

РАЗДЕЛ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» к Плану разведки
твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от
04.05.2026 года в границах лицензионной территории К-43-
16-(10d-5b-4), К-43-16-(10b-5g-24) (частично) в Шуском
районе Жамбылской области

**ИП «АКК Project»
2026 год**

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

к Плану разведки твёрдых полезных ископаемых
по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 года
в границах лицензионной территории
К-43-16-(10d-5b-4), К-43-16-(10b-5g-24) (частично)
в Шуском районе Жамбылской области

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Центр Трансграничных Услуг»

Директор



Нурлан И

« » 2026 г.

РАЗРАБОТЧИК

ИП «АКК Project»

Руководитель



Азимова А.Б.

2026 г.

г. Тараз 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ	4
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
1.1 Общие сведения об объекте недропользования	8
Геологическая характеристика района работ.....	8
Неогеновая система.....	10
Четвертичная система.....	11
Геологическая изученность района.....	11
Геологическое строение участка.....	12
2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	15
2.1. Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха	15
2.1.1. Характеристика климатических условий	15
2.2 Состав, виды, методы и способы работ	18
2.2.1 Геологическая съемка и составление карты	19
2.2.2 Буровые работы	20
2.2.5 Топографические работы	22
2.3 Оценка воздействия на состояние вод	41
2.3.1 Потребность намечаемой деятельности в водных ресурсах	41
Итого:.....	45
0,1	45
0,1	45
3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	47
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ	50

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел «Охрана окружающей среды» (далее по тексту раздел) выполняется в целях определения экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем природных ресурсов. ООС является обязательной и неотъемлемой частью проектной документации.

Состав и содержание документа полностью отвечают требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан. Документ разработан согласно «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом МЭГиПР РК от 30.07.2021 г. №280.

Раздел «Охраны окружающей среды» к «Плану разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 годав границах лицензионной территории К-43-16-(10d-5b-4), К-43-16-(10b-5g-24) (частично) в Шуском районе Жамбылской области. Объем изложения достаточен для анализа принятых решений и обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта исследования на компоненты окружающей среды.

В разделе ООС приведены основные характеристики природных условий района, проведения работ, определены предложения по охране природной среды, в том числе: охране атмосферного воздуха и предложения по нормативам эмиссий; охране поверхностных и подземных вод; охране почв, утилизации отходов; охране растительного и животного мира.

Разработчиком проекта для ТОО «Центр Трансграничных Услуг», является ИП «АКК Project».

На основании Раздела 3 Приложения 2 Экологического Кодекса 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК объект относится к III категории. Согласно ст. 12 Экологического Кодекса РК, объект оказывает незначительное негативное воздействие на окружающую среду.

В соответствии с п.11 ст.39 Экологического Кодекса Республики Казахстан, нормативы эмиссий для объектов III категорий не устанавливаются.

Согласно п.1 ст. 110 настоящего Экологического Кодекса, Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории, представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.

Деятельность по эксплуатации объектов III категории может осуществляться при условии подачи декларации о воздействии на окружающую среду, в соответствии со статьей 110 настоящего Кодекса.

Согласно п. 8 статьи 41 Экологического Кодекса, лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов не устанавливаются для объектов

III категории.

В соответствии с п. 2 статьи 87 Экологического Кодекса, проектная документация эксплуатации объектов III категории и иные проектные документы, предусмотренные настоящим Кодексом, необходимые при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду, подлежат обязательной государственной экологической экспертизе.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Центр Трансграничных Услуг», в соответствии с лицензией № 4372-EL от 04.05.2026 годав границах лицензионной территории К-43-16-(10d-5b-4), К-43-16-(10b-5g-24) (частично) в Шуском районе Жамбылской области, является обладателем права пользование участком недр в целях проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых.

Целевое назначение работ: Провести геологическое изучение площади разведки и посчитать запасов строительного песка, согласно действующим законодательствам и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан в пределах координат перспективного участка.

Общая площадь лицензионного блока – 498 га. В таблице 1 указаны географические координаты лицензионной площади.

Таблица 0

Географические координаты угловых точек лицензионной территории

№ точек	Географические координаты	
	С, Ш,	В. Д.
1	43°31'00,0"	73°48'00,0"
2	43°31'00,0"	73°49'00,0"
3	43°29'00,0"	73°49'00,0"
4	43°29'00,0"	73°48'00,0"
Площадь составляет 498 га.		

Настоящий план разведки разработан в соответствии со статьей 196 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».

План геологоразведочных работ разработан с целью проведения поисково-оценочных и геологоразведочных работ на лицензионной площади, для выявления перспективных площадей промышленного освоения участков строительного песка.

Финансирование проектируемых геологоразведочных работ будет осуществляться за счет средств, выделяемых заказчиком.

Проектом предусматривается проведение комплекса поисковых работ, включающие полевые работы, лабораторные и камеральные работы. Лицензия № 4372-EL от 04.05.2026 года, выдана на разведку твердых полезных ископаемых, сроком на 6 последовательных лет, с момента регистрации Лицензии.

Детальные разведочные работы планируются на выделенной перспективной площади с координатами угловых точек указанных в таблице 2.

Координаты перспективного участка №1*Таблица 2*

№ точек	Географические координаты	
	С, Ш,	В. Д.
1	43°30'46,60"	73°48'00,00"
2	43°30'48,58"	73°48'16,02"
3	43°30'29,63"	73°48'21,52"
4	43°30'26,57"	73°48'00,00"

Координаты перспективного участка №2*Таблица 2*

№ точек	Географические координаты	
	С, Ш,	В. Д.
1	43°30'21,65"	73°48'00,00"
2	43°30'14,20"	73°48'21,52"
3	43°29'59,92"	73°48'10,60"
4	43°29'52,33"	73°48'12,20"
5	43°29'41,20"	73°48'00,00"

Координаты перспективного участка №3*Таблица 2*

№ точек	Географические координаты	
	С, Ш,	В. Д.
1	43°29'22,01"	73°48'10,79"
2	43°29'22,22"	73°48'23,76"
3	43°29'03,68"	73°48'44,98"
4	43°29'00,84"	73°48'39,73"

Основная геологическая задача:

- подсчитать запасы участка, пригодных для промышленной разработки для строительных целей по своим количественным, качественным и горнотехническим характеристикам.
- последовательность решения геологической задачи:
- проведение геологических маршрутов участка и составление карты фактического материала.
- проведение топографической съемки участка.
- обоснование места заложения скважин и бурение скважин до (шнекового бурения) глубины 5 м с отбором керна на аналитические исследования.
- лабораторные исследования образцов пробы.
- выполнение подсчета запасов участка.
- Сроки выполнения работ:

Разведку участка провести в течение 6 последовательных лет с момента получения лицензии на разведку.

1.1 Общие сведения об объекте недропользования

Административно участок работ расположен на территории Шуского района Жамбылской области Республики Казахстан.

Участок расположен на территории Шуского района Жамбылской области в 7,0 км. к юго-востоку от районного центра города Шу.



Рис. 1 Ситуационная схема

Геологическая характеристика района работ

Наиболее древними образованиями района работ являются породы до кембрийского возраста, слагающие в горах Кендыктас две прерывистые полосы северо-западного простирания. Одна прослеживается вдоль левобережья ручья Кербулак на 58 км при ширине 1-7 км, другая – длиной около 54 км и шириной до 4-8 км, расположена юго-западнее, в бассейнах рек Кокпатас, Тарылган, Сарыбулак, Унгурлю, Майтас. На всем своем протяжении образования подверглись контактовому метаморфизму, вызванному воздействием гранитоидных интрузий курдайско-чатыркульского комплекса. В эндоконтактных частях интрузивных тел часто наблюдаются останцы вмещающих пород, ороговиконанных, гранитизированных.

В строении толщи принимают участие гнейсы, гнейсо-граниты, разгнейсованные граниты. В подчиненном количестве присутствуют кристаллические сланцы (слюдисто-кварцевые, полевошпат-кварцевые, эпидот-амфиболитовые, амфибол-цоизитовые), амфиболиты, порфиритоиды, встречаются мало мощные горизонты и линзы микрокварцитов и мраморизованных известняков, иногда содержащих графит. Гнейсы обычно полосчатые, реже очковые, розового или буроватого цвета, в основном мелкозернистые. По составу среди них различаются биотитовые, биотит-мусковитовые, биотит-роговообманковые, реже мусковитовые. Все разновидности гнейсов, гранито-гнейсов пронизаны большим количеством жил аплитового и плагиигранитного состава.

Образования докембрийского возраста представляют собой комплекс метаморфизованных пород, первичный состав которых, за очень редким исключением, не определяется. Породы неоднократно подвергались складчатым и разрывным дислокациям, собравшим их в сложные изоклинальные складки с генеральным северо-западным простиранием, с крутыми углами падения крыльев, которые разбиты многочисленными различно ориентированными разрывными нарушениями. По-видимому, к данному комплексу пород отнесены первично-осадочно-вулканогенные породы, сформированные в различных геодинамических обстановках, инъецированные гранитоидными интрузиями, пространственно сближенные при складкообразовании и подверженные региональному метаморфизму, затушевавшему практически все признаки первичных материнских пород.

Видимая ширина выходов пород серии колеблется от 900 до 2000м. Истинная мощность не определяется.

Схематическая геологическая карта

Геологическая карта
района работ
Масштаб 1: 200000



- Q₃ Современный отдел. Пески, супеси, суглинки
- Q₃₊₄ Верхнечетвертичное-современное занды. Дельтавиально-пролювиальные (др) отложения. Пески, супеси, глины, дресва, щебни.
- Q₃ Верхний отдел. Пески, супеси, суглинки, галечники.
- Q₂₊₃ Средне-верхнечетвертичные отложения. Пески, супеси, глины, галечники, гравийники, щебни.
- Q₂ Средний отдел. Пролувиальные суглинки
- γS7 Силурийские диабазовые порфиры.
- Q₁₊₂ Нижний-средний отделы, обделенные. Сланцы кремнистые, филитовые, глинистые, песчанники, алевролиты, линзы конгломератов, известняков и туфов
- Q₁ Средний отдел. Песчанники, алевролиты, линзы конгломератов, сланцы, известняков и туфов
- Участок разведки

Рис. 2

Неогеновая система

Неогеновая система представлена отложениями верхнеогенового возраста. Отложения обнажаются в районе Айша-Биби гор Кичик-Бурыл.

Плиоцен. Ичкелетауская свита (N2ic). Свита залегает с разрывом на подстилающих отложениях и представлена серовато-бурыми

конгломерато-гравелито-песчаниками и песчанистыми глинами красновато-палевого цвета. Наиболее полный разрез представлен в районе Айша Биби.

Общая мощность свиты до 200м.

Четвертичная система

Породы четвертичного возраста слагают большую часть района работ и представлены тремя самостоятельными отделами.

Средний отдел (QII). Отложения среднечетвертичного отдела представлены пролювиальными отложениями суглинков желтовато-серого цвета, содержащими различное количество щебня, гравия и мелкой гальки. Мощность от 1 до 10-30м.

Верхний отдел (QIII). Отложения верхнечетвертичного отдела представлены аллювиальными и пролювиальными образованиями. Аллювиальные отложения представлены суглинками и супесями, а пролювиальные – серыми и серовато желтыми суглинками и супесями с включениями щебня, песка и гравийно-галечных образований. Общая мощность отдела не менее 10м.

Современный отдел (QIV). Современные отложения имеют сравнительно небольшое распространение и представлены аллювиальными образованиями, в основном на поймах и надпойменных террасах. В состав их входит гравийно-галечниково-валунный материал с песчаным заполнителем.

Общая мощность в пределах 10 – 20м.

Геологическая изученность района

В разные годы геологические исследования района проводились Северцевым Н. А., Романовским Г. Д., Мушкетовым И. В., Вебером В. Н. и другими.

Впервые на строительные материалы геологоразведочные работы проводились в 1937г И. В. Остроумовым на гипс. Автором было выделено три мощных пласта гипса в палеозойских отложениях хребта Улькен-Бурултау, даны результаты химических анализов и технологических испытаний, характеризующих качество гипса.

Геологическое строение междуречья Талас и Асса и южной части песков Мойынкум подвергалось геологическому картированию масштаба 1:100000 Хондкарианом С.А. (1956г), листы К-42-35, 36. Составлены карты: геологическая, фактического материала, геоморфологическая. Изучалось геологическое строение восточной части листа К-42-47 масштаба 1:50000 (ЮКТУ, Бийликульская ПСП, 1960г). На основании геологических данных составлены карты: геологическая, геоморфологическая, шлихового опробования и полезных ископаемых. Проводились работы по гидрогеологической съемке масштаба 1:200000, лист К-42-ХII.

Кроме этого в районе г. Джамбул проводили работы Б. И. Карпышева и другие по выявлению месторождений суглинков и глин, как сырья для кирпичного производства.

В 1967г Георгиевской ГРП ЮКГУ проводились поисковые работы на кирпичное сырье для Джамбульского кирпичного завода. В результате этих работ было разведано Михайловское-II месторождение суглинков с утверждением запасов в ТКЗ ЮКГУ.

В 1976-77г.г была проведена детальная разведка Буденовского месторождения кирпичных суглинков Казахской геологоразведочной экспедицией Министерства промстройматериалов КазССР для обеспечения сырьем кирпичного завода. В результате разведки подсчитаны и утверждены промышленные запасы.

Проведены работы по доизучению геологического строения хр. Малый Каратау с целью составления геологической карты масштаба 1:200000, 1979-83г.г. Работы велись ПГО «Южказгеология» под руководством Севрюгина Н.Н. К отчёту прилагались карты масштаба 1:200000: геологическая, полезных ископаемых, металлометрическая, гидрогеологическая, структурно-тектоническая и карта четвертичных отложений.

В 2002г была проведена работа по геологическому доизучению масштаба 1:200000 в Каржантау-Каратауском районе на площади 16300 км² (листы К-42-XVI, XVII, XXII, XXIII) ТОО «Ізденіс», В. М. Бувтышкин.

Геологическое строение участка

Участок геологоразведочных работ приурочен к современным (QIV) аллювиальным русловым и террасовым отложениям реки Шу.

Среди отложений района выделяются палеозойские и кайнозойские образования (рис. 2.1).

Стратиграфия

Палеозойская эра

Кембрийская система (Є1+2 кр1)

Нижний и средний отделы (объединенные)

Капкатасская свита, нижняя подсвита

Образования кембрия обнажены в северо-западной части района месторождения. Они представлены темно-серыми, зелеными, серебристыми филлитами, филлитовидными, кремнистыми сланцами, алевролитами, песчаниками, мраморизованными известняками и туфами порфиритов.

Мощность отложений – 800 м.

Ордовикская система

Нижний и средний отделы (объединенные) (О1+2)

На описываемой площади эти отложения распространены в северо-восточной части и представлены фациально-неустойчивой толщей терригенно-обломочного состава: черные, темно-серые, зеленые кремнистые, филлитовидные, глинистые сланцы, кремни, песчаники, алевролиты, известняки.

Мощность отложений – до 1600 м.

Средний отдел (О2)

Отложения среднего ордовика согласно залегают на подстилающих породах и встречаются в виде отдельного блока в северо-восточной части района. Разрез преимущественно терригенно-осадочный. Это серые, темно-серые, коричневые, зеленые и красноцветные песчаники и сланцы.

Мощность отложений достигает 1400 м.

Девонская система

Нижний и средний отделы (объединенные)

Кастекская свита (D1-2 ks)

Отложения кастекской свиты залегают с резким угловым несогласием на породах ордовика и представлены розовыми и красными фельзитовыми и кварцевыми порфирами их туфами. В подчиненном количестве встречаются кварцевые конгломераты.

Мощность отложений свиты – 450-650 м.

Кайнозойская эра

Кайнозойские отложения формировались, в основном, в Чуйской впадине, образовавшейся в стадию альпийского тектогенеза и являющейся областью аккумуляции обломочного материала из обрамляющих впадину областей поднятий.

Четвертичная система

Нижнечетвертичные отложения (QI)

Нижнечетвертичные отложения пользуются незначительным распространением вдоль р. Шу и представлены аллювиально-пролювиальными конгломерато-брекчиями, слабосцементированными песчаниками, известняками и мергелями.

Мощность отложений не превышает 10 м.

Среднечетвертичные отложения (QII)

Среднечетвертичные аллювиально-пролювиальные отложения пользуются значительным распространением в пределах Чуйской впадины. На правобережье реки Шу они развиты в зоне предгорий, где ими выполнены цокольные и аккумулятивные террасы с высотами уступов от 10 м до 30 м. Литологический состав представлен лессовидными суглинками и лессами, в основании которых залегают аллювиальные валунно-галечники.

Мощность отложений не превышает 60 м.

Верхнечетвертичные отложения (QIII)

Верхнечетвертичные отложения распространены на обширной площади равнинной части Чуйской впадины, а также выполняют аккумулятивные террасы и конусы выноса в предгорьях гор Кендыктас. Здесь они представлены аллювиально-пролювиальными, делювиально-пролювиальными валунно-галечниками, которые сменяются в верхней части разреза лессовидными суглинками, супесями, песками и илистыми глинами. В равнинной части Чуйской впадины верхнечетвертичные отложения характеризуются неустойчивостью фациального состава. Здесь наряду с лессами и лессовидными суглинками встречаются гравийно-песчаные и песчаные отложения.

Мощность отложений достигает 60 м.

Современные отложения (QIV)

Эти отложения слагают поймы рек и представлены суглинками, песками и песчано-гравийно-галечными отложениями.

Общая мощность их не превышает 10-20 м.

Интрузивные образования

Интрузивные породы слагают большие площади в Кендыктасских горах и представлены верхнепалеозойскими, нижнепалеозойскими и верхнепротерозойскими интрузиями. Ниже приводится краткое описание интрузивных пород района.

Верхнепалеозойские интрузии.

Ушкызылский комплекс ($\gamma Pz3$) представлен гранит-порфирами и кварцевыми порфирами.

Жалринский комплекс ($\gamma Pz3$) представлен биотитовыми и мусковитовыми гранитами.

Узунсу-Карасуйский комплекс ($\gamma \delta Pz3$) представлен гранодиоритами, граносиенитами, кварцевыми диоритами, сиенитами, кварцевыми сиенитами и монцонитами.

Нижнепалеозойские интрузии.

Чатыркульский комплекс ($\gamma O2$) представлен лейкократовыми гранитами, микрогранитами, пегматоидными гранитами, биотитовыми и биотит-роговообманковыми гранитами.

Курдайский комплекс ($\gamma \delta \epsilon$) представлен гранодиоритами, кварцевыми сиенито-диоритами, диоритами и кварцевыми диоритами. К породам этого комплекса приурочен участок Алтыайгыр.

Джидельский комплекс ($\gamma \delta \epsilon$) представлен малыми интрузиями габбро-диоритов, габбро и габбро-диабазов.

Верхнепротерозойские интрузии.

Актасский комплекс ($\gamma \delta Pt2$) представлен аляскитовыми гранитами, кварцевыми диоритами, диоритами и гранодиоритами.

Какпатасский комплекс ($\gamma Pt2$) представлен амфиболизированными габбро и габбро-диоритами.

Сарыбулакский комплекс ($\sigma Pt2$) представлен малыми телами серпентинитов, приуроченных к региональным разломам.

Тектоника

Изученная площадь сложена отложениями каледонского, герцинского и альпийского континентальных этажей. Континентальные этажи и подэтажи представляют собой ряды палеодинамических обстановок, отвечающих определенному циклу формирования континентальной коры в регионе.

Каледонский этаж наиболее развит в районе и на северо-востоке площади и представлен кембрийскими и ордовикскими отложениями и за исключением горной, перекрыт кайнозойскими осадками. Породы этажа смяты в слегка вытянутые линейные складки с крутыми углами падения.

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

2.1. Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха

2.1.1. Характеристика климатических условий

Климатические условия в южной части района умеренные, а в северной части района довольно суровые, характерны повышенная континентальность и засушливость. Почвенные зоны от высокогорных черноземов до почв сухих степей. В северной части района большая территория занята песками.

Средняя температура января в равнинной части -15°C , в предгорьях $-6-8^{\circ}\text{C}$; июля $+16^{\circ}\text{C}$ и $+24-25^{\circ}\text{C}$ соответственно. Годовое количество осадков на равнинах - до 300 мм., в предгорьях и горах - от 500-700 до 1000 мм.в год.

На территории исследуемого района лето жаркое и продолжительное. Зимой температуры имеют отрицательные значения, средняя температура самого холодного месяца января -17°C . Средняя годовая температура воздуха составляет $+6^{\circ}\text{C}$. Теплый период, со среднесуточной температурой выше 0°C длится от 198 до 223 дней в году, а безморозный период в течение 90-170 дней в воздухе и 70-160 дней на почве. Континентальность проявляется в больших колебаниях метеорологических элементов в их суточном, месячном и годовом ходе. Среднемесячные и годовая температуры представлены в таблице 2.1, рисунок 2.1.

Средняя месячная и годовая температура воздуха ($^{\circ}\text{C}$)

Таблица 2.1

Месяцы, год												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-15,8	-8	-3,6	7,6	17,1	22,0	22,8	20,0	16,0	7,1	-0,4	-12,3	6,0



Рисунок 2.1 Среднемесячная температура воздуха ($^{\circ}\text{C}$)

Относительная влажность воздуха, характеризует степень насыщения воздуха водяным паром. В течение года показания меняются довольно в широких пределах, что показано в таблице 2.2, рисунок 2.2.

Влажность воздуха низкая в летнее время она держится на уровне 44 – 56 %. Весной и осенью влажность воздуха увеличивается и достигает максимума (77 – 79%) в зимнее время. Средняя годовая влажность составляет 62%.





Рисунок 2.2 Средняя месячная относительная влажность воздуха (%)

Ветреная погода является характерной особенностью Жамбылской области. Скорость ветра величиною до 20 м/с может наблюдаться в любое время года, 25-30 м/с - в зимние месяцы. По сезонам скорость ветра меняется мало, но максимум ее приходится на зимние месяцы. В связи с этим в зимний период часты метели и бураны. В теплый период ветры зачастую имеют характер суховеев, вызывая этим самые пыльные бури. Обычно, пыльные бури бывают в дневное время и продолжаются не более 40 - 45 минут. Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в атмосфере, особенно слабые, штили препятствуют подъёму выбросов, и концентрация примесей у земли резко возрастает. Повторяемость штилей за период 2005 года составляет 18%. Для изучаемого района господствующие ветры северо-восточного (средняя скорость 2,3 м/сек), юго-западного (средняя скорость 4,3 м/сек) направлений (таблица 2.3, рисунок 2.3). В холодное время года преобладают ветры южных направлений (Ю, ЮЗ, ЮВ), а в теплое время возрастает интенсивность ветров северных румбов. Наибольшую повторяемость (23%) имеют ветры юго-западного направления. Режим ветра носит материковый характер.

Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей (%)

Таблица
а 2.2

Направление ветра								
С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль



10	13	13	12	16	19	11	6	12

Рисунок 2.2 Средняя годовая повторяемость направлений ветра (%)

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

Таблица 2.3

Месяцы, год											
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
3.6	3.7	3.6	3.8	3.7	3.4	3.3	3.0	3.1	3.4	3.5	3.4
											Год
											3.5




Рисунок 2.3 Средняя месячная скорость ветра (м/с)

Район отличается довольно засушливым характером. Характер годового распределения месячных сумм осадков неоднороден. Осадков выпадает немного, и они распределяются неравномерно по сезонам года (таблица 2.8 рисунок 2.8). Основные осадки приходятся на весенне-летний период. Среднегодовое количество атмосферных осадков на большей части территории составляет 170 - 203 мм.

Максимум осадков приходится на теплое полугодие, когда их выпадает до 70-80 % годовой суммы. Длительность бездождевых периодов значительна. Отсутствие осадков наблюдается в течение 20-30 дней подряд, а в отдельные годы до 50-60 дней. Чаще всего бездождевыми бывают август и сентябрь, а нередко и июль. Количество дней с осадками в виде дождя в среднем составляет 80 дней в году.

Основные климатические характеристики района и данные по повторяемости направлений ветра приведены Приложение 8 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду

Географическое расположение района в благоприятной природно-климатической зоне, наличие плодородных земель и водных ресурсов,

прохождение по ее территории транспортных коридоров определяет текущую специализацию района

Средняя температура января в равнинной части -15 °С, в предгорьях -6-8 °С; июля - +16 °С и +24+25 °С соответственно. Годовое количество осадков на равнинах - до 300 мм., в предгорьях и горах - от 500-700 до 1000 мм.в год.

2.2 Состав, виды, методы и способы работ

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Отрасль: строительный материал
 - Полезное ископаемое: песок
 - Наименование объекта: -
 - Номера блоков:
 - К-43-16-(10d-5b-4), К-43-16-(10b-5g-24) (частично)
 - Местонахождения объекта: Жамбылская область.
-
- рекогносцировочные геологические маршруты с поиском наиболее перспективных участков для выполнения оценочных работ;
 - составление схематической геологической карты в результате проведение геолого-литологической съемки масштаба 1:2000;
 - бурение скважин;
 - опробование (бороздовое);
 - радиационно-гигиеническая оценка породы;
 - определение гран состава пород;
 - лабораторные исследования проб;
 - топографическая съемка масштаба 1:2000.

Обследование площади и поисковые (рекогносцировочные) маршруты

Обследование площади и поисковые маршруты будут изучены геологическое строение на площади 73,0 га в том числе участок №1-25,8 га, участок №2-32,1 га, участок №3-15,1 га.

Всего предусматривается выполнить 15,0 пог. км. поисковых маршрутов для определения мест заложения разведочных выработок.

Расстояние между разведочными профилями принимается до 300м, между точками наблюдения на маршруте – в зависимости от размеров геологических и геоморфологических элементов колеблется от 70 до 200 м.

В результате работ будет намечены площади, перспективные для постановки детальных работ, составлена схематическая геологическая карта участков с определением мест заложения выработок.

№ п.п.	Виды работ	Единица измере- ния	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	6-й год	Всего
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Поисковые маршруты	км	15						
3	Геологосъемочные работы	отр/дня	15						
4	Топографические работы	га	73						
		точек	20						
5	Буровые работы	пог.м	80						
	Ликвидация скважин и площадок	м ²	400						
6	Опробование и испытание объектов, из них:								
6.1	- лаб. анализ на полный комплекс ФМИ	проба	20						
6.2	- лаб. анализ на сокращенный комплекс ФМИ	проба	1						
6.3	- обработка проб мехспособом	проба	20						
6.4	- радиационная гигиеническая оценка	проба	1						
6.5	- минералого-петрографические исслед-ния с изготовлением и описанием шлифов	шлиф	1						
6.6	- технологическое испытание	м ³	1						
6.7	- сокращенный химический анализ на окислы	проба	20						
7	Камеральная обработка материалов и составление отчета с подсчетом запасов	отр/мес		2					

2.2.1 Геологическая съемка и составление карты

Геологическая съемка участка предусмотрено с целью детального изучения строения участка. Задачи геологической съемки – оконтурить, определить формы и условий залегания разновидностей полезного ископаемого, жильных и дайковых образований; установить характер выветривания пород.

По результатам поисковых маршрутов будет составлена схематическая геологическая карта масштаба 1:2000.

2.2.2 Буровые работы

В процессе разведочных работ учитывая незначительную глубину проектируется пройти шнековым способом 20 скважин общим объемом 80,0 пог. м, для опробования, определения объёмной массы и коэффициента разрыхления.

Глубина скважин может быть скорректирована по фактической мощности полезной толщи. Скважины будут проходиться диаметром 112 мм. механизированным способом. Глубина скважин в среднем составит 4,0 м, принимается из расчета средней мощности полезной толщи 3,8 м. и средней мощности вскрыши 0,2 м.

После выполнения всех необходимых работ по скважинам они должны быть ликвидированы. Ликвидация скважин и площадок и восстановлением поверхностной части рельефа.

2.2.3 Опробование и аналитические работы

Все выработки, пройденные при производстве геологоразведочных работ и вскрывшие полезное ископаемое, будут опробоваться для определения следующих показателей состава и качества разведываемого сырья:

Наименование	показатели
ПГС	1. Гранулометрического состава, содержания крупнозернистых включений; 2. Химического состава и водной вытяжки; 3. Пригодности в качестве сырья для строительства дорог; 4. Содержания радиоактивных компонентов; 5. Объёмной массы и коэффициента разрыхления.

Эти показатели будут определяться путём отбора и лабораторных исследований рядовых проб, а также лабораторно-технологической пробы.

Опробование скважин. Рядовые бороздовые пробы предусматривается отбирать из скважин интервалом до 4,0 м. Опробование производится для определения гранулометрического и химического состава грунтов. Интервал опробования согласно инструкции KazRc по применению классификации запасов к месторождениям гравийных отложений принимается секциями длиной до 5,0 м на вскрытую мощность полезной толщи. В пробу отбирается весь материал, который затем сокращается до необходимой массы.

После отбора материал бороздовых проб будет подвергнут дроблению вручную, тщательному перемешиванию методом кольца и конуса, сокращению квартованием и делению на две равные части. Из одной части берётся проба и дубликат по 2,5кг. для определения гранулометрического состава. Вторая половина обрабатывается механическим способом с доведением размера частиц до 0,074мм. и конечной массы 50-100 грамм для химического анализа. Обработка проб

производится в соответствии со схемой, составленной с использованием формулы Ричардса – Чечётта по определению надёжной массы (Q_n) при определённом диаметре частиц (d) и степени неравномерности распределения полезного компонента (k): $Q_n = kd^2$. Для месторождений глинистых пород с однородным качеством k принимается 0,05. Обработке подлежат 20 проб.

Из материала бороздовых проб предусматривается отбор 1 пробы для радиационно-гигиенической оценки.

Результаты отбора и обработки проб заносятся в журнал опробования.

Лабораторно-технологическая проба. Для определения пригодности песка в строительстве дорог предусматривается отбор 1 лабораторно-технологической пробы для полного химического анализа и полных технических испытаний. Проба будет состояться из остаточного материала всех рядовых проб, отобранных в выработках, равномерно расположенных на участке работ, на всю мощность полезной толщи.

Обработка пробы заключается в последовательном перемешивании и сокращении до массы, необходимой для составления лабораторно-технологической пробы. При этом учитывается длина опробуемого интервала по каждой выработке, участвующей в отборе, т.е. масса навески должна быть пропорциональна интервалу опробования.

Конечная масса лабораторно-технической пробы по грунтам должна составлять не менее 20 кг.

Отбор лабораторно-технологической пробы оформляется актом отбора.

Материал пробы упаковывается, снабжается паспортом отбора пробы и направляется для исследований.

Определение объёмной массы и коэффициента разрыхления. Проектом предусматривается 1 определение объёмных масс и коэффициента разрыхления. Определение будет производиться в скважине с таким расчётом, чтобы полнее охарактеризовать полезную толщу. Объёмная масса пород будет определяться в целике размером не менее 1 м^3 .

Одновременно на том же материале определяется коэффициент разрыхления. Объём выработанного пространства трёхкратно замеряется мерным инструментом, а объём извлечённого материала измеряется мерным ящиком и взвешивается на десятичных весах

Объёмная масса рассчитывается по формуле:

$$P = Q / V, \text{ где}$$

Q – масса извлечённой из целика породы (т)

V – объём выработанного целика (м³).

Коэффициент разрыхления определяется по формуле:

$$K = V_1 / V, \text{ где}$$

V₁ – объём породы в разрыхленном состоянии (м³)

V – объём породы в целике (м³).

Определения объёмной массы и коэффициента разрыхления оформляются актами.

В нижеследующей таблице приведён общий объём опробования по видам и условиям отбора:

Виды и условия отбора проб по грунтам	Ед. изм.	Объём работ	Кат. пород
Отбор рядовых бороздовых проб	проба	20	III
Отбор проб на сокращённый химический анализ	//	20	//
Отбор проб для определения гранулометрического состава	//	20	//
Отбор проб для радиационно-гигиенической оценки	//	1	//
Отбор лабораторно-технической пробы	//	1	//
Определение объёмной массы и коэффициента разрыхления	опр-ние	1	//
Обработка проб вручную	//	20	//
Обработка проб механическим способом	//	20	//

2.2.4 Гидрогеологические и инженерно-геологические работы

Отложения водоносного горизонта представлены аллювиальными разнородными песками, гравийно-галечниками с песчаным заполнителем, верхи часто сложены суглинками.

В верховьях горных рек аллювий перекрыт галечниками с суглинками морен, а в бортах долин пролювиальными конусами и шлейфами мелких водотоков и ручьев. Мощность отложений водоносного горизонта изменяется от 2-15 м

В виду не обводнённости полезной толщи, гидрогеологические работы проектом не предусматриваются.

2.2.5 Топографические работы

На участке проектируемых работ будет проведена кондиционная топографическая съёмка масштаба 1:2000, составлена топографическая основа. В процессе топогеодезических работ будет выполнена инструментальная привязка устьев всех пройденных выработок, вычислены их высотных отметок.

Топографической съёмкой масштаба 1:2000 будет покрыта вся площадь перспективных участков и с учетом оконтуривания, площадь топосъёмки составит – 73,0 га в том числе участок №1-25,8 га, участок №2-32,1 га, участок №3-15,1 га. Объём привязки выработок составит 20 точки (20 скважин).

2.2.6 Камеральные работы и составление отчета с подсчетом запасов

В полевых условиях обработка полевых материалов заключается в составлении предварительных вариантов карт (схем) геологического содержания. Это делается для того, чтобы в случае возникновения спорных и неясных моментов, была возможность устранить и разрешить их на месте.

По результатам полевых работ, лабораторных работ, после обработки полевых материалов будет составлен отчет с подсчетом запасов по каждому из выявленных участков. Подсчет запасов будет произведен по промышленным категориям. По затратам времени камеральные работы и составление отчета с подсчетом запасов принимаются равным 5 отр/мес.

ист.6001 / 001. Буровой станок															
Приложение 11 к приказу МООСРК от 18.04.2008 г. №100-п.															
Количество ЗВ, поступающих в атмосферу определяем по ф.3.4.1:							Mгод = m*V*q*T*K5*10^(-3)*(1-n), т/год								
m-количество станков, шт;															
V-объемная производительность бурового станка, м3/час							V=Q*π*d^2/4, м3/час								
Q-техническая производительность станка							Q = 60/(t1+t2)	2,62	м/час						
t1-время бурения 1м шпуров		22	мин/м	t1 - время вспом.операций				0,9	мин/м						
d-диаметр шпуров, м		p-плотность породы, т/м3				T -время работы, час/год									
q-удельное пылевыведение с 1м3 выбуренной породы в зависимости от крепости породы, кг/м3, табл.3.4.2															
Крепость различных пород по шкале М.М.Протоdjeяконова - 13 стр.21															
K5-коэффициент, учитывающий среднюю влажность выбуриваемого материала табл.3.1.4															
n-коэффициент улавливания пыли пылеочистной установкой;															
Секундные выбросы:		Mсек = Mгод*1000000/(T*3600), г/сек													
Код	Наименование	m	V	d	q	K5	T	n	Псек	Пгод					
ЗВ			м3/час	м	кг/м3		час/год		г/сек	т/год					
2909	пыль неорганическая	1	0,0258	0,112	49,5	0,6	5100	0	0,2129	3,9079					
Приложение №13 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г. №100-п							Код	Наименование		q т/т	Пс г/сек	Пг т/год			
Выбросы вредных веществ определяем по формулам:							301	диоксид азота		0,01	0,023893333	0,548352			
Псек = Пгод*10^6/(T*3600)		г/сек		Пгод = M*qi	т/год		304	оксид азота			0,000630933	0,0891072			
qi - удельный выброс вещества в т на одну тонну дизтоплива.							328	сажа		0,0155	0,05786666	1,062432			

									7	
Годовой расход дизтоплива М, тн		M=g* T	68,544			330	диоксид серы	0,02	0,074666667	1,37088
g - часовой расход топлива, т/час			0,0134			337	оксид углерода	0,1	0,373333333	6,8544
Время работы T, час/год			5100			703	бензапирен	0,00000032	1,19467E-06	2,19341E-05
						2754	алканы C12-C19	0,03	0,112	2,05632

ист.6002 / 002. Бульдозер																	
Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18 апреля 2008 года №100 -п																	
При работе спецтехники выделение пыли определяется по формуле (3.1.1)										Мсек = k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*q*1000000/3600*(1-n), г/сек							
k1–доля пылевой фракции, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли с размером 0-200 мкм, табл.3.1.1																	
k2–доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размером частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале (предполагается, что вся летучая пыль переходит в аэрозоль), табл.3.1.1																	
k3–коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, табл.3.1.2																	
k4–коэффициент, учит. местные условия, степень защищенности узла от внешн.воздействий, табл.3.1.3																	
k5–коэффициент, учитывающий влажность материала, табл.3.1.4																	
k7–коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в соответствии с табл.3.1.5																	
k8–поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл.3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1																	
k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке самосвалов. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала до 10 т, k9=0,1 - свыше 10 т, в остальных случаях k9=1																	
В–коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, табл.7										р–плотность материала, т/м3							
G1–количество используемого материала за год, м3										q–производительность узла пересыпки, т/час							
G–количество используемого материала за год, т; G=G1*р										Т–время работы узла, час/год							
Годовые выбросы определяются по формуле:						Мгод = Мсек*Т*3600/1000000,						т/год					
Код	Наименование ЗВ	k1	k2	k3	k4	k5	k7	k8	k9	В	G1	р	G	q	Т	Псек	Пгод
ЗВ											м3/год	т/м3	т/год	т/час	час/год	г/сек	т/год

2909	пыль неорганич еская	0,0 5	0,0 1	1,4	1	0,1 4	0,5	1	0,2	0,5	6500 0	1,6	1040 00	69, 3	1500	0,094 4	0,509 60	
Прил-ие №13 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г. №100-п							Код ЗВ		Наименование ЗВ			q т/т		Псек г/сек		Пгод т/год		
Выбросы вредных веществ определяем по формулам:							301		диоксид азота			0,01		0,08773333 3		0,473760000		
Псек = Пгод*10^6/(Т*3600)		г/с ек		Пгод = М*qi		т/г од	304		оксид азота		0,01425666 7			0,076986				
qi-удельный выброс вещества в т на одну тонну д/т							328		сажа				0,0155		0,16998333 3		0,917910000	
Годовой расход дизтоплива М, тн				М=g*T		59,22		330		диоксид серы			0,02		0,21933333 3		1,184400000	
g - часовой расход топлива, т/час						0,03948		337		оксид углерода			0,1		1,09666666 7		5,922000000	
Время работы Т, час/год					1500		703		бензапирен				0,00000032		3,50933E- 06		0,000018950	
							2754		алканы C12-C19			0,03		0,329		1,776600000		
ист.6003 / 003. Погрузчик																		
Прил-ие №13 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п							Код ЗВ		Наименование ЗВ			q т/т		Псек г/сек		Пгод т/год		
Выбросы вредных веществ определяем по формулам:							301		диоксид азота			0,01		0,10080000 0		0,113218560		
Псек = Пгод*10^6/(Т*3600)		г/с ек		Пгод = М*qi		т/год	304		оксид азота		0,01638			0,018398016				
qi - удельный выброс вещества в т на одну тонну д/т							328		сажа				0,0155		0,19530000 0		0,219360960	
Годовой расход дизтоплива М, тн				М=g*T		14,152		330		диоксид серы			0,02		0,25200000 0		0,283046400	
g - часовой расход топлива, т/час						0,04536		337		оксид углерода			0,1		1,26000000 0		1,415232000	
Время работы Т, час/год					312,000		703		бензапирен				0,00000032		0,00000403 2		0,000004529	
							2754		алканы C12-C19			0,03		0,37800000 0		0,424569600		

ист.6004 / 004. Автотранспорт																		
Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18 апреля 2008 года №100 -п																		
При движении автотр-та выделения пыли определяются по формуле (3.3.1):												Мсек = C1*C2*C3*C6*C7*N*Z*q1/3600+C4*C5*C6*q2*Fc*n , г/сек						
C1–коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы транспорта и принимаемый в соответствии с табл.3.3.1. Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих на их число "n" при условии, что максимальная грузоподъемность отличается не более, чем в 2 раза																		
C2–коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта на территории, табл.3.3.2																		
C3–коэффициент, учитывающий состояние дорог, табл.3.3.3																		
C4–коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе, ориентировочно можно принять равным 1.45																		
C5–коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, выбирается по табл.3.3.4																		
C6–коэффициент, учитывающий влажность материала, выбирается по табл.3.1.4																		
C7–коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01																		
N–число ходок (туда и обратно) транспорта в час																		
Z–средняя протяженность одной ходки в пределах территории, км																		
q1–пылевыведение в атмосферу на 1км пробега C1=C2=C3=1, принимается равным q1=1450 г/км																		
q2–пылевыведение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2*с, выбирается по табл.3.1.1																		
Fc–средняя площадь платформы, м2				n–число машин, работающих на территории										T–время работы, час/год				
Годовые выбросы:		Mгод = Мсек*Т*3600/1000000, т/год																
код	Наименование ЗВ	C1	C2	C3	N	Z	q1	C4	C5	C7	C6	q2	Fc	n	T	Псек	Пгод	
ЗВ							г/км м					г/м2	м2		ч/год	г/сек	т/год	
2909	пыль неорганическая	1,9	2	1	2	1	1450	1,45	1,26	0,01	0,1	0,002	500	2	4500	0,368461	5,96907	
Прил-ие №13 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п							Код ЗВ		Наименование ЗВ			q т/т		Псек г/сек		Пгод т/год		
Выбросы вредных веществ определяем по формулам:							301		диоксид азота			0,01		0,010350222		0,209592000		

Псек = Пгод*10^6/(Т*3600)				г/сек		Пгод = М*qi		т/год	304	оксид азота					0,000273311	0,0340587
qi - удельный выброс вещества в т на одну тонну д/т									328	сажа			0,0155	0,025066944	0,406084500	
Годовой расход дизтоплива М, тн				М=g*T		26,199		330	диоксид серы				0,02	0,032344444	0,523980000	
g - часовой расход топлива, т/час						0,005822		337	оксид углерода				0,1	0,161722222	2,619900000	
Время работы Т, час/год						4500		703	бензапирен				0,00000032	0,000000518	0,000008384	
								2754	алканы C12-C19				0,03	0,048516667	0,785970000	
ист.6005 / 005. Отвал вскрыши																
Приложение №11, 13 к Приказу МООС РК от 18 апреля 2008 года №100 -п																
От склада вскрыши выделения пыли определяются по формуле (3.2.3)										Мсек = k3*k4*k5*k6*k7*q2*F, г/сек						
k3–коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, табл.3.1.2																
k4–коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешн.воздействий, табл.3.1.3																
k5–коэффициент, учитывающий влажность материала, табл.3.1.4																
k6–коэффициент, учитывающий профиль поверхности склада, принимается в пределах 1,3-1,6																
k7–коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в соответствии с табл.3.1.5																
q2–унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности в условиях k4=1; k5=1, табл.3.1.1																
Тсп–количество дней с устойчивым снежным покровом																
Тд–количество дней с осадками в виде дождя																
п-коэффициент пылеподавления																
Годовые выбросы:			Мгод = 0,0864*k3*k4*k5*k6*k7*q2*F*[365-(Тсп+Тд)]*(1-n), т/год													
код	Наименование ЗВ	k3	k4	k5	k6	k7	q2	F	Тсп	Тд	п	Мсек	Мгод			
ЗВ							т/час	м2	дн/год	дн/год		г/сек	т/год			

[illegible]

2.2.7 Характеристика современного состояния воздушной среды

Участок проектируемых работ расположен вдали от основных источников загрязнения атмосферного воздуха. Непосредственно в районе участков наблюдения за фоновыми концентрациями органами РГП «Казгидромет» не ведутся. Отсюда принимается, что изначально атмосфера на проектируемом участке не загрязнена.

2.2.8 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения предусмотренном проектной документации при максимальной нагрузке предприятия

При разработке раздела были использованы расчетные показатели для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с существующими методиками расчета, с учетом предусмотренной проектом максимальной загрузки оборудования. Расчет валовых выбросов произведен с помощью программного комплекса «Эра-Воздух» v 3.0.

В разделе ООС произведен расчет нормативов нормативно-допустимых выбросов загрязняющих веществ на период добычи огнеупорных глин.

При разработке месторождения возможны незначительные изменения в окружающей среде. Основными источниками воздействия на окружающую среду в производстве проектных горных работ являются:

- ✓ Пыление при земляных работах;
- ✓ Выбросы токсичных веществ при работе спецтехники.

Для оценки воздействия на атмосферный воздух проектируемого проектных работ, определения источников выбросов приняты по технической документации, представленной Заказчиком, также рассчитаны валовые и максимально разовые выбросы от используемого оборудования при проведении работ. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при производстве работ являются проходка канав, буровые работы, работа спецтехники, топливозаправщик. Используемый автотранспорт при проведении работ, являются передвижными источниками. Расчеты платы за загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников производятся по фактически использованному объему ГСМ и осуществляются по месту их регистрации.

2.2.9 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от карьерных работ

Продолжительность полевых работ за нормирована на летний период 2026-2027 гг. На разведочных работах предполагается задействовать 6 человек.

На этапе проведения работ проектом определено 5 источника

загрязнения атмосферного воздуха (5 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу).

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Наименование производства , номер цеха, участок и т.д.	Номер источ. загр. атм.	Номер источ. выдел.	Наименование источника выде- ления загрязняю- щего вещества	Наименовани е выпускаемой продукции	Время работы источника вы- деления, часов		Наименование загрязняющего вещества	Код загр. вещ-ва (ПДК или ОБУВ)	Кол-во загр. в-ва, отхо- дящих от ис- точника выде- ления, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разведка	6001	001	Буровой станок	бурение	8	5100	пыль	2909	3,907941875
							неорганическая		
							диоксид азота	301	0,548352000
							оксид азота	304	0,089107200
							сажа	328	1,062432000
							диоксид серы	330	1,370880000
							оксид углерода	337	6,854400000
							бензапирен	703	0,000021934
	6002	002	Бульдозер	перевозка	10	1500	алканы C12-C19	2754	2,056320000
							пыль	2909	0,509600000
							неорганическая		
							диоксид азота	301	0,473760000
							оксид азота	304	0,076986000
							сажа	328	0,917910000
							диоксид серы	330	1,184400000
							оксид углерода	337	5,922000000
	6003	003	Погрузчик	погрузка	10	312	бензапирен	703	0,000018950
							алканы C12-C19	2754	1,776600000
							диоксид азота	301	0,113218560
							оксид азота	304	0,018398016
						сажа	328	0,219360960	
						диоксид серы	330	0,283046400	

						оксид углерода	337	1,415232000
						бензапирен	703	0,000004529
						алканы C12-C19	2754	0,424569600
6004	004	Автотранспорт	перевозка	10	4500	пыль	2909	5,969070000
						неорганическая		
						диоксид азота	301	0,209592000
						оксид азота	304	0,034058700
						сажа	328	0,406084500
						диоксид серы	330	0,523980000
						оксид углерода	337	2,619900000
						бензапирен	703	0,000008384
						алканы C12-C19	2754	0,785970000
6005	005	Отвал вскрыши	хранение вскрыши	24	8760	пыль	2909	2,215545696
						неорганическая		
							Итого по площадке:	41,988769303
							ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ:	41,988769303

2. Характеристики источников загрязнения атмосферного воздуха

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость	Объемный расход	Температура		максимальное, г/сек	суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	2	-	-	-	20	2909	0,212850865	3,907941875
						301	0,023893333	0,548352000
						304	0,000630933	0,089107200
						328	0,057866667	1,062432000
						330	0,074666667	1,370880000
						337	0,373333333	6,854400000
						703	0,000001195	0,000021934
						2754	0,112000000	2,056320000
						2909	0,094370370	0,509600000
002	2	-	-	-	20	301	0,087733333	0,473760000
						304	0,014256667	0,076986000
						328	0,169983333	0,917910000
						330	0,219333333	1,184400000
						337	1,096666667	5,922000000
						703	0,000003509	0,000018950
						2754	0,329000000	1,776600000
						301	0,100800000	0,113218560
						304	0,016380000	0,018398016
003	2	-	-	-	20	328	0,195300000	0,219360960
						330	0,252000000	0,283046400
						337	1,260000000	1,415232000

						703	0,000004032	0,000004529
						2754	0,378000000	0,424569600
004	2	-	-	-	20	2909	0,368461111	5,969070000
						301	0,010350222	0,209592000
						304	0,000273311	0,034058700
						328	0,025066944	0,406084500
						330	0,032344444	0,523980000
						337	0,161722222	2,619900000
						703	0,000000518	0,000008384
						2754	0,048516667	0,785970000
005	2	-	-	-	20	2909	0,165438000	2,215545696
Итого по площадке:							5,88124768	41,98876930
ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ:							5,88124768	41,98876930

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименовани е и тип пылегазоула вливающего оборудовани я	КПД аппаратов, %		Код загряз-го в-ва, по кото- рому проис ходит очист ка	Кoeffици ент обеспече нности, К(1) , %
		прое ктны й	фактич еский		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистные установки отсутствуют					

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код загр. р. вещ- ва	Наименование загрязняющего вещества	Количество загр. вещ-в отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступающих на очистку			Всего выброшено в атмосф еру
			выбрасываются без очистки	поступают на очистку	выброшено в атмосф еру	уловлено и обезврежено фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

газообразные
и жидкие

из них:

3	диоксид	1,3449	1,34492	-	-	-	-	1,3449
01	азота	22560	2560					22560
3	оксид азота	0,2185	0,21854	-	-	-	-	0,2185
04		49916	9916					49916
3	диоксид	3,3623	3,36230	-	-	-	-	3,3623
30	серы	06400	6400					06400
3	оксид	16,811	16,8115	-	-	-	-	16,811
37	углерода	532000	32000					532000
2	алканы C12-	5,0434	5,04345	-	-	-	-	5,0434
754	C19	59600	9600					59600
		26,780	26,7807					26,780
	Итого:	770476	70476					770476

твердые

	из них:							
3	сажа	2,6057	2,60578	-	-	-	-	2,6057
28		87460	7460					87460
7	бензапирен	0,0000	0,00005	-	-	-	-	0,0000
03		53797	3797					53797
2	пыль			-	-	-	-	
909	неорганичес	12,602	12,6021					12,602
	кая	157571	57571					15757
		15,207	15,2079					15,207
	Итого:	998827	98827					99883
	Итого по	41,988	41,9887					41,988
	площадке:	769303	69303					76930
	ВСЕГО ПО	41,988	41,9887					41,988
	ПРЕДПРИЯТИЮ	769303	69303					76930

2.3 Оценка воздействия на состояние вод

2.3.1 Потребность намечаемой деятельности в водных ресурсах

Водообеспечение.

Вода на территории участка используется на хозяйственно-питьевые и технологические нужды. На территорию полевого лагеря питьевая вода завозится и хранится в термоизолированной емкости. На рабочих местах вода хранится в термосах емкостью 20-30 л. Для создания нормальных бытовых условий предусматривается использование специализированного передвижного вагончика.

В целом, на 1 человека ежедневно будет завозиться 25 литров питьевой воды (согласно СП РК 4.01-101-2012).

Хоз. бытовые нужды:

$$6 \text{ чел.} \times 25 \text{ л/1000} = 0,15 \text{ м}^3/\text{сут} \times 180 \text{ суток} = 27 \text{ м}^3/\text{период}.$$

Техническое водопотребление

При проведении буровых работ для эффективности бурения предусматривается использовать современные буровые растворы либо воду без добавок. Для сокращения объемов потребления воды на технологические нужды, на буровой площадке предусмотрена организация локальной системы оборотного водоснабжения с отстойниками. Циркуляция раствора будет происходить по замкнутой схеме: отстойник – скважина – циркуляционные желоба – отстойник. Для этого, перед началом работ предусмотрена организация зумпфа (отстойника) на буровой площадке в непосредственной близости от места бурения. Для минимизации воздействия буровых работ на земельные и водные ресурсы, а также с целью снижения расхода бурового раствора, ложе зумпфов предусмотрено покрывать гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка).

Вид работ	Период	Объем работ, п. м.	Норма расхода воды на 1 п. м.	Водопотребление, м3	
				3 м /сут	3 м /год
Буровые работы	2026 г	326	0,15	3	48,9
Итого за период:					48,9

Безвозвратное водопотребление на период проведения разведочных работ составит 48,9 м³, таким образом, водопотребление составит:

$$\text{год} - 75,9 \text{ м}^3/\text{год}$$

Питьевое и техническое водоснабжение будет осуществляться из местных источников ближайших населенных пунктов, соответствующей по качеству требованиям и нормам ГОСТ-13273-88-«Вода питьевая».

Снабжение буровых установок технической водой будет происходить также из местных источников ближайших населенных пунктов посредством автоводовоза с вакуумной закачкой.

Забор воды из поверхностных водных объектов не предусматривается.

Водоотведение.

Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды не предусматриваются, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в биотуалет заводского изготовления. По мере накопления бытовые стоки с помощью асенизаторной машины будут вывозиться за пределы участков, на ближайшие очистные сооружения. Хозбытовые сточные воды отводятся в биотуалет с последующей откачкой в объеме **0,0045 тыс.м3/сут**

Сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии - вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии - об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности;

Объект расположено вне водоохранных зон и полос.

2.3.2 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления утилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования.

При проведении разведочных работ неизбежно будут образовываться отходы потребления и производства.

Управление отходами горнодобывающей промышленности осуществляется в соответствии с принципом иерархии, установленным статьей 329 Экологического Кодекса РК. Складирование отходов горнодобывающей промышленности должно осуществляться в специально установленных местах, определенных проектным документом, разработанным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и соответствующих условиям экологического разрешения.

Запрещается складирование отходов горнодобывающей промышленности вне специально установленных мест.

Запрещаются смешивание или совместное складирование отходов горнодобывающей промышленности с другими видами отходов, не являющимися таковыми, а также смешивание или совместное

складирование разных видов отходов горнодобывающей промышленности, если это прямо не предусмотрено условиями экологического разрешения.

Отходы горнодобывающей промышленности, образовавшиеся в результате переработки ранее заскладированных отходов горнодобывающей промышленности, не должны иметь степень опасности более высокую, чем степень опасности исходных отходов.

Захоронение отходов горнодобывающей промышленности осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документацией с учетом положений Экологического Кодекса РК, требований промышленной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

Захоронение отходов на площадке не планируется.

Потенциально возможные отходы, которые будут образовываться на этапе проведения разведочных работ:

Смешанные коммунальные отходы

Образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. Данный вид отходов неопасный. Код 20 20 03 20 03 01. Класс опасности -4.

Для ТБО и мусора предусматривается установить контейнер под мусор. После накопления (3 суток) отходы должны вывозиться с территории предприятия на специализированный полигон ТБО.

По твердо-бытовым отходам будет предусмотрена сортировка отходов по морфологическому составу.

Сокращение видов ТБО за счет сортировки и сдача вторсырья:

- лом цветных и черных металлов – 2% отходы пластмассовые, пластиковые, полиэтилен. упаковка, отходы полиэтилена 4%

- макулатура, картон и др. отходы бумаги 8%

- стеклобой – 2%

- отходы строительных материалов –2%

- пищевые отходы – 25%, текстиль 2%

- резина-2%, отходы древесины - 1% от общего объема ТБО.

В дальнейшем отходы должны удаляться с площадок на объекты по использованию или захоронению отходов (при невозможности использования).

Автомобильный транспорт будет обслуживаться в специализированных организациях, поэтому образование отходов при обслуживании автотранспорта проектом не рассматривается.

Данный вид отходов относится к не опасным отходам 20 03 01.

Ветошь промасленная

Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Состав (%): тряпье - 73; масло - 12; влага - 15. Пожароопасна, нерастворима в воде, химически неактивна. После накопления один раз в месяц отход будет вывозиться с территории предприятия на специализированный полигон ТБО специализированной фирмой по договору. Данный вид отхода опасный. Код 15 02 02*.

Буровой шлам, отработанный БР, буровые сточные воды –

Буровым шламом, раствором называют сложную дисперсионную систему жидкостей эмульсионного, аэрационного и суспензионного типа, которые служат для промывки стволов в ходе бурения скважин. Циркулируя внутри, раствор чистит стенки от наслоений, вымывает остатки пробуренных пород, выводя их на поверхность, стимулирует разрушение слоев инструментом, позволяет провести качественное вскрытие горизонта и решить массу иных задач.

Промывка скважин при бурении будет производиться глинистым раствором, приготавливаемым непосредственно на буровых при помощи миксера с гидроприводом и промывочной жидкостью (водой). Для очистки скважин от шлама и охлаждения породоразрушающего инструмента при бурении будут применяться глинистые растворы, так как бурение будет осуществляться в слабоустойчивых в верхней части разреза и частично разрушенных в нижней части разреза породах, а также в сложных условиях проходки.

Буровой раствор сливается в металлические зумпфы. Отработанный раствор используется для приготовления рабочих растворов в оборотной системе.

Все отходы бурения будут храниться на площадке 5 месяцев и передаваться специализированным предприятиям по договору.

Виды отходов, их классификация и объемы образования

№	Наименование отхода	Физическое состояние	Код отхода	Классификация по степени опасности
1	Смешанные бытовые отходы (ТБО)	твердое	20 03 01	неопасный отход
2	Промасленная ветошь	твердое	15 02 02	не "зеркальный", опасный отход
3	Буровой шлам	жидкое	01 05 99	не "зеркальный", неопасный отход
4	Отработанный буровой раствор	жидкое	01 05 99	не "зеркальный", неопасный отход
5	Буровые сточные воды	жидкое	01 05 99	не "зеркальный", неопасный отход

Промасленная ветошь образуется при эксплуатации техники, автотранспортных средств.

Объем образования – 0,1 т/год;

ТБО образуются в процессе жизнедеятельности персонала. Объем образования – 1,5 т/год;

Буровой шлам. Объем образования: 2026 г. – 122,7 т, 2027 г. – 229,0 т, 2028 год – 90,0 т;

Буровой раствор. Объем образования: 2026 г. – 17,8 т, 2027 г. – 31,3 т, 2028 год – 13,6 т;

Буровые сточные воды. Объем образования: 2026 г. – 3,1 м³, 2027 г. – 5,2 м³, 2028 год – 2,3 м³.

Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Захоронение отходов проектом не предусмотрено, лимиты захоронения не устанавливаются.

Декларируемое количество отходов эксплуатации представлено в таблице 2.4.5.

Таблица 2.4.5 – Декларируемое количество отходов

Декларируемое количество неопасных отходов

Наименование отходов	Количество образования, тонн/год	Количество накопления, тонн/год	Декларируемый год
1	2	3	4
Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	1,5	1,5	2026 г.
Буровой шлам (01 05 99)	122,7	122,7	2026 г.
Отработанный буровой раствор (01 05 99)	17,8	17,8	2026 г.
Буровые сточные воды (01 05 99)	3,100	3,100	2026 г.
Итого:	145,1	145,1	

Декларируемое количество опасных отходов

Наименование отходов	Количество образования, тонн/год	Количество накопления, тонн/год	Декларируемый год
1	2	3	4
Промасленная ветошь (15 02 02)	0,1	0,1	2026 г.
Итого:	0,1	0,1	

Управление отходами на площадке будет осуществляться в соответствии с статьей 26 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI.

При условии соблюдения правил экологической безопасности при сборе, временном хранении, сортировке и передаче сторонним организациям для дальнейшей утилизации отходов, воздействие отходов в местах временного хранения на окружающую среду незначительно. Выполнение соответствующих санитарно-гигиенических и экологических норм при сборе, временном хранении, сортировке отходов на территории площадки полностью исключает их негативное влияние на окружающую среду.

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

3.1. Рекультивация нарушаемых земель.

На протяжении периода разведки в результате ведения открытых горных работ и бурения будут происходить нарушения земель.

Исходя из природных условий района расположения участка работ (климат, рельеф, типы почв, виды и параметры ожидаемых нарушений), проектом принято сельскохозяйственное и санитарно-экологическое направления рекультивации. Целью санитарно-экологического и других направлений рекультивации нарушенных земель является предотвращение отрицательного воздействия нарушенных территорий на окружающую среду и восстановление хозяйственной и эстетической ценности нарушенных земель, которые будут проводиться в два этапа: технический и биологический этапы рекультивации.

Предварительное снятие плодородного слоя почвы, впереди фронта горных работ, должно производиться по данным почвенной карты и картограммы снятия ПСП. В целом, согласно характеристике почв, снимаемый плодородный слой из-за низкого уровня его плодородия будет непригоден для земледелия малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

3.2. Прогнозирование воздействия на растительный и животный мир.

Уникальных, редких и особо ценных и дикорастущих растений и природных растительных и животных существ, требуемых охраны, в районе месторождения не встречено.

3.3. Охрана исторических и культурных памятников.

В районе работ исторических и культурных памятников, подлежащих охране, не имеется.

3.4. Прогноз социально-демографических изменений и оценка вероятных аварийных ситуаций.

На основе проведенных предварительных оценок возможных экологических изменений обитания животного мира и человека вследствие разведки участка (возможных социально-демографических сдвигов в районе разведки, касающиеся изменения демографической структуры, вынужденных изменений миграционных потоков птиц и животных, изменений привычных условий жизни в связи со сменой традиционных форм занятости населения), не ожидается.

При производственной деятельности предприятия будет принят ряд нормативных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки. Для обеспечения нормальных условий жизни и здоровья персонала и населения при возникновении экстремальных условий, предусмотрено соблюдение требований промсанитарии по обеспечению здоровья трудящихся и населения.

Производственная деятельность при разведке не представляет угрозы не только для здоровья персонала предприятия, но и местного населения, условий их жизнедеятельности при прямом, косвенном, кумулятивном и других видах воздействия на окружающую среду. Разведка не приведет к необратимым или кризисным изменениям в окружающей среде.

Вероятные аварийные ситуации в структуре разведочного предприятия возможны на складах горюче-смазочных материалов, где необходимы повышенные противопожарные и охранные мероприятия, в том числе страхование работников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

3.5. Плата за загрязнение окружающей среды и использование земель.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 09.01.07 года № 212, с изменениями и дополнениями, на территории республики Казахстан введена плата за загрязнение окружающей среды.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

(сформирована 12.08.2026 11:03)

Город :009 Шуский район.
Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..
Вар.расч. :1 существующее положение (2026 год)

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Граница области возд.	Территория предприятия	Колич ИЗА	ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
<											
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	39.7841	2.989389	нет расч.	0.033498	0.083498	0.315280	нет расч.	4	0.2000000	2
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2.8163	0.242880	нет расч.	0.002720	0.005453	0.025617	нет расч.	4	0.4000000	3
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	41.7620	1.071925	нет расч.	0.005698	0.015791	0.072749	нет расч.	4	1.1500000	3
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	41.3129	2.989416	нет расч.	0.033506	0.088388	0.315280	нет расч.	4	0.5000000	3
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	20.6565	1.494708	нет расч.	0.016753	0.044194	0.157640	нет расч.	4	5.0000000	4
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	99.1562	2.544715	нет расч.	0.013529	0.037491	0.172720	нет расч.	4	0.0000100*	1
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	30.9847	2.242062	нет расч.	0.025130	0.066291	0.236460	нет расч.	4	1.0000000	4
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	180.2513	4.093970	нет расч.	0.031340	0.069061	0.173539	нет расч.	4	0.5000000	3
07	0301 + 0330	81.0970	5.978806	нет расч.	0.067005	0.171886	0.630560	нет расч.	4		

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. См - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014
3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.
4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ

При проведении работ по разведке необходимо руководствоваться «Санитарными правилами организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию» от 28 февраля 2015 года № 174, «Предельно допустимыми концентрациями (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (№ 1.01.011-94), «Санитарными нормами рабочих мест» (№ 1.01.012-94), «Санитарными нормами микроклимата производственных помещений» (№ 1.01.008-94). Работающие должны быть обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям ГОСТ «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Расход воды на одного работающего – 25 л/смену. Питьевая вода на объект доставляется в закрытых емкостях, которые снабжены кранами. Емкости изготавливаются из материалов, разрешенных Минздравом. Температура питьевой воды на пунктах раздачи должна быть не выше 20⁰С и не ниже +8⁰С.

Руководствуясь «Законом об охране труда Республики Казахстан», законом о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Казахстан» и действующими правилами безопасности труда в промышленности на разведочном предприятии будет планомерно вестись работа, направленная на обеспечение безопасных и здоровых условий труда.

В план комплексных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасных условий труда включены следующие требования:

при поступлении на работу, трудящиеся проходят предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем – периодические медосмотры, согласно приказу Минздрава Республики, Казахстан № 440 от 21.10.93 г. «О проведении обязательных предварительных медицинских осмотров работников, подвергающихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов»;

рабочие, поступающие на предприятие, проходят обучение общим правилам безопасности, правилам оказания первой помощи пострадавшим, после чего проходят вводный инструктаж и инструктаж на рабочих местах с последующей сдачей экзаменов;

к управлению горными и транспортными средствами допускаются лица, имеющие специальную подготовку и квалификацию, а также удостоверение на право управления соответствующей техникой;

к техническому руководству геологоразведочными работами допускаются лица, имеющие законченное высшее и среднетехническое образование, и обязанные не реже 1 раза в три года проходить проверку знаний правил безопасности и инструкций в органах Госгортехнадзора;

на все производственные профессии на предприятии разрабатываются «Инструкции по безопасности труда».

все рабочие, занятые на горных работах, обеспечиваются специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты.

Предприятие обеспечивает:

своевременное пополнение технической документации и планов ликвидации аварий данными о границах зон безопасного ведения горных работ.

проведение комплекса геологических, маркшейдерских, геомеханических наблюдений, необходимых для обеспечения технологического цикла работ, прогнозирования сдвижений и обрушений в зоне горных работ, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон.

контроль исполнения перечисленных мероприятий будет выполняться отделом техники безопасности предприятия.

Все работы по предупреждению и ликвидации возможных аварий должны вестись согласно плану, разрабатываемому и утвержденному на каждое полугодие.

Для предупреждения профессиональных заболеваний (силикоз, профтугоухость, виброболезнь) на предприятии будет вестись планомерная работа по контролю за состоянием вредных физических факторов производственной среды на рабочих местах, входящий и послеремонтный контроль за шумовиброгенерирующим оборудованием, а также улучшению проветривания рабочих зон и снижения концентраций пыли и вредных газов. При работе на агрегатах, создающих повышенный шум и вибрацию, предусматривается использование антифонов, виброгасящих настилов, ковриков, рукавиц, насадок и т.п.

Рабочие, занятые в условиях повышенной запыленности и загазованности, должны получать спецпитание и бесплатное молоко.

Санитарно-бытовое обслуживание. В каждом производственном подразделении предприятия устраиваются бытовые помещения, оборудованные душевыми, шкафами для хранения и сушки одежды. На всех объектах предприятия организовываются медпункты, оборудованные всеми необходимыми средствами для оказания помощи. Все трудящиеся предприятия обязаны проходить ежегодные медицинские обследования врачебными комиссиями.

В целях создания безопасных условий труда на предприятии будет выполняться следующий комплекс мер текущих и перспективных направлений:

обработка автодорог вяжущими материалами и орошение пылящих поверхностей отвалов и отдельных площадок;

обустройство промплощадок, дорог и установка ограждений.

Затраты по мероприятиям, направленным на улучшение экологической обстановки на предприятии, охране труда и техники безопасности, приводятся в экономической части. Таким образом, разведка месторождений будет вестись с соблюдением всех норм и

правил техники безопасности, промсанитарии и противопожарной безопасности.

Радиационная безопасность. По данным радиологических исследований, приведенных в «Отчетах по Государственной геологической съемке масштаба 1:50000 и отчетах поисковых работ» естественная радиоактивность руд месторождения не высокая. Участки с повышенным содержанием радионуклидов (аномалии) не выявлены, радиационная активность пород находится на уровне фоновой. Мощность гамма-излучения пород составляет от 14 до 45 мкр/час.

Согласно КНР-93, утвержденного зам. главного государственного санитарного врача РК, проведенные исследования показали, что радиационная безопасность на территории месторождения находится в пределах нормы.

Доставка рабочих к месту работы и передвижение людей при разведке. Доставка трудящихся к местам работы выполняется по сложившимся в процессе эксплуатации маршрутам, с соблюдением требований по безопасной перевозке людей и осуществляется по автомобильным дорогам, оборудованным средствами безопасности при движении по ним вахтового автотранспорта. Площадки для посадки и высадки людей должны быть горизонтальными.

Ремонтно-складское хозяйство. Предусмотрено выполнение всех видов ремонта и технического обслуживания, за исключением мелкого ремонта отдельных узлов и деталей, на существующей ремонтной мастерской, расположенной на базе предприятия. На предприятии предусматривается ремонтный участок, оборудованный всеми необходимыми станками: токарным, фрезерным, сверлильным и пр., а также инструментом и инвентарем. Передвижная ПРМ, входящая в состав этого участка, в соответствии с требованием типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий, оборудована первичными средствами пожаротушения.

Энергоснабжение. Для защиты людей от поражения электрическим током учтены требования ПУЭ, «ЕПБ при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом (п.406-410)».

Противопожарные требования. Пожарную безопасность на участках дорог и рабочих местах обеспечивают мероприятия в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ-05-86» и «Правил пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства», а также требованиями ГОСТ 12.1.004-76. Горюче-смазочные материалы будут храниться в специально предназначенных для этих целей емкостях. Нормами хранения горючих жидкостей не допускается хранить их вместе с другими веществами и материалами. Все здания и подсобные помещения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППБ-05-86. Помимо противопожарного оборудования зданий и помещений,

определенных ППБ-05-86, на территории прилегающих площадок будут размещены пожарные щиты со следующим минимальным набором пожарного инвентаря (шт.): топоров – 2; ломов и лопат – 2; багров железных – 2; ведер, окрашенных красным цветом – 2; огнетушителей – 2.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан [Электронный ре- сурс]. Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. - Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400>.
2. «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» (Приложение к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года № 246).
3. Земельный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]. Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442. - Режим досту- па: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442>.
4. Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ре- сурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022317>.
5. О здоровье народа и системе здравоохранения [Электронный ре- сурс]. Кодекс от 24 июня 2021 года № 52-VII ЗРК: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000052#z103>.
6. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан [Электронный ресурс]. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000242>.
7. Об особо охраняемых природных территориях. [Электронный ре- сурс]. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N 175. - Режим до- ступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000175>.
8. О гражданской защите. [Электронный ресурс]. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000188>.
9. Об утверждении Инструкции по организации и проведению эколо- гической оценки [Электронный ресурс]. Приказ Министра экологии, геоло- гии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023809>.
10. Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду [Электронный ресурс]. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 го- да № 63. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022317>.
11. Об утверждении Классификатора отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 авгу- ста 2021 года № 314. [Электронный ресурс].– Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023903#z152>.
12. Об утверждении Методики расчета платы за эмиссии в окружаю- щую среду [Электронный ресурс]. Приказ Министра

охраны окружающей среды Республики Казахстан от 8 апреля 2009 года № 68-п. – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005672_z6.

13. Об утверждении Правил ведения автоматизированного монито-ринга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля и требований к отчетности по результатам произ-водственного экологического контроля. Приказ Министра экологии, геоло-гии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208. – Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023659_z6.

14. "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье челове-ка". Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Рес-публики Казахстан от 11 января 2022 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2400034340_z6

15. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воз-духу в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промыш-ленных организаций Приказ Министра здравоохранения Республики Казах-стан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029011_z10

16. Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиа-ционной безопасности Приказ Министра здравоохранения Республики Ка-захстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 [Электронный ресурс]. – Ре-жим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029012>.

17. Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факто-рам, оказывающим воздействие на человека [Электронный ресурс]. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года

№ ҚР ДСМ-15. – Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026831_z10.

18. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объ-ектов" [Электронный ресурс]. Приказ Министра здравоохранения Респуб-лики Казахстан от 20 февраля 2024 года № 26. - Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300031934_z6.

19. Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ -32 [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022595>

20. Об утверждении перечня отходов для размещения на полигонах различных классов [Электронный ресурс]. Приказ Министра экологии, гео- логии и природных ресурсов Республики Казахстан от 7 сентября 2021 года

№ 361. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100024280#z44>.

21. О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы мини- стерств здравоохранения и национальной экономики Республики Казахстан Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 апреля 2024 года № 60. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032238#z256>

22. «Справочника по климату СССР», вып. 18, 1989 г.

23. Об утверждении Правил разработки программы управления отхо- дами [Электронный ресурс]. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318. - Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023917#z10>.

24. "Об утверждении Правил выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их за- полнения". Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 319 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300033427>

25. Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормати- вов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан. РНД 211.2.02.02-97.

26. СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология (с изменениями от 01.08.2018 г.).

27. Методические указания по проведению оценки воздействия хозяй- ственной деятельности на окружающую среду (утверждены приказом МО- ОС РК от 29 октября 2010 года № 270-п).

28. ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) «Охрана природы. Почвы.

Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» [Электронный ресурс]. -

Режим доступа:

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30039535#pos=1;-109.

29. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый ко- декс)».

30. Методика разработки проектов нормативов предельного размеще- ния отходов производства и потребления (Приложение № 16 к приказу Ми- нистра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п).

31. Климатические характеристики условий распространения приме- сей в атмосфере. Л.-1983 г.

32. Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

33. ГОСТ 17.5.3.06-85. «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

34. Интерактивные земельно-кадастровые карты. <http://aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/maps/>.

35. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмо- сферу различными производствами, Алматы, 1996 г.;

36. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных ис- точников, Астана, 2008- Приложение №13 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №100 –п;

37. «Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в атмо- сферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии». Приложение № 2 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө;

38. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» Алматы 1996 г.

39. Справочник химика, том 5, изд-во «Химия», Москва, 1969 г.

40. Кузьмин Р. С. Компонентный состав отходов. Часть 1. Казань.: Дом печати, 2007.

41. Об утверждении формы отчета по инвентаризации отходов и ин- струкции по ее заполнению. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 18 января 2022 года № 14. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 января 2022 года

42. «Защита от шума. Справочник проектировщика». М., Стройиздат, 1974.

43. Сафонов В. В. «Шум реконструкции зданий и сооружений, про- блемы его снижения на прилегающих территориях».

44. Каталог шумовых характеристик технологического оборудования. (к СНиП II-12-77).

№ 26

«КАЗГИДРОМЕТ» РМК

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ,
ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ

РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

12.08.2026

1. Город –
2. Адрес – **Жамбылская область, Шуский район, Жанажолский сельский округ**
4. Организация, запрашивающая фон – **ИП «АКК Project»**
Объект, для которого устанавливается фон – **РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» к Плану разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии №**
5. **4372-EL от 04.05.2026 годав границах лицензионной территории К-43-16-(10d-5b-4), К-43-16-(10b-5g-24)**
6. Разрабатываемый проект – **Охрана окружающей среды**
Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: **Взвешанные частицы PM2.5, Взвешанные частицы PM10, Азота диоксид, Взвеш.в-ва,**
7. **Диоксид серы, Углерода оксид, Азота оксид, Сероводород, Водород хлористый, Углеводороды,**

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Жамбылская область, Шуский район, Жанажолский сельский округ выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета |
на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Название: Шуский район
Коэффициент А = 200
Скорость ветра U_{мр} = 12.0 м/с
Средняя скорость ветра = 5.0 м/с
Температура летняя = 25.0 град.С
Температура зимняя = -25.0 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :009 Шуский район.
Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	N	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>~<Ис>	~~~	~м~~	~м~~	~м/с~	~м3/с~~	градС	~~~м~~~~	~~~м~~~~	~~~м~~~~	~~~м~~~~	гр.	~~~	~~~	~~	~~г/с~~
000101 6001 П1		2.0					20.0	-3058	-1407	1	1	0	1.0	1.000	0 0.0238933
000101 6002 П1		2.0					20.0	-3035	-1570	1	1	0	1.0	1.000	0 0.0877333
000101 6003 П1		2.0					20.0	-3127	-2753	1	1	0	1.0	1.000	0 0.1008000
000101 6004 П1		2.0					20.0	-2872	-3635	1	1	0	1.0	1.000	0 0.0103502

4. Расчетные параметры См,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :009 Шуский район.
Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М						
~~						
Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	См	Um	Xm
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	-[доли ПДК]-	--[м/с]--	----[м]----
1	000101 6001	0.023893	П1	4.266933	0.50	11.4
2	000101 6002	0.087733	П1	15.667648	0.50	11.4
3	000101 6003	0.100800	П1	18.001127	0.50	11.4
4	000101 6004	0.010350	П1	1.848369	0.50	11.4
~~						
Суммарный Мq =		0.222777 г/с				
Сумма См по всем источникам =		39.784077 долей ПДК				
~~						
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с	

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :009 Шуский район.
Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 34400x19400 с шагом 200
Расчет по границе области влияния
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U_{мр}) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0.5$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :009 Шуский район.
Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м³

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра $X = 0$, $Y = 0$
размеры: длина (по X) = 34400, ширина (по Y) = 19400, шаг сетки = 200
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 ($U_{мр}$) м/с

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

~~~~~|~~~~~|  
| -Если в строке  $S_{мах} < 0.05$  ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~|~~~~~|

y= 9700 : Y-строка 1 $S_{мах} = 0.005$ долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)

x=-17200	-17000	-16800	-16600	-16400	-16200	-16000	-15800	-15600	-15400	-15200	-15000	-14800	-14600	-14400	-14200
Qс	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Сс	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
x=-14000	-13800	-13600	-13400	-13200	-13000	-12800	-12600	-12400	-12200	-12000	-11800	-11600	-11400	-11200	-11000
Qс	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
Сс	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
x=-10800	-10600	-10400	-10200	-10000	-9800	-9600	-9400	-9200	-9000	-8800	-8600	-8400	-8200	-8000	-7800
Qс	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
Сс	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
x=-7600	-7400	-7200	-7000	-6800	-6600	-6400	-6200	-6000	-5800	-5600	-5400	-5200	-5000	-4800	-4600
Qс	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
Сс	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
x=-4400	-4200	-4000	-3800	-3600	-3400	-3200	-3000	-2800	-2600	-2400	-2200	-2000	-1800	-1600	-1400
Qс	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
Сс	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
x=-1200	-1000	-800	-600	-400	-200	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Qс	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
Сс	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
x=2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
Qс	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
Сс	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
x=5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000	7200	7400	7600	7800	8000	8200
Qс	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Сс	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
x=8400	8600	8800	9000	9200	9400	9600	9800	10000	10200	10400	10600	10800	11000	11200	11400
Qс	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Сс	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000


```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 9500 : Y-строка 2 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 9300 : Y-строка 3 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```



```

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 8900 : Y-строка 5 Смах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

Qc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:	

Qc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:	

Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:	

Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	

x=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:				

Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:				
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:				

y=	8700 :	Y-строка 6 Смах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)															

x=-17200:	-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:																

Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	

x=	-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:																

Qc	: 0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	
Cc	: 0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	

x=	-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:																

Qc	: 0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	

x=	-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:																

Qc	: 0.																

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 8500 : Y-строка 7 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 8300 : Y-строка 8 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 8100 : Y-строка 9 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 7900 : Y-строка 10 Смах= 0.007 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 7500 : Y-строка 12 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 7300 : Y-строка 13 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
-----
y= 7100 : Y-строка 14 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 6900 : Y-строка 15 Смах= 0.008 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 6500 : Y-строка 17 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 6300 : Y-строка 18 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 6100 : Y-строка 19 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 5900 : Y-строка 20 Смах= 0.009 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= 5500 : Y-строка 22 Стах= 0.010 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= 5300 : Y-строка 23 Стах= 0.010 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 5100 : Y-строка 24 Стах= 0.011 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 4900 : Y-строка 25 Смах= 0.011 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
-----
y= 4500 : Y-строка 27 Стах= 0.012 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
-----
y= 4300 : Y-строка 28 Стах= 0.012 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 4100 : Y-строка 29 Стах= 0.013 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 3900 : Y-строка 30 Смах= 0.013 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 3500 : Y-строка 32 Стах= 0.014 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 3300 : Y-строка 33 Стах= 0.015 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=183)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:

```

```

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 3100 : Y-строка 34 Стаж= 0.016 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=183)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 2900 : Y-строка 35 Смах= 0.016 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 2500 : Y-строка 37 Стах= 0.018 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 2300 : Y-строка 38 Стах= 0.019 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 2100 : Y-строка 39 Стаж= 0.020 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.017:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 1900 : Y-строка 40 Смах= 0.022 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 1500 : Y-строка 42 Стах= 0.025 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 1300 : Y-строка 43 Стах= 0.027 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.020: 0.019:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 1100 : Y-строка 44 Стах= 0.029 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.020: 0.022: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023: 0.021: 0.020:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 900 : Y-строка 45 Смах= 0.032 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.022: 0.023: 0.025: 0.026: 0.029: 0.030: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.029: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.021:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

Qc	: 0.009:	0.009:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

x=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:			
Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:			
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:			

y=	700 :	Y-строка 46 Cmax= 0.036 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)														
x=-17200 :	-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:															
Qc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

x=	-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:															
Qc	: 0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

x=	-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:															
Qc	: 0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.009:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

x=	-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:															
Qc	: 0.009:	0.009:	0.010:	0.010:	0.010:	0.011:	0.012:	0.012:	0.013:	0.014:	0.015:	0.016:	0.01			

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 500 : Y-строка 47 Стах= 0.040 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.025: 0.027: 0.030: 0.032: 0.034: 0.037: 0.039: 0.040: 0.040: 0.038: 0.035: 0.032: 0.030: 0.027: 0.025: 0.023:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 300 : Y-строка 48 Стах= 0.046 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.027: 0.030: 0.033: 0.036: 0.039: 0.041: 0.045: 0.046: 0.045: 0.042: 0.039: 0.036: 0.033: 0.030: 0.027: 0.024:
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.022: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 100 : Y-строка 49 Стах= 0.054 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 99 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6001 : 6001 :
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 102 : 102 : 102 : 102 : 102 : 103 : 103 : 103 : 103 : 104 : 104 : 104 : 105 : 105 : 105 : 106 :

```

[illegible][illegible][illegible]

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc :	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	255 :	256 :	256 :	256 :	256 :	257 :	257 :	257 :	257 :	258 :	258 :	258 :	258 :	259 :	259 :	259 :
Уоп:	11.20 :	11.30 :	11.53 :	11.82 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :
Ви :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	259 :	259 :	259 :	260 :	260 :	260 :	260 :	260 :	260 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	6001 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc :	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	261 :	261 :	262 :	262 :	262 :	262 :	262 :	262 :	262 :	262 :	262 :	262 :	262 :	263 :	263 :	263 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	264 :	264 :	264 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

у= -100 : Y-строка 50 Стах= 0.065 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=182)

x=-17200:	-17000:	-16800:	-16600:	-16400:	-16200:	-16000:	-15800:	-15600:	-15400:	-15200:	-15000:	-14800:	-14600:	-14400:	-14200:
Qc :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	98 :	98 :	99 :	99 :	99 :	99 :	99 :	99 :	99 :	100 :	100 :	100 :	100 :	100 :	100 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.000:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6001 :

x=	-14000:	-13800:	-13600:	-13400:	-13200:	-13000:	-12800:	-12600:	-12400:	-12200:	-12000:	-11800:	-11600:	-11400:	-11200:	-11000:
Qc :	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	
Фоп:	101 :	101 :	101 :	101 :	101 :	102 :	102 :	102 :	102 :	103 :	103 :	103 :	103 :	104 :	104 :	
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	


```

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 104 : 105 : 105 : 105 : 106 : 106 : 106 : 107 : 107 : 107 : 107 : 107 : 107 : 108 : 108 : 108 :
Уоп:12.00 :12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 : 8.73 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.77 : 7.44 : 7.16 : 6.96 : 6.65 : 6.41 : 6.12 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002:
Ки : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006:
Фоп: 109 : 109 : 110 : 111 : 112 : 113 : 114 : 115 : 117 : 118 : 120 : 122 : 125 : 127 : 130 : 134 :
Уоп: 5.67 : 5.32 : 5.00 : 4.76 : 4.49 : 4.23 : 3.97 : 3.71 : 3.48 : 3.25 : 2.99 : 2.75 : 2.53 : 2.30 : 2.09 : 1.88 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.020:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.032: 0.036: 0.042: 0.047: 0.052: 0.057: 0.061: 0.065: 0.062: 0.056: 0.051: 0.046: 0.041: 0.036: 0.032: 0.028:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
Фоп: 138 : 143 : 148 : 154 : 161 : 167 : 175 : 182 : 189 : 196 : 202 : 208 : 214 : 219 : 223 : 227 :
Уоп: 1.68 : 1.51 : 1.34 : 1.21 : 1.09 : 1.01 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.04 : 1.13 : 1.25 : 1.40 : 1.57 : 1.75 : 1.94 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.025: 0.028: 0.031: 0.033: 0.036: 0.034: 0.036: 0.035: 0.035: 0.033: 0.030: 0.027: 0.024: 0.022: 0.020:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.014: 0.017: 0.016: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 230 : 233 : 236 : 238 : 240 : 241 : 244 : 245 : 246 : 247 : 249 : 250 : 250 : 251 : 251 : 251 :
Уоп: 2.16 : 2.38 : 2.61 : 2.84 : 3.08 : 3.31 : 3.56 : 3.80 : 4.05 : 4.31 : 4.60 : 4.88 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 252 : 252 : 252 : 252 : 253 : 253 : 253 : 254 : 254 : 254 : 255 : 255 : 255 : 256 : 256 : 256 :
Уоп: 6.73 : 7.01 : 7.26 : 7.54 : 7.77 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.11 : 9.39 : 9.71 :12.00 :10.21 :10.49 :10.78 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:

```

[illegible][illegible][illegible]

	x=-17200	-17000	-16800	-16600	-16400	-16200	-16000	-15800	-15600	-15400	-15200	-15000	-14800	-14600	-14400	-14200
Qc :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Cс :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	97 :	98 :	98 :	98 :	98 :	98 :	98 :	98 :	98 :	99 :	99 :	99 :	99 :	99 :	99 :	99 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Кн :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вл :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:0.000:	:0.000:
Кл :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:6001 :	:6001 :	:6001 :

102

```

Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 103 : 103 : 104 : 104 : 104 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 106 :
Uоп:10.03 :12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.38 : 7.09 : 6.80 : 6.51 : 6.15 : 5.99 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
Фоп: 106 : 107 : 107 : 108 : 109 : 110 : 111 : 112 : 113 : 115 : 116 : 118 : 121 : 123 : 126 : 130 :
Uоп: 5.43 : 5.22 : 4.90 : 4.65 : 4.39 : 4.10 : 3.88 : 3.61 : 3.37 : 3.13 : 2.86 : 2.62 : 2.38 : 2.14 : 1.92 : 1.70 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.035: 0.041: 0.048: 0.055: 0.062: 0.068: 0.075: 0.082: 0.076: 0.066: 0.060: 0.053: 0.046: 0.040: 0.034: 0.030:
Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Фоп: 134 : 139 : 144 : 151 : 158 : 165 : 174 : 182 : 190 : 198 : 206 : 212 : 218 : 223 : 227 : 231 :
Uоп: 1.49 : 1.30 : 1.12 : 0.97 : 0.84 : 0.76 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.78 : 0.88 : 1.02 : 1.18 : 1.36 : 1.55 : 1.78 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.026: 0.029: 0.033: 0.037: 0.040: 0.043: 0.044: 0.046: 0.045: 0.043: 0.040: 0.036: 0.032: 0.028: 0.024: 0.022:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.017: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.014: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.026: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 235 : 238 : 240 : 242 : 244 : 246 : 247 : 248 : 249 : 250 : 251 : 252 : 253 : 253 : 254 : 254 :
Uоп: 2.00 : 2.23 : 2.46 : 2.70 : 2.95 : 3.21 : 3.47 : 3.69 : 3.96 : 4.23 : 4.49 : 4.74 : 5.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 254 : 254 : 254 : 254 : 255 : 255 : 255 : 256 : 256 : 256 : 256 : 257 : 257 : 257 : 257 : 258 :
Uоп: 6.67 : 6.87 : 7.16 : 7.44 : 7.70 : 7.90 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.00 : 9.28 : 9.57 :12.00 :10.03 :10.32 :10.60 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 258 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 :
Uоп:11.16 :11.26 :11.41 :11.72 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

```

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

```

-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 102 : 102 : 102 : 102 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 :
Уоп:10.03 :12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.79 : 7.62 : 7.34 : 6.94 : 6.70 : 6.41 : 5.99 : 5.67 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028: 0.033:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
Фоп: 104 : 104 : 105 : 105 : 106 : 107 : 107 : 109 : 110 : 111 : 113 : 114 : 116 : 118 : 121 : 124 :
Уоп: 5.41 : 5.16 : 4.85 : 4.60 : 4.31 : 4.04 : 3.78 : 3.52 : 3.24 : 2.99 : 2.75 : 2.50 : 2.25 : 2.01 : 1.76 : 1.53 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : : : : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.039: 0.046: 0.054: 0.064: 0.072: 0.080: 0.098: 0.108: 0.095: 0.078: 0.070: 0.061: 0.052: 0.044: 0.037: 0.032:
Cc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.020: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
Фоп: 129 : 133 : 139 : 146 : 154 : 161 : 172 : 182 : 192 : 202 : 210 : 217 : 223 : 228 : 233 : 236 :
Уоп: 1.31 : 1.10 : 0.91 : 0.74 : 0.71 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.72 : 0.81 : 0.98 : 1.17 : 1.39 : 1.62 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.029: 0.033: 0.039: 0.044: 0.048: 0.057: 0.062: 0.064: 0.061: 0.051: 0.047: 0.042: 0.037: 0.032: 0.027: 0.024:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.020: 0.023: 0.023: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.009: 0.002: 0.012: 0.021: 0.017: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.028: 0.024: 0.022: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 239 : 242 : 244 : 246 : 248 : 249 : 250 : 252 : 253 : 254 : 254 : 255 : 256 : 256 : 256 : 256 :
Уоп: 1.85 : 2.09 : 2.33 : 2.58 : 2.84 : 3.11 : 3.35 : 3.60 : 3.86 : 4.13 : 4.41 : 4.65 : 4.96 : 5.26 : 5.99 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: : : 0.001: 0.000: : 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : 6003 : 6003 : : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 257 : 257 : 257 : 257 : 257 : 257 : 257 : 257 : 257 : 257 : 258 : 258 : 258 : 258 : 259 : 259 :
Уоп: 6.52 : 6.73 : 7.01 : 7.32 : 7.54 : 7.90 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.00 : 9.11 : 9.57 :12.00 :10.03 :10.21 :10.49 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 259 : 259 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 :
Уоп:10.78 :11.21 :11.41 :11.53 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :

```


Qc	: 0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	100 :	100 :	101 :	101 :	101 :	101 :	101 :	101 :	101 :	101 :	101 :	101 :	101 :	101 :	101 :	101 :
Уоп:	10.03 :	9.57 :	9.28 :	9.00 :	8.73 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	7.75 :	7.44 :	7.16 :	6.87 :	6.56 :	6.31 :	5.99 :	5.57 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:
Ки	: 6002:	6002:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:
Ки	: 6003:	6003:	6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6001:	6001:	6001:	6001:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6003:	6003:	6003:	6003:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:
Qc	: 0.009:	0.010:	0.010:	0.011:	0.012:	0.012:	0.013:	0.014:	0.015:	0.017:	0.019:	0.021:	0.023:	0.026:	0.030:	0.036:
Cc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:	0.007:
Фоп:	101 :	101 :	102 :	102 :	103 :	104 :	104 :	105 :	106 :	107 :	108 :	110 :	111 :	113 :	116 :	119 :
Уоп:	5.32 :	5.06 :	4.77 :	4.49 :	4.23 :	3.97 :	3.71 :	3.42 :	3.18 :	2.92 :	2.65 :	2.39 :	2.14 :	1.88 :	1.64 :	1.38 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.010:	0.010:	0.011:	0.012:	0.013:	0.014:	0.016:	0.018:	0.020:	0.024:	0.027:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:
Ки	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.001:	0.001:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6003:	6003:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc	: 0.042:	0.051:	0.061:	0.071:	0.087:	0.109:	0.136:	0.154:	0.125:	0.094:	0.079:	0.068:	0.059:	0.049:	0.040:	0.034:
Cc	: 0.008:	0.010:	0.012:	0.014:	0.017:	0.022:	0.027:	0.031:	0.025:	0.019:	0.016:	0.014:	0.012:	0.010:	0.008:	0.007:
Фоп:	123 :	127 :	133 :	140 :	146 :	156 :	170 :	183 :	195 :	208 :	215 :	223 :	229 :	234 :	238 :	242 :
Уоп:	1.15 :	0.93 :	0.72 :	0.66 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.69 :	0.67 :	0.79 :	1.00 :	1.23 :	1.47 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.032:	0.038:	0.044:	0.050:	0.067:	0.079:	0.090:	0.093:	0.088:	0.074:	0.055:	0.048:	0.042:	0.036:	0.030:	0.026:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.009:	0.011:	0.012:	0.015:	0.020:	0.029:	0.035:	0.036:	0.023:	0.019:	0.015:	0.013:	0.011:	0.009:	0.008:	0.007:
Ки	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:
Ви	: 0.001:	0.002:	0.004:	0.006:	:	:	0.009:	0.024:	0.014:	0.001:	0.010:	0.007:	0.005:	0.004:	0.002:	0.001:
Ки	: 6003:	6003:	6003:	6003:	:	:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.029:	0.025:	0.022:	0.020:	0.018:	0.016:	0.015:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:
Cc	: 0.006:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	245 :	247 :	249 :	250 :	252 :	253 :	254 :	255 :	256 :	256 :	257 :	258 :	258 :	259 :	259 :	259 :
Уоп:	1.71 :	1.96 :	2.23 :	2.49 :	2.74 :	2.99 :	3.27 :	3.52 :	3.79 :	4.06 :	4.33 :	4.59 :	4.85 :	5.16 :	5.44 :	5.99 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.022:	0.020:	0.017:	0.016:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.006:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	:	:	0.000:	:	:	0.000:	:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	:	:	6003:	:	:	6003:	:	6003:	6003:	6003:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	259 :	259 :	259 :	259 :	259 :	259 :	259 :	259 :	259 :	259 :	259 :	260 :	260 :	260 :	260 :	260 :
Уоп:	6.35 :	6.63 :	6.97 :	7.23 :	7.44 :	7.76 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.82 :	9.11 :	9.39 :	9.57 :	12.00 :	10.21 :	10.49 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6002:	6002:	6002:	6003:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Ки	: 6001:	6001:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003:	6003:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	260 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	262 :	262 :	262 :	262 :	262 :	262 :	262 :	263 :	263 :	263 :
Уоп:	10.78 :	11.13 :	11.30 :	11.53 :	11.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6003:	6002:	6002:	6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6003:	6003:
Ви	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6002:	6003:	6003:	6002:	6002:	6002:	6003:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6002:	6002:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.001:	0.000:	0.000:

Уоп:	9.85	: 9.57	: 9.28	: 9.00	: 8.64	:12.00	:12.00	:12.00	: 7.62	: 7.33	: 7.05	: 6.76	: 6.41	: 6.09	: 5.83	: 5.57	:
Ви :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	:
Ки :	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	:
Ви :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки :	6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6001:	6001:	6001:	6001:	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6003:	6003:	6003:	6003:	:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:	:
Qc :	0.009:	0.010:	0.010:	0.011:	0.012:	0.012:	0.013:	0.014:	0.016:	0.017:	0.019:	0.021:	0.024:	0.028:	0.032:	0.038:	:
Cc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.006:	0.008:	:
Фоп:	99 :	99 :	99 :	99 :	100 :	101 :	101 :	102 :	102 :	103 :	104 :	105 :	107 :	108 :	110 :	113 :	:
Уоп:	5.32 :	5.00 :	4.71 :	4.45 :	4.19 :	3.91 :	3.63 :	3.39 :	3.10 :	2.83 :	2.58 :	2.31 :	2.04 :	1.78 :	1.52 :	1.27 :	:
Ви :	0.007:	0.008:	0.008:	0.008:	0.009:	0.010:	0.010:	0.011:	0.012:	0.013:	0.015:	0.017:	0.019:	0.022:	0.025:	0.030:	:
Ки :	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	:
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:	0.008:	:
Ки :	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	:
Ви :	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.001:	:
Ки :	6003 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6003 :	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:	:
Qc :	0.046:	0.056:	0.066:	0.084:	0.112:	0.153:	0.208:	0.237:	0.169:	0.123:	0.094:	0.074:	0.063:	0.053:	0.043:	0.036:	:
Cc :	0.009:	0.011:	0.013:	0.017:	0.022:	0.031:	0.042:	0.047:	0.034:	0.025:	0.019:	0.015:	0.013:	0.011:	0.009:	0.007:	:
Фоп:	116 :	120 :	125 :	130 :	138 :	149 :	166 :	184 :	200 :	214 :	225 :	231 :	236 :	241 :	245 :	248 :	:
Уоп:	1.02 :	0.78 :	0.64 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.65 :	0.64 :	0.86 :	1.11 :	1.36 :	:
Ви :	0.036:	0.043:	0.049:	0.069:	0.088:	0.111:	0.144:	0.149:	0.137:	0.108:	0.081:	0.055:	0.047:	0.040:	0.033:	0.028:	:
Ки :	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	:
Ви :	0.010:	0.012:	0.014:	0.015:	0.024:	0.042:	0.059:	0.059:	0.026:	0.015:	0.012:	0.014:	0.012:	0.010:	0.008:	0.007:	:
Ки :	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	:
Ви :	0.001:	0.002:	0.003:	:	:	:	0.003:	0.028:	0.006:	:	:	0.005:	0.005:	0.003:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	:	:	:	6003 :	6003 :	6003 :	:	:	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:	:
Qc :	0.030:	0.026:	0.023:	0.021:	0.018:	0.017:	0.015:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	:
Cc :	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Фоп:	250 :	252 :	254 :	255 :	256 :	257 :	258 :	259 :	259 :	260 :	260 :	260 :	261 :	261 :	261 :	261 :	:
Уоп:	1.61 :	1.87 :	2.14 :	2.40 :	2.66 :	2.95 :	3.21 :	3.48 :	3.75 :	4.03 :	4.27 :	4.55 :	4.85 :	5.16 :	5.38 :	5.99 :	:
Ви :	0.024:	0.021:	0.018:	0.016:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	:
Ки :	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	:
Ви :	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки :	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	:
Ви :	0.001:	0.001:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.000:	:	0.000:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6003 :	6003 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6003 :	:	6003 :	6003 :	6003 :	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:	:
Qc :	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	:
Cc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Фоп:	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	262 :	:
Уоп:	6.24 :	6.57 :	6.80 :	7.16 :	7.39 :	7.62 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	9.00 :	9.28 :	9.57 :	12.00 :	10.21 :	10.32 :	:
Ви :	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	:
Ки :	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6002:	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	:
Ки :	6001:	6001:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6003:	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:	:
Qc :	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Фоп:	262 :	262 :	262 :	262 :	262 :	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	264 :	264 :	264 :	:
Уоп:	10.60 :	11.10 :	11.30 :	11.53 :	11.71 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	:
Ви :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки :	6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6003:	6003:	:
Ви :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки :	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6002:	6002:	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.001:	0.000:	0.000:	:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:

[illegible]

y= -1100 : Y-строка 55 Cmax= 0.383 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=186)

[illegible]

110

```

Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 :
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.000 :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009 : 0.010 : 0.010 : 0.011 : 0.012 : 0.013 : 0.014 : 0.015 : 0.016 : 0.018 : 0.019 : 0.022 : 0.025 : 0.029 : 0.034 : 0.040 :
Cc : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.007 : 0.008 :
Фоп: 96 : 96 : 96 : 97 : 97 : 97 : 98 : 98 : 99 : 99 : 100 : 101 : 102 : 103 : 104 : 106 :
Уоп: 5.22 : 4.96 : 4.70 : 4.43 : 4.13 : 3.87 : 3.60 : 3.33 : 3.04 : 2.78 : 2.50 : 2.24 : 1.98 : 1.71 : 1.44 : 1.18 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007 : 0.008 : 0.008 : 0.009 : 0.009 : 0.010 : 0.011 : 0.011 : 0.013 : 0.014 : 0.015 : 0.017 : 0.020 : 0.023 : 0.026 : 0.032 :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.007 : 0.008 :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.049 : 0.059 : 0.072 : 0.098 : 0.140 : 0.204 : 0.332 : 0.383 : 0.235 : 0.168 : 0.117 : 0.085 : 0.066 : 0.056 : 0.046 : 0.038 :
Cc : 0.010 : 0.012 : 0.014 : 0.020 : 0.028 : 0.041 : 0.066 : 0.077 : 0.047 : 0.034 : 0.023 : 0.017 : 0.013 : 0.011 : 0.009 : 0.008 :
Фоп: 108 : 112 : 115 : 120 : 129 : 141 : 159 : 186 : 207 : 223 : 234 : 241 : 246 : 249 : 252 : 255 :
Уоп: 0.92 : 0.66 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 0.65 : 0.75 : 1.01 : 1.27 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.038 : 0.046 : 0.062 : 0.086 : 0.128 : 0.183 : 0.239 : 0.258 : 0.228 : 0.164 : 0.111 : 0.078 : 0.051 : 0.044 : 0.036 : 0.030 :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.010 : 0.012 : 0.010 : 0.013 : 0.012 : 0.022 : 0.093 : 0.092 : 0.007 : 0.004 : 0.006 : 0.006 : 0.013 : 0.011 : 0.009 : 0.008 :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : 0.001 : : : : : : : 0.032 : 0.001 : : : : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.000 :
Ки : : 6003 : : : : : : : 6003 : 6003 : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.032 : 0.027 : 0.024 : 0.021 : 0.019 : 0.017 : 0.015 : 0.014 : 0.013 : 0.012 : 0.012 : 0.011 : 0.010 : 0.010 : 0.009 : 0.009 :
Cc : 0.006 : 0.005 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :
Фоп: 256 : 258 : 259 : 260 : 260 : 261 : 261 : 262 : 262 : 263 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 : 264 :
Уоп: 1.54 : 1.80 : 2.07 : 2.34 : 2.62 : 2.87 : 3.16 : 3.42 : 3.71 : 3.96 : 4.23 : 4.55 : 4.81 : 5.06 : 5.38 : 5.67 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.025 : 0.021 : 0.019 : 0.016 : 0.015 : 0.013 : 0.012 : 0.011 : 0.010 : 0.010 : 0.009 : 0.008 : 0.008 : 0.007 : 0.007 : 0.007 :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006 : 0.005 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : 0.000 : 0.001 :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 :
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 :
Cc : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Фоп: 264 : 264 : 263 : 263 : 263 : 263 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 :
Уоп: 6.15 : 6.41 : 6.77 : 7.01 : 7.31 : 7.54 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 9.00 : 9.28 : 9.57 : 12.00 : 10.03 : 10.32 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006 : 0.006 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.002 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 :
Ки : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Ки : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.004 :
Cc : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Фоп: 263 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 265 : 265 : 265 : 265 :
Уоп: 10.60 : 11.17 : 11.27 : 11.53 : 11.71 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.000 : 0.000 :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 :

```



```

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.029: 0.035: 0.042:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
Фоп: 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 95 : 95 : 95 : 95 : 96 : 97 : 97 : 98 : 99 :
Уоп: 5.22 : 4.95 : 4.65 : 4.42 : 4.11 : 3.87 : 3.56 : 3.29 : 3.03 : 2.75 : 2.47 : 2.21 : 1.93 : 1.66 : 1.39 : 1.11 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.033:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.051: 0.062: 0.079: 0.112: 0.173: 0.285: 0.462: 0.588: 0.399: 0.238: 0.147: 0.097: 0.070: 0.058: 0.048: 0.039:
Cc : 0.010: 0.012: 0.016: 0.022: 0.035: 0.057: 0.092: 0.118: 0.080: 0.048: 0.029: 0.019: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008:
Фоп: 100 : 102 : 105 : 109 : 115 : 126 : 148 : 187 : 221 : 238 : 247 : 253 : 256 : 258 : 260 : 261 :
Уоп: 0.85 : 0.68 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 11.38 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 0.67 : 0.94 : 1.21 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.041: 0.049: 0.072: 0.106: 0.170: 0.285: 0.462: 0.549: 0.399: 0.238: 0.145: 0.091: 0.063: 0.046: 0.038: 0.031:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.011: 0.013: 0.007: 0.006: 0.003: 0.000: : 0.038: : : 0.002: 0.006: 0.006: 0.011: 0.009: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : 6003 : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.033: 0.028: 0.024: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 262 : 263 : 264 : 264 : 265 : 265 : 265 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 :
Уоп: 1.48 : 1.76 : 2.02 : 2.31 : 2.58 : 2.85 : 3.14 : 3.39 : 3.70 : 3.95 : 4.23 : 4.49 : 4.77 : 5.06 : 5.32 : 5.67 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.026: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 266 : 266 : 266 : 265 : 265 : 264 : 265 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 :
Уоп: 5.99 : 6.25 : 6.65 : 6.99 : 7.16 : 7.54 : 7.77 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 8.93 : 9.29 : 9.57 : 12.00 : 10.03 : 10.32 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 :
Уоп: 10.49 : 10.78 : 11.20 : 11.53 : 11.65 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :

```

```

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

y= -1500 : Y-строка 57 Стах= 2.989 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=206)

```

x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.65 :11.38 :10.93 :10.60 :10.32 : 9.85 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

```

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 94 : 94 : 93 : 93 : 92 : 92 : 92 : 91 : 91 :
Уоп: 9.57 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.58 : 6.35 : 6.09 : 5.83 : 5.46 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~

```

х=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:
Qc	: 0.009:	0.010:	0.010:	0.011:	0.012:	0.013:	0.014:	0.015:	0.016:	0.018:	0.020:	0.022:	0.025:	0.030:	0.035:	0.043:
Cc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:	0.009:
Фоп:	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :
Уоп:	5.22 :	4.96 :	4.65 :	4.42 :	4.10 :	3.83 :	3.56 :	3.29 :	3.02 :	2.73 :	2.46 :	2.18 :	1.90 :	1.63 :	1.36 :	1.08 :
Вн:	: 0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.011:	0.012:	0.013:	0.014:	0.016:	0.018:	0.020:	0.023:	0.028:	0.034:
Кн:	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:	0.007:	0.009:
Кн:	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Вн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
х=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc	: 0.052:	0.063:	0.083:	0.120:	0.201:	0.378:	0.889:	2.989:	0.617:	0.299:	0.167:	0.105:	0.073:	0.059:	0.048:	0.040:
Cc	: 0.010:	0.013:	0.017:	0.024:	0.040:	0.076:	0.178:	0.598:	0.123:	0.060:	0.033:	0.021:	0.015:	0.012:	0.010:	0.008:
Фоп:	91 :	92 :	93 :	95 :	97 :	101 :	113 :	206 :	253 :	261 :	264 :	266 :	267 :	268 :	268 :	268 :
Уоп:	0.81 :	0.70 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	6.13 :	0.99 :	9.47 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.68 :	0.91 :	1.18 :
Вн:	: 0.041:	0.050:	0.076:	0.117:	0.200:	0.378:	0.889:	2.975:	0.617:	0.299:	0.165:	0.100:	0.067:	0.047:	0.039:	0.032:
Кн:	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн:	: 0.011:	0.013:	0.007:	0.004:	0.001:	:	:	0.014:	:	:	0.002:	0.005:	0.007:	0.012:	0.009:	0.008:
Кн:	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:	:	6003 :	:	:	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Вн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
х=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.033:	0.028:	0.024:	0.021:	0.019:	0.017:	0.016:	0.014:	0.013:	0.012:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:
Cc	: 0.007:	0.006:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :
Уоп:	1.45 :	1.73 :	2.02 :	2.28 :	2.55 :	2.83 :	3.13 :	3.37 :	3.64 :	3.94 :	4.23 :	4.49 :	4.76 :	5.06 :	5.32 :	5.63 :
Вн:	: 0.026:	0.022:	0.019:	0.017:	0.015:	0.014:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:
Кн:	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн:	: 0.007:	0.006:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Кн:	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Вн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.000:
Кн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6003 :
х=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	268 :	268 :	268 :	267 :	267 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :
Уоп:	5.99 :	6.31 :	6.56 :	6.87 :	7.16 :	7.44 :	7.72 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.82 :	9.11 :	9.39 :	12.00 :	10.03 :	10.21 :
Вн:	: 0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Кн:	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн:	: 0.002:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Кн:	: 6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
х=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :
Уоп:	10.49 :	10.78 :	11.18 :	11.53 :	11.65 :	11.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн:	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Кн:	: 6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн:	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Кн:	: 6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:
Кн:	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
х=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн:	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :

```

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 267 : 267 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
y= -1700 : Y-строка 58  Стах= 1.356 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=345)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.65 :11.35 :10.89 :10.60 :10.32 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 92 : 91 : 91 : 90 : 89 : 89 : 89 : 89 :
Уоп: 9.57 : 9.28 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.58 : 6.35 : 6.09 : 5.83 : 5.54 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```


Qc	: 0.009:	0.010:	0.010:	0.011:	0.012:	0.013:	0.014:	0.015:	0.016:	0.018:	0.020:	0.022:	0.025:	0.029:	0.035:	0.042:
Cc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:	0.008:
Фоп:	88 :	88 :	88 :	88 :	88 :	88 :	87 :	87 :	87 :	87 :	86 :	86 :	86 :	85 :	85 :	84 :
Uоп:	5.22 :	4.96 :	4.65 :	4.42 :	4.11 :	3.84 :	3.56 :	3.30 :	3.02 :	2.72 :	2.45 :	2.19 :	1.91 :	1.64 :	1.36 :	1.08 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.011:	0.012:	0.013:	0.014:	0.016:	0.018:	0.020:	0.023:	0.028:	0.034:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:	0.007:	0.009:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc	: 0.052:	0.062:	0.081:	0.118:	0.195:	0.357:	0.735:	1.356:	0.558:	0.287:	0.165:	0.105:	0.073:	0.058:	0.048:	0.039:
Cc	: 0.010:	0.012:	0.016:	0.024:	0.039:	0.071:	0.147:	0.271:	0.112:	0.057:	0.033:	0.021:	0.015:	0.012:	0.010:	0.008:
Фоп:	83 :	82 :	82 :	80 :	77 :	70 :	52 :	345 :	299 :	287 :	282 :	280 :	278 :	277 :	276 :	276 :
Uоп:	0.82 :	0.70 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	7.77 :	4.06 :	10.68 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.70 :	0.91 :	1.19 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.041:	0.050:	0.076:	0.115:	0.194:	0.357:	0.735:	1.272:	0.558:	0.285:	0.161:	0.097:	0.066:	0.047:	0.039:	0.031:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.011:	0.012:	0.005:	0.004:	0.001:	:	:	0.084:	:	0.001:	0.004:	0.007:	0.007:	0.011:	0.009:	0.008:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:	:	6001 :	:	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.033:	0.028:	0.024:	0.021:	0.019:	0.017:	0.016:	0.014:	0.013:	0.012:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:
Cc	: 0.007:	0.006:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	275 :	275 :	274 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	271 :	271 :
Uоп:	1.47 :	1.73 :	2.01 :	2.28 :	2.56 :	2.84 :	3.13 :	3.39 :	3.67 :	3.95 :	4.23 :	4.49 :	4.79 :	5.06 :	5.32 :	5.63 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.026:	0.022:	0.019:	0.017:	0.015:	0.014:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.006:	0.006:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.001:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6003 :

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	271 :	270 :	270 :	269 :	269 :	268 :	268 :	268 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :
Uоп:	5.89 :	6.25 :	6.51 :	6.80 :	7.16 :	7.44 :	7.70 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.82 :	9.11 :	9.39 :	9.94 :	10.03 :	10.21 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6003:	6003:
Ви	: 0.002:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :
Uоп:	10.49 :	10.78 :	11.16 :	11.30 :	11.53 :	11.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Ви	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

```

Ки : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
y= -1900 : Y-строка 59  Смах= 0.505 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=354)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :11.53 :11.22 :10.78 :10.60 :10.32 : 9.85 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 91 : 91 : 91 : 90 : 89 : 89 : 88 : 88 : 87 : 86 :
Уоп: 9.57 : 9.28 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.58 : 6.35 : 6.41 : 5.83 : 5.57 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.034: 0.041:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008:
Фоп: 86 : 86 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 84 : 83 : 82 : 82 : 81 : 80 : 80 : 78 : 77 :

```

Уоп:	5.22	: 4.96	: 4.70	: 4.44	: 4.13	: 3.87	: 3.56	: 3.33	: 3.02	: 2.76	: 2.49	: 2.21	: 1.95	: 1.67	: 1.40	: 1.14	:
Ви:	0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.011:	0.012:	0.013:	0.014:	0.015:	0.017:	0.020:	0.023:	0.027:	0.033:	:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	:
Ви:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:	0.008:	:
Ки:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	:
Ви:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:	:
Qc:	0.050:	0.060:	0.076:	0.107:	0.162:	0.255:	0.394:	0.505:	0.361:	0.224:	0.144:	0.096:	0.069:	0.056:	0.046:	0.038:	:
Cc:	0.010:	0.012:	0.015:	0.021:	0.032:	0.051:	0.079:	0.101:	0.072:	0.045:	0.029:	0.019:	0.014:	0.011:	0.009:	0.008:	:
Фоп:	75	: 73	: 70	: 66	: 59	: 48	: 26	: 354	: 325	: 308	: 298	: 292	: 289	: 286	: 284	: 282	:
Уоп:	0.87	: 0.70	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	: 0.78	: 0.96	: 1.22	:
Ви:	0.040:	0.048:	0.068:	0.101:	0.157:	0.252:	0.380:	0.437:	0.336:	0.212:	0.135:	0.088:	0.060:	0.045:	0.037:	0.031:	:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	:
Ви:	0.010:	0.012:	0.007:	0.006:	0.005:	0.003:	0.014:	0.067:	0.025:	0.012:	0.009:	0.008:	0.009:	0.011:	0.009:	0.007:	:
Ки:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	:
Ви:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:	:
Qc:	0.032:	0.027:	0.024:	0.021:	0.019:	0.017:	0.015:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	:
Cc:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Фоп:	281	: 280	: 279	: 278	: 277	: 277	: 277	: 276	: 276	: 275	: 275	: 275	: 275	: 274	: 274	: 273	:
Уоп:	1.49	: 1.76	: 2.04	: 2.31	: 2.58	: 2.86	: 3.13	: 3.42	: 3.71	: 3.96	: 4.23	: 4.49	: 4.80	: 5.06	: 5.32	: 5.67	:
Ви:	0.026:	0.022:	0.019:	0.017:	0.015:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	:
Ви:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	:
Ви:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.001:	:
Ки:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6003:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:	:
Qc:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	:
Cc:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Фоп:	273	: 273	: 272	: 272	: 271	: 270	: 270	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	:
Уоп:	5.89	: 6.15	: 6.54	: 6.76	: 7.05	: 7.33	: 7.62	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	: 8.73	: 9.00	: 9.28	: 9.57	:10.21	:
Ви:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	:
Ви:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	:
Ки:	6001:	6001:	6001:	6001:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	:
Ви:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки:	6003:	6003:	6003:	6003:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:	:
Qc:	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	:
Cc:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Фоп:	269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	:
Уоп:	10.49	:10.78	:11.12	:11.30	:11.53	:11.83	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	:
Ви:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	:
Ви:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	:
Ки:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:	:
Qc:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	:
Cc:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Фоп:	269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	:
Ви:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	:
Ви:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки:	6001:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
y= -2100 : Y-строка 60 Стах= 0.262 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=356)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : 6001: 6001: 6001:
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.21 :10.78 :10.49 :10.21 :10.03 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 89 : 88 : 88 : 87 : 86 : 85 : 85 : 84 : 84 :
Уоп: 9.57 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.69 : 6.35 : 6.11 : 5.79 : 5.57 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : : :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.028: 0.032: 0.039:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.008:
Фоп: 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 81 : 81 : 80 : 80 : 78 : 78 : 77 : 75 : 74 : 72 : 70 :
Уоп: 5.32 : 5.00 : 4.70 : 4.45 : 4.17 : 3.88 : 3.60 : 3.36 : 3.07 : 2.81 : 2.53 : 2.27 : 2.02 : 1.73 : 1.46 : 1.21 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.026: 0.031:

```

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

121

```

Сс : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

y= -2300 : Y-строка 61 Стах= 0.326 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=171)

```

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6001: 6001: 6001:
~~~~~

```

```

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.21 :10.78 :10.49 :10.21 :10.03 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

```

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 89 : 89 : 89 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 86 : 85 : 84 : 83 : 83 : 82 : 82 :
Уоп: 9.74 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.44 : 7.16 : 6.98 : 6.69 : 6.41 : 6.09 : 5.83 : 5.57 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~

```

```

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.028: 0.034: 0.041:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
Фоп: 81 : 80 : 80 : 79 : 79 : 78 : 77 : 77 : 76 : 100 : 100 : 101 : 103 : 104 : 105 : 107 :
Уоп: 5.32 : 5.00 : 4.77 : 4.49 : 4.19 : 3.96 : 3.69 : 3.40 : 3.13 : 2.67 : 2.38 : 2.12 : 1.84 : 1.58 : 1.31 : 1.05 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.028: 0.033: 0.040:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: : : : : : : : 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : 6004 :
~~~~~

```

```

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.049: 0.062: 0.086: 0.122: 0.182: 0.260: 0.326: 0.310: 0.237: 0.163: 0.111: 0.078: 0.058: 0.048: 0.040: 0.034:
Cc : 0.010: 0.012: 0.017: 0.024: 0.036: 0.052: 0.065: 0.062: 0.047: 0.033: 0.022: 0.016: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:
Фоп: 110 : 113 : 117 : 124 : 134 : 149 : 171 : 196 : 216 : 229 : 238 : 244 : 248 : 301 : 298 : 295 :
Uоп: 0.79 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :0.91 : 1.15 : 1.39 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.049: 0.062: 0.086: 0.122: 0.181: 0.259: 0.323: 0.310: 0.237: 0.163: 0.111: 0.078: 0.058: 0.039: 0.032: 0.027:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001:      :      :      :      :      : 0.001: 0.003:      :      :      :      :      : 0.009: 0.007: 0.006:
Ки : 6004 :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.029: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 292 : 290 : 289 : 287 : 286 : 285 : 284 : 283 : 282 : 282 : 281 : 280 : 280 : 279 : 279 : 278 :
Uоп: 1.65 : 1.91 : 2.16 : 2.44 : 2.71 : 2.96 : 3.22 : 3.52 : 3.75 : 4.02 : 4.30 : 4.59 : 4.85 : 5.18 : 5.43 : 5.73 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6003 :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 278 : 277 : 276 : 276 : 275 : 274 : 273 : 273 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 271 : 271 :
Uоп: 5.99 : 6.25 : 6.51 : 6.80 : 7.05 : 7.33 : 7.62 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :8.73 : 9.00 : 9.28 : 9.57 : 9.85 :10.21 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 :
Uоп:10.67 :10.78 :11.12 :11.30 :11.53 :11.71 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

```

[illegible][illegible][illegible]

x=	-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-8000:	-7800:
Qс :	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:
Сс :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	87 :	87 :	87 :	87 :	87 :	87 :	86 :	86 :	85 :	84 :	83 :	82 :	81 :	81 :	80 :	79 :
Уоп:	12.00:	9.39 :	9.11 :	8.82 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	7.54 :	7.25 :	6.98 :	6.69 :	6.41 :	6.15 :	5.89 :	5.67 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :

124


```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.052: 0.069: 0.100: 0.154: 0.253: 0.435: 0.660: 0.602: 0.375: 0.219: 0.134: 0.089: 0.063: 0.049: 0.040: 0.033:
Cc : 0.010: 0.014: 0.020: 0.031: 0.051: 0.087: 0.132: 0.120: 0.075: 0.044: 0.027: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007:
Фоп: 102 : 103 : 106 : 111 : 118 : 133 : 164 : 207 : 232 : 244 : 251 : 255 : 257 : 259 : 261 : 262 :
Уоп: 0.72 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.52 :11.41 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :0.79 : 1.06 : 1.33 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.051: 0.069: 0.100: 0.154: 0.253: 0.435: 0.655: 0.602: 0.375: 0.219: 0.134: 0.089: 0.063: 0.049: 0.040: 0.033:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: : : : : : : 0.006: : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : : : : : : : 6004 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.028: 0.024: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 262 : 295 : 293 : 291 : 290 : 288 : 287 : 286 : 285 : 285 : 284 : 283 : 282 : 282 : 281 : 280 :
Уоп: 1.60 : 2.01 : 2.28 : 2.52 : 2.78 : 3.05 : 3.30 : 3.56 : 3.87 : 4.09 : 4.35 : 4.65 : 4.90 : 5.22 : 5.47 : 5.73 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.028: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 280 : 279 : 278 : 277 : 276 : 275 : 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Уоп: 6.05 : 6.31 : 6.56 : 6.80 : 7.05 : 7.33 : 7.62 :12.00 :12.00 :12.00 :8.73 : 9.00 : 9.28 : 9.57 : 9.85 :10.22 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 273 : 273 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 :
Уоп:10.32 :10.60 :11.13 :11.30 :11.53 :11.71 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6001 : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

```

```

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

y= -2700 : Y-строка 63 Стах= 2.705 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=126)

```

-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.26 :10.78 :10.49 :10.21 :10.03 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 86 : 86 : 86 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 83 : 82 : 80 : 80 : 79 : 78 : 77 :
Уоп:12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.93 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.26 :10.78 :10.49 :10.21 :10.03 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

```

```

-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.030: 0.035: 0.043:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009:
Фоп: 76 : 75 : 90 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 92 :
Уоп: 5.39 : 5.14 : 4.53 : 4.29 : 3.97 : 3.73 : 3.42 : 3.15 : 2.87 : 2.62 : 2.33 : 2.07 : 1.78 : 1.51 : 1.23 : 0.96 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.035: 0.043:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----

```

Qc	: 0.053:	0.073:	0.107:	0.172:	0.305:	0.617:	2.705:	1.419:	0.503:	0.258:	0.150:	0.095:	0.066:	0.050:	0.041:	0.033:
Cc	: 0.011:	0.015:	0.021:	0.034:	0.061:	0.123:	0.541:	0.284:	0.101:	0.052:	0.030:	0.019:	0.013:	0.010:	0.008:	0.007:
Фоп:	92 :	93 :	93 :	95 :	96 :	101 :	126 :	247 :	261 :	264 :	266 :	267 :	267 :	268 :	268 :	268 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	11.16 :	1.14 :	3.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.76 :	1.03 :	1.31 :
Вн	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 0.053:	0.073:	0.107:	0.172:	0.305:	0.617:	2.705:	1.419:	0.503:	0.258:	0.150:	0.095:	0.066:	0.050:	0.041:	0.033:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Вн	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.028:	0.024:	0.021:	0.019:	0.017:	0.015:	0.014:	0.013:	0.012:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.009:
Cc	: 0.006:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	269 :	268 :	269 :	269 :	269 :	292 :	290 :	290 :	288 :	287 :	287 :	286 :	285 :	284 :	283 :	283 :
Уоп:	1.58 :	1.86 :	2.14 :	2.40 :	2.70 :	3.13 :	3.39 :	3.69 :	3.91 :	4.19 :	4.49 :	4.77 :	5.00 :	5.32 :	5.57 :	5.80 :
Вн	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 0.028:	0.024:	0.021:	0.018:	0.017:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :
Вн	:	:	:	:	:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	:	:	:	:	:	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Вн	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	282 :	281 :	280 :	279 :	278 :	278 :	277 :	276 :	276 :	275 :	275 :	275 :	275 :	274 :	274 :	274 :
Уоп:	6.10 :	6.35 :	6.58 :	6.87 :	7.16 :	7.44 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.73 :	9.00 :	9.28 :	9.57 :	9.85 :	10.32 :
Вн	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :
Вн	: 0.002:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :
Уоп:	10.50 :	10.60 :	11.16 :	11.24 :	11.53 :	11.71 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн	: 0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6001 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc	: 0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

```

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 271 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
y= -2900 : Y-строка 64  Смах= 1.142 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 26)
-----
x= -17200 : -17000 : -16800 : -16600 : -16400 : -16200 : -16000 : -15800 : -15600 : -15400 : -15200 : -15000 : -14800 : -14600 : -14400 : -14200 :
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 86 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.41 :11.30 :11.04 :10.60 :10.32 :10.03 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 75 :
Уоп:12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.33 : 7.05 : 6.80 : 6.56 : 6.25 : 5.99 : 5.73 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.035:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
Фоп: 74 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 85 : 84 :
Уоп: 5.52 : 4.84 : 4.56 : 4.29 : 3.97 : 3.72 : 3.42 : 3.17 : 2.90 : 2.61 : 2.33 : 2.07 : 1.79 : 1.51 : 1.24 : 0.97 :
Ви : 0.007: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.035:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.053: 0.072: 0.104: 0.166: 0.287: 0.546: 1.142: 0.930: 0.456: 0.244: 0.146: 0.094: 0.065: 0.050: 0.040:
Cc : 0.011: 0.014: 0.021: 0.033: 0.057: 0.109: 0.228: 0.186: 0.091: 0.049: 0.029: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008:
Фоп: 83 : 82 : 80 : 78 : 73 : 62 : 26 : 319 : 294 : 286 : 281 : 279 : 277 : 277 : 276 :

```

Уоп:	0.70	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:5.27	:6.90	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:0.77	:1.04	:1.31	:
Ви:	0.052:	0.072:	0.104:	0.166:	0.287:	0.546:	1.142:	0.930:	0.456:	0.244:	0.146:	0.094:	0.065:	0.049:	0.040:	0.033:	:
Ки:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	:
Ви:	0.001:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки:	6002:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:	:
Qc:	0.028:	0.024:	0.021:	0.019:	0.017:	0.015:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.009:	:
Cc:	0.006:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Фоп:	275:	274:	274:	273:	273:	273:	273:	293:	291:	290:	289:	288:	287:	287:	286:	285:	:
Уоп:	1.58:	1.86:	2.14:	2.41:	2.70:	2.96:	3.23:	3.75:	4.03:	4.30:	4.54:	4.80:	5.06:	5.37:	5.63:	5.89:	:
Ви:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки:	0.028:	0.024:	0.021:	0.018:	0.016:	0.015:	0.014:	0.010:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	:
Ки:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	:
Ви:	:	:	:	:	:	:	:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки:	:	:	:	:	:	:	:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	:
Ви:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.000:	:
Ки:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6003:	:

х=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:	:
Qc:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	:
Cc:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Фоп:	284:	283:	282:	281:	280:	279:	278:	278:	277:	277:	277:	276:	276:	276:	276:	275:	:
Уоп:	6.15:	6.41:	6.69:	6.98:	7.23:	7.44:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	8.82:	9.11:	9.39:	9.57:	9.85:	10.21:	:
Ви:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	:
Ви:	0.002:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	:
Ки:	6001:	6001:	6001:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6002:	:
Ви:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки:	6003:	6003:	6003:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	:

х=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:	:
Qc:	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	:
Cc:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Фоп:	275:	275:	275:	275:	275:	275:	275:	274:	274:	274:	274:	274:	274:	274:	274:	274:	:
Уоп:	10.49:	10.78:	11.19:	11.24:	11.53:	11.83:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	:
Ви:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	:
Ви:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	:
Ви:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:
Ки:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	:

х=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:	:
Qc:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	:
Cc:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Фоп:	274:	274:	274:	274:	273:	273:	273:	273:	273:	273:	273:	273:	273:	273:	273:	273:	:
Уоп:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	:
Ви:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	:
Ви:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	:
Ви:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки:	6001:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:	:
Qc:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Cc:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:
Фоп:	273:	273:	273:	273:	273:	273:	273:	273:	273:	273:	272:	272:	272:	272:	272:	272:	:
Уоп:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	:
Ви:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	:
Ви:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	:
Ви:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
y= -3100 : Y-строка 65 Стах= 0.487 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 12)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 85 : 85 : 85 : 85 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : 6001: 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.30 :11.07 :10.60 :10.32 :10.03 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 80 : 78 : 77 : 76 : 75 : 74 : 85 :
Уоп:12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.58 : 6.35 : 6.07 : 5.39 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.008:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.035: 0.042:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
Фоп: 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 82 : 82 : 81 : 80 : 79 : 78 : 76 :
Уоп: 5.16 : 4.85 : 4.55 : 4.27 : 4.02 : 3.74 : 3.44 : 3.18 : 2.90 : 2.63 : 2.36 : 2.09 : 1.81 : 1.55 : 1.28 : 1.01 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.029: 0.034: 0.041:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.052: 0.066: 0.093: 0.141: 0.219: 0.342: 0.487: 0.439: 0.304: 0.193: 0.123: 0.084: 0.061: 0.048: 0.039: 0.033:
Cc : 0.010: 0.013: 0.019: 0.028: 0.044: 0.068: 0.097: 0.088: 0.061: 0.039: 0.025: 0.017: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:
Фоп: 74 : 72 : 68 : 63 : 54 : 38 : 12 : 340 : 317 : 303 : 295 : 290 : 287 : 285 : 282 : 282 :
Уоп: 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.82 : 1.08 : 1.35 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.050: 0.066: 0.093: 0.141: 0.219: 0.342: 0.463: 0.439: 0.304: 0.193: 0.123: 0.084: 0.061: 0.048: 0.039: 0.032:

```

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

131

y= -3300 : Y-строка 66 Cmax= 0.273 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 7)

[illegible][illegible]

132


```

Ви :      : 0.001:      :      :      : 0.006: 0.001:      :      :      :      :      :      :
Ки :      : 6001 :      :      :      : 6001 : 6001 :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

х= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
~~~~~
Qc : 0.027: 0.023: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 286 : 285 : 283 : 282 : 282 : 281 : 280 : 280 : 279 : 279 : 278 : 293 : 292 : 291 : 290 : 289 :
Uоп: 1.68 : 1.95 : 2.21 : 2.48 : 2.76 : 3.01 : 3.31 : 3.56 : 3.84 : 4.10 : 4.41 : 5.06 : 5.32 : 5.57 : 5.79 : 6.09 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.026: 0.023: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6003 : 6003 :
~~~~~

х= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
~~~~~
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 288 : 287 : 286 : 285 : 283 : 282 : 281 : 281 : 280 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 : 278 : 278 :
Uоп: 6.35 : 6.55 : 6.87 : 7.16 : 7.33 : 7.62 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 9.00 : 9.29 : 9.57 : 12.00 : 10.03 : 10.32 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

х= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
~~~~~
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 278 : 278 : 278 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Uоп: 10.49 : 10.78 : 11.30 : 11.53 : 11.71 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

х= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
~~~~~
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 276 : 276 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 274 :
Uоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

х= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
~~~~~
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 :
Uоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

х= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
~~~~~
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Uоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :

```

```

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

у= -3500 : Y-строка 67 Стах= 0.171 долей ПДК (х= -3200.0; напр.ветра= 5)

```

-----
х= -17200 : -17000 : -16800 : -16600 : -16400 : -16200 : -16000 : -15800 : -15600 : -15400 : -15200 : -15000 : -14800 : -14600 : -14400 : -14200 :
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

-----
х= -14000 : -13800 : -13600 : -13400 : -13200 : -13000 : -12800 : -12600 : -12400 : -12200 : -12000 : -11800 : -11600 : -11400 : -11200 : -11000 :
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :11.53 :11.41 :11.17 :10.78 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

```

-----
х= -10800 : -10600 : -10400 : -10200 : -10000 : -9800 : -9600 : -9400 : -9200 : -9000 : -8800 : -8600 : -8400 : -8200 : -8000 : -7800 :
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 78 : 77 : 76 : 75 : 79 : 80 : 80 :
Уоп:10.03 :12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.79 : 7.54 : 7.26 : 7.05 : 6.73 : 6.41 : 5.99 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0.001 : 0.001 :
~~~~~

```

```

-----
х= -7600 : -7400 : -7200 : -7000 : -6800 : -6600 : -6400 : -6200 : -6000 : -5800 : -5600 : -5400 : -5200 : -5000 : -4800 : -4600 :
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.021: 0.023: 0.027: 0.032:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
Фоп: 80 : 79 : 79 : 79 : 78 : 77 : 76 : 75 : 74 : 73 : 71 : 69 : 67 : 65 : 62 :
Уоп: 5.16 : 4.88 : 4.65 : 4.35 : 4.08 : 3.84 : 3.56 : 3.25 : 3.01 : 2.75 : 2.47 : 2.22 : 1.96 : 1.70 : 1.45 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

-----
х= -4400 : -4200 : -4000 : -3800 : -3600 : -3400 : -3200 : -3000 : -2800 : -2600 : -2400 : -2200 : -2000 : -1800 : -1600 : -1400 :
-----
Qc : 0.046: 0.056: 0.065: 0.082: 0.105: 0.134: 0.171: 0.151: 0.127: 0.098: 0.077: 0.060: 0.051: 0.042: 0.030:
Cc : 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.021: 0.027: 0.034: 0.030: 0.025: 0.020: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006:
Фоп: 58 : 52 : 47 : 42 : 32 : 19 : 5 : 351 : 208 : 325 : 316 : 312 : 306 : 301 : 297 :
Уоп: 0.96 : 0.73 : 0.66 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 4.70 :12.00 :12.00 : 0.64 : 0.79 : 1.02 : 1.27 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.043: 0.050: 0.058: 0.082: 0.105: 0.125: 0.142: 0.140: 0.127: 0.098: 0.077: 0.055: 0.048: 0.041: 0.029:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6004 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.005: 0.006: 0.000: 0.008: 0.023: 0.009: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.004: 0.003: 0.001: 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
~~~~~

```



```

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

у= -3700 : Y-строка 68 Стах= 0.249 долей ПДК (х= -2800.0; напр.ветра=312)

```

-----
х=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

-----
х= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :11.65 :11.30 :11.22 :10.78 :10.49 :10.21 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

```

-----
х= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 79 : 78 : 78 : 78 : 77 : 77 : 76 : 76 : 75 : 75 : 76 : 76 : 77 : 77 : 77 :
Уоп:10.03 :12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.33 : 7.05 : 6.80 : 6.49 : 6.22 : 5.93 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.007: 0.008:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :
~~~~~

```

```

-----
х= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007:
Фоп: 77 : 77 : 76 : 75 : 75 : 74 : 73 : 72 : 71 : 70 : 68 : 66 : 64 : 62 : 59 :
Уоп: 5.24 : 4.96 : 4.70 : 4.40 : 4.19 : 3.87 : 3.63 : 3.35 : 3.12 : 2.84 : 2.58 : 2.31 : 2.06 : 1.82 : 1.58 : 1.33 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.028: 0.032:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

-----
х= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.042: 0.050: 0.059: 0.068: 0.078: 0.099: 0.116: 0.139: 0.249: 0.072: 0.063: 0.055: 0.046: 0.039: 0.033:
Cc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.020: 0.023: 0.028: 0.050: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
Фоп: 51 : 46 : 40 : 33 : 26 : 15 : 4 : 63 : 312 : 333 : 325 : 319 : 313 : 307 : 303 :
Уоп: 1.11 : 0.90 : 0.70 : 0.72 :12.00 :12.00 :12.00 : 4.16 : 1.09 : 0.70 : 0.68 : 0.75 : 0.95 : 1.17 : 1.40 : 1.64 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.038: 0.044: 0.051: 0.057: 0.074: 0.084: 0.091: 0.139: 0.247: 0.062: 0.055: 0.049: 0.042: 0.036: 0.031: 0.027:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6004 : 6004 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.003: 0.013: 0.020:      : 0.003: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.002: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:      : 0.003: 0.005:      :      : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      : 6001 : 6001 :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :
~~~~~

```

```

-----
х= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----

```

Qc	: 0.024:	0.021:	0.019:	0.017:	0.016:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:
Cc	: 0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	297 :	295 :	292 :	291 :	289 :	288 :	287 :	286 :	285 :	285 :	284 :	283 :	283 :	295 :	294 :	293 :
Uоп:	1.88 :	2.13 :	2.38 :	2.64 :	2.90 :	3.16 :	3.42 :	3.70 :	3.97 :	4.23 :	4.49 :	4.76 :	5.06 :	5.83 :	6.05 :	6.31 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.024:	0.021:	0.019:	0.017:	0.015:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.007:	0.006:	0.006:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.001:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.002:	0.002:
Ки	: 6002 :	6002 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6001 :	6001 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.001:	0.001:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6003 :	6003 :

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	291 :	290 :	289 :	287 :	286 :	285 :	284 :	284 :	283 :	283 :	283 :	282 :	282 :	281 :	281 :	281 :
Uоп:	6.54 :	6.80 :	7.05 :	7.30 :	7.44 :	7.81 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.82 :	9.11 :	9.39 :	9.57 :	9.85 :	10.32 :	10.32 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Ки	: 6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	281 :	280 :	280 :	280 :	280 :	279 :	279 :	279 :	279 :	279 :	278 :	278 :	278 :	278 :	278 :	278 :
Uоп:	10.78 :	11.08 :	11.41 :	11.53 :	11.71 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	278 :	277 :	277 :	277 :	277 :	277 :	277 :	277 :	277 :	277 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6001 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc	: 0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:
Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Уоп:	2.01	: 2.26	: 2.50	: 2.76	: 3.01	: 3.28	: 3.52	: 3.76	: 4.03	: 4.29	: 4.55	: 4.84	: 5.11	: 5.42	: 5.79	: 6.41	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.022:	0.020:	0.018:	0.016:	0.015:	0.013:	0.012:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.007:	0.006:	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6002 :	6002 :	6001 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.001:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6003 :

х=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:	:
Qc :	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	:
Cc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Фоп:	293 :	291 :	290 :	288 :	287 :	286 :	286 :	285 :	285 :	284 :	284 :	284 :	283 :	283 :	283 :	282 :	:
Уоп:	6.69 :	6.87 :	7.16 :	7.33 :	7.62 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.93 :	9.11 :	9.39 :	12.00 :	10.03 :	10.21 :	10.49 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.004:	0.003:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	:
Ви :	0.001:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:

х=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:	:
Qc :	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Фоп:	282 :	282 :	281 :	281 :	281 :	281 :	280 :	280 :	280 :	280 :	280 :	279 :	279 :	279 :	279 :	279 :	:
Уоп:	10.78 :	11.15 :	11.30 :	11.53 :	11.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ви :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:

х=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:	:
Qc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Фоп:	279 :	278 :	278 :	278 :	278 :	278 :	278 :	278 :	277 :	277 :	277 :	277 :	277 :	277 :	277 :	277 :	:
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:
Ви :	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	6001 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:	:
Qc :	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Cc :	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:
Фоп:	277 :	277 :	277 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	:
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:	:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:
Фоп:	276 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	:
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

y= -4100 : Y-строка 70 Стах= 0.083 долей ПДК (х= -2800.0; напр.ветра=349)

х=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:																
Qc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	82	: 82	: 82	: 82	: 82	: 82	: 82	: 81	: 81	: 81	: 81	: 81	: 81	: 81	: 80	: 80
Уоп:	12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	: 0.000:	: 0.000:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	: 6001:	: 6001:
х=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:																
Qc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	80	: 80	: 80	: 80	: 79	: 79	: 79	: 79	: 78	: 78	: 78	: 78	: 77	: 77	: 77	: 76
Уоп:	12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 11.75	: 11.53	: 11.30	: 11.13	: 10.78
Ви	: 0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Ки	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:
х=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:																
Qc	: 0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	76	: 76	: 75	: 75	: 74	: 74	: 74	: 73	: 73	: 72	: 72	: 71	: 71	: 71	: 72	: 72
Уоп:	10.21	: 12.00	: 9.94	: 9.39	: 9.11	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 7.79	: 7.54	: 7.33	: 7.05	: 6.80	: 6.49	: 12.00
Ви	: 0.003:	0.004:	0.003:	0.004:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.007:	0.007:	0.007:
Ки	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Ви	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.001:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:	:
Ки	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	:	:
х=-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:																
Qc	: 0.009:	0.009:	0.010:	0.010:	0.011:	0.012:	0.012:	0.013:	0.014:	0.016:	0.017:	0.019:	0.021:	0.023:	0.026:	0.030:
Cc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:
Фоп:	71	: 71	: 71	: 70	: 69	: 68	: 67	: 65	: 64	: 62	: 60	: 58	: 55	: 52	: 49	: 45
Уоп:	12.00	: 12.00	: 4.88	: 4.55	: 4.31	: 4.04	: 3.80	: 3.56	: 3.28	: 3.03	: 2.80	: 2.55	: 2.33	: 2.10	: 1.88	: 1.67
Ви	: 0.007:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.011:	0.012:	0.012:	0.013:	0.014:	0.016:	0.017:	0.019:	0.020:	0.023:	0.026:
Ки	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.003:	0.004:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	: 0.001:	: 0.001:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	: 6001:	: 6001:
х=-4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:																
Qc	: 0.035:	0.040:	0.046:	0.051:	0.056:	0.063:	0.067:	0.068:	0.083:	0.065:	0.052:	0.043:	0.037:	0.032:	0.028:	0.025:
Cc	: 0.007:	0.008:	0.009:	0.010:	0.011:	0.013:	0.013:	0.014:	0.017:	0.013:	0.010:	0.009:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:
Фоп:	41	: 36	: 31	: 25	: 18	: 10	: 3	: 358	: 349	: 339	: 332	: 327	: 322	: 317	: 313	: 309
Уоп:	1.47	: 1.29	: 1.14	: 1.00	: 0.90	: 12.00	: 12.00	: 0.79	: 12.00	: 0.92	: 1.03	: 1.17	: 1.34	: 1.53	: 1.72	: 1.94
Ви	: 0.029:	0.033:	0.037:	0.041:	0.045:	0.045:	0.048:	0.047:	0.041:	0.044:	0.040:	0.036:	0.032:	0.029:	0.025:	0.023:
Ки	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Ви	: 0.005:	0.006:	0.007:	0.008:	0.009:	0.015:	0.015:	0.010:	0.030:	0.012:	0.006:	0.005:	0.004:	0.003:	0.002:	0.001:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6004:	6004:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.003:	0.004:	0.008:	0.009:	0.007:	0.004:	0.001:	0.001:	0.001:	:	:
Ки	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6004:	6002:	6002:	6004:	6004:	6001:	6001:	:	:
х=-1200:-1000:-800:-600:-400:-200:0:200:400:600:800:1000:1200:1400:1600:1800:																
Qc	: 0.022:	0.020:	0.018:	0.016:	0.015:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:
Cc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	306	: 303	: 301	: 299	: 297	: 295	: 294	: 292	: 291	: 290	: 289	: 289	: 288	: 287	: 287	: 287
Уоп:	2.16	: 2.39	: 2.62	: 2.88	: 3.11	: 3.37	: 3.63	: 3.87	: 4.10	: 4.39	: 4.65	: 4.90	: 5.16	: 5.45	: 5.99	: 6.25
Ви	: 0.020:	0.019:	0.017:	0.015:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.011:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:


```

-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 77 : 77 : 77 : 76 : 76 : 76 : 75 : 75 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.78 :11.53 :11.41 :11.20 :10.78 :10.49 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 75 : 74 : 74 : 73 : 73 : 72 : 72 : 71 : 71 : 70 : 70 : 69 : 69 : 69 : 69 : 69 :
Уоп:10.21 :10.03 :12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.98 :12.00 : 7.44 : 7.16 :12.00 : 6.63 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : :
-----
x= -7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006:
Фоп: 69 : 68 : 68 : 67 : 66 : 65 : 63 : 62 : 60 : 58 : 56 : 54 : 51 : 48 : 45 : 41 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 : 4.65 : 4.40 : 4.16 : 3.89 : 3.67 : 3.42 : 3.18 : 2.93 : 2.71 : 2.48 : 2.27 : 2.06 : 1.86 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.021: 0.023:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:
-----
Qc : 0.032: 0.036: 0.040: 0.044: 0.048: 0.053: 0.055: 0.057: 0.062: 0.054: 0.046: 0.039: 0.034: 0.030: 0.026: 0.023:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп: 37 : 32 : 27 : 22 : 16 : 9 : 3 : 358 : 351 : 342 : 336 : 330 : 326 : 321 : 317 : 313 :
Уоп: 1.68 : 1.51 : 1.37 : 1.26 : 1.16 :12.00 :12.00 : 1.06 :12.00 : 1.18 : 1.28 : 1.41 : 1.56 : 1.73 : 1.91 : 2.12 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.037: 0.036: 0.038: 0.039: 0.032: 0.036: 0.034: 0.031: 0.028: 0.025: 0.023: 0.021:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.013: 0.014: 0.009: 0.016: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.007: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 :
-----
x= -1200:-1000:-800:-600:-400:-200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 310 : 307 : 304 : 302 : 300 : 299 : 297 : 296 : 294 : 293 : 292 : 291 : 291 : 290 : 290 : 290 :
Уоп: 2.33 : 2.53 : 2.77 : 3.00 : 3.23 : 3.47 : 3.71 : 3.97 : 4.23 : 4.49 : 4.72 : 5.00 : 5.32 : 5.81 : 6.21 : 6.51 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : : 0.000: : 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : 6002 : : 6002 : 6002 : 6002 :

```

```

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 290 : 290 : 292 : 291 : 290 : 289 : 289 : 288 : 288 : 287 : 287 : 286 : 286 : 286 : 285 : 285 :
Уоп: 6.74 : 7.01 : 7.33 : 7.62 : 7.79 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.82 : 9.11 : 9.39 : 9.57 :12.00 :10.32 :10.50 :10.78 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 285 : 284 : 284 : 284 : 283 : 283 : 283 : 282 : 282 : 282 : 282 : 281 : 281 : 281 : 281 : 281 :
Уоп:11.07 :11.29 :11.41 :11.71 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 278 : 278 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 277 : 277 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
y= -4500 : Y-строка 72 Стах= 0.050 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=352)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```

```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023: 0.026:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.029: 0.032: 0.035: 0.038: 0.042: 0.046: 0.047: 0.047: 0.050: 0.046: 0.041: 0.036: 0.031: 0.027: 0.024: 0.022:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.020: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -4700 : Y-строка 73 Стах= 0.043 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=353)
-----
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.027: 0.029: 0.032: 0.034: 0.038: 0.040: 0.041: 0.041: 0.043: 0.040: 0.036: 0.032: 0.029: 0.026: 0.023: 0.021:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
y= -4900 : Y-строка 74 Стах= 0.038 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=354)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.025: 0.027: 0.029: 0.032: 0.034: 0.036: 0.036: 0.037: 0.038: 0.036: 0.032: 0.030: 0.027: 0.024: 0.022: 0.020:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----

```

```

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -5100 : Y-строка 75 Стах= 0.034 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=354)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.034: 0.032: 0.029: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```

147

```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.019: 0.018:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -5700 : Y-строка 78 Стах= 0.026 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019:

```



```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
y= -5900 : Y-строка 79 Стах= 0.024 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----

```

```

Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -6100 : Y-строка 80 Стах= 0.023 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -6300 : Y-строка 81 Стах= 0.021 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -6500 : Y-строка 82 Стах= 0.020 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```

```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -6700 : Y-строка 83 Стах= 0.019 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
-----
y= -6900 : Y-строка 84 Cmax= 0.018 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----

```

```

Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -7100 : Y-строка 85 Стах= 0.017 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```

[illegible]

```
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
```

QC : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -7300 : Y-строка 86 Cmax= 0.016 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

```
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
```

[illegible]

```
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
```

[illegible]

```
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
```

QC : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

[illegible]

```
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
```

[illegible]

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

[illegible]

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

QC : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

[illegible]

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

[illegible]

```
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
```

[illegible]

```
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
```

[illegible]

y= -7500 : Y-строка 87 Cmax= 0.015 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

```
x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
```

[illegible]

```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -7700 : Y-строка 88 Стах= 0.015 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:

```



```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
y= -7900 : Y-строка 89 Стах= 0.014 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----

```

```

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -8100 : Y-строка 90 Стах= 0.014 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```



```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -8700 : Y-строка 93 Стах= 0.012 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
y= -8900 : Y-строка 94 Cmax= 0.012 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----

```

```

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -9100 : Y-строка 95 Стах= 0.011 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```



```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -9700 : Y-строка 98 Стах= 0.010 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:

```



```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -3000.0 м, Y= -1500.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.9893887 доли ПДКмр |
 | 0.5978777 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 206 град.
 и скорости ветра 0.99 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния	b=C/M	
1	000101 6002	П1	0.0877	2.974979	99.5	99.5	33.9093475		
			В сумме =	2.974979	99.5				
			Суммарный вклад остальных =	0.014410	0.5				

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город : 009 Шуский район.

Объект : 0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. : 1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь : 0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра	: X= 0 м; Y= 0
Длина и ширина	: L= 34400 м; B= 19400 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D= 200 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	19 37	20 38	21 39	22 40	23 41	24 42	25 43	26 44	27 45	28 46	29 47	30 48	31 49	32 50	33 51	34 52	35 53	36 54	
1	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
2	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
3	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	
4	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	
5	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
6	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
7	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
8	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
9	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	
10	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	
11	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
12	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
13	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	
14	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	
15	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	
16	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	
17	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	
18	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	
19	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	
20	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	
21	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	
22	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	
23	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	
24	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	
25	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	
26	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	
27	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	
	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	

[illegible]

[illegible]

42																			
43	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.021	0.022	0.024	0.025	0.026	0.027	0.027	
44	0.011	0.012	0.012	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.022	0.023	0.025	0.027	0.028	0.029	0.029	
45	0.011	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.019	0.020	0.022	0.023	0.025	0.026	0.029	0.030	0.032	0.032	
46	0.012	0.012	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018	0.020	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.036	
47	0.012	0.012	0.013	0.014	0.015	0.016	0.018	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.030	0.032	0.034	0.037	0.039	0.040	
48	0.012	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018	0.020	0.022	0.024	0.027	0.030	0.033	0.036	0.039	0.041	0.045	0.046	
49	0.012	0.013	0.014	0.015	0.016	0.018	0.019	0.021	0.023	0.026	0.029	0.033	0.037	0.041	0.045	0.048	0.051	0.054	
50	0.013	0.013	0.014	0.016	0.017	0.018	0.020	0.022	0.025	0.028	0.032	0.036	0.042	0.047	0.052	0.057	0.061	0.065	
51	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.019	0.021	0.024	0.027	0.030	0.035	0.041	0.048	0.055	0.062	0.068	0.075	0.082	
52	0.013	0.014	0.015	0.016	0.018	0.020	0.022	0.025	0.028	0.033	0.039	0.046	0.054	0.064	0.072	0.080	0.098	0.108	
53	0.013	0.014	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.026	0.030	0.036	0.042	0.051	0.061	0.071	0.087	0.109	0.136	0.154	
54	0.013	0.014	0.016	0.017	0.019	0.021	0.024	0.028	0.032	0.038	0.046	0.056	0.066	0.084	0.112	0.153	0.208	0.237	
55	0.014	0.015	0.016	0.018	0.019	0.022	0.025	0.029	0.034	0.040	0.049	0.059	0.072	0.098	0.140	0.204	0.332	0.383	
56	0.014	0.015	0.016	0.018	0.020	0.022	0.025	0.029	0.035	0.042	0.051	0.062	0.079	0.112	0.173	0.285	0.462	0.588	
57	0.014	0.015	0.016	0.018	0.020	0.022	0.025	0.030	0.035	0.043	0.052	0.063	0.083	0.120	0.201	0.378	0.889	2.989	
58	0.014	0.015	0.016	0.018	0.020	0.022	0.025	0.029	0.035	0.042	0.052	0.062	0.081	0.118	0.195	0.357	0.735	1.356	
59	0.013	0.015	0.016	0.017	0.019	0.022	0.025	0.029	0.034	0.041	0.050	0.060	0.076	0.107	0.162	0.255	0.394	0.505	
60	0.013	0.014	0.016	0.017	0.019	0.021	0.024	0.028	0.032	0.039	0.047	0.056	0.071	0.094	0.124	0.175	0.232	0.262	
61	0.013	0.014	0.015	0.017	0.019	0.021	0.024	0.028	0.034	0.041	0.049	0.062	0.086	0.122	0.182	0.260	0.326	0.310	
62	0.013	0.014	0.016	0.017	0.019	0.022	0.025	0.029	0.035	0.042	0.052	0.069	0.100	0.154	0.253	0.435	0.660	0.602	
63	0.013	0.014	0.016	0.017	0.019	0.022	0.025	0.030											

71	0.012	0.013	0.014	0.015	0.017	0.018	0.020	0.022	0.025	0.028	0.032	0.036	0.040	0.044	0.048	0.053	0.055	0.057		-
72	0.012	0.013	0.014	0.015	0.016	0.018	0.019	0.021	0.023	0.026	0.029	0.032	0.035	0.038	0.042	0.046	0.047	0.047		-
73	0.012	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.019	0.020	0.022	0.024	0.027	0.029	0.032	0.034	0.038	0.040	0.041	0.041		-
74	0.012	0.012	0.013	0.014	0.015	0.016	0.018	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.032	0.034	0.036	0.036	0.037		-
75	0.012	0.012	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.019	0.020	0.022	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.032	0.033	0.034		-
76	0.012	0.012	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.022	0.024	0.026	0.027	0.028	0.029	0.030	0.031		-
77	0.012	0.012	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018	0.020	0.021	0.023	0.024	0.025	0.026	0.027	0.028	0.028		-
78	0.012	0.012	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.022	0.023	0.024	0.024	0.025	0.026	0.026		-
79	0.012	0.012	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.024	0.024		-
80	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.019	0.020	0.021	0.022	0.022	0.022	0.023		-
81	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018	0.019	0.019	0.020	0.020	0.021	0.021	0.021		-
82	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018	0.018	0.019	0.019	0.020	0.020	0.020		-
83	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018	0.018	0.018	0.019	0.019	0.019		-
84	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.016	0.017	0.017	0.017	0.018	0.018	0.018		-
85	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017	0.017	0.017		-
86	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016		-
87	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015		-
88	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015		-
89	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014		-
90	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014		-
91	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013		-
92	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013		-
93	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012		-
94	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012		-
95	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011		-
96	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011		-
97	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011		-
98	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010		-

28	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	-
29	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	-
30	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	-
31	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	-
32	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	-
33	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	-
34	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	-
35	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	-
36	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	-
37	0.018	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	-
38	0.019	0.019	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	-
39	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	-
40	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.019	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	-
41	0.023	0.023	0.022	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	-
42	0.025	0.024	0.024	0.023	0.022	0.021	0.020	0.019	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	-
43	0.027	0.026	0.025	0.024	0.023	0.022	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	-
44	0.029	0.029	0.027	0.026	0.024	0.023	0.021	0.020	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	-
45	0.032	0.031	0.029	0.028	0.026	0.024	0.022	0.021	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	-
46	0.036	0.034	0.032	0.029	0.027	0.025	0.024	0.022	0.020	0.019	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	-
47	0.040	0.038	0.035	0.032	0.030	0.027	0.025	0.023	0.021	0.019	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	-
48	0.045	0.042	0.039	0.036	0.033	0.030	0.027	0.024	0.022	0.020	0.019	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	-
49	0.052	0.048	0.044	0.040	0.036	0.033	0.029	0.026	0.023	0.021	0.019	0.018	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	-
50	0.062	0.056	0.051	0.046	0.041	0.036	0.032	0.028	0.025	0.022	0.020	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	-
51	0.076	0.066	0.060	0.053	0.046	0.040	0.034	0.030	0.026	0.023	0.021	0.019	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	-
52	0.095	0.078	0.070	0.061	0.052	0.044	0.037	0.032	0.028	0.024	0.022	0.019	0.018	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	-
53	0.125	0.094	0.079	0.068	0.059	0.049	0.040	0.034	0.029	0.025	0.022	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	-
54	0.169	0.123	0.094	0.074	0.063	0.053	0.043	0.036	0.030	0.026	0.023	0.021	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	-
55	0.235	0.168	0.117	0.085	0.066	0.056	0.046	0.038	0.032	0.027	0.024	0.021	0.019	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	-
	0.399	0.238	0.147	0.097	0.070	0.058	0.048	0.039	0.033	0.028	0.024	0.021	0.019	0.017	0.016	0.014	0.013	0.012	-

56																			
57	0.617	0.299	0.167	0.105	0.073	0.059	0.048	0.040	0.033	0.028	0.024	0.021	0.019	0.017	0.016	0.014	0.013	0.012	
58	0.558	0.287	0.165	0.105	0.073	0.058	0.048	0.039	0.033	0.028	0.024	0.021	0.019	0.017	0.016	0.014	0.013	0.012	
59	0.361	0.224	0.144	0.096	0.069	0.056	0.046	0.038	0.032	0.027	0.024	0.021	0.019	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	
60	0.223	0.163	0.115	0.083	0.062	0.052	0.043	0.036	0.030	0.026	0.023	0.020	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	
61	0.237	0.163	0.111	0.078	0.058	0.048	0.040	0.034	0.029	0.025	0.022	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	
62	0.375	0.219	0.134	0.089	0.063	0.049	0.040	0.033	0.028	0.024	0.021	0.019	0.017	0.016	0.015	0.013	0.013	0.012	
63	0.503	0.258	0.150	0.095	0.066	0.050	0.041	0.033	0.028	0.024	0.021	0.019	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	
64	0.456	0.244	0.146	0.094	0.065	0.050	0.040	0.033	0.028	0.024	0.021	0.019	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	
65	0.304	0.193	0.123	0.084	0.061	0.048	0.039	0.033	0.027	0.024	0.021	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	
66	0.190	0.140	0.099	0.072	0.055	0.046	0.037	0.031	0.027	0.023	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	
67	0.127	0.098	0.077	0.060	0.051	0.042	0.035	0.030	0.025	0.022	0.020	0.018	0.016	0.015	0.013	0.012	0.012	0.011	
68	0.249	0.072	0.063	0.055	0.046	0.039	0.033	0.028	0.024	0.021	0.019	0.017	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	
69	0.129	0.071	0.057	0.049	0.041	0.035	0.030	0.026	0.023	0.020	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	
70	0.083	0.065	0.052	0.043	0.037	0.032	0.028	0.025	0.022	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	
71	0.062	0.054	0.046	0.039	0.034	0.030	0.026	0.023	0.021	0.019	0.017	0.016	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	
72	0.050	0.046	0.041	0.036	0.031	0.027	0.024	0.022	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	
73	0.043	0.040	0.036	0.032	0.029	0.026	0.023	0.021	0.019	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	
74	0.038	0.036	0.032	0.030	0.027	0.024	0.022	0.020	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	
75	0.034	0.032	0.029	0.027	0.025	0.023	0.021	0.019	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	
76	0.031	0.030	0.027	0.025	0.023	0.021	0.020	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	
77	0.028	0.027	0.026	0.024	0.022	0.020	0.019	0.018											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	62
0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	63
0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	64
0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	65
0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	66
0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	67
0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	68
0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	69
0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	70
0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	71
0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	72
0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	73
0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	74
0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	75
0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	76
0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	77
0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	78
0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	79
0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	80
0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	81
0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	82
0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	83
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	84
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	85
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	86
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	87
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	88
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	89
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	90
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	91
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	92
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	93
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	94
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	95
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	96
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	97
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	98
-- ----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173		

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См = 2.9893887 долей ПДКмр
= 0.5978777 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = -3000.0 м
(X-столбец 72, Y-строка 57) Ум = -1500.0 м
При опасном направлении ветра : 206 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.99 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 810

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U_{мр}) м/с

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

| ~~~~~~|
~~~~~|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -2866: | -5585: | -7359: | -3889: | -5606: | -2340: | -2740: | -7759: | -2687: | -8359: | -4806: | -5743: | -5206: | -5806: | -1258: |
| x=   | -6:    | 12:    | 13:    | 15:    | 17:    | 23:    | 29:    | 35:    | 44:    | 46:    | 51:    | 51:    | 58:    | 67:    | 69:    |
| Qc : | 0.014: | 0.011: | 0.011: | 0.013: | 0.011: | 0.015: | 0.014: | 0.011: | 0.014: | 0.010: | 0.012: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.015: |
| Cc : | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -7450: | -1940: | -8447: | -5901: | -2540: | -2528: | -2140: | -8421: | -1340: | -7307: | -4606: | -5427: | -2940: | -5006: | -7959: |
| x=   | 78:    | 81:    | 87:    | 91:    | 92:    | 96:    | 97:    | -11:   | -22:   | -24:   | -26:   | -27:   | -28:   | -33:   | -37:   |
| Qc : | 0.011: | 0.015: | 0.010: | 0.011: | 0.014: | 0.014: | 0.015: | 0.010: | 0.016: | 0.011: | 0.012: | 0.011: | 0.014: | 0.012: | 0.011: |
| Cc : | 0.002: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.002: | 0.002: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -5406: | -2540: | -1740: | -4406: | -3045: | -1540: | -4206: | -3140: | -1254: | -3871: | -4006: | -7559: | -7359: | -8159: | -5302: |
| x=   | -39:   | -42:   | -44:   | -53:   | -57:   | -62:   | -62:   | -84:   | -86:   | -86:   | -87:   | -89:   | -97:   | -98:   | -99:   |
| Qc : | 0.011: | 0.015: | 0.016: | 0.013: | 0.014: | 0.016: | 0.013: | 0.014: | 0.016: | 0.013: | 0.013: | 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.012: |
| Cc : | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -8159: | -7559: | -4006: | -3907: | -6006: | -6059: | -1540: | -4206: | -2369: | -4406: | -7559: | -1740: | -2340: | -5406: | -7959: |
| x=   | 102:   | 111:   | 113:   | 116:   | 117:   | 130:   | 138:   | 138:   | 147:   | 147:   | 155:   | 156:   | 156:   | 161:   | 163:   |
| Qc : | 0.010: | 0.011: | 0.012: | 0.012: | 0.011: | 0.011: | 0.015: | 0.012: | 0.014: | 0.012: | 0.011: | 0.015: | 0.014: | 0.011: | 0.010: |
| Cc : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.002: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -5006: | -4606: | -1340: | -7593: | -6206: | -6225: | -2210: | -1594: | -1540: | -5606: | -1429: | -8507: | -1340: | -2140: | -1263: |
| x=   | 167:   | 174:   | 178:   | 179:   | 185:   | 191:   | 199:   | 214:   | 216:   | 217:   | 219:   | 219:   | 221:   | 221:   | 223:   |
| Qc : | 0.011: | 0.011: | 0.014: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.011: | 0.014: | 0.010: | 0.014: | 0.014: | 0.014: |
| Cc : | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.003: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.003: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -5289: | -7759: | -8359: | -2051: | -4806: | -6390: | -5206: | -6406: | -5806: | -8307: | -5206: | -7736: | -1940: | -5195: | -5406: |
| x=   | 231:   | 235:   | 246:   | 250:   | 251:   | 253:   | 258:   | 259:   | 267:   | 267:   | 276:   | 280:   | 281:   | 281:   | 291:   |
| Qc : | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.014: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.011: | 0.010: | 0.014: | 0.011: | 0.011: |
| Cc : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.002: | 0.002: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -8159: | -6498: | -7759: | -3903: | -8139: | -8359: | -4006: | -5454: | -6006: | -1585: | -5102: | -4206: | -6606: | -4406: | -8533: |
| x=   | 295:   | 296:   | 296:   | 299:   | 299:   | 310:   | 313:   | 315:   | 317:   | 322:   | 332:   | 338:   | 339:   | 347:   | 349:   |
| Qc : | 0.010: | 0.011: | 0.010: | 0.012: | 0.010: | 0.010: | 0.012: | 0.011: | 0.011: | 0.014: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.010: |
| Cc : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |

|    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -1740: | -5023: | -7959: | -5006: | -8433: | -4606: | -5006: | -7880: | -6206: | -8081: | -5606: | -5618: | -2069: | -1905: | -1940: |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

```

x= 356: 361: 363: 367: 373: 374: 375: 381: 385: 391: 394: 400: 420: 423: 423:
-----
Qc : 0.013: 0.011: 0.010: 0.011: 0.010: 0.011: 0.010: 0.010: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.013: 0.013: 0.013:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

y= -1740: -1576: -4940: -7959: -4806: -6406: -5806: -8559: -3900: -4206: -4209: -4389: -8023: -5783: -4406:

x= 426: 429: 433: 437: 451: 459: 467: 479: 483: 483: 483: 483: 483: 484: 491:

Qc : 0.013: 0.013: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.010: 0.009: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.011:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= -4006: -5806: -4065: -4857: -6006: -6592: -4806: -4508: -4742: -5947: -4606: -6206: -4606: -4627: -6006:
-----
x= 492: 496: 497: 505: 517: 519: 525: 541: 551: 568: 574: 585: 588: 598: 599:
-----
Qc : 0.011: 0.010: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= -6112: -6406: -6516: -6206: -6276: -6406: -6441: 2138: 2233: 2325: 2433: 2513: 2633: 2701: 2833:

x= 653: 659: 670: 701: 737: 804: 821: 891: 906: 920: 937: 949: 968: 978: 999:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= -2140: -3224: -8395: -2740: -1940: -7163: -5206: -4806: -8359: -7759: -5154: -2340: -2940: -3806: -7259:
-----
x= -103: -108: -109: -113: -119: -125: -142: -149: -154: -165: -166: -177: -194: -202: -209:
-----
Qc : 0.016: 0.014: 0.010: 0.015: 0.016: 0.011: 0.012: 0.012: 0.010: 0.011: 0.012: 0.016: 0.015: 0.014: 0.011:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~

y= -3799: -3140: -1340: -4606: -5006: -7959: -1249: -2540: -1740: -3197: -4406: -8279: -1540: -4206: -3806:

x= -215: -221: -222: -226: -233: -237: -240: -242: -244: -251: -253: -253: -262: -262: -269:

Qc : 0.014: 0.015: 0.017: 0.013: 0.012: 0.011: 0.017: 0.016: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.018: 0.014: 0.015:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~

y= -4006: -7559: -8187: -7355: -7359: -8159: -2140: -2740: -4867: -1940: -8055: -3727: -4806: -7759: -2340:
-----
x= -287: -289: -289: -293: -297: -298: -303: -313: -314: -319: -333: -345: -349: -365: -377:
-----
Qc : 0.014: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.017: 0.016: 0.013: 0.018: 0.011: 0.015: 0.013: 0.011: 0.018:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.004:
~~~~~

y= -3606: -3597: -2940: -1245: -4729: -7461: -3148: -3140: -1340: -4606: -4608: -3468: -7959: -2540: -1740:

x= -387: -390: -394: -395: -395: -395: -399: -421: -422: -426: -426: -436: -437: -442: -444:

Qc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.019: 0.014: 0.012: 0.016: 0.017: 0.019: 0.014: 0.014: 0.016: 0.011: 0.017: 0.019:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.004:
~~~~~

y= -4308: -4406: -1140: -4487: -3406: -1540: -4206: -3806: -8019: -3259: -3338: -4006: -1084: -7559: -7567:
-----
x= -448: -453: -455: -457: -458: -462: -462: -469: -475: -482: -482: -487: -489: -489: -497:
-----
Qc : 0.015: 0.014: 0.019: 0.014: 0.017: 0.020: 0.015: 0.016: 0.011: 0.017: 0.017: 0.016: 0.020: 0.012: 0.012:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= -2140: -2740: -3606: -1940: -3099: -7759: -3406: -940: -2340: -923: -1140: -3140: -2940: -7983: -1340:

x= -503: -513: -517: -519: -547: -565: -566: -572: -577: -583: -589: -592: -594: -617: -622:

Qc : 0.019: 0.018: 0.017: 0.020: 0.018: 0.012: 0.018: 0.020: 0.019: 0.020: 0.021: 0.018: 0.018: 0.011: 0.021:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.002: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: 0.004:
~~~~~

y= -3322: -940: -7633: -4272: -7959: -2540: -1740: -3869: -1540: -4206: -3206: -3806: -3757: -3981: -958:
-----
x= -626: -634: -635: -636: -637: -642: -644: -654: -662: -662: -663: -669: -681: -681: -686:
-----
Qc : 0.018: 0.021: 0.012: 0.016: 0.011: 0.019: 0.022: 0.017: 0.022: 0.016: 0.019: 0.017: 0.018: 0.017: 0.022:
Cc : 0.004: 0.004: 0.002: 0.003: 0.002: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004:
~~~~~

```

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -4006: | -7899: | -2140: | -3645: | -4093: | -2740: | -3606: | -1940: | -3515: | -7815: | -3140: | -7759: | -3406: | -3385: | -7699: |
| x=   | -687:  | -687:  | -703:  | -708:  | -708:  | -713:  | -717:  | -719:  | -739:  | -757:  | -763:  | -765:  | -766:  | -771:  | -773:  |
| Qc : | 0.017: | 0.012: | 0.021: | 0.018: | 0.017: | 0.020: | 0.019: | 0.022: | 0.019: | 0.012: | 0.020: | 0.012: | 0.020: | 0.020: | 0.012: |
| Cc : | 0.003: | 0.002: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.002: | 0.004: | 0.002: | 0.004: | 0.004: | 0.002: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -2340: | -994:  | -1140: | -2940: | -3332: | -1340: | -2540: | -1740: | -1540: | -1057: | -3336: | -2140: | -2740: | -1935: | -1940: |
| x=   | -777:  | -789:  | -789:  | -794:  | -797:  | -822:  | -842:  | -844:  | -862:  | -887:  | -900:  | -903:  | -913:  | -914:  | -919:  |
| Qc : | 0.022: | 0.023: | 0.024: | 0.021: | 0.020: | 0.024: | 0.021: | 0.025: | 0.025: | 0.025: | 0.021: | 0.024: | 0.023: | 0.025: | 0.025: |
| Cc : | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -1854: | -3140: | -2340: | -1120: | -1140: | -2940: | 2888:  | 2033:  | 3033:  | 3076:  | 2016:  | 2233:  | 2433:  | 2633:  | 3088:  |
| x=   | -959:  | -963:  | -977:  | -986:  | -989:  | -994:  | 1008:  | 1027:  | 1030:  | 1037:  | 1049:  | 1106:  | 1137:  | 1168:  | 1177:  |
| Qc : | 0.026: | 0.023: | 0.024: | 0.027: | 0.027: | 0.024: | 0.010: | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: |
| Cc : | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 2833:  | 1894:  | 2033:  | 3033:  | 2233:  | 3100:  | 2433:  | 1874:  | 2633:  | 2833:  | 2033:  | 3033:  | 1853:  | 3091:  | 2233:  |
| x=   | 1199:  | 1207:  | 1227:  | 1230:  | 1306:  | 1317:  | 1337:  | 1341:  | 1368:  | 1399:  | 1427:  | 1430:  | 1475:  | 1475:  | 1506:  |
| Qc : | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.010: |
| Cc : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 2433:  | 2633:  | 2833:  | 1833:  | 2033:  | 3033:  | 3082:  | 2233:  | 2433:  | 1851:  | 2633:  | 3073:  | 2833:  | 2033:  | 3033:  |
| x=   | 1537:  | 1568:  | 1599:  | 1609:  | 1627:  | 1630:  | 1634:  | 1706:  | 1737:  | 1762:  | 1768:  | 1792:  | 1799:  | 1827:  | 1830:  |
| Qc : | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: |
| Cc : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 2233:  | 1870:  | 2433:  | 3064:  | 3033:  | 2022:  | 2033:  | 2926:  | 2633:  | 2833:  | 2787:  | 2649:  | 2633:  | 2491:  | 2433:  |
| x=   | 1906:  | 1914:  | 1937:  | 1951:  | 1954:  | 1963:  | 1966:  | 1967:  | 1968:  | 1978:  | 1983:  | 1999:  | 2000:  | 2003:  | 2005:  |
| Qc : | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: |
| Cc : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 2333:  | 2233:  | 2174:  | -3340: | -1281: | -2046: | -1340: | -1764: | -1442: | -2540: | -1740: | -1540: | -1558: | -1675: | -2140: |
| x=   | 2007:  | 2010:  | 2011:  | -1003: | -1012: | -1017: | -1022: | -1026: | -1039: | -1042: | -1044: | -1062: | -1066: | -1093: | -1103: |
| Qc : | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.023: | 0.028: | 0.027: | 0.028: | 0.028: | 0.029: | 0.025: | 0.029: | 0.029: | 0.029: | 0.030: | 0.028: |
| Cc : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.005: | 0.006: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -3336: | -2740: | -2158: | -3140: | -2329: | -2340: | -2940: | -3332: | -2499: | -2540: | -2638: | -3251: | -2740: | -2776: | -3170: |
| x=   | -1111: | -1113: | -1120: | -1163: | -1174: | -1177: | -1194: | -1218: | -1227: | -1242: | -1277: | -1286: | -1313: | -1326: | -1353: |
| Qc : | 0.025: | 0.026: | 0.028: | 0.027: | 0.028: | 0.028: | 0.028: | 0.027: | 0.028: | 0.029: | 0.030: | 0.029: | 0.031: | 0.031: | 0.031: |
| Cc : | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -3140: | -2884: | -2940: | -2991: | 9167:  | 9156:  | 9156:  | 9321:  | 9356:  | 9356:  | 9476:  | 9556:  | 9630:  | 9021:  | 9156:  |
| x=   | -1363: | -1371: | -1394: | -1415: | -4409: | -4419: | -4428: | -4429: | -4434: | -4440: | -4449: | -4460: | -4470: | -4543: | -4628: |
| Qc : | 0.031: | 0.032: | 0.033: | 0.033: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |
| Cc : | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 9356:  | 9185:  | 9556:  | 9627:  | 9350:  | 9173:  | 9156:  | 8997:  | 8956:  | 8820:  | 8756:  | 8643:  | 8556:  | 8451:  | 8356:  |
| x=   | -4640: | -4646: | -4656: | -4669: | -4750: | -4759: | -4760: | -4768: | -4770: | -4777: | -4781: | -4786: | -4797: | -4811: | -4823: |
| Qc : | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: |
| Cc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |

|    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 8258:  | 9356:  | 8156:  | 9556:  | 8066:  | 8956:  | 9623:  | 7956:  | 9156:  | 8356:  | 7873:  | 7756:  | 7956:  | 7681:  | 8556:  |
| x= | -4835: | -4840: | -4848: | -4856: | -4859: | -4868: | -4868: | -4873: | -4873: | -4874: | -4884: | -4899: | -4906: | -4908: | -4916: |

```

Qc : 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.007: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 7556: 7504: 8156: 7356: 7328: 7356: 8756: 7151: 7156: 7756: 6956: 6974: 6809: 6756: 6643:
x= -4925: -4933: -4948: -4953: -4957: -4972: -4978: -4981: -4981: -5002: -5006: -5006: -5008: -5009: -5011:
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= 6556: 6477: 6311: 6356: 6146: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9620: 8956: 9156: 8356: 7156:
x= -5012: -5013: -5015: -5015: -5018: -5018: -5025: -5040: -5051: -5056: -5067: -5068: -5073: -5074: -5081:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.005: 0.007: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 7956: 8556: 6016: 8156: 7356: 8756: 5956: 6956: 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556:
x= -5106: -5116: -5136: -5148: -5172: -5178: -5190: -5202: -5202: -5205: -5205: -5213: -5225: -5240: -5251:
Qc : 0.006: 0.006: 0.009: 0.006: 0.007: 0.005: 0.009: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.005: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 5886: 9556: 9616: 8956: 9156: 8356: 7156: 5956: 7956: 8556: 8156: 5756: 7356: 8756: 6956:
x= -5253: -5256: -5267: -5268: -5273: -5274: -5281: -5303: -5306: -5316: -5348: -5371: -5372: -5378: -5402:
Qc : 0.009: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.006: 0.006: 0.006: 0.009: 0.007: 0.005: 0.008:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:
~~~~~

y= 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9613: 8956: 9156: 8356: 7156: 5786: 5956:
x= -5402: -5405: -5405: -5413: -5425: -5440: -5451: -5456: -5466: -5468: -5473: -5474: -5481: -5499: -5503:
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.005: 0.007: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 6956: 7756: 5805: 6556: 6756: 6156: 6356: 5817: 9356: 7556:
x= -5506: -5516: -5548: -5572: -5578: -5602: -5602: -5603: -5605: -5605: -5613: -5625: -5627: -5640: -5651:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.005: 0.007: 0.007: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.005: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 9556: 9609: 5705: 8956: 5905: 9156: 8356: 5705: 7156: 5933: 5665: 5943: 5956: 7956: 8556:
x= -5656: -5665: -5667: -5668: -5672: -5673: -5674: -5675: -5681: -5691: -5694: -5696: -5703: -5706: -5716:
Qc : 0.005: 0.004: 0.009: 0.005: 0.009: 0.005: 0.006: 0.009: 0.007: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 8156: 6069: 7356: 8756: 6061: 5525: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 5505: 6105: 6156: 6356:
x= -5748: -5765: -5772: -5778: -5779: -5785: -5801: -5802: -5802: -5805: -5805: -5806: -5810: -5813: -5825:
Qc : 0.006: 0.008: 0.007: 0.005: 0.008: 0.009: 0.009: 0.007: 0.006: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= 6195: 9356: 7556: 9556: 5505: 5451: 9606: 6188: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556:
x= -5834: -5840: -5851: -5856: -5864: -5865: -5865: -5868: -5868: -5873: -5874: -5875: -5881: -5906: -5916:
Qc : 0.008: 0.005: 0.007: 0.004: 0.009: 0.009: 0.004: 0.008: 0.005: 0.005: 0.006: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 5378: 6341: 6305: 8156: 6316: 7356: 8756: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356:
x= -5944: -5944: -5948: -5948: -5956: -5972: -5978: -5989: -5991: -6001: -6002: -6002: -6005: -6005: -6025:
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.006: 0.008: 0.007: 0.005: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= 9356: 5342: 7556: 9556: 5505: 9602: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556: 6262: 5305:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -6040: -6041: -6051: -6056: -6064: -6064: -6068: -6073: -6074: -6075: -6081: -6106: -6116: -6120: -6139:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.009: 0.007: 0.004: 0.009: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= 6298: 8156: 7356: 8756: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356: 5451: 9356: 7556: 9556:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -6139: -6148: -6172: -6178: -6191: -6201: -6202: -6202: -6205: -6205: -6225: -6230: -6240: -6251: -6256:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.006: 0.007: 0.005: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.008: 0.007: 0.008: 0.009: 0.005: 0.007: 0.004:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y=   9599:  5505:  8956:  9156:  8356:  5705:  7156:  6207:  7956:  8556:  5598:  6255:  8156:  7356:  8756:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -6263: -6264: -6268: -6273: -6274: -6275: -6281: -6285: -6306: -6316: -6321: -6334: -6348: -6372: -6378:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.009: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.007: 0.008: 0.006: 0.005: 0.009: 0.008: 0.006: 0.007: 0.005:
Cc : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356: 9356: 7556: 9556: 5549: 9595: 6243: 8956: 9156:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -6391: -6401: -6402: -6402: -6405: -6405: -6425: -6440: -6451: -6456: -6461: -6462: -6464: -6468: -6473:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.008: 0.007: 0.008: 0.005: 0.006: 0.004: 0.008: 0.004: 0.008: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~

y=   8356:  5705:  7156:  6207:  7956:  8556:  8156:  7356:  8756:  5505:  6105:  5905:  5500:  6956:  7756:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -6474: -6475: -6481: -6504: -6506: -6516: -6548: -6572: -6578: -6587: -6591: -6601: -6602: -6602: -6602:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.008: 0.007: 0.008: 0.006: 0.005: 0.006: 0.007: 0.005: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~

y= 6556: 6756: 6356: 5505: 9356: 6280: 7556: 9556: 9592: 8956: 9156: 8356: 5705: 6195: 7156:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -6605: -6605: -6625: -6626: -6640: -6642: -6651: -6656: -6662: -6668: -6673: -6674: -6675: -6675: -6681:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.004: 0.008: 0.006: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.008: 0.008: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~

y=   7956:  8556:  5529:  8156:  6286:  6305:  7356:  8756:  6305:  6105:  5905:  6956:  7756:  6556:  6756:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -6706: -6716: -6736: -6748: -6760: -6766: -6772: -6778: -6789: -6791: -6801: -6802: -6802: -6805: -6805:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.005: 0.008: 0.006: 0.008: 0.008: 0.006: 0.005: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 6316: 6356: 9356: 6377: 7556: 9556: 9588: 8956: 5557: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 6432:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -6821: -6825: -6840: -6845: -6851: -6856: -6861: -6868: -6870: -6873: -6874: -6875: -6881: -6906: -6912:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.008: 0.004: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004: 0.005: 0.008: 0.005: 0.005: 0.008: 0.007: 0.006: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y=   8556:  8156:  6505:  7356:  8756:  6402:  6305:  6105:  6511:  5905:  6956:  7756:  5585:  6548:  6556:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -6916: -6948: -6970: -6972: -6978: -6979: -6989: -6991: -6998: -7001: -7002: -7002: -7004: -7004: -7005:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.007: 0.006: 0.005: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 6756: 6621: 6556: 6505: 9356: 7556: 6463: 9556: 6556: 9585: 8956: 9156: 8356: 5705: 6450:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -7005: -7016: -7031: -7036: -7040: -7051: -7052: -7056: -7058: -7060: -7068: -7073: -7074: -7075: -7077:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.004: 0.006: 0.007: 0.004: 0.007: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 0.008: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001:
~~~~~

y=   7156:  5738:  7956:  8556:  8156:  7356:  8756:  5890:  6523:  6305:  6105:  5905:  6956:  7756:  6756:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -7081: -7095: -7106: -7116: -7148: -7172: -7178: -7186: -7186: -7189: -7191: -7201: -7202: -7202: -7205:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.008: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.007:
Cc : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

```



```

~~~~~
y= 6505: 9386: 9356: 7556: 9556: 6556: 6523: 7108: 8875: 9240: 9581: 8956: 8984: 9156: 8356:
x= -7214: -7235: -7240: -7251: -7256: -7258: -7259: -7259: -7259: -7259: -7259: -7268: -7272: -7273: -7274:
Qc : 0.007: 0.004: 0.004: 0.006: 0.004: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 7156: 9094: 6012: 7956: 8556: 6584: 7242: 6505: 8156: 7011: 6499: 8777: 7356: 8756: 7376:
x= -7281: -7284: -7302: -7306: -7316: -7320: -7320: -7332: -7348: -7351: -7357: -7357: -7372: -7378: -7381:
Qc : 0.006: 0.004: 0.008: 0.006: 0.005: 0.007: 0.006: 0.007: 0.005: 0.007: 0.007: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 6316: 6305: 6105: 6706: 6956: 7756: 6756: 6134: 6810: 7486: 6913: 7556: 8680: 7596: 8356:
x= -7387: -7389: -7391: -7393: -7402: -7402: -7405: -7418: -7418: -7424: -7442: -7451: -7454: -7467: -7474:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 7956: 8558: 8556: 8156: 7711: 8436: 7756: 7827: 8356: 7956: 7967: 8326: 8217: 8156: 8107:
x= -7506: -7515: -7516: -7548: -7564: -7576: -7602: -7661: -7674: -7706: -7710: -7710: -7735: -7748: -7759:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= -1415.0 м, Y= -2991.0 м

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0334985 доли ПДК <sub>мр</sub> |
|                                     | 0.0066997 мг/м <sup>3</sup>          |

Достигается при опасном направлении 278 град.  
 и скорости ветра 1.31 м/с  
 Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 000101 6003 | П1  | 0.1008                      | 0.033357 | 99.6     | 99.6   | 0.330924928  |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.033357 | 99.6     |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000141 | 0.4      |        |              |

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДК<sub>м.р</sub> для примеси 0301 = 0.2 мг/м<sup>3</sup>

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>мр</sub>) м/с

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -3201.0 м, Y= -385.0 м

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0834978 доли ПДК <sub>мр</sub> |
|                                     | 0.0166996 мг/м <sup>3</sup>          |

Достигается при опасном направлении 173 град.  
 и скорости ветра 12.00 м/с  
 Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 000101 6002 | П1  | 0.0877                      | 0.050978 | 61.1     | 61.1   | 0.581053138  |
| 2    | 000101 6001 | П1  | 0.0239                      | 0.018298 | 21.9     | 83.0   | 0.765801013  |
| 3    | 000101 6003 | П1  | 0.1008                      | 0.012957 | 15.5     | 98.5   | 0.128545895  |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.082233 | 98.5     |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.001265 | 1.5      |        |              |

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -2162.0 м, Y= -4713.0 м

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0314612 доли ПДКмр |
|                                     | 0.0062922 мг/м3          |

Достигается при опасном направлении 335 град.

и скорости ветра 1.94 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ           |             |     |        |          |          |        |              |       |  |
|-----------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------------|-------|--|
| Ном.                        | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния | b=C/M |  |
| 1                           | 000101 6003 | П1  | 0.1008 | 0.022782 | 72.4     | 72.4   | 0.226007253  |       |  |
| 2                           | 000101 6002 | П1  | 0.0877 | 0.004727 | 15.0     | 87.4   | 0.053877436  |       |  |
| 3                           | 000101 6004 | П1  | 0.0104 | 0.002848 | 9.1      | 96.5   | 0.275192589  |       |  |
| В сумме =                   |             |     |        | 0.030357 | 96.5     |        |              |       |  |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |        | 0.001105 | 3.5      |        |              |       |  |

#### 14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Всего просчитано точек: 244

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

#### Расшифровка обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]      |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| y=   | -4335: | -4285: | -4236: | -4186: | -4137: | -4088: | -4038: | -3989: | -3939: | -3890: | -3840: | -3791: | -3742: | -3692: | -3643:  |
| x=   | -3665: | -3663: | -3660: | -3658: | -3656: | -3654: | -3652: | -3649: | -3647: | -3645: | -3643: | -3640: | -3638: | -3636: | -3634:  |
| Qc : | 0.045: | 0.047: | 0.049: | 0.051: | 0.053: | 0.055: | 0.058: | 0.060: | 0.062: | 0.065: | 0.067: | 0.070: | 0.073: | 0.076: | 0.081:  |
| Cc : | 0.009: | 0.009: | 0.010: | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.013: | 0.013: | 0.014: | 0.015: | 0.015: | 0.016:  |
| Фоп: | 18 :   | 18 :   | 18 :   | 19 :   | 20 :   | 20 :   | 21 :   | 21 :   | 22 :   | 23 :   | 24 :   | 24 :   | 25 :   | 26 :   | 29 :    |
| Uоп: | 1.23 : | 1.16 : | 1.10 : | 1.04 : | 0.97 : | 0.91 : | 0.84 : | 0.78 : | 0.77 : | 0.77 : | 0.76 : | 0.76 : | 0.75 : | 0.75 : | 12.00 : |
| Ви : | 0.035: | 0.037: | 0.038: | 0.040: | 0.043: | 0.044: | 0.047: | 0.049: | 0.051: | 0.053: | 0.055: | 0.057: | 0.060: | 0.063: | 0.079:  |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  |
| Ви : | 0.008: | 0.008: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.001:  |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  |
| Ви : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:  |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| y=   | -3593:  | -3544:  | -3495:  | -3445:  | -3396:  | -3346:  | -3297:  | -3247:  | -3198:  | -3149:  | -3099:  | -3050:  | -3000:  | -2951:  | -2902:  |
| x=   | -3632:  | -3629:  | -3627:  | -3625:  | -3623:  | -3620:  | -3618:  | -3616:  | -3614:  | -3611:  | -3609:  | -3607:  | -3605:  | -3603:  | -3600:  |
| Qc : | 0.087:  | 0.094:  | 0.103:  | 0.112:  | 0.122:  | 0.133:  | 0.149:  | 0.164:  | 0.179:  | 0.197:  | 0.214:  | 0.233:  | 0.252:  | 0.270:  | 0.286:  |
| Cc : | 0.017:  | 0.019:  | 0.021:  | 0.022:  | 0.024:  | 0.027:  | 0.030:  | 0.033:  | 0.036:  | 0.039:  | 0.043:  | 0.047:  | 0.050:  | 0.054:  | 0.057:  |
| Фоп: | 31 :    | 32 :    | 34 :    | 36 :    | 38 :    | 40 :    | 42 :    | 45 :    | 48 :    | 51 :    | 54 :    | 58 :    | 63 :    | 67 :    | 73 :    |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | 0.086:  | 0.094:  | 0.103:  | 0.112:  | 0.122:  | 0.133:  | 0.149:  | 0.164:  | 0.179:  | 0.197:  | 0.214:  | 0.233:  | 0.252:  | 0.270:  | 0.286:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| y=   | -2852:  | -2803:  | -2753:  | -2704:  | -2654:  | -2605:  | -2556:  | -2506:  | -2457:  | -2407:  | -2358:  | -2309:  | -2259:  | -2210:  | -2160:  |
| x=   | -3598:  | -3596:  | -3594:  | -3591:  | -3589:  | -3587:  | -3585:  | -3583:  | -3580:  | -3578:  | -3576:  | -3574:  | -3571:  | -3569:  | -3567:  |
| Qc : | 0.301:  | 0.310:  | 0.315:  | 0.315:  | 0.309:  | 0.299:  | 0.284:  | 0.267:  | 0.249:  | 0.230:  | 0.211:  | 0.194:  | 0.177:  | 0.162:  | 0.147:  |
| Cc : | 0.060:  | 0.062:  | 0.063:  | 0.063:  | 0.062:  | 0.060:  | 0.057:  | 0.053:  | 0.050:  | 0.046:  | 0.042:  | 0.039:  | 0.035:  | 0.032:  | 0.029:  |
| Фоп: | 78 :    | 84 :    | 90 :    | 96 :    | 102 :   | 108 :   | 113 :   | 118 :   | 123 :   | 128 :   | 131 :   | 135 :   | 138 :   | 141 :   | 143 :   |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | 0.301:  | 0.310:  | 0.315:  | 0.315:  | 0.309:  | 0.299:  | 0.284:  | 0.267:  | 0.249:  | 0.230:  | 0.211:  | 0.194:  | 0.177:  | 0.162:  | 0.147:  |

---

y=    -706:   -756:   -805:   -854:   -904:   -953: -1003: -1052: -1101: -1151: -1200: -1250: -1299: -1348: -1398:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1654: -1655: -1656: -1656: -1657: -1657: -1658: -1659: -1659: -1660: -1660: -1661: -1662: -1662: -1663:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.042: 0.043: 0.044: 0.045: 0.046: 0.047: 0.047: 0.048: 0.049: 0.049: 0.050: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052:
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Фоп: 237 : 239 : 241 : 242 : 244 : 246 : 248 : 250 : 252 : 254 : 256 : 258 : 260 : 262 : 264 :
Uоп: 1.16 : 1.13 : 1.10 : 1.06 : 1.03 : 1.00 : 0.98 : 0.95 : 0.93 : 0.91 : 0.89 : 0.87 : 0.86 : 0.84 : 0.84 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.032: 0.033: 0.034: 0.034: 0.035: 0.036: 0.037: 0.038: 0.038: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.041: 0.041:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : :
~~~~~

y= -1447: -1496: -1546: -1595: -1645: -1694: -1743: -1793: -1842: -1892: -1941: -1990: -2040: -2089: -2138:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1663: -1664: -1665: -1665: -1666: -1666: -1667: -1668: -1668: -1669: -1669: -1670: -1671: -1671: -1672:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.050: 0.050: 0.049: 0.049: 0.048: 0.047: 0.047: 0.046:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 266 : 268 : 270 : 271 : 274 : 276 : 278 : 280 : 282 : 284 : 286 : 288 : 290 : 292 : 294 :
Uоп: 0.83 : 0.82 : 0.82 : 0.82 : 0.82 : 0.82 : 0.83 : 0.84 : 0.85 : 0.86 : 0.88 : 0.90 : 0.92 : 0.94 : 0.96 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.038: 0.037:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

y= -2188: -2237: -2287: -2336: -2385: -2435: -2484: -2533: -2583: -2632: -2682: -2731: -2780: -2830: -2879:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1672: -1673: -1674: -1674: -1675: -1675: -1676: -1677: -1677: -1678: -1678: -1679: -1680: -1680: -1681:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.045: 0.044: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~

y= -2929: -2978: -3027: -3077: -3126: -3175: -3225: -3274: -3324: -3373: -3422: -3472: -3521: -3571: -3620:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1681: -1682: -1683: -1683: -1684: -1684: -1685: -1686: -1686: -1687: -1687: -1688: -1689: -1689: -1690:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.044: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.042: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.036:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
~~~~~

y= -3669: -3719: -3768: -3817: -3867: -3916: -3966: -4015: -4064: -4114: -4163: -4212: -4262: -4311: -4361:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1690: -1691: -1692: -1692: -1693: -1693: -1694: -1695: -1695: -1696: -1696: -1697: -1698: -1698: -1699:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.036: 0.035: 0.034: 0.033: 0.033: 0.032: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~

y= -4410: -4459: -4498: -4537: -4576: -4615: -4643: -4670: -4697: -4724: -4721: -4717: -4714: -4710: -4707:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1699: -1700: -1716: -1731: -1747: -1762: -1798: -1833: -1868: -1903: -1951: -1999: -2048: -2096: -2144:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.029: 0.029: 0.031:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~

y= -4703: -4700: -4696: -4693: -4689: -4686: -4682: -4679: -4675: -4672: -4668: -4665: -4661: -4658: -4654:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -2193: -2241: -2289: -2337: -2386: -2434: -2482: -2531: -2579: -2627: -2675: -2724: -2772: -2820: -2869:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.032: 0.033: 0.034: 0.035: 0.036: 0.037: 0.038: 0.039: 0.040: 0.041: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044:
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~

y= -4651: -4647: -4643: -4640: -4636: -4633: -4629: -4626: -4622: -4619: -4615: -4596: -4576: -4557: -4537:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -2917: -2965: -3013: -3062: -3110: -3158: -3207: -3255: -3303: -3352: -3400: -3443: -3486: -3528: -3571:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

y= -4497: -4456: -4416: -4375:
-----:-----:-----:-----:
x= -3590: -3609: -3628: -3646:
-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.042: 0.043: 0.043: 0.044:
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:

```

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -3593.6 м, Y= -2753.3 м

|                                     |     |                      |
|-------------------------------------|-----|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.3152801 доли ПДКмр |
|                                     |     | 0.0630560 мг/м3      |

Достигается при опасном направлении 90 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с  
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| Ном. | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 000101 6003 | П1  | 0.1008 | 0.315280 | 100.0    | 100.0  | 3.127792     |

Остальные источники не влияют на данную точку.

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.  
Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код         | Тип | Н   | D | Wo | V1   | T     | X1    | Y1 | X2 | Y2            | Alf       | F | КР | Ди | Выброс |
|-------------|-----|-----|---|----|------|-------|-------|----|----|---------------|-----------|---|----|----|--------|
| 000101 6001 | П1  | 2.0 |   |    | 20.0 | -3058 | -1407 | 1  | 1  | 0 1.0 1.000 0 | 0.0006309 |   |    |    |        |
| 000101 6002 | П1  | 2.0 |   |    | 20.0 | -3035 | -1570 | 1  | 1  | 0 1.0 1.000 0 | 0.0142567 |   |    |    |        |
| 000101 6003 | П1  | 2.0 |   |    | 20.0 | -3127 | -2753 | 1  | 1  | 0 1.0 1.000 0 | 0.0163800 |   |    |    |        |
| 000101 6004 | П1  | 2.0 |   |    | 20.0 | -2872 | -3635 | 1  | 1  | 0 1.0 1.000 0 | 0.0002733 |   |    |    |        |

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.  
Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М

| Источники | Их расчетные параметры |          |     |          |      |      |
|-----------|------------------------|----------|-----|----------|------|------|
| Номер     | Код                    | М        | Тип | См       | Um   | Xm   |
| 1         | 000101 6001            | 0.000631 | П1  | 0.056337 | 0.50 | 11.4 |
| 2         | 000101 6002            | 0.014257 | П1  | 1.272996 | 0.50 | 11.4 |
| 3         | 000101 6003            | 0.016380 | П1  | 1.462592 | 0.50 | 11.4 |
| 4         | 000101 6004            | 0.000273 | П1  | 0.024404 | 0.50 | 11.4 |

Суммарный Мq = 0.031541 г/с  
Сумма См по всем источникам = 2.816329 долей ПДК

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.  
Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 34400x19400 с шагом 200  
Расчет по границе области влияния  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

# 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0

размеры: длина (по X)= 34400, ширина (по Y)= 19400, шаг сетки= 200

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>мр</sub>) м/с

## Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]      |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |  |

| ~~~~~|

| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |

~~~~~

y= 9700 : Y-строка 1 Стах= 0.000 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)

|          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=-17200 | -17000  | -16800  | -16600  | -16400  | -16200  | -16000  | -15800  | -15600  | -15400  | -15200  | -15000  | -14800  | -14600  | -14400  | -14200  |
| Qc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| Cc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| x=-14000 | -13800  | -13600  | -13400  | -13200  | -13000  | -12800  | -12600  | -12400  | -12200  | -12000  | -11800  | -11600  | -11400  | -11200  | -11000  |
| Qc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| Cc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| x=-10800 | -10600  | -10400  | -10200  | -10000  | -9800   | -9600   | -9400   | -9200   | -9000   | -8800   | -8600   | -8400   | -8200   | -8000   | -7800   |
| Qc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| Cc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| x=-7600  | -7400   | -7200   | -7000   | -6800   | -6600   | -6400   | -6200   | -6000   | -5800   | -5600   | -5400   | -5200   | -5000   | -4800   | -4600   |
| Qc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| Cc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| x=-4400  | -4200   | -4000   | -3800   | -3600   | -3400   | -3200   | -3000   | -2800   | -2600   | -2400   | -2200   | -2000   | -1800   | -1600   | -1400   |
| Qc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| Cc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| x=-1200  | -1000   | -800    | -600    | -400    | -200    | 0       | 200     | 400     | 600     | 800     | 1000    | 1200    | 1400    | 1600    | 1800    |
| Qc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| Cc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| x=2000   | 2200    | 2400    | 2600    | 2800    | 3000    | 3200    | 3400    | 3600    | 3800    | 4000    | 4200    | 4400    | 4600    | 4800    | 5000    |
| Qc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| Cc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| x=5200   | 5400    | 5600    | 5800    | 6000    | 6200    | 6400    | 6600    | 6800    | 7000    | 7200    | 7400    | 7600    | 7800    | 8000    | 8200    |
| Qc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| Cc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| x=8400   | 8600    | 8800    | 9000    | 9200    | 9400    | 9600    | 9800    | 10000   | 10200   | 10400   | 10600   | 10800   | 11000   | 11200   | 11400   |
| Qc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| Cc       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 |
| x=11600  | 11800   | 12000   | 12200   | 12400   | 12600   | 12800   | 13000   | 13200   | 13400   | 13600   | 13800   | 14000   | 14200   | 14400   | 14600   |







```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 8900 : Y-строка 5 Стах= 0.000 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```







```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 7900 : Y-строка 10 Стах= 0.000 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```





```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 7100 : Y-строка 14 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```



```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6900 : Y-строка 15 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 6700 : Y-строка 16 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```



y= 6100 : Y-строка 19    Cmax= 0.001 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 5900 : Y-строка 20 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 5700 : Y-строка 21 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```



```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 5100 : Y-строка 24 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```



```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 4900 : Y-строка 25 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 4700 : Y-строка 26 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```



```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 4100 : Y-строка 29 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 3900 : Y-строка 30 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 3700 : Y-строка 31 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=183)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```



```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 3100 : Y-строка 34 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=183)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```



```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 2900 : Y-строка 35 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=183)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2700 : Y-строка 36 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```



```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2100 : Y-строка 39 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 1900 : Y-строка 40 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=184)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1700 : Y-строка 41 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```



```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1100 : Y-строка 44 Стаж= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```



```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= 900 : Y-строка 45 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 700 : Y-строка 46 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```



```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 100 : Y-строка 49 Стаж= 0.004 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= -100 : Y-строка 50 Cmax= 0.004 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -300 : Y-строка 51 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```



```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -900 : Y-строка 54 Стаж= 0.015 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=183)

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003:

```



```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= -1100 : Y-строка 55 Стах= 0.026 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=184)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.015: 0.021: 0.026: 0.019: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~

----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -1300 : Y-строка 56 Стах= 0.048 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=187)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.014: 0.023: 0.038: 0.048: 0.032: 0.019: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.009: 0.015: 0.019: 0.013: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```

```

-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----:
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----:

y= -1500 : Y-строка 57 Стах= 0.243 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=206)
-----:
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви :
Ки :
Ви :
Ки :
-----:
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : 94 : 94 : 94 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 :
Уоп: : : : : : : : : 12.00 : 11.83 : 11.53 : 11.24 : 11.27 : 10.78 : 10.60 : 10.21 : 9.85 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви :
Ки :
Ви :
Ки :
-----:
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 95 : 96 : 96 : 96 : 96 : 97 : 97 : 97 : 98 : 99 : 100 : 101 : 102 : 103 : 103 : 104 :
Уоп: 9.57 : 9.39 : 9.11 : 8.82 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 7.44 : 7.16 : 7.16 : 6.69 : 6.41 : 6.15 : 5.83 : 5.57 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви :
Ки :
Ви :
Ки :
-----:
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 105 : 106 : 107 : 108 : 109 : 110 : 111 : 112 : 113 : 115 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 :
Уоп: 5.32 : 5.06 : 4.82 : 4.53 : 4.27 : 4.03 : 3.75 : 3.50 : 3.26 : 2.99 : 2.46 : 2.18 : 1.90 : 1.63 : 1.36 : 1.08 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :
Ки :
-----:
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.006: 0.010: 0.016: 0.031: 0.072: 0.243: 0.050: 0.024: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.012: 0.029: 0.097: 0.020: 0.010: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп: 93 : 93 : 94 : 95 : 97 : 101 : 113 : 206 : 253 : 261 : 264 : 265 : 266 : 267 : 267 : 267 :
Уоп: 0.81 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 6.13 : 0.99 : 9.47 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 0.91 : 1.18 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.031: 0.072: 0.242: 0.050: 0.024: 0.013: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :
Ки :
-----:
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 269 : 269 : 253 : 253 : 254 : 255 : 256 : 257 :
Уоп: 1.45 : 1.73 : 2.02 : 2.27 : 2.55 : 2.82 : 3.10 : 3.37 : 3.65 : 3.94 : 4.59 : 4.85 : 5.13 : 5.42 : 5.67 : 5.99 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

```

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:  
 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 258 : 259 : 260 : 261 : 262 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 265 : 265 : 265 : 265 :  
 Уоп: 6.25 : 6.47 : 6.76 : 6.98 : 7.30 : 7.54 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 8.91 : 9.11 : 9.39 : 12.00 : 10.03 : 10.21 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.000: : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:  
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 265 : 265 : 265 : 266 : 266 : 266 : 266 : : : : : : : : : : :  
 Уоп: 10.49 : 10.78 : 11.24 : 11.53 : 11.71 : 11.83 : 12.00 : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:  
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:  
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:  
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

y= -1700 : Y-строка 58 Стах= 0.105 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=345)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:  
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 94 :
Uоп: : : : : : : : : 12.00 : 11.83 : 11.53 : 11.24 : 11.23 : 10.78 : 10.60 : 10.21 : 9.85 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 94 : 94 : 94 : 94 : 95 : 95 : 95 : 96 : 97 : 98 : 99 : 100 : 100 : 101 : 102 :
Uоп: 9.57 : 9.28 : 9.00 : 8.73 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.58 : 6.35 : 6.08 : 5.79 : 5.57 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 103 : 103 : 104 : 105 : 106 : 107 : 108 : 109 : 110 : 111 : 113 : 115 : 86 : 86 : 86 : 85 :
Uоп: 5.32 : 5.00 : 4.71 : 4.45 : 4.19 : 3.91 : 3.64 : 3.40 : 3.15 : 2.88 : 2.62 : 2.38 : 1.92 : 1.64 : 1.36 : 1.09 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.029: 0.060: 0.105: 0.045: 0.023: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.012: 0.024: 0.042: 0.018: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп: 84 : 83 : 82 : 80 : 77 : 70 : 52 : 345 : 299 : 287 : 282 : 279 : 277 : 276 : 275 : 275 :
Uоп: 0.82 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 7.77 : 3.67 : 10.68 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 0.91 : 1.19 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.029: 0.060: 0.104: 0.045: 0.023: 0.013: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : 0.001: : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : 6001 : : : : : : : : : : : :

x= -1200:-1000:-800:-600:-400:-200:0:200:400:600:800:1000:1200:1400:1600:1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 274 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 : 254 : 254 : 255 : 256 : 257 : 257 : 258 : 259 :
Uоп: 1.46 : 1.73 : 2.02 : 2.29 : 2.55 : 2.83 : 3.10 : 3.39 : 4.01 : 4.30 : 4.55 : 4.80 : 5.06 : 5.32 : 5.57 : 5.89 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 260 : 261 : 261 : 263 : 263 : 264 : 265 : 265 : 265 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 :
Uоп: 6.15 : 6.41 : 6.69 : 6.95 : 7.27 : 7.44 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 8.82 : 9.11 : 9.39 : 12.00 : 10.03 : 10.21 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 5200:5400:5600:5800:6000:6200:6400:6600:6800:7000:7200:7400:7600:7800:8000:8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : : : : : : : : : :
Uоп: 10.49 : 10.78 : 11.18 : 11.24 : 11.53 : 11.83 : 12.00 : : : : : : : : : :

```

```

: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :

```

```

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : :
 : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :

```

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : :
 : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : :
 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : :

```

y= -1900 : Y-строка 59 Стах= 0.036 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=354)

```

x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```

```

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.021: 0.031: 0.036: 0.028: 0.018: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.012: 0.015: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

```

```

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -2300 : Y-строка 61 Стах= 0.026 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=171)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.021: 0.026: 0.025: 0.019: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.011: 0.010: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -2500 : Y-строка 62 Стах= 0.053 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=164)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```



|      |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Сс   | : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Уоп: | : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -14000: | -13800: | -13600: | -13400: | -13200: | -13000: | -12800: | -12600: | -12400: | -12200: | -12000: | -11800: | -11600: | -11400: | -11200: | -11000: |
| Сс   | :       | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Фоп: | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 88      | 88      | 88      | 88      | 88      | 88      | 88      | 88      | 88      |
| Уоп: | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 12.00   | 11.83   | 11.71   | 11.53   | 11.20   | 10.78   | 10.49   | 10.21   | 10.03   |
| Ви   | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

|      |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -10800: | -10600: | -10400: | -10200: | -10000: | -9800: | -9600: | -9400: | -9200: | -9000: | -8800: | -8600: | -8400: | -8200: | -8000: | -7800: |
| Сс   | :       | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Фоп: | :       | 88      | 88      | 88      | 88      | 88     | 89     | 89     | 89     | 90     | 90     | 91     | 91     | 92     | 92     | 92     |
| Уоп: | :       | 12.00   | 9.39    | 9.11    | 8.82    | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 7.44   | 7.16   | 6.87   | 6.53   | 6.25   | 5.99   | 5.67   |
| Ви   | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | 0.000: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Ки   | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -7600: | -7400: | -7200: | -7000: | -6800: | -6600: | -6400: | -6200: | -6000: | -5800: | -5600: | -5400: | -5200: | -5000: | -4800: | -4600: |
| Сс   | :      | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: |
| Фоп: | :      | 93     | 93     | 93     | 93     | 94     | 94     | 94     | 95     | 95     | 96     | 96     | 97     | 98     | 99     | 100    |
| Уоп: | :      | 5.11   | 4.85   | 4.54   | 4.30   | 4.01   | 3.75   | 3.44   | 3.17   | 2.90   | 2.63   | 2.35   | 2.07   | 1.80   | 1.53   | 1.26   |
| Ви   | :      | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: |
| Ки   | :      | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -4400: | -4200: | -4000: | -3800: | -3600: | -3400: | -3200: | -3000: | -2800: | -2600: | -2400: | -2200: | -2000: | -1800: | -1600: | -1400: |
| Сс   | :      | 0.004: | 0.006: | 0.008: | 0.013: | 0.021: | 0.035: | 0.053: | 0.049: | 0.030: | 0.018: | 0.011: | 0.007: | 0.005: | 0.004: | 0.003: |
| Фоп: | :      | 101    | 103    | 106    | 111    | 118    | 133    | 164    | 207    | 232    | 244    | 251    | 255    | 257    | 259    | 261    |
| Уоп: | :      | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 10.46  | 11.41  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.79   | 1.06   |
| Ви   | :      | 0.004: | 0.006: | 0.008: | 0.013: | 0.021: | 0.035: | 0.053: | 0.049: | 0.030: | 0.018: | 0.011: | 0.007: | 0.005: | 0.004: | 0.003: |
| Ки   | :      | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -1200: | -1000: | -800:  | -600:  | -400:  | -200:  | 0:     | 200:   | 400:   | 600:   | 800:   | 1000:  | 1200:  | 1400:  | 1600:  | 1800:  |
| Сс   | :      | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Фоп: | :      | 263    | 263    | 264    | 264    | 265    | 265    | 266    | 266    | 266    | 267    | 267    | 267    | 267    | 268    | 268    |
| Уоп: | :      | 1.60   | 1.87   | 2.15   | 2.43   | 2.69   | 2.96   | 3.23   | 3.52   | 3.79   | 4.09   | 4.35   | 4.65   | 4.90   | 5.16   | 5.46   |
| Ви   | :      | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Ки   | :      | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   |

|      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 2000: | 2200:  | 2400:  | 2600:  | 2800:  | 3000:  | 3200:  | 3400:  | 3600:  | 3800:  | 4000:  | 4200:  | 4400:  | 4600:  | 4800:  | 5000:  |
| Сс   | :     | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Фоп: | :     | 268    | 269    | 269    | 270    | 271    | 271    | 271    | 272    | 272    | 272    | 272    | 272    | 272    | 272    | 272    |
| Уоп: | :     | 5.99   | 6.25   | 6.56   | 6.80   | 7.05   | 7.33   | 7.62   | 12.00  | 12.00  | 8.73   | 9.00   | 9.28   | 9.57   | 9.85   | 10.21  |
| Ви   | :     | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :     | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 5200: | 5400:  | 5600:  | 5800:  | 6000:  | 6200:  | 6400:  | 6600:  | 6800:  | 7000:  | 7200:  | 7400:  | 7600:  | 7800:  | 8000:  | 8200:  |
| Сс   | :     | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | :     | 272    | 272    | 272    | 272    | 272    | 272    | 272    | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Уоп: | :     | 10.32  | 10.78  | 11.13  | 11.30  | 11.53  | 11.71  | 12.00  | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :     | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :     | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

```

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

y= -2700 : Y-строка 63 Стах= 0.220 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=126)

x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 :
Уоп: 12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.82 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 7.51 : 7.16 : 6.87 : 6.56 : 6.31 : 6.05 : 5.67 : 5.38 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 :
Уоп: 5.06 : 4.82 : 4.53 : 4.29 : 3.97 : 3.74 : 3.44 : 3.16 : 2.87 : 2.61 : 2.34 : 2.07 : 1.78 : 1.50 : 1.23 : 0.96 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.004: 0.006: 0.009: 0.014: 0.025: 0.050: 0.220: 0.115: 0.041: 0.021: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.010: 0.020: 0.088: 0.046: 0.016: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп: 92 : 93 : 93 : 95 : 96 : 101 : 126 : 247 : 261 : 264 : 266 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 11.16 : 1.14 : 3.83 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 0.76 : 1.03 : 1.31 :

```

```

: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.006: 0.009: 0.014: 0.025: 0.050: 0.220: 0.115: 0.041: 0.021: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~

```

```

-----
х= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Уоп: 1.58 : 1.85 : 2.14 : 2.40 : 2.70 : 2.96 : 3.22 : 3.52 : 3.78 : 4.07 : 4.32 : 4.59 : 4.90 : 5.16 : 5.46 : 5.73 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~

```

```

х= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 271 : 271 : 271 : 272 : 272 : 273 : 273 : 273 : 273 : 274 : 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 :
Уоп: 5.99 : 6.25 : 6.55 : 6.80 : 7.05 : 7.33 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 8.73 : 9.00 : 9.28 : 9.57 : 9.85 : 10.21 : 10.21 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

```

-----
х= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : : : : : : : : : :
Уоп: 10.32 : 10.78 : 11.16 : 11.24 : 11.53 : 11.71 : 12.00 : : : : : : : : : :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

```

х= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

```

-----
х= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

```

х= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

```

у= -2900 : Y-строка 64 Стах= 0.093 долей ПДК (х= -3200.0; напр.ветра= 26)

```

```

-----
х= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

```

х= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Qc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.001: | 0.001: |
| Cc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 86     | 86     | 86     | 86     | 86     | 86     | 85     | 85     | 85     |
| Uоп: | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 12.00  | 12.00  | 11.71  | 11.53  | 11.24  | 10.78  | 10.60  | 10.32  | 10.03  |
| Ви   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |          |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -10800:  | -10600: | -10400: | -10200: | -10000: | -9800: | -9600: | -9400: | -9200: | -9000: | -8800: | -8600: | -8400: | -8200: | -8000: | -7800: |
| Qc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | 85       | 85      | 85      | 85      | 85      | 85     | 85     | 85     | 85     | 86     | 86     | 86     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| Uоп: | 12.00    | 9.57    | 9.28    | 9.00    | 12.00   | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 7.54   | 7.27   | 6.98   | 6.63   | 6.35   | 6.05   | 5.73   | 5.41   |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   |

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -7600:   | -7400: | -7200: | -7000: | -6800: | -6600: | -6400: | -6200: | -6000: | -5800: | -5600: | -5400: | -5200: | -5000: | -4800: | -4600: |
| Qc   | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: |
| Cc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Фоп: | 88       | 88     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 86     | 86     | 86     | 85     | 85     | 84     |
| Uоп: | 5.16     | 4.84   | 4.54   | 4.29   | 3.97   | 3.73   | 3.44   | 3.16   | 2.88   | 2.62   | 2.33   | 2.07   | 1.78   | 1.51   | 1.24   | 0.97   |
| Ви   | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: |
| Ки   | : 6003   | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 |

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -4400:   | -4200: | -4000: | -3800: | -3600: | -3400: | -3200: | -3000: | -2800: | -2600: | -2400: | -2200: | -2000: | -1800: | -1600: | -1400: |
| Qc   | : 0.004: | 0.006: | 0.008: | 0.014: | 0.023: | 0.044: | 0.093: | 0.076: | 0.037: | 0.020: | 0.012: | 0.008: | 0.005: | 0.004: | 0.003: | 0.003: |
| Cc   | : 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.005: | 0.009: | 0.018: | 0.037: | 0.030: | 0.015: | 0.008: | 0.005: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: |
| Фоп: | 83       | 82     | 80     | 78     | 73     | 62     | 26     | 319    | 294    | 286    | 281    | 279    | 277    | 277    | 276    | 275    |
| Uоп: | 0.70     | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 5.27   | 6.90   | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.77   | 1.04   | 1.31   |
| Ви   | : 0.004: | 0.006: | 0.008: | 0.014: | 0.023: | 0.044: | 0.093: | 0.076: | 0.037: | 0.020: | 0.012: | 0.008: | 0.005: | 0.004: | 0.003: | 0.003: |
| Ки   | : 6003   | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 |

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -1200:   | -1000: | -800:  | -600:  | -400:  | -200:  | 0:     | 200:   | 400:   | 600:   | 800:   | 1000:  | 1200:  | 1400:  | 1600:  | 1800:  |
| Qc   | : 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Cc   | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | 275      | 274    | 274    | 274    | 273    | 273    | 273    | 273    | 273    | 273    | 272    | 272    | 272    | 272    | 272    | 273    |
| Uоп: | 1.58     | 1.86   | 2.14   | 2.41   | 2.70   | 2.96   | 3.22   | 3.52   | 3.77   | 4.07   | 4.32   | 4.59   | 4.90   | 5.16   | 5.46   | 5.73   |
| Ви   | : 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Ки   | : 6003   | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 |

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 2000:    | 2200:  | 2400:  | 2600:  | 2800:  | 3000:  | 3200:  | 3400:  | 3600:  | 3800:  | 4000:  | 4200:  | 4400:  | 4600:  | 4800:  | 5000:  |
| Qc   | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Cc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | 273      | 273    | 273    | 274    | 274    | 275    | 275    | 275    | 275    | 275    | 275    | 275    | 275    | 275    | 275    | 275    |
| Uоп: | 5.99     | 6.25   | 6.57   | 6.80   | 7.05   | 7.33   | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 8.73   | 9.00   | 9.28   | 9.57   | 9.85   | 10.21  |
| Ви   | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | : 6003   | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 5200:    | 5400:  | 5600:  | 5800:  | 6000:  | 6200:  | 6400:  | 6600:  | 6800:  | 7000:  | 7200:  | 7400:  | 7600:  | 7800:  | 8000:  | 8200:  |
| Qc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Cc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | 275      | 275    | 274    | 274    | 274    | 274    | 274    | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Uоп: | 10.49    | 10.78  | 11.19  | 11.24  | 11.53  | 11.71  | 12.00  | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 8400:    | 8600:  | 8800:  | 9000:  | 9200:  | 9400:  | 9600:  | 9800:  | 10000: | 10200: | 10400: | 10600: | 10800: | 11000: | 11200: | 11400: |
| Qc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Cc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Uоп: | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

y= -3100 : Y-строка 65 Стах= 0.039 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 12)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.004: 0.005: 0.008: 0.011: 0.018: 0.028: 0.039: 0.036: 0.025: 0.016: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.016: 0.014: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -3300 : Y-строка 66 Стах= 0.022 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 7)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.012: 0.017: 0.022: 0.019: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -3500 : Y-строка 67 Стах= 0.014 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 5)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -3700 : Y-строка 68 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 4)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```





```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -4100 : Y-строка 70 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 3)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -4300 : Y-строка 71 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 3)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -4500 : Y-строка 72 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 3)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -4700 : Y-строка 73 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 2)

x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```

y= -4900 : Y-строка 74    Cmax= 0.003 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 2)

```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= -5100 : Y-строка 75 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 2)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -5300 : Y-строка 76 Смах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 2)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -5500 : Y-строка 77 Смах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 2)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -5700 : Y-строка 78 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 2)

x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```





```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -6100 : Y-строка 80 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 2)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -6300 : Y-строка 81 Смах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 2)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -6500 : Y-строка 82 Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3400.0; напр.ветра= 4)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -6700 : Y-строка 83 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3400.0; напр.ветра= 4)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```



```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -7100 : Y-строка 85 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -7300 : Y-строка 86 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -7500 : Y-строка 87 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```







```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -8100 : Y-строка 90 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -8300 : Y-строка 91 Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -8500 : Y-строка 92 Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```





```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -9100 : Y-строка 95 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -9300 : Y-строка 96 Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -9500 : Y-строка 97 Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -9700 : Y-строка 98 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```





|    |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|----|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 2  | 2-  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 3  | 3-  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 4  | 4-  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 5  | 5-  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 6  | 6-  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 7  | 7-  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 8  | 8-  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 9  | 9-  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 10 | 10- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 11 | 11- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 12 | 12- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 13 | 13- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 14 | 14- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 15 | 15- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 16 | 16- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 17 | 17- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 18 | 18- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 19 | 19- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 20 | 20- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 21 | 21- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 22 | 22- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 23 | 23- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 24 | 24- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 25 | 25- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 26 | 26- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 27 | 27- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 28 | 28- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 29 | 29- |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
|    |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 30  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 31  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 32  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 33  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 34  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 35  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 36  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 37  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 38  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 39  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 40  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 41  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 42  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 43  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 44  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 45  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 46  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 47- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 47  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 48- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 48  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 49- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 49  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 50- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 50  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 51- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 51  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 52- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 52  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 53- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 53  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 54- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 54  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 55- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 55  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 56- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 56  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 57- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 57  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 58- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



|     |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 87- |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 87  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 88- |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 88  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 89- |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 89  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 90- |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 90  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 91- |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 91  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92- |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 92  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 93- |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 93  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 94- |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 94  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 95- |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 95  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 96- |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 96  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 97- |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 97  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 98- |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 98  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     |  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|     |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|     |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1   |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 2   |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 3   |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 4   |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 5   |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 6   |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 7   |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 8   |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 9   |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 10  |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 11  |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 12  |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 13  |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 14  |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 15  |  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|--|
| 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .                                                     |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .                                                     |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .                                                     |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .                                                     |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .                                                     |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .                                                     |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .                                                     |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .                                                     |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .                                                     |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .                                                     |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .                                                     |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000                                                 |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000                                                 |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 0.000                                           |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 0.000 0.000                                     |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 0.000 0.000                                     |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 0.000 0.000 0.000                               |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 0.000 0.000 0.001                               |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001                         |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001                   |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001                   |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001             |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001             |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001             |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001       |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001       |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |
| 43 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 |  |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                       |  |

[illegible]



|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| 1  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . |  |
| 2  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . |  |
| 3  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . |  |
| 4  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . |  |
| 5  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . |  |
| 6  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . |  |
| 7  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . |  |
| 8  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . |  |
| 9  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . |  |
| 10 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . |  |
| 11 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . |  |
| 12 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . |  |
| 13 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 |   |  |
| 14 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |   |  |
| 15 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |   |  |
| 16 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |   |  |
| 17 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |  |
| 18 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |  |
| 19 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |  |
| 20 | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |  |
| 21 | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |  |
| 22 | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |  |
| 23 | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |  |
| 24 | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |  |
| 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |  |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |  |
| 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |  |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |  |
| 29 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |  |



[illegible]

[illegible]



[illegible]

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 44 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |
| 45 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |
| 46 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |
| 47 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |  |
| 48 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |
| 49 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |
| 50 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |
| 51 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |  |
| 52 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 |  |
| 53 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.010 |  |
| 54 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.015 |  |
| 55 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.021 | 0.026 |  |
| 56 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.038 | 0.048 |  |
| 57 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.031 | 0.072 | 0.243 |  |
| 58 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.016 | 0.029 | 0.060 | 0.105 |  |
| 59 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.031 | 0.036 |  |
| 60 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.019 |  |
| 61 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.021 | 0.026 | 0.025 |  |
| 62 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.035 | 0.053 | 0.049 |  |
| 63 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.025 | 0.050 | 0.220 | 0.115 |  |
| 64 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.023 | 0.044 | 0.093 | 0.076 |  |
| 65 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | 0.028 | 0.039 | 0.036 |  |
| 66 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0.019 |  |
| 67 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.012 |  |
| 68 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.008 |  |
| 69 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 |  |
| 70 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |
| 71 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |





[illegible]







[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 1  | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2  | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3  | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4  | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5  | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6  | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7  | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8  | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9  | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 26 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 27 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 28 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 30 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 31 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 33 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 34 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 35 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 36 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 37 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 38 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 39 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 40 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 41 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 42 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 43 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 44 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 45 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 46 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 47 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 48 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 49 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 50 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 51 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 52 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 53 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 54 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 55 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 56 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
|    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | - |

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 58 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 59 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . |   |
| 60 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 61 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . |   |
| 62 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 63 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . |   |
| 64 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 65 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | . | . | . | . | . | . | . | . |   |
| 66 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 67 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | . | . | . | . | . | . | . | . |   |
| 68 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 69 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | . | . | . | . | . | . | . | . |   |
| 70 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 71 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | . | . | . | . | . | . | . | . |   |
| 72 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 73 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | . | . | . | . | . | . | . | . |   |
| 74 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 75 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | .     | . | . | . | . | . | . | . | . |   |
| 76 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 77 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . |   |
| 78 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 79 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . |   |
| 80 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 81 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . |   |
| 82 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 83 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . |   |
| 84 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 85 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . |   |



|    |                                                                                                                                                  |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 86 | 0.000                                                                                                                                            | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 87 | 0.000                                                                                                                                            | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 88 | 0.000                                                                                                                                            | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 89 | 0.000                                                                                                                                            | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 90 | 0.000                                                                                                                                            | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 91 | 0.000                                                                                                                                            | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 92 | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 93 | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 94 | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 95 | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 96 | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 97 | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 98 | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
|    | <div> <div>109110111112113114115116117118119120121122123124125126</div> <div>127128129130131132133134135136137138139140141142143144</div> </div> |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1  | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 2  | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 3  | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 4  | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 5  | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 6  | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 7  | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 8  | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 9  | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 10 | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 11 | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 12 | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 13 | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 14 | .                                                                                                                                                | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 43 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 44 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 48 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 51 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 53 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 54 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 56 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 59 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 61 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 62 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 63 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 64 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 65 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 66 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 67 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 68 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 69 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
|    | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |



|    | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 |  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 1  | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 2  | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 3  | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 4  | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 5  | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 6  | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 7  | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 8  | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 9  | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 10 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 11 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 12 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 13 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 14 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 15 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 16 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 17 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 18 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 19 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 20 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 21 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 22 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 23 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 24 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 25 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 26 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 27 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 28 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 43 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 44 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 48 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 51 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 53 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 54 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 56 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 59 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 61 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 62 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 63 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 64 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 65 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 66 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 67 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 68 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 69 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 71 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 72 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 73 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 74 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 75 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 76 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 77 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 78 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 79 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 80 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 81 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 82 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 83 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 84 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
|    | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |





|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 21 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 22 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 23 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 24 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 25 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 26 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 27 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 28 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 29 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 30 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 31 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 32 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 33 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 34 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 35 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 36 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 37 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 38 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 39 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 40 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 41 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 42 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 43 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 44 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 45 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 46 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 47 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 48 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 49 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 50 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 51 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 52 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 53 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 54 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 55 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 56 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 57 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 58 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 59 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 60 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 61 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 62 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 63 |



ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :009 Шуский район.  
 Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
 ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 810  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Umr) м/с

Расшифровка обозначений  
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |  
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |

| ~~~~~ | ~~~~~ |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -2866: | -5585: | -7359: | -3889: | -5606: | -2340: | -2740: | -7759: | -2687: | -8359: | -4806: | -5743: | -5206: | -5806: | -1258: |
| x=   | -6:    | 12:    | 13:    | 15:    | 17:    | 23:    | 29:    | 35:    | 44:    | 46:    | 51:    | 51:    | 58:    | 67:    | 69:    |
| Qc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Cc : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -7450: | -1940: | -8447: | -5901: | -2540: | -2528: | -2140: | -8421: | -1340: | -7307: | -4606: | -5427: | -2940: | -5006: | -7959: |
| x=   | 78:    | 81:    | 87:    | 91:    | 92:    | 96:    | 97:    | -11:   | -22:   | -24:   | -26:   | -27:   | -28:   | -33:   | -37:   |
| Qc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Cc : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -5406: | -2540: | -1740: | -4406: | -3045: | -1540: | -4206: | -3140: | -1254: | -3871: | -4006: | -7559: | -7359: | -8159: | -5302: |
| x=   | -39:   | -42:   | -44:   | -53:   | -57:   | -62:   | -62:   | -84:   | -86:   | -86:   | -87:   | -89:   | -97:   | -98:   | -99:   |
| Qc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Cc : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -8159: | -7559: | -4006: | -3907: | -6006: | -6059: | -1540: | -4206: | -2369: | -4406: | -7559: | -1740: | -2340: | -5406: | -7959: |
| x=   | 102:   | 111:   | 113:   | 116:   | 117:   | 130:   | 138:   | 138:   | 147:   | 147:   | 155:   | 156:   | 156:   | 161:   | 163:   |
| Qc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Cc : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -5006: | -4606: | -1340: | -7593: | -6206: | -6225: | -2210: | -1594: | -1540: | -5606: | -1429: | -8507: | -1340: | -2140: | -1263: |
| x=   | 167:   | 174:   | 178:   | 179:   | 185:   | 191:   | 199:   | 214:   | 216:   | 217:   | 219:   | 219:   | 221:   | 221:   | 223:   |
| Qc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Cc : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -5289: | -7759: | -8359: | -2051: | -4806: | -6390: | -5206: | -6406: | -5806: | -8307: | -5206: | -7736: | -1940: | -5195: | -5406: |
| x=   | 231:   | 235:   | 246:   | 250:   | 251:   | 253:   | 258:   | 259:   | 267:   | 267:   | 276:   | 280:   | 281:   | 281:   | 291:   |
| Qc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Cc : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -8159: | -6498: | -7759: | -3903: | -8139: | -8359: | -4006: | -5454: | -6006: | -1585: | -5102: | -4206: | -6606: | -4406: | -8533: |
| x=   | 295:   | 296:   | 296:   | 299:   | 299:   | 310:   | 313:   | 315:   | 317:   | 322:   | 332:   | 338:   | 339:   | 347:   | 349:   |
| Qc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Cc : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -1740: | -5023: | -7959: | -5006: | -8433: | -4606: | -5006: | -7880: | -6206: | -8081: | -5606: | -5618: | -2069: | -1905: | -1940: |
| x=   | 356:   | 361:   | 363:   | 367:   | 373:   | 374:   | 375:   | 381:   | 385:   | 391:   | 394:   | 400:   | 420:   | 423:   | 423:   |
| Qc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Cc : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |

```

~~~~~
y= -1740: -1576: -4940: -7959: -4806: -6406: -5806: -8559: -3900: -4206: -4209: -4389: -8023: -5783: -4406:
x=  426:  429:  433:  437:  451:  459:  467:  479:  483:  483:  483:  483:  483:  484:  491:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= -4006: -5806: -4065: -4857: -6006: -6592: -4806: -4508: -4742: -5947: -4606: -6206: -4606: -4627: -6006:
x= 492: 496: 497: 505: 517: 519: 525: 541: 551: 568: 574: 585: 588: 598: 599:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= -6112: -6406: -6516: -6206: -6276: -6406: -6441:  2138:  2233:  2325:  2433:  2513:  2633:  2701:  2833:
x=  653:  659:  670:  701:  737:  804:  821:  891:  906:  920:  937:  949:  968:  978:  999:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= -2140: -3224: -8395: -2740: -1940: -7163: -5206: -4806: -8359: -7759: -5154: -2340: -2940: -3806: -7259:
x= -103: -108: -109: -113: -119: -125: -142: -149: -154: -165: -166: -177: -194: -202: -209:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= -3799: -3140: -1340: -4606: -5006: -7959: -1249: -2540: -1740: -3197: -4406: -8279: -1540: -4206: -3806:
x= -215: -221: -222: -226: -233: -237: -240: -242: -244: -251: -253: -253: -262: -262: -269:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= -4006: -7559: -8187: -7355: -7359: -8159: -2140: -2740: -4867: -1940: -8055: -3727: -4806: -7759: -2340:
x= -287: -289: -289: -293: -297: -298: -303: -313: -314: -319: -333: -345: -349: -365: -377:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
~~~~~

y= -3606: -3597: -2940: -1245: -4729: -7461: -3148: -3140: -1340: -4606: -4608: -3468: -7959: -2540: -1740:
x= -387: -390: -394: -395: -395: -395: -399: -421: -422: -426: -426: -436: -437: -442: -444:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -4308: -4406: -1140: -4487: -3406: -1540: -4206: -3806: -8019: -3259: -3338: -4006: -1084: -7559: -7567:
x= -448: -453: -455: -457: -458: -462: -462: -469: -475: -482: -482: -487: -489: -489: -497:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~

y= -2140: -2740: -3606: -1940: -3099: -7759: -3406: -940: -2340: -923: -1140: -3140: -2940: -7983: -1340:
x= -503: -513: -517: -519: -547: -565: -566: -572: -577: -583: -589: -592: -594: -617: -622:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001:
~~~~~

y= -3322: -940: -7633: -4272: -7959: -2540: -1740: -3869: -1540: -4206: -3206: -3806: -3757: -3981: -958:
x= -626: -634: -635: -636: -637: -642: -644: -654: -662: -662: -663: -669: -681: -681: -686:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -4006: -7899: -2140: -3645: -4093: -2740: -3606: -1940: -3515: -7815: -3140: -7759: -3406: -3385: -7699:
x= -687: -687: -703: -708: -708: -713: -717: -719: -739: -757: -763: -765: -766: -771: -773:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~

y= -2340: -994: -1140: -2940: -3332: -1340: -2540: -1740: -1540: -1057: -3336: -2140: -2740: -1935: -1940:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -777: -789: -789: -794: -797: -822: -842: -844: -862: -887: -900: -903: -913: -914: -919:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -1854: -3140: -2340: -1120: -1140: -2940: 2888: 2033: 3033: 3076: 2016: 2233: 2433: 2633: 3088:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -959: -963: -977: -986: -989: -994: 1008: 1027: 1030: 1037: 1049: 1106: 1137: 1168: 1177:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 2833: 1894: 2033: 3033: 2233: 3100: 2433: 1874: 2633: 2833: 2033: 3033: 1853: 3091: 2233:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1199: 1207: 1227: 1230: 1306: 1317: 1337: 1341: 1368: 1399: 1427: 1430: 1475: 1475: 1506:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 2433: 2633: 2833: 1833: 2033: 3033: 3082: 2233: 2433: 1851: 2633: 3073: 2833: 2033: 3033:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1537: 1568: 1599: 1609: 1627: 1630: 1634: 1706: 1737: 1762: 1768: 1792: 1799: 1827: 1830:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 2233: 1870: 2433: 3064: 3033: 2022: 2033: 2926: 2633: 2833: 2787: 2649: 2633: 2491: 2433:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1906: 1914: 1937: 1951: 1954: 1963: 1966: 1967: 1968: 1978: 1983: 1999: 2000: 2003: 2005:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 2333: 2233: 2174: -3340: -1281: -2046: -1340: -1764: -1442: -2540: -1740: -1540: -1558: -1675: -2140:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2007: 2010: 2011: -1003: -1012: -1017: -1022: -1026: -1039: -1042: -1044: -1062: -1066: -1093: -1103:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -3336: -2740: -2158: -3140: -2329: -2340: -2940: -3332: -2499: -2540: -2638: -3251: -2740: -2776: -3170:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1111: -1113: -1120: -1163: -1174: -1177: -1194: -1218: -1227: -1242: -1277: -1286: -1313: -1326: -1353:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -3140: -2884: -2940: -2991: 9167: 9156: 9156: 9321: 9356: 9356: 9476: 9556: 9630: 9021: 9156:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1363: -1371: -1394: -1415: -4409: -4419: -4428: -4429: -4434: -4440: -4449: -4460: -4470: -4543: -4628:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 9356: 9185: 9556: 9627: 9350: 9173: 9156: 8997: 8956: 8820: 8756: 8643: 8556: 8451: 8356:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -4640: -4646: -4656: -4669: -4750: -4759: -4760: -4768: -4770: -4777: -4781: -4786: -4797: -4811: -4823:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 8258: 9356: 8156: 9556: 8066: 8956: 9623: 7956: 9156: 8356: 7873: 7756: 7956: 7681: 8556:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -4835: -4840: -4848: -4856: -4859: -4868: -4868: -4873: -4873: -4874: -4884: -4899: -4906: -4908: -4916:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

```

y= 7556: 7504: 8156: 7356: 7328: 7356: 8756: 7151: 7156: 7756: 6956: 6974: 6809: 6756: 6643:

x= -4925: -4933: -4948: -4953: -4957: -4972: -4978: -4981: -4981: -5002: -5006: -5006: -5008: -5009: -5011:

Qc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6556: 6477: 6311: 6356: 6146: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9620: 8956: 9156: 8356: 7156:
-----
x= -5012: -5013: -5015: -5015: -5018: -5018: -5025: -5040: -5051: -5056: -5067: -5068: -5073: -5074: -5081:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 7956: 8556: 6016: 8156: 7356: 8756: 5956: 6956: 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556:

x= -5106: -5116: -5136: -5148: -5172: -5178: -5190: -5202: -5202: -5205: -5205: -5213: -5225: -5240: -5251:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 5886: 9556: 9616: 8956: 9156: 8356: 7156: 5956: 7956: 8556: 8156: 5756: 7356: 8756: 6956:
-----
x= -5253: -5256: -5267: -5268: -5273: -5274: -5281: -5303: -5306: -5316: -5348: -5371: -5372: -5378: -5402:
-----
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9613: 8956: 9156: 8356: 7156: 5786: 5956:

x= -5402: -5405: -5405: -5413: -5425: -5440: -5451: -5456: -5466: -5468: -5473: -5474: -5481: -5499: -5503:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 6956: 7756: 5805: 6556: 6756: 6156: 6356: 5817: 9356: 7556:
-----
x= -5506: -5516: -5548: -5572: -5578: -5602: -5602: -5603: -5605: -5605: -5613: -5625: -5627: -5640: -5651:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 9556: 9609: 5705: 8956: 5905: 9156: 8356: 5705: 7156: 5933: 5665: 5943: 5956: 7956: 8556:

x= -5656: -5665: -5667: -5668: -5672: -5673: -5674: -5675: -5681: -5691: -5694: -5696: -5703: -5706: -5716:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 8156: 6069: 7356: 8756: 6061: 5525: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 5505: 6105: 6156: 6356:
-----
x= -5748: -5765: -5772: -5778: -5779: -5785: -5801: -5802: -5802: -5805: -5805: -5806: -5810: -5813: -5825:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6195: 9356: 7556: 9556: 5505: 5451: 9606: 6188: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556:

x= -5834: -5840: -5851: -5856: -5864: -5865: -5865: -5868: -5868: -5873: -5874: -5875: -5881: -5906: -5916:

Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 5378: 6341: 6305: 8156: 6316: 7356: 8756: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356:
-----
x= -5944: -5944: -5948: -5948: -5956: -5972: -5978: -5989: -5991: -6001: -6002: -6002: -6005: -6005: -6025:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 9356: 5342: 7556: 9556: 5505: 9602: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556: 6262: 5305:

x= -6040: -6041: -6051: -6056: -6064: -6064: -6068: -6073: -6074: -6075: -6081: -6106: -6116: -6120: -6139:

Qc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6298: 8156: 7356: 8756: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356: 5451: 9356: 7556: 9556:
-----
x= -6139: -6148: -6172: -6178: -6191: -6201: -6202: -6202: -6205: -6205: -6225: -6230: -6240: -6251: -6256:
-----
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 9599: 5505: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 6207: 7956: 8556: 5598: 6255: 8156: 7356: 8756:

x= -6263: -6264: -6268: -6273: -6274: -6275: -6281: -6285: -6306: -6316: -6321: -6334: -6348: -6372: -6378:

Qc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356: 9356: 7556: 9556: 5549: 9595: 6243: 8956: 9156:
-----
x= -6391: -6401: -6402: -6402: -6405: -6405: -6425: -6440: -6451: -6456: -6461: -6462: -6464: -6468: -6473:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 8356: 5705: 7156: 6207: 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 5505: 6105: 5905: 5500: 6956: 7756:

x= -6474: -6475: -6481: -6504: -6506: -6516: -6548: -6572: -6578: -6587: -6591: -6601: -6602: -6602: -6602:

Qc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6556: 6756: 6356: 5505: 9356: 6280: 7556: 9556: 9592: 8956: 9156: 8356: 5705: 6195: 7156:
-----
x= -6605: -6605: -6625: -6626: -6640: -6642: -6651: -6656: -6662: -6668: -6673: -6674: -6675: -6675: -6681:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 7956: 8556: 5529: 8156: 6286: 6305: 7356: 8756: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756:

x= -6706: -6716: -6736: -6748: -6760: -6766: -6772: -6778: -6789: -6791: -6801: -6802: -6802: -6805: -6805:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6316: 6356: 9356: 6377: 7556: 9556: 9588: 8956: 5557: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 6432:
-----
x= -6821: -6825: -6840: -6845: -6851: -6856: -6861: -6868: -6870: -6873: -6874: -6875: -6881: -6906: -6912:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 8556: 8156: 6505: 7356: 8756: 6402: 6305: 6105: 6511: 5905: 6956: 7756: 5585: 6548: 6556:

x= -6916: -6948: -6970: -6972: -6978: -6979: -6989: -6991: -6998: -7001: -7002: -7002: -7004: -7004: -7005:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6756: 6621: 6556: 6505: 9356: 7556: 6463: 9556: 6556: 9585: 8956: 9156: 8356: 5705: 6450:
-----
x= -7005: -7016: -7031: -7036: -7040: -7051: -7052: -7056: -7058: -7060: -7068: -7073: -7074: -7075: -7077:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 7156: 5738: 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 5890: 6523: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6756:

x= -7081: -7095: -7106: -7116: -7148: -7172: -7178: -7186: -7186: -7189: -7191: -7201: -7202: -7202: -7205:

Qc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6505: 9386: 9356: 7556: 9556: 6556: 6523: 7108: 8875: 9240: 9581: 8956: 8984: 9156: 8356:
-----

```

```

x= -7214: -7235: -7240: -7251: -7256: -7258: -7259: -7259: -7259: -7259: -7268: -7272: -7273: -7274:
-----
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 7156: 9094: 6012: 7956: 8556: 6584: 7242: 6505: 8156: 7011: 6499: 8777: 7356: 8756: 7376:

x= -7281: -7284: -7302: -7306: -7316: -7320: -7320: -7332: -7348: -7351: -7357: -7357: -7372: -7378: -7381:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6316: 6305: 6105: 6706: 6956: 7756: 6756: 6134: 6810: 7486: 6913: 7556: 8680: 7596: 8356:
-----
x= -7387: -7389: -7391: -7393: -7402: -7402: -7405: -7418: -7418: -7424: -7442: -7451: -7454: -7467: -7474:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 7956: 8558: 8556: 8156: 7711: 8436: 7756: 7827: 8356: 7956: 7967: 8326: 8217: 8156: 8107:

x= -7506: -7515: -7516: -7548: -7564: -7576: -7602: -7661: -7674: -7706: -7710: -7710: -7735: -7748: -7759:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= -1415.0 м, Y= -2991.0 м

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0027196 доли ПДКмр |
|                                     | 0.0010878 мг/м3          |

Достигается при опасном направлении 278 град.  
 и скорости ветра 1.31 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 000101 6003 | П1  | 0.0164                      | 0.002710 | 99.7     | 99.7   | 0.165462449  |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.002710 | 99.7     |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000009 | 0.3      |        |              |

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Умр) м/с

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -3201.0 м, Y= -385.0 м

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0054530 доли ПДКмр |
|                                     | 0.0021812 мг/м3          |

Достигается при опасном направлении 173 град.  
 и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 000101 6002 | П1  | 0.0143                      | 0.004142 | 76.0     | 76.0   | 0.290527821  |
| 2    | 000101 6003 | П1  | 0.0164                      | 0.001053 | 19.3     | 95.3   | 0.064272948  |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.005195 | 95.3     |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000258 | 4.7      |        |              |

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -2162.0 м, Y= -4713.0 м

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0022906 доли ПДКмр |
|                                     | 0.0009162 мг/м3          |



Достигается при опасном направлении 336 град.  
и скорости ветра 1.94 м/с  
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

| Вклады источников           |              |     |         |               |           |        |               |       |
|-----------------------------|--------------|-----|---------|---------------|-----------|--------|---------------|-------|
| Ном.                        | Код          | Тип | Выброс  | Вклад         | Вклад в % | Сум. % | Коеф. влияния |       |
| ----                        | <Об-П>-<Ис>  |     | М- (Мг) | -С [доли ПДК] | -----     | -----  | -----         | b=C/M |
| 1                           | 0000101 6003 | П1  | 0.0164  | 0.001815      | 79.2      | 79.2   | 0.110781416   |       |
| 2                           | 0000101 6002 | П1  | 0.0143  | 0.000426      | 18.6      | 97.8   | 0.029875787   |       |
| В сумме =                   |              |     |         | 0.002241      | 97.8      |        |               |       |
| Суммарный вклад остальных = |              |     |         | 0.000050      | 2.2       |        |               |       |

#### 14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Всего просчитано точек: 244

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Ump) м/с

#### Расшифровка обозначений

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| Qc  | - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Cc  | - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |
| Фоп | - опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп | - опасная скорость ветра [м/с]        |
| Ви  | - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]     |
| Ки  | - код источника для верхней строки Ви |

|    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -4335:   | -4285: | -4236: | -4186: | -4137: | -4088: | -4038: | -3989: | -3939: | -3890: | -3840: | -3791: | -3742: | -3692: | -3643: |
| x= | -3665:   | -3663: | -3660: | -3658: | -3656: | -3654: | -3652: | -3649: | -3647: | -3645: | -3643: | -3640: | -3638: | -3636: | -3634: |
| Qc | : 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.007: |
| Cc | : 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: |
| y= | -3593:   | -3544: | -3495: | -3445: | -3396: | -3346: | -3297: | -3247: | -3198: | -3149: | -3099: | -3050: | -3000: | -2951: | -2902: |
| x= | -3632:   | -3629: | -3627: | -3625: | -3623: | -3620: | -3618: | -3616: | -3614: | -3611: | -3609: | -3607: | -3605: | -3603: | -3600: |
| Qc | : 0.007: | 0.008: | 0.008: | 0.009: | 0.010: | 0.011: | 0.012: | 0.013: | 0.015: | 0.016: | 0.017: | 0.019: | 0.020: | 0.022: | 0.023: |
| Cc | : 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.008: | 0.009: | 0.009: |
| y= | -2852:   | -2803: | -2753: | -2704: | -2654: | -2605: | -2556: | -2506: | -2457: | -2407: | -2358: | -2309: | -2259: | -2210: | -2160: |
| x= | -3598:   | -3596: | -3594: | -3591: | -3589: | -3587: | -3585: | -3583: | -3580: | -3578: | -3576: | -3574: | -3571: | -3569: | -3567: |
| Qc | : 0.024: | 0.025: | 0.026: | 0.026: | 0.025: | 0.024: | 0.023: | 0.022: | 0.020: | 0.019: | 0.017: | 0.016: | 0.014: | 0.013: | 0.012: |
| Cc | : 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005: |
| y= | -2111:   | -2062: | -2012: | -1963: | -1913: | -1864: | -1814: | -1765: | -1716: | -1666: | -1617: | -1567: | -1518: | -1469: | -1419: |
| x= | -3565:   | -3562: | -3560: | -3558: | -3556: | -3554: | -3551: | -3549: | -3547: | -3545: | -3542: | -3540: | -3538: | -3536: | -3533: |
| Qc | : 0.011: | 0.011: | 0.012: | 0.013: | 0.014: | 0.015: | 0.016: | 0.017: | 0.018: | 0.019: | 0.019: | 0.020: | 0.020: | 0.019: | 0.019: |
| Cc | : 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.007: |
| y= | -1370:   | -1320: | -1271: | -1221: | -1172: | -1123: | -1073: | -1024: | -974:  | -925:  | -876:  | -826:  | -777:  | -727:  | -678:  |
| x= | -3531:   | -3529: | -3527: | -3525: | -3522: | -3520: | -3518: | -3516: | -3513: | -3511: | -3509: | -3507: | -3505: | -3502: | -3500: |
| Qc | : 0.018: | 0.017: | 0.016: | 0.015: | 0.014: | 0.013: | 0.012: | 0.011: | 0.010: | 0.009: | 0.008: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.006: |
| Cc | : 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: |
| y= | -628:    | -579:  | -530:  | -493:  | -457:  | -420:  | -413:  | -405:  | -397:  | -389:  | -390:  | -392:  | -393:  | -394:  | -395:  |
| x= | -3498:   | -3496: | -3493: | -3462: | -3431: | -3400: | -3353: | -3306: | -3259: | -3213: | -3164: | -3115: | -3065: | -3016: | -2967: |
| Qc | : 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: |
| Cc | : 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |

```

y=  -396:  -397:  -399:  -400:  -401:  -402:  -403:  -404:  -405:  -407:  -408:  -409:  -410:  -411:  -412:
-----
x=  -2918: -2869: -2820: -2771: -2722: -2673: -2624: -2574: -2525: -2476: -2427: -2378: -2329: -2280: -2231:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= -414: -415: -416: -417: -418: -419: -420: -448: -475: -502: -530: -556: -582: -608: -657:

x= -2182: -2133: -2084: -2034: -1985: -1936: -1887: -1848: -1809: -1770: -1731: -1705: -1679: -1653: -1654:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y=  -706:  -756:  -805:  -854:  -904:  -953: -1003: -1052: -1101: -1151: -1200: -1250: -1299: -1348: -1398:
-----
x=  -1654: -1655: -1656: -1656: -1657: -1657: -1658: -1659: -1660: -1660: -1661: -1662: -1662: -1663:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -1447: -1496: -1546: -1595: -1645: -1694: -1743: -1793: -1842: -1892: -1941: -1990: -2040: -2089: -2138:

x= -1663: -1664: -1665: -1665: -1666: -1666: -1667: -1668: -1668: -1669: -1669: -1670: -1671: -1671: -1672:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y=  -2188: -2237: -2287: -2336: -2385: -2435: -2484: -2533: -2583: -2632: -2682: -2731: -2780: -2830: -2879:
-----
x=  -1672: -1673: -1674: -1674: -1675: -1675: -1676: -1677: -1677: -1678: -1678: -1679: -1680: -1680: -1681:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -2929: -2978: -3027: -3077: -3126: -3175: -3225: -3274: -3324: -3373: -3422: -3472: -3521: -3571: -3620:

x= -1681: -1682: -1683: -1683: -1684: -1684: -1685: -1686: -1686: -1687: -1687: -1688: -1689: -1689: -1690:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y=  -3669: -3719: -3768: -3817: -3867: -3916: -3966: -4015: -4064: -4114: -4163: -4212: -4262: -4311: -4361:
-----
x=  -1690: -1691: -1692: -1692: -1693: -1693: -1694: -1695: -1695: -1696: -1696: -1697: -1698: -1698: -1699:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -4410: -4459: -4498: -4537: -4576: -4615: -4643: -4670: -4697: -4724: -4721: -4717: -4714: -4710: -4707:

x= -1699: -1700: -1716: -1731: -1747: -1762: -1798: -1833: -1868: -1903: -1951: -1999: -2048: -2096: -2144:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y=  -4703: -4700: -4696: -4693: -4689: -4686: -4682: -4679: -4675: -4672: -4668: -4665: -4661: -4658: -4654:
-----
x=  -2193: -2241: -2289: -2337: -2386: -2434: -2482: -2531: -2579: -2627: -2675: -2724: -2772: -2820: -2869:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -4651: -4647: -4643: -4640: -4636: -4633: -4629: -4626: -4622: -4619: -4615: -4596: -4576: -4557: -4537:

x= -2917: -2965: -3013: -3062: -3110: -3158: -3207: -3255: -3303: -3352: -3400: -3443: -3486: -3528: -3571:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y=  -4497: -4456: -4416: -4375:
-----
x=  -3590: -3609: -3628: -3646:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -3593.6 м, Y= -2753.3 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.0256165 доли ПДКмр
		0.0102466 мг/м3

Достигается при опасном направлении 90 град.
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
---- <Об-П>-<Ис> --- ---М- (Мг)--- С[доли ПДК] ----- ----- ---- b=C/M ---							
1	000101 6003	П1	0.0164	0.025617	100.0	100.0	1.5638895
Остальные источники не влияют на данную точку.							

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКм.р для примеси 0328 = 1.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	N	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>-<Ис> ~~~ ~~М~~ ~~М~~ ~м/с~ ~м3/с~~ градС ~~М~~~ ~~М~~~ ~~М~~~ ~~М~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~ ~~г/с~~															
000101 6001	П1	2.0					20.0	-3058	-1407	1	1	0	3.0	1.000	0 0.0578667
000101 6002	П1	2.0					20.0	-3035	-1570	1	1	0	3.0	1.000	0 0.1699833
000101 6003	П1	2.0					20.0	-3127	-2753	1	1	0	3.0	1.000	0 0.1953000
000101 6004	П1	2.0					20.0	-2872	-3635	1	1	0	3.0	1.000	0 0.0250669

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКм.р для примеси 0328 = 1.15 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М									
~~									
Источники				Их расчетные параметры					
Номер	Код	M	Тип	См	Um	Xm			
-п/п-	<об-п>	<ис>	-----	----	-[доли ПДК]-	--[м/с]--	----	[м]---	
1	000101	6001		0.057867	П1	5.391642	0.50		5.7
2	000101	6002		0.169983	П1	15.837949	0.50		5.7
3	000101	6003		0.195300	П1	18.196791	0.50		5.7
4	000101	6004		0.025067	П1	2.335576	0.50		5.7
~~									
Суммарный Мq =				0.448217 г/с					
Сумма См по всем источникам =				41.761959 долей ПДК					

Средневзвешенная опасная скорость ветра =				0.50 м/с					

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКм.р для примеси 0328 = 1.15 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 34400x19400 с шагом 200

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Um) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0.5$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :009 Шуский район.
Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
ПДКм.р для примеси 0328 = 1.15 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра $X = 0$, $Y = 0$
размеры: длина (по X) = 34400, ширина (по Y) = 19400, шаг сетки = 200
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 ($U_{мр}$) м/с

Расшифровка обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
| -Если в строке  $S_{мах} < 0.05$  ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются |  
~~~~~

y= 9700 : Y-строка 1 $S_{мах} = 0.000$ долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)

x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= 9500 : Y-строка 2 Стах= 0.000 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= 9300 : Y-строка 3 Стах= 0.000 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= 8500 : Y-строка 7 Стах= 0.000 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= 8300 : Y-строка 8 Стах= 0.000 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= 7500 : Y-строка 12 Стах= 0.000 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= 7300 : Y-строка 13 Стах= 0.000 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```



```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 6900 : Y-строка 15 Смах= 0.000 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 6500 : Y-строка 17 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 6300 : Y-строка 18 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```



```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 5900 : Y-строка 20 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= 5500 : Y-строка 22 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
-----

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= 5300 : Y-строка 23 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 5100 : Y-строка 24 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 4900 : Y-строка 25 Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= 4500 : Y-строка 27 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= 4300 : Y-строка 28 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 4100 : Y-строка 29 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 3900 : Y-строка 30 Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= 3500 : Y-строка 32 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
-----

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= 3300 : Y-строка 33 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
-----
y= 3100 : Y-строка 34 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 2900 : Y-строка 35 Смах= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

x=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:			
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:			
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:			

y=	2700	: Y-строка 36 Смax= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)														
x=-17200	:	-17000:	-16800:	-16600:	-16400:	-16200:	-16000:	-15800:	-15600:	-15400:	-15200:	-15000:	-14800:	-14600:	-14400:	-14200:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

x=	-14000:	-13800:	-13600:	-13400:	-13200:	-13000:	-12800:	-12600:	-12400:	-12200:	-12000:	-11800:	-11600:	-11400:	-11200:	-11000:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

x=	-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-8000:	-7800:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-60							


```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 2500 : Y-строка 37 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 2300 : Y-строка 38 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 2100 : Y-строка 39 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 1900 : Y-строка 40 Смах= 0.003 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= 1500 : Y-строка 42 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
-----

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= 1300 : Y-строка 43 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 1100 : Y-строка 44 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 900 : Y-строка 45 Смах= 0.005 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 500 : Y-строка 47 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 300 : Y-строка 48 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 100 : Y-строка 49 Стаж= 0.010 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -100 : Y-строка 50 Смах= 0.012 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= -500 : Y-строка 52 Стах= 0.020 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=183)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
-----

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006:
-----

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.020: 0.018: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.021: 0.023: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
-----

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

y= -700 : Y-строка 53 Стах= 0.029 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=183)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.021: 0.026: 0.029: 0.023: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.024: 0.030: 0.033: 0.027: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -900 : Y-строка 54 Стах= 0.048 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=184)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.016: 0.021: 0.030: 0.042: 0.048: 0.032: 0.023: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.018: 0.024: 0.034: 0.048: 0.055: 0.037: 0.026: 0.020: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -1100 : Y-строка 55 Стах= 0.109 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=187)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : 97 :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :

```

[illegible]

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qс :	0.008:	0.010:	0.013:	0.018:	0.026:	0.041:	0.094:	0.109:	0.049:	0.031:	0.021:	0.015:	0.012:	0.009:	0.008:	0.006:
Сс :	0.010:	0.012:	0.015:	0.021:	0.029:	0.048:	0.108:	0.125:	0.057:	0.036:	0.024:	0.018:	0.014:	0.011:	0.009:	0.007:
Фоп:	108 :	111 :	115 :	120 :	128 :	140 :	158 :	187 :	207 :	223 :	234 :	242 :	247 :	250 :	253 :	255 :
Уоп:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	6007:	6009:	6011:	6015:	6022:	6033:	6048:	6055:	6047:	6030:	6020:	6014:	6010:	6008:	6006:	6005:
Ви :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ки :	6002:	6002:	6002:	6003:	6004:	6008:	6045:	6048:	6003:	6001:	6001:	6002:	6002:	6002:	6001:	6001:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	0.006:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	6003 :	:	:	:	:	:	:	:	:

[illegible][illegible][illegible]

380

Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

y= -1300 : Y-строка 56 Стах= 0.225 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=187)

x=-17200:	-17000:	-16800:	-16600:	-16400:	-16200:	-16000:	-15800:	-15600:	-15400:	-15200:	-15000:	-14800:	-14600:	-14400:	-14200:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-14000:	-13800:	-13600:	-13400:	-13200:	-13000:	-12800:	-12600:	-12400:	-12200:	-12000:	-11800:	-11600:	-11400:	-11200:	-11000:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	96
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	12.00
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-8000:	-7800:
Qc	: 0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	96	96	96	96	96	96	96	95	95	95	94	94	94	94	93	93
Уоп:	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002	6002
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:

Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:	0.008:
Фоп:	93 :	93 :	93 :	93 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	95 :	95 :	96 :	96 :	97 :	98 :	99 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.004:	0.005:	0.006:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	:	:	:	:	:	:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	:	:	:	:	:	:	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
~~																

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:

Qc	: 0.009:	0.011:	0.014:	0.020:	0.032:	0.068:	0.169:	0.225:	0.137:	0.050:	0.026:	0.017:	0.013:	0.010:	0.008:	0.007:
Cc	: 0.010:	0.013:	0.017:	0.023:	0.037:	0.078:	0.194:	0.259:	0.158:	0.057:	0.030:	0.020:	0.015:	0.011:	0.009:	0.008:
Фоп:	100 :	102 :	104 :	109 :	115 :	126 :	148 :	187 :	221 :	238 :	247 :	253 :	257 :	259 :	261 :	262 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

Ви	: 0.007:	0.009:	0.012:	0.019:	0.031:	0.068:	0.169:	0.218:	0.137:	0.050:	0.026:	0.016:	0.011:	0.008:	0.006:	0.005:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	:	:	0.007:	:	:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.001:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:	:	6003 :	:	:	:	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
~~																

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:

Qc	: 0.005:	0.005:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	263 :	263 :	264 :	265 :	265 :	265 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	267 :	267 :	267 :	266 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

Ви	: 0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:	:	:	:	:	:	:	:
~~																

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:

Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
~~																

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:

Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
~~																

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:

Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
~~																

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:

Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

```

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
y= -1500 : Y-строка 57  Смах= 1.072 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=206)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 94 :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 93 : 93 : 92 : 92 : 92 : 91 : 91 : 91 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
Фоп: 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 90 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.011: 0.015: 0.022: 0.039: 0.128: 0.401: 1.072: 0.257: 0.075: 0.031: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008:
Cc : 0.010: 0.013: 0.017: 0.025: 0.045: 0.147: 0.461: 1.233: 0.295: 0.086: 0.035: 0.022: 0.015: 0.012: 0.009:
Фоп: 92 : 92 : 93 : 95 : 97 : 101 : 113 : 206 : 253 : 261 : 264 : 266 : 267 : 268 : 268 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 4.79 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.010: 0.013: 0.021: 0.039: 0.128: 0.401: 1.072: 0.257: 0.075: 0.030: 0.018: 0.012: 0.009: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc :	0.006:	0.005:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:							
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :							

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	269 :	268 :	268 :	268 :	268 :	267 :	267 :	267 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:											
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :											
Ви :																
Ки :																

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:																
Uоп:																
Ви :																
Ки :																
Ви :																
Ки :																

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:																
Uоп:																
Ви :																
Ки :																
Ви :																
Ки :																

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:																
Uоп:																
Ви :																
Ки :																
Ви :																
Ки :																

x=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:
Qc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:													
Uоп:													
Ви :													
Ки :													
Ви :													
Ки :													

y= -1700 : Y-строка 58 Стах= 0.609 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=345)

x=-17200:	-17000:	-16800:	-16600:	-16400:	-16200:	-16000:	-15800:	-15600:	-15400:	-15200:	-15000:	-14800:	-14600:	-14400:	-14200:
Qc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:															

```

Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:         :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      93 :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      12.00 :
:         :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 92 : 92 : 91 : 91 : 90 : 90 : 90 : 89 : 89 : 89 :
Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:
:         :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 86 : 85 : 85 : 84 :
Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:
:         :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.011: 0.015: 0.021: 0.038: 0.113: 0.322: 0.609: 0.222: 0.068: 0.030: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007:
Cc : 0.010: 0.013: 0.017: 0.025: 0.043: 0.130: 0.370: 0.701: 0.256: 0.079: 0.035: 0.022: 0.015: 0.012: 0.009: 0.008:
Фоп: 83 : 82 : 81 : 80 : 77 : 70 : 52 : 345 : 299 : 287 : 282 : 280 : 278 : 277 : 276 : 276 :
Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:11.53:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:
:         :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.009: 0.013: 0.021: 0.037: 0.113: 0.322: 0.559: 0.222: 0.068: 0.029: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:      :      :      : 0.050:      :      : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      : 6001 :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 275 : 275 : 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 271 :
Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:
:         :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 271 : 271 : 270 : 270 : 269 : 269 : 269 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 267 :
Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:
:         :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
y= -1900 : Y-строка 59 Стах= 0.174 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=354)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```

Фоп:	91	:	91	:	91	:	91	:	91	:	91	:	90	:	90	:	89	:	88	:	88	:	87	:	87	:	87	:	86	:
Уоп:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:														
Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:													
Cc	: 0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:	0.008:														
Фоп:	86	:	85	:	85	:	84	:	84	:	83	:	82	:	81	:	80	:	79	:	78	:	77	:		:				
Уоп:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:													
Ки	: 6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:																
Qc	: 0.008:	0.011:	0.014:	0.019:	0.030:	0.056:	0.132:	0.174:	0.103:	0.045:	0.026:	0.017:	0.013:	0.010:	0.008:	0.006:																
Cc	: 0.010:	0.012:	0.016:	0.022:	0.034:	0.064:	0.152:	0.200:	0.118:	0.052:	0.030:	0.020:	0.015:	0.011:	0.009:	0.007:																
Фоп:	75	:	73	:	70	:	66	:	59	:	48	:	26	:	354	:	325	:	308	:	298	:	293	:	289	:	286	:	284	:	282	:
Уоп:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:
Ви	: 0.007:	0.009:	0.012:	0.018:	0.029:	0.055:	0.129:	0.156:	0.096:	0.042:	0.024:	0.015:	0.011:	0.008:	0.006:	0.005:																
Ки	: 6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.004:	0.018:	0.006:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:																
Ки	: 6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:														
Qc	: 0.005:	0.005:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:														
Cc	: 0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:														
Фоп:	281	:	280	:	279	:	279	:	278	:	277	:	276	:	276	:	275	:	275	:	275	:	275	:	274	:	274	:	274	:
Уоп:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:
Ви	: 0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:														
Ки	: 6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:														
Ки	: 6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:	6001	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:														
Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:														
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:														
Фоп:	273	:	273	:	272	:	272	:	271	:	271	:	270	:	270	:	269	:	269	:	269	:	269	:	269	:	269	:	269	:
Уоп:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:														
Ки	: 6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:														
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:														

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
y= -2100 : Y-строка 60 Стах= 0.054 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=356)
-----
x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 89 : 89 : 89 : 88 : 87 : 87 : 86 : 85 : 85 : 84 : 84 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008:
Фоп: 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 81 : 80 : 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 75 : 74 : 72 : 70 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.023: 0.033: 0.046: 0.054: 0.044: 0.030: 0.021: 0.015: 0.012: 0.009: 0.008: 0.006:

```


Сс	:	0.009:	0.011:	0.015:	0.019:	0.026:	0.037:	0.053:	0.062:	0.050:	0.035:	0.024:	0.018:	0.013:	0.011:	0.009:	0.007:
Фоп:	:	68:	121:	127:	134:	46:	34:	17:	356:	337:	322:	311:	303:	298:	294:	291:	289:
Уоп:	:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:	12.00:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	6007:	6010:	6013:	6017:	6020:	6030:	6041:	6045:	6037:	6026:	6018:	6013:	6010:	6008:	6006:	6005:
Ви	:	0.001:	:	:	:	0.002:	0.003:	0.005:	0.009:	0.007:	0.005:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:
Ки	:	6001:	:	:	:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:

х=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Сс	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Сс	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Сс	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Сс	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Сс	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:
Сс	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	278 :	277 :	277 :	276 :	275 :	275 :	274 :	273 :	273 :	273 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Uоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Uоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Uоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Uоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

y= -2500 : Y-строка 62 Стах= 0.265 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=164)

x=-17200	:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
Qc	: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc	: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:	: : : : : : : : : : : : : : : :
Uоп:	: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви	: : : : : : : : : : : : : : : :
Ки	: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви	: : : : : : : : : : : : : : : :
Ки	: : : : : : : : : : : : : : : :

x=	-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
Qc	: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc	: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:	: : : : : : : : : : : : : : : 87 :
Uоп:	: : : : : : : : : : : : : : : 12.00 :
Ви	: : : : : : : : : : : : : : : :
Ки	: : : : : : : : : : : : : : : :

```

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 85 : 84 : 83 : 82 : 81 : 81 : 80 : 79 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
Фоп: 78 : 78 : 77 : 76 : 76 : 75 : 74 : 73 : 95 : 95 : 96 : 96 : 97 : 98 : 99 : 100 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.012: 0.018: 0.027: 0.051: 0.147: 0.265: 0.234: 0.103: 0.042: 0.024: 0.016: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.011: 0.014: 0.020: 0.032: 0.059: 0.169: 0.304: 0.269: 0.119: 0.048: 0.028: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006:
Фоп: 101 : 103 : 106 : 111 : 118 : 133 : 164 : 207 : 232 : 244 : 251 : 255 : 257 : 259 : 261 : 262 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.012: 0.018: 0.027: 0.051: 0.147: 0.263: 0.234: 0.103: 0.042: 0.024: 0.016: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 298 : 295 : 293 : 292 : 290 : 289 : 288 : 287 : 286 : 285 : 284 : 283 : 283 : 282 : 281 : 281 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 280 : 279 : 279 : 278 : 277 : 276 : 276 : 275 : 275 : 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

```

```

-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

y= -2700 : Y-строка 63 Стах= 1.027 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=126)

```

-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 86 : 86 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 79 : 78 : 77 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009:
Фоп: 76 : 75 : 75 : 74 : 73 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 92 : 92 : 92 : 92 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
-----

```

```

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008:
Ки : 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003:
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
~~~~~
Qc : 0.010: 0.013: 0.019: 0.031: 0.069: 0.242: 1.027: 0.627: 0.179: 0.053: 0.027: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.011: 0.015: 0.022: 0.036: 0.079: 0.278: 1.182: 0.721: 0.206: 0.060: 0.031: 0.019: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007:
Фоп: 92 : 93 : 93 : 95 : 96 : 101 : 126 : 247 : 261 : 264 : 266 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 :
Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00: 6.16:11.09:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.013: 0.019: 0.031: 0.069: 0.242: 1.027: 0.627: 0.179: 0.053: 0.027: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006:
Ки : 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003:
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
~~~~~
Qc : 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 268 : 269 : 269 : 296 : 294 : 292 : 291 : 290 : 289 : 288 : 287 : 286 : 285 : 284 : 284 : 283 :
Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003: 6003: 6003: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002:
Ви :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      : 6001: 6001: 6001: 6001: 6001:      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
~~~~~
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 282 : 281 : 280 : 280 : 279 : 278 : 277 : 277 : 276 : 276 : 275 : 275 : 275 : 275 : 274 : 274 :
Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6002: 6002: 6002: 6002: 6002:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
~~~~~
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
~~~~~
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
~~~~~
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

y= -2900 : Y-строка 64 Стах= 0.516 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 26)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : 84 :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 78 : 77 : 87 : 88 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009:
Фоп: 74 : 73 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 85 : 84 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.013: 0.018: 0.030: 0.062: 0.202: 0.516: 0.414: 0.157: 0.049: 0.026: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.011: 0.015: 0.021: 0.034: 0.072: 0.232: 0.594: 0.477: 0.180: 0.056: 0.030: 0.019: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007:
Фоп: 83 : 82 : 80 : 78 : 73 : 62 : 26 : 319 : 294 : 286 : 281 : 279 : 277 : 276 : 275 : 275 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.010: 0.013: 0.018: 0.030: 0.062: 0.202: 0.516: 0.414: 0.157: 0.049: 0.026: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 296 : 294 : 293 : 292 : 290 : 289 : 288 : 288 : 287 : 286 : 285 :

```

```

Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : : : :
Ки : : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : : :

```

```

-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 284 : 283 : 282 : 281 : 280 : 280 : 279 : 278 : 278 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
:
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
:
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
:
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : :
:
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :

```

y= -3100 : Y-строка 65 Стах= 0.164 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 12)

```

-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : :
:
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :

```



```

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      83 :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 80 : 79 : 84 : 84 : 85 : 85 : 85 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
Фоп: 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 81 : 80 : 78 : 77 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.012: 0.017: 0.025: 0.042: 0.085: 0.164: 0.149: 0.068: 0.036: 0.022: 0.015: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.010: 0.014: 0.019: 0.029: 0.048: 0.098: 0.189: 0.171: 0.079: 0.041: 0.025: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006:
Фоп: 75 : 72 : 68 : 63 : 54 : 38 : 12 : 340 : 317 : 303 : 295 : 290 : 287 : 285 : 283 : 281 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.012: 0.017: 0.025: 0.042: 0.085: 0.160: 0.149: 0.068: 0.036: 0.022: 0.015: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 280 : 279 : 278 : 278 : 277 : 277 : 276 : 296 : 294 : 293 : 292 : 291 : 290 : 289 : 288 : 287 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 286 : 285 : 284 : 283 : 282 : 281 : 280 : 280 : 279 : 279 : 278 : 278 : 278 : 277 : 277 : 277 :

```

Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:
Qc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

у= -3300 : У-строка 66 Стах= 0.054 долей ПДК (х= -3200.0; напр.ветра= 7)

х=-17200 :	-17000:	-16800:	-16600:	-16400:	-16200:	-16000:	-15800:	-15600:	-15400:	-15200:	-15000:	-14800:	-14600:	-14400:	-14200:
Qc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : 82 :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 82 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 80 : 81 : 82 : 82 : 82 : 82 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008:
Фоп: 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 80 : 80 : 80 : 79 : 78 : 78 : 76 : 75 : 74 : 72 : 70 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.011: 0.014: 0.019: 0.027: 0.038: 0.054: 0.047: 0.035: 0.025: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:
Cc : 0.010: 0.012: 0.016: 0.022: 0.031: 0.044: 0.062: 0.054: 0.040: 0.028: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:
Фоп: 67 : 63 : 58 : 51 : 41 : 26 : 7 : 347 : 329 : 316 : 307 : 301 : 296 : 292 : 290 : 288 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.008: 0.011: 0.014: 0.019: 0.027: 0.038: 0.048: 0.046: 0.035: 0.025: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 286 : 284 : 283 : 282 : 281 : 281 : 280 : 279 : 279 : 296 : 294 : 293 : 292 : 291 : 290 : 289 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 288 : 287 : 286 : 285 : 284 : 283 : 282 : 281 : 281 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: : : : : : : : : : : : :

```

Ки	:	6002	:	6002	:	6002	:	6002	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Sc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Sc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Sc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:
Qc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Sc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

y=-3500 : Y-строка 67 Стах= 0.072 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=208)

x=-17200:	-17000:	-16800:	-16600:	-16400:	-16200:	-16000:	-15800:	-15600:	-15400:	-15200:	-15000:	-14800:	-14600:	-14400:	-14200:
Qc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Sc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-14000:	-13800:	-13600:	-13400:	-13200:	-13000:	-12800:	-12600:	-12400:	-12200:	-12000:	-11800:	-11600:	-11400:	-11200:	-11000:

Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	80 :
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	12.00 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-8000:	-7800:
Qc	: 0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	80 :	80 :	80 :	79 :	79 :	79 :	78 :	78 :	78 :	78 :	79 :	80 :	80 :	80 :	80 :	80 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:
Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:
Фоп:	80 :	79 :	79 :	79 :	78 :	78 :	77 :	76 :	75 :	74 :	73 :	72 :	70 :	68 :	66 :	63 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:
Ки	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc	: 0.007:	0.009:	0.012:	0.015:	0.019:	0.024:	0.030:	0.056:	0.072:	0.027:	0.014:	0.011:	0.009:	0.007:	0.006:	0.005:
Cc	: 0.009:	0.011:	0.013:	0.017:	0.021:	0.028:	0.035:	0.065:	0.082:	0.031:	0.016:	0.013:	0.010:	0.008:	0.007:	0.006:
Фоп:	60 :	55 :	49 :	42 :	32 :	19 :	5 :	137 :	208 :	244 :	316 :	309 :	304 :	299 :	296 :	293 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 0.007:	0.009:	0.012:	0.015:	0.019:	0.022:	0.025:	0.056:	0.072:	0.027:	0.014:	0.011:	0.009:	0.007:	0.006:	0.005:
Ки	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6004 :	6004 :	6004 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	0.001:	0.004:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	6002 :	6002 :	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	0.001:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	6001 :	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	291 :	289 :	288 :	286 :	285 :	284 :	283 :	283 :	282 :	281 :	281 :	296 :	294 :	293 :	292 :	291 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	290 :	289 :	287 :	286 :	285 :	284 :	283 :	282 :	282 :	282 :	281 :	281 :	281 :	280 :	280 :	280 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 0.001:	0.001:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	6002 :	6002 :	6002 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

```

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
y= -3700 : Y-строка 68 Стах= 0.121 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=312)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

```

Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	79 :
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	12.00 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-8000:	-7800:
Qc :	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	79 :	78 :	78 :	78 :	78 :	77 :	77 :	77 :	76 :	76 :	76 :	77 :	77 :	77 :	77 :	77 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:
Фоп:	77 :	77 :	76 :	76 :	75 :	75 :	74 :	73 :	72 :	70 :	69 :	67 :	65 :	63 :	60 :	57 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc :	0.007:	0.008:	0.010:	0.011:	0.014:	0.018:	0.023:	0.077:	0.121:	0.031:	0.011:	0.009:	0.008:	0.006:	0.005:	0.005:
Cc :	0.008:	0.009:	0.011:	0.013:	0.016:	0.020:	0.026:	0.089:	0.139:	0.035:	0.012:	0.010:	0.009:	0.007:	0.006:	0.005:
Фоп:	53 :	49 :	43 :	35 :	26 :	15 :	79 :	63 :	312 :	283 :	322 :	316 :	310 :	305 :	302 :	299 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	11.65 :	6.86 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.007:	0.008:	0.009:	0.011:	0.013:	0.015:	0.023:	0.077:	0.121:	0.031:	0.011:	0.009:	0.008:	0.006:	0.005:	0.005:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	:	:	:	:	:	0.000:	0.002:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	6002 :	6002 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	0.001:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	6001 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc :	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	296 :	294 :	292 :	291 :	289 :	288 :	287 :	286 :	285 :	284 :	283 :	283 :	282 :	282 :	282 :	282 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	282 :	290 :	289 :	287 :	286 :	285 :	284 :	284 :	283 :	283 :	283 :	282 :	282 :	282 :	281 :	:
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.001:	0.001:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	6003 :	6002 :	6002 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:


```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.015: 0.028: 0.043: 0.018: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.018: 0.033: 0.050: 0.021: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -4100 : Y-строка 70 Смах= 0.018 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=350)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.011: 0.018: 0.011: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.013: 0.021: 0.012: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
y=-4300 : Y-строка 71 Стах= 0.012 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=351)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.012: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.013: 0.011: 0.008: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -4500 : Y-строка 72  Смах= 0.009 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=352)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.011: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -4700 : Y-строка 73  Смах= 0.008 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=353)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -4900 : Y-строка 74 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=354)
-----
x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -5100 : Y-строка 75 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=354)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
y= -5300 : Y-строка 76 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=355)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -5500 : Y-строка 77  Смах= 0.004 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=355)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -5700 : Y-строка 78  Смах= 0.004 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=355)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -5900 : Y-строка 79 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:

```



```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -6100 : Y-строка 80 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
y= -6300 : Y-строка 81 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -6500 : Y-строка 82  Смах= 0.003 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -6700 : Y-строка 83  Смах= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -6900 : Y-строка 84 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -7100 : Y-строка 85 Смах= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
y= -7300 : Y-строка 86 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -7500 : Y-строка 87  Смах= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -7700 : Y-строка 88  Смах= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -7900 : Y-строка 89 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```



```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -8100 : Y-строка 90 Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
y=-8300 : Y-строка 91 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -8500 : Y-строка 92  Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -8700 : Y-строка 93  Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -8900 : Y-строка 94 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -9100 : Y-строка 95 Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
y= -9300 : Y-строка 96 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -9500 : Y-строка 97  Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -9700 : Y-строка 98  Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -3000.0 м, Y= -1500.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 1.0719249 доли ПДКмр
	1.2327136 мг/м3

Достигается при опасном направлении 206 град.
 и скорости ветра 4.79 м/с
 Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	000101 6002	П1	0.1700	1.071925	100.0	100.0	6.3060713

Остальные источники не влияют на данную точку.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП)

Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
 ПДКм.р для примеси 0328 = 1.15 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1
 | Координаты центра : X= 0 м; Y= 0 |
 | Длина и ширина : L= 34400 м; B= 19400 м |
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м |
 ~~~~~

Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>мр</sub>) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|    | 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |      |
|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1  | *-  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1  | 1-  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 2  | 2-  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 3  | 3-  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 4  | 4-  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 5  | 5-  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 6  | 6-  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 7  | 7-  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 8  | 8-  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 9  | 9-  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 10 | 10- | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 11 | 11- | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 12 | 12- | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 13 | 13- | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 14 | 14- | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 15 | 15- | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 16 | 16- | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 17 | 17- | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 18 | 18- | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 19 | 19- | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 20 | 20- | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 21 | 21- | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 22 | 22- | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |
| 23 | 23- | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | -    |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 24- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 24  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 25- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 25  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 26- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 26  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 27- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 27  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 28- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 28  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 29- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 29  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 30- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 30  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 31- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 31  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 32- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 32  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 33- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 33  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 34- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 34  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 35- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 35  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 36- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 36  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 37- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 37  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 38- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 38  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 39- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 39  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 40- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 40  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 41- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 41  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 42- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 42  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 43- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 43  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 44- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 44  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 45- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 45  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 46- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 46  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 47- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 47  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 48- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 48  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 49- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 49  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 50- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 50  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 51- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 51  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 52  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 53- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 53  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 54- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 54  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 55- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 55  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 56- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 56  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 57- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 57  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 58- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 58  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 59- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 59  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 60- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 60  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 61- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 61  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 62- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 62  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 63- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 63  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 64- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 64  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 65- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 65  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 66- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 66  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 67- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 67  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 68- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 68  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 69- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 69  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 70- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 70  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 71- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 71  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 72- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 72  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 73- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 73  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 74- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 74  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 75- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 75  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 76- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 76  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 77- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 77  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 78- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 78  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 79- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 79  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 80- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |



|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 9  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |       |   |  |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|
| 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | . |  | - |
| 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | 0.000 | . |  | - |
| 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | 0.000 | . |  | - |
| 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | . |  | - |
| 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | . |  | - |
| 43 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | . |  | - |
| 44 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | . |  | - |
| 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | . |  | - |
| 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | . |  | - |
| 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 48 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 51 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 53 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 54 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 56 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 59 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 61 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 62 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 63 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 64 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |
| 65 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | . |  | - |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |       |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 66 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
| 67 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
| 68 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
| 69 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
| 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | - |
| 71 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | - |
| 72 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | - |
| 73 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | - |
| 74 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | - |
| 75 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | - |
| 76 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | - |
| 77 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | - |
| 78 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | 0.000 | 0.001 | - |
| 79 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | - |
| 80 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | - |
| 81 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | 0.000 | - |
| 82 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | 0.000 | - |
| 83 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | 0.000 | - |
| 84 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 85 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 86 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 87 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 88 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 89 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 90 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 91 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 92 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 93 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | - |
|    | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | - |

436



[illegible]



|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 80 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 81 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 82 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 83 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 84 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 85 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 86 | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 87 | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 88 | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 89 | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 90 | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 91 | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 92 | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 93 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 94 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 95 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 96 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 97 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 98 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|    | --    | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |   |
|    | 37    | 38    | 39    | 40    | 41    | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    | 47    | 48    | 49    | 50    | 51    | 52    | 53    | 54    |   |
|    | 55    | 56    | 57    | 58    | 59    | 60    | 61    | 62    | 63    | 64    | 65    | 66    | 67    | 68    | 69    | 70    | 71    | 72    |   |
|    | --    | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |   |
| 1  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 2  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 3  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 4  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 5  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 6  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 7  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 8  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |

[illegible]

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 37 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 38 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |  |
| 39 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |
| 40 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |
| 41 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |
| 42 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |
| 43 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |
| 44 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |  |
| 45 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |
| 46 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  |
| 47 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |  |
| 48 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 |  |
| 49 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.010 |  |
| 50 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 |  |
| 51 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.015 |  |
| 52 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.020 |  |
| 53 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.029 |  |
| 54 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.021 | 0.030 | 0.042 | 0.048 |  |
| 55 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.018 | 0.026 | 0.041 | 0.094 | 0.109 |  |
| 56 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.020 | 0.032 | 0.068 | 0.169 | 0.225 |  |
| 57 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.022 | 0.039 | 0.128 | 0.401 | 1.072 |  |
| 58 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |



|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 94 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
| 95 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |
| 96 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |
| 97 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |
| 98 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |
|    | 55    | 56    | 57    | 58    | 59    | 60    | 61    | 62    | 63    | 64    | 65    | 66    | 67    | 68    | 69    | 70    | 71    | 72    |   |
|    | 73    | 74    | 75    | 76    | 77    | 78    | 79    | 80    | 81    | 82    | 83    | 84    | 85    | 86    | 87    | 88    | 89    | 90    |   |
| 1  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 2  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 3  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 4  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 5  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 6  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 7  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 8  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 9  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 10 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 11 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 12 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 13 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 16 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 17 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     |   |
| 18 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     |   |
| 19 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |   |
| 20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |   |
| 21 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |
| 22 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |   |

[illegible]



|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 51 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 52 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - |
| 53 | 0.023 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - |
| 54 | 0.032 | 0.023 | 0.017 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - |
| 55 | 0.049 | 0.031 | 0.021 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - |
| 56 | 0.137 | 0.050 | 0.026 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - |
| 57 | 0.257 | 0.075 | 0.031 | 0.019 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - |
| 58 | 0.222 | 0.068 | 0.030 | 0.019 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - |
| 59 | 0.103 | 0.045 | 0.026 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - |
| 60 | 0.044 | 0.030 | 0.021 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - |
| 61 | 0.046 | 0.029 | 0.020 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - |
| 62 | 0.103 | 0.042 | 0.024 | 0.016 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - |
| 63 | 0.179 | 0.053 | 0.027 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - |
| 64 | 0.157 | 0.049 | 0.026 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - |
| 65 | 0.068 | 0.036 | 0.022 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - |
| 66 | 0.035 | 0.025 | 0.018 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | - |
| 67 | 0.072 | 0.027 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | - |
| 68 | 0.121 | 0.031 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | - |
| 69 | 0.043 | 0.018 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | - |
| 70 | 0.018 | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | - |
| 71 | 0.012 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | - |
| 72 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | - |
| 73 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
| 74 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
| 75 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
| 76 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
| 77 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
| 78 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
| 79 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |



|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|--|
| 9  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 10 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 11 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 12 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 13 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 14 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 15 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 16 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 17 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 18 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 19 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 20 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 21 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 22 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 23 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 24 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 25 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 26 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 27 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 28 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 29 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | . | . |  |
| 30 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | . | . |  |
| 31 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | . | . |  |
| 32 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | . | . |  |
| 33 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . |  |
| 34 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . |  |
| 35 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . |  |
| 36 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | . | . |  |

[illegible]

[illegible]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 94 | 0.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 95 | 0.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 96 | 0.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 97 | 0.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 98 | 0.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
|    | <div> <div> <div>91</div> <div>92</div> <div>93</div> <div>94</div> <div>95</div> <div>96</div> <div>97</div> <div>98</div> <div>99</div> <div>100</div> <div>101</div> <div>102</div> <div>103</div> <div>104</div> <div>105</div> <div>106</div> <div>107</div> <div>108</div> </div> <div> <div>109</div> <div>110</div> <div>111</div> <div>112</div> <div>113</div> <div>114</div> <div>115</div> <div>116</div> <div>117</div> <div>118</div> <div>119</div> <div>120</div> <div>121</div> <div>122</div> <div>123</div> <div>124</div> <div>125</div> <div>126</div> </div> </div> |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 2  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 3  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 4  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 5  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 6  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 7  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 8  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 9  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 10 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 11 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 12 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 13 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 14 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 15 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 16 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 17 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 18 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 19 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 20 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 21 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 22 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |

|    |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 23 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 24 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 25 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 26 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 27 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 28 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 29 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 30 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 31 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 32 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 33 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 34 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 35 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 36 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 37 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 38 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 39 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 40 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 41 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 42 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 43 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 44 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 45 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 46 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 47 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 48 | 0.001 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 49 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 50 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |

|    |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 52 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 53 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 54 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 55 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 56 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 57 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 58 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 59 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 60 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 61 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 62 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 63 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 64 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 65 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 66 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 67 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 68 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 69 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 70 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 71 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 72 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 73 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 74 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 75 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 76 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 77 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 78 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
|    | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 80 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 81 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 82 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 83 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 84 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 85 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 86 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 87 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 88 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 89 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 90 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 91 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 92 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 93 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 94 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 95 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 96 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 97 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 98 | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
|    | <div> <div> <div>109</div> <div>127</div> </div> <div> <div>110</div> <div>128</div> </div> <div> <div>111</div> <div>129</div> </div> <div> <div>112</div> <div>130</div> </div> <div> <div>113</div> <div>131</div> </div> <div> <div>114</div> <div>132</div> </div> <div> <div>115</div> <div>133</div> </div> <div> <div>116</div> <div>134</div> </div> <div> <div>117</div> <div>135</div> </div> <div> <div>118</div> <div>136</div> </div> <div> <div>119</div> <div>137</div> </div> <div> <div>120</div> <div>138</div> </div> <div> <div>121</div> <div>139</div> </div> <div> <div>122</div> <div>140</div> </div> <div> <div>123</div> <div>141</div> </div> <div> <div>124</div> <div>142</div> </div> <div> <div>125</div> <div>143</div> </div> <div> <div>126</div> <div>144</div> </div> </div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 2  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 3  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 4  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 5  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 6  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 7  | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
|    | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 9  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 43 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 44 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 48 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 51 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 53 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 54 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 56 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 59 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 61 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 62 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 63 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 64 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 66 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 67 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 68 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 69 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 71 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 72 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 73 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 74 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 75 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 76 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 77 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 78 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 79 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 80 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 81 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 82 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 83 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 84 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 85 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 86 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 87 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 88 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 89 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 90 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 91 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 92 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
|    | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 93 |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 94 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 95 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 96 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 97 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 98 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
|    | <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|    | 127                                                                                                                                                                                                                                                          | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |  |
|    | 145                                                                                                                                                                                                                                                          | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 |  |
| 1  | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 2  | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 3  | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 4  | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 5  | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 6  | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 7  | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 8  | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 9  | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 10 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 11 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 12 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 13 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 14 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 15 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 16 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 17 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 18 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 19 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 20 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
| 21 | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |
|    | .                                                                                                                                                                                                                                                            | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |  |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 43 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 44 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 48 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 51 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 53 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 54 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 56 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 59 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 61 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 62 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 63 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 64 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 65 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 66 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 67 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 68 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 69 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 71 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 72 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 73 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 74 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 75 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 76 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 77 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |
| 78 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | - |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 12 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 13 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 14 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 15 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 16 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 17 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 18 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 19 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 20 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 21 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 22 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 23 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 24 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 25 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 26 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 27 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 28 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 29 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 30 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 31 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 32 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 33 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 34 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 35 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 36 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 37 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 38 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 39 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 40 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 41 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 42 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 43 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 44 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 45 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 46 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 47 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 48 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 49 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 50 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 51 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 52 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 53 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 54 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 55 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 56 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 57 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 58 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 59 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 60 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 61 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 62 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 63 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 64 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 65 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 66 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 67 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 68 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 69 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 70 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 71 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 72 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 73 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 74 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 75 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 76 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 77 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 78 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 79 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 80 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 81 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 82 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 83 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 84 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 85 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 86 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 87 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 88 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 89 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 90 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 91 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 92 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 93 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 94 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 95 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - 96 |

```

. . . . . | - 97
. . . . . | - 98
|
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См = 1.0719249 долей ПДКмр  
= 1.2327136 мг/м3  
Достигается в точке с координатами: Хм = -3000.0 м  
( X-столбец 72, Y-строка 57) Ум = -1500.0 м  
При опасном направлении ветра : 206 град.  
и "опасной" скорости ветра : 4.79 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :009 Шуский район.  
Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01  
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
ПДКм.р для примеси 0328 = 1.15 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 810  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]      |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |  |

| ~~~~~ | ~~~~~ |  
~~~~~

```

y= -2866: -5585: -7359: -3889: -5606: -2340: -2740: -7759: -2687: -8359: -4806: -5743: -5206: -5806: -1258:
-----
x= -6: 12: 13: 15: 17: 23: 29: 35: 44: 46: 51: 51: 58: 67: 69:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
~~~~~

```

```

y= -7450: -1940: -8447: -5901: -2540: -2528: -2140: -8421: -1340: -7307: -4606: -5427: -2940: -5006: -7959:
-----
x= 78: 81: 87: 91: 92: 96: 97: -11: -22: -24: -26: -27: -28: -33: -37:
-----
Qc : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.001: 0.003: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.001: 0.003: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~

```

```

y= -5406: -2540: -1740: -4406: -3045: -1540: -4206: -3140: -1254: -3871: -4006: -7559: -7359: -8159: -5302:
-----
x= -39: -42: -44: -53: -57: -62: -62: -84: -86: -86: -87: -89: -97: -98: -99:
-----
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:
~~~~~

```

```

y= -8159: -7559: -4006: -3907: -6006: -6059: -1540: -4206: -2369: -4406: -7559: -1740: -2340: -5406: -7959:
-----
x= 102: 111: 113: 116: 117: 130: 138: 138: 147: 147: 155: 156: 156: 161: 163:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~

```

```

y= -5006: -4606: -1340: -7593: -6206: -6225: -2210: -1594: -1540: -5606: -1429: -8507: -1340: -2140: -1263:
-----
x= 167: 174: 178: 179: 185: 191: 199: 214: 216: 217: 219: 219: 221: 221: 223:
-----
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

```

```

y= -5289: -7759: -8359: -2051: -4806: -6390: -5206: -6406: -5806: -8307: -5206: -7736: -1940: -5195: -5406:
-----
x= 231: 235: 246: 250: 251: 253: 258: 259: 267: 267: 276: 280: 281: 281: 291:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= -8159: -6498: -7759: -3903: -8139: -8359: -4006: -5454: -6006: -1585: -5102: -4206: -6606: -4406: -8533:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=   295:   296:   296:   299:   299:   310:   313:   315:   317:   322:   332:   338:   339:   347:   349:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001:
~~~~~

y= -1740: -5023: -7959: -5006: -8433: -4606: -5006: -7880: -6206: -8081: -5606: -5618: -2069: -1905: -1940:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=   356:   361:   363:   367:   373:   374:   375:   381:   385:   391:   394:   400:   420:   423:   423:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= -1740: -1576: -4940: -7959: -4806: -6406: -5806: -8559: -3900: -4206: -4209: -4389: -8023: -5783: -4406:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=   426:   429:   433:   437:   451:   459:   467:   479:   483:   483:   483:   483:   483:   484:   491:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:
~~~~~

y= -4006: -5806: -4065: -4857: -6006: -6592: -4806: -4508: -4742: -5947: -4606: -6206: -4606: -4627: -6006:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=   492:   496:   497:   505:   517:   519:   525:   541:   551:   568:   574:   585:   588:   598:   599:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -6112: -6406: -6516: -6206: -6276: -6406: -6441:  2138:  2233:  2325:  2433:  2513:  2633:  2701:  2833:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=   653:   659:   670:   701:   737:   804:   821:   891:   906:   920:   937:   949:   968:   978:   999:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -2140: -3224: -8395: -2740: -1940: -7163: -5206: -4806: -8359: -7759: -5154: -2340: -2940: -3806: -7259:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -103:  -108:  -109:  -113:  -119:  -125:  -142:  -149:  -154:  -165:  -166:  -177:  -194:  -202:  -209:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.003: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.003: 0.002: 0.001: 0.003: 0.003: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001:
~~~~~

y= -3799: -3140: -1340: -4606: -5006: -7959: -1249: -2540: -1740: -3197: -4406: -8279: -1540: -4206: -3806:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -215:  -221:  -222:  -226:  -233:  -237:  -240:  -242:  -244:  -251:  -253:  -253:  -262:  -262:  -269:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= -4006: -7559: -8187: -7355: -7359: -8159: -2140: -2740: -4867: -1940: -8055: -3727: -4806: -7759: -2340:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -287:  -289:  -289:  -293:  -297:  -298:  -303:  -313:  -314:  -319:  -333:  -345:  -349:  -365:  -377:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.003:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.001: 0.003: 0.002: 0.001: 0.003:
~~~~~

y= -3606: -3597: -2940: -1245: -4729: -7461: -3148: -3140: -1340: -4606: -4608: -3468: -7959: -2540: -1740:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -387:  -390:  -394:  -395:  -395:  -395:  -399:  -421:  -422:  -426:  -426:  -436:  -437:  -442:  -444:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.003: 0.003: 0.004: 0.002: 0.002: 0.003: 0.001: 0.003: 0.004:
~~~~~

y= -4308: -4406: -1140: -4487: -3406: -1540: -4206: -3806: -8019: -3259: -3338: -4006: -1084: -7559: -7567:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -448:  -453:  -455:  -457:  -458:  -462:  -462:  -469:  -475:  -482:  -482:  -487:  -489:  -489:  -497:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.004: 0.002: 0.003: 0.004: 0.002: 0.003: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

y=	-2140:	-2740:	-3606:	-1940:	-3099:	-7759:	-3406:	-940:	-2340:	-923:	-1140:	-3140:	-2940:	-7983:	-1340:
x=	-503:	-513:	-517:	-519:	-547:	-565:	-566:	-572:	-577:	-583:	-589:	-592:	-594:	-617:	-622:
Qc :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.001:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.001:	0.004:
Cc :	0.004:	0.003:	0.003:	0.004:	0.003:	0.001:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.001:	0.004:

y=	-3322:	-940:	-7633:	-4272:	-7959:	-2540:	-1740:	-3869:	-1540:	-4206:	-3206:	-3806:	-3757:	-3981:	-958:
x=	-626:	-634:	-635:	-636:	-637:	-642:	-644:	-654:	-662:	-662:	-663:	-669:	-681:	-681:	-686:
Qc :	0.003:	0.003:	0.001:	0.002:	0.001:	0.003:	0.004:	0.003:	0.004:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:
Cc :	0.003:	0.004:	0.001:	0.003:	0.001:	0.004:	0.004:	0.003:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:

y=	-4006:	-7899:	-2140:	-3645:	-4093:	-2740:	-3606:	-1940:	-3515:	-7815:	-3140:	-7759:	-3406:	-3385:	-7699:
x=	-687:	-687:	-703:	-708:	-708:	-713:	-717:	-719:	-739:	-757:	-763:	-765:	-766:	-771:	-773:
Qc :	0.003:	0.001:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.003:	0.001:	0.003:	0.001:	0.003:	0.003:	0.001:
Cc :	0.003:	0.001:	0.004:	0.003:	0.003:	0.004:	0.003:	0.004:	0.003:	0.001:	0.004:	0.001:	0.004:	0.004:	0.001:

y=	-2340:	-994:	-1140:	-2940:	-3332:	-1340:	-2540:	-1740:	-1540:	-1057:	-3336:	-2140:	-2740:	-1935:	-1940:
x=	-777:	-789:	-789:	-794:	-797:	-822:	-842:	-844:	-862:	-887:	-900:	-903:	-913:	-914:	-919:
Qc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.005:	0.004:	0.005:	0.005:

y=	-1854:	-3140:	-2340:	-1120:	-1140:	-2940:	2888:	2033:	3033:	3076:	2016:	2233:	2433:	2633:	3088:
x=	-959:	-963:	-977:	-986:	-989:	-994:	1008:	1027:	1030:	1037:	1049:	1106:	1137:	1168:	1177:
Qc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.004:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.005:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

y=	2833:	1894:	2033:	3033:	2233:	3100:	2433:	1874:	2633:	2833:	2033:	3033:	1853:	3091:	2233:
x=	1199:	1207:	1227:	1230:	1306:	1317:	1337:	1341:	1368:	1399:	1427:	1430:	1475:	1475:	1506:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

y=	2433:	2633:	2833:	1833:	2033:	3033:	3082:	2233:	2433:	1851:	2633:	3073:	2833:	2033:	3033:
x=	1537:	1568:	1599:	1609:	1627:	1630:	1634:	1706:	1737:	1762:	1768:	1792:	1799:	1827:	1830:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

y=	2233:	1870:	2433:	3064:	3033:	2022:	2033:	2926:	2633:	2833:	2787:	2649:	2633:	2491:	2433:
x=	1906:	1914:	1937:	1951:	1954:	1963:	1966:	1967:	1968:	1978:	1983:	1999:	2000:	2003:	2005:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

y=	2333:	2233:	2174:	-3340:	-1281:	-2046:	-1340:	-1764:	-1442:	-2540:	-1740:	-1540:	-1558:	-1675:	-2140:
x=	2007:	2010:	2011:	-1003:	-1012:	-1017:	-1022:	-1026:	-1039:	-1042:	-1044:	-1062:	-1066:	-1093:	-1103:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:

y=	-3336:	-2740:	-2158:	-3140:	-2329:	-2340:	-2940:	-3332:	-2499:	-2540:	-2638:	-3251:	-2740:	-2776:	-3170:
x=	-1111:	-1113:	-1120:	-1163:	-1174:	-1177:	-1194:	-1218:	-1227:	-1242:	-1277:	-1286:	-1313:	-1326:	-1353:
Qc :	0.004:	0.004:	0.005:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc :	0.005:	0.005:	0.006:	0.005:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:

y=	-3140:	-2884:	-2940:	-2991:	9167:	9156:	9156:	9321:	9356:	9356:	9476:	9556:	9630:	9021:	9156:
x=	-1363:	-1371:	-1394:	-1415:	-4409:	-4419:	-4428:	-4429:	-4434:	-4440:	-4449:	-4460:	-4470:	-4543:	-4628:
Qc :	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 9356: 9185: 9556: 9627: 9350: 9173: 9156: 8997: 8956: 8820: 8756: 8643: 8556: 8451: 8356:
x= -4640: -4646: -4656: -4669: -4750: -4759: -4760: -4768: -4770: -4777: -4781: -4786: -4797: -4811: -4823:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 8258: 9356: 8156: 9556: 8066: 8956: 9623: 7956: 9156: 8356: 7873: 7756: 7956: 7681: 8556:
x= -4835: -4840: -4848: -4856: -4859: -4868: -4868: -4873: -4873: -4874: -4884: -4899: -4906: -4908: -4916:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 7556: 7504: 8156: 7356: 7328: 7356: 8756: 7151: 7156: 7756: 6956: 6974: 6809: 6756: 6643:
x= -4925: -4933: -4948: -4953: -4957: -4972: -4978: -4981: -4981: -5002: -5006: -5006: -5008: -5009: -5011:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 6556: 6477: 6311: 6356: 6146: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9620: 8956: 9156: 8356: 7156:
x= -5012: -5013: -5015: -5015: -5018: -5018: -5025: -5040: -5051: -5056: -5067: -5068: -5073: -5074: -5081:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 7956: 8556: 6016: 8156: 7356: 8756: 5956: 6956: 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556:
x= -5106: -5116: -5136: -5148: -5172: -5178: -5190: -5202: -5202: -5205: -5205: -5213: -5225: -5240: -5251:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

y= 5886: 9556: 9616: 8956: 9156: 8356: 7156: 5956: 7956: 8556: 8156: 5756: 7356: 8756: 6956:
x= -5253: -5256: -5267: -5268: -5273: -5274: -5281: -5303: -5306: -5316: -5348: -5371: -5372: -5378: -5402:
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001:

y= 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9613: 8956: 9156: 8356: 7156: 5786: 5956:
x= -5402: -5405: -5405: -5413: -5425: -5440: -5451: -5456: -5466: -5468: -5473: -5474: -5481: -5499: -5503:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

y= 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 6956: 7756: 5805: 6556: 6756: 6156: 6356: 5817: 9356: 7556:
x= -5506: -5516: -5548: -5572: -5578: -5602: -5602: -5603: -5605: -5605: -5613: -5625: -5627: -5640: -5651:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

y= 9556: 9609: 5705: 8956: 5905: 9156: 8356: 5705: 7156: 5933: 5665: 5943: 5956: 7956: 8556:
x= -5656: -5665: -5667: -5668: -5672: -5673: -5674: -5675: -5681: -5691: -5694: -5696: -5703: -5706: -5716:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

y= 8156: 6069: 7356: 8756: 6061: 5525: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 5505: 6105: 6156: 6356:
x= -5748: -5765: -5772: -5778: -5779: -5785: -5801: -5802: -5802: -5805: -5805: -5806: -5810: -5813: -5825:
Qc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 6195: 9356: 7556: 9556: 5505: 5451: 9606: 6188: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556:

```

x= -5834: -5840: -5851: -5856: -5864: -5865: -5865: -5868: -5868: -5873: -5874: -5875: -5881: -5906: -5916:
-----
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 5378: 6341: 6305: 8156: 6316: 7356: 8756: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356:
-----
x= -5944: -5944: -5948: -5948: -5956: -5972: -5978: -5989: -5991: -6001: -6002: -6002: -6005: -6005: -6025:
-----
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 9356: 5342: 7556: 9556: 5505: 9602: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556: 6262: 5305:
-----
x= -6040: -6041: -6051: -6056: -6064: -6064: -6068: -6073: -6074: -6075: -6081: -6106: -6116: -6120: -6139:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 6298: 8156: 7356: 8756: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356: 5451: 9356: 7556: 9556:
-----
x= -6139: -6148: -6172: -6178: -6191: -6201: -6202: -6202: -6205: -6205: -6225: -6230: -6240: -6251: -6256:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 9599: 5505: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 6207: 7956: 8556: 5598: 6255: 8156: 7356: 8756:
-----
x= -6263: -6264: -6268: -6273: -6274: -6275: -6281: -6285: -6306: -6316: -6321: -6334: -6348: -6372: -6378:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356: 9356: 7556: 9556: 5549: 9595: 6243: 8956: 9156:
-----
x= -6391: -6401: -6402: -6402: -6405: -6405: -6425: -6440: -6451: -6456: -6461: -6462: -6464: -6468: -6473:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 8356: 5705: 7156: 6207: 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 5505: 6105: 5905: 5500: 6956: 7756:
-----
x= -6474: -6475: -6481: -6504: -6506: -6516: -6548: -6572: -6578: -6587: -6591: -6601: -6602: -6602: -6602:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6556: 6756: 6356: 5505: 9356: 6280: 7556: 9556: 9592: 8956: 9156: 8356: 5705: 6195: 7156:
-----
x= -6605: -6605: -6625: -6626: -6640: -6642: -6651: -6656: -6662: -6668: -6673: -6674: -6675: -6675: -6681:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~

y= 7956: 8556: 5529: 8156: 6286: 6305: 7356: 8756: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756:
-----
x= -6706: -6716: -6736: -6748: -6760: -6766: -6772: -6778: -6789: -6791: -6801: -6802: -6802: -6805: -6805:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6316: 6356: 9356: 6377: 7556: 9556: 9588: 8956: 5557: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 6432:
-----
x= -6821: -6825: -6840: -6845: -6851: -6856: -6861: -6868: -6870: -6873: -6874: -6875: -6881: -6906: -6912:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 8556: 8156: 6505: 7356: 8756: 6402: 6305: 6105: 6511: 5905: 6956: 7756: 5585: 6548: 6556:
-----
x= -6916: -6948: -6970: -6972: -6978: -6979: -6989: -6991: -6998: -7001: -7002: -7002: -7004: -7004: -7005:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

```

y= 6756: 6621: 6556: 6505: 9356: 7556: 6463: 9556: 6556: 9585: 8956: 9156: 8356: 5705: 6450:
-----
x= -7005: -7016: -7031: -7036: -7040: -7051: -7052: -7056: -7058: -7060: -7068: -7073: -7074: -7075: -7077:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000:
~~~~~

y= 7156: 5738: 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 5890: 6523: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6756:
-----
x= -7081: -7095: -7106: -7116: -7148: -7172: -7178: -7186: -7186: -7189: -7191: -7201: -7202: -7202: -7205:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6505: 9386: 9356: 7556: 9556: 6556: 6523: 7108: 8875: 9240: 9581: 8956: 8984: 9156: 8356:
-----
x= -7214: -7235: -7240: -7251: -7256: -7258: -7259: -7259: -7259: -7259: -7259: -7268: -7272: -7273: -7274:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 7156: 9094: 6012: 7956: 8556: 6584: 7242: 6505: 8156: 7011: 6499: 8777: 7356: 8756: 7376:
-----
x= -7281: -7284: -7302: -7306: -7316: -7320: -7320: -7332: -7348: -7351: -7357: -7357: -7372: -7378: -7381:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6316: 6305: 6105: 6706: 6956: 7756: 6756: 6134: 6810: 7486: 6913: 7556: 8680: 7596: 8356:
-----
x= -7387: -7389: -7391: -7393: -7402: -7402: -7405: -7418: -7418: -7424: -7442: -7451: -7454: -7467: -7474:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 7956: 8558: 8556: 8156: 7711: 8436: 7756: 7827: 8356: 7956: 7967: 8326: 8217: 8156: 8107:
-----
x= -7506: -7515: -7516: -7548: -7564: -7576: -7602: -7661: -7674: -7706: -7710: -7710: -7735: -7748: -7759:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -1415.0 м, Y= -2991.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.0056984 доли ПДКмр
	0.0065531 мг/м3

Достигается при опасном направлении 278 град.
 и скорости ветра 12.00 м/с
 Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000101 6003	П1	0.1953	0.005698	100.0	100.0	0.029177509

Остальные источники не влияют на данную точку.

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКм.р для примеси 0328 = 1.15 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Умр) м/с

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -3201.0 м, Y= -385.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.0157907 доли ПДКмр
	0.0181593 мг/м3

Достигается при опасном направлении 173 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000101 6002	П1	0.1700	0.009273	58.7	58.7	0.054554399
2	000101 6001	П1	0.0579	0.004100	26.0	84.7	0.070856884
3	000101 6003	П1	0.1953	0.002183	13.8	98.5	0.011177611
В сумме =				0.015557	98.5		
Суммарный вклад остальных =				0.000234	1.5		

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -2162.0 м, Y= -4713.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0047091 доли ПДКмр|
| 0.0054154 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 334 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000101 6003	П1	0.1953	0.003791	80.5	80.5	0.019411068
2	000101 6004	П1	0.0251	0.000532	11.3	91.8	0.021232292
3	000101 6002	П1	0.1700	0.000302	6.4	98.2	0.001777151
В сумме =				0.004625	98.2		
Суммарный вклад остальных =				0.000084	1.8		

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКм.р для примеси 0328 = 1.15 мг/м3

Всего просчитано точек: 244

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

| ~~~~~ | ~~~~~ |

y= -4335: -4285: -4236: -4186: -4137: -4088: -4038: -3989: -3939: -3890: -3840: -3791: -3742: -3692: -3643:
x= -3665: -3663: -3660: -3658: -3656: -3654: -3652: -3649: -3647: -3645: -3643: -3640: -3638: -3636: -3634:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014:
Cc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017:

y= -3593: -3544: -3495: -3445: -3396: -3346: -3297: -3247: -3198: -3149: -3099: -3050: -3000: -2951: -2902:
x= -3632: -3629: -3627: -3625: -3623: -3620: -3618: -3616: -3614: -3611: -3609: -3607: -3605: -3603: -3600:
Qc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.033: 0.036: 0.041: 0.046: 0.051: 0.056: 0.062:
Cc : 0.018: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.028: 0.030: 0.034: 0.037: 0.042: 0.047: 0.052: 0.058: 0.065: 0.071:
Фоп: 31 : 32 : 34 : 36 : 38 : 40 : 42 : 45 : 48 : 51 : 54 : 58 : 63 : 67 : 73 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.033: 0.036: 0.041: 0.046: 0.051: 0.056: 0.062:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

y= -2852: -2803: -2753: -2704: -2654: -2605: -2556: -2506: -2457: -2407: -2358: -2309: -2259: -2210: -2160:
x= -3598: -3596: -3594: -3591: -3589: -3587: -3585: -3583: -3580: -3578: -3576: -3574: -3571: -3569: -3567:
Qc : 0.067: 0.071: 0.073: 0.073: 0.070: 0.066: 0.061: 0.055: 0.050: 0.045: 0.040: 0.036: 0.032: 0.029: 0.026:
Cc : 0.077: 0.081: 0.084: 0.083: 0.081: 0.076: 0.070: 0.064: 0.058: 0.051: 0.046: 0.041: 0.037: 0.033: 0.030:
Фоп: 78 : 84 : 90 : 96 : 102 : 108 : 113 : 118 : 123 : 128 : 131 : 135 : 138 : 141 : 144 :

Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
 : : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.067: 0.071: 0.073: 0.073: 0.070: 0.066: 0.061: 0.055: 0.050: 0.045: 0.040: 0.036: 0.032: 0.029: 0.026:
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

y= -2111: -2062: -2012: -1963: -1913: -1864: -1814: -1765: -1716: -1666: -1617: -1567: -1518: -1469: -1419:
 x= -3565: -3562: -3560: -3558: -3556: -3554: -3551: -3549: -3547: -3545: -3542: -3540: -3538: -3536: -3533:
 Qc : 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.036: 0.039: 0.042: 0.045: 0.048: 0.050: 0.051: 0.051: 0.050: 0.048:
 Cc : 0.027: 0.029: 0.032: 0.035: 0.038: 0.041: 0.045: 0.049: 0.052: 0.055: 0.058: 0.059: 0.059: 0.057: 0.055:
 Фоп: 146 : 46 : 49 : 53 : 56 : 60 : 64 : 69 : 74 : 79 : 85 : 90 : 96 : 101 : 107 :
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
 : : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.024: 0.023: 0.026: 0.029: 0.032: 0.035: 0.038: 0.042: 0.045: 0.048: 0.050: 0.051: 0.051: 0.050: 0.048:
 Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
 Ви : : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : : : : : : : : : :
 Ки : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : : : :

y= -1370: -1320: -1271: -1221: -1172: -1123: -1073: -1024: -974: -925: -876: -826: -777: -727: -678:
 x= -3531: -3529: -3527: -3525: -3522: -3520: -3518: -3516: -3513: -3511: -3509: -3507: -3505: -3502: -3500:
 Qc : 0.045: 0.042: 0.038: 0.036: 0.033: 0.031: 0.030: 0.028: 0.027: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.019: 0.018:
 Cc : 0.052: 0.048: 0.044: 0.041: 0.038: 0.036: 0.034: 0.032: 0.031: 0.029: 0.027: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021:

y= -628: -579: -530: -493: -457: -420: -413: -405: -397: -389: -390: -392: -393: -394: -395:
 x= -3498: -3496: -3493: -3462: -3431: -3400: -3353: -3306: -3259: -3213: -3164: -3115: -3065: -3016: -2967:
 Qc : 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
 Cc : 0.019: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020:

y= -396: -397: -399: -400: -401: -402: -403: -404: -405: -407: -408: -409: -410: -411: -412:
 x= -2918: -2869: -2820: -2771: -2722: -2673: -2624: -2574: -2525: -2476: -2427: -2378: -2329: -2280: -2231:
 Qc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
 Cc : 0.020: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:

y= -414: -415: -416: -417: -418: -419: -420: -448: -475: -502: -530: -556: -582: -608: -657:
 x= -2182: -2133: -2084: -2034: -1985: -1936: -1887: -1848: -1809: -1770: -1731: -1705: -1679: -1653: -1654:
 Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
 Cc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

y= -706: -756: -805: -854: -904: -953: -1003: -1052: -1101: -1151: -1200: -1250: -1299: -1348: -1398:
 x= -1654: -1655: -1656: -1656: -1657: -1657: -1658: -1659: -1659: -1660: -1660: -1661: -1662: -1662: -1663:
 Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
 Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

y= -1447: -1496: -1546: -1595: -1645: -1694: -1743: -1793: -1842: -1892: -1941: -1990: -2040: -2089: -2138:
 x= -1663: -1664: -1665: -1665: -1666: -1666: -1667: -1668: -1668: -1669: -1669: -1670: -1671: -1671: -1672:
 Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
 Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:

y= -2188: -2237: -2287: -2336: -2385: -2435: -2484: -2533: -2583: -2632: -2682: -2731: -2780: -2830: -2879:
 x= -1672: -1673: -1674: -1674: -1675: -1675: -1676: -1677: -1677: -1678: -1678: -1679: -1680: -1680: -1681:
 Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
 Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

y= -2929: -2978: -3027: -3077: -3126: -3175: -3225: -3274: -3324: -3373: -3422: -3472: -3521: -3571: -3620:
 x= -1681: -1682: -1683: -1683: -1684: -1684: -1685: -1686: -1686: -1687: -1687: -1688: -1689: -1689: -1690:
 Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
 Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

```

y= -3669: -3719: -3768: -3817: -3867: -3916: -3966: -4015: -4064: -4114: -4163: -4212: -4262: -4311: -4361:
-----
x= -1690: -1691: -1692: -1692: -1693: -1693: -1694: -1695: -1695: -1696: -1696: -1697: -1698: -1698: -1699:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

y= -4410: -4459: -4498: -4537: -4576: -4615: -4643: -4670: -4697: -4724: -4721: -4717: -4714: -4710: -4707:
-----
x= -1699: -1700: -1716: -1731: -1747: -1762: -1798: -1833: -1868: -1903: -1951: -1999: -2048: -2096: -2144:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

y= -4703: -4700: -4696: -4693: -4689: -4686: -4682: -4679: -4675: -4672: -4668: -4665: -4661: -4658: -4654:
-----
x= -2193: -2241: -2289: -2337: -2386: -2434: -2482: -2531: -2579: -2627: -2675: -2724: -2772: -2820: -2869:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~

y= -4651: -4647: -4643: -4640: -4636: -4633: -4629: -4626: -4622: -4619: -4615: -4596: -4576: -4557: -4537:
-----
x= -2917: -2965: -3013: -3062: -3110: -3158: -3207: -3255: -3303: -3352: -3400: -3443: -3486: -3528: -3571:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

y= -4497: -4456: -4416: -4375:
-----
x= -3590: -3609: -3628: -3646:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -3593.6 м, Y= -2753.3 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0727490 доли ПДКмр |
 | 0.0836614 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 90 град.  
 и скорости ветра 12.00 м/с  
 Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                              |             |      |         |              |          |        |              |       |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|---------|--------------|----------|--------|--------------|-------|------|
| Ном.                                           | Код         | Тип  | Выброс  | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |       |      |
| ----                                           | <Об-П>~<Ис> | ---- | М- (Мг) | С [доли ПДК] | -----    | -----  | -----        | b=C/M | ---- |
| 1                                              | 000101 6003 | П1   | 0.1953  | 0.072749     | 100.0    | 100.0  | 0.372498900  |       |      |
| Остальные источники не влияют на данную точку. |             |      |         |              |          |        |              |       |      |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.  
 Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
 ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | Н   | D | Wo | V1 | T     | X1   | Y1    | X2    | Y2 | Alf | F | КР  | Ди    | Выброс      |
|----------------|-----|-----|---|----|----|-------|------|-------|-------|----|-----|---|-----|-------|-------------|
| <Об-П>~<Ис>    | ~   | ~   | ~ | ~  | ~  | градС | ~    | ~     | ~     | ~  | гр. | ~ | ~   | ~     | г/с         |
| 000101 6001 П1 |     | 2.0 |   |    |    |       | 20.0 | -3058 | -1407 | 1  | 1   | 0 | 1.0 | 1.000 | 0 0.0746667 |
| 000101 6002 П1 |     | 2.0 |   |    |    |       | 20.0 | -3035 | -1570 | 1  | 1   | 0 | 1.0 | 1.000 | 0 0.2193333 |
| 000101 6003 П1 |     | 2.0 |   |    |    |       | 20.0 | -3127 | -2753 | 1  | 1   | 0 | 1.0 | 1.000 | 0 0.2520000 |
| 000101 6004 П1 |     | 2.0 |   |    |    |       | 20.0 | -2872 | -3635 | 1  | 1   | 0 | 1.0 | 1.000 | 0 0.0323444 |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.  
 Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
 ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

| Источники                                 |        |              |          | Их расчетные параметры |           |         |      |
|-------------------------------------------|--------|--------------|----------|------------------------|-----------|---------|------|
| Номер                                     | Код    | М            | Тип      | См                     | Um        | Xm      |      |
| -п/п-                                     | <об-п> | <ис>         |          | - [доли ПДК] -         | - [м/с] - | - [м] - |      |
| 1                                         | 000101 | 6001         | 0.074667 | п1                     | 5.333667  | 0.50    | 11.4 |
| 2                                         | 000101 | 6002         | 0.219333 | п1                     | 15.667647 | 0.50    | 11.4 |
| 3                                         | 000101 | 6003         | 0.252000 | п1                     | 18.001127 | 0.50    | 11.4 |
| 4                                         | 000101 | 6004         | 0.032344 | п1                     | 2.310462  | 0.50    | 11.4 |
| Суммарный Мq =                            |        | 0.578344 г/с |          |                        |           |         |      |
| Сумма См по всем источникам =             |        |              |          | 41.312904 долей ПДК    |           |         |      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |        |              |          |                        | 0.50 м/с  |         |      |

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5 \text{ м/с}$

```
~~~~~|~~~~~|
|-Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |~~~~~|
```

[illegible]

```

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 9500 : Y-строка 2 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

y= 9300 : Y-строка 3 Смах= 0.005 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
-----
y= 9100 : Y-строка 4 Смах= 0.006 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 8900 : Y-строка 5 Смах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

```

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

y= 8700 : Y-строка 6 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

```



```

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 8500 : Y-строка 7 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

```

```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 8300 : Y-строка 8 Смах= 0.007 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
~~~~~
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
~~~~~
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
y= 8100 : Y-строка 9 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
~~~~~
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
~~~~~
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
~~~~~
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
~~~~~
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
~~~~~
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
~~~~~
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
~~~~~
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
~~~~~
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
~~~~~
Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
~~~~~
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
~~~~~
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
~~~~~
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 7900 : Y-строка 10 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
~~~~~

```

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

y= 7700 : Y-строка 11 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

```

```

-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 7500 : Y-строка 12 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 7300 : Y-строка 13 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 7100 : Y-строка 14 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
y= 6900 : Y-строка 15 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----

```

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

y= 6700 : Y-строка 16 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

```



```

-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 6500 : Y-строка 17 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

```

```

-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 6300 : Y-строка 18 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 6100 : Y-строка 19 Стах= 0.010 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
y= 5900 : Y-строка 20 Стах= 0.010 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----

```

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

y= 5700 : Y-строка 21 Стах= 0.010 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
~~~~~

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

```

```

-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 5500 : Y-строка 22 Стах= 0.010 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

```

```

-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 5300 : Y-строка 23 Смах= 0.011 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 5100 : Y-строка 24 Стах= 0.011 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
y= 4900 : Y-строка 25 Стах= 0.011 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----

```

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

y= 4700 : Y-строка 26 Стах= 0.012 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

```



```

-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 4500 : Y-строка 27 Стах= 0.012 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:

```

```

-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 4300 : Y-строка 28 Стах= 0.013 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 4100 : Y-строка 29 Стах= 0.013 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
y= 3900 : Y-строка 30 Стах= 0.014 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----

```

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

y= 3700 : Y-строка 31 Стах= 0.014 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

```

```

-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 3500 : Y-строка 32 Стах= 0.015 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

```

```

-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 3300 : Y-строка 33 Смах= 0.015 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 3100 : Y-строка 34 Стах= 0.016 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
~~~~~
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
y= 2900 : Y-строка 35 Стах= 0.017 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----

```

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

y= 2700 : Y-строка 36 Стах= 0.018 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~

```



```

-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 2500 : Y-строка 37 Стах= 0.019 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016:
Cc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

```

```

-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 2300 : Y-строка 38 Смах= 0.020 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.017:
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 2100 : Y-строка 39 Стах= 0.021 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017:
Cc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
y= 1900 : Y-строка 40 Стах= 0.023 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----

```

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018:
Cc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

y= 1700 : Y-строка 41 Стах= 0.024 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~

```

```

-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019:
Cc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 1500 : Y-строка 42 Стах= 0.026 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.019: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.020: 0.019:
Cc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

```

```

-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 1300 : Y-строка 43 Стах= 0.028 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.020: 0.022: 0.023: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020:
Cc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 1100 : Y-строка 44 Стах= 0.031 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.020:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.030: 0.030: 0.030: 0.028: 0.027: 0.025: 0.023: 0.022: 0.020: 0.020:
Cc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:
~~~~~
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
y= 900 : Y-строка 45 Стах= 0.034 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----

```

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.033: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.029: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021:
Cc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

```

y= 700 : Y-строка 46 Стах= 0.037 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

```

```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~

```



```

-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.035: 0.037: 0.037: 0.037: 0.035: 0.033: 0.031: 0.028: 0.026: 0.025: 0.023:
Cc : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 500 : Y-строка 47 Стах= 0.042 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.026: 0.029: 0.031: 0.034: 0.036: 0.038: 0.041: 0.042: 0.041: 0.039: 0.036: 0.033: 0.031: 0.029: 0.026: 0.024:
Cc : 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.022: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

```

```

-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 300 : Y-строка 48 Стах= 0.048 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.041: 0.043: 0.047: 0.048: 0.047: 0.044: 0.040: 0.037: 0.034: 0.031: 0.028: 0.026:
Cc : 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.022: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.023: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 100 : Y-строка 49 Стах= 0.057 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 99 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Фоп: 101 : 102 : 102 : 102 : 102 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 : 104 : 104 : 104 : 104 : 105 : 105 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 106 : 106 : 106 : 107 : 107 : 107 : 108 : 108 : 108 : 109 : 109 : 109 : 109 : 109 : 110 : 110 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.90 : 7.62 : 7.36 : 7.09 : 6.77 : 6.56 : 6.05 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.027:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014:
Фоп: 111 : 111 : 112 : 113 : 114 : 115 : 117 : 118 : 120 : 121 : 123 : 125 : 128 : 131 : 134 : 138 :
Уоп: 5.99 : 5.40 : 5.15 : 4.85 : 4.60 : 4.33 : 4.11 : 3.85 : 3.61 : 3.36 : 3.14 : 2.90 : 2.68 : 2.47 : 2.27 : 2.08 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.031: 0.034: 0.039: 0.043: 0.047: 0.050: 0.054: 0.057: 0.055: 0.050: 0.046: 0.042: 0.038: 0.034: 0.030: 0.027:
Cc : 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014:
Фоп: 142 : 147 : 152 : 157 : 163 : 169 : 175 : 182 : 188 : 194 : 200 : 206 : 211 : 215 : 219 : 223 :
Уоп: 1.89 : 1.73 : 1.58 : 1.45 : 1.35 : 1.28 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.30 : 1.39 : 1.49 : 1.62 : 1.78 : 1.95 : 2.14 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.027: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019: 0.018:

```

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

512

```

Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :

```

у= -100 : Y-строка 50 Стах= 0.068 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=182)

```

х=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 98 : 98 : 98 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

х= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Фоп: 100 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 102 : 102 : 102 : 102 : 103 : 103 : 103 : 103 : 104 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

х= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Фоп: 104 : 105 : 105 : 105 : 105 : 106 : 106 : 106 : 106 : 107 : 107 : 107 : 107 : 108 : 108 :
Уоп:12.00 :12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.76 : 7.44 : 7.16 : 6.95 : 6.61 : 6.41 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 :

```

```

х= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.024: 0.026:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013:
Фоп: 108 : 109 : 110 : 110 : 111 : 112 : 114 : 115 : 116 : 118 : 120 : 122 : 124 : 127 : 130 :
Уоп: 5.57 : 5.32 : 5.00 : 4.74 : 4.49 : 4.23 : 3.97 : 3.74 : 3.50 : 3.24 : 2.99 : 2.75 : 2.53 : 2.30 : 2.09 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: : : : 0.000: 0.000: : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : : : : 6003 : 6003 : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

```

```

х= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.033: 0.038: 0.044: 0.049: 0.055: 0.060: 0.064: 0.068: 0.065: 0.059: 0.054: 0.048: 0.043: 0.037: 0.033:
Cc : 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.028: 0.030: 0.032: 0.034: 0.032: 0.029: 0.027: 0.024: 0.021: 0.019: 0.016:
Фоп: 138 : 143 : 148 : 154 : 160 : 167 : 175 : 182 : 189 : 196 : 203 : 209 : 214 : 219 : 223 :
Уоп: 1.68 : 1.50 : 1.35 : 1.20 : 1.09 : 1.01 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.04 : 1.13 : 1.25 : 1.40 : 1.56 : 1.74 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.023: 0.025: 0.028: 0.031: 0.034: 0.036: 0.034: 0.036: 0.035: 0.035: 0.033: 0.030: 0.027: 0.024: 0.022:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.016: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.014: 0.015: 0.014: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.026: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.013: 0.012: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 231 : 234 : 236 : 239 : 240 : 242 : 244 : 245 : 247 : 248 : 249 : 250 : 250 : 251 : 251 : 252 :
Уоп: 2.16 : 2.37 : 2.61 : 2.84 : 3.07 : 3.32 : 3.56 : 3.81 : 4.05 : 4.33 : 4.55 : 4.88 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Фоп: 252 : 252 : 253 : 253 : 253 : 253 : 254 : 254 : 254 : 255 : 255 : 255 : 256 : 256 : 256 : 256 :
Уоп: 12.00 : 7.01 : 7.30 : 7.54 : 7.77 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 9.11 : 9.39 : 9.71 : 12.00 : 10.21 : 10.49 : 10.78 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 257 : 257 : 257 : 257 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 : 259 : 260 : 260 : 260 :
Уоп: 11.10 : 11.30 : 11.53 : 11.74 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 260 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : : :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 263 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :

```

: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

y= -300 : Y-строка 51 Стах= 0.086 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=182)

х= -17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200: -----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 97 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

-----  
х= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000: -----  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:  
Фоп: 99 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 102 : 102 : 102 : 102 : 103 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~

х= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800: -----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 103 : 103 : 103 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 :
Уоп:12.00 :12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.37 : 7.09 : 6.80 : 6.48 : 6.15 : 5.73 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~

-----  
х= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600: -----  
Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028: 0.032:  
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016:  
Фоп: 106 : 106 : 107 : 108 : 109 : 109 : 111 : 112 : 113 : 115 : 116 : 118 : 120 : 123 : 126 : 129 :  
Уоп: 5.44 : 5.22 : 4.90 : 4.65 : 4.38 : 4.11 : 3.87 : 3.60 : 3.37 : 3.12 : 2.86 : 2.62 : 2.38 : 2.14 : 1.92 : 1.70 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : 0.001: : : : : : : : : 0.000: : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6003 : : : : : : : : : 6003 : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
~~~~~

х= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400: -----
Qc : 0.037: 0.043: 0.050: 0.058: 0.065: 0.071: 0.080: 0.086: 0.079: 0.070: 0.063: 0.056: 0.048: 0.041: 0.036: 0.031:
Cc : 0.018: 0.021: 0.025: 0.029: 0.033: 0.036: 0.040: 0.043: 0.040: 0.035: 0.032: 0.028: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016:
Фоп: 134 : 138 : 144 : 150 : 157 : 165 : 174 : 182 : 190 : 199 : 206 : 212 : 218 : 223 : 228 : 232 :
Уоп: 1.49 : 1.30 : 1.11 : 0.97 : 0.84 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.78 : 0.88 : 1.02 : 1.18 : 1.36 : 1.56 : 1.77 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.026: 0.029: 0.033: 0.037: 0.041: 0.043: 0.044: 0.046: 0.045: 0.043: 0.040: 0.036: 0.032: 0.028: 0.025: 0.022:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.020: 0.020: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.014: 0.018: 0.017: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~

```

-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.027: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 235 : 238 : 240 : 242 : 244 : 246 : 247 : 249 : 250 : 251 : 251 : 252 : 253 : 254 : 254 : 254 :
Uоп: 2.00 : 2.23 : 2.46 : 2.69 : 2.95 : 3.21 : 3.47 : 3.70 : 3.97 : 4.23 : 4.49 : 4.74 : 5.00 : 5.32 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Фоп: 254 : 255 : 255 : 255 : 255 : 255 : 255 : 256 : 256 : 256 : 256 : 257 : 257 : 257 : 257 : 258 :
Uоп: 6.63 : 6.84 : 7.16 : 7.44 : 7.70 : 7.90 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 9.00 : 9.28 : 9.57 : 12.00 : 10.03 : 10.32 : 10.60 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 258 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 : 259 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 :
Uоп: 11.16 : 11.26 : 11.41 : 11.71 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 261 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 : 263 :
Uоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : : :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 :
Uоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 :
Uоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

```



```

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

у= -500 : Y-строка 52 Стах= 0.114 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=183)

```

х=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

```

х= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Фоп: 98 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 101 : 101 : 101 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.53 :12.00 :10.32 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

```

х= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Фоп: 101 : 102 : 102 : 102 : 102 : 102 : 103 : 103 : 103 : 103 : 102 : 103 : 103 : 103 : 103 :
Уоп:10.03 :12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.79 : 7.62 : 7.23 : 7.00 : 6.72 : 6.41 : 5.99 : 5.67 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~

```

```

х= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.026: 0.030:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015:
Фоп: 103 : 104 : 104 : 105 : 106 : 106 : 107 : 108 : 109 : 111 : 112 : 114 : 116 : 118 : 121 :
Уоп: 5.38 : 5.16 : 4.85 : 4.60 : 4.31 : 4.06 : 3.78 : 3.52 : 3.25 : 3.01 : 2.75 : 2.50 : 2.24 : 2.00 : 1.76 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

х= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.041: 0.048: 0.057: 0.067: 0.076: 0.085: 0.104: 0.114: 0.100: 0.082: 0.073: 0.064: 0.055: 0.046: 0.039:
Cc : 0.020: 0.024: 0.029: 0.033: 0.038: 0.043: 0.052: 0.057: 0.050: 0.041: 0.037: 0.032: 0.027: 0.023: 0.019:
Фоп: 128 : 133 : 139 : 146 : 153 : 161 : 172 : 183 : 192 : 202 : 210 : 217 : 223 : 228 : 233 :
Уоп: 1.31 : 1.10 : 0.91 : 0.74 : 0.70 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.71 : 0.80 : 0.97 : 1.17 : 1.39 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.029: 0.033: 0.039: 0.044: 0.048: 0.057: 0.062: 0.062: 0.061: 0.051: 0.047: 0.042: 0.037: 0.032: 0.027:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.025: 0.029: 0.029: 0.022: 0.019: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.002: 0.012: 0.021: 0.017: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~

```

```

х= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----

```

[illegible]

| x=   | 8400:   | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Qc : | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Cc : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Фоп: | 262 :   | 262 :   | 262 :   | 262 :   | 262 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 264 :   |
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| :    | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

[illegible]

y= -700 : Y-строка 53    Cmax= 0.163 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=183)

|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=  | -1200: | -1000: | -800:  | -600:  | -400:  | -200:  | 0:     | 200:   | 400:   | 600:   | 800:   | 1000:  | 1200:  | 1400:  | 1600:  | 1800:  |
| QC  | 0.030: | 0.027: | 0.023: | 0.021: | 0.019: | 0.017: | 0.016: | 0.015: | 0.014: | 0.013: | 0.012: | 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.009: |
| Cc  | 0.015: | 0.013: | 0.012: | 0.010: | 0.009: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |
| Фоп | 245:   | 247:   | 249:   | 251:   | 252:   | 253:   | 254:   | 255:   | 256:   | 257:   | 257:   | 258:   | 258:   | 259:   | 259:   | 259:   |

[illegible]

| x=   | 8400:   | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| QC : | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Cc : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Фоп: | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   |
| Уон: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| :    | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

[illegible]

y= -900 : Y-строка 54 Стах= 0.252 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=184)

|                                                                                                                    |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| х=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200: |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Qc                                                                                                                 | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  |  |
| Сс                                                                                                                 | : 0.001: | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |  |
| Фоп:                                                                                                               | 95 :     | 95 :    | 95 :    | 95 :    | 95 :    | 95 :    | 95 :    | 96 :    | 96 :    | 96 :    | 96 :    | 96 :    | 96 :    | 96 :    | 96 :    |  |
| Уоп:                                                                                                               | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |  |
| Ви                                                                                                                 | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |  |
| Ки                                                                                                                 | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |  |
| Ви                                                                                                                 | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |  |
| Ки                                                                                                                 | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |  |
| Ви                                                                                                                 | : :      | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.000:  | 0.000:  | :       | 0.000:  | 0.000:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |  |
| Ки                                                                                                                 | : :      | :       | :       | :       | :       | :       | 6001 :  | 6001 :  | :       | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |  |
| х=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000: |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Qc                                                                                                                 | : 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  |  |
| Сс                                                                                                                 | : 0.002: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  |  |
| Фоп:                                                                                                               | 96 :     | 97 :    | 97 :    | 97 :    | 97 :    | 97 :    | 97 :    | 97 :    | 97 :    | 98 :    | 98 :    | 98 :    | 98 :    | 98 :    | 98 :    |  |
| Уоп:                                                                                                               | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 11.65 : | 12.00 : | 11.04 : |  |
| Ви                                                                                                                 | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |  |
| Ки                                                                                                                 | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  |  |
| Ви                                                                                                                 | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |  |
| Ки                                                                                                                 | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  |  |
| Ви                                                                                                                 | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |  |
| Ки                                                                                                                 | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |  |
| х=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:            |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Qc                                                                                                                 | : 0.007: | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  |  |
| Сс                                                                                                                 | : 0.004: | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  |  |
| Фоп:                                                                                                               | 99 :     | 99 :    | 99 :    | 99 :    | 99 :    | 99 :    | 99 :    | 99 :    | 99 :    | 99 :    | 98 :    | 98 :    | 98 :    | 98 :    | 98 :    |  |
| Уоп:                                                                                                               | 10.03 :  | 9.57 :  | 9.28 :  | 9.00 :  | 8.64 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 7.62 :  | 7.33 :  | 7.01 :  | 6.69 :  | 6.41 :  | 6.13 :  | 5.83 :  |  |
| Ви                                                                                                                 | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |  |
| Ки                                                                                                                 | : 6003 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |  |
| Ви                                                                                                                 | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |  |
| Ки                                                                                                                 | : 6002 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |  |
| Ви                                                                                                                 | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |  |
| Ки                                                                                                                 | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |  |
| х=-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:                 |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Qc                                                                                                                 | : 0.010: | 0.010:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.014:  | 0.015:  | 0.017:  | 0.018:  | 0.020:  | 0.022:  | 0.025:  | 0.029:  | 0.034:  |  |
| Сс                                                                                                                 | : 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.013:  | 0.015:  | 0.017:  |  |
| Фоп:                                                                                                               | 98 :     | 99 :    | 99 :    | 99 :    | 100 :   | 100 :   | 101 :   | 101 :   | 102 :   | 103 :   | 104 :   | 105 :   | 106 :   | 108 :   | 110 :   |  |
| Уоп:                                                                                                               | 5.32 :   | 5.00 :  | 4.91 :  | 4.45 :  | 4.19 :  | 3.94 :  | 3.64 :  | 3.39 :  | 3.11 :  | 2.85 :  | 2.58 :  | 2.30 :  | 2.04 :  | 1.78 :  | 1.53 :  |  |
| Ви                                                                                                                 | : 0.007: | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.015:  | 0.017:  | 0.019:  | 0.022:  | 0.025:  |  |
| Ки                                                                                                                 | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |  |
| Ви                                                                                                                 | : 0.002: | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.008:  |  |
| Ки                                                                                                                 | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |  |
| Ви                                                                                                                 | : :      | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |  |
| Ки                                                                                                                 | : :      | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |  |
| х=-4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:                 |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Qc                                                                                                                 | : 0.048: | 0.059:  | 0.070:  | 0.087:  | 0.118:  | 0.164:  | 0.223:  | 0.252:  | 0.176:  | 0.127:  | 0.097:  | 0.078:  | 0.066:  | 0.055:  | 0.045:  |  |
| Сс                                                                                                                 | : 0.024: | 0.029:  | 0.035:  | 0.044:  | 0.059:  | 0.082:  | 0.111:  | 0.126:  | 0.088:  | 0.063:  | 0.048:  | 0.039:  | 0.033:  | 0.028:  | 0.023:  |  |
| Фоп:                                                                                                               | 115 :    | 120 :   | 125 :   | 130 :   | 138 :   | 149 :   | 166 :   | 184 :   | 201 :   | 214 :   | 225 :   | 231 :   | 237 :   | 242 :   | 245 :   |  |
| Уоп:                                                                                                               | 1.02 :   | 0.78 :  | 0.65 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 0.65 :  | 0.64 :  | 0.86 :  | 1.10 :  |  |
| Ви                                                                                                                 | : 0.036: | 0.043:  | 0.049:  | 0.069:  | 0.088:  | 0.111:  | 0.144:  | 0.149:  | 0.132:  | 0.108:  | 0.081:  | 0.055:  | 0.047:  | 0.040:  | 0.033:  |  |
| Ки                                                                                                                 | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |  |
| Ви                                                                                                                 | : 0.012: | 0.014:  | 0.017:  | 0.019:  | 0.030:  | 0.053:  | 0.074:  | 0.074:  | 0.040:  | 0.019:  | 0.015:  | 0.018:  | 0.015:  | 0.013:  | 0.011:  |  |
| Ки                                                                                                                 | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |  |
| Ви                                                                                                                 | : 0.001: | 0.002:  | 0.003:  | :       | :       | :       | 0.003:  | 0.028:  | 0.004:  | :       | :       | 0.005:  | 0.004:  | 0.002:  | 0.002:  |  |
| Ки                                                                                                                 | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | :       | :       | :       | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | :       | :       | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |  |
| х=-1200:-1000:-800:-600:-400:-200:0:200:400:600:800:1000:1200:1400:1600:1800:                                      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Qc                                                                                                                 | : 0.032: | 0.028:  | 0.024:  | 0.022:  | 0.019:  | 0.018:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  |  |
| Сс                                                                                                                 | : 0.016: | 0.014:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  |  |
| Фоп:                                                                                                               | 251 :    | 252 :   | 254 :   | 255 :   | 256 :   | 257 :   | 258 :   | 259 :   | 259 :   | 260 :   | 260 :   | 261 :   | 261 :   | 261 :   | 261 :   |  |
| Уоп:                                                                                                               | 1.61 :   | 1.87 :  | 2.14 :  | 2.40 :  | 2.66 :  | 2.95 :  | 3.21 :  | 3.48 :  | 3.75 :  | 4.03 :  | 4.27 :  | 4.55 :  | 4.85 :  | 5.15 :  | 5.39 :  |  |
| Ви                                                                                                                 | : 0.024: | 0.021:  | 0.018:  | 0.016:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  |  |

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

[illegible]

```

-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Фоп: 95 : 95 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.53 :11.27 :10.89 :10.32 :10.03 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Фоп: 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 :
Уоп:12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.91 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.69 : 6.35 : 6.10 : 5.79 : 5.57 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.035: 0.042:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021:
Фоп: 96 : 96 : 96 : 96 : 97 : 97 : 97 : 98 : 98 : 99 : 100 : 100 : 101 : 102 : 104 : 106 :
Уоп: 5.22 : 4.96 : 4.70 : 4.42 : 4.13 : 3.87 : 3.60 : 3.33 : 3.04 : 2.78 : 2.50 : 2.25 : 1.98 : 1.71 : 1.44 : 1.18 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.026: 0.032:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:
-----
Qc : 0.052: 0.063: 0.075: 0.101: 0.143: 0.209: 0.355: 0.406: 0.237: 0.169: 0.118: 0.087: 0.070: 0.059: 0.048: 0.040:
Cc : 0.026: 0.031: 0.037: 0.051: 0.072: 0.105: 0.178: 0.203: 0.118: 0.085: 0.059: 0.043: 0.035: 0.029: 0.024: 0.020:
Фоп: 108 : 111 : 115 : 120 : 128 : 141 : 159 : 186 : 207 : 223 : 234 : 242 : 246 : 250 : 253 : 255 :
Уоп: 0.92 : 0.66 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.65 : 0.75 : 1.00 : 1.27 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.038: 0.046: 0.062: 0.086: 0.124: 0.183: 0.239: 0.258: 0.228: 0.164: 0.111: 0.076: 0.051: 0.044: 0.036: 0.030:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.013: 0.016: 0.012: 0.016: 0.020: 0.027: 0.116: 0.115: 0.008: 0.005: 0.007: 0.010: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : 0.001: : : : : : : 0.032: 0.001: : : : 0.002: 0.002: 0.001: 0.000:
Ки : : 6003 : : : : : : : 6003 : 6003 : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -1200:-1000:-800:-600:-400:-200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.033: 0.029: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.017: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 257 : 258 : 259 : 260 : 260 : 261 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 :
Уоп: 1.53 : 1.80 : 2.07 : 2.34 : 2.62 : 2.87 : 3.14 : 3.42 : 3.71 : 3.96 : 4.23 : 4.55 : 4.82 : 5.06 : 5.38 : 5.67 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.025: 0.021: 0.019: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```





[illegible]

```

-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 265 : 265 : 265 : 265 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 265 : 265 :
Уоп: 5.91 : 6.25 : 6.63 : 6.94 : 7.16 : 7.44 : 7.76 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 8.93 : 9.29 : 9.57 : 12.00 : 10.03 : 10.21 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 :
Уоп: 10.49 : 10.78 : 11.20 : 11.53 : 11.65 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : : : : :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

y= -1500 : Y-строка 57 Стах= 2.989 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=206)

```

-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
~~~~~
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.65 :11.38 :11.04 :10.78 :10.32 : 9.85 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
~~~~~
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Фоп: 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 93 : 93 : 92 : 92 : 92 : 91 : 91 : 91 :
Уоп: 9.57 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.58 : 6.35 : 6.09 : 5.83 : 5.53 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
~~~~~
Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.027: 0.031: 0.037: 0.045:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.016: 0.018: 0.022:
Фоп: 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 :
Уоп: 5.22 : 4.96 : 4.65 : 4.41 : 4.10 : 3.86 : 3.56 : 3.29 : 3.02 : 2.73 : 2.47 : 2.18 : 1.90 : 1.63 : 1.36 : 1.08 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.028: 0.034:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
~~~~~
Qc : 0.055: 0.066: 0.084: 0.121: 0.201: 0.378: 0.889: 2.989: 0.617: 0.299: 0.167: 0.106: 0.075: 0.061: 0.051: 0.041:
Cc : 0.028: 0.033: 0.042: 0.061: 0.100: 0.189: 0.445: 1.495: 0.309: 0.150: 0.084: 0.053: 0.038: 0.031: 0.025: 0.021:
Фоп: 91 : 91 : 93 : 95 : 97 : 101 : 113 : 206 : 253 : 261 : 264 : 266 : 267 : 268 : 268 : 268 :
Уоп: 0.81 : 0.69 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 6.13 : 0.99 : 9.47 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.68 : 0.91 : 1.18 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.041: 0.049: 0.076: 0.117: 0.200: 0.378: 0.889: 2.975: 0.617: 0.299: 0.165: 0.100: 0.067: 0.047: 0.039: 0.032:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.014: 0.016: 0.009: 0.004: 0.001:      :      : 0.014:      :      : 0.002: 0.007: 0.008: 0.014: 0.012: 0.010:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      : 6003 :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
~~~~~
Qc : 0.034: 0.029: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 :
Уоп: 1.45 : 1.74 : 2.02 : 2.28 : 2.55 : 2.83 : 3.11 : 3.38 : 3.66 : 3.94 : 4.23 : 4.49 : 4.74 : 5.06 : 5.32 : 5.63 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.026: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
~~~~~

```

[illegible][illegible]

|                                                                                                                      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| y= -1700 : Y-строка 58    Smax=    1.376 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=345)                                      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200: |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| Qc                                                                                                                   | : 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: |  |
| Сс                                                                                                                   | : 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |  |
| Фоп:                                                                                                                 | 92       | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     |  |
| Уоп:                                                                                                                 | 12.00    | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  |  |
| Вн:                                                                                                                  | 0.001:   | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |  |
| Ки:                                                                                                                  | 6003     | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   | 6003   |  |
| Ви:                                                                                                                  | 0.001:   | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |  |

[illegible]

| x=   | -10800: | -10600: | -10400: | -10200: | -10000: | -9800:  | -9600:  | -9400:  | -9200: | -9000: | -8800: | -8600: | -8400: | -8200: | -8000: | -7800: |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Qc : | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.009: | 0.009: | 0.009: |
| Cc : | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: |
| Фоп: | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 91 :   | 91 :   | 90 :   | 90 :   | 89 :   | 89 :   | 89 :   | 89 :   |
| Uоп: | 9.57 :  | 9.28 :  | 9.11 :  | 8.82 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 7.44 : | 7.16 : | 6.87 : | 6.58 : | 6.35 : | 6.09 : | 5.83 : | 5.53 : |
|      | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви : | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.007: |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви : | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 : | 6003 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | :      |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | :      |

[illegible][illegible][illegible]

529



```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Фоп: 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.22 :10.78 :10.60 :10.21 : 9.85 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Фоп: 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 90 : 90 : 89 : 89 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 86 :
Уоп: 9.57 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.58 : 6.35 : 6.41 : 5.82 : 5.57 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.036: 0.043:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021:
Фоп: 86 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 83 : 82 : 82 : 81 : 80 : 79 : 78 : 77 :
Уоп: 5.22 : 4.96 : 4.70 : 4.44 : 4.13 : 3.87 : 3.56 : 3.33 : 3.02 : 2.76 : 2.49 : 2.21 : 1.95 : 1.67 : 1.40 : 1.13 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.027: 0.033:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.010:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.052: 0.063: 0.077: 0.108: 0.163: 0.256: 0.398: 0.521: 0.367: 0.227: 0.146: 0.098: 0.071: 0.059: 0.048: 0.040:
Cc : 0.026: 0.031: 0.039: 0.054: 0.082: 0.128: 0.199: 0.261: 0.183: 0.113: 0.073: 0.049: 0.036: 0.029: 0.024: 0.020:
Фоп: 75 : 72 : 70 : 66 : 59 : 48 : 26 : 354 : 325 : 308 : 298 : 293 : 289 : 286 : 284 : 283 :
Уоп: 0.87 : 0.69 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.78 : 0.96 : 1.22 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.040: 0.048: 0.068: 0.101: 0.157: 0.252: 0.380: 0.437: 0.336: 0.212: 0.135: 0.086: 0.060: 0.045: 0.037: 0.031:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.012: 0.015: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.018: 0.084: 0.031: 0.014: 0.011: 0.012: 0.011: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.033: 0.028: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.017: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 281 : 280 : 279 : 279 : 278 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 275 : 275 : 275 : 274 : 274 : 274 :
Уоп: 1.49 : 1.76 : 2.04 : 2.31 : 2.58 : 2.86 : 3.13 : 3.42 : 3.72 : 3.97 : 4.23 : 4.49 : 4.80 : 5.06 : 5.38 : 5.67 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.026: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Фоп: 273 : 273 : 272 : 272 : 271 : 271 : 270 : 270 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 :
Уоп: 5.89 : 6.15 : 6.54 : 6.69 : 7.05 : 7.33 : 7.62 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.73 : 9.00 : 9.28 : 9.57 : 9.85 :10.21 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

[illegible]

| x=   | 8400:   | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Qс : | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Сс : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Фоп: | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   |
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
|      | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

[illegible][illegible][illegible]

532



|                                                                                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -----                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc :                                                                                                                | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  |
| Cc :                                                                                                                | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  |
| Фоп:                                                                                                                | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    |
| Уоп:                                                                                                                | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 11.71 : | 11.53 : | 11.22 : | 10.92 : | 10.49 : | 10.21 : | 10.03 : |
| :                                                                                                                   | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви :                                                                                                                | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки :                                                                                                                | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви :                                                                                                                | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки :                                                                                                                | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви :                                                                                                                | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки :                                                                                                                | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ~~~~~                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800: |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| -----                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc :                                                                                                                | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Cc :                                                                                                                | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  |
| Фоп:                                                                                                                | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 89 :    | 89 :    | 89 :    | 88 :    | 88 :    | 87 :    | 86 :    | 86 :    | 85 :    | 85 :    | 84 :    | 84 :    |
| Уоп:                                                                                                                | 9.57 :  | 9.39 :  | 9.11 :  | 8.82 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 7.44 :  | 7.16 :  | 6.87 :  | 6.69 :  | 6.35 :  | 6.11 :  | 5.79 :  |
| :                                                                                                                   | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви :                                                                                                                | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  |
| Ки :                                                                                                                | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви :                                                                                                                | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки :                                                                                                                | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви :                                                                                                                | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | :       | :       |
| Ки :                                                                                                                | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | :       | :       |
| ~~~~~                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| -----                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc :                                                                                                                | 0.010:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.014:  | 0.015:  | 0.016:  | 0.018:  | 0.020:  | 0.022:  | 0.025:  | 0.029:  | 0.034:  | 0.041:  |
| Cc :                                                                                                                | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.013:  | 0.015:  | 0.017:  | 0.020:  |
| Фоп:                                                                                                                | 83 :    | 83 :    | 82 :    | 82 :    | 82 :    | 81 :    | 81 :    | 80 :    | 79 :    | 78 :    | 77 :    | 76 :    | 75 :    | 74 :    | 72 :    | 70 :    |
| Уоп:                                                                                                                | 5.32 :  | 5.00 :  | 4.70 :  | 4.45 :  | 4.17 :  | 3.88 :  | 3.60 :  | 3.36 :  | 3.08 :  | 2.81 :  | 2.53 :  | 2.26 :  | 2.02 :  | 1.73 :  | 1.46 :  | 1.21 :  |
| :                                                                                                                   | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви :                                                                                                                | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.014:  | 0.015:  | 0.017:  | 0.019:  | 0.022:  | 0.026:  | 0.031:  |
| Ки :                                                                                                                | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви :                                                                                                                | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.010:  |
| Ки :                                                                                                                | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви :                                                                                                                | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки :                                                                                                                | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| ~~~~~                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| -----                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc :                                                                                                                | 0.049:  | 0.059:  | 0.071:  | 0.094:  | 0.126:  | 0.178:  | 0.238:  | 0.271:  | 0.231:  | 0.168:  | 0.118:  | 0.086:  | 0.065:  | 0.055:  | 0.045:  | 0.038:  |
| Cc :                                                                                                                | 0.024:  | 0.029:  | 0.035:  | 0.047:  | 0.063:  | 0.089:  | 0.119:  | 0.136:  | 0.116:  | 0.084:  | 0.059:  | 0.043:  | 0.032:  | 0.027:  | 0.023:  | 0.019:  |
| Фоп:                                                                                                                | 67 :    | 64 :    | 127 :   | 134 :   | 46 :    | 34 :    | 17 :    | 356 :   | 337 :   | 322 :   | 311 :   | 303 :   | 299 :   | 294 :   | 292 :   | 289 :   |
| Уоп:                                                                                                                | 0.95 :  | 0.76 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 0.70 :  | 0.82 :  | 1.04 :  | 1.29 :  |
| :                                                                                                                   | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви :                                                                                                                | 0.037:  | 0.045:  | 0.071:  | 0.094:  | 0.114:  | 0.162:  | 0.208:  | 0.223:  | 0.192:  | 0.142:  | 0.101:  | 0.074:  | 0.050:  | 0.042:  | 0.035:  | 0.029:  |
| Ки :                                                                                                                | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви :                                                                                                                | 0.011:  | 0.014:  | :       | :       | 0.012:  | 0.016:  | 0.030:  | 0.048:  | 0.039:  | 0.025:  | 0.017:  | 0.012:  | 0.015:  | 0.012:  | 0.010:  | 0.009:  |
| Ки :                                                                                                                | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви :                                                                                                                | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки :                                                                                                                | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| ~~~~~                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| -----                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc :                                                                                                                | 0.032:  | 0.028:  | 0.024:  | 0.021:  | 0.019:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  |
| Cc :                                                                                                                | 0.016:  | 0.014:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  |
| Фоп:                                                                                                                | 287 :   | 286 :   | 284 :   | 283 :   | 282 :   | 281 :   | 280 :   | 280 :   | 279 :   | 279 :   | 278 :   | 278 :   | 277 :   | 277 :   | 276 :   | 276 :   |
| Уоп:                                                                                                                | 1.56 :  | 1.82 :  | 2.10 :  | 2.36 :  | 2.63 :  | 2.89 :  | 3.16 :  | 3.45 :  | 3.75 :  | 4.02 :  | 4.27 :  | 4.55 :  | 4.84 :  | 5.16 :  | 5.38 :  | 5.67 :  |
| :                                                                                                                   | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви :                                                                                                                | 0.025:  | 0.021:  | 0.018:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  |
| Ки :                                                                                                                | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви :                                                                                                                | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки :                                                                                                                | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви :                                                                                                                | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки :                                                                                                                | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| ~~~~~                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| -----                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc :                                                                                                                | 0.009:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  |
| Cc :                                                                                                                | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Фоп:                                                                                                                | 276 :   | 275 :   | 274 :   | 274 :   | 273 :   | 273 :   | 272 :   | 272 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   |
| Уоп:                                                                                                                | 5.99 :  | 6.25 :  | 6.47 :  | 6.87 :  | 7.05 :  | 7.33 :  | 7.62 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 8.73 :  | 9.00 :  | 9.28 :  | 9.57 :  | 9.85 :  | 10.21 : |
| :                                                                                                                   | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви :                                                                                                                | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки :                                                                                                                | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви :                                                                                                                | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки :                                                                                                                | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |







```

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 85 : 84 : 84 : 83 : 82 : 81 : 80 : 80 : 79 :
Уоп:12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.54 : 7.25 : 6.98 : 6.69 : 6.41 : 6.15 : 5.89 : 5.67 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.035: 0.043:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.015: 0.017: 0.021:
Фоп: 78 : 78 : 77 : 76 : 76 : 75 : 74 : 73 : 72 : 95 : 96 : 96 : 97 : 98 : 99 : 100 :
Уоп: 5.38 : 5.06 : 4.84 : 4.54 : 4.27 : 4.03 : 3.73 : 3.47 : 3.22 : 2.62 : 2.35 : 2.07 : 1.80 : 1.52 : 1.26 : 0.99 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.017: 0.019: 0.021: 0.025: 0.029: 0.035: 0.042:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: : : : : : : : 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.052: 0.069: 0.100: 0.154: 0.253: 0.435: 0.662: 0.602: 0.375: 0.219: 0.134: 0.089: 0.063: 0.049: 0.040: 0.033:
Cc : 0.026: 0.035: 0.050: 0.077: 0.127: 0.217: 0.331: 0.301: 0.187: 0.110: 0.067: 0.045: 0.032: 0.024: 0.020: 0.016:
Фоп: 102 : 103 : 106 : 111 : 118 : 133 : 164 : 207 : 232 : 244 : 251 : 255 : 257 : 259 : 260 : 262 :
Уоп: 0.72 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.53 :11.41 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.79 : 1.06 : 1.33 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.051: 0.069: 0.100: 0.154: 0.253: 0.435: 0.655: 0.602: 0.375: 0.219: 0.134: 0.089: 0.063: 0.049: 0.040: 0.033:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: : : : : : : 0.007: : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : : : : : : : 6004 : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.028: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 298 : 295 : 293 : 292 : 290 : 289 : 287 : 287 : 286 : 285 : 284 : 283 : 283 : 282 : 281 : 281 :
Уоп: 1.76 : 2.02 : 2.26 : 2.51 : 2.78 : 3.07 : 3.30 : 3.62 : 3.91 : 4.17 : 4.42 : 4.65 : 4.96 : 5.22 : 5.49 : 5.73 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 280 : 279 : 279 : 278 : 277 : 276 : 276 : 275 : 275 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Уоп: 6.05 : 6.31 : 6.55 : 6.87 : 7.16 : 7.33 : 7.62 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.73 : 9.00 : 9.28 : 9.57 : 9.85 :10.22 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----

```



```

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Фоп: 86 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 78 : 78 : 77 :
Уоп:12.00 : 9.57 : 9.29 : 8.93 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.54 : 7.26 : 6.98 : 6.80 : 6.50 : 6.25 : 5.99 : 5.67 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.030: 0.035: 0.043:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022:
Фоп: 76 : 75 : 75 : 74 : 73 : 72 : 71 : 91 : 91 : 91 : 91 : 92 : 91 : 91 : 91 : 92 :
Уоп: 5.39 : 5.14 : 4.85 : 4.59 : 4.37 : 4.10 : 3.80 : 3.17 : 2.87 : 2.62 : 2.33 : 2.06 : 1.78 : 1.51 : 1.23 : 0.96 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.035: 0.043:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: : : : : : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.053: 0.073: 0.107: 0.172: 0.305: 0.617: 2.705: 1.419: 0.503: 0.258: 0.150: 0.095: 0.066: 0.050: 0.041: 0.033:
Cc : 0.026: 0.036: 0.053: 0.086: 0.153: 0.309: 1.352: 0.709: 0.251: 0.129: 0.075: 0.048: 0.033: 0.025: 0.020: 0.017:
Фоп: 92 : 93 : 93 : 95 : 96 : 101 : 126 : 247 : 261 : 264 : 266 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.16 : 1.14 : 3.83 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.76 : 1.03 : 1.31 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.053: 0.073: 0.107: 0.172: 0.305: 0.617: 2.705: 1.419: 0.503: 0.258: 0.150: 0.095: 0.066: 0.050: 0.041: 0.033:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.028: 0.024: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 268 : 268 : 297 : 296 : 294 : 292 : 291 : 290 : 289 : 288 : 287 : 286 : 285 : 284 : 284 : 283 :
Уоп: 1.58 : 1.85 : 2.37 : 2.64 : 2.93 : 3.19 : 3.48 : 3.70 : 3.97 : 4.23 : 4.49 : 4.76 : 5.06 : 5.32 : 5.57 : 5.81 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.028: 0.024: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 282 : 281 : 281 : 280 : 279 : 278 : 277 : 277 : 276 : 276 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 274 :
Уоп: 6.11 : 6.35 : 6.69 : 6.87 : 7.16 : 7.44 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.73 : 9.00 : 9.28 : 9.57 : 9.85 :10.32 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :

```

[illegible][illegible][illegible]

|           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=-17200: | -17000: | -16800: | -16600: | -16400: | -16200: | -16000: | -15800: | -15600: | -15400: | -15200: | -15000: | -14800: | -14600: | -14400: | -14200: |
| Qс :      | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  |
| Сс :      | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Фоп:      | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 86 :    | 86 :    | 86 :    | 86 :    | 86 :    |
| Уоп:      | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви :      | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки :      | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви :      | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки :      | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви :      | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.000:  | 0.000:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки :      | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

540



541

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

542

|       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.007: | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Cc    | : 0.004: | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  |
| Фоп:  | 83 :     | 82 :    | 82 :    | 82 :    | 81 :    | 81 :    | 81 :    | 80 :    | 80 :    | 79 :    | 78 :    | 77 :    | 76 :    | 75 :    | 74 :    | 73 :    |
| Уоп:  | 12.00 :  | 9.57 :  | 9.28 :  | 9.00 :  | 8.73 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 7.62 :  | 7.44 :  | 7.16 :  | 6.87 :  | 6.58 :  | 6.35 :  | 6.07 :  | 5.83 :  |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки    | : 6003 : | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6002 : | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви    | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -7600:   | -7400:  | -7200:  | -7000:  | -6800:  | -6600:  | -6400:  | -6200:  | -6000:  | -5800:  | -5600:  | -5400:  | -5200:  | -5000:  | -4800:  | -4600:  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.009: | 0.010:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.014:  | 0.016:  | 0.017:  | 0.019:  | 0.022:  | 0.025:  | 0.029:  | 0.035:  | 0.042:  |
| Cc    | : 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.014:  | 0.017:  | 0.021:  |
| Фоп:  | 72 :     | 71 :    | 70 :    | 69 :    | 84 :    | 84 :    | 84 :    | 83 :    | 83 :    | 82 :    | 81 :    | 80 :    | 79 :    | 78 :    | 76 :    | :       |
| Уоп:  | 5.57 :   | 5.32 :  | 5.06 :  | 4.79 :  | 4.00 :  | 3.73 :  | 3.44 :  | 3.18 :  | 2.90 :  | 2.63 :  | 2.36 :  | 2.09 :  | 1.81 :  | 1.55 :  | 1.28 :  | 1.01 :  |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.007: | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.014:  | 0.015:  | 0.017:  | 0.019:  | 0.021:  | 0.024:  | 0.029:  | 0.034:  | 0.041:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.001:  |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6002 :  |
| Ви    | : 0.000: | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки    | : 6003 : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -4400:   | -4200:  | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000:  | -1800:  | -1600:  | -1400:  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.052: | 0.066:  | 0.093:  | 0.141:  | 0.219:  | 0.342:  | 0.488:  | 0.439:  | 0.304:  | 0.193:  | 0.123:  | 0.084:  | 0.061:  | 0.048:  | 0.039:  | 0.033:  |
| Cc    | : 0.026: | 0.033:  | 0.047:  | 0.070:  | 0.109:  | 0.171:  | 0.244:  | 0.219:  | 0.152:  | 0.097:  | 0.062:  | 0.042:  | 0.030:  | 0.024:  | 0.020:  | 0.016:  |
| Фоп:  | 74 :     | 72 :    | 68 :    | 63 :    | 54 :    | 38 :    | 12 :    | 340 :   | 317 :   | 303 :   | 295 :   | 290 :   | 287 :   | 285 :   | 282 :   | 282 :   |
| Уоп:  | 0.75 :   | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 0.82 :  | 1.08 :  | 1.35 :  |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.050: | 0.066:  | 0.093:  | 0.141:  | 0.219:  | 0.342:  | 0.463:  | 0.439:  | 0.304:  | 0.193:  | 0.123:  | 0.084:  | 0.061:  | 0.048:  | 0.039:  | 0.032:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.001: | :       | :       | :       | :       | :       | 0.020:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки    | : 6002 : | :       | :       | :       | :       | :       | 6002 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | 0.004:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -1200:   | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.027: | 0.024:  | 0.021:  | 0.018:  | 0.017:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Cc    | : 0.014: | 0.012:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  |
| Фоп:  | 280 :    | 279 :   | 279 :   | 278 :   | 277 :   | 277 :   | 297 :   | 296 :   | 294 :   | 293 :   | 292 :   | 291 :   | 290 :   | 289 :   | 288 :   | 287 :   |
| Уоп:  | 1.62 :   | 1.90 :  | 2.17 :  | 2.44 :  | 2.71 :  | 3.00 :  | 3.72 :  | 3.94 :  | 4.17 :  | 4.44 :  | 4.70 :  | 4.96 :  | 5.22 :  | 5.44 :  | 5.73 :  | 5.99 :  |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.027: | 0.023:  | 0.020:  | 0.018:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.001:  |
| Ки    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6003 :  |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 2000:    | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.009: | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  |
| Cc    | : 0.004: | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  |
| Фоп:  | 286 :    | 285 :   | 284 :   | 283 :   | 282 :   | 281 :   | 281 :   | 280 :   | 279 :   | 279 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   |
| Уоп:  | 6.25 :   | 6.54 :  | 6.87 :  | 7.05 :  | 7.29 :  | 7.54 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 8.82 :  | 9.11 :  | 9.39 :  | 9.74 :  | 10.03 : | 10.21 : |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.006: | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 5200:    | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.007: | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  |
| Cc    | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Фоп:  | 277 :    | 277 :   | 277 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   |
| Уоп:  | 10.49 :  | 10.78 : | 11.26 : | 11.24 : | 11.53 : | 11.83 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6003 : | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6002 : | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |



|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Фоп: | 81      | : 81    | : 81    | : 80    | : 80    | : 80    | : 79    | : 79    | : 78    | : 77    | : 76    | : 75    | : 74    | : 73    | : 72    | : 71    | : |
| Уоп: | 9.85    | : 9.57  | : 9.28  | : 9.11  | : 8.82  | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 7.77  | : 7.44  | : 7.23  | : 6.98  | : 6.69  | : 6.47  | : 6.15  | : 5.89  | : |
| Ви   | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.006 | : 0.006 | : 0.006 | : |
| Ки   | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6002  | : 6002  | : 6003  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : |
| Ви   | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : |
| Ки   | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6003  | : 6003  | : 6002  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : |
| Ви   | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : |
| Ки   | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| x=   | -7600   | : -7400 | : -7200 | : -7000 | : -6800 | : -6600 | : -6400 | : -6200 | : -6000 | : -5800 | : -5600 | : -5400 | : -5200 | : -5000 | : -4800 | : -4600 | : |
| Qc   | : 0.009 | : 0.010 | : 0.010 | : 0.011 | : 0.011 | : 0.012 | : 0.013 | : 0.014 | : 0.015 | : 0.017 | : 0.019 | : 0.021 | : 0.024 | : 0.028 | : 0.033 | : 0.040 | : |
| Сс   | : 0.005 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.006 | : 0.006 | : 0.007 | : 0.007 | : 0.008 | : 0.008 | : 0.009 | : 0.011 | : 0.012 | : 0.014 | : 0.017 | : 0.020 | : |
| Фоп: | 70      | : 69    | : 82    | : 82    | : 81    | : 81    | : 80    | : 80    | : 79    | : 78    | : 77    | : 76    | : 75    | : 73    | : 71    | : 68    | : |
| Уоп: | 5.67    | : 5.44  | : 4.59  | : 4.30  | : 4.02  | : 3.76  | : 3.50  | : 3.22  | : 2.95  | : 2.68  | : 2.42  | : 2.14  | : 1.88  | : 1.61  | : 1.35  | : 1.09  | : |
| Ви   | : 0.007 | : 0.007 | : 0.010 | : 0.010 | : 0.011 | : 0.012 | : 0.013 | : 0.014 | : 0.015 | : 0.017 | : 0.018 | : 0.021 | : 0.024 | : 0.027 | : 0.032 | : 0.039 | : |
| Ки   | : 6002  | : 6002  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : |
| Ви   | : 0.002 | : 0.002 | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : |
| Ки   | : 6001  | : 6001  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : |
| Ви   | : 0.001 | : 0.000 | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : |
| Ки   | : 6003  | : 6003  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| x=   | -4400   | : -4200 | : -4000 | : -3800 | : -3600 | : -3400 | : -3200 | : -3000 | : -2800 | : -2600 | : -2400 | : -2200 | : -2000 | : -1800 | : -1600 | : -1400 | : |
| Qc   | : 0.049 | : 0.059 | : 0.079 | : 0.109 | : 0.153 | : 0.205 | : 0.274 | : 0.239 | : 0.190 | : 0.140 | : 0.099 | : 0.072 | : 0.055 | : 0.046 | : 0.037 | : 0.031 | : |
| Сс   | : 0.025 | : 0.030 | : 0.039 | : 0.054 | : 0.076 | : 0.102 | : 0.137 | : 0.120 | : 0.095 | : 0.070 | : 0.050 | : 0.036 | : 0.027 | : 0.023 | : 0.019 | : 0.016 | : |
| Фоп: | 65      | : 60    | : 58    | : 51    | : 41    | : 26    | : 7     | : 347   | : 329   | : 316   | : 307   | : 301   | : 298   | : 293   | : 290   | : 288   | : |
| Уоп: | 0.84    | : 0.63  | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 0.66  | : 0.91  | : 1.16  | : 1.42  | : |
| Ви   | : 0.047 | : 0.054 | : 0.079 | : 0.109 | : 0.153 | : 0.204 | : 0.241 | : 0.235 | : 0.190 | : 0.140 | : 0.099 | : 0.072 | : 0.053 | : 0.045 | : 0.037 | : 0.031 | : |
| Ки   | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : |
| Ви   | : 0.002 | : 0.004 | :       | :       | : 0.001 | : 0.026 | : 0.003 | :       | :       | :       | :       | : 0.002 | : 0.001 | :       | :       | :       | : |
| Ки   | : 6002  | : 6002  | :       | :       | : 6002  | : 6002  | : 6002  | :       | :       | :       | :       | : 6002  | : 6002  | :       | :       | :       | : |
| Ви   | :       | : 0.001 | :       | :       | :       | : 0.007 | : 0.001 | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : |
| Ки   | :       | : 6001  | :       | :       | :       | : 6001  | : 6001  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| x=   | -1200   | : -1000 | : -800  | : -600  | : -400  | : -200  | : 0     | : 200   | : 400   | : 600   | : 800   | : 1000  | : 1200  | : 1400  | : 1600  | : 1800  | : |
| Qc   | : 0.027 | : 0.023 | : 0.020 | : 0.018 | : 0.016 | : 0.015 | : 0.014 | : 0.013 | : 0.012 | : 0.011 | : 0.011 | : 0.010 | : 0.010 | : 0.009 | : 0.009 | : 0.009 | : |
| Сс   | : 0.013 | : 0.012 | : 0.010 | : 0.009 | : 0.008 | : 0.007 | : 0.007 | : 0.006 | : 0.006 | : 0.006 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.004 | : |
| Фоп: | 286     | : 285   | : 283   | : 282   | : 282   | : 281   | : 280   | : 298   | : 297   | : 296   | : 294   | : 293   | : 292   | : 291   | : 290   | : 289   | : |
| Уоп: | 1.68    | : 1.95  | : 2.21  | : 2.48  | : 2.76  | : 3.02  | : 3.31  | : 4.07  | : 4.31  | : 4.58  | : 4.76  | : 5.06  | : 5.32  | : 5.57  | : 5.81  | : 6.09  | : |
| Ви   | : 0.026 | : 0.023 | : 0.020 | : 0.018 | : 0.016 | : 0.015 | : 0.013 | : 0.010 | : 0.009 | : 0.008 | : 0.008 | : 0.008 | : 0.007 | : 0.007 | : 0.007 | : 0.006 | : |
| Ки   | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : |
| Ви   | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : |
| Ки   | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : |
| Ви   | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : 0.000 | : 0.001 | : |
| Ки   | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : 6003  | : 6003  | : |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| x=   | 2000    | : 2200  | : 2400  | : 2600  | : 2800  | : 3000  | : 3200  | : 3400  | : 3600  | : 3800  | : 4000  | : 4200  | : 4400  | : 4600  | : 4800  | : 5000  | : |
| Qc   | : 0.009 | : 0.008 | : 0.008 | : 0.008 | : 0.008 | : 0.008 | : 0.008 | : 0.008 | : 0.008 | : 0.007 | : 0.007 | : 0.007 | : 0.007 | : 0.007 | : 0.007 | : 0.007 | : |
| Сс   | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.003 | : |
| Фоп: | 288     | : 287   | : 286   | : 285   | : 284   | : 283   | : 282   | : 281   | : 280   | : 280   | : 279   | : 279   | : 279   | : 279   | : 279   | : 278   | : |
| Уоп: | 6.35    | : 6.56  | : 6.87  | : 7.16  | : 7.33  | : 7.62  | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 9.00  | : 9.29  | : 9.57  | : 12.00 | : 10.03 | : 10.32 | : |
| Ви   | : 0.006 | : 0.006 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : |
| Ки   | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6003  | : 6003  | : 6002  | : 6002  | : 6003  | : |
| Ви   | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : |
| Ки   | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6002  | : 6002  | : 6003  | : 6003  | : 6002  | : |
| Ви   | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : |
| Ки   | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| x=   | 5200    | : 5400  | : 5600  | : 5800  | : 6000  | : 6200  | : 6400  | : 6600  | : 6800  | : 7000  | : 7200  | : 7400  | : 7600  | : 7800  | : 8000  | : 8200  | : |
| Qc   | : 0.007 | : 0.007 | : 0.007 | : 0.007 | : 0.007 | : 0.006 | : 0.006 | : 0.006 | : 0.006 | : 0.006 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.005 | : |
| Сс   | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : |
| Фоп: | 278     | : 278   | : 278   | : 278   | : 277   | : 277   | : 277   | : 277   | : 277   | : 277   | : 276   | : 276   | : 276   | : 276   | : 276   | : 276   | : |
| Уоп: | 10.60   | : 10.78 | : 11.30 | : 11.53 | : 11.71 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : |
| Ви   | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.002 | : 0.003 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : |
| Ки   | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6002  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : |
| Ви   | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : |
| Ки   | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6003  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : |
| Ви   | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : |
| Ки   | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : |



```

Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
~~~~~
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.021: 0.023: 0.027: 0.032: 0.038:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019:
Фоп: 68 : 66 : 79 : 79 : 78 : 77 : 77 : 76 : 75 : 74 : 73 : 71 : 69 : 67 : 65 : 62 :
Уоп: 5.83 : 5.57 : 4.65 : 4.35 : 4.08 : 3.84 : 3.56 : 3.25 : 3.01 : 2.76 : 2.47 : 2.22 : 1.96 : 1.70 : 1.45 : 1.20 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.036:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
~~~~~
Qc : 0.046: 0.056: 0.065: 0.082: 0.105: 0.134: 0.172: 0.151: 0.159: 0.098: 0.077: 0.060: 0.051: 0.042: 0.035: 0.030:
Cc : 0.023: 0.028: 0.033: 0.041: 0.053: 0.067: 0.086: 0.076: 0.080: 0.049: 0.038: 0.030: 0.026: 0.021: 0.018: 0.015:
Фоп: 57 : 52 : 46 : 42 : 32 : 19 : 5 : 351 : 208 : 325 : 316 : 312 : 306 : 301 : 297 : 294 :
Уоп: 0.96 : 0.73 : 0.66 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 4.70 : 12.00 : 12.00 : 0.64 : 0.79 : 1.02 : 1.27 : 1.52 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.042: 0.050: 0.057: 0.082: 0.105: 0.125: 0.142: 0.140: 0.159: 0.098: 0.077: 0.055: 0.048: 0.041: 0.034: 0.029:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6004 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.005: 0.007: : 0.000: 0.008: 0.023: 0.009: : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: : : 0.002: 0.007: 0.003: : : : : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : : : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : :
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
~~~~~
Qc : 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Фоп: 292 : 290 : 288 : 287 : 286 : 285 : 284 : 283 : 282 : 298 : 297 : 296 : 294 : 293 : 292 : 291 :
Уоп: 1.77 : 2.02 : 2.30 : 2.55 : 2.81 : 3.09 : 3.34 : 3.62 : 3.88 : 4.71 : 4.95 : 5.22 : 5.43 : 5.67 : 5.99 : 6.15 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.025: 0.022: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
~~~~~
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 290 : 289 : 288 : 287 : 286 : 284 : 284 : 283 : 282 : 282 : 281 : 280 : 281 : 280 : 280 : 280 :
Уоп: 6.47 : 6.69 : 6.94 : 7.23 : 7.44 : 7.70 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 8.73 : 9.00 : 9.28 : 9.57 : 12.00 : 10.03 : 10.32 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
~~~~~
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 280 : 279 : 279 : 279 : 279 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 :
Уоп: 10.60 : 11.16 : 11.30 : 11.53 : 11.71 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
~~~~~

```

[illegible][illegible][illegible]



```

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.035:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018:
Фоп: 66 : 77 : 76 : 75 : 75 : 74 : 73 : 72 : 71 : 70 : 68 : 66 : 64 : 62 : 59 : 55 :
Уоп: 5.89 : 4.96 : 4.70 : 4.40 : 4.19 : 3.87 : 3.63 : 3.35 : 3.12 : 2.84 : 2.58 : 2.31 : 2.06 : 1.81 : 1.56 : 1.33 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.028: 0.032:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:
Ки : 6001 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : : : : 0.001:
Ки : 6003 : : : : : : : : : : : : : : : : 6001 :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.042: 0.051: 0.060: 0.068: 0.078: 0.100: 0.117: 0.174: 0.311: 0.078: 0.064: 0.055: 0.046: 0.039: 0.033: 0.028:
Cc : 0.021: 0.025: 0.030: 0.034: 0.039: 0.050: 0.059: 0.087: 0.156: 0.039: 0.032: 0.028: 0.023: 0.019: 0.016: 0.014:
Фоп: 51 : 46 : 40 : 33 : 26 : 15 : 4 : 63 : 312 : 283 : 325 : 319 : 313 : 307 : 303 : 300 :
Уоп: 1.11 : 0.90 : 0.70 : 0.72 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 4.16 : 1.13 : 11.25 : 0.67 : 0.75 : 0.95 : 1.17 : 1.40 : 1.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.038: 0.044: 0.051: 0.057: 0.074: 0.084: 0.091: 0.174: 0.309: 0.078: 0.055: 0.049: 0.042: 0.036: 0.031: 0.027:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6004 : 6004 : 6004 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.003: 0.013: 0.020: : 0.002: : 0.007: 0.005: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.000: 0.003: 0.006: : : : 0.002: 0.001: 0.001: : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : 6001 : 6001 : 6001 : : : :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.024: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Фоп: 297 : 294 : 292 : 291 : 289 : 288 : 287 : 286 : 285 : 285 : 299 : 298 : 296 : 295 : 294 : 293 :
Уоп: 1.88 : 2.13 : 2.38 : 2.64 : 2.90 : 3.16 : 3.41 : 3.68 : 3.97 : 4.23 : 5.06 : 5.32 : 5.59 : 5.79 : 5.99 : 6.31 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.024: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : : : : : : : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 292 : 291 : 289 : 288 : 287 : 285 : 285 : 284 : 284 : 283 : 283 : 282 : 282 : 282 : 281 : 281 :
Уоп: 6.58 : 6.80 : 7.05 : 7.28 : 7.54 : 7.77 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 8.82 : 9.11 : 9.39 : 9.57 : 9.85 : 10.32 : 10.78 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 281 : 281 : 280 : 280 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 : 279 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 :
Уоп: 10.78 : 11.10 : 11.41 : 11.53 : 11.71 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 278 : 278 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :

```

```

Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : :

```

```

-----
х= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

-----
х= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :

```

у= -3900 : Y-строка 69 Стах= 0.145 долей ПДК (х= -2800.0; напр.ветра=345)

```

-----
х=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

-----
х= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Фоп: 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 78 : 77 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.65 :11.41 :11.30 :11.07 :10.60 :10.32 :
:
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

-----
х= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Фоп: 77 : 77 : 76 : 76 : 76 : 75 : 75 : 74 : 74 : 73 : 72 : 72 : 70 : 68 : 67 : 66 :
Уоп:10.03 :12.00 :9.57 :9.28 :9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :7.77 :7.51 :7.27 :6.98 :6.80 :6.51 :6.25 :6.25 :
:
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 :

```

|       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| ----- |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| x=    | -7600:  | -7400:  | -7200:  | -7000:  | -6800:  | -6600:  | -6400:  | -6200:  | -6000:  | -5800:  | -5600:  | -5400:  | -5200:  | -5000:  | -4800:  | -4600:  | ----- |
| Qc :  | 0.009:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.014:  | 0.015:  | 0.016:  | 0.018:  | 0.019:  | 0.022:  | 0.025:  | 0.028:  | 0.033:  |       |
| Сс :  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.014:  | 0.016:  |       |
| Фоп:  | 64 :    | 74 :    | 73 :    | 73 :    | 72 :    | 71 :    | 70 :    | 69 :    | 67 :    | 66 :    | 64 :    | 62 :    | 59 :    | 57 :    | 54 :    | 50 :    |       |
| Uоп:  | 6.05 :  | 5.00 :  | 4.74 :  | 4.49 :  | 4.23 :  | 3.96 :  | 3.68 :  | 3.42 :  | 3.18 :  | 2.92 :  | 2.67 :  | 2.43 :  | 2.18 :  | 1.95 :  | 1.71 :  | 1.49 :  |       |
| :     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |       |
| Ви :  | 0.006:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.014:  | 0.015:  | 0.016:  | 0.018:  | 0.020:  | 0.023:  | 0.025:  | 0.029:  |       |
| Ки :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |       |
| Ви :  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  |       |
| Ки :  | 6001 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |       |
| Ви :  | 0.001:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.001:  |       |
| Ки :  | 6003 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6001 :  |       |
| ----- |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| x=    | -4400:  | -4200:  | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000:  | -1800:  | -1600:  | -1400:  | ----- |
| Qc :  | 0.038:  | 0.045:  | 0.053:  | 0.060:  | 0.066:  | 0.078:  | 0.087:  | 0.080:  | 0.145:  | 0.075:  | 0.058:  | 0.049:  | 0.042:  | 0.035:  | 0.030:  | 0.026:  |       |
| Сс :  | 0.019:  | 0.023:  | 0.026:  | 0.030:  | 0.033:  | 0.039:  | 0.043:  | 0.040:  | 0.073:  | 0.037:  | 0.029:  | 0.025:  | 0.021:  | 0.018:  | 0.015:  | 0.013:  |       |
| Фоп:  | 45 :    | 40 :    | 35 :    | 28 :    | 21 :    | 12 :    | 4 :     | 355 :   | 345 :   | 332 :   | 329 :   | 323 :   | 318 :   | 313 :   | 308 :   | 305 :   |       |
| Uоп:  | 1.28 :  | 1.09 :  | 0.91 :  | 0.76 :  | 0.77 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 0.67 :  | 0.80 :  | 0.96 :  | 1.14 :  | 1.34 :  | 1.56 :  | 1.78 :  |       |
| :     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |       |
| Ви :  | 0.033:  | 0.038:  | 0.044:  | 0.049:  | 0.053:  | 0.059:  | 0.064:  | 0.062:  | 0.080:  | 0.052:  | 0.048:  | 0.043:  | 0.037:  | 0.032:  | 0.028:  | 0.025:  |       |
| Ки :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6004 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |       |
| Ви :  | 0.005:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.015:  | 0.017:  | 0.013:  | 0.059:  | 0.015:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.001:  | 0.001:  |       |
| Ки :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6004 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |       |
| Ви :  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | :       | :       |       |
| Ки :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       |       |
| ----- |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| x=    | -1200:  | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   | ----- |
| Qc :  | 0.023:  | 0.021:  | 0.018:  | 0.017:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  |       |
| Сс :  | 0.012:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  |       |
| Фоп:  | 302 :   | 299 :   | 297 :   | 295 :   | 293 :   | 292 :   | 291 :   | 289 :   | 288 :   | 288 :   | 287 :   | 300 :   | 298 :   | 297 :   | 296 :   | 295 :   |       |
| Uоп:  | 2.01 :  | 2.25 :  | 2.49 :  | 2.75 :  | 3.01 :  | 3.28 :  | 3.52 :  | 3.75 :  | 4.02 :  | 4.28 :  | 4.55 :  | 5.46 :  | 5.67 :  | 5.99 :  | 6.21 :  | 6.41 :  |       |
| :     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |       |
| Ви :  | 0.022:  | 0.020:  | 0.018:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |       |
| Ки :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |       |
| Ви :  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |       |
| Ки :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |       |
| Ви :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |       |
| Ки :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |       |
| ----- |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| x=    | 2000:   | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   | ----- |
| Qc :  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  |       |
| Сс :  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  |       |
| Фоп:  | 293 :   | 292 :   | 291 :   | 290 :   | 288 :   | 287 :   | 287 :   | 286 :   | 285 :   | 285 :   | 284 :   | 284 :   | 283 :   | 283 :   | 283 :   | 282 :   |       |
| Uоп:  | 6.69 :  | 6.87 :  | 7.16 :  | 7.44 :  | 7.62 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 9.11 :  | 9.11 :  | 9.39 :  | 12.00 : | 10.03 : | 10.21 : | 10.49 : |       |
| :     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |       |
| Ви :  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |       |
| Ки :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |       |
| Ви :  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |       |
| Ки :  | 6001 :  | 6001 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |       |
| Ви :  | 0.001:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |       |
| Ки :  | 6003 :  | 6003 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |       |
| ----- |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| x=    | 5200:   | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   | ----- |
| Qc :  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  |       |
| Сс :  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |       |
| Фоп:  | 282 :   | 282 :   | 282 :   | 281 :   | 281 :   | 281 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   |       |
| Uоп:  | 10.78 : | 11.16 : | 11.30 : | 11.53 : | 11.83 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |       |
| :     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |       |
| Ви :  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |       |
| Ки :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |       |
| Ви :  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |       |
| Ки :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |       |
| Ви :  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |       |
| Ки :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |       |
| ----- |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| x=    | 8400:   | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  | ----- |
| Qc :  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |       |
| Сс :  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |       |
| Фоп:  | 279 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   |       |
| Uоп:  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |       |
| :     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |       |
| Ви :  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |       |

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : : : : : : : : : :  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : : :  
~~~~~

x= 11600 : 11800 : 12000 : 12200 : 12400 : 12600 : 12800 : 13000 : 13200 : 13400 : 13600 : 13800 : 14000 : 14200 : 14400 : 14600 :

Qc : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :
Cc : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Фоп: 277 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

-----  
x= 14800 : 15000 : 15200 : 15400 : 15600 : 15800 : 16000 : 16200 : 16400 : 16600 : 16800 : 17000 : 17200 :  
-----  
Qc : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Cc : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Фоп: 276 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

y= -4100 : Y-строка 70 Стах= 0.091 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=350)

x=-17200 : -17000 : -16800 : -16600 : -16400 : -16200 : -16000 : -15800 : -15600 : -15400 : -15200 : -15000 : -14800 : -14600 : -14400 : -14200 :

Qc : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.005 :
Cc : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :
Фоп: 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

-----  
x= -14000 : -13800 : -13600 : -13400 : -13200 : -13000 : -12800 : -12600 : -12400 : -12200 : -12000 : -11800 : -11600 : -11400 : -11200 : -11000 :  
-----  
Qc : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 :  
Cc : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 :  
Фоп: 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 78 : 77 : 77 : 77 : 76 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.78 :11.53 :11.30 :11.13 :10.78 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 :  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 :  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~

x= -10800 : -10600 : -10400 : -10200 : -10000 : -9800 : -9600 : -9400 : -9200 : -9000 : -8800 : -8600 : -8400 : -8200 : -8000 : -7800 :

Qc : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.009 : 0.009 : 0.009 :
Cc : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 :
Фоп: 76 : 75 : 75 : 75 : 74 : 74 : 73 : 73 : 72 : 71 : 71 : 70 : 69 : 67 : 66 :
Уоп:10.21 :12.00 : 9.74 : 9.39 : 9.11 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.90 : 7.62 : 7.33 : 7.05 : 6.87 : 6.58 : 6.41 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.005 : 0.006 :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.002 :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

-----  
x= -7600 : -7400 : -7200 : -7000 : -6800 : -6600 : -6400 : -6200 : -6000 : -5800 : -5600 : -5400 : -5200 : -5000 : -4800 : -4600 :  
-----

|       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.009: | 0.009:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.014:  | 0.016:  | 0.017:  | 0.019:  | 0.021:  | 0.023:  | 0.027:  | 0.030:  |
| Cc    | : 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.015:  |
| Фоп:  | 71 :     | 71 :    | 71 :    | 70 :    | 69 :    | 68 :    | 67 :    | 65 :    | 64 :    | 62 :    | 60 :    | 57 :    | 55 :    | 52 :    | 49 :    | 45 :    |
| Уоп:  | 12.00 :  | 12.00 : | 4.88 :  | 4.55 :  | 4.31 :  | 4.05 :  | 3.79 :  | 3.52 :  | 3.29 :  | 3.05 :  | 2.79 :  | 2.56 :  | 2.33 :  | 2.09 :  | 1.88 :  | 1.67 :  |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.007: | 0.008:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.014:  | 0.016:  | 0.017:  | 0.019:  | 0.020:  | 0.023:  | 0.026:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.004:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6001 :  | 6001 :  |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -4400:   | -4200:  | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000:  | -1800:  | -1600:  | -1400:  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.035: | 0.040:  | 0.046:  | 0.052:  | 0.057:  | 0.064:  | 0.068:  | 0.070:  | 0.091:  | 0.068:  | 0.053:  | 0.044:  | 0.037:  | 0.032:  | 0.028:  | 0.025:  |
| Cc    | : 0.017: | 0.020:  | 0.023:  | 0.026:  | 0.028:  | 0.032:  | 0.034:  | 0.035:  | 0.046:  | 0.034:  | 0.027:  | 0.022:  | 0.019:  | 0.016:  | 0.014:  | 0.012:  |
| Фоп:  | 41 :     | 36 :    | 31 :    | 25 :    | 18 :    | 10 :    | 3 :     | 359 :   | 350 :   | 338 :   | 332 :   | 326 :   | 322 :   | 317 :   | 313 :   | 309 :   |
| Уоп:  | 1.47 :   | 1.29 :  | 1.14 :  | 1.00 :  | 0.90 :  | 12.00 : | 12.00 : | 0.79 :  | 12.00 : | 0.92 :  | 1.03 :  | 1.18 :  | 1.33 :  | 1.53 :  | 1.73 :  | 1.94 :  |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.029: | 0.033:  | 0.037:  | 0.041:  | 0.045:  | 0.045:  | 0.048:  | 0.047:  | 0.039:  | 0.044:  | 0.040:  | 0.036:  | 0.032:  | 0.029:  | 0.025:  | 0.023:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6004 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.005: | 0.006:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.011:  | 0.037:  | 0.015:  | 0.006:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.001:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6004 :  | 6003 :  | 6004 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.001: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.007:  | 0.005:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | :       |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -1200:   | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.022: | 0.020:  | 0.018:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Cc    | : 0.011: | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Фоп:  | 306 :    | 303 :   | 301 :   | 299 :   | 297 :   | 295 :   | 294 :   | 293 :   | 291 :   | 290 :   | 289 :   | 302 :   | 300 :   | 299 :   | 297 :   | 296 :   |
| Уоп:  | 2.16 :   | 2.39 :  | 2.62 :  | 2.87 :  | 3.11 :  | 3.37 :  | 3.62 :  | 3.86 :  | 4.10 :  | 4.38 :  | 4.65 :  | 5.63 :  | 5.99 :  | 6.09 :  | 6.31 :  | 6.58 :  |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.020: | 0.019:  | 0.017:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | :       | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | :       | 6002 :  | 6002 :  | :       | :       | :       | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 2000:    | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.008: | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  |
| Cc    | : 0.004: | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  |
| Фоп:  | 295 :    | 293 :   | 292 :   | 291 :   | 290 :   | 289 :   | 288 :   | 287 :   | 287 :   | 286 :   | 286 :   | 285 :   | 285 :   | 284 :   | 284 :   | 284 :   |
| Уоп:  | 6.80 :   | 7.01 :  | 7.27 :  | 7.44 :  | 7.76 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 9.00 :  | 9.28 :  | 9.57 :  | 12.00 : | 10.03 : | 10.32 : | 10.60 : |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки    | : 6001 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки    | : 6003 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 5200:    | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.007: | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  |
| Cc    | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Фоп:  | 283 :    | 283 :   | 283 :   | 282 :   | 282 :   | 282 :   | 282 :   | 281 :   | 281 :   | 281 :   | 281 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   |
| Уоп:  | 10.92 :  | 11.22 : | 11.53 : | 11.65 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 8400:    | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.004: | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Cc    | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Фоп:  | 280 :    | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   |
| Уоп:  | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |

```

Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 278 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 275 : 275 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
y= -4300 : Y-строка 71  Смах= 0.066 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=351)
-----
x= -17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001 :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Фоп: 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 78 : 78 : 77 : 77 : 77 : 76 : 76 : 76 : 76 : 75 : 75 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.53 :11.41 :11.20 :10.78 :10.49 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Фоп: 74 : 74 : 74 : 73 : 73 : 72 : 72 : 71 : 71 : 70 : 69 : 68 : 68 : 66 : 65 : 63 :
Уоп:10.32 :10.03 :12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.98 : 7.71 : 7.44 : 7.23 : 6.98 : 6.76 : 6.53 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014:

```

|      |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
|------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| Фоп: | 68    | : | 68    | : | 68    | : | 67    | : | 66    | : | 65    | : | 63    | : | 62    | : | 60    | : | 58    | : | 56    | : | 54    | : | 51    | : | 48    | : | 45    | : | 41    | : |
| Уоп: | 12.00 | : | 12.00 | : | 12.00 | : | 4.65  | : | 4.40  | : | 4.16  | : | 3.90  | : | 3.67  | : | 3.42  | : | 3.16  | : | 2.93  | : | 2.70  | : | 2.47  | : | 2.27  | : | 2.05  | : | 1.86  | : |
| Ви   | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     |   |
| Ки   | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     |   |
| Фоп: | 0.007 | : | 0.008 | : | 0.009 | : | 0.009 | : | 0.010 | : | 0.010 | : | 0.011 | : | 0.012 | : | 0.013 | : | 0.013 | : | 0.015 | : | 0.016 | : | 0.017 | : | 0.019 | : | 0.021 | : | 0.023 | : |
| Ки   | 6003  | : | 6003  | : | 6003  | : | 6003  | : | 6003  | : | 6003  | : | 6003  | : | 6003  | : | 6003  | : | 6003  | : | 6003  | : | 6003  | : | 6003  | : | 6003  | : | 6003  | : | 6003  | : |
| Ви   | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     |   |
| Ки   | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     |   |
| Фоп: | 0.002 | : | 0.001 | : | 0.001 | : | 0.001 | : | 0.001 | : | 0.001 | : | 0.001 | : | 0.001 | : | 0.001 | : | 0.002 | : | 0.002 | : | 0.002 | : | 0.002 | : | 0.003 | : | 0.003 | : | 0.004 | : |
| Ки   | 6002  | : | 6002  | : | 6002  | : | 6002  | : | 6002  | : | 6002  | : | 6002  | : | 6002  | : | 6002  | : | 6002  | : | 6002  | : | 6002  | : | 6002  | : | 6002  | : | 6002  | : | 6002  | : |
| Ви   | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     |   |
| Ки   | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     |   |
| Фоп: | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     |   |
| Ки   | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     | : | :     |   |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | -4400: | -4200: | -4000: | -3800: | -3600: | -3400: | -3200: | -3000: | -2800: | -2600: | -2400: | -2200: | -2000: | -1800: | -1600: | -1400: |
| Qc   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Sc   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Фоп: | 37     | :      | 32     | :      | 27     | :      | 22     | :      | 16     | :      | 9      | :      | 3      | :      | 358    | :      |
| Уоп: | 1.68   | :      | 1.51   | :      | 1.37   | :      | 1.26   | :      | 1.16   | :      | 12.00  | :      | 12.00  | :      | 1.06   | :      |
| Ви   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Фоп: | 0.026  | :      | 0.028  | :      | 0.031  | :      | 0.034  | :      | 0.037  | :      | 0.036  | :      | 0.038  | :      | 0.039  | :      |
| Ки   | 6003   | :      | 6003   | :      | 6003   | :      | 6003   | :      | 6003   | :      | 6003   | :      | 6003   | :      | 6003   | :      |
| Ви   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Фоп: | 0.005  | :      | 0.006  | :      | 0.007  | :      | 0.008  | :      | 0.009  | :      | 0.013  | :      | 0.014  | :      | 0.009  | :      |
| Ки   | 6002   | :      | 6002   | :      | 6002   | :      | 6002   | :      | 6002   | :      | 6002   | :      | 6002   | :      | 6002   | :      |
| Ви   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Фоп: | 0.001  | :      | 0.002  | :      | 0.002  | :      | 0.002  | :      | 0.002  | :      | 0.004  | :      | 0.004  | :      | 0.008  | :      |
| Ки   | 6001   | :      | 6001   | :      | 6001   | :      | 6001   | :      | 6001   | :      | 6001   | :      | 6001   | :      | 6004   | :      |

|      |        |        |       |       |       |       |       |      |       |      |       |       |       |       |       |       |
|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| х=   | -1200: | -1000: | -800: | -600: | -400: | -200: | 0:    | 200: | 400:  | 600: | 800:  | 1000: | 1200: | 1400: | 1600: | 1800: |
| Qc   | :      | :      | :     | :     | :     | :     | :     | :    | :     | :    | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Sc   | :      | :      | :     | :     | :     | :     | :     | :    | :     | :    | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Фоп: | 310    | :      | 307   | :     | 304   | :     | 302   | :    | 300   | :    | 299   | :     | 297   | :     | 296   | :     |
| Уоп: | 2.31   | :      | 2.55  | :     | 2.76  | :     | 3.01  | :    | 3.23  | :    | 3.46  | :     | 3.74  | :     | 3.97  | :     |
| Ви   | :      | :      | :     | :     | :     | :     | :     | :    | :     | :    | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки   | :      | :      | :     | :     | :     | :     | :     | :    | :     | :    | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Фоп: | 0.019  | :      | 0.017 | :     | 0.016 | :     | 0.015 | :    | 0.014 | :    | 0.012 | :     | 0.011 | :     | 0.010 | :     |
| Ки   | 6003   | :      | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :    | 6003  | :    | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :     |
| Ви   | :      | :      | :     | :     | :     | :     | :     | :    | :     | :    | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки   | :      | :      | :     | :     | :     | :     | :     | :    | :     | :    | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Фоп: | 0.001  | :      | 0.001 | :     | 0.001 | :     | 0.001 | :    | 0.001 | :    | 0.001 | :     | 0.001 | :     | 0.000 | :     |
| Ки   | 6002   | :      | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :    | 6002  | :    | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :     |
| Ви   | :      | :      | :     | :     | :     | :     | :     | :    | :     | :    | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки   | :      | :      | :     | :     | :     | :     | :     | :    | :     | :    | :     | :     | :     | :     | :     | :     |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| х=   | 2000: | 2200: | 2400: | 2600: | 2800: | 3000: | 3200: | 3400: | 3600: | 3800: | 4000: | 4200: | 4400: | 4600: | 4800: | 5000: |
| Qc   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Sc   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Фоп: | 296   | :     | 295   | :     | 293   | :     | 292   | :     | 291   | :     | 290   | :     | 289   | :     | 288   | :     |
| Уоп: | 6.87  | :     | 7.16  | :     | 7.44  | :     | 7.62  | :     | 7.90  | :     | 12.00 | :     | 12.00 | :     | 12.00 | :     |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Фоп: | 0.005 | :     | 0.005 | :     | 0.004 | :     | 0.004 | :     | 0.003 | :     | 0.004 | :     | 0.003 | :     | 0.003 | :     |
| Ки   | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :     |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Фоп: | 0.002 | :     | 0.002 | :     | 0.003 | :     | 0.003 | :     | 0.003 | :     | 0.003 | :     | 0.003 | :     | 0.003 | :     |
| Ки   | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :     |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Фоп: | 0.001 | :     | 0.001 | :     | 0.001 | :     | 0.001 | :     | 0.001 | :     | 0.001 | :     | 0.001 | :     | 0.001 | :     |
| Ки   | 6001  | :     | 6001  | :     | 6001  | :     | 6001  | :     | 6001  | :     | 6001  | :     | 6001  | :     | 6001  | :     |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| х=   | 5200: | 5400: | 5600: | 5800: | 6000: | 6200: | 6400: | 6600: | 6800: | 7000: | 7200: | 7400: | 7600: | 7800: | 8000: | 8200: |
| Qc   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Sc   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Фоп: | 285   | :     | 284   | :     | 284   | :     | 283   | :     | 283   | :     | 283   | :     | 282   | :     | 281   | :     |
| Уоп: | 11.08 | :     | 11.30 | :     | 11.41 | :     | 11.71 | :     | 12.00 | :     | 12.00 | :     | 12.00 | :     | 12.00 | :     |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Фоп: | 0.003 | :     | 0.003 | :     | 0.003 | :     | 0.003 | :     | 0.003 | :     | 0.003 | :     | 0.002 | :     | 0.002 | :     |
| Ки   | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :     |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Фоп: | 0.002 | :     | 0.002 | :     | 0.002 | :     | 0.002 | :     | 0.002 | :     | 0.002 | :     | 0.002 | :     | 0.002 | :     |
| Ки   | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :     |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Фоп: | 0.001 | :     | 0.001 | :     | 0.001 | :     | 0.001 | :     | 0.001 | :     | 0.001 | :     | 0.001 | :     | 0.001 | :     |
| Ки   | 6001  | :     | 6001  | :     | 6001  | :     | 6001  | :     | 6001  | :     | 6001  | :     | 6001  | :     | 6001  | :     |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 8400: | 8600: | 8800: | 9000: | 9200: | 9400: | 9600: | 9800: | 10000: | 10200: | 10400: | 10600: | 10800: | 11000: | 11200: | 11400: |
| Qc   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Sc   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Фоп: | 281   | :     | 280   | :     | 280   | :     | 280   | :     | 280    | :      | 279    | :      | 279    | :      | 279    | :      |
| Уоп: | 12.00 | :     | 12.00 | :     | 12.00 | :     | 12.00 | :     | 12.00  | :      | 12.00  | :      | 12.00  | :      | 12.00  | :      |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Фоп: | 0.002 | :     | 0.002 | :     | 0.002 | :     | 0.002 | :     | 0.002  | :      | 0.001  | :      | 0.001  | :      | 0.001  | :      |
| Ки   | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003  | :     | 6003   | :      | 6003   | :      | 6003   | :      | 6003   | :      |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Фоп: | 0.002 | :     | 0.002 | :     | 0.002 | :     | 0.002 | :     | 0.002  | :      | 0.002  | :      | 0.002  | :      | 0.002  | :      |
| Ки   | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002  | :     | 6002   | :      | 6002   | :      | 6002   | :      | 6002   | :      |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Фоп: | 0.001 | :     | 0.000 | :     | 0.000 | :     | 0.000 | :     | 0.000  | :      | 0.000  | :      | 0.000  | :      | 0.000  | :      |
| Ки   | 6001  | :     | 6001  | :     | 6001  | :     | 6001  | :     | 6001   | :      | 6001   | :      | 6001   | :      | 6001   | :      |

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 277 : 277 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
y= -4500 : Y-строка 72 Стах= 0.053 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=352)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 79 : 79 : 79 : 79 : 78 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Фоп: 78 : 78 : 78 : 77 : 77 : 77 : 77 : 76 : 76 : 76 : 75 : 75 : 75 : 74 : 74 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.41 :11.30 :11.17 :10.60 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Фоп: 73 : 73 : 72 : 72 : 71 : 71 : 70 : 70 : 69 : 68 : 68 : 67 : 66 : 65 : 64 :
Уоп:10.32 :10.03 :12.00 :9.57 :9.39 :9.11 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :7.79 :7.62 :7.33 :7.16 :6.87 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.024:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012:
Фоп: 65 : 65 : 65 : 64 : 63 : 62 : 60 : 58 : 57 : 55 : 53 : 50 : 47 : 44 : 41 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :4.54 :4.27 :4.02 :3.78 :3.56 :3.31 :3.10 :2.86 :2.65 :2.44 :2.25 :2.07 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :

```



|    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ви | : 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.009: | 0.009: | 0.010: | 0.010: | 0.011: | 0.012: | 0.013: | 0.014: | 0.015: | 0.016: | 0.017: | 0.019: | 0.020: |
| Ки | : 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви | : 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.005: |
| Ки | : 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви | : 0.001: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Ки | : 6001 : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |

|      |          |        |        |        |         |         |         |        |         |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -4400:   | -4200: | -4000: | -3800: | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000: | -2800:  | -2600: | -2400: | -2200: | -2000: | -1800: | -1600: | -1400: |
| Qc   | : 0.029: | 0.032: | 0.036: | 0.039: | 0.043:  | 0.046:  | 0.048:  | 0.049: | 0.053:  | 0.048: | 0.042: | 0.037: | 0.032: | 0.028: | 0.025: | 0.022: |
| Cc   | : 0.015: | 0.016: | 0.018: | 0.019: | 0.021:  | 0.023:  | 0.024:  | 0.025: | 0.027:  | 0.024: | 0.021: | 0.018: | 0.016: | 0.014: | 0.012: | 0.011: |
| Фоп: | 33 :     | 29 :   | 24 :   | 19 :   | 14 :    | 8 :     | 3 :     | 358 :  | 352 :   | 345 :  | 338 :  | 333 :  | 329 :  | 324 :  | 320 :  | 317 :  |
| Уоп: | 1.89 :   | 1.75 : | 1.61 : | 1.50 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 1.34 : | 12.00 : | 1.44 : | 1.53 : | 1.65 : | 1.78 : | 1.94 : | 2.12 : | 2.31 : |
| Ви   | : 0.022: | 0.025: | 0.027: | 0.029: | 0.029:  | 0.030:  | 0.031:  | 0.032: | 0.027:  | 0.030: | 0.029: | 0.027: | 0.024: | 0.023: | 0.021: | 0.019: |
| Ки   | : 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 : | 6003 :  | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви   | : 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.011:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.009: | 0.012:  | 0.009: | 0.006: | 0.005: | 0.004: | 0.003: | 0.002: | 0.002: |
| Ки   | : 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6004 :  | 6004 : | 6004 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви   | : 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.006: | 0.011:  | 0.007: | 0.006: | 0.004: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Ки   | : 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6004 : | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6001 : |

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -1200:   | -1000: | -800:  | -600:  | -400:  | -200:  | 0:     | 200:   | 400:   | 600:   | 800:   | 1000:  | 1200:  | 1400:  | 1600:  | 1800:  |
| Qc   | : 0.020: | 0.018: | 0.017: | 0.015: | 0.014: | 0.013: | 0.012: | 0.012: | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: |
| Cc   | : 0.010: | 0.009: | 0.008: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.004: |
| Фоп: | 314 :    | 311 :  | 308 :  | 306 :  | 304 :  | 302 :  | 300 :  | 299 :  | 297 :  | 296 :  | 295 :  | 294 :  | 303 :  | 302 :  | 300 :  | 299 :  |
| Уоп: | 2.51 :   | 2.71 : | 2.93 : | 3.15 : | 3.38 : | 3.60 : | 3.87 : | 4.09 : | 4.34 : | 4.60 : | 4.84 : | 5.11 : | 6.16 : | 6.35 : | 6.62 : | 6.80 : |
| Ви   | : 0.017: | 0.016: | 0.015: | 0.014: | 0.013: | 0.012: | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.009: | 0.008: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005: |
| Ки   | : 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви   | : 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
| Ки   | : 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6001 : | 6001 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: |
| Ки   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 6003 : | 6003 : | 6001 : | 6001 : |

|      |          |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |         |         |
|------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 2000:    | 2200:  | 2400:  | 2600:  | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:  | 3800:  | 4000:  | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc   | : 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008: | 0.008: | 0.007: | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  |
| Cc   | : 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  |
| Фоп: | 297 :    | 296 :  | 294 :  | 294 :  | 292 :   | 292 :   | 291 :   | 290 :   | 290 :  | 289 :  | 289 :  | 288 :   | 288 :   | 287 :   | 287 :   | 286 :   |
| Уоп: | 7.05 :   | 7.27 : | 7.51 : | 7.78 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 9.00 : | 9.11 : | 9.57 : | 12.00 : | 10.03 : | 10.21 : | 10.49 : | 10.78 : |
| Ви   | : 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 : | 6003 : | 6002 : | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви   | : 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки   | : 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 : | 6003 : | 6002 : | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 5200:    | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc   | : 0.007: | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  |
| Cc   | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Фоп: | 286 :    | 286 :   | 285 :   | 285 :   | 283 :   | 284 :   | 284 :   | 284 :   | 283 :   | 283 :   | 283 :   | 283 :   | 282 :   | 282 :   | 282 :   | 282 :   |
| Уоп: | 11.15 :  | 11.41 : | 11.53 : | 11.83 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки   | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви   | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 8400:    | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| Qc   | : 0.004: | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Cc   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Фоп: | 281 :    | 281 :   | 281 :   | 281 :   | 281 :   | 281 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

|    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= | 11600: | 11800: | 12000: | 12200: | 12400: | 12600: | 12800: | 13000: | 13200: | 13400: | 13600: | 13800: | 14000: | 14200: | 14400: | 14600: |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

```

Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 277 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
y= -4700 : Y-строка 73 Стах= 0.045 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=353)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.025:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.027: 0.030: 0.032: 0.035: 0.038: 0.041: 0.042: 0.043: 0.045: 0.042: 0.038: 0.033: 0.029: 0.026: 0.023: 0.021:
Cc : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```



```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.023: 0.025: 0.028: 0.030: 0.031: 0.033: 0.034: 0.035: 0.035: 0.034: 0.031: 0.028: 0.026: 0.023: 0.021: 0.019:
Cc : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -5300 : Y-строка 76 Стах= 0.032 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=355)

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021:

```

```

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.032: 0.031: 0.029: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.019:
Cc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -5500 : Y-строка 77 Стах= 0.029 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=355)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.020:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.022: 0.023: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018:
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.017: 0.016: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

```

Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -5700 : Y-строка 78 Стах= 0.027 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.023: 0.022: 0.020: 0.019:
Cc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -5900 : Y-строка 79 Стах= 0.025 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.017:
Cc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -6100 : Y-строка 80 Стах= 0.023 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -6300 : Y-строка 81 Стах= 0.022 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018:

```



```

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016:
Cc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -6500 : Y-строка 82 Стах= 0.021 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

```

Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -6700 : Y-строка 83 Стах= 0.020 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016:
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -6900 : Y-строка 84 Стах= 0.018 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015:
Cc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -7100 : Y-строка 85 Стах= 0.018 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -7300 : Y-строка 86 Стах= 0.017 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015:

```

```

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -7500 : Y-строка 87 Стах= 0.016 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

```

Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -7700 : Y-строка 88 Стах= 0.015 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```

[illegible]

```
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
```

[illegible]

y= -7900 : Y-строка 89    Cmax= 0.015 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

QC : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
```

QC : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
```

[illegible]

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

QC : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:  
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:

```
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
```

[illegible]

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

QC : 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:  
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

[illegible]

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

QC : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

QC : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
```

[illegible]

```
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
```

[illegible]

y= -8100 : Y-строка 90    Cmax= 0.014 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

```
x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
```

QC : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -8300 : Y-строка 91 Стах= 0.013 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013:

```



```

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -8500 : Y-строка 92 Cmax= 0.013 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

```

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -8700 : Y-строка 93 Стах= 0.013 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```



```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -9300 : Y-строка 96 Стах= 0.011 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:

```

```

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -9500 : Y-строка 97 Смах= 0.011 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

```

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -9700 : Y-строка 98 Стах= 0.011 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```







[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

|    |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 11 |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |  |
| 12 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 13 |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |
| 14 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 15 |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |
| 16 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 17 |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |
| 18 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 19 |  | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 |  |
| 20 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 21 |  | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |
| 22 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 23 |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |
| 24 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 25 |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |
| 26 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 27 |  | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 |  |
| 28 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 29 |  | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 |  |
| 30 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 31 |  | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |
| 32 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 33 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |
| 34 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 35 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |
| 36 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 37 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 |  |
| 38 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 39 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 |  |
|    |  | </    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |





[illegible]

|    |                                                                                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 96 | 0.006                                                                                                                      | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |  |
| 97 | 0.006                                                                                                                      | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |  |
| 98 | 0.006                                                                                                                      | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |  |
|    | -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|    | 37                                                                                                                         | 38    | 39    | 40    | 41    | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    | 47    | 48    | 49    | 50    | 51    | 52    | 53    | 54    |       |  |  |
|    | 55                                                                                                                         | 56    | 57    | 58    | 59    | 60    | 61    | 62    | 63    | 64    | 65    | 66    | 67    | 68    | 69    | 70    | 71    | 72    |       |  |  |
|    | -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 1  | 0.004                                                                                                                      | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  |
| 2  | 0.005                                                                                                                      | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  |
| 3  | 0.005                                                                                                                      | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  |
| 4  | 0.005                                                                                                                      | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  |  |
| 5  | 0.005                                                                                                                      | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  |  |
| 6  | 0.005                                                                                                                      | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  |  |
| 7  | 0.006                                                                                                                      | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  |  |
| 8  | 0.006                                                                                                                      | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |
| 9  | 0.006                                                                                                                      | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |
| 10 | 0.006                                                                                                                      | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |
| 11 | 0.007                                                                                                                      | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |
| 12 | 0.007                                                                                                                      | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |  |
| 13 | 0.007                                                                                                                      | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |  |
| 14 | 0.007                                                                                                                      | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |  |
| 15 | 0.007                                                                                                                      | 0.008 | 0.008 | 0.008 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 25 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 26 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  |
| 27 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  |
| 28 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |  |
| 29 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |  |
| 30 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  |
| 31 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  |
| 32 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |  |
| 33 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |  |
| 34 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |  |
| 35 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |  |
| 36 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |  |
| 37 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |  |
| 38 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |  |
| 39 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |  |
| 40 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.023 |  |
| 41 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |  |
| 42 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.026 |  |
| 43 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.028 |  |
| 44 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.031 |  |
| 45 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.034 |  |
| 46 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.037 | 0.037 |  |
| 47 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.041 | 0.042 |  |
| 48 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.043 | 0.047 | 0.048 |  |
| 49 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.031 | 0.034 | 0.039 | 0.043 | 0.047 | 0.050 | 0.054 | 0.057 |  |
| 50 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.024 | 0.026 | 0.030 | 0.033 | 0.038 | 0.044 | 0.049 | 0.055 | 0.060 | 0.064 | 0.068 |  |
| 51 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.037 | 0.043 | 0.050 | 0.058 | 0.065 | 0.071 | 0.080 | 0.086 |  |
| 52 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.030 | 0.035 | 0.041 | 0.048 | 0.057 | 0.067 | 0.076 | 0.085 | 0.104 | 0.114 |  |
| 53 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.028 | 0.032 | 0.037 | 0.045 | 0.054 | 0.064 | 0.075 | 0.092 | 0.116 | 0.145 | 0.163 |  |

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 54 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.029 | 0.034 | 0.040 | 0.048 | 0.059 | 0.070 | 0.087 | 0.118 | 0.164 | 0.223 | 0.252 |  |
| 55 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.030 | 0.035 | 0.042 | 0.052 | 0.063 | 0.075 | 0.101 | 0.143 | 0.209 | 0.355 | 0.406 |  |
| 56 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.036 | 0.044 | 0.054 | 0.065 | 0.081 | 0.113 | 0.174 | 0.285 | 0.462 | 0.639 |  |
| 57 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.037 | 0.045 | 0.055 | 0.066 | 0.084 | 0.121 | 0.201 | 0.378 | 0.889 | 2.989 |  |
| 58 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.037 | 0.044 | 0.054 | 0.065 | 0.083 | 0.119 | 0.195 | 0.357 | 0.735 | 1.376 |  |
| 59 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.030 | 0.036 | 0.043 | 0.052 | 0.063 | 0.077 | 0.108 | 0.163 | 0.256 | 0.398 | 0.521 |  |
| 60 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.029 | 0.034 | 0.041 | 0.049 | 0.059 | 0.071 | 0.094 | 0.126 | 0.178 | 0.238 | 0.271 |  |
| 61 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.024 | 0.028 | 0.034 | 0.041 | 0.050 | 0.062 | 0.086 | 0.122 | 0.182 | 0.260 | 0.327 | 0.310 |  |
| 62 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.029 | 0.035 | 0.043 | 0.052 | 0.069 | 0.100 | 0.154 | 0.253 | 0.435 | 0.662 | 0.602 |  |
| 63 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.043 | 0.053 | 0.073 | 0.107 | 0.172 | 0.305 | 0.617 | 2.705 | 1.419 |  |
| 64 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.029 | 0.035 | 0.043 | 0.053 | 0.072 | 0.104 | 0.166 | 0.287 | 0.546 | 1.142 | 0.930 |  |
| 65 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.029 | 0.035 | 0.042 | 0.052 | 0.066 | 0.093 | 0.141 | 0.219 | 0.342 | 0.488 | 0.439 |  |
| 66 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.024 | 0.028 | 0.033 | 0.040 | 0.049 | 0.059 | 0.079 | 0.109 | 0.153 | 0.205 | 0.274 | 0.239 |  |
| 67 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.046 | 0.056 | 0.065 | 0.082 | 0.105 | 0.134 | 0.172 | 0.151 |  |
| 68 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.030 | 0.035 | 0.042 | 0.051 | 0.060 | 0.068 | 0.078 | 0.100 | 0.117 | 0.174 |  |
| 69 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.033 | 0.038 | 0.045 | 0.053 | 0.060 | 0.066 | 0.078 | 0.087 | 0.080 |  |
| 70 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.027 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | 0.046 | 0.052 | 0.057 | 0.064 | 0.068 | 0.070 |  |
| 71 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.048 | 0.054 | 0.056 | 0.059 |  |
| 72 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.039 | 0.043 | 0.046 | 0.048 | 0.049 |  |
| 73 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.042 | 0.043 |  |
| 74 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.038 |  |
| 75 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.035 |  |
| 76 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.032 |  |
| 77 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.029 |  |
| 78 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.027 |  |
| 79 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 |  |
| 80 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |  |
| 81 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 |  |

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 82 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 83 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 84 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 85 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 86 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 87 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 88 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 89 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 90 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 91 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 92 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 93 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 94 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 95 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 96 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 97 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 98 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | --    | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       |
|    | 55    | 56    | 57    | 58    | 59    | 60    | 61    | 62    | 63    | 64    | 65    | 66    | 67    | 68    | 69    | 70    | 71    | 72    |       |
|    | 73    | 74    | 75    | 76    | 77    | 78    | 79    | 80    | 81    | 82    | 83    | 84    | 85    | 86    | 87    | 88    | 89    | 90    |       |
|    | --    | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       | ----  |       |
| 1  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -     |
| 2  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | -     |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

[illegible]

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 39 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 40 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | - |
| 41 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | - |
| 42 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | - |
| 43 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | - |
| 44 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | - |
| 45 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | - |
| 46 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | - |
| 47 | 0.041 | 0.039 | 0.036 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | - |
| 48 | 0.047 | 0.044 | 0.040 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.028 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | - |
| 49 | 0.055 | 0.050 | 0.046 | 0.042 | 0.038 | 0.034 | 0.030 | 0.027 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | - |
| 50 | 0.065 | 0.059 | 0.054 | 0.048 | 0.043 | 0.037 | 0.033 | 0.029 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | - |
| 51 | 0.079 | 0.070 | 0.063 | 0.056 | 0.048 | 0.041 | 0.036 | 0.031 | 0.027 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | - |
| 52 | 0.100 | 0.082 | 0.073 | 0.064 | 0.055 | 0.046 | 0.039 | 0.033 | 0.029 | 0.025 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | - |
| 53 | 0.132 | 0.099 | 0.083 | 0.072 | 0.061 | 0.051 | 0.042 | 0.036 | 0.030 | 0.027 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | - |
| 54 | 0.176 | 0.127 | 0.097 | 0.078 | 0.066 | 0.055 | 0.045 | 0.038 | 0.032 | 0.028 | 0.024 | 0.022 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | - |
| 55 | 0.237 | 0.169 | 0.118 | 0.087 | 0.070 | 0.059 | 0.048 | 0.040 | 0.033 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | - |
| 56 | 0.399 | 0.238 | 0.147 | 0.099 | 0.072 | 0.061 | 0.050 | 0.041 | 0.034 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | - |
| 57 | 0.617 | 0.299 | 0.167 | 0.106 | 0.075 | 0.061 | 0.051 | 0.041 | 0.034 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | - |
| 58 | 0.558 | 0.287 | 0.166 | 0.106 | 0.075 | 0.061 | 0.050 | 0.041 | 0.034 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | - |
| 59 | 0.367 | 0.227 | 0.146 | 0.098 | 0.071 | 0.059 | 0.048 | 0.040 | 0.033 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | - |
| 60 | 0.231 | 0.168 | 0.118 | 0.086 | 0.065 | 0.055 | 0.045 | 0.038 | 0.032 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | - |
| 61 | 0.237 | 0.163 | 0.111 | 0.078 | 0.059 | 0.050 | 0.042 | 0.035 | 0.030 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | - |
| 62 | 0.375 | 0.219 | 0.134 | 0.089 | 0.063 | 0.049 | 0.040 | 0.033 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | - |
| 63 | 0.503 | 0.258 | 0.150 | 0.095 | 0.066 | 0.050 | 0.041 | 0.033 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | - |
| 64 | 0.456 | 0.244 | 0.146 | 0.094 | 0.065 | 0.050 | 0.040 | 0.033 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | - |
| 65 | 0.304 | 0.193 | 0.123 | 0.084 | 0.061 | 0.048 | 0.039 | 0.033 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | - |
| 66 | 0.190 | 0.140 | 0.099 | 0.072 | 0.055 | 0.046 | 0.037 | 0.031 | 0.027 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | - |
| 67 | 0.159 | 0.098 | 0.077 | 0.060 | 0.051 | 0.042 | 0.035 | 0.030 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | - |

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| 68 | 0.311 | 0.078 | 0.064 | 0.055 | 0.046 | 0.039 | 0.033 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 |  | - |
| 69 | 0.145 | 0.075 | 0.058 | 0.049 | 0.042 | 0.035 | 0.030 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 |  | - |
| 70 | 0.091 | 0.068 | 0.053 | 0.044 | 0.037 | 0.032 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 |  | - |
| 71 | 0.066 | 0.057 | 0.048 | 0.040 | 0.034 | 0.030 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 |  | - |
| 72 | 0.053 | 0.048 | 0.042 | 0.037 | 0.032 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 |  | - |
| 73 | 0.045 | 0.042 | 0.038 | 0.033 | 0.029 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |  | - |
| 74 | 0.039 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |  | - |
| 75 | 0.035 | 0.034 | 0.031 | 0.028 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 |  | - |
| 76 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 |  | - |
| 77 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |  | - |
| 78 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |  | - |
| 79 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |  | - |
| 80 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  | - |
| 81 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  | - |
| 82 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  | - |
| 83 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  | - |
| 84 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  | - |
| 85 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |  | - |
| 86 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |  | - |
| 87 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |  | - |
| 88 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |  | - |
| 89 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 |  | - |
| 90 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |  | - |
| 91 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |  | - |
| 92 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |  | - |
| 93 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |  | - |
| 94 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |  | - |
| 95 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |  | - |





[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]





|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -7450: | -1940: | -8447: | -5901: | -2540: | -2528: | -2140: | -8421: | -1340: | -7307: | -4606: | -5427: | -2940: | -5006: | -7959: |
| x=   | 78:    | 81:    | 87:    | 91:    | 92:    | 96:    | 97:    | -11:   | -22:   | -24:   | -26:   | -27:   | -28:   | -33:   | -37:   |
| Qc : | 0.011: | 0.016: | 0.010: | 0.011: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.010: | 0.017: | 0.011: | 0.012: | 0.011: | 0.014: | 0.012: | 0.011: |
| Cc : | 0.006: | 0.008: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.008: | 0.005: | 0.008: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.006: | 0.005: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -5406: | -2540: | -1740: | -4406: | -3045: | -1540: | -4206: | -3140: | -1254: | -3871: | -4006: | -7559: | -7359: | -8159: | -5302: |
| x=   | -39:   | -42:   | -44:   | -53:   | -57:   | -62:   | -62:   | -84:   | -86:   | -86:   | -87:   | -89:   | -97:   | -98:   | -99:   |
| Qc : | 0.012: | 0.015: | 0.017: | 0.013: | 0.014: | 0.017: | 0.013: | 0.014: | 0.017: | 0.013: | 0.013: | 0.011: | 0.012: | 0.011: | 0.012: |
| Cc : | 0.006: | 0.008: | 0.008: | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.006: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -8159: | -7559: | -4006: | -3907: | -6006: | -6059: | -1540: | -4206: | -2369: | -4406: | -7559: | -1740: | -2340: | -5406: | -7959: |
| x=   | 102:   | 111:   | 113:   | 116:   | 117:   | 130:   | 138:   | 138:   | 147:   | 147:   | 155:   | 156:   | 156:   | 161:   | 163:   |
| Qc : | 0.011: | 0.011: | 0.012: | 0.012: | 0.011: | 0.011: | 0.015: | 0.012: | 0.015: | 0.012: | 0.011: | 0.015: | 0.015: | 0.011: | 0.011: |
| Cc : | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.008: | 0.006: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.008: | 0.007: | 0.005: | 0.005: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -5006: | -4606: | -1340: | -7593: | -6206: | -6225: | -2210: | -1594: | -1540: | -5606: | -1429: | -8507: | -1340: | -2140: | -1263: |
| x=   | 167:   | 174:   | 178:   | 179:   | 185:   | 191:   | 199:   | 214:   | 216:   | 217:   | 219:   | 219:   | 221:   | 221:   | 223:   |
| Qc : | 0.011: | 0.012: | 0.015: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.011: | 0.015: | 0.010: | 0.015: | 0.015: | 0.015: |
| Cc : | 0.006: | 0.006: | 0.008: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.005: | 0.007: | 0.005: | 0.007: | 0.007: | 0.007: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -5289: | -7759: | -8359: | -2051: | -4806: | -6390: | -5206: | -6406: | -5806: | -8307: | -5206: | -7736: | -1940: | -5195: | -5406: |
| x=   | 231:   | 235:   | 246:   | 250:   | 251:   | 253:   | 258:   | 259:   | 267:   | 267:   | 276:   | 280:   | 281:   | 281:   | 291:   |
| Qc : | 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.014: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.014: | 0.011: | 0.011: |
| Cc : | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.007: | 0.005: | 0.005: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -8159: | -6498: | -7759: | -3903: | -8139: | -8359: | -4006: | -5454: | -6006: | -1585: | -5102: | -4206: | -6606: | -4406: | -8533: |
| x=   | 295:   | 296:   | 296:   | 299:   | 299:   | 310:   | 313:   | 315:   | 317:   | 322:   | 332:   | 338:   | 339:   | 347:   | 349:   |
| Qc : | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.012: | 0.010: | 0.010: | 0.012: | 0.011: | 0.011: | 0.014: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.010: |
| Cc : | 0.005: | 0.006: | 0.005: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.007: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.005: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -1740: | -5023: | -7959: | -5006: | -8433: | -4606: | -5006: | -7880: | -6206: | -8081: | -5606: | -5618: | -2069: | -1905: | -1940: |
| x=   | 356:   | 361:   | 363:   | 367:   | 373:   | 374:   | 375:   | 381:   | 385:   | 391:   | 394:   | 400:   | 420:   | 423:   | 423:   |
| Qc : | 0.014: | 0.011: | 0.010: | 0.011: | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.011: | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.014: | 0.014: | 0.014: |
| Cc : | 0.007: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.007: | 0.007: | 0.007: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -1740: | -1576: | -4940: | -7959: | -4806: | -6406: | -5806: | -8559: | -3900: | -4206: | -4209: | -4389: | -8023: | -5783: | -4406: |
| x=   | 426:   | 429:   | 433:   | 437:   | 451:   | 459:   | 467:   | 479:   | 483:   | 483:   | 483:   | 483:   | 483:   | 484:   | 491:   |
| Qc : | 0.014: | 0.014: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.011: | 0.011: |
| Cc : | 0.007: | 0.007: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -4006: | -5806: | -4065: | -4857: | -6006: | -6592: | -4806: | -4508: | -4742: | -5947: | -4606: | -6206: | -4606: | -4627: | -6006: |
| x=   | 492:   | 496:   | 497:   | 505:   | 517:   | 519:   | 525:   | 541:   | 551:   | 568:   | 574:   | 585:   | 588:   | 598:   | 599:   |
| Qc : | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.011: | 0.010: | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.010: |
| Cc : | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -6112: | -6406: | -6516: | -6206: | -6276: | -6406: | -6441: | 2138:  | 2233:  | 2325:  | 2433:  | 2513:  | 2633:  | 2701:  | 2833:  |
| x=   | 653:   | 659:   | 670:   | 701:   | 737:   | 804:   | 821:   | 891:   | 906:   | 920:   | 937:   | 949:   | 968:   | 978:   | 999:   |
| Qc : | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: |
| Cc : | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |

|    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -2140: | -3224: | -8395: | -2740: | -1940: | -7163: | -5206: | -4806: | -8359: | -7759: | -5154: | -2340: | -2940: | -3806: | -7259: |
| x= | -103:  | -108:  | -109:  | -113:  | -119:  | -125:  | -142:  | -149:  | -154:  | -165:  | -166:  | -177:  | -194:  | -202:  | -209:  |

```

Qc : 0.017: 0.014: 0.011: 0.015: 0.017: 0.012: 0.012: 0.013: 0.011: 0.011: 0.012: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012:
Cc : 0.008: 0.007: 0.005: 0.008: 0.009: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006:
~~~~~

y= -3799: -3140: -1340: -4606: -5006: -7959: -1249: -2540: -1740: -3197: -4406: -8279: -1540: -4206: -3806:
-----
x= -215: -221: -222: -226: -233: -237: -240: -242: -244: -251: -253: -253: -262: -262: -269:
-----
Qc : 0.014: 0.015: 0.018: 0.013: 0.013: 0.011: 0.018: 0.017: 0.018: 0.015: 0.014: 0.011: 0.019: 0.014: 0.015:
Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.009: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.005: 0.009: 0.007: 0.007:
~~~~~

y= -4006: -7559: -8187: -7355: -7359: -8159: -2140: -2740: -4867: -1940: -8055: -3727: -4806: -7759: -2340:

x= -287: -289: -289: -293: -297: -298: -303: -313: -314: -319: -333: -345: -349: -365: -377:

Qc : 0.014: 0.012: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.018: 0.017: 0.013: 0.019: 0.011: 0.015: 0.013: 0.012: 0.018:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.009: 0.008: 0.007: 0.009: 0.006: 0.008: 0.007: 0.006: 0.009:
~~~~~

y= -3606: -3597: -2940: -1245: -4729: -7461: -3148: -3140: -1340: -4606: -4608: -3468: -7959: -2540: -1740:
-----
x= -387: -390: -394: -395: -395: -395: -399: -421: -422: -426: -426: -436: -437: -442: -444:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.020: 0.014: 0.012: 0.016: 0.017: 0.020: 0.014: 0.014: 0.016: 0.012: 0.018: 0.020:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.010: 0.007: 0.006: 0.008: 0.008: 0.010: 0.007: 0.007: 0.008: 0.006: 0.009: 0.010:
~~~~~

y= -4308: -4406: -1140: -4487: -3406: -1540: -4206: -3806: -8019: -3259: -3338: -4006: -1084: -7559: -7567:

x= -448: -453: -455: -457: -458: -462: -462: -469: -475: -482: -482: -487: -489: -489: -497:

Qc : 0.015: 0.015: 0.020: 0.014: 0.017: 0.021: 0.015: 0.016: 0.011: 0.017: 0.017: 0.016: 0.021: 0.012: 0.012:
Cc : 0.007: 0.007: 0.010: 0.007: 0.008: 0.010: 0.008: 0.008: 0.006: 0.009: 0.008: 0.008: 0.010: 0.006: 0.006:
~~~~~

y= -2140: -2740: -3606: -1940: -3099: -7759: -3406: -940: -2340: -923: -1140: -3140: -2940: -7983: -1340:
-----
x= -503: -513: -517: -519: -547: -565: -566: -572: -577: -583: -589: -592: -594: -617: -622:
-----
Qc : 0.020: 0.018: 0.017: 0.021: 0.018: 0.012: 0.018: 0.021: 0.020: 0.021: 0.022: 0.018: 0.018: 0.012: 0.023:
Cc : 0.010: 0.009: 0.008: 0.010: 0.009: 0.006: 0.009: 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.009: 0.009: 0.006: 0.011:
~~~~~

y= -3322: -940: -7633: -4272: -7959: -2540: -1740: -3869: -1540: -4206: -3206: -3806: -3757: -3981: -958:

x= -626: -634: -635: -636: -637: -642: -644: -654: -662: -662: -663: -669: -681: -681: -686:

Qc : 0.018: 0.022: 0.012: 0.016: 0.012: 0.020: 0.023: 0.017: 0.023: 0.016: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.023:
Cc : 0.009: 0.011: 0.006: 0.008: 0.006: 0.010: 0.011: 0.009: 0.012: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.011:
~~~~~

y= -4006: -7899: -2140: -3645: -4093: -2740: -3606: -1940: -3515: -7815: -3140: -7759: -3406: -3385: -7699:
-----
x= -687: -687: -703: -708: -708: -713: -717: -719: -739: -757: -763: -765: -766: -771: -773:
-----
Qc : 0.017: 0.012: 0.023: 0.018: 0.017: 0.020: 0.019: 0.023: 0.019: 0.012: 0.020: 0.012: 0.020: 0.020: 0.012:
Cc : 0.009: 0.006: 0.011: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.012: 0.010: 0.006: 0.010: 0.006: 0.010: 0.010: 0.006:
~~~~~

y= -2340: -994: -1140: -2940: -3332: -1340: -2540: -1740: -1540: -1057: -3336: -2140: -2740: -1935: -1940:

x= -777: -789: -789: -794: -797: -822: -842: -844: -862: -887: -900: -903: -913: -914: -919:

Qc : 0.023: 0.024: 0.025: 0.021: 0.020: 0.026: 0.023: 0.026: 0.026: 0.026: 0.021: 0.026: 0.023: 0.027: 0.027:
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.010: 0.010: 0.013: 0.011: 0.013: 0.013: 0.013: 0.011: 0.013: 0.011: 0.013: 0.013:
~~~~~

y= -1854: -3140: -2340: -1120: -1140: -2940: 2888: 2033: 3033: 3076: 2016: 2233: 2433: 2633: 3088:
-----
x= -959: -963: -977: -986: -989: -994: 1008: 1027: 1030: 1037: 1049: 1106: 1137: 1168: 1177:
-----
Qc : 0.028: 0.023: 0.026: 0.028: 0.028: 0.024: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:
Cc : 0.014: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.012: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

y= 2833: 1894: 2033: 3033: 2233: 3100: 2433: 1874: 2633: 2833: 2033: 3033: 1853: 3091: 2233:

x= 1199: 1207: 1227: 1230: 1306: 1317: 1337: 1341: 1368: 1399: 1427: 1430: 1475: 1475: 1506:

Qc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

y= 2433: 2633: 2833: 1833: 2033: 3033: 3082: 2233: 2433: 1851: 2633: 3073: 2833: 2033: 3033:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1537: 1568: 1599: 1609: 1627: 1630: 1634: 1706: 1737: 1762: 1768: 1792: 1799: 1827: 1830:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= 2233: 1870: 2433: 3064: 3033: 2022: 2033: 2926: 2633: 2833: 2787: 2649: 2633: 2491: 2433:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1906: 1914: 1937: 1951: 1954: 1963: 1966: 1967: 1968: 1978: 1983: 1999: 2000: 2003: 2005:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= 2333: 2233: 2174: -3340: -1281: -2046: -1340: -1764: -1442: -2540: -1740: -1540: -1558: -1675: -2140:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2007: 2010: 2011: -1003: -1012: -1017: -1022: -1026: -1039: -1042: -1044: -1062: -1066: -1093: -1103:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.023: 0.029: 0.028: 0.030: 0.029: 0.030: 0.025: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.029:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.011: 0.015: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.013: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.015:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= -3336: -2740: -2158: -3140: -2329: -2340: -2940: -3332: -2499: -2540: -2638: -3251: -2740: -2776: -3170:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1111: -1113: -1120: -1163: -1174: -1177: -1194: -1218: -1227: -1242: -1277: -1286: -1313: -1326: -1353:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.025: 0.026: 0.030: 0.027: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.029: 0.029: 0.030: 0.029: 0.031: 0.031: 0.031:
Cc : 0.012: 0.013: 0.015: 0.013: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.014: 0.015: 0.016: 0.015:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= -3140: -2884: -2940: -2991: 9167: 9156: 9156: 9321: 9356: 9356: 9476: 9556: 9630: 9021: 9156:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1363: -1371: -1394: -1415: -4409: -4419: -4428: -4429: -4434: -4440: -4449: -4460: -4470: -4543: -4628:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= 9356: 9185: 9556: 9627: 9350: 9173: 9156: 8997: 8956: 8820: 8756: 8643: 8556: 8451: 8356:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -4640: -4646: -4656: -4669: -4750: -4759: -4760: -4768: -4770: -4777: -4781: -4786: -4797: -4811: -4823:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= 8258: 9356: 8156: 9556: 8066: 8956: 9623: 7956: 9156: 8356: 7873: 7756: 7956: 7681: 8556:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -4835: -4840: -4848: -4856: -4859: -4868: -4868: -4873: -4873: -4874: -4884: -4899: -4906: -4908: -4916:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.005: 0.007: 0.005: 0.007: 0.006: 0.005: 0.007: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= 7556: 7504: 8156: 7356: 7328: 7356: 8756: 7151: 7156: 7756: 6956: 6974: 6809: 6756: 6643:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -4925: -4933: -4948: -4953: -4957: -4972: -4978: -4981: -4981: -5002: -5006: -5006: -5008: -5009: -5011:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.008: 0.008: 0.008: 0.006: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= 6556: 6477: 6311: 6356: 6146: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9620: 8956: 9156: 8356: 7156:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -5012: -5013: -5015: -5015: -5018: -5018: -5025: -5040: -5051: -5056: -5067: -5068: -5073: -5074: -5081:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.005: 0.007: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= 7956: 8556: 6016: 8156: 7356: 8756: 5956: 6956: 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -5106: -5116: -5136: -5148: -5172: -5178: -5190: -5202: -5202: -5205: -5205: -5213: -5225: -5240: -5251:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.006: 0.009: 0.006: 0.007: 0.006: 0.009: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.005: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.005: 0.003: 0.004: 0.003: 0.005: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= 5886: 9556: 9616: 8956: 9156: 8356: 7156: 5956: 7956: 8556: 8156: 5756: 7356: 8756: 6956:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -5253: -5256: -5267: -5268: -5273: -5274: -5281: -5303: -5306: -5316: -5348: -5371: -5372: -5378: -5402:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.009: 0.007: 0.006: 0.008:
Cc : 0.005: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003: 0.005: 0.004: 0.003: 0.004:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

~~~~~
y= 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9613: 8956: 9156: 8356: 7156: 5786: 5956:
x= -5402: -5405: -5405: -5413: -5425: -5440: -5451: -5456: -5466: -5468: -5473: -5474: -5481: -5499: -5503:
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.005: 0.007: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: 0.004: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004:
~~~~~

y= 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 6956: 7756: 5805: 6556: 6756: 6156: 6356: 5817: 9356: 7556:
x= -5506: -5516: -5548: -5572: -5578: -5602: -5602: -5603: -5605: -5605: -5613: -5625: -5627: -5640: -5651:
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.008: 0.007: 0.009: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.005: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.002: 0.004:
~~~~~

y= 9556: 9609: 5705: 8956: 5905: 9156: 8356: 5705: 7156: 5933: 5665: 5943: 5956: 7956: 8556:
x= -5656: -5665: -5667: -5668: -5672: -5673: -5674: -5675: -5681: -5691: -5694: -5696: -5703: -5706: -5716:
Qc : 0.005: 0.005: 0.009: 0.005: 0.009: 0.005: 0.006: 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.005: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~

y= 8156: 6069: 7356: 8756: 6061: 5525: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 5505: 6105: 6156: 6356:
x= -5748: -5765: -5772: -5778: -5779: -5785: -5801: -5802: -5802: -5805: -5805: -5806: -5810: -5813: -5825:
Qc : 0.006: 0.009: 0.007: 0.005: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

y= 6195: 9356: 7556: 9556: 5505: 5451: 9606: 6188: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556:
x= -5834: -5840: -5851: -5856: -5864: -5865: -5865: -5868: -5868: -5873: -5874: -5875: -5881: -5906: -5916:
Qc : 0.009: 0.005: 0.007: 0.005: 0.009: 0.009: 0.005: 0.009: 0.005: 0.005: 0.006: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.002: 0.003: 0.002: 0.005: 0.005: 0.002: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~

y= 5378: 6341: 6305: 8156: 6316: 7356: 8756: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356:
x= -5944: -5944: -5948: -5948: -5956: -5972: -5978: -5989: -5991: -6001: -6002: -6002: -6005: -6005: -6025:
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.006: 0.008: 0.007: 0.005: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

y= 9356: 5342: 7556: 9556: 5505: 9602: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556: 6262: 5305:
x= -6040: -6041: -6051: -6056: -6064: -6064: -6068: -6073: -6074: -6075: -6081: -6106: -6116: -6120: -6139:
Qc : 0.005: 0.009: 0.007: 0.005: 0.009: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.008: 0.009:
Cc : 0.002: 0.005: 0.003: 0.002: 0.005: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005:
~~~~~

y= 6298: 8156: 7356: 8756: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356: 5451: 9356: 7556: 9556:
x= -6139: -6148: -6172: -6178: -6191: -6201: -6202: -6202: -6205: -6205: -6225: -6230: -6240: -6251: -6256:
Qc : 0.008: 0.006: 0.007: 0.005: 0.008: 0.009: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.005: 0.007: 0.005:
Cc : 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.002: 0.003: 0.002:
~~~~~

y= 9599: 5505: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 6207: 7956: 8556: 5598: 6255: 8156: 7356: 8756:
x= -6263: -6264: -6268: -6273: -6274: -6275: -6281: -6285: -6306: -6316: -6321: -6334: -6348: -6372: -6378:
Qc : 0.005: 0.009: 0.005: 0.005: 0.006: 0.009: 0.007: 0.008: 0.006: 0.006: 0.009: 0.008: 0.006: 0.007: 0.005:
Cc : 0.002: 0.004: 0.003: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

y= 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356: 9356: 7556: 9556: 5549: 9595: 6243: 8956: 9156:
x= -6391: -6401: -6402: -6402: -6405: -6405: -6425: -6440: -6451: -6456: -6461: -6462: -6464: -6468: -6473:
Qc : 0.008: 0.009: 0.007: 0.006: 0.008: 0.008: 0.008: 0.005: 0.007: 0.005: 0.009: 0.004: 0.008: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: 0.003: 0.002: 0.004: 0.002: 0.004: 0.003: 0.002:
~~~~~

y= 8356: 5705: 7156: 6207: 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 5505: 6105: 5905: 5500: 6956: 7756:
x= -6474: -6475: -6481: -6504: -6506: -6516: -6548: -6572: -6578: -6587: -6591: -6601: -6602: -6602: -6602:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.009: 0.007: 0.008: 0.006: 0.005: 0.006: 0.007: 0.005: 0.009: 0.008: 0.008: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~

y= 6556: 6756: 6356: 5505: 9356: 6280: 7556: 9556: 9592: 8956: 9156: 8356: 5705: 6195: 7156:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -6605: -6605: -6625: -6626: -6640: -6642: -6651: -6656: -6662: -6668: -6673: -6674: -6675: -6675: -6681:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.007: 0.008: 0.009: 0.005: 0.008: 0.007: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.009: 0.008: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

y= 7956: 8556: 5529: 8156: 6286: 6305: 7356: 8756: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -6706: -6716: -6736: -6748: -6760: -6766: -6772: -6778: -6789: -6791: -6801: -6802: -6802: -6805: -6805:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.005: 0.009: 0.006: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.008: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004:
~~~~~

y= 6316: 6356: 9356: 6377: 7556: 9556: 9588: 8956: 5557: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 6432:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -6821: -6825: -6840: -6845: -6851: -6856: -6861: -6868: -6870: -6873: -6874: -6875: -6881: -6906: -6912:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.008: 0.005: 0.008: 0.006: 0.004: 0.004: 0.005: 0.008: 0.005: 0.006: 0.008: 0.007: 0.006: 0.008:
Cc : 0.004: 0.004: 0.002: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~

y= 8556: 8156: 6505: 7356: 8756: 6402: 6305: 6105: 6511: 5905: 6956: 7756: 5585: 6548: 6556:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -6916: -6948: -6970: -6972: -6978: -6979: -6989: -6991: -6998: -7001: -7002: -7002: -7004: -7004: -7005:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.007: 0.005: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

y= 6756: 6621: 6556: 6505: 9356: 7556: 6463: 9556: 6556: 9585: 8956: 9156: 8356: 5705: 6450:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -7005: -7016: -7031: -7036: -7040: -7051: -7052: -7056: -7058: -7060: -7068: -7073: -7074: -7075: -7077:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.005: 0.006: 0.008: 0.004: 0.007: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.008: 0.008:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: 0.003: 0.004: 0.002: 0.004: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004:
~~~~~

y= 7156: 5738: 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 5890: 6523: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6756:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -7081: -7095: -7106: -7116: -7148: -7172: -7178: -7186: -7186: -7189: -7191: -7201: -7202: -7202: -7205:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.008: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~

y= 6505: 9386: 9356: 7556: 9556: 6556: 6523: 7108: 8875: 9240: 9581: 8956: 8984: 9156: 8356:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -7214: -7235: -7240: -7251: -7256: -7258: -7259: -7259: -7259: -7259: -7259: -7268: -7272: -7273: -7274:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.004: 0.004: 0.006: 0.004: 0.007: 0.007: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
~~~~~

y= 7156: 9094: 6012: 7956: 8556: 6584: 7242: 6505: 8156: 7011: 6499: 8777: 7356: 8756: 7376:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -7281: -7284: -7302: -7306: -7316: -7320: -7320: -7332: -7348: -7351: -7357: -7357: -7372: -7378: -7381:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.005: 0.008: 0.006: 0.005: 0.007: 0.007: 0.005: 0.007: 0.007: 0.007: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006:
Cc : 0.003: 0.002: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003:
~~~~~

y= 6316: 6305: 6105: 6706: 6956: 7756: 6756: 6134: 6810: 7486: 6913: 7556: 8680: 7596: 8356:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -7387: -7389: -7391: -7393: -7402: -7402: -7405: -7418: -7418: -7424: -7442: -7451: -7454: -7467: -7474:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~

y= 7956: 8558: 8556: 8156: 7711: 8436: 7756: 7827: 8356: 7956: 7967: 8326: 8217: 8156: 8107:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -7506: -7515: -7516: -7548: -7564: -7576: -7602: -7661: -7674: -7706: -7710: -7710: -7735: -7748: -7759:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -1415.0 м, Y= -2991.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0335064 доли ПДКмр |  
| 0.0167532 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 278 град.
и скорости ветра 1.31 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	000101 6003	П1	0.2520	0.033357	99.6	99.6	0.132369965
			В сумме =	0.033357	99.6		
			Суммарный вклад остальных =	0.000149	0.4		

~~~~~

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -3201.0 м, Y= -385.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0883885 доли ПДКмр |  
| 0.0441942 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 173 град.
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	000101 6002	П1	0.2193	0.050978	57.7	57.7	0.232421532
2	000101 6001	П1	0.0747	0.022872	25.9	83.6	0.306319863
3	000101 6003	П1	0.2520	0.012957	14.7	98.2	0.051418360
			В сумме =	0.086807	98.2		
			Суммарный вклад остальных =	0.001581	1.8		

~~~~~

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -2162.0 м, Y= -4713.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0324879 доли ПДКмр |  
| 0.0162439 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 335 град.
и скорости ветра 1.93 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	000101 6003	П1	0.2520	0.022807	70.2	70.2	0.090502419
2	000101 6002	П1	0.2193	0.004728	14.6	84.8	0.021554343
3	000101 6004	П1	0.0323	0.003572	11.0	95.7	0.110451072
			В сумме =	0.031107	95.7		
			Суммарный вклад остальных =	0.001381	4.3		

~~~~~

#### 14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Всего просчитано точек: 244

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

Расшифровка обозначений

```

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~|~~~~~|
~~~~~

```

```

y= -4335: -4285: -4236: -4186: -4137: -4088: -4038: -3989: -3939: -3890: -3840: -3791: -3742: -3692: -3643:

x= -3665: -3663: -3660: -3658: -3656: -3654: -3652: -3649: -3647: -3645: -3643: -3640: -3638: -3636: -3634:

Qс : 0.046: 0.048: 0.050: 0.052: 0.054: 0.056: 0.058: 0.061: 0.063: 0.065: 0.068: 0.070: 0.073: 0.076: 0.081:
Сс : 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.033: 0.034: 0.035: 0.037: 0.038: 0.040:
Фоп: 17 : 18 : 18 : 19 : 20 : 20 : 21 : 21 : 22 : 23 : 23 : 24 : 25 : 26 : 29 :
Уоп: 1.23 : 1.16 : 1.10 : 1.04 : 0.97 : 0.91 : 0.84 : 0.78 : 0.77 : 0.76 : 0.77 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.035: 0.037: 0.038: 0.040: 0.043: 0.044: 0.047: 0.049: 0.051: 0.053: 0.055: 0.057: 0.060: 0.063: 0.079:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : :
~~~~~

```

```

y= -3593: -3544: -3495: -3445: -3396: -3346: -3297: -3247: -3198: -3149: -3099: -3050: -3000: -2951: -2902:
-----
x= -3632: -3629: -3627: -3625: -3623: -3620: -3618: -3616: -3614: -3611: -3609: -3607: -3605: -3603: -3600:
-----
Qс : 0.087: 0.094: 0.103: 0.112: 0.122: 0.133: 0.149: 0.164: 0.179: 0.197: 0.214: 0.233: 0.252: 0.270: 0.286:
Сс : 0.044: 0.047: 0.051: 0.056: 0.061: 0.067: 0.075: 0.082: 0.090: 0.098: 0.107: 0.117: 0.126: 0.135: 0.143:
Фоп: 31 : 32 : 34 : 36 : 38 : 40 : 42 : 45 : 48 : 51 : 54 : 58 : 63 : 67 : 73 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.086: 0.094: 0.103: 0.112: 0.122: 0.133: 0.149: 0.164: 0.179: 0.197: 0.214: 0.233: 0.252: 0.270: 0.286:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

```

y= -2852: -2803: -2753: -2704: -2654: -2605: -2556: -2506: -2457: -2407: -2358: -2309: -2259: -2210: -2160:

x= -3598: -3596: -3594: -3591: -3589: -3587: -3585: -3583: -3580: -3578: -3576: -3574: -3571: -3569: -3567:

Qс : 0.301: 0.310: 0.315: 0.315: 0.309: 0.299: 0.284: 0.267: 0.249: 0.230: 0.211: 0.194: 0.177: 0.162: 0.147:
Сс : 0.150: 0.155: 0.158: 0.157: 0.155: 0.149: 0.142: 0.133: 0.125: 0.115: 0.106: 0.097: 0.089: 0.081: 0.074:
Фоп: 78 : 84 : 90 : 96 : 102 : 108 : 113 : 118 : 123 : 128 : 131 : 135 : 138 : 141 : 144 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.301: 0.310: 0.315: 0.315: 0.309: 0.299: 0.284: 0.267: 0.249: 0.230: 0.211: 0.194: 0.177: 0.162: 0.147:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : 6004 :
~~~~~

```

```

y= -2111: -2062: -2012: -1963: -1913: -1864: -1814: -1765: -1716: -1666: -1617: -1567: -1518: -1469: -1419:
-----
x= -3565: -3562: -3560: -3558: -3556: -3554: -3551: -3549: -3547: -3545: -3542: -3540: -3538: -3536: -3533:
-----
Qс : 0.134: 0.144: 0.154: 0.165: 0.177: 0.189: 0.201: 0.213: 0.224: 0.233: 0.239: 0.242: 0.242: 0.238: 0.231:
Сс : 0.067: 0.072: 0.077: 0.082: 0.088: 0.094: 0.100: 0.107: 0.112: 0.116: 0.119: 0.121: 0.121: 0.119: 0.116:
Фоп: 44 : 46 : 49 : 53 : 56 : 60 : 64 : 69 : 74 : 79 : 85 : 90 : 96 : 101 : 107 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.122: 0.131: 0.144: 0.158: 0.171: 0.185: 0.197: 0.211: 0.223: 0.232: 0.238: 0.242: 0.242: 0.237: 0.231:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.011: 0.012: 0.010: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: : : : : 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : 6001 : :
~~~~~

```

```

y= -1370: -1320: -1271: -1221: -1172: -1123: -1073: -1024: -974: -925: -876: -826: -777: -727: -678:

x= -3531: -3529: -3527: -3525: -3522: -3520: -3518: -3516: -3513: -3511: -3509: -3507: -3505: -3502: -3500:

Qс : 0.222: 0.210: 0.199: 0.188: 0.177: 0.169: 0.162: 0.156: 0.146: 0.140: 0.132: 0.124: 0.116: 0.108: 0.100:
Сс : 0.111: 0.105: 0.100: 0.094: 0.089: 0.085: 0.081: 0.078: 0.073: 0.070: 0.066: 0.062: 0.058: 0.054: 0.050:
Фоп: 112 : 117 : 121 : 125 : 128 : 132 : 134 : 137 : 139 : 142 : 144 : 146 : 148 : 150 : 151 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.221: 0.209: 0.196: 0.182: 0.166: 0.155: 0.137: 0.127: 0.110: 0.105: 0.096: 0.088: 0.082: 0.077: 0.069:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.003: 0.005: 0.012: 0.014: 0.026: 0.030: 0.037: 0.035: 0.036: 0.036: 0.033: 0.031: 0.031:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```



|      |         |         |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| y=   | -628:   | -579:   | -530:  | -493:  | -457:  | -420:  | -413:  | -405:   | -397:   | -389:   | -390:   | -392:   | -393:   | -394:   | -395:   |
| x=   | -3498:  | -3496:  | -3493: | -3462: | -3431: | -3400: | -3353: | -3306:  | -3259:  | -3213:  | -3164:  | -3115:  | -3065:  | -3016:  | -2967:  |
| Qc : | 0.093:  | 0.087:  | 0.082: | 0.081: | 0.080: | 0.079: | 0.079: | 0.082:  | 0.085:  | 0.088:  | 0.091:  | 0.094:  | 0.096:  | 0.097:  | 0.097:  |
| Cc : | 0.047:  | 0.044:  | 0.041: | 0.041: | 0.040: | 0.039: | 0.040: | 0.041:  | 0.043:  | 0.044:  | 0.046:  | 0.047:  | 0.048:  | 0.049:  | 0.049:  |
| Фоп: | 153 :   | 154 :   | 157 :  | 160 :  | 162 :  | 164 :  | 166 :  | 168 :   | 170 :   | 172 :   | 175 :   | 177 :   | 179 :   | 182 :   | 184 :   |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 0.72 : | 0.73 : | 0.74 : | 0.75 : | 0.76 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | 0.065:  | 0.060:  | 0.051: | 0.050: | 0.049: | 0.048: | 0.048: | 0.051:  | 0.051:  | 0.052:  | 0.051:  | 0.052:  | 0.053:  | 0.052:  | 0.053:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.028:  | 0.026:  | 0.020: | 0.020: | 0.019: | 0.019: | 0.019: | 0.022:  | 0.023:  | 0.023:  | 0.023:  | 0.024:  | 0.024:  | 0.024:  | 0.023:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви : | 0.010:  | 0.010:  | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.008:  | 0.010:  | 0.012:  | 0.015:  | 0.017:  | 0.018:  | 0.020:  | 0.020:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |

|      |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -396:   | -397:   | -399:   | -400:   | -401:   | -402:   | -403:  | -404:  | -405:  | -407:  | -408:  | -409:  | -410:  | -411:  | -412:  |
| x=   | -2918:  | -2869:  | -2820:  | -2771:  | -2722:  | -2673:  | -2624: | -2574: | -2525: | -2476: | -2427: | -2378: | -2329: | -2280: | -2231: |
| Qc : | 0.096:  | 0.093:  | 0.090:  | 0.086:  | 0.082:  | 0.078:  | 0.076: | 0.075: | 0.073: | 0.071: | 0.070: | 0.068: | 0.066: | 0.064: | 0.062: |
| Cc : | 0.048:  | 0.047:  | 0.045:  | 0.043:  | 0.041:  | 0.039:  | 0.038: | 0.037: | 0.037: | 0.036: | 0.035: | 0.034: | 0.033: | 0.032: | 0.031: |
| Фоп: | 186 :   | 188 :   | 190 :   | 193 :   | 195 :   | 197 :   | 199 :  | 201 :  | 203 :  | 205 :  | 207 :  | 209 :  | 211 :  | 212 :  | 214 :  |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 0.76 : | 0.75 : | 0.74 : | 0.74 : | 0.74 : | 0.77 : | 0.80 : | 0.83 : | 0.87 : |
| Ви : | 0.053:  | 0.053:  | 0.052:  | 0.051:  | 0.051:  | 0.050:  | 0.047: | 0.046: | 0.045: | 0.045: | 0.044: | 0.043: | 0.042: | 0.041: | 0.040: |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви : | 0.022:  | 0.021:  | 0.020:  | 0.020:  | 0.018:  | 0.017:  | 0.018: | 0.017: | 0.017: | 0.016: | 0.016: | 0.015: | 0.015: | 0.014: | 0.014: |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви : | 0.019:  | 0.019:  | 0.018:  | 0.015:  | 0.013:  | 0.011:  | 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.008: |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -414:  | -415:  | -416:  | -417:  | -418:  | -419:  | -420:  | -448:  | -475:  | -502:  | -530:  | -556:  | -582:  | -608:  | -657:  |
| x=   | -2182: | -2133: | -2084: | -2034: | -1985: | -1936: | -1887: | -1848: | -1809: | -1770: | -1731: | -1705: | -1679: | -1653: | -1654: |
| Qc : | 0.060: | 0.058: | 0.056: | 0.053: | 0.051: | 0.049: | 0.047: | 0.047: | 0.046: | 0.045: | 0.044: | 0.044: | 0.043: | 0.043: | 0.044: |
| Cc : | 0.030: | 0.029: | 0.028: | 0.027: | 0.026: | 0.025: | 0.024: | 0.023: | 0.023: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.021: | 0.022: |
| Фоп: | 216 :  | 217 :  | 219 :  | 220 :  | 222 :  | 223 :  | 224 :  | 226 :  | 228 :  | 229 :  | 231 :  | 232 :  | 234 :  | 235 :  | 236 :  |
| Uоп: | 0.91 : | 0.94 : | 0.99 : | 1.03 : | 1.07 : | 1.12 : | 1.16 : | 1.17 : | 1.19 : | 1.20 : | 1.22 : | 1.23 : | 1.23 : | 1.24 : | 1.21 : |
| Ви : | 0.039: | 0.038: | 0.037: | 0.035: | 0.034: | 0.033: | 0.032: | 0.032: | 0.032: | 0.031: | 0.031: | 0.031: | 0.030: | 0.030: | 0.031: |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви : | 0.013: | 0.013: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви : | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -706:  | -756:  | -805:  | -854:  | -904:  | -953:  | -1003: | -1052: | -1101: | -1151: | -1200: | -1250: | -1299: | -1348: | -1398: |
| x=   | -1654: | -1655: | -1656: | -1656: | -1657: | -1657: | -1658: | -1659: | -1659: | -1660: | -1660: | -1661: | -1662: | -1662: | -1663: |
| Qc : | 0.044: | 0.045: | 0.046: | 0.047: | 0.048: | 0.049: | 0.050: | 0.051: | 0.051: | 0.052: | 0.053: | 0.053: | 0.053: | 0.054: | 0.054: |
| Cc : | 0.022: | 0.023: | 0.023: | 0.024: | 0.024: | 0.024: | 0.025: | 0.025: | 0.026: | 0.026: | 0.026: | 0.026: | 0.027: | 0.027: | 0.027: |
| Фоп: | 238 :  | 239 :  | 241 :  | 243 :  | 245 :  | 246 :  | 248 :  | 250 :  | 252 :  | 254 :  | 256 :  | 257 :  | 260 :  | 262 :  | 264 :  |
| Uоп: | 1.17 : | 1.13 : | 1.10 : | 1.06 : | 1.03 : | 1.00 : | 0.98 : | 0.95 : | 0.93 : | 0.91 : | 0.89 : | 0.87 : | 0.86 : | 0.84 : | 0.84 : |
| Ви : | 0.032: | 0.033: | 0.034: | 0.034: | 0.035: | 0.036: | 0.037: | 0.038: | 0.038: | 0.039: | 0.039: | 0.040: | 0.040: | 0.041: | 0.041: |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви : | 0.010: | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.013: | 0.013: | 0.013: |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -1447: | -1496: | -1546: | -1595: | -1645: | -1694: | -1743: | -1793: | -1842: | -1892: | -1941: | -1990: | -2040: | -2089: | -2138: |
| x=   | -1663: | -1664: | -1665: | -1665: | -1666: | -1666: | -1667: | -1668: | -1668: | -1669: | -1669: | -1670: | -1671: | -1671: | -1672: |
| Qc : | 0.054: | 0.054: | 0.054: | 0.054: | 0.054: | 0.054: | 0.053: | 0.053: | 0.052: | 0.052: | 0.051: | 0.050: | 0.050: | 0.049: | 0.048: |
| Cc : | 0.027: | 0.027: | 0.027: | 0.027: | 0.027: | 0.027: | 0.027: | 0.026: | 0.026: | 0.026: | 0.026: | 0.025: | 0.025: | 0.024: | 0.024: |
| Фоп: | 266 :  | 268 :  | 270 :  | 273 :  | 275 :  | 277 :  | 279 :  | 281 :  | 283 :  | 285 :  | 286 :  | 288 :  | 290 :  | 292 :  | 294 :  |
| Uоп: | 0.83 : | 0.82 : | 0.82 : | 0.82 : | 0.82 : | 0.82 : | 0.83 : | 0.84 : | 0.85 : | 0.86 : | 0.88 : | 0.90 : | 0.92 : | 0.94 : | 0.96 : |
| Ви : | 0.041: | 0.041: | 0.041: | 0.041: | 0.041: | 0.041: | 0.041: | 0.040: | 0.040: | 0.040: | 0.040: | 0.039: | 0.039: | 0.038: | 0.037: |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви : | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |

|    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -2188: | -2237: | -2287: | -2336: | -2385: | -2435: | -2484: | -2533: | -2583: | -2632: | -2682: | -2731: | -2780: | -2830: | -2879: |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1672: -1673: -1674: -1674: -1675: -1675: -1676: -1677: -1677: -1678: -1678: -1679: -1680: -1680: -1681:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.047: 0.046: 0.045: 0.044: 0.043: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044:
Cc : 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
~~~~~

y= -2929: -2978: -3027: -3077: -3126: -3175: -3225: -3274: -3324: -3373: -3422: -3472: -3521: -3571: -3620:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1681: -1682: -1683: -1683: -1684: -1684: -1685: -1686: -1686: -1687: -1687: -1688: -1689: -1689: -1690:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.044: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.042: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.036:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018:
~~~~~

y= -3669: -3719: -3768: -3817: -3867: -3916: -3966: -4015: -4064: -4114: -4163: -4212: -4262: -4311: -4361:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1690: -1691: -1692: -1692: -1693: -1693: -1694: -1695: -1695: -1696: -1696: -1697: -1698: -1698: -1699:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.036: 0.035: 0.034: 0.034: 0.033: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.027:
Cc : 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
~~~~~

y= -4410: -4459: -4498: -4537: -4576: -4615: -4643: -4670: -4697: -4724: -4721: -4717: -4714: -4710: -4707:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1699: -1700: -1716: -1731: -1747: -1762: -1798: -1833: -1868: -1903: -1951: -1999: -2048: -2096: -2144:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032:
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016:
~~~~~

y= -4703: -4700: -4696: -4693: -4689: -4686: -4682: -4679: -4675: -4672: -4668: -4665: -4661: -4658: -4654:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -2193: -2241: -2289: -2337: -2386: -2434: -2482: -2531: -2579: -2627: -2675: -2724: -2772: -2820: -2869:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.033: 0.034: 0.035: 0.036: 0.038: 0.039: 0.040: 0.041: 0.042: 0.044: 0.045: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046:
Cc : 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
~~~~~

y= -4651: -4647: -4643: -4640: -4636: -4633: -4629: -4626: -4622: -4619: -4615: -4596: -4576: -4557: -4537:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -2917: -2965: -3013: -3062: -3110: -3158: -3207: -3255: -3303: -3352: -3400: -3443: -3486: -3528: -3571:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.045: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.042:
Cc : 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
~~~~~

y= -4497: -4456: -4416: -4375:
-----:-----:-----:-----:
x= -3590: -3609: -3628: -3646:
-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.043: 0.043: 0.044: 0.045:
Cc : 0.021: 0.022: 0.022: 0.022:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= -3593.6 м, Y= -2753.3 м

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3152801 доли ПДКмр |
|                                     | 0.1576401 мг/м3          |

Достигается при опасном направлении 90 град.  
 и скорости ветра 12.00 м/с  
 Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                                                        |             |     |        |          |           |        |              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------|----------|-----------|--------|--------------|--|--|
| Ном.                                                                     | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |  |  |
| ---- <Об-П>-<Ис> --- ---М- (Мг)-- С[доли ПДК] ----- ----- ---- b=C/M --- |             |     |        |          |           |        |              |  |  |
| 1                                                                        | 000101 6003 | П1  | 0.2520 | 0.315280 | 100.0     | 100.0  | 1.2511116    |  |  |
| Остальные источники не влияют на данную точку.                           |             |     |        |          |           |        |              |  |  |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город : 009 Шуский район.  
 Объект : 0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..  
 Вар.расч. : 1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01  
 Примесь : 0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
 ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код | Тип | Н | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР | Ди | Выброс |
|-----|-----|---|---|----|----|---|----|----|----|----|-----|---|----|----|--------|
|-----|-----|---|---|----|----|---|----|----|----|----|-----|---|----|----|--------|

4. Расчетные параметры С<sub>м</sub>, У<sub>м</sub>, Х<sub>м</sub>  
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :009 Шуский район.  
 Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)  
 ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

5. Управляющие параметры расчета  
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :009 Шуский район.  
 Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
 ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет по прямоугольнику 001 : 34400х19400 с шагом 200  
Расчет по границе области влияния  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Умр) м/с  
Среднезвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0  
размеры: длина (по X)= 34400, ширина (по Y)= 19400, шаг сетки= 200  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>мр</sub>) м/с

```
y= 9700 : Y-строка 1 Smax= 0.002 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)
-----:
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 9500 : Y-строка 2 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)

x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```

| x=   | -1200: | -1000: | -800:  | -600:  | -400:  | -200:  | 0:     | 200:   | 400:   | 600:   | 800:   | 1000:  | 1200:  | 1400:  | 1600:  | 1800:  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Qc : | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
| Cc : | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: |

```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~
y= 9100 : Y-строка 4 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
-----
y= 8900 : Y-строка 5 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
-----
y= 8700 : Y-строка 6 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 8500 : Y-строка 7 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```



~~~~~

```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
y= 8100 : Y-строка 9 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 7900 : Y-строка 10 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 7700 : Y-строка 11 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 7500 : Y-строка 12 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 7300 : Y-строка 13 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015:
-----

```

```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
y= 7100 : Y-строка 14 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
-----
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
-----
y= 6900 : Y-строка 15 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:
-----
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017:
-----
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021:
-----
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
-----
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:
-----
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
-----
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
-----
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
-----
y= 6700 : Y-строка 16 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 6500 : Y-строка 17 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```



```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 6300 : Y-строка 18 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018:
-----

```

```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
y= 6100 : Y-строка 19 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 5900 : Y-строка 20 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.024: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 5700 : Y-строка 21 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 5500 : Y-строка 22 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```



```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

y= 5100 : Y-строка 24 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 4900 : Y-строка 25 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 4700 : Y-строка 26 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
Cc : 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.029: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 4500 : Y-строка 27 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```


y= 4300 : Y-строка 28 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

y= 4100 : Y-строка 29 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.030: 0.031:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 3900 : Y-строка 30 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.033: 0.032:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.031: 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 3700 : Y-строка 31 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.033: 0.034: 0.034: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.034: 0.034: 0.033: 0.033:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 3500 : Y-строка 32 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```

y= 3300 : Y-строка 33 Cmax= 0.008 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
y= 3100 : Y-строка 34 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017:
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.035: 0.036:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.037: 0.038: 0.038: 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.035: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
-----
y= 2900 : Y-строка 35 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
-----
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017:
-----
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:
-----
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.035: 0.036: 0.037:
-----
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.038: 0.039: 0.040: 0.041: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.043: 0.042: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.039: 0.038:
-----
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.037: 0.036: 0.035: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024:
-----
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
-----
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
-----
y= 2700 : Y-строка 36 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:
Cc : 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033: 0.035: 0.036: 0.037: 0.038:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.040: 0.041: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.045: 0.045: 0.045: 0.044: 0.044: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.039:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.038: 0.037: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 2500 : Y-строка 37 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```



```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
Cc : 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.029: 0.030: 0.032: 0.033: 0.034: 0.035: 0.037: 0.038: 0.040:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Cc : 0.041: 0.042: 0.044: 0.045: 0.046: 0.046: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.046: 0.045: 0.044: 0.043: 0.042: 0.040:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.039: 0.038: 0.036: 0.035: 0.034: 0.033: 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 2300 : Y-строка 38 Стах= 0.010 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033: 0.035: 0.036: 0.038: 0.039: 0.041:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.042: 0.044: 0.046: 0.047: 0.048: 0.049: 0.050: 0.050: 0.050: 0.049: 0.049: 0.047: 0.046: 0.045: 0.043: 0.042:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.040: 0.039: 0.037: 0.036: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024:
-----

```

```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

y= 2100 : Y-строка 39 Стах= 0.011 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.034: 0.035: 0.037: 0.038: 0.040: 0.042:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.044: 0.046: 0.048: 0.049: 0.051: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.051: 0.050: 0.049: 0.047: 0.045: 0.043:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.042: 0.040: 0.038: 0.037: 0.035: 0.034: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 1900 : Y-строка 40 Стах= 0.011 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.033: 0.034: 0.036: 0.037: 0.039: 0.041: 0.043:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.046: 0.048: 0.050: 0.052: 0.054: 0.055: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.054: 0.053: 0.051: 0.049: 0.047: 0.045:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.043: 0.041: 0.039: 0.037: 0.036: 0.034: 0.033: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 1700 : Y-строка 41 Стах= 0.012 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.033: 0.034: 0.036: 0.038: 0.040: 0.042: 0.045:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.047: 0.050: 0.052: 0.055: 0.057: 0.059: 0.060: 0.060: 0.060: 0.059: 0.058: 0.056: 0.054: 0.051: 0.049: 0.046:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.044: 0.042: 0.040: 0.038: 0.036: 0.034: 0.033: 0.032: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 1500 : Y-строка 42 Стах= 0.013 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```

y= 1300 : Y-строка 43 Cmax= 0.014 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

y= 1100 : Y-строка 44 Стах= 0.015 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010:
Cc : 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.032: 0.034: 0.036: 0.038: 0.041: 0.044: 0.047: 0.050:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Cc : 0.053: 0.057: 0.060: 0.065: 0.069: 0.073: 0.076: 0.077: 0.076: 0.074: 0.071: 0.067: 0.063: 0.059: 0.054: 0.051:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.048: 0.045: 0.042: 0.039: 0.037: 0.035: 0.033: 0.032: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
-----
y= 900 : Y-строка 45 Стах= 0.017 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:
-----
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
-----
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:
-----
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011:
Cc : 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.030: 0.031: 0.033: 0.035: 0.037: 0.040: 0.043: 0.046: 0.049: 0.053:
-----
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011:
Cc : 0.057: 0.061: 0.065: 0.069: 0.075: 0.080: 0.083: 0.084: 0.083: 0.081: 0.076: 0.071: 0.066: 0.062: 0.058: 0.054:
-----
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.050: 0.047: 0.043: 0.041: 0.038: 0.036: 0.034: 0.032: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024:
-----
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018:
-----
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
-----
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
-----
y= 700 : Y-строка 46 Стах= 0.019 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011:
Cc : 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.030: 0.032: 0.034: 0.036: 0.038: 0.041: 0.044: 0.048: 0.052: 0.056:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011:
Cc : 0.061: 0.066: 0.071: 0.076: 0.081: 0.087: 0.092: 0.094: 0.093: 0.089: 0.083: 0.076: 0.071: 0.066: 0.061: 0.057:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.052: 0.048: 0.045: 0.042: 0.039: 0.037: 0.034: 0.032: 0.031: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= 500 : Y-строка 47 Стах= 0.021 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```



```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

y= 100 : Y-строка 49 Стах= 0.028 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014:
Cc : 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.030: 0.032: 0.034: 0.037: 0.039: 0.043: 0.046: 0.051: 0.056: 0.061: 0.068:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014:
Cc : 0.077: 0.086: 0.096: 0.107: 0.117: 0.126: 0.135: 0.141: 0.137: 0.124: 0.116: 0.106: 0.095: 0.085: 0.076: 0.068:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.061: 0.055: 0.050: 0.046: 0.042: 0.039: 0.037: 0.034: 0.032: 0.030: 0.029: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -100 : Y-строка 50 Стах= 0.034 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015:
Cc : 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.035: 0.038: 0.041: 0.044: 0.048: 0.053: 0.059: 0.066: 0.074:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.028: 0.030: 0.032: 0.034: 0.032: 0.029: 0.027: 0.024: 0.021: 0.019: 0.016: 0.015:
Cc : 0.084: 0.096: 0.109: 0.124: 0.138: 0.149: 0.161: 0.171: 0.162: 0.147: 0.135: 0.121: 0.107: 0.094: 0.082: 0.073:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.013: 0.012: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.065: 0.058: 0.052: 0.048: 0.044: 0.040: 0.037: 0.035: 0.033: 0.031: 0.029: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -300 : Y-строка 51 Стах= 0.043 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016:
Cc : 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.030: 0.031: 0.034: 0.036: 0.039: 0.042: 0.046: 0.050: 0.056: 0.062: 0.070: 0.080:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.018: 0.021: 0.025: 0.029: 0.033: 0.036: 0.040: 0.043: 0.040: 0.035: 0.032: 0.028: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016:
Cc : 0.092: 0.107: 0.125: 0.144: 0.163: 0.178: 0.199: 0.214: 0.198: 0.174: 0.158: 0.140: 0.121: 0.104: 0.089: 0.078:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.068: 0.061: 0.054: 0.049: 0.045: 0.041: 0.038: 0.035: 0.033: 0.031: 0.029: 0.028: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -500 : Y-строка 52 Стах= 0.057 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=183)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
Фоп: 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:

```

[illegible]

```

-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011:
Фоп: 259 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 :
Уоп:10.78 :11.17 :11.41 :11.53 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : : 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : 6001 : 6001 : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Фоп: 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 264 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп: 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 265 : 265 : 265 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

у= -700 : Y-строка 53 Стах= 0.082 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=183)

```

-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
Фоп: 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 97 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.70 :11.53 :11.15 :10.78 :10.32 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.000:	0.000:	0.000:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6001 :	6001 :	6001 :

x=	-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-8000:	-7800:
Qc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.018:	0.018:	0.018:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.021:	0.021:	0.022:	0.023:	0.023:
Фоп:	100 :	100 :	100 :	101 :	101 :	101 :	101 :	101 :	101 :	101 :	100 :	100 :	100 :	100 :	100 :	101 :
Уоп:	10.03 :	9.57 :	9.28 :	9.00 :	8.73 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	7.73 :	7.44 :	7.05 :	6.80 :	6.54 :	6.15 :	5.89 :	5.63 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	: 0.000:	0.000:	0.001:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	:	:	:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	:	:	:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:
Qc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.009:	0.010:	0.011:	0.012:	0.014:	0.016:	0.019:
Cc	: 0.024:	0.026:	0.027:	0.028:	0.030:	0.032:	0.035:	0.037:	0.041:	0.044:	0.049:	0.054:	0.061:	0.069:	0.080:	0.094:
Фоп:	101 :	101 :	102 :	102 :	103 :	103 :	104 :	105 :	106 :	107 :	108 :	110 :	111 :	113 :	116 :	119 :
Уоп:	5.32 :	5.06 :	4.76 :	4.49 :	4.23 :	3.97 :	3.71 :	3.42 :	3.18 :	2.92 :	2.65 :	2.39 :	2.14 :	1.88 :	1.63 :	1.39 :
Ви	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.009:	0.010:	0.012:	0.014:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.005:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc	: 0.022:	0.027:	0.032:	0.037:	0.046:	0.058:	0.073:	0.082:	0.066:	0.049:	0.042:	0.036:	0.031:	0.025:	0.021:	0.018:
Cc	: 0.111:	0.134:	0.161:	0.187:	0.230:	0.290:	0.363:	0.408:	0.329:	0.247:	0.208:	0.179:	0.153:	0.127:	0.106:	0.089:
Фоп:	122 :	127 :	133 :	140 :	146 :	156 :	170 :	183 :	196 :	208 :	216 :	223 :	229 :	235 :	239 :	242 :
Уоп:	1.15 :	0.93 :	0.72 :	0.66 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.69 :	0.67 :	0.79 :	1.00 :	1.23 :	1.47 :
Ви	: 0.016:	0.019:	0.022:	0.025:	0.033:	0.040:	0.045:	0.047:	0.044:	0.037:	0.027:	0.024:	0.021:	0.018:	0.015:	0.013:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.006:	0.007:	0.008:	0.009:	0.013:	0.018:	0.022:	0.022:	0.017:	0.012:	0.010:	0.008:	0.007:	0.006:	0.005:	0.004:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.002:	0.003:	:	:	0.005:	0.012:	0.006:	0.001:	0.005:	0.004:	0.003:	0.002:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	:	:	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.015:	0.013:	0.012:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.076:	0.066:	0.059:	0.052:	0.047:	0.043:	0.040:	0.037:	0.034:	0.032:	0.030:	0.028:	0.027:	0.025:	0.024:	0.023:
Фоп:	245 :	247 :	249 :	251 :	252 :	253 :	254 :	255 :	256 :	257 :	257 :	258 :	258 :	259 :	259 :	259 :
Уоп:	1.71 :	1.96 :	2.22 :	2.49 :	2.74 :	3.01 :	3.27 :	3.52 :	3.80 :	4.07 :	4.33 :	4.59 :	4.85 :	5.16 :	5.41 :	5.73 :
Ви	: 0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	: 0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6003 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc	: 0.023:	0.022:	0.022:	0.021:	0.021:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.019:	0.019:	0.019:	0.018:	0.018:	0.018:	0.018:
Фоп:	259 :	259 :	259 :	259 :	259 :	259 :	259 :	259 :	259 :	259 :	260 :	260 :	260 :	260 :	260 :	260 :
Уоп:	6.35 :	6.63 :	6.96 :	7.23 :	7.44 :	7.72 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	9.11 :	9.39 :	9.57 :	12.00 :	10.21 :	10.49 :
Ви	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:

Qc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.016:	0.016:	0.016:	0.015:	0.015:	0.014:	0.014:	0.013:	0.013:	0.012:	0.012:	0.011:
Фоп:	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	262 :	262 :	262 :	262 :	262 :	262 :	263 :	263 :	263 :	263 :
Uоп:	10.78 :	11.13 :	11.30 :	11.53 :	11.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн:	: 0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6002:	6002:	6002:	6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6003:	6003:
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6002:	6003:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6003:	6002:	6002:
Вн:	: 0.000:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	: 6001:	6001:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.011:	0.011:	0.010:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Фоп:	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	264 :	264 :	264 :	264 :	264 :	264 :	264 :	264 :	264 :	264 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:
Фоп:	264 :	264 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:	:	:	:	:
Кн:	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	:	:	:	:	:
Вн:	: 0.001:	0.000:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Вн:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:
Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:
Фоп:	265 :	265 :	265 :	265 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Вн:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Вн:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

y= -900 : Y-строка 54 Стах= 0.126 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=184)

x=-17200:	-17000:	-16800:	-16600:	-16400:	-16200:	-16000:	-15800:	-15600:	-15400:	-15200:	-15000:	-14800:	-14600:	-14400:	-14200:
Qc	: 0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.009:	0.009:	0.010:	0.010:	0.011:	0.011:	0.012:
Фоп:	95 :	95 :	95 :	95 :	95 :	95 :	95 :	96 :	96 :	96 :	96 :	96 :	96 :	96 :	96 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=-14000:	-13800:	-13600:	-13400:	-13200:	-13000:	-12800:	-12600:	-12400:	-12200:	-12000:	-11800:	-11600:	-11400:	-11200:	-11000:
Qc	: 0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:
Cc	: 0.012:	0.013:	0.013:	0.013:	0.014:	0.015:	0.015:	0.016:	0.016:	0.016:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.018:
Фоп:	96 :	97 :	97 :	97 :	97 :	97 :	97 :	97 :	97 :	98 :	98 :	98 :	98 :	98 :	98 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	11.65 :	12.00 :	11.04 :	10.32 :	10.03 :
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:
Кн:	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:


```

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000 : 0.000 : 0.000 :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
~~~~~
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024:
Фоп: 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 :
Уоп:10.03 : 9.57 : 9.28 : 9.00 : 8.64 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.33 : 7.01 : 6.69 : 6.41 : 6.13 : 5.83 : 5.57 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :
Ки :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 :      :      :      :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
~~~~~
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020:
Cc : 0.024: 0.026: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.035: 0.038: 0.041: 0.045: 0.050: 0.056: 0.063: 0.073: 0.084: 0.100:
Фоп: 98 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 : 101 : 101 : 102 : 103 : 104 : 105 : 106 : 108 : 110 : 112 :
Уоп: 5.32 : 5.00 : 4.91 : 4.45 : 4.19 : 3.94 : 3.64 : 3.39 : 3.11 : 2.85 : 2.58 : 2.30 : 2.04 : 1.78 : 1.53 : 1.26 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
~~~~~
Qc : 0.024: 0.029: 0.035: 0.044: 0.059: 0.082: 0.111: 0.126: 0.088: 0.063: 0.048: 0.039: 0.033: 0.028: 0.023: 0.019:
Cc : 0.121: 0.147: 0.174: 0.218: 0.296: 0.410: 0.557: 0.631: 0.440: 0.317: 0.241: 0.195: 0.166: 0.139: 0.114: 0.094:
Фоп: 115 : 120 : 125 : 130 : 138 : 149 : 166 : 184 : 201 : 214 : 225 : 231 : 237 : 242 : 245 : 248 :
Уоп: 1.02 : 0.78 : 0.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.65 : 0.64 : 0.86 : 1.10 : 1.36 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.021: 0.025: 0.034: 0.044: 0.056: 0.072: 0.075: 0.066: 0.054: 0.041: 0.027: 0.023: 0.020: 0.017: 0.014:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.009: 0.009: 0.015: 0.026: 0.037: 0.037: 0.020: 0.009: 0.008: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      : 0.001: 0.001:      :      :      : 0.002: 0.014: 0.002:      :      : 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки :      : 6003 : 6003 :      :      :      : 6003 : 6003 : 6003 :      :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
~~~~~
Qc : 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.080: 0.069: 0.061: 0.054: 0.048: 0.044: 0.040: 0.037: 0.034: 0.032: 0.030: 0.028: 0.027: 0.025: 0.024: 0.023:
Фоп: 251 : 252 : 254 : 255 : 256 : 257 : 258 : 259 : 259 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 : 261 : 262 :
Уоп: 1.61 : 1.87 : 2.14 : 2.40 : 2.66 : 2.95 : 3.21 : 3.48 : 3.75 : 4.03 : 4.27 : 4.55 : 4.85 : 5.15 : 5.39 : 5.67 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
~~~~~
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
Фоп: 262 : 262 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 :
Уоп: 5.99 : 6.47 : 6.81 : 7.16 : 7.39 : 7.62 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.00 : 9.28 : 9.57 :12.00 :10.32 :10.32 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:
Ки :      : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
~~~~~
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011:
Фоп: 262 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 : 264 :

```

_____ •

671

Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : : : 0.000 : 0.000 : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : 6001 : 6001 : : : : : : : : : : : : : : :

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Фоп: 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

y= -1300 : Y-строка 56 Стах= 0.319 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=199)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
Фоп: 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 94 : 94 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 96 : 96 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.65 :11.41 :11.15 :10.78 :10.32 :10.03 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.000: : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : 6001: 6001 : : : :

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.018:	0.018:	0.018:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.020:	0.020:	0.020:	0.021:	0.021:	0.022:	0.023:	0.024:
Фоп:	96 :	96 :	96 :	96 :	96 :	96 :	96 :	95 :	95 :	95 :	94 :	94 :	94 :	93 :	93 :
Уоп:	12.00 :	9.39 :	9.11 :	8.82 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	7.44 :	7.16 :	6.87 :	6.58 :	6.35 :	6.08 :	5.47 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Ки	: 6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	:	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	:	:
Ки	:	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	:	:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:
Qc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.010:	0.012:	0.013:	0.015:	0.018:	0.022:
Cc	: 0.025:	0.026:	0.027:	0.029:	0.031:	0.033:	0.036:	0.039:	0.042:	0.047:	0.052:	0.058:	0.066:	0.077:	0.091:	0.110:
Фоп:	93 :	93 :	93 :	94 :	94 :	94 :	94 :	95 :	95 :	95 :	95 :	96 :	96 :	97 :	97 :	99 :
Уоп:	5.22 :	4.95 :	4.65 :	4.42 :	4.11 :	3.87 :	3.56 :	3.30 :	3.03 :	2.75 :	2.47 :	2.20 :	1.92 :	1.66 :	1.38 :	1.11 :
Ви	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.008:	0.009:	0.010:	0.012:	0.014:	0.017:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.005:	0.005:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc	: 0.027:	0.032:	0.040:	0.057:	0.087:	0.143:	0.231:	0.319:	0.199:	0.119:	0.074:	0.049:	0.036:	0.030:	0.025:	0.021:
Cc	: 0.135:	0.162:	0.202:	0.283:	0.434:	0.713:	1.156:	1.597:	0.997:	0.594:	0.368:	0.247:	0.181:	0.152:	0.125:	0.103:
Фоп:	100 :	101 :	104 :	109 :	115 :	126 :	148 :	199 :	221 :	238 :	247 :	253 :	257 :	259 :	261 :	262 :
Уоп:	0.85 :	0.67 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.72 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.67 :	0.67 :	0.94 :	1.21 :
Ви	: 0.020:	0.024:	0.035:	0.053:	0.085:	0.142:	0.231:	0.186:	0.199:	0.119:	0.072:	0.046:	0.027:	0.023:	0.019:	0.015:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6001 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.007:	0.008:	0.006:	0.004:	0.002:	:	:	0.120:	:	:	0.001:	0.004:	0.009:	0.007:	0.006:	0.005:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:	:	6002 :	:	:	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	0.013:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	6003 :	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.017:	0.015:	0.013:	0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.085:	0.073:	0.063:	0.056:	0.050:	0.045:	0.041:	0.038:	0.035:	0.032:	0.030:	0.028:	0.027:	0.025:	0.024:	0.023:
Фоп:	263 :	263 :	264 :	264 :	265 :	265 :	265 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	267 :	267 :	266 :
Уоп:	1.48 :	1.76 :	2.02 :	2.31 :	2.58 :	2.85 :	3.14 :	3.39 :	3.68 :	3.95 :	4.23 :	4.49 :	4.78 :	5.06 :	5.32 :	5.67 :
Ви	: 0.013:	0.011:	0.010:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc	: 0.023:	0.022:	0.021:	0.021:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.018:	0.018:	0.018:	0.018:
Фоп:	266 :	266 :	266 :	266 :	265 :	265 :	265 :	265 :	264 :	264 :	264 :	264 :	264 :	264 :	265 :	265 :
Уоп:	5.91 :	6.25 :	6.63 :	6.94 :	7.16 :	7.44 :	7.76 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.93 :	9.29 :	9.57 :	12.00 :	10.03 :	10.21 :
Ви	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6003 :	6003 :
Ви	:	: 0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Ки	:	: 6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.016:	0.016:	0.016:	0.015:	0.015:	0.014:	0.014:	0.013:	0.013:	0.012:	0.012:	0.011:
Фоп:	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	265 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :	266 :
Уоп:	10.49 :	10.78 :	11.20 :	11.53 :	11.65 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :

```

Ви : 0.000: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
y= -1500 : Y-строка 57 Стах= 1.495 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=206)
-----
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.65 :11.38 :11.04 :10.78 :10.32 :9.85 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024:

```

Фоп:	94	: 94	: 94	: 94	: 94	: 94	: 94	: 94	: 93	: 93	: 92	: 92	: 92	: 91	: 91	: 91	:
Уоп:	9.57	: 9.39	: 9.11	: 8.82	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 7.44	: 7.16	: 6.87	: 6.58	: 6.35	: 6.09	: 5.83	: 5.53	:
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:
Ви	: 0.000	: 0.000	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.000	:	:	:	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6003	: 6003	: 6003	:	:	:	:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:	:
Qc	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.007	: 0.008	: 0.008	: 0.009	: 0.010	: 0.012	: 0.013	: 0.016	: 0.018	: 0.022	:
Сс	: 0.025	: 0.026	: 0.027	: 0.029	: 0.031	: 0.033	: 0.036	: 0.039	: 0.042	: 0.047	: 0.052	: 0.058	: 0.067	: 0.078	: 0.092	: 0.112	:
Фоп:	91	: 91	: 91	: 91	: 91	: 91	: 91	: 91	: 91	: 91	: 91	: 91	: 91	: 91	: 91	: 91	:
Уоп:	5.22	: 4.96	: 4.65	: 4.41	: 4.10	: 3.86	: 3.56	: 3.29	: 3.02	: 2.73	: 2.47	: 2.18	: 1.90	: 1.63	: 1.36	: 1.08	:
Ви	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.008	: 0.009	: 0.010	: 0.012	: 0.014	: 0.017	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.004	: 0.005	: 0.006	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:	:
Qc	: 0.028	: 0.033	: 0.042	: 0.061	: 0.100	: 0.189	: 0.445	: 1.495	: 0.309	: 0.150	: 0.084	: 0.053	: 0.038	: 0.031	: 0.025	: 0.021	:
Сс	: 0.138	: 0.164	: 0.211	: 0.303	: 0.502	: 0.945	: 2.223	: 7.474	: 1.543	: 0.748	: 0.418	: 0.266	: 0.188	: 0.154	: 0.127	: 0.104	:
Фоп:	91	: 91	: 93	: 95	: 97	: 101	: 113	: 206	: 253	: 261	: 264	: 266	: 267	: 268	: 268	: 268	:
Уоп:	0.81	: 0.69	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 6.13	: 0.99	: 9.47	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 0.68	: 0.91	: 1.18	:
Ви	: 0.021	: 0.025	: 0.038	: 0.058	: 0.100	: 0.189	: 0.445	: 1.487	: 0.309	: 0.150	: 0.082	: 0.050	: 0.033	: 0.023	: 0.019	: 0.016	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.007	: 0.008	: 0.004	: 0.002	: 0.000	:	:	: 0.007	:	:	: 0.001	: 0.003	: 0.004	: 0.007	: 0.006	: 0.005	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:	:	: 6003	:	:	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:	:
Qc	: 0.017	: 0.015	: 0.013	: 0.011	: 0.010	: 0.009	: 0.008	: 0.008	: 0.007	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	:
Сс	: 0.086	: 0.073	: 0.063	: 0.056	: 0.050	: 0.045	: 0.041	: 0.038	: 0.035	: 0.032	: 0.030	: 0.028	: 0.027	: 0.025	: 0.024	: 0.023	:
Фоп:	269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	: 269	:
Уоп:	1.45	: 1.74	: 2.02	: 2.28	: 2.55	: 2.83	: 3.11	: 3.38	: 3.66	: 3.94	: 4.23	: 4.49	: 4.74	: 5.06	: 5.32	: 5.63	:
Ви	: 0.013	: 0.011	: 0.010	: 0.008	: 0.008	: 0.007	: 0.006	: 0.006	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.003	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.004	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:	:
Qc	: 0.005	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	:
Сс	: 0.023	: 0.022	: 0.021	: 0.021	: 0.020	: 0.020	: 0.020	: 0.019	: 0.019	: 0.019	: 0.019	: 0.019	: 0.018	: 0.018	: 0.018	: 0.018	:
Фоп:	269	: 268	: 268	: 268	: 266	: 267	: 267	: 266	: 266	: 266	: 266	: 266	: 266	: 266	: 266	: 266	:
Уоп:	5.89	: 6.31	: 6.58	: 6.87	: 7.16	: 7.44	: 7.75	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 8.82	: 9.11	: 9.39	: 12.00	: 10.03	: 10.21	:
Ви	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	:
Ви	:	: 0.000	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	:
Ки	:	: 6003	: 6003	: 6003	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:	:
Qc	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.002	: 0.002	: 0.002	:
Сс	: 0.017	: 0.017	: 0.017	: 0.017	: 0.016	: 0.016	: 0.016	: 0.015	: 0.015	: 0.014	: 0.014	: 0.013	: 0.013	: 0.012	: 0.012	: 0.011	:
Фоп:	266	: 266	: 266	: 266	: 266	: 266	: 266	: 266	: 267	: 267	: 267	: 267	: 267	: 267	: 267	: 267	:
Уоп:	10.49	: 10.78	: 11.18	: 11.53	: 11.65	: 11.83	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	:
Ви	: 0.002	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6001	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

```

-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп: 267 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
y= -1700 : Y-строка 58 Стах= 0.688 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=345)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :11.65 :11.35 :11.15 :10.78 :10.32 :9.85 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 92 : 92 : 92 : 91 : 91 : 90 : 90 : 89 : 89 : 89 :
Уоп: 9.57 : 9.28 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.58 : 6.35 : 6.09 : 5.83 : 5.53 :
: : : : : : : : : : : : : : : :

```


Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003
Ки	: 6003	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001
Ки	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001
Ви	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:	:	:	:	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6003	: 6003	:	:	:	:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:
Qc	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.007	: 0.008	: 0.008	: 0.009	: 0.010	: 0.012	: 0.013	: 0.015	: 0.018	: 0.022
Cc	: 0.025	: 0.026	: 0.027	: 0.029	: 0.031	: 0.033	: 0.036	: 0.039	: 0.042	: 0.046	: 0.052	: 0.058	: 0.066	: 0.077	: 0.092	: 0.111
Фоп	: 88	: 88	: 88	: 88	: 88	: 88	: 87	: 87	: 87	: 86	: 86	: 85	: 85	: 84	: 84	:
Уоп	: 5.22	: 4.96	: 4.65	: 4.42	: 4.11	: 3.83	: 3.56	: 3.30	: 3.02	: 2.72	: 2.45	: 2.19	: 1.91	: 1.64	: 1.36	: 1.08
Ви	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.008	: 0.009	: 0.010	: 0.012	: 0.014	: 0.017
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.004	: 0.005	: 0.005
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc	: 0.027	: 0.033	: 0.042	: 0.060	: 0.098	: 0.178	: 0.367	: 0.688	: 0.279	: 0.144	: 0.083	: 0.053	: 0.038	: 0.030	: 0.025	: 0.021
Cc	: 0.136	: 0.163	: 0.208	: 0.299	: 0.488	: 0.892	: 1.837	: 3.439	: 1.395	: 0.718	: 0.414	: 0.266	: 0.188	: 0.152	: 0.125	: 0.103
Фоп	: 83	: 82	: 81	: 80	: 77	: 70	: 52	: 345	: 299	: 287	: 282	: 280	: 278	: 277	: 276	:
Уоп	: 0.82	: 0.69	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 7.77	: 3.83	: 10.68	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 0.70	: 0.91	: 1.19
Ви	: 0.021	: 0.025	: 0.037	: 0.057	: 0.097	: 0.178	: 0.367	: 0.637	: 0.279	: 0.143	: 0.080	: 0.049	: 0.033	: 0.023	: 0.019	: 0.016
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002
Ви	: 0.007	: 0.008	: 0.004	: 0.002	: 0.001	:	: 0.051	:	: 0.001	: 0.002	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.007	: 0.006	: 0.005
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:	: 6001	:	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.017	: 0.015	: 0.013	: 0.011	: 0.010	: 0.009	: 0.008	: 0.008	: 0.007	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005
Cc	: 0.085	: 0.073	: 0.063	: 0.055	: 0.050	: 0.045	: 0.041	: 0.038	: 0.035	: 0.032	: 0.030	: 0.028	: 0.027	: 0.025	: 0.024	: 0.023
Фоп	: 275	: 275	: 274	: 274	: 274	: 273	: 273	: 273	: 273	: 272	: 272	: 272	: 272	: 272	: 272	: 271
Уоп	: 1.46	: 1.73	: 2.01	: 2.28	: 2.56	: 2.84	: 3.11	: 3.40	: 3.68	: 3.95	: 4.23	: 4.49	: 4.76	: 5.06	: 5.32	: 5.63
Ви	: 0.013	: 0.011	: 0.010	: 0.008	: 0.007	: 0.007	: 0.006	: 0.006	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.003
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002
Ви	: 0.004	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.005	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004
Cc	: 0.023	: 0.022	: 0.021	: 0.021	: 0.020	: 0.020	: 0.020	: 0.019	: 0.019	: 0.019	: 0.019	: 0.018	: 0.018	: 0.018	: 0.018	: 0.018
Фоп	: 271	: 271	: 270	: 270	: 269	: 269	: 269	: 268	: 268	: 268	: 268	: 267	: 267	: 267	: 267	: 267
Уоп	: 5.89	: 6.15	: 6.51	: 6.80	: 7.16	: 7.44	: 7.62	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 8.82	: 9.11	: 9.39	: 9.94	: 10.03	: 10.21
Ви	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.001
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002
Ви	:	:	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.000	: 0.000	: 0.000	:	:
Ки	:	:	: 6003	: 6003	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:	:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.002	: 0.002	: 0.002
Cc	: 0.017	: 0.017	: 0.017	: 0.017	: 0.016	: 0.016	: 0.016	: 0.015	: 0.015	: 0.014	: 0.014	: 0.013	: 0.013	: 0.012	: 0.012	: 0.011
Фоп	: 267	: 267	: 267	: 267	: 267	: 268	: 268	: 268	: 268	: 268	: 268	: 268	: 268	: 268	: 268	: 268
Уоп	: 10.49	: 10.78	: 11.16	: 11.30	: 11.53	: 11.83	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Фоп: 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп: 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 269 : 269 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : :
Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

y= -1900 : Y-строка 59 Стах= 0.261 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=354)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
Фоп: 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.22 :10.78 :10.60 :10.21 :9.85 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : 6001: 6001: 6001: 6001 :

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023:
Фоп: 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 90 : 90 : 89 : 89 : 88 : 88 : 87 : 87 : 86 :
Уоп: 9.57 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.58 : 6.35 : 6.41 : 5.82 : 5.57 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001
Ви	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:	:	:	:	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6003	: 6003	:	:	:	:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:
Qc	: 0.005:	: 0.005:	: 0.005:	: 0.006:	: 0.006:	: 0.007:	: 0.007:	: 0.008:	: 0.008:	: 0.009:	: 0.010:	: 0.011:	: 0.013:	: 0.015:	: 0.018:	: 0.021:
Cc	: 0.025:	: 0.026:	: 0.027:	: 0.029:	: 0.031:	: 0.033:	: 0.035:	: 0.038:	: 0.042:	: 0.046:	: 0.051:	: 0.057:	: 0.065:	: 0.076:	: 0.089:	: 0.107:
Фоп:	86 :	85 :	85 :	85 :	85 :	84 :	84 :	84 :	83 :	82 :	82 :	81 :	80 :	79 :	78 :	77 :
Уоп:	5.22 :	4.96 :	4.70 :	4.44 :	4.13 :	3.87 :	3.56 :	3.33 :	3.02 :	2.76 :	2.49 :	2.21 :	1.95 :	1.67 :	1.40 :	1.13 :
Ви	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.005:	: 0.005:	: 0.005:	: 0.006:	: 0.006:	: 0.007:	: 0.008:	: 0.009:	: 0.010:	: 0.011:	: 0.014:	: 0.016:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002
Ви	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.005:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc	: 0.026:	: 0.031:	: 0.039:	: 0.054:	: 0.082:	: 0.128:	: 0.199:	: 0.261:	: 0.183:	: 0.113:	: 0.073:	: 0.049:	: 0.036:	: 0.029:	: 0.024:	: 0.020:
Cc	: 0.131:	: 0.156:	: 0.194:	: 0.271:	: 0.408:	: 0.640:	: 0.994:	: 1.304:	: 0.917:	: 0.567:	: 0.364:	: 0.246:	: 0.178:	: 0.146:	: 0.121:	: 0.099:
Фоп:	75 :	72 :	70 :	66 :	59 :	48 :	26 :	354 :	325 :	308 :	298 :	289 :	286 :	284 :	283 :	:
Уоп:	0.87 :	0.69 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.78 :	0.96 :	1.22 :
Ви	: 0.020:	: 0.024:	: 0.034:	: 0.050:	: 0.078:	: 0.126:	: 0.190:	: 0.219:	: 0.168:	: 0.106:	: 0.067:	: 0.043:	: 0.030:	: 0.022:	: 0.019:	: 0.015:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002
Ви	: 0.006:	: 0.008:	: 0.005:	: 0.004:	: 0.003:	: 0.002:	: 0.009:	: 0.042:	: 0.015:	: 0.007:	: 0.005:	: 0.006:	: 0.005:	: 0.007:	: 0.005:	: 0.005:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.017:	: 0.014:	: 0.012:	: 0.011:	: 0.010:	: 0.009:	: 0.008:	: 0.007:	: 0.007:	: 0.006:	: 0.006:	: 0.006:	: 0.005:	: 0.005:	: 0.005:	: 0.005:
Cc	: 0.083:	: 0.071:	: 0.062:	: 0.055:	: 0.049:	: 0.044:	: 0.040:	: 0.037:	: 0.034:	: 0.032:	: 0.030:	: 0.028:	: 0.027:	: 0.025:	: 0.024:	: 0.023:
Фоп:	281 :	280 :	279 :	279 :	278 :	277 :	277 :	276 :	276 :	276 :	275 :	275 :	275 :	274 :	274 :	274 :
Уоп:	1.49 :	1.76 :	2.04 :	2.31 :	2.58 :	2.86 :	3.13 :	3.42 :	3.72 :	3.97 :	4.23 :	4.49 :	4.80 :	5.06 :	5.38 :	5.67 :
Ви	: 0.013:	: 0.011:	: 0.009:	: 0.008:	: 0.007:	: 0.007:	: 0.006:	: 0.006:	: 0.005:	: 0.005:	: 0.005:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.003:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002
Ви	: 0.004:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:	: 0.004:
Cc	: 0.022:	: 0.022:	: 0.021:	: 0.021:	: 0.020:	: 0.020:	: 0.020:	: 0.019:	: 0.019:	: 0.019:	: 0.019:	: 0.018:	: 0.018:	: 0.018:	: 0.018:	: 0.018:
Фоп:	273 :	273 :	272 :	272 :	271 :	271 :	270 :	270 :	270 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :
Уоп:	5.89 :	6.15 :	6.54 :	6.69 :	7.05 :	7.33 :	7.62 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.73 :	9.00 :	9.28 :	9.57 :	9.85 :	10.21 :
Ви	: 0.003:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002
Ви	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003
Ви	:	:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:
Ки	:	:	: 6003	: 6003	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.003:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.003:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:
Cc	: 0.017:	: 0.017:	: 0.017:	: 0.017:	: 0.016:	: 0.016:	: 0.016:	: 0.015:	: 0.015:	: 0.014:	: 0.014:	: 0.013:	: 0.013:	: 0.012:	: 0.012:	: 0.011:
Фоп:	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :
Уоп:	10.49 :	10.78 :	11.12 :	11.30 :	11.53 :	11.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.002:	: 0.002:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003
Ви	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002
Ви	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.002:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:	: 0.001:
Cc	: 0.011:	: 0.011:	: 0.010:	: 0.010:	: 0.010:	: 0.009:	: 0.009:	: 0.009:	: 0.008:	: 0.008:	: 0.008:	: 0.008:	: 0.007:	: 0.007:	: 0.007:	: 0.007:
Фоп:	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :

Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:	:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Cc :	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	:
Фоп:	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:	:	:	:	:	:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:	:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Cc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	:
Фоп:	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

у= -2100 : Y-строка 60 Стах= 0.136 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=356)

х=-17200	:-17000:	-16800:	-16600:	-16400:	-16200:	-16000:	-15800:	-15600:	-15400:	-15200:	-15000:	-14800:	-14600:	-14400:	-14200:	:
Qc :	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Cc :	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.009:	0.010:	0.010:	0.010:	0.011:	0.011:	0.012:	:
Фоп:	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	-14000:	-13800:	-13600:	-13400:	-13200:	-13000:	-12800:	-12600:	-12400:	-12200:	-12000:	-11800:	-11600:	-11400:	-11200:	-11000:	:
Qc :	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	:
Cc :	0.012:	0.013:	0.013:	0.014:	0.014:	0.015:	0.015:	0.016:	0.016:	0.016:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.018:	:
Фоп:	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:11.71	:11.53	:11.22	:10.92	:10.49	:10.21	:10.03	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-8000:	-7800:	:
Qc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	:
Cc :	0.018:	0.018:	0.018:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.020:	0.020:	0.020:	0.021:	0.021:	0.022:	0.023:	0.023:	:
Фоп:	90 :	90 :	90 :	90 :	89 :	89 :	89 :	88 :	88 :	87 :	86 :	86 :	85 :	85 :	84 :	84 :	:
Уоп:	9.57	:9.39	:9.11	:8.82	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:7.44	:7.16	:6.87	:6.69	:6.35	:6.11	:5.79	:5.57	:
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:
Ви :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:	:	:	:	:	:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	:	:	:	:	:	:

~~																

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:
Qc :	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.010:	0.011:	0.013:	0.015:	0.017:	0.020:
Cc :	0.024:	0.026:	0.027:	0.029:	0.030:	0.033:	0.035:	0.038:	0.041:	0.045:	0.050:	0.056:	0.063:	0.073:	0.085:	0.101:
Фоп:	83 :	83 :	82 :	82 :	82 :	81 :	81 :	80 :	79 :	78 :	76 :	75 :	74 :	72 :	70 :	
Uоп:	5.32 :	5.00 :	4.70 :	4.45 :	4.17 :	3.88 :	3.60 :	3.36 :	3.08 :	2.81 :	2.53 :	2.26 :	2.02 :	1.73 :	1.46 :	1.21 :
Вн :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Вн :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.008:	0.008:	0.010:	0.011:	0.013:	0.016:
Кн :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.005:
Кн :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Вн :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
~~																

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc :	0.024:	0.029:	0.035:	0.047:	0.063:	0.089:	0.119:	0.136:	0.116:	0.084:	0.059:	0.043:	0.032:	0.027:	0.023:	0.019:
Cc :	0.122:	0.147:	0.177:	0.235:	0.315:	0.444:	0.595:	0.679:	0.578:	0.419:	0.295:	0.214:	0.162:	0.136:	0.113:	0.094:
Фоп:	67 :	64 :	127 :	134 :	46 :	34 :	17 :	356 :	337 :	322 :	311 :	303 :	299 :	294 :	292 :	289 :
Uоп:	0.95 :	0.76 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.70 :	0.82 :	1.04 :	1.29 :
Вн :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Вн :	0.019:	0.022:	0.035:	0.047:	0.057:	0.081:	0.104:	0.112:	0.096:	0.071:	0.051:	0.037:	0.025:	0.021:	0.018:	0.015:
Кн :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн :	0.006:	0.007:	:	:	0.006:	0.008:	0.015:	0.024:	0.020:	0.013:	0.009:	0.006:	0.008:	0.006:	0.005:	0.004:
Кн :	6001 :	6001 :	:	:	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Вн :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
~~																

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc :	0.016:	0.014:	0.012:	0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc :	0.080:	0.069:	0.060:	0.053:	0.048:	0.044:	0.040:	0.037:	0.034:	0.032:	0.030:	0.028:	0.026:	0.025:	0.024:	0.023:
Фоп:	287 :	286 :	284 :	283 :	282 :	281 :	280 :	280 :	279 :	279 :	278 :	278 :	277 :	277 :	276 :	276 :
Uоп:	1.56 :	1.82 :	2.10 :	2.36 :	2.63 :	2.89 :	3.16 :	3.45 :	3.75 :	4.02 :	4.27 :	4.55 :	4.84 :	5.16 :	5.38 :	5.67 :
Вн :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Вн :	0.012:	0.011:	0.009:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Кн :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн :	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Вн :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
~~																

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc :	0.022:	0.022:	0.021:	0.021:	0.020:	0.020:	0.020:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.018:	0.018:	0.018:	0.018:	0.018:
Фоп:	276 :	275 :	274 :	274 :	273 :	273 :	272 :	272 :	271 :	271 :	271 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :
Uоп:	5.99 :	6.25 :	6.47 :	6.87 :	7.05 :	7.33 :	7.62 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.73 :	9.00 :	9.28 :	9.57 :	9.85 :	10.21 :
Вн :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Вн :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Кн :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:
Кн :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн :	:	:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	:
Кн :	:	:	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:
~~																

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.016:	0.016:	0.016:	0.015:	0.015:	0.014:	0.014:	0.013:	0.013:	0.012:	0.012:	0.011:
Фоп:	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :
Uоп:	10.49 :	10.78 :	11.11 :	11.30 :	11.53 :	11.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Вн :	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
~~																

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.011:	0.011:	0.010:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Фоп:	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Вн :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :
Ки :

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп: 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : : : : :
Ви :
Ки :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви :
Ки :
Ви :
Ки :
Ви :
Ки :

y= -2300 : Y-строка 61 Стах= 0.163 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=171)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
Фоп: 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :
Ки :

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.22 :10.78 :10.49 :10.21 :10.03 :
:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :
Ки :

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023:
Фоп: 89 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 86 : 85 : 84 : 84 : 83 : 83 : 82 : 81 :
Uоп: 9.74 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.44 : 7.23 : 6.95 : 6.69 : 6.41 : 6.09 : 5.83 : 5.57 :
:
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : : : : : :
Ки : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : : : : : :

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.009:	0.010:	0.011:	0.012:	0.014:	0.017:	0.020:
Cc	: 0.024:	0.025:	0.027:	0.028:	0.030:	0.032:	0.035:	0.037:	0.040:	0.044:	0.049:	0.054:	0.061:	0.071:	0.084:	0.102:
Фоп:	81 :	80 :	80 :	79 :	79 :	78 :	77 :	77 :	76 :	74 :	73 :	72 :	70 :	104 :	105 :	107 :
Уоп:	5.32 :	5.00 :	4.77 :	4.49 :	4.19 :	3.96 :	3.67 :	3.40 :	3.13 :	2.86 :	2.62 :	2.33 :	2.07 :	1.58 :	1.31 :	1.05 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.009:	0.014:	0.017:	0.020:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6003:	6003:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	:	:	:
Ки	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Qc	: 0.025:	0.031:	0.043:	0.061:	0.091:	0.130:	0.163:	0.155:	0.118:	0.082:	0.055:	0.039:	0.029:	0.025:	0.021:	0.018:
Cc	: 0.124:	0.156:	0.214:	0.306:	0.454:	0.651:	0.817:	0.775:	0.592:	0.408:	0.277:	0.196:	0.147:	0.124:	0.104:	0.088:
Фоп:	110 :	113 :	117 :	124 :	134 :	149 :	171 :	196 :	216 :	229 :	238 :	244 :	306 :	302 :	298 :	295 :
Уоп:	0.79 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.82 :	0.91 :	1.15 :	1.39 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.024:	0.031:	0.043:	0.061:	0.091:	0.129:	0.161:	0.155:	0.118:	0.082:	0.055:	0.039:	0.023:	0.019:	0.016:	0.014:
Ки	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	:	:	:	:	:	0.001:	0.002:	:	:	:	:	:	0.007:	0.005:	0.005:	0.004:
Ки	:	:	:	:	:	6004:	6004:	:	:	:	:	:	6001:	6001:	6001:	6001:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Qc	: 0.015:	0.013:	0.012:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.076:	0.066:	0.058:	0.052:	0.047:	0.043:	0.039:	0.036:	0.034:	0.031:	0.029:	0.028:	0.026:	0.025:	0.024:	0.023:
Фоп:	293 :	291 :	289 :	287 :	286 :	285 :	284 :	283 :	282 :	282 :	281 :	281 :	280 :	279 :	279 :	278 :
Уоп:	1.65 :	1.90 :	2.16 :	2.42 :	2.69 :	2.96 :	3.25 :	3.52 :	3.79 :	4.06 :	4.36 :	4.59 :	4.90 :	5.18 :	5.44 :	5.73 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.012:	0.010:	0.009:	0.008:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Qc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Cc	: 0.022:	0.022:	0.021:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.018:	0.018:	0.018:	0.018:	0.017:
Фоп:	278 :	277 :	277 :	276 :	275 :	275 :	274 :	273 :	273 :	273 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :
Уоп:	5.99 :	6.25 :	6.53 :	6.80 :	7.05 :	7.33 :	7.62 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.73 :	9.00 :	9.28 :	9.57 :	9.85 :	10.22 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Ви	:	:	:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Ки	:	:	:	6003:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Qc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.016:	0.016:	0.016:	0.015:	0.015:	0.014:	0.014:	0.013:	0.013:	0.012:	0.012:	0.011:
Фоп:	272 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :
Уоп:	10.32 :	10.78 :	11.12 :	11.30 :	11.53 :	11.71 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6001:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.011:	0.011:	0.010:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Фоп:	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :	271 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:

```

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп: 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:      :      :      :      :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
y= -2500 : Y-строка 62 Стах= 0.331 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=164)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
Фоп: 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.22 :10.78 :10.49 :10.21 :10.03 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6001: 6001: 6001 :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 85 : 84 : 84 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 :
Уоп:12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.54 : 7.25 : 6.98 : 6.69 : 6.41 : 6.15 : 5.89 : 5.67 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000:      : 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 :      :      :      :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.015: 0.017:
Cc : 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.034: 0.036: 0.039: 0.043: 0.048: 0.054: 0.062: 0.073: 0.106:

```


Фоп:	78	:	78	:	77	:	76	:	76	:	75	:	74	:	73	:	72	:	95	:	96	:	96	:	97	:	98	:	99	:	100	:
Уоп:	5.38	:	5.06	:	4.84	:	4.54	:	4.27	:	4.03	:	3.73	:	3.47	:	3.22	:	2.62	:	2.35	:	2.07	:	1.80	:	1.52	:	1.26	:	0.99	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	

х=	-4400	:	-4200	:	-4000	:	-3800	:	-3600	:	-3400	:	-3200	:	-3000	:	-2800	:	-2600	:	-2400	:	-2200	:	-2000	:	-1800	:	-1600	:	-1400	:
Qc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Sc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Фоп:	102	:	103	:	106	:	111	:	118	:	133	:	164	:	207	:	232	:	244	:	251	:	255	:	257	:	259	:	260	:	262	:
Уоп:	0.72	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	10.53	:	11.41	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	0.79	:	1.06	:	1.33	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	

х=	-1200	:	-1000	:	-800	:	-600	:	-400	:	-200	:	0	:	200	:	400	:	600	:	800	:	1000	:	1200	:	1400	:	1600	:	1800	:
Qc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Sc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Фоп:	298	:	295	:	293	:	292	:	290	:	289	:	287	:	287	:	286	:	285	:	284	:	283	:	283	:	282	:	281	:	281	:
Уоп:	1.76	:	2.02	:	2.26	:	2.51	:	2.78	:	3.07	:	3.30	:	3.62	:	3.91	:	4.17	:	4.42	:	4.65	:	4.96	:	5.22	:	5.49	:	5.73	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	

х=	2000	:	2200	:	2400	:	2600	:	2800	:	3000	:	3200	:	3400	:	3600	:	3800	:	4000	:	4200	:	4400	:	4600	:	4800	:	5000	:
Qc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Sc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Фоп:	273	:	273	:	273	:	273	:	273	:	272	:	272	:	276	:	275	:	275	:	274	:	274	:	273	:	273	:	273	:	273	:
Уоп:	6.05	:	6.31	:	6.55	:	6.87	:	7.16	:	7.33	:	7.62	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	8.73	:	9.00	:	9.28	:	9.57	:	9.85	:	10.22	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	

х=	5200	:	5400	:	5600	:	5800	:	6000	:	6200	:	6400	:	6600	:	6800	:	7000	:	7200	:	7400	:	7600	:	7800	:	8000	:	8200	:
Qc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Sc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Фоп:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:
Уоп:	10.32	:	10.60	:	11.13	:	11.30	:	11.53	:	11.71	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	

х=	8400	:	8600	:	8800	:	9000	:	9200	:	9400	:	9600	:	9800	:	10000	:	10200	:	10400	:	10600	:	10800	:	11000	:	11200	:	11400	:
Qc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Sc	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Фоп:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	272	:	271	:	271	:	271	:	271	:	271	:
Уоп:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:	12.00	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп: 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
y= -2700 : Y-строка 63 Стах= 1.352 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=126)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.27 :10.78 :10.49 :10.21 :10.03 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023:
Фоп: 86 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 78 : 78 : 77 :
Уоп:12.00 : 9.57 : 9.29 : 8.93 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.54 : 7.26 : 6.98 : 6.80 : 6.50 : 6.25 : 5.99 : 5.67 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : : : : :
Ки : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : : : : : :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022:
Cc : 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.029: 0.031: 0.033: 0.036: 0.039: 0.043: 0.048: 0.055: 0.063: 0.074: 0.089: 0.108:
Фоп: 76 : 75 : 75 : 74 : 73 : 72 : 71 : 91 : 91 : 91 : 91 : 92 : 91 : 91 : 91 : 92 :
Уоп: 5.39 : 5.14 : 4.85 : 4.59 : 4.37 : 4.10 : 3.80 : 3.17 : 2.87 : 2.62 : 2.33 : 2.06 : 1.78 : 1.51 : 1.23 : 0.96 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :

```

Ви	: 0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.007:	0.008:	0.008:	0.010:	0.011:	0.012:	0.015:	0.018:	0.022:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc	: 0.026:	0.036:	0.053:	0.086:	0.153:	0.309:	1.352:	0.709:	0.251:	0.129:	0.075:	0.048:	0.033:	0.025:	0.020:	0.017:
Cc	: 0.132:	0.182:	0.266:	0.430:	0.763:	1.543:	6.762:	3.547:	1.257:	0.645:	0.376:	0.239:	0.165:	0.124:	0.102:	0.084:
Фоп:	92 :	93 :	93 :	95 :	96 :	101 :	126 :	247 :	261 :	264 :	266 :	267 :	267 :	268 :	268 :	268 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	11.16 :	1.14 :	3.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.76 :	1.03 :	1.31 :
Ви	: 0.026:	0.036:	0.053:	0.086:	0.153:	0.309:	1.352:	0.709:	0.251:	0.129:	0.075:	0.048:	0.033:	0.025:	0.020:	0.017:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.014:	0.012:	0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.070:	0.060:	0.053:	0.048:	0.044:	0.040:	0.037:	0.035:	0.032:	0.030:	0.028:	0.027:	0.026:	0.024:	0.023:	0.023:
Фоп:	268 :	268 :	297 :	296 :	294 :	292 :	291 :	290 :	289 :	288 :	287 :	286 :	285 :	284 :	284 :	283 :
Уоп:	1.58 :	1.85 :	2.37 :	2.64 :	2.93 :	3.19 :	3.48 :	3.70 :	3.97 :	4.23 :	4.49 :	4.76 :	5.06 :	5.32 :	5.57 :	5.81 :
Ви	: 0.014:	0.012:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:
Ки	: 6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	:	:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	:	:	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Cc	: 0.022:	0.021:	0.021:	0.020:	0.020:	0.020:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.018:	0.018:	0.018:	0.018:	0.017:
Фоп:	282 :	281 :	281 :	280 :	279 :	278 :	277 :	277 :	276 :	276 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	274 :
Уоп:	6.11 :	6.35 :	6.69 :	6.87 :	7.16 :	7.44 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.73 :	9.00 :	9.28 :	9.57 :	9.85 :	10.32 :
Ви	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :
Ви	:	:	:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:
Ки	:	:	:	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.016:	0.016:	0.016:	0.015:	0.015:	0.014:	0.014:	0.013:	0.013:	0.012:	0.012:	0.011:
Фоп:	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	272 :
Уоп:	10.50 :	10.78 :	11.16 :	11.24 :	11.53 :	11.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.011:	0.011:	0.010:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Фоп:	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп: 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

y= -2900 : Y-строка 64 Стах= 0.571 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 26)

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
Фоп: 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.41 :11.30 :11.04 :10.60 :10.32 :10.03 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023:
Фоп: 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 81 : 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 76 : 75 :
Uоп:12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.33 : 7.05 : 6.80 : 6.56 : 6.25 : 5.99 : 5.73 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.000: 0.000: : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: : : :
Ки : 6001 : 6001 : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : : : :

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022:
Cc : 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.030: 0.033: 0.036: 0.039: 0.043: 0.048: 0.055: 0.063: 0.074: 0.088: 0.108:
Фоп: 74 : 73 : 72 : 71 : 70 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 85 : 84 : 84 :
Uоп: 5.53 : 5.22 : 4.96 : 4.70 : 4.45 : 3.71 : 3.42 : 3.17 : 2.90 : 2.62 : 2.33 : 2.07 : 1.79 : 1.51 : 1.23 : 0.97 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.015: 0.017: 0.021:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : : : : : : : : : : : :

```

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
х= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.026: 0.036: 0.052: 0.083: 0.144: 0.273: 0.571: 0.465: 0.228: 0.122: 0.073: 0.047: 0.033: 0.025: 0.020: 0.017:
Cc : 0.132: 0.179: 0.261: 0.416: 0.719: 1.365: 2.856: 2.324: 1.140: 0.611: 0.364: 0.234: 0.163: 0.124: 0.101: 0.083:
Фоп: 83 : 82 : 80 : 78 : 73 : 62 : 26 : 26 : 319 : 294 : 286 : 281 : 279 : 277 : 276 : 275 :
Уоп: 0.70 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :5.27 : 6.90 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :0.77 : 1.04 : 1.31 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.026: 0.036: 0.052: 0.083: 0.144: 0.273: 0.571: 0.465: 0.228: 0.122: 0.073: 0.047: 0.033: 0.025: 0.020: 0.017:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
х= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.070: 0.060: 0.052: 0.046: 0.042: 0.039: 0.036: 0.034: 0.031: 0.030: 0.028: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022:
Фоп: 275 : 274 : 274 : 273 : 297 : 295 : 294 : 293 : 292 : 289 : 288 : 288 : 287 : 286 : 285 : 285 :
Уоп: 1.58 : 1.86 : 2.14 : 2.41 : 3.06 : 3.26 : 3.56 : 3.85 : 4.09 : 4.33 : 4.65 : 4.86 : 5.16 : 5.37 : 5.73 : 5.89 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
х= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
Фоп: 284 : 283 : 282 : 282 : 281 : 280 : 279 : 278 : 278 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Уоп: 6.15 : 6.41 : 6.69 : 6.95 : 7.23 : 7.51 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :8.82 : 9.11 : 9.39 : 9.57 : 9.85 :10.21 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001:      : 0.000: 0.000: 0.000:
Ки :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
х= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011:
Фоп: 276 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 :
Уоп:10.49 :10.78 :11.20 :11.24 :11.53 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
х= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Фоп: 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
х= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп: 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 :

```

Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	:	:	:	:	:	:
Ви :	0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	14800	: 15000	: 15200	: 15400	: 15600	: 15800	: 16000	: 16200	: 16400	: 16600	: 16800	: 17000	: 17200	:
Qc :	0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Сс :	0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.003	: 0.003	: 0.003	:
Фоп:	272	: 272	: 272	: 272	: 272	: 272	: 272	: 272	: 272	: 272	: 272	: 272	: 272	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

у= -3100 : У-строка 65 Стах= 0.244 долей ПДК (х= -3200.0; напр.ветра= 12)

х=-17200	: -17000	: -16800	: -16600	: -16400	: -16200	: -16000	: -15800	: -15600	: -15400	: -15200	: -15000	: -14800	: -14600	: -14400	: -14200	:
Qc :	0.001	: 0.001	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	:
Сс :	0.007	: 0.007	: 0.008	: 0.008	: 0.008	: 0.008	: 0.009	: 0.009	: 0.009	: 0.010	: 0.010	: 0.010	: 0.011	: 0.011	: 0.012	:
Фоп:	86	: 86	: 86	: 86	: 86	: 86	: 86	: 86	: 86	: 86	: 85	: 85	: 85	: 85	: 85	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки :	6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	:
Ви :	0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки :	6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х= -14000	: -13800	: -13600	: -13400	: -13200	: -13000	: -12800	: -12600	: -12400	: -12200	: -12000	: -11800	: -11600	: -11400	: -11200	: -11000	:
Qc :	0.002	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.004	: 0.004	:
Сс :	0.012	: 0.013	: 0.013	: 0.014	: 0.014	: 0.015	: 0.015	: 0.016	: 0.016	: 0.016	: 0.017	: 0.017	: 0.017	: 0.017	: 0.018	:
Фоп:	85	: 85	: 85	: 85	: 85	: 85	: 84	: 84	: 84	: 84	: 84	: 84	: 83	: 83	: 83	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:11.71	:11.53	:11.30	:11.09	:10.60	:10.32	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.002	: 0.002	: 0.001	: 0.002	: 0.002	:
Ки :	6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	:
Ви :	0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки :	6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	: 6002	: 6002	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х= -10800	: -10600	: -10400	: -10200	: -10000	: -9800	: -9600	: -9400	: -9200	: -9000	: -8800	: -8600	: -8400	: -8200	: -8000	: -7800	:
Qc :	0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.005	:
Сс :	0.018	: 0.018	: 0.018	: 0.019	: 0.019	: 0.019	: 0.019	: 0.020	: 0.020	: 0.020	: 0.020	: 0.021	: 0.021	: 0.021	: 0.022	:
Фоп:	83	: 82	: 82	: 82	: 81	: 81	: 81	: 80	: 80	: 79	: 78	: 77	: 76	: 75	: 74	:
Уоп:	12.00	: 9.57	: 9.28	: 9.00	: 8.73	:12.00	:12.00	:12.00	: 7.62	: 7.44	: 7.16	: 6.87	: 6.58	: 6.35	: 6.07	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	:
Ки :	6003	: 6002	: 6002	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви :	0.001	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.001	: 0.002	: 0.002	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки :	6002	: 6003	: 6003	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:
Ви :	:	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.001	: 0.001	: 0.000	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:	:	:
Ки :	:	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6003	: 6003	:	:

х= -7600	: -7400	: -7200	: -7000	: -6800	: -6600	: -6400	: -6200	: -6000	: -5800	: -5600	: -5400	: -5200	: -5000	: -4800	: -4600	:
Qc :	0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.007	: 0.008	: 0.009	: 0.010	: 0.011	: 0.012	: 0.014	: 0.017	:
Сс :	0.023	: 0.024	: 0.025	: 0.027	: 0.028	: 0.030	: 0.033	: 0.036	: 0.039	: 0.043	: 0.048	: 0.054	: 0.062	: 0.072	: 0.086	:
Фоп:	72	: 71	: 70	: 69	: 84	: 84	: 84	: 83	: 83	: 82	: 82	: 81	: 80	: 79	: 78	:
Уоп:	5.57	: 5.32	: 5.06	: 4.79	: 4.00	: 3.73	: 3.44	: 3.18	: 2.90	: 2.63	: 2.36	: 2.09	: 1.81	: 1.55	: 1.28	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.003	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.008	: 0.008	: 0.009	: 0.011	: 0.012	: 0.014	: 0.017	:
Ки :	6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	:
Ви :	0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	6001	: 6001	: 6001	: 6001	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

~~																

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc :	0.026:	0.033:	0.047:	0.070:	0.109:	0.171:	0.244:	0.219:	0.152:	0.097:	0.062:	0.042:	0.030:	0.024:	0.020:	0.016:
Cc :	0.129:	0.166:	0.234:	0.352:	0.547:	0.856:	1.219:	1.097:	0.760:	0.483:	0.309:	0.211:	0.152:	0.120:	0.098:	0.081:
Фоп:	74 :	72 :	68 :	63 :	54 :	38 :	12 :	340 :	317 :	303 :	295 :	290 :	287 :	285 :	282 :	282 :
Уоп:	0.75 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.82 :	1.08 :	1.35 :
Вн :	0.025:	0.033:	0.047:	0.070:	0.109:	0.171:	0.232:	0.219:	0.152:	0.097:	0.062:	0.042:	0.030:	0.024:	0.020:	0.016:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.001:	:	:	:	:	:	0.010:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	6002 :	:	:	:	:	:	6002 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	0.002:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	6001 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:
~~																

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc :	0.014:	0.012:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:
Cc :	0.069:	0.059:	0.052:	0.046:	0.041:	0.038:	0.035:	0.033:	0.031:	0.029:	0.027:	0.026:	0.025:	0.024:	0.023:	0.022:
Фоп:	280 :	279 :	279 :	278 :	277 :	277 :	297 :	296 :	294 :	293 :	292 :	291 :	290 :	289 :	288 :	287 :
Уоп:	1.62 :	1.90 :	2.17 :	2.44 :	2.71 :	3.00 :	3.72 :	3.94 :	4.17 :	4.44 :	4.70 :	4.96 :	5.22 :	5.44 :	5.73 :	5.99 :
Вн :	0.014:	0.012:	0.010:	0.009:	0.008:	0.007:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	:	:	:	:	:	:	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
~~																

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Cc :	0.022:	0.021:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.018:	0.018:	0.018:	0.018:	0.017:
Фоп:	286 :	285 :	284 :	283 :	282 :	281 :	281 :	280 :	279 :	279 :	278 :	278 :	278 :	277 :	277 :	277 :
Уоп:	6.25 :	6.54 :	6.87 :	7.05 :	7.29 :	7.54 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.82 :	9.11 :	9.39 :	9.74 :	10.03 :	10.21 :
Вн :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	:	:	:
Ки :	:	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:	:	:
~~																

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.016:	0.016:	0.016:	0.015:	0.015:	0.014:	0.014:	0.013:	0.013:	0.012:	0.012:	0.011:
Фоп:	277 :	277 :	277 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :
Уоп:	10.49 :	10.78 :	11.26 :	11.24 :	11.53 :	11.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн :	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	:	0.000:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	6001 :	6001 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
~~																

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.011:	0.011:	0.010:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Фоп:	275 :	275 :	275 :	275 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
~~																

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:
Фоп:	274 :	274 :	274 :	274 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:	:	:	:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.000 : 0.000 : : : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

y= -3300 : Y-строка 66 Стах= 0.137 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 7)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
Фоп: 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 84 : 84 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.41 :11.13 :10.78 :10.49 :10.21 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022:
Фоп: 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 78 : 77 : 76 : 75 : 74 : 73 : 72 : 71 :
Uоп: 9.85 : 9.57 : 9.28 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :7.77 : 7.44 : 7.23 : 6.98 : 6.69 : 6.47 : 6.15 : 5.89 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.000: 0.000: : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: :
Ки : 6001 : 6001 : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : : :

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020:
Cc : 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.035: 0.039: 0.042: 0.047: 0.053: 0.060: 0.070: 0.083: 0.101:
Фоп: 70 : 69 : 82 : 82 : 81 : 81 : 80 : 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 75 : 73 : 71 : 68 :
Uоп: 5.67 : 5.44 : 4.59 : 4.30 : 4.02 : 3.76 : 3.50 : 3.22 : 2.95 : 2.68 : 2.42 : 2.14 : 1.88 : 1.61 : 1.35 : 1.09 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: : : : : : : : : : : : : : : 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : : : : : : : : : : : : : : : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc	: 0.025:	0.030:	0.039:	0.054:	0.076:	0.102:	0.137:	0.120:	0.095:	0.070:	0.050:	0.036:	0.027:	0.023:	0.019:	0.016:
Cc	: 0.123:	0.148:	0.197:	0.272:	0.382:	0.512:	0.686:	0.599:	0.476:	0.350:	0.248:	0.180:	0.137:	0.114:	0.094:	0.078:
Фоп:	65 :	60 :	58 :	51 :	41 :	26 :	7 :	347 :	329 :	316 :	307 :	301 :	298 :	293 :	290 :	288 :
Уоп:	0.84 :	0.63 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.66 :	0.91 :	1.16 :	1.42 :
Ви	: 0.023:	0.027:	0.039:	0.054:	0.076:	0.102:	0.120:	0.118:	0.095:	0.070:	0.050:	0.036:	0.026:	0.022:	0.018:	0.015:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.002:	:	:	:	0.001:	0.013:	0.002:	:	:	:	:	0.001:	:	:	:
Ки	: 6002 :	6002 :	:	:	:	6002 :	6002 :	6002 :	:	:	:	:	6002 :	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	0.004:	0.001:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	6001 :	6001 :	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.013:	0.012:	0.010:	0.009:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:
Cc	: 0.067:	0.058:	0.051:	0.045:	0.041:	0.037:	0.034:	0.032:	0.030:	0.028:	0.027:	0.025:	0.024:	0.024:	0.023:	0.022:
Фоп:	286 :	285 :	283 :	282 :	282 :	281 :	280 :	298 :	297 :	296 :	294 :	293 :	292 :	291 :	290 :	289 :
Уоп:	1.68 :	1.95 :	2.21 :	2.48 :	2.76 :	3.02 :	3.31 :	4.07 :	4.31 :	4.58 :	4.76 :	5.06 :	5.32 :	5.57 :	5.81 :	6.09 :
Ви	: 0.013:	0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.007:	0.007:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Cc	: 0.021:	0.021:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.018:	0.018:	0.018:	0.018:	0.017:
Фоп:	288 :	287 :	286 :	285 :	284 :	283 :	282 :	281 :	281 :	280 :	280 :	279 :	279 :	279 :	279 :	278 :
Уоп:	6.35 :	6.56 :	6.87 :	7.16 :	7.33 :	7.62 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	9.00 :	9.29 :	9.57 :	12.00 :	10.03 :	10.32 :
Ви	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :
Ви	:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	:	:	0.000:	0.000:	:
Ки	:	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:	:	6001 :	6001 :	:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.016:	0.016:	0.016:	0.015:	0.015:	0.014:	0.014:	0.013:	0.013:	0.012:	0.012:	0.011:
Фоп:	276 :	276 :	276 :	275 :	275 :	277 :	277 :	277 :	277 :	276 :	276 :	276 :	276 :	275 :	275 :	276 :
Уоп:	10.60 :	10.78 :	11.30 :	11.53 :	11.71 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.011:	0.011:	0.010:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Фоп:	276 :	276 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:
Фоп:	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:	:	:	:	:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	:	:	:	:	:
Ви	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

```

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 274 : 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
y= -3500 : Y-строка 67  Стах= 0.086 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 5)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
Фоп: 85 : 85 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
Фоп: 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :11.53 :11.41 :11.18 :10.78 :10.49 :10.21 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022:
Фоп: 80 : 80 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 77 : 77 : 76 : 75 : 74 : 72 : 71 : 70 : 69 :
Уоп:10.03 :12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.79 : 7.54 : 7.26 : 7.05 : 6.80 : 6.56 : 6.31 : 6.05 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      : 0.000: 0.000:      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      : 6001 : 6001 :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019:
Cc : 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.035: 0.038: 0.042: 0.046: 0.052: 0.059: 0.068: 0.079: 0.095:
Фоп: 68 : 66 : 79 : 79 : 78 : 77 : 77 : 76 : 75 : 74 : 73 : 71 : 69 : 67 : 65 : 62 :
Уоп: 5.83 : 5.57 : 4.65 : 4.35 : 4.08 : 3.84 : 3.56 : 3.25 : 3.01 : 2.76 : 2.47 : 2.22 : 1.96 : 1.70 : 1.45 : 1.20 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.023: 0.028: 0.033: 0.041: 0.053: 0.067: 0.086: 0.076: 0.080: 0.049: 0.038: 0.030: 0.026: 0.021: 0.018: 0.015:
Cc : 0.115: 0.140: 0.163: 0.206: 0.263: 0.336: 0.431: 0.379: 0.398: 0.246: 0.192: 0.151: 0.128: 0.106: 0.088: 0.074:

```

Фоп:	57	: 52	: 46	: 42	: 32	: 19	: 5	: 351	: 208	: 325	: 316	: 312	: 306	: 301	: 297	: 294	:
Уоп:	0.96	: 0.73	: 0.66	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 4.70	: 12.00	: 12.00	: 0.64	: 0.79	: 1.02	: 1.27	: 1.52	:
Ви	: 0.021	: 0.025	: 0.029	: 0.041	: 0.052	: 0.062	: 0.071	: 0.070	: 0.080	: 0.049	: 0.038	: 0.027	: 0.024	: 0.020	: 0.017	: 0.015	:
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6004	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	:
Ви	: 0.002	: 0.003	: 0.003	:	:	: 0.004	: 0.011	: 0.004	:	:	:	: 0.002	: 0.001	: 0.001	:	:	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	:	:	: 6002	: 6002	: 6002	:	:	:	: 6002	: 6002	: 6002	:	:	:
Ви	:	: 0.001	: 0.001	:	:	: 0.001	: 0.003	: 0.002	:	:	:	: 0.001	:	:	:	:	:
Ки	:	: 6001	: 6001	:	:	: 6001	: 6001	: 6001	:	:	:	: 6001	:	:	:	:	:

х=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:	:
Qc	: 0.013	: 0.011	: 0.010	: 0.009	: 0.008	: 0.007	: 0.007	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.004	: 0.004	:
Сс	: 0.064	: 0.056	: 0.049	: 0.044	: 0.040	: 0.037	: 0.034	: 0.031	: 0.029	: 0.028	: 0.026	: 0.025	: 0.024	: 0.023	: 0.022	: 0.022	:
Фоп:	292	: 290	: 288	: 287	: 286	: 285	: 284	: 283	: 282	: 298	: 297	: 296	: 294	: 293	: 292	: 291	:
Уоп:	1.77	: 2.02	: 2.30	: 2.55	: 2.81	: 3.09	: 3.34	: 3.62	: 3.88	: 4.71	: 4.95	: 5.22	: 5.43	: 5.67	: 5.99	: 6.15	:
Ви	: 0.012	: 0.011	: 0.010	: 0.009	: 0.008	: 0.007	: 0.007	: 0.006	: 0.006	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.003	: 0.003	: 0.003	:
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:	:
Qc	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.003	:
Сс	: 0.021	: 0.021	: 0.020	: 0.020	: 0.020	: 0.020	: 0.019	: 0.019	: 0.019	: 0.019	: 0.019	: 0.018	: 0.018	: 0.018	: 0.018	: 0.017	:
Фоп:	280	: 289	: 288	: 287	: 286	: 284	: 284	: 283	: 282	: 282	: 281	: 281	: 281	: 280	: 280	: 280	:
Уоп:	6.47	: 6.69	: 6.94	: 7.23	: 7.44	: 7.70	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 8.73	: 9.00	: 9.28	: 9.57	: 12.00	: 10.03	: 10.32	:
Ви	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.001	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6002	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.002	: 0.001	: 0.002	: 0.002	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	: 6003	: 6003	: 6002	: 6003	:
Ви	:	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	:	:	: 0.000	:
Ки	:	: 6003	: 6003	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:	:	: 6001	:

х=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:	:
Qc	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.002	: 0.002	: 0.002	:
Сс	: 0.017	: 0.017	: 0.017	: 0.017	: 0.016	: 0.016	: 0.016	: 0.015	: 0.015	: 0.014	: 0.014	: 0.013	: 0.013	: 0.012	: 0.012	: 0.011	:
Фоп:	277	: 277	: 276	: 276	: 276	: 276	: 276	: 276	: 276	: 278	: 278	: 277	: 277	: 277	: 277	: 277	:
Уоп:	10.60	: 11.16	: 11.30	: 11.53	: 11.71	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	:
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.001	: 0.001	: 0.002	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6001	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:	:
Qc	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Сс	: 0.011	: 0.011	: 0.010	: 0.010	: 0.010	: 0.009	: 0.009	: 0.009	: 0.008	: 0.008	: 0.008	: 0.008	: 0.007	: 0.007	: 0.007	: 0.007	:
Фоп:	277	: 277	: 276	: 276	: 276	: 276	: 276	: 276	: 276	: 276	: 276	: 276	: 276	: 275	: 275	: 275	:
Уоп:	12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:	:
Qc	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Сс	: 0.007	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.004	:
Фоп:	275	: 275	: 275	: 275	: 275	: 275	: 275	: 275	: 275	: 275	: 275	: 275	: 274	: 274	: 274	: 274	:
Уоп:	12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.001	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

u= -3700 : Y-строка 68 Стах= 0.156 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=312)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:
Фоп: 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :11.71 :11.30 :11.23 :10.78 :10.49 :10.32 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022:
Фоп: 79 : 78 : 78 : 77 : 77 : 77 : 76 : 76 : 75 : 74 : 73 : 72 : 71 : 70 : 68 :
Уоп:10.03 :12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.69 : 6.41 : 6.15 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 :
Ви : : 0.000: : 0.000: 0.000: : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : 6001 : : 6001 : 6001 : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 :
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018:
Cc : 0.023: 0.023: 0.025: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.034: 0.037: 0.041: 0.045: 0.050: 0.056: 0.064: 0.075: 0.088:
Фоп: 66 : 77 : 76 : 75 : 75 : 74 : 73 : 72 : 71 : 70 : 68 : 66 : 64 : 62 : 59 : 55 :
Уоп: 5.89 : 4.96 : 4.70 : 4.40 : 4.19 : 3.87 : 3.63 : 3.35 : 3.12 : 2.84 : 2.58 : 2.31 : 2.06 : 1.81 : 1.56 : 1.33 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : : : : : : : : : : : : : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.021: 0.025: 0.030: 0.034: 0.039: 0.050: 0.059: 0.087: 0.156: 0.039: 0.032: 0.028: 0.023: 0.019: 0.016: 0.014:
Cc : 0.106: 0.127: 0.149: 0.170: 0.194: 0.250: 0.293: 0.434: 0.778: 0.196: 0.159: 0.139: 0.116: 0.097: 0.082: 0.070:
Фоп: 51 : 46 : 40 : 33 : 26 : 15 : 4 : 63 : 312 : 283 : 325 : 319 : 313 : 307 : 303 : 300 :
Уоп: 1.11 : 0.90 : 0.70 : 0.72 :12.00 :12.00 :12.00 : 4.16 : 1.13 :11.25 : 0.67 : 0.75 : 0.95 : 1.17 : 1.40 : 1.64 :
: : : : : : : : : : : : : : :

```

```

Ви : 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.037: 0.042: 0.046: 0.087: 0.154: 0.039: 0.028: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6004 : 6004 : 6004 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.001: 0.006: 0.010: : 0.001: : 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : :
Ви : : 0.001: 0.001: 0.001: : 0.002: 0.003: : : : 0.001: 0.001: 0.000: : : :
Ки : : 6001 : 6001 : 6001 : : 6001 : 6001 : : : : 6001 : 6001 : 6001 : : : :
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.061: 0.053: 0.048: 0.043: 0.039: 0.036: 0.033: 0.031: 0.029: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022:
Фоп: 292 : 294 : 292 : 291 : 289 : 288 : 287 : 286 : 285 : 285 : 285 : 285 : 285 : 285 : 285 : 285 :
Уоп: 1.88 : 2.13 : 2.38 : 2.64 : 2.90 : 3.16 : 3.41 : 3.68 : 3.97 : 4.23 : 5.06 : 5.32 : 5.59 : 5.79 : 5.99 : 6.31 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
Фоп: 281 : 291 : 289 : 288 : 280 : 285 : 285 : 284 : 284 : 283 : 283 : 282 : 282 : 281 : 281 :
Уоп: 6.58 : 6.80 : 7.05 : 7.28 : 7.54 : 7.77 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 8.82 : 9.11 : 9.39 : 9.57 : 9.85 : 10.32 : 10.78 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: : 0.000: 0.000: :
Ки : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : 6001 : 6001 : :
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:
Фоп: 281 : 281 : 280 : 280 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 : 279 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 :
Уоп: 10.78 : 11.10 : 11.41 : 11.53 : 11.71 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : 0.000: : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : 6001 : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Фоп: 278 : 278 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп: 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : :
Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----

```

Qc	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001
Cc	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003
Фоп	: 275	: 275	: 275	: 275	: 275	: 275	: 275	: 275	: 275	: 274	: 274	: 274	: 274	: 274	: 274	: 274
Uоп	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

~~~~~

y= -3900 : Y-строка 69 Стах= 0.073 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=345)

|     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=  | -17200  | -17000  | -16800  | -16600  | -16400  | -16200  | -16000  | -15800  | -15600  | -15400  | -15200  | -15000  | -14800  | -14600  | -14400  | -14200  |
|     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Qc  | : 0.001 | : 0.001 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 |
| Cc  | : 0.007 | : 0.007 | : 0.008 | : 0.008 | : 0.008 | : 0.008 | : 0.009 | : 0.009 | : 0.009 | : 0.009 | : 0.010 | : 0.010 | : 0.010 | : 0.011 | : 0.011 | : 0.012 |
| Фоп | : 83    | : 83    | : 83    | : 83    | : 83    | : 82    | : 82    | : 82    | : 82    | : 82    | : 82    | : 82    | : 82    | : 81    | : 81    | : 81    |
| Uоп | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 |
|     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви  | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 |
| Ки  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  |
| Ви  | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 |
| Ки  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  |
| Ви  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

|     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=  | -14000  | -13800  | -13600  | -13400  | -13200  | -13000  | -12800  | -12600  | -12400  | -12200  | -12000  | -11800  | -11600  | -11400  | -11200  | -11000  |
|     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Qc  | : 0.002 | : 0.002 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.003 | : 0.004 | : 0.004 |
| Cc  | : 0.012 | : 0.012 | : 0.013 | : 0.013 | : 0.014 | : 0.014 | : 0.015 | : 0.016 | : 0.016 | : 0.016 | : 0.017 | : 0.017 | : 0.017 | : 0.017 | : 0.018 | : 0.018 |
| Фоп | : 81    | : 81    | : 81    | : 80    | : 80    | : 80    | : 80    | : 80    | : 79    | : 79    | : 79    | : 79    | : 78    | : 78    | : 78    | : 77    |
| Uоп | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 11.65 | : 11.41 | : 11.30 | : 11.07 | : 10.60 | : 10.32 |
|     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви  | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.002 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 |
| Ки  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  |
| Ви  | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.002 |
| Ки  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  |
| Ви  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : 0.000 |
| Ки  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : 6001  |

|     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=  | -10800  | -10600  | -10400  | -10200  | -10000  | -9800   | -9600   | -9400   | -9200   | -9000   | -8800   | -8600   | -8400   | -8200   | -8000   | -7800   |
|     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Qc  | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.004 |
| Cc  | : 0.018 | : 0.018 | : 0.019 | : 0.019 | : 0.019 | : 0.020 | : 0.020 | : 0.020 | : 0.020 | : 0.021 | : 0.021 | : 0.021 | : 0.021 | : 0.021 | : 0.022 | : 0.022 |
| Фоп | : 77    | : 77    | : 76    | : 76    | : 76    | : 75    | : 75    | : 74    | : 74    | : 73    | : 72    | : 72    | : 70    | : 68    | : 67    | : 66    |
| Uоп | : 10.03 | : 12.00 | : 9.57  | : 9.28  | : 9.00  | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 7.77  | : 7.51  | : 7.27  | : 6.98  | : 6.80  | : 6.51  | : 6.25  |
|     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви  | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.003 | : 0.003 |
| Ки  | : 6003  | : 6003  | : 6002  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6002  | : 6003  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  |
| Ви  | : 0.001 | : 0.001 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 |
| Ки  | : 6002  | : 6002  | : 6003  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6003  | : 6002  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6001  |
| Ви  | :       | :       | : 0.000 | : 0.000 | :       | : 0.000 | :       | : 0.000 | : 0.000 | : 0.000 | : 0.001 | : 0.000 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 |
| Ки  | :       | :       | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6001  | : 6003  |

|     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=  | -7600   | -7400   | -7200   | -7000   | -6800   | -6600   | -6400   | -6200   | -6000   | -5800   | -5600   | -5400   | -5200   | -5000   | -4800   | -4600   |
|     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Qc  | : 0.005 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.006 | : 0.006 | : 0.006 | : 0.007 | : 0.007 | : 0.008 | : 0.009 | : 0.010 | : 0.011 | : 0.012 | : 0.014 | : 0.016 |
| Cc  | : 0.023 | : 0.023 | : 0.025 | : 0.026 | : 0.028 | : 0.029 | : 0.031 | : 0.034 | : 0.037 | : 0.040 | : 0.044 | : 0.049 | : 0.054 | : 0.061 | : 0.070 | : 0.082 |
| Фоп | : 64    | : 74    | : 73    | : 73    | : 72    | : 71    | : 70    | : 69    | : 67    | : 66    | : 64    | : 62    | : 59    | : 57    | : 54    | : 50    |
| Uоп | : 6.05  | : 5.00  | : 4.74  | : 4.49  | : 4.23  | : 3.96  | : 3.68  | : 3.42  | : 3.18  | : 2.92  | : 2.67  | : 2.43  | : 2.18  | : 1.95  | : 1.71  | : 1.49  |
|     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви  | : 0.003 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.005 | : 0.006 | : 0.006 | : 0.007 | : 0.008 | : 0.008 | : 0.009 | : 0.010 | : 0.011 | : 0.013 | : 0.014 |
| Ки  | : 6002  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  |
| Ви  | : 0.001 | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : 0.000 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.002 |
| Ки  | : 6001  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  | : 6002  |
| Ви  | : 0.001 | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки  | : 6003  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

|     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=  | -4400   | -4200   | -4000   | -3800   | -3600   | -3400   | -3200   | -3000   | -2800   | -2600   | -2400   | -2200   | -2000   | -1800   | -1600   | -1400   |
|     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Qc  | : 0.019 | : 0.023 | : 0.026 | : 0.030 | : 0.033 | : 0.039 | : 0.043 | : 0.040 | : 0.073 | : 0.037 | : 0.029 | : 0.025 | : 0.021 | : 0.018 | : 0.015 | : 0.013 |
| Cc  | : 0.096 | : 0.113 | : 0.132 | : 0.150 | : 0.165 | : 0.196 | : 0.217 | : 0.199 | : 0.363 | : 0.187 | : 0.145 | : 0.123 | : 0.104 | : 0.088 | : 0.075 | : 0.065 |
| Фоп | : 45    | : 40    | : 35    | : 28    | : 21    | : 12    | : 4     | : 355   | : 345   | : 332   | : 329   | : 323   | : 318   | : 313   | : 308   | : 305   |
| Uоп | : 1.28  | : 1.09  | : 0.91  | : 0.76  | : 0.77  | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 12.00 | : 0.67  | : 0.80  | : 0.96  | : 1.14  | : 1.34  | : 1.56  | : 1.78  |
|     | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви  | : 0.016 | : 0.019 | : 0.022 | : 0.025 | : 0.027 | : 0.030 | : 0.032 | : 0.031 | : 0.040 | : 0.026 | : 0.024 | : 0.021 | : 0.018 | : 0.016 | : 0.014 | : 0.012 |
| Ки  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6004  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  | : 6003  |
| Ви  | : 0.002 | : 0.003 | : 0.004 | : 0.004 | : 0.005 | : 0.007 | : 0.009 | : 0.007 | : 0.030 | : 0.008 | : 0.003 | : 0.002 | : 0.002 | : 0.001 | : 0.001 | : 0.001 |

```

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6004 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000: : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6002 : 6002 : 6001 : 6001 : 6001 : : : :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.058: 0.051: 0.046: 0.042: 0.038: 0.035: 0.033: 0.030: 0.028: 0.027: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021:
Фоп: 302 : 299 : 297 : 295 : 293 : 292 : 291 : 289 : 288 : 288 : 287 : 300 : 298 : 297 : 296 : 295 :
Уоп: 2.01 : 2.25 : 2.49 : 2.75 : 3.01 : 3.28 : 3.52 : 3.75 : 4.02 : 4.28 : 4.55 : 5.46 : 5.67 : 5.99 : 6.21 : 6.41 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
Фоп: 293 : 292 : 291 : 290 : 288 : 287 : 287 : 286 : 285 : 285 : 284 : 284 : 283 : 283 : 282 :
Уоп: 6.69 : 6.87 : 7.16 : 7.44 : 7.62 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 9.11 : 9.11 : 9.39 : 12.00 : 10.03 : 10.21 : 10.49 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: : 0.000: : : 0.000:
Ки : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : 6001 : : : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:
Фоп: 282 : 282 : 282 : 281 : 281 : 281 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 :
Уоп: 10.78 : 11.16 : 11.30 : 11.53 : 11.83 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Фоп: 279 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 276 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 277 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 276 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 :

```

Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

y= -4100 : Y-строка 70 Стах= 0.046 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=350)

x=-17200 : -17000 : -16800 : -16600 : -16400 : -16200 : -16000 : -15800 : -15600 : -15400 : -15200 : -15000 : -14800 : -14600 : -14400 : -14200 :

Qc : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :
Cc : 0.007 : 0.007 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.010 : 0.010 : 0.010 : 0.011 : 0.011 : 0.012 :
~~~~~

-----  
x= -14000 : -13800 : -13600 : -13400 : -13200 : -13000 : -12800 : -12600 : -12400 : -12200 : -12000 : -11800 : -11600 : -11400 : -11200 : -11000 :  
-----  
Qc : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 :  
Cc : 0.012 : 0.012 : 0.013 : 0.013 : 0.014 : 0.014 : 0.015 : 0.015 : 0.016 : 0.016 : 0.017 : 0.017 : 0.017 : 0.017 : 0.018 : 0.018 :  
~~~~~

x= -10800 : -10600 : -10400 : -10200 : -10000 : -9800 : -9600 : -9400 : -9200 : -9000 : -8800 : -8600 : -8400 : -8200 : -8000 : -7800 :

Qc : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 :
Cc : 0.018 : 0.018 : 0.019 : 0.019 : 0.019 : 0.019 : 0.020 : 0.020 : 0.020 : 0.020 : 0.021 : 0.021 : 0.021 : 0.022 : 0.022 : 0.022 :
~~~~~

-----  
x= -7600 : -7400 : -7200 : -7000 : -6800 : -6600 : -6400 : -6200 : -6000 : -5800 : -5600 : -5400 : -5200 : -5000 : -4800 : -4600 :  
-----  
Qc : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.006 : 0.007 : 0.007 : 0.008 : 0.009 : 0.009 : 0.010 : 0.012 : 0.013 : 0.015 :  
Cc : 0.023 : 0.023 : 0.024 : 0.024 : 0.026 : 0.027 : 0.029 : 0.031 : 0.033 : 0.036 : 0.039 : 0.043 : 0.047 : 0.052 : 0.059 : 0.066 : 0.076 :  
~~~~~

x= -4400 : -4200 : -4000 : -3800 : -3600 : -3400 : -3200 : -3000 : -2800 : -2600 : -2400 : -2200 : -2000 : -1800 : -1600 : -1400 :

Qc : 0.017 : 0.020 : 0.023 : 0.026 : 0.028 : 0.032 : 0.034 : 0.035 : 0.046 : 0.034 : 0.027 : 0.022 : 0.019 : 0.016 : 0.014 : 0.012 :
Cc : 0.087 : 0.101 : 0.115 : 0.129 : 0.142 : 0.159 : 0.170 : 0.176 : 0.228 : 0.171 : 0.133 : 0.110 : 0.094 : 0.081 : 0.070 : 0.062 :
~~~~~

-----  
x= -1200 : -1000 : -800 : -600 : -400 : -200 : 0 : 200 : 400 : 600 : 800 : 1000 : 1200 : 1400 : 1600 : 1800 :  
-----  
Qc : 0.011 : 0.010 : 0.009 : 0.008 : 0.007 : 0.007 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.004 :  
Cc : 0.055 : 0.049 : 0.044 : 0.040 : 0.037 : 0.034 : 0.032 : 0.030 : 0.028 : 0.026 : 0.025 : 0.024 : 0.023 : 0.022 : 0.022 : 0.021 :  
~~~~~

x= 2000 : 2200 : 2400 : 2600 : 2800 : 3000 : 3200 : 3400 : 3600 : 3800 : 4000 : 4200 : 4400 : 4600 : 4800 : 5000 :

Qc : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 :
Cc : 0.021 : 0.021 : 0.020 : 0.020 : 0.020 : 0.020 : 0.019 : 0.019 : 0.019 : 0.019 : 0.019 : 0.018 : 0.018 : 0.018 : 0.018 : 0.017 :
~~~~~

-----  
x= 5200 : 5400 : 5600 : 5800 : 6000 : 6200 : 6400 : 6600 : 6800 : 7000 : 7200 : 7400 : 7600 : 7800 : 8000 : 8200 :  
-----  
Qc : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :  
Cc : 0.017 : 0.017 : 0.017 : 0.016 : 0.016 : 0.016 : 0.015 : 0.015 : 0.014 : 0.014 : 0.013 : 0.013 : 0.012 : 0.012 : 0.012 : 0.011 :  
~~~~~

x= 8400 : 8600 : 8800 : 9000 : 9200 : 9400 : 9600 : 9800 : 10000 : 10200 : 10400 : 10600 : 10800 : 11000 : 11200 : 11400 :

Qc : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Cc : 0.011 : 0.010 : 0.010 : 0.010 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 :
~~~~~

-----  
x= 11600 : 11800 : 12000 : 12200 : 12400 : 12600 : 12800 : 13000 : 13200 : 13400 : 13600 : 13800 : 14000 : 14200 : 14400 : 14600 :  
-----  
Qc : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Cc : 0.007 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.004 :  
~~~~~

x= 14800 : 15000 : 15200 : 15400 : 15600 : 15800 : 16000 : 16200 : 16400 : 16600 : 16800 : 17000 : 17200 :

Qc : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Cc : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 :
~~~~~

y= -4300 : Y-строка 71 Стах= 0.033 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=351)

-----  
x=-17200 : -17000 : -16800 : -16600 : -16400 : -16200 : -16000 : -15800 : -15600 : -15400 : -15200 : -15000 : -14800 : -14600 : -14400 : -14200 :  
-----  
Qc : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :  
Cc : 0.007 : 0.007 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.010 : 0.010 : 0.010 : 0.011 : 0.011 : 0.011 :  
~~~~~



```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014:
Cc : 0.023: 0.024: 0.024: 0.026: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.035: 0.038: 0.042: 0.046: 0.050: 0.056: 0.063: 0.071:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.027: 0.028: 0.029: 0.033: 0.029: 0.024: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012:
Cc : 0.080: 0.090: 0.101: 0.111: 0.121: 0.134: 0.140: 0.147: 0.166: 0.143: 0.120: 0.100: 0.086: 0.074: 0.065: 0.058:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.052: 0.047: 0.043: 0.039: 0.036: 0.034: 0.031: 0.029: 0.028: 0.026: 0.025: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -4500 : Y-строка 72 Стах= 0.027 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=352)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013:
Cc : 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.027: 0.028: 0.030: 0.032: 0.035: 0.037: 0.040: 0.044: 0.048: 0.053: 0.059: 0.066:

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011:
Cc : 0.073: 0.081: 0.089: 0.097: 0.106: 0.116: 0.119: 0.123: 0.133: 0.120: 0.106: 0.092: 0.079: 0.070: 0.062: 0.055:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.050: 0.045: 0.041: 0.038: 0.035: 0.033: 0.031: 0.029: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -4700 : Y-строка 73 Смах= 0.023 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=353)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012:
Cc : 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.030: 0.032: 0.034: 0.037: 0.040: 0.043: 0.047: 0.051: 0.056: 0.062:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011:
Cc : 0.068: 0.074: 0.080: 0.087: 0.095: 0.101: 0.104: 0.107: 0.113: 0.105: 0.094: 0.084: 0.074: 0.065: 0.058: 0.053:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.048: 0.044: 0.040: 0.037: 0.034: 0.032: 0.030: 0.028: 0.027: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:

```

```

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y=-4900 : Y-строка 74 Стах= 0.020 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=354)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012:
Cc : 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.030: 0.031: 0.034: 0.036: 0.039: 0.042: 0.045: 0.049: 0.053: 0.058:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010:
Cc : 0.063: 0.068: 0.073: 0.080: 0.086: 0.091: 0.093: 0.096: 0.099: 0.094: 0.084: 0.077: 0.069: 0.062: 0.056: 0.050:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.046: 0.042: 0.039: 0.036: 0.034: 0.031: 0.030: 0.028: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -5100 : Y-строка 75 Стах= 0.018 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=354)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011:
Cc : 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.031: 0.033: 0.033: 0.035: 0.038: 0.041: 0.044: 0.047: 0.051: 0.055:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Cc : 0.059: 0.063: 0.069: 0.074: 0.079: 0.082: 0.084: 0.087: 0.088: 0.084: 0.077: 0.070: 0.064: 0.058: 0.053: 0.048:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.044: 0.041: 0.038: 0.035: 0.033: 0.031: 0.029: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -5300 : Y-строка 76 Стах= 0.016 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=355)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:

```

```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010:
Cc : 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.033: 0.035: 0.037: 0.039: 0.042: 0.045: 0.048: 0.052:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
Cc : 0.056: 0.060: 0.065: 0.069: 0.073: 0.075: 0.077: 0.079: 0.080: 0.077: 0.072: 0.065: 0.060: 0.055: 0.051: 0.047:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.043: 0.040: 0.037: 0.035: 0.032: 0.030: 0.029: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -5500 : Y-строка 77 Стах= 0.015 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=355)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010:
Cc : 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.033: 0.035: 0.037: 0.039: 0.041: 0.044: 0.047: 0.050:

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.054: 0.058: 0.061: 0.064: 0.067: 0.070: 0.071: 0.073: 0.073: 0.071: 0.067: 0.062: 0.056: 0.052: 0.048: 0.045:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.042: 0.039: 0.036: 0.034: 0.032: 0.030: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -5700 : Y-строка 78 Смах= 0.013 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010:
Cc : 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.032: 0.033: 0.035: 0.036: 0.039: 0.041: 0.043: 0.046: 0.049:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.052: 0.055: 0.058: 0.060: 0.063: 0.065: 0.066: 0.067: 0.067: 0.066: 0.063: 0.059: 0.054: 0.050: 0.046: 0.043:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.040: 0.038: 0.035: 0.033: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

```

```

Cc : 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:
~~~~~
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
y=-5900 : Y-строка 79 Стах= 0.013 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:
~~~~~
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
~~~~~
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024:
~~~~~
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.032: 0.033: 0.035: 0.036: 0.038: 0.040: 0.043: 0.045: 0.047:
~~~~~
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008:
Cc : 0.050: 0.052: 0.055: 0.057: 0.059: 0.061: 0.062: 0.063: 0.062: 0.061: 0.059: 0.056: 0.052: 0.049: 0.045: 0.042:
~~~~~
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.040: 0.037: 0.035: 0.033: 0.032: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022:
~~~~~
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010:
~~~~~
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -6100 : Y-строка 80  Смах= 0.012 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.032: 0.033: 0.034: 0.036: 0.038: 0.040: 0.041: 0.044:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.048: 0.050: 0.052: 0.054: 0.055: 0.057: 0.058: 0.059: 0.058: 0.057: 0.056: 0.053: 0.050: 0.047: 0.045:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.039: 0.037: 0.035: 0.033: 0.032: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -6300 : Y-строка 81  Смах= 0.011 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011:

```



```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.033: 0.034: 0.035: 0.037: 0.039: 0.040: 0.042: 0.044:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.046: 0.048: 0.049: 0.051: 0.052: 0.054: 0.054: 0.055: 0.055: 0.054: 0.053: 0.051: 0.048: 0.046: 0.043: 0.041:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.039: 0.037: 0.035: 0.033: 0.032: 0.031: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -6500 : Y-строка 82 Стах= 0.010 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033: 0.035: 0.036: 0.038: 0.039: 0.041: 0.043:

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Cc : 0.044: 0.046: 0.047: 0.048: 0.050: 0.050: 0.051: 0.052: 0.051: 0.051: 0.050: 0.048: 0.046: 0.044: 0.042: 0.040:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.038: 0.036: 0.035: 0.033: 0.032: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -6700 : Y-строка 83 Смах= 0.010 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.035: 0.037: 0.038: 0.040: 0.041:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Cc : 0.042: 0.044: 0.045: 0.046: 0.047: 0.048: 0.048: 0.049: 0.049: 0.048: 0.047: 0.046: 0.044: 0.043: 0.041: 0.039:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.037: 0.036: 0.034: 0.033: 0.032: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

Cc : 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
y= -6900 : Y-строка 84 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
Cc : 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033: 0.035: 0.036: 0.037: 0.038: 0.040:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.041: 0.042: 0.043: 0.044: 0.045: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.045: 0.044: 0.043: 0.041: 0.040: 0.038:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.037: 0.035: 0.034: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -7100 : Y-строка 85  Смах= 0.009 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:
Cc : 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.035: 0.036: 0.037: 0.038:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
Cc : 0.039: 0.040: 0.041: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.038: 0.037:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.036: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -7300 : Y-строка 86  Смах= 0.008 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:

```

```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.035: 0.036: 0.037:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.038: 0.039: 0.039: 0.040: 0.041: 0.041: 0.042: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.040: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.035: 0.034: 0.033: 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -7500 : Y-строка 87 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.035: 0.036:

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.037: 0.037: 0.038: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -7700 : Y-строка 88 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.034:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.035: 0.036: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037: 0.037: 0.036: 0.036: 0.035: 0.034:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

Cc : 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
y= -7900 : Y-строка 89 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.032: 0.033: 0.033:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.034: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.037: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.034: 0.034: 0.033:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.032: 0.031: 0.030: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -8100 : Y-строка 90  Смах= 0.007 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031: 0.032:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.034: 0.034: 0.033: 0.032:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.031: 0.030: 0.030: 0.029: 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -8300 : Y-строка 91  Смах= 0.007 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

```



```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.032: 0.031:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.030: 0.030: 0.029: 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -8500 : Y-строка 92 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.030: 0.030:

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -8700 : Y-строка 93 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.029: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

Cc : 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
y=-8900 : Y-строка 94 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.029:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.029: 0.029: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -9100 : Y-строка 95  Смах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -9300 : Y-строка 96  Смах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:

```

```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -9500 : Y-строка 97 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026:

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.026: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
y= -9700 : Y-строка 98 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -3000.0 м, Y= -1500.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.4947083 доли ПДКмп |
 | 7.4735415 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 206 град.  
 и скорости ветра 0.99 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |        |      |        |                             |          |        |              |           |  |
|-------------------|--------|------|--------|-----------------------------|----------|--------|--------------|-----------|--|
| Ном.              | Код    | Тип  | Выброс | Вклад                       | Вклад в% | Сум. % | Коеф.влияния | b=C/M     |  |
| 1                 | 000101 | 6002 | П1     | 1.0967                      | 1.487489 | 99.5   | 99.5         | 1.3563693 |  |
|                   |        |      |        | В сумме =                   | 1.487489 | 99.5   |              |           |  |
|                   |        |      |        | Суммарный вклад остальных = | 0.007219 | 0.5    |              |           |  |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

| Координаты центра : X= 0 м; Y= 0 |  
 | Длина и ширина : L= 34400 м; B= 19400 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м |  
 ~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2	2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3	3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4	4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5	5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6	6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

34	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	-
35	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	-
36	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	-
37	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	-
38	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	-
39	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	-
40	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	-
41	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	-
42	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	-
43	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	-
44	0.015	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	-
45	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	-
46	0.019	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	-
47	0.021	0.020	0.018	0.017	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	-
48	0.024	0.022	0.020	0.019	0.017	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	-
49	0.027	0.025	0.023	0.021	0.019	0.017	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	-
50	0.032	0.029	0.027	0.024	0.021	0.019	0.016	0.015	0.013	0.012	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	-
51	0.040	0.035	0.032	0.028	0.024	0.021	0.018	0.016	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	-
52	0.050	0.041	0.037	0.032	0.027	0.023	0.019	0.017	0.014	0.013	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	-
53	0.066	0.049	0.042	0.036	0.031	0.025	0.021	0.018	0.015	0.013	0.012	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	-
54	0.088	0.063	0.048	0.039	0.033	0.028	0.023	0.019	0.016	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	-
55	0.118	0.085	0.059	0.043	0.035	0.029	0.024	0.020	0.017	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	-
56	0.199	0.119	0.074	0.049	0.036	0.030	0.025	0.021	0.017	0.015	0.013	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	-
57	0.309	0.150	0.084	0.053	0.038	0.031	0.025	0.021	0.017	0.015	0.013	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	-
58	0.279	0.144	0.083	0.053	0.038	0.030	0.025	0.021	0.017	0.015	0.013	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	-
59	0.183	0.113	0.073	0.049	0.036	0.029	0.024	0.020	0.017	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	-
60	0.116	0.084	0.059	0.043	0.032	0.027	0.023	0.019	0.016	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	-
61	0.118	0.082	0.055	0.039	0.029	0.025	0.021	0.018	0.015	0.013	0.012	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	-
	0.187	0.110	0.067	0.045	0.032	0.024	0.020	0.016	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	-

62																				
63	0.251	0.129	0.075	0.048	0.033	0.025	0.020	0.017	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006		-
64	0.228	0.122	0.073	0.047	0.033	0.025	0.020	0.017	0.014	0.012	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006		-
65	0.152	0.097	0.062	0.042	0.030	0.024	0.020	0.016	0.014	0.012	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006		-
66	0.095	0.070	0.050	0.036	0.027	0.023	0.019	0.016	0.013	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006		-
67	0.080	0.049	0.038	0.030	0.026	0.021	0.018	0.015	0.013	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006		-
68	0.156	0.039	0.032	0.028	0.023	0.019	0.016	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005		-
69	0.073	0.037	0.029	0.025	0.021	0.018	0.015	0.013	0.012	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005		-
70	0.046	0.034	0.027	0.022	0.019	0.016	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005		-
71	0.033	0.029	0.024	0.020	0.017	0.015	0.013	0.012	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005		-
72	0.027	0.024	0.021	0.018	0.016	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005		-
73	0.023	0.021	0.019	0.017	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005		-
74	0.020	0.019	0.017	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005		-
75	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005		-
76	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005		-
77	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005		-
78	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005		-
79	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005		-
80	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005		-
81	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005		-
82	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005		-
83	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005		-
84	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005		-
85	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005		-
86	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005		-
87	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005		-
88	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005		-
89	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005		-
90	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005		-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


```

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
| ~~~~~ | ~~~~~ |
~~~~~

```

```

y= -2866: -5585: -7359: -3889: -5606: -2340: -2740: -7759: -2687: -8359: -4806: -5743: -5206: -5806: -1258:
-----
x= -6: 12: 13: 15: 17: 23: 29: 35: 44: 46: 51: 51: 58: 67: 69:
-----
Qс : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.007: 0.006: 0.007: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008:
Cc : 0.036: 0.028: 0.028: 0.032: 0.028: 0.039: 0.037: 0.028: 0.037: 0.026: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.040:
~~~~~

```

```

y= -7450: -1940: -8447: -5901: -2540: -2528: -2140: -8421: -1340: -7307: -4606: -5427: -2940: -5006: -7959:
-----
x= 78: 81: 87: 91: 92: 96: 97: -11: -22: -24: -26: -27: -28: -33: -37:
-----
Qс : 0.006: 0.008: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.005: 0.008: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.028: 0.039: 0.026: 0.028: 0.037: 0.037: 0.038: 0.026: 0.041: 0.029: 0.031: 0.029: 0.036: 0.030: 0.027:
~~~~~

```

```

y= -5406: -2540: -1740: -4406: -3045: -1540: -4206: -3140: -1254: -3871: -4006: -7559: -7359: -8159: -5302:
-----
x= -39: -42: -44: -53: -57: -62: -62: -84: -86: -86: -87: -89: -97: -98: -99:
-----
Qс : 0.006: 0.008: 0.008: 0.006: 0.007: 0.008: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006:
Cc : 0.029: 0.039: 0.042: 0.032: 0.036: 0.042: 0.032: 0.036: 0.042: 0.034: 0.033: 0.028: 0.029: 0.027: 0.030:
~~~~~

```

```

y= -8159: -7559: -4006: -3907: -6006: -6059: -1540: -4206: -2369: -4406: -7559: -1740: -2340: -5406: -7959:
-----
x= 102: 111: 113: 116: 117: 130: 138: 138: 147: 147: 155: 156: 156: 161: 163:
-----
Qс : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005:
Cc : 0.026: 0.028: 0.031: 0.031: 0.028: 0.028: 0.039: 0.030: 0.037: 0.030: 0.027: 0.038: 0.037: 0.027: 0.027:
~~~~~

```

```

y= -5006: -4606: -1340: -7593: -6206: -6225: -2210: -1594: -1540: -5606: -1429: -8507: -1340: -2140: -1263:
-----
x= 167: 174: 178: 179: 185: 191: 199: 214: 216: 217: 219: 219: 221: 221: 223:
-----
Qс : 0.006: 0.006: 0.008: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.005: 0.007: 0.005: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.028: 0.029: 0.038: 0.027: 0.028: 0.028: 0.036: 0.037: 0.037: 0.027: 0.037: 0.025: 0.037: 0.036: 0.037:
~~~~~

```

```

y= -5289: -7759: -8359: -2051: -4806: -6390: -5206: -6406: -5806: -8307: -5206: -7736: -1940: -5195: -5406:
-----
x= 231: 235: 246: 250: 251: 253: 258: 259: 267: 267: 276: 280: 281: 281: 291:
-----
Qс : 0.005: 0.005: 0.005: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.007: 0.005: 0.005:
Cc : 0.027: 0.027: 0.026: 0.036: 0.028: 0.028: 0.027: 0.028: 0.027: 0.026: 0.027: 0.027: 0.036: 0.027: 0.027:
~~~~~

```

```

y= -8159: -6498: -7759: -3903: -8139: -8359: -4006: -5454: -6006: -1585: -5102: -4206: -6606: -4406: -8533:
-----
x= 295: 296: 296: 299: 299: 310: 313: 315: 317: 322: 332: 338: 339: 347: 349:
-----
Qс : 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.007: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.026: 0.028: 0.027: 0.029: 0.026: 0.025: 0.029: 0.027: 0.027: 0.036: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.025:
~~~~~

```

```

y= -1740: -5023: -7959: -5006: -8433: -4606: -5006: -7880: -6206: -8081: -5606: -5618: -2069: -1905: -1940:
-----
x= 356: 361: 363: 367: 373: 374: 375: 381: 385: 391: 394: 400: 420: 423: 423:
-----
Qс : 0.007: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.035: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.027: 0.026: 0.026: 0.027: 0.026: 0.027: 0.027: 0.034: 0.034: 0.034:
~~~~~

```

```

y= -1740: -1576: -4940: -7959: -4806: -6406: -5806: -8559: -3900: -4206: -4209: -4389: -8023: -5783: -4406:
-----
x= 426: 429: 433: 437: 451: 459: 467: 479: 483: 483: 483: 483: 483: 484: 491:
-----
Qс : 0.007: 0.007: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.034: 0.034: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.024: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.025: 0.026: 0.027:
~~~~~

```

```

y= -4006: -5806: -4065: -4857: -6006: -6592: -4806: -4508: -4742: -5947: -4606: -6206: -4606: -4627: -6006:
-----
x= 492: 496: 497: 505: 517: 519: 525: 541: 551: 568: 574: 585: 588: 598: 599:
-----

```

```

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.027: 0.026: 0.027: 0.026: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.026:
~~~~~

y= -6112: -6406: -6516: -6206: -6276: -6406: -6441: 2138: 2233: 2325: 2433: 2513: 2633: 2701: 2833:
x= 653: 659: 670: 701: 737: 804: 821: 891: 906: 920: 937: 949: 968: 978: 999:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026:
~~~~~

y= -2140: -3224: -8395: -2740: -1940: -7163: -5206: -4806: -8359: -7759: -5154: -2340: -2940: -3806: -7259:
x= -103: -108: -109: -113: -119: -125: -142: -149: -154: -165: -166: -177: -194: -202: -209:
Qc : 0.008: 0.007: 0.005: 0.008: 0.009: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.041: 0.036: 0.027: 0.039: 0.043: 0.029: 0.030: 0.031: 0.027: 0.028: 0.030: 0.042: 0.038: 0.036: 0.030:
~~~~~

y= -3799: -3140: -1340: -4606: -5006: -7959: -1249: -2540: -1740: -3197: -4406: -8279: -1540: -4206: -3806:
x= -215: -221: -222: -226: -233: -237: -240: -242: -244: -251: -253: -253: -262: -262: -269:
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.009: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.005: 0.009: 0.007: 0.007:
Cc : 0.036: 0.038: 0.045: 0.033: 0.032: 0.028: 0.046: 0.042: 0.046: 0.038: 0.034: 0.027: 0.046: 0.035: 0.037:
~~~~~

y= -4006: -7559: -8187: -7355: -7359: -8159: -2140: -2740: -4867: -1940: -8055: -3727: -4806: -7759: -2340:
x= -287: -289: -289: -293: -297: -298: -303: -313: -314: -319: -333: -345: -349: -365: -377:
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.009: 0.008: 0.007: 0.009: 0.006: 0.008: 0.007: 0.006: 0.009:
Cc : 0.036: 0.029: 0.028: 0.030: 0.030: 0.028: 0.046: 0.042: 0.033: 0.047: 0.028: 0.038: 0.033: 0.029: 0.046:
~~~~~

y= -3606: -3597: -2940: -1245: -4729: -7461: -3148: -3140: -1340: -4606: -4608: -3468: -7959: -2540: -1740:
x= -387: -390: -394: -395: -395: -395: -399: -421: -422: -426: -426: -436: -437: -442: -444:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.010: 0.007: 0.006: 0.008: 0.008: 0.010: 0.007: 0.007: 0.008: 0.006: 0.009: 0.010:
Cc : 0.039: 0.039: 0.041: 0.049: 0.034: 0.030: 0.041: 0.042: 0.050: 0.035: 0.035: 0.041: 0.029: 0.046: 0.051:
~~~~~

y= -4308: -4406: -1140: -4487: -3406: -1540: -4206: -3806: -8019: -3259: -3338: -4006: -1084: -7559: -7567:
x= -448: -453: -455: -457: -458: -462: -462: -469: -475: -482: -482: -487: -489: -489: -497:
Qc : 0.007: 0.007: 0.010: 0.007: 0.008: 0.010: 0.008: 0.008: 0.006: 0.009: 0.008: 0.008: 0.010: 0.006: 0.006:
Cc : 0.037: 0.036: 0.051: 0.036: 0.042: 0.052: 0.038: 0.040: 0.029: 0.043: 0.042: 0.039: 0.052: 0.030: 0.030:
~~~~~

y= -2140: -2740: -3606: -1940: -3099: -7759: -3406: -940: -2340: -923: -1140: -3140: -2940: -7983: -1340:
x= -503: -513: -517: -519: -547: -565: -566: -572: -577: -583: -589: -592: -594: -617: -622:
Qc : 0.010: 0.009: 0.008: 0.010: 0.009: 0.006: 0.009: 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.009: 0.009: 0.006: 0.011:
Cc : 0.050: 0.045: 0.042: 0.052: 0.045: 0.030: 0.044: 0.053: 0.051: 0.053: 0.055: 0.046: 0.046: 0.029: 0.056:
~~~~~

y= -3322: -940: -7633: -4272: -7959: -2540: -1740: -3869: -1540: -4206: -3206: -3806: -3757: -3981: -958:
x= -626: -634: -635: -636: -637: -642: -644: -654: -662: -662: -663: -669: -681: -681: -686:
Qc : 0.009: 0.011: 0.006: 0.008: 0.006: 0.010: 0.011: 0.009: 0.012: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.011:
Cc : 0.046: 0.055: 0.031: 0.040: 0.030: 0.051: 0.057: 0.043: 0.058: 0.041: 0.047: 0.044: 0.044: 0.043: 0.057:
~~~~~

y= -4006: -7899: -2140: -3645: -4093: -2740: -3606: -1940: -3515: -7815: -3140: -7759: -3406: -3385: -7699:
x= -687: -687: -703: -708: -708: -713: -717: -719: -739: -757: -763: -765: -766: -771: -773:
Qc : 0.009: 0.006: 0.011: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.012: 0.010: 0.006: 0.010: 0.006: 0.010: 0.010: 0.006:
Cc : 0.043: 0.030: 0.056: 0.046: 0.043: 0.050: 0.046: 0.058: 0.048: 0.031: 0.050: 0.031: 0.049: 0.049: 0.031:
~~~~~

y= -2340: -994: -1140: -2940: -3332: -1340: -2540: -1740: -1540: -1057: -3336: -2140: -2740: -1935: -1940:
x= -777: -789: -789: -794: -797: -822: -842: -844: -862: -887: -900: -903: -913: -914: -919:
Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.010: 0.010: 0.013: 0.011: 0.013: 0.013: 0.013: 0.011: 0.013: 0.011: 0.013: 0.013:
Cc : 0.057: 0.061: 0.062: 0.052: 0.050: 0.064: 0.056: 0.065: 0.066: 0.065: 0.054: 0.064: 0.056: 0.067: 0.067:
~~~~~

y= -1854: -3140: -2340: -1120: -1140: -2940: 2888: 2033: 3033: 3076: 2016: 2233: 2433: 2633: 3088:

```

x=	-959:	-963:	-977:	-986:	-989:	-994:	1008:	1027:	1030:	1037:	1049:	1106:	1137:	1168:	1177:
Qc :	0.014:	0.011:	0.013:	0.014:	0.014:	0.012:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc :	0.069:	0.057:	0.064:	0.071:	0.071:	0.059:	0.026:	0.027:	0.026:	0.026:	0.027:	0.027:	0.026:	0.026:	0.025:

y=	2833:	1894:	2033:	3033:	2233:	3100:	2433:	1874:	2633:	2833:	2033:	3033:	1853:	3091:	2233:
x=	1199:	1207:	1227:	1230:	1306:	1317:	1337:	1341:	1368:	1399:	1427:	1430:	1475:	1475:	1506:
Qc :	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc :	0.026:	0.026:	0.026:	0.025:	0.026:	0.025:	0.026:	0.026:	0.025:	0.025:	0.026:	0.025:	0.025:	0.024:	0.025:

y=	2433:	2633:	2833:	1833:	2033:	3033:	3082:	2233:	2433:	1851:	2633:	3073:	2833:	2033:	3033:
x=	1537:	1568:	1599:	1609:	1627:	1630:	1634:	1706:	1737:	1762:	1768:	1792:	1799:	1827:	1830:
Qc :	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc :	0.025:	0.025:	0.024:	0.025:	0.025:	0.024:	0.024:	0.024:	0.024:	0.024:	0.024:	0.024:	0.024:	0.024:	0.023:

y=	2233:	1870:	2433:	3064:	3033:	2022:	2033:	2926:	2633:	2833:	2787:	2649:	2633:	2491:	2433:
x=	1906:	1914:	1937:	1951:	1954:	1963:	1966:	1967:	1968:	1978:	1983:	1999:	2000:	2003:	2005:
Qc :	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc :	0.024:	0.024:	0.024:	0.023:	0.023:	0.024:	0.024:	0.023:	0.023:	0.023:	0.023:	0.023:	0.023:	0.023:	0.023:

y=	2333:	2233:	2174:	-3340:	-1281:	-2046:	-1340:	-1764:	-1442:	-2540:	-1740:	-1540:	-1558:	-1675:	-2140:
x=	2007:	2010:	2011:	-1003:	-1012:	-1017:	-1022:	-1026:	-1039:	-1042:	-1044:	-1062:	-1066:	-1093:	-1103:
Qc :	0.005:	0.005:	0.005:	0.011:	0.015:	0.014:	0.015:	0.015:	0.015:	0.013:	0.015:	0.015:	0.015:	0.016:	0.015:
Cc :	0.024:	0.024:	0.024:	0.057:	0.073:	0.070:	0.074:	0.074:	0.075:	0.063:	0.075:	0.077:	0.077:	0.078:	0.073:

y=	-3336:	-2740:	-2158:	-3140:	-2329:	-2340:	-2940:	-3332:	-2499:	-2540:	-2638:	-3251:	-2740:	-2776:	-3170:
x=	-1111:	-1113:	-1120:	-1163:	-1174:	-1177:	-1194:	-1218:	-1227:	-1242:	-1277:	-1286:	-1313:	-1326:	-1353:
Qc :	0.012:	0.013:	0.015:	0.013:	0.015:	0.015:	0.014:	0.013:	0.014:	0.014:	0.015:	0.014:	0.015:	0.016:	0.015:
Cc :	0.062:	0.065:	0.074:	0.066:	0.074:	0.073:	0.069:	0.067:	0.072:	0.072:	0.075:	0.072:	0.077:	0.078:	0.077:

y=	-3140:	-2884:	-2940:	-2991:	9167:	9156:	9156:	9321:	9356:	9356:	9476:	9556:	9630:	9021:	9156:
x=	-1363:	-1371:	-1394:	-1415:	-4409:	-4419:	-4428:	-4429:	-4434:	-4440:	-4449:	-4460:	-4470:	-4543:	-4628:
Qc :	0.016:	0.016:	0.016:	0.017:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:
Cc :	0.078:	0.081:	0.082:	0.084:	0.013:	0.013:	0.013:	0.013:	0.013:	0.013:	0.013:	0.012:	0.012:	0.014:	0.013:

y=	9356:	9185:	9556:	9627:	9350:	9173:	9156:	8997:	8956:	8820:	8756:	8643:	8556:	8451:	8356:
x=	-4640:	-4646:	-4656:	-4669:	-4750:	-4759:	-4760:	-4768:	-4770:	-4777:	-4781:	-4786:	-4797:	-4811:	-4823:
Qc :	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Cc :	0.013:	0.013:	0.012:	0.012:	0.013:	0.013:	0.013:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.015:	0.015:	0.015:	0.016:

y=	8258:	9356:	8156:	9556:	8066:	8956:	9623:	7956:	9156:	8356:	7873:	7756:	7956:	7681:	8556:
x=	-4835:	-4840:	-4848:	-4856:	-4859:	-4868:	-4868:	-4873:	-4873:	-4874:	-4884:	-4899:	-4906:	-4908:	-4916:
Qc :	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.003:	0.003:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.003:	0.004:	0.003:
Cc :	0.016:	0.013:	0.016:	0.012:	0.017:	0.014:	0.012:	0.017:	0.013:	0.016:	0.017:	0.018:	0.017:	0.018:	0.015:

y=	7556:	7504:	8156:	7356:	7328:	7356:	8756:	7151:	7156:	7756:	6956:	6974:	6809:	6756:	6643:
x=	-4925:	-4933:	-4948:	-4953:	-4957:	-4972:	-4978:	-4981:	-4981:	-5002:	-5006:	-5006:	-5008:	-5009:	-5011:
Qc :	0.004:	0.004:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc :	0.018:	0.018:	0.016:	0.019:	0.019:	0.019:	0.014:	0.019:	0.019:	0.018:	0.020:	0.020:	0.021:	0.021:	0.021:

y=	6556:	6477:	6311:	6356:	6146:	6156:	6356:	9356:	7556:	9556:	9620:	8956:	9156:	8356:	7156:
x=	-5012:	-5013:	-5015:	-5015:	-5018:	-5018:	-5025:	-5040:	-5051:	-5056:	-5067:	-5068:	-5073:	-5074:	-5081:
Qc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.004:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:
Cc :	0.021:	0.022:	0.022:	0.022:	0.022:	0.022:	0.022:	0.013:	0.018:	0.012:	0.012:	0.014:	0.013:	0.015:	0.019:

```

~~~~~
y= 7956: 8556: 6016: 8156: 7356: 8756: 5956: 6956: 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556:
x= -5106: -5116: -5136: -5148: -5172: -5178: -5190: -5202: -5202: -5205: -5205: -5213: -5225: -5240: -5251:
Qc : 0.003: 0.003: 0.005: 0.003: 0.004: 0.003: 0.005: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004:
Cc : 0.017: 0.015: 0.023: 0.016: 0.019: 0.014: 0.023: 0.020: 0.017: 0.021: 0.020: 0.022: 0.022: 0.013: 0.018:
~~~~~

y= 5886: 9556: 9616: 8956: 9156: 8356: 7156: 5956: 7956: 8556: 8156: 5756: 7356: 8756: 6956:
x= -5253: -5256: -5267: -5268: -5273: -5274: -5281: -5303: -5306: -5316: -5348: -5371: -5372: -5378: -5402:
Qc : 0.005: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003: 0.005: 0.004: 0.003: 0.004:
Cc : 0.023: 0.012: 0.012: 0.014: 0.013: 0.015: 0.019: 0.023: 0.017: 0.015: 0.016: 0.023: 0.018: 0.014: 0.020:
~~~~~

y= 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9613: 8956: 9156: 8356: 7156: 5786: 5956:
x= -5402: -5405: -5405: -5413: -5425: -5440: -5451: -5456: -5466: -5468: -5473: -5474: -5481: -5499: -5503:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: 0.004: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004:
Cc : 0.017: 0.021: 0.020: 0.022: 0.021: 0.012: 0.018: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.015: 0.019: 0.023: 0.022:
~~~~~

y= 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 6956: 7756: 5805: 6556: 6756: 6156: 6356: 5817: 9356: 7556:
x= -5506: -5516: -5548: -5572: -5578: -5602: -5602: -5603: -5605: -5605: -5613: -5625: -5627: -5640: -5651:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.002: 0.004:
Cc : 0.016: 0.015: 0.016: 0.018: 0.014: 0.019: 0.017: 0.023: 0.021: 0.020: 0.022: 0.021: 0.023: 0.012: 0.018:
~~~~~

y= 9556: 9609: 5705: 8956: 5905: 9156: 8356: 5705: 7156: 5933: 5665: 5943: 5956: 7956: 8556:
x= -5656: -5665: -5667: -5668: -5672: -5673: -5674: -5675: -5681: -5691: -5694: -5696: -5703: -5706: -5716:
Qc : 0.002: 0.002: 0.005: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.012: 0.012: 0.023: 0.013: 0.022: 0.013: 0.015: 0.023: 0.019: 0.022: 0.023: 0.022: 0.022: 0.016: 0.014:
~~~~~

y= 8156: 6069: 7356: 8756: 6061: 5525: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 5505: 6105: 6156: 6356:
x= -5748: -5765: -5772: -5778: -5779: -5785: -5801: -5802: -5802: -5805: -5805: -5806: -5810: -5813: -5825:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.016: 0.022: 0.018: 0.014: 0.022: 0.023: 0.022: 0.019: 0.017: 0.020: 0.020: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021:
~~~~~

y= 6195: 9356: 7556: 9556: 5505: 5451: 9606: 6188: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556:
x= -5834: -5840: -5851: -5856: -5864: -5865: -5865: -5868: -5868: -5873: -5874: -5875: -5881: -5906: -5916:
Qc : 0.004: 0.002: 0.003: 0.002: 0.005: 0.005: 0.002: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.021: 0.012: 0.017: 0.012: 0.023: 0.023: 0.012: 0.021: 0.013: 0.013: 0.015: 0.023: 0.019: 0.016: 0.014:
~~~~~

y= 5378: 6341: 6305: 8156: 6316: 7356: 8756: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356:
x= -5944: -5944: -5948: -5948: -5956: -5972: -5978: -5989: -5991: -6001: -6002: -6002: -6005: -6005: -6025:
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.023: 0.021: 0.021: 0.015: 0.021: 0.018: 0.014: 0.021: 0.021: 0.022: 0.019: 0.017: 0.020: 0.019: 0.021:
~~~~~

y= 9356: 5342: 7556: 9556: 5505: 9602: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556: 6262: 5305:
x= -6040: -6041: -6051: -6056: -6064: -6064: -6068: -6073: -6074: -6075: -6081: -6106: -6116: -6120: -6139:
Qc : 0.002: 0.005: 0.003: 0.002: 0.005: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005:
Cc : 0.012: 0.023: 0.017: 0.012: 0.023: 0.011: 0.013: 0.012: 0.015: 0.022: 0.018: 0.016: 0.014: 0.021: 0.023:
~~~~~

y= 6298: 8156: 7356: 8756: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356: 5451: 9356: 7556: 9556:
x= -6139: -6148: -6172: -6178: -6191: -6201: -6202: -6202: -6205: -6205: -6225: -6230: -6240: -6251: -6256:
Qc : 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.002: 0.003: 0.002:
Cc : 0.021: 0.015: 0.018: 0.013: 0.021: 0.022: 0.019: 0.016: 0.020: 0.019: 0.020: 0.023: 0.012: 0.017: 0.011:
~~~~~

y= 9599: 5505: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 6207: 7956: 8556: 5598: 6255: 8156: 7356: 8756:
x= -6263: -6264: -6268: -6273: -6274: -6275: -6281: -6285: -6306: -6316: -6321: -6334: -6348: -6372: -6378:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.004: 0.003: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.011: 0.022: 0.013: 0.012: 0.014: 0.022: 0.018: 0.021: 0.016: 0.014: 0.022: 0.021: 0.015: 0.017: 0.013:
~~~~~

y= 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356: 9356: 7556: 9556: 5549: 9595: 6243: 8956: 9156:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -6391: -6401: -6402: -6402: -6405: -6405: -6425: -6440: -6451: -6456: -6461: -6462: -6464: -6468: -6473:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: 0.003: 0.002: 0.004: 0.002: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.021: 0.021: 0.018: 0.016: 0.020: 0.019: 0.020: 0.012: 0.017: 0.011: 0.022: 0.011: 0.020: 0.013: 0.012:
~~~~~

y= 8356: 5705: 7156: 6207: 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 5505: 6105: 5905: 5500: 6956: 7756:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -6474: -6475: -6481: -6504: -6506: -6516: -6548: -6572: -6578: -6587: -6591: -6601: -6602: -6602: -6602:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.014: 0.022: 0.018: 0.020: 0.015: 0.014: 0.015: 0.017: 0.013: 0.022: 0.021: 0.021: 0.022: 0.018: 0.016:
~~~~~

y= 6556: 6756: 6356: 5505: 9356: 6280: 7556: 9556: 9592: 8956: 9156: 8356: 5705: 6195: 7156:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -6605: -6605: -6625: -6626: -6640: -6642: -6651: -6656: -6662: -6668: -6673: -6674: -6675: -6675: -6681:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.022: 0.012: 0.020: 0.016: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.014: 0.021: 0.020: 0.018:
~~~~~

y= 7956: 8556: 5529: 8156: 6286: 6305: 7356: 8756: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -6706: -6716: -6736: -6748: -6760: -6766: -6772: -6778: -6789: -6791: -6801: -6802: -6802: -6805: -6805:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.015: 0.013: 0.022: 0.014: 0.020: 0.020: 0.017: 0.013: 0.020: 0.020: 0.021: 0.018: 0.016: 0.019: 0.018:
~~~~~

y= 6316: 6356: 9356: 6377: 7556: 9556: 9588: 8956: 5557: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 6432:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -6821: -6825: -6840: -6845: -6851: -6856: -6861: -6868: -6870: -6873: -6874: -6875: -6881: -6906: -6912:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.002: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.020: 0.019: 0.011: 0.019: 0.016: 0.011: 0.011: 0.012: 0.021: 0.012: 0.014: 0.021: 0.017: 0.015: 0.019:
~~~~~

y= 8556: 8156: 6505: 7356: 8756: 6402: 6305: 6105: 6511: 5905: 6956: 7756: 5585: 6548: 6556:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -6916: -6948: -6970: -6972: -6978: -6979: -6989: -6991: -6998: -7001: -7002: -7002: -7004: -7004: -7005:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.013: 0.014: 0.019: 0.017: 0.013: 0.019: 0.019: 0.020: 0.019: 0.020: 0.018: 0.015: 0.021: 0.019: 0.019:
~~~~~

y= 6756: 6621: 6556: 6505: 9356: 7556: 6463: 9556: 6556: 9585: 8956: 9156: 8356: 5705: 6450:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -7005: -7016: -7031: -7036: -7040: -7051: -7052: -7056: -7058: -7060: -7068: -7073: -7074: -7075: -7077:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: 0.003: 0.004: 0.002: 0.004: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.011: 0.016: 0.019: 0.011: 0.019: 0.011: 0.012: 0.012: 0.014: 0.021: 0.019:
~~~~~

y= 7156: 5738: 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 5890: 6523: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6756:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -7081: -7095: -7106: -7116: -7148: -7172: -7178: -7186: -7186: -7189: -7191: -7201: -7202: -7202: -7205:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.017: 0.021: 0.015: 0.013: 0.014: 0.016: 0.012: 0.020: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.017: 0.015: 0.018:
~~~~~

y= 6505: 9386: 9356: 7556: 9556: 6556: 6523: 7108: 8875: 9240: 9581: 8956: 8984: 9156: 8356:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -7214: -7235: -7240: -7251: -7256: -7258: -7259: -7259: -7259: -7259: -7259: -7268: -7272: -7273: -7274:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.018: 0.011: 0.011: 0.015: 0.011: 0.018: 0.018: 0.017: 0.012: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.013:
~~~~~

y= 7156: 9094: 6012: 7956: 8556: 6584: 7242: 6505: 8156: 7011: 6499: 8777: 7356: 8756: 7376:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -7281: -7284: -7302: -7306: -7316: -7320: -7320: -7332: -7348: -7351: -7357: -7357: -7372: -7378: -7381:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.002: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003:
Cc : 0.017: 0.012: 0.020: 0.014: 0.013: 0.018: 0.016: 0.018: 0.014: 0.017: 0.018: 0.012: 0.016: 0.012: 0.016:
~~~~~

```

```

y= 6316: 6305: 6105: 6706: 6956: 7756: 6756: 6134: 6810: 7486: 6913: 7556: 8680: 7596: 8356:
-----
x= -7387: -7389: -7391: -7393: -7402: -7402: -7405: -7418: -7418: -7424: -7442: -7451: -7454: -7467: -7474:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.018: 0.019: 0.017: 0.015: 0.017: 0.015: 0.012: 0.015: 0.013:
~~~~~

```

```

y= 7956: 8558: 8556: 8156: 7711: 8436: 7756: 7827: 8356: 7956: 7967: 8326: 8217: 8156: 8107:
-----
x= -7506: -7515: -7516: -7548: -7564: -7576: -7602: -7661: -7674: -7706: -7710: -7710: -7735: -7748: -7759:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.015: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -1415.0 м, Y= -2991.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.0167532 доли ПДКмр
	0.0837659 мг/м3

Достигается при опасном направлении 278 град.

и скорости ветра 1.31 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

Вклады источников									
№	Источники	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния	
-----	<06-П>	-----	-----	Мг (Mg)	-----	-----	-----	b=C/M	-----
1	000101 6003	П1		1.2600	0.016679	99.6	99.6	0.013236996	
				В сумме =	0.016679	99.6			
				Суммарный вклад остальных =	0.000075	0.4			

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Umр) м/с

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -3201.0 м, Y= -385.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.0441942 доли ПДКмр
	0.2209712 мг/м3

Достигается при опасном направлении 173 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

Вклады источников									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния	b=C/M	
1	000101 6002	П1	1.0967	0.025489	57.7	57.7	0.023242045		
2	000101 6001	П1	0.3733	0.011436	25.9	83.6	0.030632026		
3	000101 6003	П1	1.2600	0.006479	14.7	98.2	0.005141836		
			В сумме =	0.043404	98.2				
			Суммарный вклад остальных =	0.000791	1.8				

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -2162.0 м, Y= -4713.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.0162439 доли ПДКмр
	0.0812197 мг/м3

Достигается при опасном направлении 335 град.

и скорости ветра 1.93 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

Вклады источников									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния		
----	<Об-П>	<Ис>	М (Мг)	С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M	-----	
1	000101	6003	П1	1.2600	0.011403	70.2	70.2	0.009050241	
2	000101	6002	П1	1.0967	0.002364	14.6	84.8	0.002155425	
3	000101	6004	П1	0.1617	0.001786	11.0	95.7	0.011045108	
В сумме =				0.015553	95.7				
Суммарный вклад остальных =				0.000691	4.3				

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Всего просчитано точек: 244

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

| ~~~~~ | ~~~~~ |

~~~~~ ~~~~~

|    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -4335: | -4285: | -4236: | -4186: | -4137: | -4088: | -4038: | -3989: | -3939: | -3890: | -3840: | -3791: | -3742: | -3692: | -3643: |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= | -3665: | -3663: | -3660: | -3658: | -3656: | -3654: | -3652: | -3649: | -3647: | -3645: | -3643: | -3640: | -3638: | -3636: | -3634: |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Qc : | 0.023: | 0.024: | 0.025: | 0.026: | 0.027: | 0.028: | 0.029: | 0.030: | 0.031: | 0.033: | 0.034: | 0.035: | 0.037: | 0.038: | 0.040: |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cc : | 0.115: | 0.119: | 0.124: | 0.129: | 0.134: | 0.140: | 0.146: | 0.151: | 0.157: | 0.163: | 0.169: | 0.176: | 0.183: | 0.191: | 0.202: |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

~~~~~

y=	-3593:	-3544:	-3495:	-3445:	-3396:	-3346:	-3297:	-3247:	-3198:	-3149:	-3099:	-3050:	-3000:	-2951:	-2902:

x=	-3632:	-3629:	-3627:	-3625:	-3623:	-3620:	-3618:	-3616:	-3614:	-3611:	-3609:	-3607:	-3605:	-3603:	-3600:

~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Qc : | 0.044: | 0.047: | 0.051: | 0.056: | 0.061: | 0.067: | 0.075: | 0.082: | 0.090: | 0.098: | 0.107: | 0.117: | 0.126: | 0.135: | 0.143: |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cc : | 0.218: | 0.236: | 0.257: | 0.280: | 0.305: | 0.333: | 0.373: | 0.409: | 0.448: | 0.491: | 0.536: | 0.583: | 0.630: | 0.675: | 0.716: |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Фоп: | 31 : | 32 : | 34 : | 36 : | 38 : | 40 : | 42 : | 45 : | 48 : | 51 : | 54 : | 58 : | 63 : | 67 : | 73 : |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ви : | 0.043: | 0.047: | 0.051: | 0.056: | 0.061: | 0.067: | 0.075: | 0.082: | 0.090: | 0.098: | 0.107: | 0.117: | 0.126: | 0.135: | 0.143: |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

~~~~~

y=	-2852:	-2803:	-2753:	-2704:	-2654:	-2605:	-2556:	-2506:	-2457:	-2407:	-2358:	-2309:	-2259:	-2210:	-2160:

x=	-3598:	-3596:	-3594:	-3591:	-3589:	-3587:	-3585:	-3583:	-3580:	-3578:	-3576:	-3574:	-3571:	-3569:	-3567:

~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Qc : | 0.150: | 0.155: | 0.158: | 0.157: | 0.155: | 0.149: | 0.142: | 0.133: | 0.125: | 0.115: | 0.106: | 0.097: | 0.089: | 0.081: | 0.074: |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cc : | 0.751: | 0.776: | 0.788: | 0.787: | 0.773: | 0.747: | 0.710: | 0.667: | 0.623: | 0.575: | 0.529: | 0.485: | 0.443: | 0.405: | 0.369: |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Фоп: | 78 : | 84 : | 90 : | 96 : | 102 : | 108 : | 113 : | 118 : | 123 : | 128 : | 131 : | 135 : | 138 : | 141 : | 144 : |
|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ви : | 0.150: | 0.155: | 0.158: | 0.157: | 0.155: | 0.149: | 0.142: | 0.133: | 0.125: | 0.115: | 0.106: | 0.097: | 0.089: | 0.081: | 0.073: |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

~~~~~

y=	-2111:	-2062:	-2012:	-1963:	-1913:	-1864:	-1814:	-1765:	-1716:	-1666:	-1617:	-1567:	-1518:	-1469:	-1419:

x=	-3565:	-3562:	-3560:	-3558:	-3556:	-3554:	-3551:	-3549:	-3547:	-3545:	-3542:	-3540:	-3538:	-3536:	-3533:

~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Qc : | 0.067: | 0.072: | 0.077: | 0.082: | 0.088: | 0.094: | 0.100: | 0.107: | 0.112: | 0.116: | 0.119: | 0.121: | 0.121: | 0.119: | 0.116: |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cc : | 0.334: | 0.359: | 0.385: | 0.412: | 0.442: | 0.472: | 0.502: | 0.533: | 0.560: | 0.582: | 0.597: | 0.606: | 0.604: | 0.595: | 0.578: |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Фоп: | 44 : | 46 : | 49 : | 53 : | 56 : | 60 : | 64 : | 69 : | 74 : | 79 : | 85 : | 90 : | 96 : | 101 : | 107 : |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ви : | 0.061: | 0.066: | 0.072: | 0.079: | 0.085: | 0.092: | 0.099: | 0.106: | 0.111: | 0.116: | 0.119: | 0.121: | 0.121: | 0.119: | 0.115: |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| Ви : | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | : | : | : | : | : | : |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | : | : | : | : | : | : |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|

~~~~~

y=	-1370:	-1320:	-1271:	-1221:	-1172:	-1123:	-1073:	-1024:	-974:	-925:	-876:	-826:	-777:	-727:	-678:

x=	-3531:	-3529:	-3527:	-3525:	-3522:	-3520:	-3518:	-3516:	-3513:	-3511:	-3509:	-3507:	-3505:	-3502:	-3500:

~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Qc : | 0.111: | 0.105: | 0.100: | 0.094: | 0.089: | 0.085: | 0.081: | 0.078: | 0.073: | 0.070: | 0.066: | 0.062: | 0.058: | 0.054: | 0.050: |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cc : | 0.555: | 0.526: | 0.498: | 0.469: | 0.443: | 0.423: | 0.406: | 0.390: | 0.366: | 0.350: | 0.331: | 0.311: | 0.289: | 0.269: | 0.250: |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Фоп: | 112 : | 117 : | 121 : | 125 : | 128 : | 132 : | 134 : | 137 : | 139 : | 142 : | 144 : | 146 : | 148 : | 150 : | 151 : |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ви : | 0.111: | 0.105: | 0.098: | 0.091: | 0.083: | 0.078: | 0.068: | 0.063: | 0.055: | 0.053: | 0.048: | 0.044: | 0.041: | 0.038: | 0.035: |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



```

Ви :      : 0.001: 0.001: 0.003: 0.006: 0.007: 0.013: 0.015: 0.018: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015:
Ки :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

y= -628: -579: -530: -493: -457: -420: -413: -405: -397: -389: -390: -392: -393: -394: -395:

x= -3498: -3496: -3493: -3462: -3431: -3400: -3353: -3306: -3259: -3213: -3164: -3115: -3065: -3016: -2967:

Qc : 0.047: 0.044: 0.041: 0.041: 0.040: 0.039: 0.040: 0.041: 0.043: 0.044: 0.046: 0.047: 0.048: 0.049: 0.049:
Cc : 0.234: 0.218: 0.206: 0.203: 0.200: 0.196: 0.199: 0.205: 0.213: 0.220: 0.229: 0.236: 0.241: 0.243: 0.243:
~~~~~

y=  -396:  -397:  -399:  -400:  -401:  -402:  -403:  -404:  -405:  -407:  -408:  -409:  -410:  -411:  -412:
-----
x=  -2918: -2869: -2820: -2771: -2722: -2673: -2624: -2574: -2525: -2476: -2427: -2378: -2329: -2280: -2231:
-----
Qc : 0.048: 0.047: 0.045: 0.043: 0.041: 0.039: 0.038: 0.037: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031:
Cc : 0.239: 0.233: 0.225: 0.215: 0.205: 0.194: 0.191: 0.187: 0.183: 0.178: 0.174: 0.170: 0.165: 0.160: 0.155:
~~~~~

y= -414: -415: -416: -417: -418: -419: -420: -448: -475: -502: -530: -556: -582: -608: -657:

x= -2182: -2133: -2084: -2034: -1985: -1936: -1887: -1848: -1809: -1770: -1731: -1705: -1679: -1653: -1654:

Qc : 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.022:
Cc : 0.149: 0.144: 0.139: 0.134: 0.128: 0.123: 0.119: 0.117: 0.114: 0.112: 0.110: 0.109: 0.108: 0.107: 0.109:
~~~~~

y=  -706:  -756:  -805:  -854:  -904:  -953: -1003: -1052: -1101: -1151: -1200: -1250: -1299: -1348: -1398:
-----
x= -1654: -1655: -1656: -1656: -1657: -1657: -1658: -1659: -1659: -1660: -1660: -1661: -1662: -1662: -1663:
-----
Qc : 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027:
Cc : 0.111: 0.114: 0.116: 0.118: 0.120: 0.122: 0.124: 0.126: 0.128: 0.130: 0.131: 0.132: 0.134: 0.135: 0.135:
~~~~~

y= -1447: -1496: -1546: -1595: -1645: -1694: -1743: -1793: -1842: -1892: -1941: -1990: -2040: -2089: -2138:

x= -1663: -1664: -1665: -1665: -1666: -1666: -1667: -1668: -1668: -1669: -1669: -1670: -1671: -1671: -1672:

Qc : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024:
Cc : 0.136: 0.136: 0.136: 0.135: 0.135: 0.134: 0.133: 0.132: 0.131: 0.129: 0.128: 0.126: 0.124: 0.122: 0.119:
~~~~~

y=  -2188: -2237: -2287: -2336: -2385: -2435: -2484: -2533: -2583: -2632: -2682: -2731: -2780: -2830: -2879:
-----
x= -1672: -1673: -1674: -1674: -1675: -1675: -1676: -1677: -1677: -1678: -1678: -1679: -1680: -1680: -1681:
-----
Qc : 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Cc : 0.117: 0.115: 0.112: 0.109: 0.107: 0.106: 0.107: 0.108: 0.109: 0.110: 0.110: 0.110: 0.110: 0.110: 0.110:
~~~~~

y= -2929: -2978: -3027: -3077: -3126: -3175: -3225: -3274: -3324: -3373: -3422: -3472: -3521: -3571: -3620:

x= -1681: -1682: -1683: -1683: -1684: -1684: -1685: -1686: -1686: -1687: -1687: -1688: -1689: -1689: -1690:

Qc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018:
Cc : 0.109: 0.109: 0.108: 0.107: 0.106: 0.105: 0.104: 0.102: 0.101: 0.099: 0.098: 0.096: 0.094: 0.092: 0.091:
~~~~~

y=  -3669: -3719: -3768: -3817: -3867: -3916: -3966: -4015: -4064: -4114: -4163: -4212: -4262: -4311: -4361:
-----
x= -1690: -1691: -1692: -1692: -1693: -1693: -1694: -1695: -1695: -1696: -1696: -1697: -1698: -1698: -1699:
-----
Qc : 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Cc : 0.089: 0.087: 0.085: 0.084: 0.082: 0.080: 0.079: 0.077: 0.076: 0.074: 0.073: 0.072: 0.071: 0.069: 0.068:
~~~~~

y= -4410: -4459: -4498: -4537: -4576: -4615: -4643: -4670: -4697: -4724: -4721: -4717: -4714: -4710: -4707:

x= -1699: -1700: -1716: -1731: -1747: -1762: -1798: -1833: -1868: -1903: -1951: -1999: -2048: -2096: -2144:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016:
Cc : 0.067: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.067: 0.068: 0.069: 0.071: 0.073: 0.075: 0.078: 0.080:
~~~~~

y=  -4703: -4700: -4696: -4693: -4689: -4686: -4682: -4679: -4675: -4672: -4668: -4665: -4661: -4658: -4654:
-----
x= -2193: -2241: -2289: -2337: -2386: -2434: -2482: -2531: -2579: -2627: -2675: -2724: -2772: -2820: -2869:
-----
Qc : 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Cc : 0.083: 0.086: 0.089: 0.091: 0.094: 0.097: 0.099: 0.102: 0.105: 0.109: 0.113: 0.115: 0.116: 0.116: 0.115:
~~~~~

y= -4651: -4647: -4643: -4640: -4636: -4633: -4629: -4626: -4622: -4619: -4615: -4596: -4576: -4557: -4537:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -2917: -2965: -3013: -3062: -3110: -3158: -3207: -3255: -3303: -3352: -3400: -3443: -3486: -3528: -3571:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
Cc : 0.113: 0.111: 0.110: 0.109: 0.108: 0.108: 0.109: 0.109: 0.108: 0.108: 0.107: 0.107: 0.107: 0.106: 0.106:
~~~~~

y= -4497: -4456: -4416: -4375:
-----:-----:-----:-----:-----:
x= -3590: -3609: -3628: -3646:
-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.021: 0.022: 0.022: 0.022:
Cc : 0.107: 0.109: 0.110: 0.112:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -3593.6 м, Y= -2753.3 м

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1576401 доли ПДКмр |
|                                     | 0.7882003 мг/м3          |

Достигается при опасном направлении 90 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                              |             |     |        |          |         |        |              |
|------------------------------------------------|-------------|-----|--------|----------|---------|--------|--------------|
| Ном.                                           | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад % | Сум. % | Коэф.влияния |
| 1                                              | 000101 6003 | П1  | 1.2600 | 0.157640 | 100.0   | 100.0  | 0.125111163  |
| Остальные источники не влияют на данную точку. |             |     |        |          |         |        |              |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  
ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | H   | D   | Wo    | V1     | T     | X1   | Y1    | X2    | Y2  | Alf | F   | КР  | Ди    | Выброс      |
|----------------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|
| <Об-П><Ис>     | ~~~ | ~м~ | ~м~ | ~м/с~ | ~м3/с~ | градС | ~~~  | ~~~   | ~~~   | ~~~ | гр. | ~~~ | ~~~ | ~~~   | г/с~        |
| 000101 6001 П1 |     | 2.0 |     |       |        |       | 20.0 | -3058 | -1407 | 1   | 1   | 0   | 3.0 | 1.000 | 0 0.0000012 |
| 000101 6002 П1 |     | 2.0 |     |       |        |       | 20.0 | -3035 | -1570 | 1   | 1   | 0   | 3.0 | 1.000 | 0 0.0000035 |
| 000101 6003 П1 |     | 2.0 |     |       |        |       | 20.0 | -3127 | -2753 | 1   | 1   | 0   | 3.0 | 1.000 | 0 0.0000040 |
| 000101 6004 П1 |     | 2.0 |     |       |        |       | 20.0 | -2872 | -3635 | 1   | 1   | 0   | 3.0 | 1.000 | 0 0.0000005 |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  
ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

|                                                                                                                                                                             |             |            |       |                        |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|------------------------|------|------|--|--|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М |             |            |       |                        |      |      |  |  |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                       |             |            |       |                        |      |      |  |  |  |
| Источники                                                                                                                                                                   |             |            |       | Их расчетные параметры |      |      |  |  |  |
| Номер                                                                                                                                                                       | Код         | М          | Тип   | См                     | Um   | Xm   |  |  |  |
| -п/п-                                                                                                                                                                       | <об-п>      | <ис>       | ----- | ----                   | ---- | ---- |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                           | 000101 6001 | 0.00000119 | П1    | 12.804373              | 0.50 | 5.7  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                           | 000101 6002 | 0.00000351 | П1    | 37.598782              | 0.50 | 5.7  |  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                           | 000101 6003 | 0.00000403 | П1    | 43.202709              | 0.50 | 5.7  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                           | 000101 6004 | 0.00000052 | П1    | 5.550347               | 0.50 | 5.7  |  |  |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                       |             |            |       |                        |      |      |  |  |  |
| Суммарный Мq = 0.00000925 г/с                                                                                                                                               |             |            |       |                        |      |      |  |  |  |
| Сумма См по всем источникам = 99.156212 долей ПДК                                                                                                                           |             |            |       |                        |      |      |  |  |  |
| -----                                                                                                                                                                       |             |            |       |                        |      |      |  |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                                          |             |            |       |                        |      |      |  |  |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  
ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 34400x19400 с шагом 200  
Расчет по границе области влияния  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :009 Шуский район.  
Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01  
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  
ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0  
размеры: длина (по X)= 34400, ширина (по Y)= 19400, шаг сетки= 200  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

| Расшифровка обозначений |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Qс                      | - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Сс                      | - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |
| Фоп                     | - опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп                     | - опасная скорость ветра [м/с]        |
| Ви                      | - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]     |
| Ки                      | - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
-Если в строке Sмах< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

y= 9700 : Y-строка 1 Sмах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)  
-----  
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:  
-----  
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
-----  
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:  
-----  
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
-----  
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:  
-----  
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
-----  
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:  
-----  
Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
-----  
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:  
-----  
Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
-----  
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:  
-----  
Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
-----  
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:  
-----  
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
-----

```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 9500 : Y-строка 2 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 9300 : Y-строка 3 Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 9100 : Y-строка 4 Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 8900 : Y-строка 5 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```



```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 8500 : Y-строка 7 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```



```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 8300 : Y-строка 8 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 8100 : Y-строка 9 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 7900 : Y-строка 10 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```

[illegible]

```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 7500 : Y-строка 12 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 7300 : Y-строка 13 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 7100 : Y-строка 14 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 6900 : Y-строка 15 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```



```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 6500 : Y-строка 17 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```



```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 6300 : Y-строка 18 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 6100 : Y-строка 19 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 5900 : Y-строка 20 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```



```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 5500 : Y-строка 22 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 5300 : Y-строка 23 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 5100 : Y-строка 24 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 4900 : Y-строка 25 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```



```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 4500 : Y-строка 27 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```



```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 4300 : Y-строка 28 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 4100 : Y-строка 29 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 3900 : Y-строка 30 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```

[illegible]

```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 3500 : Y-строка 32 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 3300 : Y-строка 33 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 3100 : Y-строка 34 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2900 : Y-строка 35 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```



```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2500 : Y-строка 37 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```



```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2300 : Y-строка 38 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2100 : Y-строка 39 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1900 : Y-строка 40 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```



```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1500 : Y-строка 42 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1300 : Y-строка 43 Стах= 0.010 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1100 : Y-строка 44 Стах= 0.011 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 900 : Y-строка 45 Стах= 0.013 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```



```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 500 : Y-строка 47 Стах= 0.017 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```



```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 300 : Y-строка 48 Стах= 0.020 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 100 : Y-строка 49 Стах= 0.023 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.023: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -100 : Y-строка 50 Стах= 0.029 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```



```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -500 : Y-строка 52 Стах= 0.048 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=183)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.015: 0.018: 0.022: 0.026: 0.031: 0.036: 0.044: 0.048: 0.042: 0.034: 0.027: 0.023: 0.019: 0.017: 0.014: 0.012:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

y= -700 : Y-строка 53 Стах= 0.069 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=183)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 97 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 100 : 100 : 100 : 100 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 101 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 101 : 101 : 102 : 102 : 103 : 103 : 104 : 105 : 106 : 107 : 108 : 109 : 111 : 113 : 115 : 118 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.017: 0.021: 0.025: 0.031: 0.039: 0.049: 0.061: 0.069: 0.055: 0.042: 0.033: 0.027: 0.022: 0.019: 0.016: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 121 : 126 : 131 : 137 : 146 : 156 : 170 : 183 : 196 : 208 : 218 : 225 : 231 : 236 : 240 : 243 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.013: 0.016: 0.019: 0.023: 0.028: 0.033: 0.038: 0.039: 0.037: 0.031: 0.026: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.015: 0.019: 0.019: 0.014: 0.010: 0.008: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

```



Ви : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

у= -900 : Y-строка 54 Стах= 0.113 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=184)

-----  
х=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:  
-----  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: : : : : : : : : : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 :  
Уоп: : : : : : : : : : :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

-----  
х= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:  
-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 96 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.001:  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6002 : 6002 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

-----  
х= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:  
-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

-----  
х= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:  
-----  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 98 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 : 101 : 101 : 102 : 103 : 104 : 105 : 106 : 108 : 110 : 112 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

-----  
х= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:  
-----  
Qc : 0.019: 0.023: 0.029: 0.037: 0.050: 0.070: 0.099: 0.113: 0.076: 0.054: 0.041: 0.032: 0.025: 0.021: 0.017: 0.014:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 115 : 119 : 123 : 130 : 138 : 150 : 166 : 184 : 201 : 214 : 225 : 233 : 238 : 243 : 246 : 249 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.014: 0.018: 0.022: 0.029: 0.037: 0.049: 0.062: 0.064: 0.056: 0.046: 0.034: 0.026: 0.021: 0.016: 0.014: 0.011:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.013: 0.021: 0.036: 0.037: 0.018: 0.008: 0.006: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : : : : : : : : 0.001: 0.012: 0.002: : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

-----  
х= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:  
-----  
Qc : 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~

[illegible][illegible][illegible][illegible]

812



y= -1100 : Y-строка 55 Стах= 0.258 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=187)

-----  
х= -17200 : -17000 : -16800 : -16600 : -16400 : -16200 : -16000 : -15800 : -15600 : -15400 : -15200 : -15000 : -14800 : -14600 : -14400 : -14200 :  
-----  
Qc : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Cc : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 :  
Фоп: : : : : : : : : : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 :  
Уоп: : : : : : : : : : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

-----  
х= -14000 : -13800 : -13600 : -13400 : -13200 : -13000 : -12800 : -12600 : -12400 : -12200 : -12000 : -11800 : -11600 : -11400 : -11200 : -11000 :  
-----  
Qc : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Cc : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 :  
Фоп: 95 : 95 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 :  
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : 0.000 : 0.000 : 0.000 :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6002 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : 0.000 : 0.000 : 0.000 :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : 6002 : 6003 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

-----  
х= -10800 : -10600 : -10400 : -10200 : -10000 : -9800 : -9600 : -9400 : -9200 : -9000 : -8800 : -8600 : -8400 : -8200 : -8000 : -7800 :  
-----  
Qc : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 :  
Cc : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 :  
Фоп: 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 :  
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : : : : : : 0.000 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

-----  
х= -7600 : -7400 : -7200 : -7000 : -6800 : -6600 : -6400 : -6200 : -6000 : -5800 : -5600 : -5400 : -5200 : -5000 : -4800 : -4600 :  
-----  
Qc : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.007 : 0.007 : 0.009 : 0.010 : 0.012 : 0.014 : 0.016 :  
Cc : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 :  
Фоп: 96 : 96 : 96 : 96 : 97 : 97 : 97 : 98 : 98 : 99 : 100 : 100 : 101 : 102 : 104 : 105 :  
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.006 : 0.007 : 0.009 : 0.011 : 0.012 :  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.004 :  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

-----  
х= -4400 : -4200 : -4000 : -3800 : -3600 : -3400 : -3200 : -3000 : -2800 : -2600 : -2400 : -2200 : -2000 : -1800 : -1600 : -1400 :  
-----  
Qc : 0.020 : 0.025 : 0.032 : 0.043 : 0.061 : 0.098 : 0.223 : 0.258 : 0.117 : 0.074 : 0.050 : 0.037 : 0.028 : 0.022 : 0.018 : 0.015 :  
Cc : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 :  
Фоп: 108 : 111 : 115 : 120 : 128 : 140 : 158 : 187 : 207 : 223 : 234 : 242 : 247 : 250 : 253 : 255 :  
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.016 : 0.020 : 0.027 : 0.036 : 0.052 : 0.078 : 0.115 : 0.130 : 0.111 : 0.072 : 0.047 : 0.032 : 0.024 : 0.019 : 0.015 : 0.012 :  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.004 : 0.005 : 0.005 : 0.007 : 0.009 : 0.020 : 0.108 : 0.114 : 0.006 : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.003 :  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : : : : : : : : 0.013 : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : 6003 : : : : : : : : : : :  
~~~~~

-----  
х= -1200 : -1000 : -800 : -600 : -400 : -200 : 0 : 200 : 400 : 600 : 800 : 1000 : 1200 : 1400 : 1600 : 1800 :  
-----  
Qc : 0.013 : 0.011 : 0.009 : 0.008 : 0.007 : 0.006 : 0.006 : 0.005 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 :  
Cc : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 :  
Фоп: 257 : 258 : 259 : 260 : 261 : 261 : 262 : 262 : 263 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 :  
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

|    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ви | : 0.010: | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
| Ки | : 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви | : 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Ки | : 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 2000:    | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 264 :    | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.002: | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.001: | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Ки   | : 6001 : | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 5200:    | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 263 :    | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.000: | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 6003 : | 6002 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

|      |          |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 8400:    | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:  | 10000: | 10200: | 10400: | 10600: | 10800: | 11000: | 11200: | 11400: |
| Qc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | 265 :    | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 11600:   | 11800: | 12000: | 12200: | 12400: | 12600: | 12800: | 13000: | 13200: | 13400: | 13600: | 13800: | 14000: | 14200: | 14400: | 14600: |
| Qc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Cc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Уоп: | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 14800:   | 15000: | 15200: | 15400: | 15600: | 15800: | 16000: | 16200: | 16400: | 16600: | 16800: | 17000: | 17200: |
| Qc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Cc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Уоп: | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

y= -1300 : Y-строка 56 Стах= 0.534 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=187)

```

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 :
Уоп: : : : : : : : : : : : 12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: :
Ви :
Ки :
Ви :
Ки :
~~~~~
x=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 94 : 94 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 96 : 96 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 95 : 95 : 95 : 95 : 94 : 94 : 94 : 93 : 93 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x=-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 95 : 95 : 96 : 96 : 97 : 98 : 99 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x=-4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:

Qc : 0.021: 0.026: 0.034: 0.048: 0.076: 0.162: 0.401: 0.534: 0.326: 0.118: 0.063: 0.042: 0.030: 0.024: 0.019: 0.016:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 100 : 102 : 104 : 109 : 115 : 126 : 148 : 187 : 221 : 238 : 247 : 253 : 257 : 259 : 261 : 262 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: :
Ви : 0.017: 0.022: 0.029: 0.045: 0.075: 0.161: 0.401: 0.517: 0.326: 0.118: 0.062: 0.038: 0.026: 0.020: 0.015: 0.012:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.003: 0.002: 0.000: : 0.017: : : 0.001: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : 6003 : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x=-1200:-1000:-800:-600:-400:-200:0:200:400:600:800:1000:1200:1400:1600:1800:
-----
Qc : 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 263 : 263 : 264 : 265 : 265 : 265 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 266 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x=2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: :

```

Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : 0.001: 0.000: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : 6001 : 6001 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:  
 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : 6002 : 6002 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:  
 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : : : : : : : : : : :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : : : : : : : : : : :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:  
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:  
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

y= -1500 : Y-строка 57 Стах= 2.545 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=206)

x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:  
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: : : : : : : : : : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 :  
 Уоп: : : : : : : : : : 12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:  
 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.000:  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : 6002 : 6002 :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.000:  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 :

```

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 93 : 93 : 92 : 92 : 92 : 91 : 91 : 91 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : : : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 90 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.021: 0.027: 0.036: 0.052: 0.092: 0.303: 0.951: 2.545: 0.609: 0.177: 0.073: 0.045: 0.032: 0.024: 0.019: 0.016:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 92 : 92 : 93 : 95 : 97 : 101 : 113 : 206 : 253 : 261 : 264 : 266 : 267 : 268 : 268 : 269 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :4.79 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.017: 0.023: 0.032: 0.050: 0.092: 0.303: 0.951: 2.545: 0.609: 0.177: 0.072: 0.042: 0.028: 0.021: 0.016: 0.013:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: : : : : : : : 0.001: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 269 : 268 : 268 : 268 : 268 : 267 : 267 : 267 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.000: : : : : : : : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.000: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : : : : : : : : : : :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

```

-----
х= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

х= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

у= -1700 : Y-строка 58 Стах= 1.446 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=345)

```

-----
х= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

х= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 :
Уоп: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00:
: : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

```

-----
х= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 92 : 92 : 91 : 91 : 90 : 90 : 90 : 89 : 89 :
Уоп: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00:
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      : 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

```

х= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 86 : 85 : 85 : 84 :
Уоп: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00:
: : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.021: 0.026: 0.035: 0.051: 0.089: 0.267: 0.764: 1.446: 0.528: 0.163: 0.072: 0.045: 0.032: 0.024: 0.019: 0.016:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 83 : 82 : 81 : 80 : 77 : 70 : 52 : 345 : 299 : 287 : 282 : 280 : 278 : 277 : 276 : 276 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.53 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.017: 0.022: 0.031: 0.049: 0.088: 0.267: 0.764: 1.328: 0.528: 0.162: 0.070: 0.041: 0.028: 0.021: 0.016: 0.013:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: 0.001: : : 0.118: : 0.001: 0.002: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : 6001 : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 275 : 275 : 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 271 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 271 : 271 : 270 : 270 : 269 : 269 : 269 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 267 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.000: : : : : : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : 6002 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 267 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : 6002 : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : : : : : : : : : : :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

у=-1900 : У-строка 59 Смах= 0.413 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=354)

х=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

х= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  91 :  91 :  91 :  91 :  91 :  91 :  91 :  91 :  91 :  91 :  91 :  91 :  91 :  91 :  91 :  91 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

х= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 90 : 90 : 89 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 86 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

х= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  86 :  85 :  85 :  85 :  85 :  84 :  84 :  83 :  83 :  82 :  82 :  81 :  80 :  79 :  78 :  77 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

х= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.020: 0.025: 0.033: 0.046: 0.071: 0.132: 0.314: 0.413: 0.244: 0.107: 0.062: 0.041: 0.030: 0.024: 0.019: 0.015:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 75 : 73 : 70 : 66 : 59 : 48 : 26 : 354 : 325 : 308 : 298 : 293 : 289 : 286 : 284 : 282 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.016: 0.021: 0.029: 0.042: 0.068: 0.130: 0.305: 0.370: 0.229: 0.101: 0.057: 0.036: 0.026: 0.020: 0.015: 0.012:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.009: 0.043: 0.015: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

х= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200:  0:  200:  400:  600:  800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  281 :  280 :  279 :  279 :  278 :  277 :  277 :  276 :  276 :  276 :  275 :  275 :  275 :  274 :  274 :  274 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```



821

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Qc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 90 :     | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.000:  | 0.000:  |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6003 :  | 6003 :  |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.000:  | 0.000:  |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6002 :  | 6002 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -10800:  | -10600: | -10400: | -10200: | -10000: | -9800:  | -9600:  | -9400:  | -9200:  | -9000:  | -8800:  | -8600:  | -8400:  | -8200:  | -8000:  | -7800:  |
| Qc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 90 :     | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 89 :    | 89 :    | 89 :    | 88 :    | 87 :    | 86 :    | 85 :    | 85 :    | 84 :    | 84 :    | 84 :    |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки   | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.000: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | :       | :       | :       | 0.000:  | 0.000:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | :       | :       | :       | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -7600:   | -7400:  | -7200:  | -7000:  | -6800:  | -6600:  | -6400:  | -6200:  | -6000:  | -5800:  | -5600:  | -5400:  | -5200:  | -5000:  | -4800:  | -4600:  |
| Qc   | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.013:  | 0.016:  |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 83 :     | 83 :    | 82 :    | 82 :    | 82 :    | 81 :    | 80 :    | 80 :    | 79 :    | 78 :    | 77 :    | 76 :    | 75 :    | 74 :    | 72 :    | 70 :    |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.012:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки   | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -4400:   | -4200:  | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000:  | -1800:  | -1600:  | -1400:  |
| Qc   | : 0.019: | 0.024:  | 0.030:  | 0.040:  | 0.054:  | 0.077:  | 0.110:  | 0.128:  | 0.104:  | 0.071:  | 0.050:  | 0.036:  | 0.028:  | 0.022:  | 0.018:  | 0.015:  |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 68 :     | 121 :   | 127 :   | 134 :   | 46 :    | 34 :    | 17 :    | 356 :   | 337 :   | 322 :   | 311 :   | 303 :   | 298 :   | 294 :   | 291 :   | 289 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 0.016: | 0.024:  | 0.030:  | 0.040:  | 0.049:  | 0.070:  | 0.097:  | 0.108:  | 0.088:  | 0.061:  | 0.043:  | 0.031:  | 0.023:  | 0.018:  | 0.014:  | 0.012:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.003: | :       | :       | :       | :       | 0.005:  | 0.007:  | 0.013:  | 0.020:  | 0.017:  | 0.011:  | 0.007:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.003:  |
| Ки   | : 6001 : | :       | :       | :       | :       | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -1200:   | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| Qc   | : 0.012: | 0.011:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 287 :    | 285 :   | 284 :   | 283 :   | 282 :   | 281 :   | 281 :   | 280 :   | 279 :   | 279 :   | 278 :   | 278 :   | 277 :   | 277 :   | 276 :   | 276 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 0.010: | 0.008:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.003: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 2000:    | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 276 :    | 275 :   | 274 :   | 274 :   | 273 :   | 273 :   | 272 :   | 272 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 0.002: | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви   | : 0.001: | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | 0.000:  | :       | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.001:  | 0.000:  |
| Ки   | : 6001 : | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | :       | 6003 :  | :       | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 5200:    | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 270 :    | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 0.000: | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 6003 : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

```

Ви : 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6002 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : : : : : : : :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : : : : : : : :
 : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : :
 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : :
~~~~~
-----
y= -2300 : Y-строка 61 Стах= 0.182 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=171)
-----
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
 : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 89 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 86 : 86 : 85 : 84 : 83 : 83 : 82 : 81 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:      :      :      : 0.000: 0.001:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```

|       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.011:  | 0.013:  | 0.017:  |
| Cc    | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп:  | 81 :     | 80 :    | 80 :    | 79 :    | 79 :    | 78 :    | 77 :    | 76 :    | 75 :    | 74 :    | 73 :    | 101 :   | 102 :   | 104 :   | 105 :   | 107 :   |
| Уоп:  | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.011:  | 0.013:  | 0.017:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | :       |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -4400:   | -4200:  | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000:  | -1800:  | -1600:  | -1400:  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.021: | 0.027:  | 0.036:  | 0.052:  | 0.079:  | 0.126:  | 0.182:  | 0.168:  | 0.110:  | 0.069:  | 0.047:  | 0.033:  | 0.025:  | 0.020:  | 0.017:  | 0.014:  |
| Cc    | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп:  | 110 :    | 113 :   | 117 :   | 124 :   | 134 :   | 149 :   | 171 :   | 196 :   | 216 :   | 229 :   | 238 :   | 244 :   | 248 :   | 302 :   | 298 :   | 295 :   |
| Уоп:  | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.021: | 0.027:  | 0.036:  | 0.052:  | 0.079:  | 0.125:  | 0.180:  | 0.168:  | 0.110:  | 0.069:  | 0.047:  | 0.033:  | 0.025:  | 0.016:  | 0.013:  | 0.011:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | 0.001:  | 0.002:  | :       | :       | :       | :       | :       | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | 6004 :  | 6004 :  | :       | :       | :       | :       | :       | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -1200:   | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.012: | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Cc    | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп:  | 293 :    | 291 :   | 289 :   | 287 :   | 286 :   | 285 :   | 284 :   | 283 :   | 283 :   | 282 :   | 281 :   | 281 :   | 280 :   | 279 :   | 279 :   | 278 :   |
| Уоп:  | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.009: | 0.008:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.003: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 2000:    | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc    | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп:  | 278 :    | 277 :   | 277 :   | 276 :   | 275 :   | 275 :   | 274 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   |
| Уоп:  | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.002: | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.001: | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | :       | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | :       |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 5200:    | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc    | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп:  | 272 :    | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   |
| Уоп:  | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | : 0.000: | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки    | : 6002 : | 6003 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 8400:    | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Cc    | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп:  | 271 :    | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Уоп:  | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| ~~~~~ |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 11600:   | 11800:  | 12000:  | 12200:  | 12400:  | 12600:  | 12800:  | 13000:  | 13200:  | 13400:  | 13600:  | 13800:  | 14000:  | 14200:  | 14400:  | 14600:  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Cc    | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп:  | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Уоп:  | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| :     | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

```

Ки : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
y= -2500 : Y-строка 62 Стах= 0.629 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=164)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 :
Уоп: : : : : : : : : : 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00:
 : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 :
Уоп: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00:
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 85 : 84 : 83 : 82 : 81 : 81 : 80 : 79 :
Уоп: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00:
 : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: : : 0.000: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 78 : 78 : 77 : 76 : 76 : 75 : 74 : 73 : 95 : 95 : 96 : 96 : 97 : 98 : 99 : 100 :
Уоп: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00:
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.022: 0.030: 0.042: 0.065: 0.121: 0.348: 0.629: 0.554: 0.245: 0.100: 0.057: 0.038: 0.027: 0.021: 0.016: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 101 : 103 : 106 : 111 : 118 : 133 : 164 : 207 : 232 : 244 : 251 : 255 : 257 : 259 : 261 : 262 :
Уоп: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00:
 : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.022: 0.030: 0.042: 0.065: 0.121: 0.348: 0.625: 0.554: 0.245: 0.100: 0.057: 0.038: 0.027: 0.021: 0.016: 0.013:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : 0.003: : : : : : : :
Ки : : : : : : 6004 : : : : : : : : : :
~~~~~

```

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -1200:  | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| Qc : | 0.011:  | 0.010:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  |
| Cc : | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 298 :   | 295 :   | 293 :   | 292 :   | 290 :   | 289 :   | 288 :   | 287 :   | 286 :   | 285 :   | 284 :   | 283 :   | 283 :   | 282 :   | 281 :   | 281 :   |
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | 0.009:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 2000:   | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc : | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 280 :   | 279 :   | 279 :   | 278 :   | 277 :   | 276 :   | 276 :   | 275 :   | 275 :   | 274 :   | 274 :   | 274 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   |
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | 0.000:  | 0.000:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | :       | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 5200:   | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc : | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   |
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 6002 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

|      |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 8400:   | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:  | 10000: | 10200: | 10400: | 10600: | 10800: | 11000: | 11200: | 11400: |
| Qc : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Cc : | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 11600: | 11800: | 12000: | 12200: | 12400: | 12600: | 12800: | 13000: | 13200: | 13400: | 13600: | 13800: | 14000: | 14200: | 14400: | 14600: |
| Qc : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Cc : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Уоп: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 14800: | 15000: | 15200: | 15400: | 15600: | 15800: | 16000: | 16200: | 16400: | 16600: | 16800: | 17000: | 17200: |
| Qc : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Cc : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Уоп: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

у= -2700 : Y-строка 63 Стах= 2.439 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=126)

|           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=-17200: | -17000: | -16800: | -16600: | -16400: | -16200: | -16000: | -15800: | -15600: | -15400: | -15200: | -15000: | -14800: | -14600: | -14400: | -14200: |
| Qc :      | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc :      | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп:      | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 88 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Уоп: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Ви:  | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Уоп: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -14000 | -13800 | -13600 | -13400 | -13200 | -13000 | -12800 | -12600 | -12400 | -12200 | -12000 | -11800 | -11600 | -11400 | -11200 | -11000 |
| Qc   | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  |
| Cc   | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000  |
| Фоп: | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     | 86     | 86     | 86     | 86     | 86     | 86     | 86     |
| Уоп: | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  |
| Ви:  | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки:  | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Уоп: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки:  | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=   | -10800 | -10600 | -10400 | -10200 | -10000 | -9800 | -9600 | -9400 | -9200 | -9000 | -8800 | -8600 | -8400 | -8200 | -8000 | -7800 |
| Qc   | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| Cc   | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Фоп: | 86     | 86     | 85     | 85     | 85     | 85    | 85    | 84    | 83    | 82    | 81    | 80    | 79    | 79    | 78    | 77    |
| Уоп: | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Ви:  | :      | :      | :      | :      | :      | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | :      | :      | :      | :      | :      | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Уоп: | :      | :      | :      | :      | :      | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | :      | :      | :      | :      | :      | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=   | -7600 | -7400 | -7200 | -7000 | -6800 | -6600 | -6400 | -6200 | -6000 | -5800 | -5600 | -5400 | -5200 | -5000 | -4800 | -4600 |
| Qc   | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.018 |
| Cc   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Фоп: | 76    | 75    | 75    | 74    | 73    | 91    | 91    | 91    | 91    | 91    | 91    | 91    | 91    | 92    | 92    | 92    |
| Уоп: | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Ви:  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Уоп: | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=   | -4400 | -4200 | -4000 | -3800 | -3600 | -3400 | -3200 | -3000 | -2800 | -2600 | -2400 | -2200 | -2000 | -1800 | -1600 | -1400 |
| Qc   | 0.023 | 0.031 | 0.045 | 0.074 | 0.163 | 0.574 | 2.439 | 1.488 | 0.426 | 0.125 | 0.063 | 0.040 | 0.028 | 0.021 | 0.017 | 0.014 |
| Cc   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Фоп: | 92    | 93    | 93    | 95    | 96    | 101   | 126   | 247   | 261   | 264   | 266   | 267   | 268   | 268   | 268   | 268   |
| Уоп: | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 6.16  | 11.09 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Ви:  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Уоп: | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=   | -1200 | -1000 | -800  | -600  | -400  | -200  | 0     | 200   | 400   | 600   | 800   | 1000  | 1200  | 1400  | 1600  | 1800  |
| Qc   | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| Cc   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Фоп: | 268   | 269   | 269   | 296   | 294   | 292   | 291   | 290   | 289   | 288   | 287   | 286   | 285   | 284   | 284   | 283   |
| Уоп: | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Ви:  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Уоп: | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=   | 2000  | 2200  | 2400  | 2600  | 2800  | 3000  | 3200  | 3400  | 3600  | 3800  | 4000  | 4200  | 4400  | 4600  | 4800  | 5000  |
| Qc   | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Cc   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Фоп: | 282   | 281   | 280   | 280   | 279   | 278   | 277   | 277   | 276   | 276   | 275   | 275   | 275   | 275   | 274   | 274   |
| Уоп: | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Ви:  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Уоп: | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |

```

-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.000: : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 272 : : : : : : : : : :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
-----
y= -2900 : Y-строка 64 Стах= 1.226 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 26)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 86 :
Уоп: : : : : : : : : : :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000:
Ки : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : 0.000:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6002 :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```



829

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
y= -3100 : Y-строка 65 Стах= 0.390 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 12)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : 86 : 86 : 86 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 :
Уоп: : : : : : : : : : : : : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 80 : 79 : 84 : 84 : 85 : 85 : 85 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.014: 0.017:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 81 : 80 : 78 : 77 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.014: 0.017:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
х= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
~~~~~
Qc : 0.022: 0.028: 0.039: 0.059: 0.099: 0.202: 0.390: 0.353: 0.162: 0.085: 0.052: 0.036: 0.026: 0.020: 0.016: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 75 : 72 : 68 : 63 : 54 : 38 : 12 : 340 : 317 : 303 : 295 : 290 : 287 : 285 : 283 : 281 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.022: 0.028: 0.039: 0.059: 0.099: 0.202: 0.380: 0.353: 0.162: 0.085: 0.052: 0.036: 0.026: 0.020: 0.016: 0.013:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.009:      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 6002:      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.002:      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 6001:      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
х= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
~~~~~
Qc : 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 280 : 279 : 278 : 278 : 277 : 277 : 276 : 296 : 294 : 293 : 292 : 291 : 290 : 289 : 288 : 287 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      :      :      :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
х= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
~~~~~
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 286 : 285 : 284 : 283 : 282 : 281 : 280 : 280 : 279 : 279 : 278 : 278 : 278 : 277 : 277 : 277 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.000:      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6001 :      :      :      :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
х= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
~~~~~
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.000:      : 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6003 :      : 6003 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
х= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
~~~~~
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 275 : 275 : 275 : 275 : 274 : 274 : 274 : 274 :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :      :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
х= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
~~~~~
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:         :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
х= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:         :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

у= -3300 : Y-строка 66 Стах= 0.128 долей ПДК (х= -3200.0; напр.ветра= 7)

```

-----
х=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:         :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
х= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 :
Уоп: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00:
:         :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
х= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 82 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 80 : 81 : 82 : 82 : 82 : 82 :
Уоп: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00:
:         :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :
Ки :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
х= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 80 : 80 : 79 : 78 : 78 : 76 : 75 : 74 : 72 : 70 :
Уоп: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00:
:         :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

|       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ~~~~~ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ----- |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -4400:  | -4200:  | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000:  | -1800:  | -1600:  | -1400:  |
| Qc :  | 0.020:  | 0.025:  | 0.033:  | 0.046:  | 0.065:  | 0.091:  | 0.128:  | 0.111:  | 0.083:  | 0.059:  | 0.042:  | 0.031:  | 0.024:  | 0.019:  | 0.015:  | 0.012:  |
| Cc :  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп:  | 67 :    | 63 :    | 58 :    | 51 :    | 41 :    | 26 :    | 7 :     | 347 :   | 329 :   | 316 :   | 307 :   | 301 :   | 296 :   | 292 :   | 290 :   | 288 :   |
| Уоп:  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Вн :  | 0.020:  | 0.025:  | 0.033:  | 0.046:  | 0.065:  | 0.091:  | 0.113:  | 0.109:  | 0.083:  | 0.059:  | 0.042:  | 0.031:  | 0.024:  | 0.019:  | 0.015:  | 0.012:  |
| Кн :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | 0.001:  | 0.011:  | 0.001:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Кн :  | :       | :       | :       | :       | :       | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.003:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Кн :  | :       | :       | :       | :       | :       | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| ~~~~~ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ----- |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -1200:  | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| Qc :  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Cc :  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп:  | 286 :   | 284 :   | 283 :   | 282 :   | 281 :   | 281 :   | 280 :   | 279 :   | 279 :   | 296 :   | 294 :   | 293 :   | 292 :   | 291 :   | 290 :   | 289 :   |
| Уоп:  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Вн :  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Кн :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  |
| Кн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Кн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| ~~~~~ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ----- |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 2000:   | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc :  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc :  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп:  | 288 :   | 287 :   | 286 :   | 285 :   | 284 :   | 283 :   | 282 :   | 281 :   | 281 :   | 280 :   | 280 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 278 :   |
| Уоп:  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Вн :  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Кн :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  |
| Вн :  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | 0.000:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | :       |
| Кн :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | :       |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Кн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| ~~~~~ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ----- |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 5200:   | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc :  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc :  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп:  | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   |
| Уоп:  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Вн :  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Кн :  | 6003 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Кн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Кн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| ~~~~~ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ----- |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 8400:   | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| Qc :  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Cc :  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп:  | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Уоп:  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Кн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Кн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Кн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| ~~~~~ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ----- |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 11600:  | 11800:  | 12000:  | 12200:  | 12400:  | 12600:  | 12800:  | 13000:  | 13200:  | 13400:  | 13600:  | 13800:  | 14000:  | 14200:  | 14400:  | 14600:  |
| Qc :  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Cc :  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Уоп:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Кн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Вн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Кн :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ки | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ви | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ки | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ви | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ки | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----

```

y= -3500 : Y-строка 67 Стах= 0.170 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=208)

```

-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----

```

```

-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 :
Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----

```

```

-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 79 : 80 : 80 : 80 :
Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----

```

```

-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 80 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 77 : 76 : 75 : 74 : 73 : 72 : 70 : 68 : 66 :
Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----

```

|                                                                                                                    |          |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |          |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                    |          |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |          |        |        |        |        |
| Qc                                                                                                                 | : 0.018: | 0.022: | 0.027: | 0.035:   | 0.044: | 0.057:   | 0.072: | 0.134: | 0.170: | 0.063: | 0.033: | 0.026:   | 0.021: | 0.017: | 0.014: | 0.012: |
| Cc                                                                                                                 | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп:                                                                                                               | 60       | 55     | 49     | 42       | 32     | 19       | 5      | 137    | 208    | 244    | 316    | 309      | 304    | 299    | 296    | 293    |
| Уоп:                                                                                                               | 12.00    | :12.00 | :12.00 | :12.00   | :12.00 | :12.00   | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00   | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00 |
| Вн                                                                                                                 | : 0.018: | 0.022: | 0.027: | 0.035:   | 0.044: | 0.053:   | 0.060: | 0.134: | 0.170: | 0.063: | 0.033: | 0.026:   | 0.021: | 0.017: | 0.014: | 0.012: |
| Кн                                                                                                                 | : 6003   | : 6003 | : 6003 | : 6003   | : 6003 | : 6003   | : 6003 | : 6004 | : 6004 | : 6004 | : 6003 | : 6003   | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 |
| Вн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | : 0.003: | 0.010: | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Кн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | : 6002:  | 6002:  | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Вн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | : 0.001: | 0.003: | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Кн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | : 6001:  | 6001:  | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
|                                                                                                                    |          |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |          |        |        |        |        |
| x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:                      |          |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |          |        |        |        |        |
| Qc                                                                                                                 | : 0.010: | 0.009: | 0.007: | 0.006:   | 0.006: | 0.005:   | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.003:   | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: |
| Cc                                                                                                                 | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп:                                                                                                               | 291      | : 289  | : 288  | : 286    | : 285  | : 284    | : 283  | : 283  | : 282  | : 281  | : 296  | : 294    | : 293  | : 292  | : 291  | :      |
| Уоп:                                                                                                               | 12.00    | :12.00 | :12.00 | :12.00   | :12.00 | :12.00   | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00   | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00 |
| Вн                                                                                                                 | : 0.010: | 0.009: | 0.007: | 0.006:   | 0.006: | 0.005:   | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.002:   | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
| Кн                                                                                                                 | : 6003   | : 6003 | : 6003 | : 6003   | : 6003 | : 6003   | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6003 | : 6002   | : 6002 | : 6002 | : 6002 | : 6002 |
| Вн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000: |
| Кн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | : 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  |
| Вн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Кн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
|                                                                                                                    |          |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |          |        |        |        |        |
| x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:                 |          |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |          |        |        |        |        |
| Qc                                                                                                                 | : 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:   | 0.002: | 0.002:   | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001:   | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Cc                                                                                                                 | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп:                                                                                                               | 290      | : 289  | : 287  | : 286    | : 285  | : 284    | : 283  | : 282  | : 282  | : 281  | : 281  | : 281    | : 281  | : 280  | : 280  | : 280  |
| Уоп:                                                                                                               | 12.00    | :12.00 | :12.00 | :12.00   | :12.00 | :12.00   | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00   | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00 |
| Вн                                                                                                                 | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001:   | 0.001: | 0.001:   | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001:   | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.000: |
| Кн                                                                                                                 | : 6002   | : 6002 | : 6002 | : 6002   | : 6002 | : 6002   | : 6002 | : 6003 | : 6002 | : 6002 | : 6003 | : 6003   | : 6002 | : 6003 | : 6003 | : 6003 |
| Вн                                                                                                                 | :        | :      | :      | : 0.000: | 0.001: | 0.001:   | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Кн                                                                                                                 | :        | :      | :      | : 6003   | : 6003 | : 6003   | : 6003 | : 6002 | : 6003 | : 6003 | : 6002 | : 6002   | : 6003 | : 6002 | : 6002 | : 6002 |
| Вн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Кн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
|                                                                                                                    |          |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |          |        |        |        |        |
| x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:                 |          |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |          |        |        |        |        |
| Qc                                                                                                                 | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001:   | 0.001: | 0.001:   | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001:   | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Cc                                                                                                                 | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп:                                                                                                               | 279      | : 279  | : 279  | : 279    | : 279  | : 278    | : 278  | : 278  | : 278  | : 278  | : 277  | : 277    | : 277  | : 277  | : 277  | : 277  |
| Уоп:                                                                                                               | 12.00    | :12.00 | :12.00 | :12.00   | :12.00 | :12.00   | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00   | :12.00 | :12.00 | :12.00 | :12.00 |
| Вн                                                                                                                 | : 0.000: | 0.000: | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Кн                                                                                                                 | : 6003   | : 6003 | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Вн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Кн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Вн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Кн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
|                                                                                                                    |          |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |          |        |        |        |        |
| x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:         |          |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |          |        |        |        |        |
| Qc                                                                                                                 | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000:   | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Cc                                                                                                                 | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп:                                                                                                               | 277      | : 277  | : 276  | : 276    | : 276  | : 276    | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Уоп:                                                                                                               | 12.00    | :12.00 | :12.00 | :12.00   | :12.00 | :12.00   | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Вн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Кн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Вн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Кн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Вн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Кн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
|                                                                                                                    |          |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |          |        |        |        |        |
| x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600: |          |        |        |          |        |          |        |        |        |        |        |          |        |        |        |        |
| Qc                                                                                                                 | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Cc                                                                                                                 | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп:                                                                                                               | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Уоп:                                                                                                               | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Вн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Кн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Вн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |
| Кн                                                                                                                 | :        | :      | :      | :        | :      | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | :      | :      |

```

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
y= -3700 : Y-строка 68 Стах= 0.288 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=312)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      : 12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 79 : 78 : 78 : 78 : 78 : 77 : 77 : 77 : 77 : 76 : 76 : 76 : 77 : 77 : 77 : 77 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :
Ки :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 77 : 77 : 76 : 76 : 75 : 75 : 74 : 73 : 72 : 70 : 69 : 67 : 65 : 63 : 60 : 57 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.033: 0.042: 0.054: 0.184: 0.288: 0.073: 0.026: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```



|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Фоп: | 53    | 49    | 43    | 35    | 26    | 15    | 79    | 63    | 312   | 283   | 322   | 316   | 310   | 305   | 302   | 299   | : |
| Уоп: | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.65 | 6.86  | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | : |
| Ви   | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.054 | 0.184 | 0.288 | 0.073 | 0.026 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | : |
| Ки   | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6004  | 6004  | 6004  | 6004  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | : |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | 0.001 | 0.005 | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | 6002  | 6002  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | 0.001 | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | 6001  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| x=   | -1200 | -1000 | -800  | -600  | -400  | -200  | 0     | 200   | 400   | 600   | 800   | 1000  | 1200  | 1400  | 1600  | 1800  | : |
| Qc   | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | : |
| Сс   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | : |
| Фоп: | 296   | 294   | 292   | 291   | 289   | 288   | 287   | 286   | 285   | 284   | 283   | 283   | 282   | 282   | 282   | 282   | : |
| Уоп: | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | : |
| Ви   | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | : |
| Ки   | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | 6003  | : |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| x=   | 2000  | 2200  | 2400  | 2600  | 2800  | 3000  | 3200  | 3400  | 3600  | 3800  | 4000  | 4200  | 4400  | 4600  | 4800  | 5000  | : |
| Qc   | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | : |
| Сс   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | : |
| Фоп: | 282   | 290   | 289   | 287   | 286   | 285   | 284   | 284   | 283   | 283   | 283   | 282   | 282   | 282   | 281   | 281   | : |
| Уоп: | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | : |
| Ви   | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | : |
| Ки   | 6003  | 6002  | 6002  | 6002  | 6002  | 6002  | 6003  | 6002  | 6003  | 6003  | 6002  | 6003  | 6003  | 6002  | 6003  | 6003  | : |
| Ви   | :     | :     | :     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | :     | :     | : |
| Ки   | :     | :     | :     | 6003  | 6003  | 6003  | 6002  | 6003  | 6002  | 6003  | 6002  | 6003  | 6002  | 6003  | :     | :     | : |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| x=   | 5200  | 5400  | 5600  | 5800  | 6000  | 6200  | 6400  | 6600  | 6800  | 7000  | 7200  | 7400  | 7600  | 7800  | 8000  | 8200  | : |
| Qc   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | : |
| Сс   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | : |
| Фоп: | 278   | 278   | 277   | 277   | 277   | 277   | 277   | 279   | 279   | 279   | 279   | 278   | 278   | 278   | 278   | 278   | : |
| Уоп: | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | : |
| Ви   | 0.000 | 0.000 | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ки   | 6003  | 6003  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| x=   | 8400  | 8600  | 8800  | 9000  | 9200  | 9400  | 9600  | 9800  | 10000 | 10200 | 10400 | 10600 | 10800 | 11000 | 11200 | 11400 | : |
| Qc   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | : |
| Сс   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | : |
| Фоп: | 278   | 278   | 277   | 277   | 277   | 277   | 277   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Уоп: | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| x=   | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | 12600 | 12800 | 13000 | 13200 | 13400 | 13600 | 13800 | 14000 | 14200 | 14400 | 14600 | : |
| Qc   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | : |
| Сс   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | : |
| Фоп: | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Уоп: | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ви   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |
| Ки   | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | : |

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

u= -3900 : Y-строка 69 Стах= 0.103 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=345)

x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 :
Уоп: : : : : : : : : : :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 78 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 77 : 77 : 77 : 76 : 76 : 76 : 75 : 75 : 75 : 74 : 74 : 74 : 75 : 75 : 75 : 75 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 74 : 74 : 73 : 73 : 72 : 71 : 70 : 69 : 68 : 67 : 65 : 63 : 61 : 58 : 55 : 52 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.027: 0.033: 0.037: 0.067: 0.103: 0.043: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 48 : 43 : 37 : 30 : 21 : 12 : 4 : 26 : 345 : 314 : 328 : 321 : 315 : 311 : 307 : 304 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

```

|    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ви | : 0.014: | 0.016: | 0.019: | 0.021: | 0.023: | 0.026: | 0.027: | 0.067: | 0.075: | 0.043: | 0.021: | 0.018: | 0.015: | 0.013: | 0.011: | 0.010: |
| Ки | : 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви | :        | :      | :      | 0.001: | 0.003: | 0.006: | 0.007: | :      | 0.025: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки | :        | :      | :      | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | :      | 6003 : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви | :        | :      | :      | :      | 0.001: | 0.002: | 0.002: | :      | 0.002: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки | :        | :      | :      | :      | 6001 : | 6001 : | 6001 : | :      | 6002 : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -1200:   | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| Qc   | : 0.009: | 0.008:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 301 :    | 298 :   | 296 :   | 294 :   | 293 :   | 291 :   | 290 :   | 289 :   | 288 :   | 287 :   | 286 :   | 285 :   | 285 :   | 285 :   | 284 :   | 284 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.009: | 0.008:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки   | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 2000:    | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 284 :    | 285 :   | 290 :   | 288 :   | 287 :   | 286 :   | 286 :   | 285 :   | 285 :   | 284 :   | 284 :   | 283 :   | 283 :   | 283 :   | 282 :   | 282 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.002: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Ки   | : 6003 : | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви   | :        | :       | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       |
| Ки   | :        | :       | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | :       | :       |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 5200:    | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 282 :    | 282 :   | 281 :   | 281 :   | 281 :   | 281 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.000: | :       | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 6003 : | :       | 6003 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

|      |          |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 8400:    | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:  | 9800:  | 10000: | 10200: | 10400: | 10600: | 10800: | 11000: | 11200: | 11400: |
| Qc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | 279 :    | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 11600:   | 11800: | 12000: | 12200: | 12400: | 12600: | 12800: | 13000: | 13200: | 13400: | 13600: | 13800: | 14000: | 14200: | 14400: | 14600: |
| Qc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Cc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Уоп: | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 14800: | 15000: | 15200: | 15400: | 15600: | 15800: | 16000: | 16200: | 16400: | 16600: | 16800: | 17000: | 17200: |
| Qc   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Cc   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Фоп: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Уоп: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Qc   | : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Cc   | : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Uоп: | : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| :    | : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

```

~~~~~
y= -4100 : Y-строка 70  Стах= 0.043 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=350)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.029: 0.027: 0.043: 0.025: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

```

y= -4300 : Y-строка 71 Стах= 0.028 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=351)

x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.011: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.022: 0.023: 0.023: 0.028: 0.024: 0.016: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -4500 : Y-строка 72 Стах= 0.022 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=352)

x= -17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```



```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y=-4900 : Y-строка 74 Стах= 0.015 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=354)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -5100 : Y-строка 75 Стах= 0.013 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=354)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -5300 : Y-строка 76 Стах= 0.012 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=355)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

```



```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -5500 : Y-строка 77 Стах= 0.011 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=355)

x= -17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```



```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y=-5900 : Y-строка 79 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -6100 : Y-строка 80 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -6300 : Y-строка 81 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -6500 : Y-строка 82 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x= -17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```

y= -6700 : Y-строка 83 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= -6900 : Y-строка 84 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -7100 : Y-строка 85 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -7300 : Y-строка 86 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

```



```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -7500 : Y-строка 87 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x= -17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```



```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= -7900 : Y-строка 89 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -8100 : Y-строка 90 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -8300 : Y-строка 91 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

```

857

[illegible]

```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y=-8900 : Y-строка 94 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -9100 : Y-строка 95 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -9300 : Y-строка 96 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

```



```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -9500 : Y-строка 97 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

```

[illegible]

```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= -3000.0 м, Y= -1500.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.5447152 доли ПДКмр |  
 | 0.0000254 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 206 град.
 и скорости ветра 4.79 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000101 6002	П1	0.00000351	2.544715	100.0	100.0	725197

Остальные источники не влияют на данную точку.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:01

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
 ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра	X= 0 м; Y= 0
Длина и ширина	L= 34400 м; B= 19400 м
Шаг сетки (dX=dY)	D= 200 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

6-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
6																				
7-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
7																				
8-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
8																				
9-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
9																				
10-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
10																				
11-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
11																				
12-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
12																				
13-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
13																				
14-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
14																				
15-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
15																				
16-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
16																				
17-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
17																				
18-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
18																				
19-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
19																				
20-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
20																				
21-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
21																				
22-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
22																				
23-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
23																				
24-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
24																				
25-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000		-
25																				
26-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000		-
26																				
27-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000		-
27																				
28-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000		-
28																				
29-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000		-
29																				
30-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000		-
30																				
31-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001		-
31																				
32-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001		-
32																				
33-		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001		-
33																				

34-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	-
34																			
35-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	-
35																			
36-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
36																			-
37-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
37																			
38-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
38																			
39-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
39																			
40-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
40																			
41-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
41																			
42-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
42																			
43-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
43																			
44-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
44																			
45-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
45																			
46-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
46																			
47-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
47																			
48-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
48																			
49-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
49																			
50-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
50																			
51-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
51																			
52-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
52																			
53-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
53																			
54-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
54																			
55-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
55																			
56-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
56																			
57-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
57																			
58-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
58																			
59-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
59																			
60-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
60																			
61-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
61																			
62-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
62																			

[illegible]

91-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	
91																			
92-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	
92																			
93-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	
93																			
94-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	
94																			
95-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	
95																			
96-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
96																			
97-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
97																			
98-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
98																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1																			
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
13	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
14	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
15	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
16	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
17	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
18	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
19	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

48	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.016	0.017	0.019	0.020		-
49	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.015	0.018	0.020	0.022	0.023		-
50	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.024	0.027	0.029		-
51	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.014	0.016	0.018	0.021	0.025	0.029	0.034	0.036		-
52	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.013	0.015	0.018	0.022	0.026	0.031	0.036	0.044	0.048		-
53	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.014	0.017	0.021	0.025	0.031	0.039	0.049	0.061	0.069		-
54	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.010	0.011	0.013	0.015	0.019	0.023	0.029	0.037	0.050	0.070	0.099	0.113		-
55	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.010	0.012	0.014	0.016	0.020	0.025	0.032	0.043	0.061	0.098	0.223	0.258		-
56	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.014	0.017	0.021	0.026	0.034	0.048	0.076	0.162	0.401	0.534		-
57	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.014	0.017	0.021	0.027	0.036	0.052	0.092	0.303	0.951	2.545		-
58	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.014	0.017	0.021	0.026	0.035	0.051	0.089	0.267	0.764	1.446		-
59	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.014	0.016	0.020	0.025	0.033	0.046	0.071	0.132	0.314	0.413		-
60	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.010	0.011	0.013	0.016	0.019	0.024	0.030	0.040	0.054	0.077	0.110	0.128		-
61	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.013	0.017	0.021	0.027	0.036	0.052	0.079	0.126	0.182	0.168		-
62	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.010	0.012	0.014	0.017	0.022	0.030	0.042	0.065	0.121	0.348	0.629	0.554		-
63	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.010	0.012	0.014	0.018	0.023	0.031	0.045	0.074	0.163	0.574	2.439	1.488		-
64	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.010	0.012	0.014	0.018	0.023	0.031	0.044	0.071	0.148	0.479	1.226	0.984		-
65	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.010	0.011	0.014	0.017	0.022	0.028	0.039	0.059	0.099	0.202	0.390	0.353		-
66	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.020	0.025	0.033	0.046	0.065	0.091	0.128	0.111		-
67	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.015	0.018	0.022	0.027	0.035	0.044	0.057	0.072	0.134		-
68	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.010	0.011	0.013	0.016	0.019	0.023	0.027	0.033	0.042	0.054	0.184		-
69	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.014	0.016	0.019	0.022	0.027	0.033	0.037	0.067		-
70	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.014	0.016	0.019	0.023	0.027	0.029	0.027		-
71	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.017	0.020	0.022	0.023	0.023		-
72	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.019	0.019		-
73	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.014	0.015	0.016	0.016	0.017		-
74	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.014	0.015		-
75	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013		-

[illegible]

33		0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	
34																			
35		0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	
36		0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	
37		0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	
38		0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	
39		0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	
40		0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	
41		0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	
42		0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	
43		0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	
44		0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	
45		0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	
46		0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	
47		0.016	0.015	0.014	0.013	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	
48		0.019	0.018	0.016	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	
49		0.023	0.021	0.018	0.015	0.013	0.012	0.011	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	
50		0.027	0.024	0.020	0.017	0.015	0.013	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	
51		0.034	0.028	0.023	0.020	0.017	0.015	0.013	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	
52		0.042	0.034	0.027	0.023	0.019	0.017	0.014	0.012	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	
53		0.055	0.042	0.033	0.027	0.022	0.019	0.016	0.013	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	
54		0.076	0.054	0.041	0.032	0.025	0.021	0.017	0.014	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	
55		0																	

62	0.245	0.100	0.057	0.038	0.027	0.021	0.016	0.013	0.011	0.010	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	
																			-
63	0.426	0.125	0.063	0.040	0.028	0.021	0.017	0.014	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	
																			-
64	0.372	0.115	0.061	0.039	0.028	0.021	0.017	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	
																			-
65	0.162	0.085	0.052	0.036	0.026	0.020	0.016	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	
																			-
66	0.083	0.059	0.042	0.031	0.024	0.019	0.015	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	
																			-
67	0.170	0.063	0.033	0.026	0.021	0.017	0.014	0.012	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	
																			-
68	0.288	0.073	0.026	0.021	0.018	0.015	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	
																			-
69	0.103	0.043	0.021	0.018	0.015	0.013	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	
																			-
70	0.043	0.025	0.017	0.015	0.013	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	
																			-
71	0.028	0.024	0.016	0.013	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	
																			-
72	0.022	0.020	0.015	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	
																			-
73	0.018	0.017	0.014	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	
																			-
74	0.015	0.015	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	
																			-
75	0.013	0.013	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	
																			-
76	0.012	0.011	0.011	0.010	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	
																			-
77	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	
																			-
78	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	
																			-
79	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	
																			-
80	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
																			-
81	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
																			-
82	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
																			-
83	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	
																			-
84	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	
																			-
85	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	
																			-
86	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	
																			-
87	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	
																			-
88	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
																			-
89	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
																			-

90	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		-		
91	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		-	
92	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		-	
93	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		-	
94	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		-	
95	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001		-
96	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001		-
97	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		-
98	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		-
	-- -----																					
	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108				
	-- -----																					
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.				-
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.				-
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.				-
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	.	.				-
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	.				-
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000		-
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000			-
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000			-
9	0.00																					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

90	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
91	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
92	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
93	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	
94	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	
95	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	
96	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	
97	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	
98	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	
	109110111112113114115116117118119120121122123124125126 127128129130131132133134135136137138139140141142143144																	
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
28	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
29	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
30	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
31	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
32	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
33	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
34	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
35	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
36	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
37	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
38	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
39	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
40	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
41	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
42	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
43	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
44	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
45	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
46	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

47	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
48	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
49	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
50	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
51	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
52	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
53	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
54	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
55	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
56	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
57	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
58	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
59	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
60	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
61	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
62	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
63	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
64	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
65	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
66	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
67	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
68	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
69	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
70	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
71	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
72	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
73	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
74	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-

75																			
76	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
77	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
78	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
79	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
80	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
81	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
82	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
83	0.001	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
84	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
85	0.001	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
86	0.001	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
87	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
88	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
89	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
90	0.000	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
91	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
92	0.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
93	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
94	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
96	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
97	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
98	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																		
	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	
	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	
	-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

4																			
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
49	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
51	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
53	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
54	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-
60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		-

61	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
63	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
67	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
68	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
71	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
72	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
73	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
74	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
76	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
77	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
78	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
79	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
80	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
81	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
82	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
83	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
84	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
85	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
86	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
87	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
88	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-

895

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 27
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 28
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 29
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 30
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 31
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 32
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 33
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 34
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 35
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 36
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 37
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 38
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 39
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 40
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 41
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 42
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 43
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 45
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 46
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 47
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 48
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 49
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 50
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 51
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 52
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 53
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 54
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 55
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 56
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 57
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 58
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 59
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 60
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 61
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 62
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 63
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 64
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 65
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 66
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 67
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 68
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	- 69

Расшифровка обозначений															
Qc	-	суммарная концентрация	[доли ПДК]												
Cc	-	суммарная концентрация	[мг/м.куб]												
Фоп	-	опасное направл. ветра	[угл. град.]												
Uоп	-	опасная скорость ветра	[м/с]												
Ви	-	вклад ИСТОЧНИКА	в Qc [доли ПДК]												
Ки	-	код источника для верхней строки	Ви												

y=	-2866:	-5585:	-7359:	-3889:	-5606:	-2340:	-2740:	-7759:	-2687:	-8359:	-4806:	-5743:	-5206:	-5806:	-1258:
x=	-6:	12:	13:	15:	17:	23:	29:	35:	44:	46:	51:	51:	58:	67:	69:
Qc :	0.005:	0.003:	0.003:	0.004:	0.003:	0.005:	0.005:	0.002:	0.005:	0.002:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.005:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-7450:	-1940:	-8447:	-5901:	-2540:	-2528:	-2140:	-8421:	-1340:	-7307:	-4606:	-5427:	-2940:	-5006:	-7959:
x=	78:	81:	87:	91:	92:	96:	97:	-11:	-22:	-24:	-26:	-27:	-28:	-33:	-37:
Qc :	0.002:	0.005:	0.002:	0.003:	0.005:	0.005:	0.005:	0.002:	0.006:	0.003:	0.004:	0.003:	0.005:	0.004:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-5406:	-2540:	-1740:	-4406:	-3045:	-1540:	-4206:	-3140:	-1254:	-3871:	-4006:	-7559:	-7359:	-8159:	-5302:
x=	-39:	-42:	-44:	-53:	-57:	-62:	-62:	-84:	-86:	-86:	-87:	-89:	-97:	-98:	-99:
Qc :	0.004:	0.005:	0.006:	0.004:	0.005:	0.006:	0.004:	0.005:	0.006:	0.005:	0.004:	0.002:	0.003:	0.002:	0.004:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-8159:	-7559:	-4006:	-3907:	-6006:	-6059:	-1540:	-4206:	-2369:	-4406:	-7559:	-1740:	-2340:	-5406:	-7959:
x=	102:	111:	113:	116:	117:	130:	138:	138:	147:	147:	155:	156:	156:	161:	163:
Qc :	0.002:	0.002:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.005:	0.004:	0.005:	0.004:	0.002:	0.005:	0.005:	0.003:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-5006:	-4606:	-1340:	-7593:	-6206:	-6225:	-2210:	-1594:	-1540:	-5606:	-1429:	-8507:	-1340:	-2140:	-1263:
x=	167:	174:	178:	179:	185:	191:	199:	214:	216:	217:	219:	219:	221:	221:	223:
Qc :	0.003:	0.004:	0.005:	0.002:	0.003:	0.003:	0.005:	0.005:	0.005:	0.003:	0.005:	0.002:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-5289:	-7759:	-8359:	-2051:	-4806:	-6390:	-5206:	-6406:	-5806:	-8307:	-5206:	-7736:	-1940:	-5195:	-5406:
x=	231:	235:	246:	250:	251:	253:	258:	259:	267:	267:	276:	280:	281:	281:	291:
Qc :	0.003:	0.002:	0.002:	0.005:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.003:	0.002:	0.005:	0.003:	0.003:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-8159:	-6498:	-7759:	-3903:	-8139:	-8359:	-4006:	-5454:	-6006:	-1585:	-5102:	-4206:	-6606:	-4406:	-8533:
x=	295:	296:	296:	299:	299:	310:	313:	315:	317:	322:	332:	338:	339:	347:	349:
Qc :	0.002:	0.003:	0.002:	0.004:	0.002:	0.002:	0.004:	0.003:	0.003:	0.005:	0.003:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-1740:	-5023:	-7959:	-5006:	-8433:	-4606:	-5006:	-7880:	-6206:	-8081:	-5606:	-5618:	-2069:	-1905:	-1940:
x=	356:	361:	363:	367:	373:	374:	375:	381:	385:	391:	394:	400:	420:	423:	423:
Qc :	0.005:	0.003:	0.002:	0.003:	0.002:	0.003:	0.003:	0.002:	0.003:	0.002:	0.003:	0.003:	0.004:	0.005:	0.005:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-1740:	-1576:	-4940:	-7959:	-4806:	-6406:	-5806:	-8559:	-3900:	-4206:	-4209:	-4389:	-8023:	-5783:	-4406:
x=	426:	429:	433:	437:	451:	459:	467:	479:	483:	483:	483:	483:	483:	484:	491:
Qc :	0.005:	0.005:	0.003:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.003:	0.003:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-4006:	-5806:	-4065:	-4857:	-6006:	-6592:	-4806:	-4508:	-4742:	-5947:	-4606:	-6206:	-4606:	-4627:	-6006:

x=	492:	496:	497:	505:	517:	519:	525:	541:	551:	568:	574:	585:	588:	598:	599:
Qc :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-6112:	-6406:	-6516:	-6206:	-6276:	-6406:	-6441:	2138:	2233:	2325:	2433:	2513:	2633:	2701:	2833:
x=	653:	659:	670:	701:	737:	804:	821:	891:	906:	920:	937:	949:	968:	978:	999:
Qc :	0.003:	0.003:	0.002:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-2140:	-3224:	-8395:	-2740:	-1940:	-7163:	-5206:	-4806:	-8359:	-7759:	-5154:	-2340:	-2940:	-3806:	-7259:
x=	-103:	-108:	-109:	-113:	-119:	-125:	-142:	-149:	-154:	-165:	-166:	-177:	-194:	-202:	-209:
Qc :	0.006:	0.005:	0.002:	0.005:	0.006:	0.003:	0.004:	0.004:	0.002:	0.002:	0.004:	0.006:	0.005:	0.005:	0.003:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-3799:	-3140:	-1340:	-4606:	-5006:	-7959:	-1249:	-2540:	-1740:	-3197:	-4406:	-8279:	-1540:	-4206:	-3806:
x=	-215:	-221:	-222:	-226:	-233:	-237:	-240:	-242:	-244:	-251:	-253:	-253:	-262:	-262:	-269:
Qc :	0.005:	0.005:	0.006:	0.004:	0.004:	0.002:	0.007:	0.006:	0.007:	0.005:	0.004:	0.002:	0.007:	0.005:	0.005:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-4006:	-7559:	-8187:	-7355:	-7359:	-8159:	-2140:	-2740:	-4867:	-1940:	-8055:	-3727:	-4806:	-7759:	-2340:
x=	-287:	-289:	-289:	-293:	-297:	-298:	-303:	-313:	-314:	-319:	-333:	-345:	-349:	-365:	-377:
Qc :	0.005:	0.003:	0.002:	0.003:	0.003:	0.002:	0.007:	0.006:	0.004:	0.007:	0.002:	0.005:	0.004:	0.003:	0.007:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-3606:	-3597:	-2940:	-1245:	-4729:	-7461:	-3148:	-3140:	-1340:	-4606:	-4608:	-3468:	-7959:	-2540:	-1740:
x=	-387:	-390:	-394:	-395:	-395:	-395:	-399:	-421:	-422:	-426:	-426:	-436:	-437:	-442:	-444:
Qc :	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.004:	0.003:	0.006:	0.006:	0.007:	0.005:	0.005:	0.006:	0.002:	0.007:	0.007:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-4308:	-4406:	-1140:	-4487:	-3406:	-1540:	-4206:	-3806:	-8019:	-3259:	-3338:	-4006:	-1084:	-7559:	-7567:
x=	-448:	-453:	-455:	-457:	-458:	-462:	-462:	-469:	-475:	-482:	-482:	-487:	-489:	-489:	-497:
Qc :	0.005:	0.005:	0.007:	0.005:	0.006:	0.008:	0.005:	0.006:	0.002:	0.006:	0.006:	0.005:	0.008:	0.003:	0.003:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-2140:	-2740:	-3606:	-1940:	-3099:	-7759:	-3406:	-940:	-2340:	-923:	-1140:	-3140:	-2940:	-7983:	-1340:
x=	-503:	-513:	-517:	-519:	-547:	-565:	-566:	-572:	-577:	-583:	-589:	-592:	-594:	-617:	-622:
Qc :	0.007:	0.007:	0.006:	0.008:	0.007:	0.003:	0.006:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.003:	0.008:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-3322:	-940:	-7633:	-4272:	-7959:	-2540:	-1740:	-3869:	-1540:	-4206:	-3206:	-3806:	-3757:	-3981:	-958:
x=	-626:	-634:	-635:	-636:	-637:	-642:	-644:	-654:	-662:	-662:	-663:	-669:	-681:	-681:	-686:
Qc :	0.007:	0.008:	0.003:	0.005:	0.003:	0.008:	0.009:	0.006:	0.009:	0.006:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.008:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-4006:	-7899:	-2140:	-3645:	-4093:	-2740:	-3606:	-1940:	-3515:	-7815:	-3140:	-7759:	-3406:	-3385:	-7699:
x=	-687:	-687:	-703:	-708:	-708:	-713:	-717:	-719:	-739:	-757:	-763:	-765:	-766:	-771:	-773:
Qc :	0.006:	0.003:	0.008:	0.007:	0.006:	0.008:	0.007:	0.009:	0.007:	0.003:	0.008:	0.003:	0.007:	0.007:	0.003:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-2340:	-994:	-1140:	-2940:	-3332:	-1340:	-2540:	-1740:	-1540:	-1057:	-3336:	-2140:	-2740:	-1935:	-1940:
x=	-777:	-789:	-789:	-794:	-797:	-822:	-842:	-844:	-862:	-887:	-900:	-903:	-913:	-914:	-919:
Qc :	0.009:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.010:	0.009:	0.010:	0.010:	0.010:	0.008:	0.010:	0.009:	0.010:	0.010:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-1854:	-3140:	-2340:	-1120:	-1140:	-2940:	2888:	2033:	3033:	3076:	2016:	2233:	2433:	2633:	3088:
x=	-959:	-963:	-977:	-986:	-989:	-994:	1008:	1027:	1030:	1037:	1049:	1106:	1137:	1168:	1177:
Qc :	0.011:	0.009:	0.010:	0.011:	0.011:	0.009:	0.002:	0.003:	0.002:	0.002:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	2833:	1894:	2033:	3033:	2233:	3100:	2433:	1874:	2633:	2833:	2033:	3033:	1853:	3091:	2233:
x=	1199:	1207:	1227:	1230:	1306:	1317:	1337:	1341:	1368:	1399:	1427:	1430:	1475:	1475:	1506:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	2433:	2633:	2833:	1833:	2033:	3033:	3082:	2233:	2433:	1851:	2633:	3073:	2833:	2033:	3033:
x=	1537:	1568:	1599:	1609:	1627:	1630:	1634:	1706:	1737:	1762:	1768:	1792:	1799:	1827:	1830:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	2233:	1870:	2433:	3064:	3033:	2022:	2033:	2926:	2633:	2833:	2787:	2649:	2633:	2491:	2433:
x=	1906:	1914:	1937:	1951:	1954:	1963:	1966:	1967:	1968:	1978:	1983:	1999:	2000:	2003:	2005:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	2333:	2233:	2174:	-3340:	-1281:	-2046:	-1340:	-1764:	-1442:	-2540:	-1740:	-1540:	-1558:	-1675:	-2140:
x=	2007:	2010:	2011:	-1003:	-1012:	-1017:	-1022:	-1026:	-1039:	-1042:	-1044:	-1062:	-1066:	-1093:	-1103:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.009:	0.011:	0.011:	0.011:	0.011:	0.011:	0.010:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:	0.011:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-3336:	-2740:	-2158:	-3140:	-2329:	-2340:	-2940:	-3332:	-2499:	-2540:	-2638:	-3251:	-2740:	-2776:	-3170:
x=	-1111:	-1113:	-1120:	-1163:	-1174:	-1177:	-1194:	-1218:	-1227:	-1242:	-1277:	-1286:	-1313:	-1326:	-1353:
Qc :	0.010:	0.010:	0.012:	0.010:	0.011:	0.011:	0.011:	0.011:	0.011:	0.011:	0.012:	0.011:	0.012:	0.013:	0.012:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	-3140:	-2884:	-2940:	-2991:	9167:	9156:	9156:	9321:	9356:	9356:	9476:	9556:	9630:	9021:	9156:
x=	-1363:	-1371:	-1394:	-1415:	-4409:	-4419:	-4428:	-4429:	-4434:	-4440:	-4449:	-4460:	-4470:	-4543:	-4628:
Qc :	0.013:	0.013:	0.013:	0.014:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	9356:	9185:	9556:	9627:	9350:	9173:	9156:	8997:	8956:	8820:	8756:	8643:	8556:	8451:	8356:
x=	-4640:	-4646:	-4656:	-4669:	-4750:	-4759:	-4760:	-4768:	-4770:	-4777:	-4781:	-4786:	-4797:	-4811:	-4823:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	8258:	9356:	8156:	9556:	8066:	8956:	9623:	7956:	9156:	8356:	7873:	7756:	7956:	7681:	8556:
x=	-4835:	-4840:	-4848:	-4856:	-4859:	-4868:	-4868:	-4873:	-4873:	-4874:	-4884:	-4899:	-4906:	-4908:	-4916:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	7556:	7504:	8156:	7356:	7328:	7356:	8756:	7151:	7156:	7756:	6956:	6974:	6809:	6756:	6643:
x=	-4925:	-4933:	-4948:	-4953:	-4957:	-4972:	-4978:	-4981:	-4981:	-5002:	-5006:	-5006:	-5008:	-5009:	-5011:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y=	6556:	6477:	6311:	6356:	6146:	6156:	6356:	9356:	7556:	9556:	9620:	8956:	9156:	8356:	7156:
x=	-5012:	-5013:	-5015:	-5015:	-5018:	-5018:	-5025:	-5040:	-5051:	-5056:	-5067:	-5068:	-5073:	-5074:	-5081:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:


```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 7956: 8556: 6016: 8156: 7356: 8756: 5956: 6956: 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556:
-----
x= -5106: -5116: -5136: -5148: -5172: -5178: -5190: -5202: -5202: -5205: -5205: -5213: -5225: -5240: -5251:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 5886: 9556: 9616: 8956: 9156: 8356: 7156: 5956: 7956: 8556: 8156: 5756: 7356: 8756: 6956:
-----
x= -5253: -5256: -5267: -5268: -5273: -5274: -5281: -5303: -5306: -5316: -5348: -5371: -5372: -5378: -5402:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9613: 8956: 9156: 8356: 7156: 5786: 5956:
-----
x= -5402: -5405: -5405: -5413: -5425: -5440: -5451: -5456: -5466: -5468: -5473: -5474: -5481: -5499: -5503:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 6956: 7756: 5805: 6556: 6756: 6156: 6356: 5817: 9356: 7556:
-----
x= -5506: -5516: -5548: -5572: -5578: -5602: -5602: -5603: -5605: -5605: -5613: -5625: -5627: -5640: -5651:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 9556: 9609: 5705: 8956: 5905: 9156: 8356: 5705: 7156: 5933: 5665: 5943: 5956: 7956: 8556:
-----
x= -5656: -5665: -5667: -5668: -5672: -5673: -5674: -5675: -5681: -5691: -5694: -5696: -5703: -5706: -5716:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 8156: 6069: 7356: 8756: 6061: 5525: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 5505: 6105: 6156: 6356:
-----
x= -5748: -5765: -5772: -5778: -5779: -5785: -5801: -5802: -5802: -5805: -5805: -5806: -5810: -5813: -5825:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6195: 9356: 7556: 9556: 5505: 5451: 9606: 6188: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556:
-----
x= -5834: -5840: -5851: -5856: -5864: -5865: -5865: -5868: -5868: -5873: -5874: -5875: -5881: -5906: -5916:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 5378: 6341: 6305: 8156: 6316: 7356: 8756: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356:
-----
x= -5944: -5944: -5948: -5948: -5956: -5972: -5978: -5989: -5991: -6001: -6002: -6002: -6005: -6005: -6025:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 9356: 5342: 7556: 9556: 5505: 9602: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556: 6262: 5305:
-----
x= -6040: -6041: -6051: -6056: -6064: -6064: -6068: -6073: -6074: -6075: -6081: -6106: -6116: -6120: -6139:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 6298: 8156: 7356: 8756: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356: 5451: 9356: 7556: 9556:
-----
x= -6139: -6148: -6172: -6178: -6191: -6201: -6202: -6202: -6205: -6205: -6225: -6230: -6240: -6251: -6256:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 9599: 5505: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 6207: 7956: 8556: 5598: 6255: 8156: 7356: 8756:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -6263: -6264: -6268: -6273: -6274: -6275: -6281: -6285: -6306: -6316: -6321: -6334: -6348: -6372: -6378:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y=   6105:  5905:  6956:  7756:  6556:  6756:  6356:  9356:  7556:  9556:  5549:  9595:  6243:  8956:  9156:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -6391: -6401: -6402: -6402: -6405: -6405: -6425: -6440: -6451: -6456: -6461: -6462: -6464: -6468: -6473:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y=   8356:  5705:  7156:  6207:  7956:  8556:  8156:  7356:  8756:  5505:  6105:  5905:  5500:  6956:  7756:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -6474: -6475: -6481: -6504: -6506: -6516: -6548: -6572: -6578: -6587: -6591: -6601: -6602: -6602: -6602:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y=   6556:  6756:  6356:  5505:  9356:  6280:  7556:  9556:  9592:  8956:  9156:  8356:  5705:  6195:  7156:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -6605: -6605: -6625: -6626: -6640: -6642: -6651: -6656: -6662: -6668: -6673: -6674: -6675: -6675: -6681:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y=   7956:  8556:  5529:  8156:  6286:  6305:  7356:  8756:  6305:  6105:  5905:  6956:  7756:  6556:  6756:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -6706: -6716: -6736: -6748: -6760: -6766: -6772: -6778: -6789: -6791: -6801: -6802: -6802: -6805: -6805:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y=   6316:  6356:  9356:  6377:  7556:  9556:  9588:  8956:  5557:  9156:  8356:  5705:  7156:  7956:  6432:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -6821: -6825: -6840: -6845: -6851: -6856: -6861: -6868: -6870: -6873: -6874: -6875: -6881: -6906: -6912:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y=   8556:  8156:  6505:  7356:  8756:  6402:  6305:  6105:  6511:  5905:  6956:  7756:  5585:  6548:  6556:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -6916: -6948: -6970: -6972: -6978: -6979: -6989: -6991: -6998: -7001: -7002: -7002: -7004: -7004: -7005:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y=   6756:  6621:  6556:  6505:  9356:  7556:  6463:  9556:  6556:  9585:  8956:  9156:  8356:  5705:  6450:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -7005: -7016: -7031: -7036: -7040: -7051: -7052: -7056: -7058: -7060: -7068: -7073: -7074: -7075: -7077:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y=   7156:  5738:  7956:  8556:  8156:  7356:  8756:  5890:  6523:  6305:  6105:  5905:  6956:  7756:  6756:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -7081: -7095: -7106: -7116: -7148: -7172: -7178: -7186: -7186: -7189: -7191: -7201: -7202: -7202: -7205:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y=   6505:  9386:  9356:  7556:  9556:  6556:  6523:  7108:  8875:  9240:  9581:  8956:  8984:  9156:  8356:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -7214: -7235: -7240: -7251: -7256: -7258: -7259: -7259: -7259: -7259: -7259: -7268: -7272: -7273: -7274:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y=   7156:  9094:  6012:  7956:  8556:  6584:  7242:  6505:  8156:  7011:  6499:  8777:  7356:  8756:  7376:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -7281: -7284: -7302: -7306: -7316: -7320: -7320: -7332: -7348: -7351: -7357: -7357: -7372: -7378: -7381:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

~~~~~
y= 6316: 6305: 6105: 6706: 6956: 7756: 6756: 6134: 6810: 7486: 6913: 7556: 8680: 7596: 8356:
-----
x= -7387: -7389: -7391: -7393: -7402: -7402: -7405: -7418: -7418: -7424: -7442: -7451: -7454: -7467: -7474:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

```

~~~~~
y= 7956: 8558: 8556: 8156: 7711: 8436: 7756: 7827: 8356: 7956: 7967: 8326: 8217: 8156: 8107:
-----
x= -7506: -7515: -7516: -7548: -7564: -7576: -7602: -7661: -7674: -7706: -7710: -7710: -7735: -7748: -7759:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -1415.0 м, Y= -2991.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0135290 доли ПДКмр |
 | 0.0000001 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 278 град.  
 и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                              |             |     |            |          |          |        |              |
|------------------------------------------------|-------------|-----|------------|----------|----------|--------|--------------|
| Ном.                                           | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
| 1                                              | 000101 6003 | П1  | 0.00000403 | 0.013529 | 100.0    | 100.0  | 3355.41      |
| Остальные источники не влияют на данную точку. |             |     |            |          |          |        |              |

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Умр) м/с

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -3201.0 м, Y= -385.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0374913 доли ПДКмр |  
 | 0.0000004 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 173 град.
 и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000101 6002	П1	0.00000351	0.022015	58.7	58.7	6273.74
2	000101 6001	П1	0.00000119	0.009738	26.0	84.7	8148.55
3	000101 6003	П1	0.00000403	0.005183	13.8	98.5	1285.43
В сумме =				0.036935	98.5		
Суммарный вклад остальных =				0.000556	1.5		

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -2162.0 м, Y= -4713.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0111814 доли ПДКмр |
 | 0.0000001 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 334 град.  
 и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ           |             |     |            |          |          |        |              |
|-----------------------------|-------------|-----|------------|----------|----------|--------|--------------|
| Ном.                        | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
| 1                           | 000101 6003 | П1  | 0.00000403 | 0.009001 | 80.5     | 80.5   | 2232.27      |
| 2                           | 000101 6004 | П1  | 0.00000052 | 0.001265 | 11.3     | 91.8   | 2441.71      |
| 3                           | 000101 6002 | П1  | 0.00000351 | 0.000717 | 6.4      | 98.2   | 204.3719177  |
| В сумме =                   |             |     |            | 0.010982 | 98.2     |        |              |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |            | 0.000199 | 1.8      |        |              |

#### 14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Всего просчитано точек: 244

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

##### Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]      |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |  |

| ~~~~~ |

```

y= -4335: -4285: -4236: -4186: -4137: -4088: -4038: -3989: -3939: -3890: -3840: -3791: -3742: -3692: -3643:
x= -3665: -3663: -3660: -3658: -3656: -3654: -3652: -3649: -3647: -3645: -3643: -3640: -3638: -3636: -3634:
Qс : 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.030: 0.032: 0.034:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

y= -3593: -3544: -3495: -3445: -3396: -3346: -3297: -3247: -3198: -3149: -3099: -3050: -3000: -2951: -2902:
x= -3632: -3629: -3627: -3625: -3623: -3620: -3618: -3616: -3614: -3611: -3609: -3607: -3605: -3603: -3600:
Qс : 0.037: 0.040: 0.043: 0.047: 0.052: 0.057: 0.063: 0.070: 0.077: 0.087: 0.097: 0.108: 0.121: 0.134: 0.147:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 31 : 32 : 34 : 36 : 38 : 40 : 42 : 45 : 48 : 51 : 54 : 58 : 63 : 67 : 73 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.037: 0.040: 0.043: 0.047: 0.052: 0.057: 0.063: 0.070: 0.077: 0.087: 0.097: 0.108: 0.121: 0.134: 0.147:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

```

```

y= -2852: -2803: -2753: -2704: -2654: -2605: -2556: -2506: -2457: -2407: -2358: -2309: -2259: -2210: -2160:
x= -3598: -3596: -3594: -3591: -3589: -3587: -3585: -3583: -3580: -3578: -3576: -3574: -3571: -3569: -3567:
Qс : 0.159: 0.168: 0.173: 0.172: 0.167: 0.157: 0.145: 0.132: 0.119: 0.106: 0.095: 0.085: 0.076: 0.069: 0.062:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 78 : 84 : 90 : 96 : 102 : 108 : 113 : 118 : 123 : 128 : 131 : 135 : 138 : 141 : 144 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.159: 0.168: 0.173: 0.172: 0.167: 0.157: 0.145: 0.132: 0.119: 0.106: 0.095: 0.085: 0.076: 0.069: 0.062:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

```

```

y= -2111: -2062: -2012: -1963: -1913: -1864: -1814: -1765: -1716: -1666: -1617: -1567: -1518: -1469: -1419:
x= -3565: -3562: -3560: -3558: -3556: -3554: -3551: -3549: -3547: -3545: -3542: -3540: -3538: -3536: -3533:
Qс : 0.056: 0.061: 0.066: 0.071: 0.078: 0.085: 0.092: 0.100: 0.108: 0.114: 0.119: 0.122: 0.122: 0.119: 0.113:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 146 : 46 : 49 : 53 : 56 : 60 : 64 : 69 : 74 : 79 : 85 : 90 : 96 : 101 : 107 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.056: 0.055: 0.061: 0.068: 0.075: 0.083: 0.091: 0.099: 0.107: 0.114: 0.119: 0.122: 0.122: 0.118: 0.113:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

```

```

y= -1370: -1320: -1271: -1221: -1172: -1123: -1073: -1024: -974: -925: -876: -826: -777: -727: -678:
x= -3531: -3529: -3527: -3525: -3522: -3520: -3518: -3516: -3513: -3511: -3509: -3507: -3505: -3502: -3500:
Qс : 0.107: 0.099: 0.091: 0.084: 0.079: 0.074: 0.070: 0.067: 0.063: 0.060: 0.056: 0.052: 0.049: 0.046: 0.042:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 112 : 117 : 121 : 125 : 128 : 131 : 134 : 137 : 139 : 142 : 144 : 146 : 148 : 150 : 151 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.106: 0.098: 0.090: 0.082: 0.073: 0.065: 0.058: 0.053: 0.047: 0.044: 0.040: 0.037: 0.035: 0.032: 0.029:

```

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : : 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.009: 0.012: 0.013: 0.016: 0.015: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013:  
Ки : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= -628: -579: -530: -493: -457: -420: -413: -405: -397: -389: -390: -392: -393: -394: -395:  
x= -3498: -3496: -3493: -3462: -3431: -3400: -3353: -3306: -3259: -3213: -3164: -3115: -3065: -3016: -2967:  
Qc : 0.040: 0.037: 0.035: 0.034: 0.033: 0.033: 0.034: 0.035: 0.036: 0.037: 0.039: 0.040: 0.041: 0.041: 0.041:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -396: -397: -399: -400: -401: -402: -403: -404: -405: -407: -408: -409: -410: -411: -412:  
x= -2918: -2869: -2820: -2771: -2722: -2673: -2624: -2574: -2525: -2476: -2427: -2378: -2329: -2280: -2231:  
Qc : 0.040: 0.039: 0.038: 0.037: 0.035: 0.033: 0.031: 0.030: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -414: -415: -416: -417: -418: -419: -420: -448: -475: -502: -530: -556: -582: -608: -657:  
x= -2182: -2133: -2084: -2034: -1985: -1936: -1887: -1848: -1809: -1770: -1731: -1705: -1679: -1653: -1654:  
Qc : 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -706: -756: -805: -854: -904: -953: -1003: -1052: -1101: -1151: -1200: -1250: -1299: -1348: -1398:  
x= -1654: -1655: -1656: -1656: -1657: -1657: -1658: -1659: -1659: -1660: -1660: -1661: -1662: -1662: -1663:  
Qc : 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -1447: -1496: -1546: -1595: -1645: -1694: -1743: -1793: -1842: -1892: -1941: -1990: -2040: -2089: -2138:  
x= -1663: -1664: -1665: -1665: -1666: -1666: -1667: -1668: -1668: -1669: -1669: -1670: -1671: -1671: -1672:  
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -2188: -2237: -2287: -2336: -2385: -2435: -2484: -2533: -2583: -2632: -2682: -2731: -2780: -2830: -2879:  
x= -1672: -1673: -1674: -1674: -1675: -1675: -1676: -1677: -1677: -1678: -1678: -1679: -1680: -1680: -1681:  
Qc : 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -2929: -2978: -3027: -3077: -3126: -3175: -3225: -3274: -3324: -3373: -3422: -3472: -3521: -3571: -3620:  
x= -1681: -1682: -1683: -1683: -1684: -1684: -1685: -1686: -1686: -1687: -1687: -1688: -1689: -1689: -1690:  
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -3669: -3719: -3768: -3817: -3867: -3916: -3966: -4015: -4064: -4114: -4163: -4212: -4262: -4311: -4361:  
x= -1690: -1691: -1692: -1692: -1693: -1693: -1694: -1695: -1695: -1696: -1696: -1697: -1698: -1698: -1699:  
Qc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -4410: -4459: -4498: -4537: -4576: -4615: -4643: -4670: -4697: -4724: -4721: -4717: -4714: -4710: -4707:  
x= -1699: -1700: -1716: -1731: -1747: -1762: -1798: -1833: -1868: -1903: -1951: -1999: -2048: -2096: -2144:  
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -4703: -4700: -4696: -4693: -4689: -4686: -4682: -4679: -4675: -4672: -4668: -4665: -4661: -4658: -4654:  
x= -2193: -2241: -2289: -2337: -2386: -2434: -2482: -2531: -2579: -2627: -2675: -2724: -2772: -2820: -2869:  
Qc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

y= -4651: -4647: -4643: -4640: -4636: -4633: -4629: -4626: -4622: -4619: -4615: -4596: -4576: -4557: -4537:
-----
x= -2917: -2965: -3013: -3062: -3110: -3158: -3207: -3255: -3303: -3352: -3400: -3443: -3486: -3528: -3571:
-----
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

```

```

y= -4497: -4456: -4416: -4375:
-----
x= -3590: -3609: -3628: -3646:
-----
Qc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.018:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -3593.6 м, Y= -2753.3 м

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1727203 доли ПДКмр |
|                                     | 0.0000017 мг/м3          |

Достигается при опасном направлении 90 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с  
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                              |             |     |            |          |          |        |              |
|------------------------------------------------|-------------|-----|------------|----------|----------|--------|--------------|
| Ном.                                           | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
| 1                                              | 000101 6003 | П1  | 0.00000403 | 0.172720 | 100.0    | 100.0  | 42837.38     |
| Остальные источники не влияют на данную точку. |             |     |            |          |          |        |              |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | Н   | D | Wo | V1 | T     | X1    | Y1    | X2 | Y2 | Alf | F | КР  | Ди    | Выброс      |
|----------------|-----|-----|---|----|----|-------|-------|-------|----|----|-----|---|-----|-------|-------------|
| <Об-П><Ис>     | ~   | ~   | ~ | ~  | ~  | градС | ~     | ~     | ~  | ~  | гр. | ~ | ~   | ~     | г/с         |
| 000101 6001 П1 |     | 2.0 |   |    |    | 20.0  | -3058 | -1407 |    | 1  | 1   | 0 | 1.0 | 1.000 | 0 0.1120000 |
| 000101 6002 П1 |     | 2.0 |   |    |    | 20.0  | -3035 | -1570 |    | 1  | 1   | 0 | 1.0 | 1.000 | 0 0.3290000 |
| 000101 6003 П1 |     | 2.0 |   |    |    | 20.0  | -3127 | -2753 |    | 1  | 1   | 0 | 1.0 | 1.000 | 0 0.3780000 |
| 000101 6004 П1 |     | 2.0 |   |    |    | 20.0  | -2872 | -3635 |    | 1  | 1   | 0 | 1.0 | 1.000 | 0 0.0485167 |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

|                                                                                                                                                                             |        |      |       |                        |            |       |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|------------------------|------------|-------|------|--|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М |        |      |       |                        |            |       |      |  |  |
| Источники                                                                                                                                                                   |        |      |       | Их расчетные параметры |            |       |      |  |  |
| Номер                                                                                                                                                                       | Код    | М    | Тип   | См                     | Um         | Xm    |      |  |  |
| п/п                                                                                                                                                                         | <об-п> | <ис> | ----- | -----                  | [доли ПДК] | [м/с] | [м]  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                           | 000101 | 6001 | П1    | 0.112000               | 4.000250   | 0.50  | 11.4 |  |  |
| 2                                                                                                                                                                           | 000101 | 6002 | П1    | 0.329000               | 11.750735  | 0.50  | 11.4 |  |  |
| 3                                                                                                                                                                           | 000101 | 6003 | П1    | 0.378000               | 13.500845  | 0.50  | 11.4 |  |  |
| 4                                                                                                                                                                           | 000101 | 6004 | П1    | 0.048517               | 1.732847   | 0.50  | 11.4 |  |  |
| Суммарный Мq =                                                                                                                                                              |        |      |       | 0.867517 г/с           |            |       |      |  |  |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                                               |        |      |       | 30.984678 долей ПДК    |            |       |      |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                                   |        |      |       | 0.50 м/с               |            |       |      |  |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.  
 Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
 Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)  
 ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 34400x19400 с шагом 200  
 Расчет по границе области влияния  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.  
 Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02  
 Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)  
 ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0  
 размеры: длина(по X)= 34400, ширина(по Y)= 19400, шаг сетки= 200  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

#### Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]      |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |  |

| ~~~~~ | ~~~~~ |  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

```

y= 9700 : Y-строка 1 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)
-----
x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qс : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qс : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

Qc	:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

x=		5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8200:

Qc	:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

x=		8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11400:

Qc	:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

x=		11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:

Qc	:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

x=		14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:		

Qc	:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:		
Cc	:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:		

y=	9500 :	Y-строка 2 Смах= 0.004 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)														

x=-17200 :	-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:															

Qc	:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

x=		-14000:	-13800:	-13600:	-13400:	-13200:	-13000:	-12800:	-12600:	-12400:	-12200:	-12000:	-11800:	-11600:	-11400:	-11000:

Qc	:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

x=		-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-7800:

Qc	:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Cc	:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:

x=		-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4600:</


```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 9300 : Y-строка 3 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 9100 : Y-строка 4 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 8900 : Y-строка 5 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 8700 : Y-строка 6 Смах= 0.005 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 8300 : Y-строка 8 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 8100 : Y-строка 9 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 7900 : Y-строка 10 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 7700 : Y-строка 11 Смах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

[illegible]


```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 7300 : Y-строка 13 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 7100 : Y-строка 14 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 6900 : Y-строка 15 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 6700 : Y-строка 16 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 6300 : Y-строка 18 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 6100 : Y-строка 19 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 5900 : Y-строка 20 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 5700 : Y-строка 21 Смах= 0.008 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

[illegible]


```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 5300 : Y-строка 23 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 5100 : Y-строка 24 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
~~~~~
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
y= 4900 : Y-строка 25 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 4700 : Y-строка 26 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

Qc	:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:
Cc	:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:

x=		5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:

Qc	:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Cc	:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:

x=		8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:

Qc	:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

x=		11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:

Qc	:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

x=		14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:			

Qc	:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:			
Cc	:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:			

y=	4500 :	Y-строка 27 Smax= 0.009 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)															

x=-17200 :	-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:																

Qc	:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:
Cc	:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:

x=	-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:																

Qc	:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc	:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:

x=	-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:																

Qc	:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:
Cc	:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:

x=	-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5																

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 4300 : Y-строка 28 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 4100 : Y-строка 29 Стах= 0.010 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
y= 3900 : Y-строка 30 Стах= 0.010 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 3700 : Y-строка 31 Смах= 0.011 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

Qc	: 0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:

Qc	: 0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Cc	: 0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:

Qc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:

Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

x=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:			

Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:			
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:			

y=	3500 :	Y-строка 32 Cмах= 0.011 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)														

x=-17200 :	-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:															

Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Cc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:

x=	-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:															

Qc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:

x=	-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:															

Qc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:

x=	-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:															

Qc																


```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 3300 : Y-строка 33 Стах= 0.012 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 3100 : Y-строка 34 Стах= 0.012 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
y= 2900 : Y-строка 35 Стаж= 0.013 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 2700 : Y-строка 36 Смах= 0.013 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012:
Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 2300 : Y-строка 38 Стах= 0.015 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
Cc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 2100 : Y-строка 39 Стах= 0.016 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013:
Cc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 1900 : Y-строка 40 Стах= 0.017 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013:
Cc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 1700 : Y-строка 41 Смах= 0.018 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014:
Cc : 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
Cc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 1300 : Y-строка 43 Стах= 0.021 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015:
Cc : 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 1100 : Y-строка 44 Стах= 0.023 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015:
Cc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 900 : Y-строка 45 Стаж= 0.025 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----

```

```

Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016:
Cc : 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= 700 : Y-строка 46 Стах= 0.028 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017:
Cc : 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

Qc	: 0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	
Cc	: 0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:

[illegible][illegible]

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

[illegible]

y= 500 : Y-строка 47 Cmax= 0.032 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200	-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----:	-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc :	0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc :	0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

```

x=	-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-8000:	-7800:
QC :	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc :	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:
QC :	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.010:	0.011:	0.012:	0.013:	0.014:	0.015:	0.016:	0.018:
Cc :	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.010:	0.011:	0.012:	0.013:	0.014:	0.015:	0.016:	0.018:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
QC :	0.020:	0.021:	0.023:	0.025:	0.027:	0.029:	0.031:	0.032:	0.031:	0.029:	0.027:	0.025:	0.023:	0.021:	0.020:	0.018:
Cc :	0.020:	0.021:	0.023:	0.025:	0.027:	0.029:	0.031:	0.032:	0.031:	0.029:	0.027:	0.025:	0.023:	0.021:	0.020:	0.018:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
QC :	0.017:	0.015:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.011:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:
Cc :	0.017:	0.015:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.011:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
QC :	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc :	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:

[illegible][illegible]

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 300 : Y-строка 48 Стах= 0.036 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.021: 0.023: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.035: 0.036: 0.035: 0.033: 0.030: 0.028: 0.026: 0.023: 0.021: 0.019:
Cc : 0.021: 0.023: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.035: 0.036: 0.035: 0.033: 0.030: 0.028: 0.026: 0.023: 0.021: 0.019:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 100 : Y-строка 49 Стах= 0.042 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```


Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :	6002 :	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :	6003 :	:
Ви :	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:

x=	-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-8000:	-7800:	:
Qc :	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:	:
Cc :	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:	:
Фоп:	104 :	105 :	105 :	105 :	105 :	106 :	106 :	106 :	106 :	107 :	107 :	107 :	107 :	107 :	108 :	108 :	:
Уоп:	12.00	:12.00	:9.57	:9.28	:9.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:7.76	:7.44	:7.16	:6.95	:6.61	:6.41	:6.11	:
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	:
Ки :	6002 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	:
Ки :	6003 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:	:
Qc :	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.011:	0.011:	0.012:	0.013:	0.014:	0.016:	0.018:	0.020:	0.022:	:
Cc :	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.011:	0.011:	0.012:	0.013:	0.014:	0.016:	0.018:	0.020:	0.022:	:
Фоп:	108 :	109 :	110 :	110 :	111 :	112 :	114 :	115 :	116 :	118 :	120 :	122 :	124 :	127 :	130 :	134 :	:
Уоп:	5.57	:5.32	:5.00	:4.74	:4.49	:4.23	:3.97	:3.74	:3.50	:3.24	:2.99	:2.75	:2.53	:2.30	:2.09	:1.88	:
Ви :	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.010:	0.010:	0.011:	0.013:	0.014:	0.015:	:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:	:
Qc :	0.025:	0.029:	0.033:	0.037:	0.041:	0.045:	0.048:	0.051:	0.049:	0.044:	0.040:	0.036:	0.032:	0.028:	0.025:	0.022:	:
Cc :	0.025:	0.029:	0.033:	0.037:	0.041:	0.045:	0.048:	0.051:	0.049:	0.044:	0.040:	0.036:	0.032:	0.028:	0.025:	0.022:	:
Фоп:	138 :	143 :	148 :	154 :	160 :	167 :	175 :	182 :	189 :	196 :	203 :	209 :	214 :	219 :	223 :	227 :	:
Уоп:	1.68	:1.50	:1.35	:1.20	:1.09	:1.01	:12.00	:12.00	:12.00	:1.04	:1.13	:1.25	:1.40	:1.56	:1.74	:1.94	:
Ви :	0.017:	0.019:	0.021:	0.023:	0.025:	0.027:	0.026:	0.027:	0.026:	0.026:	0.025:	0.023:	0.020:	0.018:	0.016:	0.015:	:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:
Ви :	0.006:	0.007:	0.008:	0.008:	0.010:	0.010:	0.011:	0.012:	0.012:	0.010:	0.009:	0.008:	0.007:	0.006:	0.005:	0.005:	:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:
Ви :	0.002:	0.003:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:	0.010:	0.011:	0.010:	0.008:	0.007:	0.006:	0.005:	0.004:	0.003:	0.002:	:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:	:
Qc :	0.019:	0.017:	0.016:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	:
Cc :	0.019:	0.017:	0.016:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	:
Фоп:	231 :	234 :	236 :	239 :	240 :	242 :	244 :	245 :	247 :	248 :	249 :	250 :	250 :	251 :	251 :	252 :	:
Уоп:	2.16	:2.37	:2.61	:2.84	:3.07	:3.32	:3.56	:3.81	:4.05	:4.33	:4.55	:4.88	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:
Ви :	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:
Ви :	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	:	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:	:
Qc :	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	:
Cc :	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	:
Фоп:	252 :	252 :	253 :	253 :	253 :	254 :	254 :	254 :	254 :	255 :	255 :	255 :	256 :	256 :	256 :	256 :	:
Уоп:	12.00	:7.01	:7.30	:7.54	:7.77	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:9.11	:9.39	:9.71	:12.00	:10.21	:10.49	:10.78	:
Ви :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	:
Ви :	0.001:	0.002:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:

[illegible]


```

Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.007 : 0.007 : 0.007 :
Cc : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.007 : 0.007 : 0.007 :
Фоп: 103 : 103 : 103 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 :
Уоп:12.00 :12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.37 : 7.09 : 6.80 : 6.48 : 6.15 : 5.73 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.005 :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.009 : 0.009 : 0.010 : 0.011 : 0.012 : 0.013 : 0.014 : 0.015 : 0.017 : 0.019 : 0.021 : 0.024 :
Cc : 0.007 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.009 : 0.009 : 0.010 : 0.011 : 0.012 : 0.013 : 0.014 : 0.015 : 0.017 : 0.019 : 0.021 : 0.024 :
Фоп: 106 : 106 : 107 : 108 : 109 : 109 : 111 : 112 : 113 : 115 : 116 : 118 : 120 : 123 : 126 : 129 :
Уоп: 5.44 : 5.22 : 4.90 : 4.65 : 4.38 : 4.11 : 3.87 : 3.60 : 3.37 : 3.12 : 2.86 : 2.62 : 2.38 : 2.14 : 1.92 : 1.70 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.007 : 0.007 : 0.008 : 0.009 : 0.009 : 0.010 : 0.011 : 0.012 : 0.014 : 0.015 : 0.017 :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.006 :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.028 : 0.032 : 0.037 : 0.043 : 0.049 : 0.053 : 0.060 : 0.064 : 0.059 : 0.052 : 0.047 : 0.042 : 0.036 : 0.031 : 0.027 : 0.023 :
Cc : 0.028 : 0.032 : 0.037 : 0.043 : 0.049 : 0.053 : 0.060 : 0.064 : 0.059 : 0.052 : 0.047 : 0.042 : 0.036 : 0.031 : 0.027 : 0.023 :
Фоп: 134 : 138 : 144 : 150 : 157 : 165 : 174 : 182 : 190 : 199 : 206 : 212 : 218 : 223 : 228 : 232 :
Уоп: 1.49 : 1.30 : 1.11 : 0.97 : 0.84 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.78 : 0.88 : 1.02 : 1.18 : 1.36 : 1.56 : 1.77 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.019 : 0.022 : 0.025 : 0.028 : 0.030 : 0.033 : 0.033 : 0.035 : 0.034 : 0.032 : 0.030 : 0.027 : 0.024 : 0.021 : 0.018 : 0.016 :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006 : 0.008 : 0.009 : 0.010 : 0.012 : 0.013 : 0.015 : 0.015 : 0.013 : 0.012 : 0.011 : 0.009 : 0.008 : 0.007 : 0.006 : 0.005 :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002 : 0.002 : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.008 : 0.011 : 0.014 : 0.013 : 0.008 : 0.007 : 0.006 : 0.005 : 0.004 : 0.002 : 0.002 :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.020 : 0.018 : 0.016 : 0.015 : 0.013 : 0.012 : 0.011 : 0.011 : 0.010 : 0.009 : 0.009 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.007 : 0.007 :
Cc : 0.020 : 0.018 : 0.016 : 0.015 : 0.013 : 0.012 : 0.011 : 0.011 : 0.010 : 0.009 : 0.009 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.007 : 0.007 :
Фоп: 235 : 238 : 240 : 242 : 244 : 246 : 247 : 249 : 250 : 251 : 251 : 252 : 253 : 254 : 254 : 254 :
Уоп: 2.00 : 2.23 : 2.46 : 2.69 : 2.95 : 3.21 : 3.47 : 3.70 : 3.97 : 4.23 : 4.49 : 4.74 : 5.00 : 5.32 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.015 : 0.013 : 0.012 : 0.011 : 0.010 : 0.009 : 0.008 : 0.008 : 0.007 : 0.007 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.005 : 0.005 : 0.005 :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : : : : 0.001 : 0.000 : : 0.000 : 0.001 : 0.001 :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : 6003 : 6003 : : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.005 : 0.005 : 0.005 :
Cc : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.005 : 0.005 : 0.005 :
Фоп: 254 : 255 : 255 : 255 : 255 : 255 : 255 : 256 : 256 : 256 : 256 : 257 : 257 : 257 : 257 : 258 :
Уоп: 6.63 : 6.84 : 7.16 : 7.44 : 7.70 : 7.90 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.00 : 9.28 : 9.57 :12.00 :10.03 :10.32 :10.60 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :
Ки : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Ки : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.003 :

```

[illegible][illegible][illegible][illegible]

950

```

Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Фоп: 101 : 102 : 102 : 102 : 102 : 102 : 102 : 103 : 103 : 103 : 103 : 102 : 103 : 103 : 103 : 103 :
Уоп:10.03 :12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.79 : 7.62 : 7.23 : 7.00 : 6.72 : 6.41 : 5.99 : 5.67 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Ки : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6001 : 6003 : 6003 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.020: 0.022: 0.026:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.020: 0.022: 0.026:
Фоп: 103 : 104 : 104 : 105 : 106 : 106 : 107 : 108 : 109 : 111 : 112 : 114 : 116 : 118 : 121 : 124 :
Уоп: 5.38 : 5.16 : 4.85 : 4.60 : 4.31 : 4.06 : 3.78 : 3.52 : 3.25 : 3.01 : 2.75 : 2.50 : 2.24 : 2.00 : 1.76 : 1.54 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.019:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.030: 0.036: 0.043: 0.050: 0.057: 0.064: 0.078: 0.085: 0.075: 0.061: 0.055: 0.048: 0.041: 0.035: 0.029: 0.025:
Cc : 0.030: 0.036: 0.043: 0.050: 0.057: 0.064: 0.078: 0.085: 0.075: 0.061: 0.055: 0.048: 0.041: 0.035: 0.029: 0.025:
Фоп: 128 : 133 : 139 : 146 : 153 : 161 : 172 : 183 : 192 : 202 : 210 : 217 : 223 : 228 : 233 : 236 :
Уоп: 1.31 : 1.10 : 0.91 : 0.74 : 0.70 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.71 : 0.80 : 0.97 : 1.17 : 1.39 : 1.61 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.022: 0.025: 0.029: 0.033: 0.036: 0.043: 0.046: 0.047: 0.046: 0.038: 0.035: 0.032: 0.028: 0.024: 0.021: 0.018:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.019: 0.021: 0.022: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.004: 0.005: 0.006: 0.002: 0.009: 0.016: 0.013: 0.009: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Фоп: 240 : 242 : 245 : 246 : 248 : 249 : 251 : 252 : 253 : 254 : 255 : 256 : 256 : 256 : 257 :
Уоп: 1.84 : 2.09 : 2.33 : 2.58 : 2.84 : 3.11 : 3.35 : 3.61 : 3.86 : 4.13 : 4.41 : 4.65 : 4.96 : 5.19 : 5.73 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : : : : : :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 257 : 257 : 257 : 257 : 257 : 257 : 257 : 257 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 :
Уоп: 6.49 : 6.72 : 7.00 : 7.32 : 7.54 : 7.90 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.93 : 9.29 : 9.57 :12.00 :10.03 :10.21 :10.49 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 259 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 :
Уоп:10.78 :11.17 :11.41 :11.53 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

```

[illegible][illegible][illegible]

x=-17200:	-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
Qс :	0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 :
Cс :	0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 :
Фоп :	96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 :
Уоп:	12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
:	: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви :	0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Ки :	6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :	0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Ки :	6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :	: : : : : : : : : : : : : : : :
Ки :	: : : : : : : : : : : : : : : 6001

[illegible]

```

-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Фоп: 100 : 100 : 100 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 101 :
Уоп:10.03 : 9.57 : 9.28 : 9.00 : 8.73 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.73 : 7.44 : 7.05 : 6.80 : 6.54 : 6.15 : 5.89 : 5.63 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : : :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.028:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.028:
Фоп: 101 : 101 : 102 : 102 : 103 : 103 : 104 : 105 : 106 : 107 : 108 : 110 : 111 : 113 : 116 : 119 :
Уоп: 5.32 : 5.06 : 4.76 : 4.49 : 4.23 : 3.97 : 3.71 : 3.42 : 3.18 : 2.92 : 2.65 : 2.39 : 2.14 : 1.88 : 1.63 : 1.39 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.018: 0.021:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.033: 0.040: 0.048: 0.056: 0.069: 0.087: 0.109: 0.122: 0.099: 0.074: 0.062: 0.054: 0.046: 0.038: 0.032: 0.027:
Cc : 0.033: 0.040: 0.048: 0.056: 0.069: 0.087: 0.109: 0.122: 0.099: 0.074: 0.062: 0.054: 0.046: 0.038: 0.032: 0.027:
Фоп: 122 : 127 : 133 : 140 : 146 : 156 : 170 : 183 : 196 : 208 : 216 : 223 : 229 : 235 : 239 : 242 :
Уоп: 1.15 : 0.93 : 0.72 : 0.66 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.69 : 0.67 : 0.79 : 1.00 : 1.23 : 1.47 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.024: 0.029: 0.033: 0.038: 0.050: 0.059: 0.068: 0.070: 0.065: 0.055: 0.041: 0.036: 0.032: 0.027: 0.023: 0.019:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.019: 0.027: 0.033: 0.034: 0.025: 0.018: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: : : 0.007: 0.018: 0.009: 0.001: 0.007: 0.005: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.023: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.023: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Фоп: 245 : 247 : 249 : 251 : 252 : 253 : 254 : 255 : 256 : 257 : 257 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 :
Уоп: 1.71 : 1.96 : 2.22 : 2.49 : 2.74 : 3.01 : 3.27 : 3.52 : 3.80 : 4.07 : 4.33 : 4.59 : 4.85 : 5.16 : 5.41 : 5.73 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп: 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 :
Уоп: 6.35 : 6.63 : 6.96 : 7.23 : 7.44 : 7.72 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.21 :10.49 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 : 263 : 263 :
Уоп:10.78 :11.13 :11.30 :11.53 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :

```


Qc	: 0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:
Фоп:	99 :	99 :	99 :	99 :	99 :	99 :	99 :	99 :	99 :	99 :	98 :	98 :	98 :	98 :	98 :	98 :
Уоп:	10.03 :	9.57 :	9.28 :	9.00 :	8.64 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	7.62 :	7.33 :	7.01 :	6.69 :	6.41 :	6.13 :	5.83 :	5.57 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:
Ки	: 6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:
Ки	: 6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:	:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	:	:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:
Qc	: 0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.011:	0.011:	0.012:	0.014:	0.015:	0.017:	0.019:	0.022:	0.025:	0.030:
Cc	: 0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.011:	0.011:	0.012:	0.014:	0.015:	0.017:	0.019:	0.022:	0.025:	0.030:
Фоп:	98 :	99 :	99 :	99 :	100 :	100 :	101 :	101 :	102 :	103 :	104 :	105 :	106 :	108 :	110 :	112 :
Уоп:	5.32 :	5.00 :	4.91 :	4.45 :	4.19 :	3.94 :	3.64 :	3.39 :	3.11 :	2.85 :	2.58 :	2.30 :	2.04 :	1.78 :	1.53 :	1.26 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.010:	0.011:	0.012:	0.014:	0.016:	0.019:	0.022:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:	0.008:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc	: 0.036:	0.044:	0.052:	0.065:	0.089:	0.123:	0.167:	0.189:	0.132:	0.095:	0.072:	0.059:	0.050:	0.042:	0.034:	0.028:
Cc	: 0.036:	0.044:	0.052:	0.065:	0.089:	0.123:	0.167:	0.189:	0.132:	0.095:	0.072:	0.059:	0.050:	0.042:	0.034:	0.028:
Фоп:	115 :	120 :	125 :	130 :	138 :	149 :	166 :	184 :	201 :	214 :	225 :	231 :	237 :	242 :	245 :	248 :
Уоп:	1.02 :	0.78 :	0.65 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.65 :	0.64 :	0.86 :	1.10 :	1.36 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.027:	0.032:	0.037:	0.051:	0.066:	0.083:	0.108:	0.112:	0.099:	0.081:	0.061:	0.041:	0.035:	0.030:	0.025:	0.021:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.009:	0.011:	0.013:	0.014:	0.023:	0.040:	0.056:	0.055:	0.030:	0.014:	0.011:	0.013:	0.011:	0.010:	0.008:	0.007:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.002:	:	:	:	0.003:	0.021:	0.003:	:	:	0.004:	0.003:	0.002:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	:	:	:	6003 :	6003 :	6003 :	:	:	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.024:	0.021:	0.018:	0.016:	0.015:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.024:	0.021:	0.018:	0.016:	0.015:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:
Фоп:	251 :	252 :	254 :	255 :	256 :	257 :	258 :	259 :	259 :	260 :	260 :	261 :	261 :	261 :	261 :	262 :
Уоп:	1.61 :	1.87 :	2.14 :	2.40 :	2.66 :	2.95 :	3.21 :	3.48 :	3.75 :	4.03 :	4.27 :	4.55 :	4.85 :	5.15 :	5.39 :	5.67 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.018:	0.015:	0.014:	0.012:	0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.006:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.000:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6003 :	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:
Фоп:	262 :	262 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	261 :	262 :	262 :	262 :
Уоп:	5.99 :	6.47 :	6.81 :	7.16 :	7.39 :	7.62 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	9.00 :	9.28 :	9.57 :	12.00 :	10.32 :	10.32 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.003:	0.002:	0.002:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Cc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Фоп:	262 :	262 :	262 :	262 :	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	264 :	264 :	264 :	264 :	264 :
Уоп:	10.60 :	11.09 :	11.30 :	11.53 :	11.71 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6003 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:

Уоп:	12.00	: 9.39	: 9.11	: 8.91	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 7.44	: 7.16	: 6.87	: 6.69	: 6.35	: 6.10	: 5.79	: 5.57	:
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.005	: 0.005	: 0.005	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.002	: 0.002
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6003	: 6003	: 6003	:	:	:

x=	-7600	-7400	-7200	-7000	-6800	-6600	-6400	-6200	-6000	-5800	-5600	-5400	-5200	-5000	-4800	-4600	:
Qc	: 0.007	: 0.008	: 0.008	: 0.009	: 0.009	: 0.010	: 0.011	: 0.012	: 0.013	: 0.014	: 0.015	: 0.017	: 0.020	: 0.023	: 0.027	: 0.032	:
Cc	: 0.007	: 0.008	: 0.008	: 0.009	: 0.009	: 0.010	: 0.011	: 0.012	: 0.013	: 0.014	: 0.015	: 0.017	: 0.020	: 0.023	: 0.027	: 0.032	:
Фоп:	96	: 96	: 96	: 96	: 97	: 97	: 97	: 98	: 98	: 99	: 100	: 100	: 101	: 102	: 104	: 106	:
Уоп:	5.22	: 4.96	: 4.70	: 4.42	: 4.13	: 3.87	: 3.60	: 3.33	: 3.04	: 2.78	: 2.50	: 2.25	: 1.98	: 1.71	: 1.44	: 1.18	:
Ви	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.007	: 0.008	: 0.009	: 0.009	: 0.010	: 0.011	: 0.013	: 0.015	: 0.017	: 0.020	: 0.024	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.004	: 0.004	: 0.005	: 0.006	: 0.007	: 0.008	:	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400	-4200	-4000	-3800	-3600	-3400	-3200	-3000	-2800	-2600	-2400	-2200	-2000	-1800	-1600	-1400	:
Qc	: 0.039	: 0.047	: 0.056	: 0.076	: 0.107	: 0.157	: 0.267	: 0.305	: 0.177	: 0.127	: 0.089	: 0.065	: 0.052	: 0.044	: 0.036	: 0.030	:
Cc	: 0.039	: 0.047	: 0.056	: 0.076	: 0.107	: 0.157	: 0.267	: 0.305	: 0.177	: 0.127	: 0.089	: 0.065	: 0.052	: 0.044	: 0.036	: 0.030	:
Фоп:	108	: 111	: 115	: 120	: 128	: 141	: 159	: 186	: 207	: 223	: 234	: 242	: 246	: 250	: 253	: 255	:
Уоп:	0.92	: 0.66	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 0.65	: 0.75	: 1.00	: 1.27	:
Ви	: 0.029	: 0.034	: 0.047	: 0.064	: 0.093	: 0.137	: 0.179	: 0.193	: 0.171	: 0.123	: 0.083	: 0.057	: 0.039	: 0.033	: 0.027	: 0.022	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.010	: 0.012	: 0.009	: 0.012	: 0.015	: 0.020	: 0.087	: 0.086	: 0.006	: 0.004	: 0.005	: 0.008	: 0.012	: 0.010	: 0.009	: 0.007	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:
Ви	:	: 0.001	:	:	:	:	:	: 0.024	: 0.000	:	:	:	: 0.002	: 0.001	: 0.001	:	:
Ки	:	: 6003	:	:	:	:	:	: 6003	: 6003	:	:	:	: 6003	: 6003	: 6003	:	:

x=	-1200	-1000	-800	-600	-400	-200	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	:
Qc	: 0.025	: 0.021	: 0.019	: 0.016	: 0.015	: 0.013	: 0.012	: 0.011	: 0.010	: 0.010	: 0.009	: 0.008	: 0.008	: 0.008	: 0.007	: 0.007	:
Cc	: 0.025	: 0.021	: 0.019	: 0.016	: 0.015	: 0.013	: 0.012	: 0.011	: 0.010	: 0.010	: 0.009	: 0.008	: 0.008	: 0.008	: 0.007	: 0.007	:
Фоп:	257	: 258	: 259	: 260	: 260	: 261	: 262	: 262	: 262	: 263	: 263	: 264	: 264	: 264	: 264	: 264	:
Уоп:	1.53	: 1.80	: 2.07	: 2.34	: 2.62	: 2.87	: 3.14	: 3.42	: 3.71	: 3.96	: 4.23	: 4.55	: 4.82	: 5.06	: 5.38	: 5.67	:
Ви	: 0.019	: 0.016	: 0.014	: 0.012	: 0.011	: 0.010	: 0.009	: 0.008	: 0.008	: 0.007	: 0.007	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.005	: 0.005	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.006	: 0.005	: 0.004	: 0.004	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	: 0.000	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	: 6003	:

x=	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	:
Qc	: 0.007	: 0.007	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.005	: 0.005	: 0.005	:
Cc	: 0.007	: 0.007	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.005	: 0.005	: 0.005	:
Фоп:	264	: 264	: 264	: 263	: 263	: 263	: 263	: 263	: 263	: 263	: 263	: 263	: 263	: 263	: 263	: 263	:
Уоп:	5.99	: 6.41	: 6.68	: 7.00	: 7.30	: 7.54	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 9.00	: 9.28	: 9.57	: 12.00	: 10.03	: 10.32	:
Ви	: 0.005	: 0.005	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.002	: 0.002	: 0.002	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:

x=	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000	7200	7400	7600	7800	8000	8200	:
Qc	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.003	:
Cc	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.003	:
Фоп:	263	: 263	: 264	: 264	: 264	: 264	: 264	: 264	: 264	: 264	: 264	: 265	: 265	: 265	: 265	: 265	:
Уоп:	10.60	: 11.17	: 11.22	: 11.53	: 11.71	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	:
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.001	:
Ки	: 6003	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	:
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.000	: 0.000	: 0.000	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:

958

[illegible]

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qс :	0.041:	0.049:	0.061:	0.085:	0.130:	0.214:	0.347:	0.479:	0.299:	0.178:	0.110:	0.074:	0.054:	0.046:	0.038:	0.031:
Сс :	0.041:	0.049:	0.061:	0.085:	0.130:	0.214:	0.347:	0.479:	0.299:	0.178:	0.110:	0.074:	0.054:	0.046:	0.038:	0.031:
Фоп:	100 :	101 :	104 :	109 :	115 :	126 :	148 :	199 :	221 :	238 :	247 :	253 :	257 :	259 :	261 :	262 :
Uоп:	0.85 :	0.67 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.72 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.67 :	0.67 :	0.94 :	1.21 :
Ви :	0.030:	0.036:	0.052:	0.080:	0.127:	0.214:	0.347:	0.278:	0.299:	0.178:	0.108:	0.069:	0.041:	0.034:	0.028:	0.023:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6001 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	0.010:	0.012:	0.009:	0.005:	0.003:	:	:	0.180:	:	:	0.002:	0.005:	0.013:	0.011:	0.009:	0.007:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:	:	6002 :	:	:	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	0.020:	:	:	:	:	:	0.001:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	6003 :	:	:	:	:	:	6003 :	:	:

[illegible][illegible][illegible]

959

[illegible][illegible][illegible][illegible]

960

```

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.028: 0.034:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.028: 0.034:
Фоп: 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 :
Уоп: 5.22 : 4.96 : 4.65 : 4.41 : 4.10 : 3.86 : 3.56 : 3.29 : 3.02 : 2.73 : 2.47 : 2.18 : 1.90 : 1.63 : 1.36 : 1.08 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.025:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.041: 0.049: 0.063: 0.091: 0.151: 0.284: 0.667: 2.242: 0.463: 0.224: 0.126: 0.080: 0.056: 0.046: 0.038: 0.031:
Cc : 0.041: 0.049: 0.063: 0.091: 0.151: 0.284: 0.667: 2.242: 0.463: 0.224: 0.126: 0.080: 0.056: 0.046: 0.038: 0.031:
Фоп: 91 : 91 : 93 : 95 : 97 : 101 : 113 : 206 : 253 : 261 : 264 : 266 : 267 : 268 : 268 : 268 :
Уоп: 0.81 : 0.69 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 6.13 : 0.99 : 9.47 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 0.68 : 0.91 : 1.18 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.031: 0.037: 0.057: 0.088: 0.150: 0.284: 0.667: 2.231: 0.463: 0.224: 0.124: 0.075: 0.050: 0.035: 0.029: 0.024:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.010: 0.012: 0.007: 0.003: 0.001:      :      : 0.011:      :      : 0.002: 0.005: 0.006: 0.011: 0.009: 0.007:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :      : 6003 :      :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.026: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.026: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Фоп: 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 :
Уоп: 1.45 : 1.74 : 2.02 : 2.28 : 2.55 : 2.83 : 3.11 : 3.38 : 3.66 : 3.94 : 4.23 : 4.49 : 4.74 : 5.06 : 5.32 : 5.63 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.017: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 269 : 268 : 268 : 268 : 267 : 267 : 267 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 :
Уоп: 5.89 : 6.31 : 6.58 : 6.87 : 7.16 : 7.44 : 7.75 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 8.82 : 9.11 : 9.39 : 12.00 : 10.03 : 10.21 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Уоп: 10.49 : 10.78 : 11.18 : 11.53 : 11.65 : 11.83 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :

```

[illegible][illegible][illegible][illegible]

x=	-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-8000:	-7800:
Qс :	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:
Сс :	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:
Фоп:	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	92 :	92 :	92 :	91 :	91 :	90 :	90 :	89 :	89 :	89 :	89 :
Uоп:	9.57 :	9.28 :	9.11 :	8.82 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	7.44 :	7.16 :	6.87 :	6.58 :	6.35 :	6.09 :	5.83 :	5.53 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:
Ки :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:
Ки :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	:	:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	:	:	:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:
Qc	: 0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.011:	0.012:	0.013:	0.014:	0.015:	0.017:	0.020:	0.023:	0.028:	0.033:
Cc	: 0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.011:	0.012:	0.013:	0.014:	0.015:	0.017:	0.020:	0.023:	0.028:	0.033:
Фоп:	88 :	88 :	88 :	88 :	88 :	88 :	87 :	87 :	87 :	87 :	86 :	86 :	85 :	85 :	84 :	84 :
Uоп:	5.22 :	4.96 :	4.65 :	4.42 :	4.11 :	3.83 :	3.56 :	3.30 :	3.02 :	2.72 :	2.45 :	2.19 :	1.91 :	1.64 :	1.36 :	1.08 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.009:	0.010:	0.011:	0.012:	0.013:	0.015:	0.018:	0.021:	0.025:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:	0.008:
Ки	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc	: 0.041:	0.049:	0.062:	0.090:	0.146:	0.268:	0.551:	1.032:	0.419:	0.215:	0.124:	0.080:	0.056:	0.046:	0.038:	0.031:
Cc	: 0.041:	0.049:	0.062:	0.090:	0.146:	0.268:	0.551:	1.032:	0.419:	0.215:	0.124:	0.080:	0.056:	0.046:	0.038:	0.031:
Фоп:	83 :	82 :	81 :	80 :	77 :	70 :	52 :	345 :	299 :	287 :	282 :	280 :	278 :	278 :	277 :	276 :
Uоп:	0.82 :	0.69 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	7.77 :	3.83 :	10.68 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.70 :	0.91 :	1.19 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.031:	0.037:	0.056:	0.086:	0.145:	0.268:	0.551:	0.955:	0.419:	0.214:	0.120:	0.073:	0.050:	0.035:	0.029:	0.024:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.010:	0.012:	0.007:	0.004:	0.001:	:	:	0.076:	:	0.001:	0.004:	0.007:	0.007:	0.011:	0.009:	0.007:
Ки	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	:	:	6001:	:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.026:	0.022:	0.019:	0.017:	0.015:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.026:	0.022:	0.019:	0.017:	0.015:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:
Фоп:	275 :	275 :	274 :	274 :	274 :	273 :	273 :	273 :	273 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	271 :
Uоп:	1.46 :	1.73 :	2.01 :	2.28 :	2.56 :	2.84 :	3.11 :	3.40 :	3.68 :	3.95 :	4.23 :	4.49 :	4.76 :	5.06 :	5.32 :	5.63 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.020:	0.017:	0.014:	0.013:	0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.006:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Фоп:	271 :	271 :	270 :	270 :	269 :	269 :	269 :	268 :	268 :	268 :	268 :	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :
Uоп:	5.89 :	6.15 :	6.51 :	6.80 :	7.16 :	7.44 :	7.62 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.82 :	9.11 :	9.39 :	9.94 :	10.03 :	10.21 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6003:	6003:
Ви	: 0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Cc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Фоп:	267 :	267 :	267 :	267 :	267 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :
Uоп:	10.49 :	10.78 :	11.16 :	11.30 :	11.53 :	11.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:
Ки	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:
Ки	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :	268 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:

[illegible][illegible][illegible][illegible]

x=	-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-8000:	-7800:
Qc :	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc :	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:
Фоп:	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	90 :	90 :	89 :	89 :	88 :	88 :	87 :	87 :	87 :	86 :
Uоп:	9.57 :	9.39 :	9.11 :	8.82 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	7.44 :	7.16 :	6.87 :	6.58 :	6.35 :	6.41 :	5.82 :	5.57 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	:	:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	:	:

964

Qc	: 0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.011:	0.011:	0.013:	0.014:	0.015:	0.017:	0.020:	0.023:	0.027:	0.032:
Cc	: 0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.011:	0.011:	0.013:	0.014:	0.015:	0.017:	0.020:	0.023:	0.027:	0.032:
Фоп:	86 :	85 :	85 :	85 :	85 :	84 :	84 :	84 :	83 :	82 :	82 :	81 :	80 :	79 :	78 :	77 :
Uоп:	5.22 :	4.96 :	4.70 :	4.44 :	4.13 :	3.87 :	3.56 :	3.33 :	3.02 :	2.76 :	2.49 :	2.21 :	1.95 :	1.67 :	1.40 :	1.13 :
Вн:	: 0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.012:	0.013:	0.015:	0.017:	0.020:	0.025:
Кн:	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.006:	0.008:
Кн:	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:
Вн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc	: 0.039:	0.047:	0.058:	0.081:	0.122:	0.192:	0.298:	0.391:	0.275:	0.170:	0.109:	0.074:	0.053:	0.044:	0.036:	0.030:
Cc	: 0.039:	0.047:	0.058:	0.081:	0.122:	0.192:	0.298:	0.391:	0.275:	0.170:	0.109:	0.074:	0.053:	0.044:	0.036:	0.030:
Фоп:	75 :	72 :	70 :	66 :	59 :	48 :	26 :	354 :	325 :	308 :	298 :	293 :	289 :	286 :	284 :	283 :
Uоп:	0.87 :	0.69 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.78 :	0.96 :	1.22 :	:
Вн:	: 0.030:	0.036:	0.051:	0.076:	0.118:	0.189:	0.285:	0.328:	0.252:	0.159:	0.101:	0.065:	0.045:	0.034:	0.028:	0.023:
Кн:	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	: 0.009:	0.011:	0.007:	0.006:	0.005:	0.003:	0.013:	0.063:	0.023:	0.011:	0.008:	0.009:	0.008:	0.010:	0.008:	0.007:
Кн:	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:
Вн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.025:	0.021:	0.019:	0.016:	0.015:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.025:	0.021:	0.019:	0.016:	0.015:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:
Фоп:	281 :	280 :	279 :	279 :	278 :	277 :	277 :	276 :	276 :	276 :	275 :	275 :	275 :	274 :	274 :	274 :
Uоп:	1.49 :	1.76 :	2.04 :	2.31 :	2.58 :	2.86 :	3.13 :	3.42 :	3.72 :	3.97 :	4.23 :	4.49 :	4.80 :	5.06 :	5.38 :	5.67 :
Вн:	: 0.019:	0.016:	0.014:	0.012:	0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:
Кн:	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	: 0.006:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Кн:	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:
Вн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Фоп:	273 :	273 :	272 :	272 :	271 :	271 :	270 :	270 :	270 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :
Uоп:	5.89 :	6.15 :	6.54 :	6.69 :	7.05 :	7.33 :	7.62 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.73 :	9.00 :	9.28 :	9.57 :	9.85 :	10.21 :
Вн:	: 0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:
Кн:	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Кн:	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Вн:	: 0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Cc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Фоп:	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :
Uоп:	10.49 :	10.78 :	11.12 :	11.30 :	11.53 :	11.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн:	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:
Кн:	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Вн:	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Кн:	: 6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :	269 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:

```

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
y= -2100 : Y-строка 60  Смах= 0.204 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=356)
-----
x= -17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 89 : 89 : 89 : 88 : 88 : 87 : 86 : 86 : 85 : 85 : 84 : 84 :
Уоп: 9.57 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.69 : 6.35 : 6.11 : 5.79 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.026: 0.030:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.026: 0.030:
Фоп: 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 75 : 74 : 72 : 70 :

```

Уоп:	5.32	: 5.00	: 4.70	: 4.45	: 4.17	: 3.88	: 3.60	: 3.36	: 3.08	: 2.81	: 2.53	: 2.26	: 2.02	: 1.73	: 1.46	: 1.21	:
Ви	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.007	: 0.008	: 0.009	: 0.009	: 0.010	: 0.011	: 0.013	: 0.014	: 0.017	: 0.019	: 0.023	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.004	: 0.004	: 0.005	: 0.005	: 0.006	: 0.007	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:	:
Qc	: 0.037	: 0.044	: 0.053	: 0.070	: 0.094	: 0.133	: 0.179	: 0.204	: 0.173	: 0.126	: 0.089	: 0.064	: 0.049	: 0.041	: 0.034	: 0.028	:
Cc	: 0.037	: 0.044	: 0.053	: 0.070	: 0.094	: 0.133	: 0.179	: 0.204	: 0.173	: 0.126	: 0.089	: 0.064	: 0.049	: 0.041	: 0.034	: 0.028	:
Фоп:	67	: 64	: 127	: 134	: 46	: 34	: 17	: 356	: 337	: 322	: 311	: 303	: 299	: 294	: 292	: 289	:
Уоп:	0.95	: 0.76	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 0.70	: 0.82	: 1.04	: 1.29	:
Ви	: 0.028	: 0.034	: 0.053	: 0.070	: 0.085	: 0.121	: 0.156	: 0.168	: 0.144	: 0.107	: 0.076	: 0.055	: 0.037	: 0.032	: 0.026	: 0.022	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.009	: 0.010	:	:	: 0.009	: 0.012	: 0.023	: 0.036	: 0.030	: 0.019	: 0.013	: 0.009	: 0.011	: 0.009	: 0.008	: 0.006	:
Ки	: 6001	: 6001	:	:	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:	:
Qc	: 0.024	: 0.021	: 0.018	: 0.016	: 0.014	: 0.013	: 0.012	: 0.011	: 0.010	: 0.010	: 0.009	: 0.008	: 0.008	: 0.008	: 0.007	: 0.007	:
Cc	: 0.024	: 0.021	: 0.018	: 0.016	: 0.014	: 0.013	: 0.012	: 0.011	: 0.010	: 0.010	: 0.009	: 0.008	: 0.008	: 0.008	: 0.007	: 0.007	:
Фоп:	287	: 286	: 284	: 283	: 282	: 281	: 280	: 280	: 279	: 279	: 278	: 278	: 277	: 277	: 276	: 276	:
Уоп:	1.56	: 1.82	: 2.10	: 2.36	: 2.63	: 2.89	: 3.16	: 3.45	: 3.75	: 4.02	: 4.27	: 4.55	: 4.84	: 5.16	: 5.38	: 5.67	:
Ви	: 0.018	: 0.016	: 0.014	: 0.012	: 0.011	: 0.010	: 0.009	: 0.008	: 0.008	: 0.007	: 0.007	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.005	: 0.005	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.005	: 0.005	: 0.004	: 0.004	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:	:
Qc	: 0.007	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	:
Cc	: 0.007	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	:
Фоп:	276	: 275	: 274	: 274	: 273	: 273	: 272	: 272	: 271	: 271	: 271	: 271	: 270	: 270	: 270	: 270	:
Уоп:	5.99	: 6.25	: 6.47	: 6.87	: 7.05	: 7.33	: 7.62	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 8.73	: 9.00	: 9.28	: 9.57	: 9.85	: 10.21	:
Ви	: 0.005	: 0.005	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	:
Ви	: 0.002	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	:	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	:	: 6003	: 6003	: 6003	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:	:
Qc	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.003	:
Cc	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.003	:
Фоп:	270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	:
Уоп:	10.49	: 10.78	: 11.11	: 11.30	: 11.53	: 11.83	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	:
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	:
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	:
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:	:
Qc	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	:
Cc	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	:
Фоп:	270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	:
Уоп:	12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
y= -2300 : Y-строка 61 Стах= 0.245 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=171)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Фоп: 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : 0.000:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : 6001 :
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.22 :10.78 :10.49 :10.21 :10.03 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Фоп: 89 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 86 : 85 : 84 : 84 : 83 : 83 : 82 : 81 :
Уоп: 9.74 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.44 : 7.23 : 6.95 : 6.69 : 6.41 : 6.09 : 5.83 : 5.57 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.021: 0.025: 0.031:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.021: 0.025: 0.031:
Фоп: 81 : 80 : 80 : 79 : 79 : 78 : 77 : 77 : 76 : 74 : 73 : 72 : 70 : 104 : 105 : 107 :
Уоп: 5.32 : 5.00 : 4.77 : 4.49 : 4.19 : 3.96 : 3.67 : 3.40 : 3.13 : 2.86 : 2.62 : 2.33 : 2.07 : 1.58 : 1.31 : 1.05 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.021: 0.025: 0.030:

```

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

969

Сс	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001
Фоп	: 271	: 271	: 271	: 271	: 271	: 271	: 271	: 271	: 271	: 271	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270
Уоп	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	14800	: 15000	: 15200	: 15400	: 15600	: 15800	: 16000	: 16200	: 16400	: 16600	: 16800	: 17000	: 17200
Qc	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001
Сс	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001
Фоп	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270	: 270
Уоп	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003
Ви	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

y= -2500 : Y-строка 62 Стах= 0.496 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=164)

x=-17200	: -17000	: -16800	: -16600	: -16400	: -16200	: -16000	: -15800	: -15600	: -15400	: -15200	: -15000	: -14800	: -14600	: -14400	: -14200
Qc	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.004
Сс	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.004
Фоп	: 89	: 89	: 89	: 89	: 89	: 89	: 88	: 88	: 88	: 88	: 88	: 88	: 88	: 88	: 88
Уоп	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.002	: 0.002
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	: 0.000
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	: 6001

x=-14000	: -13800	: -13600	: -13400	: -13200	: -13000	: -12800	: -12600	: -12400	: -12200	: -12000	: -11800	: -11600	: -11400	: -11200	: -11000
Qc	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005
Сс	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005	: 0.005
Фоп	: 88	: 88	: 88	: 88	: 88	: 88	: 88	: 88	: 88	: 88	: 88	: 87	: 87	: 87	: 87
Уоп	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 11.71	: 11.53	: 11.22	: 10.78	: 10.49
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	: 6002	: 6003
Ви	: 0.001	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6002
Ви	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001

x=-10800	: -10600	: -10400	: -10200	: -10000	: -9800	: -9600	: -9400	: -9200	: -9000	: -8800	: -8600	: -8400	: -8200	: -8000	: -7800
Qc	: 0.005	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.007
Сс	: 0.005	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.007
Фоп	: 87	: 87	: 87	: 87	: 86	: 86	: 85	: 84	: 84	: 83	: 82	: 81	: 80	: 80	: 79
Уоп	: 12.00	: 9.39	: 9.11	: 8.82	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 7.54	: 7.25	: 6.98	: 6.69	: 6.41	: 6.15	: 5.67
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.005	: 0.005	: 0.005
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.002
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:	:	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6003	: 6003	:	:	:

x=-7600	: -7400	: -7200	: -7000	: -6800	: -6600	: -6400	: -6200	: -6000	: -5800	: -5600	: -5400	: -5200	: -5000	: -4800	: -4600
Qc	: 0.007	: 0.008	: 0.008	: 0.008	: 0.009	: 0.009	: 0.010	: 0.011	: 0.012	: 0.013	: 0.014	: 0.016	: 0.019	: 0.022	: 0.032
Сс	: 0.007	: 0.008	: 0.008	: 0.008	: 0.009	: 0.009	: 0.010	: 0.011	: 0.012	: 0.013	: 0.014	: 0.016	: 0.019	: 0.022	: 0.032
Фоп	: 78	: 78	: 77	: 76	: 76	: 75	: 74	: 73	: 72	: 95	: 96	: 96	: 97	: 98	: 100
Уоп	: 5.38	: 5.06	: 4.84	: 4.54	: 4.27	: 4.03	: 3.73	: 3.47	: 3.22	: 2.62	: 2.35	: 2.07	: 1.80	: 1.52	: 0.99
Ви	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.007	: 0.008	: 0.008	: 0.009	: 0.013	: 0.014	: 0.016	: 0.019	: 0.022	: 0.032
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003
Ви	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.003	: 0.003	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:	:	:	:	:	:	:

```

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.039: 0.052: 0.075: 0.116: 0.190: 0.326: 0.496: 0.452: 0.281: 0.164: 0.100: 0.067: 0.047: 0.037: 0.030: 0.025:
Cc : 0.039: 0.052: 0.075: 0.116: 0.190: 0.326: 0.496: 0.452: 0.281: 0.164: 0.100: 0.067: 0.047: 0.037: 0.030: 0.025:
Фоп: 102 : 103 : 106 : 111 : 118 : 133 : 164 : 207 : 232 : 244 : 251 : 255 : 257 : 259 : 260 : 262 :
Uоп: 0.72 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.53 :11.41 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :0.79 : 1.06 : 1.33 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.038: 0.052: 0.075: 0.116: 0.190: 0.326: 0.491: 0.452: 0.281: 0.164: 0.100: 0.067: 0.047: 0.036: 0.030: 0.025:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Фоп: 298 : 295 : 293 : 292 : 290 : 289 : 287 : 287 : 286 : 285 : 284 : 283 : 283 : 282 : 281 : 281 :
Uоп: 1.76 : 2.02 : 2.26 : 2.51 : 2.78 : 3.07 : 3.30 : 3.62 : 3.91 : 4.17 : 4.42 : 4.65 : 4.96 : 5.22 : 5.49 : 5.73 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 280 : 279 : 279 : 278 : 277 : 276 : 276 : 275 : 275 : 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Uоп: 6.05 : 6.31 : 6.55 : 6.87 : 7.16 : 7.33 : 7.62 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :8.73 : 9.00 : 9.28 : 9.57 : 9.85 :10.22 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 273 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 :
Uоп:10.32 :10.60 :11.13 :11.30 :11.53 :11.71 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

```

```

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

у= -2700 : Y-строка 63 Стах= 2.029 долей ПДК (х= -3200.0; напр.ветра=126)

```

-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.27 :10.78 :10.49 :10.21 :10.03 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Фоп: 86 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 78 : 78 : 77 :
Уоп:12.00 : 9.57 : 9.29 : 8.93 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.54 : 7.26 : 6.98 : 6.80 : 6.50 : 6.25 : 5.99 : 5.67 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 :

```

```

-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.019: 0.022: 0.027: 0.033:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.019: 0.022: 0.027: 0.033:
Фоп: 76 : 75 : 75 : 74 : 73 : 72 : 71 : 91 : 91 : 91 : 91 : 92 : 91 : 91 : 91 : 92 :
Уоп: 5.39 : 5.14 : 4.85 : 4.59 : 4.37 : 4.10 : 3.80 : 3.17 : 2.87 : 2.62 : 2.33 : 2.06 : 1.78 : 1.51 : 1.23 : 0.96 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.026: 0.032:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```


х=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc	: 0.040:	0.054:	0.080:	0.129:	0.229:	0.463:	2.029:	1.064:	0.377:	0.193:	0.113:	0.072:	0.050:	0.037:	0.031:	0.025:
Cc	: 0.040:	0.054:	0.080:	0.129:	0.229:	0.463:	2.029:	1.064:	0.377:	0.193:	0.113:	0.072:	0.050:	0.037:	0.031:	0.025:
Фоп:	92 :	93 :	93 :	95 :	96 :	101 :	126 :	247 :	261 :	264 :	266 :	267 :	267 :	268 :	268 :	268 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	11.16 :	1.14 :	3.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.76 :	1.03 :	1.31 :
Ви	: 0.040:	0.054:	0.080:	0.129:	0.229:	0.463:	2.029:	1.064:	0.377:	0.193:	0.113:	0.072:	0.050:	0.037:	0.030:	0.025:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
х=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.021:	0.018:	0.016:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.021:	0.018:	0.016:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:
Фоп:	268 :	268 :	297 :	296 :	294 :	292 :	291 :	290 :	289 :	288 :	287 :	286 :	285 :	284 :	284 :	283 :
Уоп:	1.58 :	1.85 :	2.37 :	2.64 :	2.93 :	3.19 :	3.48 :	3.70 :	3.97 :	4.23 :	4.49 :	4.76 :	5.06 :	5.32 :	5.57 :	5.81 :
Ви	: 0.021:	0.018:	0.012:	0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:
Ки	: 6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: :	:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: :	:	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
х=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Фоп:	282 :	281 :	281 :	280 :	279 :	278 :	277 :	277 :	276 :	276 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	274 :
Уоп:	6.11 :	6.35 :	6.69 :	6.87 :	7.16 :	7.44 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.73 :	9.00 :	9.28 :	9.57 :	9.85 :	10.32 :
Ви	: 0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :
Ви	: 0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
х=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Cc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Фоп:	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :
Уоп:	10.50 :	10.78 :	11.16 :	11.24 :	11.53 :	11.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:
х=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
х=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

y= -2900 : Y-строка 64 Стах= 0.857 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 26)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.41 :11.30 :11.04 :10.60 :10.32 :10.03 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Фоп: 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 81 : 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 76 : 75 :
Уоп:12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.33 : 7.05 : 6.80 : 6.56 : 6.25 : 5.99 : 5.73 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.026: 0.032:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.026: 0.032:
Фоп: 74 : 73 : 72 : 71 : 70 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 85 : 85 : 84 :
Уоп: 5.53 : 5.22 : 4.96 : 4.70 : 4.45 : 3.71 : 3.42 : 3.17 : 2.90 : 2.62 : 2.33 : 2.07 : 1.79 : 1.51 : 1.23 : 0.97 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.026: 0.032:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc	: 0.040:	0.054:	0.078:	0.125:	0.216:	0.409:	0.857:	0.697:	0.342:	0.183:	0.109:	0.070:	0.049:	0.037:	0.030:	0.025:
Cc	: 0.040:	0.054:	0.078:	0.125:	0.216:	0.409:	0.857:	0.697:	0.342:	0.183:	0.109:	0.070:	0.049:	0.037:	0.030:	0.025:
Фоп:	83 :	82 :	80 :	78 :	73 :	62 :	26 :	319 :	294 :	286 :	281 :	279 :	277 :	277 :	276 :	275 :
Uоп:	0.70 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	5.27 :	6.90 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	0.77 :	1.04 :	1.31 :
Вн:	: 0.039:	0.054:	0.078:	0.125:	0.216:	0.409:	0.857:	0.697:	0.342:	0.183:	0.109:	0.070:	0.049:	0.037:	0.030:	0.025:
Кн:	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Вн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.021:	0.018:	0.016:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.021:	0.018:	0.016:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:
Фоп:	275 :	274 :	274 :	273 :	297 :	295 :	294 :	293 :	292 :	290 :	289 :	288 :	288 :	287 :	286 :	285 :
Uоп:	1.58 :	1.86 :	2.14 :	2.41 :	3.06 :	3.26 :	3.56 :	3.85 :	4.09 :	4.33 :	4.65 :	4.86 :	5.16 :	5.37 :	5.73 :	5.89 :
Вн:	: 0.021:	0.018:	0.016:	0.014:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:
Кн:	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн:	: :	:	:	:	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Кн:	: :	:	:	:	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Вн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Фоп:	284 :	283 :	282 :	282 :	281 :	280 :	279 :	278 :	278 :	277 :	277 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :
Uоп:	6.15 :	6.41 :	6.69 :	6.95 :	7.23 :	7.51 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	8.82 :	9.11 :	9.39 :	9.57 :	9.85 :	10.21 :
Вн:	: 0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Кн:	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Кн:	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6003 :	6003 :
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Cc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:
Фоп:	276 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :
Uоп:	10.49 :	10.78 :	11.20 :	11.24 :	11.53 :	11.83 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн:	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Кн:	: 6002 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн:	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6003 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:
Кн:	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	274 :	274 :	274 :	274 :	274 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	273 :	272 :	272 :	272 :	272 :	272 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн:	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Кн:	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Кн:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

```

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
-----
y= -3100 : Y-строка 65  Смах= 0.366 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 12)
-----
x= -17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Фоп: 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 : 83 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.30 :11.09 :10.60 :10.32 :10.03 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002:
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Фоп: 83 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 75 : 74 : 73 :
Уоп:12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 : 8.73 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.58 : 6.35 : 6.07 : 5.83 :
Ви : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.026: 0.032:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.026: 0.032:
Фоп: 72 : 71 : 70 : 69 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 78 : 76 : 76 :
Уоп: 5.57 : 5.32 : 5.06 : 4.79 : 4.00 : 3.73 : 3.44 : 3.18 : 2.90 : 2.63 : 2.36 : 2.09 : 1.81 : 1.55 : 1.28 : 1.01 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.026: 0.031:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.039: 0.050: 0.070: 0.106: 0.164: 0.257: 0.366: 0.329: 0.228: 0.145: 0.093: 0.063: 0.046: 0.036: 0.029: 0.024:
Cc : 0.039: 0.050: 0.070: 0.106: 0.164: 0.257: 0.366: 0.329: 0.228: 0.145: 0.093: 0.063: 0.046: 0.036: 0.029: 0.024:
Фоп: 74 : 72 : 68 : 63 : 54 : 38 : 12 : 340 : 317 : 303 : 295 : 290 : 287 : 285 : 282 : 282 :

```

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : : :
Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
y= -3300 : Y-строка 66 Стах= 0.206 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 7)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Фоп: 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.41 :11.13 :10.78 :10.49 :10.21 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Фоп: 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 78 : 77 : 76 : 75 : 74 : 73 : 72 : 71 :
Уоп: 9.85 : 9.57 : 9.28 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.77 :11.44 :11.23 :10.98 :10.69 :10.47 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.025: 0.030:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.025: 0.030:
Фоп: 70 : 69 : 82 : 82 : 81 : 80 : 80 : 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 75 : 73 : 71 : 68 :
Уоп: 5.67 : 5.44 : 4.59 : 4.30 : 4.02 : 3.76 : 3.50 : 3.22 : 2.95 : 2.68 : 2.42 : 2.14 : 1.88 : 1.61 : 1.35 : 1.09 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.005: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.029:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: : : : : : : : : : : : : : : 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : : : : : : : : : : : : : : : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.037: 0.044: 0.059: 0.082: 0.115: 0.154: 0.206: 0.180: 0.143: 0.105: 0.074: 0.054: 0.041: 0.034: 0.028: 0.023:
Cc : 0.037: 0.044: 0.059: 0.082: 0.115: 0.154: 0.206: 0.180: 0.143: 0.105: 0.074: 0.054: 0.041: 0.034: 0.028: 0.023:
Фоп: 65 : 60 : 58 : 51 : 41 : 26 : 7 : 347 : 329 : 316 : 307 : 301 : 298 : 293 : 290 : 288 :
Уоп: 0.84 : 0.63 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :0.66 :0.91 :1.16 :1.42 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.035: 0.041: 0.059: 0.082: 0.115: 0.153: 0.181: 0.176: 0.143: 0.105: 0.074: 0.054: 0.039: 0.033: 0.028: 0.023:

```

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

979

Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Фоп: 274 : 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: :  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : :  
 Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : :  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

у= -3500 : Y-строка 67 Стах= 0.129 долей ПДК (х= -3200.0; напр.ветра= 5)

х= -17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:  
 Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:  
 Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:  
 Фоп: 85 : 85 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002:  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

х= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:  
 Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
 Сс : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
 Фоп: 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :11.53 :11.41 :11.18 :10.78 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

х= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:  
 Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:  
 Сс : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:  
 Фоп: 80 : 80 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 77 : 77 : 76 : 75 : 74 : 72 : 71 : 69 :  
 Уоп:10.03 :12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.79 : 7.54 : 7.26 : 7.05 : 6.80 : 6.56 : 6.31 : 6.05 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:  
 Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 :

х= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:  
 Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.018: 0.020: 0.024:  
 Сс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.018: 0.020: 0.024:  
 Фоп: 68 : 66 : 79 : 79 : 79 : 77 : 77 : 76 : 75 : 74 : 73 : 71 : 69 : 67 : 62 :  
 Уоп: 5.83 : 5.57 : 4.65 : 4.35 : 4.08 : 3.84 : 3.56 : 3.25 : 3.01 : 2.76 : 2.47 : 2.22 : 1.96 : 1.70 : 1.45 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.005: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.023:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 Ви : 0.001: 0.002: : : : : : : : : : : : 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6001 : 6001 : : : : : : : : : : : : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : 6003 : : : : : : : : : : : : : : :

х= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:  
 Qc : 0.035: 0.042: 0.049: 0.062: 0.079: 0.101: 0.129: 0.114: 0.119: 0.074: 0.058: 0.045: 0.039: 0.032: 0.026:  
 Сс : 0.035: 0.042: 0.049: 0.062: 0.079: 0.101: 0.129: 0.114: 0.119: 0.074: 0.058: 0.045: 0.039: 0.032: 0.026:  
 Фоп: 57 : 52 : 46 : 42 : 32 : 19 : 5 : 351 : 208 : 325 : 316 : 312 : 306 : 301 : 297 :  
 Уоп: 0.96 : 0.73 : 0.66 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 4.70 :12.00 :12.00 : 0.64 : 0.79 : 1.02 : 1.27 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.032: 0.037: 0.043: 0.062: 0.079: 0.094: 0.107: 0.105: 0.119: 0.074: 0.058: 0.041: 0.036: 0.030: 0.026:  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6004 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 Ви : 0.002: 0.004: 0.005: : : 0.006: 0.017: 0.007: : : : 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: :  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : : : 6002 : 6002 : 6002 : : : : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :



```

Ви : 0.000: 0.001: 0.001: : : 0.001: 0.005: 0.002: : : 0.001: 0.000: : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : : : 6001 : 6001 : 6001 : : : 6001 : 6001 : : :

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Фоп: 292 : 290 : 288 : 287 : 286 : 285 : 284 : 283 : 282 : 298 : 297 : 296 : 294 : 293 : 292 : 291 :
Uоп: 1.77 : 2.02 : 2.30 : 2.55 : 2.81 : 3.09 : 3.34 : 3.62 : 3.88 : 4.71 : 4.95 : 5.22 : 5.43 : 5.67 : 5.99 : 6.15 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.019: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : 6003 :

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 290 : 289 : 288 : 287 : 286 : 284 : 284 : 283 : 282 : 282 : 281 : 281 : 281 : 280 : 280 : 280 :
Uоп: 6.47 : 6.69 : 6.94 : 7.23 : 7.44 : 7.70 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 8.73 : 9.00 : 9.28 : 9.57 : 12.00 : 10.03 : 10.32 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 280 : 279 : 279 : 279 : 279 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 :
Uоп: 10.60 : 11.16 : 11.30 : 11.53 : 11.71 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : :

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 275 : 275 : 275 : 275 :
Uоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 274 : 274 : 274 : 274 :
Uоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 :
Uоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :

```

```

: : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

у= -3700 : Y-строка 68 Стах= 0.233 долей ПДК (х= -2800.0; напр.ветра=312)

```

-----
х=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

х=-14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 79 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :11.71 :11.30 :11.23 :10.78 :10.49 :10.32 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

```

-----
х=-10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Фоп: 79 : 78 : 78 : 77 : 77 : 77 : 76 : 76 : 75 : 74 : 73 : 72 : 71 : 70 : 68 : 67 :
Уоп:10.03 :12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.69 : 6.41 : 6.15 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 :
~~~~~

```

```

х=-7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022:
Фоп: 66 : 77 : 76 : 75 : 75 : 74 : 73 : 72 : 71 : 70 : 68 : 66 : 64 : 62 : 59 : 55 :
Уоп: 5.89 : 4.96 : 4.70 : 4.40 : 4.19 : 3.87 : 3.63 : 3.35 : 3.12 : 2.84 : 2.58 : 2.31 : 2.06 : 1.81 : 1.56 : 1.33 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.005: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.024:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: : : 0.000: : : : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6001 : : : 6002 : : : : : : : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

```

-----
х=-4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.032: 0.038: 0.045: 0.051: 0.058: 0.075: 0.088: 0.130: 0.233: 0.059: 0.048: 0.042: 0.035: 0.029: 0.024: 0.021:
Cc : 0.032: 0.038: 0.045: 0.051: 0.058: 0.075: 0.088: 0.130: 0.233: 0.059: 0.048: 0.042: 0.035: 0.029: 0.024: 0.021:
Фоп: 51 : 46 : 40 : 33 : 26 : 15 : 4 : 63 : 312 : 283 : 325 : 319 : 313 : 307 : 303 : 300 :
Уоп: 1.11 : 0.90 : 0.70 : 0.72 :12.00 :12.00 :12.00 : 4.16 : 1.13 :11.25 : 0.67 : 0.75 : 0.95 : 1.17 : 1.40 : 1.64 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.033: 0.038: 0.043: 0.056: 0.063: 0.069: 0.130: 0.231: 0.059: 0.041: 0.036: 0.032: 0.027: 0.023: 0.020:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6004 : 6004 : 6004 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.002: 0.010: 0.015:      : 0.002:      : 0.005: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      : 6003 :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:      : 0.002: 0.005:      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      : 6001 : 6001 :      :      :      : 6001 : 6001 : 6001 :      :      :
~~~~~

```



```

Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

у= -3900 : Y-строка 69 Стах= 0.109 долей ПДК (х= -2800.0; напр.ветра=345)

```

-----
х=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 : 81 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

х= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Фоп: 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 78 : 77 : 77 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.65 :11.41 :11.30 :11.07 :10.60 :10.32 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

```

-----
х= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Фоп: 77 : 77 : 76 : 76 : 76 : 75 : 75 : 74 : 74 : 73 : 72 : 72 : 70 : 68 : 67 : 66 :
Уоп:10.03 :12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.77 : 7.51 : 7.27 : 6.98 : 6.80 : 6.51 : 6.25 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 :
~~~~~

```

```

х= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.021: 0.025:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.021: 0.025:
Фоп: 64 : 74 : 73 : 73 : 72 : 71 : 70 : 69 : 67 : 66 : 64 : 62 : 59 : 57 : 54 : 50 :
Уоп: 6.05 : 5.00 : 4.74 : 4.49 : 4.23 : 3.96 : 3.68 : 3.42 : 3.18 : 2.92 : 2.67 : 2.43 : 2.18 : 1.95 : 1.71 : 1.49 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.000: 0.001: : : : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6002 : 6002 : : : : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : : 0.001:
Ки : 6003 : : : : : : : : : : : : : : 6001 :
~~~~~

```

```

-----
х= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.029: 0.034: 0.040: 0.045: 0.049: 0.059: 0.065: 0.060: 0.109: 0.056: 0.043: 0.037: 0.031: 0.026: 0.023: 0.020:
Cc : 0.029: 0.034: 0.040: 0.045: 0.049: 0.059: 0.065: 0.060: 0.109: 0.056: 0.043: 0.037: 0.031: 0.026: 0.023: 0.020:
Фоп: 45 : 40 : 35 : 28 : 21 : 12 : 4 : 355 : 345 : 332 : 329 : 323 : 318 : 313 : 308 : 305 :
Уоп: 1.28 : 1.09 : 0.91 : 0.76 : 0.77 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.67 : 0.80 : 0.96 : 1.14 : 1.34 : 1.56 : 1.78 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.028: 0.033: 0.037: 0.040: 0.045: 0.048: 0.046: 0.060: 0.039: 0.036: 0.032: 0.028: 0.024: 0.021: 0.019:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6004 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.011: 0.013: 0.010: 0.044: 0.012: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6004 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.005: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6002 : 6002 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      :
~~~~~

```

```

х= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

```

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |          |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|
| Qc   | : 0.017: | 0.015: | 0.014: | 0.013: | 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.009: | 0.009: | 0.008: | 0.008: | 0.007:   | 0.007: | 0.007: | 0.007:   | 0.006: |
| Cc   | : 0.017: | 0.015: | 0.014: | 0.013: | 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.009: | 0.009: | 0.008: | 0.008: | 0.007:   | 0.007: | 0.007: | 0.007:   | 0.006: |
| Фоп: | 302 :    | 299 :  | 297 :  | 295 :  | 293 :  | 292 :  | 291 :  | 289 :  | 288 :  | 288 :  | 287 :  | 300 :    | 298 :  | 297 :  | 296 :    | 295 :  |
| Uоп: | 2.01 :   | 2.25 : | 2.49 : | 2.75 : | 3.01 : | 3.28 : | 3.52 : | 3.75 : | 4.02 : | 4.28 : | 4.55 : | 5.46 :   | 5.67 : | 5.99 : | 6.21 :   | 6.41 : |
| Вн:  | : 0.016: | 0.015: | 0.013: | 0.012: | 0.011: | 0.010: | 0.009: | 0.009: | 0.008: | 0.008: | 0.007: | 0.005:   | 0.005: | 0.005: | 0.005:   | 0.004: |
| Кн:  | : 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6002 :   | 6002 : | 6002 : | 6002 :   | 6002 : |
| Вн:  | : 0.001: | 0.000: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | : 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001:   | 0.001: |
| Кн:  | : 6002 : | 6002 : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | : 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :   | 6001 : |
| Вн:  | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | : 0.000: | 0.001: |
| Кн:  | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :        | :      | :      | : 6003 : | 6003 : |

|      |          |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |         |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 2000:    | 2200:  | 2400:  | 2600:  | 2800:  | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:  | 4000:  | 4200:  | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc   | : 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  |
| Cc   | : 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  |
| Фоп: | 293 :    | 292 :  | 291 :  | 290 :  | 288 :  | 287 :   | 287 :   | 286 :   | 285 :   | 285 :  | 284 :  | 284 :  | 283 :   | 283 :   | 283 :   | 282 :   |
| Uоп: | 6.69 :   | 6.87 : | 7.16 : | 7.44 : | 7.62 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 9.11 : | 9.11 : | 9.39 : | 12.00 : | 10.03 : | 10.21 : | 10.49 : |
| Вн:  | : 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Кн:  | : 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн:  | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Кн:  | : 6001 : | 6001 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 : | 6002 : | 6003 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн:  | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Кн:  | : 6003 : | 6003 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 5200:    | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc   | : 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Cc   | : 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Фоп: | 282 :    | 282 :   | 282 :   | 281 :   | 281 :   | 281 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   |
| Uоп: | 10.78 :  | 11.16 : | 11.30 : | 11.53 : | 11.83 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн:  | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Кн:  | : 6003 : | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн:  | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Кн:  | : 6002 : | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн:  | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       |
| Кн:  | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 8400:    | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| Qc   | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Cc   | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Фоп: | 279 :    | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   |
| Uоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн:  | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Кн:  | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн:  | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Кн:  | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн:  | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Кн:  | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 11600:   | 11800:  | 12000:  | 12200:  | 12400:  | 12600:  | 12800:  | 13000:  | 13200:  | 13400:  | 13600:  | 13800:  | 14000:  | 14200:  | 14400:  | 14600:  |
| Qc   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Фоп: | 277 :    | 277 :   | 277 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   |
| Uоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн:  | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Кн:  | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн:  | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Кн:  | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн:  | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Кн:  | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 14800:   | 15000:  | 15200:  | 15400:  | 15600:  | 15800:  | 16000:  | 16200:  | 16400:  | 16600:  | 16800:  | 17000:  | 17200:  |
| Qc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Фоп: | 276 :    | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   |
| Uоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн:  | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Кн:  | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн:  | : 0.001: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Кн:  | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Вн:  | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |



|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Уоп: | 2.16   | : 2.39 | : 2.62 | : 2.87 | : 3.11 | : 3.37 | : 3.62 | : 3.86 | : 4.10 | : 4.38 | : 4.65 | : 5.63 | : 5.99 | : 6.09 | : 6.31 | : 6.58 | : |
| Ви : | 0.015: | 0.014: | 0.013: | 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.009: | 0.008: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | : |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | : |
| Ви : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | : |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | : |
| Ви : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | : |
| Ки : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | : |

|      |        |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |         |   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---|
| х=   | 2000:  | 2200:  | 2400:  | 2600:  | 2800:  | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:  | 4000:  | 4200:  | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   | : |
| Qc : | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | : |
| Cc : | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | : |
| Фоп: | 295 :  | 293 :  | 292 :  | 291 :  | 290 :  | 289 :   | 288 :   | 287 :   | 287 :   | 286 :  | 286 :  | 285 :  | 285 :   | 284 :   | 284 :   | 284 :   | : |
| Уоп: | 6.80 : | 7.01 : | 7.27 : | 7.44 : | 7.76 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 9.00 : | 9.28 : | 9.57 : | 12.00 : | 10.03 : | 10.32 : | 10.60 : | : |
| Ви : | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003: | 0.002: | 0.003: | 0.002:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | : |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 : | 6002 : | 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | : |
| Ви : | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | : |
| Ки : | 6001 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 : | 6003 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | : |
| Ви : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | : |
| Ки : | 6003 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | : |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| х=   | 5200:   | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   | : |
| Qc : | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | : |
| Cc : | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | : |
| Фоп: | 283 :   | 283 :   | 283 :   | 282 :   | 282 :   | 282 :   | 282 :   | 281 :   | 281 :   | 281 :   | 281 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | 280 :   | : |
| Уоп: | 10.92 : | 11.22 : | 11.53 : | 11.65 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | : |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | : |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | : |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | : |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | : |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | : |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| х=   | 8400:   | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  | : |
| Qc : | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | : |
| Cc : | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | : |
| Фоп: | 280 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 279 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | 278 :   | : |
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | : |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | : |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | : |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | : |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| х=   | 11600:  | 11800:  | 12000:  | 12200:  | 12400:  | 12600:  | 12800:  | 13000:  | 13200:  | 13400:  | 13600:  | 13800:  | 14000:  | 14200:  | 14400:  | 14600:  | : |
| Qc : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | : |
| Cc : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | : |
| Фоп: | 278 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 277 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | : |
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | : |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | : |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | : |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | : |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| х=   | 14800:  | 15000:  | 15200:  | 15400:  | 15600:  | 15800:  | 16000:  | 16200:  | 16400:  | 16600:  | 16800:  | 17000:  | 17200:  | : |
| Qc : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | : |
| Cc : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | : |
| Фоп: | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | : |
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | : |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | : |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | : |
| Ви : | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : |

```

y= -4300 : Y-строка 71 Смах= 0.050 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=351)

x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.036: 0.040: 0.042: 0.044: 0.050: 0.043: 0.036: 0.030: 0.026: 0.022: 0.020:
Cc : 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.036: 0.040: 0.042: 0.044: 0.050: 0.043: 0.036: 0.030: 0.026: 0.022: 0.020:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
y= -4500 : Y-строка 72  Смах= 0.040 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=352)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:

```



```

Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.022: 0.024: 0.027: 0.029: 0.032: 0.035: 0.036: 0.037: 0.040: 0.036: 0.032: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018: 0.017:
Cc : 0.022: 0.024: 0.027: 0.029: 0.032: 0.035: 0.036: 0.037: 0.040: 0.036: 0.032: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018: 0.017:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
y= -4700 : Y-строка 73 Смах= 0.034 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=353)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.034: 0.032: 0.028: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016:
Cc : 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.034: 0.032: 0.028: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----

```

```

Qc : 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= -4900 : Y-строка 74 Стах= 0.030 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=354)
-----
x= -17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.028: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015:
Cc : 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.028: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

```



```

y= -5300 : Y-строка 76  Смах= 0.024 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=355)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.016:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.016:
~~~~~
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014:
Cc : 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -5500 : Y-строка 77 Смах= 0.022 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=355)

x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

```

```

Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013:
Cc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= -5700 : Y-строка 78 Стах= 0.020 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:
Cc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----

```

```

Qc : 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
y= -5900 : Y-строка 79 Стах= 0.019 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x= -17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:
Cc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

```



```

y= -6300 : Y-строка 81  Смах= 0.016 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x= -17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:
~~~~~
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013:
Cc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -6500 : Y-строка 82 Смах= 0.015 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x= -17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

```



```

Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012:
Cc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
y= -6700 : Y-строка 83 Стах= 0.015 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:
Cc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

```

```

Qc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -6900 : Y-строка 84 Стах= 0.014 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

```



y= -7300 : Y-строка 86 Стах= 0.013 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

```

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
-----
x=-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:
~~~~~

x=-4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:

Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:
~~~~~
-----
x=-1200:-1000:-800:-600:-400:-200:0:200:400:600:800:1000:1200:1400:1600:1800:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x=2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:

Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
-----
x=5200:5400:5600:5800:6000:6200:6400:6600:6800:7000:7200:7400:7600:7800:8000:8200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x=8400:8600:8800:9000:9200:9400:9600:9800:10000:10200:10400:10600:10800:11000:11200:11400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
x=11600:11800:12000:12200:12400:12600:12800:13000:13200:13400:13600:13800:14000:14200:14400:14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x=14800:15000:15200:15400:15600:15800:16000:16200:16400:16600:16800:17000:17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
```

y= -7500 : Y-строка 87 Стах= 0.012 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

```
-----
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
-----
x=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
```

```

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
y= -7700 : Y-строка 88 Стах= 0.011 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

```

```

Qc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -7900 : Y-строка 89 Стах= 0.011 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x= -17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

```



y= -8300 : Y-строка 91 Стах= 0.010 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

```

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:

x=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:

x=-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

x=-4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:

x=-1200:-1000:-800:-600:-400:-200:0:200:400:600:800:1000:1200:1400:1600:1800:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:

x=2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x=5200:5400:5600:5800:6000:6200:6400:6600:6800:7000:7200:7400:7600:7800:8000:8200:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x=8400:8600:8800:9000:9200:9400:9600:9800:10000:10200:10400:10600:10800:11000:11200:11400:

Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x=11600:11800:12000:12200:12400:12600:12800:13000:13200:13400:13600:13800:14000:14200:14400:14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x=14800:15000:15200:15400:15600:15800:16000:16200:16400:16600:16800:17000:17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
```

y= -8500 : Y-строка 92 Стах= 0.010 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

```

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:

x=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
```



```

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
y= -8700 : Y-строка 93 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

```

```

Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -8900 : Y-строка 94 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

```



```

y= -9300 : Y-строка 96 Смах= 0.008 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -9500 : Y-строка 97  Смах= 0.008 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
~~~~~

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

```

```

Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
y= -9700 : Y-строка 98 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----

```

```

Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= -3000.0 м, Y= -1500.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.2420621 доли ПДКмр |  
 | 2.2420621 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 206 град.  
 и скорости ветра 0.99 м/с  
 Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |        |      |        |                             |           |        |               |
|-------------------|--------|------|--------|-----------------------------|-----------|--------|---------------|
| Ном.              | Код    | Тип  | Выброс | Вклад                       | Вклад в % | Сум. % | Коеф. влияния |
| 1                 | 000101 | 6002 | П1     | 0.3290                      | 2.231234  | 99.5   | 6.7818661     |
|                   |        |      |        | В сумме =                   | 2.231234  | 99.5   |               |
|                   |        |      |        | Суммарный вклад остальных = | 0.010828  | 0.5    |               |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Координаты центра | : X= 0 м; Y= 0           |
| Длина и ширина    | : L= 34400 м; B= 19400 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | : D= 200 м               |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|   | 1      | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 10.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 2 | 10.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 3 | 10.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |



[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]



|    |                                                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 88 | 0.006                                                                                                                | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |  |
| 89 | 0.005                                                                                                                | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 |  |  |
| 90 | 0.005                                                                                                                | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 |  |  |
| 91 | 0.005                                                                                                                | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 |  |  |
| 92 | 0.005                                                                                                                | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |
| 93 | 0.005                                                                                                                | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |
| 94 | 0.005                                                                                                                | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |
| 95 | 0.005                                                                                                                | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |
| 96 | 0.005                                                                                                                | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |
| 97 | 0.005                                                                                                                | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |  |  |
| 98 | 0.005                                                                                                                | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 |  |  |
|    | -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|    | 37                                                                                                                   | 38    | 39    | 40    | 41    | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    | 47    | 48    | 49    | 50    | 51    | 52    | 53    | 54    |  |  |
|    | 55                                                                                                                   | 56    | 57    | 58    | 59    | 60    | 61    | 62    | 63    | 64    | 65    | 66    | 67    | 68    | 69    | 70    | 71    | 72    |  |  |
|    | -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 1  | 0.003                                                                                                                | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  |
| 2  | 0.003                                                                                                                | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  |
| 3  | 0.004                                                                                                                | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  |
| 4  | 0.004                                                                                                                | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  |
| 5  | 0.004                                                                                                                | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  |
| 6  | 0.004                                                                                                                | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  |
| 7  | 0.004                                                                                                                | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  |
| 8  | 0.004                                                                                                                | 0.004 | 0.004 | 0     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |

|    |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 17 |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |       |  |
| 18 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 19 |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |       |  |
| 20 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 21 |  | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |       |  |
| 22 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 23 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |
| 24 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 25 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |
| 26 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 27 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |
| 28 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 29 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |
| 30 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 31 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |
| 32 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 33 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |
| 34 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 35 |  | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |
| 36 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 37 |  | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |
| 38 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 39 |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |  |
| 40 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 41 |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |  |
| 42 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 43 |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  |
| 44 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 45 |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| 46 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.028 |  | - |
| 47 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.032 |  | - |
| 48 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.036 |  | - |
| 49 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.042 |  | - |
| 50 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.029 | 0.033 | 0.037 | 0.041 | 0.045 | 0.048 | 0.051 |  | - |
| 51 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.024 | 0.028 | 0.032 | 0.037 | 0.043 | 0.049 | 0.053 | 0.060 | 0.064 |  | - |
| 52 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.026 | 0.030 | 0.036 | 0.043 | 0.050 | 0.057 | 0.064 | 0.078 | 0.085 |  | - |
| 53 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.028 | 0.033 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.069 | 0.087 | 0.109 | 0.122 |  | - |
| 54 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.030 | 0.036 | 0.044 | 0.052 | 0.065 | 0.089 | 0.123 | 0.167 | 0.189 |  | - |
| 55 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.039 | 0.047 | 0.056 | 0.076 | 0.107 | 0.157 | 0.267 | 0.305 |  | - |
| 56 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.033 | 0.041 | 0.049 | 0.061 | 0.085 | 0.130 | 0.214 | 0.347 | 0.479 |  | - |
| 57 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.028 | 0.034 | 0.041 | 0.049 | 0.063 | 0.091 | 0.151 | 0.284 | 0.667 | 2.242 |  | - |
| 58 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.028 | 0.033 | 0.041 | 0.049 | 0.062 | 0.090 | 0.146 | 0.268 | 0.551 | 1.032 |  | - |
| 59 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.039 | 0.047 | 0.058 | 0.081 | 0.122 | 0.192 | 0.298 | 0.391 |  | - |
| 60 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.030 | 0.037 | 0.044 | 0.053 | 0.070 | 0.094 | 0.133 | 0.179 | 0.204 |  | - |
| 61 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.031 | 0.037 | 0.047 | 0.064 | 0.092 | 0.136 | 0.195 | 0.245 | 0.233 |  | - |
| 62 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.032 | 0.039 | 0.052 | 0.075 | 0.116 | 0.190 | 0.326 | 0.496 | 0.452 |  | - |
| 63 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.027 | 0.033 | 0.040 | 0.054 | 0.080 | 0.129 | 0.229 | 0.463 | 2.029 | 1.064 |  | - |
| 64 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.032 | 0.040 | 0.054 | 0.078 | 0.125 | 0.216 | 0.409 | 0.857 | 0.697 |  | - |
| 65 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.032 | 0.039 | 0.050 | 0.070 | 0.106 | 0.164 | 0.257 | 0.366 | 0.329 |  | - |
| 66 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.030 | 0.037 | 0.044 | 0.059 | 0.082 | 0.115 | 0.154 | 0.206 | 0.180 |  | - |
| 67 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.062 | 0.079 | 0.101 | 0.129 | 0.114 |  | - |
| 68 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.051 | 0.058 | 0.075 | 0.088 | 0.130 |  | - |
| 69 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.029 | 0.034 | 0.040 | 0.045 | 0.049 | 0.059 | 0.065 | 0.060 |  | - |
| 70 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.030 | 0.035 | 0.039 | 0.042 | 0.048 | 0.051 | 0.053 |  | - |
| 71 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.040 | 0.042 | 0.044 |  | - |
| 72 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.036 | 0.037 |  | - |
| 73 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.032 |  | - |



[illegible]

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 31 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 32 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |
| 33 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |  |
| 34 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |  |
| 35 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |  |
| 36 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |  |
| 37 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |
| 38 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |
| 39 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |
| 40 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |
| 41 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |
| 42 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |  |
| 43 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |  |
| 44 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |  |
| 45 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |  |
| 46 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |  |
| 47 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |  |
| 48 | 0.035 | 0.033 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |  |
| 49 | 0.041 | 0.037 | 0.035 | 0.032 | 0.029 | 0.026 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |  |
| 50 | 0.049 | 0.044 | 0.040 | 0.036 | 0.032 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |  |
| 51 | 0.059 | 0.052 | 0.047 | 0.042 | 0.036 | 0.031 | 0.027 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 |  |
| 52 | 0.075 | 0.061 | 0.055 | 0.048 | 0.041 | 0.035 | 0.029 | 0.025 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| 60 | 0.173 | 0.126 | 0.089 | 0.064 | 0.049 | 0.041 | 0.034 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 |  | - |
| 61 | 0.177 | 0.123 | 0.083 | 0.059 | 0.044 | 0.037 | 0.031 | 0.026 | 0.023 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 |  | - |
| 62 | 0.281 | 0.164 | 0.100 | 0.067 | 0.047 | 0.037 | 0.030 | 0.025 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 |  | - |
| 63 | 0.377 | 0.193 | 0.113 | 0.072 | 0.050 | 0.037 | 0.031 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |  | - |
| 64 | 0.342 | 0.183 | 0.109 | 0.070 | 0.049 | 0.037 | 0.030 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |  | - |
| 65 | 0.228 | 0.145 | 0.093 | 0.063 | 0.046 | 0.036 | 0.029 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |  | - |
| 66 | 0.143 | 0.105 | 0.074 | 0.054 | 0.041 | 0.034 | 0.028 | 0.023 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |  | - |
| 67 | 0.119 | 0.074 | 0.058 | 0.045 | 0.039 | 0.032 | 0.026 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |  | - |
| 68 | 0.233 | 0.059 | 0.048 | 0.042 | 0.035 | 0.029 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |  | - |
| 69 | 0.109 | 0.056 | 0.043 | 0.037 | 0.031 | 0.026 | 0.023 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |  | - |
| 70 | 0.068 | 0.051 | 0.040 | 0.033 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 71 | 0.050 | 0.043 | 0.036 | 0.030 | 0.026 | 0.022 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 72 | 0.040 | 0.036 | 0.032 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 73 | 0.034 | 0.032 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 74 | 0.030 | 0.028 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 |  | - |
| 75 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 76 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 77 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 78 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 79 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 80 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 81 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 82 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 83 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 84 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 85 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 86 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | - |
| 87 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | - |





[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]





ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 810

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>мр</sub>) м/с

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]      |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |  |

| ~~~~~ |  
~~~~~

y=	-2866:	-5585:	-7359:	-3889:	-5606:	-2340:	-2740:	-7759:	-2687:	-8359:	-4806:	-5743:	-5206:	-5806:	-1258:
x=	-6:	12:	13:	15:	17:	23:	29:	35:	44:	46:	51:	51:	58:	67:	69:
Qc :	0.011:	0.009:	0.008:	0.010:	0.009:	0.012:	0.011:	0.008:	0.011:	0.008:	0.009:	0.009:	0.009:	0.009:	0.012:
Cc :	0.011:	0.009:	0.008:	0.010:	0.009:	0.012:	0.011:	0.008:	0.011:	0.008:	0.009:	0.009:	0.009:	0.009:	0.012:

y=	-7450:	-1940:	-8447:	-5901:	-2540:	-2528:	-2140:	-8421:	-1340:	-7307:	-4606:	-5427:	-2940:	-5006:	-7959:
x=	78:	81:	87:	91:	92:	96:	97:	-11:	-22:	-24:	-26:	-27:	-28:	-33:	-37:
Qc :	0.008:	0.012:	0.008:	0.009:	0.011:	0.011:	0.011:	0.008:	0.012:	0.009:	0.009:	0.009:	0.011:	0.009:	0.008:
Cc :	0.008:	0.012:	0.008:	0.009:	0.011:	0.011:	0.011:	0.008:	0.012:	0.009:	0.009:	0.009:	0.011:	0.009:	0.008:

y=	-5406:	-2540:	-1740:	-4406:	-3045:	-1540:	-4206:	-3140:	-1254:	-3871:	-4006:	-7559:	-7359:	-8159:	-5302:
x=	-39:	-42:	-44:	-53:	-57:	-62:	-62:	-84:	-86:	-86:	-87:	-89:	-97:	-98:	-99:
Qc :	0.009:	0.012:	0.012:	0.009:	0.011:	0.013:	0.010:	0.011:	0.013:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.009:
Cc :	0.009:	0.012:	0.012:	0.009:	0.011:	0.013:	0.010:	0.011:	0.013:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.009:

y=	-8159:	-7559:	-4006:	-3907:	-6006:	-6059:	-1540:	-4206:	-2369:	-4406:	-7559:	-1740:	-2340:	-5406:	-7959:
x=	102:	111:	113:	116:	117:	130:	138:	138:	147:	147:	155:	156:	156:	161:	163:
Qc :	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.009:	0.009:	0.012:	0.009:	0.011:	0.009:	0.008:	0.011:	0.011:	0.008:	0.008:
Cc :	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.009:	0.009:	0.012:	0.009:	0.011:	0.009:	0.008:	0.011:	0.011:	0.008:	0.008:

y=	-5006:	-4606:	-1340:	-7593:	-6206:	-6225:	-2210:	-1594:	-1540:	-5606:	-1429:	-8507:	-1340:	-2140:	-1263:
x=	167:	174:	178:	179:	185:	191:	199:	214:	216:	217:	219:	219:	221:	221:	223:
Qc :	0.008:	0.009:	0.011:	0.008:	0.008:	0.008:	0.011:	0.011:	0.011:	0.008:	0.011:	0.008:	0.011:	0.011:	0.011:
Cc :	0.008:	0.009:	0.011:	0.008:	0.008:	0.008:	0.011:	0.011:	0.011:	0.008:	0.011:	0.008:	0.011:	0.011:	0.011:

y=	-5289:	-7759:	-8359:	-2051:	-4806:	-6390:	-5206:	-6406:	-5806:	-8307:	-5206:	-7736:	-1940:	-5195:	-5406:
x=	231:	235:	246:	250:	251:	253:	258:	259:	267:	267:	276:	280:	281:	281:	291:
Qc :	0.008:	0.008:	0.008:	0.011:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.011:	0.008:	0.008:
Cc :	0.008:	0.008:	0.008:	0.011:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.011:	0.008:	0.008:

y=	-8159:	-6498:	-7759:	-3903:	-8139:	-8359:	-4006:	-5454:	-6006:	-1585:	-5102:	-4206:	-6606:	-4406:	-8533:
x=	295:	296:	296:	299:	299:	310:	313:	315:	317:	322:	332:	338:	339:	347:	349:
Qc :	0.008:	0.008:	0.008:	0.009:	0.008:	0.008:	0.009:	0.008:	0.008:	0.011:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:
Cc :	0.008:	0.008:	0.008:	0.009:	0.008:	0.008:	0.009:	0.008:	0.008:	0.011:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:

y=	-1740:	-5023:	-7959:	-5006:	-8433:	-4606:	-5006:	-7880:	-6206:	-8081:	-5606:	-5618:	-2069:	-1905:	-1940:
x=	356:	361:	363:	367:	373:	374:	375:	381:	385:	391:	394:	400:	420:	423:	423:
Qc :	0.011:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.010:	0.010:	0.010:
Cc :	0.011:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.010:	0.010:	0.010:

y=	-1740:	-1576:	-4940:	-7959:	-4806:	-6406:	-5806:	-8559:	-3900:	-4206:	-4209:	-4389:	-8023:	-5783:	-4406:
x=	426:	429:	433:	437:	451:	459:	467:	479:	483:	483:	483:	483:	483:	484:	491:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.010: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

y= -4006: -5806: -4065: -4857: -6006: -6592: -4806: -4508: -4742: -5947: -4606: -6206: -4606: -4627: -6006:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=   492:   496:   497:   505:   517:   519:   525:   541:   551:   568:   574:   585:   588:   598:   599:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

y= -6112: -6406: -6516: -6206: -6276: -6406: -6441:  2138:  2233:  2325:  2433:  2513:  2633:  2701:  2833:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=   653:   659:   670:   701:   737:   804:   821:   891:   906:   920:   937:   949:   968:   978:   999:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

y= -2140: -3224: -8395: -2740: -1940: -7163: -5206: -4806: -8359: -7759: -5154: -2340: -2940: -3806: -7259:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -103:  -108:  -109:  -113:  -119:  -125:  -142:  -149:  -154:  -165:  -166:  -177:  -194:  -202:  -209:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.012: 0.011: 0.008: 0.012: 0.013: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.009: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009:
Cc : 0.012: 0.011: 0.008: 0.012: 0.013: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.009: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009:
~~~~~

y= -3799: -3140: -1340: -4606: -5006: -7959: -1249: -2540: -1740: -3197: -4406: -8279: -1540: -4206: -3806:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -215:  -221:  -222:  -226:  -233:  -237:  -240:  -242:  -244:  -251:  -253:  -253:  -262:  -262:  -269:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.011: 0.011: 0.014: 0.010: 0.009: 0.008: 0.014: 0.013: 0.014: 0.011: 0.010: 0.008: 0.014: 0.010: 0.011:
Cc : 0.011: 0.011: 0.014: 0.010: 0.009: 0.008: 0.014: 0.013: 0.014: 0.011: 0.010: 0.008: 0.014: 0.010: 0.011:
~~~~~

y= -4006: -7559: -8187: -7355: -7359: -8159: -2140: -2740: -4867: -1940: -8055: -3727: -4806: -7759: -2340:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -287:  -289:  -289:  -293:  -297:  -298:  -303:  -313:  -314:  -319:  -333:  -345:  -349:  -365:  -377:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.011: 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.014: 0.013: 0.010: 0.014: 0.008: 0.011: 0.010: 0.009: 0.014:
Cc : 0.011: 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.014: 0.013: 0.010: 0.014: 0.008: 0.011: 0.010: 0.009: 0.014:
~~~~~

y= -3606: -3597: -2940: -1245: -4729: -7461: -3148: -3140: -1340: -4606: -4608: -3468: -7959: -2540: -1740:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -387:  -390:  -394:  -395:  -395:  -395:  -399:  -421:  -422:  -426:  -426:  -436:  -437:  -442:  -444:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.015: 0.010: 0.009: 0.012: 0.012: 0.015: 0.011: 0.011: 0.012: 0.009: 0.014: 0.015:
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.015: 0.010: 0.009: 0.012: 0.012: 0.015: 0.011: 0.011: 0.012: 0.009: 0.014: 0.015:
~~~~~

y= -4308: -4406: -1140: -4487: -3406: -1540: -4206: -3806: -8019: -3259: -3338: -4006: -1084: -7559: -7567:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -448:  -453:  -455:  -457:  -458:  -462:  -462:  -469:  -475:  -482:  -482:  -487:  -489:  -489:  -497:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.011: 0.011: 0.015: 0.011: 0.012: 0.015: 0.011: 0.012: 0.009: 0.013: 0.013: 0.012: 0.015: 0.009: 0.009:
Cc : 0.011: 0.011: 0.015: 0.011: 0.012: 0.015: 0.011: 0.012: 0.009: 0.013: 0.013: 0.012: 0.015: 0.009: 0.009:
~~~~~

y= -2140: -2740: -3606: -1940: -3099: -7759: -3406:  -940: -2340:  -923: -1140: -3140: -2940: -7983: -1340:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -503:  -513:  -517:  -519:  -547:  -565:  -566:  -572:  -577:  -583:  -589:  -592:  -594:  -617:  -622:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.015: 0.014: 0.013: 0.016: 0.013: 0.009: 0.013: 0.016: 0.015: 0.016: 0.016: 0.014: 0.014: 0.009: 0.017:
Cc : 0.015: 0.014: 0.013: 0.016: 0.013: 0.009: 0.013: 0.016: 0.015: 0.016: 0.016: 0.014: 0.014: 0.009: 0.017:
~~~~~

y= -3322:  -940: -7633: -4272: -7959: -2540: -1740: -3869: -1540: -4206: -3206: -3806: -3757: -3981:  -958:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -626:  -634:  -635:  -636:  -637:  -642:  -644:  -654:  -662:  -662:  -663:  -669:  -681:  -681:  -686:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.014: 0.017: 0.009: 0.012: 0.009: 0.015: 0.017: 0.013: 0.017: 0.012: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.017:
Cc : 0.014: 0.017: 0.009: 0.012: 0.009: 0.015: 0.017: 0.013: 0.017: 0.012: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.017:
~~~~~

y= -4006: -7899: -2140: -3645: -4093: -2740: -3606: -1940: -3515: -7815: -3140: -7759: -3406: -3385: -7699:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -687:  -687:  -703:  -708:  -708:  -713:  -717:  -719:  -739:  -757:  -763:  -765:  -766:  -771:  -773:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.013: 0.009: 0.017: 0.014: 0.013: 0.015: 0.014: 0.018: 0.014: 0.009: 0.015: 0.009: 0.015: 0.015: 0.009:
Cc : 0.013: 0.009: 0.017: 0.014: 0.013: 0.015: 0.014: 0.018: 0.014: 0.009: 0.015: 0.009: 0.015: 0.015: 0.009:
~~~~~

```

y=	-2340:	-994:	-1140:	-2940:	-3332:	-1340:	-2540:	-1740:	-1540:	-1057:	-3336:	-2140:	-2740:	-1935:	-1940:
x=	-777:	-789:	-789:	-794:	-797:	-822:	-842:	-844:	-862:	-887:	-900:	-903:	-913:	-914:	-919:
Qc :	0.017:	0.018:	0.019:	0.016:	0.015:	0.019:	0.017:	0.019:	0.020:	0.020:	0.016:	0.019:	0.017:	0.020:	0.020:
Cc :	0.017:	0.018:	0.019:	0.016:	0.015:	0.019:	0.017:	0.019:	0.020:	0.020:	0.016:	0.019:	0.017:	0.020:	0.020:

y=	-1854:	-3140:	-2340:	-1120:	-1140:	-2940:	2888:	2033:	3033:	3076:	2016:	2233:	2433:	2633:	3088:
x=	-959:	-963:	-977:	-986:	-989:	-994:	1008:	1027:	1030:	1037:	1049:	1106:	1137:	1168:	1177:
Qc :	0.021:	0.017:	0.019:	0.021:	0.021:	0.018:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:
Cc :	0.021:	0.017:	0.019:	0.021:	0.021:	0.018:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:

y=	2833:	1894:	2033:	3033:	2233:	3100:	2433:	1874:	2633:	2833:	2033:	3033:	1853:	3091:	2233:
x=	1199:	1207:	1227:	1230:	1306:	1317:	1337:	1341:	1368:	1399:	1427:	1430:	1475:	1475:	1506:
Qc :	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.008:	0.007:	0.008:
Cc :	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.008:	0.007:	0.008:

y=	2433:	2633:	2833:	1833:	2033:	3033:	3082:	2233:	2433:	1851:	2633:	3073:	2833:	2033:	3033:
x=	1537:	1568:	1599:	1609:	1627:	1630:	1634:	1706:	1737:	1762:	1768:	1792:	1799:	1827:	1830:
Qc :	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc :	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:

y=	2233:	1870:	2433:	3064:	3033:	2022:	2033:	2926:	2633:	2833:	2787:	2649:	2633:	2491:	2433:
x=	1906:	1914:	1937:	1951:	1954:	1963:	1966:	1967:	1968:	1978:	1983:	1999:	2000:	2003:	2005:
Qc :	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc :	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:

y=	2333:	2233:	2174:	-3340:	-1281:	-2046:	-1340:	-1764:	-1442:	-2540:	-1740:	-1540:	-1558:	-1675:	-2140:
x=	2007:	2010:	2011:	-1003:	-1012:	-1017:	-1022:	-1026:	-1039:	-1042:	-1044:	-1062:	-1066:	-1093:	-1103:
Qc :	0.007:	0.007:	0.007:	0.017:	0.022:	0.021:	0.022:	0.022:	0.023:	0.019:	0.022:	0.023:	0.023:	0.023:	0.022:
Cc :	0.007:	0.007:	0.007:	0.017:	0.022:	0.021:	0.022:	0.022:	0.023:	0.019:	0.022:	0.023:	0.023:	0.023:	0.022:

y=	-3336:	-2740:	-2158:	-3140:	-2329:	-2340:	-2940:	-3332:	-2499:	-2540:	-2638:	-3251:	-2740:	-2776:	-3170:
x=	-1111:	-1113:	-1120:	-1163:	-1174:	-1177:	-1194:	-1218:	-1227:	-1242:	-1277:	-1286:	-1313:	-1326:	-1353:
Qc :	0.019:	0.020:	0.022:	0.020:	0.022:	0.022:	0.021:	0.020:	0.022:	0.022:	0.022:	0.022:	0.023:	0.023:	0.023:
Cc :	0.019:	0.020:	0.022:	0.020:	0.022:	0.022:	0.021:	0.020:	0.022:	0.022:	0.022:	0.022:	0.023:	0.023:	0.023:

y=	-3140:	-2884:	-2940:	-2991:	9167:	9156:	9156:	9321:	9356:	9356:	9476:	9556:	9630:	9021:	9156:
x=	-1363:	-1371:	-1394:	-1415:	-4409:	-4419:	-4428:	-4429:	-4434:	-4440:	-4449:	-4460:	-4470:	-4543:	-4628:
Qc :	0.023:	0.024:	0.025:	0.025:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc :	0.023:	0.024:	0.025:	0.025:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:

y=	9356:	9185:	9556:	9627:	9350:	9173:	9156:	8997:	8956:	8820:	8756:	8643:	8556:	8451:	8356:
x=	-4640:	-4646:	-4656:	-4669:	-4750:	-4759:	-4760:	-4768:	-4770:	-4777:	-4781:	-4786:	-4797:	-4811:	-4823:
Qc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:

y=	8258:	9356:	8156:	9556:	8066:	8956:	9623:	7956:	9156:	8356:	7873:	7756:	7956:	7681:	8556:
x=	-4835:	-4840:	-4848:	-4856:	-4859:	-4868:	-4868:	-4873:	-4873:	-4874:	-4884:	-4899:	-4906:	-4908:	-4916:
Qc :	0.005:	0.004:	0.005:	0.004:	0.005:	0.004:	0.004:	0.005:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:
Cc :	0.005:	0.004:	0.005:	0.004:	0.005:	0.004:	0.004:	0.005:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:

y=	7556:	7504:	8156:	7356:	7328:	7356:	8756:	7151:	7156:	7756:	6956:	6974:	6809:	6756:	6643:
x=	-4925:	-4933:	-4948:	-4953:	-4957:	-4972:	-4978:	-4981:	-4981:	-5002:	-5006:	-5006:	-5008:	-5009:	-5011:
Qc :	0.005:	0.006:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.004:	0.006:	0.006:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:

```

Cc : 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.004: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~

y= 6556: 6477: 6311: 6356: 6146: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9620: 8956: 9156: 8356: 7156:
-----
x= -5012: -5013: -5015: -5015: -5018: -5018: -5025: -5040: -5051: -5056: -5067: -5068: -5073: -5074: -5081:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006:
~~~~~

y= 7956: 8556: 6016: 8156: 7356: 8756: 5956: 6956: 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556:
-----
x= -5106: -5116: -5136: -5148: -5172: -5178: -5190: -5202: -5202: -5205: -5205: -5213: -5225: -5240: -5251:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.007: 0.005: 0.006: 0.004: 0.007: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.004: 0.005:
Cc : 0.005: 0.004: 0.007: 0.005: 0.006: 0.004: 0.007: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.004: 0.005:
~~~~~

y= 5886: 9556: 9616: 8956: 9156: 8356: 7156: 5956: 7956: 8556: 8156: 5756: 7356: 8756: 6956:
-----
x= -5253: -5256: -5267: -5268: -5273: -5274: -5281: -5303: -5306: -5316: -5348: -5371: -5372: -5378: -5402:
-----
Qc : 0.007: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.005: 0.004: 0.005: 0.007: 0.006: 0.004: 0.006:
Cc : 0.007: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.005: 0.004: 0.005: 0.007: 0.006: 0.004: 0.006:
~~~~~

y= 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9613: 8956: 9156: 8356: 7156: 5786: 5956:
-----
x= -5402: -5405: -5405: -5413: -5425: -5440: -5451: -5456: -5466: -5468: -5473: -5474: -5481: -5499: -5503:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007:
~~~~~

y= 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 6956: 7756: 5805: 6556: 6756: 6156: 6356: 5817: 9356: 7556:
-----
x= -5506: -5516: -5548: -5572: -5578: -5602: -5602: -5603: -5605: -5605: -5613: -5625: -5627: -5640: -5651:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.006: 0.005: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.004: 0.005:
Cc : 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.006: 0.005: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.004: 0.005:
~~~~~

y= 9556: 9609: 5705: 8956: 5905: 9156: 8356: 5705: 7156: 5933: 5665: 5943: 5956: 7956: 8556:
-----
x= -5656: -5665: -5667: -5668: -5672: -5673: -5674: -5675: -5681: -5691: -5694: -5696: -5703: -5706: -5716:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.007: 0.004: 0.007: 0.004: 0.004: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.007: 0.004: 0.007: 0.004: 0.004: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004:
~~~~~

y= 8156: 6069: 7356: 8756: 6061: 5525: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 5505: 6105: 6156: 6356:
-----
x= -5748: -5765: -5772: -5778: -5779: -5785: -5801: -5802: -5802: -5805: -5805: -5806: -5810: -5813: -5825:
-----
Qc : 0.005: 0.007: 0.005: 0.004: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.005: 0.007: 0.005: 0.004: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~

y= 6195: 9356: 7556: 9556: 5505: 5451: 9606: 6188: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556:
-----
x= -5834: -5840: -5851: -5856: -5864: -5865: -5865: -5868: -5868: -5873: -5874: -5875: -5881: -5906: -5916:
-----
Qc : 0.006: 0.004: 0.005: 0.004: 0.007: 0.007: 0.003: 0.006: 0.004: 0.004: 0.004: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.006: 0.004: 0.005: 0.004: 0.007: 0.007: 0.003: 0.006: 0.004: 0.004: 0.004: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~

y= 5378: 6341: 6305: 8156: 6316: 7356: 8756: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356:
-----
x= -5944: -5944: -5948: -5948: -5956: -5972: -5978: -5989: -5991: -6001: -6002: -6002: -6005: -6005: -6025:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~

y= 9356: 5342: 7556: 9556: 5505: 9602: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556: 6262: 5305:
-----
x= -6040: -6041: -6051: -6056: -6064: -6064: -6068: -6073: -6074: -6075: -6081: -6106: -6116: -6120: -6139:
-----
Qc : 0.004: 0.007: 0.005: 0.003: 0.007: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.006: 0.007:
Cc : 0.004: 0.007: 0.005: 0.003: 0.007: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.006: 0.007:
~~~~~

y= 6298: 8156: 7356: 8756: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356: 5451: 9356: 7556: 9556:
-----

```

```

x= -6139: -6148: -6172: -6178: -6191: -6201: -6202: -6202: -6205: -6205: -6225: -6230: -6240: -6251: -6256:
-----
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.004: 0.005: 0.003:
Cc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.004: 0.005: 0.003:
~~~~~

y= 9599: 5505: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 6207: 7956: 8556: 5598: 6255: 8156: 7356: 8756:
-----
x= -6263: -6264: -6268: -6273: -6274: -6275: -6281: -6285: -6306: -6316: -6321: -6334: -6348: -6372: -6378:
-----
Qc : 0.003: 0.007: 0.004: 0.004: 0.004: 0.007: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.007: 0.006: 0.004: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.007: 0.004: 0.004: 0.004: 0.007: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.007: 0.006: 0.004: 0.005: 0.004:
~~~~~

y= 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356: 9356: 7556: 9556: 5549: 9595: 6243: 8956: 9156:
-----
x= -6391: -6401: -6402: -6402: -6405: -6405: -6425: -6440: -6451: -6456: -6461: -6462: -6464: -6468: -6473:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.004: 0.005: 0.003: 0.007: 0.003: 0.006: 0.004: 0.004:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.004: 0.005: 0.003: 0.007: 0.003: 0.006: 0.004: 0.004:
~~~~~

y= 8356: 5705: 7156: 6207: 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 5505: 6105: 5905: 5500: 6956: 7756:
-----
x= -6474: -6475: -6481: -6504: -6506: -6516: -6548: -6572: -6578: -6587: -6591: -6601: -6602: -6602: -6602:
-----
Qc : 0.004: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.005: 0.005:
~~~~~

y= 6556: 6756: 6356: 5505: 9356: 6280: 7556: 9556: 9592: 8956: 9156: 8356: 5705: 6195: 7156:
-----
x= -6605: -6605: -6625: -6626: -6640: -6642: -6651: -6656: -6662: -6668: -6673: -6674: -6675: -6675: -6681:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.003: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.003: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~

y= 7956: 8556: 5529: 8156: 6286: 6305: 7356: 8756: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756:
-----
x= -6706: -6716: -6736: -6748: -6760: -6766: -6772: -6778: -6789: -6791: -6801: -6802: -6802: -6805: -6805:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.006: 0.004: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.005: 0.004: 0.006: 0.004: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
~~~~~

y= 6316: 6356: 9356: 6377: 7556: 9556: 9588: 8956: 5557: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 6432:
-----
x= -6821: -6825: -6840: -6845: -6851: -6856: -6861: -6868: -6870: -6873: -6874: -6875: -6881: -6906: -6912:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.003: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.004: 0.004: 0.006: 0.005: 0.004: 0.006:
Cc : 0.006: 0.006: 0.003: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.004: 0.004: 0.006: 0.005: 0.004: 0.006:
~~~~~

y= 8556: 8156: 6505: 7356: 8756: 6402: 6305: 6105: 6511: 5905: 6956: 7756: 5585: 6548: 6556:
-----
x= -6916: -6948: -6970: -6972: -6978: -6979: -6989: -6991: -6998: -7001: -7002: -7002: -7004: -7004: -7005:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.006: 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.006: 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
~~~~~

y= 6756: 6621: 6556: 6505: 9356: 7556: 6463: 9556: 6556: 9585: 8956: 9156: 8356: 5705: 6450:
-----
x= -7005: -7016: -7031: -7036: -7040: -7051: -7052: -7056: -7058: -7060: -7068: -7073: -7074: -7075: -7077:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.003: 0.005: 0.006: 0.003: 0.006: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.003: 0.005: 0.006: 0.003: 0.006: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006:
~~~~~

y= 7156: 5738: 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 5890: 6523: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6756:
-----
x= -7081: -7095: -7106: -7116: -7148: -7172: -7178: -7186: -7186: -7189: -7191: -7201: -7202: -7202: -7205:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.005:
Cc : 0.005: 0.006: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.005:
~~~~~

y= 6505: 9386: 9356: 7556: 9556: 6556: 6523: 7108: 8875: 9240: 9581: 8956: 8984: 9156: 8356:
-----
x= -7214: -7235: -7240: -7251: -7256: -7258: -7259: -7259: -7259: -7259: -7259: -7268: -7272: -7273: -7274:
-----
Qc : 0.006: 0.003: 0.003: 0.005: 0.003: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004:
Cc : 0.006: 0.003: 0.003: 0.005: 0.003: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004:
~~~~~

```

```

y= 7156: 9094: 6012: 7956: 8556: 6584: 7242: 6505: 8156: 7011: 6499: 8777: 7356: 8756: 7376:
-----
x= -7281: -7284: -7302: -7306: -7316: -7320: -7320: -7332: -7348: -7351: -7357: -7357: -7372: -7378: -7381:
-----
Qc : 0.005: 0.003: 0.006: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005:
Cc : 0.005: 0.003: 0.006: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005:
~~~~~

y= 6316: 6305: 6105: 6706: 6956: 7756: 6756: 6134: 6810: 7486: 6913: 7556: 8680: 7596: 8356:
-----
x= -7387: -7389: -7391: -7393: -7402: -7402: -7405: -7418: -7418: -7424: -7442: -7451: -7454: -7467: -7474:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004:
~~~~~

y= 7956: 8558: 8556: 8156: 7711: 8436: 7756: 7827: 8356: 7956: 7967: 8326: 8217: 8156: 8107:
-----
x= -7506: -7515: -7516: -7548: -7564: -7576: -7602: -7661: -7674: -7706: -7710: -7710: -7735: -7748: -7759:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -1415.0 м, Y= -2991.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.0251298 доли ПДКмр
	0.0251298 мг/м3

Достигается при опасном направлении 278 град.
 и скорости ветра 1.31 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния		
1	000101	6003	П1	0.3780	0.025018	99.6	99.6	0.066184990	
			В сумме =	0.025018	99.6				
			Суммарный вклад остальных =	0.000112	0.4				

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Умр) м/с

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -3201.0 м, Y= -385.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.0662914 доли ПДКмр
	0.0662914 мг/м3

Достигается при опасном направлении 173 град.
 и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния		
1	000101	6002	П1	0.3290	0.038233	57.7	57.7	0.116210580	
2	000101	6001	П1	0.1120	0.017154	25.9	83.6	0.153159991	
3	000101	6003	П1	0.3780	0.009718	14.7	98.2	0.025709180	
			В сумме =	0.065105	98.2				
			Суммарный вклад остальных =	0.001186	1.8				

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -2162.0 м, Y= -4713.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.0243659 доли ПДКмр
	0.0243659 мг/м3

Достигается при опасном направлении 335 град.
 и скорости ветра 1.93 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния
----	<Об-П>	<Ис>	----	М- (Мг)	----	С [доли ПДК]	-----
							b=С/М
1	000101	6003	П1	0.3780	0.017105	70.2	70.2
2	000101	6002	П1	0.3290	0.003546	14.6	84.8
3	000101	6004	П1	0.0485	0.002679	11.0	95.7
В сумме =				0.023330	95.7		
Суммарный вклад остальных =				0.001036	4.3		

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Всего просчитано точек: 244

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Ump) м/с

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

y=	-4335:	-4285:	-4236:	-4186:	-4137:	-4088:	-4038:	-3989:	-3939:	-3890:	-3840:	-3791:	-3742:	-3692:	-3643:
x=	-3665:	-3663:	-3660:	-3658:	-3656:	-3654:	-3652:	-3649:	-3647:	-3645:	-3643:	-3640:	-3638:	-3636:	-3634:
Qc :	0.034:	0.036:	0.037:	0.039:	0.040:	0.042:	0.044:	0.045:	0.047:	0.049:	0.051:	0.053:	0.055:	0.057:	0.061:
Cc :	0.034:	0.036:	0.037:	0.039:	0.040:	0.042:	0.044:	0.045:	0.047:	0.049:	0.051:	0.053:	0.055:	0.057:	0.061:
Фоп:	17 :	18 :	18 :	19 :	20 :	20 :	21 :	21 :	22 :	23 :	23 :	24 :	25 :	26 :	29 :
Uоп:	1.23 :	1.16 :	1.10 :	1.04 :	0.97 :	0.91 :	0.84 :	0.78 :	0.77 :	0.76 :	0.77 :	0.76 :	0.76 :	0.75 :	12.00 :
Ви :	0.026:	0.028:	0.029:	0.030:	0.032:	0.033:	0.035:	0.037:	0.038:	0.040:	0.041:	0.043:	0.045:	0.047:	0.059:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.001:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	:

y=	-3593:	-3544:	-3495:	-3445:	-3396:	-3346:	-3297:	-3247:	-3198:	-3149:	-3099:	-3050:	-3000:	-2951:	-2902:
x=	-3632:	-3629:	-3627:	-3625:	-3623:	-3620:	-3618:	-3616:	-3614:	-3611:	-3609:	-3607:	-3605:	-3603:	-3600:
Qc :	0.065:	0.071:	0.077:	0.084:	0.092:	0.100:	0.112:	0.123:	0.134:	0.147:	0.161:	0.175:	0.189:	0.202:	0.215:
Cc :	0.065:	0.071:	0.077:	0.084:	0.092:	0.100:	0.112:	0.123:	0.134:	0.147:	0.161:	0.175:	0.189:	0.202:	0.215:
Фоп:	31 :	32 :	34 :	36 :	38 :	40 :	42 :	45 :	48 :	51 :	54 :	58 :	63 :	67 :	73 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.065:	0.070:	0.077:	0.084:	0.092:	0.100:	0.112:	0.123:	0.134:	0.147:	0.161:	0.175:	0.189:	0.202:	0.215:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.001:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	6002 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

y=	-2852:	-2803:	-2753:	-2704:	-2654:	-2605:	-2556:	-2506:	-2457:	-2407:	-2358:	-2309:	-2259:	-2210:	-2160:
x=	-3598:	-3596:	-3594:	-3591:	-3589:	-3587:	-3585:	-3583:	-3580:	-3578:	-3576:	-3574:	-3571:	-3569:	-3567:
Qc :	0.225:	0.233:	0.236:	0.236:	0.232:	0.224:	0.213:	0.200:	0.187:	0.172:	0.159:	0.146:	0.133:	0.121:	0.111:
Cc :	0.225:	0.233:	0.236:	0.236:	0.232:	0.224:	0.213:	0.200:	0.187:	0.172:	0.159:	0.146:	0.133:	0.121:	0.111:
Фоп:	78 :	84 :	90 :	96 :	102 :	108 :	113 :	118 :	123 :	128 :	131 :	135 :	138 :	141 :	144 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.225:	0.233:	0.236:	0.236:	0.232:	0.224:	0.213:	0.200:	0.187:	0.172:	0.159:	0.145:	0.133:	0.121:	0.110:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.001:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6004 :

y=	-2111:	-2062:	-2012:	-1963:	-1913:	-1864:	-1814:	-1765:	-1716:	-1666:	-1617:	-1567:	-1518:	-1469:	-1419:

```

x= -3565: -3562: -3560: -3558: -3556: -3554: -3551: -3549: -3547: -3545: -3542: -3540: -3538: -3536: -3533:
-----
Qc : 0.100: 0.108: 0.115: 0.124: 0.133: 0.142: 0.150: 0.160: 0.168: 0.175: 0.179: 0.182: 0.181: 0.178: 0.173:
Cc : 0.100: 0.108: 0.115: 0.124: 0.133: 0.142: 0.150: 0.160: 0.168: 0.175: 0.179: 0.182: 0.181: 0.178: 0.173:
Фоп: 44 : 46 : 49 : 53 : 56 : 60 : 64 : 69 : 74 : 79 : 85 : 90 : 96 : 101 : 107 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.092: 0.099: 0.108: 0.119: 0.128: 0.138: 0.148: 0.158: 0.167: 0.174: 0.179: 0.181: 0.181: 0.178: 0.173:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.009: 0.009: 0.008: 0.005: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : :
~~~~~

```

```

y= -1370: -1320: -1271: -1221: -1172: -1123: -1073: -1024: -974: -925: -876: -826: -777: -727: -678:
-----
x= -3531: -3529: -3527: -3525: -3522: -3520: -3518: -3516: -3513: -3511: -3509: -3507: -3505: -3502: -3500:
-----
Qc : 0.166: 0.158: 0.149: 0.141: 0.133: 0.127: 0.122: 0.117: 0.110: 0.105: 0.099: 0.093: 0.087: 0.081: 0.075:
Cc : 0.166: 0.158: 0.149: 0.141: 0.133: 0.127: 0.122: 0.117: 0.110: 0.105: 0.099: 0.093: 0.087: 0.081: 0.075:
Фоп: 112 : 117 : 121 : 125 : 128 : 132 : 134 : 137 : 139 : 142 : 144 : 146 : 148 : 150 : 151 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.166: 0.157: 0.147: 0.137: 0.124: 0.116: 0.103: 0.095: 0.082: 0.079: 0.072: 0.066: 0.062: 0.057: 0.052:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.009: 0.011: 0.019: 0.022: 0.028: 0.026: 0.027: 0.027: 0.025: 0.023: 0.023:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

```

y= -628: -579: -530: -493: -457: -420: -413: -405: -397: -389: -390: -392: -393: -394: -395:
-----
x= -3498: -3496: -3493: -3462: -3431: -3400: -3353: -3306: -3259: -3213: -3164: -3115: -3065: -3016: -2967:
-----
Qc : 0.070: 0.065: 0.062: 0.061: 0.060: 0.059: 0.060: 0.062: 0.064: 0.066: 0.069: 0.071: 0.072: 0.073: 0.073:
Cc : 0.070: 0.065: 0.062: 0.061: 0.060: 0.059: 0.060: 0.062: 0.064: 0.066: 0.069: 0.071: 0.072: 0.073: 0.073:
Фоп: 153 : 154 : 157 : 160 : 162 : 164 : 166 : 168 : 170 : 172 : 175 : 177 : 179 : 182 : 184 :
Уоп:12.00 :12.00 : 0.72 : 0.73 : 0.74 : 0.75 : 0.76 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.049: 0.045: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.036: 0.038: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.039: 0.040:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.021: 0.020: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.015:
Ки : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~

```

```

y= -396: -397: -399: -400: -401: -402: -403: -404: -405: -407: -408: -409: -410: -411: -412:
-----
x= -2918: -2869: -2820: -2771: -2722: -2673: -2624: -2574: -2525: -2476: -2427: -2378: -2329: -2280: -2231:
-----
Qc : 0.072: 0.070: 0.067: 0.065: 0.062: 0.058: 0.057: 0.056: 0.055: 0.054: 0.052: 0.051: 0.049: 0.048: 0.046:
Cc : 0.072: 0.070: 0.067: 0.065: 0.062: 0.058: 0.057: 0.056: 0.055: 0.054: 0.052: 0.051: 0.049: 0.048: 0.046:
Фоп: 186 : 188 : 190 : 193 : 195 : 197 : 199 : 201 : 203 : 205 : 207 : 209 : 211 : 212 : 214 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.74 : 0.74 : 0.74 : 0.77 : 0.80 : 0.83 : 0.87 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.037: 0.035: 0.035: 0.034: 0.034: 0.033: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~

```

```

y= -414: -415: -416: -417: -418: -419: -420: -448: -475: -502: -530: -556: -582: -608: -657:
-----
x= -2182: -2133: -2084: -2034: -1985: -1936: -1887: -1848: -1809: -1770: -1731: -1705: -1679: -1653: -1654:
-----
Qc : 0.045: 0.043: 0.042: 0.040: 0.039: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034: 0.034: 0.033: 0.033: 0.032: 0.032: 0.033:
Cc : 0.045: 0.043: 0.042: 0.040: 0.039: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034: 0.034: 0.033: 0.033: 0.032: 0.032: 0.033:
~~~~~

```

```

y= -706: -756: -805: -854: -904: -953: -1003: -1052: -1101: -1151: -1200: -1250: -1299: -1348: -1398:
-----
x= -1654: -1655: -1656: -1656: -1657: -1657: -1658: -1659: -1659: -1660: -1660: -1661: -1662: -1662: -1663:
-----
Qc : 0.033: 0.034: 0.035: 0.035: 0.036: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041:
Cc : 0.033: 0.034: 0.035: 0.035: 0.036: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041:
~~~~~

```

```

y= -1447: -1496: -1546: -1595: -1645: -1694: -1743: -1793: -1842: -1892: -1941: -1990: -2040: -2089: -2138:
-----
x= -1663: -1664: -1665: -1665: -1666: -1666: -1667: -1668: -1668: -1669: -1669: -1670: -1671: -1671: -1672:
-----
Qc : 0.041: 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.037: 0.036:
Cc : 0.041: 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.037: 0.036:
~~~~~

```



```

y= -2188: -2237: -2287: -2336: -2385: -2435: -2484: -2533: -2583: -2632: -2682: -2731: -2780: -2830: -2879:
-----
x= -1672: -1673: -1674: -1674: -1675: -1675: -1676: -1677: -1677: -1678: -1678: -1679: -1680: -1680: -1681:
-----
Qc : 0.035: 0.034: 0.034: 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:
Cc : 0.035: 0.034: 0.034: 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:
~~~~~

y= -2929: -2978: -3027: -3077: -3126: -3175: -3225: -3274: -3324: -3373: -3422: -3472: -3521: -3571: -3620:
-----
x= -1681: -1682: -1683: -1683: -1684: -1684: -1685: -1686: -1686: -1687: -1687: -1688: -1689: -1689: -1690:
-----
Qc : 0.033: 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.027:
Cc : 0.033: 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.027:
~~~~~

y= -3669: -3719: -3768: -3817: -3867: -3916: -3966: -4015: -4064: -4114: -4163: -4212: -4262: -4311: -4361:
-----
x= -1690: -1691: -1692: -1692: -1693: -1693: -1694: -1695: -1695: -1696: -1696: -1697: -1698: -1698: -1699:
-----
Qc : 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020:
Cc : 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020:
~~~~~

y= -4410: -4459: -4498: -4537: -4576: -4615: -4643: -4670: -4697: -4724: -4721: -4717: -4714: -4710: -4707:
-----
x= -1699: -1700: -1716: -1731: -1747: -1762: -1798: -1833: -1868: -1903: -1951: -1999: -2048: -2096: -2144:
-----
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024:
Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024:
~~~~~

y= -4703: -4700: -4696: -4693: -4689: -4686: -4682: -4679: -4675: -4672: -4668: -4665: -4661: -4658: -4654:
-----
x= -2193: -2241: -2289: -2337: -2386: -2434: -2482: -2531: -2579: -2627: -2675: -2724: -2772: -2820: -2869:
-----
Qc : 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.033: 0.034: 0.034: 0.035: 0.035: 0.034:
Cc : 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.033: 0.034: 0.034: 0.035: 0.035: 0.034:
~~~~~

y= -4651: -4647: -4643: -4640: -4636: -4633: -4629: -4626: -4622: -4619: -4615: -4596: -4576: -4557: -4537:
-----
x= -2917: -2965: -3013: -3062: -3110: -3158: -3207: -3255: -3303: -3352: -3400: -3443: -3486: -3528: -3571:
-----
Qc : 0.034: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032:
Cc : 0.034: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032:
~~~~~

y= -4497: -4456: -4416: -4375:
-----
x= -3590: -3609: -3628: -3646:
-----
Qc : 0.032: 0.033: 0.033: 0.034:
Cc : 0.032: 0.033: 0.033: 0.034:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -3593.6 м, Y= -2753.3 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.2364601 доли ПДК _{мр}
	0.2364601 мг/м ³

Достигается при опасном направлении 90 град.
 и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000101 6003	П1	0.3780	0.236460	100.0	100.0	0.625555813

Остальные источники не влияют на данную точку.

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Примесь :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

ПДК_{м.р} для примеси 2909 = 0.5 мг/м³

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<ОБ-П><ИС>	~	~	~	~	~	градС	~	~	~	~	гр.	~	~	~	~
000101 6001 П1	2.0				20.0	-3058	-1407		-1407	1	1	0	3.0	1.000	0.2128509
000101 6002 П1	2.0				20.0	-3035	-1570		-1570	1	1	0	3.0	1.000	0.0943704
000101 6004 П1	2.0				20.0	-2872	-3635		-3635	1	1	0	3.0	1.000	0.3684611
000101 6605 П1	2.0				20.0	-2663	-3867		-3867	1	1	0	3.0	1.000	0.165438

4. Расчетные параметры C_m, U_m, X_m

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город : 009 Шуский район.

Объект : 0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вер.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь : 2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

ПДКм.р для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm	
-п/п-	<об-п>	<ис>	-----	[доли ПДК]	[м/с]	[м]	----
1	0000101	6001	0.212851 П1	45.613754	0.50	5.7	
2	0000101	6002	0.094370 П1	20.223488	0.50	5.7	
3	0000101	6004	0.368461 П1	78.960892	0.50	5.7	
4	0000101	6605	0.165438 П1	35.453220	0.50	5.7	
Суммарный Мq = 0.841120 г/с							
Сумма См по всем источникам = 180.251343 долей ПДК							
Средневзвешенная опасная скорость ветра =						0.50 м/с	

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город : 009 Шуский район.

Объект : 0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вер.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

ПДКм.р для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 34400x19400 с шагом 200

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U_{мр}) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0.5 \text{ м/с}$

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город : 009 Шуский район.

Объект : 0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вер.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Примесь : 2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

ПДКм.р для примеси 2909 = 0.5 мг/м³

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра $X=0$, $Y=0$

размеры: длина (по X) = 34400, ширина (по Y) = 19400, шаг сетки = 200

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U_{мр}) м/с

Расшифровка обозначений		
Qс	- суммарная концентрация	[доли ПДК]
Сс	- суммарная концентрация	[мг/м.куб.]
Фоп	- опасное направл. ветра	[угл. град.]
Uоп	- опасная скорость ветра	[м/с]

```

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
| ~~~~~ | ~~~~~ |
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
| ~~~~~ | ~~~~~ |

```

```

y= 9700 : Y-строка 1 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3400.0; напр.ветра=178)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 9500 : Y-строка 2 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3400.0; напр.ветра=178)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= 9300 : Y-строка 3 Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3400.0; напр.ветра=178)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 9100 : Y-строка 4 Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3400.0; напр.ветра=178)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

```



```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= 8300 : Y-строка 8 Смах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----

```



```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 8100 : Y-строка 9 Стах= 0.001 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

```


[illegible]

y= 7700 : Y-строка 11 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= -3600.0; напр.ветра=176)

[illegible][illegible]

	x=-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-8000:	-7800:
QC :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

$y = 7500$: Y-строка 12 $C_{\max} = 0.002$ долей ПДК ($x = -3600.0$; напр.ветра=176)

[illegible]

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:-4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:-1200:-1000:-800:-600:-400:-200:0:200:400:600:800:1000:1200:1400:1600:1800:2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:5200:5400:5600:5800:6000:6200:6400:6600:6800:7000:7200:7400:7600:7800:8000:8200:8400:8600:8800:9000:9200:9400:9600:9800:10000:10200:10400:10600:10800:11000:11200:11400:11600:11800:12000:12200:12400:12600:12800:13000:13200:13400:13600:13800:14000:14200:14400:14600:14800:15000:15200:15400:15600:15800:16000:16200:16400:16600:16800:17000:17200:17400:17600:17800:18000:18200:18400:18600:18800:19000:19200:19400:19600:19800:20000:20200:20400:20600:20800:21000:21200:21400:21600:21800:22000:22200:22400:22600:22800:23000:23200:23400:23600:23800:24000:24200:24400:24600:24800:25000:25200:25400:25600:25800:26000:26200:26400:26600:26800:27000:27200:27400:27600:27800:28000:28200:28400:28600:28800:29000:29200:29400:29600:29800:30000:30200:30400:30600:30800:31000:31200:31400:31600:31800:32000:32200:32400:32600:32800:33000:33200:33400:33600:33800:34000:34200:34400:34600:34800:35000:35200:35400:35600:35800:36000:36200:36400:36600:36800:37000:37200:37400:37600:37800:38000:38200:38400:38600:38800:39000:39200:39400:39600:39800:40000:40200:40400:40600:40800:41000:41200:41400:41600:41800:42000:42200:42400:42600:42800:43000:43200:43400:43600:43800:44000:44200:44400:44600:44800:45000:45200:45400:45600:45800:46000:46200:46400:46600:46800:47000:47200:47400:47600:47800:48000:48200:48400:48600:48800:49000:49200:49400:49600:49800:50000:50200:50400:50600:50800:51000:51200:51400:51600:51800:52000:52200:52400:52600:52800:53000:53200:53400:53600:53800:54000:54200:54400:54600:54800:55000:55200:55400:55600:55800:56000:56200:56400:56600:56800:57000:57200:57400:57600:57800:58000:58200:58400:58600:58800:59000:59200:59400:59600:59800:60000:60200:60400:60600:60800:61000:61200:61400:61600:61800:62000:62200:62400:62600:62800:63000:63200:63400:63600:63800:64000:64200:64400:64600:64800:65000:65200:65400:65600:65800:66000:66200:66400:66600:66800:67000:67200:67400:67600:67800:68000:68200:68400:68600:68800:69000:69200:69400:69600:69800:70000:70200:70400:70600:70800:71000:71200:71400:71600:71800:72000:72200:72400:72600:72800:73000:73200:73400:73600:73800:74000:74200:74400:74600:74800:75000:75200:75400:75600:75800:76000:76200:76400:76600:76800:77000:77200:77400:77600:77800:78000:78200:78400:78600:78800:79000:79200:79400:79600:79800:80000:80200:80400:80600:80800:81000:81200:81400:81600:81800:82000:82200:82400:82600:82800:83000:83200:83400:83600:83800:84000:84200:84400:84600:84800:85000:85200:85400:85600:85800:86000:86200:86400:86600:86800:87000:87200:87400:87600:87800:88000:88200:88400:88600:88800:89000:89200:89400:89600:89800:90000:90200:90400:90600:90800:91000:91200:91400:91600:91800:92000:92200:92400:92600:92800:93000:93200:93400:93600:93800:94000:94200:94400:94600:94800:95000:95200:95400:95600:95800:96000:96200:96400:96600:96800:97000:97200:97400:97600:97800:98000:98200:98400:98600:98800:99000:99200:99400:99600:99800:100000:100200:100400:100600:100800:101000:101200:101400:101600:101800:102000:102200:102400:102600:102800:103000:103200:103400:103600:103800:104000:104200:104400:104600:104800:105000:105200:105400:105600:105800:106000:106200:106400:106600:106800:107000:107200:107400:107600:107800:108000:108200:108400:108600:108800:109000:109200:109400:109600:109800:110000:110200:110400:110600:110800:111000:111200:111400:111600:111800:112000:112200:112400:112600:112800:113000:113200:113400:113600:113800:114000:114200:114400:114600:114800:115000:115200:115400:115600:115800:116000:116200:116400:116600:116800:117000:117200:117400:117600:117800:118000:118200:118400:118600:118800:119000:119200:119400:119600:119800:120000:120200:120400:120600:120800:121000:121200:121400:121600:121800:122000:12220

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= 7300 : Y-строка 13 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -3400.0; напр.ветра=177)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----

```

```

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 7100 : Y-строка 14 Смах= 0.002 долей ПДК (x= -3400.0; напр.ветра=177)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

```



```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= 6300 : Y-строка 18 Смах= 0.002 долей ПДК (x= -3400.0; напр.ветра=177)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----

```



```

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 6100 : Y-строка 19 Смах= 0.002 долей ПДК (x= -3400.0; напр.ветра=177)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

```



```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= 5300 : Y-строка 23 Смах= 0.003 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=178)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----

```

```

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 5100 : Y-строка 24 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=178)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

```



```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
~~~~~

----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~

----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 4300 : Y-строка 28 Смах= 0.004 долей ПДК (x= -3400.0; напр.ветра=176)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----

```



```

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 4100 : Y-строка 29 Смах= 0.004 долей ПДК (x= -3400.0; напр.ветра=176)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

```



```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= 3300 : Y-строка 33 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3400.0; напр.ветра=176)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----

```

```

Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 3100 : Y-строка 34 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -3400.0; напр.ветра=175)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

```



```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= 2300 : Y-строка 38 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=177)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----

```



```

Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 2100 : Y-строка 39 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=177)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

```



```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 1700 : Y-строка 41  Смах= 0.011 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=177)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 1500 : Y-строка 42  Смах= 0.013 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=177)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= 1300 : Y-строка 43 Смах= 0.014 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=176)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----

```

```

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 1100 : Y-строка 44 Смах= 0.016 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=176)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

```



```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 700 : Y-строка 46 Смах= 0.021 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=176)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 500 : Y-строка 47 Смах= 0.024 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=175)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.024: 0.023: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Cc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= 300 : Y-строка 48 Смах= 0.028 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=175)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----

```



```

Qc : 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.027: 0.028: 0.026: 0.023: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= 100 : Y-строка 49 Стах= 0.033 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=174)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.026: 0.031: 0.033: 0.032: 0.027: 0.024: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012:
Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

```


x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~

y= -300 : Y-строка 51 Стах= 0.052 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=173)  
 -----

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:  
 -----  
 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 101 : 101 : 101 : 101 : 102 : 102 : 102 : 102 : 103 : 103 : 103 : 103 : 104 : 104 : 104 : 105 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 ~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Фоп: 105 : 105 : 106 : 106 : 107 : 107 : 107 : 108 : 108 : 109 : 109 : 110 : 110 : 111 : 111 : 112 :
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
 ~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:  
 -----  
 Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
 Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:  
 Фоп: 113 : 113 : 114 : 114 : 115 : 116 : 116 : 117 : 118 : 119 : 119 : 120 : 121 : 122 : 123 : 124 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
 Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :  
 Ви : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 ~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

 Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016:
 Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
 Фоп: 125 : 127 : 128 : 129 : 107 : 108 : 109 : 110 : 111 : 113 : 114 : 116 : 118 : 121 : 123 : 127 :
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012:
 Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:
 Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
 ~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:  
 -----  
 Qc : 0.019: 0.022: 0.026: 0.030: 0.036: 0.044: 0.052: 0.049: 0.041: 0.036: 0.031: 0.027: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015:  
 Cc : 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.026: 0.024: 0.020: 0.018: 0.016: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007:  
 Фоп: 130 : 135 : 140 : 147 : 155 : 164 : 173 : 182 : 192 : 202 : 210 : 217 : 223 : 227 : 232 : 235 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.025: 0.028: 0.031: 0.031: 0.029: 0.027: 0.024: 0.020: 0.018: 0.014: 0.013: 0.011:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : : : : : 0.001: 0.004: 0.008: 0.006: 0.001: : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : : : : : : : :  
 ~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc	: 0.013:	0.012:	0.010:	0.009:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc	: 0.007:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	238 :	241 :	243 :	245 :	246 :	248 :	249 :	222 :	223 :	225 :	227 :	228 :	230 :	231 :	232 :	234 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.009:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :
Ви	: 0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	235 :	236 :	237 :	238 :	239 :	240 :	240 :	241 :	242 :	243 :	244 :	244 :	245 :	246 :	246 :	247 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:
Ки	: 6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:
Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	247 :	248 :	248 :	249 :	249 :	250 :	250 :	251 :	251 :	252 :	252 :	253 :	253 :	254 :	254 :	254 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :
Ви	: 0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6605 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	255 :	255 :	255 :	256 :	256 :	256 :	257 :	257 :	257 :	257 :	258 :	258 :	258 :	258 :	259 :	259 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.000:	0.000:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6004 :	6004 :	6004 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc	: 0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	259 :	259 :	259 :	259 :	260 :	260 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

y= -500 : Y-строка 52 Cmax= 0.069 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=171)

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
QC	: 0.014:	0.012:	0.011:	0.010:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc	: 0.007:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп	: 243:	245:	247:	249:	250:	251:	221:	223:	225:	227:	228:	230:	231:	233:	234:	235:

```

Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6001: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004:
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605:
Ви :
Ки :

```

```

-----
х= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 236 : 237 : 238 : 239 : 240 : 241 : 242 : 243 : 244 : 244 : 245 : 246 : 246 : 247 : 247 : 248 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605: 6605:
Ви :
Ки :

```

```

-----
х= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 249 : 249 : 250 : 250 : 251 : 251 : 252 : 252 : 252 : 253 : 253 : 254 : 254 : 254 : 255 : 255 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004: 6004:
Ви :
Ки :
Ви :
Ки :

```

```

-----
х= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 256 : 256 : 256 : 257 : 257 : 257 : 257 : 258 : 258 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6004: 6004: 6004:
Ви :
Ки :
Ви :
Ки :

```

```

-----
х= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви :
Ки :
Ви :
Ки :
Ви :
Ки :

```

```

-----
х= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:
Уоп:
:
Ви :
Ки :
Ви :
Ки :
Ви :
Ки :

```

y= -700 : Y-строка 53 Стах= 0.099 долей ПДК (х= -3200.0; напр.ветра=169)

```
-----
х=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 99 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 101 : 101 : 101 : 101 : 102 : 102 : 102 : 103 : 103 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
```

```
-----
х=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 103 : 104 : 104 : 104 : 105 : 105 : 105 : 106 : 106 : 107 : 107 : 108 : 108 : 109 : 109 : 110 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
```

```
-----
х=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 110 : 111 : 111 : 112 : 112 : 113 : 114 : 114 : 115 : 116 : 117 : 117 : 118 : 119 : 120 : 121 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
```

```
-----
х=-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010:
Фоп: 122 : 123 : 124 : 126 : 127 : 128 : 130 : 103 : 104 : 105 : 106 : 108 : 109 : 111 : 113 : 116 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
```

```
-----
х=-4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:
-----
Qc : 0.023: 0.029: 0.036: 0.045: 0.058: 0.075: 0.099: 0.096: 0.078: 0.061: 0.048: 0.038: 0.030: 0.025: 0.021: 0.018:
Cc : 0.012: 0.014: 0.018: 0.023: 0.029: 0.038: 0.050: 0.048: 0.039: 0.031: 0.024: 0.019: 0.015: 0.012: 0.010: 0.009:
Фоп: 119 : 123 : 128 : 135 : 144 : 155 : 169 : 184 : 199 : 212 : 222 : 229 : 235 : 239 : 243 : 246 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.018: 0.022: 0.027: 0.035: 0.044: 0.057: 0.068: 0.070: 0.062: 0.050: 0.039: 0.030: 0.024: 0.019: 0.016: 0.013:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.014: 0.017: 0.021: 0.020: 0.016: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
```

```
-----
х=-1200:-1000:-800:-600:-400:-200:0:200:400:600:800:1000:1200:1400:1600:1800:
-----
Qc : 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.008: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 248 : 250 : 252 : 253 : 254 : 255 : 223 : 225 : 227 : 229 : 230 : 232 : 233 : 234 : 236 : 237 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
Ви : 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
```

[illegible][illegible][illegible]

1100


```

-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 101 : 101 : 101 : 101 : 102 : 102 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
:
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 102 : 103 : 103 : 103 : 104 : 104 : 104 : 105 : 105 : 106 : 106 : 107 : 107 : 107 : 108 : 108 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 109 : 109 : 110 : 111 : 111 : 112 : 112 : 113 : 114 : 114 : 115 : 116 : 117 : 117 : 118 : 119 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
:
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.021:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010:
Фоп: 120 : 121 : 123 : 124 : 125 : 126 : 128 : 130 : 101 : 101 : 102 : 103 : 104 : 106 : 107 : 109 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
:
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:
-----
Qc : 0.025: 0.032: 0.040: 0.054: 0.076: 0.115: 0.172: 0.178: 0.127: 0.084: 0.059: 0.044: 0.034: 0.027: 0.022: 0.019:
Cc : 0.013: 0.016: 0.020: 0.027: 0.038: 0.057: 0.086: 0.089: 0.063: 0.042: 0.029: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009:
Фоп: 112 : 115 : 120 : 126 : 134 : 147 : 165 : 186 : 206 : 221 : 231 : 238 : 243 : 247 : 249 : 252 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
:
Ви : 0.019: 0.025: 0.032: 0.043: 0.064: 0.094: 0.133: 0.144: 0.111: 0.075: 0.051: 0.036: 0.027: 0.021: 0.017: 0.014:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.020: 0.033: 0.031: 0.016: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -1200:-1000:-800:-600:-400:-200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 253 : 255 : 256 : 257 : 258 : 223 : 225 : 227 : 229 : 231 : 232 : 234 : 235 : 236 : 238 : 239 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:
:
Ви : 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :

```

```

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 240 : 241 : 242 : 243 : 243 : 244 : 245 : 246 : 246 : 247 : 248 : 248 : 249 : 249 : 250 : 250 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 251 : 251 : 252 : 252 : 253 : 253 : 254 : 254 : 255 : 255 : 255 : 256 : 256 : 256 : 257 : 257 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6605 : 6605 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 257 : 258 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 : 259 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 261 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 : 262 :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :      :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
y= -1100 : Y-строка 55  Смах= 0.544 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=190)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```



```

-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 242 : 242 : 243 : 244 : 245 : 246 : 247 : 247 : 248 : 249 : 249 : 250 : 250 : 251 : 251 : 252 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 252 : 253 : 253 : 254 : 254 : 254 : 255 : 255 : 256 : 256 : 256 : 257 : 257 : 257 : 258 : 258 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6605 : 6605 : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 258 : 259 : 259 : 259 : 259 : 260 : 260 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 : : : : : : : : : : :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

у= -1300 : Y-строка 56 Стах= 1.812 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=208)

```

-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 97 : 97 : 97 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 99 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 : 100 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :

```

~~~~~

~~~~~

```

-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 254 : 254 : 254 : 255 : 255 : 256 : 256 : 256 : 257 : 257 : 257 : 258 : 258 : 258 : 259 : 259 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 259 : 260 : 260 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : : : : : : : : : : : :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
y= -1500 : Y-строка 57 Стах= 2.048 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=328)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 96 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 98 : 98 : 98 : 98 : 99 : 99 : 99 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : : : : : : : : : : : : : : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 100 : 100 : 100 : 100 : 101 : 101 : 101 : 102 : 102 : 102 : 103 : 103 : 104 : 104 : 105 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 105 : 106 : 106 : 106 : 107 : 107 : 108 : 108 : 109 : 110 : 110 : 111 : 111 : 112 : 113 : 114 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

```

```

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
~~~~~
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.016: 0.018: 0.022:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011:
Фоп: 115 : 116 : 117 : 118 : 119 : 120 : 122 : 123 : 125 : 126 : 128 : 89 : 89 : 89 : 88 : 88 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.014: 0.017:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6602 : 6602 : 6602 : 6602 :
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
~~~~~
Qc : 0.027: 0.035: 0.046: 0.066: 0.121: 0.400: 1.238: 2.048: 0.619: 0.181: 0.082: 0.053: 0.039: 0.030: 0.025: 0.020:
Cc : 0.014: 0.017: 0.023: 0.033: 0.061: 0.200: 0.619: 1.024: 0.310: 0.090: 0.041: 0.026: 0.020: 0.015: 0.012: 0.010:
Фоп: 88 : 87 : 86 : 84 : 80 : 75 : 57 : 328 : 290 : 281 : 278 : 275 : 273 : 272 : 272 : 272 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :8.19 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.028: 0.039: 0.062: 0.121: 0.400: 1.238: 2.048: 0.619: 0.181: 0.081: 0.048: 0.031: 0.024: 0.018: 0.015:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.006: 0.004: 0.001: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
~~~~~
Qc : 0.017: 0.014: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Фоп: 271 : 271 : 223 : 225 : 228 : 230 : 232 : 234 : 236 : 237 : 239 : 240 : 241 : 242 : 243 : 244 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
~~~~~
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 245 : 246 : 247 : 248 : 249 : 249 : 250 : 250 : 251 : 252 : 252 : 253 : 253 : 254 : 254 : 254 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
~~~~~
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 255 : 255 : 256 : 256 : 256 : 257 : 257 : 257 : 258 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 : 260 : 260 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6605 : 6605 : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
~~~~~
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 260 : 260 : 261 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 263 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

у= -1700 : Y-строка 58 Стах= 1.188 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=347)

```

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 98 : 98 : 98 : 98 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 99 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 : 100 : 101 : 101 : 101 : 102 : 102 : 102 : 103 : 103 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 104 : 104 : 105 : 105 : 105 : 106 : 106 : 107 : 107 : 108 : 108 : 109 : 110 : 110 : 111 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~

```

```

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.018:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009:
Фоп: 113 : 114 : 114 : 116 : 117 : 118 : 119 : 121 : 122 : 124 : 126 : 128 : 83 : 83 : 82 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~

```

```

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.027: 0.033: 0.043: 0.060: 0.095: 0.200: 0.464: 1.188: 0.318: 0.126: 0.073: 0.050: 0.038: 0.030: 0.024:
Cc : 0.013: 0.017: 0.022: 0.030: 0.048: 0.100: 0.232: 0.594: 0.159: 0.063: 0.036: 0.025: 0.019: 0.015: 0.012:
Фоп: 79 : 77 : 74 : 69 : 62 : 49 : 26 : 347 : 319 : 302 : 293 : 287 : 284 : 281 : 280 :
~~~~~

```


Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.021:	0.027:	0.037:	0.056:	0.094:	0.200:	0.464:	0.677:	0.318:	0.124:	0.068:	0.042:	0.031:	0.022:	0.018:	0.015:	:
Ви :	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.004:	0.001:	:	0.511:	:	0.002:	0.005:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.006:	0.005:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:	:	6001 :	:	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:	:
Qc :	0.017:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	:
Cc :	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	:
Фоп:	278 :	222 :	225 :	228 :	230 :	233 :	235 :	236 :	238 :	240 :	241 :	242 :	243 :	245 :	246 :	246 :	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.012:	0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	:
Ки :	6001 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	:
Ви :	0.005:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки :	6002 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:	:
Qc :	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Cc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Фоп:	247 :	248 :	249 :	250 :	250 :	251 :	252 :	252 :	253 :	253 :	254 :	254 :	255 :	255 :	255 :	256 :	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	:

x=	5200:	5400:	5600:	5800:	6000:	6200:	6400:	6600:	6800:	7000:	7200:	7400:	7600:	7800:	8000:	8200:	:
Qc :	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:
Фоп:	256 :	257 :	257 :	257 :	258 :	258 :	258 :	259 :	259 :	259 :	260 :	260 :	260 :	260 :	261 :	261 :	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	:
Ви :	0.001:	0.000:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	6605 :	6605 :	6605 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:	:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:
Фоп:	261 :	261 :	262 :	262 :	262 :	262 :	263 :	263 :	263 :	263 :	263 :	264 :	264 :	264 :	264 :	264 :	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:	:
Qc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:
Фоп:	264 :	264 :	264 :	265 :	265 :	265 :	265 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:	:	:	:	:
Qc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:	:	:	:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:	:	:	:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

y= -1900 : Y-строка 59 Стах= 0.353 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=354)

х=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

х=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 98 : 98 : 98 : 98 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 : 100 : 100 : 101 : 101 : 101 : 102 : 102 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

х=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 102 : 103 : 103 : 104 : 104 : 104 : 105 : 105 : 106 : 106 : 107 : 107 : 108 : 108 : 109 : 110 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :

х=-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.018: 0.021:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010:
Фоп: 111 : 111 : 112 : 113 : 114 : 115 : 117 : 118 : 119 : 121 : 123 : 125 : 127 : 129 : 76 : 74 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6002 : 6002 :

х=-4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:

Qc : 0.025: 0.031: 0.039: 0.052: 0.071: 0.106: 0.206: 0.353: 0.193: 0.096: 0.064: 0.047: 0.036: 0.029: 0.023: 0.019:
Cc : 0.013: 0.016: 0.020: 0.026: 0.036: 0.053: 0.103: 0.176: 0.096: 0.048: 0.032: 0.023: 0.018: 0.014: 0.012: 0.010:
Фоп: 71 : 68 : 64 : 58 : 49 : 36 : 23 : 354 : 328 : 315 : 305 : 298 : 293 : 290 : 287 : 285 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.019: 0.025: 0.032: 0.044: 0.065: 0.097: 0.136: 0.199: 0.104: 0.073: 0.051: 0.036: 0.027: 0.021: 0.017: 0.014:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6002 : 6002 : 6002 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.008: 0.070: 0.154: 0.088: 0.022: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6001 : 6001 : 6001 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

х=-1200:-1000:-800:-600:-400:-200:0:200:400:600:800:1000:1200:1400:1600:1800:

Qc : 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 222 : 226 : 228 : 231 : 233 : 235 : 237 : 239 : 241 : 242 : 243 : 245 : 246 : 247 : 248 : 249 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :

х=2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:

Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```

Фоп: 249 : 250 : 251 : 252 : 252 : 253 : 253 : 254 : 254 : 255 : 255 : 256 : 256 : 256 : 257 : 257 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
~~~~~
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 257 : 258 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 : 260 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
~~~~~
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 262 : 262 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 265 : 265 : 265 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
~~~~~
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 266 : : : : : : : : : : : :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
~~~~~
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
y= -2100 : Y-строка 60 Стах= 0.131 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=356)
~~~~~
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
~~~~~
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 94 : 94 : 94 : 94 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
~~~~~
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 97 : 97 : 97 : 97 : 98 : 98 : 98 : 98 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 : 100 : 100 : 101 : 101 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

```


Сс	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000
Фоп:	263	: 263	: 264	: 264	: 264	: 264	: 264	: 264	: 265	: 265	: 265	: 265	: 265	: 265	: 265	: 265	: 266
Уоп:	12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.000	: 0.000	: 0.000	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	11600	: 11800	: 12000	: 12200	: 12400	: 12600	: 12800	: 13000	: 13200	: 13400	: 13600	: 13800	: 14000	: 14200	: 14400	: 14600	:
Qc	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000
Сс	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000
Фоп:	266	: 266	: 266	: 266	: 266	: 266	: 266	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	14800	: 15000	: 15200	: 15400	: 15600	: 15800	: 16000	: 16200	: 16400	: 16600	: 16800	: 17000	: 17200	:
Qc	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	:
Сс	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

у= -2300 : Y-строка 61 Стах= 0.075 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=357)

х=-17200	: -17000	: -16800	: -16600	: -16400	: -16200	: -16000	: -15800	: -15600	: -15400	: -15200	: -15000	: -14800	: -14600	: -14400	: -14200	:
Qc	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Сс	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	:
Фоп:	93	: 93	: 94	: 94	: 94	: 94	: 94	: 94	: 94	: 95	: 95	: 95	: 95	: 95	: 96	:
Уоп:	12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	-14000	: -13800	: -13600	: -13400	: -13200	: -13000	: -12800	: -12600	: -12400	: -12200	: -12000	: -11800	: -11600	: -11400	: -11200	: -11000	:
Qc	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.002	: 0.002	:
Сс	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.000	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Фоп:	96	: 96	: 96	: 96	: 97	: 97	: 97	: 97	: 98	: 98	: 98	: 98	: 99	: 99	: 99	: 99	:
Уоп:	12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	-10800	: -10600	: -10400	: -10200	: -10000	: -9800	: -9600	: -9400	: -9200	: -9000	: -8800	: -8600	: -8400	: -8200	: -8000	: -7800	:
Qc	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.005	:
Сс	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	:
Фоп:	100	: 100	: 100	: 101	: 101	: 101	: 102	: 102	: 102	: 103	: 103	: 104	: 104	: 105	: 105	: 106	:
Уоп:	12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	:
Ви	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.002	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	:
Ки	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	:
Ви	: 0.000	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	: 0.001	:
Ки	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	:

х=	-7600	: -7400	: -7200	: -7000	: -6800	: -6600	: -6400	: -6200	: -6000	: -5800	: -5600	: -5400	: -5200	: -5000	: -4800	: -4600	:
Qc	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.007	: 0.008	: 0.009	: 0.009	: 0.010	: 0.011	: 0.013	: 0.014	: 0.016	: 0.017	: 0.020	: 0.022	:
Сс	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.003	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.005	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.008	: 0.009	: 0.010	: 0.011	:
Фоп:	106	: 107	: 108	: 108	: 109	: 110	: 111	: 112	: 114	: 115	: 117	: 118	: 120	: 123	: 125	: 128	:
Уоп:	12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	: 12.00	:
Ви	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.005	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.007	: 0.008	: 0.009	: 0.010	: 0.011	: 0.013	: 0.015	: 0.016	:

```

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.025: 0.029: 0.032: 0.038: 0.046: 0.058: 0.069: 0.075: 0.069: 0.056: 0.045: 0.036: 0.031: 0.028: 0.025: 0.022:
Cc : 0.013: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.029: 0.035: 0.037: 0.034: 0.028: 0.023: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011:
Фоп: 131 : 135 : 140 : 42 : 33 : 23 : 10 : 357 : 343 : 332 : 322 : 315 : 212 : 218 : 222 : 226 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.033: 0.038: 0.044: 0.045: 0.042: 0.037: 0.030: 0.025: 0.028: 0.025: 0.021: 0.019:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.014: 0.020: 0.025: 0.029: 0.027: 0.020: 0.015: 0.011: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.020: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 230 : 233 : 236 : 238 : 240 : 242 : 244 : 245 : 246 : 248 : 249 : 250 : 251 : 252 : 252 : 253 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 254 : 254 : 255 : 255 : 256 : 256 : 257 : 257 : 258 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 : 260 : 260 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 260 : 261 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 264 : 264 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : : : : : : : : : : : :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 264 : 264 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 266 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : : : : : : : : :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----

```

Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

у= -2500 : У-строка 62 Стах= 0.058 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=172)

х=	-17200:	-17000:	-16800:	-16600:	-16400:	-16200:	-16000:	-15800:	-15600:	-15400:	-15200:	-15000:	-14800:	-14600:	-14400:	-14200:
Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	95 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

х=	-14000:	-13800:	-13600:	-13400:	-13200:	-13000:	-12800:	-12600:	-12400:	-12200:	-12000:	-11800:	-11600:	-11400:	-11200:	-11000:
Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	95 :	95 :	95 :	95 :	96 :	96 :	96 :	96 :	96 :	97 :	97 :	97 :	97 :	98 :	98 :	98 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0.000:	0.000:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6605 :	6605 :

х=	-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-8000:	-7800:
Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	98 :	99 :	99 :	99 :	99 :	100 :	100 :	100 :	101 :	101 :	101 :	102 :	102 :	103 :	103 :	104 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:
Ки	: 6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :
Ви	: 0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :

х=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:
Qc	: 0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.009:	0.010:	0.011:	0.012:	0.013:	0.015:	0.016:	0.019:	0.021:	0.024:
Cc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.009:	0.011:	0.012:
Фоп:	104 :	105 :	105 :	106 :	107 :	108 :	108 :	109 :	111 :	112 :	113 :	115 :	117 :	119 :	121 :	124 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.008:	0.009:	0.010:	0.011:	0.012:	0.014:	0.016:	0.018:
Ки	: 6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:
Ки	: 6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :

х=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc	: 0.028:	0.032:	0.038:	0.043:	0.050:	0.055:	0.058:	0.058:	0.056:	0.052:	0.047:	0.041:	0.036:	0.032:	0.028:	0.025:
Cc	: 0.014:	0.016:	0.019:	0.022:	0.025:	0.027:	0.029:	0.029:	0.028:	0.026:	0.023:	0.021:	0.018:	0.016:	0.014:	0.012:
Фоп:	127 :	131 :	135 :	141 :	147 :	154 :	163 :	172 :	183 :	193 :	202 :	210 :	217 :	222 :	227 :	231 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	: 0.021:	0.024:	0.028:	0.033:	0.038:	0.043:	0.047:	0.049:	0.051:	0.049:	0.044:	0.039:	0.034:	0.029:	0.025:	0.021:
Ки	: 6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :
Ви	: 0.007:	0.008:	0.009:	0.010:	0.012:	0.012:	0.011:	0.009:	0.005:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:
Ки	: 6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :

х=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.022:	0.020:	0.018:	0.016:	0.014:	0.013:	0.012:	0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:
Cc	: 0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:
Фоп:	234 :	237 :	240 :	242 :	244 :	245 :	247 :	248 :	249 :	251 :	252 :	252 :	253 :	254 :	255 :	255 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Ви : 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002 :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~

х= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:  
~~~~~  
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 256 : 256 : 257 : 257 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 : 260 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 : 261 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~

х= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:  
~~~~~  
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 262 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 : 264 : 265 : 265 : 265 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

х= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:  
~~~~~  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 265 : 265 : 265 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви :
Ки :
~~~~~

х= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:  
~~~~~  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 : 268 : : : : : : : : : : :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : : : : : : : : : : :
:
Ви :
Ки :
Ви :
Ки :
~~~~~

х= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:  
~~~~~  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

у= -2700 : Y-строка 63 Стах= 0.079 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=171)  
~~~~~  
х=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
~~~~~  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 94 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~



```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 94 : 94 : 94 : 94 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 97 : 97 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Фоп: 97 : 97 : 97 : 98 : 98 : 98 : 98 : 99 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 : 101 : 101 : 101 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.026:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013:
Фоп: 102 : 102 : 103 : 103 : 104 : 105 : 106 : 106 : 107 : 108 : 110 : 111 : 113 : 114 : 117 : 119 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.031: 0.036: 0.043: 0.052: 0.062: 0.072: 0.078: 0.079: 0.076: 0.069: 0.060: 0.051: 0.043: 0.036: 0.031: 0.027:
Cc : 0.015: 0.018: 0.022: 0.026: 0.031: 0.036: 0.039: 0.040: 0.038: 0.035: 0.030: 0.025: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013:
Фоп: 122 : 126 : 130 : 135 : 142 : 150 : 160 : 171 : 184 : 196 : 207 : 215 : 223 : 228 : 233 : 236 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.023: 0.027: 0.033: 0.040: 0.048: 0.056: 0.065: 0.070: 0.072: 0.067: 0.059: 0.050: 0.042: 0.034: 0.029: 0.023:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.013: 0.010: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.024: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 239 : 242 : 244 : 246 : 248 : 249 : 250 : 252 : 253 : 254 : 254 : 255 : 256 : 257 : 257 : 258 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 258 : 259 : 259 : 259 : 260 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 263 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 265 : 265 : 265 : 265 : 266 : 266 : 266 : 266 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

```

```

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 266 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

y= -2900 : Y-строка 64 Стах= 0.119 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=169)

```

-----
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 93 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Фоп: 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 97 : 97 : 97 : 97 : 98 : 98 : 98 : 98 : 99 : 99 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :

```

```

-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.028:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014:
Фоп: 99 : 100 : 100 : 101 : 101 : 102 : 103 : 103 : 104 : 105 : 106 : 107 : 108 : 110 : 112 : 114 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.018: 0.021:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.033: 0.040: 0.049: 0.061: 0.077: 0.097: 0.113: 0.119: 0.114: 0.101: 0.082: 0.065: 0.051: 0.042: 0.034: 0.029:
Cc : 0.017: 0.020: 0.025: 0.031: 0.039: 0.048: 0.057: 0.059: 0.057: 0.051: 0.041: 0.033: 0.026: 0.021: 0.017: 0.015:
Фоп: 117 : 120 : 124 : 129 : 135 : 144 : 155 : 169 : 185 : 200 : 213 : 222 : 230 : 235 : 239 : 242 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.025: 0.031: 0.038: 0.048: 0.061: 0.077: 0.095: 0.109: 0.112: 0.101: 0.082: 0.065: 0.051: 0.040: 0.032: 0.026:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.019: 0.010: 0.010: 0.002: 0.000: : : 0.000: 0.001: 0.002: 0.003:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : : : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.026: 0.023: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 245 : 247 : 249 : 250 : 252 : 253 : 254 : 255 : 256 : 257 : 257 : 258 : 259 : 259 : 260 : 260 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.022: 0.018: 0.016: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 260 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 264 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : : : : : : : : :

```

```

Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

y= -3100 : Y-строка 65 Стах= 0.218 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=188)

```

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 92 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 94 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

```

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Фоп: 94 : 94 : 94 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 97 : 97 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~

```

```

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.019: 0.021: 0.025: 0.029:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.015:
Фоп: 97 : 97 : 98 : 98 : 99 : 99 : 99 : 100 : 101 : 101 : 102 : 103 : 104 : 105 : 107 : 108 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~

```

```

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.035: 0.043: 0.054: 0.071: 0.096: 0.135: 0.185: 0.218: 0.218: 0.172: 0.121: 0.085: 0.062: 0.047: 0.038: 0.032:
Cc : 0.018: 0.022: 0.027: 0.035: 0.048: 0.067: 0.092: 0.109: 0.109: 0.086: 0.060: 0.042: 0.031: 0.024: 0.019: 0.016:
Фоп: 110 : 113 : 116 : 121 : 127 : 136 : 148 : 166 : 188 : 207 : 221 : 231 : 238 : 243 : 247 : 249 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.034: 0.043: 0.056: 0.077: 0.109: 0.156: 0.208: 0.218: 0.172: 0.121: 0.085: 0.062: 0.047: 0.037: 0.029:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.019: 0.026: 0.029: 0.010:      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~

```

Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : : : : : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~

-----  
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:  
-----  
Qc : 0.027: 0.024: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:  
Cc : 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:  
Фоп: 251 : 252 : 254 : 255 : 256 : 257 : 258 : 259 : 259 : 260 : 260 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.024: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:  
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :  
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :  
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 263 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 266 : 266 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~

-----  
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:  
-----  
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 : 268 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :  
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 268 : 268 : 268 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 270 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

-----  
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:  
-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : : : : : : : : : : :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : : : : : : : : : : :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

-----  
y= -3300 : Y-строка 66 Стах= 0.735 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=192)  
-----  
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:  
-----

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Qc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 89 :     | 89 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 91 :    | 91 :    |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.000:  | 0.000:  | 0.001:  |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6004:   | 6004:   | 6004:   |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6004:   |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -14000:  | -13800: | -13600: | -13400: | -13200: | -13000: | -12800: | -12600: | -12400: | -12200: | -12000: | -11800: | -11600: | -11400: | -11200: | -11000: |
| Qc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Фоп: | 91 :     | 91 :    | 91 :    | 91 :    | 91 :    | 91 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 93 :    |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6004:  | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.000:  |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6605:   |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -10800:  | -10600: | -10400: | -10200: | -10000: | -9800:  | -9600:  | -9400:  | -9200:  | -9000:  | -8800:  | -8600:  | -8400:  | -8200:  | -8000:  | -7800:  |
| Qc   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  |
| Cc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  |
| Фоп: | 93 :     | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 94 :    | 94 :    | 94 :    | 94 :    | 94 :    | 94 :    | 94 :    | 94 :    | 95 :    |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  |
| Ки   | : 6004:  | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   |
| Ви   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6605:  | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -7600:   | -7400:  | -7200:  | -7000:  | -6800:  | -6600:  | -6400:  | -6200:  | -6000:  | -5800:  | -5600:  | -5400:  | -5200:  | -5000:  | -4800:  | -4600:  |
| Qc   | : 0.006: | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.015:  | 0.016:  | 0.019:  | 0.022:  | 0.025:  | 0.030:  |
| Cc   | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.011:  | 0.013:  | 0.015:  |
| Фоп: | 95 :     | 95 :    | 95 :    | 95 :    | 96 :    | 96 :    | 96 :    | 97 :    | 97 :    | 98 :    | 98 :    | 99 :    | 99 :    | 100 :   | 101 :   | 102 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 0.004: | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.014:  | 0.017:  | 0.020:  | 0.024:  |
| Ки   | : 6004:  | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   |
| Ви   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки   | : 6605:  | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -4400:   | -4200:  | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000:  | -1800:  | -1600:  | -1400:  |
| Qc   | : 0.036: | 0.045:  | 0.057:  | 0.077:  | 0.111:  | 0.181:  | 0.355:  | 0.694:  | 0.735:  | 0.393:  | 0.186:  | 0.109:  | 0.073:  | 0.053:  | 0.041:  | 0.034:  |
| Cc   | : 0.018: | 0.022:  | 0.029:  | 0.038:  | 0.055:  | 0.091:  | 0.178:  | 0.347:  | 0.367:  | 0.197:  | 0.093:  | 0.055:  | 0.036:  | 0.026:  | 0.021:  | 0.017:  |
| Фоп: | 104 :    | 105 :   | 108 :   | 111 :   | 116 :   | 123 :   | 136 :   | 159 :   | 192 :   | 219 :   | 235 :   | 243 :   | 249 :   | 252 :   | 255 :   | 256 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 0.028: | 0.037:  | 0.047:  | 0.065:  | 0.094:  | 0.157:  | 0.310:  | 0.679:  | 0.735:  | 0.393:  | 0.186:  | 0.109:  | 0.073:  | 0.052:  | 0.040:  | 0.031:  |
| Ки   | : 6004:  | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   |
| Ви   | : 0.008: | 0.008:  | 0.010:  | 0.012:  | 0.016:  | 0.024:  | 0.045:  | 0.015:  | :       | :       | :       | :       | :       | 0.001:  | 0.001:  | 0.003:  |
| Ки   | : 6605:  | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | :       | :       | :       | :       | :       | 6605:   | 6605:   | 6605:   |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -1200:   | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| Qc   | : 0.029: | 0.025:  | 0.022:  | 0.019:  | 0.017:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  |
| Cc   | : 0.015: | 0.013:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Фоп: | 257 :    | 258 :   | 259 :   | 260 :   | 260 :   | 261 :   | 262 :   | 262 :   | 263 :   | 263 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 265 :   | 265 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 0.024: | 0.020:  | 0.017:  | 0.015:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  |
| Ки   | : 6004:  | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   |
| Ви   | : 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки   | : 6605:  | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   | 6605:   |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 2000:    | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc   | : 0.006: | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Cc   | : 0.003: | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Фоп: | 265 :    | 265 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 0.004: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6004:  | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   | 6004:   |

```

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 267 : 267 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 269 : 269 : 269 : 269 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 270 : 270 : 270 : 270 : 271 : 271 : 271 : 271 : : : : : : : : : :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
y= -3500 : Y-строка 67 Стах= 2.422 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=208)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 90 : 90 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

```

```

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Фоп: 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.030:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015:
Фоп: 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 95 : 95 : 95 : 96 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.017: 0.020: 0.024:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.036: 0.045: 0.058: 0.078: 0.118: 0.218: 0.698: 2.019: 2.422: 0.901: 0.275: 0.131: 0.081: 0.057: 0.044: 0.036:
Cc : 0.018: 0.022: 0.029: 0.039: 0.059: 0.109: 0.349: 1.009: 1.211: 0.451: 0.138: 0.065: 0.040: 0.028: 0.022: 0.018:
Фоп: 96 : 97 : 98 : 99 : 101 : 105 : 113 : 137 : 208 : 244 : 254 : 259 : 261 : 263 : 263 : 263 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.030: 0.038: 0.050: 0.072: 0.112: 0.213: 0.690: 1.900: 2.422: 0.901: 0.275: 0.131: 0.081: 0.056: 0.041: 0.031:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.009: 0.119: : : : : : : : : : : :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : : : : : : : : : : :

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.031: 0.026: 0.023: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006:
Cc : 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Фоп: 264 : 264 : 264 : 265 : 265 : 265 : 266 : 266 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.025: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 267 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 269 : 269 : 269 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : : : : : : : : : : : :

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 270 : 270 : 270 : 270 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :

```



```

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 :      :      :      :      :      :      :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :      :      :      :      :      :      :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : :
 : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
y= -3700 : Y-строка 68 Стах= 4.094 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=312)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 89 : 89 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
 : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.019: 0.022: 0.025: 0.030:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 89 : 89 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
 : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.020: 0.024:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~

```

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -4400:   | -4200:  | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800: | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000:  | -1800:  | -1600:  | -1400:  |
| Qc   | : 0.035: | 0.043:  | 0.055:  | 0.076:  | 0.116:  | 0.226:  | 0.769:  | 2.613:  | 4.094: | 1.036:  | 0.387:  | 0.134:  | 0.082:  | 0.058:  | 0.046:  | 0.038:  |
| Cc   | : 0.018: | 0.022:  | 0.028:  | 0.038:  | 0.058:  | 0.113:  | 0.384:  | 1.306:  | 2.047: | 0.518:  | 0.194:  | 0.067:  | 0.041:  | 0.029:  | 0.023:  | 0.019:  |
| Фоп: | 89 :     | 88 :    | 88 :    | 86 :    | 85 :    | 83 :    | 79 :    | 63 :    | 312 :  | 283 :   | 238 :   | 275 :   | 274 :   | 273 :   | 272 :   | 271 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 11.65 : | 6.86 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.030: | 0.039:  | 0.051:  | 0.073:  | 0.115:  | 0.226:  | 0.769:  | 2.613:  | 4.094: | 1.036:  | 0.387:  | 0.134:  | 0.082:  | 0.057:  | 0.042:  | 0.032:  |
| Ки   | : 6004 : | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 : | 6004 :  | 6605 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  |
| Ви   | : 0.006: | 0.005:  | 0.005:  | 0.002:  | 0.001:  | :       | :       | :       | :      | :       | :       | :       | :       | 0.002:  | 0.004:  | 0.006:  |
| Ки   | : 6605 : | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | :       | :       | :       | :      | :       | :       | :       | :       | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -1200:   | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| Qc   | : 0.032: | 0.027:  | 0.024:  | 0.021:  | 0.018:  | 0.016:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  |
| Cc   | : 0.016: | 0.014:  | 0.012:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Фоп: | 270 :    | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.024: | 0.020:  | 0.017:  | 0.015:  | 0.013:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  |
| Ки   | : 6004 : | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  |
| Ви   | : 0.008: | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки   | : 6605 : | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 2000:    | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc   | : 0.006: | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Cc   | : 0.003: | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Фоп: | 270 :    | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.004: | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6004 : | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  |
| Ви   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6605 : | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 5200:    | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 270 :    | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6004 : | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  |
| Ви   | : 0.001: | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 6605 : | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | 6605 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 8400:    | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| Qc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Фоп: | 271 :    | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 6004 : | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 11600:   | 11800:  | 12000:  | 12200:  | 12400:  | 12600:  | 12800:  | 13000:  | 13200: | 13400: | 13600: | 13800: | 14000: | 14200: | 14400: | 14600: |
| Qc   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Cc   | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | 272 :    | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 14800:   | 15000: | 15200: | 15400: | 15600: | 15800: | 16000: | 16200: | 16400: | 16600: | 16800: | 17000: | 17200: |
| Qc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Cc   | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Уоп: | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки   | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |

Ви : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

у= -3900 : Y-строка 69 Стах= 2.698 долей ПДК (х= -2600.0; напр.ветра=297)

х=-17200 : -17000 : -16800 : -16600 : -16400 : -16200 : -16000 : -15800 : -15600 : -15400 : -15200 : -15000 : -14800 : -14600 : -14400 : -14200 :

Qc : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Cc : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 :
Фоп: 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 88 : 88 : 88 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.001 : 0.001 :
Ки : : : : : : : : : : : : : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

-----  
х= -14000 : -13800 : -13600 : -13400 : -13200 : -13000 : -12800 : -12600 : -12400 : -12200 : -12000 : -11800 : -11600 : -11400 : -11200 : -11000 :  
-----  
Qc : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :  
Cc : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : 0.000 : 0.000 :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : 6605 : 6605 :  
~~~~~

х= -10800 : -10600 : -10400 : -10200 : -10000 : -9800 : -9600 : -9400 : -9200 : -9000 : -8800 : -8600 : -8400 : -8200 : -8000 : -7800 :

Qc : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.005 :
Cc : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 :
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~

-----  
х= -7600 : -7400 : -7200 : -7000 : -6800 : -6600 : -6400 : -6200 : -6000 : -5800 : -5600 : -5400 : -5200 : -5000 : -4800 : -4600 :  
-----  
Qc : 0.006 : 0.006 : 0.007 : 0.007 : 0.008 : 0.009 : 0.009 : 0.010 : 0.012 : 0.013 : 0.014 : 0.016 : 0.018 : 0.021 : 0.024 : 0.028 :  
Cc : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.006 : 0.007 : 0.008 : 0.009 : 0.011 : 0.012 : 0.014 :  
Фоп: 88 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 85 : 85 : 84 : 84 : 83 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.006 : 0.007 : 0.008 : 0.009 : 0.010 : 0.011 : 0.012 : 0.014 : 0.017 : 0.019 : 0.023 :  
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :  
Ви : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.005 : 0.005 :  
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :  
~~~~~

х= -4400 : -4200 : -4000 : -3800 : -3600 : -3400 : -3200 : -3000 : -2800 : -2600 : -2400 : -2200 : -2000 : -1800 : -1600 : -1400 :

Qc : 0.034 : 0.041 : 0.052 : 0.070 : 0.103 : 0.178 : 0.424 : 0.956 : 1.196 : 2.698 : 0.508 : 0.144 : 0.080 : 0.060 : 0.048 : 0.040 :
Cc : 0.017 : 0.021 : 0.026 : 0.035 : 0.052 : 0.089 : 0.212 : 0.478 : 0.598 : 1.349 : 0.254 : 0.072 : 0.040 : 0.030 : 0.024 : 0.020 :
Фоп: 81 : 80 : 77 : 74 : 70 : 63 : 51 : 26 : 77 : 297 : 277 : 274 : 286 : 282 : 280 : 278 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.32 : 4.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.030 : 0.037 : 0.050 : 0.069 : 0.103 : 0.178 : 0.424 : 0.956 : 1.196 : 2.693 : 0.508 : 0.143 : 0.075 : 0.051 : 0.039 : 0.030 :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.004 : 0.004 : 0.002 : 0.001 : : : : : : 0.005 : : 0.001 : 0.004 : 0.009 : 0.009 : 0.010 :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : : : : : : 6004 : : 6004 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~

-----  
х= -1200 : -1000 : -800 : -600 : -400 : -200 : 0 : 200 : 400 : 600 : 800 : 1000 : 1200 : 1400 : 1600 : 1800 :  
-----  
Qc : 0.033 : 0.028 : 0.024 : 0.021 : 0.018 : 0.016 : 0.014 : 0.013 : 0.011 : 0.010 : 0.009 : 0.009 : 0.008 : 0.007 : 0.007 : 0.006 :  
Cc : 0.017 : 0.014 : 0.012 : 0.010 : 0.009 : 0.008 : 0.007 : 0.006 : 0.006 : 0.005 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 :  
Фоп: 277 : 276 : 275 : 275 : 274 : 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 : 272 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.024 : 0.020 : 0.016 : 0.015 : 0.012 : 0.011 : 0.010 : 0.009 : 0.008 : 0.007 : 0.006 : 0.006 : 0.005 : 0.005 : 0.004 : 0.004 :  
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :  
Ви : 0.009 : 0.008 : 0.008 : 0.006 : 0.006 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :  
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :  
~~~~~

```

-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
-----

```

```

-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 272 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : : : : : : : : : :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : : : : : : : : : :
Уоп: : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

y= -4100 : Y-строка 70 Стах= 0.602 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=345)

```

-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 87 : 87 : 87 : 87 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : : : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----

```

Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	87	: 87	: 87	: 87	: 87	: 87	: 87	: 87	: 87	: 87	: 87	: 87	: 87	: 87	: 87	: 87
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6605	6605
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-8000:	-7800:
Qc	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:
Фоп:	87	: 87	: 87	: 87	: 87	: 87	: 86	: 86	: 86	: 86	: 86	: 86	: 86	: 86	: 86	: 85
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:
Ки	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:
Qc	: 0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.011:	0.013:	0.014:	0.016:	0.018:	0.020:	0.023:	0.027:
Cc	: 0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.008:	0.009:	0.010:	0.012:	0.014:
Фоп:	85	: 85	: 85	: 85	: 84	: 84	: 84	: 83	: 83	: 82	: 82	: 81	: 80	: 79	: 78	: 76
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви	: 0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.010:	0.012:	0.014:	0.016:	0.019:	0.023:
Ки	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.004:
Ки	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc	: 0.032:	0.038:	0.047:	0.061:	0.084:	0.124:	0.194:	0.289:	0.492:	0.602:	0.443:	0.159:	0.092:	0.066:	0.051:	0.041:
Cc	: 0.016:	0.019:	0.023:	0.030:	0.042:	0.062:	0.097:	0.144:	0.246:	0.301:	0.221:	0.079:	0.046:	0.033:	0.025:	0.020:
Фоп:	74	: 72	: 68	: 64	: 58	: 49	: 35	: 15	: 30	: 345	: 312	: 300	: 294	: 291	: 288	: 285
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви	: 0.028:	0.034:	0.045:	0.060:	0.084:	0.124:	0.194:	0.288:	0.492:	0.590:	0.315:	0.092:	0.051:	0.045:	0.035:	0.027:
Ки	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004
Ви	: 0.004:	0.003:	0.002:	0.001:	:	:	:	:	:	: 0.006:	0.127:	0.067:	0.040:	0.021:	0.015:	0.014:
Ки	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	:	:	:	:	:	: 6004	: 6004	: 6004	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	: 0.004:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	: 6001	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:
Qc	: 0.034:	0.028:	0.024:	0.021:	0.018:	0.016:	0.014:	0.013:	0.011:	0.010:	0.009:	0.009:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:
Cc	: 0.017:	0.014:	0.012:	0.010:	0.009:	0.008:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:
Фоп:	283	: 282	: 281	: 280	: 279	: 278	: 278	: 277	: 277	: 276	: 276	: 276	: 276	: 275	: 275	: 275
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви	: 0.022:	0.019:	0.017:	0.014:	0.012:	0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:
Ки	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004
Ви	: 0.011:	0.009:	0.008:	0.007:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:
Qc	: 0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc	: 0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	275	: 274	: 274	: 274	: 274	: 274	: 274	: 274	: 274	: 273	: 273	: 273	: 273	: 273	: 273	: 273
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00
Ви	: 0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605	: 6605
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

```

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 274 : 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
y= -4300 : Y-строка 71 Стах= 0.196 долей ПДК (x= -2400.0; напр.ветра=327)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 86 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 :

```

Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	6605 :	6605 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-10800:	-10600:	-10400:	-10200:	-10000:	-9800:	-9600:	-9400:	-9200:	-9000:	-8800:	-8600:	-8400:	-8200:	-8000:	-7800:	:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	:
Фоп:	86 :	85 :	85 :	85 :	85 :	85 :	85 :	85 :	85 :	84 :	84 :	84 :	84 :	84 :	83 :	83 :	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	:
Ки :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	:
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-7600:	-7400:	-7200:	-7000:	-6800:	-6600:	-6400:	-6200:	-6000:	-5800:	-5600:	-5400:	-5200:	-5000:	-4800:	-4600:	:
Qc :	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.010:	0.011:	0.012:	0.014:	0.015:	0.017:	0.019:	0.022:	0.025:	:
Cc :	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.008:	0.009:	0.010:	0.011:	0.013:	:
Фоп:	83 :	83 :	82 :	82 :	81 :	81 :	80 :	80 :	79 :	78 :	78 :	77 :	75 :	74 :	72 :	70 :	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.009:	0.010:	0.011:	0.014:	0.015:	0.018:	0.022:	:
Ки :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	:
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	:
Ки :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:	:
Qc :	0.029:	0.035:	0.042:	0.052:	0.066:	0.087:	0.112:	0.135:	0.152:	0.185:	0.196:	0.139:	0.093:	0.067:	0.051:	0.041:	:
Cc :	0.015:	0.017:	0.021:	0.026:	0.033:	0.043:	0.056:	0.068:	0.076:	0.093:	0.098:	0.069:	0.046:	0.033:	0.025:	0.020:	:
Фоп:	68 :	64 :	60 :	55 :	48 :	38 :	26 :	11 :	18 :	351 :	327 :	314 :	305 :	300 :	296 :	292 :	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	0.025:	0.032:	0.040:	0.051:	0.066:	0.087:	0.112:	0.134:	0.152:	0.169:	0.110:	0.071:	0.050:	0.041:	0.033:	0.026:	:
Ки :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6605 :	6605 :	6605 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	:
Ви :	0.004:	0.003:	0.002:	0.001:	:	:	:	0.001:	:	0.008:	0.086:	0.068:	0.042:	0.026:	0.018:	0.015:	:
Ки :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	:	:	6001 :	:	6004 :	6004 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	0.006:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	6001 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	-1200:	-1000:	-800:	-600:	-400:	-200:	0:	200:	400:	600:	800:	1000:	1200:	1400:	1600:	1800:	:
Qc :	0.034:	0.028:	0.024:	0.021:	0.018:	0.016:	0.014:	0.013:	0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	:
Cc :	0.017:	0.014:	0.012:	0.010:	0.009:	0.008:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	:
Фоп:	290 :	288 :	286 :	285 :	284 :	283 :	282 :	281 :	280 :	280 :	279 :	279 :	278 :	278 :	278 :	277 :	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	0.022:	0.019:	0.016:	0.014:	0.012:	0.011:	0.010:	0.008:	0.008:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	:
Ки :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	:
Ви :	0.011:	0.009:	0.008:	0.007:	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Ки :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	2000:	2200:	2400:	2600:	2800:	3000:	3200:	3400:	3600:	3800:	4000:	4200:	4400:	4600:	4800:	5000:	:
Qc :	0.006:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	:
Cc :	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Фоп:	277 :	277 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	:
Уоп:	12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:12.00	:
Ви :	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	:
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	:
Ки :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	:
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

y= -4500 : Y-строка 72 Cmax= 0.109 долей ПДК (x= -2400.0; напр.ветра=334)

1132

[illegible][illegible]

x=	-4400:	-4200:	-4000:	-3800:	-3600:	-3400:	-3200:	-3000:	-2800:	-2600:	-2400:	-2200:	-2000:	-1800:	-1600:	-1400:
Qc :	0.027:	0.031:	0.036:	0.043:	0.052:	0.063:	0.074:	0.084:	0.092:	0.093:	0.109:	0.099:	0.078:	0.061:	0.048:	0.039:
Cc :	0.014:	0.016:	0.018:	0.022:	0.026:	0.031:	0.037:	0.042:	0.046:	0.047:	0.055:	0.050:	0.039:	0.030:	0.024:	0.019:
Фоп:	62 :	58 :	53 :	47 :	40 :	31 :	21 :	8 :	355 :	347 :	334 :	323 :	314 :	308 :	303 :	299 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви :	0.023:	0.028:	0.035:	0.042:	0.052:	0.063:	0.074:	0.082:	0.083:	0.057:	0.060:	0.054:	0.044:	0.036:	0.030:	0.025:
Ки :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :
Ви :	0.004:	0.003:	0.002:	0.001:	:	:	:	0.001:	0.005:	0.031:	0.049:	0.045:	0.034:	0.024:	0.018:	0.014:
Ки :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	:	:	:	6001 :	6001 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	6605 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	:	0.001:	0.002:	0.004:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	:	6002 :	6002 :	6001 :	:	:	:	:	:	:

[illegible][illegible]

1133

Сс	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	276 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6605 :	6605 :	6605 :	6605 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	8400:	8600:	8800:	9000:	9200:	9400:	9600:	9800:	10000:	10200:	10400:	10600:	10800:	11000:	11200:	11400:
Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Сс	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	: 6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	11600:	11800:	12000:	12200:	12400:	12600:	12800:	13000:	13200:	13400:	13600:	13800:	14000:	14200:	14400:	14600:
Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Сс	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	275 :	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x=	14800:	15000:	15200:	15400:	15600:	15800:	16000:	16200:	16400:	16600:	16800:	17000:	17200:
Qc	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Сс	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Уоп:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

y= -4700 : Y-строка 73 Стах= 0.076 долей ПДК (x= -2400.0; напр.ветра=339)

x=-17200	-17000:	-16800:	-16600:	-16400:	-16200:	-16000:	-15800:	-15600:	-15400:	-15200:	-15000:	-14800:	-14600:	-14400:	-14200:
Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Сс	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	84 :	84 :	84 :	84 :	84 :	84 :	84 :	84 :	84 :	84 :	84 :	84 :	84 :	84 :	84 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

x= -14000	-13800:	-13600:	-13400:	-13200:	-13000:	-12800:	-12600:	-12400:	-12200:	-12000:	-11800:	-11600:	-11400:	-11200:	-11000:
Qc	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:
Сс	: 0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Фоп:	84 :	84 :	84 :	84 :	84 :	84 :	83 :	83 :	83 :	83 :	83 :	83 :	83 :	83 :	83 :
Уоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :
Ви	: 0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :	6004 :
Ви	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

```

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 79 : 79 : 79 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.020: 0.022:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011:
Фоп: 78 : 78 : 77 : 77 : 76 : 75 : 74 : 73 : 72 : 71 : 70 : 69 : 67 : 65 : 63 : 60 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.018:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.025: 0.028: 0.032: 0.037: 0.042: 0.048: 0.054: 0.061: 0.067: 0.073: 0.076: 0.072: 0.062: 0.052: 0.043: 0.036:
Cc : 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.034: 0.036: 0.038: 0.036: 0.031: 0.026: 0.022: 0.018:
Фоп: 57 : 52 : 48 : 42 : 35 : 27 : 17 : 7 : 357 : 349 : 339 : 329 : 321 : 314 : 309 : 305 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.025: 0.029: 0.035: 0.041: 0.047: 0.053: 0.057: 0.057: 0.046: 0.043: 0.042: 0.037: 0.031: 0.026: 0.022:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.021: 0.031: 0.030: 0.026: 0.021: 0.017: 0.013:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6601 : 6601 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.030: 0.026: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 301 : 299 : 296 : 294 : 292 : 291 : 289 : 288 : 287 : 286 : 285 : 285 : 284 : 283 : 283 : 282 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.017: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 282 : 281 : 281 : 280 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 : 279 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

```

```

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Уоп:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

у= -4900 : Y-строка 74 Стах= 0.058 долей ПДК (х= -2600.0; напр.ветра=351)

```

-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 :
Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 :
Уоп:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:12.00:
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

```

```

-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 81 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 77 : 77 : 76 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010:
Фоп: 76 : 75 : 75 : 74 : 73 : 72 : 71 : 70 : 69 : 68 : 67 : 65 : 63 : 61 : 58 : 55 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.023: 0.025: 0.028: 0.031: 0.035: 0.039: 0.043: 0.048: 0.054: 0.058: 0.058: 0.055: 0.050: 0.044: 0.038: 0.032:
Cc : 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.029: 0.029: 0.027: 0.025: 0.022: 0.019: 0.016:
Фоп: 52 : 48 : 43 : 37 : 31 : 23 : 15 : 6 : 358 : 351 : 342 : 334 : 326 : 320 : 315 : 310 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.019: 0.021: 0.025: 0.029: 0.033: 0.037: 0.040: 0.042: 0.041: 0.035: 0.035: 0.032: 0.030: 0.027: 0.023: 0.020:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.007: 0.017: 0.021: 0.022: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
Ви : : : : : : : : : 0.002: 0.004: 0.004: 0.002: : : : : : :
Ки : : : : : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.028: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 306 : 303 : 301 : 298 : 296 : 294 : 293 : 292 : 290 : 289 : 288 : 287 : 286 : 286 : 285 : 284 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.010: 0.009: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 284 : 283 : 283 : 282 : 282 : 282 : 281 : 281 : 281 : 280 : 280 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 279 : 279 : 279 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 277 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

```

Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви :
Ки :
~~~~~

-----  
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:  
-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 277 : 277 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : : : : : : : : : : :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : : : : : : : : : : :
:
Ви :
Ки :
Ви :
Ки :
Ви :
Ки :
~~~~~

-----  
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:  
-----  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Уоп: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

y= -5100 : Y-строка 75 Стах= 0.048 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=352)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

-----  
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:  
-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

-----  
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:  
-----  
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019:  
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009:  
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.030: 0.033: 0.036: 0.040: 0.045: 0.048: 0.047: 0.044: 0.041: 0.037: 0.033: 0.029:
Cc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014:
~~~~~

-----  
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:  
-----

```

Qc : 0.025: 0.022: 0.020: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -5300 : Y-строка 76 Стах= 0.040 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=353)
-----
x= -17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.040: 0.040: 0.037: 0.034: 0.031: 0.028: 0.025:
Cc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.023: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

```

|                                                                               |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc                                                                            | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc                                                                            | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=                                                                            | 11600:   | 11800:  | 12000:  | 12200:  | 12400:  | 12600:  | 12800:  | 13000:  | 13200:  | 13400:  | 13600:  | 13800:  | 14000:  | 14200:  | 14400:  | 14600:  |
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc                                                                            | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Cc                                                                            | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=                                                                            | 14800:   | 15000:  | 15200:  | 15400:  | 15600:  | 15800:  | 16000:  | 16200:  | 16400:  | 16600:  | 16800:  | 17000:  | 17200:  |         |         |         |
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc                                                                            | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |         |         |         |
| Cc                                                                            | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |         |         |         |
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| y= -5500 : Y-строка 77   Смах=   0.034 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=354) |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=-17200:                                                                     | -17000:  | -16800: | -16600: | -16400: | -16200: | -16000: | -15800: | -15600: | -15400: | -15200: | -15000: | -14800: | -14600: | -14400: | -14200: |         |
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc                                                                            | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Cc                                                                            | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=                                                                            | -14000:  | -13800: | -13600: | -13400: | -13200: | -13000: | -12800: | -12600: | -12400: | -12200: | -12000: | -11800: | -11600: | -11400: | -11200: | -11000: |
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc                                                                            | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Cc                                                                            | : 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=                                                                            | -10800:  | -10600: | -10400: | -10200: | -10000: | -9800:  | -9600:  | -9400:  | -9200:  | -9000:  | -8800:  | -8600:  | -8400:  | -8200:  | -8000:  | -7800:  |
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc                                                                            | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Cc                                                                            | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=                                                                            | -7600:   | -7400:  | -7200:  | -7000:  | -6800:  | -6600:  | -6400:  | -6200:  | -6000:  | -5800:  | -5600:  | -5400:  | -5200:  | -5000:  | -4800:  | -4600:  |
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc                                                                            | : 0.005: | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.015:  | 0.016:  |
| Cc                                                                            | : 0.002: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  |
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=                                                                            | -4400:   | -4200:  | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000:  | -1800:  | -1600:  | -1400:  |
| -----                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc                                                                            | : 0.017: | 0.019:  | 0.020:  | 0.022:  | 0.023:  | 0.025:  | 0.027:  | 0.030:  | 0.033:  | 0.034:  | 0.034:  | 0.032:  | 0.029:  | 0.027:  | 0.025:  | 0.022:  |
| Cc                                                                            | : 0.009: | 0.009:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.014:  | 0.015:  | 0.016:  | 0.017:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.013:  | 0.012   |         |



y= -5700 : Y-строка 78 Стах= 0.029 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=354)

```
-----
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x=-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
-----
x=-4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:
-----
Qc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.029: 0.029: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020:
Cc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
-----
x=-1200:-1000:-800:-600:-400:-200:0:200:400:600:800:1000:1200:1400:1600:1800:
-----
Qc : 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x=2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x=5200:5400:5600:5800:6000:6200:6400:6600:6800:7000:7200:7400:7600:7800:8000:8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x=8400:8600:8800:9000:9200:9400:9600:9800:10000:10200:10400:10600:10800:11000:11200:11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x=11600:11800:12000:12200:12400:12600:12800:13000:13200:13400:13600:13800:14000:14200:14400:14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x=14800:15000:15200:15400:15600:15800:16000:16200:16400:16600:16800:17000:17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
```

y= -5900 : Y-строка 79 Стах= 0.025 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=355)

```
-----
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018:
Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= -6100 : Y-строка 80 Стах= 0.022 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=355)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----

```

```

Qc : 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -6300 : Y-строка 81 Стах= 0.020 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=355)
-----
x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

```



y= -6700 : Y-строка 83 Стах= 0.016 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=356)

```
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
```

y= -6900 : Y-строка 84 Стах= 0.014 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=356)

```
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= -7100 : Y-строка 85 Смах= 0.013 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=356)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----

```

```

Qc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -7300 : Y-строка 86 Стах= 0.012 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=357)
-----
x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

```





y= -7700 : Y-строка 88 Стах= 0.010 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=357)

```
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
```

y= -7900 : Y-строка 89 Стах= 0.009 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=357)

```
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Cc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= -8100 : Y-строка 90 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=357)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----

```

```

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
y= -8300 : Y-строка 91 Стах= 0.008 долей ПДК (x= -2400.0; напр.ветра=355)
-----
x= -17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

```



```

y= -8700 : Y-строка 93  Смах= 0.006 долей ПДК (x= -2400.0; напр.ветра=355)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= -8900 : Y-строка 94 Смах= 0.006 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=358)

x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -9100 : Y-строка 95 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=358)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

```

```

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -9300 : Y-строка 96 Стах= 0.005 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=358)

x= -17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

```





```

y= -9700 : Y-строка 98 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -2600.0; напр.ветра=358)

x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= -2800.0 м, Y= -3700.0 м

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 4.0939703 доли ПДКмр |
|                                     | 2.0469851 мг/м3          |

Достигается при опасном направлении 312 град.  
 и скорости ветра 6.86 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                              |             |     |        |          |           |        |               |
|------------------------------------------------|-------------|-----|--------|----------|-----------|--------|---------------|
| Ном.                                           | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коеф. влияния |
| 1                                              | 000101 6004 | П1  | 0.3685 | 4.093970 | 100.0     | 100.0  | 11.1110001    |
| Остальные источники не влияют на данную точку. |             |     |        |          |           |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Примесь :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495\*)

ПДКм.р для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
 | Координаты центра : X= 0 м; Y= 0 |  
 | Длина и ширина : L= 34400 м; B= 19400 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м |  
 ~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>мр</sub>) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|    | 1   | 2 | 3 | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |  |
|----|-----|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1  | 1-  | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 |  |
| 2  | 2-  | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 3  | 3-  | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 4  | 4-  | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 5  | 5-  | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |  |
| 6  | 6-  | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 7  | 7-  | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 8  | 8-  | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 9  | 9-  | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 10 | 10- | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 11 | 11- | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 12 | 12- | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 13 | 13- | . | . | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 14 | 14- | . | . | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 15 | 15- | . | . | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 16 | 16- | . | . | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 17 | 17- | . | . | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 18 | 18- | . | . | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 19 | 19- | . | . | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 20 | 20- | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |



[illegible]

1161

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 34 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 35 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |
| 36 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |
| 37 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |
| 38 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |  |
| 39 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |
| 40 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |  |
| 41 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  |
| 42 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.012 |  |
| 43 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  |
| 44 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |  |
| 45 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.017 |  |
| 46 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.020 |  |
| 47 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.023 |  |
| 48 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.028 | 0.026 |  |
| 49 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.031 | 0.033 | 0.032 |  |
| 50 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.030 | 0.037 | 0.041 | 0.038 |  |
| 51 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.030 | 0.036 | 0.044 | 0.052 | 0.049 |  |
| 52 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.030 | 0.037 | 0.045 | 0.055 | 0.069 | 0.065 |  |
| 53 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.045 | 0.058 | 0.075 | 0.099 | 0.096 |  |
| 54 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.021 | 0.025 | 0.032 | 0.040 | 0.054 | 0.076 | 0.115 | 0.172 | 0.178 |  |
| 55 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.034 | 0.044 | 0.062 | 0.099 | 0.199 | 0.480 | 0.544 |  |
| 56 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.022 | 0.028 | 0.035 | 0.046 | 0.067 | 0.121 | 0.392 | 1.167 | 1.812 |  |
| 57 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.035 | 0.046 | 0.066 | 0.121 | 0.400 | 1.238 | 2.048 |  |
| 58 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.033 | 0.043 | 0.060 | 0.095 | 0.200 | 0.464 | 1.188 |  |
| 59 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.031 | 0.039 | 0.052 | 0.071 | 0.106 | 0.206 | 0.353 |  |
| 60 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.024 | 0.029 | 0.035 | 0.044 | 0.057 | 0.077 | 0.110 | 0.131 |  |
| 61 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.029 | 0.032 | 0.038 | 0.046 | 0.058 | 0.069 | 0.075 |  |
| 62 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.024 | 0.028 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.050 | 0.055 | 0.058 | 0.058 |  |

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| 63 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.036 | 0.043 | 0.052 | 0.062 | 0.072 | 0.078 | 0.079 |  | - |
| 64 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.028 | 0.033 | 0.040 | 0.049 | 0.061 | 0.077 | 0.097 | 0.113 | 0.119 |  | - |
| 65 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.025 | 0.029 | 0.035 | 0.043 | 0.054 | 0.071 | 0.096 | 0.135 | 0.185 | 0.218 |  | - |
| 66 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.030 | 0.036 | 0.045 | 0.057 | 0.077 | 0.111 | 0.181 | 0.355 | 0.694 |  | - |
| 67 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.030 | 0.036 | 0.045 | 0.058 | 0.078 | 0.118 | 0.218 | 0.698 | 2.019 |  | - |
| 68 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.043 | 0.055 | 0.076 | 0.116 | 0.226 | 0.769 | 2.613 |  | - |
| 69 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.028 | 0.034 | 0.041 | 0.052 | 0.070 | 0.103 | 0.178 | 0.424 | 0.956 |  | - |
| 70 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.047 | 0.061 | 0.084 | 0.124 | 0.194 | 0.289 |  | - |
| 71 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.029 | 0.035 | 0.042 | 0.052 | 0.066 | 0.087 | 0.112 | 0.135 |  | - |
| 72 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.043 | 0.052 | 0.063 | 0.074 | 0.084 |  | - |
| 73 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.048 | 0.054 | 0.061 |  | - |
| 74 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 |  | - |
| 75 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.040 |  | - |
| 76 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | 0.034 |  | - |
| 77 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.030 |  | - |
| 78 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.026 |  | - |
| 79 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.023 |  | - |
| 80 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 |  | - |
| 81 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.019 |  | - |
| 82 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 |  | - |
| 83 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 |  | - |
| 84 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 |  | - |
| 85 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 |  | - |
| 86 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 |  | - |
| 87 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |  | - |
| 88 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  | - |
| 89 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 |  | - |
| 90 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | - |





[illegible]

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 48 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 49 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |  |  |
| 50 | 0.033 | 0.028 | 0.025 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 |  |  |
| 51 | 0.041 | 0.036 | 0.031 | 0.027 | 0.023 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  |  |
| 52 | 0.054 | 0.046 | 0.038 | 0.032 | 0.027 | 0.022 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |  |  |
| 53 | 0.078 | 0.061 | 0.048 | 0.038 | 0.030 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |  |  |
| 54 | 0.127 | 0.084 | 0.059 | 0.044 | 0.034 | 0.027 | 0.022 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |  |  |
| 55 | 0.293 | 0.123 | 0.071 | 0.049 | 0.037 | 0.029 | 0.024 | 0.020 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 |  |  |
| 56 | 0.600 | 0.178 | 0.082 | 0.053 | 0.039 | 0.030 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 |  |  |
| 57 | 0.619 | 0.181 | 0.082 | 0.053 | 0.039 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 |  |  |
| 58 | 0.318 | 0.126 | 0.073 | 0.050 | 0.038 | 0.030 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |  |  |
| 59 | 0.193 | 0.096 | 0.064 | 0.047 | 0.036 | 0.029 | 0.023 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 |  |  |
| 60 | 0.108 | 0.076 | 0.055 | 0.042 | 0.033 | 0.027 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 |  |  |
| 61 | 0.069 | 0.056 | 0.045 | 0.036 | 0.031 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |  |  |
| 62 | 0.056 | 0.052 | 0.047 | 0.041 | 0.036 | 0.032 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 |  |  |
| 63 | 0.076 | 0.069 | 0.060 | 0.051 | 0.043 | 0.036 | 0.031 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 |  |  |
| 64 | 0.114 | 0.101 | 0.082 | 0.065 | 0.051 | 0.042 | 0.034 | 0.029 | 0.026 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 |  |  |
| 65 | 0.218 | 0.172 | 0.121 | 0.085 | 0.062 | 0.047 | 0.038 | 0.032 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 |  |  |
| 66 | 0.735 | 0.393 | 0.186 | 0.109 | 0.073 | 0.053 | 0.041 | 0.034 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 |  |  |
| 67 | 2.422 | 0.901 | 0.275 | 0.131 | 0.081 | 0.057 | 0.044 | 0.036 | 0.031 | 0.026 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.010 |  |  |
| 68 | 4.094 | 1.036 | 0.387 | 0.134 | 0.082 | 0.058 | 0.046 | 0.038 | 0.032 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.010 |  |  |
| 69 | 1.196 | 2.698 | 0.508 | 0.144 | 0.080 | 0.060 | 0.048 | 0.040 | 0.033 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.010 |  |  |
| 70 | 0.492 | 0.602 | 0.443 | 0.159 | 0.092 | 0.066 | 0.051 | 0.041 | 0.034 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.010 |  |  |
| 71 | 0.152 | 0.185 | 0.196 | 0.139 | 0.093 | 0.067 | 0.051 | 0.041 | 0.034 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.010 |  |  |
| 72 | 0.092 | 0.093 | 0.109 | 0.099 | 0.078 | 0.061 | 0.048 | 0.039 | 0.032 | 0.027 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 |  |  |
| 73 | 0.067 | 0.073 | 0.076 | 0.072 | 0.062 | 0.052 | 0.043 | 0.036 | 0.030 | 0.026 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 |  |  |
| 74 | 0.054 | 0.058 | 0.058 | 0.055 | 0.050 | 0.044 | 0.038 | 0.032 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 |  |  |
| 75 | 0.045 | 0.048 | 0.047 | 0.044 | 0.041 | 0.037 | 0.033 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 |  |  |
| 76 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.028 | 0.025 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 |  |  |

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |   |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|
| 77 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |  | - |   |
| 78 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 |  | - |   |
| 79 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |  | - |   |
| 80 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |  | - |   |
| 81 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 |  | - |   |
| 82 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 |  | - |   |
| 83 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  | - |   |
| 84 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |  | - |   |
| 85 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |  | - |   |
| 86 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  | - |   |
| 87 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 |  | - |   |
| 88 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |  | - |   |
| 89 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | - |   |
| 90 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | - |   |
| 91 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |  | - |   |
| 92 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |  | - |   |
| 93 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | - |   |
| 94 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | - |   |
| 95 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | - |   |
| 96 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |  | - |   |
| 97 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | - |   |
| 98 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | - |   |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |   | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |   | - |
| 1  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | - |   |
| 2  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | - |   |
| 3  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | - |   |
| 4  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | - |   |
| 5  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | - |   |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 6  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 7  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 8  | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 9  | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 10 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 11 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 12 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 13 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 14 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 16 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 17 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 18 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 19 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | - |
| 21 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     |   |
| 22 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | - |
| 23 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     |   |
| 24 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | - |
| 25 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     |   |
| 26 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | - |
| 27 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     |   |
| 28 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     |   |
| 29 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     |   |
| 30 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     |   |
| 31 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |   |
| 32 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |   |
| 33 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |   |

[illegible]

[illegible]



|    |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 19 |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 20 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 21 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 22 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 23 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 24 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 25 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 26 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 27 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 28 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 29 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 30 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 31 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 32 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 33 | .     | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 34 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 35 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 36 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 37 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 38 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 39 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 42 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 44 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 45 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 46 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 47 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |

|    |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 48 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 49 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 50 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 51 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 52 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 53 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 54 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 55 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 56 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 57 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 58 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 59 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 60 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 61 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 62 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 63 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 64 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 65 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 66 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 67 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 68 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 69 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 70 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 71 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 72 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 73 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 74 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
| 75 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |



|    |                                                                                                                      |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 76 | 0.001                                                                                                                | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 77 | 0.001                                                                                                                | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 78 | 0.001                                                                                                                | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 79 | 0.001                                                                                                                | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 80 | 0.001                                                                                                                | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 81 | 0.001                                                                                                                | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 82 | 0.001                                                                                                                | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 83 | 0.001                                                                                                                | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 84 | 0.001                                                                                                                | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 85 | 0.001                                                                                                                | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 86 | 0.001                                                                                                                | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 87 | 0.001                                                                                                                | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 88 | 0.001                                                                                                                | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 89 | 0.001                                                                                                                | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 90 | 0.001                                                                                                                | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 91 | 0.001                                                                                                                | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 92 | 0.001                                                                                                                | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 93 | 0.000                                                                                                                | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 94 | 0.000                                                                                                                | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 95 | 0.000                                                                                                                | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 96 | 0.000                                                                                                                | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 97 | 0.000                                                                                                                | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
| 98 | 0.000                                                                                                                | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | - |     |
|    |                                                                                                                      |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |
|    | -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |
|    | 145                                                                                                                  | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 |   |     |
|    | 163                                                                                                                  | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170 | 171 | 172 | 173 |     |     |     |     |     |     |     |   |     |
|    | -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                                                 |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |
|    | .                                                                                                                    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | . | - 1 |
|    | .                                                                                                                    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | . |     |
|    | .                                                                                                                    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | . | - 2 |
|    | .                                                                                                                    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | . |     |
|    | .                                                                                                                    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | . | - 3 |
|    | .                                                                                                                    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | . |     |
|    | .                                                                                                                    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | . | - 4 |
|    | .                                                                                                                    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | . |     |
|    | .                                                                                                                    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | . | - 5 |
|    | .                                                                                                                    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | . |     |
|    | .                                                                                                                    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | . | - 6 |
|    | .                                                                                                                    | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | . |     |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 7  |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 8  |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 9  |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 11 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 12 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 13 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 14 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 15 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 16 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 17 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 18 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 19 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 20 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 21 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 22 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 23 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 24 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 25 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 26 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 27 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 28 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 29 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 30 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 31 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 32 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 33 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 34 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 35 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 36 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 37 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 38 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 39 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 40 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 41 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 42 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 43 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 44 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 45 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 46 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 47 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 48 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 49 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 50 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 51 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 52 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 53 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 54 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 55 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 56 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 57 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 58 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 59 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 60 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 61 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 62 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 63 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 64 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 65 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 66 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 67 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 68 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 69 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 70 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 71 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 72 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 73 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 74 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 75 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 76 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 77 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 78 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 79 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 80 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 81 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 82 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 83 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 84 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 85 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 86 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 87 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 88 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 89 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 90 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 91 |



|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -5006: | -4606: | -1340: | -7593: | -6206: | -6225: | -2210: | -1594: | -1540: | -5606: | -1429: | -8507: | -1340: | -2140: | -1263: |
| x=   | 167:   | 174:   | 178:   | 179:   | 185:   | 191:   | 199:   | 214:   | 216:   | 217:   | 219:   | 219:   | 221:   | 221:   | 223:   |
| Qc : | 0.012: | 0.012: | 0.008: | 0.006: | 0.009: | 0.009: | 0.010: | 0.009: | 0.009: | 0.010: | 0.008: | 0.004: | 0.008: | 0.010: | 0.008: |
| Cc : | 0.006: | 0.006: | 0.004: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.004: | 0.002: | 0.004: | 0.005: | 0.004: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -5289: | -7759: | -8359: | -2051: | -4806: | -6390: | -5206: | -6406: | -5806: | -8307: | -5206: | -7736: | -1940: | -5195: | -5406: |
| x=   | 231:   | 235:   | 246:   | 250:   | 251:   | 253:   | 258:   | 259:   | 267:   | 267:   | 276:   | 280:   | 281:   | 281:   | 291:   |
| Qc : | 0.011: | 0.006: | 0.005: | 0.010: | 0.012: | 0.008: | 0.011: | 0.008: | 0.009: | 0.005: | 0.011: | 0.006: | 0.009: | 0.011: | 0.010: |
| Cc : | 0.005: | 0.003: | 0.002: | 0.005: | 0.006: | 0.004: | 0.005: | 0.004: | 0.005: | 0.002: | 0.005: | 0.003: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -8159: | -6498: | -7759: | -3903: | -8139: | -8359: | -4006: | -5454: | -6006: | -1585: | -5102: | -4206: | -6606: | -4406: | -8533: |
| x=   | 295:   | 296:   | 296:   | 299:   | 299:   | 310:   | 313:   | 315:   | 317:   | 322:   | 332:   | 338:   | 339:   | 347:   | 349:   |
| Qc : | 0.005: | 0.008: | 0.005: | 0.012: | 0.005: | 0.005: | 0.012: | 0.010: | 0.009: | 0.008: | 0.011: | 0.012: | 0.007: | 0.012: | 0.004: |
| Cc : | 0.002: | 0.004: | 0.003: | 0.006: | 0.002: | 0.002: | 0.006: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.006: | 0.004: | 0.006: | 0.002: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -1740: | -5023: | -7959: | -5006: | -8433: | -4606: | -5006: | -7880: | -6206: | -8081: | -5606: | -5618: | -2069: | -1905: | -1940: |
| x=   | 356:   | 361:   | 363:   | 367:   | 373:   | 374:   | 375:   | 381:   | 385:   | 391:   | 394:   | 400:   | 420:   | 423:   | 423:   |
| Qc : | 0.009: | 0.011: | 0.005: | 0.011: | 0.004: | 0.011: | 0.011: | 0.005: | 0.008: | 0.005: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: |
| Cc : | 0.004: | 0.005: | 0.003: | 0.005: | 0.002: | 0.006: | 0.005: | 0.003: | 0.004: | 0.002: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -1740: | -1576: | -4940: | -7959: | -4806: | -6406: | -5806: | -8559: | -3900: | -4206: | -4209: | -4389: | -8023: | -5783: | -4406: |
| x=   | 426:   | 429:   | 433:   | 437:   | 451:   | 459:   | 467:   | 479:   | 483:   | 483:   | 483:   | 483:   | 483:   | 484:   | 491:   |
| Qc : | 0.008: | 0.008: | 0.010: | 0.005: | 0.010: | 0.007: | 0.009: | 0.004: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.005: | 0.009: | 0.011: |
| Cc : | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.002: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.002: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.002: | 0.004: | 0.005: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -4006: | -5806: | -4065: | -4857: | -6006: | -6592: | -4806: | -4508: | -4742: | -5947: | -4606: | -6206: | -4606: | -4627: | -6006: |
| x=   | 492:   | 496:   | 497:   | 505:   | 517:   | 519:   | 525:   | 541:   | 551:   | 568:   | 574:   | 585:   | 588:   | 598:   | 599:   |
| Qc : | 0.011: | 0.008: | 0.011: | 0.010: | 0.008: | 0.007: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.008: | 0.010: | 0.007: | 0.010: | 0.010: | 0.008: |
| Cc : | 0.005: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.003: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.005: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.004: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -6112: | -6406: | -6516: | -6206: | -6276: | -6406: | -6441: | 2138:  | 2233:  | 2325:  | 2433:  | 2513:  | 2633:  | 2701:  | 2833:  |
| x=   | 653:   | 659:   | 670:   | 701:   | 737:   | 804:   | 821:   | 891:   | 906:   | 920:   | 937:   | 949:   | 968:   | 978:   | 999:   |
| Qc : | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
| Cc : | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -2140: | -3224: | -8395: | -2740: | -1940: | -7163: | -5206: | -4806: | -8359: | -7759: | -5154: | -2340: | -2940: | -3806: | -7259: |
| x=   | -103:  | -108:  | -109:  | -113:  | -119:  | -125:  | -142:  | -149:  | -154:  | -165:  | -166:  | -177:  | -194:  | -202:  | -209:  |
| Qc : | 0.011: | 0.014: | 0.005: | 0.013: | 0.011: | 0.007: | 0.013: | 0.014: | 0.005: | 0.006: | 0.013: | 0.012: | 0.014: | 0.016: | 0.007: |
| Cc : | 0.006: | 0.007: | 0.003: | 0.007: | 0.005: | 0.004: | 0.007: | 0.007: | 0.003: | 0.003: | 0.007: | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.004: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -3799: | -3140: | -1340: | -4606: | -5006: | -7959: | -1249: | -2540: | -1740: | -3197: | -4406: | -8279: | -1540: | -4206: | -3806: |
| x=   | -215:  | -221:  | -222:  | -226:  | -233:  | -237:  | -240:  | -242:  | -244:  | -251:  | -253:  | -253:  | -262:  | -262:  | -269:  |
| Qc : | 0.016: | 0.015: | 0.010: | 0.016: | 0.014: | 0.006: | 0.009: | 0.014: | 0.011: | 0.016: | 0.016: | 0.005: | 0.010: | 0.017: | 0.017: |
| Cc : | 0.008: | 0.008: | 0.005: | 0.008: | 0.007: | 0.003: | 0.005: | 0.007: | 0.005: | 0.008: | 0.008: | 0.003: | 0.005: | 0.008: | 0.008: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -4006: | -7559: | -8187: | -7355: | -7359: | -8159: | -2140: | -2740: | -4867: | -1940: | -8055: | -3727: | -4806: | -7759: | -2340: |
| x=   | -287:  | -289:  | -289:  | -293:  | -297:  | -298:  | -303:  | -313:  | -314:  | -319:  | -333:  | -345:  | -349:  | -365:  | -377:  |
| Qc : | 0.017: | 0.007: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.013: | 0.015: | 0.016: | 0.012: | 0.006: | 0.017: | 0.016: | 0.007: | 0.014: |
| Cc : | 0.008: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.006: | 0.003: | 0.009: | 0.008: | 0.003: | 0.007: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -3606: | -3597: | -2940: | -1245: | -4729: | -7461: | -3148: | -3140: | -1340: | -4606: | -4608: | -3468: | -7959: | -2540: | -1740: |
| x=   | -387:  | -390:  | -394:  | -395:  | -395:  | -395:  | -399:  | -421:  | -422:  | -426:  | -426:  | -436:  | -437:  | -442:  | -444:  |
| Qc : | 0.018: | 0.018: | 0.016: | 0.010: | 0.017: | 0.007: | 0.017: | 0.017: | 0.010: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.006: | 0.015: | 0.012: |

Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.005: 0.008: 0.004: 0.008: 0.008: 0.005: 0.009: 0.009: 0.009: 0.003: 0.007: 0.006:  
~~~~~

y= -4308: -4406: -1140: -4487: -3406: -1540: -4206: -3806: -8019: -3259: -3338: -4006: -1084: -7559: -7567:  
-----  
x= -448: -453: -455: -457: -458: -462: -462: -469: -475: -482: -482: -487: -489: -489: -497:  
-----  
Qc : 0.019: 0.018: 0.010: 0.018: 0.018: 0.011: 0.019: 0.019: 0.006: 0.018: 0.018: 0.019: 0.010: 0.007: 0.007:  
Cc : 0.009: 0.009: 0.005: 0.009: 0.009: 0.006: 0.009: 0.010: 0.003: 0.009: 0.009: 0.010: 0.005: 0.004: 0.004:  
~~~~~

y= -2140: -2740: -3606: -1940: -3099: -7759: -3406: -940: -2340: -923: -1140: -3140: -2940: -7983: -1340:  
-----  
x= -503: -513: -517: -519: -547: -565: -566: -572: -577: -583: -589: -592: -594: -617: -622:  
-----  
Qc : 0.014: 0.016: 0.019: 0.013: 0.018: 0.007: 0.019: 0.010: 0.015: 0.010: 0.010: 0.019: 0.018: 0.007: 0.011:  
Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.006: 0.009: 0.003: 0.010: 0.005: 0.008: 0.005: 0.005: 0.009: 0.009: 0.003: 0.005:  
~~~~~

y= -3322: -940: -7633: -4272: -7959: -2540: -1740: -3869: -1540: -4206: -3206: -3806: -3757: -3981: -958:  
-----  
x= -626: -634: -635: -636: -637: -642: -644: -654: -662: -662: -663: -669: -681: -681: -686:  
-----  
Qc : 0.020: 0.011: 0.007: 0.021: 0.007: 0.017: 0.013: 0.022: 0.012: 0.022: 0.020: 0.022: 0.022: 0.022: 0.011:  
Cc : 0.010: 0.005: 0.004: 0.011: 0.003: 0.008: 0.006: 0.011: 0.006: 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.005:  
~~~~~

y= -4006: -7899: -2140: -3645: -4093: -2740: -3606: -1940: -3515: -7815: -3140: -7759: -3406: -3385: -7699:  
-----  
x= -687: -687: -703: -708: -708: -713: -717: -719: -739: -757: -763: -765: -766: -771: -773:  
-----  
Qc : 0.022: 0.007: 0.015: 0.022: 0.023: 0.018: 0.022: 0.014: 0.022: 0.007: 0.021: 0.007: 0.022: 0.022: 0.007:  
Cc : 0.011: 0.003: 0.007: 0.011: 0.011: 0.009: 0.011: 0.007: 0.011: 0.004: 0.010: 0.004: 0.011: 0.011: 0.004:  
~~~~~

y= -2340: -994: -1140: -2940: -3332: -1340: -2540: -1740: -1540: -1057: -3336: -2140: -2740: -1935: -1940:  
-----  
x= -777: -789: -789: -794: -797: -822: -842: -844: -862: -887: -900: -903: -913: -914: -919:  
-----  
Qc : 0.017: 0.012: 0.012: 0.020: 0.022: 0.012: 0.018: 0.014: 0.013: 0.013: 0.024: 0.016: 0.020: 0.015: 0.015:  
Cc : 0.008: 0.006: 0.006: 0.010: 0.011: 0.006: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.012: 0.008: 0.010: 0.008: 0.008:  
~~~~~

y= -1854: -3140: -2340: -1120: -1140: -2940: 2888: 2033: 3033: 3076: 2016: 2233: 2433: 2633: 3088:  
-----  
x= -959: -963: -977: -986: -989: -994: 1008: 1027: 1030: 1037: 1049: 1106: 1137: 1168: 1177:  
-----  
Qc : 0.015: 0.024: 0.018: 0.014: 0.014: 0.023: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.008: 0.012: 0.009: 0.007: 0.007: 0.011: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~

y= 2833: 1894: 2033: 3033: 2233: 3100: 2433: 1874: 2633: 2833: 2033: 3033: 1853: 3091: 2233:  
-----  
x= 1199: 1207: 1227: 1230: 1306: 1317: 1337: 1341: 1368: 1399: 1427: 1430: 1475: 1475: 1506:  
-----  
Qc : 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~

y= 2433: 2633: 2833: 1833: 2033: 3033: 3082: 2233: 2433: 1851: 2633: 3073: 2833: 2033: 3033:  
-----  
x= 1537: 1568: 1599: 1609: 1627: 1630: 1634: 1706: 1737: 1762: 1768: 1792: 1799: 1827: 1830:  
-----  
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~

y= 2233: 1870: 2433: 3064: 3033: 2022: 2033: 2926: 2633: 2833: 2787: 2649: 2633: 2491: 2433:  
-----  
x= 1906: 1914: 1937: 1951: 1954: 1963: 1966: 1967: 1968: 1978: 1983: 1999: 2000: 2003: 2005:  
-----  
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~

y= 2333: 2233: 2174: -3340: -1281: -2046: -1340: -1764: -1442: -2540: -1740: -1540: -1558: -1675: -2140:  
-----  
x= 2007: 2010: 2011: -1003: -1012: -1017: -1022: -1026: -1039: -1042: -1044: -1062: -1066: -1093: -1103:  
-----  
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.026: 0.014: 0.017: 0.015: 0.015: 0.015: 0.020: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.018:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.013: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.010: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:  
~~~~~

y= -3336: -2740: -2158: -3140: -2329: -2340: -2940: -3332: -2499: -2540: -2638: -3251: -2740: -2776: -3170:  
-----  
-----  
~~~~~

```

x= -1111: -1113: -1120: -1163: -1174: -1177: -1194: -1218: -1227: -1242: -1277: -1286: -1313: -1326: -1353:

Qc : 0.027: 0.023: 0.018: 0.027: 0.020: 0.020: 0.026: 0.030: 0.022: 0.023: 0.024: 0.031: 0.026: 0.027: 0.031:
Cc : 0.014: 0.011: 0.009: 0.013: 0.010: 0.010: 0.013: 0.015: 0.011: 0.011: 0.012: 0.015: 0.013: 0.013: 0.016:
~~~~~

y= -3140: -2884: -2940: -2991: 9167: 9156: 9156: 9321: 9356: 9356: 9476: 9556: 9630: 9021: 9156:
-----
x= -1363: -1371: -1394: -1415: -4409: -4419: -4428: -4429: -4434: -4440: -4449: -4460: -4470: -4543: -4628:
-----
Qc : 0.031: 0.029: 0.030: 0.031: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.016: 0.014: 0.015: 0.015: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 9356: 9185: 9556: 9627: 9350: 9173: 9156: 8997: 8956: 8820: 8756: 8643: 8556: 8451: 8356:

x= -4640: -4646: -4656: -4669: -4750: -4759: -4760: -4768: -4770: -4777: -4781: -4786: -4797: -4811: -4823:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 8258: 9356: 8156: 9556: 8066: 8956: 9623: 7956: 9156: 8356: 7873: 7756: 7956: 7681: 8556:
-----
x= -4835: -4840: -4848: -4856: -4859: -4868: -4868: -4873: -4873: -4874: -4884: -4899: -4906: -4908: -4916:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 7556: 7504: 8156: 7356: 7328: 7356: 8756: 7151: 7156: 7756: 6956: 6974: 6809: 6756: 6643:

x= -4925: -4933: -4948: -4953: -4957: -4972: -4978: -4981: -4981: -5002: -5006: -5006: -5008: -5009: -5011:

Qc : 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 6556: 6477: 6311: 6356: 6146: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9620: 8956: 9156: 8356: 7156:
-----
x= -5012: -5013: -5015: -5015: -5018: -5018: -5025: -5040: -5051: -5056: -5067: -5068: -5073: -5074: -5081:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 7956: 8556: 6016: 8156: 7356: 8756: 5956: 6956: 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556:

x= -5106: -5116: -5136: -5148: -5172: -5178: -5190: -5202: -5202: -5205: -5205: -5213: -5225: -5240: -5251:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 5886: 9556: 9616: 8956: 9156: 8356: 7156: 5956: 7956: 8556: 8156: 5756: 7356: 8756: 6956:
-----
x= -5253: -5256: -5267: -5268: -5273: -5274: -5281: -5303: -5306: -5316: -5348: -5371: -5372: -5378: -5402:
-----
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9613: 8956: 9156: 8356: 7156: 5786: 5956:

x= -5402: -5405: -5405: -5413: -5425: -5440: -5451: -5456: -5466: -5468: -5473: -5474: -5481: -5499: -5503:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 6956: 7756: 5805: 6556: 6756: 6156: 6356: 5817: 9356: 7556:
-----
x= -5506: -5516: -5548: -5572: -5578: -5602: -5602: -5603: -5605: -5605: -5613: -5625: -5627: -5640: -5651:
-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 9556: 9609: 5705: 8956: 5905: 9156: 8356: 5705: 7156: 5933: 5665: 5943: 5956: 7956: 8556:

x= -5656: -5665: -5667: -5668: -5672: -5673: -5674: -5675: -5681: -5691: -5694: -5696: -5703: -5706: -5716:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 8156:  | 6069:  | 7356:  | 8756:  | 6061:  | 5525:  | 5905:  | 6956:  | 7756:  | 6556:  | 6756:  | 5505:  | 6105:  | 6156:  | 6356:  |
| x=   | -5748: | -5765: | -5772: | -5778: | -5779: | -5785: | -5801: | -5802: | -5802: | -5805: | -5805: | -5806: | -5810: | -5813: | -5825: |
| Qc : | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
| Cc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 6195:  | 9356:  | 7556:  | 9556:  | 5505:  | 5451:  | 9606:  | 6188:  | 8956:  | 9156:  | 8356:  | 5705:  | 7156:  | 7956:  | 8556:  |
| x=   | -5834: | -5840: | -5851: | -5856: | -5864: | -5865: | -5865: | -5868: | -5868: | -5873: | -5874: | -5875: | -5881: | -5906: | -5916: |
| Qc : | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: |
| Cc : | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 5378:  | 6341:  | 6305:  | 8156:  | 6316:  | 7356:  | 8756:  | 6305:  | 6105:  | 5905:  | 6956:  | 7756:  | 6556:  | 6756:  | 6356:  |
| x=   | -5944: | -5944: | -5948: | -5948: | -5956: | -5972: | -5978: | -5989: | -5991: | -6001: | -6002: | -6002: | -6005: | -6005: | -6025: |
| Qc : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
| Cc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 9356:  | 5342:  | 7556:  | 9556:  | 5505:  | 9602:  | 8956:  | 9156:  | 8356:  | 5705:  | 7156:  | 7956:  | 8556:  | 6262:  | 5305:  |
| x=   | -6040: | -6041: | -6051: | -6056: | -6064: | -6064: | -6068: | -6073: | -6074: | -6075: | -6081: | -6106: | -6116: | -6120: | -6139: |
| Qc : | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: |
| Cc : | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 6298:  | 8156:  | 7356:  | 8756:  | 6105:  | 5905:  | 6956:  | 7756:  | 6556:  | 6756:  | 6356:  | 5451:  | 9356:  | 7556:  | 9556:  |
| x=   | -6139: | -6148: | -6172: | -6178: | -6191: | -6201: | -6202: | -6202: | -6205: | -6205: | -6225: | -6230: | -6240: | -6251: | -6256: |
| Qc : | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Cc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.000: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 9599:  | 5505:  | 8956:  | 9156:  | 8356:  | 5705:  | 7156:  | 6207:  | 7956:  | 8556:  | 5598:  | 6255:  | 8156:  | 7356:  | 8756:  |
| x=   | -6263: | -6264: | -6268: | -6273: | -6274: | -6275: | -6281: | -6285: | -6306: | -6316: | -6321: | -6334: | -6348: | -6372: | -6378: |
| Qc : | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Cc : | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 6105:  | 5905:  | 6956:  | 7756:  | 6556:  | 6756:  | 6356:  | 9356:  | 7556:  | 9556:  | 5549:  | 9595:  | 6243:  | 8956:  | 9156:  |
| x=   | -6391: | -6401: | -6402: | -6402: | -6405: | -6405: | -6425: | -6440: | -6451: | -6456: | -6461: | -6462: | -6464: | -6468: | -6473: |
| Qc : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.001: |
| Cc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.000: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 8356:  | 5705:  | 7156:  | 6207:  | 7956:  | 8556:  | 8156:  | 7356:  | 8756:  | 5505:  | 6105:  | 5905:  | 5500:  | 6956:  | 7756:  |
| x=   | -6474: | -6475: | -6481: | -6504: | -6506: | -6516: | -6548: | -6572: | -6578: | -6587: | -6591: | -6601: | -6602: | -6602: | -6602: |
| Qc : | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: |
| Cc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 6556:  | 6756:  | 6356:  | 5505:  | 9356:  | 6280:  | 7556:  | 9556:  | 9592:  | 8956:  | 9156:  | 8356:  | 5705:  | 6195:  | 7156:  |
| x=   | -6605: | -6605: | -6625: | -6626: | -6640: | -6642: | -6651: | -6656: | -6662: | -6668: | -6673: | -6674: | -6675: | -6675: | -6681: |
| Qc : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.001: |
| Cc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 7956:  | 8556:  | 5529:  | 8156:  | 6286:  | 6305:  | 7356:  | 8756:  | 6305:  | 6105:  | 5905:  | 6956:  | 7756:  | 6556:  | 6756:  |
| x=   | -6706: | -6716: | -6736: | -6748: | -6760: | -6766: | -6772: | -6778: | -6789: | -6791: | -6801: | -6802: | -6802: | -6805: | -6805: |
| Qc : | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.001: |
| Cc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |

|    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 6316:  | 6356:  | 9356:  | 6377:  | 7556:  | 9556:  | 9588:  | 8956:  | 5557:  | 9156:  | 8356:  | 5705:  | 7156:  | 7956:  | 6432:  |
| x= | -6821: | -6825: | -6840: | -6845: | -6851: | -6856: | -6861: | -6868: | -6870: | -6873: | -6874: | -6875: | -6881: | -6906: | -6912: |



Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
y= 8556: 8156: 6505: 7356: 8756: 6402: 6305: 6105: 6511: 5905: 6956: 7756: 5585: 6548: 6556:

x= -6916: -6948: -6970: -6972: -6978: -6979: -6989: -6991: -6998: -7001: -7002: -7002: -7004: -7004: -7005:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~  
y= 6756: 6621: 6556: 6505: 9356: 7556: 6463: 9556: 6556: 9585: 8956: 9156: 8356: 5705: 6450:  
-----  
x= -7005: -7016: -7031: -7036: -7040: -7051: -7052: -7056: -7058: -7060: -7068: -7073: -7074: -7075: -7077:  
-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
y= 7156: 5738: 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 5890: 6523: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6756:

x= -7081: -7095: -7106: -7116: -7148: -7172: -7178: -7186: -7186: -7189: -7191: -7201: -7202: -7202: -7205:

Qc : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~  
y= 6505: 9386: 9356: 7556: 9556: 6556: 6523: 7108: 8875: 9240: 9581: 8956: 8984: 9156: 8356:  
-----  
x= -7214: -7235: -7240: -7251: -7256: -7258: -7259: -7259: -7259: -7259: -7259: -7268: -7272: -7273: -7274:  
-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:  
~~~~~  
y= 7156: 9094: 6012: 7956: 8556: 6584: 7242: 6505: 8156: 7011: 6499: 8777: 7356: 8756: 7376:

x= -7281: -7284: -7302: -7306: -7316: -7320: -7320: -7332: -7348: -7351: -7357: -7357: -7372: -7378: -7381:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001:
~~~~~  
y= 6316: 6305: 6105: 6706: 6956: 7756: 6756: 6134: 6810: 7486: 6913: 7556: 8680: 7596: 8356:  
-----  
x= -7387: -7389: -7391: -7393: -7402: -7402: -7405: -7418: -7418: -7424: -7442: -7451: -7454: -7467: -7474:  
-----  
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
y= 7956: 8558: 8556: 8156: 7711: 8436: 7756: 7827: 8356: 7956: 7967: 8326: 8217: 8156: 8107:

x= -7506: -7515: -7516: -7548: -7564: -7576: -7602: -7661: -7674: -7706: -7710: -7710: -7735: -7748: -7759:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -1353.0 м, Y= -3170.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0313404 доли ПДКмр|  
| 0.0156702 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 252 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния
1	000101 6004	П1	0.3685	0.028234	90.1	90.1	0.076626226
2	000101 6605	П1	0.1654	0.003107	9.9	100.0	0.018778125
Остальные источники не влияют на данную точку.							

10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001
Город :009 Шуский район.
Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Примесь :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
ПДКм.р для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U_{мр}) м/с

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -3201.0 м, Y= -385.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0578683 доли ПДКмр |
| 0.0289341 мг/м3 |
| ~~~~~ |

Достигается при опасном направлении 172 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000101 6001	П1	0.2129	0.035187	60.8	60.8	0.165311575
2	000101 6002	П1	0.0944	0.012019	20.8	81.6	0.127359211
3	000101 6004	П1	0.3685	0.007517	13.0	94.6	0.020401571
4	000101 6605	П1	0.1654	0.003145	5.4	100.0	0.019012664
			В сумме =	0.057868	100.0		

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -2162.0 м, Y= -4713.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0690609 доли ПДКмр |
| 0.0345304 мг/м3 |
| ~~~~~ |

Достигается при опасном направлении 328 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000101 6004	П1	0.3685	0.039931	57.8	57.8	0.108372174
2	000101 6605	П1	0.1654	0.029050	42.1	99.9	0.175595060
			В сумме =	0.068981	99.9		
			Суммарный вклад остальных =	0.000080	0.1		

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Примесь :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

ПДКм.р для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

Всего просчитано точек: 244

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U_{мр}) м/с

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

| ~~~~~ |
~~~~~

```

u= -4335: -4285: -4236: -4186: -4137: -4088: -4038: -3989: -3939: -3890: -3840: -3791: -3742: -3692: -3643:
-----
x= -3665: -3663: -3660: -3658: -3656: -3654: -3652: -3649: -3647: -3645: -3643: -3640: -3638: -3636: -3634:
-----
Qc : 0.059: 0.062: 0.066: 0.070: 0.073: 0.078: 0.082: 0.086: 0.090: 0.094: 0.098: 0.101: 0.104: 0.107: 0.108:
Cc : 0.029: 0.031: 0.033: 0.035: 0.037: 0.039: 0.041: 0.043: 0.045: 0.047: 0.049: 0.051: 0.052: 0.053: 0.054:
Фоп: 49 : 51 : 53 : 55 : 57 : 60 : 63 : 66 : 69 : 72 : 75 : 79 : 82 : 86 : 90 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.058: 0.062: 0.065: 0.069: 0.073: 0.077: 0.082: 0.086: 0.090: 0.094: 0.098: 0.101: 0.103: 0.105: 0.106:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

~~~~~
y= -3593: -3544: -3495: -3445: -3396: -3346: -3297: -3247: -3198: -3149: -3099: -3050: -3000: -2951: -2902:
x= -3632: -3629: -3627: -3625: -3623: -3620: -3618: -3616: -3614: -3611: -3609: -3607: -3605: -3603: -3600:
Qc : 0.109: 0.110: 0.110: 0.110: 0.109: 0.108: 0.107: 0.104: 0.101: 0.098: 0.094: 0.090: 0.086: 0.082: 0.078:
Cc : 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.054: 0.053: 0.052: 0.051: 0.049: 0.047: 0.045: 0.043: 0.041: 0.039:
Фоп: 94 : 97 : 101 : 105 : 109 : 112 : 115 : 118 : 121 : 124 : 127 : 129 : 131 : 133 : 135 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.106: 0.106: 0.105: 0.102: 0.097: 0.095: 0.092: 0.088: 0.084: 0.080: 0.075: 0.072: 0.068: 0.064: 0.061:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.017:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~
y= -2852: -2803: -2753: -2704: -2654: -2605: -2556: -2506: -2457: -2407: -2358: -2309: -2259: -2210: -2160:
x= -3598: -3596: -3594: -3591: -3589: -3587: -3585: -3583: -3580: -3578: -3576: -3574: -3571: -3569: -3567:
Qc : 0.074: 0.070: 0.066: 0.063: 0.059: 0.056: 0.053: 0.050: 0.048: 0.045: 0.045: 0.047: 0.050: 0.053: 0.056:
Cc : 0.037: 0.035: 0.033: 0.031: 0.030: 0.028: 0.027: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.028:
Фоп: 137 : 139 : 141 : 142 : 144 : 145 : 146 : 147 : 149 : 150 : 30 : 32 : 33 : 35 : 36 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.057: 0.054: 0.051: 0.048: 0.046: 0.043: 0.041: 0.038: 0.037: 0.035: 0.031: 0.032: 0.036: 0.037: 0.042:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.013: 0.015: 0.015: 0.016: 0.015:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~
y= -2111: -2062: -2012: -1963: -1913: -1864: -1814: -1765: -1716: -1666: -1617: -1567: -1518: -1469: -1419:
x= -3565: -3562: -3560: -3558: -3556: -3554: -3551: -3549: -3547: -3545: -3542: -3540: -3538: -3536: -3533:
Qc : 0.060: 0.063: 0.066: 0.071: 0.076: 0.082: 0.089: 0.098: 0.109: 0.121: 0.133: 0.146: 0.158: 0.167: 0.173:
Cc : 0.030: 0.031: 0.033: 0.035: 0.038: 0.041: 0.045: 0.049: 0.054: 0.060: 0.067: 0.073: 0.079: 0.084: 0.086:
Фоп: 38 : 40 : 41 : 43 : 46 : 48 : 51 : 54 : 58 : 62 : 67 : 72 : 77 : 83 : 89 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.045: 0.048: 0.056: 0.063: 0.068: 0.078: 0.087: 0.097: 0.108: 0.120: 0.133: 0.146: 0.158: 0.167: 0.172:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.015: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: : : : 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : 6002 :
~~~~~
y= -1370: -1320: -1271: -1221: -1172: -1123: -1073: -1024: -974: -925: -876: -826: -777: -727: -678:
x= -3531: -3529: -3527: -3525: -3522: -3520: -3518: -3516: -3513: -3511: -3509: -3507: -3505: -3502: -3500:
Qc : 0.174: 0.170: 0.163: 0.153: 0.142: 0.131: 0.121: 0.111: 0.103: 0.095: 0.088: 0.081: 0.075: 0.069: 0.064:
Cc : 0.087: 0.085: 0.081: 0.076: 0.071: 0.065: 0.060: 0.056: 0.051: 0.047: 0.044: 0.040: 0.037: 0.034: 0.032:
Фоп: 95 : 101 : 106 : 112 : 117 : 122 : 127 : 131 : 135 : 138 : 141 : 143 : 146 : 148 : 150 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.173: 0.169: 0.161: 0.150: 0.138: 0.124: 0.110: 0.099: 0.087: 0.079: 0.071: 0.066: 0.058: 0.053: 0.049:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.012: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.016: 0.015: 0.015:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~
y= -628: -579: -530: -493: -457: -420: -413: -405: -397: -389: -390: -392: -393: -394: -395:
x= -3498: -3496: -3493: -3462: -3431: -3400: -3353: -3306: -3259: -3213: -3164: -3115: -3065: -3016: -2967:
Qc : 0.059: 0.055: 0.051: 0.051: 0.050: 0.050: 0.052: 0.055: 0.057: 0.058: 0.059: 0.059: 0.058: 0.056: 0.054:
Cc : 0.030: 0.028: 0.026: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027:
Фоп: 151 : 153 : 154 : 157 : 160 : 162 : 165 : 167 : 169 : 172 : 174 : 176 : 179 : 181 : 184 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.045: 0.041: 0.039: 0.037: 0.035: 0.034: 0.034: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.036:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.005:
Ки : : : : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~
y= -396: -397: -399: -400: -401: -402: -403: -404: -405: -407: -408: -409: -410: -411: -412:
x= -2918: -2869: -2820: -2771: -2722: -2673: -2624: -2574: -2525: -2476: -2427: -2378: -2329: -2280: -2231:
Qc : 0.051: 0.049: 0.047: 0.046: 0.044: 0.043: 0.041: 0.040: 0.038: 0.037: 0.036: 0.034: 0.033: 0.032: 0.030:
Cc : 0.026: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015:

```

```

Фоп: 187 : 189 : 192 : 195 : 197 : 200 : 202 : 205 : 207 : 209 : 211 : 213 : 215 : 217 : 219 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.036: 0.034: 0.034: 0.034: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

```

y= -414: -415: -416: -417: -418: -419: -420: -448: -475: -502: -530: -556: -582: -608: -657:
x= -2182: -2133: -2084: -2034: -1985: -1936: -1887: -1848: -1809: -1770: -1731: -1705: -1679: -1653: -1654:
Qc : 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
Cc : 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.011:
~~~~~

```

```

y= -706: -756: -805: -854: -904: -953: -1003: -1052: -1101: -1151: -1200: -1250: -1299: -1348: -1398:
x= -1654: -1655: -1656: -1656: -1657: -1657: -1658: -1659: -1659: -1660: -1660: -1661: -1662: -1662: -1663:
Qc : 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~

```

```

y= -1447: -1496: -1546: -1595: -1645: -1694: -1743: -1793: -1842: -1892: -1941: -1990: -2040: -2089: -2138:
x= -1663: -1664: -1665: -1665: -1666: -1666: -1667: -1668: -1668: -1669: -1669: -1670: -1671: -1671: -1672:
Qc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
~~~~~

```

```

y= -2188: -2237: -2287: -2336: -2385: -2435: -2484: -2533: -2583: -2632: -2682: -2731: -2780: -2830: -2879:
x= -1672: -1673: -1674: -1674: -1675: -1675: -1676: -1677: -1677: -1678: -1678: -1679: -1680: -1680: -1681:
Qc : 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.032: 0.034: 0.034: 0.036: 0.037:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
~~~~~

```

```

y= -2929: -2978: -3027: -3077: -3126: -3175: -3225: -3274: -3324: -3373: -3422: -3472: -3521: -3571: -3620:
x= -1681: -1682: -1683: -1683: -1684: -1684: -1685: -1686: -1686: -1687: -1687: -1688: -1689: -1689: -1690:
Qc : 0.038: 0.039: 0.040: 0.041: 0.042: 0.043: 0.044: 0.045: 0.046: 0.047: 0.047: 0.048: 0.049: 0.049: 0.050:
Cc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025:
~~~~~

```

```

y= -3669: -3719: -3768: -3817: -3867: -3916: -3966: -4015: -4064: -4114: -4163: -4212: -4262: -4311: -4361:
x= -1690: -1691: -1692: -1692: -1693: -1693: -1694: -1695: -1695: -1696: -1696: -1697: -1698: -1698: -1699:
Qc : 0.050: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.053: 0.054: 0.055: 0.056: 0.057: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.057:
Cc : 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029:
Фоп: 271 : 273 : 275 : 277 : 279 : 281 : 283 : 285 : 287 : 289 : 292 : 294 : 296 : 298 : 300 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

Ви : 0.048: 0.047: 0.046: 0.045: 0.044: 0.042: 0.041: 0.039: 0.038: 0.036: 0.038: 0.037: 0.036: 0.036: 0.035:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.019: 0.021: 0.019: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~

```

```

y= -4410: -4459: -4498: -4537: -4576: -4615: -4643: -4670: -4697: -4724: -4721: -4717: -4714: -4710: -4707:
x= -1699: -1700: -1716: -1731: -1747: -1762: -1798: -1833: -1868: -1903: -1951: -1999: -2048: -2096: -2144:
Qc : 0.056: 0.055: 0.055: 0.055: 0.054: 0.054: 0.054: 0.055: 0.056: 0.056: 0.059: 0.061: 0.064: 0.066: 0.069:
Cc : 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034:
Фоп: 302 : 304 : 306 : 307 : 309 : 311 : 313 : 315 : 316 : 318 : 320 : 321 : 323 : 325 : 327 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.035: 0.036: 0.038: 0.039: 0.040:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.022: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.029:
Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 :
~~~~~

```

```

y= -4703: -4700: -4696: -4693: -4689: -4686: -4682: -4679: -4675: -4672: -4668: -4665: -4661: -4658: -4654:
x= -2193: -2241: -2289: -2337: -2386: -2434: -2482: -2531: -2579: -2627: -2675: -2724: -2772: -2820: -2869:
~~~~~

```

Qc : 0.071: 0.073: 0.075: 0.076: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.075: 0.074: 0.072: 0.072: 0.071: 0.070: 0.070:  
 Cc : 0.036: 0.037: 0.037: 0.038: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.035:  
 Фоп: 329 : 331 : 333 : 336 : 338 : 341 : 343 : 346 : 348 : 350 : 351 : 353 : 355 : 357 : 0 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.041: 0.042: 0.044: 0.042: 0.044: 0.042: 0.044: 0.042: 0.045: 0.049: 0.056: 0.059: 0.061: 0.062: 0.062:  
 Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :  
 Ви : 0.030: 0.031: 0.031: 0.033: 0.032: 0.033: 0.030: 0.030: 0.024: 0.019: 0.010: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:  
 Ки : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6605 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 Ви : : : : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:  
 Ки : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6605 : 6002 : 6002 :  
 ~~~~~

y= -4651: -4647: -4643: -4640: -4636: -4633: -4629: -4626: -4622: -4619: -4615: -4596: -4576: -4557: -4537:  
 -----  
 x= -2917: -2965: -3013: -3062: -3110: -3158: -3207: -3255: -3303: -3352: -3400: -3443: -3486: -3528: -3571:  
 -----  
 Qc : 0.068: 0.067: 0.065: 0.064: 0.062: 0.061: 0.060: 0.058: 0.057: 0.055: 0.054: 0.053: 0.053: 0.052: 0.051:  
 Cc : 0.034: 0.033: 0.033: 0.032: 0.031: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026:  
 Фоп: 2 : 5 : 8 : 11 : 13 : 16 : 19 : 21 : 24 : 26 : 28 : 31 : 33 : 36 : 38 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.062: 0.063: 0.062: 0.062: 0.061: 0.060: 0.059: 0.058: 0.056: 0.055: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052: 0.051:  
 Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :  
 Ви : 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : 0.000: : 0.000: : : 0.000: : 0.001: 0.001:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : 6605 : : 6605 : : : 6605 : : 6605 : 6605 :  
 Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6605 : : : : : : : : : : : : :  
 ~~~~~

y= -4497: -4456: -4416: -4375:  
 -----  
 x= -3590: -3609: -3628: -3646:  
 -----  
 Qc : 0.053: 0.055: 0.056: 0.057:  
 Cc : 0.027: 0.027: 0.028: 0.029:  
 Фоп: 40 : 42 : 44 : 46 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : :  
 Ви : 0.053: 0.054: 0.056: 0.057:  
 Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= -3531.3 м, Y= -1369.7 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1735395 доли ПДКмр |  
 | 0.0867697 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 95 град.  
 и скорости ветра 12.00 м/с  
 Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |     |                             |          |           |        |              |       |  |
|-------------------|-------------|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------|--------------|-------|--|
| Ном.              | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния | b=C/M |  |
| 1                 | 000101 6001 | П1  | 0.2129                      | 0.172878 | 99.6      | 99.6   | 0.812203526  |       |  |
|                   |             |     | В сумме =                   | 0.172878 | 99.6      |        |              |       |  |
|                   |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000661 | 0.4       |        |              |       |  |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код                                                                                  | Тип | Н   | D | Wo | V1 | T | X1   | Y1    | X2    | Y2 | Alf | F     | КР    | Ди | Выброс    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|----|----|---|------|-------|-------|----|-----|-------|-------|----|-----------|
| <Об-П>~<Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ градС ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ гр./~~~ ~~~ ~~~ ~~~ г/с~~~ |     |     |   |    |    |   |      |       |       |    |     |       |       |    |           |
| ----- Примесь 0301-----                                                              |     |     |   |    |    |   |      |       |       |    |     |       |       |    |           |
| 000101 6001 П1                                                                       |     | 2.0 |   |    |    |   | 20.0 | -3058 | -1407 | 1  | 1   | 0 1.0 | 1.000 | 0  | 0.0238933 |
| 000101 6002 П1                                                                       |     | 2.0 |   |    |    |   | 20.0 | -3035 | -1570 | 1  | 1   | 0 1.0 | 1.000 | 0  | 0.0877333 |
| 000101 6003 П1                                                                       |     | 2.0 |   |    |    |   | 20.0 | -3127 | -2753 | 1  | 1   | 0 1.0 | 1.000 | 0  | 0.1008000 |
| 000101 6004 П1                                                                       |     | 2.0 |   |    |    |   | 20.0 | -2872 | -3635 | 1  | 1   | 0 1.0 | 1.000 | 0  | 0.0103502 |
| ----- Примесь 0330-----                                                              |     |     |   |    |    |   |      |       |       |    |     |       |       |    |           |
| 000101 6001 П1                                                                       |     | 2.0 |   |    |    |   | 20.0 | -3058 | -1407 | 1  | 1   | 0 1.0 | 1.000 | 0  | 0.0746667 |
| 000101 6002 П1                                                                       |     | 2.0 |   |    |    |   | 20.0 | -3035 | -1570 | 1  | 1   | 0 1.0 | 1.000 | 0  | 0.2193333 |
| 000101 6003 П1                                                                       |     | 2.0 |   |    |    |   | 20.0 | -3127 | -2753 | 1  | 1   | 0 1.0 | 1.000 | 0  | 0.2520000 |

000101 6004 П1 2.0 20.0 -2872 -3635 1 1 0 1.0 1.000 0 0.0323444

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

|                                                                                                                                                                                 |             |                     |                                   |              |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| - Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn$ , а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmн/ПДКн$                                                      |             |                     |                                   |              |           |           |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $Cm$ - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным $M$ |             |                     |                                   |              |           |           |
| ~~~~~                                                                                                                                                                           |             |                     |                                   |              |           |           |
| Источники                                                                                                                                                                       |             |                     | Их расчетные параметры            |              |           |           |
| Номер                                                                                                                                                                           | Код         | $Mq$                | Тип                               | $Cm$         | $Um$      | $Xm$      |
| -п/п-                                                                                                                                                                           | <об-п>-<ис> | -----               | ----                              | -[доли ПДК]- | --[м/с]-- | ---[м]--- |
| 1                                                                                                                                                                               | 000101 6001 | 0.268800            | П1                                | 9.600600     | 0.50      | 11.4      |
| 2                                                                                                                                                                               | 000101 6002 | 0.877333            | П1                                | 31.335297    | 0.50      | 11.4      |
| 3                                                                                                                                                                               | 000101 6003 | 1.008000            | П1                                | 36.002254    | 0.50      | 11.4      |
| 4                                                                                                                                                                               | 000101 6004 | 0.116440            | П1                                | 4.158832     | 0.50      | 11.4      |
| ~~~~~                                                                                                                                                                           |             |                     |                                   |              |           |           |
| Суммарный $Mq$ =                                                                                                                                                                |             | 2.270573            | (сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям) |              |           |           |
| Сумма $Cm$ по всем источникам =                                                                                                                                                 |             | 81.096985 долей ПДК |                                   |              |           |           |
| -----                                                                                                                                                                           |             |                     |                                   |              |           |           |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                                       |             |                     |                                   |              | 0.50 м/с  |           |

#### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 34400x19400 с шагом 200

Расчет по границе области влияния

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>мр</sub>) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра U<sub>св</sub>= 0.5 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0

размеры: длина (по X)= 34400, ширина (по Y)= 19400, шаг сетки= 200

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>мр</sub>) м/с

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Расшифровка обозначений                                         |  |
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]                          |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]                        |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с]                               |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]                            |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви                        |  |
| ~~~~~                                                           |  |
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается |  |
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются  |  |
| ~~~~~                                                           |  |

y= 9700 : Y-строка 1 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)

-----  
x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 9500 : Y-строка 2 Смах= 0.010 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=-17200: -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:

```

```

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 9300 : Y-строка 3 Смах= 0.010 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 9100 : Y-строка 4 Смах= 0.011 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=180)

```



```

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 8900 : Y-строка 5 Стах= 0.011 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

```

```

~~~~~
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
y= 8700 : Y-строка 6 Стах= 0.012 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
y= 8500 : Y-строка 7 Стах= 0.012 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

```

```

-----:
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
~~~~~

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
~~~~~

-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= 8300 : Y-строка 8 Стах= 0.013 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----:
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
~~~~~

-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:
Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~

-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:

```

```

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
y= 8100 : Y-строка 9 Стах= 0.014 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
~~~~~
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

```

```

y= 7900 : Y-строка 10 Стах= 0.014 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 7700 : Y-строка 11 Стах= 0.015 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

```



```

y= 7300 : Y-строка 13 Смах= 0.016 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 7100 : Y-строка 14 Смах= 0.016 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200 :-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:

```

```

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 6900 : Y-строка 15 Стах= 0.017 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```



```

~~~~~
y= 6700 : Y-строка 16 Стах= 0.017 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
~~~~~
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013:
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
y= 6500 : Y-строка 17 Стах= 0.018 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)

x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:
~~~~~

```

```

-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
y= 6300 : Y-строка 18 Стах= 0.018 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----

```

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 6100 : Y-строка 19 Стах= 0.019 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:  
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:  
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:  
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:  
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:  
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:  
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:  
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:  
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:  
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:  
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 5900 : Y-строка 20 Стах= 0.019 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:  
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:  
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:  
Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:  
Qc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:  
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:

```

-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
y= 5700 : Y-строка 21 Смах= 0.020 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= 5500 : Y-строка 22 Стах= 0.020 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----:
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----:
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~

x=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
~~~~~

x=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:
-----:
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015:
~~~~~

x=-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:
-----:
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
~~~~~

x=-4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:
-----:
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
~~~~~

x=-1200:-1000:-800:-600:-400:-200:0:200:400:600:800:1000:1200:1400:1600:1800:
-----:
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016:
~~~~~

x=2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:
-----:
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:
~~~~~

x=5200:5400:5600:5800:6000:6200:6400:6600:6800:7000:7200:7400:7600:7800:8000:8200:
-----:
Qc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x=8400:8600:8800:9000:9200:9400:9600:9800:10000:10200:10400:10600:10800:11000:11200:11400:
-----:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~

x=11600:11800:12000:12200:12400:12600:12800:13000:13200:13400:13600:13800:14000:14200:14400:14600:
-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x=14800:15000:15200:15400:15600:15800:16000:16200:16400:16600:16800:17000:17200:
-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= 5300 : Y-строка 23 Стах= 0.021 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----:
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----:
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~

x=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011:
~~~~~

x=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:
-----:
Qc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016:
~~~~~

x=-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:
-----:
Qc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020:
~~~~~

x=-4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:
-----:

```

```

Qc : 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
y= 5100 : Y-строка 24 Стах= 0.022 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= 4900 : Y-строка 25 Стах= 0.022 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=182)
-----:
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= 4700 : Y-строка 26 Стах= 0.023 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----:
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```





```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
y= 4300 : Y-строка 28 Стах= 0.025 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=179)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
y= 4100 : Y-строка 29 Стах= 0.026 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024:
-----

```

```

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
y= 3900 : Y-строка 30 Стаж= 0.027 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
-----

y= 3700 : Y-строка 31 Стах= 0.028 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013:
-----

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
-----

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026:
-----

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026:
-----

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018:
-----

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013:
-----

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
-----

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
-----

y= 3500 : Y-строка 32 Стах= 0.029 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:
-----

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013:
-----

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
-----

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026:
-----

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
y= 3300 : Y-строка 33 Смах= 0.030 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=183)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----

```

```

Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
-----
y= 3100 : Y-строка 34 Стах= 0.032 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.029: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
-----
y= 2900 : Y-строка 35 Стах= 0.033 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029:

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.030: 0.031: 0.031: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.030:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
-----
y= 2700 : Y-строка 36 Стах= 0.035 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.034: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.034: 0.034: 0.033: 0.032: 0.032: 0.031:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```



```

Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.030: 0.031: 0.032:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.033: 0.035: 0.036: 0.037: 0.038: 0.038: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034: 0.033:
~~~~~
----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.032: 0.031: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
~~~~~
----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~
----
y= 2100 : Y-строка 39 Стах= 0.042 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014:
~~~~~
----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.029: 0.030: 0.032: 0.033:
~~~~~
----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.035: 0.036: 0.038: 0.039: 0.040: 0.041: 0.041: 0.042: 0.041: 0.041: 0.040: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.034:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.033: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019:
~~~~~
----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
~~~~~
----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

```



```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

y= 1900 : Y-строка 40 Стах= 0.044 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----:
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.031: 0.032: 0.034:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.036: 0.038: 0.039: 0.041: 0.042: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.042: 0.040: 0.039: 0.037: 0.035:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.034: 0.032: 0.031: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

y= 1700 : Y-строка 41 Стах= 0.047 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)
-----:
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```



|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Qc   | : 0.019: | 0.019:  | 0.020:  | 0.021:  | 0.021:  | 0.022:  | 0.023:  | 0.024:  | 0.025:  | 0.026:  | 0.027:  | 0.028:  | 0.030:  | 0.032:  | 0.034:  | 0.036:  |
| Фоп: | 127 :    | 128 :   | 129 :   | 130 :   | 132 :   | 133 :   | 135 :   | 137 :   | 138 :   | 140 :   | 143 :   | 145 :   | 147 :   | 150 :   | 153 :   | 155 :   |
| Uоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн   | : 0.010: | 0.011:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.016:  | 0.017:  | 0.017:  | 0.017:  | 0.019:  |
| Кн   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн   | : 0.006: | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.010:  |
| Кн   | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн   | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  |
| Кн   | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -4400:   | -4200:  | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000:  | -1800:  | -1600:  | -1400:  |
| Qc   | : 0.038: | 0.041:  | 0.043:  | 0.046:  | 0.048:  | 0.049:  | 0.050:  | 0.051:  | 0.051:  | 0.050:  | 0.049:  | 0.047:  | 0.044:  | 0.042:  | 0.040:  | 0.038:  |
| Фоп: | 158 :    | 161 :   | 165 :   | 168 :   | 171 :   | 174 :   | 178 :   | 181 :   | 184 :   | 188 :   | 191 :   | 194 :   | 197 :   | 200 :   | 203 :   | 206 :   |
| Uоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн   | : 0.020: | 0.021:  | 0.020:  | 0.022:  | 0.023:  | 0.023:  | 0.023:  | 0.024:  | 0.024:  | 0.024:  | 0.023:  | 0.022:  | 0.021:  | 0.020:  | 0.020:  | 0.019:  |
| Кн   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн   | : 0.011: | 0.012:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.016:  | 0.017:  | 0.018:  | 0.018:  | 0.018:  | 0.018:  | 0.017:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.013:  |
| Кн   | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн   | : 0.006: | 0.007:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  |
| Кн   | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -1200:   | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| Qc   | : 0.036: | 0.034:  | 0.032:  | 0.030:  | 0.029:  | 0.027:  | 0.026:  | 0.025:  | 0.024:  | 0.023:  | 0.022:  | 0.022:  | 0.021:  | 0.020:  | 0.020:  | 0.019:  |
| Фоп: | 209 :    | 211 :   | 214 :   | 216 :   | 218 :   | 220 :   | 222 :   | 224 :   | 226 :   | 227 :   | 229 :   | 230 :   | 231 :   | 232 :   | 234 :   | 235 :   |
| Uоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн   | : 0.019: | 0.017:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  |
| Кн   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн   | : 0.012: | 0.012:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.006:  |
| Кн   | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн   | : 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Кн   | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 2000:    | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc   | : 0.019: | 0.018:  | 0.018:  | 0.017:  | 0.017:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп: | 236 :    | 237 :   | 238 :   | 238 :   | 239 :   | 240 :   | 241 :   | 241 :   | 242 :   | 243 :   | 243 :   | 244 :   | 245 :   | 245 :   | 246 :   | 246 :   |
| Uоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 10.78 : | 11.26 : | 11.41 : |
| Вн   | : 0.010: | 0.009:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Кн   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  |
| Вн   | : 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Кн   | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  |
| Вн   | : 0.003: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Кн   | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 5200:    | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc   | : 0.014: | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.008:  |
| Фоп: | 247 :    | 247 :   | 248 :   | 248 :   | 249 :   | 249 :   | 249 :   | 250 :   | 250 :   | 250 :   | 251 :   | 251 :   | 251 :   | 252 :   | 252 :   | 252 :   |
| Uоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн   | : 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Кн   | : 6002 : | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн   | : 0.006: | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  |
| Кн   | : 6003 : | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Кн   | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 8400:    | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| Qc   | : 0.008: | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  |
| Фоп: | 253 :    | 253 :   | 253 :   | 253 :   | 254 :   | 254 :   | 254 :   | 254 :   | 255 :   | 255 :   | 255 :   | 255 :   | 255 :   | 256 :   | 256 :   | 256 :   |
| Uоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн   | : 0.004: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Кн   | : 6002 : | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн   | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Кн   | : 6003 : | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Кн   | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= | 11600:   | 11800: | 12000: | 12200: | 12400: | 12600: | 12800: | 13000: | 13200: | 13400: | 13600: | 13800: | 14000: | 14200: | 14400: | 14600: |
| Qc | : 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: |

[illegible][illegible][illegible][illegible]

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -7600: | -7400: | -7200: | -7000: | -6800: | -6600: | -6400: | -6200: | -6000: | -5800: | -5600: | -5400: | -5200: | -5000: | -4800: | -4600: |
| Qc : | 0.019: | 0.019: | 0.020: | 0.020: | 0.021: | 0.022: | 0.023: | 0.024: | 0.025: | 0.026: | 0.027: | 0.029: | 0.031: | 0.033: | 0.035: | 0.037: |
| Фоп: | 125 :  | 126 :  | 127 :  | 128 :  | 130 :  | 131 :  | 132 :  | 134 :  | 136 :  | 138 :  | 140 :  | 142 :  | 145 :  | 148 :  | 150 :  | 153 :  |
| Уоп: | 12.00: | 12.00: | 12.00: | 12.00: | 12.00: | 12.00: | 12.00: | 12.00: | 12.00: | 4.42 : | 4.23 : | 4.01 : | 3.86 : | 3.71 : | 3.56 : | 3.44 : |
| :    | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви : | 0.010: | 0.011: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.013: | 0.014: | 0.015: | 0.015: | 0.016: | 0.017: | 0.018: | 0.019: | 0.019: | 0.021: | 0.022: |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви : | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.008: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6001 : | 6003 : | 6003 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви : | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.007: |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6003 : | 6001 : | 6001 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |

1232

[illegible][illegible][illegible][illegible]

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 11600:  | 11800:  | 12000:  | 12200:  | 12400:  | 12600:  | 12800:  | 13000:  | 13200:  | 13400:  | 13600:  | 13800:  | 14000:  | 14200:  | 14400:  | 14600:  |
| Qc : | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Фоп: | 257 :   | 257 :   | 257 :   | 257 :   | 257 :   | 258 :   | 258 :   | 258 :   | 258 :   | 258 :   | 258 :   | 258 :   | 259 :   | 259 :   | 259 :   | 259 :   |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| :    | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | 0.000:  | :       | :       |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | 6001 :  | :       | :       |

[illegible]

Фоп: 259 : 259 : 259 : 259 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
:  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

y= 1100 : Y-строка 44 Смах= 0.060 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:  
~~~~~  
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:  
Фоп: 103 : 103 : 103 : 103 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 : 105 : 105 : 105 : 105 : 106 : 106 : 106 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
:  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:  
~~~~~  
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:  
Фоп: 106 : 107 : 107 : 107 : 108 : 108 : 108 : 109 : 109 : 109 : 110 : 110 : 111 : 111 : 111 : 112 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
:  
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 :  
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:  
~~~~~  
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:  
Фоп: 112 : 113 : 113 : 114 : 115 : 115 : 116 : 116 : 117 : 118 : 118 : 119 : 120 : 120 : 121 : 122 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
:  
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:  
Ки : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:  
Ки : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:  
~~~~~  
Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.027: 0.028: 0.030: 0.032: 0.034: 0.037: 0.039:  
Фоп: 123 : 124 : 125 : 126 : 127 : 128 : 130 : 131 : 133 : 135 : 138 : 140 : 143 : 145 : 149 : 151 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
:  
Ви : 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.022: 0.024:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6001 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:  
~~~~~  
Qc : 0.042: 0.044: 0.047: 0.051: 0.054: 0.057: 0.059: 0.060: 0.060: 0.058: 0.056: 0.053: 0.049: 0.046: 0.043: 0.040:  
Фоп: 155 : 158 : 162 : 166 : 170 : 173 : 177 : 181 : 185 : 189 : 193 : 196 : 200 : 203 : 206 : 210 :  
Уоп: 3.05 : 2.96 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
:  
Ви : 0.024: 0.026: 0.025: 0.026: 0.026: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.026: 0.026: 0.024: 0.022: 0.023:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.010: 0.010: 0.013: 0.016: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.018: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.010:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.007:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:  
~~~~~

Qc : 0.037: 0.035: 0.033: 0.031: 0.029: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019:  
Фоп: 213 : 216 : 218 : 221 : 223 : 225 : 227 : 228 : 230 : 231 : 233 : 234 : 235 : 236 : 237 : 238 :  
Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.71 : 3.88 : 4.08 : 4.30 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.009: 0.008: 0.008: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~

-----  
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:  
-----  
Qc : 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:  
Фоп: 239 : 240 : 241 : 242 : 242 : 243 : 244 : 244 : 244 : 245 : 245 : 246 : 247 : 247 : 248 : 249 :  
Uоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 9.39 : 9.57 : 12.00 : 12.00 : 10.32 : 10.60 : 10.78 : 11.23 : 11.41 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~

-----  
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:  
-----  
Qc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:  
Фоп: 249 : 249 : 250 : 250 : 251 : 251 : 251 : 252 : 252 : 252 : 252 : 253 : 253 : 254 : 254 : 254 :  
Uоп: 11.71 : 11.83 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Ки : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :  
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Ки : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~

-----  
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:  
-----  
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:  
Фоп: 254 : 255 : 255 : 255 : 255 : 256 : 256 : 256 : 256 : 256 : 256 : 257 : 257 : 257 : 257 : 257 :  
Uоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~

-----  
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:  
-----  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:  
Фоп: 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 260 :  
Uоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~

-----  
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:  
-----  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Фоп: 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 :  
Uоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

-----  
y= 900 : Y-строка 45 Стах= 0.066 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=181)  
-----  
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:  
-----

```

Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Фоп: 102 : 102 : 102 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 : 105 : 105 : 105 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:
Фоп: 105 : 106 : 106 : 106 : 107 : 107 : 107 : 107 : 108 : 108 : 109 : 109 : 109 : 110 : 110 : 111 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:

Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
Фоп: 111 : 112 : 112 : 113 : 113 : 114 : 114 : 115 : 115 : 116 : 117 : 117 : 118 : 118 : 119 : 120 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011:
Ки : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:

Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.036: 0.038: 0.041:
Фоп: 121 : 121 : 122 : 123 : 125 : 126 : 127 : 129 : 131 : 133 : 135 : 138 : 140 : 143 : 146 : 150 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :4.65 : 4.45 : 4.23 : 4.02 : 3.83 : 3.61 : 3.45 : 3.26 : 3.11 : 2.95 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008:
Ки : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007:
Ки : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 :

x= -4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:

Qc : 0.044: 0.048: 0.051: 0.054: 0.059: 0.062: 0.065: 0.066: 0.065: 0.063: 0.060: 0.056: 0.052: 0.048: 0.045: 0.042:
Фоп: 153 : 157 : 160 : 165 : 169 : 173 : 177 : 181 : 185 : 189 : 193 : 197 : 201 : 205 : 209 : 212 :
Уоп: 2.80 : 2.67 : 2.58 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.027: 0.028: 0.030: 0.028: 0.029: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.027: 0.028: 0.027: 0.025:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.009: 0.011: 0.011: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.021: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.016: 0.012: 0.010: 0.010:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -1200:-1000:-800:-600:-400:-200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.039: 0.037: 0.034: 0.032: 0.030: 0.028: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019:
Фоп: 215 : 218 : 221 : 223 : 225 : 227 : 229 : 231 : 232 : 234 : 235 : 236 : 237 : 238 : 239 : 240 :
Уоп: 3.16 : 3.33 : 3.52 : 3.72 : 3.89 : 4.07 : 4.31 : 4.54 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.024: 0.023: 0.022: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```



```
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
```

```

Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:
Фоп: 104 : 105 : 105 : 105 : 106 : 106 : 106 : 106 : 107 : 107 : 107 : 108 : 108 : 109 : 109 : 109 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
Фоп: 110 : 110 : 111 : 111 : 112 : 112 : 113 : 113 : 114 : 114 : 115 : 115 : 116 : 116 : 117 : 118 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.80 : 7.54 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011:
Ки : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.035: 0.037: 0.040: 0.044:
Фоп: 118 : 119 : 120 : 121 : 122 : 123 : 125 : 126 : 128 : 130 : 133 : 135 : 138 : 141 : 144 : 147 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 4.73 : 4.49 : 4.27 : 4.05 : 3.86 : 3.62 : 3.44 : 3.25 : 3.05 : 2.88 : 2.72 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.047: 0.051: 0.055: 0.059: 0.063: 0.068: 0.072: 0.073: 0.073: 0.070: 0.065: 0.060: 0.056: 0.052: 0.048: 0.045:
Фоп: 151 : 155 : 159 : 163 : 168 : 172 : 177 : 181 : 186 : 190 : 195 : 199 : 203 : 207 : 211 : 214 :
Уоп: 2.58 : 2.44 : 2.31 : 2.23 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 2.36 : 2.49 : 2.62 : 2.77 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.029: 0.031: 0.032: 0.034: 0.033: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.035: 0.034: 0.032: 0.032: 0.031: 0.029: 0.027:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.018: 0.019: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.020: 0.018: 0.013: 0.012: 0.010: 0.010:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.041: 0.038: 0.035: 0.033: 0.031: 0.029: 0.027: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019:
Фоп: 217 : 220 : 223 : 226 : 228 : 230 : 232 : 234 : 235 : 236 : 238 : 239 : 240 : 241 : 241 : 242 :
Уоп: 2.95 : 3.11 : 3.29 : 3.52 : 3.73 : 3.92 : 4.17 : 4.35 : 4.60 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 243 : 244 : 244 : 245 : 246 : 246 : 247 : 247 : 248 : 248 : 249 : 249 : 250 : 250 : 251 : 251 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 : 8.08 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.11 : 9.28 : 9.57 :12.00 :12.00 :10.32 :10.60 :10.78 :11.24 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

```

1239

```

Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
Фоп: 108 : 109 : 109 : 110 : 110 : 111 : 111 : 112 : 112 : 112 : 113 : 113 : 114 : 114 : 115 : 115 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :7.90 : 7.62 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.63 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 :

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.036: 0.039: 0.043: 0.047:
Фоп: 116 : 117 : 117 : 118 : 119 : 121 : 122 : 124 : 126 : 127 : 130 : 132 : 135 : 138 : 141 : 145 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 : 5.09 : 4.88 : 4.60 : 4.35 : 4.14 : 3.91 : 3.68 : 3.45 : 3.26 : 3.04 : 2.85 : 2.66 : 2.49 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.023: 0.025: 0.026: 0.028: 0.030:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.051: 0.056: 0.061: 0.066: 0.070: 0.075: 0.080: 0.082: 0.081: 0.077: 0.071: 0.066: 0.061: 0.056: 0.051: 0.047:
Фоп: 148 : 152 : 157 : 161 : 166 : 171 : 176 : 181 : 186 : 191 : 196 : 201 : 205 : 209 : 213 : 217 :
Уоп: 2.34 : 2.19 : 2.07 : 1.96 : 1.88 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 2.00 : 2.11 : 2.25 : 2.39 : 2.55 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.033: 0.035: 0.036: 0.039: 0.041: 0.040: 0.041: 0.042: 0.041: 0.040: 0.038: 0.039: 0.036: 0.034: 0.032: 0.030:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.019: 0.023: 0.025: 0.025: 0.024: 0.021: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009:
Ки : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.043: 0.040: 0.037: 0.034: 0.031: 0.029: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019:
Фоп: 220 : 223 : 226 : 228 : 231 : 233 : 235 : 236 : 238 : 239 : 240 : 241 : 242 : 243 : 244 : 244 :
Уоп: 2.73 : 2.91 : 3.12 : 3.31 : 3.52 : 3.75 : 3.97 : 4.19 : 4.43 : 4.70 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.008: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 245 : 246 : 246 : 247 : 247 : 248 : 248 : 249 : 249 : 250 : 250 : 251 : 251 : 252 : 252 : 252 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 : 7.90 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.28 : 9.39 :12.00 :12.00 :10.21 :10.49 :10.78 :11.15 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 253 : 253 : 253 : 254 : 254 : 255 : 255 : 255 : 255 : 255 : 256 : 256 : 256 : 256 : 257 : 257 :
Уоп:11.30 :11.53 :11.78 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

```



```

Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.025: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.035: 0.038: 0.041: 0.045: 0.050:
Фоп: 113 : 114 : 115 : 116 : 117 : 118 : 119 : 121 : 123 : 125 : 127 : 129 : 132 : 135 : 138 : 142 :
Уоп: 6.18 :12.00 : 5.22 : 4.96 : 4.70 : 4.45 : 4.23 : 3.97 : 3.75 : 3.51 : 3.28 : 3.07 : 2.85 : 2.66 : 2.46 : 2.27 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.055: 0.061: 0.067: 0.073: 0.079: 0.084: 0.091: 0.094: 0.093: 0.086: 0.079: 0.073: 0.067: 0.061: 0.055: 0.050:
Фоп: 145 : 150 : 154 : 159 : 165 : 170 : 176 : 182 : 187 : 192 : 198 : 203 : 208 : 212 : 216 : 220 :
Уоп: 2.10 : 1.95 : 1.81 : 1.70 : 1.62 : 1.55 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.64 : 1.74 : 1.86 : 2.00 : 2.16 : 2.35 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.036: 0.039: 0.042: 0.045: 0.047: 0.049: 0.047: 0.048: 0.048: 0.046: 0.047: 0.044: 0.041: 0.038: 0.035: 0.033:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.025: 0.027: 0.027: 0.025: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.010: 0.011: 0.013: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.014: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 :

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.045: 0.041: 0.038: 0.035: 0.032: 0.030: 0.028: 0.026: 0.025: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019:
Фоп: 223 : 226 : 229 : 232 : 234 : 236 : 238 : 239 : 241 : 242 : 244 : 244 : 245 : 246 : 247 :
Уоп: 2.51 : 2.72 : 2.92 : 3.15 : 3.36 : 3.60 : 3.82 : 4.05 : 4.31 : 4.54 : 4.78 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.023: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 :

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 247 : 248 : 248 : 249 : 249 : 250 : 250 : 250 : 251 : 251 : 252 : 252 : 253 : 253 : 253 : 254 :
Уоп:12.00 :12.00 : 7.54 : 7.77 : 8.08 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.11 : 9.28 : 9.57 :12.00 :10.03 :10.32 :10.60 :11.16 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 254 : 254 : 255 : 255 : 255 : 256 : 256 : 256 : 256 : 257 : 257 : 257 : 257 : 258 : 258 : 258 :
Уоп:11.27 :11.41 :11.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп: 258 : 258 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:  
 Фоп: 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : :  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : :  
 ~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:  
 ~~~~~  
 Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
 Фоп: 262 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 ~~~~~

y= 100 : Y-строка 49 Смах= 0.111 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:  
 ~~~~~  
 Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:  
 Фоп: 99 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 ~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:  
 ~~~~~  
 Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Фоп: 102 : 102 : 102 : 102 : 102 : 103 : 103 : 103 : 103 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 : 105 : 105 : 105 : 105 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 ~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:  
 ~~~~~  
 Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:  
 Фоп: 106 : 106 : 106 : 107 : 107 : 107 : 108 : 108 : 109 : 109 : 109 : 109 : 109 : 109 : 110 : 110 : 110 : 110 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :7.90 : 7.62 : 7.36 : 7.09 : 6.85 : 6.56 : 6.06 : 6.06 : 6.06 : 6.06 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:  
 Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:  
 Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 ~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:  
 ~~~~~  
 Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.036: 0.039: 0.043: 0.048: 0.053: 0.053: 0.053:  
 Фоп: 111 : 112 : 112 : 113 : 114 : 115 : 117 : 118 : 120 : 121 : 123 : 126 : 128 : 131 : 134 : 138 : 138 : 138 :  
 Уоп: 5.99 : 5.68 : 5.16 : 4.85 : 4.60 : 4.34 : 4.11 : 3.83 : 3.61 : 3.36 : 3.13 : 2.92 : 2.69 : 2.47 : 2.27 : 2.08 : 2.08 : 2.08 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.029: 0.031: 0.034: 0.037: 0.037: 0.037:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005:  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 ~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

```

Qc : 0.060: 0.067: 0.075: 0.084: 0.092: 0.098: 0.106: 0.111: 0.107: 0.097: 0.091: 0.083: 0.074: 0.067: 0.060: 0.053:
Фоп: 142 : 147 : 152 : 157 : 163 : 169 : 175 : 182 : 188 : 194 : 200 : 205 : 211 : 215 : 219 : 223 :
Уоп: 1.88 : 1.73 : 1.58 : 1.45 : 1.35 : 1.28 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 1.30 : 1.39 : 1.49 : 1.63 : 1.78 : 1.95 : 2.14 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.040: 0.044: 0.048: 0.052: 0.056: 0.059: 0.057: 0.058: 0.057: 0.058: 0.055: 0.051: 0.047: 0.043: 0.039: 0.036:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.020: 0.025: 0.030: 0.029: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.009: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.048: 0.043: 0.039: 0.036: 0.033: 0.031: 0.029: 0.027: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019:
Фоп: 227 : 230 : 232 : 235 : 237 : 239 : 241 : 242 : 244 : 245 : 246 : 247 : 247 : 248 : 249 : 249 :
Уоп: 2.34 : 2.55 : 2.76 : 2.98 : 3.21 : 3.46 : 3.67 : 3.93 : 4.19 : 4.42 : 4.70 : 4.95 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.033: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 :
Ви : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 :

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 250 : 250 : 250 : 251 : 251 : 252 : 252 : 252 : 253 : 253 : 254 : 254 : 254 : 254 : 255 : 255 :
Уоп: 12.00 : 7.16 : 7.44 : 7.62 : 7.90 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 9.00 : 9.28 : 9.57 : 12.00 : 12.00 : 10.21 : 10.49 : 10.78 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 255 : 256 : 256 : 256 : 256 : 257 : 257 : 257 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 :
Уоп: 11.20 : 11.30 : 11.53 : 11.81 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп: 259 : 259 : 259 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 : 261 : 261 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 261 : 261 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 : 263 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : 0.000: : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : 6001 : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

```



Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Фоп: 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

у= -100 : Y-строка 50 Стах= 0.133 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=182)

х= -17200 : -17000 : -16800 : -16600 : -16400 : -16200 : -16000 : -15800 : -15600 : -15400 : -15200 : -15000 : -14800 : -14600 : -14400 : -14200 :  
~~~~~  
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:  
Фоп: 98 : 98 : 98 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~

х= -14000 : -13800 : -13600 : -13400 : -13200 : -13000 : -12800 : -12600 : -12400 : -12200 : -12000 : -11800 : -11600 : -11400 : -11200 : -11000 :  
~~~~~  
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:  
Фоп: 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 102 : 102 : 102 : 102 : 103 : 103 : 103 : 104 : 104 : 104 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 :  
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
~~~~~

х= -10800 : -10600 : -10400 : -10200 : -10000 : -9800 : -9600 : -9400 : -9200 : -9000 : -8800 : -8600 : -8400 : -8200 : -8000 : -7800 :  
~~~~~  
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:  
Фоп: 104 : 105 : 105 : 105 : 106 : 106 : 106 : 106 : 107 : 107 : 107 : 107 : 107 : 107 : 108 : 108 :  
Уоп:12.00 :12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013:  
Ки : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004:  
Ки : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
~~~~~

х= -7600 : -7400 : -7200 : -7000 : -6800 : -6600 : -6400 : -6200 : -6000 : -5800 : -5600 : -5400 : -5200 : -5000 : -4800 : -4600 :  
~~~~~  
Qc : 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.029: 0.032: 0.035: 0.038: 0.041: 0.046: 0.051: 0.058:  
Фоп: 108 : 109 : 110 : 110 : 111 : 112 : 114 : 115 : 117 : 118 : 120 : 122 : 124 : 127 : 130 : 134 :  
Уоп: 5.57 : 5.32 : 5.00 : 4.74 : 4.49 : 4.23 : 3.97 : 3.71 : 3.48 : 3.25 : 2.99 : 2.75 : 2.51 : 2.30 : 2.08 : 1.88 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.034: 0.037: 0.041:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
~~~~~

х= -4400 : -4200 : -4000 : -3800 : -3600 : -3400 : -3200 : -3000 : -2800 : -2600 : -2400 : -2200 : -2000 : -1800 : -1600 : -1400 :  
~~~~~  
Qc : 0.065: 0.075: 0.085: 0.097: 0.108: 0.117: 0.126: 0.133: 0.127: 0.115: 0.105: 0.094: 0.084: 0.073: 0.064: 0.057:  
Фоп: 138 : 143 : 148 : 154 : 160 : 167 : 175 : 182 : 189 : 196 : 203 : 209 : 214 : 219 : 223 : 227 :  
Уоп: 1.68 : 1.50 : 1.34 : 1.21 : 1.09 : 1.01 :12.00 :12.00 :12.00 :1.04 : 1.13 : 1.25 : 1.40 : 1.56 : 1.75 : 1.94 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.046: 0.050: 0.056: 0.062: 0.067: 0.072: 0.069: 0.071: 0.070: 0.070: 0.066: 0.060: 0.054: 0.049: 0.044: 0.039:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.025: 0.028: 0.033: 0.031: 0.023: 0.023: 0.021: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : 0.006: 0.008: 0.010: 0.014: 0.016: 0.019: 0.026: 0.027: 0.024: 0.020: 0.018: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
~~~~~

х= -1200 : -1000 : -800 : -600 : -400 : -200 : 0 : 200 : 400 : 600 : 800 : 1000 : 1200 : 1400 : 1600 : 1800 :

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Qc   | : 0.051: | 0.045: | 0.041: | 0.037: | 0.034: | 0.032: | 0.029: | 0.027: | 0.025: | 0.024: | 0.023: | 0.021: | 0.020:  | 0.020:  | 0.019:  | 0.018:  |
| Фоп: | 230 :    | 233 :  | 236 :  | 238 :  | 240 :  | 242 :  | 244 :  | 245 :  | 246 :  | 248 :  | 249 :  | 250 :  | 250 :   | 251 :   | 251 :   | 252 :   |
| Уоп: | 2.16 :   | 2.38 : | 2.61 : | 2.84 : | 3.07 : | 3.32 : | 3.56 : | 3.81 : | 4.08 : | 4.33 : | 4.60 : | 4.88 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.035: | 0.032: | 0.029: | 0.027: | 0.025: | 0.023: | 0.021: | 0.020: | 0.019: | 0.018: | 0.017: | 0.016: | 0.015:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.013:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.010: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки   | : 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви   | : 0.005: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки   | : 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |

|      |          |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |         |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 2000:    | 2200:  | 2400:  | 2600:  | 2800:  | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:  | 4000:  | 4200:  | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc   | : 0.018: | 0.018: | 0.017: | 0.017: | 0.017: | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.015:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп: | 252 :    | 252 :  | 252 :  | 253 :  | 253 :  | 253 :   | 253 :   | 254 :   | 254 :   | 254 :  | 255 :  | 255 :  | 255 :   | 256 :   | 256 :   | 256 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 7.01 : | 7.26 : | 7.54 : | 7.77 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 9.11 : | 9.39 : | 9.71 : | 12.00 : | 10.21 : | 10.49 : | 10.78 : |
| Ви   | : 0.012: | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.006:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  |
| Ви   | : 0.003: | 0.004: | 0.005: | 0.004: | 0.005: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки   | : 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки   | : 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 5200:    | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc   | : 0.014: | 0.014:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Фоп: | 257 :    | 257 :   | 257 :   | 257 :   | 258 :   | 258 :   | 258 :   | 258 :   | 259 :   | 259 :   | 259 :   | 259 :   | 259 :   | 260 :   | 260 :   | 260 :   |
| Уоп: | 11.10 :  | 11.30 : | 11.53 : | 11.75 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  |
| Ви   | : 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки   | : 6003 : | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 8400:    | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| Qc   | : 0.009: | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  |
| Фоп: | 260 :    | 260 :   | 260 :   | 260 :   | 261 :   | 261 :   | 261 :   | 261 :   | 261 :   | 261 :   | 262 :   | 262 :   | 262 :   | 262 :   | 262 :   | 262 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.004: | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки   | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви   | : 0.004: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 11600:   | 11800:  | 12000:  | 12200:  | 12400:  | 12600:  | 12800:  | 13000:  | 13200:  | 13400:  | 13600:  | 13800:  | 14000:  | 14200:  | 14400:  | 14600:  |
| Qc   | : 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  |
| Фоп: | 262 :    | 262 :   | 262 :   | 262 :   | 262 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки   | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 14800:   | 15000:  | 15200:  | 15400:  | 15600:  | 15800:  | 16000:  | 16200:  | 16400:  | 16600:  | 16800:  | 17000:  | 17200:  |
| Qc   | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Фоп: | 263 :    | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.002: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки   | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

y= -300 : Y-строка 51 Стах= 0.167 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)

```

x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Фоп: 97 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 102 : 102 : 102 : 102 : 103 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.04 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:

Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
Фоп: 103 : 103 : 104 : 104 : 104 : 104 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 105 : 106 :
Уоп:12.00 :12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.38 : 7.09 : 6.80 : 6.48 : 6.15 : 5.73 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
x= -7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:
-----
Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.036: 0.039: 0.043: 0.049: 0.055: 0.062:
Фоп: 106 : 106 : 107 : 108 : 109 : 110 : 111 : 112 : 113 : 115 : 116 : 118 : 120 : 123 : 126 : 129 :
Уоп: 5.44 : 5.22 : 4.90 : 4.65 : 4.39 : 4.10 : 3.87 : 3.61 : 3.36 : 3.12 : 2.86 : 2.62 : 2.37 : 2.14 : 1.91 : 1.70 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.032: 0.036: 0.040: 0.045:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
x= -4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:

Qc : 0.072: 0.084: 0.097: 0.113: 0.127: 0.139: 0.155: 0.167: 0.155: 0.136: 0.124: 0.109: 0.094: 0.081: 0.070: 0.061:
Фоп: 134 : 139 : 144 : 150 : 157 : 165 : 174 : 182 : 190 : 199 : 206 : 212 : 218 : 223 : 227 : 231 :
Уоп: 1.49 : 1.30 : 1.12 : 0.97 : 0.84 : 0.76 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.78 : 0.88 : 1.02 : 1.18 : 1.36 : 1.56 : 1.76 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.051: 0.058: 0.066: 0.074: 0.081: 0.087: 0.089: 0.093: 0.090: 0.085: 0.079: 0.071: 0.063: 0.056: 0.049: 0.043:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.016: 0.018: 0.021: 0.025: 0.028: 0.031: 0.035: 0.037: 0.034: 0.029: 0.026: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.005: 0.007: 0.010: 0.013: 0.017: 0.020: 0.028: 0.036: 0.030: 0.021: 0.019: 0.016: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
x= -1200:-1000:-800:-600:-400:-200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.053: 0.047: 0.043: 0.038: 0.035: 0.032: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018:
Фоп: 235 : 238 : 240 : 242 : 244 : 246 : 247 : 248 : 249 : 251 : 251 : 252 : 253 : 253 : 254 : 254 :
Уоп: 2.00 : 2.23 : 2.46 : 2.69 : 2.95 : 3.21 : 3.47 : 3.69 : 3.96 : 4.23 : 4.49 : 4.74 : 5.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.039: 0.035: 0.031: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

```

```

Qc : 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 254 : 254 : 255 : 255 : 255 : 255 : 255 : 256 : 256 : 256 : 256 : 257 : 257 : 257 : 257 : 258 :
Уоп: 6.67 : 6.95 : 7.16 : 7.44 : 7.70 : 7.90 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 9.00 : 9.28 : 9.57 : 12.00 : 10.03 : 10.32 : 10.60 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Фоп: 258 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 : 259 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 261 : 261 : 261 :
Уоп: 11.16 : 11.26 : 11.41 : 11.72 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп: 261 : 261 : 261 : 261 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 262 : 263 : 263 : 263 : 263 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : :

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 265 : 265 : 265 : 265 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

y= -500 : Y-строка 52 Стах= 0.222 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=182)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 98 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 101 : 101 : 101 : 101 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.53 :11.29 :12.00 :10.32 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
Фоп: 102 : 102 : 102 : 102 : 102 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 : 103 :
Uоп:10.03 :12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.79 : 7.62 : 7.34 : 7.00 : 6.74 : 6.41 : 5.99 : 5.67 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.034: 0.037: 0.041: 0.046: 0.051: 0.058: 0.068:
Фоп: 103 : 104 : 104 : 105 : 106 : 107 : 107 : 108 : 109 : 111 : 112 : 114 : 116 : 118 : 121 : 124 :
Uоп: 5.39 : 5.16 : 4.85 : 4.60 : 4.31 : 4.05 : 3.78 : 3.52 : 3.26 : 3.01 : 2.76 : 2.50 : 2.24 : 2.00 : 1.76 : 1.53 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.044: 0.050:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.079: 0.094: 0.112: 0.131: 0.147: 0.165: 0.201: 0.222: 0.195: 0.159: 0.143: 0.125: 0.107: 0.090: 0.076: 0.065:
Фоп: 128 : 133 : 139 : 146 : 153 : 161 : 172 : 182 : 192 : 202 : 210 : 217 : 223 : 228 : 233 : 236 :
Uоп: 1.31 : 1.10 : 0.91 : 0.74 : 0.70 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.71 : 0.79 : 0.98 : 1.17 : 1.39 : 1.61 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.058: 0.067: 0.077: 0.087: 0.096: 0.115: 0.123: 0.127: 0.122: 0.101: 0.093: 0.084: 0.074: 0.063: 0.055: 0.048:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.018: 0.021: 0.025: 0.029: 0.033: 0.045: 0.051: 0.051: 0.040: 0.034: 0.030: 0.026: 0.022: 0.018: 0.016: 0.013:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.006: 0.009: 0.014: 0.017: 0.004: 0.024: 0.041: 0.034: 0.023: 0.019: 0.015: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.056: 0.050: 0.044: 0.040: 0.036: 0.033: 0.030: 0.028: 0.026: 0.025: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018:
Фоп: 240 : 242 : 244 : 246 : 248 : 249 : 251 : 252 : 253 : 254 : 254 : 255 : 256 : 256 : 256 : 257 :
Uоп: 1.84 : 2.09 : 2.33 : 2.58 : 2.84 : 3.11 : 3.35 : 3.61 : 3.86 : 4.13 : 4.41 : 4.65 : 4.96 : 5.20 : 5.73 : 5.73 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.042: 0.037: 0.033: 0.030: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 257 : 257 : 257 : 257 : 257 : 257 : 257 : 257 : 257 : 258 : 258 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 :
Uоп: 6.50 : 6.75 : 7.01 : 7.32 : 7.54 : 7.90 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.93 : 9.29 : 9.57 :12.00 :10.03 :10.21 :10.49 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

```

[illegible][illegible][illegible]

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -10800: | -10600: | -10400: | -10200: | -10000: | -9800:  | -9600:  | -9400:  | -9200: | -9000: | -8800: | -8600: | -8400: | -8200: | -8000: | -7800: |
| Qc : | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.017: | 0.017: | 0.018: | 0.018: |
| Фоп: | 100 :   | 100 :   | 101 :   | 101 :   | 101 :   | 101 :   | 101 :   | 101 :   | 101 :  | 101 :  | 101 :  | 101 :  | 100 :  | 101 :  | 101 :  | 101 :  |
| Uоп: | 10.03 : | 9.57 :  | 9.28 :  | 9.00 :  | 8.73 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 7.73 : | 7.44 : | 7.16 : | 6.87 : | 6.54 : | 6.31 : | 5.89 : | 5.57 : |
| Вн : | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.009: | 0.009: | 0.010: | 0.010: | 0.012: | 0.012: | 0.013: | 0.013: |
| Кн : | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Вн : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: |
| Кн : | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Вн : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: |
| Кн : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -7600: | -7400: | -7200: | -7000: | -6800: | -6600: | -6400: | -6200: | -6000: | -5800: | -5600: | -5400: | -5200: | -5000: | -4800: | -4600: |
| Qc : | 0.019: | 0.020: | 0.021: | 0.022: | 0.024: | 0.025: | 0.027: | 0.029: | 0.032: | 0.035: | 0.038: | 0.042: | 0.047: | 0.054: | 0.062: | 0.073: |
| Фоп: | 101 :  | 101 :  | 102 :  | 102 :  | 103 :  | 104 :  | 104 :  | 105 :  | 106 :  | 107 :  | 108 :  | 110 :  | 111 :  | 113 :  | 116 :  | 119 :  |
| Uоп: | 5.32 : | 5.06 : | 4.81 : | 4.49 : | 4.23 : | 3.97 : | 3.71 : | 3.42 : | 3.18 : | 2.92 : | 2.65 : | 2.39 : | 2.14 : | 1.88 : | 1.63 : | 1.38 : |
| Вн : | 0.014: | 0.015: | 0.016: | 0.017: | 0.018: | 0.019: | 0.021: | 0.022: | 0.024: | 0.026: | 0.029: | 0.032: | 0.036: | 0.041: | 0.047: | 0.055: |
| Кн : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Вн : | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.008: | 0.009: | 0.010: | 0.011: | 0.013: | 0.014: | 0.017: |
| Кн : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Вн : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | :      | :      | :      | :      | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: |
| Кн : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | :      | :      | :      | :      | :      | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |

|      |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -4400: | -4200: | -4000: | -3800: | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400: | -2200: | -2000: | -1800: | -1600: | -1400: |
| Qc : | 0.087: | 0.105: | 0.126: | 0.146: | 0.179:  | 0.225:  | 0.281:  | 0.317:  | 0.257:  | 0.193:  | 0.162: | 0.140: | 0.120: | 0.099: | 0.082: | 0.070: |
| Фоп: | 122 :  | 127 :  | 133 :  | 140 :  | 146 :   | 156 :   | 170 :   | 183 :   | 196 :   | 208 :   | 216 :  | 223 :  | 229 :  | 234 :  | 239 :  | 242 :  |
| Uоп: | 1.15 : | 0.93 : | 0.72 : | 0.66 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 0.69 : | 0.67 : | 0.79 : | 1.00 : | 1.23 : | 1.47 : |
| Вн : | 0.064: | 0.076: | 0.089: | 0.100: | 0.133:  | 0.158:  | 0.180:  | 0.186:  | 0.174:  | 0.148:  | 0.109: | 0.096: | 0.085: | 0.072: | 0.061: | 0.052: |
| Кн : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Вн : | 0.020: | 0.024: | 0.028: | 0.033: | 0.046:  | 0.066:  | 0.080:  | 0.081:  | 0.059:  | 0.042:  | 0.035: | 0.029: | 0.025: | 0.020: | 0.018: | 0.015: |
| Кн : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Вн : | 0.002: | 0.005: | 0.009: | 0.012: | :       | 0.001:  | 0.018:  | 0.048:  | 0.023:  | 0.003:  | 0.018: | 0.014: | 0.011: | 0.007: | 0.004: | 0.003: |
| Кн : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -1200: | -1000: | -800:  | -600:  | -400:  | -200:  | 0:     | 200:   | 400:   | 600:   | 800:   | 1000:  | 1200:  | 1400:  | 1600:  | 1800:  |
| Qc : | 0.060: | 0.052: | 0.046: | 0.041: | 0.037: | 0.034: | 0.031: | 0.029: | 0.027: | 0.025: | 0.023: | 0.022: | 0.021: | 0.020: | 0.019: | 0.018: |
| Фоп: | 245 :  | 247 :  | 249 :  | 251 :  | 252 :  | 253 :  | 254 :  | 255 :  | 256 :  | 257 :  | 258 :  | 258 :  | 259 :  | 259 :  | 259 :  | 259 :  |
| Uоп: | 1.71 : | 1.96 : | 2.22 : | 2.49 : | 2.74 : | 2.99 : | 3.27 : | 3.52 : | 3.80 : | 4.07 : | 4.33 : | 4.59 : | 4.85 : | 5.16 : | 5.44 : | 5.73 : |
| Вн : | 0.045: | 0.039: | 0.035: | 0.031: | 0.028: | 0.026: | 0.023: | 0.022: | 0.020: | 0.019: | 0.018: | 0.016: | 0.015: | 0.015: | 0.014: | 0.013: |
| Кн : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Вн : | 0.013: | 0.011: | 0.010: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: |
| Кн : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Вн : | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: |
| Кн : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |

|      |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| x=   | 2000:  | 2200:  | 2400:  | 2600:  | 2800:  | 3000:  | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:  | 4200:  | 4400:  | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc : | 0.018: | 0.017: | 0.017: | 0.017: | 0.016: | 0.016: | 0.016:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп: | 259 :  | 259 :  | 259 :  | 259 :  | 259 :  | 259 :  | 259 :   | 259 :   | 259 :   | 259 :   | 259 :  | 260 :  | 260 :  | 260 :   | 260 :   | 260 :   |
| Uоп: | 6.35 : | 6.63 : | 6.96 : | 7.23 : | 7.44 : | 7.74 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 9.11 : | 9.39 : | 9.57 : | 12.00 : | 10.21 : | 10.49 : |
| Вн : | 0.012: | 0.012: | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Кн : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  |
| Вн : | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Кн : | 6001 : | 6001 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  |
| Вн : | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Кн : | 6003 : | 6003 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 5200:   | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc : | 0.014:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Фоп: | 261 :   | 261 :   | 261 :   | 261 :   | 261 :   | 261 :   | 262 :   | 262 :   | 262 :   | 262 :   | 262 :   | 262 :   | 262 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   |
| Uоп: | 10.78 : | 11.13 : | 11.30 : | 11.53 : | 11.83 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Кн : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Кн : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Кн : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= | 8400: | 8600: | 8800: | 9000: | 9200: | 9400: | 9600: | 9800: | 10000: | 10200: | 10400: | 10600: | 10800: | 11000: | 11200: | 11400: |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| x=   | 11600:  | 11800:  | 12000:  | 12200:  | 12400:  | 12600:  | 12800:  | 13000:  | 13200:  | 13400:  | 13600:  | 13800:  | 14000:  | 14200:  | 14400:  | 14600:  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Qc : | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  |
| Фоп: | 264 :   | 264 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   |
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| :    | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       |

y= -900 : Y-строка 54 Cmax= 0.490 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=184)

[illegible]



|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -7600:   | -7400: | -7200: | -7000: | -6800: | -6600: | -6400: | -6200: | -6000: | -5800: | -5600: | -5400: | -5200: | -5000: | -4800: | -4600: |
| Qc   | : 0.019: | 0.020: | 0.021: | 0.022: | 0.024: | 0.025: | 0.027: | 0.030: | 0.032: | 0.035: | 0.039: | 0.044: | 0.049: | 0.057: | 0.066: | 0.078: |
| Фоп: | 98 :     | 99 :   | 99 :   | 99 :   | 100 :  | 100 :  | 101 :  | 102 :  | 102 :  | 103 :  | 104 :  | 105 :  | 107 :  | 108 :  | 110 :  | 112 :  |
| Uоп: | 5.32 :   | 5.00 : | 4.75 : | 4.45 : | 4.19 : | 3.94 : | 3.63 : | 3.39 : | 3.11 : | 2.83 : | 2.58 : | 2.30 : | 2.04 : | 1.78 : | 1.52 : | 1.27 : |
| :    | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | : 0.014: | 0.015: | 0.016: | 0.017: | 0.018: | 0.019: | 0.021: | 0.023: | 0.025: | 0.027: | 0.030: | 0.033: | 0.038: | 0.043: | 0.050: | 0.059: |
| Ки   | : 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  |
| Ви   | : 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.008: | 0.009: | 0.010: | 0.011: | 0.013: | 0.015: | 0.018: |
| Ки   | : 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  |
| Ви   | : 0.001: | 0.001: | 0.000: | :      | 0.000: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 0.000: | :      | 0.001: | 0.001: |
| Ки   | : 6003:  | 6003:  | 6003:  | :      | 6003:  | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 6003:  | :      | 6003:  | 6003:  |

|      |          |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -4400:   | -4200: | -4000: | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200: | -2000: | -1800: | -1600: | -1400: |
| Qc   | : 0.095: | 0.115: | 0.136: | 0.171:  | 0.230:  | 0.317:  | 0.431:  | 0.490:  | 0.344:  | 0.250:  | 0.190:  | 0.152: | 0.130: | 0.108: | 0.089: | 0.074: |
| Фоп: | 116 :    | 120 :  | 125 :  | 130 :   | 138 :   | 149 :   | 166 :   | 184 :   | 200 :   | 214 :   | 225 :   | 231 :  | 236 :  | 241 :  | 245 :  | 248 :  |
| Uоп: | 1.02 :   | 0.78 : | 0.64 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 0.65 : | 0.64 : | 0.86 : | 1.11 : | 1.36 : |
| :    | :        | :      | :      | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | : 0.071: | 0.085: | 0.099: | 0.137:  | 0.176:  | 0.222:  | 0.289:  | 0.299:  | 0.273:  | 0.216:  | 0.163:  | 0.110: | 0.094: | 0.080: | 0.067: | 0.056: |
| Ки   | : 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  |
| Ви   | : 0.021: | 0.026: | 0.031: | 0.033:  | 0.054:  | 0.095:  | 0.133:  | 0.133:  | 0.059:  | 0.033:  | 0.027:  | 0.032: | 0.027: | 0.023: | 0.019: | 0.016: |
| Ки   | : 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  |
| Ви   | : 0.002: | 0.003: | 0.006: | :       | :       | :       | 0.007:  | 0.056:  | 0.012:  | :       | :       | 0.011: | 0.009: | 0.005: | 0.003: | 0.002: |
| Ки   | : 6003:  | 6003:  | 6003:  | :       | :       | :       | 6003:   | 6003:   | 6003:   | :       | :       | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  |

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -1200:   | -1000: | -800:  | -600:  | -400:  | -200:  | 0:     | 200:   | 400:   | 600:   | 800:   | 1000:  | 1200:  | 1400:  | 1600:  | 1800:  |
| Qc   | : 0.062: | 0.054: | 0.047: | 0.042: | 0.038: | 0.034: | 0.031: | 0.029: | 0.027: | 0.025: | 0.023: | 0.022: | 0.021: | 0.020: | 0.019: | 0.018: |
| Фоп: | 250 :    | 252 :  | 254 :  | 255 :  | 256 :  | 257 :  | 258 :  | 259 :  | 259 :  | 260 :  | 260 :  | 261 :  | 261 :  | 261 :  | 261 :  | 262 :  |
| Uоп: | 1.61 :   | 1.87 : | 2.14 : | 2.39 : | 2.66 : | 2.95 : | 3.21 : | 3.48 : | 3.75 : | 4.03 : | 4.29 : | 4.55 : | 4.85 : | 5.16 : | 5.39 : | 5.63 : |
| :    | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви   | : 0.048: | 0.041: | 0.036: | 0.032: | 0.029: | 0.026: | 0.024: | 0.022: | 0.020: | 0.019: | 0.018: | 0.017: | 0.016: | 0.015: | 0.014: | 0.013: |
| Ки   | : 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  |
| Ви   | : 0.013: | 0.012: | 0.010: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: |
| Ки   | : 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  |
| Ви   | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Ки   | : 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  |

|      |          |        |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| x=   | 2000:    | 2200:  | 2400:  | 2600:  | 2800:  | 3000:  | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:  | 4200:  | 4400:  | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc   | : 0.018: | 0.017: | 0.017: | 0.017: | 0.016: | 0.016: | 0.016:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп: | 262 :    | 261 :  | 261 :  | 261 :  | 261 :  | 261 :  | 261 :   | 261 :   | 261 :   | 261 :   | 261 :  | 261 :  | 261 :  | 261 :   | 262 :   | 262 :   |
| Uоп: | 5.99 :   | 6.57 : | 6.82 : | 7.16 : | 7.39 : | 7.62 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 9.00 : | 9.28 : | 9.57 : | 12.00 : | 10.32 : | 10.32 : |
| :    | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :       | :       | :       | :       | :      | :      | :      | :       | :       | :       |
| Ви   | : 0.013: | 0.012: | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006:  | 0.007:  | 0.006:  |
| Ки   | : 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:  | 6002:  | 6002:  | 6003:   | 6002:   | 6002:   |
| Ви   | : 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки   | : 6001:  | 6001:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:  | 6003:  | 6003:  | 6002:   | 6003:   | 6003:   |
| Ви   | : 0.001: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки   | : 6003:  | 6003:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:  | 6001:  | 6001:  | 6001:   | 6001:   | 6001:   |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 5200:    | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc   | : 0.014: | 0.014:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Фоп: | 262 :    | 262 :   | 262 :   | 262 :   | 262 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   |
| Uоп: | 10.60 :  | 11.09 : | 11.30 : | 11.53 : | 11.71 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| :    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви   | : 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки   | : 6002:  | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6002:   | 6002:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6002:   | 6003:   | 6003:   |
| Ви   | : 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки   | : 6003:  | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6003:   | 6003:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6003:   | 6003:   | 6002:   | 6002:   |
| Ви   | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6001:  | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 8400:    | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| Qc   | : 0.009: | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  |
| Фоп: | 264 :    | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   |
| Uоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| :    | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ви   | : 0.004: | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки   | : 6003:  | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   | 6003:   |
| Ви   | : 0.004: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки   | : 6002:  | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   | 6002:   |
| Ви   | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6001:  | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   | 6001:   |

|    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= | 11600: | 11800: | 12000: | 12200: | 12400: | 12600: | 12800: | 13000: | 13200: | 13400: | 13600: | 13800: | 14000: | 14200: | 14400: | 14600: |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

-----  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:  
Фоп: 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : :  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : :  
-----

-----  
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:  
-----  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :  
-----

y= -1100 : Y-строка 55 Стах= 0.789 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=186)

-----  
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:  
-----  
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:  
Фоп: 94 : 94 : 94 : 94 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
-----

-----  
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:  
-----  
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:  
Фоп: 95 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.53 :11.27 :10.78 :10.32 :10.03 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :  
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
-----

-----  
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:  
-----  
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:  
Фоп: 97 : 97 : 97 : 98 : 98 : 98 : 98 : 98 : 97 : 97 : 97 : 97 : 96 : 96 : 96 : 96 :  
Уоп:12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.93 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.53 :11.27 :10.78 :10.32 :10.03 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
-----

-----  
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:  
-----  
Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.036: 0.040: 0.045: 0.051: 0.059: 0.069: 0.083:  
Фоп: 96 : 96 : 96 : 97 : 97 : 97 : 98 : 98 : 98 : 99 : 100 : 100 : 101 : 103 : 104 : 106 :  
Уоп: 5.22 : 4.96 : 4.70 : 4.43 : 4.13 : 3.87 : 3.60 : 3.33 : 3.04 : 2.78 : 2.50 : 2.24 : 1.98 : 1.71 : 1.44 : 1.18 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.028: 0.031: 0.034: 0.039: 0.045: 0.053: 0.063:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.016: 0.019:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : 0.001: 0.000: : 0.000: : : : : : : : : : : : 0.001:  
Ки : 6003 : 6003 : : 6003 : : : : : : : : : : : : 6003 :  
-----

|      |          |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |
|------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -4400:   | -4200: | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000: | -1800: | -1600: | -1400: |
| Qc   | : 0.101: | 0.122: | 0.147:  | 0.199:  | 0.283:  | 0.414:  | 0.688:  | 0.789:  | 0.471:  | 0.338:  | 0.235:  | 0.171:  | 0.136: | 0.115: | 0.094: | 0.077: |
| Фоп: | 108 :    | 111 :  | 115 :   | 120 :   | 129 :   | 141 :   | 159 :   | 186 :   | 207 :   | 223 :   | 234 :   | 242 :   | 246 :  | 249 :  | 253 :  | 255 :  |
| Uоп: | 0.92 :   | 0.66 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 0.65 : | 0.75 : | 1.00 : | 1.27 : |
| Вн:  | 0.077:   | 0.092: | 0.125:  | 0.171:  | 0.256:  | 0.365:  | 0.478:  | 0.515:  | 0.455:  | 0.329:  | 0.222:  | 0.153:  | 0.103: | 0.087: | 0.072: | 0.059: |
| Ки:  | 6002 :   | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Вн:  | 0.023:   | 0.028: | 0.022:  | 0.028:  | 0.027:  | 0.048:  | 0.209:  | 0.208:  | 0.015:  | 0.009:  | 0.013:  | 0.019:  | 0.029: | 0.024: | 0.021: | 0.017: |
| Ки:  | 6001 :   | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Вн:  | 0.001:   | 0.002: | :       | :       | :       | :       | :       | 0.065:  | 0.001:  | :       | :       | :       | 0.004: | 0.004: | 0.002: | 0.001: |
| Ки:  | 6003 :   | 6003 : | :       | :       | :       | :       | :       | 6003 :  | 6003 :  | :       | :       | :       | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -1200:   | -1000: | -800:  | -600:  | -400:  | -200:  | 0:     | 200:   | 400:   | 600:   | 800:   | 1000:  | 1200:  | 1400:  | 1600:  | 1800:  |
| Qc   | : 0.065: | 0.056: | 0.048: | 0.043: | 0.038: | 0.035: | 0.032: | 0.029: | 0.027: | 0.025: | 0.024: | 0.022: | 0.021: | 0.020: | 0.019: | 0.018: |
| Фоп: | 257 :    | 258 :  | 259 :  | 260 :  | 260 :  | 261 :  | 262 :  | 262 :  | 262 :  | 263 :  | 263 :  | 263 :  | 264 :  | 264 :  | 264 :  | 264 :  |
| Uоп: | 1.53 :   | 1.80 : | 2.07 : | 2.34 : | 2.62 : | 2.87 : | 3.14 : | 3.42 : | 3.71 : | 3.96 : | 4.23 : | 4.55 : | 4.81 : | 5.06 : | 5.38 : | 5.67 : |
| Вн:  | 0.050:   | 0.043: | 0.037: | 0.033: | 0.030: | 0.027: | 0.024: | 0.022: | 0.021: | 0.019: | 0.018: | 0.017: | 0.016: | 0.015: | 0.014: | 0.013: |
| Ки:  | 6002 :   | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Вн:  | 0.015:   | 0.012: | 0.011: | 0.010: | 0.008: | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.004: |
| Ки:  | 6001 :   | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Вн:  | 0.001:   | 0.001: | 0.000: | :      | 0.001: | 0.000: | :      | 0.000: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Ки:  | 6003 :   | 6003 : | 6003 : | :      | 6003 : | 6003 : | :      | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |

|      |          |        |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| x=   | 2000:    | 2200:  | 2400:  | 2600:  | 2800:  | 3000:  | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:  | 4200:  | 4400:  | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc   | : 0.018: | 0.017: | 0.017: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015: | 0.015: | 0.014: | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп: | 264 :    | 264 :  | 264 :  | 263 :  | 263 :  | 263 :  | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :   | 263 :  | 263 :  | 263 :  | 263 :   | 263 :   | 263 :   |
| Uоп: | 6.15 :   | 6.41 : | 6.68 : | 7.00 : | 7.31 : | 7.54 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 9.00 : | 9.28 : | 9.57 : | 12.00 : | 10.03 : | 10.32 : |
| Вн:  | 0.013:   | 0.012: | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки:  | 6002 :   | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  |
| Вн:  | 0.004:   | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки:  | 6001 :   | 6001 : | 6001 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  |
| Вн:  | 0.002:   | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки:  | 6003 :   | 6003 : | 6003 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 5200:    | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc   | : 0.014: | 0.014:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Фоп: | 263 :    | 263 :   | 263 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   |
| Uоп: | 10.60 :  | 11.17 : | 11.27 : | 11.53 : | 11.71 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн:  | 0.006:   | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки:  | 6003 :   | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн:  | 0.006:   | 0.006:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки:  | 6002 :   | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн:  | 0.002:   | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки:  | 6001 :   | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 8400:    | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| Qc   | : 0.009: | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  |
| Фоп: | 265 :    | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   |
| Uоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн:  | 0.004:   | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки:  | 6003 :   | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн:  | 0.004:   | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки:  | 6002 :   | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн:  | 0.001:   | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки:  | 6001 :   | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 11600:   | 11800:  | 12000:  | 12200:  | 12400:  | 12600:  | 12800:  | 13000:  | 13200:  | 13400:  | 13600:  | 13800:  | 14000:  | 14200:  | 14400:  | 14600:  |
| Qc   | : 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  |
| Фоп: | 266 :    | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 267 :   | 267 :   |
| Uоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн:  | 0.002:   | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки:  | 6003 :   | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн:  | 0.002:   | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки:  | 6002 :   | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн:  | 0.001:   | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки:  | 6001 :   | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | :       |

|    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= | 14800: | 15000: | 15200: | 15400: | 15600: | 15800: | 16000: | 16200: | 16400: | 16600: | 16800: | 17000: | 17200: |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

```

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

у= -1300 : Y-строка 56 Стах= 1.204 долей ПДК (х= -3000.0; напр.ветра=198)
-----
х=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 93 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

х= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 94 : 94 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 96 : 96 : 96 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.65 :11.41 :11.15 :10.78 :10.32 :10.03 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

х= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
Фоп: 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 96 : 95 : 95 : 94 : 94 : 94 : 94 : 93 :
Уоп:12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.58 : 6.35 : 6.05 : 5.79 : 5.47 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~

х= -7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:

Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.036: 0.040: 0.045: 0.052: 0.060: 0.071: 0.086:
Фоп: 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 95 : 95 : 95 : 96 : 97 : 97 : 99 :
Уоп: 5.22 : 4.95 : 4.65 : 4.42 : 4.11 : 3.87 : 3.56 : 3.28 : 3.03 : 2.75 : 2.47 : 2.21 : 1.93 : 1.66 : 1.38 : 1.11 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.028: 0.031: 0.035: 0.040: 0.046: 0.054: 0.066:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.014: 0.019:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.000: : 0.000: : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : : 6003 : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

х= -4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:
-----
Qc : 0.106: 0.126: 0.160: 0.225: 0.346: 0.571: 0.925: 1.204: 0.798: 0.475: 0.294: 0.196: 0.141: 0.119: 0.098: 0.080:
Фоп: 100 : 102 : 105 : 109 : 115 : 126 : 148 : 198 : 221 : 238 : 247 : 253 : 257 : 258 : 260 : 262 :
Уоп: 0.85 : 0.68 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.71 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.67 : 0.67 : 0.94 : 1.21 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.081: 0.097: 0.143: 0.212: 0.340: 0.570: 0.925: 0.642: 0.798: 0.475: 0.289: 0.183: 0.110: 0.091: 0.076: 0.062:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6001 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.024: 0.029: 0.016: 0.013: 0.007: 0.001: : 0.504: : : 0.005: 0.013: 0.031: 0.025: 0.021: 0.018:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : 6002 : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : 0.000: : : : : : 0.056: : : : : 0.001: 0.002: 0.001: 0.000:
Ки : : 6003 : : : : : : 6003 : : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~

```

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | -1200: | -1000: | -800:  | -600:  | -400:  | -200:  | 0:     | 200:   | 400:   | 600:   | 800:   | 1000:  | 1200:  | 1400:  | 1600:  | 1800:  |
| Qc : | 0.067: | 0.057: | 0.049: | 0.043: | 0.039: | 0.035: | 0.032: | 0.029: | 0.027: | 0.025: | 0.024: | 0.022: | 0.021: | 0.020: | 0.019: | 0.018: |
| Фоп: | 262 :  | 263 :  | 264 :  | 264 :  | 265 :  | 265 :  | 265 :  | 266 :  | 266 :  | 266 :  | 266 :  | 266 :  | 266 :  | 266 :  | 266 :  | 266 :  |
| Uоп: | 1.48 : | 1.76 : | 2.02 : | 2.31 : | 2.58 : | 2.85 : | 3.14 : | 3.39 : | 3.68 : | 3.95 : | 4.23 : | 4.49 : | 4.77 : | 5.06 : | 5.32 : | 5.67 : |
| Вн : | 0.052: | 0.044: | 0.038: | 0.034: | 0.030: | 0.027: | 0.025: | 0.022: | 0.021: | 0.019: | 0.018: | 0.017: | 0.016: | 0.015: | 0.014: | 0.013: |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви : | 0.014: | 0.012: | 0.011: | 0.009: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви : | 0.000: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Ки : | 6003 : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |

|      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |         |         |         |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| x=   | 2000:  | 2200:  | 2400:  | 2600:  | 2800:  | 3000:  | 3200:  | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:  | 4200:  | 4400:  | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc : | 0.018: | 0.017: | 0.017: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015: | 0.015: | 0.014: | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп: | 266 :  | 266 :  | 266 :  | 265 :  | 265 :  | 265 :  | 265 :  | 264 :   | 264 :   | 264 :   | 264 :  | 264 :  | 264 :  | 264 :   | 264 :   | 265 :   |
| Uоп: | 5.92 : | 6.25 : | 6.64 : | 6.99 : | 7.16 : | 7.44 : | 7.77 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 8.93 : | 9.29 : | 9.57 : | 12.00 : | 10.03 : | 10.21 : |
| Вн : | 0.013: | 0.012: | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.009: | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 : | 6003 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 5200:   | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc : | 0.014:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Фоп: | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 265 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   |
| Uоп: | 10.49 : | 10.78 : | 11.20 : | 11.53 : | 11.65 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 8400:   | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| Qc : | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  |
| Фоп: | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн : | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 11600:  | 11800:  | 12000:  | 12200:  | 12400:  | 12600:  | 12800:  | 13000:  | 13200:  | 13400:  | 13600:  | 13800:  | 14000:  | 14200:  | 14400:  | 14600:  |
| Qc : | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  |
| Фоп: | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | 14800:  | 15000:  | 15200:  | 15400:  | 15600:  | 15800:  | 16000:  | 16200:  | 16400:  | 16600:  | 16800:  | 17000:  | 17200:  |
| Qc : | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Фоп: | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн : | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

y= -1500 : Y-строка 57 Стах= 5.979 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=206)

```

-----:
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
-----:
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----:
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.65 :11.38 :11.01 :10.78 :10.32 : 9.85 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
-----:
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
Фоп: 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 93 : 93 : 92 : 92 : 92 : 91 : 91 : 91 :
Уоп: 9.57 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.58 : 6.35 : 6.09 : 5.83 : 5.46 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
-----:
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:
Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.036: 0.040: 0.046: 0.052: 0.061: 0.072: 0.087:
Фоп: 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 :
Уоп: 5.22 : 4.96 : 4.65 : 4.41 : 4.10 : 3.83 : 3.56 : 3.29 : 3.02 : 2.73 : 2.47 : 2.18 : 1.90 : 1.63 : 1.36 : 1.08 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.026: 0.028: 0.031: 0.035: 0.040: 0.047: 0.056: 0.067:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.020:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
-----:
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:
Qc : 0.107: 0.128: 0.167: 0.241: 0.401: 0.756: 1.779: 5.979: 1.235: 0.598: 0.334: 0.212: 0.149: 0.120: 0.099: 0.081:
Фоп: 91 : 92 : 93 : 95 : 97 : 101 : 113 : 206 : 253 : 261 : 264 : 266 : 267 : 268 : 268 : 268 :
Уоп: 0.81 : 0.69 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 6.13 : 0.99 : 9.47 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.68 : 0.91 : 1.18 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.083: 0.100: 0.151: 0.233: 0.400: 0.756: 1.779: 5.950: 1.235: 0.598: 0.330: 0.200: 0.134: 0.093: 0.078: 0.063:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.025: 0.029: 0.016: 0.008: 0.002: : : 0.029: : : 0.004: 0.012: 0.015: 0.026: 0.021: 0.017:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : 6003 : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : 0.001: : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : 6003 : : :
~~~~~
-----:
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:
Qc : 0.067: 0.057: 0.049: 0.044: 0.039: 0.035: 0.032: 0.029: 0.027: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018:
Фоп: 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 :
Уоп: 1.45 : 1.74 : 2.02 : 2.28 : 2.55 : 2.83 : 3.13 : 3.40 : 3.66 : 3.94 : 4.23 : 4.49 : 4.78 : 5.06 : 5.32 : 5.63 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.052: 0.044: 0.038: 0.034: 0.030: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
-----:

```

| x=   | 2000:  | 2200:  | 2400:  | 2600:  | 2800:  | 3000:  | 3200:  | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:  | 4200:  | 4400:  | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Qc : | 0.018: | 0.017: | 0.017: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015: | 0.015: | 0.014: | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп: | 269 :  | 268 :  | 268 :  | 268 :  | 267 :  | 267 :  | 266 :  | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :  | 266 :  | 266 :  | 266 :   | 266 :   | 266 :   |
| Уоп: | 5.89 : | 6.31 : | 6.58 : | 6.87 : | 7.16 : | 7.44 : | 7.70 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 8.82 : | 9.11 : | 9.39 : | 12.00 : | 10.03 : | 10.21 : |
| Вн : | 0.013: | 0.012: | 0.011: | 0.011: | 0.010: | 0.010: | 0.008: | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

| x=   | 5200:   | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Qc : | 0.014:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Фоп: | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 266 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   |
| Уоп: | 10.49 : | 10.78 : | 11.18 : | 11.53 : | 11.65 : | 11.83 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

| x=   | 8400:   | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Qc : | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  |
| Фоп: | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   |
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн : | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

| x=   | 11600:  | 11800:  | 12000:  | 12200:  | 12400:  | 12600:  | 12800:  | 13000:  | 13200:  | 13400:  | 13600:  | 13800:  | 14000:  | 14200:  | 14400:  | 14600:  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Qc : | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Фоп: | 267 :   | 267 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   |
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

| x=   | 14800:  | 15000:  | 15200:  | 15400:  | 15600:  | 15800:  | 16000:  | 16200:  | 16400:  | 16600:  | 16800:  | 17000:  | 17200:  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Qc : | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Фоп: | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   |
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн : | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |

y= -1700 : Y-строка 58 Стах= 2.731 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=345)

| x=-17200 : | -17000: | -16800: | -16600: | -16400: | -16200: | -16000: | -15800: | -15600: | -15400: | -15200: | -15000: | -14800: | -14600: | -14400: | -14200: |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Qc :       | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Фоп:       | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    |
| Уоп:       | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн :       | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки :       | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви :       | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки :       | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви :       | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки :       | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|                                                                                                                     |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000: |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc                                                                                                                  | : 0.010: | 0.010:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп:                                                                                                                | 92 :     | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 92 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    |
| Uоп:                                                                                                                | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 11.83 : | 11.65 : | 11.35 : | 10.93 : | 10.60 : | 9.85 :  |
| Ви                                                                                                                  | : 0.004: | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки                                                                                                                  | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви                                                                                                                  | : 0.004: | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки                                                                                                                  | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви                                                                                                                  | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки                                                                                                                  | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800: |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc                                                                                                                  | : 0.014: | 0.014:  | 0.014:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.017:  | 0.017:  | 0.018:  | 0.018:  | 0.018:  |
| Фоп:                                                                                                                | 93 :     | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 93 :    | 92 :    | 91 :    | 90 :    | 90 :    | 90 :    | 89 :    | 89 :    | 89 :    | 89 :    |
| Uоп:                                                                                                                | 9.57 :   | 9.28 :  | 9.11 :  | 8.82 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 7.44 :  | 7.16 :  | 6.87 :  | 6.58 :  | 6.35 :  | 6.09 :  | 5.83 :  | 5.54 :  |
| Ви                                                                                                                  | : 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.014:  |
| Ки                                                                                                                  | : 6003 : | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви                                                                                                                  | : 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки                                                                                                                  | : 6002 : | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви                                                                                                                  | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки                                                                                                                  | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:  |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc                                                                                                                  | : 0.019: | 0.020:  | 0.021:  | 0.023:  | 0.024:  | 0.026:  | 0.028:  | 0.030:  | 0.033:  | 0.036:  | 0.040:  | 0.045:  | 0.052:  | 0.060:  | 0.072:  | 0.087:  |
| Фоп:                                                                                                                | 88 :     | 88 :    | 88 :    | 88 :    | 88 :    | 88 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 86 :    | 86 :    | 86 :    | 85 :    | 85 :    | 84 :    |
| Uоп:                                                                                                                | 5.22 :   | 4.96 :  | 4.65 :  | 4.42 :  | 4.11 :  | 3.84 :  | 3.56 :  | 3.30 :  | 3.02 :  | 2.72 :  | 2.45 :  | 2.19 :  | 1.91 :  | 1.64 :  | 1.36 :  | 1.08 :  |
| Ви                                                                                                                  | : 0.014: | 0.015:  | 0.016:  | 0.017:  | 0.019:  | 0.020:  | 0.021:  | 0.023:  | 0.025:  | 0.028:  | 0.031:  | 0.035:  | 0.040:  | 0.047:  | 0.056:  | 0.067:  |
| Ки                                                                                                                  | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви                                                                                                                  | : 0.004: | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.014:  | 0.016:  | 0.019:  |
| Ки                                                                                                                  | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви                                                                                                                  | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки                                                                                                                  | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:  |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc                                                                                                                  | : 0.106: | 0.127:  | 0.164:  | 0.238:  | 0.390:  | 0.714:  | 1.470:  | 2.731:  | 1.116:  | 0.574:  | 0.330:  | 0.211:  | 0.148:  | 0.119:  | 0.098:  | 0.080:  |
| Фоп:                                                                                                                | 83 :     | 82 :    | 81 :    | 80 :    | 77 :    | 70 :    | 52 :    | 345 :   | 299 :   | 287 :   | 282 :   | 280 :   | 278 :   | 278 :   | 277 :   | 276 :   |
| Uоп:                                                                                                                | 0.82 :   | 0.69 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 7.77 :  | 3.81 :  | 10.68 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 0.70 :  | 0.91 :  | 1.18 :  |
| Ви                                                                                                                  | : 0.083: | 0.099:  | 0.148:  | 0.229:  | 0.388:  | 0.714:  | 1.470:  | 2.548:  | 1.116:  | 0.571:  | 0.321:  | 0.195:  | 0.132:  | 0.093:  | 0.077:  | 0.063:  |
| Ки                                                                                                                  | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви                                                                                                                  | : 0.024: | 0.028:  | 0.016:  | 0.009:  | 0.003:  | :       | :       | 0.183:  | :       | 0.003:  | 0.009:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.026:  | 0.021:  | 0.017:  |
| Ки                                                                                                                  | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | 6001 :  | :       | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви                                                                                                                  | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки                                                                                                                  | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:                       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc                                                                                                                  | : 0.067: | 0.057:  | 0.049:  | 0.043:  | 0.039:  | 0.035:  | 0.032:  | 0.029:  | 0.027:  | 0.025:  | 0.024:  | 0.022:  | 0.021:  | 0.020:  | 0.019:  | 0.018:  |
| Фоп:                                                                                                                | 275 :    | 275 :   | 274 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 271 :   | 271 :   |
| Uоп:                                                                                                                | 1.47 :   | 1.73 :  | 2.01 :  | 2.28 :  | 2.56 :  | 2.84 :  | 3.11 :  | 3.40 :  | 3.65 :  | 3.95 :  | 4.23 :  | 4.49 :  | 4.80 :  | 5.06 :  | 5.32 :  | 5.63 :  |
| Ви                                                                                                                  | : 0.052: | 0.044:  | 0.038:  | 0.034:  | 0.030:  | 0.027:  | 0.025:  | 0.023:  | 0.021:  | 0.019:  | 0.018:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.013:  |
| Ки                                                                                                                  | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви                                                                                                                  | : 0.014: | 0.012:  | 0.011:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки                                                                                                                  | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви                                                                                                                  | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.000:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки                                                                                                                  | :        | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:                  |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc                                                                                                                  | : 0.018: | 0.017:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп:                                                                                                                | 271 :    | 271 :   | 270 :   | 270 :   | 269 :   | 269 :   | 268 :   | 268 :   | 268 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   | 267 :   |
| Uоп:                                                                                                                | 5.89 :   | 6.15 :  | 6.51 :  | 6.80 :  | 7.16 :  | 7.44 :  | 7.70 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 8.82 :  | 9.11 :  | 9.39 :  | 9.94 :  | 10.03 : | 10.21 : |
| Ви                                                                                                                  | : 0.013: | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки                                                                                                                  | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви                                                                                                                  | : 0.004: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки                                                                                                                  | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви                                                                                                                  | : 0.001: | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки                                                                                                                  | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |



1261

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| х=   | -10800: | -10600: | -10400: | -10200: | -10000: | -9800:  | -9600:  | -9400:  | -9200:  | -9000:  | -8800:  | -8600:  | -8400:  | -8200:  | -8000:  | -7800:  |
| Qc : | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.017:  | 0.017:  | 0.018:  | 0.018:  |
| Фоп: | 91 :    | 91 :    | 91 :    | 91 :    | 91 :    | 91 :    | 91 :    | 90 :    | 90 :    | 89 :    | 89 :    | 88 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 86 :    |
| Uоп: | 9.57 :  | 9.39 :  | 9.11 :  | 8.82 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 7.44 :  | 7.16 :  | 6.87 :  | 6.58 :  | 6.35 :  | 6.41 :  | 5.83 :  | 5.57 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.014:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| х=   | -7600:  | -7400:  | -7200:  | -7000:  | -6800:  | -6600:  | -6400:  | -6200:  | -6000:  | -5800:  | -5600:  | -5400:  | -5200:  | -5000:  | -4800:  | -4600:  |
| Qc : | 0.019:  | 0.020:  | 0.021:  | 0.022:  | 0.024:  | 0.026:  | 0.028:  | 0.030:  | 0.033:  | 0.036:  | 0.040:  | 0.045:  | 0.051:  | 0.059:  | 0.070:  | 0.084:  |
| Фоп: | 86 :    | 85 :    | 85 :    | 85 :    | 85 :    | 84 :    | 84 :    | 84 :    | 83 :    | 82 :    | 81 :    | 80 :    | 79 :    | 78 :    | 77 :    | 77 :    |
| Uоп: | 5.22 :  | 4.96 :  | 4.70 :  | 4.44 :  | 4.13 :  | 3.87 :  | 3.56 :  | 3.33 :  | 3.02 :  | 2.76 :  | 2.49 :  | 2.21 :  | 1.95 :  | 1.67 :  | 1.40 :  | 1.14 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.014:  | 0.015:  | 0.016:  | 0.017:  | 0.018:  | 0.020:  | 0.021:  | 0.023:  | 0.025:  | 0.028:  | 0.031:  | 0.035:  | 0.039:  | 0.046:  | 0.054:  | 0.065:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.016:  | 0.018:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви : | 0.001:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 6003 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| х=   | -4400:  | -4200:  | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000:  | -1800:  | -1600:  | -1400:  |
| Qc : | 0.102:  | 0.122:  | 0.153:  | 0.215:  | 0.325:  | 0.512:  | 0.792:  | 1.026:  | 0.728:  | 0.451:  | 0.289:  | 0.195:  | 0.140:  | 0.114:  | 0.094:  | 0.078:  |
| Фоп: | 75 :    | 73 :    | 70 :    | 66 :    | 59 :    | 48 :    | 26 :    | 354 :   | 325 :   | 308 :   | 298 :   | 292 :   | 289 :   | 286 :   | 284 :   | 283 :   |
| Uоп: | 0.87 :  | 0.70 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 0.78 :  | 0.96 :  | 1.22 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.080:  | 0.096:  | 0.137:  | 0.202:  | 0.314:  | 0.504:  | 0.760:  | 0.874:  | 0.672:  | 0.425:  | 0.270:  | 0.177:  | 0.121:  | 0.090:  | 0.075:  | 0.061:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.022:  | 0.026:  | 0.016:  | 0.014:  | 0.011:  | 0.007:  | 0.032:  | 0.152:  | 0.056:  | 0.026:  | 0.019:  | 0.018:  | 0.019:  | 0.024:  | 0.020:  | 0.017:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| х=   | -1200:  | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| Qc : | 0.065:  | 0.056:  | 0.048:  | 0.043:  | 0.038:  | 0.035:  | 0.032:  | 0.029:  | 0.027:  | 0.025:  | 0.023:  | 0.022:  | 0.021:  | 0.020:  | 0.019:  | 0.018:  |
| Фоп: | 281 :   | 280 :   | 279 :   | 279 :   | 278 :   | 277 :   | 277 :   | 276 :   | 276 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 274 :   | 274 :   | 274 :   |
| Uоп: | 1.49 :  | 1.76 :  | 2.04 :  | 2.31 :  | 2.58 :  | 2.86 :  | 3.13 :  | 3.42 :  | 3.72 :  | 3.96 :  | 4.23 :  | 4.49 :  | 4.80 :  | 5.06 :  | 5.38 :  | 5.67 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.051:  | 0.044:  | 0.038:  | 0.033:  | 0.030:  | 0.027:  | 0.024:  | 0.023:  | 0.021:  | 0.019:  | 0.018:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.013:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.014:  | 0.012:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| х=   | 2000:   | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc : | 0.018:  | 0.017:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп: | 273 :   | 273 :   | 272 :   | 272 :   | 271 :   | 271 :   | 270 :   | 270 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   |
| Uоп: | 5.89 :  | 6.15 :  | 6.54 :  | 6.69 :  | 7.05 :  | 7.33 :  | 7.62 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 8.73 :  | 9.00 :  | 9.28 :  | 9.57 :  | 9.85 :  | 10.21 : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.013:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| х=   | 5200:   | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc : | 0.014:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Фоп: | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   | 269 :   |
| Uоп: | 10.49 : | 10.78 : | 11.12 : | 11.30 : | 11.53 : | 11.83 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |



|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| х=   | -7600:  | -7400:  | -7200:  | -7000:  | -6800:  | -6600:  | -6400:  | -6200:  | -6000:  | -5800:  | -5600:  | -5400:  | -5200:  | -5000:  | -4800:  | -4600:  |
| Qc : | 0.019:  | 0.020:  | 0.021:  | 0.022:  | 0.024:  | 0.025:  | 0.027:  | 0.030:  | 0.032:  | 0.035:  | 0.039:  | 0.044:  | 0.049:  | 0.057:  | 0.067:  | 0.079:  |
| Фоп: | 83 :    | 83 :    | 83 :    | 82 :    | 82 :    | 81 :    | 81 :    | 80 :    | 79 :    | 78 :    | 78 :    | 76 :    | 75 :    | 74 :    | 72 :    | 70 :    |
| Uоп: | 5.32 :  | 5.00 :  | 4.70 :  | 4.45 :  | 4.17 :  | 3.88 :  | 3.60 :  | 3.36 :  | 3.08 :  | 2.81 :  | 2.53 :  | 2.26 :  | 2.02 :  | 1.73 :  | 1.46 :  | 1.21 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.014:  | 0.015:  | 0.016:  | 0.017:  | 0.018:  | 0.020:  | 0.021:  | 0.023:  | 0.025:  | 0.027:  | 0.030:  | 0.034:  | 0.038:  | 0.045:  | 0.052:  | 0.062:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.015:  | 0.017:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| х=   | -4400:  | -4200:  | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000:  | -1800:  | -1600:  | -1400:  |
| Qc : | 0.095:  | 0.114:  | 0.141:  | 0.188:  | 0.249:  | 0.352:  | 0.470:  | 0.533:  | 0.455:  | 0.331:  | 0.233:  | 0.169:  | 0.127:  | 0.107:  | 0.089:  | 0.074:  |
| Фоп: | 68 :    | 64 :    | 127 :   | 134 :   | 46 :    | 34 :    | 17 :    | 356 :   | 337 :   | 321 :   | 311 :   | 303 :   | 298 :   | 294 :   | 291 :   | 289 :   |
| Uоп: | 0.95 :  | 0.76 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 0.70 :  | 0.81 :  | 1.04 :  | 1.29 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.075:  | 0.090:  | 0.141:  | 0.188:  | 0.228:  | 0.324:  | 0.416:  | 0.447:  | 0.384:  | 0.291:  | 0.202:  | 0.147:  | 0.100:  | 0.085:  | 0.071:  | 0.058:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.020:  | 0.025:  | :       | :       | 0.022:  | 0.029:  | 0.055:  | 0.087:  | 0.071:  | 0.039:  | 0.031:  | 0.022:  | 0.027:  | 0.022:  | 0.018:  | 0.015:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| х=   | -1200:  | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| Qc : | 0.062:  | 0.054:  | 0.047:  | 0.042:  | 0.037:  | 0.034:  | 0.031:  | 0.029:  | 0.027:  | 0.025:  | 0.023:  | 0.022:  | 0.021:  | 0.020:  | 0.019:  | 0.018:  |
| Фоп: | 287 :   | 285 :   | 284 :   | 283 :   | 282 :   | 281 :   | 280 :   | 280 :   | 279 :   | 279 :   | 278 :   | 278 :   | 277 :   | 277 :   | 276 :   | 276 :   |
| Uоп: | 1.56 :  | 1.83 :  | 2.10 :  | 2.36 :  | 2.63 :  | 2.89 :  | 3.16 :  | 3.45 :  | 3.75 :  | 4.01 :  | 4.27 :  | 4.55 :  | 4.84 :  | 5.16 :  | 5.38 :  | 5.67 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.049:  | 0.042:  | 0.037:  | 0.033:  | 0.029:  | 0.027:  | 0.024:  | 0.022:  | 0.021:  | 0.019:  | 0.018:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.013:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.013:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6003 :  | 6003 :  |
| х=   | 2000:   | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc : | 0.017:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп: | 275 :   | 275 :   | 274 :   | 274 :   | 273 :   | 273 :   | 272 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   |
| Uоп: | 5.89 :  | 6.25 :  | 6.47 :  | 6.87 :  | 7.05 :  | 7.33 :  | 7.62 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 8.73 :  | 9.00 :  | 9.28 :  | 9.57 :  | 9.85 :  | 10.21 : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.013:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| х=   | 5200:   | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc : | 0.014:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Фоп: | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   |
| Uоп: | 10.49 : | 10.78 : | 11.12 : | 11.30 : | 11.53 : | 11.83 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| х=   | 8400:   | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| Qc : | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  |
| Фоп: | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Фоп: 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : :
~~~~~
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
y= -2300 : Y-строка 61 Стах= 0.653 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра=171)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.21 :10.78 :10.49 :10.21 :10.03 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
Фоп: 89 : 89 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 86 : 86 : 86 : 85 : 84 : 83 : 83 : 82 :
Уоп: 9.74 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :7.44 : 7.16 : 6.98 : 6.69 : 6.41 : 6.09 : 5.83 : 5.57 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.032: 0.034: 0.038: 0.042: 0.049: 0.057: 0.067: 0.081:
Фоп: 81 : 80 : 80 : 79 : 79 : 78 : 77 : 77 : 76 : 74 : 73 : 102 : 103 : 104 : 105 : 107 :
Уоп: 5.32 : 5.00 : 4.76 : 4.49 : 4.19 : 3.96 : 3.66 : 3.40 : 3.13 : 2.86 : 2.62 : 2.12 : 1.84 : 1.58 : 1.31 : 1.05 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.042: 0.048: 0.056: 0.066: 0.080:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| х=   | -4400:  | -4200:  | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000:  | -1800:  | -1600:  | -1400:  |
| Qc : | 0.099:  | 0.125:  | 0.171:  | 0.245:  | 0.363:  | 0.521:  | 0.653:  | 0.620:  | 0.473:  | 0.327:  | 0.222:  | 0.157:  | 0.116:  | 0.097:  | 0.082:  | 0.069:  |
| Фоп: | 110 :   | 113 :   | 117 :   | 124 :   | 134 :   | 149 :   | 171 :   | 196 :   | 216 :   | 229 :   | 238 :   | 244 :   | 248 :   | 302 :   | 298 :   | 295 :   |
| Уоп: | 0.79 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 0.91 :  | 1.15 :  | 1.39 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.097:  | 0.125:  | 0.171:  | 0.245:  | 0.363:  | 0.518:  | 0.645:  | 0.620:  | 0.473:  | 0.327:  | 0.222:  | 0.157:  | 0.116:  | 0.077:  | 0.065:  | 0.055:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.002:  | :       | :       | :       | :       | 0.003:  | 0.008:  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.020:  | 0.017:  | 0.014:  |
| Ки : | 6004 :  | :       | :       | :       | :       | 6004 :  | 6004 :  | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| х=   | -1200:  | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| Qc : | 0.059:  | 0.051:  | 0.045:  | 0.040:  | 0.037:  | 0.033:  | 0.031:  | 0.028:  | 0.026:  | 0.024:  | 0.023:  | 0.022:  | 0.020:  | 0.019:  | 0.019:  | 0.018:  |
| Фоп: | 293 :   | 291 :   | 289 :   | 287 :   | 286 :   | 285 :   | 284 :   | 283 :   | 282 :   | 281 :   | 280 :   | 280 :   | 279 :   | 279 :   | 278 :   | 278 :   |
| Уоп: | 1.65 :  | 1.91 :  | 2.16 :  | 2.42 :  | 2.69 :  | 2.96 :  | 3.22 :  | 3.52 :  | 3.75 :  | 4.06 :  | 4.36 :  | 4.59 :  | 4.90 :  | 5.18 :  | 5.43 :  | 5.73 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.046:  | 0.040:  | 0.036:  | 0.032:  | 0.029:  | 0.026:  | 0.024:  | 0.022:  | 0.020:  | 0.019:  | 0.018:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.013:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.013:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| х=   | 2000:   | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc : | 0.017:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп: | 278 :   | 277 :   | 276 :   | 276 :   | 275 :   | 274 :   | 274 :   | 273 :   | 273 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 271 :   |
| Уоп: | 5.99 :  | 6.25 :  | 6.51 :  | 6.80 :  | 7.05 :  | 7.33 :  | 7.62 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 8.73 :  | 9.00 :  | 9.28 :  | 9.57 :  | 9.85 :  | 10.21 : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.013:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| х=   | 5200:   | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc : | 0.014:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Фоп: | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   |
| Уоп: | 10.78 : | 10.78 : | 11.12 : | 11.30 : | 11.53 : | 11.71 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| х=   | 8400:   | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| Qc : | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  |
| Фоп: | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   |
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| х=   | 11600:  | 11800:  | 12000:  | 12200:  | 12400:  | 12600:  | 12800:  | 13000:  | 13200:  | 13400:  | 13600:  | 13800:  | 14000:  | 14200:  | 14400:  | 14600:  |
| Qc : | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  |
| Фоп: | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   | 270 :   |
| Уоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       | :       |

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

у= -2500 : У-строка 62 Стах= 1.322 долей ПДК (х= -3200.0; напр.ветра=164)

```

x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.22 :10.78 :10.49 :10.21 :10.03 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

```

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 85 : 84 : 83 : 82 : 81 : 81 : 80 : 79 :
Уоп:12.00 : 9.39 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.54 : 7.25 : 6.98 : 6.69 : 6.41 : 6.15 : 5.89 : 5.67 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~

```

```

x= -7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:

Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.025: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.043: 0.050: 0.058: 0.070: 0.085:
Фоп: 79 : 78 : 77 : 76 : 76 : 75 : 74 : 73 : 95 : 95 : 96 : 96 : 97 : 98 : 99 : 100 :
Уоп: 5.32 : 5.06 : 4.84 : 4.54 : 4.27 : 4.03 : 3.73 : 3.47 : 2.90 : 2.62 : 2.35 : 2.07 : 1.80 : 1.52 : 1.26 : 0.99 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.031: 0.034: 0.038: 0.043: 0.049: 0.058: 0.069: 0.084:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: : : : : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : :
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

```

x= -4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:
-----
Qc : 0.103: 0.138: 0.199: 0.308: 0.506: 0.869: 1.322: 1.205: 0.750: 0.439: 0.267: 0.179: 0.126: 0.098: 0.080: 0.066:
Фоп: 102 : 103 : 106 : 111 : 118 : 133 : 164 : 207 : 232 : 244 : 251 : 255 : 257 : 259 : 260 : 262 :
Уоп: 0.72 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.52 :11.41 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.79 : 1.06 : 1.33 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.102: 0.138: 0.199: 0.308: 0.506: 0.869: 1.309: 1.205: 0.750: 0.439: 0.267: 0.179: 0.126: 0.097: 0.080: 0.066:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~

```

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x=   | -1200:  | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| Qc : | 0.055:  | 0.049:  | 0.043:  | 0.039:  | 0.035:  | 0.032:  | 0.030:  | 0.028:  | 0.026:  | 0.024:  | 0.023:  | 0.021:  | 0.020:  | 0.019:  | 0.018:  | 0.018:  |
| Фоп: | 298 :   | 295 :   | 293 :   | 292 :   | 290 :   | 288 :   | 287 :   | 286 :   | 286 :   | 285 :   | 284 :   | 283 :   | 283 :   | 282 :   | 281 :   | 281 :   |
| Uоп: | 1.76 :  | 2.02 :  | 2.27 :  | 2.52 :  | 2.78 :  | 3.05 :  | 3.30 :  | 3.56 :  | 3.87 :  | 4.13 :  | 4.43 :  | 4.65 :  | 4.96 :  | 5.22 :  | 5.48 :  | 5.73 :  |
| Вн : | 0.044:  | 0.038:  | 0.034:  | 0.030:  | 0.028:  | 0.025:  | 0.023:  | 0.022:  | 0.020:  | 0.019:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.013:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн : | 0.012:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Вн : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.000:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| x=   | 2000:   | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc : | 0.017:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп: | 280 :   | 279 :   | 278 :   | 278 :   | 277 :   | 276 :   | 275 :   | 275 :   | 274 :   | 274 :   | 274 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   |
| Uоп: | 6.05 :  | 6.31 :  | 6.56 :  | 6.80 :  | 7.05 :  | 7.33 :  | 7.62 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 8.73 :  | 9.00 :  | 9.28 :  | 9.57 :  | 9.85 :  |
| Вн : | 0.013:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн : | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн : | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| x=   | 5200:   | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc : | 0.014:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Фоп: | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   |
| Uоп: | 10.32 : | 10.60 : | 11.13 : | 11.30 : | 11.53 : | 11.71 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| x=   | 8400:   | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| Qc : | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  |
| Фоп: | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн : | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн : | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| x=   | 11600:  | 11800:  | 12000:  | 12200:  | 12400:  | 12600:  | 12800:  | 13000:  | 13200:  | 13400:  | 13600:  | 13800:  | 14000:  | 14200:  | 14400:  | 14600:  |
| Qc : | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Фоп: | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Вн : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Вн : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Вн : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       | :       |
| x=   | 14800:  | 15000:  | 15200:  | 15400:  | 15600:  | 15800:  | 16000:  | 16200:  | 16400:  | 16600:  | 16800:  | 17000:  | 17200:  |         |         |         |
| Qc : | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |         |         |         |
| Фоп: | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   | 271 :   |         |         |         |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |         |         |         |
| Вн : | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |         |         |         |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |         |         |         |
| Вн : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |         |         |         |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |         |         |         |
| Вн : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |         |         |         |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |         |         |         |



y= -2700 : Y-строка 63 Стах= 5.409 долей ПДК (х= -3200.0; напр.ветра=126)

```

х=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

х=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.27 :10.78 :10.49 :10.21 :10.03 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

х=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:

Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 86 : 86 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 83 : 82 : 81 : 80 : 79 : 78 : 77 :
Уоп:12.00 : 9.39 : 9.29 : 8.93 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.54 : 7.26 : 6.98 : 6.80 : 6.50 : 6.25 : 5.99 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

```

```

х=-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:

Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.026: 0.029: 0.031: 0.035: 0.039: 0.044: 0.050: 0.059: 0.071: 0.087:
Фоп: 76 : 75 : 75 : 74 : 73 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 91 : 92 : 91 : 91 : 91 : 92 :
Уоп: 5.39 : 5.14 : 4.85 : 4.59 : 4.37 : 3.73 : 3.42 : 3.15 : 2.87 : 2.62 : 2.33 : 2.06 : 1.78 : 1.51 : 1.23 : 0.96 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.043: 0.050: 0.058: 0.070: 0.086:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: : : : : : : : : : : : : 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : : : : : : 6004 :
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : : : : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

х=-4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:

Qc : 0.106: 0.145: 0.213: 0.344: 0.610: 1.234: 5.409: 2.838: 1.006: 0.516: 0.301: 0.191: 0.132: 0.100: 0.081: 0.067:
Фоп: 92 : 93 : 93 : 95 : 96 : 101 : 126 : 247 : 261 : 264 : 266 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.16 : 1.14 : 3.83 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.76 : 1.03 : 1.31 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.106: 0.145: 0.213: 0.344: 0.610: 1.234: 5.409: 2.838: 1.006: 0.516: 0.301: 0.191: 0.132: 0.099: 0.081: 0.067:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

х=-1200:-1000:-800:-600:-400:-200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.056: 0.048: 0.042: 0.037: 0.034: 0.031: 0.029: 0.027: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.018:
Фоп: 268 : 268 : 269 : 296 : 294 : 292 : 291 : 290 : 289 : 288 : 287 : 286 : 285 : 284 : 284 : 283 :
Уоп: 1.58 : 1.86 : 2.14 : 2.64 : 2.89 : 3.13 : 3.43 : 3.67 : 3.97 : 4.23 : 4.49 : 4.91 : 5.06 : 5.32 : 5.57 : 5.81 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.056: 0.048: 0.042: 0.029: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 :

```

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| х=   | 2000:   | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| Qc : | 0.017:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп: | 282 :   | 281 :   | 280 :   | 280 :   | 279 :   | 278 :   | 277 :   | 276 :   | 276 :   | 276 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 275 :   | 274 :   | 274 :   |
| Uоп: | 6.41 :  | 6.35 :  | 6.58 :  | 6.87 :  | 7.16 :  | 7.44 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 8.73 :  | 9.00 :  | 9.28 :  | 9.57 :  | 9.85 :  | 10.32 : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| х=   | 5200:   | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| Qc : | 0.014:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Фоп: | 274 :   | 274 :   | 274 :   | 274 :   | 274 :   | 274 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   |
| Uоп: | 10.50 : | 10.78 : | 11.16 : | 11.24 : | 11.53 : | 11.83 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| х=   | 8400:   | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| Qc : | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  |
| Фоп: | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 273 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| х=   | 11600:  | 11800:  | 12000:  | 12200:  | 12400:  | 12600:  | 12800:  | 13000:  | 13200:  | 13400:  | 13600:  | 13800:  | 14000:  | 14200:  | 14400:  | 14600:  |
| Qc : | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Фоп: | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | 0.000:  | :       | :       | :       |
| Ки : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | :       | :       |
| х=   | 14800:  | 15000:  | 15200:  | 15400:  | 15600:  | 15800:  | 16000:  | 16200:  | 16400:  | 16600:  | 16800:  | 17000:  | 17200:  |         |         |         |
| Qc : | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |         |         |         |
| Фоп: | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 272 :   | 271 :   |         |         |         |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |         |         |         |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |         |         |         |
| Ки : | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |         |         |         |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |         |         |         |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |         |         |         |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |         |         |         |
| Ви : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |         |         |         |
| Ки : | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |         |         |         |

у= -2900 : Y-строка 64 Стах= 2.285 долей ПДК (х= -3200.0; напр.ветра= 26)

|            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| х=-17200 : | -17000: | -16800: | -16600: | -16400: | -16200: | -16000: | -15800: | -15600: | -15400: | -15200: | -15000: | -14800: | -14600: | -14400: | -14200: |
| Qc :       | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Фоп:       | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 87 :    | 86 :    | 86 :    | 86 :    | 86 :    | 86 :    |
| Uоп:       | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       |
| Ки :       | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки :       | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви :       | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки :       | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви :       | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки :       | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

```

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.41 :11.30 :11.04 :10.60 :10.32 :10.03 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 81 : 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 75 :
Уоп:12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.33 : 7.05 : 6.80 : 6.55 : 6.25 : 5.99 : 5.73 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.029: 0.031: 0.035: 0.039: 0.044: 0.050: 0.059: 0.071: 0.086:
Фоп: 74 : 73 : 72 : 88 : 87 : 87 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 86 : 86 : 85 : 85 : 84 :
Уоп: 5.53 : 5.22 : 4.96 : 4.29 : 3.97 : 3.71 : 3.42 : 3.17 : 2.90 : 2.61 : 2.33 : 2.07 : 1.79 : 1.51 : 1.23 : 0.97 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.014: 0.015: 0.015: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.043: 0.050: 0.058: 0.070: 0.085:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: : 0.001: 0.000: : : : : : : : : : : 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : : 6002 : 6002 : : : : : : : : : : : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : 6003 : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.105: 0.143: 0.209: 0.333: 0.575: 1.092: 2.285: 1.859: 0.912: 0.489: 0.291: 0.187: 0.130: 0.099: 0.081: 0.066:
Фоп: 83 : 82 : 80 : 78 : 73 : 62 : 26 : 319 : 294 : 286 : 281 : 279 : 277 : 277 : 276 : 275 :
Уоп: 0.70 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 5.27 : 6.90 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.77 : 1.04 : 1.31 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.104: 0.143: 0.209: 0.333: 0.575: 1.092: 2.285: 1.859: 0.912: 0.489: 0.291: 0.187: 0.130: 0.099: 0.081: 0.066:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6002 : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6004 : : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.056: 0.048: 0.042: 0.037: 0.033: 0.030: 0.028: 0.026: 0.025: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.018:
Фоп: 275 : 274 : 274 : 273 : 273 : 295 : 294 : 293 : 291 : 290 : 289 : 288 : 288 : 287 : 286 : 285 :
Уоп: 1.58 : 1.86 : 2.14 : 2.41 : 2.70 : 3.26 : 3.56 : 3.79 : 4.05 : 4.39 : 4.56 : 4.81 : 5.16 : 5.37 : 5.57 : 5.89 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.056: 0.048: 0.042: 0.037: 0.033: 0.024: 0.022: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 :

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 284 : 283 : 282 : 281 : 280 : 280 : 279 : 278 : 277 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Уоп: 6.15 : 6.41 : 6.69 : 6.98 : 7.23 : 7.51 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.82 : 9.11 : 9.39 : 9.57 : 9.85 :10.21 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

1272

1273

```

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Фоп: 275 : 275 : 275 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 274 : 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :

y= -3300 : Y-строка 66 Стах= 0.548 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 7)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 84 : 84 : 84 : 84 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.53 :11.41 :11.13 :10.78 :10.49 :10.21 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 81 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 78 : 76 : 75 : 74 : 73 : 72 : 71 :
Уоп: 9.85 : 9.57 : 9.28 : 9.11 : 8.82 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.71 : 7.44 : 7.27 : 6.98 : 6.69 : 6.47 : 6.15 : 5.89 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 :

```

```

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.042: 0.048: 0.056: 0.067: 0.080:
Фоп: 70 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 80 : 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 75 : 73 : 71 : 68 :
Уоп: 5.67 : 4.87 : 4.59 : 4.30 : 4.02 : 3.76 : 3.50 : 3.23 : 2.95 : 2.68 : 2.42 : 2.14 : 1.88 : 1.61 : 1.35 : 1.09 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.013: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.025: 0.027: 0.030: 0.033: 0.037: 0.041: 0.047: 0.055: 0.065: 0.077:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:
Ки : 6001 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6003 : : : : : : : : : : : : : : : :

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.099: 0.118: 0.157: 0.217: 0.306: 0.410: 0.548: 0.479: 0.380: 0.280: 0.199: 0.144: 0.110: 0.091: 0.075: 0.063:
Фоп: 65 : 60 : 58 : 51 : 41 : 26 : 7 : 347 : 329 : 316 : 307 : 301 : 298 : 293 : 290 : 288 :
Уоп: 0.84 : 0.63 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 0.66 : 0.91 : 1.16 : 1.42 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.093: 0.109: 0.157: 0.217: 0.306: 0.407: 0.482: 0.470: 0.380: 0.280: 0.199: 0.144: 0.105: 0.089: 0.074: 0.062:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.008: : : : : 0.002: 0.053: 0.006: : : : : 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : : : : : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: : : : : : 0.013: 0.002: : : : : 0.001: : : : :
Ки : 6001 : 6001 : : : : : : 6001 : 6001 : : : : : 6001 : : : :

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.053: 0.046: 0.041: 0.036: 0.033: 0.030: 0.027: 0.025: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017:
Фоп: 286 : 285 : 283 : 282 : 282 : 281 : 280 : 280 : 280 : 279 : 296 : 294 : 293 : 292 : 291 : 289 :
Уоп: 1.68 : 1.95 : 2.21 : 2.48 : 2.76 : 3.01 : 3.31 : 3.56 : 3.84 : 4.58 : 4.71 : 5.06 : 5.32 : 5.57 : 5.85 : 6.09 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.053: 0.046: 0.040: 0.036: 0.032: 0.029: 0.027: 0.025: 0.023: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : 0.000: : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : : : : : : : : 6002 : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 288 : 287 : 286 : 285 : 284 : 283 : 282 : 281 : 281 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 : 279 : 278 :
Уоп: 6.35 : 6.56 : 6.87 : 7.16 : 7.33 : 7.62 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 9.00 : 9.29 : 9.57 : 12.00 : 10.03 : 10.32 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Фоп: 278 : 278 : 278 : 278 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Уоп: 10.60 : 10.78 : 11.30 : 11.53 : 11.71 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Фоп: 276 : 276 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 274 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 274 : 274 : 274 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

y= -3500 : Y-строка 67 Стах= 0.343 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 5)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 85 : 85 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :11.53 :11.41 :11.18 :10.78 :10.49 :10.21 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017:
Фоп: 80 : 80 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 78 : 77 : 76 : 75 : 74 : 73 : 71 : 70 : 69 :
Уоп:10.03 :12.00 :9.39 :9.11 :8.82 :12.00 :12.00 :12.00 :7.79 :7.54 :7.26 :7.05 :6.80 :6.56 :6.31 :6.05 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012:
Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 :

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.037: 0.041: 0.047: 0.054: 0.063: 0.076:
Фоп: 80 : 79 : 79 : 79 : 78 : 77 : 77 : 76 : 75 : 74 : 73 : 71 : 69 : 67 : 65 : 62 :
Уоп:5.16 :4.88 :4.65 :4.35 :4.08 :3.83 :3.56 :3.25 :3.01 :2.75 :2.47 :2.22 :1.96 :1.70 :1.45 :1.20 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.017: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.032: 0.036: 0.040: 0.045: 0.052: 0.061: 0.072:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : 6001 :

```



1277

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
~~~~~
y= -3700 : Y-строка 68 Стах= 0.560 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=312)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 84 : 84 : 84 : 84 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 79 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :11.65 :11.30 :11.23 :10.78 :10.49 :10.32 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
Фоп: 79 : 78 : 78 : 78 : 77 : 77 : 76 : 76 : 76 : 75 : 74 : 73 : 71 : 70 : 69 : 77 :
Уоп:10.03 :12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.62 : 7.44 : 7.16 : 6.87 : 6.69 : 6.41 : 5.93 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.010: 0.010: 0.011: 0.015:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : :
~~~~~
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.030: 0.033: 0.036: 0.040: 0.045: 0.052: 0.060: 0.070:
Фоп: 77 : 77 : 76 : 75 : 75 : 74 : 73 : 72 : 71 : 70 : 68 : 66 : 64 : 62 : 59 : 55 :
Уоп: 5.26 : 4.96 : 4.70 : 4.40 : 4.19 : 3.87 : 3.63 : 3.36 : 3.12 : 2.84 : 2.58 : 2.31 : 2.06 : 1.81 : 1.56 : 1.33 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.016: 0.018: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.043: 0.049: 0.056: 0.064:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : 0.001: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : 6001 : 6001 :
~~~~~
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.084: 0.101: 0.119: 0.136: 0.155: 0.199: 0.233: 0.313: 0.560: 0.145: 0.127: 0.111: 0.093: 0.077: 0.065: 0.056:
Фоп: 51 : 46 : 40 : 33 : 26 : 15 : 4 : 63 : 312 : 334 : 325 : 319 : 313 : 307 : 303 : 300 :
Уоп: 1.11 : 0.90 : 0.70 : 0.72 :12.00 :12.00 :12.00 : 4.16 : 1.11 : 0.70 : 0.67 : 0.75 : 0.95 : 1.17 : 1.40 : 1.64 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.075: 0.088: 0.102: 0.114: 0.149: 0.168: 0.183: 0.313: 0.555: 0.122: 0.111: 0.097: 0.084: 0.073: 0.062: 0.054:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6004 : 6004 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.007: 0.011: 0.014: 0.017: 0.006: 0.026: 0.039: : 0.005: 0.018: 0.013: 0.011: 0.007: 0.004: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.001: 0.006: 0.011: : 0.005: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : :

```

```

-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.049: 0.043: 0.038: 0.034: 0.031: 0.029: 0.027: 0.025: 0.023: 0.022: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.017:
Фоп: 297 : 294 : 292 : 291 : 289 : 288 : 287 : 286 : 285 : 285 : 284 : 298 : 296 : 295 : 294 : 293 :
Уоп: 1.88 : 2.13 : 2.38 : 2.64 : 2.90 : 3.16 : 3.42 : 3.69 : 3.97 : 4.23 : 4.49 : 5.32 : 5.58 : 5.83 : 6.05 : 6.31 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.047: 0.042: 0.037: 0.034: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.021: 0.019: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 292 : 290 : 289 : 288 : 287 : 285 : 285 : 284 : 284 : 283 : 283 : 282 : 282 : 282 : 281 : 281 :
Уоп: 6.57 : 6.80 : 7.05 : 7.26 : 7.54 : 7.77 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 8.82 : 9.11 : 9.39 : 9.57 : 9.85 : 10.32 : 10.32 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002:
Ки : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Фоп: 281 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 :
Уоп: 10.78 : 11.08 : 11.41 : 11.53 : 11.71 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп: 278 : 278 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :

```

y= -3900 : Y-строка 69 Смах= 0.274 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=345)

x= -17200 : -17000 : -16800 : -16600 : -16400 : -16200 : -16000 : -15800 : -15600 : -15400 : -15200 : -15000 : -14800 : -14600 : -14400 : -14200 :  
Qc : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.009 : 0.009 :  
Фоп: 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 :  
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 :  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 :  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -14000 : -13800 : -13600 : -13400 : -13200 : -13000 : -12800 : -12600 : -12400 : -12200 : -12000 : -11800 : -11600 : -11400 : -11200 : -11000 :  
Qc : 0.009 : 0.010 : 0.010 : 0.011 : 0.011 : 0.011 : 0.012 : 0.012 : 0.013 : 0.013 : 0.013 : 0.013 : 0.013 : 0.014 : 0.014 : 0.014 :  
Фоп: 81 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 78 : 78 :  
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 11.65 : 11.41 : 11.30 : 11.07 : 10.60 : 10.32 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.007 : 0.007 : 0.007 :  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.005 :  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 :  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -10800 : -10600 : -10400 : -10200 : -10000 : -9800 : -9600 : -9400 : -9200 : -9000 : -8800 : -8600 : -8400 : -8200 : -8000 : -7800 :  
Qc : 0.014 : 0.014 : 0.015 : 0.015 : 0.015 : 0.015 : 0.015 : 0.016 : 0.016 : 0.016 : 0.016 : 0.016 : 0.017 : 0.017 : 0.017 : 0.018 :  
Фоп: 77 : 77 : 77 : 76 : 76 : 75 : 75 : 74 : 74 : 73 : 73 : 72 : 71 : 69 : 74 : 74 :  
Уоп: 10.03 : 12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 7.73 : 7.44 : 7.27 : 6.98 : 6.76 : 6.35 : 6.10 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.008 : 0.007 : 0.008 : 0.007 : 0.008 : 0.009 : 0.013 : 0.014 :  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.007 : 0.006 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.005 : 0.003 : 0.003 :  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : :  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : :

x= -7600 : -7400 : -7200 : -7000 : -6800 : -6600 : -6400 : -6200 : -6000 : -5800 : -5600 : -5400 : -5200 : -5000 : -4800 : -4600 :  
Qc : 0.018 : 0.019 : 0.020 : 0.021 : 0.022 : 0.023 : 0.023 : 0.027 : 0.029 : 0.032 : 0.035 : 0.039 : 0.043 : 0.049 : 0.056 : 0.065 :  
Фоп: 74 : 74 : 73 : 73 : 72 : 71 : 70 : 69 : 67 : 66 : 64 : 62 : 59 : 57 : 54 : 50 :  
Уоп: 5.84 : 5.00 : 4.74 : 4.49 : 4.23 : 3.96 : 3.69 : 3.42 : 3.18 : 2.92 : 2.67 : 2.42 : 2.18 : 1.95 : 1.71 : 1.49 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.016 : 0.017 : 0.018 : 0.019 : 0.021 : 0.022 : 0.024 : 0.025 : 0.027 : 0.030 : 0.033 : 0.036 : 0.040 : 0.045 : 0.051 : 0.058 :  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.006 :  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -4400 : -4200 : -4000 : -3800 : -3600 : -3400 : -3200 : -3000 : -2800 : -2600 : -2400 : -2200 : -2000 : -1800 : -1600 : -1400 :  
Qc : 0.077 : 0.090 : 0.105 : 0.119 : 0.131 : 0.156 : 0.172 : 0.159 : 0.274 : 0.146 : 0.115 : 0.098 : 0.083 : 0.070 : 0.060 : 0.052 :  
Фоп: 45 : 40 : 35 : 28 : 21 : 12 : 4 : 355 : 345 : 333 : 329 : 323 : 318 : 313 : 308 : 305 :  
Уоп: 1.28 : 1.09 : 0.91 : 0.76 : 0.77 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 0.67 : 0.80 : 0.96 : 1.13 : 1.34 : 1.56 : 1.78 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.066 : 0.076 : 0.088 : 0.098 : 0.107 : 0.119 : 0.128 : 0.124 : 0.144 : 0.104 : 0.096 : 0.085 : 0.073 : 0.064 : 0.056 : 0.049 :  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6004 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.009 : 0.012 : 0.014 : 0.017 : 0.020 : 0.030 : 0.035 : 0.027 : 0.118 : 0.026 : 0.013 : 0.010 : 0.007 : 0.005 : 0.003 : 0.002 :  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6004 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.005 : 0.007 : 0.010 : 0.008 : 0.009 : 0.013 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : :  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6002 : 6002 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : :

x= -1200 : -1000 : -800 : -600 : -400 : -200 : 0 : 200 : 400 : 600 : 800 : 1000 : 1200 : 1400 : 1600 : 1800 :  
Qc : 0.046 : 0.041 : 0.037 : 0.033 : 0.030 : 0.028 : 0.026 : 0.024 : 0.023 : 0.021 : 0.020 : 0.019 : 0.018 : 0.018 : 0.017 : 0.017 :  
Фоп: 302 : 299 : 297 : 295 : 293 : 292 : 291 : 289 : 288 : 288 : 287 : 286 : 298 : 297 : 296 : 294 :  
Уоп: 2.01 : 2.26 : 2.49 : 2.76 : 3.01 : 3.28 : 3.52 : 3.76 : 4.02 : 4.28 : 4.55 : 4.84 : 5.67 : 5.89 : 6.21 : 6.41 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.044 : 0.039 : 0.035 : 0.032 : 0.029 : 0.027 : 0.025 : 0.023 : 0.022 : 0.020 : 0.019 : 0.018 : 0.013 : 0.013 : 0.012 : 0.011 :  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 :  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

```

-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 293 : 292 : 291 : 289 : 288 : 287 : 286 : 286 : 285 : 285 : 284 : 284 : 283 : 283 : 283 : 282 :
Уоп: 6.69 : 6.87 : 7.16 : 7.44 : 7.62 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 9.11 : 9.11 : 9.39 : 12.00 : 10.03 : 10.21 : 10.49 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----

```

```

-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 282 : 282 : 281 : 281 : 281 : 281 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 :
Уоп: 10.78 : 11.16 : 11.30 : 11.53 : 11.83 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----

```

```

-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп: 279 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 277 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : :
-----

```

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 276 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 : 275 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :
-----

```

```

u= -4100 : Y-строка 70 Стах= 0.173 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=350)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Фоп: 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 81 : 80 : 80 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

```

```

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 78 : 77 : 77 : 77 : 77 : 76 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.76 :11.53 :11.30 :11.13 :10.78 :10.49 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 76 : 75 : 75 : 75 : 74 : 74 : 73 : 73 : 72 : 72 : 71 : 71 : 70 : 71 : 71 : 72 :
Уоп:10.21 :12.00 : 9.74 : 9.39 : 9.11 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.79 : 7.62 : 7.33 : 7.05 : 6.80 : 6.53 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.011: 0.012: 0.014:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.018: 0.019: 0.019: 0.021: 0.022: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.034: 0.037: 0.042: 0.047: 0.053: 0.061:
Фоп: 71 : 71 : 71 : 70 : 69 : 68 : 66 : 65 : 64 : 62 : 60 : 57 : 55 : 52 : 49 : 45 :
Уоп:12.00 :12.00 : 4.88 : 4.55 : 4.31 : 4.06 : 3.81 : 3.52 : 3.29 : 3.03 : 2.79 : 2.56 : 2.33 : 2.10 : 1.88 : 1.67 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.037: 0.041: 0.046: 0.051:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6001 : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.070: 0.080: 0.092: 0.103: 0.113: 0.127: 0.135: 0.138: 0.173: 0.133: 0.105: 0.087: 0.075: 0.064: 0.056: 0.049:
Фоп: 41 : 36 : 31 : 25 : 18 : 10 : 3 : 358 : 350 : 338 : 332 : 327 : 322 : 317 : 313 : 309 :
Уоп: 1.47 : 1.30 : 1.14 : 1.00 : 0.90 :12.00 :12.00 : 0.79 :12.00 : 0.92 : 1.03 : 1.17 : 1.34 : 1.53 : 1.73 : 1.94 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.058: 0.066: 0.074: 0.083: 0.090: 0.090: 0.096: 0.095: 0.075: 0.088: 0.081: 0.072: 0.064: 0.057: 0.051: 0.046:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.009: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.029: 0.031: 0.020: 0.070: 0.027: 0.012: 0.010: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.009: 0.019: 0.022: 0.014: 0.009: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.044: 0.039: 0.035: 0.032: 0.030: 0.027: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
Фоп: 306 : 303 : 301 : 299 : 297 : 295 : 294 : 293 : 291 : 290 : 289 : 288 : 285 : 284 : 284 : 284 :
Уоп: 2.15 : 2.39 : 2.62 : 2.88 : 3.11 : 3.37 : 3.63 : 3.86 : 4.10 : 4.38 : 4.65 : 4.90 : 5.19 : 6.09 : 6.31 : 6.77 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.041: 0.037: 0.034: 0.031: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.013: 0.012: 0.011:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 295 : 293 : 292 : 290 : 289 : 288 : 288 : 287 : 287 : 286 : 286 : 285 : 285 : 284 : 284 : 284 :
Уоп: 6.80 : 7.01 : 7.27 : 7.51 : 7.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.00 : 9.28 : 9.57 :12.00 :10.03 :10.32 :10.60 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

1283

```

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
Фоп: 75 : 74 : 74 : 73 : 73 : 72 : 72 : 71 : 71 : 70 : 69 : 69 : 68 : 68 : 68 : 69 :
Уоп:10.21 :10.03 :12.00 : 9.57 : 9.28 : 9.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.98 : 7.74 : 7.44 : 7.23 : 7.01 : 6.69 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.036: 0.040: 0.045: 0.050: 0.056:
Фоп: 68 : 68 : 68 : 67 : 66 : 65 : 63 : 62 : 60 : 58 : 56 : 54 : 51 : 48 : 45 : 41 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 : 4.65 : 4.40 : 4.16 : 3.89 : 3.67 : 3.42 : 3.18 : 2.93 : 2.70 : 2.48 : 2.26 : 2.06 : 1.86 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.029: 0.032: 0.034: 0.038: 0.042: 0.046:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.000: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.064: 0.072: 0.080: 0.089: 0.096: 0.107: 0.111: 0.115: 0.128: 0.112: 0.094: 0.079: 0.068: 0.059: 0.052: 0.046:
Фоп: 37 : 32 : 27 : 22 : 16 : 9 : 3 : 358 : 351 : 342 : 335 : 330 : 326 : 321 : 317 : 313 :
Уоп: 1.68 : 1.51 : 1.37 : 1.26 : 1.16 :12.00 :12.00 : 1.06 :12.00 : 1.18 : 1.28 : 1.41 : 1.55 : 1.73 : 1.91 : 2.11 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.051: 0.056: 0.062: 0.069: 0.074: 0.073: 0.075: 0.078: 0.064: 0.073: 0.068: 0.062: 0.055: 0.051: 0.046: 0.042:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.027: 0.028: 0.018: 0.036: 0.021: 0.012: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.007: 0.008: 0.014: 0.022: 0.014: 0.011: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.042: 0.037: 0.034: 0.031: 0.029: 0.027: 0.025: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:
Фоп: 310 : 307 : 304 : 302 : 300 : 299 : 297 : 296 : 294 : 293 : 292 : 291 : 291 : 290 : 299 : 297 :
Уоп: 2.32 : 2.53 : 2.77 : 3.00 : 3.24 : 3.46 : 3.74 : 3.97 : 4.23 : 4.49 : 4.75 : 5.00 : 5.32 : 5.82 : 6.47 : 6.69 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.038: 0.035: 0.032: 0.029: 0.027: 0.025: 0.023: 0.022: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.011: 0.010:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6001 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6001 : 6004 : 6004 : : : : : : : : : : : : : : 6003 : 6001 :
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 296 : 294 : 293 : 292 : 291 : 290 : 289 : 289 : 288 : 288 : 287 : 287 : 286 : 286 : 285 : 285 :
Уоп: 6.87 : 7.16 : 7.33 : 7.62 : 7.90 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.82 : 9.11 : 9.39 : 9.71 :12.00 :10.32 :10.32 :10.78 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 285 : 284 : 284 : 284 : 283 : 283 : 283 : 282 : 282 : 282 : 282 : 281 : 281 : 281 : 281 : 281 :
Уоп:11.07 :11.29 :11.41 :11.71 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```



```

-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп: 281 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 278 : 278 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: : : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 277 : 277 : 277 : 277 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 : 276 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
-----
y= -4500 : Y-строка 72 Стах= 0.103 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=352)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Фоп: 81 : 81 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 78 : 78 : 78 : 77 : 77 : 77 : 77 : 76 : 76 : 76 : 75 : 75 : 75 : 74 : 74 : 74 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.41 :11.30 :11.17 :10.60 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
Фоп: 73 : 73 : 72 : 72 : 71 : 71 : 70 : 70 : 69 : 69 : 68 : 67 : 67 : 66 : 65 : 66 :
Уоп:10.32 :10.03 :12.00 :9.57 :9.39 :9.11 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :7.79 :7.62 :7.33 :7.05 :6.87 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.012:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001:

```

```

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.035: 0.039: 0.043: 0.047: 0.052:
Фоп: 65 : 65 : 65 : 64 : 63 : 62 : 60 : 58 : 57 : 55 : 52 : 50 : 47 : 44 : 41 : 38 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 4.54 : 4.27 : 4.02 : 3.78 : 3.56 : 3.32 : 3.09 : 2.86 : 2.65 : 2.44 : 2.24 : 2.07 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.029: 0.031: 0.034: 0.037: 0.042:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000: : : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.058: 0.065: 0.071: 0.077: 0.085: 0.092: 0.094: 0.097: 0.103: 0.094: 0.083: 0.072: 0.063: 0.055: 0.049: 0.044:
Фоп: 33 : 29 : 25 : 20 : 14 : 8 : 3 : 358 : 352 : 345 : 338 : 333 : 329 : 324 : 321 : 317 :
Уоп: 1.89 : 1.75 : 1.61 : 1.50 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.34 :12.00 : 1.44 : 1.53 : 1.65 : 1.78 : 1.94 : 2.12 : 2.30 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.044: 0.049: 0.054: 0.058: 0.058: 0.060: 0.062: 0.064: 0.054: 0.060: 0.058: 0.054: 0.049: 0.045: 0.041: 0.038:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.021: 0.025: 0.025: 0.017: 0.021: 0.015: 0.012: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.007: 0.011: 0.021: 0.014: 0.011: 0.007: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 :
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.040: 0.036: 0.033: 0.030: 0.028: 0.026: 0.025: 0.023: 0.022: 0.021: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:
Фоп: 313 : 311 : 308 : 306 : 304 : 302 : 300 : 299 : 297 : 296 : 295 : 294 : 293 : 293 : 292 : 298 :
Уоп: 2.50 : 2.71 : 2.93 : 3.15 : 3.39 : 3.60 : 3.84 : 4.09 : 4.34 : 4.60 : 4.84 : 5.08 : 5.74 : 6.09 : 6.32 : 6.80 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.035: 0.032: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.023: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.010:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: : : : : : : : : : : : : : 0.002:
Ки : 6004 : 6001 : 6004 : : : : : : : : : : : : : : 6001 :
~~~~~
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 297 : 295 : 294 : 293 : 292 : 291 : 291 : 290 : 289 : 289 : 288 : 288 : 287 : 287 : 287 : 286 :
Уоп: 7.05 : 7.27 : 7.51 : 7.62 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.00 : 9.11 : 9.57 :12.00 :10.03 :10.21 :10.49 :10.78 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 286 : 285 : 285 : 285 : 284 : 284 : 284 : 284 : 283 : 283 : 283 : 283 : 282 : 282 : 282 : 282 :
Уоп:11.15 :11.41 :11.53 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп: 281 : 281 : 281 : 281 : 281 : 281 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

```

```

-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 277 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : :
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :
-----
y=-4700 : Y-строка 73 Стах= 0.088 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=353)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Фоп: 80 : 80 : 80 : 79 : 79 : 79 : 79 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 78 : 78 : 77 : 77 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 77 : 77 : 77 : 76 : 76 : 76 : 76 : 75 : 75 : 75 : 74 : 74 : 73 : 73 : 73 : 72 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.78 :11.53 :11.41 :11.14 :10.78 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018:
Фоп: 72 : 71 : 71 : 70 : 70 : 69 : 69 : 68 : 68 : 67 : 66 : 66 : 65 : 64 : 63 : 63 :
Уоп:10.49 :10.21 :12.00 :12.00 : 9.39 : 9.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 7.90 : 7.75 : 7.51 : 7.27 : 6.98 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.011:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.029: 0.032: 0.034: 0.037: 0.041: 0.045: 0.049:
Фоп: 63 : 62 : 62 : 61 : 60 : 59 : 57 : 56 : 54 : 52 : 49 : 47 : 44 : 41 : 38 : 34 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 4.65 : 4.38 : 4.16 : 3.93 : 3.67 : 3.46 : 3.25 : 3.03 : 2.83 : 2.64 : 2.46 : 2.28 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.013: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.028: 0.029: 0.031: 0.034: 0.036:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.010:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

```

```

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.054: 0.059: 0.064: 0.069: 0.076: 0.080: 0.082: 0.084: 0.088: 0.082: 0.074: 0.066: 0.058: 0.052: 0.046: 0.042:
Фоп: 31 : 27 : 22 : 17 : 12 : 7 : 3 : 358 : 353 : 347 : 341 : 336 : 332 : 327 : 324 : 320 :
Уоп: 2.13 : 1.98 : 1.87 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :1.79 : 1.89 : 2.02 : 2.17 : 2.33 : 2.51 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.041: 0.044: 0.046: 0.045: 0.048: 0.051: 0.052: 0.050: 0.047: 0.046: 0.049: 0.046: 0.043: 0.041: 0.037: 0.035:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.011: 0.012: 0.013: 0.019: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.021: 0.016: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.015: 0.015: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.038: 0.035: 0.032: 0.030: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
Фоп: 317 : 314 : 311 : 309 : 307 : 305 : 303 : 301 : 300 : 298 : 297 : 297 : 296 : 295 : 295 : 295 :
Уоп: 2.69 : 2.89 : 3.10 : 3.31 : 3.56 : 3.75 : 3.99 : 4.23 : 4.47 : 4.70 : 5.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 6.52 : 6.80 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.032: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: : : 0.000: : 0.000: : : 0.000: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : : : 6004 : : 6004 : : : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 297 : 296 : 295 : 294 : 293 : 293 : 292 : 291 : 291 : 290 : 290 : 289 : 289 : 288 : 288 : 287 :
Уоп: 7.16 : 7.44 : 7.62 : 7.90 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.11 : 9.39 : 9.57 :12.00 :10.03 :10.32 :10.60 :11.15 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007:
Ки : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005:
Ки : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 287 : 287 : 286 : 286 : 286 : 285 : 285 : 285 : 284 : 284 : 284 : 284 : 283 : 283 : 283 : 283 :
Уоп:11.23 :11.41 :11.74 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп: 282 : 282 : 282 : 282 : 282 : 281 : 281 : 281 : 281 : 281 : 281 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Фоп: 280 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 278 : 278 : 278 : 278 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : :

```

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :
-----
u= -4900 : Y-строка 74 Смах= 0.077 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=354)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Фоп: 79 : 79 : 79 : 79 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 77 : 77 : 77 : 77 : 76 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 76 : 76 : 76 : 75 : 75 : 75 : 74 : 74 : 74 : 73 : 73 : 73 : 72 : 72 : 71 : 71 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.41 :11.28 :10.78 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019:
Фоп: 71 : 70 : 70 : 69 : 68 : 68 : 67 : 67 : 66 : 65 : 65 : 64 : 63 : 62 : 62 : 61 :
Уоп:10.60 :10.32 :12.00 :12.00 :9.57 :9.28 :9.11 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :7.90 :7.62 :7.44 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.036: 0.039: 0.042: 0.046:
Фоп: 60 : 59 : 59 : 58 : 57 : 56 : 55 : 53 : 51 : 49 : 46 : 44 : 41 : 38 : 35 : 32 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :4.53 :4.31 :4.06 :3.85 :3.65 :3.40 :3.25 :3.04 :2.84 :2.66 :2.50 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.034:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.050: 0.054: 0.058: 0.064: 0.068: 0.072: 0.073: 0.076: 0.077: 0.073: 0.066: 0.060: 0.054: 0.049: 0.044: 0.040:
Фоп: 28 : 25 : 20 : 16 : 11 : 7 : 2 : 358 : 354 : 348 : 343 : 338 : 334 : 330 : 326 : 323 :
Уоп:2.35 :2.24 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :2.04 :2.14 :2.26 :2.40 :2.56 :2.71 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.036: 0.039: 0.038: 0.041: 0.042: 0.045: 0.045: 0.044: 0.040: 0.041: 0.043: 0.041: 0.039: 0.036: 0.034: 0.032:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.011: 0.011: 0.016: 0.018: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.015: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.011: 0.012: 0.008: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:

```

```

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.037: 0.034: 0.031: 0.029: 0.027: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
Фоп: 320 : 317 : 314 : 312 : 310 : 307 : 306 : 304 : 302 : 301 : 300 : 299 : 299 : 298 : 298 : 298 :
Уоп: 2.89 : 3.08 : 3.29 : 3.47 : 3.72 : 3.93 : 4.15 : 4.36 : 4.60 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :7.01 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.023: 0.022: 0.020: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : 0.000: 0.000: : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6004 : : 6004 : 6004 : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 298 : 297 : 296 : 296 : 295 : 294 : 294 : 293 : 292 : 292 : 291 : 291 : 290 : 290 : 289 : 289 :
Уоп: 7.23 : 7.44 : 7.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :9.00 : 9.29 : 9.57 :12.00 :12.00 :10.21 :10.49 :10.78 :11.10 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.009: 0.009: 0.009: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 288 : 288 : 288 : 287 : 287 : 286 : 286 : 286 : 285 : 285 : 285 : 285 : 284 : 284 : 284 : 284 :
Уоп:11.30 :11.53 :11.78 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп: 283 : 283 : 283 : 283 : 282 : 282 : 282 : 282 : 282 : 282 : 281 : 281 : 281 : 281 : 281 : 281 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп: 281 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : :
~~~~~
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 279 : 279 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 : 278 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :

```

```

~~~~~
y= -5100 : Y-строка 75 Стах= 0.069 долей ПДК (х= -2800.0; напр.ветра=354)

х=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:

Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Фоп: 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 76 : 76 : 76 : 76 : 75 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

х= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 75 : 75 : 75 : 74 : 74 : 74 : 73 : 73 : 73 : 72 : 72 : 71 : 71 : 71 : 70 : 70 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.41 :11.30 :11.11 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

х= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:

Qc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018:
Фоп: 69 : 69 : 68 : 68 : 67 : 66 : 66 : 65 : 65 : 64 : 63 : 62 : 61 : 61 : 60 : 59 :
Уоп:10.78 :10.60 :10.21 :12.00 :12.00 :9.57 : 9.21 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :8.00 : 7.79 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

х= -7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:

Qc : 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.025: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.035: 0.037: 0.040:
Фоп: 58 : 57 : 56 : 55 : 54 : 53 : 52 : 50 : 48 : 46 : 44 : 41 : 39 : 36 : 33 : 30 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :4.45 : 4.23 : 4.04 : 3.81 : 3.62 : 3.42 : 3.22 : 3.04 : 2.88 : 2.74 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.023: 0.026: 0.027: 0.029:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

х= -4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:

Qc : 0.046: 0.050: 0.055: 0.059: 0.062: 0.065: 0.067: 0.068: 0.069: 0.066: 0.060: 0.055: 0.051: 0.046: 0.042:
Фоп: 26 : 22 : 18 : 14 : 10 : 6 : 2 : 358 : 354 : 349 : 345 : 340 : 336 : 332 : 329 :
Уоп: 2.61 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :2.40 : 2.51 : 2.63 : 2.78 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.032: 0.031: 0.033: 0.035: 0.037: 0.039: 0.040: 0.039: 0.037: 0.037: 0.034: 0.036: 0.035: 0.033: 0.031:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.011: 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.015: 0.014: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

х= -1200:-1000:-800:-600:-400:-200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.035: 0.033: 0.030: 0.028: 0.026: 0.025: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017:
Фоп: 322 : 320 : 317 : 314 : 312 : 310 : 308 : 307 : 305 : 304 : 303 : 302 : 301 : 301 : 301 :
Уоп: 3.10 : 3.29 : 3.46 : 3.65 : 3.88 : 4.08 : 4.29 : 4.54 : 4.74 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :7.23 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.028: 0.026: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020: 0.018: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.012: 0.010:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.005: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```

Ки : 6004 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:  
Qc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
Фоп: 300 : 299 : 298 : 297 : 296 : 296 : 295 : 294 : 294 : 293 : 293 : 292 : 291 : 291 : 290 : 290 :  
Уоп: 7.44 : 7.74 : 7.90 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 9.11 : 9.39 : 9.57 : 12.00 : 10.14 : 10.32 : 10.60 : 10.78 : 11.20 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:  
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:  
Фоп: 290 : 289 : 289 : 288 : 288 : 287 : 287 : 287 : 286 : 286 : 286 : 286 : 285 : 285 : 285 : 285 :  
Уоп: 11.41 : 11.75 : 11.83 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:  
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:  
Фоп: 284 : 284 : 284 : 284 : 283 : 283 : 283 : 283 : 283 : 282 : 282 : 282 : 282 : 282 : 282 : 281 :  
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:  
Фоп: 281 : 281 : 281 : 281 : 281 : 281 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 279 : 279 :  
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : :  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Фоп: 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 278 : 278 : 278 : 278 :  
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

y= -5300 : Y-строка 76 Стах= 0.062 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=355)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:  
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:  
Фоп: 78 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 76 : 76 : 76 : 76 : 76 : 75 : 75 : 75 : 75 : 74 :  
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :



```

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:

Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 74 : 74 : 74 : 73 : 73 : 73 : 72 : 72 : 72 : 71 : 71 : 70 : 70 : 69 : 69 : 68 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :11.53 :11.41 :11.26 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019:
Фоп: 68 : 67 : 67 : 66 : 66 : 65 : 64 : 64 : 63 : 62 : 62 : 61 : 60 : 59 : 58 : 57 :
Уоп:10.78 :10.60 :10.32 :12.00 :12.00 : 9.57 : 9.39 : 9.11 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.036: 0.038: 0.041:
Фоп: 56 : 55 : 54 : 53 : 51 : 50 : 48 : 47 : 45 : 44 : 41 : 39 : 37 : 34 : 31 : 27 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 4.02 : 3.81 : 3.61 : 3.47 : 3.28 : 3.13 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.016: 0.017: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.025:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.013:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.044: 0.048: 0.052: 0.055: 0.057: 0.060: 0.061: 0.062: 0.062: 0.060: 0.056: 0.051: 0.047: 0.044: 0.040: 0.037:
Фоп: 24 : 21 : 17 : 13 : 10 : 6 : 2 : 359 : 355 : 350 : 346 : 342 : 338 : 334 : 331 : 328 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 2.65 : 2.75 : 2.87 : 3.01 : 3.15 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.027: 0.030: 0.031: 0.032: 0.034: 0.035: 0.035: 0.033: 0.032: 0.033: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.028: 0.027:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.014: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.015: 0.014: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.007: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.034: 0.032: 0.029: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
Фоп: 325 : 322 : 320 : 317 : 315 : 313 : 311 : 309 : 308 : 307 : 306 : 305 : 304 : 304 : 303 : 302 :
Уоп: 3.33 : 3.50 : 3.67 : 3.86 : 4.04 : 4.27 : 4.47 : 4.70 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.025: 0.024: 0.022: 0.022: 0.021: 0.019: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.010: 0.009:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп: 301 : 300 : 299 : 299 : 298 : 297 : 296 : 296 : 295 : 294 : 294 : 293 : 293 : 292 : 292 : 291 :
Уоп: 7.62 : 7.90 : 8.08 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 9.22 : 9.57 :12.00 :12.00 :10.21 :10.49 :10.78 :11.08 :11.30 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001:

```

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:  
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:  
Фоп: 291 : 290 : 290 : 289 : 289 : 289 : 288 : 288 : 287 : 287 : 286 : 286 : 286 : 286 : 285 :  
Уоп:11.41 :11.77 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:  
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:  
Фоп: 285 : 285 : 285 : 284 : 284 : 284 : 284 : 284 : 283 : 283 : 283 : 283 : 283 : 282 : 282 : 282 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:  
Фоп: 282 : 282 : 282 : 282 : 281 : 281 : 281 : 281 : 281 : 281 : 281 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : :  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Фоп: 280 : 280 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 : 279 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :

y= -5500 : Y-строка 77 Стах= 0.057 долей ПДК (x= -2800.0; напр.ветра=355)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:  
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:  
Фоп: 77 : 77 : 76 : 76 : 76 : 76 : 76 : 75 : 75 : 75 : 75 : 75 : 74 : 74 : 74 : 73 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x=-14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:  
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:  
Фоп: 73 : 73 : 73 : 72 : 72 : 72 : 71 : 71 : 71 : 70 : 70 : 69 : 69 : 68 : 68 : 67 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.71 :11.41 :11.30 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

|       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ви    | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -10800:  | -10600: | -10400: | -10200: | -10000: | -9800:  | -9600:  | -9400:  | -9200:  | -9000:  | -8800:  | -8600:  | -8400:  | -8200:  | -8000:  | -7800:  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.014: | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.017:  | 0.017:  | 0.017:  | 0.018:  | 0.018:  | 0.019:  | 0.019:  |
| Фоп:  | 67 :     | 66 :    | 66 :    | 65 :    | 64 :    | 64 :    | 63 :    | 62 :    | 62 :    | 61 :    | 60 :    | 59 :    | 58 :    | 57 :    | 56 :    | 55 :    |
| Uоп:  | 11.10 :  | 10.78 : | 12.00 : | 10.21 : | 12.00 : | 12.00 : | 9.57 :  | 9.28 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ви    | : 0.007: | 0.007:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.010:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.005: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.001: | 0.002:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -7600:   | -7400:  | -7200:  | -7000:  | -6800:  | -6600:  | -6400:  | -6200:  | -6000:  | -5800:  | -5600:  | -5400:  | -5200:  | -5000:  | -4800:  | -4600:  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.020: | 0.020:  | 0.021:  | 0.021:  | 0.022:  | 0.023:  | 0.024:  | 0.025:  | 0.026:  | 0.027:  | 0.029:  | 0.031:  | 0.033:  | 0.035:  | 0.037:  | 0.040:  |
| Фоп:  | 54 :     | 53 :    | 52 :    | 51 :    | 49 :    | 48 :    | 46 :    | 44 :    | 43 :    | 41 :    | 39 :    | 36 :    | 34 :    | 31 :    | 28 :    | 26 :    |
| Uоп:  | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ви    | : 0.010: | 0.011:  | 0.012:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.017:  | 0.018:  | 0.019:  | 0.019:  | 0.020:  | 0.021:  | 0.022:  | 0.022:  | 0.025:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.007: | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.012:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -4400:   | -4200:  | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000:  | -1800:  | -1600:  | -1400:  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.043: | 0.046:  | 0.049:  | 0.051:  | 0.053:  | 0.055:  | 0.056:  | 0.057:  | 0.057:  | 0.056:  | 0.052:  | 0.048:  | 0.044:  | 0.041:  | 0.038:  | 0.036:  |
| Фоп:  | 23 :     | 19 :    | 16 :    | 13 :    | 9 :     | 6 :     | 2 :     | 359 :   | 355 :   | 351 :   | 347 :   | 343 :   | 339 :   | 336 :   | 333 :   | 330 :   |
| Uоп:  | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ви    | : 0.026: | 0.027:  | 0.029:  | 0.030:  | 0.031:  | 0.032:  | 0.032:  | 0.030:  | 0.030:  | 0.029:  | 0.029:  | 0.028:  | 0.029:  | 0.027:  | 0.026:  | 0.025:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.013: | 0.015:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.017:  | 0.017:  | 0.017:  | 0.017:  | 0.017:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.012:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.003: | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -1200:   | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.033: | 0.031:  | 0.029:  | 0.027:  | 0.025:  | 0.024:  | 0.023:  | 0.022:  | 0.021:  | 0.020:  | 0.020:  | 0.019:  | 0.019:  | 0.018:  | 0.018:  | 0.018:  |
| Фоп:  | 327 :    | 324 :   | 322 :   | 319 :   | 317 :   | 315 :   | 314 :   | 312 :   | 311 :   | 310 :   | 308 :   | 307 :   | 306 :   | 306 :   | 305 :   | 304 :   |
| Uоп:  | 3.56 :   | 3.69 :  | 3.87 :  | 4.04 :  | 4.23 :  | 4.46 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ви    | : 0.024: | 0.023:  | 0.021:  | 0.021:  | 0.020:  | 0.019:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.013:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.006: | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.002: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6004 : | 6004 :  | 6001 :  | 6004 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 2000:    | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.017: | 0.017:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп:  | 303 :    | 302 :   | 301 :   | 300 :   | 299 :   | 299 :   | 298 :   | 297 :   | 296 :   | 296 :   | 295 :   | 295 :   | 294 :   | 293 :   | 293 :   | 292 :   |
| Uоп:  | 11.53 :  | 11.78 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ви    | : 0.009: | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.007:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.007: | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.005:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.001:  |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 5200:    | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.013: | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.008:  |
| Фоп:  | 292 :    | 291 :   | 291 :   | 290 :   | 290 :   | 290 :   | 289 :   | 289 :   | 289 :   | 288 :   | 288 :   | 288 :   | 287 :   | 287 :   | 287 :   | 286 :   |
| Uоп:  | 11.53 :  | 11.78 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ви    | : 0.006: | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

-----  
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:  
-----  
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:  
Фоп: 286 : 286 : 286 : 285 : 285 : 285 : 285 : 284 : 284 : 284 : 284 : 284 : 283 : 283 : 283 : 283 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
-----

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:  
-----  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:  
Фоп: 283 : 283 : 282 : 282 : 282 : 282 : 282 : 282 : 282 : 281 : 281 : 281 : 281 : 281 : 281 : 281 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : : : : :  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : :  
-----

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:  
-----  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Фоп: 281 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 279 : 279 : 279 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : : : : : : : : : : : : : : : :  
-----

y= -5700 : Y-строка 78 Стах= 0.053 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

-----  
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:  
-----  
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:  
Фоп: 76 : 76 : 76 : 75 : 75 : 75 : 75 : 75 : 74 : 74 : 74 : 74 : 73 : 73 : 73 : 73 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
-----

x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:  
-----  
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:  
Фоп: 72 : 72 : 72 : 71 : 71 : 71 : 70 : 70 : 69 : 69 : 69 : 68 : 68 : 67 : 67 : 66 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :11.53 :11.41 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
-----

x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:  
-----  
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019:  
Фоп: 65 : 65 : 64 : 64 : 63 : 62 : 62 : 61 : 60 : 59 : 59 : 58 : 57 : 56 : 55 : 54 :  
Уоп:11.27 :10.78 :10.60 :10.32 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
-----

|       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ви    | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -7600:   | -7400:  | -7200:  | -7000:  | -6800:  | -6600:  | -6400:  | -6200:  | -6000:  | -5800:  | -5600:  | -5400:  | -5200:  | -5000:  | -4800:  | -4600:  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.020: | 0.020:  | 0.021:  | 0.022:  | 0.022:  | 0.023:  | 0.024:  | 0.025:  | 0.026:  | 0.028:  | 0.029:  | 0.031:  | 0.032:  | 0.034:  | 0.037:  | 0.039:  |
| Фоп:  | 53 :     | 51 :    | 50 :    | 49 :    | 47 :    | 46 :    | 44 :    | 42 :    | 41 :    | 39 :    | 37 :    | 34 :    | 32 :    | 30 :    | 27 :    | 24 :    |
| Уоп:  | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ви    | : 0.011: | 0.011:  | 0.011:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.016:  | 0.017:  | 0.018:  | 0.017:  | 0.019:  | 0.021:  | 0.022:  | 0.023:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.007: | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.010:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.012:  | 0.013:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -4400:   | -4200:  | -4000:  | -3800:  | -3600:  | -3400:  | -3200:  | -3000:  | -2800:  | -2600:  | -2400:  | -2200:  | -2000:  | -1800:  | -1600:  | -1400:  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.041: | 0.044:  | 0.046:  | 0.048:  | 0.050:  | 0.051:  | 0.052:  | 0.053:  | 0.053:  | 0.052:  | 0.049:  | 0.046:  | 0.043:  | 0.039:  | 0.037:  | 0.034:  |
| Фоп:  | 21 :     | 18 :    | 15 :    | 12 :    | 9 :     | 5 :     | 2 :     | 359 :   | 355 :   | 352 :   | 348 :   | 345 :   | 341 :   | 338 :   | 334 :   | 331 :   |
| Уоп:  | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 3.50 :  | 3.63 :  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ви    | : 0.024: | 0.025:  | 0.026:  | 0.028:  | 0.028:  | 0.029:  | 0.029:  | 0.028:  | 0.028:  | 0.026:  | 0.026:  | 0.025:  | 0.025:  | 0.024:  | 0.025:  | 0.024:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.014: | 0.014:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.007:  | 0.006:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.004: | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  | 6004 :  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | -1200:   | -1000:  | -800:   | -600:   | -400:   | -200:   | 0:      | 200:    | 400:    | 600:    | 800:    | 1000:   | 1200:   | 1400:   | 1600:   | 1800:   |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.032: | 0.030:  | 0.028:  | 0.026:  | 0.025:  | 0.024:  | 0.023:  | 0.022:  | 0.021:  | 0.020:  | 0.020:  | 0.019:  | 0.019:  | 0.018:  | 0.018:  | 0.018:  |
| Фоп:  | 329 :    | 326 :   | 324 :   | 321 :   | 320 :   | 318 :   | 316 :   | 315 :   | 313 :   | 312 :   | 311 :   | 310 :   | 308 :   | 307 :   | 306 :   | 305 :   |
| Уоп:  | 3.77 :   | 3.93 :  | 4.08 :  | 4.29 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ви    | : 0.022: | 0.021:  | 0.020:  | 0.020:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.006: | 0.006:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.002: | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6004 : | 6004 :  | 6001 :  | 6004 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 2000:    | 2200:   | 2400:   | 2600:   | 2800:   | 3000:   | 3200:   | 3400:   | 3600:   | 3800:   | 4000:   | 4200:   | 4400:   | 4600:   | 4800:   | 5000:   |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.017: | 0.017:  | 0.017:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.016:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.015:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  | 0.014:  |
| Фоп:  | 304 :    | 303 :   | 302 :   | 302 :   | 301 :   | 300 :   | 299 :   | 298 :   | 298 :   | 297 :   | 296 :   | 296 :   | 295 :   | 295 :   | 294 :   | 294 :   |
| Уоп:  | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 9.11 :  | 9.28 :  | 9.57 :  | 12.00 : | 12.00 : | 10.21 : | 10.49 : | 10.78 : | 11.09 : | 11.30 : | 11.53 : |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ви    | : 0.009: | 0.009:  | 0.009:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.006:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.006:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 5200:    | 5400:   | 5600:   | 5800:   | 6000:   | 6200:   | 6400:   | 6600:   | 6800:   | 7000:   | 7200:   | 7400:   | 7600:   | 7800:   | 8000:   | 8200:   |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.013: | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.011:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.009:  | 0.008:  |
| Фоп:  | 293 :    | 293 :   | 292 :   | 292 :   | 291 :   | 291 :   | 290 :   | 290 :   | 290 :   | 289 :   | 289 :   | 288 :   | 288 :   | 288 :   | 288 :   | 287 :   |
| Уоп:  | 11.71 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ви    | : 0.006: | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.005: | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.001: | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки    | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| x=    | 8400:    | 8600:   | 8800:   | 9000:   | 9200:   | 9400:   | 9600:   | 9800:   | 10000:  | 10200:  | 10400:  | 10600:  | 10800:  | 11000:  | 11200:  | 11400:  |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Qc    | : 0.008: | 0.008:  | 0.008:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.007:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.006:  | 0.005:  | 0.005:  | 0.005:  |
| Фоп:  | 287 :    | 287 :   | 286 :   | 286 :   | 286 :   | 286 :   | 285 :   | 285 :   | 285 :   | 285 :   | 284 :   | 284 :   | 284 :   | 284 :   | 284 :   | 284 :   |
| Уоп:  | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| ----- |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ви    | : 0.004: | 0.004:  | 0.004:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви    | : 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  | 0.002:  |
| Ки    | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви    | : 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  |

```

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Фоп: 283 : 283 : 283 : 283 : 283 : 283 : 282 : 282 : 282 : 282 : 282 : 282 : 282 : 281 : 281 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : :

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 281 : 281 : 281 : 281 : 281 : 281 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 : 280 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : : : : : : : : : : : : : : :
Ки : : : : : : : : : : : : : : :

y= -5900 : Y-строка 79 Стах= 0.049 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.030: 0.032: 0.034: 0.035: 0.038:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.039: 0.041: 0.043: 0.045: 0.046: 0.048: 0.049: 0.049: 0.049: 0.048: 0.046: 0.044: 0.041: 0.038: 0.036: 0.033:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.031: 0.029: 0.028: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

```

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

y= -6100 : Y-строка 80 Стах= 0.046 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:  
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:  
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:  
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.030: 0.031: 0.033: 0.034: 0.036:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:  
Qc : 0.038: 0.039: 0.041: 0.042: 0.044: 0.045: 0.046: 0.046: 0.046: 0.045: 0.044: 0.042: 0.039: 0.037: 0.035: 0.033:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:  
Qc : 0.031: 0.029: 0.028: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:  
Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:  
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:  
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

y= -6300 : Y-строка 81 Стах= 0.043 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:  
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:  
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:  
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.031: 0.032: 0.033: 0.035:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:  
Qc : 0.036: 0.038: 0.039: 0.040: 0.041: 0.042: 0.043: 0.043: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.038: 0.036: 0.034: 0.032:

```

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.031: 0.029: 0.028: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

y= -6500 : Y-строка 82 Стах= 0.041 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)

x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:

Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014:

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:

Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019:

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.034:

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:

Qc : 0.035: 0.036: 0.037: 0.038: 0.039: 0.040: 0.040: 0.041: 0.040: 0.040: 0.039: 0.038: 0.036: 0.035: 0.033: 0.032:

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.030: 0.029: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018:

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013:

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

```



```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~

y= -6700 : Y-строка 83  Смах= 0.038 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----:
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

x=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014:
~~~~~

x=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019:
~~~~~

x=-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032:
~~~~~

x=-4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.033: 0.035: 0.036: 0.036: 0.037: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034: 0.032: 0.031:
~~~~~

x=-1200:-1000:-800:-600:-400:-200:0:200:400:600:800:1000:1200:1400:1600:1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018:
~~~~~

x=2000:2200:2400:2600:2800:3000:3200:3400:3600:3800:4000:4200:4400:4600:4800:5000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013:
~~~~~

x=5200:5400:5600:5800:6000:6200:6400:6600:6800:7000:7200:7400:7600:7800:8000:8200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

x=8400:8600:8800:9000:9200:9400:9600:9800:10000:10200:10400:10600:10800:11000:11200:11400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x=11600:11800:12000:12200:12400:12600:12800:13000:13200:13400:13600:13800:14000:14200:14400:14600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x=14800:15000:15200:15400:15600:15800:16000:16200:16400:16600:16800:17000:17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~

y= -6900 : Y-строка 84 Смах= 0.036 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----:
x=-17200:-17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

x=-14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014:
~~~~~

x=-10800:-10600:-10400:-10200:-10000:-9800:-9600:-9400:-9200:-9000:-8800:-8600:-8400:-8200:-8000:-7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019:
~~~~~

x=-7600:-7400:-7200:-7000:-6800:-6600:-6400:-6200:-6000:-5800:-5600:-5400:-5200:-5000:-4800:-4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031:
~~~~~

x=-4400:-4200:-4000:-3800:-3600:-3400:-3200:-3000:-2800:-2600:-2400:-2200:-2000:-1800:-1600:-1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

Qc : 0.032: 0.033: 0.034: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030:
~~~~~
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:

Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013:
~~~~~
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:

Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~
-----
y= -7100 : Y-строка 85 Стах= 0.034 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x= -17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:

Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014:
~~~~~
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:

Qc : 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030:
~~~~~
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.031: 0.032: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:

Qc : 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018:
~~~~~
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:

Qc : 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
-----

```

```

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= -7300 : Y-строка 86 Стах= 0.033 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----:
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.030: 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028:
~~~~~

x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018:
~~~~~

x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
~~~~~

x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~

x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~

x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~

x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~

y= -7500 : Y-строка 87 Стах= 0.031 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----:
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
~~~~~

x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~

x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019:
~~~~~

x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028:
~~~~~

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```



```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
y= -7900 : Y-строка 89 Стах= 0.029 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
y= -8100 : Y-строка 90 Стах= 0.028 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025:
-----

```

```

x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
y= -8300 : Y-строка 91 Стаж= 0.026 долей ПДК (x= -3000.0; напр.ветра=359)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```

```

-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
-----

y= -8500 : Y-строка 92 Стах= 0.026 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----

y= -8700 : Y-строка 93 Стах= 0.025 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023:

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
y= -8900 : Y-строка 94 Смах= 0.024 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200 : -17000:-16800:-16600:-16400:-16200:-16000:-15800:-15600:-15400:-15200:-15000:-14800:-14600:-14400:-14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000:-13800:-13600:-13400:-13200:-13000:-12800:-12600:-12400:-12200:-12000:-11800:-11600:-11400:-11200:-11000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012:
-----
x= -10800:-10600:-10400:-10200:-10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----

```



```

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
y= -9100 : Y-строка 95 Стах= 0.023 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
y= -9300 : Y-строка 96 Стах= 0.022 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021:

```

```

-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----
y= -9500 : Y-строка 97 Стах= 0.022 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----
x=-17200: -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
-----
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:
-----
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----
Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016:
-----
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----
Qc : 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021:
-----
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020:
-----
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016:
-----
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----
Qc : 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
-----
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
-----
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
-----
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= -9700 : Y-строка 98  Cmax= 0.021 долей ПДК (x= -3200.0; напр.ветра= 1)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=-17200 : -17000: -16800: -16600: -16400: -16200: -16000: -15800: -15600: -15400: -15200: -15000: -14800: -14600: -14400: -14200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -14000: -13800: -13600: -13400: -13200: -13000: -12800: -12600: -12400: -12200: -12000: -11800: -11600: -11400: -11200: -11000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -10800: -10600: -10400: -10200: -10000: -9800: -9600: -9400: -9200: -9000: -8800: -8600: -8400: -8200: -8000: -7800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -7600: -7400: -7200: -7000: -6800: -6600: -6400: -6200: -6000: -5800: -5600: -5400: -5200: -5000: -4800: -4600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -4400: -4200: -4000: -3800: -3600: -3400: -3200: -3000: -2800: -2600: -2400: -2200: -2000: -1800: -1600: -1400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1200: -1000: -800: -600: -400: -200: 0: 200: 400: 600: 800: 1000: 1200: 1400: 1600: 1800:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2000: 2200: 2400: 2600: 2800: 3000: 3200: 3400: 3600: 3800: 4000: 4200: 4400: 4600: 4800: 5000:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 5200: 5400: 5600: 5800: 6000: 6200: 6400: 6600: 6800: 7000: 7200: 7400: 7600: 7800: 8000: 8200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 8400: 8600: 8800: 9000: 9200: 9400: 9600: 9800: 10000: 10200: 10400: 10600: 10800: 11000: 11200: 11400:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 11600: 11800: 12000: 12200: 12400: 12600: 12800: 13000: 13200: 13400: 13600: 13800: 14000: 14200: 14400: 14600:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 14800: 15000: 15200: 15400: 15600: 15800: 16000: 16200: 16400: 16600: 16800: 17000: 17200:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= -3000.0 м, Y= -1500.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 5.9788055 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 206 град.  
 и скорости ветра 0.99 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|---------------|
| 1    | 000101 6002 | П1  | 0.8773                      | 5.949958 | 99.5     | 99.5   | 6.7818694     |
|      |             |     | В сумме =                   | 5.949958 | 99.5     |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.028848 | 0.5      |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

```

      Параметры расчетного прямоугольника No 1
    |-----|
    | Координаты центра : X=      0 м; Y=      0 |
    | Длина и ширина    : L=  34400 м; B=  19400 м |
    | Шаг сетки (dX=dY) : D=    200 м             |
    |-----|
    ~~~~~

```

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>мр</sub>) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|    | 1   | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |      |
|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|    | *-- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ---- |
| 1  | 1-  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |      |
| 2  | 2-  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |      |
| 3  | 3-  | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |      |
| 4  | 4-  | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |      |
| 5  | 5-  | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |      |
| 6  | 6-  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |      |
| 7  | 7-  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |      |
| 8  | 8-  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |      |
| 9  | 9-  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |      |
| 10 | 10- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |      |
| 11 | 11- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 |      |
| 12 | 12- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |      |
| 13 | 13- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |      |
| 14 | 14- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |      |
| 15 | 15- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |      |
| 16 | 16- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |      |
| 17 | 17- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |      |
| 18 | 18- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |      |
| 19 | 19- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |      |
| 20 | 20- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 |      |
| 21 | 21- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |      |



[illegible]

1315

[illegible]



[illegible]

[illegible]



|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 21 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 22 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 23 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 24 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 25 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 26 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 |   |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | - |
| 27 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 28 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 29 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 30 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 31 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 32 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 33 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 34 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 35 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 36 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |





[illegible]

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 35 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 36 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |  |  |
| 37 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.037 |  |  |
| 38 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.039 |  |  |
| 39 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.042 |  |  |
| 40 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.044 |  |  |
| 41 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.041 | 0.043 | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 0.047 |  |  |
| 42 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.041 | 0.043 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | 0.050 | 0.051 |  |  |
| 43 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.042 | 0.045 | 0.048 | 0.051 | 0.053 | 0.054 | 0.055 |  |  |
| 44 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.037 | 0.039 | 0.042 | 0.044 | 0.047 | 0.051 | 0.054 | 0.057 | 0.059 | 0.060 |  |  |
| 45 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.038 | 0.041 | 0.044 | 0.048 | 0.051 | 0.054 | 0.059 | 0.062 | 0.065 | 0.066 |  |  |
| 46 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.037 | 0.040 | 0.044 | 0.047 | 0.051 | 0.055 | 0.059 | 0.063 | 0.068 | 0.072 | 0.073 |  |  |
| 47 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.066 | 0.070 | 0.075 | 0.080 | 0.082 |  |  |
| 48 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.061 | 0.067 | 0.073 | 0.079 | 0.084 | 0.091 | 0.094 |  |  |
| 49 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.053 | 0.060 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.092 | 0.098 | 0.106 | 0.111 |  |  |
| 50 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.058 | 0.065 | 0.075 | 0.085 | 0.097 | 0.108 | 0.117 | 0.126 | 0.133 |  |  |
| 51 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.043 | 0.049 | 0.055 | 0.062 | 0.072 | 0.084 | 0.097 | 0.113 | 0.127 | 0.139 | 0.155 | 0.167 |  |  |
| 52 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.058 | 0.068 | 0.079 | 0.094 | 0.112 | 0.131 | 0.147 | 0.165 | 0.201 | 0.222 |  |  |
| 53 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.042 | 0.047 | 0.054 | 0.062 | 0.073 | 0.087 | 0.105 | 0.126 | 0.146 | 0.179 | 0.225 | 0.281 | 0.317 |  |  |
| 54 | 0.027 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.057 | 0.066 | 0.078 | 0.095 | 0.115 | 0.136 | 0.171 | 0.230 | 0.317 | 0.431 | 0.490 |  |  |
| 55 | 0.028 | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.040 | 0.045 | 0.051 | 0.059 | 0.069 | 0.083 | 0.101 | 0.122 | 0.147 | 0.199 | 0.283 | 0.414 | 0.688 | 0.789 |  |  |
| 56 | 0.028 | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.040 | 0.045 | 0.052 | 0     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |



|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| 64 | 0.026 | 0.029 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.044 | 0.050 | 0.059 | 0.071 | 0.086 | 0.105 | 0.143 | 0.209 | 0.333 | 0.575 | 1.092 | 2.285 | 1.859 |  | - |
| 65 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.038 | 0.043 | 0.050 | 0.058 | 0.069 | 0.084 | 0.103 | 0.133 | 0.187 | 0.282 | 0.438 | 0.685 | 0.974 | 0.878 |  | - |
| 66 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.038 | 0.042 | 0.048 | 0.056 | 0.067 | 0.080 | 0.099 | 0.118 | 0.157 | 0.217 | 0.306 | 0.410 | 0.548 | 0.479 |  | - |
| 67 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.033 | 0.037 | 0.041 | 0.047 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.092 | 0.111 | 0.130 | 0.165 | 0.210 | 0.268 | 0.343 | 0.302 |  | - |
| 68 | 0.025 | 0.027 | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.040 | 0.045 | 0.052 | 0.060 | 0.070 | 0.084 | 0.101 | 0.119 | 0.136 | 0.155 | 0.199 | 0.233 | 0.313 |  | - |
| 69 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.049 | 0.056 | 0.065 | 0.077 | 0.090 | 0.105 | 0.119 | 0.131 | 0.156 | 0.172 | 0.159 |  | - |
| 70 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.042 | 0.047 | 0.053 | 0.061 | 0.070 | 0.080 | 0.092 | 0.103 | 0.113 | 0.127 | 0.135 | 0.138 |  | - |
| 71 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.080 | 0.089 | 0.096 | 0.107 | 0.111 | 0.115 |  | - |
| 72 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.047 | 0.052 | 0.058 | 0.065 | 0.071 | 0.077 | 0.085 | 0.092 | 0.094 | 0.097 |  | - |
| 73 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.045 | 0.049 | 0.054 | 0.059 | 0.064 | 0.069 | 0.076 | 0.080 | 0.082 | 0.084 |  | - |
| 74 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.042 | 0.046 | 0.050 | 0.054 | 0.058 | 0.064 | 0.068 | 0.072 | 0.073 | 0.076 |  | - |
| 75 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.037 | 0.040 | 0.043 | 0.046 | 0.050 | 0.055 | 0.059 | 0.062 | 0.065 | 0.067 | 0.068 |  | - |
| 76 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.038 | 0.041 | 0.044 | 0.048 | 0.052 | 0.055 | 0.057 | 0.060 | 0.061 | 0.062 |  | - |
| 77 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.040 | 0.043 | 0.046 | 0.049 | 0.051 | 0.053 | 0.055 | 0.056 | 0.057 |  | - |
| 78 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.037 | 0.039 | 0.041 | 0.044 | 0.046 | 0.048 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | 0.053 |  | - |
| 79 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.043 | 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | 0.049 |  | - |
| 80 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.044 | 0.045 | 0.046 | 0.046 |  | - |
| 81 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.043 |  | - |
| 82 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.041 |  | - |
| 83 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |  | - |
| 84 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |  | - |
| 85 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |  | - |
| 86 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |  | - |
| 87 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |  | - |
| 88 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |  | - |
| 89 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |  | - |
| 90 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.028 |  | - |
| 91 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  | - |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | - |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | - |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | - |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | - |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | - |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | - |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | - |
| <div> <div> <div>55</div> <div>73</div> </div> <div> <div>56</div> <div>74</div> </div> <div> <div>57</div> <div>75</div> </div> <div> <div>58</div> <div>76</div> </div> <div> <div>59</div> <div>77</div> </div> <div> <div>60</div> <div>78</div> </div> <div> <div>61</div> <div>79</div> </div> <div> <div>62</div> <div>80</div> </div> <div> <div>63</div> <div>81</div> </div> <div> <div>64</div> <div>82</div> </div> <div> <div>65</div> <div>83</div> </div> <div> <div>66</div> <div>84</div> </div> <div> <div>67</div> <div>85</div> </div> <div> <div>68</div> <div>86</div> </div> <div> <div>69</div> <div>87</div> </div> <div> <div>70</div> <div>88</div> </div> <div> <div>71</div> <div>89</div> </div> <div> <div>72</div> <div>90</div> </div> </div> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | - |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | - |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | - |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | - |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | - |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | - |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | - |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | - |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | - |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | - |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | - |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | - |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | - |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | - |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | - |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | - |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | - |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | - |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | - |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | - |

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 21 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 22 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 23 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 24 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 25 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 26 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 27 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 28 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 29 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 30 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 31 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 32 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 33 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 34 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 35 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 36 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 37 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 38 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 39 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.034 | 0.033 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 40 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.040 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 41 | 0.047 | 0.047 | 0.045 | 0.044 | 0.042 | 0.040 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.030 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 42 | 0.051 | 0.050 | 0.049 | 0.047 | 0.044 | 0.042 | 0.040 | 0.038 | 0.036 | 0.034 | 0.032 | 0.030 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 43 | 0.055 | 0.054 | 0.052 | 0.050 | 0.047 | 0.044 | 0.041 | 0.039 | 0.036 | 0.034 | 0.032 | 0.030 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 44 | 0.060 | 0.058 | 0.056 | 0.053 | 0.049 | 0.046 | 0.043 | 0.040 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 45 | 0.065 | 0.063 | 0.060 | 0.056 | 0.052 | 0.048 | 0.045 | 0.042 | 0.039 | 0.037 | 0.034 | 0.032 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 46 | 0.073 | 0.070 | 0.065 | 0.060 | 0.056 | 0.052 | 0.048 | 0.045 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 47 | 0.081 | 0.077 | 0.071 | 0.066 | 0.061 | 0.056 | 0.051 | 0.047 | 0.043 | 0.040 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 48 | 0.093 | 0.086 | 0.079 | 0.073 | 0.067 | 0.061 | 0.055 | 0.050 | 0.045 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | - |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|    | 0.107 | 0.097 | 0.091 | 0.083 | 0.074 | 0.067 | 0.060 | 0.053 | 0.048 | 0.043 | 0.039 | 0.036 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | - |

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 49 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 50 | 0.127 | 0.115 | 0.105 | 0.094 | 0.084 | 0.073 | 0.064 | 0.057 | 0.051 | 0.045 | 0.041 | 0.037 | 0.034 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.024 |  |
| 51 | 0.155 | 0.136 | 0.124 | 0.109 | 0.094 | 0.081 | 0.070 | 0.061 | 0.053 | 0.047 | 0.043 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.024 |  |
| 52 | 0.195 | 0.159 | 0.143 | 0.125 | 0.107 | 0.090 | 0.076 | 0.065 | 0.056 | 0.050 | 0.044 | 0.040 | 0.036 | 0.033 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.025 |  |
| 53 | 0.257 | 0.193 | 0.162 | 0.140 | 0.120 | 0.099 | 0.082 | 0.070 | 0.060 | 0.052 | 0.046 | 0.041 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.025 |  |
| 54 | 0.344 | 0.250 | 0.190 | 0.152 | 0.130 | 0.108 | 0.089 | 0.074 | 0.062 | 0.054 | 0.047 | 0.042 | 0.038 | 0.034 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.025 |  |
| 55 | 0.471 | 0.338 | 0.235 | 0.171 | 0.136 | 0.115 | 0.094 | 0.077 | 0.065 | 0.056 | 0.048 | 0.043 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.025 |  |
| 56 | 0.798 | 0.475 | 0.294 | 0.196 | 0.141 | 0.119 | 0.098 | 0.080 | 0.067 | 0.057 | 0.049 | 0.043 | 0.039 | 0.035 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.025 |  |
| 57 | 1.235 | 0.598 | 0.334 | 0.212 | 0.149 | 0.120 | 0.099 | 0.081 | 0.067 | 0.057 | 0.049 | 0.044 | 0.039 | 0.035 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.025 |  |
| 58 | 1.116 | 0.574 | 0.330 | 0.211 | 0.148 | 0.119 | 0.098 | 0.080 | 0.067 | 0.057 | 0.049 | 0.043 | 0.039 | 0.035 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.025 |  |
| 59 | 0.728 | 0.451 | 0.289 | 0.195 | 0.140 | 0.114 | 0.094 | 0.078 | 0.065 | 0.056 | 0.048 | 0.043 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.025 |  |
| 60 | 0.455 | 0.331 | 0.233 | 0.169 | 0.127 | 0.107 | 0.089 | 0.074 | 0.062 | 0.054 | 0.047 | 0.042 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.025 |  |
| 61 | 0.473 | 0.327 | 0.222 | 0.157 | 0.116 | 0.097 | 0.082 | 0.069 | 0.059 | 0.051 | 0.045 | 0.040 | 0.037 | 0.033 | 0.031 | 0.028 | 0.026 | 0.024 |  |
| 62 | 0.750 | 0.439 | 0.267 | 0.179 | 0.126 | 0.098 | 0.080 | 0.066 | 0.055 | 0.049 | 0.043 | 0.039 | 0.035 | 0.032 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.024 |  |
| 63 | 1.006 | 0.516 | 0.301 | 0.191 | 0.132 | 0.100 | 0.081 | 0.067 | 0.056 | 0.048 | 0.042 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.024 |  |
| 64 | 0.912 | 0.489 | 0.291 | 0.187 | 0.130 | 0.099 | 0.081 | 0.066 | 0.056 | 0.048 | 0.042 | 0.037 | 0.033 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.023 |  |
| 65 | 0.608 | 0.386 | 0.247 | 0.169 | 0.122 | 0.096 | 0.078 | 0.065 | 0.055 | 0.047 | 0.041 | 0.037 | 0.033 | 0.030 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.023 |  |
| 66 | 0.380 | 0.280 | 0.199 | 0.144 | 0.110 | 0.091 | 0.075 | 0.063 | 0.053 | 0.046 | 0.041 | 0.036 | 0.033 | 0.030 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.022 |  |
| 67 | 0.287 | 0.197 | 0.154 | 0.121 | 0.103 | 0.084 | 0.070 | 0.059 | 0.051 | 0.044 | 0.039 | 0.035 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.022 |  |
| 68 | 0.560 | 0.145 | 0.127 | 0.111 | 0.093 | 0.077 | 0.065 | 0.056 | 0.049 | 0.043 | 0.038 | 0.034 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.022 |  |
| 69 | 0.274 | 0.146 | 0.115 | 0.098 | 0.083 | 0.070 | 0.060 | 0.052 | 0.046 | 0.041 | 0.037 | 0.033 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | 0.021 |  |
| 70 | 0.173 | 0.133 | 0.105 | 0.087 | 0.075 | 0.064 | 0.056 | 0.049 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 78 | 0.053 | 0.052 | 0.049 | 0.046 | 0.043 | 0.039 | 0.037 | 0.034 | 0.032 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.020 |  |
| 79 | 0.049 | 0.048 | 0.046 | 0.044 | 0.041 | 0.038 | 0.036 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.021 |  |
| 80 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.042 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.021 |  |
| 81 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.038 | 0.036 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 |  |
| 82 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.035 | 0.033 | 0.032 | 0.030 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 |  |
| 83 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 |  |
| 84 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.021 |  |
| 85 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.021 |  |
| 86 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 |  |
| 87 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.020 |  |
| 88 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.020 |  |
| 89 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.020 |  |
| 90 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 |  |
| 91 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.019 |  |
| 92 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 |  |
| 93 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 |  |
| 94 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.018 |  |
| 95 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 |  |
| 96 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |  |
| 97 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |  |
| 98 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 |  |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 1  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |  |
| 2  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |
| 3  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |
| 4  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |
| 5  | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |
| 6  | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]





|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|    | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | - |
| 21 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | - |
|    | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | - |
| 22 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | - |
|    | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | - |
| 23 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | - |
|    | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | - |
| 24 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | - |
|    | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | - |
| 25 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | - |
|    | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | - |
| 26 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | - |
|    | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | - |
| 27 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | - |
|    | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | - |
| 28 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | - |
|    | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | - |
| 29 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | - |
|    | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | - |
| 30 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | - |
|    | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | - |
| 31 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | - |
|    | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | - |
| 32 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | - |
|    | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | - |
| 33 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | - |
|    | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | - |
| 34 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | - |
|    | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.01  |       |       |       |       |       |   |

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



```

x= 231: 235: 246: 250: 251: 253: 258: 259: 267: 267: 276: 280: 281: 281: 291:

Qc : 0.021: 0.021: 0.020: 0.028: 0.022: 0.022: 0.021: 0.022: 0.022: 0.020: 0.021: 0.021: 0.028: 0.021: 0.021:
~~~~~

y= -8159: -6498: -7759: -3903: -8139: -8359: -4006: -5454: -6006: -1585: -5102: -4206: -6606: -4406: -8533:
-----
x= 295: 296: 296: 299: 299: 310: 313: 315: 317: 322: 332: 338: 339: 347: 349:
-----
Qc : 0.020: 0.022: 0.021: 0.023: 0.020: 0.020: 0.023: 0.021: 0.022: 0.028: 0.021: 0.023: 0.022: 0.022: 0.020:
~~~~~

y= -1740: -5023: -7959: -5006: -8433: -4606: -5006: -7880: -6206: -8081: -5606: -5618: -2069: -1905: -1940:

x= 356: 361: 363: 367: 373: 374: 375: 381: 385: 391: 394: 400: 420: 423: 423:

Qc : 0.028: 0.021: 0.020: 0.021: 0.020: 0.022: 0.021: 0.020: 0.022: 0.020: 0.021: 0.021: 0.026: 0.027: 0.027:
~~~~~

y= -1740: -1576: -4940: -7959: -4806: -6406: -5806: -8559: -3900: -4206: -4209: -4389: -8023: -5783: -4406:
-----
x= 426: 429: 433: 437: 451: 459: 467: 479: 483: 483: 483: 483: 483: 484: 491:
-----
Qc : 0.027: 0.027: 0.021: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.019: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.021: 0.021:
~~~~~

y= -4006: -5806: -4065: -4857: -6006: -6592: -4806: -4508: -4742: -5947: -4606: -6206: -4606: -4627: -6006:

x= 492: 496: 497: 505: 517: 519: 525: 541: 551: 568: 574: 585: 588: 598: 599:

Qc : 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.021: 0.020: 0.021: 0.020: 0.021: 0.020: 0.020: 0.021:
~~~~~

y= -6112: -6406: -6516: -6206: -6276: -6406: -6441: 2138: 2233: 2325: 2433: 2513: 2633: 2701: 2833:
-----
x= 653: 659: 670: 701: 737: 804: 821: 891: 906: 920: 937: 949: 968: 978: 999:
-----
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
~~~~~

y= -2140: -3224: -8395: -2740: -1940: -7163: -5206: -4806: -8359: -7759: -5154: -2340: -2940: -3806: -7259:

x= -103: -108: -109: -113: -119: -125: -142: -149: -154: -165: -166: -177: -194: -202: -209:

Qc : 0.032: 0.029: 0.021: 0.030: 0.033: 0.023: 0.024: 0.025: 0.021: 0.022: 0.024: 0.033: 0.030: 0.028: 0.023:
~~~~~

y= -3799: -3140: -1340: -4606: -5006: -7959: -1249: -2540: -1740: -3197: -4406: -8279: -1540: -4206: -3806:
-----
x= -215: -221: -222: -226: -233: -237: -240: -242: -244: -251: -253: -253: -262: -262: -269:
-----
Qc : 0.029: 0.030: 0.035: 0.026: 0.025: 0.022: 0.036: 0.033: 0.036: 0.031: 0.027: 0.021: 0.036: 0.028: 0.029:
~~~~~

y= -4006: -7559: -8187: -7355: -7359: -8159: -2140: -2740: -4867: -1940: -8055: -3727: -4806: -7759: -2340:

x= -287: -289: -289: -293: -297: -298: -303: -313: -314: -319: -333: -345: -349: -365: -377:

Qc : 0.029: 0.023: 0.022: 0.023: 0.023: 0.022: 0.036: 0.033: 0.026: 0.037: 0.022: 0.030: 0.027: 0.023: 0.036:
~~~~~

y= -3606: -3597: -2940: -1245: -4729: -7461: -3148: -3140: -1340: -4606: -4608: -3468: -7959: -2540: -1740:
-----
x= -387: -390: -394: -395: -395: -395: -399: -421: -422: -426: -426: -436: -437: -442: -444:
-----
Qc : 0.031: 0.031: 0.033: 0.039: 0.027: 0.024: 0.033: 0.033: 0.039: 0.028: 0.028: 0.033: 0.023: 0.036: 0.040:
~~~~~

y= -4308: -4406: -1140: -4487: -3406: -1540: -4206: -3806: -8019: -3259: -3338: -4006: -1084: -7559: -7567:

x= -448: -453: -455: -457: -458: -462: -462: -469: -475: -482: -482: -487: -489: -489: -497:

Qc : 0.029: 0.029: 0.040: 0.029: 0.033: 0.040: 0.030: 0.032: 0.023: 0.034: 0.034: 0.031: 0.040: 0.024: 0.024:
~~~~~

y= -2140: -2740: -3606: -1940: -3099: -7759: -3406: -940: -2340: -923: -1140: -3140: -2940: -7983: -1340:
-----
x= -503: -513: -517: -519: -547: -565: -566: -572: -577: -583: -589: -592: -594: -617: -622:
-----
Qc : 0.039: 0.036: 0.033: 0.041: 0.036: 0.024: 0.035: 0.042: 0.040: 0.042: 0.043: 0.036: 0.037: 0.023: 0.044:
~~~~~

y= -3322: -940: -7633: -4272: -7959: -2540: -1740: -3869: -1540: -4206: -3206: -3806: -3757: -3981: -958:

x= -626: -634: -635: -636: -637: -642: -644: -654: -662: -662: -663: -669: -681: -681: -686:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.037: 0.043: 0.024: 0.032: 0.023: 0.040: 0.044: 0.034: 0.045: 0.033: 0.038: 0.035: 0.036: 0.034: 0.044:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= -4006: -7899: -2140: -3645: -4093: -2740: -3606: -1940: -3515: -7815: -3140: -7759: -3406: -3385: -7699:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -687: -687: -703: -708: -708: -713: -717: -719: -739: -757: -763: -765: -766: -771: -773:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.034: 0.024: 0.044: 0.037: 0.034: 0.040: 0.037: 0.046: 0.038: 0.024: 0.040: 0.024: 0.039: 0.039: 0.024:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= -2340: -994: -1140: -2940: -3332: -1340: -2540: -1740: -1540: -1057: -3336: -2140: -2740: -1935: -1940:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -777: -789: -789: -794: -797: -822: -842: -844: -862: -887: -900: -903: -913: -914: -919:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.044: 0.048: 0.048: 0.042: 0.040: 0.050: 0.044: 0.050: 0.052: 0.051: 0.043: 0.050: 0.045: 0.052: 0.052:
Фоп: 290 : 256 : 260 : 275 : 284 : 265 : 295 : 275 : 270 : 257 : 285 : 286 : 270 : 281 : 281 :
Уоп: 2.21 : 2.12 : 2.07 : 2.15 : 2.25 : 2.00 : 2.23 : 1.96 : 1.92 : 1.96 : 2.10 : 1.96 : 1.98 : 1.88 : 1.90 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.035: 0.037: 0.037: 0.041: 0.040: 0.039: 0.034: 0.040: 0.040: 0.039: 0.042: 0.039: 0.045: 0.041: 0.041:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.011: : : : 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: : 0.011: : 0.011: 0.011:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : 6001 : : 6001 : 6001 :
Ви : : 0.001: : : : : : : : 0.001: : : : : : :
Ки : : 6003 : : : : : : : : 6003 : : : : : : :
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= -1854: -3140: -2340: -1120: -1140: -2940: 2888: 2033: 3033: 3076: 2016: 2233: 2433: 2633: 3088:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -959: -963: -977: -986: -989: -994: 1008: 1027: 1030: 1037: 1049: 1106: 1137: 1168: 1177:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.054: 0.046: 0.050: 0.055: 0.055: 0.048: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020:
Фоп: 279 : 280 : 291 : 258 : 259 : 275 : 220 : 226 : 219 : 219 : 226 : 225 : 224 : 222 : 220 :
Уоп: 1.82 : 1.96 : 1.96 : 1.81 : 1.80 : 1.86 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.042: 0.045: 0.040: 0.043: 0.043: 0.047: 0.010: 0.011: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Ки : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.012: : 0.011: 0.012: 0.012: : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008:
Ки : 6001 : : 6001 : 6001 : 6001 : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : 0.001: 0.001: : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003:
Ки : : : : 6003 : 6003 : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= 2833: 1894: 2033: 3033: 2233: 3100: 2433: 1874: 2633: 2833: 2033: 3033: 1853: 3091: 2233:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1199: 1207: 1227: 1230: 1306: 1317: 1337: 1341: 1368: 1399: 1427: 1430: 1475: 1475: 1506:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.020: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.020: 0.019: 0.020:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= 2433: 2633: 2833: 1833: 2033: 3033: 3082: 2233: 2433: 1851: 2633: 3073: 2833: 2033: 3033:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1537: 1568: 1599: 1609: 1627: 1630: 1634: 1706: 1737: 1762: 1768: 1792: 1799: 1827: 1830:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.020: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= 2233: 1870: 2433: 3064: 3033: 2022: 2033: 2926: 2633: 2833: 2787: 2649: 2633: 2491: 2433:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1906: 1914: 1937: 1951: 1954: 1963: 1966: 1967: 1968: 1978: 1983: 1999: 2000: 2003: 2005:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= 2333: 2233: 2174: -3340: -1281: -2046: -1340: -1764: -1442: -2540: -1740: -1540: -1558: -1675: -2140:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2007: 2010: 2011: -1003: -1012: -1017: -1022: -1026: -1039: -1042: -1044: -1062: -1066: -1093: -1103:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.046: 0.057: 0.055: 0.058: 0.057: 0.059: 0.049: 0.058: 0.060: 0.060: 0.061: 0.057:
Фоп: 229 : 230 : 231 : 286 : 263 : 284 : 264 : 276 : 267 : 297 : 276 : 270 : 270 : 274 : 287 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 : 1.96 : 1.73 : 1.78 : 1.72 : 1.70 : 1.68 : 1.98 : 1.68 : 1.64 : 1.64 : 1.60 : 1.70 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.008: 0.009: 0.009: 0.045: 0.044: 0.043: 0.045: 0.045: 0.046: 0.039: 0.046: 0.047: 0.047: 0.048: 0.045:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.007: 0.000: 0.013: 0.012: 0.013: 0.012: 0.013: 0.011: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: : : : : : : : : : : : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : : : : : :
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

y= -3336: -2740: -2158: -3140: -2329: -2340: -2940: -3332: -2499: -2540: -2638: -3251: -2740: -2776: -3170:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1111: -1113: -1120: -1163: -1174: -1177: -1194: -1218: -1227: -1242: -1277: -1286: -1313: -1326: -1353:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.049: 0.052: 0.058: 0.053: 0.058: 0.057: 0.055: 0.054: 0.057: 0.057: 0.060: 0.057: 0.062: 0.062: 0.062:

```



Фоп: 286 : 270 : 288 : 281 : 293 : 293 : 276 : 287 : 262 : 263 : 266 : 285 : 270 : 271 : 284 :  
 Уоп: 1.82 : 1.71 : 1.68 : 1.68 : 1.69 : 1.69 : 1.61 : 1.67 : 1.56 : 1.53 : 1.48 : 1.55 : 1.43 : 1.41 : 1.44 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.049: 0.052: 0.046: 0.053: 0.045: 0.045: 0.055: 0.053: 0.056: 0.057: 0.060: 0.057: 0.062: 0.062: 0.061:  
 Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 Ви : : : 0.012: : 0.012: 0.012: : 0.000: : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : 6001 : : 6001 : 6001 : : 6002 : : : : : : : : : : : :

y= -3140: -2884: -2940: -2991: 9167: 9156: 9156: 9321: 9356: 9356: 9476: 9556: 9630: 9021: 9156:  
 x= -1363: -1371: -1394: -1415: -4409: -4419: -4428: -4429: -4434: -4440: -4449: -4460: -4470: -4543: -4628:  
 Qc : 0.062: 0.065: 0.066: 0.067: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.010:  
 Фоп: 283 : 274 : 277 : 278 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 172 : 172 :  
 Уоп: 1.41 : 1.35 : 1.33 : 1.31 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.062: 0.065: 0.066: 0.067: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : : : : : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
 Ки : : : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 Ви : : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= 9356: 9185: 9556: 9627: 9350: 9173: 9156: 8997: 8956: 8820: 8756: 8643: 8556: 8451: 8356:  
 x= -4640: -4646: -4656: -4669: -4750: -4759: -4760: -4768: -4770: -4777: -4781: -4786: -4797: -4811: -4823:  
 Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

y= 8258: 9356: 8156: 9556: 8066: 8956: 9623: 7956: 9156: 8356: 7873: 7756: 7956: 7681: 8556:  
 x= -4835: -4840: -4848: -4856: -4859: -4868: -4868: -4873: -4873: -4874: -4884: -4899: -4906: -4908: -4916:  
 Qc : 0.013: 0.010: 0.013: 0.010: 0.013: 0.011: 0.009: 0.013: 0.010: 0.012: 0.014: 0.014: 0.013: 0.014: 0.012:

y= 7556: 7504: 8156: 7356: 7328: 7356: 8756: 7151: 7156: 7756: 6956: 6974: 6809: 6756: 6643:  
 x= -4925: -4933: -4948: -4953: -4957: -4972: -4978: -4981: -4981: -5002: -5006: -5006: -5008: -5009: -5011:  
 Qc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.015: 0.015: 0.015: 0.011: 0.015: 0.015: 0.014: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017:

y= 6556: 6477: 6311: 6356: 6146: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9620: 8956: 9156: 8356: 7156:  
 x= -5012: -5013: -5015: -5015: -5018: -5018: -5025: -5040: -5051: -5056: -5067: -5068: -5073: -5074: -5081:  
 Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.010: 0.014: 0.010: 0.009: 0.011: 0.010: 0.012: 0.015:

y= 7956: 8556: 6016: 8156: 7356: 8756: 5956: 6956: 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556:  
 x= -5106: -5116: -5136: -5148: -5172: -5178: -5190: -5202: -5202: -5205: -5205: -5213: -5225: -5240: -5251:  
 Qc : 0.013: 0.012: 0.018: 0.013: 0.015: 0.011: 0.018: 0.016: 0.014: 0.017: 0.016: 0.017: 0.017: 0.010: 0.014:

y= 5886: 9556: 9616: 8956: 9156: 8356: 7156: 5956: 7956: 8556: 8156: 5756: 7356: 8756: 6956:  
 x= -5253: -5256: -5267: -5268: -5273: -5274: -5281: -5303: -5306: -5316: -5348: -5371: -5372: -5378: -5402:  
 Qc : 0.018: 0.009: 0.009: 0.011: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.013: 0.012: 0.012: 0.018: 0.015: 0.011: 0.015:

y= 7756: 6556: 6756: 6156: 6356: 9356: 7556: 9556: 9613: 8956: 9156: 8356: 7156: 5786: 5956:  
 x= -5402: -5405: -5405: -5413: -5425: -5440: -5451: -5456: -5466: -5468: -5473: -5474: -5481: -5499: -5503:  
 Qc : 0.014: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.010: 0.014: 0.009: 0.009: 0.011: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.018:

y= 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 6956: 7756: 5805: 6556: 6756: 6156: 6356: 5817: 9356: 7556:  
 x= -5506: -5516: -5548: -5572: -5578: -5602: -5602: -5603: -5605: -5605: -5613: -5625: -5627: -5640: -5651:  
 Qc : 0.013: 0.011: 0.012: 0.014: 0.011: 0.015: 0.013: 0.018: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.010: 0.014:

y= 9556: 9609: 5705: 8956: 5905: 9156: 8356: 5705: 7156: 5933: 5665: 5943: 5956: 7956: 8556:  
 x= -5656: -5665: -5667: -5668: -5672: -5673: -5674: -5675: -5681: -5691: -5694: -5696: -5703: -5706: -5716:

```

Qc : 0.009: 0.009: 0.018: 0.010: 0.018: 0.010: 0.012: 0.018: 0.015: 0.017: 0.018: 0.017: 0.017: 0.013: 0.011:
~~~~~

y= 8156: 6069: 7356: 8756: 6061: 5525: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 5505: 6105: 6156: 6356:
-----
x= -5748: -5765: -5772: -5778: -5779: -5785: -5801: -5802: -5802: -5805: -5805: -5806: -5810: -5813: -5825:
-----
Qc : 0.012: 0.017: 0.014: 0.011: 0.017: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.016: 0.016: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:
~~~~~

y= 6195: 9356: 7556: 9556: 5505: 5451: 9606: 6188: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556:

x= -5834: -5840: -5851: -5856: -5864: -5865: -5865: -5868: -5868: -5873: -5874: -5875: -5881: -5906: -5916:

Qc : 0.017: 0.010: 0.014: 0.009: 0.018: 0.018: 0.009: 0.017: 0.010: 0.010: 0.012: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011:
~~~~~

y= 5378: 6341: 6305: 8156: 6316: 7356: 8756: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356:
-----
x= -5944: -5944: -5948: -5948: -5956: -5972: -5978: -5989: -5991: -6001: -6002: -6002: -6005: -6005: -6025:
-----
Qc : 0.018: 0.016: 0.016: 0.012: 0.016: 0.014: 0.011: 0.016: 0.017: 0.017: 0.015: 0.013: 0.016: 0.015: 0.016:
~~~~~

y= 9356: 5342: 7556: 9556: 5505: 9602: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 8556: 6262: 5305:

x= -6040: -6041: -6051: -6056: -6064: -6064: -6068: -6073: -6074: -6075: -6081: -6106: -6116: -6120: -6139:

Qc : 0.009: 0.018: 0.014: 0.009: 0.018: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.017: 0.014: 0.012: 0.011: 0.016: 0.018:
~~~~~

y= 6298: 8156: 7356: 8756: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356: 5451: 9356: 7556: 9556:
-----
x= -6139: -6148: -6172: -6178: -6191: -6201: -6202: -6202: -6205: -6205: -6225: -6230: -6240: -6251: -6256:
-----
Qc : 0.016: 0.012: 0.014: 0.011: 0.017: 0.017: 0.015: 0.013: 0.016: 0.015: 0.016: 0.018: 0.009: 0.013: 0.009:
~~~~~

y= 9599: 5505: 8956: 9156: 8356: 5705: 7156: 6207: 7956: 8556: 5598: 6255: 8156: 7356: 8756:

x= -6263: -6264: -6268: -6273: -6274: -6275: -6281: -6285: -6306: -6316: -6321: -6334: -6348: -6372: -6378:

Qc : 0.009: 0.018: 0.010: 0.010: 0.011: 0.017: 0.014: 0.016: 0.012: 0.011: 0.017: 0.016: 0.012: 0.014: 0.010:
~~~~~

y= 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756: 6356: 9356: 7556: 9556: 5549: 9595: 6243: 8956: 9156:
-----
x= -6391: -6401: -6402: -6402: -6405: -6405: -6425: -6440: -6451: -6456: -6461: -6462: -6464: -6468: -6473:
-----
Qc : 0.016: 0.017: 0.014: 0.013: 0.015: 0.015: 0.016: 0.009: 0.013: 0.009: 0.017: 0.009: 0.016: 0.010: 0.010:
~~~~~

y= 8356: 5705: 7156: 6207: 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 5505: 6105: 5905: 5500: 6956: 7756:

x= -6474: -6475: -6481: -6504: -6506: -6516: -6548: -6572: -6578: -6587: -6591: -6601: -6602: -6602: -6602:

Qc : 0.011: 0.017: 0.014: 0.016: 0.012: 0.011: 0.012: 0.013: 0.010: 0.017: 0.016: 0.016: 0.017: 0.014: 0.012:
~~~~~

y= 6556: 6756: 6356: 5505: 9356: 6280: 7556: 9556: 9592: 8956: 9156: 8356: 5705: 6195: 7156:
-----
x= -6605: -6605: -6625: -6626: -6640: -6642: -6651: -6656: -6662: -6668: -6673: -6674: -6675: -6675: -6681:
-----
Qc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.009: 0.016: 0.013: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.011: 0.017: 0.016: 0.014:
~~~~~

y= 7956: 8556: 5529: 8156: 6286: 6305: 7356: 8756: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6556: 6756:

x= -6706: -6716: -6736: -6748: -6760: -6766: -6772: -6778: -6789: -6791: -6801: -6802: -6802: -6805: -6805:

Qc : 0.012: 0.011: 0.017: 0.011: 0.016: 0.015: 0.013: 0.010: 0.015: 0.016: 0.016: 0.014: 0.012: 0.015: 0.014:
~~~~~

y= 6316: 6356: 9356: 6377: 7556: 9556: 9588: 8956: 5557: 9156: 8356: 5705: 7156: 7956: 6432:
-----
x= -6821: -6825: -6840: -6845: -6851: -6856: -6861: -6868: -6870: -6873: -6874: -6875: -6881: -6906: -6912:
-----
Qc : 0.015: 0.015: 0.009: 0.015: 0.013: 0.009: 0.009: 0.010: 0.017: 0.009: 0.011: 0.016: 0.014: 0.012: 0.015:
~~~~~

y= 8556: 8156: 6505: 7356: 8756: 6402: 6305: 6105: 6511: 5905: 6956: 7756: 5585: 6548: 6556:

x= -6916: -6948: -6970: -6972: -6978: -6979: -6989: -6991: -6998: -7001: -7002: -7002: -7004: -7004: -7005:

Qc : 0.010: 0.011: 0.015: 0.013: 0.010: 0.015: 0.015: 0.016: 0.015: 0.016: 0.014: 0.012: 0.016: 0.015: 0.015:

```

```

~~~~~
y= 6756: 6621: 6556: 6505: 9356: 7556: 6463: 9556: 6556: 9585: 8956: 9156: 8356: 5705: 6450:
-----
x= -7005: -7016: -7031: -7036: -7040: -7051: -7052: -7056: -7058: -7060: -7068: -7073: -7074: -7075: -7077:
-----
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.009: 0.012: 0.015: 0.009: 0.015: 0.009: 0.010: 0.009: 0.011: 0.016: 0.015:
~~~~~

```

```

y= 7156: 5738: 7956: 8556: 8156: 7356: 8756: 5890: 6523: 6305: 6105: 5905: 6956: 7756: 6756:

x= -7081: -7095: -7106: -7116: -7148: -7172: -7178: -7186: -7186: -7189: -7191: -7201: -7202: -7202: -7205:

Qc : 0.013: 0.016: 0.011: 0.010: 0.011: 0.013: 0.010: 0.016: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.014: 0.012: 0.014:
~~~~~

```

```

y= 6505: 9386: 9356: 7556: 9556: 6556: 6523: 7108: 8875: 9240: 9581: 8956: 8984: 9156: 8356:
-----
x= -7214: -7235: -7240: -7251: -7256: -7258: -7259: -7259: -7259: -7259: -7259: -7268: -7272: -7273: -7274:
-----
Qc : 0.014: 0.009: 0.009: 0.012: 0.008: 0.014: 0.014: 0.013: 0.010: 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
~~~~~

```

```

y= 7156: 9094: 6012: 7956: 8556: 6584: 7242: 6505: 8156: 7011: 6499: 8777: 7356: 8756: 7376:

x= -7281: -7284: -7302: -7306: -7316: -7320: -7320: -7332: -7348: -7351: -7357: -7357: -7372: -7378: -7381:

Qc : 0.013: 0.009: 0.015: 0.011: 0.010: 0.014: 0.013: 0.014: 0.011: 0.013: 0.014: 0.010: 0.012: 0.010: 0.012:
~~~~~

```

```

y= 6316: 6305: 6105: 6706: 6956: 7756: 6756: 6134: 6810: 7486: 6913: 7556: 8680: 7596: 8356:
-----
x= -7387: -7389: -7391: -7393: -7402: -7402: -7405: -7418: -7418: -7424: -7442: -7451: -7454: -7467: -7474:
-----
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.014: 0.015: 0.014: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.012: 0.010:
~~~~~

```

```

y= 7956: 8558: 8556: 8156: 7711: 8436: 7756: 7827: 8356: 7956: 7967: 8326: 8217: 8156: 8107:

x= -7506: -7515: -7516: -7548: -7564: -7576: -7602: -7661: -7674: -7706: -7710: -7710: -7735: -7748: -7759:

Qc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -1415.0 м, Y= -2991.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0670048 доли ПДКмр |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 278 град.
и скорости ветра 1.31 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния		
1	000101	6003	П1	1.0080	0.066714	99.6	99.6	0.066184983	
				В сумме =	0.066714	99.6			
				Суммарный вклад остальных =	0.000290	0.4			

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-ЕЛ от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -3201.0 м, Y= -385.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1718863 доли ПДКмр |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 173 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с  
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------|--------------|
| 1    | 000101 6002 | П1  | 0.8773                      | 0.101955 | 59.3      | 59.3   | 0.116210632  |
| 2    | 000101 6001 | П1  | 0.2688                      | 0.041169 | 24.0      | 83.3   | 0.153159991  |
| 3    | 000101 6003 | П1  | 1.0080                      | 0.025915 | 15.1      | 98.3   | 0.025709180  |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.169040 | 98.3      |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.002847 | 1.7       |        |              |

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -2162.0 м, Y= -4713.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0639850 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 335 град.  
и скорости ветра 1.93 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------|--------------|
| 1    | 000101 6003 | П1  | 1.0080                      | 0.045613 | 71.3      | 71.3   | 0.045251209  |
| 2    | 000101 6002 | П1  | 0.8773                      | 0.009455 | 14.8      | 86.1   | 0.010777161  |
| 3    | 000101 6004 | П1  | 0.1164                      | 0.006430 | 10.0      | 96.1   | 0.055225458  |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.061499 | 96.1      |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.002486 | 3.9       |        |              |

#### 14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :009 Шуский район.

Объект :0001 План разведки твёрдых полезных ископаемых по лицензии № 4372-EL от 04.05.2026 г..

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 12.08.2026 11:02

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

Всего просчитано точек: 244

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Умр) м/с

#### Расшифровка обозначений

|                                          |
|------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]      |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]     |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| y=   | -4335: | -4285: | -4236: | -4186: | -4137: | -4088: | -4038: | -3989: | -3939: | -3890: | -3840: | -3791: | -3742: | -3692: | -3643:  |
| x=   | -3665: | -3663: | -3660: | -3658: | -3656: | -3654: | -3652: | -3649: | -3647: | -3645: | -3643: | -3640: | -3638: | -3636: | -3634:  |
| Qc : | 0.091: | 0.095: | 0.099: | 0.103: | 0.107: | 0.111: | 0.116: | 0.120: | 0.125: | 0.130: | 0.135: | 0.140: | 0.146: | 0.152: | 0.161:  |
| Фоп: | 18 :   | 18 :   | 18 :   | 19 :   | 20 :   | 20 :   | 21 :   | 21 :   | 22 :   | 23 :   | 24 :   | 25 :   | 26 :   | 29 :   |         |
| Uоп: | 1.23 : | 1.16 : | 1.10 : | 1.04 : | 0.97 : | 0.91 : | 0.84 : | 0.78 : | 0.77 : | 0.77 : | 0.76 : | 0.76 : | 0.76 : | 0.75 : | 12.00 : |
| Ви : | 0.070: | 0.074: | 0.077: | 0.081: | 0.085: | 0.089: | 0.094: | 0.097: | 0.102: | 0.106: | 0.110: | 0.115: | 0.120: | 0.125: | 0.158:  |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 :  |
| Ви : | 0.016: | 0.017: | 0.017: | 0.017: | 0.017: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.019: | 0.019: | 0.020: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.003:  |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  |
| Ви : | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |         |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |         |

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| y=   | -3593:  | -3544:  | -3495:  | -3445:  | -3396:  | -3346:  | -3297:  | -3247:  | -3198:  | -3149:  | -3099:  | -3050:  | -3000:  | -2951:  | -2902:  |
| x=   | -3632:  | -3629:  | -3627:  | -3625:  | -3623:  | -3620:  | -3618:  | -3616:  | -3614:  | -3611:  | -3609:  | -3607:  | -3605:  | -3603:  | -3600:  |
| Qc : | 0.174:  | 0.189:  | 0.206:  | 0.224:  | 0.244:  | 0.267:  | 0.299:  | 0.327:  | 0.358:  | 0.393:  | 0.429:  | 0.467:  | 0.504:  | 0.540:  | 0.573:  |
| Фоп: | 31 :    | 32 :    | 34 :    | 36 :    | 38 :    | 40 :    | 42 :    | 45 :    | 48 :    | 51 :    | 54 :    | 58 :    | 63 :    | 67 :    | 73 :    |
| Uоп: | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви : | 0.173:  | 0.188:  | 0.205:  | 0.224:  | 0.244:  | 0.267:  | 0.299:  | 0.327:  | 0.358:  | 0.393:  | 0.429:  | 0.467:  | 0.504:  | 0.540:  | 0.573:  |
| Ки : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |
| Ви : | 0.001:  | 0.001:  | 0.000:  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ки : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

|    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -2852: | -2803: | -2753: | -2704: | -2654: | -2605: | -2556: | -2506: | -2457: | -2407: | -2358: | -2309: | -2259: | -2210: | -2160: |
| x= | -3598: | -3596: | -3594: | -3591: | -3589: | -3587: | -3585: | -3583: | -3580: | -3578: | -3576: | -3574: | -3571: | -3569: | -3567: |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |               |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Qc   | : 0.601: | 0.621:  | 0.631:  | 0.630:  | 0.618:  | 0.598:  | 0.568:  | 0.534:  | 0.499:  | 0.460:  | 0.423:  | 0.388:  | 0.355:  | 0.324:  | 0.295:        |
| Фоп: | 78 :     | 84 :    | 90 :    | 96 :    | 102 :   | 108 :   | 113 :   | 118 :   | 123 :   | 128 :   | 131 :   | 135 :   | 138 :   | 141 :   | 144 :         |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 :       |
| Ви   | : 0.601: | 0.621:  | 0.631:  | 0.630:  | 0.618:  | 0.598:  | 0.568:  | 0.534:  | 0.499:  | 0.460:  | 0.423:  | 0.388:  | 0.354:  | 0.323:  | 0.293:        |
| Ки   | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :        |
| Ви   | : :      | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 0.001: 0.001: |
| Ки   | : :      | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | 6004 :  | 6004 :        |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| y=   | -2111:   | -2062:  | -2012:  | -1963:  | -1913:  | -1864:  | -1814:  | -1765:  | -1716:  | -1666:  | -1617:  | -1567:  | -1518:  | -1469:  | -1419:  |
| x=   | -3565:   | -3562:  | -3560:  | -3558:  | -3556:  | -3554:  | -3551:  | -3549:  | -3547:  | -3545:  | -3542:  | -3540:  | -3538:  | -3536:  | -3533:  |
| Qc   | : 0.265: | 0.285:  | 0.306:  | 0.328:  | 0.352:  | 0.377:  | 0.401:  | 0.426:  | 0.448:  | 0.465:  | 0.478:  | 0.485:  | 0.484:  | 0.476:  | 0.462:  |
| Фоп: | 146 :    | 46 :    | 49 :    | 53 :    | 56 :    | 60 :    | 64 :    | 69 :    | 74 :    | 79 :    | 85 :    | 90 :    | 96 :    | 101 :   | 107 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.263: | 0.263:  | 0.287:  | 0.316:  | 0.341:  | 0.369:  | 0.395:  | 0.423:  | 0.446:  | 0.464:  | 0.477:  | 0.484:  | 0.484:  | 0.475:  | 0.461:  |
| Ки   | : 6003 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.002: | 0.022:  | 0.018:  | 0.012:  | 0.011:  | 0.008:  | 0.006:  | 0.003:  | 0.002:  | 0.001:  | 0.001:  | 0.001:  | :       | 0.001:  | 0.001:  |
| Ки   | : 6004 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | :       | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| y=   | -1370:   | -1320:  | -1271:  | -1221:  | -1172:  | -1123:  | -1073:  | -1024:  | -974:   | -925:   | -876:   | -826:   | -777:   | -727:   | -678:   |
| x=   | -3531:   | -3529:  | -3527:  | -3525:  | -3522:  | -3520:  | -3518:  | -3516:  | -3513:  | -3511:  | -3509:  | -3507:  | -3505:  | -3502:  | -3500:  |
| Qc   | : 0.443: | 0.420:  | 0.397:  | 0.374:  | 0.353:  | 0.335:  | 0.320:  | 0.306:  | 0.286:  | 0.273:  | 0.258:  | 0.242:  | 0.224:  | 0.209:  | 0.194:  |
| Фоп: | 112 :    | 117 :   | 121 :   | 125 :   | 129 :   | 132 :   | 134 :   | 137 :   | 140 :   | 142 :   | 144 :   | 146 :   | 148 :   | 150 :   | 151 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.442: | 0.418:  | 0.392:  | 0.365:  | 0.338:  | 0.310:  | 0.274:  | 0.253:  | 0.231:  | 0.210:  | 0.192:  | 0.177:  | 0.164:  | 0.153:  | 0.139:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.001: | 0.002:  | 0.005:  | 0.010:  | 0.014:  | 0.025:  | 0.046:  | 0.053:  | 0.055:  | 0.063:  | 0.066:  | 0.065:  | 0.060:  | 0.056:  | 0.055:  |
| Ки   | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| y=   | -628:    | -579:   | -530:   | -493:   | -457:   | -420:   | -413:   | -405:   | -397:   | -389:   | -390:   | -392:   | -393:   | -394:   | -395:   |
| x=   | -3498:   | -3496:  | -3493:  | -3462:  | -3431:  | -3400:  | -3353:  | -3306:  | -3259:  | -3213:  | -3164:  | -3115:  | -3065:  | -3016:  | -2967:  |
| Qc   | : 0.181: | 0.169:  | 0.160:  | 0.158:  | 0.156:  | 0.153:  | 0.155:  | 0.159:  | 0.166:  | 0.171:  | 0.178:  | 0.184:  | 0.188:  | 0.189:  | 0.189:  |
| Фоп: | 153 :    | 154 :   | 157 :   | 160 :   | 162 :   | 164 :   | 166 :   | 168 :   | 170 :   | 172 :   | 175 :   | 177 :   | 179 :   | 182 :   | 184 :   |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
| Ви   | : 0.131: | 0.120:  | 0.103:  | 0.100:  | 0.098:  | 0.096:  | 0.096:  | 0.102:  | 0.103:  | 0.103:  | 0.103:  | 0.105:  | 0.106:  | 0.105:  | 0.106:  |
| Ки   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
| Ви   | : 0.050: | 0.048:  | 0.036:  | 0.035:  | 0.035:  | 0.034:  | 0.034:  | 0.039:  | 0.041:  | 0.042:  | 0.042:  | 0.043:  | 0.043:  | 0.043:  | 0.042:  |
| Ки   | : 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  |
| Ви   | : 0.000: | 0.001:  | 0.020:  | 0.021:  | 0.022:  | 0.022:  | 0.023:  | 0.016:  | 0.020:  | 0.023:  | 0.030:  | 0.033:  | 0.036:  | 0.039:  | 0.039:  |
| Ки   | : 6003 : | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  |

|      |          |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -396:    | -397:   | -399:   | -400:   | -401:   | -402:   | -403:  | -404:  | -405:  | -407:  | -408:  | -409:  | -410:  | -411:  | -412:  |
| x=   | -2918:   | -2869:  | -2820:  | -2771:  | -2722:  | -2673:  | -2624: | -2574: | -2525: | -2476: | -2427: | -2378: | -2329: | -2280: | -2231: |
| Qc   | : 0.187: | 0.182:  | 0.176:  | 0.168:  | 0.160:  | 0.152:  | 0.149: | 0.146: | 0.143: | 0.139: | 0.136: | 0.133: | 0.129: | 0.125: | 0.121: |
| Фоп: | 186 :    | 188 :   | 190 :   | 193 :   | 195 :   | 197 :   | 199 :  | 201 :  | 203 :  | 205 :  | 207 :  | 209 :  | 211 :  | 212 :  | 214 :  |
| Уоп: | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : | 0.76 : | 0.75 : | 0.74 : | 0.74 : | 0.74 : | 0.77 : | 0.80 : | 0.83 : | 0.87 : |
| Ви   | : 0.106: | 0.105:  | 0.104:  | 0.103:  | 0.101:  | 0.099:  | 0.094: | 0.092: | 0.091: | 0.089: | 0.088: | 0.086: | 0.084: | 0.082: | 0.080: |
| Ки   | : 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви   | : 0.040: | 0.038:  | 0.035:  | 0.036:  | 0.033:  | 0.030:  | 0.032: | 0.031: | 0.030: | 0.029: | 0.029: | 0.028: | 0.027: | 0.026: | 0.025: |
| Ки   | : 6001 : | 6001 :  | 6003 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви   | : 0.039: | 0.037:  | 0.035:  | 0.029:  | 0.026:  | 0.022:  | 0.023: | 0.022: | 0.021: | 0.020: | 0.019: | 0.018: | 0.017: | 0.017: | 0.016: |
| Ки   | : 6003 : | 6003 :  | 6001 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 :  | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |

|      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -414:    | -415:  | -416:  | -417:  | -418:  | -419:  | -420:  | -448:  | -475:  | -502:  | -530:  | -556:  | -582:  | -608:  | -657:  |
| x=   | -2182:   | -2133: | -2084: | -2034: | -1985: | -1936: | -1887: | -1848: | -1809: | -1770: | -1731: | -1705: | -1679: | -1653: | -1654: |
| Qc   | : 0.117: | 0.113: | 0.109: | 0.105: | 0.101: | 0.097: | 0.093: | 0.091: | 0.090: | 0.088: | 0.086: | 0.085: | 0.084: | 0.083: | 0.085: |
| Фоп: | 215 :    | 217 :  | 218 :  | 220 :  | 221 :  | 223 :  | 224 :  | 226 :  | 227 :  | 229 :  | 231 :  | 232 :  | 233 :  | 235 :  | 236 :  |
| Уоп: | 0.91 :   | 0.94 : | 0.98 : | 1.03 : | 1.07 : | 1.12 : | 1.15 : | 1.17 : | 1.19 : | 1.19 : | 1.22 : | 1.23 : | 1.23 : | 1.24 : | 1.21 : |
| Ви   | : 0.077: | 0.075: | 0.073: | 0.071: | 0.068: | 0.066: | 0.064: | 0.064: | 0.063: | 0.062: | 0.062: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.062: |
| Ки   | : 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви   | : 0.023: | 0.023: | 0.022: | 0.021: | 0.020: | 0.020: | 0.019: | 0.019: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.017: | 0.017: | 0.018: | 0.018: |
| Ки   | : 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви   | : 0.016: | 0.014: | 0.014: | 0.012: | 0.012: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005: |
| Ки   | : 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |

|       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ~~~~~ |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -706:    | -756:  | -805:  | -854:  | -904:  | -953:  | -1003: | -1052: | -1101: | -1151: | -1200: | -1250: | -1299: | -1348: | -1398: |
| x=    | -1654:   | -1655: | -1656: | -1656: | -1657: | -1657: | -1658: | -1659: | -1659: | -1660: | -1660: | -1661: | -1662: | -1662: | -1663: |
| Qc    | : 0.087: | 0.089: | 0.091: | 0.092: | 0.094: | 0.096: | 0.097: | 0.099: | 0.100: | 0.101: | 0.103: | 0.104: | 0.104: | 0.105: | 0.106: |
| Фоп:  | 238 :    | 239 :  | 241 :  | 243 :  | 244 :  | 246 :  | 248 :  | 250 :  | 252 :  | 254 :  | 256 :  | 258 :  | 260 :  | 262 :  | 264 :  |
| Uоп:  | 1.17 :   | 1.13 : | 1.10 : | 1.06 : | 1.03 : | 1.00 : | 0.98 : | 0.95 : | 0.93 : | 0.91 : | 0.89 : | 0.87 : | 0.86 : | 0.84 : | 0.84 : |
| :     | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви    | : 0.064: | 0.066: | 0.067: | 0.069: | 0.071: | 0.072: | 0.074: | 0.075: | 0.076: | 0.078: | 0.079: | 0.080: | 0.080: | 0.081: | 0.082: |
| Ки    | : 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви    | : 0.018: | 0.019: | 0.019: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.021: | 0.021: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.023: | 0.023: | 0.023: | 0.023: |
| Ки    | : 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви    | : 0.004: | 0.005: | 0.004: | 0.003: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Ки    | : 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| ~~~~~ |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -1447:   | -1496: | -1546: | -1595: | -1645: | -1694: | -1743: | -1793: | -1842: | -1892: | -1941: | -1990: | -2040: | -2089: | -2138: |
| x=    | -1663:   | -1664: | -1665: | -1665: | -1666: | -1666: | -1667: | -1668: | -1668: | -1669: | -1669: | -1670: | -1671: | -1671: | -1672: |
| Qc    | : 0.106: | 0.106: | 0.106: | 0.105: | 0.105: | 0.105: | 0.104: | 0.103: | 0.102: | 0.101: | 0.100: | 0.098: | 0.097: | 0.095: | 0.093: |
| Фоп:  | 266 :    | 268 :  | 270 :  | 272 :  | 274 :  | 277 :  | 279 :  | 281 :  | 282 :  | 284 :  | 286 :  | 288 :  | 290 :  | 292 :  | 294 :  |
| Uоп:  | 0.83 :   | 0.82 : | 0.82 : | 0.82 : | 0.82 : | 0.82 : | 0.83 : | 0.84 : | 0.85 : | 0.86 : | 0.88 : | 0.90 : | 0.92 : | 0.94 : | 0.96 : |
| :     | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви    | : 0.082: | 0.083: | 0.083: | 0.083: | 0.083: | 0.082: | 0.082: | 0.081: | 0.081: | 0.080: | 0.079: | 0.078: | 0.077: | 0.076: | 0.074: |
| Ки    | : 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви    | : 0.023: | 0.023: | 0.023: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.021: | 0.021: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.019: |
| Ки    | : 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви    | : 0.001: | 0.000: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки    | : 6003 : | 6003 : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| ~~~~~ |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -2188:   | -2237: | -2287: | -2336: | -2385: | -2435: | -2484: | -2533: | -2583: | -2632: | -2682: | -2731: | -2780: | -2830: | -2879: |
| x=    | -1672:   | -1673: | -1674: | -1674: | -1675: | -1675: | -1676: | -1677: | -1677: | -1678: | -1678: | -1679: | -1680: | -1680: | -1681: |
| Qc    | : 0.092: | 0.090: | 0.088: | 0.086: | 0.084: | 0.085: | 0.086: | 0.087: | 0.087: | 0.088: | 0.088: | 0.088: | 0.088: | 0.088: | 0.088: |
| Фоп:  | 295 :    | 297 :  | 299 :  | 300 :  | 256 :  | 258 :  | 259 :  | 261 :  | 263 :  | 265 :  | 267 :  | 269 :  | 271 :  | 273 :  | 275 :  |
| Uоп:  | 0.99 :   | 1.02 : | 1.05 : | 1.08 : | 0.99 : | 0.98 : | 0.96 : | 0.95 : | 0.94 : | 0.93 : | 0.93 : | 0.92 : | 0.92 : | 0.93 : | 0.93 : |
| :     | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви    | : 0.073: | 0.071: | 0.070: | 0.068: | 0.084: | 0.085: | 0.086: | 0.087: | 0.087: | 0.088: | 0.088: | 0.088: | 0.088: | 0.088: | 0.088: |
| Ки    | : 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви    | : 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.017: | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки    | : 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| ~~~~~ |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -2929:   | -2978: | -3027: | -3077: | -3126: | -3175: | -3225: | -3274: | -3324: | -3373: | -3422: | -3472: | -3521: | -3571: | -3620: |
| x=    | -1681:   | -1682: | -1683: | -1683: | -1684: | -1684: | -1685: | -1686: | -1686: | -1687: | -1687: | -1688: | -1689: | -1689: | -1690: |
| Qc    | : 0.088: | 0.087: | 0.087: | 0.086: | 0.085: | 0.084: | 0.083: | 0.082: | 0.081: | 0.079: | 0.078: | 0.077: | 0.075: | 0.074: | 0.073: |
| Фоп:  | 278 :    | 279 :  | 281 :  | 283 :  | 285 :  | 287 :  | 289 :  | 291 :  | 292 :  | 294 :  | 296 :  | 297 :  | 299 :  | 301 :  | 302 :  |
| Uоп:  | 0.93 :   | 0.94 : | 0.95 : | 0.97 : | 0.98 : | 1.00 : | 1.02 : | 1.04 : | 1.06 : | 1.09 : | 1.11 : | 1.14 : | 1.17 : | 1.21 : | 1.24 : |
| :     | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви    | : 0.087: | 0.087: | 0.086: | 0.085: | 0.084: | 0.083: | 0.082: | 0.081: | 0.079: | 0.078: | 0.076: | 0.075: | 0.073: | 0.071: | 0.070: |
| Ки    | : 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви    | :        | :      | :      | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
| Ки    | :        | :      | :      | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| ~~~~~ |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -3669:   | -3719: | -3768: | -3817: | -3867: | -3916: | -3966: | -4015: | -4064: | -4114: | -4163: | -4212: | -4262: | -4311: | -4361: |
| x=    | -1690:   | -1691: | -1692: | -1692: | -1693: | -1693: | -1694: | -1695: | -1695: | -1696: | -1696: | -1697: | -1698: | -1698: | -1699: |
| Qc    | : 0.071: | 0.070: | 0.068: | 0.067: | 0.066: | 0.064: | 0.063: | 0.062: | 0.061: | 0.059: | 0.058: | 0.057: | 0.056: | 0.055: | 0.054: |
| Фоп:  | 304 :    | 305 :  | 307 :  | 308 :  | 309 :  | 311 :  | 312 :  | 313 :  | 314 :  | 315 :  | 316 :  | 317 :  | 318 :  | 319 :  | 320 :  |
| Uоп:  | 1.27 :   | 1.31 : | 1.34 : | 1.38 : | 1.42 : | 1.47 : | 1.51 : | 1.55 : | 1.60 : | 1.64 : | 1.69 : | 1.74 : | 1.78 : | 1.84 : | 1.88 : |
| :     | :        | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ви    | : 0.068: | 0.066: | 0.064: | 0.063: | 0.061: | 0.059: | 0.058: | 0.056: | 0.055: | 0.053: | 0.052: | 0.051: | 0.049: | 0.048: | 0.046: |
| Ки    | : 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви    | : 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |
| Ки    | : 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви    | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Ки    | : 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| ~~~~~ |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -4410:   | -4459: | -4498: | -4537: | -4576: | -4615: | -4643: | -4670: | -4697: | -4724: | -4721: | -4717: | -4714: | -4710: | -4707: |
| x=    | -1699:   | -1700: | -1716: | -1731: | -1747: | -1762: | -1798: | -1833: | -1868: | -1903: | -1951: | -1999: | -2048: | -2096: | -2144: |
| Qc    | : 0.053: | 0.053: | 0.053: | 0.052: | 0.052: | 0.052: | 0.053: | 0.053: | 0.054: | 0.055: | 0.056: | 0.058: | 0.060: | 0.061: | 0.063: |
| Фоп:  | 321 :    | 322 :  | 323 :  | 324 :  | 325 :  | 325 :  | 327 :  | 328 :  | 328 :  | 330 :  | 331 :  | 332 :  | 333 :  | 334 :  | 335 :  |
| Uоп:  | 1.94 :   | 1.98 : | 2.01 : | 2.04 : | 2.06 : | 2.10 : | 2.10 : | 2.11 : | 2.11 : | 2.12 : | 2.07 : | 2.04 : | 2.00 : | 1.96 : | 1.93 : |

```

:
Ви : 0.045: 0.044: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.042: 0.041: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.045:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
Ки : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~

```

```

y= -4703: -4700: -4696: -4693: -4689: -4686: -4682: -4679: -4675: -4672: -4668: -4665: -4661: -4658: -4654:

x= -2193: -2241: -2289: -2337: -2386: -2434: -2482: -2531: -2579: -2627: -2675: -2724: -2772: -2820: -2869:

Qc : 0.065: 0.067: 0.070: 0.072: 0.074: 0.076: 0.078: 0.080: 0.082: 0.085: 0.088: 0.089: 0.090: 0.090: 0.090:
Фоп: 336 : 337 : 338 : 339 : 340 : 342 : 343 : 344 : 346 : 347 : 349 : 350 : 352 : 353 : 355 :
Уоп: 1.90 : 1.86 : 1.84 : 1.80 : 1.78 : 1.75 : 1.73 : 1.70 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
:
Ви : 0.046: 0.047: 0.048: 0.049: 0.050: 0.050: 0.051: 0.052: 0.048: 0.049: 0.048: 0.049: 0.048: 0.050: 0.048:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.022:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.017: 0.017: 0.014: 0.013:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~

```

```

y= -4651: -4647: -4643: -4640: -4636: -4633: -4629: -4626: -4622: -4619: -4615: -4596: -4576: -4557: -4537:
-----
x= -2917: -2965: -3013: -3062: -3110: -3158: -3207: -3255: -3303: -3352: -3400: -3443: -3486: -3528: -3571:
-----
Qc : 0.089: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.084: 0.084:
Фоп: 356 : 357 : 358 : 359 : 0 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 8 : 9 : 10 : 11 : 13 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :
:
Ви : 0.050: 0.051: 0.053: 0.054: 0.055: 0.054: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.056:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.010: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

```

y= -4497: -4456: -4416: -4375:

x= -3590: -3609: -3628: -3646:

Qc : 0.085: 0.086: 0.087: 0.089:
Фоп: 13 : 14 : 15 : 17 :
Уоп: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 1.28 :
:
Ви : 0.056: 0.058: 0.060: 0.068:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.023: 0.022: 0.022: 0.016:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.004:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= -3593.6 м, Y= -2753.3 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6305603 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 90 град.  
 и скорости ветра 12.00 м/с  
 Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                              |        |      |        |        |          |        |               |
|------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|----------|--------|---------------|
| Ном.                                           | Код    | Тип  | Выброс | Вклад  | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
| 1                                              | 000101 | 6003 | П1     | 1.0080 | 0.630560 | 100.0  | 0.625555813   |
| Остальные источники не влияют на данную точку. |        |      |        |        |          |        |               |

