

Номер паспорта: N16841
Статус: Принят
Дата: 16.02.2022

Паспорт опасных отходов

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов:

Наименование отходов: Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла
Код отходов: [13 02 06*] - Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла

Реквизиты образователя отходов:

ИИН/БИН: 960340000148

Наименование образователя отходов: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"

Местонахождение образователя отходов (юридический адрес): Павлодарская область, , город Аксу, улица Промышленная 60

Телефон: 8-718-379-9939

e-mail: KRISTINA.PARSHUKOVA@ERG.KZ

Местонахождение объекта, на котором образуются опасные отходы: Электрическая станция АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"/Павлодарская область, Аксу Г.А., ,

Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)

Эксплуатация маслonaполненного оборудования.

Перечень опасных свойств отходов

HP3 - огнеопасность

Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов

1		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
C51 - Углеводороды, и их соединения, содержащие кислород, азот и / или соединения серы, не учитываемые в этом приложении	-	950000 мг/кг (95%)

Наименование параметра и единица измерения	Значение
ПДКрз, мг/м3	5
Класс опасности в рабочей зоне	2
LD50, мг/кг	>5000
Канцерогенность	канцерогенен
S, мг/дм3	растворим
ПДКв, мг/л	0,5
Класс опасности в воде водоемов	2
Показатель информационного обеспечения (Mi)	0,75

Рекомендуемые способы управления отходами:	Передача на переработку (регенерацию) специализированной организации.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами:	1. Герметичные емкости, наличие поддонов, предотвращающих загрязнение маслами почвы. 2. Временное складирование емкостей с маслами в местах, удаленных от источников огня.
Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ:	1. Наличие маркировки на емкостях, с нанесением вида масла, пиктограммой, соответствующей огнеопасным жидкостям и предупредительной надписью "Огнеопасно". 2. Наличие специально оборудованного транспортного средства. 3. Обеспечение герметичности тары. 4. Емкости должны устанавливаться так, чтобы во время перевозки между емкостями обеспечивались жесткая фиксация от самопроизвольного перемещения, падения, деформации. 5. Наличие паспорта опасных отходов и необходимой документации для транспортировки.
Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ:	Для ликвидации возможных разливов масла в помещениях для хранения и на площадках должны иметься вспомогательные абсорбирующие средства (песок, опилки).
Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов):	-