

Номер паспорта: N17465  
Статус: Принят  
Дата: 21.02.2022

## Паспорт опасных отходов

### Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов:

**Наименование отходов:** Промасленная ветошь

**Код отходов:** [15 02 02\*] - Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами

### Реквизиты образователя отходов:

**ИИН/БИН:** 960340000148

**Наименование образователя отходов:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"

**Местонахождение образователя отходов (юридический адрес):** Павлодарская область, , город Аксу, улица Промышленная 60

**Телефон:** 8-718-379-9939

**e-mail:** KRISTINA.PARSHUKOVA@ERG.KZ

**Местонахождение объекта, на котором образуются опасные отходы:** Электрическая станция АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"/Павлодарская область, Аксу Г.А., ,

**Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)**

Уборка и чистка оборудования.

### Перечень опасных свойств отходов

HP3 - огнеопасность

### Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов

| 1                                                                                                                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Опасное составляющее отходов                                                                                             | Описание опасных свойств | Концентрация             |
| C51 - Углеводороды, и их соединения, содержащие кислород, азот и / или соединения серы, не учитываемые в этом приложении | -                        | 329200 мг/кг<br>(32,92%) |

| Наименование параметра и единица измерения  | Значение      |
|---------------------------------------------|---------------|
| Клас опасност в атмосферном воздухе         | 2             |
| ПДКрз, мг/м3                                | 5             |
| Класс опасности в рабочей зоне              | 2             |
| LD50, мг/кг                                 | >5000         |
| Канцерогенность                             | канцерогенный |
| S, мг/дм3                                   | растворимый   |
| ПДКв, мг/л                                  | 0,5           |
| Класс опасности в воде водоемов             | 2             |
| Показатель информационного обеспечения (Mi) | 0,75          |

| 2                                                                                                                        |                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Опасное составляющее отходов                                                                                             | Описание опасных свойств | Концентрация           |
| C51 - Углеводороды, и их соединения, содержащие кислород, азот и / или соединения серы, не учитываемые в этом приложении | -                        | 39100 мг/кг<br>(3,91%) |

| Наименование параметра и единица измерения  | Значение       |
|---------------------------------------------|----------------|
| S, мг/дм3                                   | не растворимый |
| Канцерогенность                             | канцерогенный  |
| ПДКрз, мг/м3                                | 10             |
| Класс опасности в рабочей зоне              | 3              |
| Показатель информационного обеспечения (Mi) | 0,33           |

|                                     |                                 |                      |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>3</b>                            |                                 |                      |
| <b>Опасное составляющее отходов</b> | <b>Описание опасных свойств</b> | <b>Концентрация</b>  |
| C32 - ПХБ и / или ПХТ               | -                               | 4,6 мг/кг (0,00046%) |

| Наименование параметра и единица измерения  | Значение      |
|---------------------------------------------|---------------|
| ПДКрз, мг/м3                                | 5             |
| LD50, мг/кг                                 | 120           |
| Канцерогенность                             | канцерогенный |
| ПДКв, мг/л                                  | 0,001         |
| Класс опасности в воде водоемов             | 1             |
| Показатель информационного обеспечения (Mi) | 0,42          |

|                                     |                                 |                        |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>4</b>                            |                                 |                        |
| <b>Опасное составляющее отходов</b> | <b>Описание опасных свойств</b> | <b>Концентрация</b>    |
| C18 - Свинец соединения свинца      | -                               | 19,21 мг/кг (0,00192%) |

| Наименование параметра и единица измерения  | Значение       |
|---------------------------------------------|----------------|
| ПДКрз, мг/м3                                | 0,01           |
| Класс опасности в рабочей зоне              | 1              |
| ПДКв (ОДУ), мг/дм3                          | 0,01           |
| Класс опасности в воде водоемов             | 2              |
| ПДКп, мг/кг                                 | 32             |
| Класс опасности в почве                     | 1              |
| LD50, мг/кг                                 | 155            |
| S, мг/дм3                                   | не растворимый |
| Канцерогенность                             | канцерогенный  |
| Показатель информационного обеспечения (Mi) | 0,58           |

|                                     |                                 |                          |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>5</b>                            |                                 |                          |
| <b>Опасное составляющее отходов</b> | <b>Описание опасных свойств</b> | <b>Концентрация</b>      |
| C3 - Соединения хрома (VI)          | -                               | 121,58 мг/кг (0,012158%) |

| Наименование параметра и единица измерения  | Значение          |
|---------------------------------------------|-------------------|
| ПДКрз, мг/м3                                | 3                 |
| Класс опасности в рабочей зоне              | 3                 |
| ПДКв (ОДУ), мг/дм3                          | 0,5               |
| Класс опасности в воде водоемов             | 3                 |
| ПДКп, мг/кг                                 | 6                 |
| Класс опасности в почве                     | 2                 |
| LD50, мг/кг                                 | 450               |
| S, мг/дм3                                   | плохо растворимый |
| Канцерогенность                             | канцерогенный     |
| Показатель информационного обеспечения (Mi) | 0,75              |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Рекомендуемые способы управления отходами:</b>                                                                                                                                                                                      | Удаление/переработка специализированной организацией, сжигание на предприятии.                                                          |
| <b>Необходимые меры предосторожности при управлении отходами:</b>                                                                                                                                                                      | Временное складирование в ёмкостях, с соблюдением требований пожарной безопасности.                                                     |
| <b>Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ:</b>                                                                                                                                                | Транспортировка должна производиться со строгим соблюдением Правил пожарной безопасности.                                               |
| <b>Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ:</b> | -                                                                                                                                       |
| <b>Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов):</b>                                                                                                                                             | Имеет относительно низкую опасность, поскольку отход подвержен возгоранию только в том случае, если находится близко от открытого огня. |