

Номер паспорта: N 160295
Статус:
Дата: 13.09.2024

Паспорт опасных отходов

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов: [16 05 07*]-Списанные неорганические химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества

Вид отходов: Списанные неорганические химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества

Наименование отходов: Списанные неорганические химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества

Код отходов: 16 05 07*

Реквизиты образователя отходов:

ИНН/БИН: 960340000148

Наименование образователя отходов: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"

Местонахождение образователя отходов (юридический адрес): улица Промышленная, здание 60

Телефон: 8-718-379-9939

e-mail: ALLA.AMELCHENKO@ERG.KZ

Местонахождение объекта, на котором образуются опасные отходы: Павлодарская область, Аксу Г.А., ,

Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции): Списание неорганических химических веществ, в связи с истечением их срока годности.

Перечень опасных свойств отходов

[HP2]-окислительные свойства,[HP4]-раздражающее действие,[HP6]-острая токсичность,[HP8]-разъедающее действие
--

Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов

1		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
Основные растворы или основа в твердой форме	-	333000 мг/кг (33,3 %)
Наименование параметра и единица измерения		Значение
ПДКв, мг/л		0,4
Клас опасност в атмосферном воздухе		2
ПДКрз, мг/м3		2
Класс опасности в рабочей зоне		2
Класс опасности в воде водоемов		3
LD50, мг/кг		более 2000
Канцерогенность		нет
2		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
Фосфор: соединения фосфора, кроме минеральных фосфатов	Способно вызывать химические ожоги при попадании на кожу и глаза.	333000 мг/кг (33,3 %)
Наименование параметра и единица измерения		Значение
ПДКрз, мг/м3		1
Класс опасности в рабочей зоне		2
ПДКв, мг/м3		0,01
Класс опасности в воде водоемов		3
LD50, мг/кг		менее 2000
ПДКп, мг/кг		25
Класс опасности в почве		1
Канцерогенность		нет
3		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
Хлораты	Вредно при проглатывании, разъедает глаза, кожу и дыхательные пути.	334000 мг/кг (33,4 %)
Наименование параметра и единица измерения		Значение
ПДКрз, мг/м3		2
Класс опасности в рабочей зоне		3
ПДКв, мг/л		0,2
Класс опасности в воде водоемов		4
ПДКв, мг/м3		0,003
Клас опасност в атмосферном воздухе		3
LD50, мг/кг		более 2000
Канцерогенность		нет

Рекомендуемые способы управления отходами:	Утилизация/уничтожение специализированной организацией.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами:	1. Не допускать смешения списанных неорганических химических веществ с другими отходами. 2. Хранение и транспортировка предусмотрена только в таре от завода.
Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ:	1. Наличие специально оборудованного транспортного средства. 2. Обеспечение герметичности тары. 3. Емкости должны устанавливаться так, чтобы во время перевозки между емкостями обеспечивались жесткая фиксация от самопроизвольного

	перемещения, падения, деформации. 4. Наличие паспорта опасных отходов и необходимой документации для транспортировки.
Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ:	В случае пролива химических неорганических веществ ликвидация их производится путем влажной очистки, с использованием средств индивидуальной защиты (респираторы) и соблюдением требований безопасности.
Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов):	Отсутствует.