

Номер паспорта: N 160297
Статус:
Дата: 13.09.2024

Паспорт опасных отходов

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов: [16 05 08*]-Списанные органические химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества
Вид отходов: Списанные органические химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества
Наименование отходов: Списанные органические химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества.
Код отходов: 16 05 08*

Реквизиты образователя отходов:
ИНН/БИН: 960340000148
Наименование образователя отходов: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Местонахождение образователя отходов (юридический адрес): улица Промышленная, здание 60
Телефон: 8-718-379-9939
e-mail: ALLA.AMELCHENKO@ERG.KZ
Местонахождение объекта, на котором образуются опасные отходы: Павлодарская область, Аксу Г.А.,
Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции): Списание органических химических веществ, в связи с истечением срока годности.

Перечень опасных свойств отходов
[HР3]-огнеопасность,[HР4]-раздражающее действие,[HР6]-острая токсичность,[HР8]-разъедающее действие

Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов

1		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
Органические растворители, кроме галогенизированных растворителей	Токсическое воздействие на организм. При попадании на кожу, глаза вызывает раздражение.	1000000 мг/кг (100 %)
Наименование параметра и единица измерения		Значение
ПДКрз, мг/м3		0,8
Класс опасности в рабочей зоне		2
Канцерогенность		нет
S, мг/дм3		растворим
LD50, мг/кг		менее 2000

Рекомендуемые способы управления отходами:	Утилизация/уничтожение специализированной организацией.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами:	1. Не допускать смешения списанных органических веществ с другими отходами. 2. Хранение и транспортировка только в таре от завода.
Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ:	1. Наличие специально оборудованного транспортного средства. 2. Обеспечение герметичности тары. 3. Ёмкости должны устанавливаться так, чтобы во время перевозки между емкостями обеспечивались жесткая фиксация от самопроизвольного перемещения, падения, деформации. 4. Наличие паспорта опасных отходов и необходимой документации для транспортировки.
Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ:	В случае пролива списанных органических химических веществ ликвидация их производится путем влажной очистки с использованием средств индивидуальной защиты (респираторы) и соблюдением требований безопасности.
Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов):	Отсутствует.