

Номер паспорта: N16995
Статус: Принят
Дата: 17.02.2022

Паспорт опасных отходов

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов:

Наименование отходов: Шпалы б/у, пропитанные креозотом

Код отходов: [17 02 04*] - Стекло, пластмассы, дерево, содержащие или загрязненные опасными веществами

Реквизиты образователя отходов:

ИИН/БИН: 960340000148

Наименование образователя отходов: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"

Местонахождение образователя отходов (юридический адрес): Павлодарская область, , город Аксу, улица Промышленная 60

Телефон: 8-718-379-9939

e-mail: KRISTINA.PARSHUKOVA@ERG.KZ

Местонахождение объекта, на котором образуются опасные отходы: Электрическая станция АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"/Павлодарская область, Аксу Г.А., ,

Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)

Замена ж/д путей

Перечень опасных свойств отходов

HP14 - экотоксичность

Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов

1		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
C39 - Фенолы; фенольные соединения	Вещество может оказать воздействие на печень, почки и нервную систему.	25000 мг/кг

Наименование параметра и единица измерения	Значение
Клас опасност в атмосферном воздухе	2
ПДКв, мг/м3	0,001
Класс опасности в воде водоемов	4
LD50, мг/кг	15-150
S, мг/дм3	нерастворимый
Канцерогенность	не канцерогенный
Показатель информационного обеспечения (Mi)	0,67

2		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
C51 - Углеводороды, и их соединения, содержащие кислород, азот и / или соединения серы, не учитываемые в этом приложении	-	25000 мг/кг (2,5%)

Наименование параметра и единица измерения	Значение
Класс опасности в рабочей зоне	4
Клас опасност в атмосферном воздухе	4
LD50, мг/кг	>5000
S, мг/дм3	нерастворимый
Канцерогенность	не канцерогенный
Показатель информационного обеспечения (Mi)	0,67

Рекомендуемые способы управления отходами:	Удаление/переработка специализированной организацией.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами:	Временное складирование в местах, удаленных от источников огня.
Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ:	Транспортировка данного вида отхода должна производиться со строгим соблюдением Правил пожарной безопасности.
Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ:	-
Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов):	К данному виду отхода относятся деревянные шпалы, с остаточной пропиткой креозотом. Имеет относительно низкую опасность, поскольку отход подвержен возгоранию только в том случае, если находится близко от открытого огня.