

Номер паспорта: N 181967
Статус: Предоставил
Дата: 09.10.2026

Паспорт опасных отходов

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов: [18 01 03*]-Отходы, сбор и размещение которых подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения

Вид отходов: Отходы, сбор и размещение которых подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения

Наименование отходов: Медицинские отходы

Код отходов: 18 01 03*

Реквизиты образователя отходов:

ИНН/БИН: 960340000148

Наименование образователя отходов: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"

Местонахождение образователя отходов (юридический адрес): улица Промышленная, здание 60

Телефон: 8-718-379-9939

e-mail: KRISTINA.PARSHUKOVA@ERG.KZ

Местонахождение объекта, на котором образуются опасные отходы: Павлодарская область, Аксу Г.А.,

Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции): Оказание медицинских услуг

Перечень опасных свойств отходов

[HPT5]-способность проявлять опасные свойства, перечисленные выше, которые выделяются от первоначальных отходов косвенным образом

Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов

1		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
Углеводороды, и их соединения, содержащие кислород, азот и / или соединения серы, не учитываемые в этом приложении	Отходы, которые содержат любое из опасных составляющих	400000 (40 %)
Наименование параметра и единица измерения		Значение
ПДКрз (ОБУВ), мг/м3		0,1
ПДКрз, мг/м3		10
Класс опасности в рабочей зоне		3
LD50, мг/кг		>5000
Канцерогенность		Не канц.
ПДКв, мг/л		Не норм.
ПДКп, мг/кг		Не норм.
Показатель информационного обеспечения (MI)		0,67
S, мг/дм3		Не раств.
2		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
Хлопок	Отходы, которые содержат любое из опасных составляющих	300000 (30 %)
Наименование параметра и единица измерения		Значение
ПДКсс. (ПДКмр.)		0,2
Клас опасност в атмосферном воздухе		3
ПДКрз, мг/м3		2
Класс опасности в рабочей зоне		4
ПДКв, мг/л		Не норм.
ПДКп, мг/кг		Не норм.
LD50, мг/кг		Не токсич.
S, мг/дм3		Не раст.
Канцерогенность		Не канц.
Показатель информационного обеспечения (MI)		0,75
3		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
Углеводороды, и их соединения, содержащие кислород, азот и / или соединения серы, не учитываемые в этом приложении	Отходы, которые содержат любое из опасных составляющих	100000 (10 %)
Наименование параметра и единица измерения		Значение
Показатель информационного обеспечения (MI)		0,33
S, мг/дм3		Не раств.
LD50, мг/кг		>5000
ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3		0,5
Канцерогенность		Не канц.
4		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
Диоксид кремния	Отходы, которые содержат любое из опасных составляющих	100000 (10 %)

Наименование параметра и единица измерения	Значение
ПДКрз, мг/м3	1
Класс опасности в рабочей зоне	2
ПДКрз (ОБУВ), мг/м3	0,02
ПДКв, мг/л	10
Класс опасности в воде водоемов	2
ПДКл, мг/кг	Не контр.
LD50, мг/кг	>5000
S, мг/дм3	Не раств.
Канцерогенность	Канц.
Показатель информационного обеспечения (MI)	0,75

5		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
Железо оксид	Отходы, которые содержат любое из опасных составляющих	80000 (8 %)

Наименование параметра и единица измерения	Значение
ПДКсс, мг/м3	0,04
Клас опасност в атмосферном воздухе	3
Канцерогенность	Не канц.

6		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
Углерод оксид	Отходы, которые содержат любое из опасных составляющих	20000 (2 %)

Наименование параметра и единица измерения	Значение
ПДКсс. (ПДКмр.)	5
Клас опасност в атмосферном воздухе	4
ПДКрз (ОБУВ), мг/м3	20
LD50, мг/кг	>5000
Канцерогенность	Не канц.
ПДКв, мг/м3	Не контр.
S, мг/дм3	Раств.
Показатель информационного обеспечения (MI)	0,58

Рекомендуемые способы управления отходами:	Восстановление/удаление специализированной организацией.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами:	Хранение отходов в строго отведенном месте.
Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ:	Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.
Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ:	Отсутствуют.
Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов):	Не взрывоопасные, не пожароопасные, некоррозионноопасные, не обладают реакционной способностью.