

Номер паспорта: N16725
Статус: Принят
Дата: 16.02.2022

Паспорт опасных отходов

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов:

Наименование отходов: Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы

Код отходов: [20 01 21*] - Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы

Реквизиты образователя отходов:

ИИН/БИН: 960340000148

Наименование образователя отходов: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"

Местонахождение образователя отходов (юридический адрес): Павлодарская область, , город Аксу, улица Промышленная 60

Телефон: 8-718-379-9939

e-mail: KRISTINA.PARSHUKOVA@ERG.KZ

Местонахождение объекта, на котором образуются опасные отходы: Электрическая станция АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"/Павлодарская область, Аксу Г.А., ,

Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)

1. Замена ламп. 2. Использование приборов и оборудования, содержащих ртуть.

Перечень опасных свойств отходов

HP6 - острая токсичность

Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов

1		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
C16 - Ртуть; соединения ртути	Токсическое воздействие на человека и окружающую среду	10000 мг/кг (1%)

Наименование параметра и единица измерения		Значение
ПДК _{рз} , мг/м ³		2,1
Класс опасности в почве		1
ПДК _в , мг/л		0,0005
Класс опасности в воде водоемов		1
ПДК _{сс} , мг/м ³		0,0003
Клас опасност в атмосферном воздухе		1
S, мг/дм ³		не растворимый
ПДК _{рз} (ОБУВ), мг/м ³		0,005
Класс опасности в рабочей зоне		1
LD50, мг/кг		> 50
Канцерогенность		канцерогенно
Показатель информационного обеспечения (Mi)		0,92

2		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
C16 - Ртуть; соединения ртути	Токсическое воздействие на человека и окружающую среду	10000 мг/кг (1%)

Наименование параметра и единица измерения	Значение
ПДК _{рз} , мг/м ³	2,1
Класс опасности в почве	1
ПДК _в , мг/л	0,0005
Класс опасности в воде водоемов	1
ПДК _{сс} , мг/м ³	0,0003
Клас опасност в атмосферном воздухе	1
S, мг/дм ³	не растворимый
ПДК _{рз} (ОБУВ), мг/м ³	0,005
Класс опасности в рабочей зоне	1
LD50, мг/кг	> 50
Канцерогенность	канцерогенно
Показатель информационного обеспечения (Mi)	0,92

Рекомендуемые способы управления отходами:	Обезвреживание/переработка специализированной организацией по обращению с ртутьсодержащими отходами.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами:	1. Осторожное обращение. 2. Временное хранение в металлическом контейнере в недоступном для людей помещении. 3. Не допускать нарушения целостности ламп и других отходов, содержащих ртуть.
Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ:	1. Наличие маркировки опасных отходов, специально оборудованного и снабженного специальными знаками транспортного средства. 2. Транспортировка ртутьсодержащих отходов осуществляется в специальной герметичной таре, исключая их повреждение и причинение ущерба окружающей среде. 3. Наличие паспорта опасных отходов и необходимой документации для транспортировки.
Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ:	1. При нарушении целостности ртутьсодержащих отходов проводится обезвреживание отходов с помощью химических веществ - демеркуризаторов. В качестве нейтрализующего раствора (демеркуризатора) можно использовать мыльно-содовый раствор. 2. Чтобы предотвратить бой ртутьсодержащих отходов при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, необходимо наличие специальных контейнеров для перевозки ртутьсодержащих отходов в виде плотно закрывающихся емкостей.
Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов):	Отсутствует