

Номер паспорта: N16979
Статус: Принят
Дата: 17.02.2022

Паспорт опасных отходов

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов:

Наименование отходов: Отработанные элементы питания (батареи и аккумуляторы)

Код отходов: [20 01 33*] - Батареи и аккумуляторы, включенные в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, и несортированные батареи и аккумуляторы, содержащие такие батареи

Реквизиты образователя отходов:

ИИН/БИН: 960340000148

Наименование образователя отходов: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"

Местонахождение образователя отходов (юридический адрес): Павлодарская область, , город Аксу, улица Промышленная 60

Телефон: 8-718-379-9939

e-mail: KRISTINA.PARSHUKOVA@ERG.KZ

Местонахождение объекта, на котором образуются опасные отходы: Электрическая станция АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"/Павлодарская область, Аксу Г.А., ,

Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)

1. Замена аккумуляторов автотехники. 2. Замена аккумуляторов устройств РЗиА. 3. Эксплуатация приборов с использованием элементов питания.

Перечень опасных свойств отходов

HP14 - экотоксичность

Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов

1		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
C18 - Свинец, соединения свинца	Способно вызывать негативные неврологические последствия, а также оказывать отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему, почки, желудочно-кишечный тракт, кровеносную и репродуктивную системы	200000 мг/кг (20%)

Наименование параметра и единица измерения		Значение
ПДКв, мг/л		0,03
Класс опасности в воде водоемов		2
Клас опасност в атмосферном воздухе		1
ПДКрз, мг/м3		0,05
Класс опасности в рабочей зоне		1
LD50, мг/кг		менее 2000
Канцерогенность		канцерогенный
ПДКт, мг/кг		32
Класс опасности в почве		1
Показатель информационного обеспечения (Mi)		0,83

2		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
C22 - Щелочные или щелочноземельные металлы: литий, натрий, калий, кальций, магний в простой форме	Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей, кожи, глаз.	300000 мг/кг (30%)

Наименование параметра и единица измерения	Значение
ПДКрз, мг/м3	0,02
Класс опасности в рабочей зоне	1
LD50, мг/кг	<15
Канцерогенность	канцерогенный
S, мг/дм3	не растворимый
ПДКв, мг/л	0,03
Класс опасности в воде водоемов	2
ПДКп, мг/кг	не нормируется
Показатель информационного обеспечения (Mi)	0,75

3		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
C7 - Соединения цинка	Может вызвать аллергическую реакцию кожи	100000 мг/кг (10%)

Наименование параметра и единица измерения	Значение
ПДКв, мг/л	1
Класс опасности в воде водоемов	3
Класс опасности в почве	1
LD50, мг/кг	>5000
S, мг/дм3	не растворимый
Канцерогенность	не канцерогенный
Показатель информационного обеспечения (Mi)	0,58

4		
Опасное составляющее отходов	Описание опасных свойств	Концентрация
C5 - Соединения никеля	Может вызвать аллергическую реакцию кожи, при вдыхании может вызвать аллергические реакции или астматические симптомы или респираторные проблемы	180000 мг/кг (18%)

Наименование параметра и единица измерения	Значение
ПДКсс, мг/м3	0,001
Клас опасност в атмосферном воздухе	2
ПДКрз, мг/м3	0,05
Класс опасности в рабочей зоне	1
LD50, мг/кг	<15
Канцерогенность	канцерогенный
S, мг/дм3	не растворимый
ПДКв, мг/л	не нормируется
ПДКп, мг/кг	35
Показатель информационного обеспечения (Mi)	0,67

Рекомендуемые способы управления отходами:	Переработка/утилизация специализированной организацией.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами:	Не допускать нарушения целостности корпуса батарей, смешивания с другими отходами.
Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ:	1. Наличие соответствующих упаковки и маркировки. 2. Наличие специально оборудованного транспортного средства. 3. Перевозку данного вида отхода необходимо осуществлять в герметичной ударопрочной таре, исключающей механическое повреждение. 4. Наличие паспорта опасных отходов и необходимой документации для транспортировки.
Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ:	В случае пролива/разбрызгивания отработанного электролита ликвидация его производится путем нейтрализации раствором гашеной извести, с использованием средств индивидуальной защиты (респираторы, тканевые маски) и соблюдением требований безопасности.
Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов):	-