

**Товарищество с ограниченной ответственностью
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
Jaýapkershiligi shekteýli seriktestigi**

Memleketlik lisenzia № 01769P

Taraz qalasy, 2-shi Elevatornaia kóshesi, 33

State license № 01769P

Taraz city 2nd Elevator street, 33

Государственная лицензия № 01769P

город Тараз улица 2-я Элеваторная, 33

Утверждаю:
Директор
ТОО «Жамбылхимстрой»



Талкамбаев С.А.

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

2026 г.

**ПРОЕКТ
программы производственного экологического контроля для
ТОО «Жамбылхимстрой»**

Разработчик:
Директор
ТОО «Экологический центр
проектирования»



М.П. Подпись.

Төлеубеков Б.Т.

г. Тараз, 2026 г.

Содержание

Содержание	2
Введение.....	3
Приложение 1 Программа производственного экологического контроля объектов I и II категории	4
Таблица 1 Общие сведения о предприятии	4
Таблица 2 Информация по отходам производства и потребления.....	4
Таблица 3 Общие сведения об источниках выбросов	5
Таблица 4 Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	6
Таблица 5 Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	7
Таблица 6 Сведения о газовом мониторинге	9
Таблица 7 Сведения по сбросу сточных вод	9
Таблица 8 План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	9
Таблица 9 График мониторинга воздействия на водном объекте	10
Таблица 10 Мониторинг уровня загрязнения почвы	10
Таблица 11 План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	11
Таблица 12 План-график проведения радиационного мониторинга	11
Методы и частота ведения учёта, анализа и сообщения данных.....	12
Внутренние проверки и процедура устранения нарушения экологического законодательства Республики Казахстан.....	12
Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений.....	12
Протокол действия в нештатных ситуациях	13
Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля.....	14

•

Введение

В соответствии со статьей 182 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан», операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

- 1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- 2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- 3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
- 4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- 5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- 6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
- 7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
- 8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Программа производственного экологического контроля, разработан в соответствии п. 8 главы 2. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» (далее - Правила).

Также в соответствии с п. 6 главы 1 Правил программа производственного экологического контроля содержит следующую информацию:

- 1) обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;
- 2) периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;
- 3) сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;
- 4) необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам мониторинга окружающей среды) и места проведения измерений;
- 5) методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;
- 6) план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;
- 7) механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
- 8) протокол действий в нештатных ситуациях;
- 9) организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;
- 10) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля (информация о планах природоохранных мероприятий и/или программе повышения экологической эффективности).

Приложение 1
к Правилам разработки программы
производственного экологического контроля
объектов I и II категорий, ведения внутреннего
учета, формирования и представления
периодических отчетов по результатам
производственного экологического контроля
Форма

Программа производственного экологического контроля объектов I и II категории

Таблица 1 Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер оператора объекта (БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
ТОО «Жамбылхимстрой» Площадка №1 ЖБИ	311011100	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	041240008369	23611	Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий	Жамбылская область г. Тараз, ул. Нияткалиева 126 БИН 041240008369 Телефон 8 (7262) 34-38-52 /приёмная/, 54-40-05 /ПТО/, 54-40-61 /Бухгалтерия/	2 категория
ТОО «Жамбылхимстрой» Площадка №2 БРУ	311011100	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	041240008369	23611	Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий	Жамбылская область г. Тараз, ул. Нияткалиева 126 БИН 041240008369 Телефон 8 (7262) 34-38-52 /приёмная/, 54-40-05 /ПТО/, 54-40-61 /Бухгалтерия/	2 категория

Таблица 2 Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3

Минеральные нехлорированные моторные, трансмиссионные и смазочные масла	13 02 05*	Повторное использование (Обмазка металлобалок и опалубки)
Свинцовые аккумуляторы	16 06 01*	Передача специализированной организации по договору
Черные металлы	16 01 17	Передача специализированной организации по договору
Отходы сварки	12 01 13	Передача специализированной организации по договору
Смешанные коммунальные отходы	20 03 01	Передача специализированной организации по договору
Отработанные шины	16 01 03	Передача специализированной организации по договору
Зольная пыль, за исключением упомянутой в 19 01 15	19 01 15	Передача специализированной организации по договору

Таблица 3 Общие сведения об источниках выбросов

Площадка №1 ЖБИ Производственная база

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	25
2	Организованных, из них:	10
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	15

Площадке №2 БРУ

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	17
2	Организованных, из них:	2
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	

3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	15
---	--	----

Таблица 4 Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Площадка №1 ЖБИ Производственная база

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Цех ЖБИ		Котел для термообработки	0001	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид	1 раз/квартал
ЖБИ		Бытовая печь	0002	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид	1 раз/квартал
Контора		Бытовая печь	0003	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид	1 раз/квартал
Стройлаборатория		Бытовая печь	0004	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид	1 раз/квартал
Механическая мастерская		Бытовая печь	0005	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид	1 раз/квартал
Цех №5		Камера для термообработки ж/б изделия	0006	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид	1 раз/квартал
Цех №5		Камера для термообработки ж/б изделия	0007	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид	1 раз/квартал
Цех №5		Бытовая печь	0008	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая %: 70-20	1 раз/квартал
Столярный цех		Бытовая печь	0009	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид	1 раз/квартал
Столярный цех		Вытяжка	0010	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Пыль древесная	1 раз/квартал

Площадке №2 БРУ

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
БРУ		Бытовая печь	0001	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая %: 70-20	1 раз/квартал
БРУ		Бытовая печь	0002	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая %: 70-20	1 раз/квартал

Таблица 5 Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом**Площадка №1 ЖБИ Производственная база**

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющего вещества	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
А	З	4	5	7	9
Цех ЖБИ	Электросварочный пост	6001	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Фтористые газообразные соединения	
Цех ЖБИ	Электросварочный пост	6002	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Фтористые газообразные соединения	
Цех ЖБИ	Электросварочный пост	6003	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Фтористые газообразные соединения	
Цех ЖБИ	Аппарат газовой резки	6004	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Азота (IV) диоксид Углерод оксид	
Цех ЖБИ	Аппарат газовой сварки	6005	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Азота (IV) диоксид	
Цех ЖБИ	Контактная сварка	6006	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения	
Цех ЖБИ	Стыковая контактная сварка под флюс	6007	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения	

ЖБИ	Склад угля	6008	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Пыль неорганическая %: 70-20	
Механическая мастерская	Токарный станок Токарный станок Сверлильный станок Сверлильный станок Заточной станок Заточной станок Сварочный пост Аппарат газосварки	6009	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Азота (IV) диоксид Фтористые газообразные соединения Взвешенные частицы Пыль абразивная	
Цех №5	Склад песка	6010	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Пыль неорганическая %: более 70	
Цех №5	Емкость для хранения цемента	6011	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Пыль неорганическая %: 70-20	
Цех №5	Скиповый подъемник	6012	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Пыль неорганическая %: 70-20	
Цех №5	Сварочный пост	6013	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Фтористые газообразные соединения	
Цех №5	Контактная сварка	6014	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения	
Цех №5	Склад золы	6015	42°92'22,65" С.Ш., 71°32'34,16" В.Д.;	Пыль неорганическая %: 70-20	

Площадке №2 БРУ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющего вещества	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
А	З	4	5	7	9
БРУ	Цементный силос	6001	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Пыль неорганическая %: 70-20	
БРУ	Склад угля	6002	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Пыль неорганическая %: 70-20	
БРУ	Склад золы	6003	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Пыль неорганическая %: 70-20	
БРУ	Склад щебня	6004	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Пыль неорганическая %: 70-20	
БРУ	Склад песка	6005	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Пыль неорганическая %: более 70	
БРУ	Фронтальный погрузчик	6006	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Пыль неорганическая %: более 70 Пыль неорганическая %: 70-20	
БРУ	Бульдозер ДТ-75	6007	42°91'94,33" С.Ш.,	Пыль неорганическая %: более 70	

			71°31'33,50" В.Д.;	Пыль неорганическая %: 70-20	
БРУ	Приемный бункер	6008	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Пыль неорганическая %: более 70 Пыль неорганическая %: 70-20	
БРУ	Ленточный конвейер	6009	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Пыль неорганическая %: 70-20	
Цех №5	Ленточный конвейер	6010	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Пыль неорганическая %: 70-20	
Цех №5	Дозатор песка	6011	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Пыль неорганическая %: более 70	
Цех №5	Дозатор щебня	6012	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Пыль неорганическая %: 70-20	
Цех №5	Дозатор цемент	6013	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Пыль неорганическая %: 70-20	
Цех №5	Бетоносмеситель	6014	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Пыль неорганическая %: 70-20	
Цех №5	Сварочный аппарат	6015	42°91'94,33" С.Ш., 71°31'33,50" В.Д.;	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Фтористые газообразные соединения	

Таблица 6 Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Ввиду отсутствия собственности полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), проведение газового мониторинга настоящей Программой ПЭК не предусматривается					

Таблица 7 Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Сброс сточных вод отсутствует				

Таблица 8 План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Площадка № 1 Производственная база					

Граница СЗЗ наветренная и подветренная стороны – 2 точки	Пыль неорганическая более 70% Пыль неорганическая: 70-20% Азота (IV) диоксида Азот (II) оксид Сера диоксид Углерод оксид	1 раз/квартал	-	Аккредитованная лаборатория	СТ РК 1517-2006, СТ РК 2.302-2014, МВИ-4215-007-56591409- 2009
Площадка № 2 БРУ					
Граница СЗЗ наветренная и подветренная стороны – 2 точки	Пыль неорганическая более 70% Пыль неорганическая: 70-20% Азота (IV) диоксида Азот (II) оксид Сера диоксид Углерод оксид	1 раз/квартал	-	Аккредитованная лаборатория	СТ РК 1517-2006, СТ РК 2.302-2014, МВИ-4215-007-56591409- 2009

Таблица 9 График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
воздействия на водные объекты отсутствует					

Таблица 10 Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Площадка № 1 Производственная база				
Точки № 1-4 (север, восток, юг, запад)	Нефтепродукты суммарно	1000	1 раз/квартал	СТ РК ISO 11504-2020
	Медь подвиж форма	3	1 раз/квартал	СТ РК ISO 11047-2008
	Цинк подвиж форма	23	1 раз/квартал	СТ РК ISO 11047-2008
	Никель подвиж форма	4	1 раз/квартал	СТ РК ISO 11047-2008
	Ванадий валовая форма	150	1 раз/квартал	СТ РК 1356-2005
	Свинец валовая форма	32	1 раз/квартал	СТ РК ISO 11047-2008
Площадка № 2 БРУ				
Точки № 1-4 (север, восток, юг, запад)	Нефтепродукты суммарно	1000	1 раз/квартал	СТ РК ISO 11504-2020
	Медь подвиж форма	3	1 раз/квартал	СТ РК ISO 11047-2008
	Цинк подвиж форма	23	1 раз/квартал	СТ РК ISO 11047-2008
	Никель подвиж форма	4	1 раз/квартал	СТ РК ISO 11047-2008
	Ванадий валовая форма	150	1 раз/квартал	СТ РК 1356-2005
	Свинец валовая форма	32	1 раз/квартал	СТ РК ISO 11047-2008

Таблица 11 План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Проверка регулярности отчетности	ежеквартально
2	Проверка регулярности отбора проб воздуха, контроль мест отбора проб	ежеквартально
3	Проверка регулярности отбора проб почв, контроль мест отбора проб	ежеквартально
4	Проверка регулярности радиологического исследования	ежеквартально
5	Проверка соблюдения персоналом правил обращения с отходами, недопущение распространения отходов по территории предприятия	ежеквартально
6	Проверка правильности и регулярности предоставления отчетов о выполнении программы производственного экологического контроля	ежеквартально

Таблица 12 План-график проведения радиационного мониторинга

Расположение контролируемых точек	Наблюдаемый параметр	Периодичность
1	2	3

Методы и частота ведения учёта, анализа и сообщения данных

Отчётность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчётный период, а также результаты внутренних проверок. К отчёту ПЭК предусматривается пояснительная записка о выполнении работ, составляемая оператором объекта в произвольной форме.

Отчётность о выполнении программы производственного экологического контроля и пояснительная записка к нему представляется в уполномоченные органы в течение 1 календарного месяца после окончания отчетного периода.

Внутренние проверки и процедура устранения нарушения экологического законодательства Республики Казахстан

В соответствии со ст. 189 Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года.

Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся работником, ответственным за производственный экологический контроль.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- выполнение условий экологических и иных разрешений;
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.
- Работник, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:
 - рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
 - обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
 - составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений

Для обеспечения сопоставимости результатов производственного и государственного экологического контроля обеспечения единства измерений лаборатории, осуществляющие производственный экологический контроль должны применять методики, отвечающие следующим требованиям:

- в методиках должны быть приведены значения характеристик погрешности: способы выражения и формы представления характеристик погрешности должны отвечать требованиям ГОСТ 8-010 "ГСИ методики выполнения измерений";
- значения характеристики погрешности методик не должны превышать значений-норм погрешности, а при их отсутствии - характеристик погрешности методик, допущенных в установленном порядке для целей государственного экологического контроля;
- в методиках должны быть приведены значения нормативов оперативного контроля погрешности и алгоритмы его проведения;
- методики биотестирования должны предусматривать процедуры контроля используемых биологических объектов на чувствительность к модельным токсинам.

При отсутствии таких методик специально уполномоченные государственные органы РК в области охраны окружающей природной среды вправе требовать использования методики допущенных для целей государственного экологического контроля.

Прядок представления результатов с учетом погрешности измерений и анализов для внутрипроизводственных целей должен устанавливаться технологическими схемами контроля и соответствовать требованиям отраслевых нормативно-технических и методических документов.

Государственный контроль над соблюдением установленного порядка производственного экологического контроля и достоверностью информации обеспечивается:

- осуществлением проверок операторов объекта органами государственного экологического контроля;
- системой метрологического контроля средств измерений и методик выполнения измерений со стороны Госстандарта РК;
- контролем над деятельностью аккредитованных и аттестованных лабораторий в установленном порядке.

Экологические службы предприятий обязаны предоставлять в распоряжение органов, осуществляющих государственный экологический контроль, любую документацию по производственному экологическому контролю, присутствовать при проверках, осуществляемых должностными лицами государственного контроля, обеспечивать условия для проведения проверок, отбора проб, выполнения измерений, анализов, тестирования, выполнять параллельный отбор и анализ проб контролируемых сред, шифрованных проб и контрольных образцов.

Протокол действия в нештатных ситуациях

ТОО «Жамбылхимстрой» предусмотрены мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций. Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на участках работ компанией будут приниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

При возникновении аварийной ситуации планируется сразу начать мониторинговые наблюдения в районе возникшей аварии с момента ее возникновения, и продолжать наблюдения до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов.

Мониторинг в период возникновения нештатной (аварийной) ситуации отличается от аналогичных работ в период штатных работ частотой наблюдений, зависящей от объема и способов ведения аварийно-восстановительных работ. Цель мониторинговых наблюдений -определить последствия влияния аварии на компоненты окружающей среды.

Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты. Мониторинговые работы в период аварийной ситуации отличаются, прежде всего, увеличением частоты измерений (до ежедневных в первые две недели после аварии и еженедельных на протяжении всего цикла реабилитационных работ), а также расширением числа измеряемых загрязняющих веществ. Методы отбора и анализа проб те же, что предусмотрены в период обычных мониторинговых работ.

Мониторинговые наблюдения состояния окружающей среды во время чрезвычайной ситуации будут включать в себя наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, почв, подземных вод (из наблюдательных скважин, попавших в зону влияния аварии), флоры и фауны. Движение разлива или облака выброса также будет отслеживаться и подвергаться мониторингу по мере возможности.

По окончании оперативных аварийно-восстановительных работ, мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию. После определения фактических нарушений разрабатывается План мероприятий по очистке и восстановлению (реабилитация) территории.

Подробный план мониторинга разрабатывается в соответствии с комплексом мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в зависимости от ее характера и масштабов, и

согласовывается с координатором работ группы по ликвидации аварийной ситуации. После ликвидации аварийной ситуации мониторинг состояния окружающей среды будет продолжен для определения уровня воздействия на окружающую среду, а также степени и продолжительности восстановления и реабилитации окружающей среды.

Данный мониторинг проводится с целью определения уровня воздействия на окружающую среду, а также степени и продолжительности реабилитации окружающей среды.

На предприятии разрабатывается и утверждается «План проведения работ по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций», который включает следующие положения:

1. возможные аварийные ситуации при намечаемой хозяйственной деятельности;
2. методы реагирования на аварийные ситуации;
3. создание аварийной бригады (численность, состав, метод оповещения и т. д.);
4. фазы реагирования на аварийную ситуацию;
5. методы локализации очагов загрязнения.

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно в течение 2-х часов проинформировать о данных фактах территориальное управление в области охраны окружающей среды, принять меры по ликвидации последствий после аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы. После устранения аварийной ситуации, на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

После аварийных эмиссий в окружающую среду оператор объекта производит производственный мониторинг воздействия, программа которого согласовывается с территориальным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом санитарно-эпидемиологической службы и подтверждается оператором объекта.

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля

Основным направлением деятельности производственного экологического контроля является дисциплинарная ответственность всего персонала за нарушения экологического законодательства.

Ответственными лицами, осуществляющими внутренние проверки и проведение производственного экологического контроля, являются инженеры по охране окружающей среды, непосредственный руководитель – начальник производственного отдела ДООС, который в свою очередь подчиняется директору Департамента охраны окружающей среды.

Для предупреждения работающего персонала об ответственности за экологические нарушения проводится инструктаж на рабочем месте с обязательным вводным инструктажем для вновь поступающих на работу. При проведении инструктажа в обязательном порядке персонал помимо требований техники безопасности знакомится с требованиями в области экологического законодательства. Ознакомление производится в специальном журнале инструктажа под личную подпись инструктируемого. За нарушения экологического законодательства ко всему рабочему персоналу применяются меры дисциплинарного воздействия.

Внутренние проверки проводятся инженером по ООС или работником, в трудовые обязанности которого входят функции по вопросам охраны окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля.
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды.
- выполнение условий экологического и иных разрешений.
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля.
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник (работники), осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- составить предписание по ООС руководителю подразделения, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению, выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.