

Приложение 10
к Материалам комплексного экологического
обследования, обосновывающим установление
границ и площадей земельных участков
Семипалатинской зоны ядерной безопасности

Значения площадной активности радионуклидов в почвенном покрове

Таблица 1. Значения расчетной площадной активности радионуклидов

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1	0,44	0,21	0,01	0,14
2	0,16	0,07	0,01	0,09
3	0,80	0,37	0,02	0,26
4	0,31	0,14	0,01	0,14
5	0,57	0,26	0,01	0,12
6	0,18	0,08	0,01	0,14
7	0,40	0,18	0,01	0,09
8	0,40	0,18	0,01	0,09
9	0,67	0,31	0,01	0,12
10	0,32	0,15	0,01	0,09
11	0,23	0,11	0,01	0,12
12	0,18	0,09	0,02	0,26
13	0,77	0,36	0,01	0,14
14	1,14	0,53	0,03	0,33
15	0,14	0,07	0,01	0,07
16	0,09	0,04	0,01	0,07
17	0,11	0,05	0,01	0,14
18	0,01	0,01	0,01	0,12
19	0,37	0,17	0,01	0,16
20	0,54	0,25	0,01	0,14
21	0,07	0,03	0,02	0,26
22	0,40	0,18	0,02	0,28
23	0,35	0,16	0,03	0,31
24	0,41	0,19	0,01	0,16
25	0,64	0,30	0,01	0,12
26	0,35	0,16	0,01	0,14
27	0,53	0,25	0,01	0,16
28	0,42	0,19	0,02	0,21
29	0,64	0,30	0,02	0,19
30	0,77	0,36	0,01	0,14
31	0,14	0,07	0,01	0,14
32	0,41	0,19	0,01	0,09
33	0,50	0,23	0,02	0,21
34	0,50	0,23	0,02	0,26
35	0,21	0,10	0,01	0,12
36	0,06	0,03	0,01	0,09
37	0,49	0,23	0,02	0,21
38	0,17	0,08	0,03	0,31

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
39	0,08	0,04	0,01	0,07
40	0,16	0,08	0,01	0,12
41	0,43	0,20	0,01	0,16
42	0,77	0,36	0,01	0,16
43	0,44	0,20	0,01	0,12
44	0,19	0,09	0,01	0,12
45	0,13	0,06	0,01	0,12
46	0,09	0,04	0,02	0,19
47	0,04	0,02	0,02	0,19
48	1,08	0,50	0,32	3,77
49	0,54	0,25	0,02	0,26
50	0,36	0,17	0,01	0,09
51	0,64	0,30	0,01	0,12
52	0,20	0,09	0,02	0,26
53	0,41	0,19	0,01	0,12
54	0,34	0,16	0,02	0,19
55	0,44	0,20	0,02	0,19
56	0,01	0,01	0,01	0,07
57	0,01	0,01	0,01	0,07
58	0,01	0,01	0,01	0,07
59	0,08	0,04	0,01	0,12
60	0,01	0,01	0,01	0,07
61	0,89	0,41	0,02	0,26
62	0,69	0,32	0,02	0,26
63	0,95	0,44	0,01	0,16
64	0,98	0,46	0,02	0,26
65	0,47	0,22	0,01	0,12
66	1,54	0,72	0,01	0,16
67	0,70	0,33	0,02	0,26
68	0,71	0,33	0,01	0,09
69	2,11	0,98	0,01	0,16
70	0,78	0,36	0,01	0,16
71	0,29	0,13	0,01	0,09
72	0,76	0,35	0,01	0,14
73	1,62	0,75	0,03	0,35
74	0,58	0,27	0,01	0,09
75	0,59	0,28	0,01	0,12
76	0,33	0,15	0,01	0,07
77	0,56	0,26	0,01	0,16
78	0,28	0,13	0,01	0,12
79	0,71	0,33	0,01	0,12
80	0,17	0,08	0,01	0,16
81	0,99	0,46	0,01	0,16
82	1,15	0,54	0,01	0,12
83	0,16	0,07	0,01	0,12
84	0,08	0,04	0,01	0,07
85	0,83	0,39	0,01	0,16
86	0,27	0,12	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
87	0,88	0,41	0,01	0,16
88	0,64	0,30	0,01	0,12
89	0,73	0,34	0,01	0,07
90	0,58	0,27	0,01	0,07
91	0,09	0,04	0,01	0,09
92	1,35	0,63	0,01	0,12
93	1,62	0,75	0,02	0,21
94	0,64	0,30	0,01	0,12
95	0,81	0,38	0,01	0,09
96	1,23	0,57	0,02	0,21
97	0,83	0,39	0,01	0,09
98	0,53	0,25	0,01	0,12
99	0,81	0,38	0,01	0,09
100	0,68	0,32	0,01	0,09
101	1,77	0,82	0,02	0,19
102	0,39	0,18	0,01	0,12
103	1,08	0,50	0,01	0,09
104	0,91	0,42	0,01	0,12
105	0,81	0,38	0,01	0,16
106	0,82	0,38	0,02	0,21
107	0,75	0,35	0,02	0,21
108	0,40	0,19	0,01	0,16
109	0,89	0,41	0,02	0,21
110	0,91	0,42	0,02	0,21
111	0,45	0,21	0,01	0,14
112	0,46	0,21	0,01	0,16
113	0,85	0,39	0,01	0,07
114	0,59	0,27	0,02	0,21
115	0,55	0,25	0,01	0,12
116	0,66	0,31	0,01	0,14
117	0,40	0,19	0,02	0,19
118	0,45	0,21	0,01	0,12
119	0,13	0,06	0,01	0,07
120	0,46	0,21	0,01	0,09
121	1,33	0,62	0,02	0,26
122	1,56	0,73	0,01	0,16
123	2,53	1,18	0,02	0,26
124	1,99	0,92	0,03	0,33
125	0,84	0,39	0,01	0,16
126	0,79	0,37	0,01	0,12
127	0,98	0,45	0,02	0,26
128	0,33	0,15	0,01	0,12
129	0,38	0,18	0,01	0,09
130	1,35	0,63	0,03	0,40
131	1,31	0,61	0,01	0,09
132	0,81	0,38	0,01	0,14
133	0,81	0,38	0,02	0,21
134	0,46	0,21	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
135	0,91	0,42	0,01	0,12
136	0,27	0,13	0,01	0,14
137	0,70	0,33	0,01	0,09
138	0,53	0,24	0,01	0,16
139	0,36	0,17	0,01	0,12
140	0,73	0,34	0,02	0,26
141	0,58	0,27	0,01	0,12
142	0,29	0,13	0,01	0,12
143	0,14	0,06	0,01	0,16
144	0,31	0,15	0,01	0,07
145	0,23	0,11	0,02	0,21
146	0,25	0,11	0,01	0,12
147	0,06	0,03	0,01	0,09
148	0,15	0,07	0,01	0,12
149	0,56	0,26	0,01	0,14
150	0,36	0,17	0,01	0,07
151	1,07	0,50	0,01	0,14
152	1,44	0,67	0,02	0,21
153	0,33	0,15	0,01	0,14
154	0,08	0,04	0,01	0,12
155	0,22	0,10	0,01	0,09
156	0,80	0,37	0,02	0,21
157	0,32	0,15	0,01	0,12
158	0,12	0,06	0,01	0,09
159	0,40	0,18	0,01	0,12
160	1,04	0,48	0,02	0,26
161	0,87	0,40	0,01	0,12
162	0,30	0,14	0,01	0,14
163	1,01	0,47	0,01	0,14
164	0,37	0,17	0,01	0,12
165	0,49	0,23	0,01	0,16
166	1,00	0,46	0,01	0,07
167	0,83	0,39	0,01	0,09
168	0,18	0,08	0,01	0,09
169	1,17	0,54	0,02	0,19
170	0,75	0,35	0,01	0,14
171	0,49	0,23	0,01	0,16
172	1,08	0,50	0,01	0,12
173	0,26	0,12	0,01	0,12
174	0,18	0,08	0,01	0,14
175	0,64	0,30	0,01	0,07
176	0,85	0,40	0,01	0,14
177	0,58	0,27	0,01	0,07
178	0,82	0,38	0,01	0,09
179	0,50	0,23	0,01	0,09
180	0,84	0,39	0,01	0,16
181	0,80	0,37	0,02	0,21
182	0,47	0,22	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
183	0,24	0,11	0,01	0,09
184	1,79	0,83	0,02	0,26
185	1,36	0,63	0,02	0,19
186	0,06	0,03	0,01	0,14
187	1,10	0,51	0,03	0,33
188	0,48	0,22	0,01	0,09
189	0,77	0,36	0,02	0,26
190	1,76	0,82	0,02	0,19
191	0,15	0,07	0,01	0,14
192	1,87	0,87	0,02	0,26
193	0,87	0,41	0,01	0,16
194	0,86	0,40	0,02	0,28
195	0,36	0,17	0,01	0,14
196	0,70	0,32	0,01	0,14
197	0,31	0,15	0,01	0,14
198	1,04	0,48	0,01	0,12
199	0,65	0,30	0,01	0,12
200	0,87	0,40	0,01	0,12
201	0,48	0,23	0,01	0,09
202	0,47	0,22	0,01	0,09
203	0,31	0,14	0,01	0,12
204	0,53	0,24	0,01	0,07
205	1,58	0,73	0,03	0,33
206	0,48	0,23	0,08	0,97
207	0,27	0,13	0,01	0,14
208	0,78	0,36	0,02	0,19
209	1,66	0,77	0,01	0,14
210	0,59	0,27	0,01	0,07
211	0,58	0,27	0,01	0,12
212	0,87	0,40	0,02	0,26
213	1,71	0,80	0,03	0,35
214	0,57	0,27	0,01	0,12
215	1,18	0,55	0,01	0,14
216	1,06	0,49	0,02	0,26
217	0,65	0,30	0,01	0,14
218	1,11	0,51	0,01	0,12
219	0,98	0,46	0,01	0,09
220	1,45	0,68	0,02	0,21
221	0,68	0,32	0,01	0,09
222	0,53	0,25	0,02	0,19
223	0,17	0,08	0,02	0,21
224	0,26	0,12	0,01	0,12
225	0,24	0,11	0,01	0,07
226	0,60	0,28	0,01	0,07
227	1,22	0,57	0,02	0,19
228	0,66	0,31	0,01	0,09
229	1,02	0,47	0,01	0,14
230	0,38	0,18	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
231	1,02	0,47	0,01	0,16
232	0,46	0,22	0,02	0,26
233	1,25	0,58	0,02	0,19
234	0,49	0,23	0,01	0,12
235	0,38	0,18	0,02	0,21
236	0,61	0,28	0,02	0,19
237	0,70	0,33	0,02	0,21
238	0,23	0,11	0,01	0,12
239	0,40	0,19	0,01	0,12
240	0,30	0,14	0,01	0,12
241	0,90	0,42	0,01	0,14
242	0,56	0,26	0,01	0,09
243	0,64	0,30	0,01	0,14
244	1,34	0,62	0,01	0,14
245	0,63	0,29	0,02	0,19
246	0,89	0,41	0,02	0,19
247	0,80	0,37	0,02	0,26
248	0,67	0,31	0,01	0,09
249	1,39	0,65	0,01	0,14
250	1,50	0,70	0,01	0,14
251	0,99	0,46	0,02	0,19
252	0,40	0,19	0,01	0,07
253	0,51	0,24	0,01	0,09
254	0,57	0,27	0,01	0,09
255	0,57	0,26	0,01	0,14
256	0,78	0,36	0,01	0,12
257	0,76	0,35	0,01	0,12
258	0,23	0,11	0,01	0,09
259	0,72	0,33	0,02	0,19
260	0,67	0,31	0,02	0,21
261	0,68	0,32	0,01	0,12
262	0,05	0,03	0,01	0,12
263	0,65	0,30	0,02	0,26
264	1,03	0,48	0,01	0,16
265	0,46	0,22	0,01	0,09
266	0,18	0,08	0,01	0,07
267	0,32	0,15	0,01	0,07
268	0,23	0,11	0,01	0,07
269	0,46	0,21	0,01	0,07
270	0,22	0,10	0,01	0,07
271	0,64	0,30	0,01	0,16
272	0,85	0,40	0,01	0,12
273	1,35	0,63	0,01	0,14
274	1,17	0,54	0,01	0,14
275	0,90	0,42	0,01	0,16
276	1,59	0,74	0,02	0,26
277	1,32	0,62	0,02	0,19
278	0,15	0,07	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
279	0,52	0,24	0,01	0,14
280	1,14	0,53	0,01	0,12
281	1,13	0,52	0,02	0,28
282	1,80	0,84	0,01	0,16
283	0,87	0,40	0,02	0,19
284	1,01	0,47	0,01	0,16
285	2,58	1,20	0,03	0,31
286	0,52	0,24	0,01	0,16
287	2,16	1,00	0,02	0,19
288	0,37	0,17	0,01	0,09
289	0,67	0,31	0,01	0,07
290	0,22	0,10	0,01	0,07
291	0,82	0,38	0,01	0,12
292	0,93	0,43	0,02	0,26
293	1,21	0,56	0,02	0,21
294	0,62	0,29	0,01	0,12
295	0,53	0,25	0,01	0,16
296	0,81	0,38	0,01	0,12
297	0,19	0,09	0,08	0,90
298	0,31	0,14	0,01	0,09
299	0,48	0,23	0,01	0,12
300	1,23	0,57	0,02	0,21
301	0,67	0,31	0,01	0,09
302	0,68	0,32	0,01	0,12
303	0,37	0,17	0,01	0,14
304	1,30	0,61	0,01	0,16
305	0,73	0,34	0,01	0,12
306	1,35	0,63	0,02	0,26
307	1,15	0,53	0,02	0,21
308	1,64	0,76	0,03	0,31
309	1,05	0,49	0,01	0,12
310	1,10	0,51	0,01	0,09
311	0,73	0,34	0,01	0,09
312	1,50	0,70	0,02	0,28
313	0,47	0,22	0,02	0,19
314	0,86	0,40	0,01	0,16
315	0,81	0,38	0,01	0,14
316	0,34	0,16	0,01	0,14
317	0,13	0,06	0,01	0,14
318	0,72	0,34	0,01	0,12
319	0,66	0,31	0,01	0,12
320	0,68	0,31	0,02	0,19
321	1,58	0,73	0,02	0,26
322	0,21	0,10	0,01	0,09
323	0,20	0,09	0,01	0,12
324	1,24	0,58	0,03	0,38
325	0,25	0,12	0,01	0,12
326	0,65	0,30	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
327	0,68	0,32	0,01	0,14
328	0,37	0,17	0,01	0,07
329	0,12	0,06	0,01	0,09
330	1,19	0,55	0,02	0,28
331	0,92	0,43	0,01	0,14
332	0,82	0,38	0,02	0,19
333	0,75	0,35	0,01	0,14
334	0,67	0,31	0,01	0,14
335	0,38	0,18	0,01	0,16
336	0,80	0,37	0,02	0,28
337	1,18	0,55	0,01	0,14
338	1,04	0,48	0,01	0,16
339	0,67	0,31	0,01	0,14
340	0,59	0,27	0,01	0,09
341	0,40	0,18	0,01	0,12
342	0,29	0,13	0,01	0,12
343	0,65	0,30	0,01	0,07
344	0,77	0,36	0,01	0,12
345	1,42	0,66	0,02	0,26
346	0,47	0,22	0,01	0,12
347	1,49	0,69	0,01	0,12
348	1,26	0,58	0,01	0,14
349	1,27	0,59	0,02	0,26
350	0,94	0,44	0,01	0,12
351	0,47	0,22	0,01	0,14
352	1,10	0,51	0,01	0,16
353	0,51	0,24	0,01	0,07
354	0,56	0,26	0,01	0,12
355	0,94	0,44	0,01	0,16
356	0,65	0,30	0,02	0,28
357	0,69	0,32	0,01	0,07
358	1,15	0,53	0,01	0,12
359	0,78	0,36	0,02	0,19
360	0,64	0,30	0,01	0,14
361	0,65	0,30	0,01	0,16
362	2,12	0,98	0,01	0,14
363	1,12	0,52	0,01	0,14
364	0,81	0,38	0,03	0,31
365	1,05	0,49	0,01	0,12
366	0,87	0,41	0,01	0,16
367	1,58	0,73	0,02	0,28
368	0,80	0,37	0,01	0,09
369	0,63	0,29	0,01	0,16
370	0,70	0,33	0,01	0,09
371	0,94	0,44	0,02	0,28
372	0,28	0,13	0,01	0,12
373	0,66	0,31	0,01	0,12
374	0,94	0,44	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
375	0,58	0,27	0,01	0,16
376	1,24	0,58	0,01	0,14
377	1,23	0,57	0,01	0,14
378	0,98	0,45	0,02	0,19
379	1,60	0,74	0,01	0,14
380	0,42	0,20	0,01	0,07
381	1,00	0,47	0,02	0,28
382	0,92	0,43	0,01	0,12
383	1,43	0,66	0,01	0,09
384	0,48	0,22	0,01	0,12
385	0,81	0,38	0,02	0,28
386	0,27	0,13	0,01	0,12
387	0,03	0,02	0,01	0,09
388	0,78	0,36	0,03	0,35
389	1,11	0,52	0,02	0,28
390	0,72	0,34	0,01	0,14
391	1,58	0,73	0,02	0,26
392	1,77	0,82	0,02	0,26
393	0,87	0,40	0,01	0,14
394	1,39	0,65	0,03	0,38
395	1,07	0,50	0,01	0,16
396	1,51	0,70	0,03	0,35
397	1,01	0,47	0,02	0,26
398	0,56	0,26	0,01	0,12
399	0,58	0,27	0,01	0,07
400	0,85	0,39	0,01	0,14
401	0,65	0,30	0,01	0,12
402	1,10	0,51	0,03	0,35
403	0,58	0,27	0,01	0,16
404	0,87	0,41	0,01	0,16
405	0,74	0,34	0,01	0,16
406	1,25	0,58	0,01	0,12
407	1,10	0,51	0,01	0,12
408	1,20	0,56	0,01	0,16
409	0,50	0,23	0,01	0,09
410	0,65	0,30	0,01	0,14
411	0,90	0,42	0,01	0,12
412	0,77	0,36	0,01	0,09
413	0,48	0,23	0,01	0,09
414	0,57	0,26	0,01	0,14
415	0,01	0,01	0,01	0,07
416	0,64	0,30	0,01	0,12
417	1,28	0,59	0,01	0,14
418	0,60	0,28	0,02	0,19
419	0,74	0,35	0,01	0,09
420	1,76	0,82	0,03	0,35
421	0,92	0,43	0,01	0,16
422	0,01	0,01	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
423	0,62	0,29	0,01	0,12
424	1,33	0,62	0,03	0,31
425	0,73	0,34	0,04	0,52
426	0,86	0,40	0,01	0,16
427	0,89	0,41	0,01	0,09
428	0,62	0,29	0,01	0,12
429	1,24	0,58	0,03	0,35
430	0,76	0,35	0,01	0,12
431	0,50	0,23	0,01	0,09
432	0,30	0,14	0,01	0,14
433	0,73	0,34	0,02	0,26
434	0,55	0,26	0,02	0,21
435	0,34	0,16	0,01	0,09
436	0,44	0,21	0,01	0,12
437	0,78	0,36	0,01	0,09
438	0,72	0,34	0,01	0,07
439	0,61	0,28	0,02	0,21
440	0,50	0,23	0,01	0,12
441	0,62	0,29	0,04	0,52
442	0,81	0,38	0,01	0,12
443	0,43	0,20	0,01	0,16
444	1,58	0,73	0,02	0,26
445	0,87	0,40	0,01	0,14
446	0,61	0,28	0,01	0,14
447	0,74	0,34	0,06	0,66
448	0,18	0,08	0,01	0,09
449	0,96	0,45	0,02	0,28
450	0,66	0,31	0,03	0,38
451	0,65	0,30	0,02	0,26
452	1,18	0,55	0,03	0,40
453	1,09	0,51	0,01	0,12
454	0,66	0,31	0,01	0,12
455	0,72	0,33	0,02	0,26
456	1,22	0,57	0,02	0,26
457	0,83	0,39	0,02	0,26
458	0,73	0,34	0,02	0,26
459	0,36	0,17	0,01	0,12
460	1,14	0,53	0,02	0,26
461	0,64	0,30	0,02	0,19
462	1,48	0,69	0,02	0,26
463	0,72	0,33	0,01	0,14
464	0,73	0,34	0,01	0,09
465	1,61	0,75	0,01	0,12
466	0,46	0,22	0,01	0,14
467	0,30	0,14	0,01	0,12
468	0,43	0,20	0,02	0,21
469	0,34	0,16	0,01	0,09
470	0,61	0,28	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
471	0,70	0,33	0,02	0,19
472	0,15	0,07	0,01	0,07
473	0,62	0,29	0,01	0,09
474	0,65	0,30	0,01	0,09
475	1,07	0,50	0,02	0,26
476	0,26	0,12	0,01	0,09
477	0,70	0,33	0,01	0,12
478	0,13	0,06	0,02	0,21
479	0,69	0,32	0,01	0,09
480	0,16	0,08	0,01	0,12
481	0,73	0,34	0,02	0,19
482	0,57	0,27	0,01	0,07
483	0,66	0,31	0,01	0,16
484	0,60	0,28	0,01	0,09
485	1,22	0,57	0,01	0,12
486	0,45	0,21	0,01	0,16
487	0,35	0,16	0,01	0,07
488	0,84	0,39	0,01	0,16
489	0,54	0,25	0,01	0,14
490	1,42	0,66	0,01	0,16
491	0,79	0,37	0,01	0,16
492	1,68	0,78	0,01	0,14
493	0,51	0,24	0,02	0,21
494	0,31	0,15	0,01	0,12
495	0,34	0,16	0,01	0,12
496	0,91	0,42	0,01	0,14
497	0,75	0,35	0,01	0,12
498	0,78	0,36	0,01	0,09
499	1,01	0,47	0,03	0,31
500	0,89	0,41	0,01	0,12
501	0,80	0,37	0,01	0,14
502	0,86	0,40	0,01	0,12
503	0,03	0,02	0,01	0,12
504	0,68	0,31	0,05	0,54
505	0,36	0,17	0,01	0,12
506	0,49	0,23	0,01	0,12
507	0,89	0,41	0,02	0,19
508	0,37	0,17	0,01	0,14
509	0,64	0,30	0,01	0,16
510	0,70	0,33	0,01	0,12
511	1,29	0,60	0,02	0,19
512	0,83	0,39	0,01	0,09
513	0,36	0,17	0,01	0,12
514	0,40	0,19	0,01	0,09
515	0,66	0,31	0,01	0,16
516	0,47	0,22	0,01	0,09
517	0,64	0,30	0,02	0,21
518	0,42	0,20	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
519	0,77	0,36	0,01	0,12
520	0,40	0,19	0,01	0,14
521	0,81	0,38	0,01	0,12
522	0,43	0,20	0,02	0,21
523	0,85	0,39	0,01	0,12
524	0,56	0,26	0,01	0,09
525	0,27	0,12	0,01	0,07
526	0,29	0,13	0,01	0,12
527	0,35	0,16	0,01	0,09
528	1,58	0,73	0,02	0,26
529	0,20	0,09	0,01	0,14
530	0,29	0,13	0,01	0,12
531	0,80	0,37	0,01	0,14
532	0,88	0,41	0,01	0,09
533	0,86	0,40	0,02	0,26
534	0,58	0,27	0,01	0,12
535	0,97	0,45	0,02	0,26
536	2,20	1,02	0,02	0,21
537	0,80	0,37	0,03	0,35
538	0,64	0,30	0,01	0,14
539	0,82	0,38	0,05	0,54
540	0,72	0,33	0,02	0,26
541	0,21	0,10	0,01	0,14
542	0,47	0,22	0,01	0,14
543	1,37	0,64	0,04	0,42
544	0,64	0,30	0,01	0,14
545	0,85	0,39	0,01	0,12
546	0,79	0,37	0,01	0,16
547	0,37	0,17	0,01	0,12
548	0,45	0,21	0,01	0,14
549	1,79	0,83	0,02	0,26
550	1,12	0,52	0,01	0,16
551	0,42	0,20	0,02	0,19
552	0,91	0,42	0,01	0,07
553	0,51	0,24	0,01	0,14
554	0,30	0,14	0,01	0,12
555	0,82	0,38	0,01	0,12
556	0,43	0,20	0,02	0,21
557	1,05	0,49	0,01	0,07
558	0,81	0,38	0,01	0,09
559	0,24	0,11	0,01	0,14
560	0,57	0,26	0,02	0,26
561	0,33	0,16	0,01	0,12
562	0,18	0,08	0,01	0,09
563	0,15	0,07	0,01	0,07
564	0,33	0,16	0,01	0,14
565	0,49	0,23	0,01	0,14
566	0,82	0,38	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
567	2,35	1,09	0,02	0,28
568	0,36	0,17	0,01	0,12
569	0,30	0,14	0,01	0,12
570	0,50	0,23	0,01	0,09
571	0,34	0,16	0,01	0,16
572	0,75	0,35	0,01	0,09
573	0,64	0,30	0,01	0,14
574	0,59	0,27	0,02	0,26
575	0,43	0,20	0,03	0,38
576	0,83	0,39	0,01	0,07
577	0,84	0,39	0,02	0,26
578	0,49	0,23	0,01	0,09
579	0,52	0,24	0,01	0,07
580	0,79	0,37	0,01	0,12
581	0,92	0,43	0,01	0,12
582	0,31	0,14	0,01	0,14
583	0,18	0,08	0,01	0,09
584	0,59	0,28	0,01	0,16
585	0,43	0,20	0,01	0,14
586	0,60	0,28	0,01	0,09
587	0,16	0,08	0,01	0,14
588	0,03	0,01	0,01	0,14
589	1,30	0,60	0,02	0,19
590	0,35	0,16	0,01	0,12
591	0,90	0,42	0,01	0,14
592	0,92	0,43	0,01	0,14
593	0,47	0,22	0,01	0,07
594	0,95	0,44	0,01	0,09
595	1,31	0,61	0,01	0,12
596	1,58	0,74	0,02	0,19
597	0,67	0,31	0,01	0,09
598	0,71	0,33	0,01	0,12
599	0,24	0,11	0,01	0,16
600	0,53	0,24	0,01	0,09
601	0,46	0,21	0,01	0,12
602	0,70	0,33	0,01	0,12
603	0,42	0,19	0,01	0,12
604	0,31	0,14	0,01	0,09
605	0,72	0,34	0,01	0,12
606	1,60	0,74	0,03	0,33
607	0,23	0,11	0,02	0,26
608	0,63	0,29	0,10	1,20
609	0,64	0,30	0,01	0,14
610	0,52	0,24	0,01	0,09
611	0,56	0,26	0,01	0,09
612	0,51	0,24	0,01	0,12
613	0,92	0,43	0,03	0,31
614	0,18	0,08	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
615	0,67	0,31	0,02	0,21
616	1,16	0,54	0,02	0,21
617	0,98	0,46	0,01	0,16
618	0,82	0,38	0,01	0,09
619	1,01	0,47	0,02	0,26
620	0,39	0,18	0,01	0,09
621	0,38	0,18	0,02	0,21
622	0,37	0,17	0,01	0,07
623	0,53	0,25	0,01	0,16
624	0,60	0,28	0,01	0,12
625	0,22	0,10	0,01	0,09
626	0,40	0,19	0,01	0,16
627	0,49	0,23	0,01	0,12
628	1,14	0,53	0,01	0,16
629	0,33	0,15	0,01	0,07
630	0,68	0,32	0,01	0,14
631	0,36	0,17	0,02	0,26
632	0,37	0,17	0,01	0,14
633	1,12	0,52	0,01	0,16
634	0,33	0,15	0,02	0,21
635	0,29	0,13	0,01	0,07
636	0,65	0,30	0,01	0,12
637	2,17	1,01	0,05	0,54
638	1,16	0,54	0,01	0,14
639	0,53	0,25	0,01	0,16
640	0,56	0,26	0,01	0,07
641	0,75	0,35	0,01	0,12
642	0,70	0,33	0,01	0,16
643	0,40	0,19	0,01	0,12
644	1,13	0,53	0,02	0,21
645	0,83	0,39	0,01	0,07
646	0,08	0,04	0,01	0,09
647	0,38	0,18	0,01	0,09
648	0,46	0,21	0,01	0,12
649	0,98	0,45	0,02	0,19
650	1,10	0,51	0,01	0,12
651	0,31	0,15	0,01	0,14
652	0,60	0,28	0,01	0,12
653	0,14	0,07	0,01	0,12
654	1,30	0,60	0,02	0,26
655	0,08	0,04	0,01	0,09
656	0,51	0,23	0,01	0,07
657	0,67	0,31	0,01	0,09
658	0,50	0,23	0,01	0,14
659	0,29	0,13	0,01	0,12
660	0,27	0,13	0,01	0,12
661	0,49	0,23	0,01	0,14
662	0,87	0,41	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
663	0,62	0,29	0,01	0,14
664	0,33	0,15	0,02	0,19
665	0,61	0,28	0,01	0,12
666	1,16	0,54	0,07	0,87
667	0,25	0,11	0,01	0,12
668	0,80	0,37	0,02	0,21
669	0,76	0,36	0,01	0,12
670	0,63	0,29	0,01	0,12
671	1,27	0,59	0,02	0,19
672	1,08	0,50	0,01	0,16
673	0,81	0,38	0,01	0,09
674	0,28	0,13	0,01	0,07
675	0,49	0,23	0,01	0,07
676	0,82	0,38	0,01	0,09
677	1,12	0,52	0,01	0,14
678	0,59	0,27	0,01	0,12
679	0,49	0,23	0,01	0,12
680	0,65	0,30	0,02	0,19
681	0,67	0,31	0,01	0,07
682	1,08	0,50	0,01	0,14
683	0,42	0,20	0,01	0,16
684	0,46	0,21	0,01	0,09
685	0,28	0,13	0,01	0,07
686	0,65	0,30	0,01	0,12
687	0,65	0,30	0,01	0,09
688	0,25	0,12	0,01	0,14
689	0,32	0,15	0,01	0,07
690	0,21	0,10	0,01	0,07
691	0,11	0,05	0,01	0,07
692	0,62	0,29	0,01	0,07
693	1,39	0,65	0,01	0,12
694	1,15	0,53	0,02	0,26
695	0,67	0,31	0,01	0,16
696	0,65	0,30	0,01	0,12
697	0,47	0,22	0,01	0,09
698	0,96	0,44	0,01	0,12
699	0,40	0,18	0,01	0,12
700	0,87	0,40	0,02	0,21
701	1,16	0,54	0,02	0,26
702	1,06	0,49	0,02	0,19
703	1,50	0,70	0,01	0,09
704	0,86	0,40	0,01	0,14
705	0,84	0,39	0,01	0,09
706	0,32	0,15	0,01	0,12
707	1,54	0,71	0,02	0,19
708	0,46	0,21	0,01	0,14
709	0,18	0,08	0,01	0,12
710	0,07	0,03	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
711	0,49	0,23	0,01	0,09
712	0,49	0,23	0,01	0,09
713	0,59	0,28	0,01	0,12
714	1,00	0,47	0,01	0,12
715	0,86	0,40	0,01	0,12
716	1,13	0,52	0,01	0,16
717	0,59	0,28	0,01	0,09
718	0,40	0,19	0,01	0,07
719	1,10	0,51	0,02	0,26
720	0,60	0,28	0,01	0,12
721	1,28	0,60	0,01	0,14
722	0,79	0,37	0,01	0,12
723	0,96	0,44	0,01	0,16
724	0,56	0,26	0,01	0,09
725	0,78	0,36	0,02	0,26
726	0,26	0,12	0,01	0,07
727	0,85	0,39	0,01	0,16
728	1,07	0,50	0,01	0,14
729	0,99	0,46	0,01	0,14
730	0,68	0,32	0,01	0,07
731	0,66	0,31	0,01	0,07
732	0,51	0,23	0,01	0,09
733	0,99	0,46	0,01	0,09
734	0,62	0,29	0,01	0,14
735	0,56	0,26	0,02	0,26
736	0,77	0,36	0,02	0,19
737	0,92	0,43	0,01	0,14
738	0,43	0,20	0,01	0,09
739	1,09	0,51	0,02	0,21
740	1,18	0,55	0,01	0,16
741	0,27	0,13	0,01	0,12
742	1,08	0,50	0,01	0,12
743	0,66	0,31	0,02	0,21
744	0,48	0,22	0,01	0,09
745	0,95	0,44	0,01	0,12
746	0,15	0,07	0,01	0,12
747	1,02	0,47	0,01	0,14
748	0,46	0,21	0,01	0,12
749	0,88	0,41	0,01	0,12
750	1,03	0,48	0,01	0,12
751	0,40	0,19	0,01	0,16
752	1,06	0,49	0,01	0,12
753	1,10	0,51	0,02	0,19
754	0,66	0,31	0,01	0,14
755	1,01	0,47	0,01	0,12
756	0,93	0,43	0,01	0,12
757	1,48	0,69	0,02	0,26
758	0,67	0,31	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
759	0,75	0,35	0,01	0,14
760	1,54	0,71	0,01	0,14
761	0,65	0,30	0,01	0,09
762	1,18	0,55	0,02	0,26
763	0,99	0,46	0,01	0,16
764	0,91	0,42	0,01	0,16
765	0,26	0,12	0,01	0,07
766	0,62	0,29	0,01	0,09
767	0,34	0,16	0,01	0,14
768	0,37	0,17	0,01	0,14
769	2,27	1,05	0,03	0,31
770	0,37	0,17	0,01	0,07
771	0,15	0,07	0,01	0,09
772	0,24	0,11	0,01	0,09
773	0,30	0,14	0,01	0,09
774	1,10	0,51	0,02	0,28
775	0,50	0,23	0,01	0,16
776	0,81	0,38	0,02	0,26
777	0,72	0,34	0,01	0,14
778	1,04	0,49	0,01	0,14
779	0,76	0,35	0,01	0,12
780	1,61	0,75	0,01	0,14
781	0,76	0,35	0,01	0,07
782	1,13	0,52	0,01	0,09
783	0,87	0,40	0,01	0,12
784	0,59	0,27	0,01	0,14
785	1,04	0,48	0,01	0,09
786	0,49	0,23	0,01	0,14
787	0,73	0,34	0,01	0,12
788	0,59	0,27	0,01	0,09
789	1,02	0,47	0,02	0,21
790	0,49	0,23	0,01	0,12
791	0,37	0,17	0,01	0,14
792	0,88	0,41	0,01	0,12
793	0,80	0,37	0,01	0,07
794	0,48	0,22	0,01	0,12
795	0,62	0,29	0,01	0,12
796	0,74	0,35	0,01	0,16
797	0,30	0,14	0,01	0,12
798	0,58	0,27	0,01	0,07
799	0,23	0,10	0,01	0,12
800	0,55	0,26	0,01	0,12
801	0,95	0,44	0,01	0,07
802	0,45	0,21	0,01	0,09
803	0,48	0,22	0,01	0,12
804	0,56	0,26	0,01	0,09
805	0,59	0,27	0,01	0,12
806	0,11	0,05	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
807	0,65	0,30	0,01	0,14
808	1,00	0,46	0,02	0,26
809	1,36	0,63	0,03	0,33
810	1,38	0,64	0,01	0,12
811	0,74	0,35	0,01	0,07
812	0,40	0,19	0,01	0,07
813	0,56	0,26	0,01	0,12
814	0,58	0,27	0,01	0,07
815	0,44	0,21	0,01	0,12
816	0,65	0,30	0,01	0,14
817	0,16	0,07	0,01	0,12
818	1,01	0,47	0,02	0,21
819	2,18	1,02	0,04	0,49
820	0,29	0,14	0,01	0,09
821	1,71	0,80	0,01	0,09
822	0,43	0,20	0,06	0,66
823	0,81	0,38	0,02	0,21
824	0,72	0,33	0,01	0,14
825	0,93	0,43	0,02	0,19
826	1,02	0,48	0,02	0,21
827	0,99	0,46	0,02	0,19
828	0,98	0,46	0,01	0,12
829	0,36	0,17	0,01	0,09
830	0,65	0,30	0,01	0,12
831	0,69	0,32	0,01	0,12
832	1,07	0,50	0,01	0,14
833	0,53	0,24	0,01	0,09
834	0,62	0,29	0,01	0,12
835	0,82	0,38	0,01	0,07
836	0,26	0,12	0,01	0,16
837	0,29	0,14	0,02	0,28
838	0,30	0,14	0,01	0,09
839	0,24	0,11	0,01	0,07
840	1,60	0,75	0,07	0,82
841	0,53	0,24	0,03	0,40
842	1,15	0,53	0,03	0,40
843	0,66	0,31	0,04	0,42
844	1,02	0,47	0,06	0,73
845	0,20	0,09	0,01	0,16
846	0,15	0,07	0,01	0,16
847	0,48	0,22	0,03	0,38
848	1,14	0,53	0,05	0,59
849	0,01	0,01	0,01	0,07
850	0,44	0,21	0,01	0,16
851	0,52	0,24	0,03	0,33
852	0,42	0,19	0,02	0,19
853	0,37	0,17	0,02	0,21
854	0,84	0,39	0,03	0,35

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
855	0,46	0,21	0,01	0,12
856	0,32	0,15	0,01	0,14
857	0,30	0,14	0,01	0,09
858	0,32	0,15	0,01	0,12
859	0,72	0,33	0,01	0,14
860	1,27	0,59	0,04	0,49
861	0,80	0,37	0,03	0,35
862	0,37	0,17	0,01	0,12
863	0,92	0,43	0,03	0,31
864	0,21	0,10	0,01	0,16
865	1,19	0,55	0,03	0,40
866	0,37	0,17	0,02	0,21
867	0,91	0,42	0,03	0,38
868	0,53	0,25	0,01	0,16
869	1,53	0,71	0,06	0,73
870	0,82	0,38	0,05	0,54
871	0,55	0,26	0,02	0,19
872	0,99	0,46	0,04	0,42
873	0,94	0,44	0,06	0,73
874	0,30	0,14	0,01	0,12
875	0,48	0,22	0,02	0,28
876	0,44	0,20	0,01	0,12
877	0,38	0,18	0,02	0,19
878	0,31	0,14	0,02	0,21
879	2,24	1,04	0,06	0,66
880	0,14	0,06	0,01	0,09
881	0,08	0,04	0,01	0,12
882	1,09	0,51	0,02	0,19
883	1,04	0,49	0,03	0,35
884	1,07	0,50	0,03	0,33
885	1,13	0,53	0,03	0,38
886	0,85	0,39	0,03	0,31
887	0,71	0,33	0,01	0,14
888	0,41	0,19	0,02	0,28
889	0,34	0,16	0,01	0,09
890	0,91	0,42	0,03	0,38
891	0,20	0,09	0,01	0,16
892	0,56	0,26	0,02	0,26
893	0,92	0,43	0,04	0,49
894	0,66	0,31	0,01	0,12
895	0,71	0,33	0,01	0,16
896	0,29	0,13	0,01	0,12
897	1,19	0,55	0,03	0,40
898	0,28	0,13	0,01	0,12
899	1,33	0,62	0,02	0,21
900	1,01	0,47	0,10	1,20
901	0,10	0,05	0,01	0,12
902	0,43	0,20	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
903	1,39	0,65	0,03	0,33
904	0,64	0,30	0,02	0,21
905	0,65	0,30	0,02	0,26
906	1,93	0,90	0,06	0,73
907	0,60	0,28	0,02	0,26
908	0,91	0,42	0,03	0,38
909	0,33	0,16	0,01	0,14
910	0,21	0,10	0,01	0,12
911	1,26	0,59	0,03	0,40
912	0,58	0,27	0,02	0,19
913	0,48	0,22	0,01	0,12
914	0,76	0,35	0,01	0,12
915	1,37	0,64	0,03	0,31
916	0,47	0,22	0,01	0,09
917	0,50	0,23	0,02	0,19
918	1,31	0,61	0,01	0,12
919	0,59	0,28	0,02	0,19
920	1,38	0,64	0,02	0,21
921	0,35	0,16	0,01	0,16
922	0,25	0,11	0,01	0,14
923	2,10	0,98	0,05	0,64
924	0,98	0,46	0,03	0,35
925	1,15	0,53	0,02	0,26
926	0,32	0,15	0,01	0,12
927	0,29	0,13	0,02	0,19
928	0,52	0,24	0,01	0,09
929	0,78	0,36	0,02	0,28
930	1,01	0,47	0,03	0,31
931	0,73	0,34	0,01	0,14
932	0,40	0,18	0,01	0,07
933	0,43	0,20	0,02	0,19
934	0,16	0,08	0,01	0,12
935	0,86	0,40	0,02	0,19
936	0,67	0,31	0,01	0,14
937	0,73	0,34	0,01	0,16
938	1,05	0,49	0,02	0,26
939	1,02	0,48	0,02	0,19
940	0,20	0,09	0,01	0,16
941	0,85	0,39	0,02	0,19
942	0,78	0,36	0,02	0,21
943	1,45	0,67	0,03	0,38
944	1,19	0,55	0,04	0,49
945	0,49	0,23	0,04	0,42
946	0,38	0,18	0,01	0,09
947	0,11	0,05	0,01	0,09
948	0,81	0,38	0,01	0,14
949	1,39	0,64	0,03	0,38
950	0,56	0,26	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
951	1,35	0,63	0,02	0,26
952	0,13	0,06	0,01	0,12
953	0,38	0,18	0,01	0,12
954	1,19	0,55	0,02	0,21
955	0,26	0,12	0,01	0,12
956	0,44	0,21	0,01	0,09
957	0,57	0,26	0,01	0,16
958	0,32	0,15	0,01	0,09
959	0,95	0,44	0,01	0,09
960	0,16	0,07	0,01	0,12
961	0,78	0,36	0,01	0,14
962	0,94	0,44	0,02	0,26
963	0,39	0,18	0,01	0,14
964	0,88	0,41	0,01	0,14
965	0,50	0,23	0,01	0,14
966	1,08	0,50	0,02	0,28
967	0,81	0,38	0,02	0,26
968	0,36	0,17	0,01	0,09
969	1,10	0,51	0,02	0,21
970	1,30	0,61	0,03	0,31
971	0,47	0,22	0,01	0,09
972	0,34	0,16	0,01	0,14
973	0,38	0,18	0,02	0,26
974	0,29	0,14	0,02	0,21
975	0,63	0,29	0,03	0,40
976	0,51	0,24	0,02	0,26
977	0,88	0,41	0,07	0,85
978	0,01	0,01	0,01	0,07
979	0,11	0,05	0,01	0,14
980	0,24	0,11	0,04	0,42
981	0,27	0,13	0,04	0,45
982	0,09	0,04	0,01	0,12
983	0,04	0,02	0,01	0,07
984	0,50	0,23	0,02	0,19
985	0,63	0,29	0,02	0,26
986	0,56	0,26	0,01	0,16
987	0,55	0,26	0,01	0,16
988	0,51	0,24	0,01	0,12
989	0,72	0,34	0,02	0,21
990	0,11	0,05	0,01	0,07
991	0,06	0,03	0,01	0,07
992	0,18	0,08	0,01	0,09
993	0,39	0,18	0,01	0,12
994	0,26	0,12	0,01	0,12
995	0,29	0,14	0,01	0,14
996	1,74	0,81	0,05	0,64
997	0,65	0,30	0,04	0,45
998	0,19	0,09	0,04	0,49

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
999	0,36	0,17	0,01	0,12
1000	0,61	0,28	0,02	0,26
1001	0,63	0,29	0,03	0,40
1002	1,58	0,74	0,06	0,75
1003	0,42	0,20	0,03	0,33
1004	0,76	0,35	0,04	0,52
1005	1,18	0,55	0,05	0,61
1006	0,88	0,41	0,05	0,54
1007	0,59	0,27	0,01	0,14
1008	1,66	0,77	0,09	1,06
1009	0,38	0,18	0,01	0,16
1010	0,43	0,20	0,01	0,12
1011	1,28	0,59	0,04	0,49
1012	0,31	0,15	0,01	0,07
1013	0,26	0,12	0,01	0,07
1014	0,36	0,17	0,01	0,12
1015	0,49	0,23	0,02	0,26
1016	0,03	0,01	0,01	0,14
1017	0,17	0,08	0,01	0,12
1018	0,36	0,17	0,01	0,12
1019	0,25	0,11	0,02	0,19
1020	0,39	0,18	0,01	0,16
1021	0,29	0,14	0,02	0,19
1022	0,43	0,20	0,02	0,19
1023	0,15	0,07	0,01	0,12
1024	0,76	0,35	0,02	0,26
1025	0,51	0,24	0,03	0,33
1026	0,78	0,36	0,02	0,26
1027	0,71	0,33	0,02	0,26
1028	0,36	0,17	0,01	0,12
1029	0,24	0,11	0,01	0,14
1030	0,83	0,38	0,03	0,33
1031	0,42	0,20	0,02	0,19
1032	0,24	0,11	0,01	0,12
1033	0,51	0,24	0,01	0,16
1034	0,11	0,05	0,01	0,12
1035	0,09	0,04	0,01	0,09
1036	0,76	0,35	0,03	0,31
1037	0,60	0,28	0,01	0,12
1038	0,40	0,19	0,01	0,07
1039	0,13	0,06	0,01	0,07
1040	0,48	0,22	0,03	0,31
1041	0,19	0,09	0,01	0,07
1042	0,35	0,16	0,01	0,09
1043	0,39	0,18	0,01	0,09
1044	0,54	0,25	0,02	0,21
1045	0,44	0,20	0,02	0,26
1046	0,64	0,30	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1047	0,81	0,38	0,03	0,33
1048	0,69	0,32	0,01	0,09
1049	0,06	0,03	0,01	0,12
1050	0,69	0,32	0,02	0,21
1051	0,30	0,14	0,01	0,12
1052	0,46	0,21	0,01	0,12
1053	0,07	0,03	0,01	0,09
1054	0,39	0,18	0,01	0,14
1055	0,83	0,38	0,01	0,14
1056	0,90	0,42	0,02	0,26
1057	0,96	0,45	0,04	0,49
1058	0,67	0,31	0,01	0,09
1059	0,56	0,26	0,01	0,16
1060	0,19	0,09	0,01	0,09
1061	0,65	0,30	0,01	0,14
1062	0,43	0,20	0,01	0,16
1063	0,51	0,24	0,01	0,09
1064	0,53	0,25	0,01	0,12
1065	0,75	0,35	0,02	0,19
1066	0,83	0,38	0,03	0,33
1067	0,08	0,04	0,01	0,07
1068	1,07	0,50	0,02	0,28
1069	0,24	0,11	0,01	0,12
1070	0,42	0,20	0,02	0,21
1071	0,29	0,14	0,01	0,09
1072	1,59	0,74	0,03	0,33
1073	0,95	0,44	0,05	0,64
1074	0,54	0,25	0,02	0,21
1075	0,56	0,26	0,01	0,16
1076	0,39	0,18	0,01	0,07
1077	0,83	0,39	0,01	0,14
1078	0,13	0,06	0,01	0,09
1079	0,13	0,06	0,01	0,07
1080	0,31	0,14	0,01	0,16
1081	0,37	0,17	0,01	0,12
1082	0,26	0,12	0,01	0,09
1083	0,50	0,23	0,02	0,28
1084	0,49	0,23	0,02	0,19
1085	0,90	0,42	0,01	0,14
1086	0,59	0,28	0,02	0,21
1087	0,75	0,35	0,02	0,26
1088	0,88	0,41	0,02	0,19
1089	0,29	0,14	0,01	0,07
1090	0,86	0,40	0,01	0,16
1091	0,38	0,18	0,01	0,12
1092	0,24	0,11	0,01	0,07
1093	0,32	0,15	0,01	0,07
1094	0,11	0,05	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1095	0,42	0,20	0,01	0,09
1096	0,47	0,22	0,01	0,12
1097	0,98	0,45	0,01	0,12
1098	0,30	0,14	0,01	0,16
1099	0,27	0,13	0,01	0,12
1100	0,65	0,30	0,01	0,14
1101	0,59	0,28	0,02	0,21
1102	1,39	0,65	0,03	0,35
1103	0,72	0,34	0,01	0,12
1104	0,68	0,32	0,01	0,14
1105	0,75	0,35	0,01	0,12
1106	0,35	0,16	0,01	0,12
1107	0,67	0,31	0,02	0,19
1108	0,19	0,09	0,01	0,07
1109	0,66	0,31	0,04	0,49
1110	0,55	0,26	0,02	0,19
1111	0,71	0,33	0,01	0,14
1112	0,70	0,33	0,01	0,16
1113	1,31	0,61	0,04	0,45
1114	0,61	0,28	0,02	0,21
1115	0,53	0,25	0,01	0,14
1116	0,91	0,42	0,02	0,26
1117	0,96	0,45	0,03	0,31
1118	0,49	0,23	0,01	0,09
1119	0,53	0,24	0,01	0,09
1120	0,50	0,23	0,02	0,26
1121	0,45	0,21	0,01	0,16
1122	0,51	0,24	0,02	0,26
1123	0,47	0,22	0,01	0,12
1124	1,10	0,51	0,02	0,26
1125	1,14	0,53	0,02	0,19
1126	0,43	0,20	0,01	0,14
1127	0,50	0,23	0,01	0,09
1128	0,68	0,32	0,01	0,16
1129	0,64	0,30	0,01	0,12
1130	0,80	0,37	0,01	0,12
1131	1,30	0,61	0,03	0,35
1132	0,50	0,23	0,02	0,28
1133	0,63	0,29	0,01	0,12
1134	0,94	0,44	0,01	0,12
1135	0,74	0,34	0,01	0,16
1136	0,36	0,17	0,01	0,07
1137	0,50	0,23	0,01	0,12
1138	0,25	0,11	0,01	0,12
1139	0,27	0,13	0,01	0,12
1140	0,80	0,37	0,03	0,31
1141	0,28	0,13	0,02	0,26
1142	0,66	0,31	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1143	0,46	0,21	0,01	0,12
1144	0,36	0,17	0,01	0,09
1145	0,48	0,22	0,01	0,09
1146	0,96	0,45	0,02	0,26
1147	0,18	0,08	0,01	0,12
1148	0,69	0,32	0,01	0,12
1149	0,61	0,28	0,09	1,08
1150	1,06	0,49	0,03	0,38
1151	0,51	0,24	0,02	0,26
1152	0,10	0,05	0,01	0,16
1153	0,41	0,19	0,02	0,19
1154	0,56	0,26	0,01	0,16
1155	0,44	0,20	0,01	0,07
1156	0,15	0,07	0,01	0,07
1157	0,82	0,38	0,02	0,26
1158	1,71	0,80	0,03	0,31
1159	0,69	0,32	0,02	0,26
1160	0,63	0,29	0,02	0,26
1161	0,37	0,17	0,01	0,14
1162	0,63	0,29	0,01	0,14
1163	0,26	0,12	0,01	0,12
1164	0,13	0,06	0,01	0,09
1165	0,97	0,45	0,02	0,26
1166	0,32	0,15	0,01	0,12
1167	0,26	0,12	0,01	0,07
1168	0,22	0,10	0,01	0,09
1169	0,62	0,29	0,02	0,21
1170	0,70	0,33	0,01	0,12
1171	1,60	0,74	0,03	0,33
1172	0,47	0,22	0,02	0,19
1173	0,64	0,30	0,01	0,14
1174	0,68	0,32	0,02	0,19
1175	0,18	0,08	0,01	0,07
1176	0,42	0,20	0,01	0,12
1177	0,20	0,09	0,01	0,07
1178	0,55	0,26	0,01	0,12
1179	0,49	0,23	0,01	0,14
1180	0,28	0,13	0,01	0,12
1181	0,72	0,34	0,02	0,28
1182	0,51	0,24	0,02	0,26
1183	0,49	0,23	0,01	0,16
1184	0,15	0,07	0,01	0,12
1185	0,34	0,16	0,02	0,28
1186	0,16	0,08	0,01	0,07
1187	0,04	0,02	0,01	0,07
1188	0,32	0,15	0,01	0,16
1189	0,13	0,06	0,01	0,09
1190	0,55	0,25	0,02	0,28

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1191	0,46	0,21	0,01	0,09
1192	0,68	0,32	0,01	0,14
1193	0,31	0,14	0,01	0,16
1194	1,76	0,82	0,03	0,33
1195	0,64	0,30	0,01	0,09
1196	0,66	0,31	0,02	0,19
1197	0,54	0,25	0,01	0,12
1198	0,53	0,25	0,02	0,21
1199	0,41	0,19	0,01	0,16
1200	0,40	0,19	0,01	0,07
1201	0,15	0,07	0,01	0,09
1202	0,47	0,22	0,01	0,12
1203	0,41	0,19	0,01	0,14
1204	0,97	0,45	0,03	0,35
1205	0,76	0,35	0,02	0,28
1206	0,36	0,17	0,01	0,12
1207	0,79	0,37	0,09	1,01
1208	0,80	0,37	0,07	0,87
1209	0,37	0,17	0,01	0,09
1210	0,08	0,04	0,01	0,16
1211	0,08	0,04	0,01	0,12
1212	0,67	0,31	0,02	0,26
1213	0,17	0,08	0,01	0,07
1214	0,31	0,14	0,01	0,12
1215	0,37	0,17	0,01	0,12
1216	0,36	0,17	0,02	0,19
1217	0,26	0,12	0,01	0,12
1218	0,39	0,18	0,01	0,09
1219	0,20	0,09	0,01	0,07
1220	0,29	0,14	0,01	0,12
1221	0,22	0,10	0,02	0,19
1222	3,03	1,41	0,14	1,67
1223	0,42	0,20	0,01	0,07
1224	0,27	0,13	0,01	0,09
1225	0,37	0,17	0,01	0,14
1226	0,35	0,16	0,01	0,09
1227	0,26	0,12	0,06	0,73
1228	0,24	0,11	0,01	0,12
1229	0,24	0,11	0,01	0,09
1230	0,70	0,32	0,07	0,87
1231	0,19	0,09	0,01	0,12
1232	0,23	0,11	0,01	0,14
1233	0,26	0,12	0,02	0,19
1234	0,25	0,11	0,01	0,12
1235	0,39	0,18	0,02	0,21
1236	1,08	0,50	0,04	0,45
1237	0,36	0,17	0,01	0,16
1238	0,23	0,11	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1239	0,20	0,09	0,01	0,16
1240	0,13	0,06	0,01	0,09
1241	0,11	0,05	0,01	0,12
1242	0,19	0,09	0,01	0,14
1243	0,24	0,11	0,01	0,07
1244	0,34	0,16	0,01	0,07
1245	0,67	0,31	0,02	0,28
1246	0,56	0,26	0,02	0,21
1247	0,07	0,03	0,01	0,09
1248	0,88	0,41	0,03	0,35
1249	0,77	0,36	0,03	0,31
1250	0,25	0,11	0,03	0,31
1251	0,43	0,20	0,01	0,09
1252	0,35	0,16	0,01	0,12
1253	0,32	0,15	0,01	0,16
1254	0,09	0,04	0,01	0,07
1255	0,57	0,27	0,02	0,19
1256	0,64	0,30	0,02	0,19
1257	1,25	0,58	0,04	0,42
1258	0,64	0,30	0,02	0,19
1259	0,34	0,16	0,01	0,12
1260	1,06	0,49	0,02	0,28
1261	0,80	0,37	0,02	0,19
1262	0,79	0,37	0,02	0,19
1263	0,32	0,15	0,01	0,09
1264	0,55	0,26	0,01	0,07
1265	0,42	0,19	0,01	0,14
1266	0,48	0,22	0,01	0,09
1267	0,89	0,41	0,02	0,21
1268	0,61	0,29	0,01	0,12
1269	0,82	0,38	0,01	0,12
1270	0,91	0,42	0,02	0,19
1271	0,11	0,05	0,01	0,16
1272	0,63	0,29	0,01	0,09
1273	0,65	0,30	0,01	0,14
1274	0,26	0,12	0,01	0,12
1275	0,44	0,21	0,01	0,12
1276	0,40	0,18	0,01	0,12
1277	0,56	0,26	0,01	0,14
1278	0,85	0,40	0,02	0,21
1279	0,40	0,19	0,01	0,07
1280	0,48	0,22	0,01	0,07
1281	0,37	0,17	0,01	0,12
1282	0,36	0,17	0,01	0,12
1283	0,30	0,14	0,01	0,14
1284	0,85	0,40	0,02	0,26
1285	0,50	0,23	0,01	0,07
1286	0,49	0,23	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1287	0,69	0,32	0,02	0,21
1288	0,29	0,13	0,01	0,07
1289	0,30	0,14	0,01	0,07
1290	0,74	0,34	0,01	0,16
1291	1,55	0,72	0,02	0,26
1292	1,44	0,67	0,02	0,26
1293	0,93	0,43	0,02	0,19
1294	0,44	0,21	0,02	0,19
1295	0,58	0,27	0,01	0,09
1296	0,73	0,34	0,01	0,14
1297	1,25	0,58	0,02	0,26
1298	0,18	0,08	0,01	0,07
1299	0,16	0,07	0,01	0,14
1300	0,19	0,09	0,01	0,09
1301	0,25	0,12	0,01	0,07
1302	0,77	0,36	0,02	0,19
1303	0,67	0,31	0,01	0,14
1304	0,17	0,08	0,01	0,12
1305	0,39	0,18	0,02	0,19
1306	0,13	0,06	0,01	0,16
1307	0,21	0,10	0,01	0,12
1308	0,12	0,05	0,01	0,16
1309	0,29	0,13	0,01	0,14
1310	0,18	0,08	0,01	0,07
1311	1,12	0,52	0,02	0,26
1312	0,44	0,21	0,01	0,09
1313	0,81	0,38	0,02	0,21
1314	0,43	0,20	0,01	0,16
1315	0,24	0,11	0,01	0,09
1316	0,25	0,12	0,02	0,26
1317	0,47	0,22	0,02	0,26
1318	0,18	0,08	0,01	0,12
1319	0,32	0,15	0,02	0,19
1320	0,55	0,26	0,02	0,28
1321	0,30	0,14	0,01	0,12
1322	0,62	0,29	0,04	0,49
1323	1,14	0,53	0,02	0,28
1324	0,42	0,20	0,02	0,19
1325	0,80	0,37	0,01	0,14
1326	0,75	0,35	0,02	0,19
1327	0,76	0,35	0,02	0,28
1328	0,68	0,32	0,02	0,21
1329	0,61	0,28	0,04	0,49
1330	0,16	0,08	0,01	0,09
1331	0,24	0,11	0,01	0,12
1332	0,82	0,38	0,01	0,12
1333	0,25	0,11	0,01	0,12
1334	0,47	0,22	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1335	0,28	0,13	0,01	0,12
1336	0,10	0,05	0,01	0,16
1337	0,37	0,17	0,02	0,21
1338	0,92	0,43	0,01	0,14
1339	0,67	0,31	0,02	0,21
1340	0,24	0,11	0,01	0,14
1341	0,59	0,28	0,01	0,09
1342	0,90	0,42	0,05	0,57
1343	0,59	0,27	0,04	0,52
1344	0,14	0,06	0,01	0,12
1345	0,47	0,22	0,04	0,49
1346	1,25	0,58	0,05	0,64
1347	0,38	0,18	0,01	0,12
1348	0,55	0,26	0,01	0,09
1349	0,46	0,21	0,01	0,12
1350	0,35	0,16	0,01	0,09
1351	0,97	0,45	0,01	0,16
1352	0,23	0,11	0,01	0,12
1353	1,24	0,58	0,02	0,26
1354	0,14	0,07	0,02	0,19
1355	0,19	0,09	0,01	0,16
1356	0,79	0,37	0,01	0,16
1357	0,44	0,21	0,01	0,09
1358	1,11	0,52	0,02	0,28
1359	0,65	0,30	0,01	0,12
1360	0,18	0,08	0,01	0,12
1361	0,25	0,12	0,01	0,09
1362	0,11	0,05	0,01	0,12
1363	0,48	0,22	0,01	0,16
1364	0,58	0,27	0,02	0,21
1365	1,23	0,57	0,01	0,16
1366	0,47	0,22	0,01	0,14
1367	0,57	0,27	0,01	0,14
1368	0,26	0,12	0,01	0,09
1369	0,10	0,05	0,01	0,09
1370	0,31	0,14	0,01	0,07
1371	0,73	0,34	0,02	0,26
1372	0,18	0,08	0,01	0,14
1373	0,49	0,23	0,01	0,12
1374	0,04	0,02	0,01	0,09
1375	0,90	0,42	0,03	0,35
1376	0,66	0,31	0,01	0,12
1377	0,23	0,11	0,02	0,19
1378	0,44	0,20	0,01	0,14
1379	0,26	0,12	0,01	0,07
1380	0,45	0,21	0,03	0,33
1381	0,45	0,21	0,02	0,19
1382	0,73	0,34	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1383	0,14	0,07	0,01	0,14
1384	0,36	0,17	0,01	0,09
1385	0,32	0,15	0,01	0,09
1386	0,80	0,37	0,02	0,21
1387	0,49	0,23	0,18	2,14
1388	0,02	0,01	0,01	0,07
1389	0,42	0,19	0,01	0,12
1390	0,36	0,17	0,01	0,14
1391	0,23	0,11	0,01	0,14
1392	0,22	0,10	0,01	0,12
1393	0,46	0,21	0,01	0,07
1394	0,43	0,20	0,01	0,12
1395	0,25	0,11	0,01	0,16
1396	0,47	0,22	0,01	0,07
1397	0,43	0,20	0,01	0,16
1398	0,38	0,18	0,02	0,26
1399	0,24	0,11	0,02	0,21
1400	0,46	0,21	0,01	0,14
1401	0,12	0,06	0,01	0,07
1402	0,28	0,13	0,01	0,09
1403	1,00	0,46	0,03	0,31
1404	0,67	0,31	0,04	0,49
1405	0,38	0,18	0,03	0,35
1406	0,34	0,16	0,01	0,12
1407	0,15	0,07	0,01	0,09
1408	0,27	0,13	0,01	0,12
1409	0,41	0,19	0,02	0,26
1410	0,44	0,20	0,02	0,19
1411	0,95	0,44	0,04	0,42
1412	0,46	0,21	0,02	0,26
1413	0,37	0,17	0,01	0,12
1414	0,43	0,20	0,01	0,12
1415	0,38	0,18	0,01	0,07
1416	0,70	0,32	0,02	0,26
1417	0,64	0,30	0,01	0,09
1418	0,09	0,04	0,01	0,07
1419	1,07	0,50	0,01	0,16
1420	1,36	0,63	0,01	0,16
1421	1,04	0,48	0,01	0,16
1422	0,64	0,30	0,02	0,26
1423	0,78	0,36	0,01	0,14
1424	0,41	0,19	0,01	0,12
1425	0,47	0,22	0,01	0,16
1426	0,65	0,30	0,01	0,12
1427	0,40	0,19	0,07	0,78
1428	0,35	0,16	0,01	0,12
1429	0,03	0,02	0,01	0,12
1430	0,25	0,12	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1431	0,05	0,02	0,01	0,12
1432	0,02	0,01	0,01	0,07
1433	1,34	0,62	0,02	0,26
1434	0,05	0,02	0,01	0,07
1435	0,77	0,36	0,01	0,07
1436	0,01	0,01	0,01	0,07
1437	0,05	0,03	0,01	0,07
1438	1,41	0,65	0,03	0,38
1439	0,22	0,10	0,01	0,12
1440	0,03	0,01	0,01	0,07
1441	0,19	0,09	0,01	0,07
1442	0,18	0,09	0,01	0,14
1443	0,31	0,14	0,01	0,12
1444	0,80	0,37	0,01	0,14
1445	0,61	0,29	0,01	0,09
1446	0,23	0,11	0,01	0,07
1447	0,12	0,05	0,01	0,14
1448	0,30	0,14	0,01	0,16
1449	0,37	0,17	0,01	0,09
1450	0,06	0,03	0,01	0,14
1451	0,34	0,16	0,01	0,16
1452	0,12	0,06	0,01	0,09
1453	0,60	0,28	0,01	0,12
1454	0,25	0,11	0,02	0,19
1455	0,18	0,08	0,01	0,16
1456	0,06	0,03	0,01	0,07
1457	0,03	0,01	0,01	0,12
1458	0,18	0,08	0,02	0,19
1459	0,45	0,21	0,01	0,12
1460	0,27	0,12	0,01	0,12
1461	0,10	0,05	0,01	0,14
1462	0,79	0,37	0,02	0,21
1463	0,44	0,20	0,01	0,14
1464	0,29	0,14	0,02	0,26
1465	0,44	0,21	0,01	0,07
1466	0,54	0,25	0,01	0,09
1467	0,02	0,01	0,01	0,12
1468	0,16	0,08	0,01	0,12
1469	0,47	0,22	0,01	0,12
1470	0,56	0,26	0,01	0,07
1471	0,67	0,31	0,02	0,19
1472	0,67	0,31	0,01	0,16
1473	0,21	0,10	0,01	0,14
1474	1,38	0,64	0,08	0,99
1475	0,14	0,06	0,01	0,07
1476	0,26	0,12	0,01	0,07
1477	0,75	0,35	0,02	0,28
1478	0,24	0,11	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1479	0,39	0,18	0,01	0,09
1480	0,16	0,07	0,01	0,09
1481	0,17	0,08	0,01	0,12
1482	1,68	0,78	0,04	0,49
1483	0,66	0,31	0,01	0,14
1484	0,71	0,33	0,01	0,16
1485	1,63	0,76	0,06	0,73
1486	0,39	0,18	0,01	0,12
1487	0,82	0,38	0,01	0,14
1488	1,44	0,67	0,09	1,04
1489	0,41	0,19	0,01	0,09
1490	0,27	0,12	0,01	0,12
1491	0,97	0,45	0,09	1,01
1492	0,25	0,12	0,01	0,14
1493	0,45	0,21	0,04	0,45
1494	3,75	1,74	0,12	1,46
1495	0,57	0,26	0,05	0,59
1496	1,57	0,73	0,01	0,12
1497	0,19	0,09	0,01	0,12
1498	0,24	0,11	0,01	0,12
1499	0,19	0,09	0,01	0,12
1500	1,01	0,47	0,03	0,33
1501	0,34	0,16	0,01	0,12
1502	0,29	0,14	0,01	0,09
1503	0,42	0,20	0,02	0,21
1504	1,00	0,46	0,08	0,92
1505	0,43	0,20	0,01	0,16
1506	0,20	0,09	0,02	0,21
1507	0,75	0,35	0,10	1,13
1508	1,26	0,58	0,05	0,61
1509	0,49	0,23	0,05	0,57
1510	0,10	0,05	0,02	0,24
1511	0,62	0,29	0,02	0,24
1512	0,68	0,32	0,02	0,24
1513	0,10	0,05	0,02	0,24
1514	1,03	0,48	0,02	0,24
1515	0,34	0,16	0,02	0,24
1516	0,51	0,24	0,02	0,24
1517	0,68	0,32	0,02	0,24
1518	0,51	0,24	0,06	0,68
1519	0,34	0,16	0,02	0,24
1520	0,68	0,32	0,02	0,24
1521	0,41	0,19	0,02	0,24
1522	0,44	0,21	0,02	0,24
1523	0,41	0,19	0,02	0,24
1524	0,86	0,40	0,02	0,24
1525	0,38	0,17	0,02	0,24
1526	0,62	0,29	0,02	0,24

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1527	0,75	0,35	0,02	0,24
1528	0,79	0,37	0,02	0,24
1529	0,41	0,19	0,02	0,24
1530	0,68	0,32	0,02	0,24
1531	0,34	0,16	0,02	0,24
1532	0,38	0,18	0,02	0,24
1533	0,27	0,13	0,02	0,24
1534	0,34	0,16	0,02	0,24
1535	0,51	0,24	0,02	0,24
1536	0,51	0,24	0,02	0,24
1537	0,27	0,13	0,02	0,24
1538	0,75	0,35	0,02	0,24
1539	0,24	0,11	0,02	0,24
1540	0,44	0,21	0,02	0,24
1541	0,27	0,13	0,02	0,19
1542	0,72	0,33	0,02	0,24
1543	0,55	0,25	0,02	0,19
1544	0,10	0,05	0,02	0,24
1545	0,17	0,08	0,02	0,19
1546	0,51	0,24	0,02	0,24
1547	1,27	0,59	0,02	0,24
1548	0,48	0,22	0,01	0,16
1549	0,75	0,35	0,02	0,24
1550	0,86	0,40	0,06	0,68
1551	0,65	0,30	0,02	0,24
1552	0,79	0,37	0,08	0,92
1553	0,31	0,14	0,02	0,24
1554	0,34	0,16	0,02	0,19
1555	0,55	0,25	0,02	0,24
1556	0,65	0,30	0,02	0,24
1557	0,38	0,18	0,02	0,24
1558	0,92	0,43	0,02	0,24
1559	0,96	0,45	0,02	0,24
1560	0,58	0,27	0,02	0,24
1561	0,44	0,21	0,02	0,24
1562	0,82	0,38	0,02	0,24
1563	0,41	0,19	0,02	0,24
1564	0,24	0,11	0,02	0,24
1565	0,92	0,43	0,02	0,19
1566	0,21	0,10	0,02	0,24
1567	0,31	0,14	0,02	0,24
1568	0,68	0,32	0,02	0,24
1569	0,55	0,25	0,03	0,33
1570	0,92	0,43	0,02	0,24
1571	0,34	0,16	0,02	0,24
1572	0,65	0,30	0,02	0,24
1573	1,40	0,65	0,02	0,24
1574	0,34	0,16	0,02	0,24

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1575	0,96	0,45	0,02	0,24
1576	0,24	0,11	0,02	0,24
1577	0,27	0,13	0,02	0,24
1578	0,41	0,19	0,02	0,24
1579	0,48	0,22	0,02	0,24
1580	0,02	0,01	0,02	0,24
1581	0,24	0,11	0,02	0,24
1582	0,86	0,40	0,02	0,24
1583	0,62	0,29	0,02	0,24
1584	0,55	0,25	0,02	0,24
1585	0,48	0,22	0,02	0,24
1586	0,44	0,21	0,02	0,24
1587	0,27	0,13	0,02	0,24
1588	0,65	0,30	0,02	0,24
1589	0,34	0,16	0,02	0,24
1590	0,44	0,21	0,02	0,24
1591	0,62	0,29	0,02	0,24
1592	0,44	0,21	0,02	0,24
1593	0,21	0,10	0,02	0,24
1594	0,31	0,14	0,02	0,24
1595	0,58	0,27	0,02	0,24
1596	0,58	0,27	0,02	0,24
1597	0,65	0,30	0,02	0,24
1598	0,45	0,21	0,02	0,24
1599	0,10	0,05	0,02	0,24
1600	0,72	0,33	0,02	0,24
1601	0,62	0,29	0,02	0,24
1602	0,65	0,30	0,02	0,24
1603	0,75	0,35	0,02	0,24
1604	0,34	0,16	0,02	0,24
1605	0,58	0,27	0,02	0,24
1606	1,03	0,48	0,02	0,24
1607	1,10	0,51	0,04	0,42
1608	0,38	0,18	0,04	0,42
1609	0,75	0,35	0,04	0,42
1610	0,34	0,16	0,04	0,42
1611	0,45	0,21	0,04	0,42
1612	0,48	0,22	0,04	0,42
1613	0,72	0,33	0,04	0,42
1614	0,45	0,21	0,04	0,42
1615	0,82	0,38	0,04	0,42
1616	0,51	0,24	0,02	0,24
1617	0,68	0,32	0,04	0,42
1618	0,86	0,40	0,04	0,45
1619	0,82	0,38	0,04	0,42
1620	1,16	0,54	0,04	0,42
1621	1,03	0,48	0,04	0,42
1622	0,21	0,10	0,04	0,42

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1623	0,65	0,30	0,04	0,42
1624	0,48	0,22	0,04	0,42
1625	1,13	0,53	0,04	0,42
1626	0,17	0,08	0,04	0,42
1627	0,51	0,24	0,04	0,42
1628	1,01	0,47	0,04	0,52
1629	1,05	0,49	0,02	0,21
1630	0,55	0,25	0,01	0,16
1631	0,82	0,38	0,03	0,40
1632	0,66	0,31	0,02	0,26
1633	0,68	0,32	0,03	0,33
1634	0,27	0,12	0,02	0,26
1635	0,88	0,41	0,01	0,14
1636	1,10	0,51	0,05	0,59
1637	0,54	0,25	0,01	0,16
1638	0,46	0,21	0,04	0,45
1639	0,62	0,29	0,02	0,28
1640	0,93	0,43	0,02	0,21
1641	0,66	0,31	0,01	0,14
1642	0,66	0,31	0,01	0,14
1643	1,17	0,54	0,01	0,14
1644	0,90	0,42	0,04	0,42
1645	0,47	0,22	0,01	0,16
1646	1,10	0,51	0,01	0,14
1647	0,43	0,20	0,01	0,14
1648	0,79	0,37	0,01	0,16
1649	1,36	0,63	0,02	0,21
1650	0,71	0,33	0,02	0,28
1651	0,70	0,33	0,03	0,35
1652	0,61	0,28	0,04	0,52
1653	0,53	0,25	0,02	0,26
1654	0,45	0,21	0,01	0,16
1655	0,45	0,21	0,10	1,22
1656	1,30	0,60	0,02	0,26
1657	0,75	0,35	0,01	0,12
1658	0,83	0,39	0,03	0,40
1659	0,54	0,25	0,02	0,26
1660	0,55	0,26	0,01	0,12
1661	0,83	0,38	0,01	0,14
1662	1,31	0,61	0,01	0,12
1663	0,37	0,17	0,01	0,14
1664	0,35	0,16	0,01	0,09
1665	0,49	0,23	0,02	0,19
1666	0,34	0,16	0,01	0,14
1667	0,66	0,31	0,01	0,14
1668	0,73	0,34	0,01	0,16
1669	0,40	0,19	0,00	0,05
1670	0,63	0,29	0,02	0,21

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1671	0,64	0,30	0,01	0,14
1672	0,75	0,35	0,06	0,68
1673	0,34	0,16	0,03	0,31
1674	0,43	0,20	0,05	0,54
1675	0,72	0,33	0,03	0,40
1676	0,74	0,34	0,02	0,21
1677	0,35	0,16	0,02	0,26
1678	0,71	0,33	0,03	0,31
1679	0,46	0,21	0,02	0,19
1680	0,53	0,25	0,02	0,19
1681	0,31	0,14	0,01	0,14
1682	0,26	0,12	0,01	0,12
1683	0,08	0,04	0,04	0,49
1684	0,31	0,14	0,01	0,14
1685	0,67	0,31	0,03	0,31
1686	0,19	0,09	0,01	0,12
1687	0,55	0,25	0,01	0,16
1688	0,36	0,17	0,01	0,14
1689	0,33	0,15	0,01	0,12
1690	0,43	0,20	0,01	0,14
1691	0,16	0,07	0,01	0,14
1692	0,63	0,29	0,01	0,14
1693	0,50	0,23	0,03	0,38
1694	0,68	0,32	0,03	0,35
1695	0,62	0,29	0,05	0,54
1696	0,60	0,28	0,01	0,14
1697	0,15	0,07	0,01	0,07
1698	0,64	0,30	0,01	0,14
1699	0,24	0,11	0,02	0,28
1700	0,74	0,34	0,02	0,28
1701	0,62	0,29	0,01	0,14
1702	0,17	0,08	0,01	0,12
1703	0,90	0,42	0,02	0,26
1704	1,13	0,53	0,04	0,49
1705	0,24	0,11	0,03	0,31
1706	0,24	0,11	0,02	0,26
1707	0,26	0,12	0,02	0,19
1708	0,80	0,37	0,06	0,75
1709	0,44	0,21	0,01	0,14
1710	0,49	0,23	0,02	0,26
1711	0,19	0,09	0,04	0,49
1712	0,42	0,20	0,03	0,38
1713	0,60	0,28	0,03	0,38
1714	0,60	0,28	0,03	0,40
1715	0,93	0,43	0,02	0,26
1716	0,86	0,40	0,03	0,38
1717	0,25	0,11	0,02	0,21
1718	0,11	0,05	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1719	0,36	0,17	0,02	0,28
1720	0,26	0,12	0,03	0,33
1721	0,23	0,11	0,03	0,38
1722	0,70	0,32	0,03	0,40
1723	0,81	0,38	0,03	0,33
1724	0,19	0,09	0,04	0,42
1725	0,35	0,16	0,03	0,31
1726	0,11	0,05	0,04	0,52
1727	0,43	0,20	0,03	0,38
1728	0,17	0,08	0,03	0,40
1729	0,22	0,10	0,03	0,31
1730	0,51	0,24	0,03	0,33
1731	0,37	0,17	0,03	0,35
1732	0,19	0,09	0,02	0,28
1733	0,27	0,13	0,03	0,35
1734	0,55	0,25	0,05	0,54
1735	0,48	0,22	0,04	0,52
1736	0,23	0,11	0,03	0,38
1737	0,19	0,09	0,04	0,45
1738	0,24	0,11	0,04	0,52
1739	0,49	0,23	0,02	0,21
1740	0,58	0,27	0,01	0,12
1741	0,40	0,18	0,04	0,52
1742	0,36	0,17	0,02	0,19
1743	0,47	0,22	0,03	0,33
1744	0,73	0,34	0,03	0,35
1745	0,30	0,14	0,02	0,21
1746	0,50	0,23	0,02	0,28
1747	0,41	0,19	0,01	0,12
1748	0,24	0,11	0,03	0,40
1749	0,23	0,11	0,03	0,35
1750	0,40	0,18	0,02	0,19
1751	0,54	0,25	0,01	0,16
1752	0,48	0,22	0,02	0,19
1753	0,72	0,34	0,04	0,52
1754	0,42	0,19	0,01	0,14
1755	0,49	0,23	0,01	0,16
1756	0,57	0,27	0,04	0,52
1757	0,56	0,26	0,03	0,33
1758	0,26	0,12	0,04	0,52
1759	0,51	0,24	0,01	0,14
1760	0,56	0,26	0,01	0,12
1761	0,61	0,28	0,02	0,28
1762	0,40	0,19	0,02	0,19
1763	0,42	0,20	0,02	0,26
1764	0,40	0,19	0,01	0,12
1765	0,51	0,24	0,03	0,38
1766	0,49	0,23	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1767	0,66	0,31	0,05	0,59
1768	0,40	0,19	0,06	0,68
1769	0,34	0,16	0,04	0,42
1770	0,31	0,14	0,03	0,40
1771	0,23	0,11	0,03	0,35
1772	0,23	0,11	0,02	0,28
1773	0,42	0,19	0,04	0,49
1774	0,39	0,18	0,04	0,49
1775	0,64	0,30	0,03	0,31
1776	0,17	0,08	0,01	0,14
1777	0,39	0,18	0,02	0,19
1778	0,42	0,20	0,01	0,14
1779	0,43	0,20	0,01	0,12
1780	0,29	0,13	0,01	0,14
1781	0,19	0,09	0,01	0,14
1782	0,65	0,30	0,02	0,26
1783	0,20	0,09	0,01	0,14
1784	0,03	0,01	0,01	0,14
1785	0,46	0,21	0,03	0,38
1786	0,22	0,10	0,03	0,40
1787	0,52	0,24	0,02	0,21
1788	0,56	0,26	0,02	0,26
1789	0,19	0,09	0,02	0,21
1790	0,23	0,11	0,04	0,49
1791	0,52	0,24	0,02	0,21
1792	0,15	0,07	0,03	0,31
1793	0,22	0,10	0,04	0,49
1794	0,24	0,11	0,02	0,19
1795	0,83	0,39	0,01	0,14
1796	0,01	0,00	0,01	0,14
1797	0,18	0,08	0,02	0,19
1798	0,14	0,07	0,04	0,52
1799	0,23	0,11	0,02	0,28
1800	0,01	0,01	0,07	0,80
1801	0,51	0,24	0,02	0,26
1802	0,54	0,25	0,02	0,19
1803	0,02	0,01	0,08	0,90
1804	0,23	0,11	0,03	0,33
1805	0,28	0,13	0,01	0,14
1806	0,33	0,15	0,03	0,38
1807	0,51	0,24	0,02	0,26
1808	0,46	0,22	0,03	0,31
1809	0,26	0,12	0,01	0,14
1810	0,29	0,14	0,01	0,14
1811	0,27	0,13	0,01	0,14
1812	0,33	0,15	0,01	0,14
1813	0,73	0,34	0,02	0,26
1814	0,24	0,11	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1815	0,25	0,11	0,01	0,14
1816	0,21	0,10	0,01	0,14
1817	0,18	0,08	0,01	0,12
1818	0,30	0,14	0,01	0,14
1819	0,17	0,08	0,02	0,26
1820	0,19	0,09	0,02	0,26
1821	0,20	0,09	0,03	0,40
1822	0,36	0,17	0,02	0,21
1823	0,07	0,03	0,00	0,05
1824	0,71	0,33	0,01	0,14
1825	0,66	0,31	0,02	0,21
1826	0,32	0,15	0,01	0,12
1827	0,23	0,11	0,01	0,14
1828	0,26	0,12	0,00	0,05
1829	0,74	0,34	0,02	0,19
1830	0,49	0,23	0,01	0,16
1831	0,16	0,07	0,02	0,28
1832	0,52	0,24	0,03	0,33
1833	1,45	0,67	0,03	0,31
1834	0,35	0,16	0,02	0,21
1835	0,54	0,25	0,01	0,14
1836	0,69	0,32	0,02	0,26
1837	0,58	0,27	0,01	0,14
1838	0,15	0,07	0,02	0,19
1839	0,46	0,21	0,02	0,26
1840	0,54	0,25	0,02	0,19
1841	0,47	0,22	0,01	0,12
1842	0,45	0,21	0,02	0,21
1843	0,04	0,02	0,02	0,26
1844	0,35	0,16	0,01	0,12
1845	0,49	0,23	0,02	0,19
1846	0,55	0,26	0,02	0,19
1847	0,31	0,15	0,01	0,09
1848	0,27	0,12	0,01	0,12
1849	0,24	0,11	0,01	0,12
1850	0,92	0,43	0,02	0,28
1851	0,20	0,09	0,01	0,14
1852	0,21	0,10	0,01	0,16
1853	0,28	0,13	0,01	0,09
1854	0,19	0,09	0,02	0,26
1855	0,11	0,05	0,01	0,12
1856	1,04	0,48	0,03	0,35
1857	0,17	0,08	0,01	0,09
1858	0,38	0,18	0,01	0,09
1859	0,39	0,18	0,03	0,40
1860	0,30	0,14	0,03	0,31
1861	0,20	0,09	0,03	0,33
1862	0,45	0,21	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1863	0,55	0,26	0,03	0,31
1864	0,31	0,15	0,04	0,45
1865	0,23	0,11	0,04	0,52
1866	0,27	0,13	0,03	0,40
1867	0,19	0,09	0,02	0,26
1868	0,20	0,09	0,02	0,26
1869	0,21	0,10	0,03	0,33
1870	0,25	0,12	0,04	0,42
1871	0,43	0,20	0,03	0,40
1872	0,73	0,34	0,02	0,26
1873	0,57	0,27	0,02	0,28
1874	0,82	0,38	0,02	0,28
1875	0,28	0,13	0,03	0,40
1876	0,50	0,23	0,01	0,16
1877	0,15	0,07	0,01	0,12
1878	1,20	0,56	0,03	0,33
1879	0,78	0,36	0,01	0,09
1880	0,17	0,08	0,01	0,09
1881	0,06	0,03	0,01	0,07
1882	0,18	0,08	0,00	0,05
1883	0,02	0,01	0,01	0,09
1884	0,10	0,04	0,03	0,38
1885	0,73	0,34	0,01	0,14
1886	0,33	0,15	0,01	0,09
1887	0,74	0,34	0,02	0,26
1888	0,43	0,20	0,01	0,09
1889	0,53	0,25	0,02	0,21
1890	0,36	0,17	0,02	0,19
1891	0,28	0,13	0,01	0,14
1892	0,14	0,07	0,00	0,05
1893	0,43	0,20	0,02	0,21
1894	0,17	0,08	0,01	0,12
1895	0,07	0,03	0,01	0,14
1896	0,61	0,29	0,02	0,28
1897	0,80	0,37	0,03	0,31
1898	0,30	0,14	0,04	0,49
1899	0,27	0,13	0,01	0,09
1900	0,20	0,09	0,03	0,33
1901	0,67	0,31	0,02	0,19
1902	0,23	0,11	0,02	0,21
1903	0,39	0,18	0,04	0,49
1904	0,30	0,14	0,02	0,26
1905	0,26	0,12	0,03	0,33
1906	0,76	0,35	0,06	0,75
1907	0,42	0,19	0,02	0,26
1908	0,25	0,11	0,01	0,12
1909	0,23	0,11	0,01	0,12
1910	0,12	0,06	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1911	0,20	0,09	0,01	0,12
1912	0,72	0,33	0,02	0,26
1913	0,19	0,09	0,01	0,16
1914	0,23	0,11	0,01	0,12
1915	0,07	0,03	0,01	0,16
1916	0,23	0,11	0,01	0,12
1917	0,26	0,12	0,02	0,19
1918	0,14	0,07	0,04	0,45
1919	0,09	0,04	0,03	0,35
1920	0,27	0,12	0,03	0,31
1921	0,28	0,13	0,04	0,45
1922	0,77	0,36	0,03	0,35
1923	0,44	0,20	0,01	0,12
1924	0,43	0,20	0,03	0,40
1925	0,15	0,07	0,02	0,19
1926	0,28	0,13	0,01	0,12
1927	0,26	0,12	0,01	0,09
1928	0,23	0,11	0,02	0,19
1929	0,14	0,06	0,04	0,42
1930	0,15	0,07	0,03	0,33
1931	0,36	0,17	0,01	0,09
1932	0,48	0,22	0,01	0,14
1933	0,22	0,10	0,03	0,35
1934	0,28	0,13	0,01	0,12
1935	0,27	0,13	0,03	0,31
1936	0,15	0,07	0,01	0,12
1937	0,19	0,09	0,01	0,09
1938	0,35	0,16	0,01	0,09
1939	0,07	0,03	0,02	0,26
1940	0,28	0,13	0,02	0,19
1941	0,27	0,13	0,01	0,14
1942	0,17	0,08	0,01	0,14
1943	0,42	0,19	0,02	0,26
1944	0,28	0,13	0,01	0,14
1945	0,24	0,11	0,02	0,26
1946	0,18	0,08	0,01	0,16
1947	0,43	0,20	0,01	0,12
1948	0,14	0,06	0,01	0,16
1949	0,17	0,08	0,01	0,14
1950	0,06	0,03	0,01	0,14
1951	0,50	0,23	0,01	0,16
1952	0,47	0,22	0,02	0,19
1953	0,42	0,20	0,01	0,14
1954	0,35	0,16	0,01	0,14
1955	0,39	0,18	0,01	0,16
1956	0,28	0,13	0,02	0,21
1957	0,45	0,21	0,01	0,16
1958	0,46	0,22	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1959	0,64	0,30	0,04	0,45
1960	0,35	0,16	0,01	0,14
1961	0,54	0,25	0,01	0,14
1962	0,55	0,26	0,01	0,14
1963	0,41	0,19	0,07	0,80
1964	0,35	0,16	0,02	0,19
1965	0,26	0,12	0,01	0,14
1966	0,17	0,08	0,01	0,12
1967	0,32	0,15	0,01	0,14
1968	0,52	0,24	0,04	0,42
1969	0,56	0,26	0,02	0,26
1970	0,50	0,23	0,05	0,59
1971	0,01	0,01	0,03	0,40
1972	0,29	0,14	0,03	0,33
1973	0,33	0,15	0,04	0,49
1974	0,33	0,15	0,04	0,42
1975	0,28	0,13	0,03	0,40
1976	0,39	0,18	0,04	0,49
1977	0,59	0,28	0,02	0,28
1978	0,31	0,15	0,01	0,12
1979	0,18	0,08	0,01	0,14
1980	0,11	0,05	0,02	0,19
1981	0,28	0,13	0,02	0,21
1982	0,21	0,10	0,01	0,12
1983	0,10	0,04	0,01	0,14
1984	0,18	0,08	0,01	0,14
1985	0,09	0,04	0,01	0,12
1986	0,11	0,05	0,01	0,14
1987	0,32	0,15	0,02	0,26
1988	0,23	0,11	0,01	0,14
1989	0,83	0,39	0,01	0,14
1990	0,20	0,09	0,01	0,12
1991	0,20	0,09	0,01	0,14
1992	0,28	0,13	0,03	0,35
1993	0,37	0,17	0,03	0,38
1994	0,24	0,11	0,03	0,38
1995	0,47	0,22	0,04	0,45
1996	0,18	0,08	0,03	0,33
1997	0,15	0,07	0,03	0,35
1998	0,27	0,13	0,03	0,33
1999	0,24	0,11	0,03	0,40
2000	0,15	0,07	0,04	0,45
2001	0,05	0,02	0,01	0,14
2002	0,35	0,16	0,01	0,14
2003	0,24	0,11	0,01	0,14
2004	0,24	0,11	0,01	0,14
2005	0,31	0,14	0,03	0,40
2006	0,37	0,17	0,02	0,21

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2007	0,11	0,05	0,01	0,14
2008	0,19	0,09	0,01	0,12
2009	0,50	0,23	0,02	0,21
2010	0,17	0,08	0,01	0,16
2011	0,13	0,06	0,01	0,12
2012	0,24	0,11	0,01	0,14
2013	0,23	0,11	0,01	0,12
2014	0,14	0,07	0,01	0,14
2015	0,30	0,14	0,01	0,14
2016	0,21	0,10	0,02	0,26
2017	0,22	0,10	0,02	0,19
2018	0,27	0,13	0,01	0,14
2019	0,26	0,12	0,01	0,14
2020	0,10	0,05	0,01	0,16
2021	0,18	0,08	0,03	0,33
2022	0,38	0,18	0,02	0,19
2023	0,22	0,10	0,01	0,09
2024	0,31	0,15	0,03	0,35
2025	1,03	0,48	0,03	0,40
2026	0,38	0,18	0,02	0,26
2027	0,25	0,12	0,01	0,14
2028	0,24	0,11	0,02	0,19
2029	0,33	0,15	0,01	0,14
2030	0,21	0,10	0,01	0,12
2031	0,47	0,22	0,03	0,40
2032	0,26	0,12	0,01	0,16
2033	0,18	0,08	0,01	0,14
2034	0,15	0,07	0,04	0,49
2035	0,19	0,09	0,01	0,14
2036	0,19	0,09	0,02	0,28
2037	0,21	0,10	0,03	0,40
2038	0,11	0,05	0,03	0,35
2039	0,77	0,36	0,04	0,49
2040	0,18	0,08	0,03	0,35
2041	0,70	0,33	0,05	0,59
2042	0,82	0,38	0,05	0,61
2043	0,33	0,15	0,04	0,42
2044	0,24	0,11	0,04	0,45
2045	0,59	0,27	0,04	0,49
2046	0,29	0,14	0,01	0,14
2047	0,13	0,06	0,01	0,12
2048	0,16	0,08	0,01	0,14
2049	0,22	0,10	0,01	0,16
2050	0,16	0,07	0,01	0,14
2051	0,92	0,43	0,01	0,16
2052	0,22	0,10	0,01	0,12
2053	0,31	0,14	0,03	0,31
2054	0,33	0,15	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2055	0,81	0,38	0,03	0,31
2056	0,09	0,04	0,01	0,14
2057	0,16	0,07	0,01	0,14
2058	0,63	0,29	0,02	0,26
2059	0,12	0,05	0,01	0,14
2060	0,21	0,10	0,01	0,14
2061	0,16	0,08	0,01	0,12
2062	0,22	0,10	0,01	0,12
2063	0,12	0,06	0,01	0,14
2064	0,26	0,12	0,04	0,52
2065	0,23	0,11	0,03	0,35
2066	0,63	0,29	0,05	0,59
2067	0,23	0,11	0,03	0,40
2068	0,61	0,28	0,05	0,57
2069	0,45	0,21	0,04	0,49
2070	0,42	0,19	0,05	0,59
2071	0,21	0,10	0,04	0,49
2072	0,53	0,25	0,04	0,49
2073	0,24	0,11	0,01	0,12
2074	0,50	0,23	0,01	0,14
2075	0,16	0,08	0,01	0,14
2076	0,29	0,14	0,01	0,12
2077	0,25	0,12	0,01	0,14
2078	0,38	0,18	0,01	0,07
2079	0,35	0,16	0,01	0,12
2080	0,50	0,23	0,01	0,14
2081	0,36	0,17	0,02	0,19
2082	0,75	0,35	0,02	0,21
2083	0,61	0,28	0,01	0,14
2084	0,34	0,16	0,01	0,07
2085	0,25	0,12	0,01	0,14
2086	0,59	0,27	0,04	0,42
2087	0,47	0,22	0,01	0,14
2088	1,29	0,60	0,01	0,09
2089	0,28	0,13	0,02	0,19
2090	0,56	0,26	0,01	0,14
2091	2,16	1,01	0,03	0,35
2092	0,73	0,34	0,04	0,49
2093	0,50	0,23	0,02	0,19
2094	0,13	0,06	0,01	0,14
2095	0,24	0,11	0,01	0,12
2096	0,56	0,26	0,02	0,19
2097	0,49	0,23	0,01	0,14
2098	0,40	0,18	0,01	0,14
2099	0,70	0,33	0,02	0,26
2100	0,81	0,37	0,02	0,19
2101	0,37	0,17	0,01	0,14
2102	0,25	0,12	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2103	0,27	0,12	0,01	0,14
2104	0,39	0,18	0,01	0,14
2105	0,33	0,16	0,01	0,16
2106	0,62	0,29	0,01	0,07
2107	0,58	0,27	0,01	0,12
2108	0,26	0,12	0,01	0,14
2109	0,28	0,13	0,01	0,09
2110	0,37	0,17	0,01	0,12
2111	0,78	0,36	0,01	0,14
2112	0,51	0,24	0,01	0,12
2113	0,65	0,30	0,01	0,16
2114	0,80	0,37	0,01	0,09
2115	1,15	0,53	0,03	0,40
2116	0,40	0,18	0,01	0,14
2117	0,27	0,12	0,01	0,07
2118	0,30	0,14	0,01	0,14
2119	0,41	0,19	0,01	0,16
2120	1,02	0,48	0,03	0,31
2121	0,45	0,21	0,03	0,35
2122	0,27	0,12	0,01	0,14
2123	0,54	0,25	0,02	0,26
2124	0,40	0,19	0,02	0,19
2125	0,25	0,12	0,01	0,14
2126	0,70	0,33	0,01	0,12
2127	0,22	0,10	0,01	0,14
2128	0,27	0,12	0,01	0,12
2129	0,03	0,02	0,01	0,12
2130	0,12	0,06	0,01	0,12
2131	0,19	0,09	0,02	0,26
2132	0,31	0,14	0,01	0,14
2133	0,30	0,14	0,02	0,26
2134	0,41	0,19	0,01	0,14
2135	0,21	0,10	0,01	0,07
2136	0,56	0,26	0,02	0,26
2137	0,44	0,21	0,01	0,14
2138	0,22	0,10	0,02	0,19
2139	0,34	0,16	0,01	0,14
2140	0,43	0,20	0,01	0,14
2141	0,34	0,16	0,01	0,14
2142	0,46	0,21	0,01	0,12
2143	0,24	0,11	0,01	0,12
2144	0,40	0,19	0,01	0,14
2145	0,72	0,33	0,01	0,14
2146	0,17	0,08	0,01	0,07
2147	0,18	0,08	0,01	0,12
2148	0,24	0,11	0,01	0,12
2149	0,25	0,12	0,01	0,07
2150	1,69	0,79	0,03	0,33

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2151	0,36	0,17	0,01	0,07
2152	0,11	0,05	0,01	0,12
2153	0,13	0,06	0,03	0,31
2154	0,04	0,02	0,01	0,14
2155	0,39	0,18	0,01	0,12
2156	0,16	0,07	0,01	0,14
2157	0,21	0,10	0,03	0,31
2158	0,15	0,07	0,01	0,07
2159	0,15	0,07	0,01	0,12
2160	0,59	0,28	0,02	0,26
2161	0,60	0,28	0,01	0,14
2162	0,25	0,12	0,01	0,12
2163	0,29	0,13	0,01	0,14
2164	0,73	0,34	0,01	0,14
2165	0,38	0,18	0,03	0,38
2166	0,44	0,20	0,01	0,16
2167	0,61	0,29	0,03	0,31
2168	0,30	0,14	0,01	0,12
2169	1,00	0,46	0,01	0,12
2170	0,64	0,30	0,03	0,31
2171	1,15	0,54	0,03	0,33
2172	0,64	0,30	0,02	0,19
2173	0,44	0,21	0,02	0,26
2174	0,48	0,22	0,01	0,12
2175	0,30	0,14	0,01	0,12
2176	0,61	0,28	0,02	0,26
2177	0,46	0,21	0,02	0,19
2178	0,24	0,11	0,01	0,14
2179	0,37	0,17	0,02	0,19
2180	0,33	0,16	0,01	0,14
2181	0,51	0,24	0,02	0,26
2182	0,21	0,10	0,02	0,19
2183	0,34	0,16	0,02	0,21
2184	0,11	0,05	0,01	0,12
2185	0,30	0,14	0,01	0,07
2186	0,34	0,16	0,03	0,40
2187	1,07	0,50	0,03	0,40
2188	0,82	0,38	0,02	0,26
2189	0,22	0,10	0,01	0,14
2190	0,48	0,22	0,01	0,14
2191	0,75	0,35	0,03	0,35
2192	0,50	0,23	0,01	0,07
2193	0,97	0,45	0,03	0,33
2194	0,65	0,30	0,01	0,14
2195	0,37	0,17	0,01	0,12
2196	0,54	0,25	0,01	0,14
2197	0,14	0,07	0,01	0,14
2198	0,62	0,29	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2199	0,37	0,17	0,01	0,14
2200	0,14	0,06	0,01	0,14
2201	0,56	0,26	0,02	0,19
2202	0,68	0,31	0,03	0,31
2203	1,24	0,58	0,02	0,26
2204	0,30	0,14	0,02	0,19
2205	0,68	0,31	0,03	0,35
2206	0,40	0,19	0,01	0,14
2207	0,62	0,29	0,01	0,14
2208	0,18	0,08	0,01	0,14
2209	0,80	0,37	0,02	0,19
2210	0,70	0,33	0,02	0,26
2211	0,68	0,32	0,02	0,28
2212	0,30	0,14	0,01	0,14
2213	0,45	0,21	0,01	0,14
2214	0,43	0,20	0,01	0,12
2215	0,16	0,07	0,02	0,19
2216	0,32	0,15	0,02	0,28
2217	0,50	0,23	0,01	0,09
2218	0,38	0,17	0,02	0,26
2219	0,48	0,22	0,03	0,40
2220	0,45	0,21	0,01	0,14
2221	0,54	0,25	0,01	0,14
2222	0,47	0,22	0,02	0,19
2223	0,67	0,31	0,01	0,14
2224	0,83	0,38	0,01	0,12
2225	0,41	0,19	0,01	0,12
2226	0,58	0,27	0,01	0,14
2227	0,58	0,27	0,03	0,40
2228	0,78	0,36	0,04	0,45
2229	0,62	0,29	0,03	0,38
2230	0,76	0,35	0,03	0,31
2231	0,37	0,17	0,02	0,26
2232	0,49	0,23	0,02	0,19
2233	0,46	0,21	0,02	0,19
2234	0,27	0,12	0,01	0,14
2235	0,31	0,15	0,01	0,14
2236	0,81	0,38	0,01	0,07
2237	0,72	0,34	0,01	0,14
2238	0,58	0,27	0,01	0,12
2239	0,53	0,25	0,02	0,19
2240	0,34	0,16	0,01	0,16
2241	0,44	0,21	0,01	0,12
2242	0,51	0,24	0,03	0,33
2243	0,40	0,19	0,02	0,26
2244	0,55	0,25	0,03	0,31
2245	0,19	0,09	0,03	0,35
2246	0,69	0,32	0,04	0,49

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2247	0,71	0,33	0,02	0,21
2248	0,74	0,34	0,03	0,40
2249	1,15	0,54	0,01	0,09
2250	1,12	0,52	0,04	0,49
2251	0,34	0,16	0,02	0,26
2252	0,18	0,08	0,01	0,16
2253	0,38	0,18	0,01	0,12
2254	0,47	0,22	0,02	0,26
2255	0,32	0,15	0,01	0,16
2256	0,46	0,21	0,01	0,14
2257	0,93	0,43	0,01	0,14
2258	0,50	0,23	0,02	0,28
2259	0,58	0,27	0,01	0,16
2260	0,39	0,18	0,01	0,14
2261	0,34	0,16	0,02	0,28
2262	1,30	0,60	0,01	0,07
2263	0,75	0,35	0,01	0,16
2264	0,40	0,19	0,02	0,21
2265	0,33	0,16	0,01	0,07
2266	0,29	0,13	0,02	0,26
2267	0,43	0,20	0,03	0,38
2268	0,24	0,11	0,02	0,19
2269	0,29	0,13	0,02	0,26
2270	1,44	0,67	0,01	0,09
2271	0,35	0,16	0,03	0,33
2272	0,43	0,20	0,03	0,31
2273	0,49	0,23	0,02	0,19
2274	0,26	0,12	0,01	0,14
2275	0,17	0,08	0,01	0,14
2276	0,26	0,12	0,01	0,12
2277	0,44	0,20	0,01	0,14
2278	0,64	0,30	0,04	0,52
2279	0,60	0,28	0,03	0,35
2280	0,67	0,31	0,03	0,35
2281	0,13	0,06	0,01	0,16
2282	0,29	0,13	0,01	0,16
2283	0,29	0,14	0,01	0,14
2284	0,27	0,13	0,03	0,31
2285	0,20	0,09	0,01	0,14
2286	0,31	0,14	0,01	0,07
2287	0,50	0,23	0,01	0,16
2288	0,22	0,10	0,02	0,19
2289	1,09	0,51	0,02	0,19
2290	0,50	0,23	0,03	0,31
2291	0,31	0,15	0,02	0,26
2292	0,34	0,16	0,02	0,26
2293	0,23	0,11	0,01	0,09
2294	0,40	0,19	0,02	0,21

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2295	0,69	0,32	0,03	0,31
2296	0,18	0,08	0,01	0,12
2297	0,24	0,11	0,01	0,14
2298	0,70	0,33	0,01	0,09
2299	0,28	0,13	0,02	0,19
2300	0,27	0,13	0,02	0,19
2301	0,77	0,36	0,01	0,14
2302	0,69	0,32	0,02	0,21
2303	0,38	0,18	0,02	0,19
2304	0,16	0,07	0,01	0,14
2305	0,52	0,24	0,01	0,14
2306	0,46	0,21	0,01	0,16
2307	0,58	0,27	0,02	0,26
2308	0,50	0,23	0,01	0,09
2309	0,54	0,25	0,01	0,16
2310	0,54	0,25	0,01	0,09
2311	0,59	0,28	0,01	0,12
2312	0,33	0,15	0,01	0,14
2313	0,13	0,06	0,02	0,19
2314	0,32	0,15	0,01	0,14
2315	0,20	0,09	0,01	0,12
2316	0,74	0,34	0,01	0,16
2317	0,19	0,09	0,02	0,26
2318	0,58	0,27	0,03	0,31
2319	0,43	0,20	0,03	0,35
2320	0,20	0,09	0,03	0,31
2321	0,34	0,16	0,02	0,26
2322	0,49	0,23	0,02	0,28
2323	0,57	0,27	0,03	0,33
2324	0,47	0,22	0,01	0,14
2325	0,21	0,10	0,01	0,14
2326	0,34	0,16	0,02	0,28
2327	0,69	0,32	0,01	0,07
2328	0,38	0,18	0,01	0,14
2329	0,21	0,10	0,01	0,16
2330	0,46	0,21	0,01	0,14
2331	0,67	0,31	0,01	0,16
2332	0,34	0,16	0,04	0,45
2333	0,22	0,10	0,01	0,14
2334	0,57	0,26	0,02	0,19
2335	0,18	0,08	0,03	0,31
2336	0,40	0,18	0,02	0,26
2337	0,19	0,09	0,02	0,28
2338	0,51	0,24	0,01	0,16
2339	0,11	0,05	0,01	0,16
2340	0,17	0,08	0,01	0,07
2341	0,51	0,24	0,02	0,26
2342	0,45	0,21	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2343	0,26	0,12	0,02	0,19
2344	0,11	0,05	0,02	0,19
2345	0,33	0,16	0,02	0,26
2346	0,30	0,14	0,01	0,14
2347	0,29	0,13	0,01	0,14
2348	0,24	0,11	0,01	0,14
2349	0,33	0,16	0,01	0,14
2350	0,98	0,45	0,01	0,16
2351	0,41	0,19	0,02	0,26
2352	0,50	0,23	0,01	0,09
2353	0,84	0,39	0,02	0,21
2354	0,43	0,20	0,02	0,19
2355	0,87	0,40	0,03	0,35
2356	0,54	0,25	0,02	0,28
2357	0,71	0,33	0,02	0,28
2358	0,52	0,24	0,01	0,14
2359	0,24	0,11	0,02	0,26
2360	0,54	0,25	0,02	0,26
2361	0,54	0,25	0,02	0,28
2362	0,47	0,22	0,02	0,26
2363	0,59	0,27	0,02	0,26
2364	0,72	0,34	0,01	0,16
2365	0,28	0,13	0,02	0,26
2366	0,24	0,11	0,02	0,26
2367	0,30	0,14	0,01	0,07
2368	0,51	0,24	0,01	0,12
2369	0,32	0,15	0,01	0,12
2370	0,81	0,38	0,04	0,45
2371	0,83	0,38	0,02	0,21
2372	0,25	0,12	0,01	0,14
2373	0,48	0,22	0,01	0,14
2374	0,61	0,28	0,02	0,26
2375	0,81	0,38	0,01	0,12
2376	0,34	0,16	0,02	0,19
2377	0,18	0,08	0,01	0,14
2378	0,25	0,12	0,01	0,12
2379	0,48	0,22	0,01	0,14
2380	0,27	0,13	0,02	0,26
2381	0,44	0,20	0,01	0,12
2382	0,46	0,21	0,01	0,14
2383	0,45	0,21	0,01	0,14
2384	0,81	0,38	0,04	0,42
2385	0,33	0,15	0,01	0,07
2386	0,51	0,24	0,02	0,21
2387	0,90	0,42	0,01	0,16
2388	0,65	0,30	0,01	0,14
2389	0,40	0,19	0,02	0,26
2390	0,49	0,23	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2391	0,50	0,23	0,02	0,19
2392	1,52	0,71	0,02	0,19
2393	0,81	0,38	0,03	0,38
2394	0,69	0,32	0,04	0,42
2395	0,60	0,28	0,04	0,45
2396	1,08	0,50	0,01	0,09
2397	0,48	0,22	0,02	0,26
2398	0,46	0,21	0,02	0,26
2399	0,53	0,25	0,02	0,19
2400	0,49	0,23	0,03	0,38
2401	0,33	0,15	0,01	0,12
2402	0,47	0,22	0,01	0,12
2403	0,63	0,29	0,02	0,21
2404	0,21	0,10	0,01	0,12
2405	0,38	0,17	0,02	0,26
2406	0,93	0,43	0,01	0,12
2407	0,38	0,18	0,03	0,31
2408	0,32	0,15	0,01	0,12
2409	0,52	0,24	0,02	0,26
2410	0,79	0,37	0,04	0,49
2411	0,62	0,29	0,02	0,21
2412	0,46	0,21	0,02	0,21
2413	0,26	0,12	0,01	0,14
2414	0,54	0,25	0,02	0,26
2415	0,27	0,13	0,02	0,26
2416	0,55	0,25	0,02	0,26
2417	0,94	0,44	0,03	0,35
2418	0,40	0,19	0,02	0,19
2419	0,78	0,36	0,02	0,26
2420	0,97	0,45	0,03	0,35
2421	0,60	0,28	0,03	0,33
2422	0,36	0,17	0,01	0,07
2423	0,36	0,17	0,01	0,14
2424	0,29	0,14	0,01	0,14
2425	0,61	0,29	0,02	0,26
2426	1,21	0,56	0,02	0,28
2427	1,09	0,51	0,02	0,28
2428	0,78	0,36	0,02	0,19
2429	0,34	0,16	0,01	0,12
2430	0,51	0,24	0,01	0,12
2431	0,51	0,24	0,01	0,07
2432	0,36	0,17	0,01	0,14
2433	0,29	0,13	0,01	0,12
2434	0,16	0,07	0,03	0,31
2435	0,58	0,27	0,02	0,19
2436	1,07	0,50	0,02	0,21
2437	1,55	0,72	0,02	0,26
2438	0,42	0,20	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2439	0,77	0,36	0,01	0,16
2440	0,52	0,24	0,02	0,28
2441	0,53	0,25	0,01	0,09
2442	1,27	0,59	0,04	0,45
2443	0,49	0,23	0,03	0,38
2444	0,53	0,25	0,01	0,09
2445	0,63	0,30	0,01	0,14
2446	0,77	0,36	0,01	0,12
2447	0,32	0,15	0,02	0,19
2448	0,63	0,29	0,01	0,09
2449	0,54	0,25	0,02	0,21
2450	0,51	0,24	0,01	0,07
2451	0,78	0,36	0,01	0,09
2452	1,10	0,51	0,01	0,12
2453	1,10	0,51	0,02	0,28
2454	0,54	0,25	0,02	0,19
2455	0,72	0,34	0,01	0,14
2456	1,80	0,84	0,04	0,49
2457	0,97	0,45	0,01	0,16
2458	0,58	0,27	0,02	0,19
2459	0,75	0,35	0,01	0,16
2460	0,76	0,35	0,03	0,35
2461	0,38	0,18	0,01	0,16
2462	0,41	0,19	0,02	0,28
2463	0,82	0,38	0,01	0,07
2464	0,58	0,27	0,04	0,42
2465	0,48	0,22	0,03	0,31
2466	0,58	0,27	0,01	0,14
2467	0,59	0,27	0,01	0,14
2468	0,50	0,23	0,03	0,31
2469	0,31	0,14	0,02	0,19
2470	0,32	0,15	0,01	0,12
2471	0,85	0,39	0,03	0,35
2472	0,88	0,41	0,03	0,31
2473	0,50	0,23	0,02	0,21
2474	0,17	0,08	0,01	0,14
2475	0,75	0,35	0,01	0,16
2476	1,22	0,57	0,02	0,19
2477	0,87	0,40	0,02	0,19
2478	0,56	0,26	0,01	0,12
2479	0,67	0,31	0,02	0,26
2480	0,30	0,14	0,02	0,26
2481	0,21	0,10	0,01	0,12
2482	0,56	0,26	0,01	0,09
2483	0,48	0,22	0,01	0,16
2484	0,52	0,24	0,01	0,12
2485	1,32	0,61	0,05	0,59
2486	0,28	0,13	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2487	0,55	0,26	0,04	0,49
2488	0,58	0,27	0,01	0,09
2489	0,75	0,35	0,02	0,19
2490	0,75	0,35	0,01	0,09
2491	0,60	0,28	0,01	0,09
2492	0,57	0,26	0,01	0,09
2493	1,15	0,53	0,01	0,09
2494	1,05	0,49	0,01	0,09
2495	0,58	0,27	0,01	0,09
2496	0,78	0,36	0,02	0,26
2497	0,41	0,19	0,01	0,09
2498	0,60	0,28	0,02	0,19
2499	1,69	0,79	0,03	0,31
2500	0,58	0,27	0,02	0,21
2501	0,95	0,44	0,03	0,33
2502	1,11	0,52	0,02	0,19
2503	1,79	0,83	0,02	0,21
2504	1,49	0,69	0,03	0,33
2505	0,53	0,25	0,01	0,16
2506	0,58	0,27	0,01	0,14
2507	0,89	0,41	0,02	0,26
2508	0,85	0,39	0,02	0,26
2509	0,84	0,39	0,01	0,09
2510	0,34	0,16	0,02	0,28
2511	1,56	0,72	0,02	0,26
2512	0,58	0,27	0,01	0,12
2513	0,86	0,40	0,02	0,26
2514	0,84	0,39	0,03	0,31
2515	1,34	0,62	0,02	0,26
2516	1,45	0,67	0,01	0,16
2517	1,10	0,51	0,03	0,40
2518	0,91	0,42	0,02	0,26
2519	0,38	0,18	0,01	0,14
2520	1,12	0,52	0,03	0,38
2521	0,64	0,30	0,01	0,14
2522	0,82	0,38	0,02	0,28
2523	0,82	0,38	0,02	0,26
2524	0,76	0,35	0,03	0,38
2525	0,87	0,41	0,01	0,14
2526	1,08	0,50	0,01	0,16
2527	0,46	0,21	0,01	0,12
2528	0,36	0,17	0,01	0,14
2529	0,61	0,29	0,01	0,16
2530	0,69	0,32	0,01	0,07
2531	1,12	0,52	0,02	0,26
2532	1,28	0,59	0,02	0,26
2533	1,44	0,67	0,02	0,21
2534	0,42	0,20	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2535	0,41	0,19	0,02	0,26
2536	1,26	0,59	0,02	0,26
2537	1,18	0,55	0,03	0,35
2538	1,35	0,63	0,03	0,33
2539	0,22	0,10	0,01	0,07
2540	0,23	0,11	0,01	0,16
2541	0,36	0,17	0,02	0,26
2542	0,37	0,17	0,01	0,12
2543	0,70	0,32	0,01	0,16
2544	0,86	0,40	0,04	0,45
2545	0,27	0,13	0,01	0,09
2546	0,26	0,12	0,01	0,16
2547	1,05	0,49	0,02	0,28
2548	0,74	0,34	0,01	0,14
2549	0,33	0,15	0,01	0,14
2550	0,37	0,17	0,01	0,14
2551	1,27	0,59	0,04	0,52
2552	0,26	0,12	0,01	0,07
2553	0,25	0,12	0,02	0,21
2554	1,41	0,66	0,03	0,31
2555	1,01	0,47	0,04	0,42
2556	0,57	0,27	0,01	0,12
2557	1,07	0,50	0,03	0,38
2558	0,18	0,08	0,01	0,14
2559	0,52	0,24	0,01	0,14
2560	0,55	0,26	0,02	0,19
2561	0,27	0,13	0,01	0,12
2562	0,20	0,09	0,01	0,12
2563	0,64	0,30	0,02	0,26
2564	0,82	0,38	0,01	0,14
2565	0,63	0,30	0,01	0,14
2566	0,87	0,41	0,02	0,28
2567	0,78	0,36	0,03	0,33
2568	1,22	0,57	0,02	0,28
2569	1,03	0,48	0,02	0,21
2570	0,86	0,40	0,01	0,14
2571	1,05	0,49	0,02	0,19
2572	0,94	0,44	0,01	0,14
2573	0,50	0,23	0,01	0,14
2574	0,91	0,42	0,02	0,26
2575	0,60	0,28	0,01	0,14
2576	1,47	0,68	0,03	0,33
2577	1,55	0,72	0,03	0,31
2578	0,54	0,25	0,04	0,45
2579	1,57	0,73	0,03	0,35
2580	0,18	0,08	0,01	0,16
2581	1,69	0,79	0,02	0,21
2582	0,40	0,19	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2583	0,50	0,23	0,01	0,12
2584	0,77	0,36	0,01	0,14
2585	0,86	0,40	0,02	0,19
2586	0,87	0,40	0,01	0,12
2587	0,59	0,27	0,02	0,21
2588	1,13	0,52	0,01	0,12
2589	0,62	0,29	0,02	0,19
2590	0,06	0,03	0,01	0,09
2591	0,12	0,05	0,01	0,12
2592	0,53	0,25	0,02	0,26
2593	0,90	0,42	0,03	0,33
2594	0,50	0,23	0,02	0,19
2595	0,46	0,21	0,01	0,14
2596	0,72	0,33	0,02	0,26
2597	0,52	0,24	0,02	0,19
2598	0,87	0,40	0,01	0,16
2599	0,99	0,46	0,04	0,45
2600	0,70	0,33	0,01	0,12
2601	0,44	0,21	0,03	0,33
2602	0,40	0,19	0,01	0,12
2603	0,29	0,13	0,01	0,07
2604	0,59	0,27	0,01	0,14
2605	0,76	0,35	0,02	0,26
2606	0,38	0,17	0,02	0,19
2607	0,27	0,13	0,02	0,26
2608	0,20	0,09	0,01	0,14
2609	0,18	0,08	0,01	0,16
2610	0,33	0,15	0,01	0,14
2611	0,32	0,15	0,01	0,12
2612	0,25	0,12	0,02	0,28
2613	0,20	0,09	0,03	0,31
2614	0,41	0,19	0,04	0,45
2615	0,34	0,16	0,04	0,45
2616	0,85	0,39	0,02	0,28
2617	0,18	0,09	0,04	0,42
2618	0,18	0,09	0,01	0,12
2619	0,20	0,09	0,01	0,09
2620	0,58	0,27	0,02	0,19
2621	0,37	0,17	0,02	0,26
2622	0,55	0,26	0,01	0,14
2623	0,75	0,35	0,02	0,28
2624	1,30	0,60	0,03	0,31
2625	0,97	0,45	0,04	0,45
2626	0,39	0,18	0,02	0,19
2627	0,39	0,18	0,01	0,12
2628	0,36	0,17	0,01	0,12
2629	0,45	0,21	0,01	0,09
2630	0,80	0,37	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2631	0,13	0,06	0,01	0,14
2632	0,20	0,09	0,01	0,14
2633	1,46	0,68	0,06	0,73
2634	0,88	0,41	0,03	0,38
2635	0,56	0,26	0,03	0,33
2636	1,09	0,51	0,22	2,59
2637	0,79	0,37	0,02	0,24
2638	0,43	0,20	0,02	0,21
2639	0,14	0,07	0,02	0,21
2640	0,42	0,19	0,01	0,14
2641	1,24	0,58	0,01	0,14
2642	0,35	0,16	0,01	0,14
2643	0,26	0,12	0,01	0,07
2644	0,34	0,16	0,01	0,14
2645	1,41	0,65	0,01	0,16
2646	0,73	0,34	0,01	0,16
2647	0,91	0,42	0,01	0,14
2648	1,24	0,58	0,02	0,26
2649	0,30	0,14	0,01	0,12
2650	0,32	0,15	0,01	0,16
2651	0,39	0,18	0,01	0,14
2652	0,39	0,18	0,01	0,09
2653	1,10	0,51	0,02	0,24
2654	0,62	0,29	0,02	0,21
2655	0,43	0,20	0,02	0,24
2656	0,38	0,17	0,01	0,14
2657	0,65	0,30	0,01	0,14
2658	1,79	0,83	0,01	0,16
2659	1,59	0,74	0,03	0,31
2660	1,99	0,93	0,03	0,35
2661	3,02	1,40	0,04	0,42
2662	1,16	0,54	0,01	0,12
2663	0,56	0,26	0,01	0,09
2664	0,91	0,42	0,01	0,14
2665	0,98	0,46	0,02	0,21
2666	0,97	0,45	0,01	0,14
2667	1,26	0,58	0,01	0,12
2668	0,27	0,13	0,01	0,16
2669	0,79	0,37	0,01	0,16
2670	0,75	0,35	0,02	0,19
2671	0,47	0,22	0,02	0,21
2672	0,36	0,17	0,01	0,09
2673	0,33	0,15	0,01	0,12
2674	0,37	0,17	0,01	0,12
2675	2,20	1,02	0,03	0,33
2676	1,02	0,47	0,02	0,28
2677	1,60	0,74	0,02	0,26
2678	2,32	1,08	0,03	0,31

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2679	2,40	1,12	0,04	0,45
2680	2,22	1,03	0,03	0,40
2681	1,95	0,90	0,03	0,40
2682	0,46	0,22	0,01	0,14
2683	0,38	0,18	0,01	0,16
2684	0,75	0,35	0,02	0,24
2685	0,09	0,04	0,02	0,21
2686	0,06	0,03	0,02	0,26
2687	0,17	0,08	0,02	0,24
2688	0,56	0,26	0,01	0,09
2689	0,75	0,35	0,01	0,14
2690	1,65	0,77	0,01	0,12
2691	1,02	0,47	0,02	0,19
2692	0,89	0,42	0,03	0,40
2693	1,91	0,89	0,03	0,33
2694	1,36	0,63	0,03	0,33
2695	1,53	0,71	0,01	0,14
2696	1,27	0,59	0,02	0,28
2697	0,60	0,28	0,02	0,21
2698	0,42	0,20	0,01	0,12
2699	0,82	0,38	0,01	0,12
2700	0,38	0,18	0,02	0,21
2701	1,43	0,67	0,02	0,26
2702	0,62	0,29	0,02	0,26
2703	0,95	0,44	0,03	0,33
2704	2,28	1,06	0,02	0,26
2705	1,25	0,58	0,02	0,28
2706	0,83	0,39	0,02	0,26
2707	1,07	0,50	0,02	0,24
2708	0,60	0,28	0,02	0,24
2709	1,17	0,54	0,02	0,28
2710	1,49	0,69	0,02	0,28
2711	0,76	0,35	0,01	0,16
2712	0,87	0,40	0,01	0,16
2713	1,77	0,82	0,02	0,26
2714	0,38	0,18	0,01	0,07
2715	1,39	0,65	0,02	0,26
2716	0,80	0,37	0,01	0,16
2717	0,18	0,08	0,01	0,16
2718	0,98	0,45	0,01	0,16
2719	0,82	0,38	0,01	0,16
2720	1,02	0,47	0,02	0,26
2721	2,22	1,03	0,02	0,26
2722	1,63	0,76	0,02	0,26
2723	1,62	0,75	0,02	0,26
2724	0,80	0,37	0,02	0,26
2725	0,86	0,40	0,02	0,26
2726	2,22	1,03	0,03	0,35

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2727	2,04	0,95	0,03	0,33
2728	0,18	0,09	0,02	0,21
2729	0,41	0,19	0,02	0,24
2730	0,82	0,38	0,02	0,19
2731	1,29	0,60	0,04	0,45
2732	1,59	0,74	0,02	0,21
2733	0,60	0,28	0,02	0,26
2734	2,15	1,00	0,03	0,35
2735	1,46	0,68	0,02	0,21
2736	1,45	0,67	0,02	0,19
2737	1,82	0,84	0,03	0,40
2738	1,80	0,84	0,03	0,35
2739	1,08	0,50	0,02	0,21
2740	0,58	0,27	0,01	0,12
2741	0,70	0,33	0,01	0,12
2742	0,60	0,28	0,01	0,14
2743	1,12	0,52	0,01	0,16
2744	0,75	0,35	0,02	0,21
2745	0,85	0,40	0,01	0,16
2746	0,29	0,13	0,02	0,26
2747	0,27	0,13	0,01	0,12
2748	0,24	0,11	0,01	0,14
2749	1,82	0,84	0,01	0,09
2750	0,77	0,36	0,02	0,19
2751	1,05	0,49	0,03	0,31
2752	0,74	0,34	0,01	0,12
2753	0,30	0,14	0,01	0,12
2754	0,66	0,31	0,01	0,12
2755	0,78	0,36	0,02	0,21
2756	0,94	0,44	0,01	0,14
2757	1,33	0,62	0,03	0,35
2758	1,27	0,59	0,03	0,35
2759	0,72	0,33	0,01	0,16
2760	0,36	0,17	0,01	0,09
2761	1,16	0,54	0,02	0,26
2762	0,59	0,27	0,01	0,14
2763	0,90	0,42	0,02	0,21
2764	0,36	0,17	0,02	0,26
2765	1,99	0,93	0,02	0,21
2766	0,87	0,40	0,02	0,21
2767	1,45	0,67	0,02	0,26
2768	1,67	0,78	0,02	0,26
2769	0,49	0,23	0,01	0,09
2770	2,63	1,22	0,04	0,49
2771	2,34	1,09	0,02	0,19
2772	1,68	0,78	0,04	0,45
2773	1,32	0,62	0,03	0,31
2774	1,44	0,67	0,02	0,21

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2775	2,42	1,13	0,02	0,19
2776	1,40	0,65	0,02	0,26
2777	1,44	0,67	0,02	0,19
2778	0,87	0,40	0,01	0,12
2779	0,85	0,39	0,01	0,14
2780	0,19	0,09	0,01	0,14
2781	0,35	0,16	0,01	0,12
2782	0,27	0,12	0,01	0,09
2783	1,99	0,93	0,02	0,28
2784	0,40	0,19	0,01	0,12
2785	1,17	0,54	0,01	0,14
2786	0,37	0,17	0,01	0,09
2787	0,89	0,41	0,01	0,12
2788	0,75	0,35	0,02	0,19
2789	1,32	0,61	0,02	0,21
2790	1,14	0,53	0,01	0,12
2791	0,41	0,19	0,01	0,14
2792	0,69	0,32	0,01	0,16
2793	0,62	0,29	0,01	0,12
2794	0,25	0,12	0,01	0,09
2795	0,15	0,07	0,01	0,09
2796	0,27	0,12	0,01	0,12
2797	0,69	0,32	0,01	0,14
2798	0,12	0,05	0,01	0,09
2799	0,54	0,25	0,01	0,07
2800	0,57	0,27	0,01	0,14
2801	0,38	0,18	0,01	0,12
2802	0,97	0,45	0,02	0,21
2803	0,45	0,21	0,01	0,12
2804	0,91	0,43	0,01	0,12
2805	0,89	0,41	0,01	0,12
2806	2,51	1,17	0,04	0,42
2807	0,95	0,44	0,02	0,26
2808	1,22	0,57	0,01	0,14
2809	0,90	0,42	0,02	0,19
2810	2,68	1,25	0,04	0,42
2811	1,48	0,69	0,01	0,12
2812	2,34	1,09	0,02	0,26
2813	0,83	0,39	0,01	0,09
2814	2,17	1,01	0,02	0,26
2815	1,25	0,58	0,02	0,26
2816	0,77	0,36	0,02	0,19
2817	1,25	0,58	0,01	0,14
2818	0,24	0,11	0,01	0,07
2819	0,60	0,28	0,01	0,09
2820	2,39	1,11	0,03	0,35
2821	1,67	0,78	0,02	0,28
2822	2,39	1,11	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2823	2,63	1,22	0,03	0,35
2824	1,75	0,81	0,01	0,16
2825	1,31	0,61	0,01	0,12
2826	1,50	0,70	0,01	0,09
2827	2,60	1,21	0,02	0,21
2828	0,71	0,33	0,01	0,09
2829	1,85	0,86	0,01	0,16
2830	0,46	0,21	0,01	0,09
2831	1,92	0,89	0,01	0,14
2832	0,35	0,16	0,01	0,12
2833	0,76	0,35	0,01	0,09
2834	2,21	1,03	0,03	0,38
2835	2,25	1,05	0,02	0,28
2836	0,14	0,06	0,01	0,14
2837	0,49	0,23	0,01	0,16
2838	0,57	0,27	0,01	0,12
2839	0,11	0,05	0,01	0,12
2840	0,64	0,30	0,01	0,12
2841	0,63	0,29	0,01	0,09
2842	0,30	0,14	0,01	0,12
2843	0,37	0,17	0,01	0,12
2844	0,83	0,38	0,02	0,19
2845	0,43	0,20	0,01	0,14
2846	0,21	0,10	0,01	0,12
2847	0,42	0,20	0,01	0,12
2848	0,85	0,39	0,01	0,14
2849	1,18	0,55	0,01	0,12
2850	0,11	0,05	0,01	0,12
2851	0,85	0,39	0,01	0,12
2852	1,35	0,63	0,01	0,12
2853	0,47	0,22	0,01	0,12
2854	0,61	0,28	0,01	0,09
2855	0,25	0,12	0,01	0,12
2856	0,40	0,18	0,01	0,14
2857	0,23	0,11	0,01	0,12
2858	0,38	0,18	0,01	0,14
2859	0,36	0,17	0,01	0,09
2860	1,00	0,46	0,01	0,12
2861	0,19	0,09	0,01	0,12
2862	0,36	0,17	0,01	0,12
2863	0,19	0,09	0,01	0,14
2864	0,28	0,13	0,01	0,09
2865	1,04	0,48	0,01	0,12
2866	0,10	0,05	0,01	0,12
2867	1,89	0,88	0,01	0,12
2868	1,08	0,50	0,01	0,16
2869	0,23	0,11	0,01	0,14
2870	0,96	0,45	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2871	0,36	0,17	0,01	0,12
2872	1,10	0,51	0,01	0,12
2873	0,50	0,23	0,01	0,09
2874	1,02	0,47	0,02	0,26
2875	0,40	0,19	0,01	0,12
2876	0,38	0,18	0,01	0,12
2877	0,74	0,34	0,02	0,26
2878	1,09	0,51	0,01	0,12
2879	0,44	0,20	0,01	0,12
2880	0,50	0,23	0,01	0,12
2881	0,30	0,14	0,01	0,12
2882	0,42	0,19	0,01	0,14
2883	0,57	0,27	0,01	0,12
2884	1,19	0,55	0,01	0,12
2885	1,74	0,81	0,03	0,35
2886	0,37	0,17	0,01	0,14
2887	1,94	0,90	0,02	0,21
2888	0,93	0,43	0,01	0,12
2889	0,90	0,42	0,01	0,12
2890	0,64	0,30	0,01	0,14
2891	1,57	0,73	0,02	0,26
2892	1,62	0,75	0,03	0,33
2893	1,83	0,85	0,03	0,33
2894	0,59	0,28	0,01	0,12
2895	0,78	0,36	0,02	0,28
2896	1,25	0,58	0,02	0,26
2897	1,10	0,51	0,02	0,26
2898	0,80	0,37	0,01	0,14
2899	0,57	0,26	0,02	0,21
2900	0,59	0,28	0,01	0,12
2901	0,23	0,11	0,01	0,12
2902	0,57	0,27	0,01	0,12
2903	0,46	0,21	0,01	0,12
2904	0,70	0,32	0,01	0,16
2905	0,46	0,22	0,01	0,14
2906	0,25	0,12	0,01	0,12
2907	0,26	0,12	0,01	0,12
2908	0,88	0,41	0,02	0,19
2909	0,76	0,35	0,01	0,12
2910	0,36	0,17	0,02	0,26
2911	0,64	0,30	0,01	0,16
2912	0,36	0,17	0,01	0,09
2913	0,67	0,31	0,01	0,12
2914	0,63	0,29	0,02	0,21
2915	0,38	0,18	0,01	0,12
2916	0,82	0,38	0,01	0,16
2917	0,04	0,02	0,01	0,12
2918	0,99	0,46	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2919	1,03	0,48	0,02	0,26
2920	0,87	0,41	0,03	0,33
2921	1,32	0,61	0,03	0,31
2922	0,91	0,43	0,02	0,26
2923	1,24	0,57	0,01	0,12
2924	1,12	0,52	0,02	0,28
2925	0,99	0,46	0,03	0,33
2926	1,03	0,48	0,02	0,21
2927	0,49	0,23	0,01	0,14
2928	1,14	0,53	0,01	0,12
2929	0,63	0,29	0,01	0,12
2930	0,91	0,42	0,02	0,19
2931	0,68	0,32	0,01	0,12
2932	1,17	0,54	0,02	0,28
2933	0,64	0,30	0,01	0,14
2934	1,03	0,48	0,02	0,26
2935	0,93	0,43	0,02	0,21
2936	0,44	0,20	0,03	0,31
2937	0,46	0,21	0,02	0,26
2938	0,96	0,45	0,03	0,35
2939	0,62	0,29	0,01	0,16
2940	0,96	0,45	0,01	0,16
2941	0,68	0,32	0,01	0,16
2942	0,28	0,13	0,01	0,16
2943	0,27	0,13	0,01	0,16
2944	0,24	0,11	0,01	0,16
2945	1,71	0,80	0,04	0,45
2946	0,24	0,11	0,01	0,09
2947	0,16	0,07	0,01	0,14
2948	0,25	0,11	0,01	0,14
2949	0,19	0,09	0,01	0,14
2950	0,11	0,05	0,01	0,12
2951	0,92	0,43	0,01	0,16
2952	0,24	0,11	0,01	0,14
2953	0,73	0,34	0,01	0,16
2954	0,68	0,32	0,02	0,28
2955	0,24	0,11	0,01	0,12
2956	0,59	0,27	0,02	0,26
2957	0,58	0,27	0,01	0,16
2958	0,23	0,11	0,01	0,14
2959	0,47	0,22	0,01	0,14
2960	0,58	0,27	0,01	0,14
2961	1,24	0,58	0,01	0,16
2962	0,47	0,22	0,01	0,14
2963	0,25	0,12	0,01	0,12
2964	1,20	0,56	0,02	0,26
2965	1,28	0,59	0,01	0,14
2966	0,65	0,30	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2967	0,37	0,17	0,01	0,14
2968	1,07	0,50	0,01	0,14
2969	0,38	0,18	0,01	0,14
2970	0,69	0,32	0,01	0,14
2971	0,41	0,19	0,01	0,14
2972	0,30	0,14	0,01	0,14
2973	1,81	0,84	0,01	0,12
2974	1,53	0,71	0,02	0,21
2975	0,34	0,16	0,01	0,16
2976	0,82	0,38	0,01	0,16
2977	0,78	0,36	0,01	0,14
2978	0,46	0,22	0,01	0,14
2979	1,05	0,49	0,01	0,16
2980	0,54	0,25	0,01	0,14
2981	1,26	0,58	0,01	0,14
2982	0,45	0,21	0,01	0,14
2983	0,55	0,26	0,01	0,14
2984	0,33	0,15	0,01	0,14
2985	0,53	0,25	0,01	0,14
2986	1,01	0,47	0,01	0,12
2987	0,64	0,30	0,01	0,14
2988	0,16	0,08	0,01	0,14
2989	0,68	0,32	0,01	0,16
2990	1,76	0,82	0,01	0,14
2991	0,78	0,36	0,01	0,12
2992	0,68	0,31	0,01	0,14
2993	0,66	0,31	0,01	0,09
2994	0,28	0,13	0,01	0,09
2995	0,38	0,18	0,01	0,12
2996	0,84	0,39	0,01	0,12
2997	0,66	0,31	0,01	0,12
2998	0,48	0,22	0,01	0,12
2999	0,41	0,19	0,01	0,12
3000	0,28	0,13	0,01	0,12
3001	0,96	0,45	0,03	0,35
3002	0,87	0,40	0,02	0,26
3003	0,28	0,13	0,02	0,19
3004	0,52	0,24	0,01	0,12
3005	0,13	0,06	0,01	0,12
3006	0,30	0,14	0,01	0,12
3007	0,72	0,33	0,01	0,12
3008	0,64	0,30	0,01	0,16
3009	1,18	0,55	0,02	0,21
3010	0,68	0,32	0,01	0,12
3011	0,32	0,15	0,01	0,12
3012	0,79	0,37	0,01	0,12
3013	0,13	0,06	0,01	0,09
3014	0,45	0,21	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3015	0,39	0,18	0,02	0,21
3016	0,15	0,07	0,01	0,09
3017	0,63	0,29	0,01	0,12
3018	0,44	0,21	0,01	0,12
3019	0,81	0,38	0,01	0,09
3020	0,46	0,21	0,01	0,12
3021	0,71	0,33	0,01	0,12
3022	0,85	0,40	0,02	0,19
3023	0,59	0,27	0,04	0,45
3024	0,33	0,15	0,02	0,19
3025	0,86	0,40	0,02	0,21
3026	0,94	0,44	0,01	0,16
3027	0,62	0,29	0,01	0,12
3028	0,90	0,42	0,02	0,19
3029	0,56	0,26	0,01	0,16
3030	0,60	0,28	0,02	0,26
3031	0,71	0,33	0,01	0,12
3032	1,01	0,47	0,02	0,21
3033	0,42	0,19	0,01	0,12
3034	0,16	0,07	0,01	0,09
3035	1,17	0,54	0,01	0,09
3036	0,34	0,16	0,01	0,07
3037	0,64	0,30	0,01	0,09
3038	0,68	0,32	0,01	0,07
3039	0,63	0,29	0,01	0,09
3040	1,39	0,65	0,01	0,14
3041	2,40	1,11	0,02	0,26
3042	0,67	0,31	0,01	0,14
3043	1,15	0,54	0,01	0,16
3044	0,63	0,29	0,01	0,12
3045	1,15	0,53	0,01	0,12
3046	0,39	0,18	0,01	0,12
3047	0,44	0,20	0,01	0,12
3048	0,44	0,20	0,01	0,12
3049	0,51	0,24	0,01	0,12
3050	0,80	0,37	0,01	0,12
3051	0,32	0,15	0,01	0,14
3052	0,43	0,20	0,01	0,14
3053	0,52	0,24	0,01	0,12
3054	1,04	0,48	0,01	0,14
3055	0,75	0,35	0,01	0,14
3056	0,91	0,42	0,01	0,12
3057	0,69	0,32	0,02	0,19
3058	0,44	0,21	0,01	0,14
3059	0,39	0,18	0,01	0,12
3060	0,74	0,35	0,01	0,14
3061	2,22	1,03	0,03	0,38
3062	0,95	0,44	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3063	0,53	0,25	0,01	0,14
3064	0,44	0,20	0,01	0,12
3065	0,36	0,17	0,02	0,19
3066	0,99	0,46	0,02	0,19
3067	1,05	0,49	0,02	0,21
3068	0,83	0,38	0,02	0,26
3069	0,28	0,13	0,01	0,09
3070	1,31	0,61	0,01	0,14
3071	0,96	0,45	0,01	0,14
3072	1,46	0,68	0,02	0,26
3073	1,30	0,60	0,02	0,19
3074	0,46	0,21	0,01	0,14
3075	1,96	0,91	0,03	0,35
3076	0,59	0,27	0,01	0,12
3077	0,88	0,41	0,03	0,38
3078	0,86	0,40	0,03	0,31
3079	0,79	0,37	0,01	0,14
3080	1,02	0,47	0,04	0,49
3081	0,89	0,42	0,02	0,26
3082	0,46	0,21	0,01	0,12
3083	0,30	0,14	0,01	0,12
3084	0,43	0,20	0,01	0,14
3085	0,63	0,29	0,02	0,21
3086	0,26	0,12	0,01	0,12
3087	0,88	0,41	0,01	0,14
3088	0,79	0,37	0,02	0,21
3089	0,53	0,25	0,01	0,12
3090	0,14	0,07	0,01	0,09
3091	0,67	0,31	0,01	0,14
3092	1,13	0,53	0,02	0,28
3093	1,04	0,48	0,02	0,21
3094	0,58	0,27	0,01	0,12
3095	0,40	0,19	0,01	0,12
3096	0,48	0,22	0,01	0,16
3097	0,50	0,23	0,03	0,31
3098	0,51	0,24	0,01	0,12
3099	0,80	0,37	0,06	0,73
3100	0,68	0,31	0,02	0,19
3101	0,50	0,23	0,02	0,26
3102	0,40	0,18	0,01	0,12
3103	0,86	0,40	0,02	0,19
3104	0,73	0,34	0,01	0,14
3105	0,25	0,12	0,01	0,09
3106	0,38	0,18	0,01	0,12
3107	0,58	0,27	0,01	0,09
3108	0,33	0,15	0,01	0,12
3109	0,40	0,19	0,01	0,12
3110	0,56	0,26	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3111	0,02	0,01	0,01	0,12
3112	0,37	0,17	0,01	0,14
3113	0,31	0,14	0,01	0,12
3114	0,41	0,19	0,01	0,12
3115	0,60	0,28	0,02	0,21
3116	0,69	0,32	0,01	0,12
3117	0,26	0,12	0,01	0,14
3118	0,26	0,12	0,01	0,12
3119	0,94	0,44	0,01	0,12
3120	0,92	0,43	0,02	0,26
3121	0,29	0,13	0,01	0,12
3122	0,44	0,20	0,01	0,14
3123	0,66	0,31	0,01	0,12
3124	0,62	0,29	0,02	0,19
3125	0,33	0,15	0,01	0,16
3126	0,37	0,17	0,01	0,12
3127	1,07	0,50	0,06	0,68
3128	1,33	0,62	0,01	0,12
3129	0,29	0,14	0,01	0,12
3130	1,06	0,49	0,03	0,31
3131	2,59	1,20	0,02	0,19
3132	0,79	0,37	0,01	0,12
3133	0,48	0,22	0,01	0,14
3134	1,60	0,74	0,01	0,14
3135	0,91	0,42	0,02	0,21
3136	1,76	0,82	0,03	0,40
3137	0,94	0,44	0,01	0,12
3138	0,80	0,37	0,01	0,16
3139	0,44	0,21	0,02	0,19
3140	0,53	0,25	0,01	0,12
3141	0,67	0,31	0,01	0,09
3142	1,29	0,60	0,02	0,26
3143	0,78	0,36	0,01	0,14
3144	0,62	0,29	0,02	0,21
3145	0,44	0,21	0,02	0,19
3146	0,99	0,46	0,01	0,14
3147	1,03	0,48	0,01	0,12
3148	1,13	0,53	0,01	0,14
3149	1,09	0,51	0,01	0,12
3150	0,42	0,19	0,01	0,14
3151	0,45	0,21	0,01	0,12
3152	0,85	0,40	0,02	0,19
3153	1,07	0,50	0,01	0,14
3154	1,86	0,86	0,01	0,14
3155	1,15	0,54	0,01	0,12
3156	0,97	0,45	0,01	0,12
3157	0,55	0,26	0,01	0,12
3158	1,02	0,47	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3159	0,40	0,19	0,01	0,12
3160	0,59	0,28	0,01	0,16
3161	0,89	0,41	0,01	0,16
3162	0,87	0,41	0,01	0,12
3163	0,52	0,24	0,01	0,12
3164	0,61	0,28	0,01	0,16
3165	0,52	0,24	0,01	0,16
3166	1,08	0,50	0,03	0,31
3167	0,43	0,20	0,01	0,12
3168	0,22	0,10	0,01	0,12
3169	1,65	0,77	0,02	0,21
3170	0,73	0,34	0,01	0,12
3171	1,30	0,60	0,01	0,12
3172	2,04	0,95	0,01	0,14
3173	2,25	1,04	0,01	0,16
3174	2,18	1,01	0,01	0,14
3175	0,22	0,10	0,01	0,12
3176	1,99	0,93	0,01	0,14
3177	1,33	0,62	0,05	0,54
3178	1,14	0,53	0,01	0,14
3179	1,51	0,70	0,01	0,14
3180	0,67	0,31	0,01	0,12
3181	0,85	0,40	0,01	0,12
3182	0,84	0,39	0,01	0,14
3183	1,99	0,92	0,04	0,45
3184	0,15	0,07	0,01	0,12
3185	0,92	0,43	0,01	0,12
3186	0,54	0,25	0,01	0,12
3187	0,40	0,18	0,01	0,12
3188	0,52	0,24	0,01	0,12
3189	0,38	0,18	0,01	0,12
3190	0,37	0,17	0,07	0,80
3191	0,61	0,28	0,01	0,14
3192	0,63	0,29	0,01	0,16
3193	0,74	0,34	0,02	0,26
3194	0,54	0,25	0,01	0,16
3195	0,24	0,11	0,01	0,12
3196	0,95	0,44	0,01	0,14
3197	0,24	0,11	0,01	0,12
3198	0,78	0,36	0,01	0,14
3199	0,40	0,19	0,02	0,21
3200	0,63	0,29	0,01	0,14
3201	0,44	0,21	0,01	0,12
3202	0,25	0,12	0,01	0,12
3203	0,42	0,20	0,01	0,16
3204	0,62	0,29	0,01	0,12
3205	0,35	0,16	0,01	0,14
3206	0,45	0,21	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3207	0,33	0,15	0,01	0,12
3208	0,42	0,20	0,01	0,12
3209	0,39	0,18	0,01	0,14
3210	0,78	0,36	0,01	0,12
3211	0,98	0,45	0,01	0,09
3212	0,64	0,30	0,01	0,12
3213	0,88	0,41	0,01	0,12
3214	0,79	0,37	0,01	0,12
3215	0,50	0,23	0,01	0,14
3216	0,86	0,40	0,01	0,12
3217	0,70	0,33	0,01	0,12
3218	2,38	1,10	0,04	0,45
3219	1,21	0,56	0,02	0,26
3220	1,66	0,77	0,01	0,14
3221	2,29	1,07	0,01	0,14
3222	0,78	0,36	0,01	0,14
3223	1,71	0,80	0,01	0,14
3224	3,33	1,55	0,03	0,38
3225	0,46	0,21	0,01	0,12
3226	2,43	1,13	0,02	0,19
3227	1,25	0,58	0,01	0,14
3228	1,62	0,75	0,01	0,12
3229	1,43	0,67	0,01	0,14
3230	1,20	0,56	0,01	0,14
3231	1,49	0,69	0,02	0,26
3232	0,97	0,45	0,01	0,14
3233	0,78	0,36	0,02	0,26
3234	1,75	0,81	0,01	0,16
3235	1,03	0,48	0,02	0,26
3236	1,11	0,51	0,07	0,85
3237	0,63	0,29	0,01	0,14
3238	0,61	0,28	0,01	0,14
3239	0,59	0,28	0,01	0,14
3240	0,40	0,19	0,01	0,12
3241	0,62	0,29	0,01	0,14
3242	0,93	0,43	0,01	0,12
3243	1,23	0,57	0,01	0,14
3244	0,22	0,10	0,01	0,14
3245	0,75	0,35	0,01	0,12
3246	0,55	0,26	0,01	0,12
3247	0,89	0,41	0,01	0,14
3248	0,65	0,30	0,01	0,14
3249	0,64	0,30	0,01	0,14
3250	0,68	0,32	0,09	1,11
3251	0,93	0,43	0,01	0,12
3252	0,40	0,18	0,01	0,12
3253	0,64	0,30	0,01	0,14
3254	0,99	0,46	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3255	0,48	0,22	0,01	0,12
3256	0,56	0,26	0,01	0,12
3257	1,08	0,50	0,01	0,16
3258	0,97	0,45	0,01	0,16
3259	1,55	0,72	0,02	0,19
3260	1,06	0,49	0,02	0,26
3261	1,15	0,53	0,02	0,28
3262	1,37	0,63	0,01	0,14
3263	1,61	0,75	0,02	0,28
3264	0,94	0,44	0,02	0,28
3265	0,45	0,21	0,01	0,12
3266	1,30	0,60	0,01	0,14
3267	2,15	1,00	0,01	0,14
3268	1,79	0,83	0,01	0,14
3269	1,88	0,87	0,01	0,14
3270	2,31	1,07	0,01	0,14
3271	2,22	1,03	0,02	0,26
3272	1,12	0,52	0,01	0,14
3273	2,78	1,29	0,03	0,31
3274	0,63	0,29	0,01	0,14
3275	1,43	0,67	0,01	0,12
3276	0,95	0,44	0,01	0,14
3277	0,63	0,29	0,01	0,14
3278	0,92	0,43	0,02	0,19
3279	0,89	0,41	0,01	0,12
3280	0,39	0,18	0,01	0,12
3281	0,54	0,25	0,01	0,12
3282	0,73	0,34	0,07	0,82
3283	0,54	0,25	0,01	0,14
3284	0,74	0,35	0,01	0,14
3285	0,21	0,10	0,01	0,12
3286	0,46	0,21	0,01	0,12
3287	0,21	0,10	0,01	0,12
3288	0,37	0,17	0,01	0,12
3289	0,74	0,35	0,01	0,12
3290	0,23	0,11	0,01	0,12
3291	0,36	0,17	0,01	0,14
3292	0,39	0,18	0,01	0,14
3293	0,34	0,16	0,01	0,12
3294	0,37	0,17	0,01	0,12
3295	0,61	0,28	0,01	0,14
3296	0,38	0,18	0,01	0,14
3297	0,31	0,15	0,01	0,14
3298	0,19	0,09	0,01	0,12
3299	0,61	0,28	0,02	0,28
3300	0,90	0,42	0,01	0,14
3301	0,59	0,27	0,01	0,16
3302	0,25	0,12	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3303	1,35	0,63	0,01	0,14
3304	1,39	0,65	0,01	0,12
3305	1,14	0,53	0,01	0,14
3306	1,78	0,83	0,01	0,14
3307	1,25	0,58	0,01	0,14
3308	2,09	0,97	0,01	0,14
3309	1,80	0,84	0,01	0,14
3310	2,31	1,07	0,01	0,14
3311	1,94	0,90	0,01	0,14
3312	1,55	0,72	0,01	0,14
3313	3,08	1,43	0,01	0,16
3314	1,70	0,79	0,01	0,14
3315	5,25	2,44	0,01	0,16
3316	2,22	1,03	0,01	0,14
3317	2,62	1,22	0,01	0,12
3318	1,11	0,51	0,01	0,14
3319	4,26	1,98	0,02	0,21
3320	0,94	0,44	0,01	0,16
3321	1,91	0,89	0,01	0,12
3322	2,08	0,97	0,04	0,42
3323	1,38	0,64	0,04	0,42
3324	1,99	0,92	0,05	0,64
3325	1,38	0,64	0,02	0,26
3326	1,84	0,86	0,04	0,49
3327	1,28	0,60	0,04	0,45
3328	1,00	0,47	0,01	0,16
3329	2,13	0,99	0,04	0,45
3330	0,44	0,20	0,01	0,14
3331	0,30	0,14	0,02	0,21
3332	0,84	0,39	0,01	0,14
3333	0,80	0,37	0,01	0,14
3334	0,92	0,43	0,01	0,14
3335	0,41	0,19	0,01	0,12
3336	0,96	0,45	0,01	0,12
3337	0,43	0,20	0,01	0,12
3338	0,28	0,13	0,01	0,14
3339	1,93	0,90	0,01	0,14
3340	0,51	0,24	0,01	0,09
3341	0,58	0,27	0,02	0,21
3342	0,82	0,38	0,01	0,12
3343	0,73	0,34	0,02	0,28
3344	0,97	0,45	0,03	0,35
3345	0,72	0,33	0,01	0,14
3346	1,03	0,48	0,01	0,16
3347	0,46	0,21	0,01	0,14
3348	1,00	0,47	0,02	0,28
3349	1,19	0,55	0,01	0,14
3350	1,06	0,49	0,02	0,28

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3351	1,26	0,59	0,02	0,26
3352	0,92	0,43	0,01	0,12
3353	3,15	1,46	0,04	0,49
3354	1,27	0,59	0,02	0,21
3355	2,26	1,05	0,01	0,12
3356	4,12	1,92	0,05	0,64
3357	1,95	0,91	0,01	0,14
3358	3,87	1,80	0,01	0,14
3359	2,79	1,30	0,01	0,12
3360	0,92	0,43	0,01	0,14
3361	1,70	0,79	0,01	0,14
3362	1,45	0,67	0,02	0,19
3363	1,78	0,83	0,01	0,14
3364	2,05	0,95	0,01	0,14
3365	1,86	0,86	0,02	0,19
3366	1,19	0,55	0,01	0,12
3367	0,93	0,43	0,01	0,12
3368	2,38	1,11	0,03	0,31
3369	1,38	0,64	0,02	0,26
3370	2,15	1,00	0,03	0,38
3371	1,36	0,63	0,01	0,16
3372	0,73	0,34	0,01	0,12
3373	0,96	0,45	0,02	0,26
3374	1,03	0,48	0,02	0,21
3375	1,20	0,56	0,02	0,26
3376	0,48	0,22	0,02	0,21
3377	0,56	0,26	0,01	0,12
3378	0,24	0,11	0,01	0,09
3379	0,66	0,31	0,01	0,12
3380	2,26	1,05	0,03	0,33
3381	0,36	0,17	0,01	0,09
3382	0,41	0,19	0,01	0,09
3383	0,20	0,09	0,01	0,09
3384	0,43	0,20	0,01	0,16
3385	0,40	0,19	0,01	0,14
3386	0,41	0,19	0,01	0,12
3387	0,05	0,02	0,02	0,21
3388	0,68	0,32	0,01	0,14
3389	0,48	0,22	0,01	0,14
3390	0,75	0,35	0,01	0,12
3391	0,33	0,15	0,01	0,12
3392	0,86	0,40	0,02	0,21
3393	1,17	0,55	0,02	0,26
3394	1,14	0,53	0,04	0,52
3395	1,48	0,69	0,01	0,09
3396	2,33	1,08	0,05	0,57
3397	1,74	0,81	0,02	0,19
3398	0,99	0,46	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3399	1,79	0,83	0,01	0,14
3400	1,21	0,56	0,02	0,19
3401	1,77	0,82	0,01	0,12
3402	1,92	0,89	0,01	0,14
3403	1,24	0,57	0,01	0,14
3404	0,78	0,36	0,01	0,12
3405	1,71	0,79	0,09	1,04
3406	2,74	1,27	0,01	0,09
3407	1,77	0,83	0,01	0,14
3408	0,77	0,36	0,01	0,14
3409	1,92	0,89	0,01	0,14
3410	1,37	0,64	0,01	0,14
3411	1,04	0,48	0,01	0,14
3412	1,22	0,57	0,01	0,14
3413	1,50	0,70	0,01	0,12
3414	1,59	0,74	0,01	0,16
3415	2,07	0,96	0,02	0,28
3416	1,08	0,50	0,01	0,14
3417	1,52	0,71	0,02	0,26
3418	0,85	0,40	0,01	0,14
3419	1,25	0,58	0,02	0,28
3420	0,59	0,27	0,01	0,14
3421	0,96	0,45	0,03	0,35
3422	1,02	0,47	0,03	0,38
3423	0,96	0,45	0,01	0,14
3424	0,38	0,18	0,01	0,12
3425	0,21	0,10	0,01	0,12
3426	0,66	0,31	0,01	0,12
3427	0,20	0,09	0,02	0,19
3428	0,11	0,05	0,01	0,16
3429	0,20	0,09	0,01	0,12
3430	0,34	0,16	0,01	0,12
3431	0,37	0,17	0,01	0,12
3432	0,34	0,16	0,01	0,12
3433	0,25	0,12	0,01	0,12
3434	0,73	0,34	0,01	0,14
3435	1,16	0,54	0,02	0,26
3436	0,48	0,22	0,01	0,12
3437	1,70	0,79	0,03	0,33
3438	2,03	0,94	0,01	0,16
3439	0,46	0,21	0,01	0,12
3440	1,40	0,65	0,01	0,14
3441	1,23	0,57	0,01	0,14
3442	5,03	2,34	0,04	0,45
3443	2,88	1,34	0,01	0,16
3444	0,93	0,43	0,01	0,14
3445	0,37	0,17	0,01	0,14
3446	0,41	0,19	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3447	0,88	0,41	0,01	0,12
3448	1,52	0,71	0,01	0,12
3449	0,25	0,12	0,01	0,12
3450	0,43	0,20	0,01	0,12
3451	1,91	0,89	0,01	0,14
3452	1,41	0,65	0,02	0,26
3453	1,49	0,69	0,01	0,12
3454	6,80	3,16	0,02	0,28
3455	1,72	0,80	0,01	0,14
3456	1,22	0,57	0,01	0,14
3457	0,46	0,21	0,01	0,14
3458	3,52	1,64	0,04	0,49
3459	2,16	1,00	0,01	0,14
3460	1,50	0,70	0,02	0,26
3461	0,50	0,23	0,01	0,14
3462	0,53	0,25	0,01	0,12
3463	1,15	0,54	0,01	0,14
3464	0,56	0,26	0,01	0,12
3465	0,26	0,12	0,01	0,12
3466	0,44	0,21	0,01	0,12
3467	0,51	0,24	0,01	0,09
3468	0,48	0,22	0,02	0,19
3469	0,82	0,38	0,01	0,09
3470	0,35	0,16	0,01	0,14
3471	0,84	0,39	0,02	0,28
3472	0,48	0,22	0,01	0,12
3473	1,25	0,58	0,01	0,14
3474	0,80	0,37	0,01	0,14
3475	1,42	0,66	0,01	0,14
3476	1,79	0,83	0,01	0,12
3477	1,33	0,62	0,01	0,16
3478	3,91	9,76	0,02	0,28
3479	6,16	15,36	0,05	0,54
3480	5,14	12,83	0,02	0,26
3481	1,15	0,53	0,01	0,14
3482	1,71	0,80	0,01	0,14
3483	1,33	0,62	0,01	0,14
3484	3,87	1,80	0,02	0,21
3485	0,33	0,15	0,01	0,16
3486	1,43	0,66	0,01	0,14
3487	1,42	0,66	0,01	0,14
3488	1,25	0,58	0,02	0,21
3489	1,49	0,69	0,01	0,14
3490	2,16	1,00	0,01	0,14
3491	1,84	0,85	0,01	0,12
3492	1,53	0,71	0,01	0,14
3493	1,42	0,66	0,01	0,12
3494	1,05	0,49	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3495	3,59	1,67	0,03	0,40
3496	2,31	1,08	0,03	0,31
3497	1,90	0,88	0,03	0,35
3498	1,40	0,65	0,02	0,19
3499	0,61	0,28	0,01	0,16
3500	0,91	0,42	0,02	0,26
3501	1,10	0,51	0,01	0,16
3502	0,57	0,27	0,01	0,14
3503	0,81	0,38	0,02	0,19
3504	1,94	0,90	0,01	0,14
3505	0,83	0,39	0,02	0,26
3506	1,86	0,86	0,01	0,12
3507	1,10	0,51	0,02	0,19
3508	2,83	1,31	0,04	0,49
3509	0,68	0,31	0,01	0,09
3510	1,20	0,56	0,01	0,12
3511	1,40	0,65	0,01	0,14
3512	1,14	0,53	0,01	0,09
3513	1,56	0,73	0,02	0,19
3514	0,90	0,42	0,01	0,12
3515	8,59	21,42	0,04	0,42
3516	1,48	0,69	0,01	0,16
3517	1,88	0,87	0,01	0,16
3518	1,16	0,54	0,01	0,14
3519	3,73	9,31	0,02	0,21
3520	1,12	0,52	0,01	0,09
3521	1,01	0,47	0,01	0,12
3522	1,33	0,62	0,02	0,19
3523	4,06	10,12	0,02	0,26
3524	1,29	0,60	0,01	0,16
3525	5,65	14,10	0,02	0,26
3526	4,13	10,30	0,03	0,40
3527	4,71	11,75	0,03	0,31
3528	8,80	21,96	0,01	0,16
3529	4,02	10,03	0,03	0,40
3530	1,99	0,93	0,02	0,28
3531	1,11	0,52	0,01	0,14
3532	0,89	0,42	0,01	0,09
3533	0,63	0,29	0,01	0,09
3534	0,76	0,35	0,01	0,16
3535	0,63	0,29	0,01	0,09
3536	1,39	0,65	0,03	0,33
3537	1,75	0,81	0,04	0,52
3538	0,93	0,43	0,01	0,12
3539	2,25	1,04	0,03	0,33
3540	0,35	0,16	0,01	0,09
3541	0,24	0,11	0,01	0,16
3542	0,43	0,20	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3543	1,25	0,58	0,01	0,16
3544	1,17	0,54	0,01	0,09
3545	1,40	0,65	0,02	0,26
3546	2,08	0,97	0,01	0,16
3547	2,95	7,35	0,02	0,19
3548	8,30	20,70	0,03	0,38
3549	6,34	15,82	0,04	0,49
3550	1,43	0,66	0,01	0,09
3551	0,06	0,03	0,01	0,09
3552	4,71	11,75	0,02	0,28
3553	2,03	0,94	0,03	0,35
3554	1,94	0,90	0,01	0,14
3555	3,87	1,80	0,03	0,33
3556	1,49	0,69	0,01	0,09
3557	4,30	2,00	0,03	0,40
3558	2,09	0,97	0,01	0,14
3559	0,67	0,31	0,02	0,26
3560	3,43	1,60	0,02	0,19
3561	1,29	0,60	0,01	0,14
3562	5,36	13,38	0,01	0,16
3563	5,80	14,46	0,03	0,33
3564	8,37	20,88	0,04	0,49
3565	8,19	20,43	0,04	0,49
3566	0,54	0,25	0,01	0,14
3567	1,43	0,67	0,03	0,35
3568	0,63	0,29	0,03	0,38
3569	0,17	0,08	0,01	0,14
3570	0,48	0,22	0,01	0,14
3571	0,30	0,14	0,01	0,16
3572	0,60	0,28	0,01	0,16
3573	0,80	0,37	0,03	0,33
3574	0,94	0,44	0,01	0,12
3575	0,40	0,19	0,01	0,12
3576	0,73	0,34	0,03	0,31
3577	0,17	0,08	0,01	0,16
3578	1,24	0,58	0,03	0,33
3579	0,40	0,19	0,01	0,16
3580	0,22	0,10	0,01	0,14
3581	0,36	0,17	0,01	0,14
3582	0,26	0,12	0,01	0,12
3583	0,30	0,14	0,01	0,09
3584	0,78	0,36	0,01	0,14
3585	1,50	0,70	0,03	0,33
3586	0,64	0,30	0,01	0,14
3587	0,12	0,06	0,01	0,16
3588	0,33	0,16	0,01	0,14
3589	0,56	0,26	0,03	0,31
3590	1,07	0,50	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3591	1,51	0,70	0,04	0,45
3592	1,01	0,47	0,04	0,49
3593	0,31	0,15	0,01	0,16
3594	0,68	0,32	0,03	0,33
3595	0,71	0,33	0,01	0,14
3596	0,56	0,26	0,03	0,31
3597	1,43	0,66	0,02	0,28
3598	0,41	0,19	0,05	0,57
3599	0,91	0,42	0,04	0,49
3600	0,34	0,16	0,01	0,16
3601	0,39	0,18	0,01	0,14
3602	0,15	0,07	0,01	0,14
3603	0,32	0,15	0,01	0,12
3604	0,58	0,27	0,02	0,28
3605	0,14	0,07	0,02	0,19
3606	0,31	0,14	0,01	0,09
3607	0,82	0,38	0,02	0,28
3608	0,30	0,14	0,01	0,12
3609	0,08	0,04	0,01	0,14
3610	0,71	0,33	0,02	0,21
3611	0,40	0,19	0,02	0,19
3612	0,83	0,38	0,02	0,28
3613	0,61	0,28	0,02	0,19
3614	0,35	0,16	0,01	0,16
3615	0,75	0,35	0,02	0,28
3616	0,27	0,13	0,01	0,12
3617	0,72	0,34	0,01	0,16
3618	1,14	0,53	0,03	0,35
3619	0,50	0,23	0,01	0,16
3620	0,87	0,40	0,02	0,26
3621	0,65	0,30	0,01	0,16
3622	0,81	0,37	0,01	0,12
3623	0,58	0,27	0,01	0,16
3624	0,77	0,36	0,01	0,14
3625	0,73	0,34	0,03	0,33
3626	0,78	0,36	0,02	0,26
3627	0,23	0,11	0,01	0,14
3628	0,55	0,26	0,01	0,12
3629	0,92	0,43	0,03	0,38
3630	0,96	0,45	0,03	0,35
3631	0,20	0,09	0,01	0,14
3632	0,75	0,35	0,02	0,19
3633	0,94	0,44	0,01	0,14
3634	0,56	0,26	0,01	0,16
3635	0,80	0,37	0,02	0,26
3636	0,27	0,12	0,02	0,19
3637	0,23	0,10	0,01	0,12
3638	0,68	0,32	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3639	0,53	0,25	0,01	0,16
3640	0,28	0,13	0,01	0,09
3641	0,97	0,45	0,02	0,28
3642	0,74	0,34	0,01	0,14
3643	0,35	0,16	0,01	0,12
3644	0,49	0,23	0,01	0,16
3645	0,36	0,17	0,01	0,16
3646	0,99	0,46	0,01	0,14
3647	0,20	0,09	0,01	0,14
3648	0,71	0,33	0,02	0,26
3649	0,39	0,18	0,01	0,12
3650	0,34	0,16	0,01	0,09
3651	0,92	0,43	0,03	0,40
3652	0,52	0,24	0,07	0,78
3653	0,81	0,38	0,05	0,54
3654	0,70	0,33	0,03	0,40
3655	0,73	0,34	0,02	0,26
3656	0,32	0,15	0,01	0,12
3657	0,69	0,32	0,04	0,45
3658	0,54	0,25	0,03	0,38
3659	0,46	0,21	0,02	0,28
3660	0,86	0,40	0,03	0,38
3661	0,28	0,13	0,01	0,09
3662	0,50	0,23	0,02	0,19
3663	0,07	0,03	0,01	0,12
3664	0,57	0,27	0,01	0,16
3665	0,64	0,30	0,02	0,26
3666	0,53	0,25	0,02	0,19
3667	0,61	0,28	0,01	0,12
3668	0,18	0,08	0,01	0,12
3669	0,55	0,26	0,04	0,49
3670	0,62	0,29	0,03	0,38
3671	0,67	0,31	0,03	0,38
3672	0,35	0,16	0,01	0,14
3673	0,25	0,12	0,02	0,19
3674	0,35	0,16	0,01	0,12
3675	0,15	0,07	0,01	0,14
3676	0,51	0,24	0,01	0,14
3677	0,14	0,07	0,01	0,12
3678	0,17	0,08	0,01	0,09
3679	0,76	0,35	0,03	0,33
3680	0,65	0,30	0,01	0,14
3681	0,37	0,17	0,01	0,16
3682	0,67	0,31	0,04	0,45
3683	0,56	0,26	0,04	0,49
3684	0,50	0,23	0,01	0,14
3685	1,44	0,67	0,05	0,57
3686	0,41	0,19	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3687	0,54	0,25	0,01	0,14
3688	0,28	0,13	0,01	0,12
3689	0,42	0,20	0,01	0,14
3690	0,69	0,32	0,01	0,14
3691	0,99	0,46	0,04	0,49
3692	0,91	0,42	0,06	0,73
3693	0,56	0,26	0,02	0,26
3694	1,60	0,74	0,07	0,82
3695	0,26	0,12	0,02	0,21
3696	0,31	0,14	0,02	0,19
3697	0,32	0,15	0,02	0,19
3698	0,49	0,23	0,01	0,14
3699	0,84	0,39	0,01	0,16
3700	0,76	0,35	0,04	0,49
3701	0,14	0,06	0,01	0,09
3702	1,10	0,51	0,03	0,31
3703	1,27	0,59	0,03	0,31
3704	0,16	0,08	0,01	0,16
3705	0,27	0,13	0,01	0,16
3706	0,54	0,25	0,01	0,14
3707	0,87	0,41	0,02	0,21
3708	1,09	0,51	0,03	0,40
3709	0,47	0,22	0,01	0,16
3710	0,15	0,07	0,02	0,21
3711	0,64	0,30	0,03	0,38
3712	1,50	0,70	0,04	0,49
3713	0,58	0,27	0,01	0,12
3714	0,98	0,45	0,03	0,31
3715	3,37	1,57	0,03	0,40
3716	1,35	0,63	0,02	0,28
3717	0,42	0,20	0,01	0,16
3718	0,13	0,06	0,01	0,16
3719	0,48	0,22	0,01	0,14
3720	0,47	0,22	0,01	0,16
3721	0,51	0,24	0,02	0,19
3722	0,79	0,37	0,03	0,38
3723	0,55	0,26	0,01	0,14
3724	0,65	0,30	0,01	0,14
3725	0,49	0,23	0,02	0,19
3726	0,63	0,29	0,01	0,14
3727	0,67	0,31	0,01	0,12
3728	0,60	0,28	0,01	0,12
3729	0,09	0,04	0,01	0,14
3730	0,63	0,29	0,02	0,19
3731	0,54	0,25	0,01	0,14
3732	0,28	0,13	0,01	0,09
3733	0,23	0,11	0,02	0,19
3734	0,89	0,41	0,04	0,49

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3735	0,60	0,28	0,01	0,12
3736	0,39	0,18	0,01	0,14
3737	0,13	0,06	0,01	0,12
3738	0,41	0,19	0,01	0,14
3739	0,17	0,08	0,01	0,14
3740	0,27	0,13	0,01	0,12
3741	0,55	0,26	0,01	0,14
3742	0,50	0,23	0,01	0,14
3743	0,80	0,37	0,01	0,14
3744	0,26	0,12	0,01	0,12
3745	0,50	0,23	0,01	0,14
3746	0,57	0,26	0,01	0,09
3747	0,22	0,10	0,01	0,09
3748	0,86	0,40	0,02	0,19
3749	0,18	0,08	0,01	0,14
3750	0,08	0,04	0,01	0,09
3751	0,51	0,24	0,03	0,31
3752	0,87	0,41	0,01	0,16
3753	0,65	0,30	0,03	0,31
3754	1,01	0,47	0,02	0,26
3755	0,98	0,46	0,03	0,33
3756	0,24	0,11	0,01	0,12
3757	1,20	0,56	0,01	0,14
3758	1,23	0,57	0,01	0,16
3759	1,11	0,52	0,01	0,14
3760	0,20	0,09	0,01	0,14
3761	1,19	0,56	0,05	0,59
3762	0,51	0,24	0,01	0,12
3763	0,38	0,18	0,01	0,14
3764	1,15	0,53	0,01	0,14
3765	1,46	0,68	0,03	0,40
3766	0,36	0,17	0,01	0,14
3767	0,30	0,14	0,05	0,54
3768	0,33	0,15	0,02	0,26
3769	0,53	0,25	0,01	0,16
3770	0,24	0,11	0,02	0,19
3771	0,94	0,44	0,01	0,12
3772	1,23	0,57	0,03	0,31
3773	0,36	0,17	0,01	0,14
3774	0,56	0,26	0,01	0,16
3775	0,52	0,24	0,01	0,16
3776	0,31	0,14	0,01	0,09
3777	0,93	0,43	0,02	0,26
3778	0,95	0,44	0,01	0,16
3779	0,97	0,45	0,02	0,19
3780	0,50	0,23	0,01	0,16
3781	0,31	0,14	0,01	0,16
3782	1,07	0,50	0,03	0,33

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3783	1,35	0,63	0,01	0,14
3784	0,24	0,11	0,01	0,12
3785	0,67	0,31	0,03	0,38
3786	0,50	0,23	0,01	0,16
3787	0,14	0,06	0,01	0,16
3788	0,39	0,18	0,02	0,26
3789	0,11	0,05	0,01	0,09
3790	0,92	0,43	0,03	0,38
3791	1,26	0,59	0,03	0,35
3792	0,17	0,08	0,01	0,14
3793	0,73	0,34	0,01	0,14
3794	0,30	0,14	0,01	0,14
3795	0,08	0,04	0,01	0,16
3796	0,23	0,10	0,01	0,12
3797	0,72	0,34	0,02	0,19
3798	0,41	0,19	0,01	0,14
3799	0,38	0,18	0,01	0,14
3800	0,45	0,21	0,01	0,16
3801	0,42	0,19	0,02	0,19
3802	0,49	0,23	0,01	0,14
3803	3,27	1,52	0,06	0,73
3804	0,61	0,29	0,01	0,14
3805	0,35	0,16	0,01	0,16
3806	0,42	0,19	0,01	0,16
3807	0,30	0,14	0,01	0,16
3808	0,75	0,35	0,02	0,21
3809	0,41	0,19	0,01	0,14
3810	0,97	0,45	0,01	0,16
3811	0,29	0,13	0,02	0,19
3812	0,63	0,29	0,01	0,16
3813	0,67	0,31	0,01	0,14
3814	0,24	0,11	0,01	0,16
3815	0,83	0,39	0,02	0,28
3816	0,58	0,27	0,01	0,14
3817	0,37	0,17	0,02	0,19
3818	0,35	0,16	0,01	0,16
3819	0,41	0,19	0,01	0,16
3820	0,57	0,26	0,01	0,12
3821	0,18	0,08	0,01	0,16
3822	0,29	0,14	0,02	0,19
3823	0,48	0,22	0,02	0,21
3824	0,72	0,34	0,01	0,14
3825	0,71	0,33	0,02	0,19
3826	0,31	0,14	0,01	0,14
3827	1,12	0,52	0,02	0,26
3828	1,90	0,88	0,02	0,26
3829	0,44	0,20	0,01	0,14
3830	0,26	0,12	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3831	0,25	0,11	0,01	0,14
3832	0,89	0,41	0,03	0,35
3833	0,89	0,42	0,01	0,14
3834	0,35	0,16	0,01	0,16
3835	0,63	0,29	0,01	0,14
3836	0,41	0,19	0,02	0,19
3837	0,64	0,30	0,02	0,19
3838	0,19	0,09	0,02	0,19
3839	0,90	0,42	0,02	0,19
3840	0,16	0,07	0,01	0,16
3841	0,09	0,04	0,01	0,12
3842	0,24	0,11	0,01	0,16
3843	1,04	0,48	0,02	0,19
3844	0,73	0,34	0,02	0,19
3845	0,64	0,30	0,01	0,16
3846	1,59	0,74	0,04	0,42
3847	0,21	0,10	0,02	0,19
3848	0,88	0,41	0,02	0,19
3849	0,79	0,37	0,02	0,19
3850	0,32	0,15	0,01	0,16
3851	0,44	0,20	0,01	0,16
3852	0,86	0,40	0,02	0,26
3853	0,55	0,26	0,02	0,19
3854	0,60	0,28	0,01	0,09
3855	0,92	0,43	0,02	0,26
3856	0,81	0,38	0,02	0,19
3857	0,61	0,29	0,02	0,24
3858	1,09	0,51	0,02	0,21
3859	0,53	0,25	0,01	0,12
3860	0,28	0,13	0,01	0,12
3861	0,20	0,10	0,01	0,14
3862	0,21	0,10	0,01	0,16
3863	0,55	0,25	0,01	0,16
3864	0,31	0,14	0,01	0,14
3865	0,18	0,08	0,01	0,14
3866	0,29	0,13	0,02	0,21
3867	0,54	0,25	0,01	0,09
3868	0,31	0,15	0,01	0,12
3869	0,62	0,29	0,02	0,19
3870	0,32	0,15	0,01	0,14
3871	0,42	0,19	0,01	0,16
3872	0,31	0,14	0,01	0,16
3873	0,69	0,32	0,01	0,16
3874	0,16	0,07	0,02	0,19
3875	0,50	0,23	0,01	0,14
3876	0,26	0,12	0,01	0,14
3877	0,16	0,07	0,01	0,16
3878	0,33	0,16	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3879	0,52	0,24	0,01	0,09
3880	0,83	0,38	0,01	0,12
3881	0,35	0,16	0,01	0,12
3882	0,14	0,07	0,01	0,09
3883	0,26	0,12	0,01	0,09
3884	0,40	0,19	0,01	0,14
3885	0,36	0,17	0,01	0,09
3886	0,54	0,25	0,03	0,38
3887	0,21	0,10	0,01	0,09
3888	0,42	0,19	0,01	0,12
3889	0,21	0,10	0,02	0,19
3890	0,46	0,21	0,01	0,12
3891	0,38	0,18	0,08	0,92
3892	0,42	0,19	0,01	0,14
3893	0,33	0,15	0,01	0,14
3894	0,32	0,15	0,01	0,09
3895	0,20	0,09	0,01	0,09
3896	0,27	0,12	0,02	0,19
3897	0,23	0,11	0,02	0,19
3898	0,75	0,35	0,01	0,12
3899	0,49	0,23	0,02	0,21
3900	0,22	0,10	0,01	0,09
3901	0,37	0,17	0,02	0,19
3902	0,32	0,15	0,01	0,07
3903	0,50	0,23	0,01	0,09
3904	0,39	0,18	0,01	0,09
3905	0,30	0,14	0,01	0,09
3906	0,16	0,07	0,01	0,14
3907	0,95	0,44	0,03	0,33
3908	0,76	0,35	0,01	0,16
3909	0,71	0,33	0,01	0,14
3910	0,21	0,10	0,02	0,21
3911	0,86	0,40	0,01	0,12
3912	0,24	0,11	0,01	0,12
3913	0,47	0,22	0,01	0,12
3914	0,44	0,20	0,01	0,12
3915	0,31	0,14	0,01	0,16
3916	0,25	0,11	0,01	0,09
3917	0,65	0,30	0,02	0,26
3918	0,53	0,25	0,01	0,09
3919	0,56	0,26	0,01	0,09
3920	0,38	0,18	0,01	0,09
3921	0,69	0,32	0,01	0,16
3922	0,61	0,28	0,01	0,16
3923	0,61	0,28	0,01	0,16
3924	0,55	0,26	0,02	0,21
3925	0,76	0,35	0,02	0,21
3926	0,47	0,22	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3927	0,70	0,32	0,02	0,21
3928	0,37	0,17	0,01	0,09
3929	0,74	0,34	0,01	0,09
3930	0,53	0,25	0,01	0,12
3931	0,52	0,24	0,01	0,12
3932	0,35	0,16	0,01	0,09
3933	0,47	0,22	0,02	0,19
3934	0,91	0,42	0,01	0,14
3935	0,42	0,19	0,01	0,09
3936	0,62	0,29	0,01	0,16
3937	0,69	0,32	0,02	0,21
3938	0,93	0,43	0,02	0,21
3939	0,57	0,27	0,02	0,26
3940	0,33	0,15	0,01	0,14
3941	0,70	0,33	0,01	0,14
3942	0,63	0,29	0,01	0,09
3943	1,26	0,58	0,02	0,21
3944	0,37	0,17	0,01	0,09
3945	0,31	0,14	0,01	0,09
3946	0,33	0,15	0,01	0,09
3947	0,35	0,16	0,01	0,14
3948	0,25	0,12	0,01	0,09
3949	0,47	0,22	0,01	0,16
3950	0,29	0,14	0,01	0,09
3951	0,83	0,38	0,01	0,12
3952	0,55	0,25	0,01	0,14
3953	0,48	0,22	0,01	0,09
3954	0,72	0,33	0,02	0,19
3955	0,71	0,33	0,01	0,14
3956	8,12	20,25	0,03	0,35
3957	1,65	0,77	0,01	0,14
3958	3,08	7,69	0,01	0,16
3959	1,33	0,62	0,02	0,26
3960	1,57	0,73	0,02	0,21
3961	0,30	0,14	0,01	0,14
3962	0,43	0,20	0,01	0,12
3963	0,97	0,45	0,01	0,14
3964	0,97	0,45	0,02	0,26
3965	0,35	0,16	0,01	0,16
3966	1,26	0,59	0,02	0,28
3967	0,06	0,03	0,01	0,14
3968	1,46	0,68	0,01	0,16
3969	0,18	0,09	0,01	0,12
3970	0,82	0,38	0,01	0,14
3971	0,40	0,19	0,01	0,16
3972	0,31	0,14	0,01	0,09
3973	0,17	0,08	0,01	0,14
3974	0,75	0,35	0,03	0,31

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3975	0,84	0,39	0,03	0,33
3976	0,05	0,02	0,01	0,07
3977	1,54	0,72	0,01	0,12
3978	1,29	0,60	0,01	0,14
3979	3,29	8,22	0,01	0,16
3980	2,83	7,05	0,02	0,19
3981	1,11	0,52	0,02	0,26
3982	1,92	0,89	0,02	0,19
3983	1,63	0,76	0,03	0,35
3984	0,75	0,35	0,01	0,09
3985	0,32	0,15	0,01	0,16
3986	5,15	12,84	0,03	0,31
3987	5,65	14,11	0,02	0,19
3988	3,81	9,49	0,02	0,19
3989	2,89	7,22	0,01	0,16
3990	3,27	8,16	0,05	0,61
3991	3,58	8,92	0,04	0,49
3992	3,14	7,82	0,01	0,16
3993	1,08	0,50	0,01	0,14
3994	0,80	0,37	0,01	0,16
3995	1,71	0,79	0,02	0,26
3996	0,64	0,30	0,01	0,14
3997	1,25	0,58	0,01	0,09
3998	0,80	0,37	0,03	0,31
3999	0,31	0,15	0,01	0,09
4000	0,43	0,20	0,01	0,09
4001	0,72	0,33	0,01	0,14
4002	0,90	0,42	0,02	0,28
4003	0,38	0,18	0,02	0,19
4004	0,81	0,38	0,02	0,28
4005	0,59	0,28	0,01	0,09
4006	0,99	0,46	0,01	0,16
4007	1,06	0,49	0,02	0,26
4008	0,61	0,29	0,01	0,12
4009	1,56	0,73	0,01	0,16
4010	4,89	12,21	0,03	0,31
4011	0,68	0,32	0,01	0,14
4012	3,04	1,41	0,01	0,14
4013	3,47	1,61	0,03	0,31
4014	0,85	0,39	0,02	0,26
4015	0,93	0,43	0,01	0,14
4016	0,34	0,16	0,04	0,49
4017	0,56	0,26	0,01	0,12
4018	0,34	0,16	0,01	0,09
4019	0,78	0,36	0,02	0,19
4020	0,22	0,10	0,01	0,09
4021	0,47	0,22	0,01	0,14
4022	0,09	0,04	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4023	0,31	0,14	0,01	0,12
4024	0,33	0,16	0,01	0,09
4025	0,28	0,13	0,01	0,09
4026	0,57	0,27	0,05	0,59
4027	0,35	0,16	0,03	0,33
4028	0,76	0,35	0,03	0,38
4029	0,31	0,14	0,14	1,67
4030	0,72	0,33	0,02	0,28
4031	0,73	0,34	0,01	0,16
4032	0,72	0,34	0,02	0,26
4033	0,36	0,17	0,01	0,12
4034	0,41	0,19	0,01	0,16
4035	0,64	0,30	0,08	0,92
4036	0,33	0,15	0,01	0,09
4037	0,36	0,17	0,01	0,09
4038	0,27	0,13	0,01	0,09
4039	0,25	0,11	0,01	0,16
4040	0,37	0,17	0,02	0,21
4041	0,43	0,20	0,01	0,12
4042	0,55	0,26	0,01	0,14
4043	0,76	0,35	0,02	0,19
4044	0,26	0,12	0,01	0,09
4045	0,65	0,30	0,01	0,09
4046	0,49	0,23	0,01	0,09
4047	0,89	0,41	0,02	0,28
4048	0,07	0,03	0,01	0,09
4049	0,18	0,08	0,02	0,21
4050	0,72	0,33	0,02	0,19
4051	2,14	0,99	0,01	0,16
4052	2,58	1,20	0,01	0,14
4053	3,95	9,86	0,01	0,16
4054	1,04	2,59	0,01	0,09
4055	1,69	4,21	0,02	0,19
4056	0,85	0,39	0,01	0,16
4057	0,62	0,29	0,02	0,21
4058	0,32	0,15	0,01	0,09
4059	0,36	0,17	0,01	0,09
4060	0,52	0,24	0,01	0,12
4061	0,41	0,19	0,01	0,14
4062	0,81	0,38	0,02	0,26
4063	0,21	0,10	0,01	0,09
4064	1,34	0,62	0,02	0,26
4065	0,45	0,21	0,01	0,09
4066	1,25	0,58	0,02	0,26
4067	0,59	0,28	0,02	0,26
4068	0,58	0,27	0,02	0,28
4069	0,81	0,38	0,02	0,21
4070	0,87	0,40	0,06	0,73

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4071	1,04	0,48	0,02	0,19
4072	0,67	0,31	0,03	0,31
4073	0,63	0,29	0,04	0,49
4074	0,81	0,38	0,03	0,33
4075	1,03	0,48	0,03	0,35
4076	0,86	0,40	0,01	0,09
4077	0,39	0,18	0,01	0,09
4078	0,70	0,32	0,02	0,21
4079	0,56	0,26	0,02	0,21
4080	0,30	0,14	0,01	0,09
4081	0,32	0,15	0,01	0,12
4082	0,52	0,24	0,01	0,12
4083	0,49	0,23	0,01	0,09
4084	0,45	0,21	0,01	0,14
4085	1,07	0,50	0,01	0,14
4086	0,48	0,22	0,01	0,12
4087	1,53	0,71	0,02	0,26
4088	5,22	13,02	0,03	0,38
4089	3,88	9,68	0,04	0,49
4090	1,52	3,79	0,01	0,12
4091	10,04	25,05	0,05	0,64
4092	0,49	0,23	0,03	0,35
4093	0,25	0,11	0,01	0,14
4094	1,02	0,48	0,02	0,19
4095	1,26	0,59	0,03	0,33
4096	0,59	0,28	0,02	0,21
4097	0,26	0,12	0,01	0,14
4098	0,29	0,13	0,01	0,09
4099	0,65	0,30	0,02	0,28
4100	0,94	0,44	0,02	0,19
4101	1,24	0,58	0,01	0,14
4102	0,83	0,39	0,01	0,12
4103	0,89	0,41	0,01	0,16
4104	2,00	0,93	0,01	0,12
4105	1,22	0,57	0,01	0,16
4106	4,94	12,34	0,07	0,78
4107	0,98	0,45	0,01	0,14
4108	0,31	0,15	0,01	0,09
4109	0,80	0,37	0,02	0,26
4110	0,33	0,15	0,01	0,14
4111	0,10	0,04	0,02	0,19
4112	0,17	0,08	0,01	0,12
4113	0,86	0,40	0,03	0,33
4114	0,12	0,06	0,01	0,09
4115	0,15	0,07	0,01	0,09
4116	0,43	0,20	0,01	0,16
4117	0,58	0,27	0,03	0,31
4118	0,10	0,05	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4119	0,98	0,46	0,04	0,49
4120	0,96	0,45	0,02	0,28
4121	0,30	0,14	0,01	0,09
4122	1,06	0,49	0,01	0,12
4123	0,57	0,27	0,01	0,14
4124	1,30	0,60	0,01	0,16
4125	1,48	0,69	0,01	0,12
4126	1,53	0,71	0,01	0,12
4127	0,05	0,02	0,01	0,09
4128	1,89	0,88	0,05	0,54
4129	4,10	10,22	0,06	0,68
4130	4,17	10,40	0,03	0,40
4131	1,77	0,82	0,03	0,35
4132	0,99	0,46	0,02	0,26
4133	1,00	0,46	0,02	0,21
4134	0,53	0,25	0,01	0,12
4135	0,49	0,23	0,02	0,28
4136	0,42	0,19	0,02	0,19
4137	0,59	0,27	0,02	0,19
4138	0,14	0,07	0,01	0,09
4139	0,66	0,31	0,02	0,21
4140	0,80	0,37	0,02	0,19
4141	0,24	0,11	0,01	0,14
4142	0,01	0,01	0,01	0,07
4143	0,01	0,01	0,01	0,07
4144	0,55	0,25	0,03	0,38
4145	0,62	0,29	0,01	0,14
4146	0,49	0,23	0,01	0,14
4147	0,27	0,13	0,01	0,12
4148	0,03	0,01	0,01	0,14
4149	0,14	0,06	0,01	0,12
4150	0,20	0,09	0,01	0,12
4151	0,08	0,04	0,01	0,14
4152	0,89	0,41	0,02	0,21
4153	0,17	0,08	0,01	0,09
4154	0,36	0,17	0,01	0,14
4155	0,66	0,30	0,01	0,09
4156	1,62	0,76	0,01	0,12
4157	0,24	0,11	0,01	0,09
4158	0,25	0,11	0,01	0,09
4159	0,74	0,34	0,01	0,12
4160	0,79	0,37	0,01	0,14
4161	0,76	0,35	0,02	0,26
4162	0,10	0,04	0,01	0,12
4163	0,11	0,05	0,01	0,09
4164	0,48	0,22	0,01	0,12
4165	0,31	0,14	0,01	0,16
4166	0,42	0,19	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4167	0,21	0,10	0,01	0,14
4168	0,54	0,25	0,02	0,21
4169	0,36	0,17	0,01	0,12
4170	1,14	0,53	0,02	0,26
4171	0,77	0,36	0,01	0,12
4172	1,30	0,61	0,02	0,28
4173	0,04	0,02	0,01	0,09
4174	0,08	0,04	0,01	0,12
4175	0,36	0,17	0,01	0,14
4176	0,36	0,17	0,01	0,14
4177	0,14	0,06	0,01	0,09
4178	0,19	0,09	0,01	0,09
4179	0,43	0,20	0,01	0,14
4180	0,35	0,16	0,01	0,12
4181	0,60	0,28	0,02	0,26
4182	1,50	0,70	0,03	0,38
4183	0,54	0,25	0,01	0,12
4184	2,13	0,99	0,02	0,26
4185	4,21	10,49	0,05	0,61
4186	1,71	0,79	0,01	0,16
4187	1,80	0,84	0,01	0,12
4188	0,72	0,34	0,01	0,12
4189	0,92	0,43	0,06	0,68
4190	0,97	0,45	0,02	0,26
4191	0,18	0,08	0,02	0,19
4192	0,29	0,13	0,01	0,12
4193	0,26	0,12	0,01	0,09
4194	0,88	0,41	0,04	0,52
4195	0,32	0,15	0,01	0,14
4196	0,31	0,15	0,01	0,14
4197	0,75	0,35	0,01	0,14
4198	0,86	0,40	0,01	0,12
4199	0,10	0,05	0,01	0,09
4200	0,05	0,02	0,00	0,05
4201	0,24	0,11	0,01	0,14
4202	0,41	0,19	0,01	0,12
4203	0,27	0,13	0,01	0,09
4204	0,13	0,06	0,01	0,12
4205	0,33	0,16	0,01	0,09
4206	0,17	0,08	0,01	0,12
4207	0,99	0,46	0,05	0,57
4208	0,27	0,13	0,01	0,12
4209	0,41	0,19	0,01	0,07
4210	0,72	0,34	0,01	0,12
4211	0,19	0,09	0,01	0,09
4212	0,21	0,10	0,01	0,12
4213	0,27	0,13	0,01	0,14
4214	0,22	0,10	0,00	0,05

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4215	0,18	0,08	0,00	0,05
4216	0,19	0,09	0,00	0,05
4217	0,11	0,05	0,01	0,09
4218	0,26	0,12	0,00	0,05
4219	0,02	0,01	0,00	0,05
4220	0,14	0,07	0,01	0,14
4221	0,33	0,15	0,01	0,09
4222	0,43	0,20	0,00	0,05
4223	0,42	0,19	0,01	0,12
4224	0,09	0,04	0,00	0,05
4225	0,17	0,08	0,01	0,09
4226	0,17	0,08	0,00	0,05
4227	0,16	0,07	0,01	0,07
4228	0,21	0,10	0,00	0,05
4229	0,34	0,16	0,02	0,28
4230	0,55	0,25	0,00	0,05
4231	0,08	0,04	0,01	0,09
4232	0,26	0,12	0,01	0,14
4233	0,50	0,23	0,01	0,09
4234	0,04	0,02	0,00	0,05
4235	0,23	0,11	0,02	0,26
4236	0,40	0,19	0,02	0,19
4237	0,25	0,11	0,01	0,12
4238	0,83	0,39	0,04	0,45
4239	0,79	0,37	0,02	0,26
4240	0,25	0,12	0,01	0,07
4241	0,91	0,42	0,03	0,33
4242	0,42	0,19	0,01	0,07
4243	0,62	0,29	0,01	0,14
4244	1,09	0,51	0,02	0,19
4245	0,46	0,21	0,01	0,07
4246	0,47	0,22	0,01	0,09
4247	0,42	0,20	0,01	0,16
4248	0,22	0,10	0,01	0,14
4249	0,16	0,08	0,01	0,09
4250	0,11	0,05	0,00	0,05
4251	0,17	0,08	0,01	0,09
4252	0,09	0,04	0,01	0,12
4253	0,21	0,10	0,01	0,12
4254	0,47	0,22	0,04	0,49
4255	0,10	0,04	0,01	0,07
4256	1,43	0,66	0,09	1,06
4257	0,02	0,01	0,01	0,09
4258	0,12	0,05	0,01	0,16
4259	0,20	0,09	0,01	0,09
4260	0,18	0,09	0,01	0,14
4261	0,16	0,07	0,01	0,12
4262	0,17	0,08	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4263	0,17	0,08	0,03	0,35
4264	0,25	0,12	0,01	0,09
4265	0,22	0,10	0,01	0,14
4266	0,13	0,06	0,01	0,14
4267	0,92	0,43	0,02	0,19
4268	0,35	0,16	0,01	0,14
4269	0,33	0,16	0,01	0,09
4270	0,99	0,46	0,01	0,14
4271	0,42	0,19	0,01	0,09
4272	0,38	0,18	0,01	0,14
4273	0,26	0,12	0,01	0,07
4274	0,44	0,20	0,02	0,21
4275	0,24	0,11	0,01	0,09
4276	0,35	0,16	0,01	0,16
4277	0,10	0,05	0,01	0,14
4278	0,60	0,28	0,04	0,52
4279	0,10	0,05	0,01	0,12
4280	0,27	0,13	0,04	0,49
4281	0,27	0,13	0,02	0,28
4282	0,33	0,16	0,04	0,45
4283	0,24	0,11	0,05	0,64
4284	0,32	0,15	0,03	0,38
4285	0,39	0,18	0,04	0,49
4286	0,14	0,06	0,01	0,14
4287	0,57	0,26	0,04	0,45
4288	0,36	0,17	0,02	0,26
4289	0,30	0,14	0,01	0,12
4290	0,18	0,08	0,01	0,14
4291	0,45	0,21	0,02	0,26
4292	0,37	0,17	0,03	0,40
4293	0,36	0,17	0,02	0,21
4294	0,45	0,21	0,02	0,28
4295	0,75	0,35	0,03	0,31
4296	0,35	0,16	0,01	0,09
4297	0,43	0,20	0,01	0,12
4298	0,63	0,29	0,01	0,09
4299	0,62	0,29	0,01	0,12
4300	0,49	0,23	0,01	0,09
4301	0,21	0,10	0,00	0,05
4302	0,72	0,34	0,14	1,70
4303	0,31	0,15	0,01	0,14
4304	0,60	0,28	0,01	0,16
4305	0,37	0,17	0,02	0,26
4306	0,31	0,15	0,01	0,14
4307	0,13	0,06	0,00	0,05
4308	0,27	0,13	0,01	0,16
4309	0,66	0,31	0,02	0,26
4310	0,31	0,14	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4311	0,50	0,23	0,11	1,34
4312	0,56	0,26	0,04	0,52
4313	0,19	0,09	0,01	0,16
4314	0,36	0,17	0,01	0,09
4315	0,22	0,10	0,01	0,14
4316	0,58	0,27	0,02	0,19
4317	0,24	0,11	0,02	0,19
4318	0,48	0,22	0,01	0,14
4319	0,66	0,31	0,02	0,26
4320	0,33	0,15	0,01	0,12
4321	0,87	0,40	0,03	0,33
4322	0,26	0,12	0,01	0,16
4323	0,86	0,40	0,05	0,61
4324	0,08	0,04	0,02	0,21
4325	0,44	0,20	0,01	0,09
4326	0,24	0,11	0,01	0,16
4327	0,34	0,16	0,01	0,09
4328	0,98	0,46	0,01	0,12
4329	0,65	0,30	0,01	0,09
4330	1,49	0,69	0,02	0,28
4331	1,72	0,80	0,02	0,28
4332	0,52	0,24	0,01	0,12
4333	0,95	0,44	0,02	0,21
4334	0,49	0,23	0,01	0,12
4335	0,59	0,28	0,01	0,12
4336	0,38	0,18	0,01	0,16
4337	1,92	0,89	0,05	0,54
4338	0,84	0,39	0,02	0,19
4339	2,32	1,08	0,01	0,12
4340	1,39	0,64	0,01	0,14
4341	0,77	0,36	0,07	0,78
4342	0,50	0,23	0,01	0,16
4343	0,43	0,20	0,01	0,16
4344	0,66	0,31	0,01	0,14
4345	0,77	0,36	0,01	0,14
4346	0,53	0,25	0,07	0,87
4347	1,00	0,46	0,01	0,12
4348	0,27	0,13	0,03	0,40
4349	0,57	0,27	0,01	0,16
4350	0,16	0,08	0,01	0,16
4351	0,92	0,43	0,05	0,59
4352	0,80	0,37	0,01	0,12
4353	1,10	0,51	0,01	0,16
4354	0,78	0,36	0,02	0,26
4355	0,85	0,40	0,01	0,12
4356	1,52	0,71	0,02	0,26
4357	0,90	2,24	0,01	0,09
4358	1,90	4,74	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4359	1,73	4,32	0,01	0,12
4360	0,78	1,95	0,01	0,09
4361	0,62	1,55	0,01	0,12
4362	1,44	3,59	0,02	0,21
4363	0,67	0,31	0,01	0,16
4364	0,77	0,36	0,01	0,16
4365	0,95	0,44	0,02	0,28
4366	0,78	0,36	0,01	0,12
4367	3,56	1,66	0,01	0,16
4368	0,74	0,34	0,01	0,16
4369	1,65	0,77	0,03	0,33
4370	0,68	0,32	0,03	0,35
4371	0,35	0,16	0,01	0,12
4372	0,87	0,41	0,04	0,45
4373	0,83	0,39	0,01	0,14
4374	1,77	0,82	0,02	0,19
4375	0,59	0,28	0,01	0,12
4376	1,26	0,59	0,01	0,12
4377	1,84	0,86	0,01	0,16
4378	2,31	1,07	0,02	0,21
4379	1,97	0,91	0,03	0,31
4380	3,74	9,32	0,04	0,49
4381	3,66	9,14	0,04	0,52
4382	3,50	8,74	0,04	0,42
4383	5,16	12,88	0,02	0,28
4384	3,62	9,02	0,02	0,26
4385	2,47	6,17	0,01	0,16
4386	2,11	0,98	0,02	0,19
4387	0,46	0,21	0,01	0,09
4388	0,38	0,18	0,01	0,12
4389	1,20	0,56	0,02	0,19
4390	1,99	0,92	0,02	0,26
4391	0,03	0,01	0,01	0,12
4392	0,42	0,19	0,02	0,26
4393	0,12	0,06	0,03	0,31
4394	0,15	0,07	0,01	0,09
4395	0,12	0,05	0,01	0,09
4396	0,20	0,09	0,01	0,09
4397	0,56	0,26	0,01	0,12
4398	0,18	0,09	0,01	0,14
4399	0,17	0,08	0,01	0,12
4400	0,50	0,23	0,01	0,16
4401	0,79	0,37	0,02	0,19
4402	0,58	0,27	0,02	0,26
4403	0,77	0,36	0,05	0,54
4404	0,60	0,28	0,02	0,24
4405	0,24	0,11	0,01	0,16
4406	0,33	0,15	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4407	0,22	0,10	0,01	0,14
4408	0,37	0,17	0,01	0,14
4409	0,26	0,12	0,01	0,12
4410	0,70	0,32	0,01	0,16
4411	0,37	0,17	0,01	0,12
4412	0,19	0,09	0,01	0,14
4413	0,89	0,41	0,01	0,12
4414	0,99	0,46	0,01	0,16
4415	0,77	0,36	0,02	0,21
4416	0,32	0,15	0,01	0,12
4417	0,82	0,38	0,01	0,12
4418	2,68	6,68	0,01	0,12
4419	0,86	2,15	0,01	0,12
4420	0,72	1,79	0,01	0,12
4421	1,15	2,88	0,01	0,12
4422	0,69	1,72	0,01	0,16
4423	0,36	0,90	0,01	0,12
4424	2,28	5,68	0,03	0,31
4425	1,94	4,83	0,02	0,26
4426	3,21	8,02	0,02	0,26
4427	2,60	6,48	0,03	0,35
4428	0,93	0,43	0,01	0,12
4429	1,67	0,78	0,01	0,12
4430	4,34	2,02	0,04	0,42
4431	2,87	1,33	0,04	0,45
4432	2,31	1,07	0,03	0,33
4433	0,36	0,17	0,01	0,09
4434	1,14	0,53	0,01	0,14
4435	0,44	0,20	0,01	0,16
4436	0,50	0,23	0,01	0,14
4437	0,69	0,32	0,02	0,26
4438	0,86	0,40	0,02	0,19
4439	0,41	0,19	0,01	0,16
4440	0,63	0,29	0,02	0,26
4441	0,92	0,43	0,04	0,49
4442	0,73	0,34	0,04	0,49
4443	0,59	0,27	0,01	0,16
4444	1,17	0,54	0,03	0,35
4445	0,55	0,25	0,05	0,57
4446	0,45	0,21	0,02	0,21
4447	0,78	0,36	0,02	0,26
4448	0,73	0,34	0,02	0,19
4449	0,65	0,30	0,02	0,19
4450	0,90	0,42	0,01	0,16
4451	1,53	0,71	0,04	0,42
4452	0,79	0,37	0,02	0,26
4453	0,68	0,31	0,03	0,31
4454	0,26	0,12	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4455	1,39	0,65	0,05	0,57
4456	0,59	0,27	0,15	1,72
4457	1,00	0,47	0,01	0,14
4458	0,47	0,22	0,01	0,09
4459	1,35	0,63	0,01	0,12
4460	1,48	0,69	0,02	0,26
4461	3,81	9,50	0,01	0,14
4462	6,24	15,57	0,05	0,57
4463	2,47	6,15	0,03	0,33
4464	4,50	11,22	0,03	0,31
4465	5,48	13,66	0,07	0,87
4466	3,00	7,49	0,01	0,12
4467	2,35	5,85	0,02	0,28
4468	11,54	28,78	0,05	0,57
4469	4,06	10,14	0,02	0,26
4470	3,70	9,23	0,01	0,14
4471	2,98	7,43	0,02	0,24
4472	2,56	6,38	0,02	0,21
4473	3,92	9,77	0,03	0,35
4474	5,66	14,12	0,04	0,49
4475	9,54	23,80	0,06	0,73
4476	6,17	15,38	0,04	0,52
4477	1,93	0,90	0,02	0,26
4478	1,01	0,47	0,01	0,12
4479	5,77	14,39	0,03	0,38
4480	13,75	34,30	0,07	0,78
4481	0,29	0,13	0,01	0,14
4482	0,01	0,01	0,01	0,07
4483	0,56	0,26	0,01	0,16
4484	0,32	0,15	0,01	0,12
4485	0,62	0,29	0,01	0,09
4486	0,57	0,26	0,01	0,09
4487	0,16	0,08	0,01	0,16
4488	0,18	0,09	0,00	0,05
4489	0,37	0,17	0,01	0,12
4490	0,24	0,11	0,01	0,12
4491	0,35	0,16	0,01	0,16
4492	0,37	0,17	0,01	0,12
4493	0,71	0,33	0,01	0,09
4494	1,12	0,52	0,01	0,12
4495	1,22	0,57	0,01	0,09
4496	0,67	0,31	0,01	0,09
4497	0,43	0,20	0,00	0,05
4498	1,44	0,67	0,01	0,12
4499	1,04	0,48	0,01	0,12
4500	0,66	0,31	0,01	0,07
4501	0,50	0,23	0,01	0,12
4502	0,13	0,06	0,00	0,05

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4503	1,21	0,56	0,01	0,09
4504	1,01	0,47	0,01	0,09
4505	0,82	0,38	0,01	0,09
4506	1,70	0,79	0,02	0,21
4507	1,98	4,94	0,02	0,19
4508	3,12	7,77	0,02	0,19
4509	1,96	4,89	0,05	0,54
4510	7,40	18,46	0,05	0,59
4511	4,32	10,77	0,02	0,26
4512	3,49	8,70	0,01	0,16
4513	1,50	3,75	0,01	0,12
4514	2,23	5,58	0,02	0,19
4515	2,23	5,56	0,01	0,16
4516	0,63	0,29	0,01	0,09
4517	1,36	0,63	0,04	0,42
4518	0,63	0,29	0,01	0,07
4519	1,57	0,73	0,02	0,26
4520	1,35	0,63	0,01	0,14
4521	1,26	0,58	0,07	0,87
4522	1,22	0,57	0,02	0,26
4523	2,80	1,30	0,08	0,90
4524	1,19	0,55	0,01	0,14
4525	1,89	0,88	0,01	0,14
4526	2,81	1,31	0,03	0,40
4527	1,01	0,47	0,01	0,12
4528	1,50	0,70	0,01	0,12
4529	2,08	0,97	0,01	0,16
4530	1,08	0,50	0,01	0,12
4531	0,33	0,15	0,01	0,09
4532	1,35	0,63	0,01	0,16
4533	1,71	0,79	0,02	0,19
4534	2,48	1,15	0,01	0,14
4535	1,28	0,60	0,03	0,31
4536	2,32	1,08	0,02	0,26
4537	6,78	16,92	0,04	0,42
4538	0,32	0,15	0,02	0,19
4539	4,68	11,68	0,04	0,49
4540	3,46	1,61	0,02	0,21
4541	1,11	0,52	0,01	0,16
4542	3,81	9,50	0,02	0,19
4543	5,01	12,49	0,06	0,75
4544	5,01	12,49	0,04	0,49
4545	1,45	3,62	0,01	0,09
4546	4,61	11,49	0,02	0,26
4547	1,71	4,26	0,01	0,14
4548	5,91	14,75	0,01	0,16
4549	1,70	0,79	0,05	0,59
4550	0,69	0,32	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4551	1,24	0,58	0,02	0,28
4552	0,24	0,11	0,01	0,12
4553	0,71	0,33	0,02	0,19
4554	0,01	0,01	0,01	0,07
4555	0,01	0,01	0,01	0,07
4556	0,01	0,01	0,01	0,07
4557	0,48	0,22	0,02	0,26
4558	0,14	0,07	0,01	0,16
4559	0,71	0,33	0,02	0,21
4560	0,23	0,11	0,02	0,19
4561	0,92	0,43	0,02	0,21
4562	0,61	0,28	0,02	0,24
4563	1,48	0,69	0,02	0,26
4564	0,88	0,41	0,02	0,21
4565	2,54	1,18	0,02	0,28
4566	1,13	0,53	0,01	0,14
4567	1,70	0,79	0,01	0,14
4568	1,40	3,48	0,02	0,21
4569	1,32	3,30	0,02	0,28
4570	3,70	9,23	0,01	0,16
4571	2,56	6,38	0,02	0,21
4572	5,12	12,76	0,02	0,26
4573	2,71	6,76	0,03	0,31
4574	1,41	3,51	0,01	0,16
4575	0,98	2,43	0,01	0,14
4576	1,98	4,93	0,01	0,09
4577	0,96	2,39	0,01	0,16
4578	3,18	7,94	0,08	0,97
4579	0,93	2,31	0,01	0,14
4580	2,54	6,35	0,02	0,21
4581	2,78	6,92	0,04	0,45
4582	4,68	11,68	0,04	0,42
4583	3,81	9,50	0,02	0,28
4584	1,16	2,90	0,01	0,14
4585	1,81	4,52	0,01	0,14
4586	4,54	11,31	0,02	0,21
4587	3,37	8,40	0,02	0,19
4588	5,12	12,76	0,03	0,31
4589	3,22	8,03	0,03	0,33
4590	0,40	0,19	0,01	0,14
4591	1,50	0,70	0,01	0,16
4592	0,74	0,35	0,02	0,19
4593	0,22	0,10	0,01	0,16
4594	2,51	1,17	0,03	0,35
4595	1,14	0,53	0,02	0,19
4596	0,93	0,43	0,02	0,21
4597	0,76	0,35	0,03	0,33
4598	0,19	0,09	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4599	0,34	0,16	0,02	0,19
4600	0,61	0,28	0,02	0,21
4601	0,94	0,44	0,06	0,68
4602	0,65	0,30	0,03	0,31
4603	0,70	0,32	0,03	0,31
4604	1,29	0,60	0,02	0,26
4605	0,91	0,42	0,03	0,35
4606	0,61	0,28	0,02	0,19
4607	0,93	0,43	0,03	0,35
4608	0,42	0,20	0,02	0,26
4609	0,45	0,21	0,02	0,21
4610	0,66	0,31	0,04	0,45
4611	0,92	0,43	0,02	0,21
4612	0,72	0,34	0,01	0,16
4613	0,32	0,15	0,01	0,16
4614	0,70	0,33	0,01	0,12
4615	0,73	0,34	0,04	0,42
4616	0,35	0,16	0,01	0,12
4617	0,81	0,38	0,07	0,78
4618	0,20	0,09	0,01	0,09
4619	0,60	0,28	0,02	0,26
4620	0,72	0,33	0,04	0,49
4621	1,90	0,88	0,03	0,31
4622	1,26	0,59	0,05	0,59
4623	1,41	0,65	0,02	0,26
4624	1,03	0,48	0,02	0,26
4625	1,48	0,69	0,01	0,16
4626	4,97	12,40	0,03	0,35
4627	1,79	4,47	0,01	0,12
4628	5,48	13,67	0,05	0,64
4629	0,38	0,18	0,01	0,14
4630	1,80	0,84	0,01	0,12
4631	1,38	0,64	0,02	0,19
4632	1,45	0,68	0,02	0,21
4633	2,97	1,38	0,07	0,82
4634	0,67	0,31	0,01	0,12
4635	0,91	0,42	0,09	1,01
4636	0,62	0,29	0,02	0,19
4637	0,81	0,38	0,01	0,14
4638	0,29	0,13	0,01	0,12
4639	0,64	0,30	0,01	0,12
4640	0,11	0,05	0,01	0,12
4641	0,48	0,22	0,02	0,28
4642	0,10	0,05	0,01	0,14
4643	0,49	0,23	0,01	0,12
4644	0,34	0,16	0,01	0,16
4645	0,24	0,11	0,01	0,14
4646	0,49	0,23	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4647	1,18	0,55	0,01	0,16
4648	1,13	0,52	0,01	0,16
4649	2,32	1,08	0,02	0,26
4650	2,24	1,04	0,01	0,16
4651	2,10	0,97	0,02	0,26
4652	2,11	0,98	0,01	0,16
4653	4,75	11,86	0,02	0,19
4654	4,43	11,05	0,04	0,42
4655	9,84	24,54	0,05	0,64
4656	4,86	12,13	0,03	0,35
4657	9,40	23,45	0,06	0,73
4658	0,58	0,27	0,01	0,14
4659	0,31	0,14	0,01	0,16
4660	0,52	0,24	0,01	0,07
4661	0,32	0,15	0,01	0,12
4662	0,62	0,29	0,02	0,26
4663	2,83	1,31	0,03	0,33
4664	3,74	9,33	0,03	0,38
4665	2,80	6,98	0,02	0,21
4666	7,80	19,47	0,06	0,73
4667	11,47	28,61	0,05	0,54
4668	5,77	14,40	0,05	0,61
4669	6,35	15,85	0,03	0,38
4670	8,20	20,46	0,04	0,52
4671	3,74	9,33	0,04	0,42
4672	3,85	9,60	0,05	0,59
4673	1,28	3,21	0,03	0,31
4674	6,68	16,66	0,04	0,49
4675	9,15	22,82	0,03	0,31
4676	5,15	12,86	0,05	0,59
4677	3,88	9,69	0,06	0,75
4678	11,43	28,52	0,12	1,44
4679	4,65	11,59	0,04	0,49
4680	14,48	36,13	0,09	1,11
4681	3,99	9,96	0,03	0,31
4682	7,66	19,11	0,04	0,52
4683	6,10	15,21	0,06	0,75
4684	2,30	1,07	0,03	0,31
4685	2,76	6,89	0,02	0,28
4686	2,86	7,14	0,02	0,21
4687	0,41	0,19	0,02	0,19
4688	1,14	0,53	0,02	0,19
4689	0,70	0,32	0,02	0,21
4690	0,76	0,35	0,02	0,26
4691	1,14	0,53	0,02	0,19
4692	2,54	1,18	0,02	0,19
4693	3,85	9,60	0,09	1,04
4694	4,61	11,50	0,09	1,04

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4695	2,36	5,90	0,02	0,19
4696	4,36	10,87	0,03	0,35
4697	5,77	14,40	0,03	0,33
4698	5,26	13,13	0,04	0,42
4699	3,01	7,51	0,02	0,26
4700	0,20	0,51	0,01	0,14
4701	4,28	10,69	0,03	0,40
4702	0,72	1,79	0,01	0,14
4703	4,21	10,50	0,03	0,31
4704	4,86	12,13	0,02	0,26
4705	1,42	3,55	0,01	0,12
4706	3,32	8,30	0,03	0,33
4707	1,22	0,57	0,01	0,14
4708	1,12	0,52	0,01	0,12
4709	3,85	9,60	0,03	0,35
4710	5,99	14,94	0,03	0,33
4711	2,29	5,72	0,01	0,16
4712	1,79	4,46	0,02	0,19
4713	9,37	23,37	0,06	0,68
4714	4,47	11,14	0,02	0,26
4715	0,76	0,35	0,05	0,54
4716	0,96	0,45	0,01	0,12
4717	1,43	0,67	0,04	0,49
4718	0,26	0,12	0,01	0,14
4719	1,10	0,51	0,03	0,35
4720	0,57	0,27	0,01	0,09
4721	0,94	0,44	0,02	0,26
4722	0,79	0,37	0,01	0,12
4723	2,00	0,93	0,03	0,31
4724	0,79	0,37	0,01	0,14
4725	1,24	0,58	0,01	0,16
4726	0,64	0,30	0,02	0,28
4727	3,03	7,55	0,04	0,49
4728	4,90	12,22	0,01	0,12
4729	1,77	0,82	0,01	0,14
4730	4,06	10,14	0,02	0,21
4731	5,77	14,39	0,03	0,38
4732	13,75	34,30	0,08	0,99
4733	4,21	10,50	0,05	0,54
4734	3,32	8,27	0,02	0,19
4735	2,99	7,45	0,07	0,85
4736	1,52	0,71	0,01	0,14
4737	0,48	0,22	0,01	0,16
4738	2,22	1,03	0,02	0,19
4739	2,99	1,39	0,02	0,19
4740	1,17	0,54	0,02	0,19
4741	0,84	0,39	0,02	0,26
4742	1,79	0,83	0,09	1,04

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4743	1,39	0,64	0,08	0,92
4744	1,53	0,71	0,06	0,73
4745	1,23	0,57	0,17	1,93
4746	1,21	0,56	0,03	0,38
4747	0,90	0,42	0,02	0,21
4748	1,32	0,62	0,03	0,35
4749	1,36	0,63	0,03	0,38
4750	0,99	0,46	0,02	0,26
4751	1,13	0,53	0,05	0,54
4752	1,08	0,50	0,02	0,21
4753	0,95	0,44	0,03	0,33
4754	0,75	0,35	0,02	0,26
4755	0,70	0,33	0,02	0,19
4756	0,66	0,31	0,05	0,64
4757	0,73	0,34	0,02	0,19
4758	0,55	0,26	0,01	0,12
4759	0,70	0,33	0,02	0,26
4760	0,73	0,34	0,03	0,40
4761	2,10	0,98	0,16	1,86
4762	1,31	0,61	0,01	0,16
4763	1,32	0,61	0,09	1,01
4764	2,40	1,12	0,06	0,73
4765	3,49	1,62	0,05	0,57
4766	1,86	0,86	0,02	0,19
4767	4,25	10,59	0,05	0,54
4768	3,60	8,99	0,03	0,38
4769	1,62	0,75	0,01	0,16
4770	5,04	12,59	0,02	0,21
4771	10,31	25,71	0,02	0,21
4772	11,47	28,61	0,04	0,49
4773	7,40	18,47	0,04	0,42
4774	2,43	1,13	0,03	0,40
4775	5,84	14,58	0,02	0,21
4776	5,12	12,77	0,02	0,19
4777	0,73	0,34	0,01	0,16
4778	2,59	1,21	0,01	0,16
4779	2,32	1,08	0,01	0,16
4780	1,29	0,60	0,03	0,33
4781	1,36	0,63	0,03	0,38
4782	0,86	0,40	0,03	0,33
4783	0,85	0,40	0,02	0,28
4784	0,71	0,33	0,03	0,31
4785	0,65	0,30	0,02	0,19
4786	1,25	0,58	0,42	4,95
4787	1,89	0,88	0,13	1,48
4788	0,43	0,20	0,02	0,26
4789	1,85	0,86	0,03	0,35
4790	1,30	0,60	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4791	2,85	1,32	0,02	0,19
4792	3,10	7,73	0,02	0,26
4793	3,85	9,60	0,03	0,35
4794	1,24	0,58	0,01	0,14
4795	2,76	6,88	0,01	0,16
4796	5,37	13,40	0,01	0,16
4797	8,49	21,19	0,05	0,54
4798	10,85	27,07	0,08	0,97
4799	11,91	29,70	0,07	0,85
4800	15,68	39,12	0,01	0,16
4801	5,92	14,76	0,05	0,54
4802	0,71	0,33	0,01	0,09
4803	1,90	0,88	0,02	0,26
4804	1,25	0,58	0,02	0,21
4805	0,74	0,34	0,01	0,16
4806	1,81	0,84	0,01	0,16
4807	2,10	0,98	0,02	0,28
4808	10,53	26,26	0,06	0,66
4809	2,40	1,12	0,02	0,28
4810	5,19	12,95	0,04	0,49
4811	9,07	22,64	0,07	0,78
4812	9,84	24,54	0,06	0,66
4813	7,59	18,93	0,01	0,14
4814	8,42	21,01	0,08	0,97
4815	4,28	10,69	0,05	0,54
4816	5,95	14,85	0,08	0,97
4817	12,63	31,51	0,09	1,01
4818	1,10	2,75	0,06	0,73
4819	11,65	29,07	0,04	0,42
4820	6,03	15,03	0,03	0,31
4821	3,88	9,69	0,04	0,49
4822	13,07	32,60	0,10	1,20
4823	12,38	30,88	0,09	1,06
4824	5,01	12,50	0,13	1,53
4825	13,00	32,42	0,08	0,97
4826	4,25	10,60	0,03	0,40
4827	8,75	21,82	0,03	0,40
4828	6,10	15,21	0,04	0,49
4829	5,44	13,58	0,04	0,49
4830	3,67	9,15	0,04	0,42
4831	0,46	0,21	0,01	0,14
4832	2,63	1,22	0,02	0,24
4833	0,62	0,29	0,01	0,12
4834	3,35	8,36	0,04	0,45
4835	2,49	6,20	0,04	0,52
4836	6,06	15,12	0,05	0,57
4837	1,28	3,21	0,01	0,12
4838	6,13	15,30	0,03	0,35

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4839	8,89	22,19	0,06	0,73
4840	12,16	30,34	0,07	0,80
4841	5,81	14,49	0,06	0,66
4842	5,34	13,31	0,10	1,22
4843	6,53	16,30	0,04	0,42
4844	8,28	20,65	0,11	1,30
4845	4,25	10,60	0,02	0,28
4846	7,99	19,92	0,05	0,54
4847	8,35	20,83	0,08	0,90
4848	4,39	10,96	0,03	0,35
4849	5,30	13,22	0,04	0,49
4850	2,34	1,09	0,04	0,42
4851	3,88	1,80	0,07	0,80
4852	1,45	0,68	0,02	0,21
4853	2,02	0,94	0,02	0,26
4854	4,36	10,87	0,05	0,54
4855	2,65	6,62	0,02	0,24
4856	4,14	10,32	0,02	0,21
4857	4,28	10,69	0,02	0,24
4858	2,49	6,20	0,03	0,31
4859	7,99	19,92	0,08	0,99
4860	6,10	15,21	0,06	0,68
4861	4,83	12,04	0,06	0,73
4862	5,12	12,77	0,03	0,35
4863	14,81	36,95	0,08	0,99
4864	11,94	29,80	0,08	0,97
4865	2,83	7,06	0,02	0,19
4866	4,17	10,41	0,02	0,26
4867	6,61	16,48	0,03	0,35
4868	4,61	11,50	0,03	0,35
4869	5,81	14,49	0,01	0,12
4870	2,07	5,16	0,02	0,21
4871	1,78	4,45	0,02	0,19
4872	7,48	18,66	0,05	0,61
4873	0,87	0,40	0,02	0,26
4874	2,39	1,11	0,03	0,33
4875	0,75	0,35	0,01	0,09
4876	0,49	0,23	0,01	0,09
4877	0,97	0,45	0,01	0,14
4878	1,92	0,89	0,02	0,26
4879	0,69	0,32	0,01	0,09
4880	1,21	0,56	0,02	0,26
4881	0,32	0,15	0,01	0,07
4882	2,19	1,02	0,03	0,38
4883	1,08	0,50	0,01	0,12
4884	0,44	0,20	0,01	0,09
4885	1,39	0,65	0,02	0,26
4886	1,34	0,62	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4887	0,59	0,27	0,02	0,19
4888	0,84	0,39	0,01	0,12
4889	0,53	0,25	0,01	0,12
4890	0,58	0,27	0,01	0,12
4891	2,00	0,93	0,03	0,40
4892	1,07	0,50	0,02	0,19
4893	0,17	0,08	0,01	0,14
4894	0,76	0,35	0,01	0,09
4895	0,67	0,31	0,02	0,28
4896	1,47	0,68	0,01	0,16
4897	0,51	0,24	0,01	0,12
4898	1,20	0,56	0,02	0,19
4899	1,43	0,67	0,03	0,38
4900	0,50	0,23	0,01	0,12
4901	1,10	0,51	0,03	0,35
4902	0,46	0,21	0,02	0,19
4903	0,57	0,27	0,01	0,09
4904	0,30	0,14	0,01	0,14
4905	1,16	0,54	0,02	0,28
4906	0,47	0,22	0,01	0,12
4907	0,44	0,20	0,01	0,16
4908	0,46	0,21	0,01	0,12
4909	0,59	0,27	0,02	0,21
4910	0,40	0,19	0,02	0,19
4911	0,32	0,15	0,02	0,19
4912	0,18	0,09	0,01	0,12
4913	0,75	0,35	0,02	0,26
4914	1,66	0,77	0,03	0,33
4915	1,49	0,70	0,04	0,49
4916	1,46	0,68	0,02	0,26
4917	0,83	0,38	0,02	0,21
4918	0,91	0,42	0,01	0,14
4919	0,64	0,30	0,01	0,16
4920	0,66	0,31	0,02	0,21
4921	1,11	0,51	0,02	0,26
4922	0,93	0,43	0,02	0,21
4923	0,31	0,14	0,01	0,07
4924	0,19	0,09	0,01	0,09
4925	0,64	0,30	0,02	0,21
4926	1,73	0,81	0,02	0,26
4927	1,17	0,55	0,02	0,19
4928	1,46	0,68	0,04	0,45
4929	1,49	0,69	0,02	0,28
4930	0,70	0,33	0,01	0,14
4931	0,72	0,34	0,02	0,21
4932	0,30	0,14	0,01	0,16
4933	0,92	0,43	0,02	0,19
4934	0,43	0,20	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4935	0,43	0,20	0,01	0,12
4936	0,89	0,41	0,01	0,12
4937	0,59	0,27	0,01	0,14
4938	0,23	0,11	0,01	0,16
4939	0,23	0,11	0,01	0,16
4940	0,60	0,28	0,02	0,26
4941	1,13	0,52	0,02	0,26
4942	1,05	0,49	0,01	0,12
4943	1,37	0,64	0,03	0,40
4944	0,57	0,26	0,02	0,26
4945	1,88	0,87	0,05	0,61
4946	1,73	0,80	0,03	0,35
4947	0,56	0,26	0,02	0,26
4948	0,77	0,36	0,01	0,09
4949	0,90	0,42	0,03	0,33
4950	0,90	0,42	0,01	0,14
4951	1,12	0,52	0,01	0,14
4952	1,29	0,60	0,03	0,33
4953	0,48	0,22	0,01	0,12
4954	1,11	0,52	0,02	0,28
4955	0,88	0,41	0,02	0,28
4956	1,72	0,80	0,02	0,28
4957	1,35	0,63	0,02	0,21
4958	0,68	0,32	0,01	0,07
4959	0,31	0,14	0,01	0,07
4960	0,46	0,22	0,01	0,07
4961	0,44	0,20	0,01	0,07
4962	0,61	0,28	0,00	0,05
4963	1,90	0,88	0,03	0,35
4964	1,36	0,63	0,02	0,28
4965	1,70	0,79	0,05	0,61
4966	1,94	0,90	0,03	0,35
4967	0,94	0,44	0,01	0,12
4968	0,23	0,11	0,01	0,12
4969	1,30	0,60	0,02	0,21
4970	2,93	1,36	0,06	0,73
4971	0,70	0,33	0,01	0,16
4972	3,02	1,41	0,06	0,73
4973	0,99	0,46	0,02	0,19
4974	1,66	0,77	0,02	0,28
4975	2,42	1,13	0,03	0,35
4976	1,26	0,59	0,02	0,19
4977	2,92	1,36	0,05	0,64
4978	0,07	0,03	0,01	0,07
4979	1,88	0,87	0,08	0,97
4980	1,91	0,89	0,06	0,75
4981	1,48	0,69	0,02	0,28
4982	0,97	0,45	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4983	2,76	1,28	0,04	0,49
4984	0,88	0,41	0,01	0,12
4985	1,66	0,77	0,03	0,40
4986	4,06	1,89	0,06	0,73
4987	2,16	1,00	0,04	0,42
4988	2,46	1,14	0,04	0,49
4989	0,68	0,32	0,01	0,14
4990	1,27	0,59	0,02	0,26
4991	1,24	0,58	0,01	0,14
4992	2,03	0,94	0,04	0,49
4993	0,89	0,42	0,01	0,16
4994	2,96	1,38	0,08	0,90
4995	1,60	0,74	0,03	0,38
4996	3,06	1,42	0,07	0,85
4997	1,31	0,61	0,03	0,33
4998	1,51	0,70	0,03	0,31
4999	2,54	1,18	0,06	0,66
5000	0,34	0,16	0,01	0,16
5001	1,45	0,67	0,03	0,31
5002	0,93	0,43	0,02	0,26
5003	1,05	0,49	0,06	0,73
5004	1,19	0,55	0,03	0,35
5005	3,13	1,46	0,04	0,52
5006	0,54	0,25	0,01	0,12
5007	4,39	2,04	0,07	0,85
5008	1,44	0,67	0,03	0,31
5009	0,51	0,24	0,01	0,12
5010	1,93	0,90	0,04	0,45
5011	1,05	0,49	0,01	0,16
5012	2,02	0,94	0,04	0,42
5013	1,39	0,65	0,02	0,26
5014	1,18	0,55	0,02	0,26
5015	1,57	0,73	0,03	0,31
5016	2,07	0,96	0,04	0,49
5017	1,79	0,83	0,03	0,38
5018	2,22	1,03	0,03	0,31
5019	1,88	0,87	0,03	0,33
5020	2,10	0,97	0,03	0,38
5021	2,06	0,96	0,03	0,38
5022	3,18	1,48	0,07	0,80
5023	4,35	2,02	0,09	1,04
5024	1,33	0,62	0,03	0,33
5025	1,88	0,87	0,03	0,40
5026	0,55	0,25	0,01	0,09
5027	4,06	1,89	0,07	0,80
5028	1,10	0,51	0,02	0,21
5029	1,32	0,62	0,03	0,38
5030	1,48	0,69	0,03	0,38

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5031	1,20	0,56	0,03	0,31
5032	2,20	1,02	0,04	0,49
5033	1,44	0,67	0,03	0,35
5034	3,06	1,42	0,05	0,54
5035	3,50	1,63	0,06	0,66
5036	0,71	0,33	0,01	0,14
5037	2,22	1,03	0,04	0,42
5038	1,55	0,72	0,02	0,26
5039	0,93	0,43	0,02	0,19
5040	2,91	1,35	0,06	0,66
5041	1,33	0,62	0,02	0,28
5042	1,80	0,84	0,04	0,45
5043	1,08	0,50	0,05	0,61
5044	2,10	0,98	0,04	0,45
5045	1,03	0,48	0,01	0,16
5046	1,73	0,80	0,03	0,38
5047	1,63	0,76	0,02	0,26
5048	1,96	0,91	0,03	0,35
5049	3,37	1,57	0,05	0,64
5050	1,21	0,56	0,02	0,21
5051	1,59	0,74	0,03	0,33
5052	1,63	0,76	0,02	0,26
5053	2,75	1,28	0,05	0,54
5054	1,72	0,80	0,07	0,80
5055	0,89	0,41	0,01	0,09
5056	1,47	0,68	0,01	0,16
5057	2,08	0,97	0,03	0,40
5058	1,01	0,47	0,02	0,26
5059	0,83	0,38	0,02	0,26
5060	1,19	0,55	0,02	0,21
5061	1,01	0,47	0,01	0,16
5062	0,92	0,43	0,01	0,16
5063	1,93	0,90	0,04	0,49
5064	1,20	0,56	0,02	0,19
5065	0,81	0,38	0,02	0,21
5066	1,63	0,76	0,03	0,31
5067	0,61	0,28	0,01	0,14
5068	0,78	0,36	0,01	0,16
5069	0,74	0,35	0,01	0,12
5070	0,62	0,29	0,01	0,14
5071	0,30	0,14	0,01	0,16
5072	1,79	0,83	0,03	0,38
5073	0,79	0,37	0,01	0,16
5074	1,17	0,54	0,04	0,49
5075	1,61	0,75	0,03	0,33
5076	0,89	0,41	0,04	0,49
5077	1,28	0,59	0,03	0,33
5078	1,53	0,71	0,03	0,33

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5079	1,06	0,50	0,03	0,33
5080	2,96	1,38	0,06	0,66
5081	1,06	0,49	0,02	0,19
5082	1,66	0,77	0,03	0,35
5083	1,02	0,47	0,01	0,16
5084	1,16	0,54	0,02	0,21
5085	1,57	0,73	0,02	0,26
5086	1,94	0,90	0,03	0,35
5087	0,86	0,40	0,01	0,14
5088	0,77	0,36	0,01	0,09
5089	1,74	0,81	0,01	0,09
5090	1,58	0,74	0,02	0,26
5091	0,48	0,22	0,01	0,07
5092	0,77	0,36	0,01	0,09
5093	1,38	0,64	0,02	0,26
5094	1,09	0,50	0,01	0,16
5095	2,53	1,18	0,03	0,40
5096	1,72	0,80	0,02	0,26
5097	3,25	1,51	0,05	0,61
5098	2,49	1,16	0,04	0,49
5099	1,08	0,50	0,02	0,26
5100	0,64	0,30	0,01	0,14
5101	1,05	0,49	0,02	0,28
5102	0,90	0,42	0,02	0,26
5103	0,38	0,18	0,01	0,09
5104	0,72	0,34	0,02	0,28
5105	1,06	0,49	0,02	0,19
5106	1,31	0,61	0,05	0,64
5107	0,41	0,19	0,01	0,12
5108	1,44	0,67	0,03	0,33
5109	0,70	0,33	0,01	0,07
5110	0,43	0,20	0,01	0,07
5111	0,87	0,41	0,01	0,09
5112	0,21	0,10	0,01	0,09
5113	0,64	0,30	0,01	0,14
5114	0,45	0,21	0,01	0,14
5115	0,82	0,38	0,02	0,19
5116	1,01	0,47	0,02	0,19
5117	0,84	0,39	0,01	0,12
5118	1,05	0,49	0,02	0,26
5119	1,45	0,67	0,03	0,33
5120	1,84	0,85	0,02	0,28
5121	1,94	0,90	0,04	0,49
5122	1,75	0,81	0,02	0,21
5123	2,28	1,06	0,03	0,38
5124	1,09	0,51	0,01	0,12
5125	1,05	0,49	0,01	0,16
5126	2,07	0,96	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5127	0,59	0,27	0,01	0,07
5128	0,98	0,45	0,02	0,28
5129	1,22	0,57	0,01	0,12
5130	0,38	0,18	0,01	0,07
5131	1,25	0,58	0,12	1,46
5132	1,16	0,54	0,02	0,21
5133	1,04	0,48	0,02	0,26
5134	1,56	0,72	0,02	0,28
5135	1,37	0,64	0,02	0,26
5136	1,50	0,70	0,02	0,26
5137	3,25	1,51	0,05	0,54
5138	1,12	0,52	0,01	0,16
5139	1,69	0,79	0,03	0,35
5140	1,49	0,69	0,02	0,21
5141	1,53	0,71	0,01	0,16
5142	2,32	1,08	0,03	0,38
5143	1,02	0,48	0,02	0,19
5144	2,22	1,03	0,03	0,33
5145	1,48	0,69	0,02	0,28
5146	2,50	1,16	0,04	0,49
5147	0,85	0,39	0,02	0,28
5148	0,85	0,39	0,02	0,26
5149	1,31	0,61	0,03	0,35
5150	0,83	0,39	0,02	0,19
5151	4,30	2,00	0,07	0,87
5152	1,38	0,64	0,04	0,45
5153	1,35	0,63	0,03	0,31
5154	2,84	1,32	0,07	0,80
5155	0,98	0,45	0,02	0,26
5156	0,91	0,42	0,01	0,16
5157	1,11	0,52	0,02	0,28
5158	5,19	2,41	0,09	1,06
5159	1,18	0,55	0,03	0,31
5160	0,95	0,44	0,02	0,21
5161	3,33	1,55	0,05	0,64
5162	1,40	0,65	0,02	0,26
5163	2,31	1,07	0,03	0,40
5164	2,04	0,95	0,03	0,40
5165	1,47	0,68	0,02	0,28
5166	1,09	0,51	0,02	0,19
5167	1,62	0,76	0,03	0,38
5168	0,99	0,46	0,01	0,14
5169	0,61	0,29	0,01	0,12
5170	3,02	1,40	0,05	0,59
5171	0,36	0,17	0,01	0,09
5172	0,58	0,27	0,01	0,14
5173	1,51	0,70	0,02	0,26
5174	1,46	0,68	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5175	1,30	0,61	0,02	0,19
5176	1,41	0,65	0,02	0,28
5177	1,26	0,59	0,02	0,28
5178	1,59	0,74	0,02	0,28
5179	2,47	1,15	0,04	0,49
5180	1,21	0,56	0,03	0,31
5181	0,62	0,29	0,02	0,19
5182	0,22	0,10	0,01	0,07
5183	1,88	0,87	0,03	0,40
5184	0,94	0,44	0,01	0,16
5185	1,25	0,58	0,02	0,21
5186	2,06	0,96	0,04	0,45
5187	1,21	0,56	0,02	0,26
5188	1,89	0,88	0,03	0,35
5189	1,60	0,74	0,02	0,26
5190	1,62	0,75	0,03	0,31
5191	1,29	0,60	0,02	0,26
5192	1,00	0,46	0,02	0,26
5193	1,11	0,51	0,02	0,19
5194	1,01	0,47	0,02	0,26
5195	2,38	1,11	0,03	0,40
5196	0,86	0,40	0,03	0,33
5197	1,54	0,72	0,03	0,33
5198	1,80	0,84	0,03	0,35
5199	0,62	0,29	0,01	0,07
5200	2,78	1,29	0,04	0,52
5201	0,45	0,21	0,01	0,07
5202	0,48	0,22	0,01	0,12
5203	1,62	0,75	0,03	0,33
5204	2,91	1,35	0,08	0,99
5205	0,40	0,19	0,01	0,14
5206	0,49	0,23	0,01	0,09
5207	0,92	0,43	0,02	0,28
5208	0,96	0,44	0,02	0,21
5209	0,65	0,30	0,01	0,14
5210	1,28	0,59	0,02	0,26
5211	2,52	1,17	0,04	0,49
5212	1,47	0,68	0,02	0,26
5213	0,83	0,38	0,02	0,19
5214	1,05	0,49	0,02	0,26
5215	0,93	0,43	0,02	0,26
5216	3,22	1,50	0,05	0,61
5217	1,14	0,53	0,02	0,21
5218	2,78	1,29	0,04	0,49
5219	1,75	0,82	0,03	0,31
5220	1,18	0,55	0,02	0,26
5221	1,39	0,65	0,02	0,28
5222	3,10	1,44	0,06	0,73

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5223	1,01	0,47	0,02	0,19
5224	0,82	0,38	0,01	0,16
5225	0,69	0,32	0,01	0,14
5226	0,87	0,40	0,02	0,26
5227	1,37	0,64	0,03	0,33
5228	1,23	0,57	0,02	0,19
5229	2,01	0,93	0,04	0,49
5230	1,53	0,71	0,02	0,28
5231	1,34	0,62	0,03	0,35
5232	1,77	0,82	0,03	0,40
5233	1,07	0,50	0,02	0,21
5234	1,92	0,89	0,04	0,45
5235	0,80	0,37	0,01	0,14
5236	1,92	0,89	0,02	0,26
5237	0,53	0,24	0,01	0,14
5238	2,46	1,14	0,03	0,40
5239	1,23	0,57	0,01	0,14
5240	1,19	0,55	0,01	0,14
5241	0,45	0,21	0,00	0,05
5242	0,57	0,27	0,01	0,07
5243	1,08	0,50	0,02	0,26
5244	1,94	0,90	0,03	0,35
5245	1,81	0,84	0,04	0,42
5246	0,54	0,25	0,01	0,09
5247	0,84	0,39	0,01	0,14
5248	1,47	0,68	0,05	0,64
5249	1,71	0,80	0,03	0,33
5250	0,79	0,37	0,02	0,19
5251	0,72	0,34	0,01	0,09
5252	0,37	0,17	0,01	0,07
5253	1,70	0,79	0,02	0,26
5254	0,44	0,21	0,01	0,07
5255	0,78	0,36	0,02	0,26
5256	0,85	0,39	0,02	0,26
5257	1,08	0,50	0,02	0,26
5258	0,37	0,17	0,01	0,12
5259	1,69	0,78	0,03	0,33
5260	0,24	0,11	0,01	0,14
5261	0,26	0,12	0,00	0,05
5262	1,77	0,82	0,04	0,42
5263	0,21	0,10	0,01	0,07
5264	1,01	0,47	0,01	0,12
5265	0,67	0,31	0,02	0,19
5266	0,78	0,36	0,02	0,19
5267	1,31	0,61	0,01	0,16
5268	1,88	0,87	0,02	0,28
5269	1,27	0,59	0,02	0,26
5270	1,81	0,84	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5271	1,54	0,72	0,02	0,26
5272	1,41	0,66	0,02	0,19
5273	1,38	0,64	0,02	0,21
5274	2,03	0,94	0,02	0,26
5275	1,01	0,47	0,02	0,19
5276	2,52	1,17	0,03	0,40
5277	1,99	0,93	0,03	0,38
5278	2,38	1,11	0,05	0,54
5279	1,86	0,86	0,02	0,26
5280	3,03	1,41	0,05	0,61
5281	2,80	1,30	0,05	0,54
5282	3,52	1,64	0,05	0,61
5283	0,39	0,18	0,01	0,12
5284	0,60	0,28	0,01	0,09
5285	0,77	0,36	0,01	0,16
5286	1,09	0,50	0,02	0,21
5287	1,04	0,48	0,02	0,21
5288	1,69	0,78	0,03	0,31
5289	1,53	0,71	0,03	0,31
5290	0,77	0,36	0,01	0,14
5291	0,34	0,16	0,01	0,07
5292	2,48	1,15	0,05	0,54
5293	0,70	0,32	0,01	0,09
5294	1,43	0,66	0,02	0,26
5295	0,69	0,32	0,02	0,28
5296	2,30	1,07	0,04	0,42
5297	2,02	0,94	0,03	0,38
5298	0,69	0,32	0,01	0,07
5299	1,80	0,84	0,03	0,33
5300	1,13	0,53	0,01	0,14
5301	0,60	0,28	0,01	0,09
5302	1,04	0,48	0,01	0,12
5303	0,82	0,38	0,01	0,09
5304	0,55	0,25	0,01	0,12
5305	0,59	0,27	0,01	0,12
5306	0,79	0,37	0,02	0,21
5307	0,62	0,29	0,02	0,19
5308	1,38	0,64	0,01	0,16
5309	0,27	0,13	0,01	0,12
5310	0,58	0,27	0,01	0,14
5311	0,68	0,32	0,01	0,14
5312	0,47	0,22	0,01	0,09
5313	1,00	0,47	0,02	0,26
5314	1,24	0,57	0,02	0,26
5315	0,67	0,31	0,01	0,16
5316	0,89	0,41	0,02	0,21
5317	0,81	0,38	0,01	0,12
5318	0,69	0,32	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5319	1,14	0,53	0,02	0,28
5320	0,51	0,24	0,01	0,09
5321	0,83	0,38	0,01	0,14
5322	0,76	0,35	0,01	0,09
5323	0,28	0,13	0,00	0,05
5324	1,10	0,51	0,01	0,14
5325	0,67	0,31	0,01	0,14
5326	0,49	0,23	0,01	0,09
5327	0,87	0,41	0,01	0,16
5328	0,83	0,39	0,01	0,14
5329	0,67	0,31	0,01	0,16
5330	0,73	0,34	0,02	0,26
5331	0,83	0,39	0,01	0,12
5332	0,35	0,16	0,00	0,05
5333	0,34	0,16	0,01	0,12
5334	0,94	0,44	0,01	0,12
5335	0,42	0,19	0,01	0,07
5336	0,86	0,40	0,01	0,12
5337	0,29	0,14	0,01	0,09
5338	0,68	0,32	0,01	0,14
5339	1,15	0,54	0,01	0,14
5340	0,87	0,40	0,02	0,26
5341	0,19	0,09	0,01	0,12
5342	0,54	0,25	0,01	0,09
5343	0,83	0,39	0,02	0,26
5344	0,43	0,20	0,01	0,09
5345	0,92	0,43	0,02	0,19
5346	0,44	0,20	0,00	0,05
5347	0,99	0,46	0,01	0,16
5348	0,69	0,32	0,01	0,14
5349	0,48	0,22	0,01	0,09
5350	0,74	0,35	0,01	0,16
5351	0,34	0,16	0,01	0,12
5352	0,53	0,25	0,01	0,14
5353	0,59	0,28	0,01	0,16
5354	0,29	0,13	0,01	0,07
5355	1,14	0,53	0,02	0,26
5356	0,27	0,13	0,01	0,09
5357	0,35	0,16	0,01	0,07
5358	0,75	0,35	0,02	0,26
5359	0,44	0,20	0,01	0,12
5360	0,17	0,08	0,00	0,05
5361	0,19	0,09	0,00	0,05
5362	0,29	0,14	0,00	0,05
5363	0,59	0,27	0,01	0,07
5364	0,27	0,13	0,00	0,05
5365	0,40	0,19	0,00	0,05
5366	0,13	0,06	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5367	0,48	0,22	0,00	0,05
5368	0,13	0,06	0,00	0,05
5369	0,75	0,35	0,01	0,09
5370	0,61	0,28	0,01	0,09
5371	0,31	0,14	0,01	0,07
5372	1,17	0,54	0,01	0,14
5373	0,46	0,21	0,01	0,07
5374	0,66	0,31	0,01	0,16
5375	0,26	0,12	0,01	0,07
5376	0,68	0,32	0,01	0,07
5377	0,77	0,36	0,01	0,12
5378	0,59	0,27	0,01	0,12
5379	0,50	0,23	0,01	0,12
5380	0,17	0,08	0,01	0,16
5381	0,27	0,13	0,01	0,12
5382	0,27	0,13	0,01	0,12
5383	1,06	0,49	0,02	0,21
5384	0,68	0,32	0,01	0,12
5385	0,59	0,28	0,01	0,12
5386	1,20	0,56	0,01	0,16
5387	0,90	0,42	0,01	0,16
5388	0,76	0,35	0,01	0,12
5389	0,58	0,27	0,01	0,14
5390	1,01	0,47	0,01	0,16
5391	1,51	0,70	0,03	0,31
5392	0,55	0,26	0,01	0,12
5393	0,53	0,25	0,01	0,12
5394	0,60	0,28	0,01	0,14
5395	0,63	0,29	0,01	0,09
5396	0,66	0,31	0,02	0,21
5397	0,61	0,28	0,01	0,12
5398	0,62	0,29	0,01	0,16
5399	0,76	0,36	0,01	0,12
5400	0,73	0,34	0,01	0,14
5401	0,34	0,16	0,01	0,07
5402	0,69	0,32	0,00	0,05
5403	0,39	0,18	0,01	0,07
5404	0,23	0,10	0,00	0,05
5405	0,70	0,33	0,01	0,07
5406	0,18	0,08	0,00	0,05
5407	0,80	0,37	0,01	0,07
5408	0,41	0,19	0,01	0,07
5409	0,39	0,18	0,00	0,05
5410	0,36	0,17	0,01	0,09
5411	0,26	0,12	0,01	0,07
5412	0,57	0,26	0,01	0,09
5413	0,36	0,17	0,01	0,07
5414	0,21	0,10	0,00	0,02

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5415	0,30	0,14	0,01	0,07
5416	0,74	0,34	0,01	0,12
5417	0,39	0,18	0,00	0,05
5418	0,88	0,41	0,01	0,12
5419	0,79	0,37	0,01	0,16
5420	0,46	0,21	0,01	0,14
5421	0,81	0,38	0,01	0,14
5422	0,55	0,26	0,01	0,16
5423	0,58	0,27	0,01	0,09
5424	0,41	0,19	0,01	0,07
5425	0,70	0,32	0,01	0,14
5426	0,41	0,19	0,01	0,07
5427	0,84	0,39	0,02	0,26
5428	0,83	0,39	0,01	0,16
5429	0,91	0,42	0,01	0,12
5430	0,23	0,11	0,00	0,02
5431	0,22	0,10	0,01	0,07
5432	0,63	0,29	0,01	0,12
5433	0,32	0,15	0,01	0,09
5434	0,48	0,22	0,01	0,07
5435	0,35	0,16	0,01	0,09
5436	0,58	0,27	0,01	0,09
5437	0,67	0,31	0,01	0,07
5438	1,86	0,86	0,02	0,26
5439	0,27	0,13	0,01	0,07
5440	0,53	0,24	0,01	0,09
5441	0,41	0,19	0,01	0,07
5442	0,76	0,35	0,01	0,16
5443	0,31	0,14	0,00	0,05
5444	1,49	0,69	0,02	0,28
5445	0,52	0,24	0,01	0,12
5446	0,56	0,26	0,01	0,14
5447	1,90	0,88	0,02	0,26
5448	0,61	0,28	0,01	0,12
5449	0,49	0,23	0,01	0,07
5450	0,84	0,39	0,01	0,09
5451	0,46	0,21	0,01	0,16
5452	0,69	0,32	0,01	0,09
5453	0,44	0,20	0,01	0,12
5454	0,37	0,17	0,00	0,05
5455	0,63	0,29	0,01	0,12
5456	0,52	0,24	0,01	0,09
5457	1,30	0,60	0,03	0,33
5458	1,62	0,75	0,04	0,42
5459	1,69	0,79	0,03	0,33
5460	2,35	1,09	0,03	0,38
5461	2,83	1,32	0,08	0,90
5462	0,64	0,30	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5463	0,98	0,45	0,01	0,09
5464	1,39	0,65	0,02	0,19
5465	0,09	0,04	0,01	0,12
5466	0,89	0,41	0,01	0,12
5467	1,37	0,64	0,03	0,35
5468	0,63	0,29	0,01	0,16
5469	1,68	0,78	0,02	0,26
5470	0,86	0,40	0,01	0,16
5471	1,20	0,56	0,02	0,26
5472	1,07	0,50	0,02	0,26
5473	1,23	0,57	0,02	0,21
5474	2,05	0,95	0,03	0,35
5475	1,52	0,71	0,02	0,26
5476	1,71	0,79	0,03	0,31
5477	0,45	0,21	0,01	0,07
5478	1,53	0,71	0,01	0,14
5479	2,52	1,17	0,04	0,45
5480	2,95	1,37	0,03	0,40
5481	1,84	0,86	0,03	0,31
5482	0,50	0,23	0,01	0,07
5483	0,41	0,19	0,01	0,16
5484	1,42	0,66	0,03	0,40
5485	1,69	0,79	0,03	0,33
5486	0,49	0,23	0,02	0,21
5487	1,12	0,52	0,02	0,28
5488	1,64	0,76	0,03	0,31
5489	2,38	1,11	0,04	0,49
5490	1,29	0,60	0,01	0,16
5491	1,63	0,76	0,03	0,33
5492	0,92	0,43	0,01	0,14
5493	1,79	0,83	0,03	0,33
5494	0,96	0,45	0,02	0,21
5495	0,87	0,40	0,01	0,14
5496	2,32	1,08	0,04	0,49
5497	1,50	0,70	0,02	0,26
5498	1,49	0,69	0,02	0,21
5499	3,49	1,62	0,05	0,57
5500	2,25	1,05	0,04	0,52
5501	2,13	0,99	0,03	0,40
5502	0,86	0,40	0,02	0,19
5503	1,30	0,60	0,01	0,14
5504	1,86	0,86	0,03	0,33
5505	0,81	0,38	0,01	0,16
5506	1,64	0,76	0,02	0,21
5507	0,92	0,43	0,02	0,19
5508	1,96	0,91	0,03	0,38
5509	1,23	0,57	0,02	0,28
5510	1,39	0,64	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5511	1,07	0,50	0,02	0,21
5512	0,58	0,27	0,01	0,07
5513	1,37	0,64	0,00	0,05
5514	0,63	0,29	0,02	0,19
5515	2,74	1,27	0,04	0,45
5516	0,66	0,31	0,01	0,16
5517	0,50	0,23	0,01	0,14
5518	1,63	0,76	0,03	0,31
5519	2,98	1,39	0,07	0,78
5520	1,67	0,77	0,03	0,35
5521	1,75	0,81	0,05	0,57
5522	1,13	0,53	0,01	0,14
5523	1,16	0,54	0,02	0,26
5524	1,66	0,77	0,04	0,52
5525	1,17	0,55	0,02	0,19
5526	3,68	1,71	0,06	0,68
5527	1,31	0,61	0,01	0,16
5528	1,84	0,85	0,03	0,33
5529	2,61	1,21	0,04	0,49
5530	1,35	0,63	0,02	0,26
5531	0,60	0,28	0,01	0,09
5532	1,03	0,48	0,01	0,16
5533	3,59	1,67	0,07	0,80
5534	2,23	1,03	0,03	0,35
5535	1,44	0,67	0,02	0,26
5536	1,63	0,76	0,03	0,35
5537	1,51	0,70	0,02	0,19
5538	4,08	1,90	0,05	0,57
5539	1,33	0,62	0,02	0,26
5540	2,02	0,94	0,04	0,42
5541	2,04	0,95	0,03	0,38
5542	1,65	0,77	0,03	0,35
5543	0,77	0,36	0,01	0,12
5544	1,98	0,92	0,02	0,28
5545	1,33	0,62	0,01	0,16
5546	0,69	0,32	0,01	0,09
5547	0,36	0,17	0,01	0,07
5548	2,79	1,30	0,03	0,38
5549	2,10	0,98	0,02	0,28
5550	1,32	0,61	0,03	0,31
5551	2,07	0,96	0,06	0,73
5552	1,51	0,70	0,02	0,28
5553	0,82	0,38	0,02	0,19
5554	0,79	0,37	0,01	0,14
5555	0,68	0,32	0,02	0,28
5556	1,75	0,81	0,03	0,38
5557	1,22	0,57	0,02	0,19
5558	0,96	0,45	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5559	1,85	0,86	0,02	0,26
5560	1,36	0,63	0,02	0,26
5561	1,72	0,80	0,03	0,33
5562	1,17	0,54	0,02	0,19
5563	0,30	0,14	0,01	0,07
5564	1,00	0,47	0,01	0,12
5565	0,34	0,16	0,00	0,02
5566	1,49	0,69	0,02	0,28
5567	0,72	0,34	0,01	0,16
5568	0,54	0,25	0,01	0,12
5569	0,37	0,17	0,01	0,09
5570	0,95	0,44	0,02	0,26
5571	0,29	0,13	0,01	0,12
5572	1,42	0,66	0,02	0,21
5573	0,40	0,19	0,01	0,12
5574	0,74	0,34	0,01	0,14
5575	0,57	0,27	0,01	0,16
5576	0,32	0,15	0,00	0,05
5577	1,64	0,76	0,07	0,80
5578	1,03	0,48	0,02	0,19
5579	0,69	0,32	0,02	0,19
5580	0,69	0,32	0,02	0,21
5581	1,43	0,67	0,02	0,26
5582	0,89	0,41	0,02	0,19
5583	0,58	0,27	0,01	0,09
5584	2,02	0,94	0,02	0,28
5585	1,49	0,69	0,02	0,21
5586	2,10	0,97	0,03	0,35
5587	0,68	0,32	0,01	0,14
5588	2,24	1,04	0,03	0,38
5589	1,43	0,66	0,02	0,19
5590	1,82	0,85	0,02	0,28
5591	2,23	1,03	0,03	0,40
5592	2,13	0,99	0,03	0,33
5593	0,64	0,30	0,01	0,07
5594	1,76	0,82	0,02	0,28
5595	1,83	0,85	0,03	0,35
5596	0,36	0,17	0,01	0,07
5597	1,68	0,78	0,02	0,26
5598	2,41	1,12	0,01	0,09
5599	0,73	0,34	0,01	0,07
5600	0,78	0,36	0,02	0,26
5601	1,16	0,54	0,03	0,35
5602	1,03	0,48	0,02	0,28
5603	0,20	0,09	0,01	0,07
5604	0,65	0,30	0,02	0,19
5605	1,46	0,68	0,04	0,52
5606	2,22	1,03	0,03	0,33

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5607	1,19	0,55	0,01	0,16
5608	0,91	0,42	0,01	0,14
5609	1,77	0,82	0,02	0,28
5610	1,23	0,57	0,02	0,26
5611	0,46	0,22	0,01	0,07
5612	1,78	0,83	0,04	0,42
5613	0,89	0,41	0,02	0,21
5614	0,54	0,25	0,00	0,05
5615	0,61	0,28	0,01	0,12
5616	1,03	0,48	0,02	0,19
5617	0,67	0,31	0,01	0,16
5618	1,72	0,80	0,02	0,28
5619	0,61	0,28	0,01	0,12
5620	1,06	0,49	0,02	0,19
5621	0,41	0,19	0,08	0,92
5622	0,46	0,21	0,01	0,09
5623	0,51	0,24	0,01	0,16
5624	0,59	0,28	0,03	0,40
5625	0,97	0,45	0,02	0,19
5626	1,07	0,50	0,01	0,14
5627	0,55	0,25	0,01	0,12
5628	0,57	0,26	0,01	0,07
5629	1,24	0,58	0,02	0,19
5630	0,44	0,20	0,01	0,14
5631	0,41	0,19	0,01	0,12
5632	0,54	0,25	0,01	0,12
5633	0,97	0,45	0,02	0,26
5634	1,20	0,56	0,01	0,14
5635	0,82	0,38	0,02	0,21
5636	1,27	0,59	0,02	0,26
5637	1,47	0,68	0,02	0,26
5638	1,72	0,80	0,02	0,26
5639	1,07	0,50	0,02	0,19
5640	0,36	0,17	0,01	0,07
5641	1,63	0,76	0,02	0,26
5642	1,67	0,77	0,03	0,33
5643	0,60	0,28	0,01	0,07
5644	0,70	0,33	0,02	0,19
5645	1,28	0,60	0,02	0,26
5646	0,32	0,15	0,01	0,09
5647	0,70	0,32	0,01	0,09
5648	0,51	0,24	0,02	0,19
5649	0,62	0,29	0,01	0,16
5650	1,20	0,56	0,01	0,14
5651	1,75	0,81	0,03	0,31
5652	0,74	0,34	0,01	0,07
5653	1,36	0,63	0,02	0,26
5654	0,44	0,21	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5655	0,78	0,36	0,01	0,07
5656	0,56	0,26	0,01	0,09
5657	0,38	0,18	0,01	0,14
5658	0,51	0,24	0,01	0,12
5659	0,47	0,22	0,01	0,09
5660	0,33	0,15	0,01	0,09
5661	0,77	0,36	0,01	0,14
5662	0,44	0,20	0,01	0,12
5663	0,88	0,41	0,01	0,16
5664	0,31	0,15	0,00	0,05
5665	1,26	0,59	0,02	0,28
5666	0,87	0,41	0,01	0,16
5667	0,90	0,42	0,01	0,12
5668	0,52	0,24	0,01	0,09
5669	0,42	0,20	0,01	0,14
5670	0,40	0,19	0,01	0,07
5671	0,24	0,11	0,01	0,07
5672	0,63	0,29	0,00	0,05
5673	0,77	0,36	0,01	0,09
5674	0,31	0,15	0,01	0,09
5675	0,46	0,21	0,01	0,12
5676	0,41	0,19	0,01	0,12
5677	0,47	0,22	0,01	0,09
5678	0,41	0,19	0,01	0,09
5679	0,68	0,32	0,01	0,07
5680	0,28	0,13	0,01	0,14
5681	1,14	0,53	0,02	0,19
5682	0,40	0,19	0,01	0,09
5683	0,98	0,45	0,01	0,14
5684	0,43	0,20	0,01	0,09
5685	1,20	0,56	0,03	0,38
5686	0,83	0,38	0,02	0,19
5687	0,26	0,12	0,01	0,07
5688	0,04	0,02	0,01	0,07
5689	0,19	0,09	0,01	0,09
5690	1,54	0,72	0,02	0,26
5691	0,70	0,33	0,03	0,33
5692	0,83	0,39	0,01	0,12
5693	0,59	0,27	0,01	0,09
5694	0,39	0,18	0,01	0,09
5695	0,55	0,26	0,01	0,12
5696	0,61	0,28	0,01	0,16
5697	1,17	0,54	0,02	0,19
5698	1,28	0,60	0,02	0,28
5699	0,49	0,23	0,01	0,09
5700	1,73	0,81	0,02	0,21
5701	1,14	0,53	0,01	0,14
5702	0,90	0,42	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5703	1,97	0,92	0,02	0,26
5704	1,34	0,62	0,02	0,28
5705	1,02	0,48	0,02	0,19
5706	0,01	0,01	0,01	0,07
5707	1,03	0,48	0,01	0,16
5708	0,61	0,28	0,01	0,09
5709	1,28	0,59	0,02	0,21
5710	0,56	0,26	0,01	0,09
5711	1,09	0,51	0,03	0,31
5712	0,87	0,40	0,01	0,09
5713	0,36	0,17	0,01	0,09
5714	0,92	0,43	0,02	0,26
5715	0,53	0,25	0,01	0,09
5716	0,11	0,05	0,01	0,07
5717	0,41	0,19	0,01	0,12
5718	1,42	0,66	0,01	0,16
5719	0,39	0,18	0,01	0,07
5720	0,90	0,42	0,01	0,16
5721	0,24	0,11	0,01	0,07
5722	0,70	0,32	0,01	0,14
5723	1,02	0,47	0,01	0,12
5724	0,45	0,21	0,01	0,12
5725	0,12	0,05	0,01	0,09
5726	0,34	0,16	0,01	0,07
5727	0,24	0,11	0,01	0,12
5728	0,53	0,24	0,01	0,09
5729	0,64	0,30	0,01	0,09
5730	0,27	0,13	0,01	0,07
5731	0,96	0,44	0,02	0,26
5732	0,70	0,32	0,01	0,09
5733	0,44	0,21	0,01	0,07
5734	0,34	0,16	0,01	0,14
5735	0,75	0,35	0,01	0,14
5736	0,56	0,26	0,01	0,09
5737	1,04	0,48	0,02	0,21
5738	0,43	0,20	0,01	0,09
5739	0,90	0,42	0,01	0,09
5740	0,43	0,20	0,00	0,05
5741	0,28	0,13	0,00	0,05
5742	0,88	0,41	0,01	0,07
5743	0,43	0,20	0,00	0,05
5744	0,30	0,14	0,01	0,07
5745	1,86	0,87	0,02	0,26
5746	1,12	0,52	0,01	0,14
5747	0,58	0,27	0,00	0,05
5748	0,50	0,23	0,01	0,09
5749	0,51	0,24	0,01	0,09
5750	0,27	0,13	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5751	0,67	0,31	0,01	0,14
5752	0,72	0,34	0,01	0,16
5753	0,82	0,38	0,01	0,12
5754	0,05	0,02	0,01	0,09
5755	0,40	0,18	0,01	0,12
5756	0,83	0,38	0,01	0,09
5757	0,44	0,20	0,01	0,07
5758	0,73	0,34	0,01	0,09
5759	0,38	0,18	0,01	0,07
5760	0,17	0,08	0,00	0,05
5761	1,51	0,70	0,02	0,21
5762	0,38	0,17	0,01	0,12
5763	1,00	0,47	0,02	0,26
5764	0,33	0,15	0,01	0,14
5765	0,72	0,33	0,01	0,12
5766	0,98	0,45	0,02	0,19
5767	0,34	0,16	0,01	0,12
5768	0,15	0,07	0,01	0,12
5769	0,53	0,24	0,01	0,07
5770	0,48	0,22	0,00	0,05
5771	1,05	0,49	0,02	0,19
5772	1,35	0,63	0,02	0,19
5773	0,37	0,17	0,01	0,07
5774	0,49	0,23	0,01	0,07
5775	0,75	0,35	0,01	0,09
5776	0,24	0,11	0,01	0,07
5777	0,64	0,30	0,01	0,14
5778	0,75	0,35	0,03	0,31
5779	0,16	0,07	0,01	0,07
5780	0,50	0,23	0,01	0,07
5781	0,64	0,30	0,01	0,09
5782	0,82	0,38	0,01	0,14
5783	1,05	0,49	0,24	2,83
5784	0,72	0,33	0,01	0,09
5785	0,44	0,20	0,01	0,14
5786	1,19	0,55	0,02	0,19
5787	0,59	0,27	0,01	0,12
5788	0,85	0,39	0,01	0,12
5789	0,58	0,27	0,01	0,12
5790	0,39	0,18	0,01	0,07
5791	0,70	0,33	0,01	0,12
5792	0,66	0,31	0,01	0,12
5793	0,66	0,31	0,01	0,12
5794	0,59	0,27	0,01	0,12
5795	0,76	0,35	0,01	0,14
5796	0,91	0,42	0,01	0,16
5797	0,90	0,42	0,01	0,12
5798	0,83	0,39	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5799	0,20	0,09	0,01	0,07
5800	0,84	0,39	0,02	0,21
5801	2,13	0,99	0,04	0,45
5802	1,04	0,48	0,01	0,14
5803	0,72	0,33	0,01	0,12
5804	0,47	0,22	0,01	0,14
5805	1,05	0,49	0,02	0,26
5806	0,49	0,23	0,01	0,07
5807	0,27	0,12	0,01	0,09
5808	0,57	0,26	0,01	0,09
5809	0,54	0,25	0,01	0,16
5810	0,87	0,40	0,02	0,19
5811	0,98	0,46	0,02	0,19
5812	0,86	0,40	0,01	0,16
5813	0,85	0,39	0,02	0,19
5814	0,64	0,30	0,01	0,12
5815	1,26	0,58	0,01	0,16
5816	0,65	0,30	0,01	0,09
5817	1,70	0,79	0,02	0,19
5818	0,80	0,37	0,01	0,09
5819	1,08	0,50	0,01	0,12
5820	0,39	0,18	0,01	0,07
5821	1,61	0,75	0,02	0,19
5822	0,71	0,33	0,01	0,09
5823	0,43	0,20	0,01	0,07
5824	0,40	0,19	0,01	0,09
5825	0,57	0,27	0,01	0,09
5826	0,90	0,42	0,01	0,14
5827	0,69	0,32	0,01	0,07
5828	0,44	0,20	0,00	0,05
5829	0,71	0,33	0,02	0,26
5830	0,56	0,26	0,00	0,05
5831	0,42	0,20	0,01	0,07
5832	0,44	0,20	0,01	0,09
5833	0,40	0,18	0,00	0,05
5834	0,49	0,23	0,01	0,07
5835	0,98	0,46	0,01	0,16
5836	0,36	0,17	0,00	0,05
5837	2,27	1,05	0,02	0,21
5838	0,77	0,36	0,01	0,12
5839	0,58	0,27	0,01	0,09
5840	0,54	0,25	0,01	0,12
5841	0,54	0,25	0,01	0,07
5842	0,44	0,21	0,01	0,09
5843	0,67	0,31	0,01	0,09
5844	0,40	0,19	0,01	0,09
5845	0,44	0,20	0,01	0,14
5846	0,54	0,25	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5847	0,93	0,43	0,02	0,26
5848	0,30	0,14	0,01	0,09
5849	0,48	0,22	0,01	0,07
5850	0,32	0,15	0,01	0,07
5851	0,60	0,28	0,01	0,07
5852	0,48	0,22	0,01	0,07
5853	0,80	0,37	0,01	0,12
5854	0,53	0,25	0,01	0,09
5855	0,63	0,29	0,01	0,09
5856	0,27	0,12	0,00	0,05
5857	0,43	0,20	0,00	0,05
5858	0,33	0,16	0,00	0,05
5859	0,62	0,29	0,01	0,14
5860	0,19	0,09	0,00	0,02
5861	1,13	0,53	0,01	0,14
5862	0,92	0,43	0,01	0,12
5863	0,75	0,35	0,01	0,07
5864	1,30	0,60	0,02	0,26
5865	0,44	0,20	0,01	0,12
5866	0,22	0,10	0,00	0,05
5867	0,30	0,14	0,01	0,12
5868	0,29	0,14	0,00	0,05
5869	1,50	0,70	0,02	0,26
5870	0,21	0,10	0,01	0,07
5871	0,63	0,29	0,01	0,07
5872	0,25	0,12	0,01	0,07
5873	0,48	0,22	0,01	0,07
5874	0,17	0,08	0,00	0,05
5875	0,42	0,19	0,01	0,07
5876	0,79	0,37	0,01	0,07
5877	2,24	5,58	0,12	1,46
5878	0,54	0,25	0,01	0,12
5879	1,82	0,85	0,05	0,64
5880	4,30	2,00	0,16	1,91
5881	0,55	0,26	0,03	0,35
5882	1,22	0,57	0,03	0,35
5883	0,12	0,05	0,02	0,26
5884	0,99	0,46	0,11	1,25
5885	0,28	0,13	0,04	0,42
5886	0,67	0,31	0,06	0,73
5887	0,36	0,17	0,05	0,57
5888	0,33	0,15	0,05	0,57
5889	0,59	0,27	0,04	0,49
5890	0,39	0,18	0,05	0,64
5891	0,92	0,43	0,04	0,52
5892	0,63	0,29	0,06	0,68
5893	0,45	0,21	0,03	0,33
5894	0,42	0,20	0,03	0,31

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5895	0,73	0,34	0,02	0,26
5896	0,44	0,21	0,05	0,59
5897	0,48	0,22	0,01	0,14
5898	0,97	0,45	0,10	1,20
5899	0,28	0,13	0,05	0,57
5900	0,59	0,27	0,05	0,64
5901	0,22	0,10	0,03	0,31
5902	1,97	0,92	0,28	3,30
5903	0,98	0,46	0,14	1,60
5904	0,52	0,24	0,05	0,57
5905	0,64	0,30	0,06	0,75
5906	0,27	0,13	0,06	0,68
5907	0,98	0,45	0,10	1,15
5908	0,43	0,20	0,05	0,61
5909	0,58	0,27	0,05	0,61
5910	0,36	0,17	0,01	0,16
5911	0,56	0,26	0,03	0,40
5912	0,49	0,23	0,05	0,57
5913	0,23	0,11	0,02	0,19
5914	0,35	0,16	0,05	0,59
5915	0,38	0,18	0,04	0,45
5916	0,53	0,25	0,05	0,57
5917	0,88	0,41	0,05	0,61
5918	0,40	0,18	0,01	0,09
5919	0,27	0,12	0,05	0,54
5920	0,28	0,13	0,01	0,12
5921	0,22	0,10	0,01	0,12
5922	0,47	0,22	0,04	0,49
5923	0,12	0,06	0,01	0,12
5924	0,15	0,07	0,02	0,21
5925	0,69	0,32	0,06	0,73
5926	0,65	0,30	0,07	0,80
5927	0,62	0,29	0,03	0,31
5928	0,49	0,23	0,03	0,38
5929	0,29	0,14	0,01	0,16
5930	0,40	0,19	0,03	0,35
5931	0,27	0,13	0,01	0,14
5932	0,98	0,46	0,06	0,73
5933	0,67	0,31	0,05	0,57
5934	1,16	0,54	0,05	0,59
5935	0,69	0,32	0,05	0,59
5936	0,24	0,11	0,01	0,14
5937	0,23	0,11	0,01	0,09
5938	0,48	0,22	0,02	0,26
5939	0,50	0,23	0,08	0,97
5940	0,40	0,19	0,02	0,26
5941	0,97	0,45	0,10	1,13
5942	0,41	0,19	0,04	0,42

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5943	0,83	0,39	0,04	0,49
5944	0,70	0,33	0,05	0,57
5945	0,38	0,18	0,03	0,31
5946	0,38	0,18	0,03	0,40
5947	0,26	0,12	0,04	0,42
5948	0,27	0,13	0,03	0,33
5949	0,69	0,32	0,08	0,99
5950	0,65	0,30	0,09	1,01
5951	0,43	0,20	0,07	0,80
5952	0,94	0,44	0,07	0,85
5953	0,14	0,06	0,02	0,19
5954	0,22	0,10	0,03	0,31
5955	0,26	0,12	0,01	0,14
5956	1,28	0,59	0,01	0,16
5957	2,06	0,96	0,05	0,59
5958	1,66	0,77	0,09	1,01
5959	0,56	0,26	0,06	0,68
5960	0,54	0,25	0,02	0,26
5961	1,00	0,46	0,09	1,11
5962	0,60	0,28	0,07	0,78
5963	0,37	0,17	0,04	0,52
5964	0,13	0,06	0,01	0,14
5965	0,76	0,36	0,07	0,82
5966	0,98	0,45	0,13	1,51
5967	1,85	0,86	0,09	1,11
5968	1,32	0,61	0,06	0,75
5969	1,90	0,88	0,02	0,26
5970	0,77	0,36	0,02	0,26
5971	0,66	0,31	0,02	0,21
5972	0,73	0,34	0,01	0,16
5973	0,66	0,31	0,03	0,31
5974	0,87	0,40	0,04	0,49
5975	1,60	0,74	0,16	1,91
5976	0,89	0,42	0,10	1,20
5977	0,55	0,25	0,07	0,78
5978	0,32	0,15	0,04	0,42
5979	0,89	0,41	0,09	1,08
5980	0,26	0,12	0,02	0,19
5981	0,73	0,34	0,06	0,73
5982	0,57	0,26	0,04	0,49
5983	0,21	0,10	0,04	0,49
5984	0,35	0,16	0,02	0,26
5985	0,63	0,29	0,02	0,26
5986	0,62	0,29	0,03	0,38
5987	0,58	0,27	0,04	0,49
5988	0,56	0,26	0,04	0,49
5989	0,87	0,40	0,06	0,68
5990	2,29	1,06	0,22	2,59

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5991	0,49	0,23	0,07	0,87
5992	0,62	0,29	0,06	0,73
5993	0,44	0,20	0,07	0,87
5994	0,53	0,25	0,06	0,73
5995	0,61	0,28	0,09	1,04
5996	0,72	0,34	0,09	1,08
5997	1,01	0,47	0,09	1,11
5998	0,30	0,14	0,02	0,21
5999	0,58	0,27	0,04	0,52
6000	0,39	0,18	0,06	0,75
6001	0,41	0,19	0,04	0,49
6002	0,42	0,20	0,06	0,73
6003	0,83	0,39	0,09	1,08
6004	0,21	0,10	0,01	0,12
6005	0,47	0,22	0,03	0,33
6006	0,92	0,43	0,05	0,59
6007	0,31	0,14	0,02	0,26
6008	0,40	0,19	0,04	0,42
6009	0,11	0,05	0,02	0,28
6010	0,46	0,21	0,02	0,28
6011	0,33	0,15	0,04	0,45
6012	1,16	0,54	0,05	0,59
6013	0,82	0,38	0,04	0,45
6014	0,45	0,21	0,03	0,31
6015	0,77	0,36	0,08	0,97
6016	0,58	0,27	0,06	0,73
6017	0,55	0,25	0,02	0,26
6018	0,37	0,17	0,02	0,26
6019	0,42	0,20	0,03	0,31
6020	0,62	0,29	0,04	0,52
6021	0,30	0,14	0,02	0,26
6022	0,17	0,08	0,03	0,31
6023	0,28	0,13	0,01	0,14
6024	0,45	0,21	0,04	0,49
6025	0,67	0,31	0,07	0,87
6026	0,37	0,17	0,03	0,38
6027	0,35	0,16	0,02	0,21
6028	1,34	0,62	0,07	0,87
6029	0,67	0,31	0,03	0,31
6030	2,33	1,08	0,05	0,59
6031	3,15	1,46	0,06	0,75
6032	9,05	4,32	0,09	1,06
6033	5,63	2,62	0,11	1,30
6034	4,50	2,09	0,06	0,75
6035	8,62	4,11	0,12	1,44
6036	11,48	5,48	0,22	2,59
6037	1,09	0,51	0,01	0,12
6038	6,89	3,29	0,08	0,99

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6039	7,75	3,70	0,10	1,13
6040	2,40	1,12	0,03	0,40
6041	6,89	3,29	0,11	1,25
6042	5,25	2,44	0,05	0,54
6043	9,26	4,42	0,11	1,27
6044	3,86	1,80	0,04	0,52
6045	1,05	0,49	0,03	0,33
6046	1,31	0,61	0,03	0,31
6047	1,61	0,75	0,03	0,40
6048	5,63	2,62	0,06	0,73
6049	3,38	1,57	0,05	0,59
6050	4,69	2,18	0,08	0,97
6051	11,20	5,35	0,18	2,14
6052	1,69	0,78	0,02	0,26
6053	5,63	2,62	0,07	0,80
6054	10,77	5,14	0,08	0,97
6055	1,69	0,78	0,01	0,14
6056	2,18	1,01	0,04	0,45
6057	1,28	0,59	0,02	0,21
6058	0,71	0,33	0,03	0,33
6059	0,53	0,24	0,03	0,33
6060	1,13	0,52	0,03	0,38
6061	1,16	0,54	0,03	0,40
6062	1,01	0,47	0,02	0,28
6063	0,45	0,21	0,02	0,19
6064	1,01	0,47	0,04	0,42
6065	6,89	3,29	0,08	0,90
6066	3,45	1,60	0,06	0,73
6067	3,13	1,46	0,04	0,42
6068	9,48	4,53	0,11	1,27
6069	4,50	2,09	0,05	0,57
6070	4,50	2,09	0,06	0,73
6071	3,15	1,47	0,03	0,33
6072	3,00	1,40	0,03	0,31
6073	2,03	0,94	0,05	0,54
6074	0,45	0,21	0,01	0,16
6075	0,60	0,28	0,04	0,45
6076	0,71	0,33	0,02	0,28
6077	0,60	0,28	0,04	0,42
6078	0,90	0,42	0,01	0,14
6079	0,84	0,39	0,06	0,73
6080	0,53	0,24	0,01	0,16
6081	8,19	3,91	0,08	0,90
6082	3,75	1,74	0,07	0,78
6083	4,13	1,92	0,05	0,57
6084	4,88	2,27	0,04	0,49
6085	2,40	1,12	0,03	0,35
6086	1,24	0,58	0,03	0,31

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6087	1,39	0,65	0,03	0,33
6088	1,35	0,63	0,01	0,12
6089	1,31	0,61	0,02	0,19
6090	1,20	0,56	0,02	0,26
6091	0,90	0,42	0,04	0,42
6092	1,50	0,70	0,03	0,38
6093	1,05	0,49	0,06	0,75
6094	0,56	0,26	0,01	0,12
6095	0,30	0,14	0,02	0,21
6096	15,94	7,61	0,20	2,33
6097	4,88	2,27	0,06	0,75
6098	9,05	4,32	0,10	1,15
6099	1,65	0,77	0,02	0,26
6100	3,45	1,60	0,05	0,59
6101	3,26	1,52	0,07	0,85
6102	2,44	1,13	0,03	0,35
6103	2,63	1,22	0,04	0,52
6104	0,60	0,28	0,02	0,19
6105	0,83	0,38	0,02	0,21
6106	0,77	0,36	0,01	0,16
6107	0,30	0,14	0,02	0,19
6108	0,94	0,44	0,03	0,31
6109	0,41	0,19	0,02	0,19
6110	4,50	2,09	0,04	0,49
6111	4,43	2,06	0,06	0,66
6112	2,81	1,31	0,03	0,35
6113	2,89	1,34	0,02	0,24
6114	0,90	0,42	0,03	0,31
6115	0,56	0,26	0,01	0,14
6116	1,35	0,63	0,03	0,31
6117	1,20	0,56	0,02	0,19
6118	0,94	0,44	0,02	0,28
6119	1,01	0,47	0,02	0,26
6120	0,83	0,38	0,02	0,24
6121	3,45	1,60	0,04	0,49
6122	5,81	2,70	0,07	0,78
6123	1,09	0,51	0,02	0,28
6124	0,98	0,45	0,03	0,40
6125	2,36	1,10	0,06	0,66
6126	1,56	0,72	0,03	0,31
6127	0,49	0,23	0,01	0,12
6128	0,60	0,28	0,02	0,28
6129	2,14	0,99	0,04	0,42
6130	1,09	0,51	0,03	0,35
6131	1,01	0,47	0,01	0,12
6132	0,22	0,10	0,01	0,09
6133	0,41	0,19	0,01	0,07
6134	1,28	0,59	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6135	2,63	1,22	0,06	0,66
6136	0,11	0,05	0,01	0,14
6137	0,45	0,21	0,20	2,33
6138	0,45	0,21	0,02	0,19
6139	0,56	0,26	0,01	0,14
6140	0,41	0,19	0,01	0,09
6141	1,50	0,70	0,02	0,26
6142	0,75	0,35	0,01	0,07
6143	0,71	0,33	0,02	0,19
6144	0,26	0,12	0,01	0,14
6145	1,46	0,68	0,03	0,38
6146	0,83	0,38	0,01	0,14
6147	1,09	0,51	0,01	0,14
6148	1,24	0,58	0,01	0,16
6149	0,64	0,30	0,01	0,14
6150	1,16	0,54	0,09	1,04
6151	0,49	0,23	0,02	0,19
6152	0,38	0,17	0,02	0,19
6153	0,45	0,21	0,01	0,14
6154	0,83	0,38	0,03	0,31
6155	1,01	0,47	0,05	0,59
6156	1,69	0,79	0,04	0,52
6157	2,37	1,10	0,07	0,80
6158	2,59	1,21	0,07	0,87
6159	0,71	0,33	0,02	0,26
6160	1,54	0,72	0,12	1,44
6161	1,69	0,79	0,02	0,21
6162	0,86	0,40	0,04	0,42
6163	0,95	0,44	0,01	0,09
6164	3,01	1,40	0,02	0,26
6165	2,07	0,96	0,01	0,16
6166	0,53	0,24	0,01	0,14
6167	1,80	0,84	0,02	0,19
6168	0,64	0,30	0,00	0,05
6169	1,24	0,58	0,01	0,16
6170	0,86	0,40	0,01	0,16
6171	1,09	0,51	0,01	0,14
6172	1,35	0,63	0,04	0,52
6173	0,41	0,19	0,02	0,28
6174	0,98	0,45	0,02	0,26
6175	0,60	0,28	0,01	0,14
6176	0,38	0,17	0,00	0,05
6177	0,75	0,35	0,06	0,75
6178	1,13	0,52	0,01	0,12
6179	0,31	0,14	0,01	0,16
6180	6,76	3,14	0,02	0,21
6181	0,41	0,19	0,02	0,19
6182	0,45	0,21	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6183	0,30	0,14	0,01	0,16
6184	1,05	0,49	0,03	0,31
6185	0,60	0,28	0,01	0,16
6186	1,01	0,47	0,02	0,26
6187	0,68	0,31	0,03	0,33
6188	1,09	0,51	0,01	0,14
6189	1,77	0,82	0,09	1,04
6190	2,14	1,00	0,11	1,30
6191	0,83	0,38	0,01	0,09
6192	3,12	1,45	0,03	0,33
6193	1,01	0,47	0,02	0,28
6194	0,41	0,19	0,01	0,14
6195	0,38	0,17	0,04	0,45
6196	0,41	0,19	0,01	0,14
6197	0,49	0,23	0,01	0,12
6198	0,30	0,14	0,02	0,26
6199	2,16	1,00	0,10	1,22
6200	2,14	1,00	0,11	1,32
6201	3,35	1,56	0,14	1,70
6202	1,13	0,52	0,02	0,28
6203	3,57	1,66	0,05	0,59
6204	4,58	2,13	0,17	2,00
6205	2,40	1,12	0,03	0,35
6206	1,16	0,54	0,01	0,16
6207	2,63	1,22	0,03	0,40
6208	1,84	0,86	0,02	0,19
6209	1,24	0,58	0,02	0,19
6210	1,09	0,51	0,02	0,19
6211	1,47	0,68	0,02	0,28
6212	1,35	0,63	0,02	0,19
6213	2,52	1,17	0,03	0,40
6214	2,52	1,17	0,03	0,35
6215	3,83	1,78	0,05	0,59
6216	0,15	0,07	0,01	0,16
6217	0,38	0,17	0,01	0,14
6218	3,19	1,48	0,06	0,73
6219	2,10	0,98	0,03	0,38
6220	2,65	1,23	0,02	0,21
6221	1,35	0,63	0,01	0,14
6222	0,90	0,42	0,03	0,31
6223	2,14	1,00	0,01	0,14
6224	0,24	0,11	0,02	0,19
6225	0,41	0,19	0,02	0,19
6226	2,82	1,31	0,04	0,49
6227	1,31	0,61	0,01	0,14
6228	1,28	0,59	0,01	0,14
6229	2,40	1,12	0,04	0,49
6230	2,52	1,17	0,05	0,54

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6231	2,59	1,21	0,06	0,73
6232	2,29	1,07	0,03	0,38
6233	9,92	4,74	0,14	1,63
6234	3,53	1,64	0,03	0,31
6235	0,38	0,17	0,01	0,14
6236	1,24	0,58	0,02	0,26
6237	1,43	0,66	0,02	0,26
6238	2,25	1,05	0,02	0,28
6239	3,08	1,43	0,03	0,40
6240	2,56	1,19	0,04	0,45
6241	2,29	1,07	0,03	0,40
6242	6,76	3,14	0,11	1,30
6243	5,26	2,45	0,08	0,97
6244	2,71	1,26	0,06	0,73
6245	1,39	0,65	0,01	0,16
6246	1,35	0,63	0,02	0,19
6247	2,29	1,07	0,02	0,28
6248	1,28	0,59	0,01	0,14
6249	0,29	0,13	0,01	0,14
6250	1,54	0,72	0,02	0,28
6251	1,01	0,47	0,03	0,38
6252	1,01	0,47	0,03	0,31
6253	0,68	0,31	0,01	0,14
6254	1,09	0,51	0,03	0,35
6255	0,29	0,14	0,01	0,12
6256	0,45	0,21	0,01	0,16
6257	1,73	0,80	0,01	0,12
6258	0,64	0,30	0,03	0,33
6259	12,96	6,19	0,22	2,59
6260	10,14	4,84	0,18	2,07
6261	10,79	5,15	0,19	2,21
6262	1,73	0,80	0,02	0,28
6263	8,20	3,92	0,13	1,55
6264	4,88	2,27	0,10	1,15
6265	4,13	1,92	0,09	1,06
6266	2,63	1,22	0,04	0,49
6267	1,47	0,68	0,02	0,21
6268	2,67	1,24	0,05	0,64
6269	0,43	0,20	0,01	0,16
6270	0,79	0,37	0,01	0,14
6271	1,24	0,58	0,02	0,19
6272	0,53	0,24	0,01	0,16
6273	0,86	0,40	0,01	0,14
6274	1,35	0,63	0,03	0,31
6275	0,13	0,06	0,01	0,14
6276	1,39	0,65	0,02	0,26
6277	2,52	1,17	0,03	0,33
6278	0,60	0,28	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6279	0,05	0,02	0,01	0,12
6280	0,31	0,14	0,01	0,12
6281	0,64	0,30	0,01	0,09
6282	0,49	0,23	0,01	0,14
6283	0,86	0,40	0,01	0,12
6284	0,38	0,17	0,01	0,14
6285	0,30	0,14	0,01	0,12
6286	0,83	0,38	0,01	0,12
6287	1,28	0,59	0,02	0,19
6288	0,32	0,15	0,01	0,12
6289	1,58	0,73	0,02	0,19
6290	0,68	0,31	0,01	0,16
6291	1,65	0,77	0,02	0,19
6292	0,41	0,19	0,01	0,16
6293	1,35	0,63	0,01	0,14
6294	0,56	0,26	0,01	0,16
6295	0,90	0,42	0,01	0,16
6296	0,56	0,26	0,01	0,09
6297	0,92	0,43	0,02	0,28
6298	0,56	0,26	0,01	0,14
6299	0,79	0,37	0,01	0,09
6300	3,31	1,54	0,05	0,54
6301	1,84	0,86	0,03	0,31
6302	2,33	1,08	0,03	0,35
6303	0,68	0,31	0,01	0,09
6304	3,31	1,54	0,03	0,31
6305	8,20	3,92	0,10	1,18
6306	2,37	1,10	0,03	0,35
6307	3,68	1,71	0,04	0,42
6308	2,82	1,31	0,03	0,40
6309	4,51	2,10	0,07	0,87
6310	10,79	5,15	0,12	1,39
6311	11,22	5,36	0,14	1,70
6312	13,81	6,60	0,18	2,14
6313	0,54	0,25	0,01	0,14
6314	0,79	0,37	0,01	0,14
6315	0,64	0,30	0,02	0,26
6316	0,86	0,40	0,02	0,26
6317	1,28	0,59	0,03	0,31
6318	0,68	0,31	0,01	0,12
6319	0,98	0,45	0,01	0,14
6320	1,77	0,82	0,02	0,21
6321	3,04	1,42	0,05	0,57
6322	4,13	1,92	0,06	0,73
6323	4,51	2,10	0,08	0,97
6324	3,80	1,76	0,05	0,59
6325	5,71	2,66	0,08	0,90
6326	4,32	2,01	0,07	0,78

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6327	6,01	2,80	0,08	0,90
6328	9,06	4,33	0,12	1,37
6329	0,64	0,30	0,02	0,26
6330	1,32	0,61	0,03	0,31
6331	6,90	3,30	0,08	0,92
6332	13,38	6,39	0,19	2,19
6333	0,14	0,06	0,01	0,12
6334	3,76	1,75	0,06	0,75
6335	1,01	0,47	0,02	0,26
6336	1,32	0,61	0,02	0,19
6337	1,28	0,59	0,02	0,26
6338	1,43	0,66	0,02	0,26
6339	2,82	1,31	0,04	0,49
6340	3,12	1,45	0,06	0,71
6341	1,05	0,49	0,02	0,19
6342	0,79	0,37	0,01	0,14
6343	1,02	0,47	0,02	0,21
6344	0,86	0,40	0,01	0,14
6345	0,56	0,26	0,01	0,12
6346	0,60	0,28	0,01	0,14
6347	0,71	0,33	0,01	0,14
6348	0,68	0,31	0,01	0,16
6349	0,38	0,17	0,01	0,16
6350	0,64	0,30	0,01	0,14
6351	0,56	0,26	0,01	0,14
6352	1,35	0,63	0,01	0,16
6353	0,58	0,27	0,01	0,12
6354	0,75	0,35	0,01	0,14
6355	0,68	0,31	0,05	0,54
6356	0,71	0,33	0,01	0,16
6357	0,45	0,21	0,01	0,16
6358	0,15	0,07	0,01	0,16
6359	0,45	0,21	0,02	0,28
6360	0,68	0,31	0,01	0,16
6361	0,83	0,38	0,01	0,16
6362	1,13	0,52	0,02	0,21
6363	1,20	0,56	0,01	0,16
6364	0,38	0,17	0,01	0,12
6365	1,01	0,47	0,01	0,16
6366	1,24	0,58	0,03	0,35
6367	0,45	0,21	0,01	0,12
6368	0,60	0,28	0,02	0,19
6369	0,64	0,30	0,01	0,12
6370	0,68	0,31	0,01	0,14
6371	0,64	0,30	0,02	0,21
6372	0,86	0,40	0,01	0,14
6373	0,19	0,09	0,01	0,09
6374	0,90	0,42	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6375	0,49	0,23	0,00	0,05
6376	0,53	0,24	0,01	0,14
6377	0,64	0,30	0,02	0,26
6378	0,60	0,28	0,01	0,16
6379	0,60	0,28	0,01	0,16
6380	0,56	0,26	0,01	0,12
6381	0,53	0,24	0,01	0,16
6382	0,71	0,33	0,01	0,14
6383	0,04	0,02	0,06	0,68
6384	0,79	0,37	0,01	0,16
6385	0,55	0,25	0,01	0,16
6386	0,61	0,28	0,03	0,33
6387	0,79	0,37	0,04	0,52
6388	0,49	0,23	0,00	0,02
6389	0,01	0,01	0,01	0,07
6390	0,41	0,19	0,01	0,14
6391	0,53	0,24	0,01	0,14
6392	0,83	0,38	0,01	0,12
6393	0,83	0,38	0,01	0,09
6394	0,02	0,01	0,20	2,33
6395	0,02	0,01	0,26	3,06
6396	0,53	0,24	0,01	0,12
6397	0,68	0,31	0,01	0,12
6398	0,73	0,34	0,03	0,31
6399	0,37	0,17	0,01	0,12
6400	0,24	0,11	0,03	0,38
6401	0,68	0,31	0,01	0,09
6402	1,09	0,51	0,02	0,19
6403	3,68	1,71	0,05	0,64
6404	0,60	0,28	0,03	0,33
6405	1,28	0,59	0,01	0,16
6406	3,57	1,66	0,06	0,75
6407	1,88	0,87	0,02	0,21
6408	1,35	0,63	0,08	0,90
6409	1,92	0,89	0,04	0,45
6410	0,41	0,19	0,01	0,14
6411	0,35	0,16	0,01	0,12
6412	0,79	0,37	0,01	0,16
6413	1,20	0,56	0,03	0,38
6414	0,41	0,19	0,01	0,12
6415	0,14	0,06	0,01	0,12
6416	0,83	0,38	0,01	0,16
6417	0,53	0,24	0,01	0,14
6418	0,64	0,30	0,01	0,16
6419	0,64	0,30	0,01	0,12
6420	0,68	0,31	0,02	0,19
6421	0,83	0,38	0,02	0,19
6422	0,15	0,07	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6423	0,15	0,07	0,01	0,16
6424	0,82	0,38	0,02	0,19
6425	0,41	0,19	0,01	0,16
6426	0,38	0,17	0,01	0,14
6427	0,38	0,17	0,01	0,14
6428	0,68	0,31	0,02	0,21
6429	0,64	0,30	0,01	0,14
6430	0,60	0,28	0,01	0,16
6431	0,38	0,17	0,01	0,09
6432	1,32	0,61	0,02	0,26
6433	0,49	0,23	0,01	0,16
6434	1,32	0,61	0,02	0,21
6435	0,29	0,13	0,01	0,14
6436	0,68	0,31	0,02	0,26
6437	0,83	0,38	0,01	0,14
6438	0,64	0,30	0,01	0,14
6439	1,28	0,59	0,02	0,28
6440	1,50	0,70	0,03	0,31
6441	1,37	0,64	0,02	0,19
6442	0,21	0,10	0,01	0,12
6443	0,28	0,13	0,01	0,16
6444	1,28	0,59	0,02	0,21
6445	1,10	0,51	0,02	0,26
6446	1,20	0,56	0,04	0,45
6447	0,64	0,30	0,03	0,33
6448	0,41	0,19	0,01	0,14
6449	0,71	0,33	0,01	0,16
6450	0,64	0,30	0,01	0,16
6451	1,69	0,79	0,01	0,14
6452	0,71	0,33	0,01	0,16
6453	0,51	0,24	0,01	0,16
6454	0,49	0,23	0,01	0,16
6455	0,64	0,30	0,01	0,16
6456	0,53	0,24	0,01	0,09
6457	0,90	0,42	0,01	0,12
6458	0,41	0,19	0,01	0,16
6459	0,38	0,17	0,01	0,14
6460	0,83	0,38	0,01	0,09
6461	0,90	0,42	0,01	0,14
6462	1,35	0,63	0,03	0,33
6463	0,04	0,02	1,25	16,82
6464	0,71	0,33	0,01	0,14
6465	0,64	0,30	0,01	0,16
6466	0,98	0,45	0,01	0,16
6467	0,83	0,38	0,03	0,31
6468	0,83	0,38	0,02	0,19
6469	0,75	0,35	0,02	0,19
6470	1,77	0,82	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6471	0,38	0,17	0,01	0,16
6472	0,71	0,33	0,01	0,14
6473	0,86	0,40	0,02	0,19
6474	0,41	0,19	0,01	0,14
6475	0,53	0,24	0,01	0,16
6476	0,39	0,18	0,01	0,16
6477	1,28	0,59	0,01	0,12
6478	0,33	0,16	0,01	0,14
6479	0,75	0,35	0,01	0,14
6480	0,98	0,45	0,02	0,26
6481	0,30	0,14	0,01	0,14
6482	1,35	0,63	0,02	0,19
6483	0,41	0,19	0,01	0,14
6484	1,20	0,56	0,01	0,09
6485	1,02	0,47	0,02	0,28
6486	0,23	0,10	0,01	0,14
6487	1,50	0,70	0,01	0,14
6488	1,02	0,47	0,03	0,33
6489	0,90	0,42	0,04	0,45
6490	0,49	0,23	0,01	0,12
6491	0,79	0,37	0,02	0,26
6492	9,03	4,20	0,17	2,03
6493	0,66	0,31	0,02	0,19
6494	0,45	0,21	0,01	0,12
6495	0,12	0,06	0,01	0,09
6496	0,08	0,03	0,01	0,14
6497	0,64	0,30	0,01	0,16
6498	0,68	0,31	0,01	0,16
6499	1,13	0,52	0,01	0,12
6500	0,56	0,26	0,01	0,14
6501	0,45	0,21	0,01	0,12
6502	2,78	1,29	0,05	0,59
6503	1,96	0,91	0,03	0,40
6504	3,01	1,40	0,06	0,68
6505	4,14	1,92	0,07	0,80
6506	3,69	1,71	0,07	0,85
6507	3,39	1,57	0,06	0,68
6508	3,12	1,45	0,06	0,68
6509	7,34	3,51	0,09	1,04
6510	8,21	3,92	0,11	1,32
6511	2,24	1,04	0,03	0,35
6512	2,67	1,24	0,05	0,59
6513	3,39	1,57	0,05	0,59
6514	1,81	0,84	0,03	0,38
6515	2,86	1,33	0,04	0,49
6516	1,73	0,80	0,03	0,35
6517	1,28	0,59	0,01	0,14
6518	1,02	0,47	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6519	7,34	3,51	0,11	1,34
6520	1,65	0,77	0,03	0,38
6521	2,97	1,38	0,05	0,57
6522	11,66	5,57	0,15	1,77
6523	4,89	2,27	0,09	1,06
6524	1,02	0,47	0,02	0,21
6525	4,14	1,92	0,05	0,64
6526	2,07	0,96	0,05	0,64
6527	1,92	0,89	0,02	0,26
6528	2,37	1,10	0,06	0,66
6529	5,64	2,62	0,10	1,18
6530	13,39	6,39	0,20	2,33
6531	15,11	7,22	0,20	2,33
6532	5,26	2,45	0,06	0,75
6533	19,00	9,07	0,18	2,05
6534	0,45	0,21	0,02	0,19
6535	16,88	8,06	0,32	3,77
6536	2,05	0,95	0,04	0,42
6537	3,65	1,70	0,07	0,78
6538	3,05	1,42	0,07	0,85
6539	2,11	0,98	0,04	0,49
6540	1,02	0,47	0,03	0,38
6541	0,79	0,37	0,01	0,14
6542	0,68	0,31	0,02	0,26
6543	1,05	0,49	0,02	0,21
6544	0,60	0,28	0,04	0,52
6545	0,94	0,44	0,02	0,26
6546	2,59	1,21	0,04	0,52
6547	1,02	0,47	0,02	0,19
6548	1,32	0,61	0,03	0,38
6549	0,60	0,28	0,01	0,16
6550	0,71	0,33	0,01	0,14
6551	1,02	0,47	0,01	0,16
6552	1,80	0,84	0,01	0,12
6553	0,60	0,28	0,01	0,12
6554	0,49	0,23	0,01	0,16
6555	0,75	0,35	0,01	0,16
6556	2,48	1,15	0,04	0,49
6557	1,39	0,65	0,01	0,12
6558	0,32	0,15	0,01	0,14
6559	0,75	0,35	0,04	0,42
6560	1,43	0,66	0,03	0,33
6561	0,25	0,12	0,00	0,05
6562	0,68	0,31	0,02	0,28
6563	0,49	0,23	0,01	0,16
6564	1,05	0,49	0,01	0,16
6565	1,02	0,47	0,03	0,35
6566	2,11	0,98	0,03	0,35

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6567	1,47	0,68	0,02	0,19
6568	0,06	0,03	0,00	0,05
6569	0,53	0,24	0,01	0,12
6570	1,05	0,49	0,01	0,12
6571	1,43	0,66	0,01	0,14
6572	1,17	0,54	0,01	0,14
6573	3,38	1,57	0,05	0,64
6574	8,21	3,92	0,14	1,67
6575	2,63	1,22	0,05	0,64
6576	5,26	2,45	0,08	0,97
6577	8,64	4,12	0,12	1,44
6578	13,82	6,60	0,11	1,25
6579	8,64	4,12	0,12	1,44
6580	2,59	1,21	0,05	0,61
6581	5,08	2,36	0,08	0,90
6582	3,69	1,71	0,06	0,66
6583	2,44	1,14	0,04	0,52
6584	1,13	0,52	0,03	0,33
6585	0,79	0,37	0,02	0,28
6586	0,90	0,42	0,05	0,64
6587	0,94	0,44	0,05	0,64
6588	0,60	0,28	0,01	0,09
6589	2,07	0,96	0,02	0,19
6590	0,60	0,28	0,02	0,19
6591	1,17	0,54	0,02	0,19
6592	0,34	0,16	0,01	0,16
6593	0,30	0,14	0,01	0,16
6594	0,71	0,33	0,01	0,16
6595	1,13	0,52	0,01	0,16
6596	0,11	0,05	0,00	0,05
6597	1,13	0,52	0,01	0,16
6598	0,83	0,38	0,01	0,16
6599	1,11	0,52	0,02	0,26
6600	1,32	0,61	0,03	0,31
6601	1,84	0,86	0,03	0,33
6602	0,60	0,28	0,01	0,14
6603	2,60	1,21	0,04	0,45
6604	3,46	1,61	0,03	0,40
6605	2,26	1,05	0,02	0,28
6606	11,66	5,57	0,13	1,58
6607	2,37	1,10	0,03	0,31
6608	3,46	1,61	0,04	0,49
6609	11,88	5,67	0,16	1,86
6610	4,51	2,10	0,06	0,66
6611	1,02	0,47	0,03	0,38
6612	0,08	0,04	3,74	50,20
6613	2,71	1,26	0,07	0,82
6614	1,54	0,72	0,03	0,38

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6615	1,92	0,89	0,05	0,57
6616	2,86	1,33	0,16	1,81
6617	2,03	0,94	0,03	0,35
6618	1,43	0,66	0,03	0,33
6619	2,60	1,21	0,06	0,75
6620	4,14	1,92	0,07	0,78
6621	3,42	1,59	0,04	0,49
6622	1,88	0,87	0,04	0,42
6623	4,14	1,92	0,06	0,75
6624	0,90	0,42	0,01	0,14
6625	2,20	1,02	0,05	0,57
6626	0,68	0,31	0,03	0,31
6627	0,49	0,23	0,01	0,16
6628	1,32	0,61	0,03	0,38
6629	1,20	0,56	0,01	0,16
6630	0,53	0,24	0,03	0,33
6631	0,79	0,37	0,01	0,14
6632	0,94	0,44	0,01	0,14
6633	0,22	0,10	0,01	0,14
6634	0,41	0,19	0,02	0,19
6635	1,05	0,49	0,02	0,19
6636	0,19	0,09	0,01	0,14
6637	0,60	0,28	0,01	0,12
6638	1,05	0,49	0,01	0,14
6639	0,41	0,19	0,01	0,14
6640	0,56	0,26	0,01	0,14
6641	0,11	0,05	0,01	0,12
6642	0,23	0,11	0,02	0,19
6643	0,45	0,21	0,01	0,16
6644	0,87	0,40	0,02	0,26
6645	2,86	1,33	0,04	0,45
6646	0,21	0,10	0,01	0,12
6647	0,41	0,19	0,01	0,14
6648	0,41	0,19	0,01	0,09
6649	0,56	0,26	0,01	0,12
6650	0,71	0,33	0,01	0,12
6651	1,24	0,58	0,01	0,14
6652	1,05	0,49	0,04	0,49
6653	1,58	0,73	0,03	0,38
6654	0,87	0,40	0,02	0,26
6655	0,71	0,33	0,01	0,16
6656	0,64	0,30	0,01	0,14
6657	1,39	0,65	0,03	0,38
6658	0,49	0,23	0,02	0,26
6659	0,70	0,32	0,13	1,51
6660	0,72	0,33	0,01	0,14
6661	1,25	0,58	0,02	0,19
6662	1,08	0,50	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6663	2,78	1,29	0,08	0,90
6664	2,15	1,00	0,04	0,49
6665	1,69	0,79	0,03	0,38
6666	3,04	1,42	0,05	0,59
6667	3,85	1,79	0,06	0,73
6668	2,70	1,26	0,04	0,49
6669	1,60	0,74	0,03	0,31
6670	2,37	1,10	0,03	0,40
6671	2,02	0,94	0,02	0,28
6672	4,27	1,98	0,06	0,68
6673	2,04	0,95	0,03	0,40
6674	0,64	0,30	0,01	0,12
6675	1,15	0,53	0,02	0,19
6676	0,65	0,30	0,01	0,07
6677	0,40	0,19	0,01	0,12
6678	1,09	0,51	0,02	0,21
6679	0,44	0,20	0,01	0,09
6680	0,81	0,38	0,02	0,26
6681	0,76	0,35	0,01	0,09
6682	0,58	0,27	0,01	0,07
6683	0,97	0,45	0,02	0,28
6684	0,71	0,33	0,00	0,05
6685	1,00	0,47	0,01	0,09
6686	0,55	0,26	0,01	0,16
6687	0,38	0,17	0,01	0,09
6688	0,51	0,24	0,01	0,12
6689	0,74	0,34	0,03	0,38
6690	0,75	0,35	0,02	0,26
6691	0,89	0,41	0,02	0,21
6692	0,71	0,33	0,01	0,14
6693	0,31	0,15	0,01	0,09
6694	0,65	0,30	0,01	0,09
6695	0,41	0,19	0,01	0,07
6696	0,79	0,37	0,01	0,12
6697	0,85	0,39	0,02	0,26
6698	0,17	0,08	0,01	0,12
6699	1,71	0,80	0,01	0,14
6700	0,18	0,08	0,01	0,07
6701	1,23	0,57	0,01	0,16
6702	0,41	0,19	0,02	0,19
6703	0,49	0,23	0,01	0,07
6704	0,58	0,27	0,01	0,09
6705	0,51	0,24	0,01	0,09
6706	0,62	0,29	0,01	0,16
6707	0,50	0,23	0,01	0,07
6708	4,14	1,92	0,06	0,68
6709	1,81	0,84	0,03	0,38
6710	2,93	1,36	0,05	0,57

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6711	2,11	0,98	0,04	0,45
6712	1,81	0,84	0,03	0,38
6713	3,20	1,49	0,05	0,64
6714	5,83	2,71	0,11	1,27
6715	3,76	1,75	0,06	0,73
6716	2,82	1,31	0,05	0,54
6717	11,23	5,37	0,11	1,27
6718	1,84	0,86	0,03	0,35
6719	1,99	0,93	0,04	0,49
6720	0,83	0,38	0,01	0,14
6721	1,96	0,91	0,03	0,33
6722	0,64	0,30	0,01	0,12
6723	0,79	0,37	0,02	0,19
6724	0,90	0,42	0,01	0,14
6725	1,17	0,54	0,02	0,19
6726	0,53	0,24	0,03	0,31
6727	1,51	0,70	0,07	0,78
6728	1,66	0,77	0,04	0,52
6729	0,63	0,29	0,01	0,09
6730	0,26	0,12	0,01	0,09
6731	0,79	0,37	0,01	0,14
6732	0,80	0,37	0,01	0,09
6733	1,11	0,52	0,01	0,12
6734	0,85	0,39	0,01	0,09
6735	0,79	0,37	0,01	0,14
6736	0,63	0,29	0,01	0,16
6737	1,20	0,56	0,02	0,21
6738	0,71	0,33	0,01	0,07
6739	0,43	0,20	0,01	0,07
6740	0,52	0,24	0,01	0,07
6741	0,54	0,25	0,02	0,26
6742	0,93	0,43	0,02	0,26
6743	0,43	0,20	0,01	0,16
6744	0,53	0,25	0,01	0,12
6745	0,30	0,14	0,01	0,14
6746	0,18	0,08	0,01	0,09
6747	0,69	0,32	0,02	0,21
6748	0,75	0,35	0,02	0,21
6749	0,85	0,40	0,02	0,19
6750	0,63	0,29	0,02	0,21
6751	0,45	0,21	0,01	0,09
6752	0,44	0,20	0,02	0,21
6753	0,70	0,32	0,01	0,14
6754	1,03	0,48	0,03	0,31
6755	0,11	0,05	0,01	0,09
6756	2,61	1,21	0,02	0,28
6757	1,68	0,78	0,01	0,12
6758	1,64	0,76	0,03	0,31

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6759	3,14	1,46	0,05	0,57
6760	0,72	0,33	0,01	0,09
6761	2,92	1,36	0,05	0,54
6762	2,71	1,26	0,05	0,59
6763	3,80	1,77	0,07	0,80
6764	1,89	0,88	0,03	0,33
6765	2,54	1,18	0,06	0,73
6766	1,07	0,50	0,02	0,26
6767	0,65	0,30	0,02	0,19
6768	1,51	0,70	0,17	1,98
6769	0,60	0,28	0,07	0,82
6770	4,85	2,25	0,07	0,85
6771	3,11	1,45	0,05	0,57
6772	1,01	0,47	0,02	0,19
6773	0,34	0,16	0,01	0,09
6774	0,96	0,45	0,02	0,19
6775	1,16	0,54	0,03	0,31
6776	0,72	0,33	0,01	0,12
6777	0,70	0,33	0,01	0,09
6778	0,30	0,14	0,01	0,09
6779	1,88	0,87	0,05	0,57
6780	2,01	0,93	0,03	0,35
6781	0,41	0,19	0,01	0,14
6782	0,63	0,29	0,01	0,16
6783	0,78	0,36	0,01	0,09
6784	0,90	0,42	0,02	0,21
6785	2,19	1,02	0,03	0,33
6786	3,32	1,54	0,05	0,54
6787	1,18	0,55	0,02	0,19
6788	2,25	1,05	0,03	0,38
6789	1,48	0,69	0,02	0,26
6790	0,22	0,10	0,01	0,09
6791	0,51	0,23	0,01	0,09
6792	1,49	0,69	0,03	0,31
6793	0,84	0,39	0,01	0,16
6794	0,76	0,36	0,01	0,14
6795	0,44	0,20	0,01	0,07
6796	0,34	0,16	0,01	0,12
6797	0,56	0,26	0,01	0,07
6798	2,67	1,24	0,04	0,49
6799	1,37	0,64	0,02	0,21
6800	2,40	1,12	0,06	0,68
6801	2,62	1,22	0,04	0,49
6802	2,29	1,07	0,05	0,57
6803	3,15	1,46	0,06	0,68
6804	2,63	1,22	0,06	0,73
6805	1,02	0,47	0,02	0,26
6806	1,24	0,58	0,02	0,28

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6807	1,74	0,81	0,02	0,19
6808	1,32	0,61	0,04	0,49
6809	0,92	0,43	0,02	0,21
6810	1,32	0,61	0,03	0,33
6811	0,64	0,30	0,03	0,31
6812	0,83	0,38	0,01	0,16
6813	0,90	0,42	0,01	0,14
6814	0,68	0,31	0,01	0,14
6815	0,60	0,28	0,01	0,12
6816	0,79	0,37	0,01	0,12
6817	1,17	0,54	0,03	0,40
6818	0,70	0,32	0,01	0,12
6819	0,15	0,07	0,01	0,14
6820	1,13	0,52	0,01	0,14
6821	1,32	0,61	0,02	0,19
6822	1,35	0,63	0,03	0,35
6823	0,35	0,16	0,02	0,19
6824	1,92	0,89	0,05	0,54
6825	0,07	0,03	0,01	0,12
6826	0,53	0,24	0,01	0,14
6827	0,87	0,40	0,01	0,12
6828	1,28	0,59	0,02	0,21
6829	0,75	0,35	0,01	0,16
6830	0,47	0,22	0,01	0,14
6831	1,47	0,68	0,03	0,33
6832	1,02	0,47	0,01	0,14
6833	1,39	0,65	0,02	0,26
6834	0,41	0,19	0,02	0,26
6835	1,24	0,58	0,03	0,31
6836	1,32	0,61	0,05	0,54
6837	1,17	0,54	0,02	0,28
6838	0,56	0,26	0,02	0,19
6839	0,71	0,33	0,02	0,19
6840	1,56	0,73	0,02	0,21
6841	0,09	0,04	0,01	0,14
6842	0,75	0,35	0,02	0,26
6843	0,79	0,37	0,01	0,14
6844	1,05	0,49	0,01	0,14
6845	0,75	0,35	0,01	0,09
6846	0,98	0,45	0,01	0,12
6847	0,41	0,19	0,01	0,12
6848	0,79	0,37	0,01	0,16
6849	0,33	0,15	0,02	0,19
6850	0,24	0,11	0,01	0,14
6851	0,41	0,19	0,01	0,14
6852	0,75	0,35	0,01	0,14
6853	0,75	0,35	0,01	0,14
6854	1,54	0,72	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6855	1,09	0,51	0,03	0,33
6856	0,75	0,35	0,02	0,21
6857	0,75	0,35	0,01	0,09
6858	1,17	0,54	0,02	0,21
6859	1,20	0,56	0,02	0,26
6860	0,35	0,16	0,02	0,21
6861	0,87	0,40	0,03	0,31
6862	1,47	0,68	0,05	0,61
6863	0,96	0,45	0,02	0,19
6864	1,28	0,59	0,02	0,21
6865	0,41	0,19	0,01	0,14
6866	2,18	1,01	0,02	0,26
6867	1,77	0,82	0,03	0,38
6868	0,71	0,33	0,02	0,19
6869	0,96	0,45	0,01	0,14
6870	0,93	0,43	0,04	0,42
6871	0,82	0,38	0,02	0,21
6872	1,12	0,52	0,03	0,33
6873	2,95	1,37	0,06	0,75
6874	2,44	1,13	0,05	0,64
6875	3,78	1,76	0,07	0,80
6876	1,26	0,58	0,02	0,26
6877	4,30	2,00	0,07	0,80
6878	3,29	1,53	0,06	0,68
6879	3,77	1,75	0,06	0,75
6880	6,82	3,26	0,11	1,25
6881	2,58	1,20	0,04	0,42
6882	1,63	0,76	0,02	0,28
6883	2,63	1,22	0,04	0,49
6884	2,43	1,13	0,02	0,21
6885	1,14	0,53	0,02	0,28
6886	1,26	0,59	0,02	0,21
6887	1,31	0,61	0,03	0,31
6888	0,42	0,19	0,01	0,14
6889	0,81	0,37	0,04	0,49
6890	0,63	0,29	0,03	0,33
6891	0,43	0,20	0,03	0,35
6892	0,78	0,36	0,02	0,21
6893	0,62	0,29	0,01	0,12
6894	0,66	0,31	0,01	0,16
6895	0,40	0,19	0,01	0,14
6896	0,78	0,36	0,01	0,12
6897	0,38	0,18	0,01	0,07
6898	0,50	0,23	0,01	0,12
6899	0,74	0,34	0,01	0,12
6900	0,60	0,28	0,02	0,19
6901	0,41	0,19	0,00	0,05
6902	0,86	0,40	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6903	0,65	0,30	0,01	0,14
6904	0,73	0,34	0,01	0,16
6905	0,57	0,27	0,00	0,05
6906	0,88	0,41	0,01	0,16
6907	0,90	0,42	0,01	0,16
6908	2,01	0,93	0,02	0,26
6909	0,94	0,44	0,03	0,40
6910	0,44	0,21	0,01	0,14
6911	1,33	0,62	0,02	0,26
6912	0,66	0,31	0,01	0,09
6913	0,56	0,26	0,00	0,05
6914	0,69	0,32	0,01	0,09
6915	1,03	0,48	0,01	0,14
6916	1,08	0,50	0,02	0,21
6917	0,69	0,32	0,01	0,14
6918	0,50	0,23	0,01	0,12
6919	0,33	0,16	0,01	0,07
6920	0,57	0,27	0,01	0,16
6921	1,17	0,54	0,02	0,26
6922	0,77	0,36	0,02	0,21
6923	1,06	0,49	0,01	0,12
6924	1,15	0,53	0,02	0,21
6925	1,51	0,70	0,02	0,26
6926	0,66	0,31	0,01	0,16
6927	0,76	0,36	0,01	0,12
6928	0,46	0,22	0,01	0,14
6929	0,64	0,30	0,02	0,28
6930	0,85	0,40	0,01	0,16
6931	0,37	0,17	0,01	0,16
6932	0,42	0,19	0,01	0,09
6933	0,62	0,29	0,01	0,12
6934	1,60	0,74	0,06	0,66
6935	0,76	0,36	0,01	0,09
6936	0,57	0,27	0,01	0,09
6937	0,78	0,36	0,01	0,09
6938	0,68	0,32	0,01	0,07
6939	1,30	0,60	0,02	0,19
6940	2,73	1,27	0,04	0,45
6941	0,63	0,29	0,01	0,16
6942	2,06	0,96	0,03	0,38
6943	1,95	0,91	0,03	0,38
6944	3,01	1,40	0,04	0,49
6945	1,83	0,85	0,03	0,31
6946	3,30	1,53	0,05	0,61
6947	2,94	1,37	0,05	0,61
6948	4,08	1,90	0,07	0,78
6949	3,56	1,66	0,06	0,75
6950	2,67	1,24	0,05	0,57

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6951	3,00	1,39	0,05	0,61
6952	1,55	0,72	0,03	0,33
6953	1,88	0,88	0,03	0,40
6954	0,97	0,45	0,02	0,19
6955	1,31	0,61	0,04	0,52
6956	1,08	0,50	0,03	0,33
6957	1,65	0,77	0,04	0,49
6958	0,72	0,33	0,02	0,19
6959	0,64	0,30	0,02	0,19
6960	0,51	0,24	0,00	0,05
6961	0,52	0,24	0,00	0,05
6962	1,17	0,54	0,01	0,16
6963	0,85	0,40	0,02	0,19
6964	0,86	0,40	0,01	0,09
6965	0,52	0,24	0,01	0,12
6966	0,95	0,44	0,01	0,16
6967	1,29	0,60	0,01	0,12
6968	0,59	0,27	0,01	0,16
6969	0,76	0,35	0,01	0,16
6970	0,43	0,20	0,01	0,07
6971	1,98	0,92	0,05	0,59
6972	0,87	0,41	0,01	0,12
6973	0,86	0,40	0,00	0,05
6974	1,36	0,63	0,02	0,26
6975	0,36	0,17	0,00	0,05
6976	0,79	0,37	0,01	0,09
6977	0,97	0,45	0,01	0,14
6978	1,40	0,65	0,03	0,38
6979	0,55	0,26	0,01	0,07
6980	0,43	0,20	0,01	0,07
6981	0,90	0,42	0,01	0,14
6982	0,43	0,20	0,01	0,07
6983	1,12	0,52	0,01	0,14
6984	0,34	0,16	0,00	0,05
6985	0,78	0,36	0,01	0,07
6986	3,41	1,59	0,04	0,42
6987	0,82	0,38	0,01	0,16
6988	0,58	0,27	0,01	0,07
6989	0,76	0,36	0,01	0,16
6990	0,61	0,28	0,01	0,12
6991	0,65	0,30	0,01	0,09
6992	0,62	0,29	0,01	0,16
6993	0,57	0,27	0,01	0,09
6994	0,69	0,32	0,02	0,26
6995	0,71	0,33	0,01	0,12
6996	0,53	0,25	0,01	0,09
6997	0,94	0,44	0,01	0,14
6998	0,44	0,21	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6999	0,70	0,33	0,03	0,35
7000	0,51	0,24	0,01	0,14
7001	0,70	0,32	0,02	0,21
7002	1,10	0,51	0,02	0,21
7003	0,02	0,01	0,00	0,05
7004	2,24	1,04	0,02	0,26
7005	2,23	1,03	0,05	0,61
7006	0,79	0,37	0,01	0,07
7007	0,73	0,34	0,01	0,12
7008	1,82	0,85	0,02	0,26
7009	1,23	0,57	0,03	0,31
7010	2,70	1,26	0,03	0,38
7011	1,14	0,53	0,02	0,28
7012	3,60	1,67	0,07	0,78
7013	4,10	1,90	0,07	0,80
7014	3,34	1,55	0,05	0,59
7015	1,27	0,59	0,02	0,21
7016	2,91	1,35	0,06	0,66
7017	0,77	0,36	0,01	0,09
7018	1,99	0,93	0,05	0,59
7019	1,53	0,71	0,03	0,40
7020	1,11	0,52	0,02	0,21
7021	1,28	0,59	0,03	0,40
7022	0,98	0,46	0,02	0,26
7023	0,59	0,27	0,01	0,09
7024	0,61	0,28	0,01	0,12
7025	0,93	0,43	0,01	0,14
7026	0,47	0,22	0,01	0,12
7027	0,70	0,33	0,01	0,12
7028	0,68	0,32	0,01	0,16
7029	0,51	0,24	0,03	0,38
7030	2,46	1,14	0,03	0,40
7031	1,13	0,52	0,01	0,14
7032	0,90	0,42	0,02	0,21
7033	1,22	0,57	0,02	0,26
7034	1,23	0,57	0,02	0,26
7035	3,69	1,71	0,06	0,73
7036	5,35	2,49	0,13	1,48
7037	2,55	1,18	0,04	0,52
7038	3,78	1,76	0,06	0,73
7039	0,65	0,30	0,01	0,09
7040	0,01	0,01	0,01	0,07
7041	1,96	0,91	1,37	18,35
7042	1,15	0,53	0,03	0,35
7043	1,93	0,90	0,09	1,11
7044	1,00	0,46	0,01	0,16
7045	1,39	0,65	0,04	0,49
7046	0,57	0,27	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7047	1,14	0,53	0,02	0,21
7048	0,63	0,29	0,01	0,09
7049	0,57	0,27	0,00	0,05
7050	0,70	0,32	0,01	0,14
7051	1,03	0,48	0,01	0,14
7052	1,11	0,51	0,01	0,14
7053	2,70	1,26	0,03	0,35
7054	2,37	1,10	0,02	0,28
7055	0,65	0,30	0,01	0,12
7056	0,70	0,33	0,01	0,07
7057	0,85	0,39	0,01	0,09
7058	0,47	0,22	0,01	0,09
7059	1,04	0,49	0,01	0,12
7060	0,17	0,08	0,01	0,12
7061	0,69	0,32	0,01	0,09
7062	1,33	0,62	0,02	0,28
7063	0,10	0,05	0,01	0,09
7064	0,85	0,40	0,01	0,12
7065	0,81	0,38	0,02	0,19
7066	1,27	0,59	0,02	0,26
7067	0,74	0,34	0,01	0,14
7068	1,05	0,49	0,02	0,19
7069	0,81	0,38	0,01	0,12
7070	1,00	0,47	0,01	0,07
7071	0,71	0,33	0,01	0,09
7072	0,75	0,35	0,01	0,12
7073	1,91	0,89	0,02	0,21
7074	0,45	0,21	0,01	0,09
7075	0,38	0,17	0,01	0,09
7076	1,99	0,93	0,03	0,33
7077	0,69	0,32	0,01	0,14
7078	1,31	0,61	0,02	0,26
7079	3,20	1,49	0,05	0,54
7080	2,87	1,33	0,04	0,52
7081	2,62	1,22	0,03	0,38
7082	1,69	0,78	0,03	0,31
7083	7,91	3,68	0,14	1,67
7084	1,38	0,64	0,04	0,45
7085	2,37	1,10	0,06	0,66
7086	1,45	0,67	0,05	0,54
7087	3,05	1,42	0,06	0,68
7088	0,85	0,40	0,02	0,19
7089	1,62	0,75	0,04	0,45
7090	1,20	0,56	0,01	0,14
7091	0,61	0,28	0,01	0,09
7092	1,14	0,53	0,01	0,09
7093	1,35	0,63	0,02	0,21
7094	1,01	0,47	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7095	1,51	0,70	0,01	0,14
7096	0,79	0,37	0,02	0,21
7097	0,92	0,43	0,01	0,09
7098	1,06	0,49	0,01	0,14
7099	0,84	0,39	0,01	0,09
7100	1,27	0,59	0,01	0,12
7101	1,50	0,70	0,02	0,26
7102	0,90	0,42	0,02	0,26
7103	0,67	0,31	0,01	0,14
7104	0,53	0,25	0,01	0,09
7105	0,56	0,26	0,02	0,26
7106	0,96	0,44	0,01	0,16
7107	0,57	0,27	0,01	0,12
7108	0,72	0,34	0,01	0,12
7109	1,06	0,49	0,01	0,12
7110	0,78	0,36	0,01	0,12
7111	0,79	0,37	0,02	0,26
7112	0,87	0,41	0,02	0,21
7113	1,00	0,46	0,02	0,26
7114	1,16	0,54	0,01	0,09
7115	1,22	0,57	0,01	0,16
7116	0,93	0,43	0,01	0,09
7117	1,52	0,71	0,03	0,38
7118	0,68	0,32	0,01	0,09
7119	0,68	0,31	0,01	0,12
7120	0,74	0,34	0,02	0,19
7121	0,14	0,06	0,00	0,05
7122	4,63	2,15	0,05	0,59
7123	1,71	0,79	0,02	0,26
7124	0,48	0,22	0,01	0,09
7125	3,64	1,69	0,04	0,52
7126	3,87	1,80	0,06	0,73
7127	1,71	0,80	0,05	0,54
7128	2,41	1,12	0,04	0,49
7129	2,29	1,06	0,04	0,52
7130	2,06	0,96	0,03	0,35
7131	1,19	0,55	0,02	0,19
7132	0,83	0,38	0,00	0,05
7133	0,78	0,36	0,01	0,07
7134	0,81	0,38	0,01	0,07
7135	0,45	0,21	0,01	0,09
7136	1,19	0,55	0,01	0,12
7137	1,26	0,58	0,01	0,09
7138	1,22	0,57	0,02	0,21
7139	1,56	0,73	0,02	0,21
7140	1,19	0,56	0,01	0,12
7141	0,24	0,11	0,01	0,07
7142	0,46	0,21	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7143	0,76	0,35	0,01	0,09
7144	0,54	0,25	0,01	0,09
7145	0,79	0,37	0,02	0,19
7146	0,67	0,31	0,01	0,14
7147	1,11	0,52	0,02	0,26
7148	0,57	0,27	0,01	0,12
7149	0,94	0,44	0,01	0,09
7150	0,46	0,21	0,01	0,09
7151	0,50	0,23	0,01	0,12
7152	1,49	0,69	0,02	0,19
7153	2,37	1,10	0,04	0,49
7154	1,61	0,75	0,03	0,31
7155	1,39	0,65	0,03	0,40
7156	3,34	1,55	0,05	0,59
7157	1,47	0,68	0,02	0,26
7158	1,93	0,90	0,08	0,99
7159	2,65	1,23	0,06	0,66
7160	2,64	1,23	0,06	0,66
7161	1,01	0,47	0,02	0,21
7162	1,19	0,55	0,01	0,14
7163	0,72	0,33	0,02	0,21
7164	0,63	0,29	0,01	0,09
7165	0,92	0,43	0,01	0,14
7166	0,45	0,21	0,01	0,12
7167	1,04	0,48	0,02	0,21
7168	0,92	0,43	0,01	0,16
7169	1,12	0,52	0,02	0,21
7170	0,88	0,41	0,01	0,07
7171	2,88	1,34	0,03	0,38
7172	1,50	0,70	0,03	0,33
7173	1,11	0,51	0,02	0,21
7174	0,93	0,43	0,01	0,12
7175	0,09	0,04	0,01	0,14
7176	3,34	1,55	0,06	0,66
7177	1,92	0,89	0,03	0,40
7178	3,36	1,56	0,06	0,66
7179	2,46	1,14	0,05	0,61
7180	3,73	1,73	0,06	0,73
7181	0,61	0,28	0,01	0,07
7182	1,22	0,57	0,01	0,09
7183	1,21	0,56	0,01	0,12
7184	1,04	0,48	0,02	0,19
7185	0,94	0,44	0,02	0,19
7186	1,41	0,65	0,01	0,09
7187	1,37	0,64	0,01	0,12
7188	1,44	0,67	0,01	0,14
7189	0,67	0,31	0,01	0,09
7190	1,21	0,56	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7191	1,41	0,66	0,02	0,26
7192	0,92	0,43	0,03	0,31
7193	0,60	0,28	0,01	0,09
7194	0,77	0,36	0,01	0,12
7195	1,06	0,49	0,03	0,35
7196	0,85	0,40	0,01	0,14
7197	0,87	0,40	0,01	0,09
7198	0,71	0,33	0,01	0,12
7199	1,07	0,50	0,01	0,16
7200	1,06	0,49	0,02	0,19
7201	1,21	0,56	0,02	0,28
7202	0,92	0,43	0,01	0,14
7203	0,85	0,40	0,01	0,14
7204	0,73	0,34	0,01	0,16
7205	1,44	0,67	0,02	0,21
7206	1,06	0,49	0,02	0,28
7207	0,99	0,46	0,01	0,12
7208	1,28	0,60	0,04	0,45
7209	1,03	0,48	0,02	0,26
7210	1,55	0,72	0,02	0,21
7211	0,69	0,32	0,01	0,07
7212	1,59	0,74	0,03	0,33
7213	0,81	0,38	0,01	0,12
7214	2,42	1,13	0,05	0,61
7215	1,08	0,50	0,02	0,21
7216	2,02	0,94	0,04	0,42
7217	2,55	1,19	0,05	0,57
7218	3,16	1,47	0,06	0,73
7219	1,60	0,74	0,02	0,26
7220	2,88	1,34	0,06	0,75
7221	1,84	0,85	0,02	0,28
7222	1,85	0,86	0,03	0,35
7223	1,46	0,68	0,03	0,35
7224	1,29	0,60	0,03	0,31
7225	0,48	0,22	0,00	0,05
7226	0,72	0,34	0,01	0,16
7227	0,82	0,38	0,01	0,14
7228	0,66	0,31	0,01	0,07
7229	0,86	0,40	0,01	0,16
7230	0,62	0,29	0,01	0,09
7231	0,89	0,41	0,01	0,14
7232	0,50	0,23	0,01	0,09
7233	0,47	0,22	0,01	0,12
7234	0,35	0,16	0,01	0,09
7235	1,06	0,49	0,01	0,14
7236	1,44	0,67	0,02	0,19
7237	1,36	0,63	0,02	0,26
7238	1,76	0,82	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7239	1,71	0,79	0,01	0,14
7240	1,24	0,58	0,01	0,07
7241	1,85	0,86	0,01	0,12
7242	0,74	0,34	0,01	0,16
7243	0,37	0,17	0,01	0,16
7244	0,59	0,28	0,01	0,07
7245	0,58	0,27	0,01	0,09
7246	0,64	0,30	0,01	0,14
7247	0,44	0,20	0,01	0,14
7248	0,82	0,38	0,01	0,12
7249	0,93	0,43	0,01	0,14
7250	0,55	0,26	0,01	0,14
7251	0,66	0,31	0,01	0,12
7252	1,38	0,64	0,01	0,16
7253	0,38	0,18	0,01	0,07
7254	0,84	0,39	0,02	0,28
7255	0,57	0,27	0,01	0,12
7256	0,50	0,23	0,01	0,09
7257	0,77	0,36	0,01	0,12
7258	0,52	0,24	0,01	0,09
7259	0,80	0,37	0,01	0,09
7260	1,06	0,49	0,01	0,14
7261	0,88	0,41	0,02	0,19
7262	0,63	0,29	0,01	0,07
7263	0,56	0,26	0,00	0,05
7264	0,64	0,30	0,01	0,16
7265	0,08	0,04	0,01	0,07
7266	1,91	0,89	0,04	0,42
7267	2,20	1,02	0,07	0,85
7268	0,86	0,40	0,05	0,57
7269	2,51	1,16	0,08	0,97
7270	1,73	0,80	0,03	0,40
7271	1,60	0,75	0,04	0,45
7272	0,77	0,36	0,02	0,28
7273	1,28	0,59	0,02	0,21
7274	0,83	0,39	0,06	0,75
7275	1,49	0,69	0,02	0,19
7276	2,87	1,34	0,17	2,00
7277	1,49	0,69	0,04	0,42
7278	1,54	0,71	0,04	0,49
7279	1,03	0,48	0,02	0,26
7280	2,89	1,34	0,16	1,91
7281	0,81	0,38	0,01	0,12
7282	0,90	0,42	0,02	0,21
7283	0,84	0,39	0,04	0,49
7284	3,20	1,49	0,13	1,48
7285	1,16	0,54	0,06	0,75
7286	1,85	0,86	0,03	0,40

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7287	0,80	0,37	0,02	0,28
7288	0,78	0,36	0,01	0,14
7289	1,38	0,64	0,05	0,59
7290	1,17	0,54	0,02	0,21
7291	1,69	0,79	0,02	0,28
7292	0,95	0,44	0,03	0,33
7293	0,97	0,45	0,03	0,31
7294	0,68	0,32	0,02	0,26
7295	1,15	0,54	0,02	0,26
7296	1,32	0,61	0,05	0,54
7297	2,13	0,99	0,07	0,78
7298	1,01	0,47	0,05	0,61
7299	0,91	0,42	0,03	0,40
7300	1,38	0,64	0,02	0,19
7301	0,89	0,41	0,01	0,14
7302	1,70	0,79	0,02	0,28
7303	0,97	0,45	0,01	0,16
7304	3,70	1,72	0,04	0,49
7305	1,21	0,56	0,01	0,14
7306	0,91	0,42	0,03	0,35
7307	0,71	0,33	0,02	0,26
7308	2,54	1,18	0,05	0,57
7309	2,51	1,17	0,03	0,38
7310	1,87	0,87	0,03	0,31
7311	0,94	0,44	0,02	0,19
7312	1,86	0,86	0,03	0,31
7313	0,52	0,24	0,01	0,09
7314	1,08	0,50	0,02	0,19
7315	0,91	0,42	0,01	0,16
7316	1,33	0,62	0,03	0,31
7317	0,54	0,25	0,01	0,14
7318	1,09	0,51	0,02	0,21
7319	1,97	0,92	0,03	0,38
7320	3,38	1,57	0,06	0,75
7321	7,13	3,40	0,11	1,30
7322	9,21	4,40	0,12	1,44
7323	1,44	0,67	0,02	0,21
7324	2,85	1,33	0,05	0,64
7325	2,16	1,00	0,03	0,35
7326	1,30	0,61	0,01	0,14
7327	1,11	0,51	0,02	0,21
7328	0,02	0,01	0,01	0,07
7329	0,77	0,36	0,01	0,14
7330	1,12	0,52	0,02	0,28
7331	0,78	0,36	0,01	0,09
7332	1,82	0,85	0,03	0,38
7333	2,78	1,29	0,03	0,38
7334	1,27	0,59	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7335	1,23	1,89	0,02	0,10
7336	0,20	0,09	0,01	0,07
7337	10,43	4,98	0,14	1,63
7338	1,71	0,80	0,02	0,28
7339	4,17	1,94	0,09	1,04
7340	2,33	1,09	0,05	0,59
7341	2,05	0,95	0,03	0,35
7342	1,66	0,77	0,03	0,40
7343	0,80	0,37	0,01	0,09
7344	2,56	1,19	0,06	0,73
7345	2,71	1,26	0,04	0,52
7346	2,96	1,38	0,04	0,49
7347	1,80	0,84	0,03	0,31
7348	0,98	0,45	0,04	0,49
7349	0,36	0,17	0,01	0,12
7350	0,33	0,16	0,00	0,05
7351	0,87	0,41	0,01	0,14
7352	0,72	0,33	0,03	0,35
7353	0,65	0,30	0,01	0,09
7354	0,67	0,31	0,01	0,12
7355	0,62	0,29	0,01	0,09
7356	0,89	0,42	0,01	0,09
7357	0,99	0,46	0,01	0,14
7358	0,55	0,26	0,01	0,07
7359	1,68	0,78	0,03	0,31
7360	1,61	0,75	0,02	0,28
7361	3,53	1,64	0,06	0,73
7362	12,19	5,82	0,18	2,14
7363	1,89	0,88	0,02	0,28
7364	0,72	0,33	0,01	0,07
7365	0,16	0,08	0,02	0,26
7366	0,70	0,33	0,01	0,16
7367	1,81	0,84	0,04	0,45
7368	1,56	0,73	0,03	0,31
7369	1,26	0,59	0,02	0,26
7370	1,15	0,53	0,02	0,19
7371	1,23	0,57	0,02	0,19
7372	0,85	0,40	0,01	0,16
7373	0,36	0,17	0,01	0,16
7374	1,01	0,47	0,02	0,26
7375	0,64	0,30	0,01	0,16
7376	1,26	0,59	0,01	0,14
7377	0,96	0,45	0,01	0,14
7378	1,68	0,78	0,02	0,21
7379	0,87	0,40	0,02	0,26
7380	1,65	0,77	0,08	0,99
7381	1,42	0,66	0,02	0,28
7382	1,42	0,66	0,03	0,31

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7383	1,13	0,53	0,01	0,09
7384	0,54	0,25	0,04	0,52
7385	0,36	0,17	0,01	0,09
7386	0,80	0,37	0,01	0,16
7387	0,68	0,32	0,01	0,12
7388	1,17	0,54	0,09	1,08
7389	0,77	0,36	0,01	0,09
7390	1,45	0,67	0,03	0,33
7391	1,09	0,51	0,02	0,21
7392	0,39	0,18	0,01	0,09
7393	0,67	0,31	0,02	0,21
7394	0,57	0,27	0,02	0,21
7395	1,00	0,46	0,02	0,21
7396	1,54	0,72	0,02	0,26
7397	0,78	0,36	0,01	0,09
7398	0,17	0,08	0,01	0,16
7399	0,44	0,21	0,02	0,21
7400	0,48	0,22	0,01	0,09
7401	0,38	0,18	0,01	0,12
7402	1,88	0,88	0,06	0,68
7403	0,85	0,39	0,01	0,09
7404	1,66	0,77	0,03	0,31
7405	1,16	0,54	0,01	0,12
7406	0,56	0,26	0,00	0,05
7407	0,66	0,30	0,00	0,05
7408	0,42	0,20	0,00	0,05
7409	0,56	0,26	0,00	0,05
7410	1,28	0,59	0,02	0,19
7411	1,53	0,71	0,01	0,14
7412	1,31	0,61	0,01	0,14
7413	0,74	0,35	0,01	0,07
7414	1,01	0,47	0,02	0,21
7415	0,28	0,13	0,01	0,07
7416	1,68	0,78	0,01	0,16
7417	2,04	0,95	0,02	0,26
7418	1,10	0,51	0,01	0,12
7419	0,35	0,16	0,01	0,07
7420	0,45	0,21	0,01	0,12
7421	0,52	0,24	0,00	0,05
7422	0,84	0,39	0,01	0,14
7423	0,59	0,28	0,02	0,21
7424	0,65	0,30	0,01	0,09
7425	0,71	0,33	0,01	0,09
7426	0,88	0,41	0,01	0,14
7427	1,66	0,77	0,02	0,26
7428	1,21	0,56	0,01	0,16
7429	0,78	0,36	0,01	0,09
7430	1,24	0,58	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7431	1,25	0,58	0,01	0,14
7432	0,88	0,41	0,01	0,12
7433	0,48	0,22	0,01	0,07
7434	0,47	0,22	0,01	0,09
7435	0,69	0,32	0,01	0,09
7436	0,84	0,39	0,01	0,14
7437	1,71	0,79	0,01	0,16
7438	0,78	0,36	0,01	0,16
7439	0,68	0,32	0,01	0,07
7440	1,03	0,48	0,01	0,09
7441	1,02	0,47	0,01	0,07
7442	0,73	0,34	0,03	0,35
7443	1,53	0,71	0,02	0,19
7444	0,98	0,46	0,01	0,09
7445	1,02	0,47	0,01	0,12
7446	0,40	0,19	0,01	0,07
7447	3,03	1,41	0,05	0,61
7448	3,69	1,72	0,06	0,75
7449	1,48	0,69	0,03	0,35
7450	1,85	0,86	0,04	0,45
7451	1,04	0,48	0,01	0,09
7452	1,34	0,62	0,03	0,38
7453	2,97	1,38	0,04	0,49
7454	1,58	0,73	0,03	0,31
7455	1,83	0,85	0,09	1,08
7456	0,89	0,41	0,01	0,12
7457	0,70	0,32	0,01	0,16
7458	1,66	0,77	0,01	0,16
7459	1,29	0,60	0,03	0,33
7460	0,87	0,40	0,02	0,21
7461	1,15	0,54	0,02	0,21
7462	0,89	0,42	0,02	0,19
7463	0,52	0,24	0,01	0,14
7464	2,80	1,30	0,04	0,42
7465	0,71	0,33	0,01	0,14
7466	0,61	0,29	0,01	0,16
7467	1,04	0,48	0,03	0,31
7468	1,80	0,84	0,02	0,26
7469	1,36	0,63	0,02	0,26
7470	1,24	0,58	0,02	0,26
7471	2,52	1,17	0,04	0,45
7472	0,77	0,36	0,02	0,21
7473	1,19	0,55	0,01	0,14
7474	1,21	0,56	0,02	0,19
7475	1,11	0,52	0,02	0,26
7476	1,13	0,53	0,02	0,26
7477	0,81	0,38	0,01	0,12
7478	1,18	0,55	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7479	1,18	0,55	0,01	0,12
7480	0,93	0,43	0,01	0,14
7481	1,45	0,68	0,01	0,16
7482	0,50	0,23	0,01	0,16
7483	0,01	0,01	0,01	0,07
7484	0,81	0,38	0,01	0,14
7485	1,48	0,69	0,01	0,12
7486	0,89	0,41	0,02	0,19
7487	3,91	1,82	0,03	0,31
7488	0,65	0,30	0,01	0,12
7489	0,72	0,33	0,01	0,09
7490	0,72	0,34	0,02	0,19
7491	2,15	1,00	0,03	0,33
7492	1,09	0,51	0,01	0,09
7493	1,93	0,90	0,13	1,55
7494	0,72	0,33	0,01	0,12
7495	0,21	0,10	0,01	0,09
7496	2,40	1,12	0,05	0,64
7497	2,17	1,01	0,06	0,75
7498	1,81	0,84	0,02	0,26
7499	2,12	0,99	0,02	0,26
7500	2,12	0,98	0,05	0,61
7501	1,40	0,65	0,02	0,19
7502	1,16	0,54	0,03	0,31
7503	0,90	0,42	0,02	0,19
7504	0,48	0,22	0,01	0,09
7505	1,86	0,87	0,03	0,35
7506	0,47	0,22	0,01	0,09
7507	1,03	0,48	0,01	0,12
7508	1,81	0,84	0,03	0,35
7509	1,09	0,51	0,01	0,14
7510	0,80	0,37	0,01	0,14
7511	1,04	0,48	0,01	0,16
7512	0,60	0,28	0,01	0,12
7513	0,47	0,22	0,01	0,12
7514	0,42	0,20	0,01	0,16
7515	1,15	0,53	0,02	0,21
7516	0,43	0,20	0,02	0,26
7517	0,54	0,25	0,01	0,14
7518	0,41	0,19	0,01	0,14
7519	0,97	0,45	0,02	0,21
7520	1,02	0,47	0,01	0,14
7521	1,19	0,55	0,03	0,31
7522	0,47	0,22	0,02	0,19
7523	0,50	0,23	0,01	0,16
7524	1,03	0,48	0,02	0,26
7525	0,96	0,45	0,01	0,14
7526	1,73	0,80	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7527	0,59	0,27	0,01	0,12
7528	1,98	0,92	0,02	0,26
7529	0,47	0,22	0,01	0,09
7530	0,32	0,15	0,01	0,09
7531	0,14	0,07	0,01	0,09
7532	0,42	0,20	0,01	0,14
7533	0,37	0,17	0,01	0,09
7534	3,01	1,40	0,01	0,16
7535	1,83	0,85	0,02	0,26
7536	0,77	0,36	0,02	0,19
7537	1,35	0,63	0,02	0,28
7538	1,08	0,50	0,01	0,09
7539	0,82	0,38	0,02	0,21
7540	1,15	0,53	0,01	0,12
7541	0,01	0,01	0,01	0,07
7542	1,26	0,59	0,01	0,16
7543	1,03	0,48	0,01	0,14
7544	0,88	0,41	0,01	0,14
7545	0,82	0,38	0,02	0,21
7546	0,37	0,17	0,01	0,09
7547	0,30	0,14	0,01	0,16
7548	0,81	0,38	0,02	0,26
7549	0,30	0,14	0,02	0,21
7550	1,13	0,52	0,01	0,12
7551	0,40	0,18	0,01	0,09
7552	0,39	0,18	0,01	0,14
7553	0,35	0,16	0,01	0,07
7554	0,65	0,30	0,01	0,07
7555	0,20	0,09	0,00	0,05
7556	0,23	0,11	0,00	0,05
7557	0,44	0,20	0,01	0,07
7558	0,26	0,12	0,01	0,09
7559	0,47	0,22	0,01	0,07
7560	0,35	0,16	0,01	0,14
7561	0,18	0,08	0,01	0,09
7562	0,36	0,17	0,01	0,09
7563	0,57	0,26	0,02	0,26
7564	0,34	0,16	0,01	0,12
7565	0,39	0,18	0,02	0,26
7566	0,37	0,17	0,02	0,28
7567	0,82	0,38	0,01	0,12
7568	0,34	0,16	0,01	0,12
7569	0,36	0,17	0,01	0,12
7570	1,31	0,61	0,02	0,19
7571	2,41	1,12	0,03	0,31
7572	0,95	0,44	0,02	0,26
7573	0,80	0,37	0,02	0,19
7574	0,92	0,43	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7575	1,04	0,48	0,02	0,26
7576	0,44	0,20	0,01	0,16
7577	0,57	0,26	0,01	0,09
7578	0,65	0,30	0,01	0,14
7579	0,92	0,43	0,02	0,19
7580	0,82	0,38	0,01	0,16
7581	1,16	0,54	0,02	0,26
7582	1,06	0,49	0,01	0,12
7583	1,88	0,88	0,03	0,38
7584	0,54	0,25	0,01	0,12
7585	0,68	0,32	0,01	0,07
7586	0,35	0,16	0,00	0,05
7587	1,10	0,51	0,01	0,12
7588	0,30	0,14	0,01	0,09
7589	0,31	0,14	0,01	0,07
7590	0,52	0,24	0,01	0,09
7591	0,35	0,16	0,01	0,12
7592	0,69	0,32	0,01	0,14
7593	0,42	0,20	0,01	0,14
7594	0,30	0,14	0,01	0,12
7595	0,80	0,37	0,02	0,26
7596	0,88	0,41	0,01	0,14
7597	0,53	0,25	0,01	0,09
7598	0,49	0,23	0,01	0,12
7599	0,45	0,21	0,01	0,14
7600	0,29	0,13	0,01	0,07
7601	0,41	0,19	0,01	0,09
7602	0,37	0,17	0,01	0,09
7603	0,42	0,19	0,01	0,12
7604	0,26	0,12	0,02	0,19
7605	0,28	0,13	0,01	0,14
7606	0,63	0,29	0,02	0,26
7607	0,65	0,30	0,02	0,26
7608	0,59	0,27	0,02	0,26
7609	0,89	0,41	0,06	0,73
7610	0,66	0,31	0,01	0,16
7611	0,42	0,20	0,04	0,42
7612	0,08	0,04	0,01	0,14
7613	1,01	0,47	0,03	0,33
7614	0,75	0,35	0,02	0,26
7615	0,85	0,39	0,04	0,45
7616	0,98	0,46	0,04	0,49
7617	1,06	0,49	0,03	0,33
7618	0,73	0,34	0,03	0,40
7619	0,53	0,25	0,02	0,21
7620	1,25	0,58	0,08	0,90
7621	0,42	0,20	0,01	0,16
7622	0,49	0,23	0,04	0,49

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7623	0,39	0,18	0,02	0,19
7624	0,39	0,18	0,02	0,28
7625	0,27	0,12	0,01	0,14
7626	0,46	0,21	0,03	0,31
7627	0,22	0,10	0,01	0,14
7628	0,44	0,21	0,02	0,26
7629	1,00	0,46	0,08	0,99
7630	1,60	0,74	0,06	0,73
7631	1,25	0,58	0,07	0,85
7632	0,34	0,16	0,02	0,21
7633	1,02	0,48	0,05	0,64
7634	0,69	0,32	0,05	0,61
7635	0,38	0,18	0,01	0,16
7636	0,41	0,19	0,02	0,21
7637	0,40	0,19	0,02	0,26
7638	0,42	0,20	0,02	0,26
7639	0,09	0,04	0,01	0,16
7640	0,11	0,05	0,02	0,21
7641	0,74	0,34	0,02	0,26
7642	0,41	0,19	0,01	0,12
7643	0,48	0,22	0,02	0,19
7644	0,21	0,10	0,01	0,12
7645	0,15	0,07	0,01	0,07
7646	0,22	0,10	0,01	0,12
7647	0,26	0,12	0,04	0,42
7648	0,94	0,44	0,03	0,33
7649	1,11	0,51	0,03	0,31
7650	0,28	0,13	0,01	0,16
7651	0,42	0,19	0,01	0,16
7652	0,77	0,36	0,03	0,35
7653	0,82	0,38	0,02	0,26
7654	0,90	0,42	0,02	0,26
7655	0,64	0,30	0,04	0,45
7656	0,43	0,20	0,03	0,33
7657	0,55	0,26	0,03	0,38
7658	0,39	0,18	0,01	0,07
7659	0,52	0,24	0,02	0,28
7660	0,56	0,26	0,01	0,14
7661	1,03	0,48	0,11	1,34
7662	0,33	0,15	0,02	0,26
7663	0,52	0,24	0,03	0,38
7664	0,27	0,13	0,01	0,16
7665	0,72	0,34	0,02	0,26
7666	1,03	0,48	0,03	0,31
7667	0,36	0,17	0,01	0,16
7668	0,26	0,12	0,02	0,21
7669	0,41	0,19	0,01	0,12
7670	0,52	0,24	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7671	1,05	0,49	0,03	0,33
7672	0,46	0,21	0,02	0,19
7673	0,11	0,05	0,01	0,16
7674	0,65	0,30	0,02	0,21
7675	0,68	0,32	0,03	0,31
7676	0,70	0,33	0,03	0,35
7677	0,23	0,11	0,01	0,16
7678	0,33	0,16	0,02	0,19
7679	1,05	0,49	0,11	1,32
7680	0,66	0,31	0,05	0,57
7681	0,89	0,41	0,08	0,97
7682	5,41	8,30	0,13	0,80
7683	0,20	0,09	0,01	0,16
7684	0,41	0,19	0,03	0,35
7685	0,44	0,20	0,02	0,19
7686	0,98	0,46	0,04	0,42
7687	0,53	0,25	0,01	0,14
7688	0,67	0,31	0,03	0,35
7689	0,83	0,38	0,04	0,49
7690	1,13	0,52	0,01	0,16
7691	0,70	0,33	0,03	0,40
7692	1,14	0,53	0,04	0,49
7693	0,36	0,17	0,04	0,52
7694	0,94	0,44	0,03	0,33
7695	0,70	0,32	0,03	0,33
7696	0,29	0,13	0,01	0,14
7697	0,28	0,13	0,01	0,12
7698	0,46	0,21	0,03	0,35
7699	0,48	0,23	0,08	0,97
7700	0,73	0,34	0,03	0,31
7701	0,46	0,22	0,02	0,26
7702	5,75	2,67	0,38	4,48
7703	3,43	1,59	0,22	2,59
7704	0,98	0,46	0,07	0,78
7705	1,00	0,46	0,06	0,73
7706	1,91	0,89	0,06	0,75
7707	2,77	1,29	0,10	1,20
7708	2,03	0,95	0,11	1,25
7709	1,32	0,61	0,06	0,73
7710	2,78	1,29	0,15	1,79
7711	4,92	2,29	0,24	2,83
7712	1,16	0,54	0,04	0,49
7713	1,03	0,48	0,16	1,86
7714	0,49	0,23	0,02	0,19
7715	0,96	0,45	0,04	0,42
7716	1,11	0,52	0,01	0,14
7717	1,55	0,72	0,06	0,73
7718	0,55	0,25	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7719	0,55	0,26	0,01	0,12
7720	0,36	0,17	0,01	0,12
7721	1,54	0,71	0,02	0,26
7722	0,88	0,41	0,01	0,14
7723	1,18	0,55	0,02	0,28
7724	1,29	0,60	0,03	0,38
7725	1,30	0,61	0,08	0,99
7726	0,35	0,16	0,02	0,21
7727	0,83	0,39	0,02	0,19
7728	0,39	0,18	0,02	0,26
7729	0,52	0,24	0,01	0,16
7730	0,05	0,02	0,01	0,16
7731	0,99	0,46	0,06	0,66
7732	1,71	0,80	0,06	0,75
7733	1,08	0,50	0,04	0,42
7734	0,97	0,45	0,03	0,35
7735	0,86	0,40	0,02	0,28
7736	1,09	0,50	0,03	0,33
7737	0,30	0,14	0,01	0,16
7738	0,04	0,02	0,01	0,16
7739	0,04	0,02	0,01	0,16
7740	0,54	0,25	0,02	0,28
7741	0,40	0,19	0,02	0,26
7742	0,89	0,41	0,05	0,54
7743	0,75	0,35	0,03	0,40
7744	0,24	0,11	0,01	0,16
7745	0,08	0,03	0,01	0,12
7746	0,34	0,16	0,02	0,26
7747	0,23	0,11	0,02	0,19
7748	0,81	0,38	0,05	0,64
7749	0,02	0,01	0,01	0,12
7750	0,38	0,18	0,01	0,09
7751	0,22	0,10	0,01	0,16
7752	0,28	0,13	0,01	0,14
7753	0,49	0,23	0,02	0,28
7754	0,41	0,19	0,02	0,19
7755	0,49	0,23	0,01	0,16
7756	0,07	0,03	0,01	0,09
7757	0,09	0,04	0,01	0,12
7758	0,36	0,17	0,02	0,21
7759	0,98	0,46	0,02	0,26
7760	1,09	0,51	0,07	0,82
7761	0,80	0,37	0,02	0,26
7762	0,92	0,43	0,05	0,54
7763	0,46	0,21	0,02	0,19
7764	0,23	0,11	0,01	0,09
7765	0,25	0,12	0,01	0,09
7766	0,37	0,17	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7767	0,78	0,36	0,07	0,78
7768	0,97	0,45	0,07	0,78
7769	0,53	0,25	0,03	0,35
7770	0,45	0,21	0,03	0,31
7771	0,64	0,30	0,02	0,26
7772	0,88	0,41	0,03	0,35
7773	0,87	0,40	0,04	0,52
7774	0,05	0,02	0,02	0,19
7775	0,66	0,31	0,05	0,54
7776	0,78	0,36	0,04	0,52
7777	0,46	0,21	0,02	0,28
7778	0,70	0,32	0,04	0,42
7779	0,73	0,34	0,03	0,38
7780	0,64	0,30	0,04	0,45
7781	0,68	0,31	0,05	0,64
7782	0,62	0,29	0,03	0,38
7783	0,32	0,15	0,02	0,26
7784	0,36	0,17	0,02	0,19
7785	0,18	0,09	0,01	0,12
7786	0,23	0,11	0,01	0,12
7787	0,89	0,42	0,04	0,42
7788	0,75	0,35	0,01	0,09
7789	0,94	0,44	0,03	0,33
7790	0,97	0,45	0,02	0,21
7791	1,00	0,47	0,02	0,26
7792	0,08	0,04	0,01	0,09
7793	0,08	0,04	0,01	0,09
7794	0,89	0,41	0,03	0,35
7795	0,49	0,23	0,02	0,26
7796	0,83	0,38	0,04	0,49
7797	1,00	0,47	0,04	0,42
7798	1,23	0,57	0,03	0,40
7799	1,55	0,72	0,05	0,59
7800	0,23	0,11	0,01	0,14
7801	0,28	0,13	0,01	0,09
7802	0,66	0,31	0,02	0,26
7803	0,44	0,20	0,01	0,14
7804	0,53	0,25	0,02	0,19
7805	0,55	0,26	0,02	0,21
7806	0,32	0,15	0,01	0,14
7807	0,39	0,18	0,01	0,16
7808	1,11	0,51	0,03	0,33
7809	1,17	0,54	0,03	0,33
7810	0,41	0,19	0,02	0,19
7811	0,35	0,16	0,01	0,14
7812	0,19	0,09	0,01	0,12
7813	0,19	0,09	0,01	0,14
7814	0,26	0,12	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7815	0,49	0,23	0,06	0,68
7816	0,86	0,40	0,03	0,35
7817	0,24	0,11	0,01	0,14
7818	0,03	0,02	0,01	0,09
7819	0,76	0,35	0,03	0,35
7820	0,22	0,10	0,02	0,21
7821	0,59	0,28	0,03	0,38
7822	0,42	0,20	0,01	0,09
7823	0,76	0,35	0,05	0,57
7824	0,62	0,29	0,03	0,33
7825	1,17	0,54	0,05	0,59
7826	1,08	0,50	0,04	0,45
7827	0,85	0,40	0,03	0,40
7828	0,73	0,34	0,02	0,21
7829	0,49	0,23	0,02	0,21
7830	1,57	0,73	0,04	0,52
7831	1,26	0,58	0,05	0,54
7832	1,52	0,71	0,02	0,26
7833	2,01	0,94	0,10	1,15
7834	0,66	0,31	0,05	0,59
7835	1,37	0,64	0,06	0,68
7836	0,37	0,17	0,01	0,14
7837	0,69	0,32	0,04	0,45
7838	0,76	0,36	0,03	0,35
7839	0,96	0,44	0,11	1,32
7840	0,82	0,38	0,02	0,26
7841	1,15	0,54	0,09	1,11
7842	0,82	0,38	0,05	0,64
7843	1,45	0,68	0,12	1,44
7844	0,45	0,21	0,13	1,48
7845	0,83	0,38	0,05	0,59
7846	1,95	0,91	0,24	2,83
7847	1,65	0,77	0,15	1,72
7848	0,44	0,20	0,06	0,68
7849	0,70	0,32	0,06	0,73
7850	0,56	0,26	0,08	0,90
7851	1,65	0,77	0,24	2,83
7852	0,60	0,28	0,10	1,20
7853	1,60	0,74	0,38	4,48
7854	0,95	0,44	0,22	2,59
7855	0,83	0,38	0,10	1,15
7856	0,28	0,13	0,06	0,68
7857	0,83	0,38	0,08	0,92
7858	0,15	0,07	0,08	0,97
7859	0,43	0,20	0,06	0,66
7860	1,18	0,55	0,15	1,72
7861	0,43	0,20	0,06	0,73
7862	0,67	0,31	0,07	0,80

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7863	0,36	0,17	0,09	1,01
7864	0,67	0,31	0,05	0,54
7865	0,91	0,42	0,15	1,74
7866	0,47	0,22	0,03	0,33
7867	0,47	0,22	0,08	0,90
7868	1,02	0,48	0,07	0,85
7869	0,59	0,27	0,11	1,25
7870	1,90	0,88	0,30	3,53
7871	0,09	0,04	0,02	0,21
7872	1,43	0,66	0,16	1,81
7873	1,06	0,49	0,14	1,63
7874	0,31	0,14	0,02	0,28
7875	1,06	0,49	0,10	1,20
7876	1,06	0,49	0,20	2,28
7877	0,77	0,36	0,04	0,49
7878	1,30	0,61	0,07	0,82
7879	0,96	0,45	0,13	1,55
7880	0,32	0,15	0,05	0,54
7881	0,66	0,31	0,20	2,36
7882	1,05	0,49	0,17	1,98
7883	0,61	0,28	0,08	0,97
7884	0,63	0,29	0,03	0,38
7885	1,28	0,60	0,10	1,22
7886	0,37	0,17	0,03	0,31
7887	1,28	0,59	0,10	1,20
7888	0,60	0,28	0,17	1,95
7889	1,26	0,58	0,34	4,00
7890	0,40	0,19	0,01	0,16
7891	1,32	0,61	0,10	1,15
7892	1,05	0,49	0,05	0,54
7893	0,55	0,25	0,04	0,42
7894	0,77	0,36	0,05	0,61
7895	0,83	0,39	0,02	0,28
7896	0,44	0,20	0,03	0,33
7897	1,17	0,54	0,60	7,07
7898	1,56	0,73	0,54	6,36
7899	0,76	0,35	0,48	5,65
7900	0,39	0,18	0,06	0,73
7901	0,46	0,21	0,04	0,52
7902	0,43	0,20	0,05	0,61
7903	0,97	0,45	0,12	1,39
7904	0,99	0,46	0,11	1,30
7905	2,45	1,14	0,14	1,63
7906	0,55	0,25	0,03	0,40
7907	0,54	0,25	0,03	0,31
7908	0,98	0,46	0,07	0,82
7909	0,33	0,15	0,03	0,33
7910	1,02	0,47	0,09	1,08

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7911	0,98	0,46	0,06	0,68
7912	0,51	0,24	0,04	0,45
7913	0,97	0,45	0,20	2,28
7914	0,90	0,42	0,07	0,87
7915	0,83	0,38	0,05	0,64
7916	0,97	0,45	0,12	1,37
7917	0,66	0,31	0,09	1,06
7918	0,97	0,45	0,22	2,59
7919	0,37	0,17	0,09	1,06
7920	0,47	0,22	0,06	0,73
7921	0,73	0,34	0,10	1,22
7922	0,89	0,41	0,08	0,92
7923	0,68	0,32	0,04	0,49
7924	0,97	0,45	0,13	1,48
7925	0,48	0,23	0,04	0,49
7926	0,70	0,33	0,07	0,78
7927	0,76	0,36	0,07	0,80
7928	0,32	0,15	0,04	0,52
7929	0,82	0,38	0,14	1,67
7930	1,14	0,53	0,07	0,80
7931	1,04	0,48	0,06	0,75
7932	0,30	0,14	0,01	0,16
7933	0,94	0,44	0,09	1,08
7934	0,65	0,30	0,07	0,87
7935	0,59	0,28	0,06	0,66
7936	2,22	1,03	0,40	4,71
7937	0,71	0,33	0,14	1,67
7938	0,64	0,30	0,09	1,11
7939	0,64	0,30	0,05	0,61
7940	1,22	0,57	0,09	1,01
7941	0,90	0,42	0,05	0,57
7942	0,94	0,44	0,10	1,13
7943	0,28	0,13	0,02	0,26
7944	0,70	0,33	0,10	1,20
7945	0,43	0,20	0,05	0,61
7946	0,57	0,26	0,50	5,89
7947	0,60	0,28	0,10	1,13
7948	0,39	0,18	0,06	0,73
7949	0,93	0,43	0,11	1,30
7950	1,01	0,47	0,07	0,85
7951	1,53	0,71	0,11	1,34
7952	0,74	0,34	0,11	1,27
7953	1,04	0,48	0,09	1,08
7954	1,71	0,80	0,13	1,58
7955	1,77	0,82	0,32	3,77
7956	1,13	0,53	0,09	1,11
7957	0,36	0,17	0,01	0,16
7958	1,72	0,80	0,02	0,28

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7959	1,20	0,56	0,01	0,09
7960	0,43	0,20	0,01	0,12
7961	0,63	0,29	0,02	0,19
7962	0,43	0,20	0,01	0,16
7963	0,41	0,19	0,02	0,28
7964	0,84	0,39	0,01	0,16
7965	0,56	0,26	0,01	0,12
7966	0,96	0,45	0,01	0,14
7967	0,96	0,45	0,01	0,12
7968	0,89	0,41	0,01	0,12
7969	1,42	0,66	0,02	0,28
7970	1,06	0,49	0,02	0,19
7971	1,13	0,52	0,01	0,12
7972	0,66	0,31	0,01	0,09
7973	0,91	0,42	0,01	0,09
7974	0,67	0,31	0,01	0,16
7975	1,68	0,78	0,02	0,26
7976	0,59	0,27	0,01	0,09
7977	1,25	0,58	0,01	0,12
7978	2,97	1,38	0,03	0,35
7979	1,43	0,66	0,02	0,26
7980	1,10	0,51	0,04	0,49
7981	0,84	0,39	0,01	0,12
7982	1,30	0,60	0,03	0,35
7983	1,12	0,52	0,02	0,21
7984	1,36	0,63	0,01	0,12
7985	1,01	0,47	0,01	0,16
7986	1,15	0,54	0,03	0,31
7987	1,00	0,47	0,01	0,16
7988	0,90	0,42	0,03	0,33
7989	1,46	0,68	0,03	0,31
7990	1,49	0,69	0,03	0,35
7991	0,89	0,41	0,05	0,57
7992	2,88	1,34	0,04	0,42
7993	1,58	0,73	0,02	0,26
7994	1,14	0,53	0,03	0,33
7995	0,79	0,37	0,01	0,16
7996	2,68	1,25	0,04	0,49
7997	3,14	1,46	0,05	0,59
7998	1,18	0,55	0,02	0,26
7999	0,92	0,43	0,02	0,21
8000	1,08	0,50	0,01	0,16
8001	0,74	0,35	0,01	0,12
8002	0,99	0,46	0,02	0,26
8003	1,31	0,61	0,02	0,28
8004	1,26	0,58	0,03	0,33
8005	1,79	0,83	0,03	0,33
8006	0,74	0,35	0,02	0,28

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8007	1,41	0,66	0,04	0,42
8008	2,16	1,01	0,03	0,40
8009	1,48	0,69	0,01	0,12
8010	0,33	0,16	0,01	0,12
8011	0,90	0,42	0,02	0,21
8012	1,10	0,51	0,03	0,33
8013	1,21	0,56	0,01	0,09
8014	1,06	0,49	0,02	0,28
8015	3,71	1,72	0,05	0,61
8016	1,26	0,59	0,04	0,49
8017	2,05	0,95	0,04	0,45
8018	0,91	0,42	0,01	0,14
8019	0,64	0,30	0,01	0,12
8020	1,56	0,73	0,03	0,38
8021	1,06	0,49	0,03	0,31
8022	1,27	0,59	0,03	0,31
8023	0,90	0,42	0,02	0,26
8024	0,93	0,43	0,02	0,21
8025	0,91	0,42	0,03	0,33
8026	1,32	0,61	0,02	0,28
8027	0,69	0,32	0,02	0,21
8028	0,48	0,22	0,01	0,09
8029	0,86	0,40	0,02	0,21
8030	0,49	0,23	0,03	0,31
8031	1,73	0,80	0,03	0,40
8032	0,41	0,19	0,01	0,14
8033	1,42	0,66	0,03	0,35
8034	1,36	0,63	0,02	0,26
8035	0,48	0,23	0,02	0,28
8036	1,05	0,49	0,01	0,14
8037	0,91	0,43	0,01	0,14
8038	1,27	0,59	0,01	0,14
8039	0,82	0,38	0,01	0,16
8040	1,45	0,67	0,02	0,19
8041	1,09	0,51	0,02	0,26
8042	1,01	0,47	0,02	0,26
8043	0,55	0,26	0,01	0,14
8044	0,41	0,19	0,01	0,14
8045	1,72	0,80	0,02	0,26
8046	1,12	0,52	0,07	0,80
8047	1,12	0,52	0,14	1,67
8048	0,71	0,33	0,11	1,25
8049	0,80	0,37	0,07	0,82
8050	0,60	0,28	0,06	0,73
8051	1,10	0,51	0,09	1,06
8052	1,14	0,53	0,10	1,20
8053	0,68	0,32	0,11	1,32
8054	1,45	0,67	0,26	3,06

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8055	0,60	0,28	0,04	0,45
8056	0,74	0,34	0,03	0,35
8057	0,27	0,13	0,03	0,35
8058	1,62	0,75	0,11	1,34
8059	0,95	0,44	0,06	0,73
8060	0,82	0,38	0,16	1,86
8061	0,83	0,38	0,07	0,82
8062	1,22	0,57	0,17	2,03
8063	0,43	0,20	0,15	1,74
8064	0,68	0,32	0,06	0,68
8065	0,58	0,27	0,12	1,46
8066	1,88	0,87	0,18	2,05
8067	0,46	0,22	0,05	0,57
8068	0,31	0,14	0,08	0,97
8069	0,82	0,38	0,24	2,83
8070	0,86	0,40	0,16	1,84
8071	0,61	0,28	0,09	1,08
8072	0,97	0,45	0,09	1,04
8073	1,43	0,66	0,06	0,68
8074	0,65	0,30	0,05	0,54
8075	0,97	0,45	0,12	1,46
8076	0,34	0,16	0,02	0,28
8077	1,04	0,49	0,14	1,67
8078	0,84	0,39	0,08	0,97
8079	0,88	0,41	0,24	2,83
8080	0,67	0,31	0,24	2,83
8081	0,93	0,43	0,34	4,00
8082	1,30	0,60	0,48	5,65
8083	0,68	0,32	0,11	1,34
8084	1,02	0,47	0,32	3,77
8085	1,06	0,49	0,20	2,33
8086	0,90	0,42	0,17	1,98
8087	0,89	0,41	0,14	1,67
8088	0,68	0,32	0,11	1,32
8089	1,36	0,63	0,11	1,30
8090	1,93	0,90	0,26	3,06
8091	0,80	0,37	0,11	1,32
8092	0,18	0,08	0,01	0,14
8093	0,97	0,45	0,28	3,30
8094	0,87	0,40	1,18	15,80
8095	0,19	0,09	0,03	0,31
8096	2,39	1,11	0,42	4,95
8097	1,40	0,65	0,19	2,21
8098	0,64	0,30	0,09	1,06
8099	0,71	0,33	0,05	0,61
8100	0,63	0,29	0,06	0,75
8101	0,41	0,19	0,03	0,40
8102	1,29	0,60	0,09	1,11

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8103	0,62	0,29	0,08	0,90
8104	0,60	0,28	0,07	0,78
8105	0,74	0,34	0,13	1,53
8106	0,62	0,29	0,07	0,80
8107	1,16	0,54	0,11	1,27
8108	0,91	0,42	0,05	0,57
8109	0,84	0,39	0,11	1,25
8110	0,50	0,23	0,04	0,49
8111	0,37	0,17	0,03	0,35
8112	0,40	0,19	0,02	0,26
8113	0,26	0,12	0,05	0,54
8114	0,38	0,18	0,04	0,45
8115	0,59	0,27	0,04	0,52
8116	1,03	0,48	0,09	1,08
8117	1,08	0,50	0,10	1,15
8118	0,49	0,23	0,05	0,61
8119	0,60	0,28	0,09	1,01
8120	0,78	0,36	0,19	2,26
8121	1,95	0,91	0,42	4,95
8122	0,63	0,30	0,06	0,66
8123	1,25	0,58	0,07	0,87
8124	0,66	0,31	0,06	0,73
8125	0,67	0,31	0,11	1,30
8126	1,39	0,64	0,26	3,06
8127	2,26	1,05	0,52	6,12
8128	0,52	0,24	0,07	0,80
8129	1,82	0,85	0,52	6,12
8130	0,66	0,31	0,13	1,48
8131	0,85	0,39	0,08	0,90
8132	1,65	0,77	0,06	0,75
8133	0,69	0,32	0,03	0,35
8134	0,52	0,24	0,03	0,31
8135	0,95	0,44	0,03	0,35
8136	0,86	0,40	0,04	0,42
8137	0,37	0,17	0,02	0,19
8138	0,46	0,21	0,04	0,49
8139	0,33	0,15	0,01	0,12
8140	1,38	0,64	0,08	0,97
8141	0,45	0,21	0,02	0,26
8142	0,98	0,46	0,04	0,49
8143	0,28	0,13	0,01	0,14
8144	0,69	0,32	0,05	0,64
8145	0,84	0,39	0,06	0,66
8146	0,73	0,34	0,02	0,19
8147	0,60	0,28	0,04	0,52
8148	0,97	0,45	0,04	0,49
8149	0,44	0,21	0,01	0,14
8150	0,47	0,22	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8151	1,23	0,57	0,03	0,35
8152	0,64	0,30	0,01	0,14
8153	0,53	0,25	0,01	0,16
8154	0,32	0,15	0,01	0,09
8155	1,72	0,80	0,01	0,14
8156	1,01	0,47	0,02	0,28
8157	0,26	0,12	0,02	0,28
8158	0,32	0,15	0,01	0,14
8159	0,51	0,24	0,01	0,14
8160	0,72	0,34	0,02	0,26
8161	0,85	0,39	0,01	0,16
8162	0,31	0,14	0,01	0,14
8163	0,10	0,04	0,02	0,19
8164	1,36	0,63	0,03	0,31
8165	0,46	0,21	0,01	0,14
8166	0,63	0,30	0,01	0,12
8167	1,11	0,52	0,02	0,19
8168	0,79	0,37	0,01	0,16
8169	0,87	0,41	0,01	0,12
8170	1,03	0,48	0,01	0,14
8171	0,89	0,41	0,01	0,16
8172	1,10	0,51	0,03	0,33
8173	0,93	0,43	0,01	0,16
8174	0,78	0,36	0,01	0,09
8175	1,61	0,75	0,02	0,28
8176	1,34	0,63	0,05	0,54
8177	0,02	0,01	0,03	0,38
8178	0,65	0,30	0,01	0,14
8179	0,77	0,36	0,02	0,19
8180	1,83	0,85	0,03	0,31
8181	2,73	1,27	0,04	0,49
8182	0,88	0,41	0,02	0,19
8183	0,66	0,31	0,01	0,14
8184	1,84	0,85	0,02	0,19
8185	0,55	0,26	0,01	0,09
8186	1,28	0,59	0,04	0,42
8187	0,52	0,24	0,01	0,14
8188	0,50	0,23	0,01	0,09
8189	1,19	0,55	0,01	0,12
8190	0,25	0,12	0,01	0,14
8191	1,08	0,50	0,01	0,16
8192	1,46	0,68	0,03	0,31
8193	1,18	0,55	0,01	0,16
8194	1,83	0,85	0,03	0,31
8195	0,60	0,28	0,01	0,14
8196	1,33	0,62	0,04	0,49
8197	0,40	0,18	0,01	0,09
8198	0,82	0,38	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8199	2,18	1,01	0,04	0,52
8200	1,05	0,49	0,03	0,38
8201	0,81	0,38	0,01	0,09
8202	1,27	0,59	0,02	0,21
8203	1,35	0,63	0,01	0,16
8204	0,47	0,22	0,02	0,21
8205	0,66	0,31	0,01	0,09
8206	0,94	0,44	0,01	0,14
8207	0,82	0,38	0,01	0,12
8208	0,49	0,23	0,01	0,12
8209	0,75	0,35	0,01	0,16
8210	1,34	0,63	0,02	0,19
8211	1,08	0,50	0,01	0,14
8212	1,53	0,71	0,02	0,19
8213	0,89	0,42	0,01	0,12
8214	1,21	0,56	0,02	0,26
8215	1,21	0,56	0,01	0,16
8216	1,61	0,75	0,01	0,14
8217	0,85	0,40	0,02	0,26
8218	0,63	0,29	0,01	0,12
8219	1,01	0,47	0,02	0,28
8220	1,29	0,60	0,02	0,26
8221	0,64	0,30	0,01	0,12
8222	0,83	0,38	0,01	0,12
8223	2,28	1,06	0,03	0,35
8224	1,31	0,61	0,01	0,12
8225	1,72	0,80	0,02	0,26
8226	0,94	0,44	0,02	0,19
8227	0,44	0,20	0,02	0,26
8228	0,59	0,27	0,01	0,12
8229	0,26	0,12	0,01	0,12
8230	0,10	0,05	0,01	0,12
8231	0,15	0,07	0,01	0,09
8232	0,29	0,13	0,01	0,12
8233	0,61	0,29	0,01	0,16
8234	1,01	0,47	0,02	0,21
8235	0,56	0,26	0,01	0,14
8236	1,26	0,59	0,01	0,12
8237	1,03	0,48	0,01	0,14
8238	0,73	0,34	0,02	0,19
8239	0,07	0,03	0,01	0,12
8240	0,33	0,15	0,01	0,12
8241	0,21	0,10	0,01	0,12
8242	0,95	0,44	0,02	0,26
8243	0,34	0,16	0,01	0,12
8244	1,59	0,74	0,02	0,26
8245	2,10	0,98	0,03	0,35
8246	1,20	0,56	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8247	1,66	0,77	0,03	0,38
8248	0,52	0,24	0,01	0,14
8249	0,67	0,31	0,02	0,26
8250	1,34	0,62	0,01	0,14
8251	0,49	0,23	0,02	0,26
8252	0,85	0,40	0,01	0,12
8253	1,12	0,52	0,01	0,14
8254	1,31	0,61	0,03	0,31
8255	1,04	0,48	0,02	0,26
8256	0,78	0,36	0,01	0,12
8257	0,67	0,31	0,01	0,14
8258	0,66	0,31	0,01	0,12
8259	0,78	0,36	0,01	0,12
8260	1,10	0,51	0,01	0,14
8261	0,76	0,35	0,02	0,19
8262	1,20	0,56	0,02	0,28
8263	1,33	0,62	0,02	0,26
8264	0,75	0,35	0,01	0,14
8265	1,02	0,47	0,01	0,14
8266	1,22	0,57	0,02	0,26
8267	0,55	0,25	0,01	0,09
8268	1,96	0,91	0,02	0,28
8269	1,86	0,86	0,03	0,40
8270	1,09	0,51	0,03	0,31
8271	1,99	0,93	0,03	0,35
8272	1,41	0,65	0,05	0,54
8273	0,61	0,28	0,04	0,49
8274	1,03	0,48	0,03	0,40
8275	1,75	0,81	0,02	0,26
8276	0,48	0,22	0,01	0,14
8277	0,51	0,24	0,01	0,12
8278	0,38	0,17	0,01	0,09
8279	1,10	0,51	0,02	0,19
8280	0,94	0,44	0,03	0,35
8281	0,35	0,16	0,02	0,21
8282	0,49	0,23	0,01	0,14
8283	0,86	0,40	0,01	0,12
8284	1,34	0,62	0,02	0,19
8285	1,34	0,62	0,01	0,16
8286	1,25	0,58	0,04	0,42
8287	0,78	0,36	0,01	0,12
8288	0,98	0,46	0,01	0,14
8289	1,23	0,57	0,01	0,12
8290	0,89	0,42	0,02	0,28
8291	0,38	0,18	0,03	0,40
8292	1,24	0,58	0,02	0,26
8293	1,46	0,68	0,01	0,16
8294	1,04	0,48	0,03	0,33

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8295	0,91	0,42	0,02	0,19
8296	0,69	0,32	0,04	0,42
8297	0,91	0,42	0,01	0,16
8298	0,64	0,30	0,01	0,14
8299	1,15	0,54	0,01	0,14
8300	0,60	0,28	0,01	0,14
8301	1,29	0,60	0,02	0,26
8302	0,95	0,44	0,02	0,28
8303	0,16	0,08	0,01	0,14
8304	1,45	0,67	0,03	0,33
8305	0,69	0,32	0,01	0,14
8306	1,11	0,51	0,02	0,28
8307	1,29	0,60	0,03	0,38
8308	0,86	0,40	0,02	0,21
8309	1,64	0,76	0,03	0,33
8310	0,38	0,18	0,01	0,12
8311	0,38	0,17	0,01	0,09
8312	0,79	0,37	0,01	0,14
8313	0,67	0,31	0,01	0,14
8314	0,30	0,14	0,01	0,14
8315	0,37	0,17	0,02	0,19
8316	1,24	0,57	0,06	0,73
8317	0,92	0,43	0,01	0,16
8318	0,99	0,46	0,01	0,12
8319	1,87	0,87	0,03	0,31
8320	0,78	0,36	0,01	0,12
8321	0,89	0,41	0,01	0,12
8322	1,33	0,62	0,02	0,21
8323	2,56	1,19	0,03	0,38
8324	1,93	0,90	0,22	2,59
8325	2,74	1,28	0,02	0,26
8326	0,96	0,45	0,01	0,09
8327	0,35	0,16	0,01	0,12
8328	1,25	0,58	0,03	0,35
8329	0,99	0,46	0,01	0,09
8330	0,53	0,25	0,01	0,09
8331	1,96	0,91	0,02	0,28
8332	1,23	0,57	0,01	0,14
8333	0,37	0,17	0,01	0,09
8334	0,39	0,18	0,01	0,12
8335	0,96	0,45	0,01	0,16
8336	0,91	0,43	0,01	0,14
8337	1,58	0,73	0,03	0,38
8338	0,21	0,10	0,01	0,09
8339	1,35	0,63	0,02	0,21
8340	1,14	0,53	0,02	0,28
8341	1,05	0,49	0,01	0,12
8342	0,65	0,30	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8343	1,00	0,47	0,01	0,14
8344	1,22	0,57	0,02	0,21
8345	2,57	1,19	0,03	0,33
8346	2,09	0,97	0,03	0,35
8347	0,86	0,40	0,01	0,14
8348	0,37	0,17	0,02	0,19
8349	0,27	0,12	0,01	0,09
8350	0,46	0,21	0,01	0,16
8351	0,71	0,33	0,01	0,14
8352	0,51	0,24	0,01	0,12
8353	0,50	0,23	0,01	0,12
8354	2,03	0,94	0,02	0,28
8355	1,85	0,86	0,01	0,12
8356	1,32	0,61	0,01	0,12
8357	1,64	0,76	0,02	0,26
8358	1,13	0,52	0,01	0,16
8359	1,37	0,64	0,02	0,26
8360	1,42	0,66	0,01	0,16
8361	0,25	0,11	0,01	0,14
8362	0,98	0,45	0,02	0,19
8363	1,74	0,81	0,03	0,35
8364	0,27	0,12	0,01	0,12
8365	0,75	0,35	0,02	0,21
8366	1,79	0,83	0,02	0,28
8367	0,89	0,41	0,01	0,16
8368	0,86	0,40	0,02	0,26
8369	0,56	0,26	0,02	0,26
8370	0,83	0,39	0,02	0,26
8371	0,56	0,26	0,01	0,12
8372	1,74	0,81	0,02	0,26
8373	0,66	0,31	0,01	0,12
8374	0,34	0,16	0,01	0,14
8375	1,23	0,57	0,03	0,31
8376	1,23	0,57	0,02	0,19
8377	1,94	0,90	0,05	0,57
8378	1,28	0,60	0,02	0,19
8379	1,84	0,86	0,04	0,45
8380	2,30	1,07	0,04	0,45
8381	1,20	0,56	0,04	0,45
8382	0,80	0,37	0,03	0,33
8383	0,90	0,42	0,02	0,26
8384	1,50	0,70	0,04	0,49
8385	1,04	0,48	0,03	0,33
8386	0,42	0,19	0,01	0,12
8387	0,43	0,20	0,00	0,05
8388	0,38	0,17	0,01	0,14
8389	1,04	0,49	0,02	0,28
8390	1,06	0,49	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8391	0,46	0,21	0,02	0,21
8392	1,21	0,56	0,01	0,12
8393	1,31	0,61	0,03	0,33
8394	1,52	0,71	0,02	0,21
8395	1,37	0,64	0,02	0,21
8396	0,96	0,45	0,01	0,14
8397	1,79	0,83	0,02	0,19
8398	0,78	0,36	0,01	0,14
8399	0,71	0,33	0,01	0,14
8400	1,71	0,79	0,03	0,40
8401	0,46	0,21	0,01	0,12
8402	0,51	0,24	0,01	0,14
8403	0,30	0,14	0,01	0,12
8404	1,06	0,49	0,06	0,73
8405	0,96	0,44	0,02	0,19
8406	0,43	0,20	0,01	0,12
8407	0,75	0,35	0,01	0,12
8408	0,78	0,36	0,01	0,14
8409	0,86	0,40	0,01	0,14
8410	0,57	0,26	0,02	0,21
8411	0,59	0,28	0,01	0,14
8412	1,63	0,76	0,02	0,26
8413	1,32	0,61	0,01	0,14
8414	0,32	0,15	0,02	0,21
8415	1,20	0,56	0,01	0,14
8416	1,12	0,52	0,02	0,21
8417	0,71	0,33	0,03	0,33
8418	0,70	0,32	0,02	0,26
8419	0,70	0,33	0,01	0,12
8420	0,40	0,19	0,01	0,12
8421	2,01	0,93	0,01	0,16
8422	1,14	0,53	0,01	0,12
8423	0,70	0,33	0,02	0,21
8424	1,58	0,74	0,02	0,19
8425	1,54	0,72	0,02	0,26
8426	1,65	0,77	0,02	0,19
8427	0,78	0,36	0,01	0,12
8428	3,35	1,56	0,03	0,38
8429	1,12	0,52	0,01	0,12
8430	2,98	1,39	0,03	0,35
8431	1,61	0,75	0,03	0,31
8432	0,91	0,42	0,02	0,26
8433	2,93	1,36	0,03	0,33
8434	0,69	0,32	0,00	0,05
8435	1,21	0,56	0,02	0,26
8436	0,80	0,37	0,01	0,12
8437	0,55	0,25	0,01	0,16
8438	0,84	0,39	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8439	0,71	0,33	0,01	0,16
8440	0,65	0,30	0,03	0,38
8441	0,58	0,27	0,01	0,09
8442	0,33	0,15	0,01	0,12
8443	0,60	0,28	0,01	0,12
8444	0,47	0,22	0,01	0,16
8445	0,85	0,40	0,04	0,49
8446	1,22	0,57	0,02	0,26
8447	1,74	0,81	0,02	0,21
8448	1,03	0,48	0,02	0,21
8449	1,58	0,74	0,03	0,31
8450	0,87	0,40	0,01	0,12
8451	1,60	0,74	0,06	0,75
8452	1,73	0,81	0,02	0,26
8453	1,07	0,50	0,01	0,14
8454	1,10	0,51	0,02	0,21
8455	3,54	1,64	0,04	0,49
8456	1,32	0,62	0,01	0,12
8457	0,49	0,23	0,01	0,14
8458	0,98	0,45	0,01	0,14
8459	1,16	0,54	0,02	0,21
8460	1,22	0,57	0,02	0,19
8461	1,05	0,49	0,01	0,07
8462	1,00	0,46	0,01	0,14
8463	0,83	0,39	0,03	0,31
8464	0,83	0,39	0,01	0,14
8465	0,80	0,37	0,01	0,16
8466	3,61	1,68	0,06	0,68
8467	1,41	0,66	0,01	0,14
8468	1,37	0,64	0,03	0,40
8469	0,88	0,41	0,01	0,14
8470	1,77	0,82	0,02	0,26
8471	0,85	0,40	0,01	0,14
8472	0,73	0,34	0,05	0,57
8473	0,82	0,38	0,01	0,16
8474	0,97	0,45	0,04	0,52
8475	3,02	1,40	0,03	0,40
8476	1,27	0,59	0,01	0,16
8477	0,41	0,19	0,01	0,09
8478	0,38	0,18	0,03	0,33
8479	0,65	0,30	0,02	0,19
8480	0,59	0,27	0,01	0,14
8481	1,05	0,49	0,01	0,14
8482	0,36	0,17	0,01	0,07
8483	1,36	0,63	0,02	0,19
8484	2,41	1,12	0,04	0,45
8485	1,20	0,56	0,01	0,16
8486	1,91	0,89	0,05	0,64

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8487	0,44	0,20	0,01	0,14
8488	1,44	0,67	0,03	0,33
8489	1,08	0,50	0,02	0,26
8490	2,86	1,33	0,04	0,42
8491	2,29	1,07	0,03	0,31
8492	0,69	0,32	0,01	0,07
8493	0,86	0,40	0,02	0,19
8494	0,75	0,35	0,01	0,12
8495	1,15	0,53	0,02	0,21
8496	1,11	0,52	0,01	0,12
8497	1,47	0,68	0,02	0,21
8498	0,43	0,20	0,01	0,12
8499	2,63	1,22	0,04	0,45
8500	0,93	0,43	0,02	0,21
8501	3,52	1,64	0,03	0,38
8502	2,54	1,18	0,02	0,28
8503	1,16	0,54	0,01	0,12
8504	1,24	0,58	0,02	0,21
8505	2,03	0,95	0,01	0,12
8506	0,79	0,37	0,02	0,19
8507	0,89	0,41	0,01	0,16
8508	1,49	0,69	0,01	0,14
8509	0,98	0,46	0,02	0,26
8510	0,59	0,27	0,02	0,26
8511	0,85	0,40	0,01	0,16
8512	1,10	0,51	0,03	0,38
8513	2,31	1,07	0,05	0,61
8514	0,60	0,28	0,00	0,05
8515	0,88	0,41	0,01	0,12
8516	0,41	0,19	0,02	0,26
8517	0,16	0,08	0,01	0,14
8518	2,05	0,95	0,04	0,45
8519	0,69	0,32	0,02	0,19
8520	0,47	0,22	0,01	0,16
8521	1,52	0,71	0,02	0,26
8522	0,77	0,36	0,01	0,16
8523	2,46	1,14	0,02	0,28
8524	0,72	0,33	0,01	0,16
8525	1,63	0,76	0,02	0,28
8526	0,47	0,22	0,01	0,16
8527	0,75	0,35	0,01	0,14
8528	0,71	0,33	0,02	0,28
8529	1,15	0,54	0,01	0,16
8530	0,70	0,33	0,01	0,14
8531	0,40	0,19	0,01	0,14
8532	2,72	1,27	0,03	0,33
8533	0,28	0,13	0,01	0,14
8534	0,32	0,15	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8535	2,76	1,28	0,01	0,14
8536	2,22	1,03	0,02	0,26
8537	1,83	0,85	0,02	0,21
8538	3,28	1,53	0,03	0,38
8539	0,64	0,30	0,01	0,16
8540	1,52	0,71	0,01	0,16
8541	1,79	0,83	0,02	0,21
8542	0,75	0,35	0,01	0,16
8543	0,60	0,28	0,01	0,16
8544	1,37	0,64	0,02	0,28
8545	0,38	0,17	0,02	0,19
8546	0,77	0,36	0,01	0,12
8547	0,18	0,08	0,01	0,12
8548	1,04	0,48	0,01	0,16
8549	0,76	0,35	0,01	0,12
8550	1,43	0,67	0,01	0,14
8551	0,95	0,44	0,01	0,09
8552	1,58	0,74	0,02	0,26
8553	0,88	0,41	0,01	0,12
8554	1,66	0,77	0,05	0,64
8555	1,01	0,47	0,01	0,14
8556	0,14	0,07	0,01	0,14
8557	0,49	0,23	0,01	0,14
8558	0,73	0,34	0,01	0,12
8559	1,07	0,50	0,02	0,21
8560	1,13	0,53	0,02	0,26
8561	0,92	0,43	0,05	0,64
8562	0,14	0,07	0,01	0,14
8563	0,79	0,37	0,01	0,12
8564	1,06	0,49	0,01	0,16
8565	1,50	0,70	0,03	0,31
8566	0,38	0,17	0,01	0,16
8567	0,53	0,25	0,01	0,09
8568	0,48	0,22	0,01	0,07
8569	1,35	0,63	0,01	0,09
8570	2,97	1,38	0,03	0,33
8571	1,13	0,52	0,02	0,26
8572	2,43	1,13	0,01	0,16
8573	1,13	0,52	0,06	0,73
8574	1,01	0,47	0,06	0,75
8575	1,05	0,49	0,05	0,59
8576	0,86	0,40	0,04	0,49
8577	0,26	0,12	0,01	0,09
8578	0,23	0,11	0,02	0,19
8579	0,34	0,16	0,04	0,49
8580	0,68	0,31	0,05	0,59
8581	0,54	0,25	0,02	0,19
8582	0,56	0,26	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8583	0,16	0,08	0,01	0,14
8584	0,59	0,27	0,04	0,49
8585	0,47	0,22	0,04	0,42
8586	0,02	0,01	0,01	0,14
8587	0,75	0,35	0,05	0,54
8588	0,77	0,36	0,04	0,52
8589	0,50	0,23	0,01	0,16
8590	0,20	0,09	0,03	0,35
8591	0,85	0,40	0,07	0,85
8592	0,80	0,37	0,05	0,64
8593	1,09	0,50	0,07	0,82
8594	1,23	0,57	0,08	0,90
8595	0,68	0,32	0,05	0,59
8596	1,04	0,48	0,18	2,07
8597	1,32	0,61	0,22	2,59
8598	1,01	0,47	0,01	0,14
8599	0,83	0,39	0,01	0,14
8600	1,07	0,50	0,01	0,16
8601	0,55	0,26	0,01	0,14
8602	1,72	0,80	0,02	0,19
8603	0,34	0,16	0,01	0,12
8604	1,20	0,56	0,02	0,21
8605	0,73	0,34	0,01	0,14
8606	0,50	0,23	0,01	0,14
8607	0,77	0,36	0,01	0,12
8608	0,34	0,16	0,01	0,14
8609	1,52	0,71	0,02	0,28
8610	1,44	0,67	0,01	0,16
8611	0,89	0,41	0,01	0,14
8612	2,17	1,01	0,02	0,28
8613	0,93	0,43	0,02	0,21
8614	2,68	1,25	0,02	0,26
8615	2,49	1,16	0,02	0,26
8616	1,63	0,76	0,03	0,33
8617	2,45	1,14	0,03	0,35
8618	0,72	0,34	0,01	0,14
8619	0,95	0,44	0,03	0,33
8620	0,69	0,32	0,03	0,31
8621	1,00	0,47	0,02	0,19
8622	0,90	0,42	0,01	0,14
8623	0,62	0,29	0,01	0,12
8624	0,76	0,35	0,01	0,12
8625	2,30	1,07	0,03	0,33
8626	2,97	1,38	0,02	0,26
8627	2,43	1,13	0,03	0,33
8628	2,42	1,13	0,03	0,31
8629	2,07	0,96	0,02	0,26
8630	0,70	0,33	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8631	1,16	0,54	0,01	0,09
8632	2,92	1,36	0,05	0,64
8633	1,35	0,63	0,06	0,73
8634	1,05	0,49	0,02	0,26
8635	0,89	0,41	0,03	0,40
8636	1,95	0,91	0,06	0,66
8637	0,06	0,03	0,01	0,12
8638	2,68	1,25	0,03	0,35
8639	2,13	0,99	0,03	0,40
8640	3,41	1,59	0,04	0,45
8641	1,16	0,54	0,01	0,16
8642	2,65	1,23	0,02	0,19
8643	0,69	0,32	0,02	0,26
8644	0,64	0,30	0,01	0,16
8645	1,45	0,68	0,03	0,33
8646	1,45	0,67	0,01	0,14
8647	0,52	0,24	0,01	0,14
8648	1,43	0,66	0,01	0,12
8649	1,18	0,55	0,02	0,26
8650	0,83	0,38	0,01	0,16
8651	0,56	0,26	0,01	0,14
8652	0,99	0,46	0,01	0,14
8653	0,95	0,44	0,02	0,19
8654	0,90	0,42	0,02	0,19
8655	0,25	0,12	0,01	0,14
8656	1,25	0,58	0,01	0,16
8657	0,65	0,30	0,02	0,26
8658	0,97	0,45	0,02	0,21
8659	0,87	0,41	0,01	0,14
8660	0,56	0,26	0,01	0,14
8661	1,29	0,60	0,03	0,33
8662	1,43	0,67	0,01	0,16
8663	1,49	0,69	0,01	0,16
8664	2,32	1,08	0,02	0,21
8665	0,88	0,41	0,03	0,38
8666	0,95	0,44	0,01	0,14
8667	2,11	0,98	0,02	0,26
8668	2,02	0,94	0,03	0,35
8669	1,72	0,80	0,01	0,16
8670	1,34	0,62	0,02	0,28
8671	4,22	1,96	0,05	0,59
8672	0,91	0,42	0,01	0,14
8673	1,43	0,66	0,01	0,16
8674	1,46	0,68	0,02	0,21
8675	1,28	0,59	0,01	0,16
8676	0,89	0,42	0,01	0,12
8677	0,93	0,43	0,02	0,21
8678	0,54	0,25	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8679	1,13	0,52	0,01	0,16
8680	0,89	0,41	0,01	0,07
8681	2,51	1,17	0,02	0,26
8682	0,74	0,35	0,01	0,16
8683	1,64	0,76	0,03	0,31
8684	1,75	0,81	0,03	0,35
8685	1,30	0,60	0,03	0,31
8686	1,79	0,83	0,03	0,31
8687	1,92	0,89	0,03	0,35
8688	0,86	0,40	0,01	0,12
8689	1,50	0,70	0,02	0,21
8690	0,82	0,38	0,01	0,12
8691	0,82	0,38	0,02	0,19
8692	1,10	0,51	0,01	0,12
8693	0,91	0,42	0,01	0,12
8694	2,44	1,13	0,02	0,28
8695	1,24	0,58	0,01	0,12
8696	3,62	1,68	0,03	0,35
8697	1,15	0,53	0,02	0,28
8698	2,03	0,95	0,03	0,38
8699	2,34	1,09	0,03	0,40
8700	1,54	0,72	0,03	0,31
8701	0,60	0,28	0,01	0,12
8702	1,71	0,80	0,01	0,12
8703	0,58	0,27	0,02	0,21
8704	1,48	0,69	0,02	0,28
8705	0,83	0,39	0,02	0,26
8706	4,31	2,01	0,05	0,59
8707	2,69	1,25	0,04	0,45
8708	2,06	0,96	0,02	0,26
8709	2,50	1,16	0,05	0,64
8710	1,51	0,70	0,01	0,14
8711	0,72	0,34	0,01	0,16
8712	0,66	0,31	0,01	0,09
8713	0,79	0,37	0,01	0,16
8714	2,51	1,17	0,04	0,42
8715	1,67	0,78	0,03	0,33
8716	2,42	1,13	0,01	0,14
8717	1,28	0,60	0,01	0,14
8718	1,39	0,65	0,02	0,26
8719	2,62	1,22	0,05	0,57
8720	1,56	0,72	0,04	0,45
8721	2,50	1,16	0,02	0,28
8722	1,87	0,87	0,01	0,16
8723	1,36	0,63	0,02	0,21
8724	2,35	1,09	0,04	0,42
8725	1,05	0,49	0,02	0,21
8726	1,35	0,63	0,03	0,33

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8727	0,01	0,01	0,01	0,07
8728	2,50	1,16	0,04	0,45
8729	2,43	1,13	0,04	0,52
8730	2,84	1,32	0,04	0,45
8731	3,70	1,72	0,04	0,42
8732	1,53	0,71	0,04	0,45
8733	1,72	0,80	0,03	0,33
8734	2,03	0,94	0,04	0,45
8735	1,37	0,64	0,02	0,26
8736	0,83	0,38	0,03	0,40
8737	1,64	0,76	0,02	0,21
8738	0,77	0,36	0,01	0,12
8739	1,73	0,80	0,04	0,49
8740	1,97	0,92	0,03	0,33
8741	1,34	0,62	0,02	0,28
8742	0,75	0,35	0,01	0,12
8743	0,85	0,39	0,01	0,12
8744	0,80	0,37	0,02	0,26
8745	0,97	0,45	0,01	0,12
8746	0,82	0,38	0,04	0,49
8747	1,91	0,89	0,03	0,31
8748	1,93	0,90	0,04	0,49
8749	0,51	0,24	0,02	0,19
8750	1,33	0,62	0,03	0,33
8751	1,18	0,55	0,01	0,12
8752	1,09	0,51	0,01	0,16
8753	1,74	0,81	0,02	0,21
8754	1,93	0,90	0,01	0,12
8755	0,58	0,27	0,03	0,40
8756	1,52	0,71	0,01	0,16
8757	1,83	0,85	0,02	0,28
8758	1,41	0,65	0,04	0,42
8759	0,69	0,32	0,01	0,16
8760	1,25	0,58	0,02	0,21
8761	0,78	0,36	0,01	0,14
8762	0,51	0,24	0,02	0,26
8763	1,35	0,63	0,03	0,33
8764	1,02	0,47	0,02	0,19
8765	1,28	0,59	0,01	0,14
8766	1,23	0,57	0,02	0,21
8767	0,60	0,28	0,01	0,12
8768	0,52	0,24	0,01	0,14
8769	1,22	0,57	0,02	0,21
8770	2,18	1,01	0,03	0,38
8771	1,61	0,75	0,02	0,21
8772	1,07	0,50	0,02	0,28
8773	0,70	0,33	0,02	0,19
8774	1,01	0,47	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8775	1,36	0,63	0,03	0,33
8776	1,02	0,47	0,02	0,19
8777	2,10	0,98	0,03	0,31
8778	0,94	0,44	0,02	0,26
8779	0,89	0,41	0,01	0,16
8780	3,04	1,41	0,05	0,54
8781	1,68	0,78	0,01	0,12
8782	0,88	0,41	0,02	0,26
8783	0,57	0,26	0,01	0,07
8784	1,02	0,48	0,01	0,16
8785	0,72	0,33	0,02	0,28
8786	1,71	0,80	0,01	0,16
8787	0,89	0,42	0,01	0,12
8788	0,51	0,24	0,00	0,05
8789	0,89	0,41	0,01	0,16
8790	0,69	0,32	0,01	0,14
8791	1,47	0,69	0,01	0,12
8792	0,96	0,45	0,01	0,12
8793	1,39	0,65	0,01	0,14
8794	1,06	0,49	0,01	0,12
8795	1,47	0,68	0,02	0,28
8796	1,20	0,56	0,01	0,12
8797	0,37	0,17	0,01	0,09
8798	1,64	0,76	0,02	0,21
8799	0,41	0,19	0,01	0,09
8800	1,03	0,48	0,02	0,28
8801	1,13	0,53	0,02	0,21
8802	0,90	0,42	0,01	0,14
8803	1,33	0,62	0,01	0,12
8804	1,76	0,82	0,03	0,33
8805	1,41	0,66	0,03	0,31
8806	1,09	0,51	0,02	0,26
8807	2,59	1,20	0,05	0,54
8808	2,96	1,38	0,05	0,59
8809	1,02	0,47	0,01	0,16
8810	1,12	0,52	0,02	0,26
8811	0,75	0,35	0,01	0,14
8812	0,73	0,34	0,01	0,14
8813	1,05	0,49	0,01	0,16
8814	2,20	1,02	0,03	0,40
8815	0,81	0,38	0,01	0,09
8816	1,57	0,73	0,02	0,21
8817	1,21	0,56	0,02	0,21
8818	0,82	0,38	0,01	0,14
8819	0,91	0,42	0,02	0,19
8820	0,60	0,28	0,01	0,14
8821	0,65	0,30	0,01	0,14
8822	0,83	0,39	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8823	0,95	0,44	0,02	0,19
8824	1,69	0,79	0,02	0,26
8825	1,11	0,52	0,02	0,28
8826	1,68	0,78	0,01	0,12
8827	1,52	0,71	0,02	0,26
8828	0,95	0,44	0,02	0,19
8829	1,06	0,49	0,01	0,14
8830	1,25	0,58	0,02	0,26
8831	0,75	0,35	0,01	0,14
8832	2,82	1,31	0,03	0,35
8833	0,65	0,30	0,01	0,09
8834	0,98	0,45	0,02	0,21
8835	1,08	0,50	0,02	0,26
8836	1,90	0,88	0,05	0,54
8837	1,22	0,57	0,03	0,33
8838	0,72	0,34	0,01	0,07
8839	1,88	0,87	0,02	0,28
8840	2,19	1,02	0,04	0,42
8841	1,66	0,77	0,02	0,26
8842	0,96	0,45	0,01	0,14
8843	1,34	0,62	0,02	0,19
8844	2,20	1,02	0,03	0,38
8845	1,22	0,57	0,02	0,26
8846	1,68	0,78	0,02	0,26
8847	2,47	1,15	0,04	0,42
8848	21,79	54,36	0,17	1,98
8849	9,25	23,07	0,06	0,68
8850	19,91	49,68	0,17	1,93
8851	12,68	31,62	0,10	1,15
8852	7,15	17,85	0,11	1,34
8853	5,04	12,58	0,11	1,30
8854	6,06	15,13	0,22	2,59
8855	2,95	7,36	0,04	0,49
8856	2,96	7,39	0,22	2,59
8857	3,57	8,90	0,36	4,24
8858	3,09	7,70	1,52	20,39
8859	2,01	0,93	0,30	3,53
8860	1,51	0,70	0,46	5,42
8861	2,91	1,35	2,39	32,11
8862	0,82	0,38	0,34	4,00
8863	1,15	0,53	0,36	4,24
8864	0,62	0,29	0,22	2,59
8865	0,89	0,41	0,09	1,04
8866	1,20	0,56	0,13	1,51
8867	0,65	0,30	0,08	0,97
8868	1,30	0,60	0,11	1,25
8869	1,20	0,56	0,20	2,33
8870	0,99	0,46	0,14	1,67

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8871	0,62	0,29	0,09	1,11
8872	0,65	0,30	0,07	0,85
8873	0,88	0,41	0,12	1,39
8874	0,89	0,42	0,30	3,53
8875	1,83	0,85	0,56	6,59
8876	2,11	0,98	2,93	39,25
8877	0,74	0,34	0,30	3,53
8878	0,69	0,32	0,08	0,97
8879	0,28	0,13	0,24	2,83
8880	0,88	0,41	2,28	30,59
8881	2,15	1,00	5,44	72,90
8882	1,39	0,65	2,66	35,68
8883	1,09	0,50	0,40	4,71
8884	1,05	0,49	1,60	21,41
8885	1,28	0,60	1,86	24,98
8886	0,36	0,17	0,05	0,64
8887	0,88	0,41	0,14	1,67
8888	0,92	0,43	0,12	1,44
8889	1,03	0,48	0,13	1,48
8890	0,46	0,21	0,07	0,78
8891	0,96	0,45	0,19	2,19
8892	0,57	0,26	0,04	0,49
8893	0,73	0,34	0,05	0,64
8894	14,72	36,71	0,13	1,48
8895	18,30	45,65	0,16	1,81
8896	3,14	7,82	0,05	0,64
8897	13,27	33,11	0,13	1,48
8898	15,70	39,16	0,12	1,39
8899	13,49	33,64	0,12	1,44
8900	10,94	27,30	0,08	0,99
8901	5,68	14,17	0,11	1,27
8902	5,23	13,05	0,09	1,01
8903	4,76	11,87	0,11	1,32
8904	2,61	6,52	0,40	4,71
8905	2,63	6,56	1,56	20,90
8906	1,93	0,90	0,36	4,24
8907	1,74	0,81	1,71	22,94
8908	1,18	0,55	0,52	6,12
8909	0,72	0,34	0,20	2,36
8910	2,25	1,04	0,28	3,30
8911	1,05	0,49	0,16	1,81
8912	0,92	0,43	0,14	1,67
8913	1,91	0,89	0,13	1,55
8914	5,69	14,20	0,12	1,39
8915	1,93	4,83	0,06	0,68
8916	4,58	11,42	0,26	3,06
8917	2,66	6,65	0,16	1,86
8918	0,80	0,37	0,07	0,87

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8919	0,79	0,37	0,14	1,67
8920	1,93	0,90	0,26	3,06
8921	1,98	0,92	0,42	4,95
8922	2,20	1,02	0,38	4,48
8923	1,63	0,76	0,11	1,25
8924	3,68	9,18	0,03	0,40
8925	4,27	10,65	0,06	0,73
8926	6,78	16,92	0,13	1,51
8927	3,82	9,54	0,16	1,84
8928	2,23	5,55	0,04	0,49
8929	6,27	15,63	0,19	2,17
8930	4,32	10,77	0,20	2,36
8931	4,65	11,59	0,58	6,83
8932	13,76	34,32	0,40	4,71
8933	11,38	28,40	0,14	1,70
8934	9,54	23,80	0,18	2,14
8935	21,46	53,53	0,30	3,53
8936	15,33	38,24	0,24	2,83
8937	11,23	28,02	0,08	0,97
8938	9,31	23,22	0,11	1,30
8939	8,42	21,01	0,15	1,72
8940	10,67	26,61	0,09	1,08
8941	16,52	41,22	0,09	1,11
8942	6,68	16,65	0,04	0,45
8943	8,23	20,52	0,07	0,80
8944	6,85	17,09	0,06	0,75
8945	7,70	19,22	0,10	1,13
8946	6,36	15,87	0,06	0,66
8947	8,47	21,14	0,08	0,99
8948	16,07	40,09	0,16	1,91
8949	10,78	26,89	0,14	1,63
8950	52,25	130,34	0,44	5,18
8951	40,18	100,25	0,24	2,83
8952	14,40	35,91	0,10	1,20
8953	1,82	0,85	0,02	0,26
8954	5,56	13,87	0,06	0,68
8955	1,75	0,81	0,05	0,64
8956	0,78	0,36	0,18	2,14
8957	1,67	0,78	0,19	2,21
8958	0,51	0,24	0,08	0,92
8959	1,00	0,47	0,07	0,80
8960	0,74	0,34	0,08	0,99
8961	0,62	0,29	0,17	1,95
8962	0,45	0,21	0,03	0,33
8963	1,15	0,53	0,38	4,48
8964	0,60	0,28	0,13	1,53
8965	0,53	0,24	0,32	3,77
8966	1,29	0,60	0,18	2,10

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8967	1,03	0,48	0,22	2,59
8968	1,32	0,61	0,14	1,60
8969	3,01	1,40	1,25	16,82
8970	2,34	1,09	0,28	3,30
8971	1,06	0,49	0,17	2,03
8972	3,53	8,80	0,34	4,00
8973	2,87	7,15	0,11	1,34
8974	9,74	24,30	0,13	1,58
8975	13,87	34,59	0,34	4,00
8976	12,66	31,59	0,32	3,77
8977	7,30	18,20	0,08	0,90
8978	17,33	43,22	0,19	2,17
8979	17,55	43,77	0,22	2,59
8980	7,51	18,73	0,09	1,01
8981	7,27	18,13	0,08	0,92
8982	12,46	31,08	0,10	1,20
8983	17,67	44,07	0,07	0,82
8984	11,99	29,91	0,09	1,04
8985	12,34	30,79	0,12	1,44
8986	14,83	37,00	0,12	1,44
8987	6,32	15,77	0,07	0,85
8988	7,17	17,89	0,08	0,99
8989	13,75	34,29	0,18	2,10
8990	10,30	25,69	0,20	2,31
8991	21,87	54,56	0,30	3,53
8992	1,37	0,63	0,15	1,79
8993	0,90	0,42	0,12	1,46
8994	1,65	0,77	0,20	2,36
8995	0,70	0,33	0,05	0,57
8996	0,62	0,29	0,12	1,44
8997	1,33	0,62	0,52	6,12
8998	0,88	0,41	0,11	1,30
8999	0,62	0,29	0,24	2,83
9000	2,40	1,12	0,13	1,58
9001	2,15	1,00	0,32	3,77
9002	2,12	0,99	0,26	3,06
9003	1,80	0,84	0,24	2,83
9004	2,99	7,45	0,24	2,83
9005	3,77	9,40	0,19	2,19
9006	5,95	14,85	0,26	3,06
9007	3,53	8,82	0,10	1,20
9008	16,15	40,28	0,17	1,93
9009	4,85	12,09	0,04	0,49
9010	19,30	48,15	0,32	3,77
9011	12,30	30,68	0,14	1,60
9012	9,90	24,70	0,09	1,06
9013	23,09	57,61	0,20	2,28
9014	21,23	52,97	0,26	3,06

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9015	11,37	28,35	0,12	1,44
9016	6,97	17,38	0,06	0,66
9017	10,78	26,90	0,07	0,78
9018	2,16	1,00	0,03	0,33
9019	12,54	31,28	0,10	1,13
9020	9,51	23,71	0,10	1,22
9021	13,26	33,08	0,14	1,60
9022	18,42	45,95	0,12	1,46
9023	13,35	33,31	0,13	1,55
9024	15,47	38,60	0,17	1,95
9025	19,68	49,09	0,19	2,21
9026	0,71	0,33	0,04	0,52
9027	0,50	0,23	0,13	1,48
9028	0,87	0,40	0,09	1,06
9029	0,53	0,25	0,16	1,91
9030	0,50	0,23	0,02	0,26
9031	0,73	0,34	0,16	1,84
9032	4,84	2,25	0,12	1,46
9033	0,44	0,21	0,01	0,14
9034	8,28	20,65	0,05	0,59
9035	8,45	21,08	0,09	1,08
9036	10,17	25,36	0,10	1,15
9037	10,32	25,73	0,13	1,58
9038	9,04	22,55	0,11	1,27
9039	6,43	16,04	0,30	3,53
9040	2,39	1,11	0,03	0,33
9041	2,01	0,94	0,03	0,35
9042	1,02	0,48	0,04	0,42
9043	1,44	0,67	0,58	6,83
9044	3,02	7,53	1,75	23,45
9045	1,12	0,52	0,32	3,77
9046	0,52	0,24	0,24	2,83
9047	1,04	0,48	0,36	4,24
9048	2,13	0,99	1,29	17,33
9049	0,47	0,22	0,10	1,15
9050	0,52	0,24	0,13	1,51
9051	0,64	0,30	0,07	0,87
9052	0,27	0,12	0,04	0,52
9053	0,85	0,40	0,06	0,75
9054	0,90	0,42	0,10	1,20
9055	0,67	0,31	0,04	0,42
9056	1,17	0,54	0,17	2,00
9057	0,77	0,36	0,10	1,13
9058	0,93	0,43	0,09	1,11
9059	0,85	0,39	0,16	1,91
9060	0,73	0,34	0,62	7,30
9061	0,45	0,21	0,18	2,05
9062	1,10	0,51	0,52	6,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9063	0,77	0,36	0,17	1,98
9064	1,47	0,68	1,48	19,88
9065	0,80	0,37	2,01	27,02
9066	0,23	0,11	0,50	5,89
9067	0,14	0,06	0,07	0,85
9068	7,75	19,32	0,05	0,61
9069	5,68	14,18	0,05	0,59
9070	6,25	15,60	0,04	0,49
9071	11,17	27,86	0,14	1,67
9072	4,74	11,83	0,07	0,78
9073	2,41	1,12	0,06	0,66
9074	0,81	0,38	0,11	1,30
9075	0,45	0,21	0,01	0,14
9076	1,91	0,89	0,24	2,83
9077	0,66	0,31	0,14	1,67
9078	0,36	0,17	0,12	1,37
9079	0,71	0,33	0,19	2,26
9080	0,28	0,13	0,28	3,30
9081	0,64	0,30	0,19	2,19
9082	0,66	0,31	0,26	3,06
9083	1,01	0,47	0,26	3,06
9084	0,73	0,34	0,07	0,87
9085	0,74	0,35	0,13	1,58
9086	0,77	0,36	0,15	1,74
9087	1,05	0,49	0,12	1,44
9088	1,34	0,62	0,12	1,39
9089	1,64	0,76	0,22	2,59
9090	0,51	0,24	0,08	0,90
9091	0,82	0,38	0,17	1,95
9092	0,97	0,45	0,24	2,83
9093	0,83	0,38	0,44	5,18
9094	1,11	0,51	1,18	15,80
9095	0,97	0,45	2,39	32,11
9096	0,78	0,36	1,44	19,37
9097	3,75	1,74	2,36	31,61
9098	1,42	0,66	2,09	28,04
9099	0,40	0,19	0,19	2,19
9100	1,98	0,92	2,17	29,06
9101	0,97	0,45	1,29	17,33
9102	1,74	0,81	0,04	0,45
9103	1,88	0,88	0,10	1,20
9104	1,85	0,86	0,24	2,83
9105	0,77	0,36	0,05	0,59
9106	1,21	0,56	0,03	0,40
9107	0,50	0,23	0,01	0,14
9108	8,42	4,02	0,13	1,51
9109	0,36	0,17	0,01	0,12
9110	0,88	0,41	0,04	0,45

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9111	0,71	0,33	0,01	0,16
9112	0,25	0,11	0,02	0,19
9113	0,31	0,14	0,01	0,14
9114	4,04	1,88	0,19	2,17
9115	10,48	5,00	0,18	2,05
9116	12,05	5,76	0,19	2,19
9117	4,61	2,14	0,08	0,97
9118	1,70	0,79	0,03	0,35
9119	1,59	0,74	0,06	0,73
9120	1,70	0,79	0,07	0,80
9121	2,23	1,04	0,04	0,45
9122	2,37	1,10	0,05	0,59
9123	2,22	1,03	0,08	0,97
9124	2,50	1,16	0,06	0,75
9125	2,20	1,02	0,07	0,80
9126	3,40	1,58	0,08	0,92
9127	9,13	4,36	0,18	2,14
9128	15,39	7,35	0,38	4,48
9129	9,69	4,63	0,20	2,36
9130	12,51	5,98	0,28	3,30
9131	3,60	1,68	0,06	0,73
9132	1,04	0,48	0,02	0,26
9133	1,40	0,65	0,04	0,45
9134	1,18	0,55	0,03	0,31
9135	1,97	0,92	0,07	0,80
9136	1,55	0,72	0,05	0,57
9137	2,45	1,14	0,13	1,48
9138	1,69	0,78	0,07	0,78
9139	1,35	0,63	0,04	0,42
9140	1,46	0,68	0,15	1,79
9141	3,52	1,64	1,33	17,84
9142	0,66	0,31	0,02	0,19
9143	2,73	1,27	0,06	0,73
9144	2,27	1,05	0,12	1,44
9145	2,96	1,38	0,10	1,20
9146	2,06	0,96	0,04	0,49
9147	1,15	0,53	0,01	0,16
9148	1,93	0,90	0,08	0,97
9149	1,36	0,63	0,03	0,38
9150	0,61	0,29	0,01	0,16
9151	2,61	1,21	0,14	1,67
9152	1,15	0,54	0,03	0,40
9153	2,84	1,32	0,05	0,64
9154	3,58	1,66	0,06	0,73
9155	7,44	3,55	0,13	1,53
9156	4,77	2,28	0,08	0,99
9157	0,08	0,04	0,01	0,12
9158	1,61	0,75	0,05	0,54

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9159	0,63	0,29	0,01	0,14
9160	2,78	1,29	0,04	0,49
9161	4,50	2,09	0,06	0,68
9162	2,16	1,01	0,05	0,54
9163	2,22	1,03	0,03	0,33
9164	2,24	1,04	0,07	0,87
9165	2,24	1,04	0,04	0,45
9166	2,08	0,97	0,08	0,92
9167	0,88	0,41	0,02	0,26
9168	2,76	1,28	0,06	0,73
9169	5,30	2,46	0,08	0,97
9170	2,14	0,99	0,16	1,81
9171	9,24	4,30	0,46	5,42
9172	9,12	4,24	1,33	17,84
9173	3,18	1,48	0,18	2,14
9174	3,84	1,78	0,12	1,44
9175	1,47	0,68	0,02	0,26
9176	3,73	1,74	0,17	1,95
9177	2,87	1,34	0,04	0,52
9178	0,07	0,03	0,00	0,05
9179	1,06	0,49	0,02	0,26
9180	0,85	0,39	0,04	0,42
9181	1,32	0,61	0,03	0,40
9182	1,91	0,89	0,06	0,73
9183	4,03	1,87	0,08	0,92
9184	6,52	3,03	0,15	1,77
9185	3,77	1,75	0,06	0,73
9186	9,79	4,68	0,22	2,59
9187	7,34	3,50	0,16	1,81
9188	5,85	2,72	0,10	1,15
9189	5,29	2,46	0,10	1,13
9190	3,01	1,40	0,06	0,73
9191	2,10	0,98	0,04	0,49
9192	3,37	1,57	0,05	0,64
9193	1,96	0,91	0,02	0,19
9194	1,80	0,84	0,03	0,31
9195	2,83	1,32	0,05	0,61
9196	2,27	1,05	0,03	0,33
9197	0,91	0,42	0,01	0,14
9198	2,03	0,94	0,22	2,59
9199	0,25	0,12	0,01	0,14
9200	2,28	1,06	0,13	1,51
9201	4,09	1,90	0,10	1,22
9202	2,37	1,10	0,09	1,04
9203	4,30	2,00	0,07	0,87
9204	1,01	0,47	0,01	0,16
9205	0,20	0,10	0,02	0,26
9206	1,80	0,84	0,03	0,38

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9207	0,90	0,42	0,01	0,12
9208	2,11	0,98	0,02	0,26
9209	3,33	1,55	0,09	1,06
9210	0,08	0,04	0,01	0,16
9211	1,41	0,66	0,03	0,35
9212	1,47	0,68	0,02	0,28
9213	6,24	2,90	0,10	1,15
9214	8,63	4,12	0,15	1,79
9215	11,44	5,46	0,20	2,33
9216	8,83	4,22	0,15	1,72
9217	5,06	2,35	0,10	1,13
9218	3,21	1,49	0,07	0,78
9219	0,33	0,15	0,01	0,14
9220	0,91	0,42	0,01	0,09
9221	1,79	0,83	0,07	0,80
9222	1,45	0,67	0,01	0,16
9223	6,83	3,17	0,12	1,39
9224	2,89	1,34	0,09	1,01
9225	2,49	1,16	0,06	0,73
9226	25,34	12,10	0,46	5,42
9227	8,74	4,17	0,20	2,36
9228	10,74	5,13	0,17	1,95
9229	8,29	3,96	0,13	1,58
9230	11,49	5,49	0,20	2,36
9231	0,70	0,32	0,03	0,31
9232	0,98	0,46	0,03	0,31
9233	0,62	0,29	0,01	0,14
9234	1,12	0,52	0,03	0,33
9235	0,28	0,13	0,01	0,09
9236	0,89	0,41	0,03	0,33
9237	0,95	0,44	0,04	0,49
9238	0,79	0,37	0,01	0,16
9239	1,74	0,81	0,10	1,13
9240	1,00	0,47	0,03	0,31
9241	0,65	0,30	0,03	0,38
9242	1,59	0,74	0,06	0,66
9243	2,05	0,96	0,08	0,92
9244	1,92	0,89	0,07	0,87
9245	0,60	0,28	0,02	0,21
9246	1,01	0,47	0,02	0,26
9247	2,25	1,05	0,05	0,64
9248	2,58	1,20	0,05	0,64
9249	3,64	1,69	0,08	0,97
9250	3,50	1,63	0,09	1,06
9251	7,37	3,52	0,13	1,51
9252	9,06	4,33	0,20	2,36
9253	1,88	0,87	0,06	0,73
9254	0,77	0,36	0,03	0,35

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9255	2,75	1,28	0,10	1,22
9256	2,09	0,97	0,02	0,26
9257	5,32	2,47	0,10	1,22
9258	4,12	1,91	0,08	0,97
9259	10,09	4,82	0,22	2,59
9260	2,86	1,33	0,08	0,97
9261	6,32	2,94	0,13	1,55
9262	2,75	1,28	0,08	0,99
9263	2,83	1,31	0,08	0,97
9264	1,38	0,64	0,03	0,40
9265	1,18	0,55	0,04	0,45
9266	1,54	0,71	0,07	0,85
9267	1,22	0,57	0,06	0,66
9268	1,26	0,59	0,04	0,52
9269	1,28	0,60	0,03	0,35
9270	1,64	0,76	0,05	0,59
9271	1,00	0,46	0,03	0,33
9272	0,90	0,42	0,04	0,45
9273	0,78	0,36	0,02	0,28
9274	0,53	0,25	0,01	0,14
9275	0,78	0,36	0,03	0,33
9276	0,61	0,29	0,03	0,31
9277	0,89	0,41	0,02	0,28
9278	1,13	0,53	0,04	0,49
9279	0,94	0,44	0,02	0,28
9280	0,34	0,16	0,01	0,14
9281	0,75	0,35	0,02	0,26
9282	0,95	0,44	0,03	0,35
9283	0,73	0,34	0,02	0,21
9284	1,16	0,54	0,05	0,54
9285	0,63	0,30	0,04	0,49
9286	0,48	0,22	0,02	0,26
9287	0,98	0,46	0,05	0,54
9288	0,86	0,40	0,02	0,21
9289	1,52	0,70	0,06	0,68
9290	0,38	0,17	0,02	0,26
9291	1,16	0,54	0,06	0,66
9292	1,35	0,63	0,05	0,59
9293	2,03	0,94	0,06	0,73
9294	1,23	0,57	0,07	0,82
9295	1,98	0,92	0,05	0,59
9296	1,40	0,65	0,06	0,66
9297	2,11	0,98	0,06	0,66
9298	1,59	0,74	0,04	0,42
9299	5,69	2,65	0,20	2,28
9300	3,95	1,84	0,08	0,90
9301	4,66	2,17	0,12	1,37
9302	9,44	4,51	0,15	1,79

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9303	2,11	0,98	0,04	0,45
9304	2,45	1,14	0,09	1,04
9305	3,64	1,69	0,10	1,22
9306	2,20	1,02	0,17	1,98
9307	3,57	1,66	0,08	0,99
9308	2,27	1,05	0,04	0,42
9309	10,85	5,18	0,18	2,10
9310	9,50	4,54	0,16	1,84
9311	8,21	3,92	0,16	1,91
9312	5,56	2,58	0,15	1,72
9313	1,66	0,77	0,05	0,54
9314	1,13	0,52	0,03	0,33
9315	1,15	0,53	0,06	0,73
9316	1,37	0,64	0,04	0,45
9317	1,41	0,65	0,04	0,49
9318	0,93	0,43	0,07	0,78
9319	0,59	0,28	0,01	0,14
9320	1,81	0,84	0,08	0,97
9321	1,31	0,61	0,08	0,90
9322	0,56	0,26	0,02	0,26
9323	0,62	0,29	0,02	0,28
9324	0,82	0,38	0,04	0,49
9325	0,75	0,35	0,03	0,40
9326	0,81	0,38	0,01	0,16
9327	0,42	0,20	0,02	0,28
9328	1,20	0,56	0,06	0,66
9329	0,75	0,35	0,03	0,35
9330	0,44	0,21	0,03	0,31
9331	0,75	0,35	0,02	0,21
9332	0,31	0,15	0,01	0,14
9333	0,56	0,26	0,03	0,38
9334	0,27	0,13	0,02	0,21
9335	0,94	0,44	0,04	0,49
9336	0,58	0,27	0,01	0,09
9337	0,46	0,21	0,03	0,31
9338	0,46	0,21	0,02	0,26
9339	0,46	0,21	0,01	0,16
9340	1,28	0,59	0,04	0,42
9341	0,83	0,39	0,03	0,33
9342	0,56	0,26	0,04	0,42
9343	0,51	0,24	0,02	0,28
9344	1,63	0,76	0,04	0,45
9345	1,22	0,57	0,05	0,57
9346	0,77	0,36	0,03	0,38
9347	0,90	0,42	0,04	0,42
9348	1,46	0,68	0,03	0,38
9349	0,93	0,43	0,04	0,49
9350	2,85	1,32	0,07	0,80

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9351	2,45	1,14	0,09	1,11
9352	8,02	3,83	0,17	2,03
9353	13,10	6,25	0,30	3,53
9354	10,45	4,99	0,19	2,19
9355	3,34	1,55	0,10	1,20
9356	2,03	0,94	0,05	0,57
9357	2,54	1,18	0,09	1,04
9358	3,61	1,68	0,10	1,13
9359	2,11	0,98	0,11	1,32
9360	1,61	0,75	0,04	0,49
9361	1,47	0,69	0,03	0,38
9362	2,01	0,94	0,02	0,28
9363	3,07	1,43	0,06	0,75
9364	8,65	4,13	0,17	1,98
9365	10,64	5,08	0,19	2,24
9366	3,16	1,47	0,08	0,92
9367	2,93	1,36	0,07	0,82
9368	5,31	2,47	0,13	1,51
9369	1,17	0,55	0,03	0,38
9370	1,69	0,78	0,11	1,27
9371	1,92	0,89	0,07	0,80
9372	3,36	1,56	0,09	1,04
9373	0,65	0,30	0,04	0,45
9374	0,91	0,42	0,02	0,28
9375	1,30	0,60	0,03	0,38
9376	0,96	0,45	0,01	0,16
9377	1,77	0,82	0,05	0,59
9378	2,57	1,19	0,06	0,68
9379	3,52	1,64	0,06	0,66
9380	7,64	3,65	0,16	1,84
9381	1,15	0,54	0,04	0,49
9382	1,11	0,51	0,03	0,40
9383	0,60	0,28	0,01	0,16
9384	0,80	0,37	0,04	0,45
9385	1,70	0,79	0,44	5,18
9386	1,23	0,57	0,52	6,12
9387	0,86	0,40	0,22	2,59
9388	0,81	0,38	2,09	28,04
9389	0,79	0,37	0,02	0,21
9390	0,28	0,13	0,02	0,21
9391	0,55	0,25	0,01	0,16
9392	0,23	0,11	0,02	0,21
9393	0,20	0,09	0,01	0,12
9394	0,69	0,32	0,08	0,90
9395	0,76	0,35	0,05	0,54
9396	1,64	0,76	0,07	0,80
9397	1,21	0,56	0,05	0,57
9398	1,07	0,50	0,05	0,54

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9399	5,36	2,49	0,26	3,06
9400	6,08	2,83	0,28	3,30
9401	4,50	2,09	0,22	2,59
9402	5,02	2,33	0,24	2,83
9403	6,64	3,17	0,36	4,24
9404	10,40	4,96	0,34	4,00
9405	2,18	1,01	0,16	1,91
9406	2,19	1,02	0,11	1,30
9407	1,41	0,66	0,09	1,01
9408	2,08	0,97	0,30	3,53
9409	2,68	1,24	0,52	6,12
9410	3,54	1,65	3,38	45,37
9411	1,05	0,49	0,40	4,71
9412	0,22	0,10	0,01	0,09
9413	0,44	0,21	0,01	0,09
9414	0,19	0,09	0,01	0,12
9415	0,39	0,18	0,01	0,09
9416	0,07	0,03	0,01	0,09
9417	0,64	0,30	0,01	0,12
9418	0,30	0,14	0,03	0,33
9419	0,70	0,33	0,02	0,26
9420	0,38	0,18	0,01	0,09
9421	0,48	0,22	0,01	0,16
9422	2,79	1,30	0,11	1,30
9423	1,56	0,72	0,06	0,73
9424	4,71	2,19	0,17	2,03
9425	3,91	1,82	0,15	1,72
9426	13,97	6,67	1,22	16,31
9427	5,39	2,51	0,24	2,83
9428	5,08	2,36	0,30	3,53
9429	7,39	3,53	0,32	3,77
9430	5,41	2,51	0,30	3,53
9431	1,97	0,92	0,22	2,59
9432	0,71	0,33	0,13	1,51
9433	1,52	0,71	0,48	5,65
9434	1,40	0,65	0,26	3,06
9435	0,32	0,15	0,01	0,14
9436	0,20	0,09	0,02	0,19
9437	0,27	0,12	0,01	0,09
9438	0,42	0,19	0,01	0,09
9439	0,71	0,33	0,02	0,26
9440	0,68	0,32	0,02	0,26
9441	1,08	0,50	0,02	0,26
9442	0,48	0,22	0,01	0,12
9443	0,72	0,33	0,02	0,19
9444	0,30	0,14	0,06	0,66
9445	0,40	0,18	0,02	0,26
9446	1,58	0,73	0,08	0,90

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9447	1,09	0,50	0,09	1,04
9448	7,90	3,77	1,60	21,41
9449	14,45	6,90	0,56	6,59
9450	4,20	1,95	0,24	2,83
9451	9,09	4,34	0,34	4,00
9452	7,58	3,62	1,52	20,39
9453	3,48	1,62	0,14	1,67
9454	3,29	1,53	0,28	3,30
9455	2,24	1,04	0,26	3,06
9456	1,81	0,84	0,46	5,42
9457	2,89	1,34	0,40	4,71
9458	3,42	1,59	0,34	4,00
9459	3,58	1,67	0,22	2,59
9460	4,69	2,18	0,40	4,71
9461	8,00	3,82	0,36	4,24
9462	11,01	5,26	0,50	5,89
9463	0,53	0,25	0,04	0,45
9464	9,68	4,62	0,34	4,00
9465	2,03	0,94	0,08	0,90
9466	1,11	0,52	0,04	0,49
9467	1,42	0,66	0,05	0,54
9468	0,61	0,28	0,04	0,42
9469	0,31	0,14	0,02	0,21
9470	0,30	0,14	0,03	0,31
9471	0,48	0,22	0,02	0,19
9472	0,81	0,37	0,02	0,28
9473	0,33	0,15	0,01	0,09
9474	1,18	0,55	0,03	0,40
9475	0,48	0,22	0,01	0,09
9476	0,33	0,15	0,02	0,26
9477	0,41	0,19	0,02	0,28
9478	0,40	0,19	0,01	0,09
9479	2,08	0,97	0,11	1,34
9480	3,63	1,69	2,28	30,59
9481	5,17	2,40	0,54	6,36
9482	7,92	3,78	0,34	4,00
9483	10,81	5,16	0,56	6,59
9484	19,70	9,41	0,54	6,36
9485	7,58	3,62	0,26	3,06
9486	2,30	1,07	0,10	1,20
9487	1,69	0,78	0,06	0,75
9488	0,68	0,31	0,04	0,52
9489	0,69	0,32	0,03	0,31
9490	0,66	0,30	0,02	0,28
9491	0,51	0,24	0,02	0,19
9492	0,59	0,27	0,03	0,31
9493	0,76	0,35	0,01	0,16
9494	0,70	0,33	0,02	0,28

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9495	0,57	0,27	0,02	0,19
9496	0,62	0,29	0,01	0,14
9497	0,38	0,18	0,02	0,26
9498	0,67	0,31	0,03	0,31
9499	1,22	0,57	0,03	0,38
9500	0,90	0,42	0,02	0,28
9501	0,85	0,39	0,02	0,28
9502	1,67	0,78	0,02	0,26
9503	0,32	0,15	0,02	0,26
9504	0,78	0,36	0,02	0,26
9505	0,45	0,21	0,01	0,16
9506	0,41	0,19	0,01	0,14
9507	0,47	0,22	0,01	0,14
9508	0,76	0,35	0,01	0,16
9509	0,72	0,34	0,02	0,26
9510	0,27	0,13	0,03	0,33
9511	1,58	0,73	0,06	0,68
9512	2,24	1,04	0,13	1,58
9513	4,17	1,94	0,24	2,83
9514	3,61	1,68	0,18	2,07
9515	7,63	3,64	0,24	2,83
9516	14,67	7,01	0,40	4,71
9517	12,32	5,88	0,34	4,00
9518	14,10	6,73	1,94	26,00
9519	0,34	0,16	0,02	0,21
9520	2,11	0,98	0,12	1,37
9521	2,27	1,05	1,86	24,98
9522	1,50	0,70	0,08	0,97
9523	1,51	0,70	0,13	1,58
9524	1,07	0,50	0,04	0,52
9525	0,77	0,36	0,02	0,26
9526	1,42	0,66	0,19	2,26
9527	0,85	0,40	0,03	0,35
9528	0,74	0,35	0,03	0,35
9529	1,71	0,80	0,06	0,68
9530	1,58	0,74	0,09	1,01
9531	2,06	0,96	0,06	0,73
9532	0,80	0,37	0,02	0,21
9533	1,62	0,75	0,05	0,59
9534	0,68	0,32	0,20	2,36
9535	2,14	0,99	0,05	0,57
9536	2,35	1,09	0,04	0,49
9537	5,49	2,55	0,13	1,55
9538	4,57	2,13	0,14	1,60
9539	15,43	7,37	0,32	3,77
9540	18,59	8,88	0,42	4,95
9541	14,81	7,07	0,28	3,30
9542	15,11	7,21	0,46	5,42

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9543	2,41	1,12	0,10	1,15
9544	5,01	2,33	0,26	3,06
9545	5,37	2,50	0,18	2,07
9546	3,23	1,50	0,32	3,77
9547	1,53	0,71	0,07	0,85
9548	2,01	0,93	0,10	1,13
9549	4,75	2,21	1,44	19,37
9550	2,64	1,23	0,09	1,11
9551	8,13	3,88	0,20	2,36
9552	8,14	3,89	0,22	2,59
9553	15,00	7,16	0,34	4,00
9554	9,29	4,44	0,17	2,00
9555	8,06	3,85	0,14	1,67
9556	3,00	1,39	0,06	0,66
9557	4,95	2,30	0,11	1,30
9558	4,95	2,30	0,11	1,34
9559	2,47	1,15	0,07	0,85
9560	1,59	0,74	0,09	1,11
9561	1,15	0,54	0,05	0,59
9562	2,22	1,03	0,11	1,34
9563	0,76	0,35	0,03	0,40
9564	1,65	0,77	0,06	0,75
9565	1,48	0,69	0,03	0,40
9566	1,28	0,60	0,03	0,33
9567	1,18	0,55	0,03	0,38
9568	1,88	0,87	0,07	0,85
9569	1,22	0,57	0,02	0,26
9570	1,09	0,51	0,03	0,33
9571	1,47	0,68	0,06	0,73
9572	0,82	0,38	0,02	0,21
9573	1,31	0,61	0,04	0,49
9574	0,56	0,26	0,03	0,35
9575	0,97	0,45	0,04	0,45
9576	0,92	0,43	0,03	0,31
9577	1,22	0,57	0,04	0,42
9578	1,16	0,54	0,03	0,33
9579	1,59	0,74	0,07	0,82
9580	2,14	0,99	0,07	0,80
9581	2,61	1,21	0,12	1,44
9582	3,32	1,54	0,18	2,14
9583	2,06	0,96	0,15	1,72
9584	2,61	1,21	0,09	1,08
9585	2,39	1,11	0,06	0,68
9586	3,77	1,75	0,10	1,15
9587	3,65	1,70	0,11	1,34
9588	5,98	2,78	0,14	1,70
9589	11,50	5,49	0,24	2,83
9590	13,56	6,47	0,32	3,77

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9591	12,79	6,11	0,30	3,53
9592	7,92	3,78	0,24	2,83
9593	5,77	2,68	0,19	2,21
9594	4,50	2,09	0,22	2,59
9595	2,76	1,28	0,44	5,18
9596	3,30	1,53	0,17	1,95
9597	1,60	0,75	0,10	1,13
9598	1,90	0,88	0,10	1,20
9599	1,46	0,68	0,05	0,59
9600	1,15	0,54	0,05	0,64
9601	1,46	0,68	0,03	0,38
9602	1,68	0,78	0,04	0,42
9603	1,32	0,61	0,04	0,52
9604	1,20	0,56	0,04	0,52
9605	1,49	0,69	0,05	0,54
9606	1,93	0,90	0,10	1,15
9607	1,20	0,56	0,06	0,66
9608	4,27	1,99	0,30	3,53
9609	4,24	1,97	0,30	3,53
9610	1,92	0,89	0,05	0,64
9611	3,72	1,73	0,14	1,63
9612	3,84	1,78	0,07	0,82
9613	4,29	1,99	0,12	1,46
9614	6,96	3,32	0,17	1,98
9615	18,41	8,79	0,44	5,18
9616	2,04	0,95	0,10	1,13
9617	11,23	5,36	0,20	2,36
9618	12,96	6,19	1,18	15,80
9619	3,92	1,82	0,40	4,71
9620	4,70	2,19	0,18	2,05
9621	2,88	1,34	0,14	1,63
9622	1,35	0,63	0,15	1,74
9623	2,75	1,28	0,11	1,34
9624	1,99	0,93	0,07	0,82
9625	1,84	0,86	0,24	2,83
9626	1,20	0,56	0,04	0,45
9627	1,32	0,61	0,09	1,04
9628	1,03	0,48	0,03	0,33
9629	1,08	0,50	0,05	0,54
9630	1,22	0,57	0,04	0,45
9631	1,56	0,72	0,06	0,66
9632	1,03	0,48	0,03	0,38
9633	2,06	0,96	0,14	1,60
9634	3,14	1,46	0,26	3,06
9635	1,62	0,75	0,09	1,11
9636	3,43	1,59	0,12	1,46
9637	3,30	1,53	0,12	1,39
9638	5,03	2,34	0,16	1,86

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9639	1,58	0,73	0,03	0,33
9640	5,46	2,54	0,12	1,39
9641	15,86	7,57	0,36	4,24
9642	5,51	2,63	0,15	1,77
9643	13,12	6,27	0,58	6,83
9644	6,35	3,03	0,40	4,71
9645	8,93	4,26	0,36	4,24
9646	2,22	1,03	0,22	2,59
9647	1,83	0,85	0,10	1,13
9648	1,74	0,81	0,56	6,59
9649	1,96	0,91	0,06	0,75
9650	1,81	0,84	0,11	1,27
9651	1,83	0,85	0,07	0,78
9652	1,32	0,61	0,05	0,54
9653	1,43	0,67	0,05	0,59
9654	1,18	0,55	0,12	1,46
9655	1,41	0,66	0,09	1,11
9656	1,23	0,57	0,06	0,66
9657	1,62	0,75	0,06	0,66
9658	1,81	0,84	0,08	0,97
9659	1,56	0,73	0,09	1,06
9660	1,60	0,75	0,13	1,48
9661	1,26	0,59	0,10	1,15
9662	1,92	0,89	0,09	1,01
9663	4,15	1,93	0,16	1,86
9664	3,11	1,45	0,09	1,01
9665	4,12	1,92	0,11	1,30
9666	1,28	0,60	0,03	0,33
9667	13,96	6,67	0,56	6,59
9668	10,48	5,01	0,40	4,71
9669	9,46	4,52	0,28	3,30
9670	12,20	5,83	0,34	4,00
9671	3,95	1,84	0,26	3,06
9672	3,56	1,65	0,13	1,48
9673	2,08	0,97	0,36	4,24
9674	2,51	1,17	0,17	1,98
9675	2,58	1,20	0,11	1,34
9676	1,96	0,91	0,17	1,98
9677	2,00	0,93	0,10	1,20
9678	2,28	1,06	0,04	0,52
9679	2,14	1,00	0,09	1,01
9680	0,70	0,33	0,05	0,54
9681	1,13	0,52	0,02	0,21
9682	0,88	0,41	0,06	0,68
9683	1,66	0,77	0,04	0,42
9684	0,86	0,40	0,03	0,31
9685	0,67	0,31	0,02	0,28
9686	1,20	0,56	0,12	1,37

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9687	0,54	0,25	0,01	0,09
9688	1,41	0,65	0,03	0,35
9689	0,41	0,19	0,01	0,12
9690	0,78	0,36	0,01	0,14
9691	2,13	0,99	0,09	1,08
9692	2,18	1,01	0,05	0,59
9693	0,85	0,40	0,05	0,61
9694	0,40	0,19	0,01	0,12
9695	1,18	0,55	0,06	0,75
9696	0,67	0,31	0,01	0,14
9697	1,13	0,53	0,13	1,51
9698	0,67	0,31	0,01	0,14
9699	1,44	0,67	0,03	0,35
9700	0,98	0,45	0,12	1,44
9701	0,85	0,39	0,02	0,21
9702	0,67	0,31	0,01	0,16
9703	0,46	0,22	0,02	0,26
9704	0,55	0,25	0,01	0,14
9705	0,58	0,27	0,02	0,21
9706	0,90	0,42	0,04	0,45
9707	0,69	0,32	0,03	0,31
9708	0,97	0,45	0,02	0,19
9709	0,57	0,26	0,02	0,28
9710	0,82	0,38	0,02	0,26
9711	0,39	0,18	0,01	0,14
9712	0,65	0,30	0,09	1,01
9713	0,64	0,30	0,05	0,64
9714	0,35	0,16	0,02	0,19
9715	0,82	0,38	0,02	0,28
9716	0,99	0,46	0,03	0,33
9717	1,05	0,49	0,03	0,31
9718	0,98	0,46	0,01	0,16
9719	0,65	0,30	0,01	0,14
9720	0,69	0,32	0,01	0,14
9721	0,33	0,15	0,01	0,14
9722	0,49	0,23	0,02	0,26
9723	0,69	0,32	0,02	0,19
9724	0,85	0,40	0,02	0,26
9725	0,91	0,42	0,02	0,28
9726	0,03	0,02	0,01	0,12
9727	1,31	0,61	0,02	0,28
9728	0,21	0,10	0,01	0,14
9729	0,71	0,33	0,01	0,16
9730	0,04	0,02	0,01	0,14
9731	0,97	0,45	0,07	0,87
9732	1,32	0,62	0,10	1,22
9733	0,83	0,38	0,03	0,38
9734	0,67	0,31	0,18	2,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9735	0,20	0,09	0,01	0,16
9736	0,12	0,06	0,01	0,16
9737	0,53	0,24	0,01	0,16
9738	0,59	0,28	0,03	0,38
9739	0,20	0,09	0,01	0,14
9740	0,19	0,09	0,01	0,16
9741	0,30	0,14	0,01	0,16
9742	0,11	0,05	0,01	0,16
9743	0,26	0,12	0,01	0,16
9744	0,24	0,11	0,01	0,14
9745	0,27	0,13	0,01	0,14
9746	0,95	0,44	0,02	0,26
9747	0,40	0,19	0,01	0,14
9748	0,87	0,41	0,07	0,80
9749	0,50	0,23	0,05	0,59
9750	0,04	0,02	0,01	0,14
9751	1,29	0,60	0,15	1,74
9752	0,50	0,23	0,06	0,75
9753	0,67	0,31	0,07	0,87
9754	1,63	0,76	0,15	1,77
9755	0,92	0,43	0,11	1,34
9756	0,58	0,27	0,10	1,20
9757	0,20	0,09	0,03	0,38
9758	0,35	0,16	0,03	0,40
9759	0,37	0,17	0,07	0,82
9760	0,45	0,21	0,05	0,61
9761	0,27	0,12	0,01	0,16
9762	0,36	0,17	0,04	0,45
9763	0,47	0,22	0,02	0,21
9764	0,50	0,23	0,01	0,12
9765	0,10	0,05	0,05	0,61
9766	0,27	0,13	0,01	0,12
9767	0,49	0,23	0,24	2,83
9768	0,59	0,27	0,06	0,73
9769	0,53	0,25	0,08	0,90
9770	0,43	0,20	0,08	0,97
9771	0,45	0,21	0,03	0,40
9772	0,31	0,14	0,02	0,21
9773	0,38	0,18	0,12	1,44
9774	0,53	0,25	0,01	0,16
9775	0,31	0,14	0,01	0,09
9776	0,27	0,13	0,01	0,12
9777	0,32	0,15	0,06	0,68
9778	0,28	0,13	0,01	0,12
9779	0,30	0,14	0,07	0,78
9780	0,29	0,13	0,01	0,12
9781	0,34	0,16	0,01	0,09
9782	0,29	0,14	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9783	0,52	0,24	0,09	1,01
9784	0,67	0,31	0,06	0,66
9785	0,83	0,38	0,07	0,87
9786	0,82	0,38	0,06	0,66
9787	0,48	0,22	0,02	0,26
9788	0,51	0,23	0,01	0,14
9789	0,21	0,10	0,01	0,14
9790	0,32	0,15	0,02	0,28
9791	0,23	0,11	0,03	0,33
9792	0,30	0,14	0,02	0,26
9793	0,69	0,32	0,08	0,99
9794	0,21	0,10	0,01	0,14
9795	0,34	0,16	0,01	0,14
9796	0,29	0,14	0,01	0,16
9797	0,39	0,18	0,01	0,14
9798	0,31	0,15	0,01	0,16
9799	0,77	0,36	0,04	0,49
9800	1,54	0,72	0,22	2,59
9801	0,50	0,23	0,03	0,38
9802	1,51	0,70	0,22	2,59
9803	0,65	0,30	0,02	0,21
9804	0,74	0,34	0,04	0,42
9805	0,37	0,17	0,01	0,16
9806	0,49	0,23	0,01	0,16
9807	0,49	0,23	0,01	0,14
9808	0,24	0,11	0,01	0,16
9809	0,27	0,13	0,01	0,12
9810	0,30	0,14	0,01	0,09
9811	0,60	0,28	0,03	0,33
9812	0,19	0,09	0,02	0,19
9813	0,09	0,04	0,01	0,16
9814	0,39	0,18	0,04	0,42
9815	0,47	0,22	0,01	0,16
9816	0,76	0,36	0,03	0,40
9817	1,73	0,81	0,07	0,87
9818	0,14	0,07	0,01	0,16
9819	0,79	0,37	0,20	2,36
9820	1,37	0,64	0,32	3,77
9821	1,32	0,61	0,46	5,42
9822	0,97	0,45	0,30	3,53
9823	1,71	0,80	1,37	18,35
9824	1,23	0,57	0,48	5,65
9825	0,74	0,35	0,11	1,34
9826	1,03	0,48	0,11	1,27
9827	2,65	1,23	0,09	1,08
9828	2,31	1,07	0,06	0,66
9829	3,14	7,83	0,13	1,48
9830	2,33	1,09	0,04	0,49

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9831	2,07	0,96	0,02	0,28
9832	4,92	12,27	0,08	0,90
9833	11,78	29,38	0,10	1,22
9834	9,07	22,62	0,09	1,08
9835	2,43	1,13	0,02	0,19
9836	3,01	1,40	0,02	0,26
9837	1,67	0,78	0,06	0,73
9838	2,48	1,15	0,07	0,82
9839	2,43	1,13	0,12	1,39
9840	2,48	1,15	0,12	1,44
9841	0,57	0,26	0,07	0,78
9842	0,18	0,08	0,03	0,33
9843	0,77	0,36	0,26	3,06
9844	0,69	0,32	0,22	2,59
9845	1,86	0,86	0,56	6,59
9846	0,43	0,20	0,20	2,36
9847	0,93	0,43	0,24	2,83
9848	0,46	0,21	0,12	1,44
9849	1,70	0,79	0,32	3,77
9850	1,26	0,59	0,19	2,21
9851	1,03	0,48	0,18	2,05
9852	2,18	1,01	0,05	0,57
9853	1,68	0,78	0,13	1,51
9854	3,56	1,65	0,08	0,90
9855	2,87	1,33	0,06	0,73
9856	1,23	0,57	0,05	0,61
9857	3,12	7,78	0,04	0,42
9858	5,74	14,33	0,06	0,73
9859	1,82	0,85	0,04	0,45
9860	1,64	0,76	0,04	0,45
9861	1,65	0,77	0,05	0,61
9862	2,33	1,08	0,06	0,73
9863	1,47	0,68	0,08	0,99
9864	0,57	0,27	0,06	0,75
9865	0,73	0,34	0,09	1,04
9866	1,07	0,50	0,14	1,67
9867	0,61	0,29	0,18	2,14
9868	0,24	0,11	0,01	0,16
9869	0,60	0,28	0,14	1,70
9870	0,67	0,31	0,11	1,27
9871	0,88	0,41	0,19	2,17
9872	0,55	0,26	0,05	0,54
9873	1,43	0,67	0,16	1,84
9874	0,74	0,35	0,20	2,36
9875	0,54	0,25	0,12	1,46
9876	0,64	0,30	0,12	1,37
9877	0,83	0,39	0,24	2,83
9878	0,87	0,40	0,34	4,00

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9879	1,18	0,55	0,20	2,36
9880	1,40	0,65	0,30	3,53
9881	0,38	0,18	0,26	3,06
9882	0,51	0,24	0,07	0,85
9883	0,92	0,43	0,14	1,70
9884	0,96	0,45	0,13	1,55
9885	0,70	0,33	0,08	0,99
9886	0,91	0,42	0,12	1,44
9887	0,81	0,38	0,04	0,42
9888	1,13	0,52	0,05	0,54
9889	0,92	0,43	0,09	1,06
9890	0,67	0,31	0,22	2,59
9891	0,80	0,37	0,54	6,36
9892	1,31	0,61	1,71	22,94
9893	0,90	0,42	2,74	36,70
9894	1,74	0,81	2,28	30,59
9895	1,32	0,61	0,28	3,30
9896	0,94	0,44	0,14	1,67
9897	1,24	0,58	0,15	1,79
9898	0,91	0,42	0,05	0,59
9899	1,04	0,48	0,10	1,22
9900	0,61	0,28	0,05	0,57
9901	1,10	0,51	0,42	4,95
9902	1,43	0,66	0,13	1,51
9903	1,59	0,74	0,19	2,26
9904	1,92	0,89	0,28	3,30
9905	0,31	0,14	0,05	0,59
9906	0,67	0,31	0,06	0,73
9907	0,56	0,26	0,12	1,37
9908	0,96	0,45	0,30	3,53
9909	0,96	0,45	0,46	5,42
9910	0,76	0,35	1,71	22,94
9911	1,15	0,54	2,58	34,66
9912	1,18	0,55	1,56	20,90
9913	1,56	0,72	4,75	63,72
9914	0,98	0,46	1,29	17,33
9915	0,98	0,45	2,55	34,15
9916	2,00	0,93	1,22	16,31
9917	0,59	0,27	2,20	29,57
9918	0,84	0,39	0,50	5,89
9919	2,13	0,99	4,71	63,21
9920	1,30	0,60	1,71	22,94
9921	1,88	0,87	2,85	38,23
9922	1,63	0,76	0,44	5,18
9923	1,62	0,76	1,67	22,43
9924	1,35	0,63	3,99	53,52
9925	1,25	0,58	0,50	5,89
9926	1,12	0,52	0,32	3,77

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9927	0,56	0,26	0,09	1,11
9928	0,91	0,42	0,08	0,97
9929	0,83	0,39	0,08	0,92
9930	1,02	0,47	0,08	0,97
9931	0,26	0,12	0,03	0,35
9932	0,95	0,44	0,09	1,11
9933	0,20	0,09	0,02	0,28
9934	1,03	0,48	0,11	1,25
9935	0,91	0,42	0,14	1,63
9936	1,48	0,69	0,18	2,14
9937	0,59	0,27	0,07	0,78
9938	1,96	0,91	0,44	5,18
9939	0,51	0,24	0,06	0,73
9940	1,16	0,54	0,44	5,18
9941	0,99	0,46	1,56	20,90
9942	1,59	0,74	3,92	52,51
9943	0,80	0,37	0,42	4,95
9944	1,16	0,54	3,84	51,49
9945	0,56	0,26	0,48	5,65
9946	0,89	0,42	1,29	17,33
9947	0,71	0,33	1,29	17,33
9948	0,15	0,07	0,07	0,80
9949	0,74	0,35	2,05	27,53
9950	0,42	0,20	0,22	2,59
9951	0,94	0,44	0,44	5,18
9952	1,10	0,51	1,44	19,37
9953	1,42	0,66	5,02	67,29
9954	1,07	0,50	3,15	42,31
9955	0,80	0,37	1,60	21,41
9956	1,47	0,68	1,90	25,49
9957	0,82	0,38	0,52	6,12
9958	0,89	0,41	0,34	4,00
9959	0,72	0,33	1,44	19,37
9960	1,24	0,58	1,79	23,96
9961	1,03	0,48	0,48	5,65
9962	0,74	0,35	0,16	1,91
9963	0,72	0,33	0,24	2,83
9964	0,81	0,38	0,15	1,79
9965	0,76	0,35	0,50	5,89
9966	1,29	0,60	0,26	3,06
9967	1,06	0,49	0,13	1,58
9968	1,43	0,67	0,22	2,59
9969	1,00	0,47	0,10	1,13
9970	1,60	0,75	0,24	2,83
9971	0,63	0,29	0,07	0,80
9972	1,61	0,75	0,30	3,53
9973	1,01	0,47	0,40	4,71
9974	1,19	0,55	2,20	29,57

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9975	0,89	0,41	3,34	44,86
9976	0,72	0,34	0,52	6,12
9977	0,60	0,28	0,58	6,83
9978	0,62	0,29	0,48	5,65
9979	0,82	0,38	1,63	21,92
9980	0,93	0,43	2,66	35,68
9981	1,66	0,77	4,98	66,78
9982	0,90	0,42	1,37	18,35
9983	0,45	0,21	0,11	1,25
9984	0,40	0,19	0,12	1,44
9985	0,62	0,29	0,40	4,71
9986	0,59	0,28	1,18	15,80
9987	0,42	0,20	1,41	18,86
9988	0,69	0,32	2,36	31,61
9989	0,67	0,31	1,22	16,31
9990	0,79	0,37	0,44	5,18
9991	0,63	0,29	0,30	3,53
9992	0,41	0,19	0,24	2,83
9993	1,71	0,80	2,01	27,02
9994	0,97	0,45	1,75	23,45
9995	0,51	0,23	0,20	2,28
9996	0,49	0,23	0,14	1,60
9997	1,57	0,73	0,28	3,30
9998	0,71	0,33	0,09	1,08
9999	0,99	0,46	0,20	2,28
10000	0,73	0,34	0,10	1,13
10001	0,84	0,39	0,14	1,67
10002	0,47	0,22	0,08	0,90
10003	1,00	0,46	0,30	3,53
10004	0,99	0,46	0,58	6,83
10005	0,56	0,26	0,46	5,42
10006	1,82	0,85	2,01	27,02
10007	1,71	0,80	1,79	23,96
10008	0,69	0,32	0,40	4,71
10009	1,43	0,66	2,47	33,13
10010	0,60	0,28	0,54	6,36
10011	1,23	0,57	3,50	46,90
10012	0,55	0,26	1,56	20,90
10013	1,02	0,48	0,50	5,89
10014	1,88	0,88	1,25	16,82
10015	0,58	0,27	0,05	0,59
10016	1,06	0,49	0,18	2,05
10017	0,37	0,17	0,10	1,13
10018	1,84	0,85	1,63	21,92
10019	0,64	0,30	0,20	2,36
10020	1,12	0,52	0,16	1,81
10021	0,35	0,16	0,09	1,01
10022	0,83	0,39	0,17	2,03

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10023	0,75	0,35	0,36	4,24
10024	0,84	0,39	0,42	4,95
10025	0,98	0,45	0,36	4,24
10026	0,41	0,19	0,13	1,55
10027	0,83	0,39	0,11	1,32
10028	0,41	0,19	0,05	0,54
10029	1,24	0,58	0,12	1,44
10030	0,59	0,28	0,08	0,92
10031	0,49	0,23	0,20	2,33
10032	0,56	0,26	0,50	5,89
10033	0,94	0,44	2,81	37,72
10034	0,82	0,38	1,75	23,45
10035	0,73	0,34	0,46	5,42
10036	0,66	0,31	0,30	3,53
10037	0,84	0,39	0,44	5,18
10038	1,51	0,70	0,60	7,07
10039	1,06	0,49	0,44	5,18
10040	0,42	0,20	0,44	5,18
10041	0,86	0,40	0,50	5,89
10042	0,65	0,30	0,09	1,06
10043	0,74	0,34	0,14	1,63
10044	0,52	0,24	0,05	0,61
10045	1,21	0,56	0,24	2,83
10046	1,05	0,49	0,24	2,83
10047	0,77	0,36	0,38	4,48
10048	1,13	0,52	0,52	6,12
10049	1,57	0,73	1,67	22,43
10050	0,70	0,32	0,22	2,59
10051	0,30	0,14	0,15	1,72
10052	0,75	0,35	0,50	5,89
10053	1,22	0,57	1,37	18,35
10054	0,37	0,17	0,40	4,71
10055	0,99	0,46	3,65	48,94
10056	0,81	0,38	0,44	5,18
10057	0,85	0,40	0,28	3,30
10058	1,08	0,50	0,13	1,55
10059	0,49	0,23	0,06	0,75
10060	0,07	0,03	0,02	0,26
10061	0,53	0,24	0,28	3,30
10062	0,45	0,21	0,14	1,70
10063	0,81	0,38	1,63	21,92
10064	0,63	0,29	1,63	21,92
10065	1,23	0,57	1,98	26,51
10066	0,82	0,38	0,40	4,71
10067	0,89	0,41	0,34	4,00
10068	0,65	0,30	0,44	5,18
10069	1,68	0,78	0,62	7,30
10070	0,66	0,31	0,30	3,53

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10071	0,73	0,34	0,30	3,53
10072	0,80	0,37	0,30	3,53
10073	0,52	0,24	0,09	1,08
10074	0,89	0,42	0,19	2,17
10075	1,10	0,51	0,62	7,30
10076	0,82	0,38	0,28	3,30
10077	0,76	0,35	0,30	3,53
10078	0,65	0,30	0,26	3,06
10079	0,57	0,26	0,38	4,48
10080	0,45	0,21	0,24	2,83
10081	0,57	0,26	0,24	2,83
10082	0,58	0,27	1,79	23,96
10083	0,31	0,15	0,40	4,71
10084	0,43	0,20	0,20	2,36
10085	0,14	0,07	0,16	1,84
10086	0,33	0,15	0,17	2,03
10087	0,41	0,19	0,19	2,24
10088	0,33	0,15	0,38	4,48
10089	1,06	0,49	2,62	35,17
10090	0,84	0,39	1,41	18,86
10091	0,77	0,36	0,58	6,83
10092	0,54	0,25	0,18	2,14
10093	0,72	0,33	0,26	3,06
10094	0,55	0,26	0,19	2,21
10095	0,78	0,36	0,24	2,83
10096	1,79	0,83	1,22	16,31
10097	0,77	0,36	0,38	4,48
10098	0,91	0,42	0,26	3,06
10099	0,47	0,22	0,15	1,74
10100	0,62	0,29	0,24	2,83
10101	0,34	0,16	0,17	1,93
10102	1,10	0,51	0,52	6,12
10103	0,27	0,13	0,16	1,81
10104	0,79	0,37	2,24	30,08
10105	1,41	0,66	1,71	22,94
10106	0,65	0,30	0,20	2,36
10107	0,51	0,24	0,36	4,24
10108	1,32	0,61	1,52	20,39
10109	0,71	0,33	0,30	3,53
10110	0,95	0,44	0,42	4,95
10111	0,62	0,29	0,17	2,00
10112	0,97	0,45	0,26	3,06
10113	1,17	0,54	0,40	4,71
10114	1,22	0,57	0,44	5,18
10115	0,94	0,44	0,38	4,48
10116	1,16	0,54	1,48	19,88
10117	0,80	0,37	0,19	2,26
10118	0,45	0,21	0,09	1,04

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10119	1,30	0,61	0,36	4,24
10120	1,24	0,58	1,44	19,37
10121	0,64	0,30	1,37	18,35
10122	0,33	0,15	0,07	0,85
10123	0,53	0,25	0,24	2,83
10124	0,40	0,19	0,19	2,26
10125	0,33	0,15	0,06	0,73
10126	1,16	0,54	0,34	4,00
10127	0,76	0,35	0,12	1,44
10128	0,82	0,38	0,19	2,17
10129	0,63	0,30	0,20	2,36
10130	0,59	0,28	0,08	0,92
10131	0,75	0,35	0,18	2,10
10132	0,44	0,20	0,09	1,08
10133	0,72	0,33	0,48	5,65
10134	1,09	0,51	0,22	2,59
10135	3,25	1,51	0,07	0,87
10136	1,46	0,68	0,08	0,97
10137	1,36	0,63	0,06	0,73
10138	1,47	0,68	0,17	1,95
10139	1,29	0,60	0,26	3,06
10140	2,02	0,94	0,20	2,31
10141	2,42	1,13	0,16	1,81
10142	0,20	0,09	0,02	0,26
10143	2,77	1,29	0,22	2,59
10144	2,44	1,13	0,13	1,51
10145	2,79	1,30	0,09	1,01
10146	2,63	1,22	0,08	0,99
10147	5,23	2,43	0,17	1,95
10148	10,72	5,12	0,30	3,53
10149	12,34	5,89	0,36	4,24
10150	10,30	4,92	0,48	5,65
10151	5,59	2,67	0,19	2,26
10152	11,46	5,47	1,22	16,31
10153	2,17	1,01	0,28	3,30
10154	5,15	2,39	0,28	3,30
10155	1,90	0,88	0,05	0,59
10156	2,48	1,15	0,20	2,36
10157	1,01	0,47	0,03	0,35
10158	3,19	1,48	0,08	0,92
10159	2,52	1,17	0,17	1,93
10160	1,02	0,48	0,02	0,28
10161	1,63	0,76	0,06	0,68
10162	1,24	0,57	0,03	0,35
10163	0,82	0,38	0,05	0,61
10164	1,28	0,60	0,14	1,67
10165	1,16	0,54	0,22	2,59
10166	2,58	1,20	0,38	4,48

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10167	2,95	1,37	0,26	3,06
10168	2,15	1,00	0,15	1,72
10169	3,27	1,52	0,28	3,30
10170	2,30	1,07	0,13	1,53
10171	4,90	2,28	0,15	1,79
10172	2,81	1,31	0,10	1,13
10173	4,33	2,02	0,13	1,55
10174	4,86	2,26	0,13	1,55
10175	10,49	5,01	0,36	4,24
10176	11,27	5,38	0,36	4,24
10177	9,23	4,41	0,44	5,18
10178	15,08	7,20	0,04	0,42
10179	4,59	2,14	0,28	3,30
10180	3,80	1,77	0,19	2,17
10181	1,72	0,80	0,09	1,06
10182	1,66	0,77	0,24	2,83
10183	1,19	0,55	0,05	0,61
10184	0,51	0,24	0,02	0,26
10185	1,37	0,64	0,04	0,42
10186	2,33	1,08	0,14	1,63
10187	1,16	0,54	0,05	0,57
10188	0,55	0,26	0,01	0,12
10189	0,26	0,12	0,01	0,12
10190	0,58	0,27	0,01	0,09
10191	0,61	0,29	0,02	0,26
10192	0,91	0,42	0,03	0,35
10193	0,51	0,24	0,01	0,16
10194	1,24	0,58	0,06	0,73
10195	0,57	0,27	0,03	0,38
10196	0,73	0,34	0,03	0,31
10197	2,78	1,29	0,09	1,06
10198	3,02	1,41	0,11	1,34
10199	8,17	3,90	0,28	3,30
10200	0,93	0,43	0,04	0,42
10201	5,01	2,33	0,30	3,53
10202	3,48	1,62	0,10	1,22
10203	8,38	4,00	0,34	4,00
10204	11,45	5,47	0,40	4,71
10205	2,44	1,13	0,08	0,97
10206	1,91	0,89	0,06	0,73
10207	1,24	0,58	0,09	1,01
10208	0,48	0,22	0,05	0,54
10209	0,87	0,40	0,09	1,06
10210	1,64	0,76	0,16	1,81
10211	0,57	0,26	0,05	0,61
10212	0,86	0,40	0,12	1,44
10213	0,51	0,24	0,04	0,45
10214	0,40	0,19	0,06	0,73

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10215	1,14	0,53	0,03	0,31
10216	0,54	0,25	0,03	0,40
10217	0,58	0,27	0,03	0,31
10218	0,29	0,13	0,02	0,26
10219	0,48	0,22	0,02	0,28
10220	0,48	0,22	0,03	0,38
10221	0,92	0,43	0,03	0,40
10222	1,48	0,69	0,07	0,82
10223	1,96	0,91	0,09	1,08
10224	5,44	2,53	0,18	2,07
10225	6,33	2,94	0,24	2,83
10226	3,80	1,77	0,22	2,59
10227	9,57	4,57	0,46	5,42
10228	4,81	2,23	0,24	2,83
10229	4,56	2,12	1,25	16,82
10230	7,83	3,74	0,30	3,53
10231	2,59	1,20	0,15	1,72
10232	2,14	0,99	0,11	1,32
10233	2,62	1,22	0,10	1,20
10234	1,25	0,58	0,09	1,01
10235	1,64	0,76	0,28	3,30
10236	1,57	0,73	0,20	2,28
10237	0,62	0,29	0,17	2,03
10238	1,06	0,49	1,67	22,43
10239	0,81	0,38	0,16	1,91
10240	0,34	0,16	0,01	0,12
10241	0,48	0,22	0,01	0,12
10242	0,43	0,20	0,04	0,42
10243	1,24	0,58	0,12	1,39
10244	0,45	0,21	0,04	0,49
10245	0,92	0,43	0,05	0,57
10246	0,93	0,43	0,05	0,54
10247	1,19	0,55	0,04	0,52
10248	2,57	1,19	0,11	1,27
10249	4,60	2,14	0,12	1,46
10250	2,28	1,06	0,13	1,53
10251	7,04	3,36	0,34	4,00
10252	6,80	3,25	0,24	2,83
10253	12,93	6,17	0,48	5,65
10254	1,25	0,58	0,03	0,33
10255	2,18	1,01	0,07	0,78
10256	3,86	1,80	0,12	1,37
10257	2,72	1,26	0,11	1,30
10258	0,90	0,42	0,03	0,40
10259	1,52	0,71	0,08	0,99
10260	1,52	0,71	0,11	1,30
10261	2,35	1,09	1,18	15,80
10262	1,32	0,61	0,13	1,55

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10263	0,87	0,40	0,60	7,07
10264	0,63	0,29	0,40	4,71
10265	0,43	0,20	0,02	0,21
10266	0,39	0,18	0,02	0,21
10267	0,52	0,24	0,02	0,19
10268	0,40	0,19	0,02	0,26
10269	0,70	0,33	0,02	0,26
10270	0,95	0,44	0,03	0,33
10271	1,06	0,49	0,04	0,49
10272	2,56	1,19	0,16	1,91
10273	0,49	0,23	0,02	0,19
10274	2,09	0,97	0,14	1,67
10275	2,49	1,16	0,11	1,25
10276	4,81	2,23	0,24	2,83
10277	3,87	1,80	0,32	3,77
10278	6,31	3,01	0,48	5,65
10279	8,97	4,29	0,32	3,77
10280	2,76	1,28	0,09	1,04
10281	3,51	1,63	0,14	1,70
10282	5,76	2,68	0,22	2,59
10283	2,21	1,03	0,14	1,67
10284	1,15	0,54	0,08	0,92
10285	10,70	5,11	0,36	4,24
10286	11,63	5,55	0,26	3,06
10287	15,82	7,55	0,52	6,12
10288	2,92	1,36	0,12	1,44
10289	2,59	1,21	0,13	1,48
10290	1,22	0,56	0,09	1,01
10291	1,26	0,58	0,06	0,73
10292	0,97	0,45	0,05	0,59
10293	1,22	0,56	0,03	0,38
10294	0,73	0,34	0,02	0,28
10295	0,41	0,19	0,01	0,14
10296	1,01	0,47	0,02	0,26
10297	0,41	0,19	0,01	0,16
10298	0,97	0,45	0,01	0,16
10299	0,30	0,14	0,01	0,14
10300	1,13	0,53	0,02	0,21
10301	0,69	0,32	0,01	0,12
10302	0,89	0,41	0,02	0,26
10303	0,89	0,41	0,01	0,14
10304	13,02	6,22	0,32	3,77
10305	1,86	0,87	0,08	0,99
10306	1,62	0,75	0,05	0,57
10307	1,82	0,85	0,11	1,34
10308	2,96	1,37	0,17	2,00
10309	1,05	0,49	0,04	0,45
10310	0,89	0,41	0,04	0,42

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10311	0,93	0,43	0,07	0,80
10312	1,09	0,51	0,02	0,28
10313	0,53	0,24	0,01	0,12
10314	0,89	0,41	0,03	0,38
10315	0,36	0,17	0,02	0,26
10316	0,85	0,40	0,03	0,33
10317	0,40	0,18	0,04	0,42
10318	0,65	0,30	0,01	0,14
10319	0,30	0,14	0,01	0,09
10320	0,18	0,08	0,01	0,09
10321	2,27	1,05	0,14	1,63
10322	1,22	0,57	0,05	0,64
10323	0,77	0,36	0,04	0,42
10324	0,49	0,23	0,04	0,52
10325	0,85	0,40	0,03	0,31
10326	0,61	0,28	0,02	0,21
10327	0,73	0,34	0,01	0,12
10328	0,53	0,24	0,01	0,12
10329	1,42	0,66	0,02	0,26
10330	0,57	0,26	0,01	0,16
10331	0,69	0,32	0,03	0,35
10332	0,57	0,26	0,01	0,16
10333	0,45	0,21	0,02	0,26
10334	0,81	0,38	0,01	0,09
10335	0,65	0,30	0,01	0,14
10336	1,30	0,60	0,01	0,16
10337	1,58	0,73	0,11	1,25
10338	0,89	0,41	0,05	0,57
10339	0,32	0,15	0,02	0,21
10340	0,38	0,18	0,02	0,26
10341	0,61	0,28	0,04	0,45
10342	0,85	0,40	0,02	0,28
10343	0,69	0,32	0,01	0,12
10344	1,09	0,51	0,06	0,75
10345	0,85	0,40	0,01	0,09
10346	0,93	0,43	0,04	0,45
10347	0,38	0,18	0,01	0,12
10348	0,39	0,18	0,01	0,12
10349	0,73	0,34	0,02	0,26
10350	0,77	0,36	0,01	0,09
10351	0,45	0,21	0,01	0,09
10352	0,77	0,36	0,02	0,28
10353	1,17	0,55	0,08	0,90
10354	2,71	1,26	0,19	2,21
10355	0,69	0,32	0,04	0,49
10356	0,36	0,17	0,02	0,26
10357	1,17	0,55	0,06	0,73
10358	0,61	0,28	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10359	1,09	0,51	0,03	0,35
10360	0,77	0,36	0,03	0,35
10361	0,85	0,40	0,03	0,38
10362	0,61	0,28	0,01	0,14
10363	0,41	0,19	0,01	0,09
10364	0,30	0,14	0,01	0,09
10365	0,30	0,14	0,01	0,14
10366	1,26	0,58	0,02	0,19
10367	0,49	0,23	0,01	0,12
10368	1,99	0,92	0,13	1,55
10369	1,62	0,75	0,07	0,85
10370	1,01	0,47	0,03	0,40
10371	1,01	0,47	0,05	0,64
10372	1,66	0,77	0,06	0,68
10373	0,89	0,41	0,03	0,38
10374	0,93	0,43	0,02	0,21
10375	0,49	0,23	0,03	0,33
10376	1,42	0,66	0,05	0,61
10377	0,77	0,36	0,03	0,33
10378	0,57	0,26	0,02	0,21
10379	0,73	0,34	0,05	0,61
10380	0,89	0,41	0,03	0,33
10381	1,01	0,47	0,03	0,31
10382	0,65	0,30	0,02	0,19
10383	1,22	0,57	0,02	0,28
10384	0,85	0,40	0,05	0,61
10385	1,17	0,55	0,07	0,82
10386	0,53	0,24	0,04	0,45
10387	0,85	0,40	0,42	4,95
10388	0,69	0,32	0,01	0,14
10389	0,30	0,14	0,01	0,09
10390	0,36	0,17	0,01	0,16
10391	0,69	0,32	0,02	0,26
10392	0,65	0,30	0,02	0,19
10393	0,35	0,16	0,01	0,09
10394	0,73	0,34	0,01	0,14
10395	0,65	0,30	0,01	0,16
10396	0,61	0,28	0,01	0,12
10397	0,65	0,30	0,01	0,14
10398	0,93	0,43	0,02	0,21
10399	0,49	0,23	0,02	0,26
10400	2,39	1,11	0,10	1,18
10401	0,85	0,40	0,03	0,40
10402	0,85	0,40	0,02	0,26
10403	0,53	0,24	0,02	0,19
10404	0,57	0,26	0,02	0,19
10405	0,89	0,41	0,03	0,40
10406	0,53	0,24	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10407	0,81	0,38	0,03	0,38
10408	1,09	0,51	0,02	0,28
10409	0,48	0,22	0,05	0,54
10410	0,57	0,26	0,03	0,35
10411	0,81	0,38	0,03	0,33
10412	1,05	0,49	0,02	0,21
10413	0,05	0,02	0,01	0,12
10414	1,22	0,57	0,04	0,52
10415	1,30	0,60	0,02	0,28
10416	0,49	0,23	0,02	0,19
10417	2,35	1,09	0,10	1,20
10418	0,97	0,45	0,04	0,49
10419	0,77	0,36	0,15	1,72
10420	0,89	0,41	0,05	0,57
10421	0,77	0,36	0,02	0,26
10422	0,28	0,13	0,01	0,09
10423	0,85	0,40	0,05	0,61
10424	0,93	0,43	0,03	0,40
10425	0,57	0,26	0,01	0,14
10426	1,05	0,49	0,03	0,31
10427	0,53	0,25	0,01	0,12
10428	0,38	0,18	0,02	0,26
10429	0,45	0,21	0,01	0,16
10430	1,86	0,87	0,06	0,73
10431	1,26	0,58	0,09	1,11
10432	0,34	0,16	0,01	0,09
10433	0,21	0,10	0,01	0,09
10434	1,30	0,60	0,06	0,66
10435	1,05	0,49	0,04	0,52
10436	0,77	0,36	0,02	0,28
10437	0,36	0,17	0,02	0,19
10438	0,36	0,17	0,04	0,49
10439	1,05	0,49	0,04	0,45
10440	0,38	0,18	0,01	0,14
10441	0,61	0,28	0,02	0,26
10442	0,41	0,19	0,01	0,16
10443	0,85	0,40	0,02	0,26
10444	0,49	0,23	0,01	0,14
10445	0,89	0,41	0,01	0,09
10446	1,13	0,53	0,03	0,35
10447	0,10	0,05	0,01	0,16
10448	0,73	0,34	0,01	0,14
10449	0,51	0,24	0,01	0,12
10450	0,81	0,38	0,03	0,31
10451	3,12	1,45	0,15	1,74
10452	0,53	0,24	0,01	0,12
10453	0,77	0,36	0,04	0,45
10454	0,53	0,24	0,14	1,63

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10455	0,85	0,40	0,10	1,18
10456	0,85	0,40	0,03	0,38
10457	1,09	0,51	0,05	0,59
10458	0,81	0,38	0,03	0,33
10459	0,36	0,17	0,04	0,52
10460	0,65	0,30	0,02	0,26
10461	0,45	0,21	0,02	0,26
10462	0,81	0,38	0,02	0,28
10463	0,73	0,34	0,02	0,19
10464	0,85	0,40	0,06	0,73
10465	0,57	0,26	0,01	0,12
10466	1,42	0,66	0,05	0,59
10467	0,61	0,28	0,01	0,09
10468	0,38	0,18	0,01	0,14
10469	0,70	0,32	0,30	3,53
10470	1,11	0,52	0,08	0,99
10471	0,82	0,38	0,02	0,21
10472	0,85	0,39	1,22	16,31
10473	1,24	0,57	0,06	0,73
10474	0,58	0,27	0,05	0,64
10475	0,81	0,38	0,19	2,19
10476	0,54	0,25	0,13	1,58
10477	1,11	0,51	0,30	3,53
10478	0,44	0,20	0,02	0,26
10479	0,36	0,17	0,03	0,31
10480	0,37	0,17	0,02	0,26
10481	0,49	0,23	0,05	0,59
10482	0,89	0,41	0,07	0,82
10483	0,90	0,42	0,10	1,13
10484	0,86	0,40	0,15	1,74
10485	0,28	0,13	0,01	0,14
10486	1,22	0,57	0,05	0,54
10487	0,91	0,42	0,03	0,38
10488	0,81	0,38	0,03	0,38
10489	0,77	0,36	0,01	0,12
10490	0,36	0,17	0,01	0,14
10491	0,28	0,13	0,01	0,14
10492	0,53	0,24	0,05	0,61
10493	0,39	0,18	0,01	0,12
10494	0,47	0,22	0,01	0,12
10495	0,65	0,30	0,01	0,09
10496	0,45	0,21	0,02	0,21
10497	0,79	0,37	0,01	0,14
10498	0,93	0,43	0,04	0,42
10499	0,74	0,35	0,02	0,26
10500	0,29	0,14	0,01	0,09
10501	0,30	0,14	0,02	0,26
10502	0,47	0,22	0,14	1,60

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10503	0,21	0,10	0,06	0,75
10504	0,66	0,31	0,03	0,33
10505	0,36	0,17	0,03	0,33
10506	0,44	0,20	0,03	0,38
10507	0,32	0,15	0,01	0,09
10508	0,81	0,38	0,10	1,20
10509	0,63	0,30	0,13	1,58
10510	1,04	0,48	0,26	3,06
10511	0,37	0,17	0,06	0,66
10512	1,17	0,54	0,06	0,68
10513	1,59	0,74	0,03	0,40
10514	0,76	0,35	0,12	1,46
10515	0,64	0,30	0,18	2,10
10516	1,04	0,48	0,03	0,38
10517	1,32	0,61	0,07	0,80
10518	0,94	0,44	0,08	0,97
10519	0,71	0,33	0,06	0,66
10520	0,88	0,41	0,42	4,95
10521	0,70	0,33	0,19	2,21
10522	1,65	0,77	0,12	1,44
10523	0,85	0,40	0,17	1,98
10524	0,57	0,27	0,05	0,57
10525	1,15	0,53	0,03	0,40
10526	1,31	0,61	0,09	1,04
10527	1,46	0,68	0,11	1,32
10528	1,32	0,61	0,05	0,59
10529	1,04	0,48	0,11	1,34
10530	1,07	0,50	0,13	1,51
10531	1,16	0,54	0,22	2,59
10532	4,11	1,91	2,58	34,66
10533	1,27	0,59	0,38	4,48
10534	0,47	0,22	0,28	3,30
10535	0,06	0,03	0,01	0,09
10536	0,68	0,32	0,38	4,48
10537	0,86	0,40	0,03	0,40
10538	0,27	0,13	0,01	0,09
10539	0,99	0,46	0,16	1,86
10540	0,89	0,41	0,04	0,49
10541	1,49	0,69	0,07	0,80
10542	1,10	0,51	0,10	1,13
10543	1,16	0,54	0,05	0,61
10544	0,90	0,42	0,12	1,44
10545	1,64	0,76	0,20	2,36
10546	0,87	0,40	0,12	1,39
10547	2,17	1,01	1,52	20,39
10548	1,09	0,51	0,34	4,00
10549	2,86	1,33	3,73	49,96
10550	1,42	0,66	1,63	21,92

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10551	1,85	0,86	2,74	36,70
10552	2,63	1,22	2,62	35,17
10553	1,23	0,57	1,22	16,31
10554	1,93	0,90	2,01	27,02
10555	1,35	0,63	2,55	34,15
10556	1,79	0,83	3,15	42,31
10557	0,82	0,38	0,50	5,89
10558	1,08	0,50	0,48	5,65
10559	1,39	0,65	0,30	3,53
10560	1,11	0,52	0,32	3,77
10561	0,52	0,24	0,04	0,52
10562	1,29	0,60	0,08	0,97
10563	1,35	0,63	0,22	2,59
10564	1,11	0,52	0,07	0,82
10565	1,78	0,83	0,24	2,83
10566	1,43	0,67	0,48	5,65
10567	0,65	0,30	0,05	0,61
10568	0,93	0,43	0,10	1,20
10569	1,72	0,80	0,42	4,95
10570	0,89	0,41	0,30	3,53
10571	1,44	0,67	0,40	4,71
10572	1,43	0,66	0,56	6,59
10573	0,51	0,24	0,46	5,42
10574	1,55	0,72	0,56	6,59
10575	1,24	0,58	1,90	25,49
10576	1,69	0,78	2,17	29,06
10577	2,12	0,99	2,89	38,74
10578	2,18	1,01	2,85	38,23
10579	3,07	1,43	3,42	45,88
10580	2,57	1,20	2,28	30,59
10581	3,11	1,45	2,47	33,13
10582	1,75	0,81	0,46	5,42
10583	3,60	1,67	3,57	47,92
10584	1,44	0,67	3,19	42,82
10585	1,33	0,62	2,05	27,53
10586	0,49	0,23	0,36	4,24
10587	1,14	0,53	2,74	36,70
10588	1,36	0,63	1,90	25,49
10589	1,47	0,68	0,56	6,59
10590	1,19	0,55	0,58	6,83
10591	1,39	0,64	2,05	27,53
10592	0,89	0,41	0,54	6,36
10593	1,28	0,59	0,38	4,48
10594	0,92	0,43	0,24	2,83
10595	0,47	0,22	0,13	1,51
10596	0,93	0,43	0,13	1,48
10597	0,34	0,16	0,03	0,38
10598	0,66	0,31	0,05	0,61

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10599	1,40	0,65	0,07	0,87
10600	0,43	0,20	0,14	1,67
10601	0,82	0,38	0,14	1,67
10602	2,28	1,06	1,52	20,39
10603	0,38	0,18	0,02	0,21
10604	0,41	0,19	0,03	0,35
10605	0,29	0,14	0,02	0,19
10606	0,54	0,25	0,02	0,28
10607	0,22	0,10	0,09	1,04
10608	0,35	0,16	0,13	1,53
10609	0,37	0,17	0,01	0,16
10610	0,65	0,30	0,01	0,14
10611	1,10	0,51	0,07	0,85
10612	0,32	0,15	0,02	0,19
10613	0,48	0,22	0,15	1,74
10614	0,51	0,24	0,01	0,12
10615	0,47	0,22	0,01	0,14
10616	0,87	0,40	0,04	0,49
10617	0,62	0,29	0,02	0,21
10618	0,19	0,09	0,01	0,14
10619	2,73	1,27	0,06	0,75
10620	0,91	0,42	0,02	0,21
10621	1,10	0,51	0,02	0,19
10622	1,05	0,49	0,01	0,14
10623	0,55	0,26	0,01	0,12
10624	0,89	0,41	0,01	0,14
10625	0,40	0,19	0,01	0,14
10626	0,19	0,09	0,01	0,14
10627	0,31	0,14	0,03	0,38
10628	0,11	0,05	0,06	0,75
10629	0,40	0,19	0,01	0,14
10630	0,31	0,15	0,02	0,26
10631	0,38	0,18	0,03	0,40
10632	0,29	0,14	0,02	0,21
10633	1,21	0,56	0,06	0,75
10634	0,43	0,20	0,05	0,61
10635	0,31	0,14	0,07	0,85
10636	1,18	0,55	0,40	4,71
10637	0,61	0,28	0,06	0,71
10638	0,36	0,17	0,04	0,49
10639	0,28	0,13	0,11	1,27
10640	0,82	0,38	0,09	1,04
10641	0,97	0,45	0,06	0,73
10642	0,20	0,09	0,01	0,09
10643	0,36	0,17	0,01	0,12
10644	0,23	0,11	0,01	0,09
10645	0,44	0,21	0,01	0,09
10646	0,26	0,12	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10647	0,54	0,25	0,02	0,26
10648	0,54	0,25	0,01	0,12
10649	0,39	0,18	0,04	0,42
10650	1,25	0,58	0,01	0,16
10651	1,53	0,71	0,15	1,74
10652	0,41	0,19	1,67	22,43
10653	0,76	0,35	0,05	0,64
10654	0,98	0,45	0,09	1,08
10655	1,14	0,53	0,11	1,25
10656	1,77	0,82	0,26	3,06
10657	0,68	0,32	0,07	0,85
10658	0,81	0,38	0,16	1,91
10659	0,55	0,26	0,04	0,49
10660	0,42	0,19	0,04	0,45
10661	0,32	0,15	0,02	0,26
10662	0,26	0,12	0,03	0,35
10663	1,02	0,47	0,09	1,04
10664	0,16	0,07	0,01	0,16
10665	0,14	0,06	0,03	0,35
10666	0,73	0,34	0,04	0,52
10667	0,37	0,17	0,08	0,92
10668	0,11	0,05	0,01	0,09
10669	0,27	0,12	0,03	0,33
10670	0,35	0,16	0,01	0,16
10671	0,44	0,20	0,02	0,21
10672	0,31	0,14	0,04	0,49
10673	0,11	0,05	0,02	0,19
10674	0,26	0,12	0,07	0,87
10675	0,24	0,11	0,02	0,19
10676	0,42	0,20	0,07	0,87
10677	0,90	0,42	0,13	1,58
10678	0,36	0,17	0,07	0,78
10679	0,22	0,10	0,01	0,16
10680	0,11	0,05	0,04	0,49
10681	0,53	0,25	0,05	0,54
10682	0,40	0,19	0,09	1,01
10683	0,62	0,29	0,07	0,82
10684	0,69	0,32	0,05	0,57
10685	0,04	0,02	0,02	0,26
10686	0,51	0,24	0,04	0,49
10687	0,24	0,11	0,04	0,49
10688	0,18	0,08	0,02	0,28
10689	0,56	0,26	0,07	0,78
10690	0,64	0,30	0,13	1,58
10691	0,39	0,18	0,10	1,15
10692	0,19	0,09	0,02	0,19
10693	0,59	0,27	0,05	0,57
10694	0,80	0,37	0,16	1,86

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10695	0,61	0,28	0,11	1,32
10696	0,29	0,14	0,03	0,31
10697	0,34	0,16	0,13	1,48
10698	0,58	0,27	0,50	5,89
10699	0,36	0,17	0,09	1,01
10700	0,27	0,13	0,02	0,26
10701	0,51	0,24	0,10	1,20
10702	0,68	0,32	0,12	1,44
10703	0,30	0,14	0,10	1,15
10704	0,30	0,14	0,16	1,86
10705	2,11	0,98	1,37	18,35
10706	0,58	0,27	0,44	5,18
10707	0,65	0,30	0,08	0,99
10708	0,27	0,13	0,09	1,11
10709	0,02	0,01	0,03	0,35
10710	0,40	0,19	0,07	0,80
10711	1,51	0,70	0,52	6,12
10712	0,84	0,39	0,32	3,77
10713	0,77	0,36	0,42	4,95
10714	0,61	0,29	0,36	4,24
10715	0,54	0,25	1,33	17,84
10716	0,14	0,06	0,03	0,35
10717	0,66	0,30	0,17	2,00
10718	0,70	0,33	0,14	1,63
10719	0,48	0,22	0,12	1,44
10720	1,83	0,85	1,71	22,94
10721	0,78	0,36	0,58	6,83
10722	0,57	0,26	0,46	5,42
10723	1,56	0,72	0,52	6,12
10724	0,75	0,35	0,36	4,24
10725	0,22	0,10	0,04	0,49
10726	0,36	0,17	0,09	1,06
10727	1,09	0,51	0,44	5,18
10728	1,88	0,87	1,82	24,47
10729	0,74	0,35	0,38	4,48
10730	1,00	0,46	0,42	4,95
10731	1,39	0,65	0,36	4,24
10732	1,21	0,56	1,48	19,88
10733	1,33	0,62	2,24	30,08
10734	0,70	0,32	0,58	6,83
10735	1,35	0,63	0,32	3,77
10736	0,33	0,15	0,02	0,26
10737	1,45	0,67	2,05	27,53
10738	1,12	0,52	1,25	16,82
10739	1,16	0,54	0,50	5,89
10740	1,32	0,61	0,54	6,36
10741	1,04	0,48	0,62	7,30
10742	0,74	0,34	0,40	4,71

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10743	0,94	0,44	2,32	31,10
10744	0,38	0,18	1,56	20,90
10745	0,88	0,41	5,02	67,29
10746	0,84	0,39	0,36	4,24
10747	0,97	0,45	0,56	6,59
10748	1,12	0,52	0,28	3,30
10749	0,73	0,34	0,28	3,30
10750	0,83	0,38	0,30	3,53
10751	0,34	0,16	0,07	0,85
10752	0,90	0,42	0,54	6,36
10753	0,89	0,41	2,89	38,74
10754	1,21	0,56	4,60	61,68
10755	0,82	0,38	1,29	17,33
10756	0,49	0,23	0,22	2,59
10757	0,62	0,29	0,54	6,36
10758	0,35	0,16	0,15	1,79
10759	0,46	0,21	0,11	1,34
10760	0,60	0,28	0,13	1,48
10761	0,19	0,09	0,04	0,45
10762	0,54	0,25	0,11	1,27
10763	0,65	0,30	0,08	0,99
10764	0,16	0,07	0,01	0,14
10765	0,41	0,19	0,02	0,26
10766	0,38	0,18	0,02	0,28
10767	0,21	0,10	0,03	0,35
10768	0,44	0,20	0,03	0,35
10769	0,55	0,25	0,15	1,77
10770	0,33	0,16	0,07	0,82
10771	1,00	0,46	0,13	1,51
10772	1,91	0,89	0,36	4,24
10773	0,35	0,16	0,03	0,31
10774	0,61	0,28	0,02	0,26
10775	0,51	0,24	0,04	0,52
10776	0,54	0,25	0,08	0,92
10777	0,61	0,28	0,14	1,70
10778	0,21	0,10	0,02	0,26
10779	0,77	0,36	0,05	0,61
10780	1,04	0,48	0,05	0,54
10781	0,59	0,27	0,03	0,31
10782	0,72	0,33	0,03	0,38
10783	0,23	0,11	0,01	0,12
10784	0,34	0,16	0,01	0,16
10785	0,25	0,12	0,04	0,49
10786	0,26	0,12	0,06	0,73
10787	0,58	0,27	0,09	1,04
10788	0,28	0,13	0,01	0,14
10789	0,23	0,11	0,24	2,83
10790	0,27	0,13	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10791	0,44	0,20	0,01	0,12
10792	0,45	0,21	0,01	0,14
10793	0,22	0,10	0,14	1,67
10794	0,39	0,18	0,01	0,07
10795	0,73	0,34	0,05	0,54
10796	0,27	0,13	0,11	1,27
10797	1,52	0,71	0,17	2,03
10798	0,85	0,39	0,15	1,72
10799	0,70	0,32	0,01	0,16
10800	0,99	0,46	0,26	3,06
10801	0,43	0,20	0,01	0,14
10802	0,44	0,20	0,04	0,49
10803	0,28	0,13	0,18	2,05
10804	0,47	0,22	0,03	0,38
10805	0,22	0,10	0,02	0,26
10806	0,66	0,31	0,08	0,97
10807	0,30	0,14	0,03	0,40
10808	0,27	0,12	0,05	0,54
10809	0,21	0,10	0,01	0,14
10810	0,33	0,15	0,01	0,12
10811	0,39	0,18	0,02	0,28
10812	0,71	0,33	0,04	0,42
10813	0,30	0,14	0,02	0,26
10814	0,19	0,09	0,01	0,09
10815	0,25	0,11	0,01	0,12
10816	0,53	0,25	0,07	0,82
10817	0,73	0,34	0,01	0,14
10818	0,42	0,20	0,01	0,12
10819	0,35	0,16	0,01	0,14
10820	0,53	0,25	0,01	0,14
10821	0,57	0,26	0,02	0,26
10822	0,95	0,44	0,18	2,10
10823	0,32	0,15	0,01	0,14
10824	0,43	0,20	0,01	0,14
10825	0,45	0,21	0,02	0,26
10826	0,35	0,16	0,15	1,77
10827	0,40	0,19	0,01	0,14
10828	0,16	0,07	0,08	0,97
10829	0,68	0,31	0,30	3,53
10830	0,38	0,18	0,12	1,46
10831	0,30	0,14	0,01	0,14
10832	0,30	0,14	0,01	0,16
10833	0,24	0,11	0,01	0,07
10834	0,07	0,03	0,01	0,14
10835	0,61	0,29	0,03	0,31
10836	0,54	0,25	0,16	1,88
10837	6,19	2,88	0,04	20,14
10838	0,76	0,36	0,36	4,24

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10839	1,67	0,77	0,54	6,36
10840	1,16	0,54	2,89	38,74
10841	0,93	0,43	0,11	1,30
10842	0,95	0,44	3,19	42,82
10843	1,24	0,58	1,37	18,35
10844	0,98	0,46	0,16	1,81
10845	0,80	0,37	0,44	5,18
10846	0,97	0,45	1,25	16,82
10847	0,45	0,21	0,13	1,58
10848	0,55	0,26	0,22	2,59
10849	0,80	0,37	0,38	4,48
10850	0,97	0,45	0,30	3,53
10851	0,31	0,14	0,06	0,75
10852	1,01	0,47	0,30	3,53
10853	0,53	0,25	0,32	3,77
10854	1,91	0,89	2,36	31,61
10855	0,82	0,38	0,42	4,95
10856	1,14	0,53	0,26	3,06
10857	0,38	0,18	0,07	0,78
10858	0,94	0,44	0,38	4,48
10859	0,87	0,40	0,34	4,00
10860	0,86	0,40	0,30	3,53
10861	0,61	0,28	0,48	5,65
10862	0,92	0,43	0,62	7,30
10863	0,54	0,25	0,20	2,36
10864	1,14	0,53	0,16	1,86
10865	0,39	0,18	0,54	6,36
10866	1,00	0,46	0,34	4,00
10867	1,09	0,51	0,22	2,59
10868	1,58	0,74	1,29	17,33
10869	1,19	0,55	0,36	4,24
10870	0,84	0,39	0,38	4,48
10871	0,59	0,27	0,12	1,44
10872	1,30	0,61	0,20	2,36
10873	0,84	0,39	4,41	59,13
10874	0,48	0,22	0,11	1,30
10875	0,85	0,39	2,81	37,72
10876	1,14	0,53	1,18	15,80
10877	0,70	0,33	0,24	2,83
10878	0,78	0,36	1,22	16,31
10879	0,76	0,35	0,24	2,83
10880	0,30	0,14	0,09	1,11
10881	0,39	0,18	0,26	3,06
10882	0,42	0,20	0,04	0,52
10883	0,12	0,06	0,02	0,28
10884	1,00	0,46	0,22	2,59
10885	0,49	0,23	0,04	0,49
10886	1,88	0,88	0,48	5,65

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10887	1,38	0,64	0,22	2,59
10888	1,21	0,56	0,18	2,14
10889	1,18	0,55	0,14	1,67
10890	1,55	0,72	0,30	3,53
10891	1,38	0,64	0,24	2,83
10892	0,84	0,39	0,13	1,58
10893	0,92	0,43	0,38	4,48
10894	2,08	0,97	2,09	28,04
10895	0,65	0,30	0,14	1,67
10896	0,47	0,22	0,07	0,87
10897	0,89	0,41	0,17	2,03
10898	0,59	0,27	0,42	4,95
10899	0,39	0,18	0,12	1,37
10900	0,48	0,23	0,42	4,95
10901	0,99	0,46	0,34	4,00
10902	0,74	0,34	0,42	4,95
10903	0,53	0,25	1,44	19,37
10904	0,54	0,25	0,12	1,37
10905	0,68	0,32	0,34	4,00
10906	1,02	0,48	0,22	2,59
10907	0,57	0,26	0,06	0,66
10908	0,55	0,25	0,08	0,92
10909	0,67	0,31	0,11	1,25
10910	1,22	0,57	0,40	4,71
10911	1,84	0,86	1,22	16,31
10912	0,86	0,40	0,34	4,00
10913	0,90	0,42	0,38	4,48
10914	1,02	0,48	0,22	2,59
10915	1,06	0,49	0,24	2,83
10916	1,16	0,54	0,32	3,77
10917	1,46	0,68	0,48	5,65
10918	0,85	0,40	0,26	3,06
10919	1,37	0,64	1,75	23,45
10920	0,62	0,29	0,10	1,20
10921	1,72	0,80	0,52	6,12
10922	0,52	0,24	0,09	1,06
10923	0,71	0,33	0,32	3,77
10924	0,68	0,31	0,22	2,59
10925	0,58	0,27	0,32	3,77
10926	0,85	0,40	0,10	1,15
10927	0,80	0,37	0,24	2,83
10928	0,82	0,38	0,34	4,00
10929	1,31	0,61	0,32	3,77
10930	0,86	0,40	1,90	25,49
10931	0,64	0,30	1,67	22,43
10932	0,68	0,32	0,22	2,59
10933	0,54	0,25	0,22	2,59
10934	0,77	0,36	0,10	1,13

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10935	0,94	0,44	0,28	3,30
10936	0,84	0,39	0,05	0,57
10937	0,33	0,15	0,04	0,45
10938	0,37	0,17	0,12	1,37
10939	1,68	0,78	3,00	40,27
10940	1,72	0,80	0,46	5,42
10941	1,78	0,83	0,42	4,95
10942	1,12	0,52	0,28	3,30
10943	2,24	1,04	0,54	6,36
10944	1,50	0,70	0,26	3,06
10945	1,58	0,73	0,26	3,06
10946	0,86	0,40	0,09	1,11
10947	0,61	0,28	0,12	1,44
10948	1,07	0,50	0,28	3,30
10949	2,08	0,97	0,26	3,06
10950	0,26	0,12	0,04	0,45
10951	0,40	0,19	0,04	0,52
10952	0,81	0,38	1,44	19,37
10953	0,90	0,42	0,08	0,92
10954	0,50	0,23	0,06	0,68
10955	0,34	0,16	0,07	0,85
10956	0,98	0,46	0,20	2,33
10957	0,86	0,40	0,06	0,73
10958	0,57	0,26	0,10	1,13
10959	0,33	0,15	0,24	2,83
10960	0,64	0,30	0,36	4,24
10961	0,79	0,37	0,19	2,21
10962	1,05	0,49	0,09	1,08
10963	0,68	0,32	0,28	3,30
10964	0,53	0,25	0,03	0,38
10965	0,52	0,24	1,25	16,82
10966	0,91	0,42	0,26	3,06
10967	0,86	0,40	0,04	0,49
10968	0,41	0,19	0,17	1,95
10969	0,87	0,41	0,12	1,46
10970	0,50	0,23	0,04	0,45
10971	0,83	0,38	0,32	3,77
10972	0,98	0,46	0,12	1,37
10973	1,74	0,81	5,59	74,93
10974	0,87	0,41	1,60	21,41
10975	0,75	0,35	0,46	5,42
10976	1,40	0,65	2,09	28,04
10977	1,07	0,50	0,05	0,59
10978	1,66	0,77	0,40	4,71
10979	1,59	0,74	0,20	2,33
10980	0,92	0,43	0,13	1,53
10981	0,97	0,45	0,09	1,06
10982	1,04	0,48	0,17	2,03

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10983	0,78	0,36	0,10	1,15
10984	1,00	0,46	0,13	1,55
10985	1,17	0,54	0,13	1,55
10986	0,86	0,40	0,22	2,59
10987	0,59	0,27	0,08	0,99
10988	0,21	0,10	0,02	0,28
10989	0,93	0,43	0,19	2,19
10990	1,20	0,56	1,67	22,43
10991	0,89	0,41	0,15	1,72
10992	0,79	0,37	0,26	3,06
10993	0,60	0,28	0,19	2,19
10994	0,59	0,27	0,15	1,72
10995	0,47	0,22	0,13	1,58
10996	0,29	0,14	0,02	0,21
10997	0,68	0,31	0,30	3,53
10998	0,47	0,22	0,11	1,30
10999	0,50	0,23	0,26	3,06
11000	0,89	0,41	0,07	0,82
11001	0,86	0,40	0,05	0,54
11002	0,51	0,24	0,34	4,00
11003	0,42	0,20	0,05	0,59
11004	2,20	1,02	0,18	2,05
11005	0,81	0,38	0,04	0,49
11006	0,36	0,17	0,08	0,99
11007	0,78	0,36	0,10	1,13
11008	0,58	0,27	0,20	2,33
11009	0,67	0,31	0,32	3,77
11010	0,87	0,40	0,22	2,59
11011	0,60	0,28	0,06	0,71
11012	0,91	0,42	1,98	26,51
11013	0,39	0,18	0,06	0,75
11014	1,58	0,73	0,38	4,48
11015	1,21	0,56	0,26	3,06
11016	1,62	0,75	0,22	2,59
11017	1,22	0,57	0,11	1,30
11018	1,16	0,54	0,09	1,11
11019	1,23	0,57	0,07	0,85
11020	1,13	0,53	0,11	1,25
11021	1,23	0,57	0,22	2,59
11022	1,52	0,71	0,15	1,74
11023	1,21	0,56	0,20	2,36
11024	0,76	0,35	0,11	1,34
11025	0,84	0,39	0,08	0,99
11026	0,64	0,30	0,07	0,87
11027	0,45	0,21	0,02	0,28
11028	0,32	0,15	0,34	4,00
11029	0,19	0,09	0,03	0,33
11030	0,40	0,19	0,46	5,42

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11031	0,32	0,15	0,19	2,19
11032	0,55	0,26	1,56	20,90
11033	0,74	0,34	0,06	0,73
11034	0,81	0,38	0,08	0,97
11035	0,47	0,22	0,01	0,14
11036	1,03	0,48	0,15	1,74
11037	0,60	0,28	0,05	0,64
11038	1,16	0,54	0,10	1,22
11039	1,18	0,55	0,12	1,37
11040	0,60	0,28	0,05	0,61
11041	1,30	0,60	0,13	1,58
11042	1,05	0,49	0,11	1,32
11043	1,18	0,55	0,08	0,92
11044	1,40	0,65	0,13	1,51
11045	0,96	0,45	0,34	4,00
11046	1,06	0,49	1,71	22,94
11047	1,65	0,77	1,98	26,51
11048	1,13	0,53	1,25	16,82
11049	1,72	0,80	1,90	25,49
11050	1,06	0,49	1,75	23,45
11051	0,58	0,27	1,29	17,33
11052	1,07	0,50	0,38	4,48
11053	0,68	0,32	0,30	3,53
11054	3,63	1,69	0,30	3,53
11055	1,09	0,51	0,44	5,18
11056	0,63	0,29	0,16	1,86
11057	0,75	0,35	1,25	16,82
11058	1,61	0,75	0,38	4,48
11059	1,52	0,71	2,55	34,15
11060	3,20	7,99	0,16	1,91
11061	4,30	10,73	1,37	18,35
11062	1,29	0,60	1,29	17,33
11063	3,27	1,52	2,09	28,04
11064	1,10	0,51	0,46	5,42
11065	1,47	0,68	3,42	45,88
11066	1,35	0,63	5,66	75,95
11067	1,66	0,77	2,81	37,72
11068	0,77	0,36	4,71	63,21
11069	2,32	1,08	1,41	18,86
11070	0,97	0,45	0,36	4,24
11071	0,81	0,38	0,08	0,90
11072	1,45	0,68	0,24	2,83
11073	1,23	0,57	0,18	2,10
11074	1,51	0,70	1,25	16,82
11075	1,33	0,62	0,38	4,48
11076	1,44	0,67	3,34	44,86
11077	0,39	0,18	0,38	4,48
11078	0,88	0,41	1,37	18,35

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11079	0,56	0,26	0,40	4,71
11080	1,00	0,46	1,18	15,80
11081	0,39	0,18	1,90	25,49
11082	0,66	0,31	0,28	3,30
11083	1,12	0,52	0,36	4,24
11084	0,81	0,38	0,14	1,63
11085	1,30	0,61	0,16	1,91
11086	1,07	0,50	0,36	4,24
11087	1,12	0,52	0,10	1,20
11088	1,17	0,54	0,22	2,59
11089	0,95	0,44	0,32	3,77
11090	1,31	0,61	4,52	60,66
11091	0,99	0,46	1,52	20,39
11092	1,38	0,64	0,50	5,89
11093	0,24	0,11	0,08	0,99
11094	0,75	0,35	0,08	0,97
11095	0,82	0,38	0,06	0,68
11096	1,31	0,61	0,10	1,13
11097	0,49	0,23	0,03	0,35
11098	0,75	0,35	0,03	0,35
11099	0,61	0,28	0,01	0,12
11100	0,47	0,22	0,03	0,33
11101	0,82	0,38	0,04	0,42
11102	0,29	0,13	0,09	1,01
11103	1,23	0,57	0,07	0,87
11104	0,24	0,11	0,01	0,14
11105	0,83	0,39	0,22	2,59
11106	0,60	0,28	0,24	2,83
11107	1,52	0,71	0,12	1,37
11108	0,60	0,28	0,06	0,75
11109	0,93	0,43	0,48	5,65
11110	1,63	0,76	4,18	56,07
11111	0,71	0,33	1,33	17,84
11112	0,53	0,25	0,36	4,24
11113	1,23	0,57	1,90	25,49
11114	1,24	0,58	1,48	19,88
11115	2,11	0,98	3,50	46,90
11116	1,34	0,62	2,51	33,64
11117	0,62	0,29	0,52	6,12
11118	1,00	0,47	0,62	7,30
11119	0,87	0,41	0,34	4,00
11120	0,98	0,45	0,32	3,77
11121	0,77	0,36	0,09	1,04
11122	0,26	0,12	0,02	0,26
11123	0,63	0,29	0,14	1,67
11124	0,42	0,19	0,15	1,72
11125	0,60	0,28	0,17	2,03
11126	0,30	0,14	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11127	0,76	0,35	0,06	0,66
11128	0,61	0,28	0,03	0,31
11129	0,85	0,40	2,28	30,59
11130	0,35	0,16	0,02	0,21
11131	0,69	0,32	0,03	0,31
11132	0,49	0,23	0,03	0,31
11133	0,82	0,38	0,05	0,64
11134	0,92	0,43	0,04	0,42
11135	0,82	0,38	0,07	0,85
11136	0,78	0,36	0,07	0,78
11137	0,90	0,42	0,05	0,64
11138	0,90	0,42	0,08	0,97
11139	0,51	0,24	0,02	0,28
11140	0,42	0,19	0,04	0,45
11141	0,44	0,20	0,02	0,19
11142	0,24	0,11	0,02	0,21
11143	0,47	0,22	1,71	22,94
11144	0,79	0,37	0,20	2,36
11145	0,62	0,29	0,06	0,73
11146	1,49	0,69	0,11	1,27
11147	0,63	0,29	0,02	0,28
11148	0,49	0,23	0,10	1,15
11149	0,55	0,26	0,28	3,30
11150	0,48	0,22	0,02	0,26
11151	0,33	0,15	0,36	4,24
11152	0,28	0,13	0,01	0,09
11153	0,45	0,21	0,12	1,44
11154	0,50	0,23	0,06	0,73
11155	0,46	0,22	0,02	0,19
11156	0,42	0,19	0,02	0,26
11157	0,51	0,24	0,17	1,93
11158	0,13	0,06	0,01	0,14
11159	0,26	0,12	0,03	0,35
11160	0,43	0,20	0,09	1,04
11161	0,62	0,29	0,24	2,83
11162	0,66	0,31	0,04	0,49
11163	0,30	0,14	0,09	1,01
11164	0,48	0,22	0,06	0,73
11165	0,97	0,45	0,28	3,30
11166	0,32	0,15	0,04	0,42
11167	1,77	0,82	2,85	38,23
11168	0,53	0,25	0,04	0,49
11169	0,39	0,18	0,22	2,59
11170	0,29	0,14	0,07	0,78
11171	0,17	0,08	0,07	0,78
11172	0,75	0,35	0,42	4,95
11173	0,40	0,19	0,05	0,54
11174	0,48	0,22	0,07	0,85

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11175	0,28	0,13	0,11	1,27
11176	0,38	0,17	0,06	0,75
11177	0,75	0,35	0,40	4,71
11178	0,37	0,17	0,09	1,01
11179	0,43	0,20	0,26	3,06
11180	0,32	0,15	0,03	0,31
11181	0,51	0,24	0,12	1,46
11182	0,24	0,11	0,15	1,79
11183	1,22	0,57	0,26	3,06
11184	0,51	0,24	0,24	2,83
11185	0,36	0,17	0,08	0,97
11186	0,37	0,17	0,12	1,39
11187	0,40	0,19	0,20	2,36
11188	0,49	0,23	0,02	0,28
11189	0,27	0,12	0,01	0,12
11190	0,31	0,14	0,01	0,14
11191	0,40	0,19	0,12	1,46
11192	0,89	0,41	1,33	17,84
11193	0,60	0,28	0,02	0,26
11194	0,69	0,32	0,10	1,13
11195	0,67	0,31	0,22	2,59
11196	0,40	0,18	0,03	0,38
11197	0,45	0,21	0,02	0,26
11198	0,45	0,21	0,03	0,40
11199	0,49	0,23	0,09	1,11
11200	0,39	0,18	0,02	0,21
11201	0,62	0,29	0,16	1,91
11202	0,66	0,31	0,06	0,75
11203	0,30	0,14	0,01	0,09
11204	0,38	0,18	0,24	2,83
11205	0,44	0,20	0,06	0,73
11206	1,08	0,50	0,36	4,24
11207	0,38	0,17	0,07	0,78
11208	1,43	0,67	1,22	16,31
11209	0,76	0,35	0,16	1,84
11210	0,47	0,22	0,05	0,57
11211	0,25	0,12	0,02	0,19
11212	1,05	0,49	0,32	3,77
11213	0,89	0,41	0,42	4,95
11214	0,36	0,17	0,08	0,99
11215	1,23	0,57	0,36	4,24
11216	2,34	1,09	2,39	32,11
11217	0,70	0,33	0,17	1,95
11218	0,79	0,37	0,14	1,67
11219	0,11	0,05	0,02	0,26
11220	0,88	0,41	0,46	5,42
11221	1,16	0,54	0,44	5,18
11222	0,90	0,42	0,24	2,83

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11223	1,15	0,53	0,44	5,18
11224	0,62	0,29	0,44	5,18
11225	0,99	0,46	0,07	0,85
11226	0,96	0,45	0,08	0,99
11227	0,89	0,41	0,07	0,80
11228	0,70	0,32	0,09	1,06
11229	0,77	0,36	0,10	1,13
11230	0,62	0,29	0,44	5,18
11231	0,82	0,38	0,19	2,21
11232	1,66	0,77	2,43	32,62
11233	1,41	0,66	0,36	4,24
11234	0,77	0,36	0,08	0,97
11235	0,71	0,33	0,18	2,07
11236	0,32	0,15	0,22	2,59
11237	1,13	0,53	0,28	3,30
11238	1,46	0,68	1,52	20,39
11239	1,10	0,51	0,16	1,86
11240	0,77	0,36	0,13	1,58
11241	0,63	0,29	0,20	2,28
11242	1,26	0,58	0,22	2,59
11243	0,66	0,31	0,24	2,83
11244	0,35	0,16	0,10	1,13
11245	1,18	0,55	0,24	2,83
11246	0,77	0,36	0,12	1,44
11247	0,35	0,16	0,04	0,49
11248	2,71	1,26	0,09	1,01
11249	3,65	9,12	0,13	1,48
11250	2,24	1,04	0,08	0,99
11251	0,77	0,36	0,19	2,17
11252	1,29	0,60	0,06	0,73
11253	0,68	0,32	0,05	0,57
11254	1,01	0,47	0,20	2,33
11255	0,41	0,19	0,15	1,72
11256	2,96	1,38	1,94	26,00
11257	0,64	0,30	0,20	2,36
11258	0,49	0,23	0,13	1,53
11259	1,02	0,48	0,24	2,83
11260	0,54	0,25	0,17	2,03
11261	0,21	0,10	0,03	0,38
11262	0,69	0,32	0,06	0,68
11263	0,80	0,37	1,18	15,80
11264	0,54	0,25	0,22	2,59
11265	0,26	0,12	0,03	0,38
11266	0,25	0,12	0,06	0,73
11267	0,93	0,43	0,36	4,24
11268	0,87	0,40	1,18	15,80
11269	0,36	0,17	0,09	1,11
11270	0,21	0,10	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11271	0,46	0,21	0,05	0,54
11272	0,42	0,20	0,11	1,27
11273	0,24	0,11	0,02	0,19
11274	0,63	0,29	0,05	0,64
11275	0,90	0,42	0,14	1,60
11276	1,07	0,50	0,08	0,92
11277	2,06	0,96	0,08	0,97
11278	2,12	0,99	0,15	1,74
11279	5,58	13,93	0,19	2,26
11280	1,94	0,90	0,08	0,92
11281	0,23	0,11	0,05	0,54
11282	0,28	0,13	0,03	0,35
11283	0,26	0,12	0,04	0,42
11284	0,38	0,18	0,04	0,45
11285	1,10	0,51	0,08	0,97
11286	0,83	0,39	0,13	1,58
11287	0,46	0,21	0,22	2,59
11288	1,46	0,68	0,09	1,08
11289	0,40	0,19	0,07	0,85
11290	1,47	0,68	0,10	1,20
11291	1,34	0,62	0,04	0,45
11292	0,55	0,25	0,07	0,85
11293	0,72	0,33	0,09	1,08
11294	0,69	0,32	0,34	4,00
11295	0,37	0,17	0,07	0,85
11296	0,85	0,40	0,17	1,95
11297	0,37	0,17	0,04	0,42
11298	0,37	0,17	0,16	1,84
11299	1,87	0,87	0,09	1,11
11300	0,59	0,28	0,08	0,97
11301	0,47	0,22	0,05	0,61
11302	0,89	0,42	0,22	2,59
11303	1,20	0,56	0,12	1,44
11304	2,49	1,16	0,13	1,58
11305	3,83	9,54	0,18	2,14
11306	1,51	0,70	0,07	0,87
11307	2,06	0,96	0,07	0,78
11308	1,33	0,62	0,07	0,87
11309	0,81	0,38	0,03	0,38
11310	0,40	0,19	0,07	0,87
11311	0,47	0,22	0,02	0,19
11312	0,36	0,17	0,01	0,09
11313	0,14	0,07	0,01	0,14
11314	0,33	0,15	0,05	0,59
11315	0,19	0,09	0,01	0,16
11316	0,67	0,31	0,06	0,68
11317	0,41	0,19	0,06	0,73
11318	0,50	0,23	0,04	0,45

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11319	0,12	0,06	0,02	0,28
11320	2,62	1,22	0,16	1,81
11321	0,58	0,27	0,13	1,53
11322	1,44	0,67	0,07	0,82
11323	0,49	0,23	0,04	0,49
11324	5,60	13,97	0,20	2,31
11325	1,54	0,72	0,06	0,68
11326	2,74	1,27	0,14	1,70
11327	0,16	0,08	0,01	0,12
11328	0,15	0,07	0,01	0,09
11329	0,48	0,22	0,02	0,21
11330	0,14	0,07	0,08	0,97
11331	0,14	0,06	0,01	0,12
11332	0,38	0,17	0,08	0,92
11333	0,29	0,13	0,05	0,54
11334	1,57	0,73	0,10	1,13
11335	0,52	0,24	0,04	0,49
11336	2,22	1,03	0,04	0,49
11337	1,20	0,56	0,06	0,75
11338	4,87	12,16	0,24	2,83
11339	2,03	0,94	0,08	0,92
11340	2,94	7,32	0,11	1,32
11341	1,80	0,84	0,09	1,04
11342	0,88	0,41	0,05	0,61
11343	0,19	0,09	0,03	0,38
11344	2,10	0,98	0,03	0,35
11345	0,33	0,15	0,03	0,33
11346	1,59	0,74	0,17	2,00
11347	0,21	0,10	0,07	0,80
11348	0,05	0,02	0,02	0,19
11349	0,19	0,09	0,02	0,28
11350	0,85	0,39	0,08	0,97
11351	0,58	0,27	0,12	1,44
11352	0,71	0,33	0,06	0,75
11353	1,39	0,65	0,12	1,44
11354	1,57	0,73	0,20	2,33
11355	3,85	9,60	0,07	0,87
11356	4,84	12,09	0,12	1,44
11357	4,40	10,98	0,14	1,60
11358	6,21	15,48	0,24	2,83
11359	1,35	0,63	0,10	1,15
11360	0,48	0,22	0,02	0,26
11361	1,36	0,63	0,10	1,13
11362	1,47	0,68	0,13	1,53
11363	1,34	0,62	0,03	0,40
11364	2,27	1,05	0,18	2,05
11365	2,37	5,91	0,06	0,75
11366	6,84	17,07	0,44	5,18

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11367	2,56	6,38	0,30	3,53
11368	1,22	0,57	0,19	2,19
11369	1,72	0,80	0,08	0,97
11370	0,14	0,07	0,01	0,12
11371	1,39	0,64	0,08	0,92
11372	0,63	0,29	0,04	0,52
11373	2,86	1,33	0,07	0,78
11374	1,60	0,74	0,04	0,52
11375	3,91	9,76	0,09	1,08
11376	2,67	1,24	0,11	1,34
11377	2,29	1,06	0,06	0,68
11378	0,73	0,34	0,07	0,78
11379	1,28	0,59	0,09	1,06
11380	0,97	0,45	0,18	2,14
11381	1,45	0,68	0,16	1,86
11382	3,65	1,70	0,15	1,77
11383	1,86	0,87	0,05	0,64
11384	12,70	31,68	0,26	3,06
11385	2,06	0,96	0,13	1,53
11386	0,51	0,24	0,07	0,82
11387	2,72	6,77	0,34	4,00
11388	1,47	0,68	0,05	0,57
11389	2,80	6,99	0,08	0,92
11390	1,81	0,84	0,05	0,54
11391	1,74	0,81	0,05	0,64
11392	6,16	15,36	0,14	1,60
11393	0,76	0,35	0,07	0,82
11394	0,49	0,23	0,15	1,74
11395	0,48	0,22	0,20	2,33
11396	0,72	0,34	0,07	0,82
11397	0,41	0,19	0,03	0,35
11398	1,06	0,49	0,26	3,06
11399	0,58	0,27	0,42	4,95
11400	0,25	0,12	0,03	0,38
11401	0,86	0,40	0,13	1,53
11402	0,56	0,26	0,11	1,30
11403	0,46	0,21	0,05	0,64
11404	0,22	0,10	0,01	0,09
11405	0,50	0,23	0,01	0,09
11406	0,97	0,45	0,11	1,34
11407	0,82	0,38	0,11	1,34
11408	0,21	0,10	0,01	0,09
11409	0,45	0,21	0,08	0,90
11410	0,25	0,12	0,01	0,14
11411	0,26	0,12	0,01	0,16
11412	1,15	0,53	0,05	0,57
11413	0,57	0,27	0,02	0,21
11414	0,83	0,39	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11415	0,78	0,36	0,26	3,06
11416	0,72	0,34	0,02	0,26
11417	0,40	0,19	0,07	0,85
11418	0,36	0,17	0,03	0,40
11419	0,89	0,41	0,26	3,06
11420	0,59	0,27	0,01	0,09
11421	0,45	0,21	0,07	0,78
11422	0,71	0,33	0,44	5,18
11423	0,45	0,21	0,07	0,80
11424	0,54	0,25	0,07	0,87
11425	0,62	0,29	0,22	2,59
11426	0,67	0,31	0,02	0,26
11427	0,35	0,16	0,01	0,16
11428	0,61	0,28	0,16	1,91
11429	0,65	0,30	0,03	0,38
11430	0,78	0,36	0,13	1,51
11431	0,47	0,22	0,05	0,54
11432	1,04	0,48	0,02	0,28
11433	0,24	0,11	0,01	0,12
11434	0,33	0,15	0,01	0,12
11435	0,82	0,38	0,09	1,08
11436	0,33	0,15	0,02	0,28
11437	0,61	0,28	0,09	1,11
11438	0,69	0,32	0,04	0,52
11439	1,27	0,59	0,12	1,44
11440	1,31	0,61	0,15	1,77
11441	0,41	0,19	0,13	1,51
11442	0,47	0,22	0,03	0,35
11443	0,39	0,18	0,08	0,90
11444	0,42	0,20	0,04	0,52
11445	0,63	0,29	0,36	4,24
11446	0,64	0,30	0,15	1,74
11447	0,84	0,39	0,14	1,67
11448	0,60	0,28	0,03	0,40
11449	0,90	0,42	0,24	2,83
11450	0,23	0,11	0,03	0,33
11451	0,33	0,15	0,01	0,09
11452	0,82	0,38	0,12	1,37
11453	0,28	0,13	0,11	1,34
11454	0,24	0,11	0,19	2,17
11455	1,75	0,81	0,17	2,03
11456	0,50	0,23	0,24	2,83
11457	0,54	0,25	0,28	3,30
11458	0,35	0,16	0,10	1,22
11459	0,83	0,38	0,05	0,54
11460	0,66	0,31	0,30	3,53
11461	0,68	0,32	0,14	1,70
11462	0,68	0,32	0,16	1,91

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11463	0,48	0,22	0,38	4,48
11464	0,80	0,37	0,10	1,20
11465	0,48	0,22	0,14	1,60
11466	0,72	0,33	0,09	1,06
11467	0,41	0,19	0,05	0,54
11468	1,85	0,86	0,09	1,08
11469	1,19	0,56	0,06	0,66
11470	0,32	0,15	0,02	0,26
11471	1,77	0,82	0,06	0,73
11472	0,84	0,39	0,03	0,33
11473	1,28	0,59	0,08	0,97
11474	0,58	0,27	0,02	0,28
11475	0,91	0,42	0,03	0,40
11476	0,95	0,44	0,02	0,24
11477	0,37	0,17	0,03	0,33
11478	3,50	1,63	0,11	1,25
11479	2,02	0,94	0,07	0,85
11480	0,86	0,40	0,06	0,71
11481	0,74	0,34	0,02	0,28
11482	0,95	0,44	0,05	0,57
11483	0,45	0,21	0,07	0,87
11484	1,19	0,56	0,04	0,42
11485	1,65	0,77	0,05	0,61
11486	0,21	0,10	0,01	0,12
11487	0,49	0,23	0,04	0,47
11488	1,89	0,88	0,07	0,78
11489	1,77	0,82	0,07	0,82
11490	1,32	0,61	0,05	0,59
11491	0,49	0,23	0,04	0,42
11492	0,66	0,31	0,02	0,26
11493	0,74	0,34	0,02	0,28
11494	1,11	0,52	0,02	0,26
11495	0,78	0,36	0,04	0,52
11496	0,82	0,38	0,02	0,26
11497	1,44	0,67	0,04	0,52
11498	1,44	0,67	0,05	0,57
11499	0,78	0,36	0,02	0,24
11500	1,20	0,56	0,04	0,45
11501	0,45	0,21	0,03	0,40
11502	1,44	0,67	0,03	0,35
11503	0,35	0,16	0,04	0,47
11504	0,78	0,36	0,02	0,24
11505	0,78	0,36	0,06	0,68
11506	0,12	0,05	0,02	0,26
11507	1,57	0,73	0,02	0,26
11508	0,54	0,25	0,02	0,24
11509	0,58	0,27	0,04	0,52
11510	1,07	0,50	0,20	2,33

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11511	0,41	0,19	0,16	1,88
11512	0,01	0,01	0,01	0,07
11513	0,01	0,01	0,01	0,07
11514	6,19	2,88	0,08	5,10
11515	3,10	1,44	0,13	0,82
11516	21,88	10,17	0,23	16,31
11517	0,74	0,35	0,12	0,75
11518	0,01	0,01	0,01	0,07
11519	0,01	0,01	0,01	0,07
11520	0,91	0,42	0,13	0,80
11521	0,13	0,06	0,08	0,49
11522	0,19	0,09	0,07	0,42
11523	0,21	0,10	0,04	0,24
11524	1,32	0,61	0,11	0,72
11525	0,22	0,10	0,03	0,19
11526	1,01	0,47	0,04	0,25
11527	0,99	0,46	0,09	0,59
11528	0,50	0,23	0,04	0,24
11529	0,66	0,31	0,12	0,75
11530	0,45	0,21	0,04	0,26
11531	0,38	0,18	0,08	0,52
11532	0,43	0,20	0,09	0,53
11533	0,12	0,06	0,06	0,38
11534	0,41	0,19	0,04	0,25
11535	1,94	0,90	0,14	0,86
11536	0,74	0,35	0,10	0,59
11537	1,45	0,67	0,14	0,85
11538	0,54	0,25	0,10	0,64
11539	0,87	0,40	0,56	3,53
11540	0,31	0,14	0,03	0,33
11541	0,23	0,11	0,02	0,24
11542	0,37	0,17	0,02	0,24
11543	0,45	0,21	0,01	0,12
11544	0,83	0,38	0,01	0,16
11545	0,28	0,13	0,03	0,38
11546	0,66	0,31	0,03	0,35
11547	0,95	0,44	0,02	0,26
11548	0,95	0,44	0,04	0,45
11549	0,32	0,15	0,02	0,21
11550	0,78	0,36	0,01	0,09
11551	0,17	0,08	0,01	0,12
11552	1,28	0,60	0,05	0,61
11553	0,74	0,35	0,03	0,31
11554	0,74	0,35	0,04	0,45
11555	0,54	0,25	0,01	0,12
11556	0,58	0,27	0,03	0,38
11557	0,41	0,19	0,01	0,07
11558	0,87	0,40	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11559	0,78	0,36	0,03	0,38
11560	1,36	0,63	0,04	0,42
11561	0,91	0,42	0,01	0,14
11562	0,32	0,15	0,01	0,16
11563	0,74	0,35	0,04	0,49
11564	0,58	0,27	0,03	0,33
11565	0,45	0,21	0,01	0,16
11566	0,91	0,42	0,02	0,28
11567	0,50	0,23	0,01	0,14
11568	0,09	0,04	0,01	0,16
11569	0,40	0,19	0,01	0,09
11570	0,66	0,31	0,03	0,33
11571	0,45	0,21	0,00	0,05
11572	0,83	0,38	0,02	0,28
11573	0,45	0,21	0,01	0,07
11574	0,54	0,25	0,01	0,16
11575	1,65	0,77	0,09	1,01
11576	0,91	0,42	0,04	0,42
11577	1,03	0,48	0,00	0,05
11578	0,39	0,18	0,04	0,49
11579	0,21	0,10	0,02	0,21
11580	0,83	0,38	0,01	0,16
11581	0,91	0,42	0,04	0,45
11582	0,12	0,05	0,01	0,12
11583	0,28	0,13	0,00	0,02
11584	0,54	0,25	0,02	0,26
11585	0,78	0,36	0,05	0,59
11586	0,41	0,19	0,01	0,09
11587	1,07	0,50	0,03	0,33
11588	0,41	0,19	0,03	0,33
11589	0,70	0,33	0,01	0,09
11590	0,87	0,40	0,01	0,16
11591	0,66	0,31	0,00	0,05
11592	0,38	0,18	0,01	0,12
11593	0,50	0,23	0,03	0,31
11594	0,78	0,36	0,00	0,05
11595	0,58	0,27	0,01	0,16
11596	0,95	0,44	0,03	0,33
11597	1,03	0,48	0,05	0,54
11598	1,36	0,63	0,04	0,49
11599	0,78	0,36	0,03	0,40
11600	0,58	0,27	0,02	0,19
11601	0,87	0,40	0,02	0,26
11602	0,91	0,42	0,05	0,59
11603	1,16	0,54	0,08	0,97
11604	0,38	0,17	0,03	0,31
11605	0,78	0,36	0,03	0,33
11606	0,58	0,27	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11607	0,70	0,33	0,03	0,38
11608	1,03	0,48	0,06	0,75
11609	0,95	0,44	0,07	0,85
11610	0,83	0,38	0,04	0,52
11611	0,58	0,27	0,02	0,21
11612	1,40	0,65	0,05	0,61
11613	2,27	1,06	0,11	1,30
11614	6,40	2,98	0,36	4,24
11615	4,54	2,11	0,26	3,06
11616	2,06	0,96	0,09	1,08
11617	1,53	0,71	0,07	0,78
11618	1,03	0,48	0,06	0,73
11619	1,82	0,84	0,11	1,25
11620	1,57	0,73	0,08	0,92
11621	0,50	0,23	0,30	3,53
11622	0,95	0,44	0,19	2,21
11623	0,83	0,38	0,14	1,60
11624	0,91	0,42	0,12	1,37
11625	0,70	0,33	0,08	0,90
11626	0,41	0,19	0,09	1,11
11627	0,66	0,31	0,04	0,49
11628	0,66	0,31	0,03	0,33
11629	0,16	0,07	0,01	0,12
11630	1,49	0,69	0,16	1,86
11631	0,78	0,36	0,04	0,45
11632	0,10	0,05	0,03	0,31
11633	0,50	0,23	0,03	0,33
11634	0,74	0,35	0,04	0,52
11635	0,26	0,12	0,01	0,09
11636	0,40	0,19	0,01	0,14
11637	0,17	0,08	0,01	0,09
11638	0,74	0,35	0,02	0,28
11639	1,86	0,86	0,04	0,49
11640	0,28	0,13	0,01	0,07
11641	0,83	0,38	0,03	0,31
11642	0,04	0,02	0,00	0,05
11643	1,28	0,60	0,05	0,64
11644	0,27	0,12	0,01	0,12
11645	0,54	0,25	0,03	0,40
11646	0,04	0,02	0,00	0,02
11647	0,41	0,19	0,01	0,14
11648	0,45	0,21	0,02	0,26
11649	1,24	0,58	0,04	0,49
11650	0,50	0,23	0,01	0,14
11651	0,36	0,17	0,10	1,22
11652	0,58	0,27	0,03	0,35
11653	0,87	0,40	0,12	1,46
11654	0,36	0,17	0,02	0,21

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11655	1,49	0,69	0,05	0,61
11656	0,83	0,38	0,07	0,85
11657	0,87	0,40	0,05	0,61
11658	0,99	0,46	0,01	0,16
11659	0,70	0,33	0,05	0,54
11660	0,41	0,19	0,01	0,16
11661	0,58	0,27	0,03	0,40
11662	0,70	0,33	0,06	0,68
11663	0,23	0,11	0,01	0,12
11664	1,20	0,56	0,16	1,86
11665	1,03	0,48	0,07	0,78
11666	0,66	0,31	0,03	0,33
11667	0,50	0,23	0,17	1,93
11668	0,62	0,29	0,08	0,90
11669	0,62	0,29	0,04	0,45
11670	0,70	0,33	0,07	0,78
11671	0,58	0,27	0,02	0,19
11672	0,62	0,29	0,07	0,80
11673	1,03	0,48	0,14	1,63
11674	0,45	0,21	0,05	0,57
11675	0,83	0,38	0,07	0,85
11676	0,41	0,19	0,12	1,44
11677	1,61	0,75	0,09	1,08
11678	0,66	0,31	0,03	0,35
11679	0,54	0,25	0,02	0,28
11680	1,12	0,52	0,08	0,97
11681	0,41	0,19	0,03	0,35
11682	0,33	0,15	0,02	0,26
11683	0,41	0,19	0,02	0,28
11684	0,50	0,23	0,03	0,35
11685	0,70	0,33	0,04	0,49
11686	0,30	0,14	0,01	0,09
11687	0,38	0,18	0,02	0,26
11688	0,87	0,40	0,03	0,35
11689	0,26	0,12	0,01	0,09
11690	0,50	0,23	0,02	0,19
11691	0,62	0,29	0,01	0,14
11692	0,38	0,17	0,05	0,54
11693	0,87	0,40	0,05	0,61
11694	0,50	0,23	0,00	0,05
11695	0,39	0,18	0,01	0,09
11696	0,31	0,14	0,04	0,49
11697	1,36	0,63	0,06	0,75
11698	0,03	0,02	0,01	0,12
11699	0,54	0,25	0,06	0,66
11700	0,50	0,23	0,01	0,12
11701	1,03	0,48	0,03	0,31
11702	1,82	0,85	0,05	0,54

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11703	0,50	0,23	0,12	1,44
11704	0,62	0,29	0,09	1,01
11705	0,62	0,29	0,09	1,06
11706	0,95	0,44	0,10	1,15
11707	0,66	0,31	0,03	0,33
11708	1,12	0,52	0,04	0,49
11709	0,50	0,23	0,02	0,28
11710	0,29	0,13	0,01	0,14
11711	0,29	0,14	0,01	0,16
11712	0,74	0,35	0,20	2,31
11713	0,54	0,25	0,04	0,52
11714	0,26	0,12	0,01	0,07
11715	0,74	0,35	0,02	0,26
11716	0,33	0,16	0,01	0,16
11717	1,28	0,60	0,06	0,68
11718	0,34	0,16	0,02	0,19
11719	0,87	0,40	0,03	0,33
11720	0,31	0,14	0,01	0,09
11721	0,33	0,15	0,09	1,04
11722	0,83	0,38	0,18	2,07
11723	0,16	0,07	0,02	0,19
11724	0,41	0,19	0,01	0,12
11725	0,26	0,12	0,00	0,02
11726	0,28	0,13	0,02	0,21
11727	0,38	0,17	0,02	0,19
11728	0,99	0,46	0,04	0,49
11729	0,19	0,09	0,00	0,05
11730	0,41	0,19	0,02	0,28
11731	0,83	0,38	0,02	0,28
11732	0,41	0,19	0,03	0,31
11733	1,20	0,56	0,03	0,33
11734	0,50	0,23	0,01	0,09
11735	0,50	0,23	0,02	0,26
11736	0,29	0,14	0,01	0,09
11737	0,27	0,13	0,01	0,16
11738	0,45	0,21	0,02	0,26
11739	0,62	0,29	0,01	0,12
11740	0,14	0,07	0,01	0,12
11741	0,14	0,07	0,01	0,12
11742	0,24	0,11	0,01	0,12
11743	0,39	0,18	0,01	0,12
11744	0,31	0,14	0,01	0,12
11745	0,19	0,09	0,01	0,16
11746	0,24	0,11	0,01	0,09
11747	0,38	0,18	0,01	0,12
11748	0,66	0,31	0,01	0,12
11749	0,50	0,23	0,01	0,14
11750	0,27	0,12	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11751	0,36	0,17	0,01	0,09
11752	0,45	0,21	0,01	0,12
11753	0,11	0,05	0,01	0,12
11754	0,41	0,19	0,01	0,14
11755	0,66	0,31	0,01	0,16
11756	0,54	0,25	0,03	0,35
11757	0,50	0,23	0,04	0,52
11758	0,21	0,10	0,02	0,28
11759	0,32	0,15	0,01	0,12
11760	0,58	0,27	0,02	0,21
11761	0,29	0,13	0,02	0,19
11762	0,20	0,09	0,01	0,09
11763	0,33	0,16	0,01	0,16
11764	0,62	0,29	0,04	0,49
11765	0,21	0,10	0,01	0,09
11766	0,31	0,14	0,01	0,09
11767	1,20	0,56	0,08	0,97
11768	0,74	0,35	0,06	0,66
11769	0,70	0,33	0,03	0,40
11770	0,17	0,08	0,01	0,09
11771	0,33	0,15	0,01	0,14
11772	0,50	0,23	0,01	0,14
11773	0,62	0,29	0,02	0,21
11774	0,45	0,21	0,01	0,14
11775	0,41	0,19	0,01	0,09
11776	0,22	0,10	0,01	0,12
11777	0,45	0,21	0,02	0,19
11778	0,17	0,08	0,01	0,07
11779	0,41	0,19	0,02	0,26
11780	0,18	0,08	0,01	0,09
11781	0,32	0,15	0,01	0,09
11782	0,70	0,33	0,02	0,19
11783	0,41	0,19	0,01	0,12
11784	0,54	0,25	0,00	0,05
11785	0,70	0,33	0,07	0,85
11786	0,45	0,21	0,01	0,09
11787	0,31	0,15	0,00	0,02
11788	0,74	0,35	0,01	0,16
11789	0,66	0,31	0,01	0,12
11790	0,78	0,36	0,01	0,12
11791	0,37	0,17	0,01	0,12
11792	0,45	0,21	0,00	0,05
11793	1,45	0,67	0,10	1,22
11794	0,54	0,25	0,01	0,16
11795	0,54	0,25	0,03	0,35
11796	0,58	0,27	0,02	0,21
11797	0,23	0,11	0,02	0,26
11798	0,45	0,21	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11799	0,50	0,23	0,05	0,61
11800	0,83	0,38	0,03	0,33
11801	0,41	0,19	0,01	0,12
11802	0,15	0,07	0,01	0,12
11803	0,83	0,38	0,02	0,26
11804	0,47	0,22	0,01	0,16
11805	0,50	0,23	0,02	0,19
11806	0,45	0,21	0,01	0,16
11807	0,14	0,07	0,01	0,12
11808	0,12	0,06	0,01	0,09
11809	0,58	0,27	0,02	0,26
11810	0,54	0,25	0,02	0,21
11811	1,20	0,56	0,02	0,26
11812	0,05	0,02	0,01	0,12
11813	0,54	0,25	0,01	0,12
11814	0,66	0,31	0,01	0,12
11815	0,91	0,42	0,01	0,12
11816	0,50	0,23	0,01	0,16
11817	0,62	0,29	0,01	0,09
11818	0,31	0,15	0,01	0,14
11819	0,83	0,38	0,02	0,21
11820	0,41	0,19	0,02	0,21
11821	0,50	0,23	0,02	0,26
11822	0,79	0,37	0,08	0,97
11823	0,33	0,15	0,01	0,09
11824	0,91	0,42	0,07	0,80
11825	1,53	0,71	0,01	0,16
11826	0,99	0,46	0,04	0,45
11827	1,32	0,61	0,06	0,68
11828	0,38	0,18	0,02	0,19
11829	0,54	0,25	0,03	0,38
11830	1,24	0,58	0,03	0,31
11831	0,74	0,35	0,01	0,12
11832	1,16	0,54	0,01	0,14
11833	0,35	0,16	0,01	0,14
11834	1,24	0,58	0,01	0,12
11835	1,03	0,48	0,01	0,09
11836	0,45	0,21	0,03	0,35
11837	0,62	0,29	0,03	0,35
11838	0,50	0,23	0,04	0,47
11839	1,16	0,54	0,03	0,31
11840	0,41	0,19	0,01	0,09
11841	1,12	0,52	0,02	0,24
11842	0,06	0,03	0,03	0,20
11843	0,38	0,94	0,01	0,07
11844	26,79	66,84	0,54	6,36
11845	28,17	70,29	0,36	4,24
11846	57,99	144,67	0,58	6,83

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11847	28,52	71,15	0,38	4,48
11848	18,58	46,35	0,32	3,77
11849	1,08	2,70	0,02	0,26
11850	7,78	19,40	0,10	1,13
11851	4,32	10,78	0,08	0,97
11852	1,13	0,53	0,10	1,13
11853	2,25	5,61	12,13	162,61
11854	0,42	0,20	0,01	0,14
11855	2,06	0,96	0,05	0,61
11856	1,39	0,64	0,16	1,91
11857	1,72	0,80	0,08	0,99
11858	1,22	0,57	0,15	1,74
11859	3,70	1,72	0,13	1,55
11860	1,85	0,86	0,10	1,20
11861	1,72	0,80	0,07	0,78
11862	2,56	1,19	0,11	1,34
11863	1,18	0,55	0,03	0,31
11864	0,71	0,33	0,02	0,28
11865	1,34	0,62	0,01	0,16
11866	1,55	0,72	0,03	0,31
11867	3,44	1,60	0,05	0,64
11868	1,01	0,47	0,02	0,28
11869	1,89	0,88	0,07	0,80
11870	1,60	0,74	0,09	1,06
11871	2,14	1,00	0,06	0,68
11872	1,34	0,62	0,03	0,35
11873	1,81	0,84	0,06	0,66
11874	1,01	0,47	0,04	0,49
11875	0,80	0,37	0,02	0,26
11876	0,84	0,39	0,03	0,31
11877	0,80	0,37	0,02	0,26
11878	0,67	0,31	0,02	0,19
11879	9,29	23,18	0,11	1,25
11880	16,42	40,96	0,20	2,36
11881	14,26	35,57	0,18	2,14
11882	6,91	17,25	0,19	2,24
11883	5,14	12,82	0,07	0,78
11884	3,07	7,65	0,05	0,61
11885	1,90	4,74	0,01	0,14
11886	2,29	5,71	0,06	0,66
11887	5,62	14,01	0,18	2,05
11888	3,50	8,73	0,02	0,28
11889	4,15	10,35	0,02	0,28
11890	16,42	40,96	0,09	1,01
11891	0,65	1,62	0,03	0,38
11892	4,32	10,78	0,05	0,64
11893	5,18	12,94	0,03	0,35
11894	10,80	26,95	0,09	1,11

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11895	11,20	27,94	0,20	2,36
11896	6,91	17,25	0,09	1,06
11897	7,78	19,40	0,16	1,81
11898	0,84	0,39	0,02	0,21
11899	2,02	0,94	0,04	0,42
11900	1,89	0,88	0,12	1,37
11901	2,35	1,09	0,08	0,97
11902	2,86	1,33	0,06	0,68
11903	0,92	0,43	0,03	0,40
11904	1,55	0,72	0,03	0,35
11905	1,85	0,86	0,03	0,31
11906	1,39	0,64	0,04	0,52
11907	1,55	0,72	0,03	0,40
11908	1,18	0,55	0,04	0,49
11909	1,93	0,90	0,02	0,28
11910	2,27	1,05	0,20	2,36
11911	1,18	0,55	0,06	0,75
11912	1,93	0,90	0,08	0,90
11913	1,89	0,88	0,32	3,77
11914	0,84	0,39	0,08	0,97
11915	1,13	0,53	0,02	0,19
11916	1,51	0,70	0,01	0,16
11917	3,50	8,73	0,03	0,35
11918	6,91	17,25	0,11	1,30
11919	4,19	10,46	0,09	1,08
11920	1,85	0,86	0,06	0,75
11921	3,76	9,38	0,08	0,90
11922	2,90	7,22	0,07	0,82
11923	0,97	0,45	0,03	0,33
11924	1,60	0,74	0,05	0,64
11925	0,63	0,29	0,01	0,14
11926	1,26	0,59	0,05	0,59
11927	1,64	0,76	0,10	1,18
11928	1,01	0,47	0,13	1,55
11929	1,18	0,55	0,08	0,97
11930	0,22	0,10	0,02	0,21
11931	2,73	1,27	0,13	1,58
11932	0,92	0,43	0,04	0,42
11933	2,31	1,07	0,05	0,59
11934	0,59	0,27	0,02	0,19
11935	1,39	0,64	0,03	0,38
11936	1,76	0,82	0,05	0,54
11937	0,71	0,33	0,01	0,16
11938	1,26	0,59	0,05	0,64
11939	8,95	4,16	0,12	1,39
11940	0,31	0,14	0,01	0,12
11941	1,51	0,70	0,04	0,49
11942	0,59	0,27	0,04	0,49

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11943	0,15	0,07	0,01	0,12
11944	1,55	0,72	0,03	0,35
11945	0,46	0,21	0,06	0,75
11946	0,76	0,35	0,02	0,21
11947	0,67	0,31	0,02	0,26
11948	0,67	0,31	0,02	0,26
11949	0,55	0,25	0,04	0,52
11950	0,50	0,23	0,06	0,68
11951	1,18	0,55	0,06	0,75
11952	0,51	0,24	0,03	0,31
11953	1,30	0,61	0,08	0,99
11954	0,12	0,05	0,01	0,16
11955	0,71	0,33	0,10	1,22
11956	0,43	0,20	0,03	0,40
11957	0,67	0,31	0,05	0,54
11958	1,01	0,47	0,14	1,60
11959	0,67	0,31	0,06	0,73
11960	0,71	0,33	0,16	1,86
11961	0,80	0,37	0,09	1,01
11962	0,59	0,27	0,20	2,33
11963	0,67	0,31	0,05	0,54
11964	1,18	0,55	0,07	0,80
11965	5,19	12,94	0,10	1,15
11966	1,76	0,82	0,05	0,57
11967	2,34	1,09	0,28	3,30
11968	1,89	0,88	0,24	2,83
11969	0,07	0,03	0,01	0,12
11970	1,01	0,47	0,15	1,74
11971	1,05	0,49	0,16	1,84
11972	0,63	0,29	0,03	0,33
11973	0,40	0,19	0,04	0,49
11974	0,84	0,39	0,06	0,73
11975	0,50	0,23	0,04	0,42
11976	1,20	0,56	0,10	1,13
11977	0,47	0,22	0,07	0,85
11978	1,26	0,59	0,07	0,78
11979	0,29	0,13	0,04	0,52
11980	0,88	0,41	0,05	0,59
11981	1,22	0,57	0,03	0,40
11982	0,88	0,41	0,06	0,66
11983	0,47	0,22	0,01	0,09
11984	1,09	0,51	0,05	0,61
11985	1,18	0,55	0,05	0,54
11986	1,05	0,49	0,02	0,21
11987	0,54	0,25	0,01	0,07
11988	8,31	3,86	0,24	2,83
11989	2,14	1,00	0,07	0,80
11990	0,71	0,33	0,03	0,33

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11991	0,24	0,11	0,03	0,31
11992	0,97	0,45	0,05	0,61
11993	4,70	2,18	0,24	2,83
11994	0,97	0,45	0,07	0,85
11995	1,34	0,63	0,10	1,13
11996	0,59	0,27	0,04	0,42
11997	0,59	0,27	0,01	0,16
11998	1,34	0,63	0,07	0,78
11999	0,67	0,31	0,04	0,42
12000	0,54	0,25	0,02	0,21
12001	0,63	0,29	0,04	0,42
12002	3,15	1,47	0,10	1,22
12003	0,88	0,41	0,01	0,16
12004	1,09	0,51	0,05	0,54
12005	1,55	0,72	0,02	0,26
12006	0,33	0,15	0,01	0,12
12007	0,67	0,31	0,02	0,21
12008	0,80	0,37	0,02	0,26
12009	0,97	0,45	0,05	0,54
12010	3,07	1,43	0,06	0,73
12011	1,05	0,49	0,03	0,33
12012	0,84	0,39	0,05	0,64
12013	0,67	0,31	0,03	0,40
12014	0,63	0,29	0,02	0,19
12015	0,50	0,23	0,02	0,21
12016	0,45	0,21	0,06	0,73
12017	0,84	0,39	0,12	1,44
12018	1,30	0,61	0,11	1,32
12019	0,46	0,21	0,04	0,45
12020	1,60	0,74	0,09	1,11
12021	0,97	0,45	0,07	0,82
12022	1,01	0,47	0,08	0,97
12023	0,46	0,21	0,07	0,80
12024	0,67	0,31	0,08	0,99
12025	0,47	0,22	0,04	0,42
12026	0,24	0,11	0,01	0,09
12027	0,32	0,15	0,04	0,42
12028	0,67	0,31	0,08	0,97
12029	1,30	0,61	0,06	0,68
12030	0,92	0,43	0,04	0,42
12031	1,05	0,49	0,03	0,38
12032	0,60	0,28	0,01	0,16
12033	0,50	0,23	0,02	0,26
12034	0,32	0,15	0,01	0,12
12035	0,21	0,10	0,01	0,09
12036	1,05	0,49	0,03	0,33
12037	0,59	0,27	0,01	0,12
12038	0,34	0,16	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12039	0,33	0,15	0,01	0,09
12040	0,80	0,37	0,02	0,19
12041	0,47	0,22	0,01	0,07
12042	0,46	0,21	0,01	0,09
12043	0,50	0,23	0,01	0,12
12044	0,40	0,19	0,01	0,09
12045	1,60	0,74	0,03	0,35
12046	1,05	0,49	0,01	0,14
12047	0,55	0,25	0,03	0,35
12048	0,44	0,21	0,01	0,12
12049	0,84	0,39	0,04	0,49
12050	0,80	0,37	0,04	0,49
12051	0,92	0,43	0,03	0,31
12052	0,97	0,45	0,02	0,28
12053	1,01	0,47	0,03	0,33
12054	0,55	0,25	0,01	0,12
12055	2,35	1,09	0,04	0,49
12056	0,92	0,43	0,01	0,14
12057	1,98	0,92	0,10	1,13
12058	0,92	0,43	0,02	0,26
12059	1,24	0,58	0,05	0,57
12060	2,02	0,94	0,11	1,30
12061	1,05	0,49	0,05	0,61
12062	0,76	0,35	0,04	0,49
12063	0,46	0,21	0,26	3,06
12064	0,71	0,33	0,03	0,38
12065	0,84	0,39	0,07	0,78
12066	1,09	0,51	0,04	0,49
12067	1,01	0,47	0,05	0,59
12068	0,49	0,23	0,02	0,19
12069	0,88	0,41	0,01	0,14
12070	1,43	0,66	0,04	0,52
12071	0,76	0,35	0,02	0,26
12072	0,97	0,45	0,06	0,75
12073	0,86	0,40	0,07	0,78
12074	1,05	0,49	0,07	0,85
12075	0,80	0,37	0,04	0,52
12076	0,92	0,43	0,05	0,57
12077	1,26	0,59	0,02	0,28
12078	1,26	0,59	0,03	0,31
12079	1,64	0,76	0,04	0,49
12080	0,67	0,31	0,02	0,26
12081	0,63	0,29	0,02	0,19
12082	0,80	0,37	0,03	0,38
12083	3,07	1,43	0,12	1,46
12084	0,37	0,17	0,02	0,28
12085	0,92	0,43	0,04	0,49
12086	1,05	0,49	0,03	0,38

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12087	1,60	0,74	0,03	0,38
12088	1,45	0,67	0,06	0,66
12089	1,26	0,59	0,02	0,26
12090	1,01	0,47	0,04	0,45
12091	0,63	0,29	0,02	0,26
12092	0,59	0,28	0,01	0,14
12093	0,71	0,33	0,03	0,31
12094	1,22	0,57	0,02	0,26
12095	0,39	0,18	0,01	0,12
12096	0,50	0,23	0,05	0,54
12097	1,01	0,47	0,10	1,15
12098	1,22	0,57	0,11	1,25
12099	0,84	0,39	0,07	0,78
12100	1,24	0,58	0,16	1,91
12101	0,76	0,35	0,09	1,04
12102	0,76	0,35	0,10	1,15
12103	0,59	0,27	0,05	0,57
12104	0,50	0,23	0,08	0,97
12105	0,37	0,17	0,02	0,28
12106	0,50	0,23	0,02	0,28
12107	1,18	0,55	0,13	1,58
12108	1,34	0,63	0,06	0,66
12109	1,30	0,61	0,03	0,31
12110	0,63	0,29	0,03	0,35
12111	0,76	0,35	0,02	0,19
12112	2,27	1,06	0,06	0,66
12113	0,80	0,37	0,05	0,59
12114	0,44	0,21	0,02	0,26
12115	1,72	0,80	0,05	0,61
12116	1,77	0,82	0,03	0,33
12117	1,68	0,78	0,06	0,68
12118	1,18	0,55	0,04	0,49
12119	0,84	0,39	0,04	0,42
12120	1,05	0,49	0,07	0,87
12121	1,34	0,63	0,08	0,97
12122	0,76	0,35	0,06	0,73
12123	0,67	0,31	0,09	1,01
12124	0,88	0,41	0,18	2,07
12125	1,26	0,59	0,04	0,49
12126	0,63	0,29	0,10	1,18
12127	0,71	0,33	0,06	0,73
12128	0,76	0,35	0,04	0,52
12129	0,63	0,29	0,06	0,75
12130	1,26	0,59	0,12	1,44
12131	1,47	0,68	0,06	0,66
12132	1,43	0,66	0,08	0,92
12133	1,64	0,76	0,14	1,67
12134	1,09	0,51	0,11	1,34

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12135	7,77	3,61	3,92	52,51
12136	0,97	0,45	0,06	0,73
12137	0,76	0,35	0,06	0,73
12138	0,60	0,28	0,03	0,35
12139	1,13	0,53	0,10	1,22
12140	1,22	0,57	0,03	0,40
12141	1,43	0,66	0,07	0,87
12142	0,49	0,23	0,02	0,26
12143	0,45	0,21	0,02	0,28
12144	1,72	0,80	0,02	0,21
12145	0,63	0,29	0,02	0,28
12146	0,84	0,39	0,05	0,59
12147	0,26	0,12	0,01	0,09
12148	0,97	0,45	0,01	0,12
12149	1,13	0,53	0,02	0,26
12150	0,97	0,45	0,06	0,68
12151	0,50	0,23	0,01	0,09
12152	0,80	0,37	0,03	0,40
12153	1,18	0,55	0,05	0,54
12154	0,92	0,43	0,01	0,14
12155	0,92	0,43	0,03	0,35
12156	1,09	0,51	0,03	0,31
12157	1,30	0,61	0,06	0,73
12158	0,71	0,33	0,03	0,35
12159	1,01	0,47	0,04	0,42
12160	0,57	0,27	0,02	0,28
12161	1,26	0,59	0,06	0,75
12162	0,71	0,33	0,08	0,90
12163	0,40	0,18	0,02	0,26
12164	0,88	0,41	0,05	0,59
12165	0,84	0,39	0,07	0,78
12166	1,05	0,49	0,07	0,82
12167	0,71	0,33	0,01	0,09
12168	0,54	0,25	0,01	0,14
12169	0,59	0,28	0,01	0,12
12170	1,09	0,51	0,04	0,49
12171	1,13	0,53	0,08	0,99
12172	0,92	0,43	0,06	0,66
12173	1,30	0,61	0,07	0,78
12174	0,28	0,13	0,02	0,28
12175	2,52	1,17	0,15	1,77
12176	0,50	0,23	0,11	1,25
12177	1,09	0,51	0,04	0,49
12178	1,39	0,64	0,05	0,64
12179	1,22	0,57	0,05	0,61
12180	1,72	0,80	0,07	0,87
12181	0,34	0,16	0,03	0,40
12182	0,88	0,41	0,05	0,57

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12183	1,09	0,51	0,07	0,85
12184	0,76	0,35	0,02	0,19
12185	0,92	0,43	0,02	0,26
12186	0,32	0,15	0,01	0,12
12187	0,71	0,33	0,06	0,73
12188	0,32	0,15	0,01	0,12
12189	0,92	0,43	0,09	1,01
12190	0,92	0,43	0,05	0,54
12191	0,71	0,33	0,03	0,33
12192	1,22	0,57	0,02	0,28
12193	1,85	0,86	0,14	1,67
12194	1,09	0,51	0,05	0,61
12195	0,80	0,37	0,04	0,42
12196	1,18	0,55	0,06	0,66
12197	1,09	0,51	0,02	0,21
12198	0,80	0,37	0,02	0,28
12199	0,97	0,45	0,09	1,01
12200	1,01	0,47	0,04	0,42
12201	0,46	0,21	0,01	0,14
12202	0,84	0,39	0,02	0,24
12203	0,42	0,20	0,02	0,24
12204	0,46	0,21	0,02	0,24
12205	0,71	0,33	0,02	0,24
12206	0,84	0,39	0,02	0,24
12207	0,97	0,45	0,02	0,24
12208	0,88	0,41	0,02	0,24
12209	0,88	0,41	0,02	0,24
12210	0,50	0,23	0,02	0,24
12211	0,63	0,29	0,02	0,24
12212	1,34	0,63	0,02	0,24
12213	0,84	0,39	0,02	0,24
12214	0,42	0,20	0,02	0,24
12215	0,34	0,16	0,02	0,24
12216	0,71	0,33	0,02	0,24
12217	0,50	0,23	0,02	0,24
12218	0,29	0,14	0,02	0,24
12219	0,50	0,23	0,02	0,24
12220	0,42	0,20	0,02	0,24
12221	0,55	0,25	0,02	0,24
12222	0,50	0,23	0,02	0,24
12223	0,21	0,10	0,02	0,24
12224	0,34	0,16	0,02	0,24
12225	0,63	0,29	0,02	0,24
12226	0,84	0,39	0,02	0,24
12227	0,29	0,14	0,02	0,24
12228	0,42	0,20	0,02	0,24
12229	1,01	0,47	0,03	0,41
12230	0,42	0,20	0,03	0,46

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12231	0,82	0,38	0,26	3,06
12232	0,26	0,12	0,54	6,36
12233	0,55	0,25	0,13	1,55
12234	0,66	0,31	0,15	1,79
12235	1,47	0,68	0,16	1,84
12236	1,05	0,49	0,05	0,57
12237	0,35	0,16	0,04	0,47
12238	1,24	0,58	0,04	0,49
12239	0,33	0,16	0,02	0,28
12240	1,17	0,54	0,14	1,60
12241	0,32	0,15	0,02	0,28
12242	0,63	0,29	0,07	0,78
12243	1,43	0,66	0,00	0,05
12244	1,05	0,49	0,04	0,49
12245	0,80	0,37	0,03	0,40
12246	0,43	0,20	0,06	0,73
12247	0,63	0,29	0,04	0,45
12248	0,52	0,24	0,03	0,35
12249	0,84	0,39	0,03	0,31
12250	0,97	0,45	0,04	0,42
12251	0,85	0,40	0,05	0,57
12252	0,80	0,37	0,02	0,28
12253	0,59	0,27	0,01	0,14
12254	0,59	0,27	0,04	0,52
12255	1,14	0,53	0,13	1,53
12256	1,01	0,47	0,03	0,31
12257	1,60	0,74	0,11	1,32
12258	0,69	0,32	0,01	0,09
12259	1,35	0,63	0,01	0,07
12260	0,31	0,15	0,12	1,44
12261	1,18	0,55	0,03	0,35
12262	0,34	0,16	0,07	0,80
12263	0,76	0,35	0,01	0,16
12264	0,21	0,10	0,01	0,14
12265	0,46	0,22	0,01	0,14
12266	0,48	0,22	0,05	0,59
12267	0,67	0,31	0,02	0,26
12268	0,16	0,08	0,02	0,24
12269	0,24	0,11	0,01	0,14
12270	0,30	0,14	0,00	0,02
12271	1,22	0,57	0,01	0,16
12272	0,55	0,25	0,01	0,12
12273	0,42	0,20	0,01	0,14
12274	0,28	0,13	0,01	0,09
12275	2,31	1,08	0,04	0,52
12276	1,85	0,86	0,03	0,31
12277	0,72	0,33	0,01	0,14
12278	0,84	0,39	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12279	1,43	0,66	0,03	0,35
12280	0,72	0,33	0,01	0,16
12281	0,50	0,23	0,03	0,40
12282	1,51	0,70	0,02	0,21
12283	0,30	0,14	0,01	0,09
12284	1,26	0,59	0,01	0,09
12285	0,37	0,17	0,01	0,12
12286	0,42	0,20	0,01	0,12
12287	0,97	0,45	0,01	0,16
12288	0,76	0,35	0,01	0,14
12289	0,97	0,45	0,02	0,26
12290	0,76	0,35	0,01	0,14
12291	0,38	0,18	0,01	0,09
12292	1,09	0,51	0,02	0,26
12293	1,14	0,53	0,01	0,09
12294	2,27	1,06	0,03	0,38
12295	1,41	0,66	0,02	0,19
12296	1,89	0,88	0,02	0,26
12297	1,98	0,92	0,02	0,26
12298	0,43	0,20	0,01	0,12
12299	1,26	0,59	0,01	0,09
12300	0,46	0,22	0,01	0,09
12301	0,72	0,33	0,01	0,12
12302	0,59	0,27	0,04	0,42
12303	0,93	0,43	0,02	0,21
12304	0,55	0,25	0,05	0,57
12305	0,88	0,41	0,01	0,07
12306	1,93	0,90	0,04	0,49
12307	0,84	0,39	0,00	0,05
12308	0,82	0,38	0,00	0,02
12309	0,76	0,35	0,01	0,16
12310	0,67	0,31	0,01	0,12
12311	1,09	0,51	0,02	0,21
12312	0,35	0,16	0,01	0,14
12313	0,74	0,34	0,01	0,12
12314	1,18	0,55	0,02	0,19
12315	0,80	0,37	0,02	0,21
12316	0,93	0,43	0,01	0,16
12317	1,43	0,66	0,03	0,35
12318	1,22	0,57	0,02	0,19
12319	0,76	0,35	0,01	0,14
12320	0,93	0,43	0,03	0,40
12321	2,89	1,34	0,08	0,99
12322	1,01	0,47	0,03	0,35
12323	0,80	0,37	0,02	0,19
12324	0,93	0,43	0,01	0,16
12325	1,39	0,65	0,02	0,26
12326	1,18	0,55	0,00	0,02

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12327	1,93	0,90	0,00	0,05
12328	1,26	0,59	0,02	0,26
12329	0,46	0,22	0,00	0,02
12330	0,55	0,25	0,01	0,14
12331	1,22	0,57	0,00	0,02
12332	0,42	0,20	0,01	0,09
12333	0,72	0,33	0,01	0,12
12334	0,55	0,25	0,01	0,12
12335	0,80	0,37	0,01	0,09
12336	0,67	0,31	0,01	0,09
12337	0,46	0,22	0,01	0,09
12338	0,80	0,37	0,02	0,28
12339	0,88	0,41	0,02	0,26
12340	0,51	0,24	0,01	0,12
12341	1,98	0,92	0,00	0,05
12342	0,63	0,29	0,01	0,09
12343	0,67	0,31	0,00	0,02
12344	0,63	0,29	0,01	0,07
12345	0,46	0,22	0,01	0,09
12346	1,60	0,74	0,02	0,26
12347	0,84	0,39	0,01	0,09
12348	0,62	0,29	0,01	0,09
12349	0,60	0,28	0,01	0,14
12350	0,88	0,41	0,01	0,12
12351	0,36	0,17	0,01	0,07
12352	0,37	0,17	0,01	0,14
12353	1,51	0,70	0,05	0,54
12354	1,39	0,65	0,01	0,09
12355	0,80	0,37	0,01	0,16
12356	1,26	0,59	0,01	0,16
12357	1,09	0,51	0,02	0,19
12358	0,57	0,26	0,01	0,12
12359	1,26	0,59	0,02	0,19
12360	0,54	0,25	0,00	0,05
12361	0,23	0,11	0,02	0,19
12362	0,84	0,39	0,02	0,19
12363	1,30	0,61	0,02	0,19
12364	0,84	0,39	0,01	0,12
12365	1,54	0,71	0,02	0,19
12366	1,51	0,70	0,01	0,14
12367	0,17	0,08	0,01	0,07
12368	1,18	0,55	0,02	0,19
12369	0,46	0,22	0,00	0,02
12370	0,46	0,22	0,00	0,02
12371	1,56	0,72	0,01	0,12
12372	0,84	0,39	0,01	0,14
12373	1,62	0,75	0,02	0,19
12374	0,84	0,39	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12375	0,55	0,25	0,02	0,19
12376	0,25	0,12	0,00	0,02
12377	1,18	0,55	0,02	0,26
12378	1,37	0,64	0,02	0,26
12379	1,60	0,74	0,02	0,26
12380	0,42	0,19	0,02	0,21
12381	0,40	0,18	0,01	0,12
12382	0,36	0,17	0,01	0,09
12383	0,93	0,43	0,01	0,12
12384	1,01	0,47	0,01	0,09
12385	1,14	0,53	0,01	0,14
12386	0,63	0,29	0,01	0,12
12387	1,35	0,63	0,02	0,21
12388	1,64	0,76	0,02	0,21
12389	1,05	0,49	0,01	0,09
12390	0,52	0,24	0,01	0,16
12391	1,14	0,53	0,01	0,16
12392	0,67	0,31	0,01	0,14
12393	0,63	0,29	0,01	0,09
12394	0,99	0,46	0,02	0,26
12395	0,80	0,37	0,01	0,12
12396	0,61	0,28	0,01	0,09
12397	0,72	0,33	0,01	0,14
12398	0,93	0,43	0,01	0,12
12399	0,84	0,39	0,01	0,14
12400	0,34	0,16	0,01	0,07
12401	0,50	0,23	0,01	0,12
12402	0,54	0,25	0,01	0,14
12403	0,97	0,45	0,02	0,21
12404	0,80	0,37	0,00	0,05
12405	0,93	0,43	0,01	0,12
12406	0,80	0,37	0,00	0,05
12407	0,76	0,35	0,00	0,05
12408	0,84	0,39	0,00	0,05
12409	2,02	0,94	0,02	0,26
12410	0,50	0,23	0,00	0,05
12411	0,84	0,39	0,02	0,21
12412	0,16	0,08	0,01	0,09
12413	0,42	0,19	0,01	0,14
12414	1,14	0,53	0,01	0,14
12415	0,42	0,20	0,01	0,09
12416	0,97	0,45	0,01	0,09
12417	0,97	0,45	0,01	0,16
12418	0,95	0,44	0,01	0,12
12419	0,67	0,31	0,01	0,16
12420	0,46	0,22	0,01	0,16
12421	0,36	0,17	0,00	0,05
12422	0,59	0,27	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12423	0,38	0,18	0,01	0,14
12424	0,76	0,35	0,01	0,07
12425	0,53	0,24	0,02	0,21
12426	2,57	1,19	0,01	0,12
12427	2,37	1,10	0,03	0,31
12428	1,22	0,57	0,00	0,05
12429	0,88	0,41	0,01	0,14
12430	2,19	1,02	0,03	0,31
12431	1,01	0,47	0,02	0,21
12432	0,97	0,45	0,01	0,16
12433	0,67	0,31	0,01	0,12
12434	1,07	0,50	0,02	0,19
12435	0,95	0,44	0,02	0,26
12436	0,63	0,29	0,01	0,09
12437	1,64	0,76	0,02	0,28
12438	0,84	0,39	0,02	0,21
12439	0,62	0,29	0,01	0,16
12440	0,80	0,37	0,01	0,07
12441	0,60	0,28	0,01	0,14
12442	0,55	0,26	0,01	0,09
12443	0,59	0,27	0,01	0,07
12444	0,72	0,33	0,01	0,14
12445	1,30	0,61	0,02	0,26
12446	0,97	0,45	0,01	0,09
12447	0,80	0,37	0,01	0,09
12448	0,76	0,35	0,01	0,09
12449	1,49	0,69	0,01	0,16
12450	0,88	0,41	0,01	0,12
12451	1,60	0,74	0,01	0,16
12452	0,97	0,45	0,02	0,21
12453	0,47	0,22	0,01	0,14
12454	0,97	0,45	0,01	0,09
12455	0,59	0,27	0,01	0,09
12456	0,45	0,21	0,02	0,26
12457	0,76	0,35	0,01	0,16
12458	0,63	0,29	0,01	0,07
12459	0,12	0,05	0,01	0,09
12460	0,42	0,20	0,01	0,09
12461	0,37	0,17	0,01	0,12
12462	0,67	0,31	0,02	0,26
12463	0,84	0,39	0,01	0,14
12464	0,80	0,37	0,01	0,14
12465	0,76	0,35	0,00	0,05
12466	0,97	0,45	0,01	0,14
12467	0,41	0,19	0,01	0,14
12468	0,59	0,27	0,01	0,09
12469	0,93	0,43	0,00	0,05
12470	0,09	0,04	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12471	1,77	0,82	0,04	0,45
12472	1,30	0,61	0,04	0,45
12473	0,80	0,37	0,02	0,21
12474	0,84	0,39	0,01	0,12
12475	0,40	0,19	0,01	0,14
12476	0,93	0,43	0,02	0,19
12477	1,09	0,51	0,02	0,21
12478	0,55	0,26	0,01	0,12
12479	0,51	0,24	0,01	0,12
12480	0,50	0,23	0,01	0,12
12481	0,63	0,29	0,01	0,14
12482	0,97	0,45	0,01	0,12
12483	0,76	0,35	0,01	0,09
12484	1,57	0,73	0,02	0,26
12485	0,84	0,39	0,02	0,19
12486	1,05	0,49	0,01	0,12
12487	0,63	0,29	0,01	0,09
12488	0,34	0,16	0,01	0,12
12489	1,39	0,65	0,01	0,09
12490	0,67	0,31	0,01	0,07
12491	0,47	0,22	0,01	0,07
12492	0,63	0,29	0,01	0,12
12493	0,50	0,23	0,01	0,09
12494	1,47	0,68	0,03	0,31
12495	1,28	0,60	0,01	0,12
12496	1,26	0,59	0,01	0,12
12497	0,31	0,14	0,01	0,12
12498	0,31	0,14	0,01	0,09
12499	0,32	0,15	0,01	0,09
12500	0,50	0,23	0,00	0,05
12501	0,63	0,29	0,00	0,02
12502	0,76	0,35	0,00	0,02
12503	0,24	0,11	0,01	0,07
12504	0,93	0,43	0,00	0,05
12505	0,65	0,30	0,00	0,05
12506	0,50	0,23	0,00	0,02
12507	1,77	0,82	0,03	0,35
12508	0,88	0,41	0,00	0,05
12509	0,67	0,31	0,00	0,05
12510	0,50	0,23	0,01	0,12
12511	0,14	0,06	0,01	0,12
12512	0,41	0,19	0,01	0,07
12513	0,46	0,21	0,01	0,12
12514	0,88	0,41	0,02	0,19
12515	0,64	0,30	0,01	0,07
12516	0,54	0,25	0,01	0,14
12517	0,86	0,40	0,01	0,12
12518	0,93	0,43	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12519	0,93	0,43	0,01	0,12
12520	0,29	0,13	0,01	0,16
12521	1,14	0,53	0,02	0,19
12522	0,63	0,29	0,01	0,16
12523	0,46	0,21	0,01	0,12
12524	0,55	0,25	0,01	0,16
12525	1,63	0,76	0,02	0,26
12526	0,45	0,21	0,01	0,14
12527	0,39	0,18	0,01	0,09
12528	0,37	0,17	0,00	0,02
12529	0,39	0,18	0,00	0,05
12530	0,84	0,39	0,02	0,21
12531	0,42	0,20	0,01	0,09
12532	0,84	0,39	0,00	0,05
12533	0,59	0,27	0,00	0,05
12534	1,77	0,82	0,02	0,21
12535	0,63	0,29	0,00	0,02
12536	0,80	0,37	0,00	0,02
12537	0,36	0,17	0,01	0,09
12538	0,63	0,29	0,00	0,05
12539	0,72	0,33	0,00	0,05
12540	0,67	0,31	0,00	0,05
12541	0,80	0,37	0,00	0,05
12542	0,63	0,29	0,00	0,05
12543	2,53	1,17	0,15	1,77
12544	0,42	0,20	0,01	0,09
12545	1,18	0,55	0,00	0,05
12546	0,35	0,16	0,00	0,02
12547	0,36	0,17	0,00	0,05
12548	0,72	0,33	0,00	0,02
12549	1,30	0,61	0,01	0,07
12550	1,35	0,63	0,01	0,07
12551	0,93	0,43	0,00	0,05
12552	0,90	0,42	0,00	0,05
12553	0,63	0,29	0,01	0,12
12554	0,72	0,33	0,01	0,12
12555	0,80	0,37	0,01	0,12
12556	1,65	0,77	0,06	0,73
12557	0,42	0,20	0,01	0,14
12558	0,46	0,22	0,01	0,09
12559	1,09	0,51	0,00	0,02
12560	0,72	0,33	0,00	0,02
12561	0,35	0,16	0,00	0,05
12562	1,81	0,84	0,01	0,07
12563	0,80	0,37	0,00	0,05
12564	0,63	0,29	0,01	0,09
12565	0,29	0,13	0,01	0,12
12566	1,66	0,77	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12567	0,84	0,39	0,00	0,05
12568	1,22	0,57	0,03	0,31
12569	1,56	0,72	0,04	0,45
12570	1,26	0,59	0,01	0,07
12571	0,72	0,33	0,01	0,14
12572	0,09	0,04	0,01	0,09
12573	0,63	0,29	0,01	0,07
12574	0,63	0,29	0,00	0,02
12575	1,14	0,53	0,01	0,09
12576	0,43	0,20	0,00	0,02
12577	0,67	0,31	0,00	0,02
12578	0,76	0,35	0,01	0,09
12579	0,51	0,23	0,01	0,09
12580	0,59	0,27	0,00	0,05
12581	1,05	0,49	0,03	0,33
12582	0,57	0,27	0,01	0,09
12583	1,14	0,53	0,01	0,16
12584	0,55	0,26	0,01	0,12
12585	0,76	0,35	0,01	0,12
12586	0,30	0,14	0,01	0,09
12587	1,22	0,57	0,03	0,31
12588	1,39	0,65	0,02	0,28
12589	2,48	1,15	0,04	0,42
12590	2,02	0,94	0,02	0,26
12591	1,81	0,84	0,02	0,26
12592	2,10	0,98	0,03	0,31
12593	2,32	1,08	0,04	0,45
12594	2,61	1,21	0,03	0,40
12595	2,40	1,12	0,03	0,33
12596	1,85	0,86	0,02	0,26
12597	1,75	0,81	0,03	0,33
12598	1,81	0,84	0,03	0,38
12599	1,86	0,86	0,02	0,26
12600	2,44	1,14	0,03	0,33
12601	1,47	0,68	0,03	0,35
12602	0,46	0,21	0,02	0,21
12603	0,19	0,09	0,01	0,07
12604	0,58	0,27	0,01	0,12
12605	1,30	0,61	0,01	0,14
12606	0,51	0,23	0,01	0,12
12607	0,88	0,41	0,01	0,12
12608	0,47	0,22	0,01	0,09
12609	0,54	0,25	0,01	0,07
12610	0,84	0,39	0,01	0,12
12611	0,72	0,33	0,00	0,05
12612	2,10	0,98	0,02	0,28
12613	3,28	1,53	0,08	0,90
12614	3,54	1,64	0,05	0,54

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12615	0,93	0,43	0,01	0,12
12616	0,61	0,28	0,01	0,12
12617	2,34	1,09	0,03	0,38
12618	1,73	0,80	0,03	0,31
12619	0,23	0,11	0,01	0,12
12620	0,42	0,20	0,00	0,05
12621	1,18	0,55	0,01	0,12
12622	0,80	0,37	0,01	0,12
12623	0,76	0,35	0,01	0,14
12624	0,63	0,29	0,01	0,07
12625	1,26	0,59	0,02	0,21
12626	1,18	0,55	0,02	0,21
12627	1,39	0,65	0,02	0,21
12628	1,30	0,61	0,03	0,35
12629	3,01	1,40	0,05	0,54
12630	2,65	1,23	0,03	0,40
12631	0,84	0,39	0,01	0,12
12632	3,54	1,64	0,05	0,64
12633	2,02	0,94	0,04	0,49
12634	1,22	0,57	0,02	0,21
12635	1,35	0,63	0,02	0,19
12636	1,47	0,68	0,02	0,19
12637	0,93	0,43	0,01	0,09
12638	2,10	0,98	0,03	0,38
12639	0,80	0,37	0,01	0,16
12640	1,05	0,49	0,03	0,33
12641	1,05	0,49	0,02	0,21
12642	1,46	0,68	0,02	0,26
12643	0,84	0,39	0,03	0,35
12644	1,68	0,78	0,03	0,33
12645	1,52	0,70	0,01	0,16
12646	0,97	0,45	0,02	0,26
12647	0,31	0,14	0,01	0,09
12648	2,06	0,96	0,03	0,33
12649	0,67	0,31	0,02	0,26
12650	0,76	0,35	0,01	0,09
12651	0,88	0,41	0,02	0,26
12652	0,72	0,33	0,01	0,09
12653	0,80	0,37	0,03	0,40
12654	1,64	0,76	0,03	0,35
12655	0,80	0,37	0,01	0,12
12656	1,09	0,51	0,07	0,85
12657	2,53	1,17	0,15	1,79
12658	1,26	0,59	0,03	0,35
12659	1,85	0,86	0,02	0,28
12660	0,92	0,43	0,04	0,49
12661	3,58	1,66	0,10	1,20
12662	1,47	0,68	0,07	0,82

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12663	0,72	0,33	0,00	0,05
12664	0,93	0,43	0,00	0,05
12665	1,18	0,55	0,04	0,45
12666	0,35	0,16	0,00	0,02
12667	0,72	0,33	0,00	0,02
12668	0,37	0,17	0,00	0,02
12669	0,97	0,45	0,06	0,66
12670	0,76	0,35	0,00	0,05
12671	0,33	0,15	0,02	0,28
12672	0,76	0,35	0,00	0,02
12673	0,93	0,43	0,02	0,26
12674	1,94	0,90	0,02	0,28
12675	0,76	0,35	0,00	0,05
12676	1,52	0,70	0,04	0,45
12677	1,18	0,55	0,02	0,28
12678	1,14	0,53	0,01	0,14
12679	1,31	0,61	0,01	0,16
12680	0,55	0,26	0,01	0,12
12681	0,56	0,26	0,02	0,26
12682	0,31	0,14	0,01	0,09
12683	0,97	0,45	0,02	0,28
12684	0,88	0,41	0,01	0,16
12685	0,72	0,33	0,01	0,12
12686	0,59	0,27	0,01	0,14
12687	1,47	0,69	0,03	0,33
12688	0,93	0,43	0,03	0,31
12689	0,30	0,14	0,01	0,16
12690	2,23	1,04	0,38	4,48
12691	0,40	0,19	0,02	0,19
12692	0,42	0,19	0,02	0,28
12693	1,52	0,70	0,04	0,49
12694	1,94	0,90	0,02	0,21
12695	0,48	0,23	0,01	0,16
12696	1,01	0,47	0,02	0,21
12697	1,47	0,69	0,03	0,38
12698	1,47	0,69	0,02	0,26
12699	1,56	0,72	0,02	0,21
12700	1,43	0,67	0,02	0,19
12701	1,52	0,70	0,00	0,05
12702	0,46	0,22	0,00	0,02
12703	1,22	0,57	0,02	0,19
12704	2,48	1,15	0,01	0,12
12705	1,47	0,69	0,00	0,05
12706	2,78	1,29	0,06	0,68
12707	4,40	2,05	0,07	0,85
12708	3,71	1,72	0,06	0,73
12709	1,47	0,69	0,02	0,28
12710	1,60	0,74	0,03	0,35

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12711	1,77	0,82	0,04	0,49
12712	0,76	0,35	0,01	0,16
12713	0,88	0,41	0,02	0,19
12714	1,26	0,59	0,00	0,05
12715	1,94	0,90	0,03	0,40
12716	1,43	0,67	0,03	0,33
12717	2,76	1,28	0,05	0,57
12718	4,45	2,07	0,10	1,20
12719	1,77	0,82	0,01	0,07
12720	2,53	1,17	0,04	0,45
12721	1,60	0,74	0,03	0,35
12722	2,99	1,39	0,11	1,34
12723	0,84	0,39	0,00	0,05
12724	0,97	0,45	0,00	0,02
12725	0,24	0,11	0,01	0,09
12726	1,18	0,55	0,02	0,26
12727	0,48	0,23	0,01	0,09
12728	2,15	1,00	0,03	0,38
12729	0,51	0,24	0,02	0,21
12730	1,26	0,59	0,04	0,49
12731	0,93	0,43	0,04	0,42
12732	0,46	0,22	0,03	0,33
12733	2,15	1,00	0,10	1,20
12734	2,15	1,00	0,05	0,54
12735	1,24	0,58	0,03	0,38
12736	1,05	0,49	0,04	0,45
12737	0,93	0,43	0,01	0,14
12738	1,35	0,63	0,03	0,35
12739	0,72	0,33	0,01	0,12
12740	1,02	0,47	0,03	0,40
12741	0,76	0,35	0,01	0,14
12742	0,55	0,25	0,01	0,14
12743	0,72	0,33	0,01	0,09
12744	1,01	0,47	0,01	0,16
12745	0,86	0,40	0,01	0,14
12746	0,63	0,29	0,03	0,33
12747	0,20	0,09	0,00	0,02
12748	0,88	0,41	0,02	0,26
12749	0,84	0,39	0,02	0,26
12750	1,26	0,59	0,01	0,12
12751	1,56	0,72	0,04	0,52
12752	0,51	0,23	0,01	0,09
12753	0,88	0,41	0,02	0,26
12754	0,35	0,16	0,02	0,19
12755	1,20	0,56	0,08	0,90
12756	0,65	0,30	0,02	0,26
12757	0,63	0,29	0,03	0,31
12758	1,18	0,55	0,02	0,28

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12759	1,31	0,61	0,05	0,59
12760	0,88	0,41	0,02	0,28
12761	1,43	0,67	0,09	1,08
12762	0,93	0,43	0,03	0,33
12763	1,01	0,47	0,03	0,33
12764	0,84	0,39	0,04	0,49
12765	0,40	0,18	0,01	0,14
12766	0,35	0,16	0,03	0,35
12767	0,72	0,33	0,02	0,28
12768	0,88	0,41	0,03	0,35
12769	1,18	0,55	0,04	0,52
12770	2,15	1,00	0,04	0,49
12771	0,59	0,90	0,02	0,09
12772	2,32	1,08	0,06	0,66
12773	0,80	0,37	0,01	0,07
12774	1,52	0,70	0,16	1,86
12775	0,80	0,37	0,06	0,68
12776	0,63	0,29	0,01	0,12
12777	0,95	0,44	0,01	0,16
12778	1,54	0,71	0,03	0,31
12779	1,43	0,67	0,02	0,26
12780	1,73	0,80	0,02	0,21
12781	1,56	0,72	0,02	0,26
12782	3,16	1,47	0,03	0,40
12783	1,56	0,72	0,02	0,26
12784	1,52	0,70	0,04	0,42
12785	1,09	0,51	0,04	0,52
12786	1,26	0,59	0,04	0,45
12787	1,43	0,67	0,01	0,07
12788	0,80	0,37	0,03	0,33
12789	1,81	0,84	0,05	0,59
12790	4,63	2,15	0,06	0,68
12791	0,97	0,45	0,00	0,05
12792	1,26	0,59	0,02	0,19
12793	0,69	0,32	0,03	0,40
12794	0,72	0,33	0,03	0,33
12795	0,67	0,31	0,01	0,16
12796	0,46	0,22	0,02	0,26
12797	1,89	0,88	0,07	0,80
12798	0,69	0,32	0,01	0,14
12799	0,88	0,41	0,02	0,26
12800	1,01	0,47	0,01	0,16
12801	0,63	0,29	0,01	0,16
12802	0,45	0,21	0,03	0,35
12803	0,29	0,14	0,01	0,07
12804	0,63	0,29	0,04	0,42
12805	0,93	0,43	0,01	0,12
12806	1,52	0,70	0,03	0,33

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12807	0,93	0,43	0,02	0,28
12808	0,67	0,31	0,02	0,26
12809	0,67	0,31	0,01	0,16
12810	0,18	0,08	0,01	0,12
12811	0,55	0,25	0,01	0,16
12812	0,63	0,29	0,01	0,09
12813	0,61	0,28	0,03	0,40
12814	0,37	0,17	0,01	0,14
12815	1,22	0,57	0,01	0,12
12816	0,65	0,30	0,01	0,12
12817	0,19	0,09	0,00	0,05
12818	0,27	0,12	0,01	0,14
12819	0,72	0,33	0,02	0,21
12820	0,76	0,35	0,02	0,21
12821	0,80	0,37	0,04	0,49
12822	1,81	0,84	0,05	0,64
12823	0,99	0,46	0,05	0,64
12824	0,25	0,12	0,01	0,16
12825	3,92	1,82	0,12	1,44
12826	0,76	0,35	0,01	0,16
12827	0,76	0,35	0,03	0,31
12828	0,07	0,03	0,01	0,16
12829	0,03	0,01	0,01	0,12
12830	1,73	0,80	0,05	0,54
12831	1,16	0,54	0,02	0,26
12832	1,73	0,80	0,05	0,57
12833	0,63	0,29	0,02	0,26
12834	0,93	0,43	0,01	0,12
12835	1,01	0,47	0,01	0,12
12836	1,09	0,51	0,02	0,21
12837	1,18	0,55	0,01	0,12
12838	1,39	0,65	0,04	0,49
12839	1,31	0,61	0,02	0,26
12840	1,94	0,90	0,02	0,28
12841	0,59	0,27	0,01	0,07
12842	0,64	0,30	0,38	4,48
12843	1,07	0,50	1,86	24,98
12844	1,72	0,80	1,75	23,45
12845	1,29	0,60	1,52	20,39
12846	2,49	1,16	2,24	30,08
12847	20,70	9,89	3,80	50,98
12848	3,43	1,60	0,13	1,55
12849	8,87	4,24	0,26	3,06
12850	10,84	5,18	0,30	3,53
12851	3,24	1,51	0,13	1,51
12852	4,51	2,10	0,22	2,59
12853	3,99	1,86	0,19	2,19
12854	2,02	0,94	0,07	0,85

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12855	8,38	4,00	0,19	2,19
12856	16,76	8,00	0,42	4,95
12857	3,39	1,58	0,18	2,14
12858	12,32	5,88	0,50	5,89
12859	2,47	1,15	0,28	3,30
12860	2,58	1,20	4,94	66,27
12861	1,29	0,60	6,04	81,05
12862	1,55	0,72	1,33	17,84
12863	0,99	0,46	0,46	5,42
12864	0,60	0,28	0,34	4,00
12865	2,92	1,36	4,94	66,27
12866	1,63	0,76	4,56	61,17
12867	2,53	1,18	0,30	3,53
12868	2,23	1,04	0,15	1,77
12869	5,15	2,39	0,26	3,06
12870	4,03	1,88	0,22	2,59
12871	24,15	11,53	1,48	19,88
12872	2,32	1,08	0,10	1,15
12873	3,35	1,56	0,20	2,33
12874	2,19	1,02	0,10	1,20
12875	6,87	3,19	0,36	4,24
12876	7,89	3,77	0,38	4,48
12877	11,34	5,41	0,44	5,18
12878	4,61	2,15	0,24	2,83
12879	8,38	4,00	0,46	5,42
12880	11,34	5,41	1,67	22,43
12881	5,15	2,39	0,52	6,12
12882	1,59	0,74	0,44	5,18
12883	2,88	1,34	9,84	132,03
12884	1,72	0,80	3,73	49,96
12885	1,50	0,70	9,08	121,83
12886	1,29	0,60	2,36	31,61
12887	0,94	0,44	0,08	0,97
12888	4,29	2,00	0,54	6,36
12889	15,28	7,30	2,74	36,70
12890	6,90	3,30	0,32	3,77
12891	8,38	4,00	0,40	4,71
12892	5,15	2,39	0,52	6,12
12893	1,85	0,86	0,08	0,92
12894	2,32	1,08	0,12	1,37
12895	2,23	1,04	0,11	1,30
12896	4,21	1,96	0,24	2,83
12897	8,87	4,24	0,50	5,89
12898	5,15	2,39	0,28	3,30
12899	12,82	6,12	1,52	20,39
12900	21,20	10,12	3,80	50,98
12901	13,31	6,36	3,08	41,29
12902	1,16	0,54	0,11	1,25

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12903	3,48	1,62	0,26	3,06
12904	2,79	1,30	10,26	137,63
12905	3,69	1,72	1,98	26,51
12906	1,55	0,72	0,16	1,91
12907	5,42	2,59	1,79	23,96
12908	3,22	1,50	0,42	4,95
12909	2,58	1,20	0,26	3,06
12910	9,86	4,71	1,22	16,31
12911	5,15	2,39	0,24	2,83
12912	3,67	1,71	0,17	2,00
12913	2,02	0,94	0,08	0,99
12914	3,26	1,52	0,17	1,95
12915	2,53	1,18	0,16	1,84
12916	5,58	2,59	0,32	3,77
12917	22,18	10,59	2,24	30,08
12918	22,68	10,83	2,24	30,08
12919	23,66	11,30	4,94	66,27
12920	7,39	3,53	2,96	39,76
12921	9,61	4,59	2,32	31,10
12922	1,12	0,52	0,08	0,92
12923	1,46	0,68	0,12	1,44
12924	3,73	1,74	1,98	26,51
12925	11,34	5,42	3,42	45,88
12926	39,44	18,84	7,18	96,34
12927	5,15	2,40	0,42	4,95
12928	8,87	4,24	0,40	4,71
12929	7,40	3,53	0,30	3,53
12930	4,72	2,20	0,24	2,83
12931	2,79	1,30	0,14	1,70
12932	3,95	1,84	0,19	2,21
12933	1,59	0,74	0,06	0,73
12934	11,34	5,42	0,52	6,12
12935	4,29	2,00	0,28	3,30
12936	2,62	1,22	0,07	0,80
12937	23,17	11,07	3,80	50,98
12938	5,92	2,83	0,56	6,59
12939	6,41	3,06	2,36	31,61
12940	3,61	1,68	0,34	4,00
12941	13,81	6,59	1,94	26,00
12942	5,58	2,59	0,36	4,24
12943	6,01	2,79	0,34	4,00
12944	1,52	0,71	0,06	0,66
12945	6,01	2,79	0,32	3,77
12946	1,42	0,66	0,09	1,08
12947	1,42	0,66	0,13	1,51
12948	3,39	1,58	0,19	2,24
12949	4,72	2,20	0,28	3,30
12950	8,38	4,00	0,48	5,65

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12951	7,89	3,77	0,48	5,65
12952	13,31	6,36	1,29	17,33
12953	5,80	2,69	0,40	4,71
12954	2,45	1,14	0,19	2,26
12955	1,89	0,88	0,13	1,58
12956	1,85	0,86	0,16	1,84
12957	1,72	0,80	0,13	1,53
12958	1,27	0,59	0,14	1,67
12959	11,34	5,42	2,36	31,61
12960	1,03	0,48	0,20	2,36
12961	0,52	0,24	0,12	1,46
12962	0,52	0,24	0,15	1,72
12963	0,39	0,18	0,05	0,57
12964	0,38	0,18	0,04	0,45
12965	0,60	0,28	0,02	0,19
12966	0,90	0,42	0,02	0,28
12967	1,12	0,52	0,03	0,35
12968	0,31	0,15	0,02	0,21
12969	1,93	0,90	0,50	5,89
12970	0,52	0,24	0,02	0,26
12971	0,60	0,28	0,02	0,28
12972	0,19	0,09	0,02	0,19
12973	0,21	0,10	0,01	0,12
12974	0,28	0,13	0,01	0,16
12975	0,26	0,12	0,01	0,14
12976	0,17	0,08	0,04	0,45
12977	0,16	0,07	0,02	0,26
12978	0,24	0,11	0,01	0,14
12979	0,37	0,17	0,01	0,14
12980	0,22	0,10	0,02	0,26
12981	0,25	0,12	0,01	0,14
12982	0,29	0,14	0,02	0,26
12983	0,24	0,11	0,00	0,05
12984	0,33	0,15	0,03	0,33
12985	0,21	0,10	0,03	0,33
12986	0,94	0,44	0,04	0,45
12987	0,18	0,08	0,01	0,12
12988	0,22	0,10	0,01	0,09
12989	0,32	0,15	0,02	0,21
12990	0,15	0,07	0,02	0,19
12991	1,20	0,56	0,04	0,49
12992	0,30	0,14	0,03	0,33
12993	0,09	0,04	0,01	0,09
12994	0,18	0,08	0,02	0,19
12995	0,77	0,36	0,05	0,54
12996	0,20	0,09	0,01	0,12
12997	0,64	0,30	0,02	0,21
12998	0,16	0,08	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12999	0,82	0,38	0,02	0,28
13000	0,60	0,28	0,02	0,19
13001	0,09	0,04	0,02	0,19
13002	0,62	0,29	0,13	1,53
13003	0,13	0,06	0,01	0,14
13004	0,22	0,10	0,01	0,16
13005	0,22	0,10	0,01	0,09
13006	0,20	0,09	0,01	0,14
13007	0,26	0,12	0,02	0,19
13008	1,03	0,48	0,05	0,59
13009	0,11	0,05	0,01	0,14
13010	0,86	0,40	0,05	0,64
13011	0,64	0,30	0,04	0,42
13012	0,24	0,11	0,01	0,09
13013	0,60	0,28	0,07	0,78
13014	0,33	0,16	0,22	2,59
13015	0,52	0,24	0,04	0,52
13016	0,77	0,36	0,04	0,49
13017	0,13	0,06	0,01	0,12
13018	1,25	0,58	0,04	0,49
13019	0,40	0,19	0,02	0,19
13020	0,77	0,36	0,12	1,39
13021	0,82	0,38	0,04	0,49
13022	0,73	0,34	0,03	0,31
13023	0,64	0,30	0,03	0,35
13024	0,77	0,36	0,12	1,39
13025	0,60	0,28	0,16	1,86
13026	0,39	0,18	0,01	0,14
13027	0,22	0,10	0,01	0,14
13028	0,69	0,32	0,05	0,59
13029	0,73	0,34	0,02	0,21
13030	0,39	0,18	0,03	0,35
13031	0,33	0,15	0,03	0,31
13032	0,94	0,44	0,07	0,87
13033	0,90	0,42	0,06	0,73
13034	1,59	0,74	0,10	1,22
13035	0,69	0,32	0,08	0,92
13036	0,90	0,42	0,05	0,64
13037	0,73	0,34	0,03	0,31
13038	0,64	0,30	0,02	0,21
13039	1,25	0,58	0,09	1,04
13040	0,73	0,34	0,20	2,33
13041	0,77	0,36	0,24	2,83
13042	2,10	0,98	0,11	1,32
13043	0,47	0,22	0,03	0,31
13044	0,21	0,10	0,02	0,26
13045	0,11	0,05	0,02	0,19
13046	0,47	0,22	0,02	0,26

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13047	0,32	0,15	0,03	0,33
13048	0,94	0,44	0,03	0,40
13049	0,99	0,46	0,03	0,35
13050	0,94	0,44	0,13	1,48
13051	0,43	0,20	0,02	0,21
13052	1,03	0,48	0,06	0,73
13053	1,25	0,58	0,12	1,44
13054	0,43	0,20	0,22	2,59
13055	0,94	0,44	0,08	0,92
13056	1,07	0,50	0,03	0,31
13057	0,39	0,18	0,01	0,16
13058	0,39	0,18	0,01	0,14
13059	0,27	0,12	0,03	0,40
13060	0,86	0,40	0,10	1,20
13061	0,73	0,34	0,06	0,68
13062	0,38	0,18	0,08	0,92
13063	1,46	0,68	0,26	3,06
13064	0,52	0,24	0,16	1,86
13065	1,37	0,64	0,20	2,36
13066	0,15	0,07	0,02	0,19
13067	0,47	0,22	0,04	0,49
13068	1,93	0,90	0,15	1,77
13069	0,86	0,40	0,04	0,45
13070	0,86	0,40	0,09	1,08
13071	0,43	0,20	0,03	0,33
13072	0,49	0,23	0,34	4,00
13073	0,31	0,14	0,16	1,84
13074	0,21	0,10	0,03	0,33
13075	0,56	0,26	0,02	0,19
13076	0,20	0,09	0,02	0,26
13077	0,41	0,19	0,06	0,66
13078	0,33	0,15	0,10	1,20
13079	0,39	0,18	0,07	0,87
13080	0,41	0,19	0,03	0,33
13081	0,73	0,34	0,20	2,36
13082	1,09	0,51	0,13	1,58
13083	0,23	0,11	0,02	0,26
13084	0,69	0,32	0,15	1,74
13085	2,02	0,94	0,60	7,07
13086	3,44	1,60	1,60	21,41
13087	1,37	0,64	0,28	3,30
13088	1,20	0,56	0,20	2,36
13089	0,60	0,28	0,05	0,54
13090	1,29	0,60	0,32	3,77
13091	0,86	0,40	0,15	1,77
13092	1,89	0,88	0,44	5,18
13093	1,42	0,66	0,24	2,83
13094	1,20	0,56	0,36	4,24

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13095	1,80	0,84	0,54	6,36
13096	0,43	0,20	0,07	0,80
13097	0,30	0,14	0,02	0,21
13098	0,60	0,28	0,04	0,52
13099	0,20	0,09	0,02	0,19
13100	0,77	0,36	0,03	0,35
13101	0,40	0,19	0,01	0,16
13102	0,82	0,38	0,02	0,26
13103	0,90	0,42	0,01	0,12
13104	0,52	0,24	0,17	1,95
13105	0,52	0,24	0,02	0,19
13106	0,52	0,24	0,01	0,16
13107	0,05	0,02	0,01	0,14
13108	0,42	0,19	0,02	0,26
13109	0,60	0,28	0,01	0,12
13110	0,28	0,13	0,01	0,12
13111	1,20	0,56	0,02	0,28
13112	0,64	0,30	0,01	0,14
13113	0,52	0,24	0,02	0,26
13114	0,82	0,38	0,01	0,12
13115	0,86	0,40	0,01	0,12
13116	0,60	0,28	0,01	0,16
13117	1,25	0,58	0,01	0,16
13118	0,47	0,22	0,01	0,16
13119	0,47	0,22	0,01	0,12
13120	0,64	0,30	0,02	0,28
13121	0,69	0,32	0,01	0,14
13122	1,33	0,62	0,03	0,33
13123	0,77	0,36	0,01	0,14
13124	0,64	0,30	0,04	0,45
13125	0,47	0,22	0,03	0,31
13126	0,77	0,36	0,01	0,14
13127	0,49	0,23	0,02	0,21
13128	0,60	0,28	0,01	0,14
13129	0,52	0,24	0,04	0,49
13130	0,27	0,13	0,02	0,26
13131	0,29	0,13	0,01	0,14
13132	0,86	0,40	0,02	0,26
13133	0,27	0,13	0,02	0,21
13134	0,43	0,20	0,02	0,19
13135	0,64	0,30	0,01	0,12
13136	0,69	0,32	0,01	0,12
13137	0,86	0,40	0,01	0,12
13138	0,69	0,32	0,01	0,14
13139	0,43	0,20	0,01	0,14
13140	0,52	0,24	0,01	0,12
13141	0,43	0,20	0,01	0,14
13142	0,69	0,32	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13143	0,71	0,33	0,01	0,14
13144	0,94	0,44	0,02	0,26
13145	0,52	0,24	0,01	0,09
13146	0,33	0,16	0,01	0,12
13147	0,20	0,09	0,02	0,21
13148	0,33	0,15	0,01	0,16
13149	0,92	0,43	0,02	0,28
13150	0,56	0,26	0,01	0,14
13151	0,27	0,12	0,01	0,12
13152	0,06	0,03	0,01	0,14
13153	0,77	0,36	0,01	0,12
13154	0,94	0,44	0,02	0,19
13155	0,82	0,38	0,02	0,19
13156	0,90	0,42	0,02	0,28
13157	0,82	0,38	0,02	0,19
13158	0,77	0,36	0,01	0,14
13159	0,39	0,18	0,01	0,14
13160	0,90	0,42	0,01	0,12
13161	1,37	0,64	0,02	0,19
13162	0,36	0,17	0,02	0,19
13163	0,94	0,44	0,03	0,35
13164	0,19	0,09	0,01	0,12
13165	0,64	0,30	0,01	0,14
13166	0,69	0,32	0,01	0,14
13167	1,16	0,54	0,02	0,21
13168	0,39	0,18	0,02	0,19
13169	1,16	0,54	0,01	0,14
13170	0,15	0,07	0,01	0,14
13171	0,23	0,11	0,01	0,09
13172	0,94	0,44	0,02	0,21
13173	0,64	0,30	0,01	0,14
13174	0,19	0,09	0,01	0,14
13175	0,52	0,24	0,01	0,14
13176	0,60	0,28	0,02	0,26
13177	0,82	0,38	0,01	0,12
13178	1,07	0,50	0,01	0,14
13179	0,86	0,40	0,01	0,14
13180	0,71	0,33	0,01	0,16
13181	0,90	0,42	0,01	0,16
13182	0,09	0,04	0,01	0,12
13183	0,82	0,38	0,03	0,35
13184	0,41	0,19	0,01	0,12
13185	0,21	0,10	0,01	0,14
13186	0,38	0,18	0,02	0,26
13187	0,24	0,11	0,01	0,12
13188	0,64	0,30	0,01	0,16
13189	0,38	0,18	0,02	0,21
13190	0,09	0,04	0,02	0,28

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13191	0,86	0,40	0,01	0,14
13192	0,32	0,15	0,01	0,16
13193	0,73	0,34	0,02	0,21
13194	0,47	0,22	0,01	0,16
13195	0,82	0,38	0,03	0,31
13196	1,33	0,62	0,01	0,14
13197	0,20	0,09	0,01	0,12
13198	0,60	0,28	0,02	0,21
13199	0,56	0,26	0,01	0,14
13200	0,39	0,18	0,01	0,14
13201	0,82	0,38	0,01	0,16
13202	0,47	0,22	0,01	0,16
13203	0,79	0,37	0,01	0,14
13204	0,90	0,42	0,01	0,14
13205	1,12	0,52	0,02	0,26
13206	0,64	0,30	0,02	0,19
13207	0,27	0,13	0,01	0,16
13208	0,90	0,42	0,03	0,31
13209	1,03	0,48	0,01	0,14
13210	0,82	0,38	0,01	0,14
13211	0,37	0,17	0,01	0,14
13212	0,33	0,15	0,02	0,21
13213	0,41	0,19	0,01	0,14
13214	0,47	0,22	0,01	0,14
13215	0,47	0,22	0,01	0,14
13216	0,56	0,26	0,01	0,14
13217	0,69	0,32	0,01	0,14
13218	0,90	0,42	0,01	0,16
13219	1,63	0,76	0,03	0,33
13220	0,60	0,28	0,01	0,16
13221	0,90	0,42	0,01	0,14
13222	0,64	0,30	0,01	0,12
13223	0,90	0,42	0,01	0,14
13224	0,21	0,10	0,01	0,14
13225	1,03	0,48	0,03	0,35
13226	0,86	0,40	0,02	0,19
13227	0,77	0,36	0,03	0,31
13228	1,05	0,49	0,02	0,19
13229	1,20	0,56	0,02	0,21
13230	1,16	0,54	0,02	0,21
13231	0,90	0,42	0,01	0,12
13232	0,77	0,36	0,02	0,26
13233	0,64	0,30	0,02	0,26
13234	0,73	0,34	0,01	0,16
13235	1,07	0,50	0,02	0,28
13236	0,82	0,38	0,01	0,14
13237	0,37	0,17	0,02	0,26
13238	1,03	0,48	0,03	0,35

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13239	0,49	0,23	0,02	0,21
13240	0,94	0,44	0,04	0,42
13241	0,64	0,30	0,01	0,14
13242	0,75	0,35	0,01	0,16
13243	0,70	0,33	0,01	0,16
13244	0,55	0,25	0,01	0,09
13245	0,40	0,19	0,01	0,12
13246	0,94	0,44	0,01	0,14
13247	0,56	0,26	0,02	0,19
13248	0,43	0,20	0,01	0,14
13249	0,43	0,20	0,02	0,21
13250	1,29	0,60	0,02	0,26
13251	0,99	0,46	0,02	0,19
13252	0,07	0,03	0,01	0,14
13253	0,64	0,30	0,01	0,14
13254	0,77	0,36	0,02	0,19
13255	0,35	0,16	0,01	0,12
13256	0,50	0,23	0,01	0,14
13257	0,24	0,11	0,01	0,12
13258	0,86	0,40	0,01	0,12
13259	0,67	0,31	0,01	0,14
13260	0,73	0,34	0,01	0,16
13261	0,90	0,42	0,01	0,14
13262	0,60	0,28	0,01	0,14
13263	0,09	0,04	0,01	0,12
13264	0,10	0,05	0,01	0,16
13265	1,80	0,84	1,37	18,35
13266	1,55	0,72	0,10	1,13
13267	1,05	0,49	0,12	1,37
13268	1,16	0,54	0,09	1,08
13269	0,49	0,23	0,11	1,32
13270	0,77	0,36	5,66	75,95
13271	0,29	0,14	0,11	1,30
13272	0,27	0,13	0,08	0,99
13273	0,73	0,34	0,10	1,13
13274	0,73	0,34	0,02	0,26
13275	0,30	0,14	0,01	0,16
13276	1,33	0,62	0,03	0,31
13277	0,73	0,34	0,02	0,28
13278	1,20	0,56	0,07	0,87
13279	0,52	0,24	0,08	0,97
13280	0,73	0,34	0,14	1,63
13281	0,52	0,24	0,02	0,19
13282	0,99	0,46	0,13	1,51
13283	0,23	0,11	0,05	0,54
13284	0,94	0,44	0,09	1,08
13285	0,58	0,27	0,01	0,16
13286	0,94	0,44	0,04	0,42

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13287	0,56	0,26	0,01	0,16
13288	0,64	0,30	0,01	0,14
13289	1,12	0,52	0,04	0,42
13290	0,56	0,26	0,02	0,19
13291	0,48	0,22	0,01	0,14
13292	0,49	0,23	0,01	0,16
13293	0,28	0,13	0,01	0,16
13294	1,03	0,48	0,02	0,26
13295	0,69	0,32	0,03	0,40
13296	0,60	0,28	0,02	0,19
13297	0,33	0,15	0,01	0,16
13298	0,51	0,24	0,02	0,26
13299	0,82	0,38	0,01	0,14
13300	0,27	0,12	0,01	0,12
13301	0,37	0,17	0,01	0,14
13302	0,56	0,26	0,03	0,31
13303	0,18	0,09	0,01	0,16
13304	1,46	0,68	0,01	0,16
13305	0,30	0,14	0,01	0,16
13306	0,82	0,38	0,04	0,42
13307	0,60	0,28	0,01	0,16
13308	0,56	0,26	0,01	0,14
13309	0,90	0,42	0,01	0,14
13310	0,33	0,15	0,01	0,07
13311	2,66	1,24	1,44	19,37
13312	6,18	15,43	9,46	126,93
13313	1,55	0,72	6,04	81,05
13314	3,78	1,76	20,07	269,15
13315	1,29	0,60	1,52	20,39
13316	2,10	0,98	0,11	1,27
13317	1,12	0,52	0,16	1,86
13318	0,52	0,24	0,22	2,59
13319	3,49	8,71	8,13	109,09
13320	4,86	12,12	9,84	132,03
13321	2,78	6,94	45,42	609,16
13322	2,96	7,38	20,07	269,15
13323	0,47	0,22	0,10	1,22
13324	1,72	4,30	11,37	152,42
13325	2,06	0,96	6,04	81,05
13326	3,53	8,82	0,44	5,18
13327	3,67	9,15	1,33	17,84
13328	7,24	18,07	2,85	38,23
13329	2,08	5,18	1,67	22,43
13330	3,09	7,71	17,79	238,57
13331	3,58	8,93	9,46	126,93
13332	5,17	12,89	0,58	6,83
13333	2,39	5,95	3,73	49,96
13334	3,31	8,27	3,42	45,88

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13335	18,99	47,39	6,96	93,29
13336	1,63	4,08	1,71	22,94
13337	10,87	27,11	7,79	104,50
13338	1,02	2,53	3,57	47,92
13339	1,02	2,53	0,22	2,59
13340	2,30	5,73	13,23	177,40
13341	2,47	6,17	3,42	45,88
13342	2,34	5,84	3,42	45,88
13343	2,16	5,40	7,11	95,32
13344	1,90	4,74	0,60	7,07
13345	1,33	3,31	3,12	41,80
13346	0,75	1,87	1,25	16,82
13347	1,37	3,42	5,47	73,41
13348	2,65	6,61	3,88	52,00
13349	7,07	17,63	11,75	157,52
13350	10,60	26,45	9,08	121,83
13351	1,93	0,90	0,22	2,59
13352	1,81	4,52	2,36	31,61
13353	2,78	6,94	17,64	236,53
13354	0,80	1,98	18,51	248,25
13355	2,06	0,96	4,03	54,03
13356	1,33	0,62	1,29	17,33
13357	9,53	4,43	3,95	53,01
13358	1,20	0,56	0,16	1,91
13359	2,32	1,08	6,42	86,15
13360	1,55	0,72	0,26	3,06
13361	0,77	0,36	1,44	19,37
13362	0,73	0,34	2,36	31,61
13363	0,77	0,36	3,50	46,90
13364	1,42	0,66	5,21	69,84
13365	3,40	8,49	5,89	79,01
13366	1,07	0,50	6,04	81,05
13367	1,46	3,64	4,26	57,09
13368	0,86	0,40	0,30	3,53
13369	1,59	0,74	7,18	96,34
13370	0,47	0,22	0,06	0,75
13371	1,72	0,80	1,41	18,86
13372	4,99	12,45	0,34	4,00
13373	1,27	0,59	0,30	3,53
13374	2,87	7,16	0,36	4,24
13375	2,61	6,50	10,87	145,79
13376	5,74	14,33	6,27	84,11
13377	2,78	6,94	2,32	31,10
13378	1,67	0,78	0,44	5,18
13379	2,15	1,00	1,22	16,31
13380	2,23	1,04	1,37	18,35
13381	3,65	1,70	1,98	26,51
13382	1,55	0,72	0,50	5,89

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13383	1,46	0,68	0,24	2,83
13384	0,43	0,20	0,05	0,54
13385	1,25	0,58	0,16	1,86
13386	1,76	0,82	0,28	3,30
13387	1,03	0,48	1,33	17,84
13388	0,33	0,16	0,13	1,55
13389	0,43	0,20	0,06	0,66
13390	0,94	0,44	0,13	1,55
13391	0,94	0,44	0,16	1,84
13392	2,79	1,30	1,22	16,31
13393	2,66	1,24	1,25	16,82
13394	2,62	1,22	1,25	16,82
13395	4,60	2,14	2,05	27,53
13396	3,14	1,46	1,37	18,35
13397	0,86	0,40	0,06	0,68
13398	0,71	0,33	0,11	1,25
13399	0,56	0,26	0,20	2,36
13400	0,94	0,44	0,50	5,89
13401	0,60	0,28	0,26	3,06
13402	0,67	0,31	0,16	1,81
13403	0,69	0,32	0,48	5,65
13404	0,43	0,20	0,22	2,59
13405	1,98	0,92	2,20	29,57
13406	2,75	1,28	0,46	5,42
13407	2,83	1,32	1,25	16,82
13408	0,82	0,38	0,13	1,53
13409	1,12	0,52	0,10	1,18
13410	0,56	0,26	0,08	0,99
13411	1,80	0,84	0,15	1,77
13412	1,07	0,50	0,30	3,53
13413	1,72	0,80	3,23	43,33
13414	0,99	0,46	0,18	2,07
13415	1,33	0,62	2,01	27,02
13416	1,50	0,70	3,61	48,43
13417	0,94	0,44	0,30	3,53
13418	1,44	0,67	3,04	40,78
13419	3,70	1,72	14,33	192,18
13420	1,37	0,64	1,82	24,47
13421	1,80	0,84	3,15	42,31
13422	0,42	0,19	3,27	43,84
13423	0,77	0,36	1,94	26,00
13424	0,73	0,34	0,22	2,59
13425	0,69	0,32	0,50	5,89
13426	0,55	0,25	0,08	0,92
13427	0,73	0,34	2,62	35,17
13428	1,20	0,56	2,28	30,59
13429	0,84	0,39	1,29	17,33
13430	0,99	0,46	0,56	6,59

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13431	0,31	0,14	0,16	1,86
13432	0,54	0,25	1,48	19,88
13433	0,99	0,46	1,75	23,45
13434	0,82	0,38	1,37	18,35
13435	0,90	0,42	3,42	45,88
13436	0,77	0,36	1,44	19,37
13437	0,90	0,42	2,13	28,55
13438	1,68	0,78	5,28	70,86
13439	0,86	0,40	1,18	15,80
13440	0,12	0,06	0,11	1,30
13441	1,20	0,56	0,34	4,00
13442	0,86	0,40	0,58	6,83
13443	0,34	0,16	0,16	1,91
13444	1,27	0,59	1,25	16,82
13445	0,43	0,20	1,29	17,33
13446	1,85	0,86	5,25	70,35
13447	1,07	0,50	1,56	20,90
13448	1,93	0,90	1,90	25,49
13449	2,71	1,26	5,51	73,92
13450	2,53	1,18	0,50	5,89
13451	1,16	0,54	0,30	3,53
13452	0,43	0,20	0,18	2,12
13453	1,68	0,78	1,56	20,90
13454	0,73	0,34	0,28	3,30
13455	0,48	0,22	0,30	3,53
13456	1,72	0,80	3,57	47,92
13457	2,41	1,12	1,79	23,96
13458	1,33	0,62	0,26	3,06
13459	0,86	0,40	0,13	1,51
13460	1,03	0,48	0,58	6,83
13461	2,53	1,18	0,42	4,95
13462	0,29	0,14	0,06	0,73
13463	2,23	1,04	7,03	94,31
13464	0,90	0,42	2,24	30,08
13465	0,75	0,35	0,30	3,53
13466	0,90	0,42	0,48	5,65
13467	1,20	0,56	2,81	37,72
13468	1,07	0,50	2,36	31,61
13469	1,22	0,57	1,67	22,43
13470	1,50	0,70	2,55	34,15
13471	0,60	0,28	0,28	3,30
13472	0,90	0,42	2,39	32,11
13473	0,64	0,30	0,38	4,48
13474	1,20	0,56	1,75	23,45
13475	1,50	0,70	0,54	6,36
13476	1,10	0,51	2,96	39,76
13477	0,64	0,30	0,38	4,48
13478	1,50	0,70	2,77	37,21

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13479	2,28	1,06	2,62	35,17
13480	2,36	1,10	2,70	36,19
13481	0,43	0,20	0,54	6,36
13482	0,47	0,22	0,13	1,55
13483	6,83	3,18	8,21	110,11
13484	4,60	2,14	5,82	77,99
13485	4,60	2,14	2,77	37,21
13486	3,52	1,64	1,48	19,88
13487	1,25	0,58	1,71	22,94
13488	1,72	0,80	0,34	4,00
13489	1,50	0,70	0,56	6,59
13490	2,58	1,20	3,00	40,27
13491	1,72	0,80	7,94	106,54
13492	0,52	0,24	0,38	4,48
13493	0,86	0,40	0,38	4,48
13494	1,63	0,76	1,82	24,47
13495	2,00	0,93	2,13	28,55
13496	0,90	0,42	1,82	24,47
13497	0,36	0,17	0,02	0,26
13498	0,12	0,06	0,01	0,14
13499	0,77	0,36	0,28	3,30
13500	0,99	0,46	0,36	4,24
13501	6,01	15,00	4,56	61,17
13502	4,38	10,92	1,37	18,35
13503	1,37	3,42	2,96	39,76
13504	1,68	4,19	2,13	28,55
13505	3,01	7,50	2,01	27,02
13506	0,60	0,28	0,03	0,38
13507	3,23	8,05	1,63	21,92
13508	9,61	23,98	1,90	25,49
13509	0,77	0,36	1,86	24,98
13510	0,60	0,28	0,03	0,38
13511	0,69	0,32	0,08	0,92
13512	1,12	0,52	2,51	33,64
13513	4,64	11,58	1,33	17,84
13514	8,07	20,13	2,32	31,10
13515	5,17	12,90	2,36	31,61
13516	0,66	1,65	4,11	55,05
13517	1,28	3,20	2,47	33,13
13518	16,80	41,91	22,77	305,35
13519	3,71	9,26	3,38	45,37
13520	3,36	8,38	2,24	30,08
13521	1,12	0,52	0,14	1,60
13522	1,07	0,50	0,42	4,95
13523	1,38	0,64	0,22	2,59
13524	2,11	0,98	0,17	1,93
13525	1,07	0,50	0,24	2,83
13526	2,83	7,06	1,22	16,31

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13527	28,30	70,60	11,97	160,57
13528	5,35	13,35	1,37	18,35
13529	0,77	0,36	0,15	1,79
13530	0,77	0,36	1,44	19,37
13531	3,67	9,16	2,66	35,68
13532	17,62	43,96	15,32	205,43
13533	70,75	176,52	32,96	441,96
13534	5,31	13,24	4,75	63,72
13535	1,25	0,58	0,48	5,65
13536	0,95	0,44	0,09	1,08
13537	0,52	0,24	0,03	0,33
13538	1,81	0,84	1,22	16,31
13539	1,03	0,48	0,26	3,06
13540	7,07	17,65	1,90	25,49
13541	5,93	14,78	1,86	24,98
13542	1,63	0,76	0,22	2,59
13543	0,95	0,44	0,50	5,89
13544	3,82	9,54	2,85	38,23
13545	36,26	90,46	10,80	144,77
13546	9,73	24,27	3,57	47,92
13547	16,36	40,82	6,42	86,15
13548	7,08	17,65	3,38	45,37
13549	3,01	1,40	0,12	1,44
13550	26,65	12,73	1,52	20,39
13551	49,36	23,57	2,36	31,61
13552	8,88	4,24	0,22	2,59
13553	6,81	3,25	0,46	5,42
13554	4,94	2,36	2,47	33,13
13555	4,17	1,94	1,48	19,88
13556	2,62	1,22	1,44	19,37
13557	0,64	0,30	0,36	4,24
13558	0,95	0,44	0,38	4,48
13559	0,61	0,28	0,32	3,77
13560	1,20	0,56	0,56	6,59
13561	0,56	0,26	0,09	1,06
13562	0,30	0,14	0,01	0,16
13563	0,33	0,15	0,03	0,31
13564	1,59	0,74	0,30	3,53
13565	4,86	12,13	1,48	19,88
13566	4,47	11,14	1,29	17,33
13567	2,28	1,06	0,22	2,59
13568	0,25	0,12	0,05	0,57
13569	2,03	5,07	2,81	37,72
13570	6,41	16,00	0,52	6,12
13571	5,66	14,12	2,09	28,04
13572	42,45	105,91	19,69	264,06
13573	8,00	19,97	3,19	42,82
13574	4,86	12,14	0,50	5,89

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13575	11,75	5,61	0,40	4,71
13576	3,85	1,84	0,10	1,13
13577	26,65	12,73	1,18	15,80
13578	13,33	6,36	0,42	4,95
13579	7,65	3,65	3,76	50,47
13580	9,13	4,36	4,94	66,27
13581	4,94	2,36	2,89	38,74
13582	1,59	0,74	1,48	19,88
13583	0,95	0,44	0,34	4,00
13584	1,59	0,74	1,37	18,35
13585	0,90	0,42	0,19	2,21
13586	0,77	0,36	0,16	1,86
13587	0,60	0,28	0,03	0,33
13588	0,64	0,30	0,02	0,26
13589	0,52	0,24	0,06	0,68
13590	0,45	0,21	0,03	0,35
13591	7,96	19,86	2,20	29,57
13592	2,79	6,95	0,38	4,48
13593	14,15	35,30	8,70	116,73
13594	0,90	0,42	0,38	4,48
13595	0,64	0,30	0,24	2,83
13596	5,97	14,89	0,46	5,42
13597	36,70	91,56	2,62	35,17
13598	12,16	30,34	3,54	47,41
13599	11,94	29,79	2,55	34,15
13600	8,62	21,51	2,36	31,61
13601	2,41	1,12	0,15	1,72
13602	8,88	4,24	0,16	1,91
13603	7,90	3,77	0,18	2,14
13604	6,74	3,22	0,46	5,42
13605	7,90	3,77	2,89	38,74
13606	9,38	4,48	5,74	76,97
13607	4,73	2,20	0,48	5,65
13608	0,82	0,38	0,14	1,60
13609	0,86	0,40	0,44	5,18
13610	0,36	0,17	0,15	1,72
13611	0,77	0,36	0,20	2,36
13612	0,69	0,32	0,09	1,06
13613	0,60	0,28	0,04	0,49
13614	0,23	0,11	0,01	0,14
13615	0,77	0,36	0,03	0,38
13616	0,73	0,34	0,12	1,44
13617	1,59	0,74	0,18	2,10
13618	14,59	36,40	4,75	63,72
13619	11,05	27,58	4,18	56,07
13620	1,89	0,88	0,50	5,89
13621	0,42	0,19	0,24	2,83
13622	2,24	1,04	0,24	2,83

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13623	16,80	41,92	1,75	23,45
13624	2,92	7,28	0,10	1,15
13625	32,94	82,18	6,99	93,80
13626	4,42	11,03	0,52	6,12
13627	10,61	26,48	0,48	5,65
13628	0,14	0,06	0,01	0,12
13629	1,25	0,58	0,08	0,97
13630	3,70	1,72	0,38	4,48
13631	1,46	0,68	0,20	2,31
13632	0,95	0,44	0,46	5,42
13633	0,54	0,25	0,22	2,59
13634	0,52	0,24	0,07	0,85
13635	1,03	0,48	0,16	1,91
13636	0,77	0,36	0,17	2,00
13637	0,86	0,40	0,04	0,52
13638	0,82	0,38	0,10	1,13
13639	1,38	0,64	0,03	0,40
13640	0,28	0,13	0,03	0,35
13641	0,09	0,04	0,01	0,07
13642	0,86	0,40	0,14	1,63
13643	7,08	17,66	3,00	40,27
13644	1,72	0,80	0,46	5,42
13645	0,52	0,24	0,22	2,59
13646	0,18	0,08	0,08	0,92
13647	9,73	24,28	0,22	2,59
13648	11,06	27,59	1,25	16,82
13649	9,73	24,28	2,39	32,11
13650	6,64	16,55	1,75	23,45
13651	0,71	1,77	0,13	1,51
13652	3,32	8,28	0,03	0,40
13653	9,03	4,20	2,28	30,59
13654	2,28	1,06	0,17	1,93
13655	1,63	0,76	0,08	0,90
13656	2,06	0,96	1,56	20,90
13657	0,37	0,17	0,46	5,42
13658	1,63	0,76	0,34	4,00
13659	0,77	0,36	0,09	1,01
13660	0,77	0,36	0,06	0,68
13661	1,33	0,62	0,32	3,77
13662	0,86	0,40	0,02	0,26
13663	0,47	0,22	0,06	0,66
13664	0,57	0,26	0,04	0,49
13665	0,10	0,05	0,01	0,16
13666	0,36	0,17	0,05	0,61
13667	2,39	5,96	0,46	5,42
13668	7,52	18,77	3,54	47,41
13669	10,18	25,39	14,75	197,79
13670	0,99	0,46	0,42	4,95

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13671	4,29	10,71	0,30	3,53
13672	7,52	18,77	0,32	3,77
13673	5,31	13,25	0,17	2,00
13674	9,29	23,18	0,40	4,71
13675	3,69	9,22	0,32	3,77
13676	15,04	37,53	3,12	41,80
13677	1,33	0,62	0,04	0,45
13678	0,99	0,46	0,30	3,53
13679	4,52	11,28	1,56	20,90
13680	3,41	8,52	0,30	3,53
13681	4,97	12,39	0,11	1,32
13682	11,08	27,65	0,24	2,83
13683	7,09	17,70	0,07	0,78
13684	8,69	21,68	0,04	0,49
13685	4,08	10,18	0,30	3,53
13686	48,77	121,68	0,60	7,07
13687	11,97	29,87	0,22	2,59
13688	5,76	14,38	0,06	0,71
13689	7,09	17,70	0,12	1,46
13690	1,46	3,65	0,10	1,22
13691	3,59	8,96	0,04	0,49
13692	6,65	16,59	0,10	1,13
13693	9,62	24,00	0,19	2,19
13694	15,96	39,82	0,24	2,83
13695	5,01	12,50	0,05	0,59
13696	3,37	8,41	0,04	0,52
13697	4,43	11,06	0,08	0,92
13698	2,48	6,19	0,26	3,06
13699	3,37	8,41	0,52	6,12
13700	1,85	0,86	0,26	3,06
13701	2,46	1,14	0,10	1,18
13702	4,43	11,06	0,34	4,00
13703	1,33	3,32	0,03	0,35
13704	1,77	4,43	0,03	0,31
13705	5,32	13,28	0,10	1,13
13706	16,63	41,49	0,24	2,83
13707	11,75	29,32	0,16	1,91
13708	4,70	11,73	0,05	0,64
13709	10,86	27,10	0,20	2,36
13710	4,43	11,06	0,10	1,22
13711	9,09	22,68	0,38	4,48
13712	7,63	19,03	0,18	2,05
13713	21,06	52,55	0,26	3,06
13714	19,96	49,79	0,28	3,30
13715	5,14	12,83	0,13	1,51
13716	2,00	4,98	0,02	0,28
13717	6,65	16,60	0,14	1,67
13718	7,98	19,91	0,20	2,36

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13719	4,17	10,40	0,30	3,53
13720	3,99	9,96	0,04	0,52
13721	3,41	8,52	0,08	0,92
13722	6,16	15,38	0,24	2,83
13723	4,61	11,51	0,07	0,78
13724	6,21	15,49	0,08	0,97
13725	5,46	13,61	0,14	1,60
13726	3,70	9,24	0,15	1,77
13727	5,77	14,38	0,32	3,77
13728	1,46	3,65	0,08	0,97
13729	1,29	0,60	0,11	1,32
13730	7,10	17,70	0,56	6,59
13731	12,20	30,43	0,52	6,12
13732	11,98	29,88	0,32	3,77
13733	4,88	12,17	0,19	2,17
13734	7,54	18,81	0,30	3,53
13735	5,32	13,28	0,11	1,27
13736	5,77	14,39	0,13	1,55
13737	4,88	12,17	0,14	1,67
13738	4,88	12,17	0,30	3,53
13739	5,77	14,39	0,28	3,30
13740	11,53	28,77	0,34	4,00
13741	14,19	35,41	0,28	3,30
13742	3,15	7,86	0,16	1,81
13743	3,81	9,52	0,14	1,63
13744	7,10	17,71	0,28	3,30
13745	5,32	13,28	0,22	2,59
13746	9,32	23,24	0,32	3,77
13747	13,75	34,31	1,22	16,31
13748	11,98	29,88	0,36	4,24
13749	4,35	10,85	0,22	2,59
13750	7,99	19,92	0,32	3,77
13751	18,63	46,48	0,32	3,77
13752	5,32	13,28	0,18	2,10
13753	0,08	0,20	0,02	0,19
13754	7,10	17,71	0,30	3,53
13755	1,51	0,70	0,06	0,73
13756	2,29	1,06	0,13	1,58
13757	2,62	6,53	0,12	1,39
13758	19,08	47,59	1,22	16,31
13759	14,95	37,30	1,41	18,86
13760	6,65	16,60	0,46	5,42
13761	4,04	10,07	0,26	3,06
13762	14,64	36,53	0,52	6,12
13763	11,98	29,88	0,40	4,71
13764	2,53	6,31	0,13	1,48
13765	15,09	37,64	1,67	22,43
13766	14,20	35,42	1,37	18,35

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13767	17,30	43,17	1,71	22,94
13768	3,73	9,30	2,43	32,62
13769	7,10	17,71	0,34	4,00
13770	3,95	9,85	0,19	2,26
13771	0,54	0,25	0,05	0,54
13772	0,21	0,10	0,03	0,38
13773	0,65	0,30	0,15	1,77
13774	0,99	0,46	0,05	0,54
13775	0,78	0,36	0,28	3,30
13776	1,16	0,54	0,07	0,85
13777	0,56	0,26	0,06	0,68
13778	0,99	0,46	0,07	0,80
13779	0,86	0,40	0,11	1,25
13780	2,20	1,02	0,44	5,18
13781	1,94	0,90	0,42	4,95
13782	2,84	7,08	1,37	18,35
13783	1,37	3,43	2,28	30,59
13784	1,64	0,76	0,20	2,36
13785	6,65	16,60	0,38	4,48
13786	6,65	16,60	0,56	6,59
13787	14,19	35,41	0,32	3,77
13788	19,52	48,69	4,94	66,27
13789	16,85	42,05	1,41	18,86
13790	5,77	14,39	0,10	1,18
13791	8,87	22,13	0,22	2,59
13792	3,64	9,07	0,16	1,91
13793	0,93	0,43	0,32	3,77
13794	2,13	5,31	1,22	16,31
13795	3,73	9,30	0,60	7,07
13796	2,57	6,42	0,36	4,24
13797	1,98	0,92	0,28	3,30
13798	1,12	0,52	0,10	1,20
13799	1,38	0,64	0,16	1,91
13800	0,43	0,20	0,04	0,49
13801	0,55	0,25	0,08	0,92
13802	0,36	0,17	0,01	0,16
13803	1,47	0,68	0,32	3,77
13804	0,86	0,40	0,09	1,08
13805	0,19	0,09	0,06	0,75
13806	1,38	0,64	0,24	2,83
13807	0,60	0,28	0,14	1,70
13808	1,34	0,62	0,50	5,89
13809	2,59	1,20	1,82	24,47
13810	1,64	0,76	0,36	4,24
13811	6,47	3,01	0,48	5,65
13812	1,85	0,86	0,32	3,77
13813	1,29	0,60	0,20	2,36
13814	0,86	0,40	0,32	3,77

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13815	0,73	0,34	0,15	1,77
13816	0,23	0,11	0,02	0,21
13817	5,17	2,41	0,08	0,97
13818	0,60	0,28	0,36	4,24
13819	0,34	0,16	0,02	0,26
13820	0,86	0,40	0,02	0,26
13821	0,43	0,20	0,12	1,46
13822	1,16	0,54	0,26	3,06
13823	0,60	0,28	0,04	0,49
13824	0,43	0,20	0,03	0,33
13825	0,52	0,24	0,11	1,30
13826	0,65	0,30	0,08	0,99
13827	1,12	0,52	0,09	1,08
13828	1,72	0,80	0,22	2,59
13829	0,95	0,44	0,44	5,18
13830	0,48	0,22	1,67	22,43
13831	2,33	1,08	0,24	2,83
13832	13,31	33,20	0,40	4,71
13833	3,81	9,52	0,18	2,07
13834	5,77	14,39	0,42	4,95
13835	4,44	11,07	0,16	1,91
13836	3,15	7,86	0,08	0,99
13837	1,90	0,88	0,03	0,40
13838	0,78	0,36	0,10	1,18
13839	0,86	0,40	1,67	22,43
13840	1,55	0,72	0,24	2,83
13841	2,76	1,28	0,54	6,36
13842	1,94	0,90	0,20	2,36
13843	1,16	0,54	0,11	1,25
13844	0,47	0,22	0,07	0,80
13845	0,73	0,34	0,14	1,67
13846	0,82	0,38	0,10	1,20
13847	0,65	0,30	0,03	0,40
13848	1,03	0,48	0,04	0,52
13849	0,43	0,20	0,03	0,38
13850	1,03	0,48	0,04	0,52
13851	0,43	0,20	0,07	0,82
13852	0,69	0,32	0,15	1,74
13853	0,86	0,40	0,11	1,30
13854	0,60	0,28	0,13	1,53
13855	0,34	0,16	0,07	0,85
13856	0,78	0,36	0,28	3,30
13857	0,43	0,20	0,20	2,31
13858	0,41	0,19	0,11	1,30
13859	0,43	0,20	0,16	1,91
13860	0,22	0,10	0,03	0,31
13861	0,30	0,14	0,05	0,59
13862	0,60	0,28	0,04	0,49

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13863	0,43	0,20	0,02	0,19
13864	0,69	0,32	0,06	0,73
13865	0,47	0,22	0,04	0,49
13866	0,38	0,18	0,05	0,57
13867	0,35	0,16	0,09	1,01
13868	0,41	0,19	0,06	0,73
13869	0,23	0,11	0,04	0,42
13870	1,04	0,48	0,14	1,67
13871	1,94	0,90	0,20	2,28
13872	2,50	1,16	0,36	4,24
13873	0,45	0,21	0,16	1,84
13874	0,73	0,34	0,18	2,14
13875	0,78	0,36	0,02	0,26
13876	9,32	23,24	0,18	2,14
13877	3,73	9,30	0,07	0,78
13878	0,56	0,26	0,02	0,19
13879	6,65	16,60	0,11	1,34
13880	0,45	0,21	0,54	6,36
13881	0,31	0,15	0,11	1,27
13882	2,16	1,00	0,24	2,83
13883	2,13	0,99	0,24	2,83
13884	0,65	0,30	0,10	1,18
13885	1,04	0,48	0,22	2,59
13886	0,28	0,13	0,05	0,59
13887	0,25	0,12	0,03	0,38
13888	1,64	0,76	0,28	3,30
13889	0,78	0,36	0,16	1,91
13890	0,47	0,22	0,02	0,26
13891	0,12	0,06	0,02	0,19
13892	0,78	0,36	0,08	0,90
13893	1,21	0,56	0,12	1,39
13894	0,60	0,28	0,03	0,38
13895	0,31	0,14	0,04	0,49
13896	0,57	0,26	0,13	1,53
13897	0,91	0,42	0,16	1,84
13898	0,40	0,19	0,04	0,49
13899	0,82	0,38	0,06	0,73
13900	0,43	0,20	0,15	1,74
13901	0,23	0,11	0,06	0,75
13902	0,82	0,38	0,07	0,78
13903	0,18	0,08	0,01	0,16
13904	0,52	0,24	0,08	0,97
13905	0,30	0,14	0,04	0,52
13906	0,65	0,30	0,05	0,61
13907	0,65	0,30	0,15	1,72
13908	0,47	0,22	0,20	2,36
13909	0,54	0,25	0,07	0,80
13910	1,57	0,73	0,28	3,30

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13911	2,76	1,28	0,40	4,71
13912	1,55	0,72	0,32	3,77
13913	1,73	0,80	0,38	4,48
13914	1,73	0,80	0,07	0,85
13915	3,33	8,30	0,06	0,73
13916	2,46	1,14	0,03	0,33
13917	1,55	0,72	0,34	4,00
13918	1,29	0,60	0,18	2,14
13919	0,86	0,40	0,56	6,59
13920	0,78	0,36	1,98	26,51
13921	0,86	0,40	0,32	3,77
13922	1,25	0,58	0,22	2,59
13923	0,54	0,25	0,05	0,54
13924	0,38	0,17	0,09	1,04
13925	0,73	0,34	0,24	2,83
13926	0,65	0,30	0,26	3,06
13927	1,42	0,66	0,24	2,83
13928	0,32	0,15	0,16	1,91
13929	1,77	0,82	0,52	6,12
13930	0,99	0,46	0,08	0,99
13931	0,73	0,34	0,11	1,32
13932	1,25	0,58	0,14	1,60
13933	0,78	0,36	0,12	1,37
13934	0,27	0,12	0,03	0,31
13935	0,99	0,46	0,04	0,49
13936	1,77	0,82	0,14	1,60
13937	3,54	1,64	0,34	4,00
13938	1,25	0,58	0,22	2,59
13939	0,54	0,25	0,05	0,64
13940	5,00	2,33	1,29	17,33
13941	1,64	0,76	0,16	1,81
13942	2,63	1,22	0,26	3,06
13943	0,65	0,30	0,08	0,90
13944	0,38	0,18	0,04	0,49
13945	0,99	0,46	0,12	1,39
13946	0,48	0,22	0,06	0,66
13947	0,82	0,38	0,08	0,97
13948	0,39	0,18	0,05	0,57
13949	0,60	0,28	0,06	0,73
13950	0,69	0,32	0,08	0,92
13951	1,25	0,58	0,18	2,10
13952	0,82	0,38	0,19	2,24
13953	0,19	0,09	0,06	0,73
13954	0,73	0,34	0,08	0,97
13955	1,04	0,48	0,09	1,01
13956	2,33	1,08	0,40	4,71
13957	0,56	0,26	0,06	0,73
13958	0,69	0,32	0,06	0,75

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13959	0,48	0,22	0,12	1,39
13960	0,26	0,12	0,04	0,52
13961	0,54	0,25	0,06	0,66
13962	0,60	0,28	0,04	0,49
13963	0,69	0,32	0,05	0,59
13964	0,17	0,08	0,01	0,14
13965	0,55	0,25	0,03	0,31
13966	0,14	0,06	0,02	0,19
13967	0,39	0,18	0,04	0,49
13968	0,35	0,16	0,01	0,16
13969	0,60	0,28	0,05	0,59
13970	0,22	0,10	0,50	5,89
13971	0,31	0,14	0,06	0,68
13972	0,41	0,19	0,03	0,33
13973	0,10	0,05	0,04	0,49
13974	1,47	0,68	0,58	6,83
13975	0,69	0,32	0,16	1,86
13976	0,56	0,26	0,09	1,04
13977	1,64	0,76	0,22	2,59
13978	0,53	0,24	0,05	0,57
13979	0,17	0,08	0,05	0,59
13980	0,40	0,18	0,04	0,42
13981	0,22	0,10	0,02	0,19
13982	1,60	0,74	0,19	2,24
13983	0,41	0,19	0,10	1,13
13984	0,39	0,18	0,05	0,59
13985	0,65	0,30	0,07	0,80
13986	0,60	0,28	0,07	0,87
13987	0,82	0,38	0,03	0,35
13988	0,31	0,14	0,02	0,19
13989	0,69	0,32	0,07	0,80
13990	0,47	0,22	0,03	0,31
13991	1,55	0,72	0,15	1,74
13992	1,08	0,50	0,22	2,59
13993	0,36	0,17	0,07	0,82
13994	1,08	0,50	0,40	4,71
13995	0,09	0,04	0,02	0,28
13996	0,40	0,19	0,10	1,18
13997	0,56	0,26	0,10	1,13
13998	0,60	0,28	0,07	0,80
13999	0,47	0,22	0,15	1,72
14000	1,08	0,50	0,24	2,83
14001	0,65	0,30	0,08	0,97
14002	0,39	0,18	0,09	1,04
14003	1,08	0,50	0,12	1,39
14004	0,27	0,12	0,04	0,52
14005	0,47	0,22	0,09	1,11
14006	0,52	0,24	0,07	0,78

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14007	0,27	0,12	0,02	0,21
14008	0,95	0,44	0,04	0,42
14009	0,60	0,28	0,07	0,82
14010	0,36	0,17	0,01	0,12
14011	0,24	0,11	0,01	0,16
14012	0,52	0,24	0,03	0,40
14013	0,38	0,18	0,03	0,31
14014	1,73	0,80	0,15	1,79
14015	0,26	0,12	0,02	0,26
14016	0,47	0,22	0,01	0,14
14017	0,43	0,20	0,01	0,14
14018	0,35	0,16	0,02	0,21
14019	0,47	0,22	0,04	0,49
14020	0,30	0,14	0,01	0,16
14021	0,56	0,26	0,03	0,33
14022	0,86	0,40	0,07	0,80
14023	0,40	0,18	0,04	0,49
14024	0,35	0,16	0,01	0,16
14025	0,47	0,22	0,01	0,14
14026	0,91	0,42	0,04	0,42
14027	7,54	18,82	0,09	1,08
14028	16,33	40,74	0,22	2,59
14029	5,17	12,90	0,09	1,08
14030	7,99	19,93	0,10	1,13
14031	22,19	55,35	0,16	1,91
14032	6,79	16,94	0,05	0,57
14033	2,66	6,64	0,06	0,66
14034	6,21	15,50	0,14	1,70
14035	4,53	11,29	0,04	0,49
14036	2,63	1,22	0,05	0,59
14037	4,44	11,07	0,04	0,49
14038	5,77	14,39	0,04	0,49
14039	11,09	27,68	0,13	1,53
14040	12,43	31,00	0,05	0,59
14041	11,09	27,68	0,11	1,30
14042	5,86	14,61	0,05	0,64
14043	21,30	53,14	0,28	3,30
14044	11,98	29,89	0,14	1,63
14045	14,64	36,54	0,20	2,33
14046	6,66	16,61	0,06	0,75
14047	3,33	8,30	0,01	0,16
14048	15,09	37,64	0,26	3,06
14049	34,61	86,36	0,28	3,30
14050	14,64	36,54	0,14	1,63
14051	8,21	20,48	0,05	0,64
14052	1,78	4,43	0,04	0,47
14053	4,35	10,85	0,06	0,71
14054	15,09	37,64	0,11	1,25

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14055	10,65	26,57	0,09	1,04
14056	8,88	22,14	0,09	1,06
14057	3,77	9,41	0,04	0,49
14058	16,86	42,07	0,28	3,30
14059	6,21	15,50	0,04	0,42
14060	7,10	17,71	0,08	0,99
14061	13,31	33,21	0,13	1,48
14062	4,88	12,18	0,05	0,57
14063	7,10	17,72	0,38	4,48
14064	5,15	12,84	0,05	0,61
14065	14,65	36,54	0,32	3,77
14066	6,21	15,50	0,03	0,31
14067	5,24	13,06	0,07	0,82
14068	9,59	23,92	0,18	2,10
14069	2,37	1,10	0,08	0,99
14070	1,16	0,54	0,12	1,37
14071	1,29	0,60	0,20	2,36
14072	0,86	0,40	0,17	1,95
14073	0,47	0,22	0,04	0,49
14074	1,04	0,48	0,26	3,06
14075	0,60	0,28	0,08	0,97
14076	2,16	1,00	4,18	56,07
14077	1,16	0,54	0,05	0,57
14078	0,73	0,34	0,06	0,71
14079	2,97	7,42	0,02	0,26
14080	0,95	0,44	0,01	0,14
14081	0,65	0,30	0,02	0,28
14082	0,95	0,44	0,06	0,73
14083	0,95	0,44	0,12	1,37
14084	0,73	0,34	0,14	1,63
14085	0,60	0,28	0,14	1,60
14086	0,99	0,46	0,17	2,00
14087	0,73	0,34	0,04	0,45
14088	0,73	0,34	0,04	0,52
14089	1,47	0,68	0,03	0,40
14090	8,43	21,04	0,07	0,87
14091	6,66	16,61	0,02	0,19
14092	12,87	32,11	0,08	0,99
14093	2,84	7,09	0,03	0,38
14094	1,90	0,88	0,03	0,40
14095	0,78	0,36	0,04	0,45
14096	1,94	0,90	0,10	1,15
14097	1,42	0,66	0,28	3,30
14098	3,55	8,86	0,28	3,30
14099	1,08	0,50	0,16	1,91
14100	1,42	0,66	0,06	0,66
14101	5,44	13,56	0,10	1,20
14102	6,66	16,61	0,11	1,30

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14103	13,32	33,22	0,16	1,91
14104	10,32	25,74	0,12	1,44
14105	13,76	34,33	0,26	3,06
14106	8,30	20,71	0,09	1,06
14107	7,55	18,82	0,08	0,99
14108	5,77	14,39	0,14	1,63
14109	1,11	2,77	0,05	0,54
14110	10,21	25,47	0,06	0,71
14111	5,33	13,29	0,10	1,20
14112	5,33	13,29	0,04	0,42
14113	2,27	1,05	0,01	0,16
14114	2,20	1,02	0,05	0,57
14115	4,88	12,18	0,28	3,30
14116	1,08	0,50	0,20	2,36
14117	3,55	8,86	0,24	2,83
14118	3,82	9,52	0,60	7,07
14119	0,78	0,36	0,11	1,32
14120	1,12	0,52	0,30	3,53
14121	3,06	1,42	0,38	4,48
14122	0,88	0,41	0,12	1,39
14123	0,73	0,34	0,15	1,74
14124	1,64	0,76	0,22	2,59
14125	0,06	0,03	0,01	0,12
14126	1,90	0,88	0,34	4,00
14127	0,65	0,30	0,13	1,53
14128	1,29	0,60	0,19	2,17
14129	0,52	0,24	0,07	0,78
14130	1,73	0,80	0,20	2,33
14131	0,73	0,34	0,08	0,97
14132	0,99	0,46	0,15	1,74
14133	0,82	0,38	0,09	1,11
14134	0,30	0,14	0,03	0,38
14135	0,40	0,19	0,02	0,28
14136	1,25	0,58	0,18	2,10
14137	0,13	0,06	0,02	0,28
14138	0,86	0,40	0,06	0,73
14139	0,69	0,32	0,05	0,54
14140	0,86	0,40	0,03	0,33
14141	0,52	0,24	0,02	0,21
14142	0,56	0,26	0,11	1,25
14143	2,29	1,06	0,42	4,95
14144	0,22	0,10	0,02	0,26
14145	4,31	2,01	0,54	6,36
14146	0,47	0,22	0,08	0,90
14147	3,32	1,54	0,48	5,65
14148	0,65	0,30	0,15	1,72
14149	1,12	0,52	0,24	2,83
14150	2,29	1,06	2,47	33,13

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14151	2,44	6,09	0,60	7,07
14152	0,56	0,26	0,22	2,59
14153	0,26	0,12	0,06	0,73
14154	1,51	0,70	0,13	1,58
14155	0,73	0,34	0,15	1,77
14156	0,99	0,46	0,28	3,30
14157	1,25	0,58	0,26	3,06
14158	1,55	0,72	0,18	2,14
14159	1,17	0,54	0,14	1,70
14160	0,60	0,28	0,04	0,49
14161	0,56	0,26	0,02	0,26
14162	0,95	0,44	0,06	0,73
14163	0,73	0,34	0,06	0,73
14164	0,43	0,20	0,02	0,26
14165	0,60	0,28	0,03	0,35
14166	0,43	0,20	0,02	0,21
14167	0,37	0,17	0,02	0,26
14168	1,21	0,56	0,19	2,17
14169	0,78	0,36	0,04	0,49
14170	0,56	0,26	0,06	0,66
14171	0,60	0,28	0,09	1,06
14172	0,28	0,13	0,02	0,26
14173	0,60	0,28	0,05	0,57
14174	0,12	0,06	0,01	0,14
14175	0,35	0,16	0,03	0,31
14176	1,34	0,62	0,09	1,08
14177	0,10	0,05	0,01	0,09
14178	1,81	0,84	0,11	1,27
14179	0,39	0,18	0,02	0,26
14180	0,25	0,12	0,04	0,45
14181	1,77	0,82	0,11	1,30
14182	0,91	0,42	0,09	1,11
14183	0,73	0,34	0,09	1,04
14184	2,11	0,98	0,26	3,06
14185	0,91	0,42	0,11	1,30
14186	0,69	0,32	0,06	0,66
14187	0,60	0,28	0,08	0,90
14188	0,35	0,16	0,07	0,78
14189	0,56	0,26	0,08	0,99
14190	0,82	0,38	0,13	1,48
14191	1,68	0,78	0,11	1,34
14192	1,90	0,88	0,56	6,59
14193	0,52	0,24	0,05	0,59
14194	0,16	0,07	0,02	0,26
14195	0,73	0,34	0,05	0,61
14196	1,64	0,76	0,20	2,31
14197	1,04	0,48	0,24	2,83
14198	1,86	0,86	0,30	3,53

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14199	0,69	0,32	0,10	1,22
14200	1,25	0,58	0,48	5,65
14201	0,33	0,15	0,02	0,26
14202	0,65	0,30	0,02	0,28
14203	0,74	0,34	0,04	0,49
14204	0,61	0,28	0,04	0,52
14205	0,52	0,24	0,06	0,66
14206	0,74	0,34	0,06	0,68
14207	0,61	0,28	0,04	0,49
14208	0,95	0,44	0,12	1,37
14209	0,95	0,44	0,12	1,44
14210	0,82	0,38	0,08	0,97
14211	0,45	0,21	0,08	0,97
14212	0,56	0,26	0,03	0,40
14213	0,30	0,14	0,02	0,28
14214	1,47	0,68	0,22	2,59
14215	0,09	0,04	0,03	0,40
14216	0,31	0,14	0,03	0,38
14217	0,61	0,28	0,12	1,46
14218	0,69	0,32	0,07	0,78
14219	0,61	0,28	0,12	1,37
14220	0,78	0,36	0,13	1,48
14221	0,56	0,26	0,07	0,85
14222	0,52	0,24	0,07	0,85
14223	0,95	0,44	0,07	0,82
14224	0,42	0,19	0,11	1,30
14225	1,43	0,66	0,18	2,07
14226	1,34	0,62	0,20	2,31
14227	0,78	0,36	0,09	1,06
14228	0,30	0,14	0,04	0,42
14229	0,38	0,17	0,08	0,97
14230	0,65	0,30	0,13	1,48
14231	0,74	0,34	0,11	1,25
14232	0,61	0,28	0,06	0,68
14233	1,04	0,48	0,14	1,67
14234	1,08	0,50	0,13	1,55
14235	0,69	0,32	0,05	0,59
14236	1,73	0,80	0,16	1,86
14237	1,17	0,54	0,11	1,34
14238	0,43	0,20	0,05	0,54
14239	0,52	0,24	0,08	0,97
14240	0,52	0,24	0,05	0,64
14241	0,61	0,28	0,05	0,61
14242	1,38	0,64	0,14	1,67
14243	1,21	0,56	0,13	1,51
14244	0,52	0,24	0,07	0,85
14245	0,45	0,21	0,02	0,28
14246	0,22	0,10	0,05	0,64

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14247	0,45	0,21	0,03	0,35
14248	1,23	0,57	0,16	1,91
14249	2,55	1,19	0,32	3,77
14250	0,43	0,20	0,04	0,52
14251	4,76	2,21	0,42	4,95
14252	0,82	0,38	0,10	1,18
14253	1,51	0,70	0,18	2,10
14254	0,82	0,38	0,10	1,20
14255	2,42	1,13	0,40	4,71
14256	0,48	0,22	0,06	0,73
14257	1,34	0,62	0,38	4,48
14258	1,08	0,50	0,09	1,04
14259	0,99	0,46	0,17	1,95
14260	0,82	0,38	0,13	1,48
14261	0,35	0,16	0,04	0,42
14262	0,78	0,36	0,10	1,13
14263	0,40	0,19	0,02	0,26
14264	1,47	0,68	0,09	1,11
14265	1,08	0,50	0,10	1,15
14266	1,21	0,56	0,11	1,32
14267	0,95	0,44	0,05	0,57
14268	1,17	0,54	0,06	0,73
14269	1,25	0,58	0,10	1,13
14270	1,08	0,50	0,09	1,04
14271	0,82	0,38	0,06	0,75
14272	1,12	0,52	0,08	0,90
14273	0,91	0,42	0,08	0,92
14274	2,12	0,99	0,24	2,83
14275	1,30	0,60	0,17	2,00
14276	1,21	0,56	0,14	1,70
14277	0,65	0,30	0,10	1,13
14278	0,78	0,36	0,10	1,22
14279	1,04	0,48	0,11	1,34
14280	0,95	0,44	0,16	1,91
14281	0,07	0,03	0,01	0,16
14282	0,95	0,44	0,32	3,77
14283	0,69	0,32	0,13	1,48
14284	3,34	8,33	0,10	1,13
14285	3,92	9,77	0,07	0,85
14286	4,45	11,10	0,03	0,31
14287	2,38	1,11	0,01	0,16
14288	2,47	1,15	0,02	0,19
14289	12,01	29,97	0,09	1,08
14290	19,58	48,85	0,24	2,83
14291	6,67	16,65	0,05	0,59
14292	10,68	26,64	0,22	2,59
14293	10,01	24,98	0,05	0,61
14294	9,57	23,87	0,16	1,81

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14295	13,35	33,30	0,11	1,34
14296	5,34	13,32	0,06	0,73
14297	10,64	26,54	0,05	0,61
14298	8,01	19,98	0,08	0,99
14299	8,01	19,98	0,06	0,68
14300	1,56	0,72	0,01	0,16
14301	7,12	17,76	0,07	0,82
14302	3,12	7,77	0,04	0,49
14303	1,47	0,68	0,01	0,12
14304	1,90	0,88	0,04	0,45
14305	2,42	1,13	0,07	0,82
14306	0,67	0,31	0,07	0,78
14307	0,56	0,26	0,22	2,59
14308	0,56	0,26	0,15	1,72
14309	0,69	0,32	0,06	0,68
14310	0,65	0,30	0,09	1,11
14311	0,43	0,20	0,14	1,63
14312	0,74	0,34	0,46	5,42
14313	0,48	0,22	0,05	0,54
14314	1,64	0,76	0,06	0,75
14315	2,01	0,94	0,06	0,73
14316	0,40	0,19	0,01	0,14
14317	3,87	9,66	0,04	0,49
14318	2,85	7,11	0,03	0,40
14319	8,01	19,99	0,14	1,70
14320	14,69	36,64	0,09	1,01
14321	8,46	21,10	0,07	0,87
14322	12,46	31,09	0,12	1,44
14323	2,85	7,11	0,06	0,68
14324	2,08	0,97	0,02	0,24
14325	1,47	0,68	0,01	0,16
14326	0,69	0,32	0,07	0,85
14327	0,40	0,19	0,11	1,25
14328	0,24	0,11	0,02	0,26
14329	0,39	0,18	0,05	0,64
14330	0,25	0,12	0,03	0,31
14331	1,00	0,46	0,02	0,19
14332	0,91	0,42	0,02	0,26
14333	1,52	0,71	0,02	0,26
14334	1,61	0,75	0,02	0,26
14335	0,65	0,30	0,01	0,14
14336	0,74	0,34	0,02	0,21
14337	0,91	0,42	0,01	0,09
14338	0,74	0,34	0,01	0,16
14339	0,29	0,13	0,01	0,09
14340	0,46	0,21	0,01	0,09
14341	0,67	0,31	0,01	0,14
14342	1,17	0,55	0,03	0,33

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14343	1,61	0,75	0,03	0,31
14344	0,70	0,32	0,01	0,09
14345	0,61	0,28	0,01	0,14
14346	0,52	0,24	0,01	0,12
14347	1,78	0,83	0,04	0,49
14348	0,34	0,16	0,02	0,21
14349	1,43	0,67	0,02	0,26
14350	0,78	0,36	0,01	0,14
14351	1,78	0,83	0,01	0,12
14352	0,27	0,13	0,01	0,09
14353	0,61	0,28	0,01	0,07
14354	0,96	0,44	0,04	0,49
14355	1,35	0,63	0,02	0,26
14356	0,25	0,12	0,01	0,09
14357	0,48	0,22	0,01	0,09
14358	1,00	0,46	0,02	0,26
14359	1,61	0,75	0,02	0,26
14360	0,70	0,32	0,01	0,14
14361	0,91	0,42	0,02	0,21
14362	0,96	0,44	0,02	0,19
14363	1,65	0,77	0,03	0,35
14364	0,83	0,38	0,03	0,38
14365	1,87	0,87	0,03	0,31
14366	1,22	0,57	0,03	0,33
14367	2,43	1,13	0,05	0,64
14368	0,61	0,28	0,02	0,21
14369	0,91	0,42	0,02	0,28
14370	0,26	0,12	0,01	0,12
14371	0,65	0,30	0,01	0,14
14372	0,48	0,22	0,01	0,09
14373	0,83	0,38	0,02	0,26
14374	1,30	0,61	0,02	0,19
14375	0,65	0,30	0,02	0,21
14376	0,74	0,34	0,01	0,09
14377	1,13	0,53	0,02	0,26
14378	0,61	0,28	0,01	0,12
14379	0,96	0,44	0,02	0,21
14380	1,41	0,66	0,02	0,26
14381	2,22	1,03	0,03	0,40
14382	0,38	0,18	0,01	0,12
14383	0,87	0,40	0,01	0,16
14384	1,09	0,51	0,02	0,21
14385	0,96	0,44	0,01	0,09
14386	0,74	0,34	0,01	0,09
14387	0,24	0,11	0,01	0,12
14388	0,23	0,11	0,01	0,09
14389	1,35	0,63	0,02	0,28
14390	0,37	0,17	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14391	0,65	0,30	0,01	0,07
14392	0,52	0,24	0,01	0,09
14393	0,61	0,28	0,01	0,12
14394	0,28	0,13	0,01	0,09
14395	0,83	0,38	0,02	0,19
14396	0,70	0,32	0,01	0,12
14397	0,29	0,13	0,01	0,09
14398	0,41	0,19	0,01	0,16
14399	0,38	0,18	0,01	0,12
14400	0,65	0,30	0,01	0,09
14401	0,70	0,32	0,01	0,16
14402	0,61	0,28	0,01	0,09
14403	0,23	0,11	0,02	0,26
14404	0,61	0,28	0,01	0,09
14405	0,96	0,44	0,01	0,14
14406	1,04	0,49	0,02	0,26
14407	0,65	0,30	0,01	0,14
14408	2,09	0,97	0,02	0,28
14409	1,52	0,71	0,03	0,38
14410	1,17	0,55	0,02	0,28
14411	2,00	0,93	0,05	0,64
14412	0,52	0,24	0,01	0,16
14413	0,43	0,20	0,01	0,12
14414	0,78	0,36	0,01	0,09
14415	0,52	0,24	0,02	0,19
14416	0,33	0,15	0,02	0,19
14417	0,13	0,06	0,01	0,12
14418	1,35	0,63	0,03	0,31
14419	1,26	0,59	0,01	0,16
14420	1,13	0,53	0,03	0,38
14421	1,13	0,53	0,02	0,19
14422	0,15	0,07	0,01	0,09
14423	0,29	0,14	0,01	0,09
14424	0,83	0,38	0,01	0,16
14425	1,13	0,53	0,01	0,09
14426	0,29	0,14	0,01	0,09
14427	0,91	0,42	0,02	0,21
14428	0,17	0,08	0,01	0,09
14429	0,74	0,34	0,01	0,12
14430	0,32	0,15	0,02	0,19
14431	0,38	0,18	0,01	0,16
14432	1,17	0,55	0,02	0,26
14433	0,48	0,22	0,01	0,09
14434	0,52	0,24	0,01	0,09
14435	0,30	0,14	0,01	0,09
14436	0,57	0,26	0,01	0,09
14437	0,70	0,32	0,01	0,16
14438	0,67	0,31	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14439	1,17	0,55	0,01	0,16
14440	0,65	0,30	0,00	0,05
14441	0,78	0,36	0,01	0,09
14442	0,48	0,22	0,03	0,38
14443	0,52	0,24	0,01	0,07
14444	0,37	0,17	0,01	0,07
14445	0,74	0,34	0,09	1,04
14446	0,33	0,16	0,01	0,09
14447	0,78	0,36	0,02	0,26
14448	0,43	0,20	0,01	0,09
14449	0,39	0,18	0,01	0,16
14450	0,38	0,18	0,01	0,09
14451	1,35	0,63	0,01	0,16
14452	0,57	0,26	0,01	0,12
14453	0,27	0,12	0,00	0,05
14454	0,74	0,34	0,01	0,12
14455	0,15	0,07	0,01	0,14
14456	0,50	0,23	0,01	0,16
14457	0,61	0,29	0,00	0,05
14458	1,00	0,47	0,01	0,12
14459	0,91	0,42	0,01	0,12
14460	0,27	0,13	0,01	0,09
14461	0,70	0,32	0,01	0,12
14462	0,10	0,04	0,00	0,05
14463	0,48	0,22	0,02	0,21
14464	0,87	0,40	0,01	0,12
14465	0,34	0,16	0,01	0,12
14466	1,17	0,55	0,02	0,28
14467	0,09	0,04	0,01	0,07
14468	1,33	0,62	0,02	0,21
14469	0,57	0,26	0,01	0,12
14470	0,96	0,44	0,02	0,26
14471	0,13	0,06	0,00	0,05
14472	0,61	0,28	0,01	0,16
14473	0,78	0,36	0,01	0,12
14474	0,61	0,28	0,01	0,09
14475	0,38	0,18	0,02	0,21
14476	0,17	0,08	0,01	0,09
14477	0,65	0,30	0,02	0,21
14478	0,65	0,30	0,01	0,09
14479	0,65	0,30	0,02	0,19
14480	0,61	0,28	0,01	0,09
14481	0,26	0,12	0,01	0,09
14482	1,04	0,49	0,02	0,28
14483	0,52	0,24	0,01	0,12
14484	0,61	0,28	0,02	0,19
14485	0,25	0,12	0,01	0,09
14486	0,27	0,13	0,00	0,05

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14487	0,65	0,30	0,01	0,12
14488	0,74	0,34	0,01	0,12
14489	0,57	0,26	0,01	0,12
14490	0,48	0,22	0,01	0,14
14491	1,22	0,57	0,01	0,12
14492	1,04	0,49	0,01	0,09
14493	0,65	0,30	0,01	0,14
14494	0,96	0,44	0,01	0,14
14495	0,96	0,44	0,01	0,16
14496	0,48	0,22	0,01	0,14
14497	0,74	0,34	0,01	0,16
14498	0,83	0,38	0,01	0,12
14499	0,27	0,13	0,01	0,12
14500	0,52	0,24	0,01	0,14
14501	0,65	0,30	0,02	0,19
14502	0,91	0,42	0,01	0,12
14503	0,89	0,41	0,02	0,19
14504	0,16	0,07	0,01	0,09
14505	0,48	0,22	0,01	0,14
14506	0,74	0,34	0,01	0,14
14507	0,42	0,20	0,01	0,07
14508	0,52	0,24	0,02	0,19
14509	0,48	0,22	0,00	0,05
14510	0,61	0,28	0,01	0,14
14511	1,04	0,49	0,03	0,40
14512	0,65	0,30	0,02	0,19
14513	0,70	0,32	0,01	0,14
14514	1,09	0,51	0,03	0,40
14515	0,52	0,24	0,01	0,12
14516	0,48	0,22	0,00	0,05
14517	0,43	0,20	0,01	0,12
14518	0,37	0,17	0,01	0,09
14519	0,30	0,14	0,01	0,07
14520	0,48	0,22	0,02	0,19
14521	0,13	0,06	0,01	0,09
14522	0,46	0,21	0,01	0,09
14523	0,16	0,07	0,01	0,09
14524	0,74	0,34	0,01	0,12
14525	0,39	0,18	0,01	0,12
14526	0,57	0,26	0,01	0,09
14527	0,19	0,09	0,01	0,09
14528	0,37	0,17	0,01	0,12
14529	0,70	0,32	0,01	0,14
14530	0,41	0,19	0,01	0,16
14531	0,20	0,09	0,01	0,09
14532	1,13	0,53	0,02	0,28
14533	1,04	0,49	0,01	0,16
14534	0,41	0,19	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14535	0,15	0,07	0,01	0,09
14536	0,61	0,28	0,01	0,09
14537	0,52	0,24	0,01	0,09
14538	0,52	0,24	0,01	0,12
14539	0,25	0,12	0,01	0,09
14540	0,17	0,08	0,01	0,09
14541	0,33	0,15	0,01	0,09
14542	0,57	0,26	0,01	0,16
14543	0,83	0,38	0,03	0,31
14544	0,52	0,24	0,01	0,14
14545	0,36	0,17	0,01	0,14
14546	0,23	0,11	0,01	0,09
14547	0,11	0,05	0,01	0,12
14548	0,17	0,08	0,01	0,12
14549	0,91	0,42	0,05	0,64
14550	0,78	0,36	0,03	0,33
14551	0,15	0,07	0,01	0,12
14552	1,22	0,57	0,02	0,26
14553	0,87	0,40	0,01	0,09
14554	0,57	0,26	0,02	0,21
14555	0,48	0,22	0,02	0,21
14556	0,61	0,28	0,01	0,12
14557	0,20	0,10	0,01	0,12
14558	0,24	0,11	0,01	0,09
14559	0,59	0,27	0,01	0,16
14560	0,17	0,08	0,01	0,09
14561	0,27	0,13	0,01	0,09
14562	0,70	0,32	0,05	0,54
14563	0,43	0,20	0,01	0,14
14564	0,35	0,16	0,01	0,07
14565	0,48	0,22	0,02	0,21
14566	0,96	0,44	0,02	0,26
14567	0,29	0,14	0,01	0,09
14568	0,40	0,19	0,01	0,12
14569	0,70	0,32	0,01	0,14
14570	0,83	0,38	0,01	0,14
14571	0,91	0,42	0,03	0,35
14572	0,83	0,38	0,02	0,21
14573	0,43	0,20	0,02	0,28
14574	0,30	0,14	0,01	0,12
14575	0,91	0,42	0,02	0,21
14576	0,61	0,28	0,03	0,31
14577	0,91	0,42	0,01	0,09
14578	0,61	0,28	0,01	0,09
14579	0,26	0,12	0,01	0,09
14580	0,31	0,15	0,01	0,09
14581	0,52	0,24	0,02	0,26
14582	0,40	0,18	0,02	0,21

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14583	0,65	0,30	0,03	0,31
14584	0,37	0,17	0,01	0,09
14585	0,48	0,22	0,01	0,16
14586	0,34	0,16	0,01	0,09
14587	0,23	0,11	0,01	0,07
14588	1,22	0,57	0,02	0,21
14589	0,42	0,20	0,01	0,09
14590	0,70	0,32	0,01	0,12
14591	0,31	0,14	0,01	0,16
14592	0,61	0,28	0,01	0,09
14593	0,48	0,22	0,01	0,09
14594	0,52	0,24	0,01	0,12
14595	0,61	0,28	0,02	0,21
14596	1,91	0,89	0,03	0,40
14597	1,00	0,47	0,01	0,12
14598	0,43	0,20	0,01	0,09
14599	0,70	0,32	0,02	0,21
14600	0,83	0,38	0,01	0,12
14601	0,74	0,34	0,01	0,09
14602	1,30	0,61	0,02	0,28
14603	1,17	0,55	0,01	0,09
14604	0,50	0,23	0,01	0,12
14605	0,96	0,44	0,01	0,12
14606	0,91	0,42	0,01	0,14
14607	0,52	0,24	0,01	0,14
14608	1,44	0,67	0,02	0,26
14609	1,48	0,69	0,02	0,26
14610	0,25	0,12	0,01	0,12
14611	0,28	0,13	0,01	0,09
14612	0,96	0,44	0,02	0,28
14613	1,39	0,65	0,01	0,16
14614	0,70	0,32	0,01	0,09
14615	0,70	0,32	0,02	0,19
14616	1,35	0,63	0,02	0,28
14617	2,26	1,05	0,03	0,35
14618	0,70	0,32	0,01	0,12
14619	0,70	0,32	0,02	0,19
14620	0,61	0,28	0,01	0,12
14621	1,35	0,63	0,01	0,16
14622	0,34	0,16	0,01	0,09
14623	0,48	0,22	0,01	0,09
14624	0,89	0,41	0,01	0,12
14625	0,43	0,20	0,01	0,09
14626	1,13	0,53	0,01	0,14
14627	1,35	0,63	0,02	0,28
14628	0,48	0,22	0,01	0,09
14629	0,29	0,14	0,01	0,12
14630	1,30	0,61	0,02	0,21

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14631	0,54	0,25	0,01	0,16
14632	1,52	0,71	0,03	0,35
14633	0,83	0,38	0,02	0,26
14634	0,59	0,27	0,01	0,09
14635	0,78	0,36	0,01	0,16
14636	1,17	0,55	0,01	0,12
14637	1,52	0,71	0,02	0,28
14638	0,61	0,28	0,01	0,12
14639	1,04	0,49	0,01	0,09
14640	0,87	0,40	0,01	0,12
14641	1,17	0,55	0,01	0,16
14642	0,71	0,33	0,01	0,09
14643	1,26	0,59	0,03	0,33
14644	1,25	0,58	0,02	0,21
14645	0,45	0,21	0,01	0,14
14646	0,38	0,18	0,01	0,07
14647	0,48	0,22	0,01	0,16
14648	1,30	0,61	0,02	0,19
14649	0,87	0,40	0,02	0,21
14650	0,28	0,13	0,01	0,09
14651	0,35	0,16	0,01	0,07
14652	0,25	0,12	0,01	0,09
14653	0,74	0,34	0,01	0,14
14654	0,57	0,26	0,01	0,12
14655	0,26	0,12	0,01	0,09
14656	0,65	0,30	0,01	0,16
14657	0,52	0,24	0,01	0,12
14658	0,31	0,14	0,01	0,07
14659	0,61	0,28	0,01	0,09
14660	0,87	0,40	0,02	0,28
14661	0,57	0,26	0,01	0,09
14662	0,74	0,34	0,02	0,21
14663	0,30	0,14	0,01	0,14
14664	0,83	0,38	0,01	0,09
14665	1,39	0,65	0,02	0,26
14666	1,00	0,47	0,02	0,28
14667	0,48	0,22	0,01	0,09
14668	1,00	0,47	0,02	0,21
14669	0,87	0,40	0,02	0,21
14670	0,48	0,22	0,01	0,12
14671	0,52	0,24	0,01	0,09
14672	0,70	0,32	0,04	0,42
14673	1,04	0,49	0,01	0,12
14674	1,09	0,51	0,02	0,26
14675	1,09	0,51	0,02	0,26
14676	0,91	0,42	0,01	0,16
14677	1,26	0,59	0,02	0,21
14678	0,70	0,32	0,01	0,12

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14679	0,57	0,26	0,01	0,14
14680	1,48	0,69	0,02	0,21
14681	0,41	0,19	0,01	0,12
14682	0,57	0,26	0,01	0,14
14683	1,00	0,47	0,02	0,26
14684	0,17	0,08	0,01	0,16
14685	0,83	0,38	0,02	0,19
14686	1,44	0,67	0,03	0,38
14687	0,21	0,10	0,01	0,12
14688	0,29	0,13	0,01	0,12
14689	0,18	0,08	0,01	0,09
14690	0,32	0,15	0,01	0,09
14691	0,29	0,13	0,01	0,12
14692	0,01	0,01	0,00	0,02
14693	0,43	0,20	0,02	0,19
14694	0,78	0,36	0,02	0,21
14695	0,30	0,14	0,02	0,19
14696	0,74	0,34	0,02	0,21
14697	0,39	0,18	0,01	0,09
14698	1,04	0,49	0,03	0,33
14699	0,38	0,18	0,01	0,12
14700	0,52	0,24	0,01	0,09
14701	0,38	0,18	0,01	0,09
14702	0,48	0,22	0,01	0,09
14703	0,31	0,15	0,01	0,16
14704	0,34	0,16	0,01	0,12
14705	0,63	0,29	0,01	0,12
14706	0,83	0,38	0,02	0,26
14707	0,25	0,12	0,01	0,12
14708	1,72	0,80	0,02	0,28
14709	0,65	0,30	0,01	0,12
14710	0,61	0,28	0,01	0,14
14711	1,09	0,51	0,02	0,19
14712	0,96	0,44	0,01	0,14
14713	0,30	0,14	0,01	0,09
14714	0,29	0,13	0,01	0,09
14715	1,96	0,91	0,01	0,12
14716	0,20	0,10	0,01	0,12
14717	0,74	0,34	0,01	0,16
14718	0,48	0,22	0,01	0,12
14719	1,39	0,65	0,01	0,16
14720	2,09	0,97	0,04	0,45
14721	1,96	0,91	0,02	0,26
14722	1,17	0,55	0,01	0,16
14723	0,29	0,14	0,01	0,16
14724	0,70	0,32	0,01	0,16
14725	0,61	0,28	0,01	0,12
14726	0,42	0,19	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14727	0,57	0,26	0,02	0,28
14728	2,83	1,31	0,04	0,49
14729	0,83	0,38	0,01	0,16
14730	0,48	0,22	0,02	0,26
14731	1,78	0,83	0,03	0,38
14732	0,74	0,34	0,01	0,09
14733	1,26	0,59	0,02	0,26
14734	2,65	1,23	0,03	0,33
14735	1,17	0,55	0,02	0,19
14736	0,61	0,28	0,02	0,21
14737	0,52	0,24	0,02	0,26
14738	0,01	0,01	0,01	0,07
14739	0,01	0,01	0,01	0,07
14740	0,91	0,42	0,01	0,14
14741	0,01	0,01	0,01	0,07
14742	0,01	0,01	0,01	0,07
14743	0,96	0,44	0,01	0,12
14744	0,01	0,01	0,01	0,07
14745	2,00	0,93	0,01	0,16
14746	2,04	0,95	0,01	0,14
14747	0,01	0,01	0,01	0,07
14748	0,01	0,01	0,01	0,07
14749	0,01	0,01	0,01	0,07
14750	0,48	0,22	0,00	0,05
14751	0,78	0,36	0,01	0,14
14752	0,34	0,16	0,02	0,19
14753	0,28	0,13	0,01	0,16
14754	0,87	0,40	0,01	0,12
14755	1,46	0,68	0,04	0,42
14756	0,48	0,22	0,01	0,12
14757	0,17	0,08	0,02	0,21
14758	0,96	0,44	0,01	0,16
14759	1,35	0,63	0,01	0,16
14760	0,70	0,32	0,01	0,09
14761	1,00	0,47	0,01	0,16
14762	0,52	0,24	0,01	0,09
14763	0,17	0,08	0,00	0,05
14764	0,96	0,44	0,02	0,19
14765	1,31	0,61	0,03	0,31
14766	1,26	0,59	0,01	0,16
14767	0,10	0,05	0,01	0,09
14768	0,87	0,40	0,01	0,14
14769	0,87	0,40	0,02	0,26
14770	0,78	0,36	0,02	0,19
14771	1,48	0,69	0,01	0,16
14772	0,52	0,24	0,01	0,09
14773	0,70	0,32	0,01	0,16
14774	1,22	0,57	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14775	0,48	0,22	0,01	0,12
14776	1,31	0,61	0,01	0,16
14777	0,39	0,18	0,01	0,09
14778	0,24	0,11	0,01	0,09
14779	0,27	0,12	0,01	0,12
14780	0,31	0,14	0,00	0,05
14781	0,83	0,38	0,01	0,07
14782	0,44	0,20	0,01	0,14
14783	0,57	0,26	0,01	0,16
14784	0,61	0,28	0,01	0,16
14785	3,92	1,82	0,04	0,45
14786	1,00	0,47	0,01	0,07
14787	0,70	0,32	0,02	0,28
14788	0,96	0,44	0,01	0,16
14789	0,74	0,34	0,01	0,09
14790	1,39	0,65	0,03	0,33
14791	1,39	0,65	0,01	0,14
14792	0,65	0,30	0,02	0,26
14793	0,17	0,08	0,02	0,21
14794	2,13	0,99	0,03	0,33
14795	0,72	0,33	0,01	0,12
14796	0,78	0,36	0,01	0,07
14797	1,04	0,49	0,02	0,21
14798	0,65	0,30	0,01	0,09
14799	0,19	0,09	0,01	0,09
14800	0,44	0,20	0,02	0,19
14801	0,37	0,17	0,01	0,16
14802	1,13	0,53	0,01	0,09
14803	0,61	0,28	0,01	0,14
14804	1,13	0,53	0,01	0,16
14805	0,83	0,38	0,01	0,09
14806	0,52	0,24	0,01	0,14
14807	0,20	0,09	0,01	0,07
14808	0,78	0,36	0,01	0,09
14809	0,74	0,34	0,01	0,09
14810	0,48	0,22	0,01	0,07
14811	0,57	0,26	0,01	0,09
14812	1,39	0,65	0,02	0,26
14813	0,70	0,32	0,01	0,07
14814	0,74	0,34	0,01	0,14
14815	0,96	0,44	0,02	0,21
14816	1,35	0,63	0,01	0,09
14817	0,91	0,42	0,02	0,19
14818	0,65	0,30	0,01	0,12
14819	0,19	0,09	0,09	1,06
14820	0,37	0,17	0,01	0,09
14821	0,27	0,13	0,01	0,09
14822	2,22	1,03	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14823	1,35	0,63	0,01	0,14
14824	0,39	0,18	0,00	0,05
14825	0,43	0,20	0,01	0,14
14826	1,57	0,73	0,03	0,35
14827	0,65	0,30	0,01	0,14
14828	0,52	0,24	0,00	0,05
14829	0,74	0,34	0,01	0,09
14830	0,57	0,26	0,02	0,26
14831	1,26	0,59	0,01	0,12
14832	0,83	0,38	0,01	0,16
14833	0,61	0,28	0,01	0,14
14834	0,70	0,32	0,01	0,12
14835	0,61	0,28	0,02	0,19
14836	0,96	0,45	0,02	0,26
14837	1,37	0,64	0,02	0,26
14838	0,70	0,32	0,01	0,14
14839	0,52	0,24	0,01	0,09
14840	0,52	0,24	0,02	0,19
14841	0,83	0,38	0,01	0,12
14842	0,78	0,36	0,01	0,09
14843	0,78	0,36	0,01	0,09
14844	0,42	0,19	0,01	0,09
14845	1,22	0,57	0,01	0,12
14846	0,44	0,20	0,02	0,21
14847	0,44	0,20	0,01	0,09
14848	0,01	0,01	0,01	0,07
14849	0,57	0,26	0,01	0,09
14850	0,87	0,40	0,01	0,14
14851	0,15	0,07	0,01	0,09
14852	0,78	0,36	0,02	0,19
14853	1,39	0,65	0,01	0,12
14854	0,52	0,24	0,01	0,12
14855	0,17	0,08	0,00	0,05
14856	1,04	0,49	0,01	0,12
14857	0,01	0,01	0,01	0,07
14858	0,91	0,42	0,01	0,14
14859	0,01	0,01	0,01	0,07
14860	0,01	0,01	0,01	0,07
14861	0,06	0,03	0,01	0,09
14862	1,35	0,63	0,01	0,14
14863	1,04	0,49	0,01	0,09
14864	1,04	0,49	0,01	0,12
14865	1,48	0,69	0,02	0,26
14866	0,83	0,38	0,01	0,09
14867	1,48	0,69	0,03	0,31
14868	0,74	0,34	0,01	0,09
14869	0,40	0,18	0,00	0,05
14870	0,70	0,32	0,01	0,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14871	0,61	0,28	0,01	0,16
14872	1,13	0,53	0,02	0,26
14873	0,94	0,43	0,01	0,16
14874	1,83	0,85	0,02	0,21
14875	1,09	0,51	0,01	0,16
14876	1,13	0,53	0,01	0,07
14877	0,74	0,34	0,02	0,19
14878	0,52	0,24	0,01	0,12
14879	1,00	0,47	0,03	0,35
14880	0,27	0,13	0,02	0,19
14881	1,31	0,61	0,01	0,14
14882	1,31	0,61	0,02	0,26
14883	0,40	0,18	0,01	0,14
14884	0,65	0,30	0,01	0,12
14885	0,83	0,38	0,01	0,12
14886	1,31	0,61	0,01	0,12
14887	0,70	0,32	0,02	0,28
14888	0,70	0,32	0,01	0,12
14889	1,17	0,55	0,01	0,14
14890	0,70	0,32	0,02	0,19
14891	0,78	0,36	0,01	0,12
14892	0,91	0,42	0,01	0,14
14893	1,52	0,71	0,01	0,16
14894	0,17	0,08	0,01	0,09
14895	1,00	0,47	0,01	0,12
14896	1,09	0,51	0,01	0,12
14897	1,35	0,63	0,01	0,14
14898	0,70	0,32	0,01	0,12
14899	1,96	0,91	0,01	0,14
14900	0,52	0,24	0,01	0,16
14901	0,52	0,24	0,01	0,12
14902	0,26	0,12	0,01	0,09
14903	0,70	0,32	0,01	0,16
14904	1,13	0,53	0,01	0,12
14905	1,31	0,61	0,01	0,14
14906	2,65	1,23	0,02	0,21
14907	0,87	0,40	0,01	0,09
14908	1,31	0,61	0,01	0,12
14909	0,61	0,28	0,01	0,12
14910	0,52	0,24	0,01	0,12
14911	0,65	0,30	0,01	0,12
14912	0,57	0,26	0,01	0,14
14913	0,22	0,10	0,01	0,14
14914	0,70	0,32	0,01	0,12
14915	0,65	0,30	0,01	0,16
14916	1,31	0,61	0,02	0,21
14917	0,78	0,36	0,01	0,14
14918	0,61	0,28	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14919	0,96	0,45	0,01	0,12
14920	1,48	0,69	0,02	0,21
14921	0,36	0,17	0,01	0,12
14922	0,48	0,22	0,01	0,12
14923	0,74	0,34	0,01	0,12
14924	0,76	0,35	0,02	0,19
14925	0,39	0,18	0,01	0,07
14926	1,61	0,75	0,02	0,28
14927	0,96	0,45	0,01	0,14
14928	1,91	0,89	0,02	0,19
14929	1,26	0,59	0,01	0,16
14930	0,61	0,28	0,01	0,09
14931	1,04	0,49	0,03	0,33
14932	2,13	0,99	0,02	0,26
14933	3,44	1,60	0,04	0,45
14934	0,87	0,40	0,02	0,26
14935	0,26	0,12	0,01	0,12
14936	1,44	0,67	0,01	0,14
14937	0,78	0,36	0,01	0,09
14938	0,83	0,38	0,01	0,12
14939	0,35	0,16	0,01	0,12
14940	0,70	0,32	0,01	0,14
14941	1,83	0,85	0,02	0,21
14942	2,05	0,95	0,02	0,21
14943	0,31	0,14	0,01	0,12
14944	0,13	0,06	0,01	0,09
14945	0,41	0,19	0,02	0,26
14946	0,26	0,12	0,01	0,09
14947	0,27	0,13	0,01	0,07
14948	0,41	0,19	0,01	0,07
14949	0,70	0,32	0,01	0,16
14950	0,61	0,28	0,01	0,09
14951	1,26	0,59	0,02	0,19
14952	1,48	0,69	0,02	0,21
14953	0,57	0,26	0,01	0,09
14954	0,29	0,14	0,01	0,16
14955	0,52	0,24	0,01	0,12
14956	0,61	0,28	0,01	0,16
14957	0,61	0,28	0,01	0,12
14958	0,57	0,26	0,01	0,09
14959	0,21	0,10	0,01	0,12
14960	1,00	0,47	0,01	0,16
14961	0,19	0,09	0,01	0,12
14962	0,10	0,05	0,02	0,24
14963	0,40	0,18	0,01	0,09
14964	0,26	0,12	0,01	0,16
14965	0,70	0,32	0,01	0,09
14966	0,57	0,26	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14967	0,25	0,12	0,01	0,09
14968	0,61	0,28	0,01	0,07
14969	0,70	0,32	0,01	0,14
14970	0,17	0,08	0,03	0,31
14971	0,87	0,40	0,01	0,16
14972	0,31	0,14	0,01	0,12
14973	0,01	0,01	0,01	0,07
14974	0,48	0,22	0,01	0,12
14975	0,41	0,19	0,01	0,07
14976	0,48	0,22	0,01	0,09
14977	0,83	0,38	0,02	0,24
14978	0,78	0,36	0,01	0,09
14979	0,10	0,05	0,02	0,26
14980	0,29	0,14	0,01	0,14
14981	0,14	0,07	0,01	0,09
14982	0,74	0,34	0,03	0,38
14983	0,41	0,19	0,01	0,16
14984	0,61	0,28	0,01	0,16
14985	0,43	0,20	0,00	0,05
14986	0,96	0,45	0,01	0,09
14987	0,35	0,16	0,01	0,07
14988	0,19	0,09	0,01	0,07
14989	0,36	0,17	0,01	0,12
14990	0,91	0,42	0,01	0,16
14991	0,78	0,36	0,01	0,14
14992	1,48	0,69	0,01	0,16
14993	0,22	0,10	0,01	0,14
14994	0,57	0,26	0,01	0,14
14995	1,00	0,47	0,00	0,05
14996	0,39	0,18	0,01	0,12
14997	0,22	0,10	0,01	0,12
14998	1,39	0,65	0,02	0,26
14999	0,70	0,32	0,01	0,09
15000	0,61	0,28	0,08	0,97
15001	0,01	0,01	0,01	0,07
15002	0,29	0,14	0,01	0,16
15003	0,01	0,01	0,01	0,07
15004	0,01	0,01	0,01	0,07
15005	0,24	0,11	0,01	0,07
15006	2,18	1,01	0,03	0,38
15007	1,13	0,53	0,03	0,40
15008	0,01	0,01	0,01	0,07
15009	0,61	0,28	0,01	0,14
15010	0,23	0,11	0,02	0,21
15011	0,34	0,16	0,01	0,09
15012	2,00	0,93	0,02	0,28
15013	0,01	0,01	0,01	0,07
15014	1,48	0,69	0,02	0,24

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15015	1,00	0,47	0,01	0,14
15016	0,74	0,34	0,02	0,24
15017	0,83	0,38	0,01	0,12
15018	0,33	0,15	0,01	0,09
15019	0,01	0,01	0,01	0,07
15020	0,09	0,04	0,01	0,09
15021	1,65	0,77	0,01	0,16
15022	0,01	0,01	0,01	0,07
15023	0,48	0,22	0,01	0,09
15024	0,10	0,05	0,01	0,14
15025	0,30	0,14	0,03	0,31
15026	1,04	0,49	0,01	0,07
15027	1,87	0,87	0,02	0,24
15028	1,48	0,69	0,01	0,14
15029	0,70	0,32	0,01	0,16
15030	1,17	0,55	0,02	0,21
15031	1,31	0,61	0,01	0,14
15032	0,01	0,01	0,01	0,07
15033	1,26	0,59	0,01	0,12
15034	0,40	0,18	0,01	0,12
15035	1,26	0,59	0,03	0,38
15036	1,31	0,61	0,03	0,38
15037	1,13	0,53	0,01	0,12
15038	0,57	0,26	0,02	0,28
15039	1,44	0,67	0,01	0,14
15040	0,42	0,20	0,01	0,12
15041	0,57	0,26	0,01	0,14
15042	0,78	0,36	0,03	0,33
15043	1,00	0,47	0,02	0,26
15044	0,01	0,01	0,01	0,07
15045	0,57	0,26	0,02	0,28
15046	1,22	0,57	0,01	0,14
15047	1,74	0,81	0,03	0,40
15048	1,13	0,53	0,01	0,12
15049	1,87	0,87	0,01	0,16
15050	0,02	0,01	0,02	0,26
15051	0,61	0,28	0,01	0,12
15052	0,54	0,25	0,01	0,12
15053	1,26	0,59	0,01	0,12
15054	1,18	0,55	0,01	0,12
15055	1,48	0,69	0,01	0,16
15056	1,83	0,85	0,02	0,24
15057	0,91	0,42	0,01	0,07
15058	0,96	0,45	0,01	0,14
15059	0,74	0,34	0,01	0,09
15060	0,24	0,11	0,01	0,07
15061	1,00	0,47	0,01	0,16
15062	1,00	0,47	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15063	0,42	0,19	0,01	0,09
15064	1,48	0,69	0,01	0,12
15065	0,96	0,45	0,03	0,40
15066	0,01	0,01	0,01	0,07
15067	0,61	0,28	0,02	0,21
15068	0,01	0,01	0,01	0,07
15069	0,01	0,01	0,01	0,07
15070	0,57	0,26	0,01	0,09
15071	0,01	0,01	0,01	0,07
15072	0,78	0,36	0,01	0,09
15073	0,01	0,01	0,01	0,07
15074	1,04	0,49	0,02	0,24
15075	1,18	0,55	0,01	0,16
15076	0,01	0,01	0,01	0,07
15077	0,01	0,01	0,01	0,07
15078	0,01	0,01	0,01	0,07
15079	0,01	0,01	0,01	0,07
15080	1,78	0,83	0,03	0,38
15081	0,28	0,13	0,01	0,09
15082	3,74	1,74	0,03	0,40
15083	0,70	0,32	0,02	0,26
15084	0,83	0,38	0,01	0,09
15085	0,76	0,35	0,01	0,12
15086	1,13	0,53	0,01	0,14
15087	1,39	0,65	0,01	0,14
15088	1,83	0,85	0,03	0,31
15089	0,12	0,05	0,01	0,09
15090	1,22	0,57	0,01	0,14
15091	0,83	0,38	0,01	0,14
15092	0,78	0,36	0,01	0,07
15093	0,96	0,45	0,02	0,21
15094	0,32	0,15	0,01	0,12
15095	0,76	0,35	0,01	0,09
15096	0,53	0,24	0,01	0,07
15097	0,19	0,09	0,01	0,12
15098	1,05	0,49	0,03	0,38
15099	0,70	0,33	0,02	0,21
15100	0,22	0,10	0,02	0,19
15101	1,01	0,47	0,05	0,54
15102	0,22	0,10	0,02	0,19
15103	0,66	0,31	0,08	0,92
15104	0,25	0,11	0,03	0,38
15105	0,22	0,10	0,02	0,19
15106	0,08	0,04	0,01	0,07
15107	0,27	0,12	0,02	0,28
15108	0,43	0,20	0,04	0,49
15109	0,27	0,13	0,05	0,59
15110	0,22	0,10	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15111	0,37	0,17	0,01	0,14
15112	0,19	0,09	0,01	0,09
15113	0,14	0,07	0,01	0,09
15114	0,09	0,04	0,01	0,09
15115	0,14	0,07	0,02	0,21
15116	0,35	0,16	0,03	0,31
15117	0,48	0,22	0,01	0,14
15118	0,22	0,10	0,02	0,21
15119	0,32	0,15	0,04	0,52
15120	0,25	0,12	0,03	0,38
15121	0,28	0,13	0,01	0,16
15122	0,12	0,06	0,01	0,07
15123	0,08	0,04	0,02	0,19
15124	0,31	0,14	0,01	0,14
15125	0,53	0,24	0,03	0,35
15126	0,25	0,11	0,01	0,07
15127	0,42	0,20	0,02	0,19
15128	0,15	0,07	0,01	0,09
15129	0,23	0,11	0,01	0,09
15130	0,21	0,10	0,01	0,12
15131	0,13	0,06	0,01	0,09
15132	0,22	0,10	0,02	0,21
15133	0,26	0,12	0,01	0,16
15134	0,13	0,06	0,01	0,09
15135	0,25	0,12	0,02	0,26
15136	0,37	0,17	0,03	0,35
15137	0,79	0,37	0,07	0,80
15138	0,10	0,05	0,01	0,07
15139	0,24	0,11	0,01	0,12
15140	0,13	0,06	0,01	0,07
15141	0,18	0,09	0,01	0,09
15142	0,06	0,03	0,01	0,16
15143	0,38	0,18	0,02	0,26
15144	0,25	0,12	0,02	0,26
15145	0,18	0,09	0,04	0,42
15146	0,40	0,18	0,05	0,54
15147	0,75	0,35	0,06	0,66
15148	0,24	0,11	0,05	0,64
15149	0,14	0,07	0,02	0,28
15150	0,22	0,10	0,01	0,09
15151	0,70	0,33	0,15	1,74
15152	0,37	0,17	0,02	0,28
15153	0,11	0,05	0,07	0,78
15154	0,18	0,08	0,02	0,19
15155	0,11	0,05	0,01	0,12
15156	0,20	0,09	0,02	0,28
15157	0,18	0,08	0,01	0,12
15158	0,21	0,10	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15159	0,20	0,09	0,01	0,14
15160	0,32	0,15	0,03	0,35
15161	0,10	0,05	0,01	0,12
15162	0,79	0,37	0,06	0,73
15163	0,53	0,25	0,05	0,59
15164	0,75	0,35	0,06	0,73
15165	0,66	0,31	0,05	0,59
15166	0,22	0,10	0,03	0,38
15167	0,11	0,05	0,02	0,26
15168	0,18	0,08	0,02	0,24
15169	0,26	0,12	0,02	0,19
15170	0,33	0,15	0,02	0,26
15171	0,23	0,11	0,01	0,16
15172	0,13	0,06	0,01	0,14
15173	0,27	0,12	0,04	0,45
15174	0,21	0,10	0,01	0,12
15175	0,17	0,08	0,06	0,75
15176	0,21	0,10	0,01	0,14
15177	0,40	0,19	0,04	0,45
15178	0,16	0,07	0,02	0,24
15179	0,29	0,14	0,02	0,26
15180	0,02	0,01	0,01	0,14
15181	0,43	0,20	0,03	0,40
15182	0,24	0,11	0,04	0,52
15183	0,13	0,06	0,01	0,12
15184	0,14	0,06	0,01	0,12
15185	0,44	0,20	0,08	0,97
15186	0,48	0,22	0,03	0,38
15187	0,16	0,08	0,03	0,31
15188	0,29	0,13	0,02	0,28
15189	0,29	0,13	0,03	0,33
15190	0,26	0,12	0,02	0,28
15191	0,13	0,06	0,02	0,19
15192	0,53	0,25	0,09	1,06
15193	1,10	0,51	0,15	1,77
15194	0,46	0,21	0,04	0,52
15195	0,10	0,05	0,02	0,19
15196	0,15	0,07	0,02	0,28
15197	0,18	0,08	0,02	0,28
15198	0,25	0,11	0,04	0,49
15199	0,12	0,06	0,04	0,45
15200	0,09	0,04	0,01	0,12
15201	0,97	0,45	0,07	0,78
15202	0,37	0,17	0,05	0,57
15203	0,24	0,11	0,04	0,49
15204	0,47	0,22	0,03	0,33
15205	0,28	0,13	0,03	0,33
15206	0,02	0,01	0,01	0,14

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15207	0,22	0,10	0,02	0,28
15208	0,21	0,10	0,03	0,35
15209	0,22	0,10	0,02	0,19
15210	0,66	0,31	0,02	0,21
15211	0,97	0,45	0,09	1,06
15212	0,02	0,01	0,01	0,12
15213	0,33	0,15	0,01	0,14
15214	0,26	0,12	0,04	0,45
15215	0,25	0,12	0,02	0,26
15216	0,28	0,13	0,01	0,14
15217	0,18	0,08	0,12	1,39
15218	0,18	0,09	0,03	0,38
15219	0,13	0,06	0,01	0,16
15220	0,30	0,14	0,01	0,16
15221	0,21	0,10	0,05	0,59
15222	0,19	0,09	0,04	0,42
15223	0,40	0,18	0,14	1,67
15224	0,57	0,27	0,07	0,87
15225	0,27	0,13	0,03	0,33
15226	0,36	0,17	0,03	0,35
15227	0,17	0,08	0,01	0,12
15228	0,21	0,10	0,01	0,16
15229	0,26	0,12	0,02	0,28
15230	0,84	0,39	0,06	0,75
15231	0,22	0,10	0,02	0,26
15232	0,92	0,43	0,11	1,30
15233	0,48	0,22	0,04	0,42
15234	0,21	0,10	0,01	0,16
15235	0,29	0,13	0,02	0,19
15236	0,39	0,18	0,01	0,14
15237	0,20	0,09	0,01	0,14
15238	0,20	0,09	0,01	0,12
15239	1,19	0,55	0,08	0,99
15240	0,34	0,16	0,01	0,14
15241	1,14	0,53	0,03	0,40
15242	0,44	0,20	0,05	0,54
15243	0,22	0,10	0,01	0,16
15244	0,09	0,04	0,01	0,14
15245	0,51	0,24	0,01	0,09
15246	0,40	0,19	0,03	0,40
15247	0,10	0,05	0,02	0,19
15248	0,57	0,27	0,05	0,61
15249	0,62	0,29	0,11	1,32
15250	0,29	0,13	0,01	0,16
15251	0,37	0,17	0,01	0,16
15252	0,57	0,27	0,03	0,40
15253	0,12	0,06	0,10	1,18
15254	0,29	0,13	0,04	0,45

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15255	0,92	0,43	0,04	0,45
15256	0,33	0,15	0,01	0,14
15257	0,23	0,11	0,01	0,12
15258	0,25	0,12	0,01	0,09
15259	0,41	0,19	0,01	0,14
15260	2,20	1,02	0,08	0,99
15261	0,88	0,41	0,03	0,40
15262	1,45	0,67	0,06	0,66
15263	1,08	0,50	0,08	0,97
15264	0,64	0,30	0,02	0,21
15265	0,19	0,09	0,01	0,14
15266	0,84	0,39	0,09	1,01
15267	0,18	0,08	0,00	0,05
15268	0,20	0,09	0,00	0,05
15269	0,25	0,11	0,04	0,52
15270	0,26	0,12	0,01	0,16
15271	0,44	0,20	0,01	0,07
15272	0,19	0,09	0,01	0,09
15273	0,19	0,09	0,01	0,14
15274	0,23	0,11	0,00	0,05
15275	0,29	0,13	0,02	0,28
15276	0,18	0,08	0,01	0,14
15277	0,09	0,04	0,01	0,16
15278	0,24	0,11	0,01	0,14
15279	0,23	0,11	0,01	0,09
15280	0,31	0,14	0,01	0,14
15281	0,40	0,19	0,03	0,38
15282	0,16	0,08	0,02	0,28
15283	0,70	0,33	0,02	0,26
15284	0,53	0,25	0,02	0,19
15285	0,88	0,41	0,03	0,33
15286	0,31	0,14	0,03	0,40
15287	0,23	0,11	0,01	0,14
15288	0,33	0,15	0,03	0,31
15289	0,37	0,17	0,01	0,16
15290	0,31	0,14	0,06	0,75
15291	0,53	0,25	0,17	1,95
15292	0,62	0,29	0,03	0,33
15293	0,16	0,08	0,01	0,09
15294	0,29	0,13	0,02	0,24
15295	0,25	0,11	0,02	0,21
15296	0,33	0,16	0,02	0,26
15297	0,33	0,15	0,02	0,28
15298	0,24	0,11	0,01	0,16
15299	0,08	0,04	0,01	0,09
15300	0,07	0,03	0,02	0,19
15301	1,32	0,61	0,12	1,46
15302	0,15	0,07	0,03	0,40

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15303	0,26	0,12	0,02	0,19
15304	0,31	0,15	0,05	0,54
15305	0,24	0,11	0,02	0,28
15306	0,28	0,13	0,01	0,12
15307	0,03	0,01	0,01	0,09
15308	0,75	0,35	0,01	0,09
15309	0,23	0,11	0,01	0,09
15310	0,19	0,09	0,01	0,09
15311	0,18	0,08	0,01	0,09
15312	0,26	0,12	0,04	0,45
15313	0,18	0,08	0,01	0,09
15314	0,28	0,13	0,02	0,24
15315	0,48	0,22	0,02	0,21
15316	0,18	0,09	0,01	0,09
15317	0,15	0,07	0,05	0,54
15318	0,25	0,12	0,07	0,87
15319	0,23	0,11	0,03	0,31
15320	0,20	0,09	0,03	0,31
15321	0,29	0,13	0,01	0,14
15322	0,53	0,25	0,04	0,49
15323	0,10	0,04	0,01	0,07
15324	0,09	0,04	0,01	0,09
15325	0,11	0,05	0,01	0,12
15326	0,53	0,25	0,08	0,97
15327	0,12	0,06	0,01	0,14
15328	1,71	0,80	0,22	2,59
15329	0,17	0,08	0,01	0,12
15330	0,17	0,08	0,02	0,21
15331	0,21	0,10	0,02	0,21
15332	0,37	0,17	0,02	0,19
15333	0,19	0,09	0,01	0,16
15334	0,10	0,05	0,01	0,07
15335	0,53	0,25	0,02	0,28
15336	0,09	0,04	0,01	0,12
15337	0,27	0,13	0,03	0,35
15338	0,64	0,30	0,01	0,14
15339	0,24	0,11	0,03	0,33
15340	0,53	0,25	0,03	0,40
15341	0,14	0,07	0,01	0,07
15342	0,66	0,31	0,01	0,16
15343	0,34	0,16	0,05	0,57
15344	0,88	0,41	0,19	2,19
15345	0,22	0,10	0,06	0,66
15346	0,12	0,06	0,04	0,42
15347	0,16	0,08	0,02	0,19
15348	0,21	0,10	0,04	0,49
15349	0,07	0,03	0,02	0,26
15350	0,15	0,07	0,10	1,22

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15351	0,75	0,35	0,12	1,44
15352	0,06	0,03	0,00	0,02
15353	0,15	0,07	0,10	1,22
15354	0,29	0,14	0,09	1,04
15355	0,36	0,17	0,08	0,97
15356	0,53	0,25	0,03	0,33
15357	0,18	0,09	0,01	0,07
15358	0,15	0,07	0,04	0,49
15359	0,44	0,20	0,04	0,49
15360	0,23	0,11	0,03	0,33
15361	0,79	0,37	0,03	0,35
15362	0,21	0,10	0,01	0,09
15363	0,53	0,25	0,02	0,19
15364	0,31	0,14	0,02	0,26
15365	0,22	0,10	0,03	0,33
15366	2,55	1,19	1,18	15,80
15367	0,33	0,15	0,06	0,68
15368	0,79	0,37	0,17	1,93
15369	0,20	0,09	0,03	0,33
15370	0,84	0,39	0,10	1,13
15371	0,25	0,11	0,02	0,26
15372	0,38	0,18	0,03	0,40
15373	0,22	0,10	0,01	0,09
15374	0,92	0,43	0,13	1,48
15375	0,29	0,13	0,05	0,54
15376	1,14	0,53	0,24	2,83
15377	1,58	0,74	0,26	3,06
15378	0,57	0,27	0,10	1,22
15379	0,28	0,13	0,03	0,31
15380	1,06	0,49	0,16	1,91
15381	0,75	0,35	0,04	0,49
15382	0,62	0,29	0,04	0,52
15383	0,33	0,16	0,03	0,33
15384	1,14	0,53	0,05	0,59
15385	0,27	0,12	0,01	0,07
15386	0,44	0,20	0,07	0,82
15387	0,39	0,18	0,05	0,59
15388	0,25	0,11	0,13	1,55
15389	0,25	0,12	0,07	0,87
15390	0,14	0,07	0,01	0,12
15391	0,40	0,18	0,02	0,26
15392	0,92	0,43	0,32	3,77
15393	0,48	0,22	0,10	1,15
15394	0,70	0,33	0,40	4,71
15395	0,84	0,39	0,20	2,33
15396	0,70	0,33	0,32	3,77
15397	0,21	0,10	0,11	1,30
15398	0,44	0,20	0,14	1,60

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15399	0,48	0,22	0,07	0,87
15400	0,40	0,19	0,07	0,85
15401	0,84	0,39	0,19	2,26
15402	1,19	0,55	0,19	2,19
15403	0,79	0,37	0,13	1,55
15404	1,19	0,55	0,11	1,25
15405	0,19	0,09	0,02	0,26
15406	0,07	0,03	0,10	1,22
15407	0,79	0,37	0,05	0,59
15408	0,24	0,11	0,03	0,40
15409	0,33	0,16	0,07	0,85
15410	0,53	0,25	0,03	0,38
15411	0,57	0,27	0,13	1,55
15412	0,26	0,12	0,01	0,09
15413	0,92	0,43	0,20	2,36
15414	0,90	0,42	0,10	1,22
15415	0,53	0,25	0,14	1,67
15416	0,41	0,19	0,05	0,57
15417	0,66	0,31	0,34	4,00
15418	0,33	0,16	0,01	0,16
15419	0,53	0,25	0,12	1,44
15420	1,06	0,49	0,18	2,10
15421	0,70	0,33	0,13	1,53
15422	0,41	0,19	0,24	2,83
15423	0,34	0,16	0,01	0,09
15424	0,84	0,39	0,28	3,30
15425	0,97	0,45	0,12	1,39
15426	1,19	0,55	0,26	3,06
15427	0,70	0,33	0,12	1,46
15428	0,48	0,23	0,06	0,68
15429	0,66	0,31	0,12	1,44
15430	0,66	0,31	0,07	0,78
15431	0,42	0,20	0,24	2,83
15432	0,48	0,23	0,07	0,87
15433	0,51	0,24	0,05	0,57
15434	0,75	0,35	0,04	0,49
15435	0,75	0,35	0,09	1,01
15436	0,25	0,12	0,04	0,49
15437	0,75	0,35	0,08	0,92
15438	0,24	0,11	0,09	1,01
15439	0,70	0,33	0,19	2,24
15440	0,44	0,20	0,11	1,25
15441	0,12	0,06	0,05	0,54
15442	0,75	0,35	0,32	3,77
15443	0,26	0,12	0,02	0,21
15444	1,34	0,62	0,22	2,59
15445	1,80	0,84	0,16	1,81
15446	0,48	0,23	0,14	1,63

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15447	1,76	0,82	0,26	3,06
15448	1,14	0,53	0,18	2,05
15449	0,53	0,25	0,24	2,83
15450	0,22	0,10	0,24	2,83
15451	1,01	0,47	0,30	3,53
15452	0,79	0,37	0,11	1,32
15453	0,28	0,13	0,07	0,78
15454	0,15	0,07	0,02	0,26
15455	0,40	0,19	0,07	0,85
15456	0,70	0,33	0,06	0,66
15457	0,33	0,15	0,28	3,30
15458	1,10	0,51	0,08	0,97
15459	0,75	0,35	0,20	2,28
15460	0,99	0,46	0,46	5,42
15461	1,14	0,53	0,16	1,91
15462	2,51	1,17	0,38	4,48
15463	0,23	0,11	0,02	0,26
15464	1,01	0,47	0,20	2,28
15465	1,06	0,49	0,10	1,22
15466	0,53	0,25	0,13	1,53
15467	0,48	0,23	0,02	0,28
15468	0,62	0,29	0,11	1,30
15469	1,36	0,63	0,15	1,79
15470	0,28	0,13	0,04	0,49
15471	0,66	0,31	0,11	1,25
15472	0,53	0,25	0,10	1,22
15473	0,44	0,20	0,03	0,40
15474	1,06	0,49	0,05	0,59
15475	0,88	0,41	0,14	1,63
15476	0,79	0,37	0,03	0,35
15477	1,06	0,49	0,11	1,34
15478	0,57	0,27	0,03	0,33
15479	0,88	0,41	0,22	2,59
15480	0,43	0,20	0,01	0,16
15481	1,81	0,84	0,28	3,30
15482	0,40	0,18	0,04	0,49
15483	0,03	0,01	0,01	0,14
15484	0,31	0,14	0,14	1,70
15485	0,22	0,10	0,11	1,27
15486	0,66	0,31	0,06	0,71
15487	0,39	0,18	0,05	0,57
15488	0,88	0,41	0,17	2,00
15489	0,19	0,09	0,02	0,19
15490	0,37	0,17	0,03	0,38
15491	0,81	0,37	0,11	1,30
15492	0,35	0,16	0,04	0,45
15493	0,68	0,32	0,16	1,84
15494	0,77	0,36	0,22	2,59

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15495	0,50	0,23	0,17	1,98
15496	0,79	0,37	0,16	1,91
15497	0,32	0,15	0,15	1,74
15498	0,70	0,33	0,06	0,73
15499	0,70	0,33	0,28	3,30
15500	0,44	0,20	0,26	3,06
15501	1,72	0,80	0,38	4,48
15502	0,19	0,09	0,01	0,12
15503	0,57	0,27	0,04	0,49
15504	1,10	0,51	0,17	1,95
15505	1,10	0,51	0,19	2,21
15506	1,76	0,82	0,28	3,30
15507	3,04	1,41	0,50	5,89
15508	1,98	0,92	0,26	3,06
15509	1,72	0,80	0,20	2,36
15510	0,44	0,20	0,14	1,67
15511	1,28	0,59	0,28	3,30
15512	0,57	0,27	0,20	2,36
15513	0,51	0,24	0,11	1,30
15514	0,44	0,20	0,38	4,48
15515	0,66	0,31	0,26	3,06
15516	0,79	0,37	0,08	0,99
15517	0,22	0,10	0,05	0,57
15518	0,97	0,45	0,12	1,46
15519	0,42	0,19	0,20	2,36
15520	0,53	0,25	0,12	1,37
15521	0,24	0,11	0,05	0,61
15522	0,88	0,41	0,11	1,25
15523	0,57	0,27	0,17	1,98
15524	0,48	0,23	0,06	0,75
15525	0,66	0,31	0,13	1,55
15526	0,48	0,23	0,20	2,33
15527	0,30	0,14	0,02	0,26
15528	0,75	0,35	0,15	1,77
15529	0,26	0,12	0,04	0,42
15530	0,23	0,11	0,05	0,61
15531	1,10	0,51	0,32	3,77
15532	1,01	0,47	0,22	2,59
15533	0,53	0,25	0,16	1,91
15534	0,75	0,35	0,24	2,83
15535	1,83	0,85	0,50	5,89
15536	1,59	0,74	0,20	2,36
15537	1,98	0,92	0,36	4,24
15538	1,14	0,53	0,40	4,71
15539	2,25	1,04	0,44	5,18
15540	0,97	0,45	0,17	2,00
15541	1,50	0,70	0,38	4,48
15542	0,97	0,45	0,30	3,53

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15543	0,18	0,08	0,03	0,33
15544	0,97	0,45	0,22	2,59
15545	1,19	0,55	0,42	4,95
15546	0,79	0,37	0,16	1,84
15547	0,57	0,27	0,08	0,97
15548	0,86	0,40	0,11	1,32
15549	0,20	0,09	0,01	0,12
15550	0,48	0,23	0,08	0,97
15551	0,18	0,08	0,06	0,75
15552	0,53	0,25	0,06	0,66
15553	0,84	0,39	0,08	0,92
15554	0,53	0,25	0,14	1,70
15555	0,57	0,27	0,03	0,38
15556	0,62	0,29	0,13	1,55
15557	0,69	0,32	0,16	1,81
15558	0,26	0,12	0,17	1,95
15559	0,46	0,21	0,10	1,15
15560	0,53	0,25	0,13	1,53
15561	0,48	0,23	0,13	1,53
15562	0,42	0,20	0,03	0,40
15563	0,44	0,20	0,05	0,64
15564	0,26	0,12	0,04	0,45
15565	0,38	0,18	0,11	1,32
15566	0,88	0,41	0,05	0,61
15567	0,90	0,42	0,48	5,65
15568	0,30	0,14	0,11	1,32
15569	0,53	0,25	0,50	5,89
15570	0,79	0,37	1,67	22,43
15571	0,27	0,12	0,08	0,99
15572	0,22	0,10	0,09	1,01
15573	0,24	0,11	0,15	1,74
15574	0,48	0,23	0,24	2,83
15575	2,77	1,29	0,30	3,53
15576	0,53	0,25	0,24	2,83
15577	0,57	0,27	0,11	1,27
15578	0,70	0,33	0,40	4,71
15579	1,63	0,76	0,22	2,59
15580	1,94	0,90	0,48	5,65
15581	1,32	0,61	0,19	2,24
15582	2,95	1,37	0,28	3,30
15583	1,32	0,61	0,30	3,53
15584	0,70	0,33	0,10	1,22
15585	1,67	0,78	0,22	2,59
15586	0,66	0,31	0,58	6,83
15587	0,48	0,23	0,05	0,61
15588	2,20	1,02	1,90	25,49
15589	0,57	0,27	0,11	1,34
15590	0,84	0,39	0,19	2,24

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15591	0,53	0,25	0,07	0,82
15592	0,23	0,11	0,03	0,40
15593	1,06	0,49	0,28	3,30
15594	0,62	0,29	0,48	5,65
15595	0,22	0,10	0,03	0,33
15596	0,27	0,13	0,15	1,77
15597	0,92	0,43	0,28	3,30
15598	0,18	0,08	0,04	0,42
15599	0,57	0,27	0,12	1,46
15600	0,64	0,30	0,09	1,08
15601	0,62	0,29	0,06	0,73
15602	0,40	0,18	0,01	0,07
15603	0,79	0,37	0,03	0,40
15604	0,48	0,23	0,09	1,04
15605	0,79	0,37	0,16	1,84
15606	0,36	0,17	0,03	0,31
15607	0,26	0,12	0,01	0,07
15608	0,84	0,39	0,10	1,20
15609	1,06	0,49	0,60	7,07
15610	0,97	0,45	1,63	21,92
15611	1,89	0,88	2,43	32,62
15612	0,84	0,39	0,42	4,95
15613	0,33	0,16	0,40	4,71
15614	1,01	0,47	3,19	42,82
15615	0,51	0,24	0,48	5,65
15616	0,43	0,20	0,22	2,59
15617	0,75	0,35	0,30	3,53
15618	0,53	0,25	0,26	3,06
15619	0,34	0,16	0,16	1,81
15620	0,57	0,27	0,60	7,07
15621	0,48	0,23	0,24	2,83
15622	0,84	0,39	0,56	6,59
15623	1,06	0,49	0,36	4,24
15624	0,79	0,37	0,48	5,65
15625	0,79	0,37	0,18	2,07
15626	0,44	0,20	0,26	3,06
15627	0,53	0,25	0,11	1,30
15628	0,92	0,43	0,24	2,83
15629	1,06	0,49	0,24	2,83
15630	0,55	0,26	0,05	0,64
15631	0,57	0,27	0,26	3,06
15632	0,44	0,20	0,03	0,35
15633	0,33	0,16	0,02	0,28
15634	0,70	0,33	0,05	0,59
15635	0,88	0,41	0,14	1,67
15636	0,57	0,27	0,04	0,52
15637	0,79	0,37	0,13	1,58
15638	1,10	0,51	1,29	17,33

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15639	0,75	0,35	1,75	23,45
15640	0,32	0,15	0,32	3,77
15641	0,27	0,12	1,41	18,86
15642	1,08	0,50	1,33	17,84
15643	0,37	0,17	0,07	0,78
15644	0,22	0,10	0,06	0,66
15645	0,79	0,37	0,36	4,24
15646	0,62	0,29	0,36	4,24
15647	0,48	0,23	0,08	0,97
15648	0,46	0,21	0,42	4,95
15649	0,22	0,10	0,04	0,49
15650	2,90	1,35	1,48	19,88
15651	0,66	0,31	0,15	1,79
15652	0,40	0,19	0,16	1,86
15653	0,42	0,20	0,09	1,06
15654	0,97	0,45	0,19	2,17
15655	0,37	0,17	0,05	0,59
15656	0,92	0,43	0,13	1,53
15657	0,31	0,14	0,04	0,47
15658	0,19	0,09	0,03	0,40
15659	0,19	0,09	0,02	0,19
15660	0,79	0,37	0,14	1,67
15661	0,66	0,31	0,10	1,18
15662	0,53	0,25	0,05	0,61
15663	0,70	0,33	0,04	0,52
15664	1,28	0,59	0,15	1,72
15665	0,20	0,09	0,02	0,21
15666	0,24	0,11	0,02	0,28
15667	0,44	0,20	0,30	3,53
15668	0,97	0,45	0,46	5,42
15669	0,34	0,16	0,13	1,55
15670	1,14	0,53	0,32	3,77
15671	0,19	0,09	0,20	2,33
15672	0,48	0,23	0,26	3,06
15673	2,24	1,04	2,05	27,53
15674	0,70	0,33	0,22	2,59
15675	0,70	0,33	0,42	4,95
15676	0,17	0,08	0,13	1,48
15677	0,53	0,25	0,30	3,53
15678	0,28	0,13	0,19	2,17
15679	0,88	0,41	0,20	2,36
15680	0,26	0,12	0,20	2,31
15681	0,79	0,37	1,18	15,80
15682	0,53	0,25	0,13	1,51
15683	0,75	0,35	0,20	2,31
15684	0,92	0,43	0,10	1,22
15685	0,53	0,25	0,08	0,99
15686	0,62	0,29	0,18	2,07

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15687	0,09	0,04	0,01	0,16
15688	0,07	0,03	0,01	0,09
15689	0,17	0,08	0,04	0,45
15690	0,16	0,07	0,01	0,16
15691	0,13	0,06	0,03	0,33
15692	0,22	0,10	0,01	0,14
15693	0,15	0,07	0,03	0,33
15694	0,14	0,06	0,01	0,09
15695	0,23	0,11	0,05	0,54
15696	0,13	0,06	0,01	0,16
15697	0,18	0,09	0,02	0,19
15698	0,40	0,19	0,01	0,14
15699	1,19	0,55	0,12	1,37
15700	0,64	0,30	0,01	0,14
15701	0,34	0,16	0,06	0,66
15702	0,16	0,08	0,02	0,26
15703	0,19	0,09	0,02	0,28
15704	0,20	0,09	0,03	0,38
15705	0,75	0,35	0,04	0,52
15706	1,28	0,59	0,12	1,37
15707	1,28	0,59	0,14	1,63
15708	0,97	0,45	0,07	0,78
15709	0,41	0,19	0,02	0,28
15710	0,88	0,41	0,05	0,61
15711	0,44	0,20	0,03	0,31
15712	0,79	0,37	0,06	0,75
15713	0,48	0,23	0,03	0,35
15714	0,79	0,37	0,30	3,53
15715	0,48	0,23	0,04	0,49
15716	0,37	0,17	0,06	0,73
15717	0,22	0,10	0,01	0,09
15718	0,27	0,12	0,01	0,09
15719	0,27	0,13	0,06	0,66
15720	0,11	0,05	0,02	0,19
15721	0,36	0,17	0,05	0,54
15722	0,31	0,14	0,01	0,09
15723	0,29	0,14	0,01	0,09
15724	0,24	0,11	0,01	0,12
15725	0,35	0,16	0,01	0,16
15726	0,42	0,19	0,03	0,35
15727	0,41	0,19	0,03	0,38
15728	0,51	0,24	0,02	0,21
15729	0,62	0,29	0,03	0,31
15730	0,44	0,20	0,02	0,28
15731	0,41	0,19	0,04	0,42
15732	0,22	0,10	0,02	0,26
15733	0,57	0,27	0,07	0,82
15734	0,37	0,17	0,02	0,28

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15735	1,63	0,76	0,14	1,67
15736	0,62	0,29	0,16	1,86
15737	0,43	0,20	0,02	0,28
15738	0,62	0,29	0,06	0,66
15739	0,97	0,45	0,10	1,15
15740	0,42	0,19	0,03	0,40
15741	0,22	0,10	0,01	0,12
15742	0,32	0,15	0,03	0,33
15743	0,29	0,13	0,02	0,19
15744	0,48	0,23	0,03	0,38
15745	0,66	0,31	0,05	0,57
15746	0,53	0,25	0,03	0,31
15747	1,89	0,88	0,13	1,55
15748	0,48	0,23	0,03	0,31
15749	0,48	0,23	0,02	0,26
15750	0,70	0,33	0,08	0,97
15751	0,27	0,13	0,03	0,33
15752	0,26	0,12	0,02	0,24
15753	0,48	0,23	0,05	0,64
15754	0,29	0,13	0,02	0,26
15755	0,25	0,11	0,01	0,14
15756	1,76	0,82	0,34	4,00
15757	1,23	0,57	0,07	0,80
15758	1,47	0,69	0,10	1,18
15759	1,06	0,49	0,04	0,42
15760	1,01	0,47	0,08	0,97
15761	0,57	0,27	0,05	0,57
15762	0,62	0,29	0,04	0,49
15763	2,86	1,33	0,20	2,36
15764	0,79	0,37	0,04	0,45
15765	0,53	0,25	0,04	0,45
15766	0,29	0,14	0,02	0,26
15767	0,08	0,04	0,01	0,14
15768	0,37	0,17	0,04	0,49
15769	0,48	0,23	0,06	0,75
15770	0,30	0,14	0,03	0,35
15771	0,19	0,09	0,02	0,21
15772	0,21	0,10	0,05	0,57
15773	0,48	0,23	0,03	0,33
15774	0,35	0,16	0,03	0,40
15775	0,57	0,27	0,02	0,28
15776	0,88	0,41	0,08	0,97
15777	0,14	0,07	0,02	0,26
15778	0,32	0,15	0,02	0,28
15779	0,66	0,31	0,10	1,18
15780	0,57	0,27	0,04	0,52
15781	1,06	0,49	0,10	1,13
15782	0,88	0,41	0,06	0,73

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15783	0,62	0,29	0,02	0,21
15784	0,92	0,43	0,14	1,60
15785	1,89	0,88	0,14	1,67
15786	0,40	0,18	0,01	0,12
15787	1,06	0,49	0,12	1,46
15788	0,07	0,03	0,01	0,09
15789	0,29	0,13	0,02	0,21
15790	0,75	0,35	0,46	5,42
15791	0,15	0,07	0,01	0,16
15792	0,04	0,02	0,01	0,14
15793	0,35	0,16	0,03	0,31
15794	1,14	0,53	0,04	0,49
15795	0,25	0,11	0,01	0,16
15796	0,12	0,06	0,02	0,19
15797	1,45	0,68	0,07	0,85
15798	0,16	0,07	0,02	0,21
15799	0,29	0,14	0,09	1,04
15800	0,17	0,08	0,03	0,33
15801	0,19	0,09	0,04	0,52
15802	0,05	0,02	0,02	0,26
15803	1,01	0,47	0,22	2,59
15804	0,42	0,20	0,02	0,26
15805	0,28	0,13	0,04	0,52
15806	0,57	0,27	0,13	1,55
15807	0,92	0,43	0,08	0,97
15808	1,10	0,51	0,07	0,80
15809	0,57	0,27	0,02	0,26
15810	0,34	0,16	0,05	0,54
15811	0,27	0,13	0,08	0,97
15812	1,54	0,72	0,14	1,67
15813	0,37	0,17	0,03	0,40
15814	0,42	0,20	0,03	0,31
15815	1,41	0,65	0,24	2,83
15816	0,53	0,25	0,04	0,49
15817	1,41	0,65	0,19	2,26
15818	1,10	0,51	0,07	0,82
15819	0,34	0,16	0,07	0,80
15820	0,66	0,31	0,04	0,49
15821	0,37	0,17	0,05	0,57
15822	0,70	0,33	0,03	0,40
15823	0,44	0,20	0,02	0,28
15824	0,22	0,10	0,01	0,14
15825	0,84	0,39	0,00	0,05
15826	0,79	0,37	0,03	0,33
15827	0,62	0,29	0,02	0,28
15828	0,84	0,39	0,11	1,32
15829	0,12	0,06	0,01	0,09
15830	0,53	0,25	0,03	0,40

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15831	0,39	0,18	0,02	0,26
15832	0,09	0,04	0,01	0,16
15833	0,38	0,18	0,01	0,16
15834	0,31	0,14	0,02	0,26
15835	0,36	0,17	0,02	0,26
15836	0,30	0,14	0,01	0,16
15837	0,43	0,20	0,04	0,45
15838	0,40	0,19	0,01	0,16
15839	0,73	0,34	0,02	0,21
15840	0,97	0,45	0,12	1,37
15841	0,88	0,41	0,03	0,38
15842	1,45	0,68	0,12	1,39
15843	1,80	0,84	0,11	1,30
15844	0,75	0,35	0,09	1,08
15845	0,62	0,29	0,06	0,66
15846	0,88	0,41	0,04	0,49
15847	0,70	0,33	0,03	0,40
15848	0,25	0,11	0,01	0,14
15849	0,21	0,10	0,02	0,26
15850	0,30	0,14	0,02	0,26
15851	1,10	0,51	0,10	1,22
15852	0,32	0,15	0,02	0,21
15853	0,41	0,19	0,01	0,14
15854	0,27	0,13	0,01	0,16
15855	1,76	0,82	0,34	4,00
15856	0,37	0,17	0,01	0,14
15857	0,20	0,09	0,02	0,26
15858	0,26	0,12	0,01	0,16
15859	1,06	0,49	0,09	1,01
15860	0,88	0,41	0,03	0,40
15861	0,57	0,27	0,03	0,33
15862	0,79	0,37	0,02	0,19
15863	0,17	0,08	0,01	0,16
15864	0,34	0,16	0,02	0,19
15865	0,48	0,23	0,01	0,16
15866	1,85	0,86	0,07	0,82
15867	0,27	0,12	0,01	0,16
15868	0,62	0,29	0,01	0,16
15869	0,70	0,33	0,01	0,16
15870	0,44	0,20	0,02	0,19
15871	0,53	0,25	0,01	0,16
15872	0,53	0,25	0,03	0,31
15873	0,77	0,36	0,06	0,75
15874	0,48	0,23	0,02	0,21
15875	0,48	0,23	0,00	0,05
15876	0,35	0,16	0,06	0,66
15877	1,47	0,69	0,02	0,26
15878	0,28	0,13	0,01	0,09

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15879	0,70	0,33	0,03	0,35
15880	2,29	1,06	0,18	2,10
15881	0,70	0,33	0,01	0,16
15882	0,16	0,07	0,03	0,31
15883	0,32	0,15	0,01	0,09
15884	1,28	0,59	0,05	0,54
15885	0,57	0,27	0,09	1,01
15886	0,41	0,19	0,01	0,16
15887	1,72	0,80	0,03	0,38
15888	0,19	0,09	0,02	0,19
15889	0,79	0,37	0,03	0,35
15890	0,33	0,15	0,01	0,16
15891	1,10	0,51	0,05	0,57
15892	0,33	0,16	0,03	0,31
15893	0,33	0,15	0,01	0,16
15894	0,35	0,16	0,01	0,14
15895	0,57	0,27	0,01	0,07
15896	0,38	0,18	0,01	0,16
15897	0,38	0,18	0,01	0,09
15898	0,36	0,17	0,01	0,09
15899	0,22	0,10	0,01	0,07
15900	0,22	0,10	0,01	0,16
15901	0,36	0,17	0,02	0,21
15902	0,29	0,13	0,03	0,38
15903	0,44	0,20	0,04	0,45
15904	0,24	0,11	0,00	0,02
15905	0,26	0,12	0,01	0,14
15906	0,44	0,20	0,03	0,38
15907	0,43	0,20	0,04	0,49
15908	0,48	0,23	0,04	0,52
15909	0,22	0,10	0,02	0,28
15910	0,37	0,17	0,01	0,16
15911	0,42	0,20	0,05	0,61
15912	0,40	0,19	0,03	0,33
15913	0,35	0,16	0,01	0,14
15914	0,29	0,14	0,06	0,73
15915	0,29	0,13	0,03	0,35
15916	0,28	0,13	0,01	0,16
15917	0,62	0,29	0,01	0,16
15918	0,43	0,20	0,03	0,35
15919	1,06	0,49	0,05	0,59
15920	2,25	1,04	0,06	0,66
15921	0,62	0,29	0,01	0,14
15922	2,33	1,08	0,06	0,73
15923	0,33	0,16	0,03	0,38
15924	0,27	0,12	0,01	0,07
15925	0,48	0,23	0,03	0,35
15926	0,53	0,25	0,01	0,16

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15927	0,73	0,34	0,06	0,66
15928	0,62	0,29	0,02	0,28
15929	0,26	0,12	0,01	0,16
15930	0,62	0,29	0,16	1,91
15931	0,27	0,13	0,01	0,16
15932	0,26	0,12	0,03	0,35
15933	0,04	0,02	0,01	0,12
15934	0,79	0,37	0,09	1,08
15935	0,66	0,31	0,05	0,57
15936	0,29	0,14	0,02	0,21
15937	0,13	0,06	0,01	0,16
15938	0,28	0,13	0,02	0,19
15939	0,57	0,27	0,01	0,16
15940	0,30	0,14	0,02	0,24
15941	0,29	0,13	0,01	0,16
15942	0,18	0,08	0,03	0,35
15943	0,30	0,14	0,03	0,40
15944	0,84	0,39	0,05	0,54
15945	0,15	0,07	0,01	0,16
15946	0,84	0,39	0,08	0,90
15947	0,44	0,20	0,01	0,09
15948	0,66	0,31	0,08	0,92
15949	0,30	0,14	0,01	0,12
15950	0,15	0,07	0,02	0,21
15951	0,31	0,14	0,01	0,12
15952	0,29	0,13	0,01	0,12
15953	0,84	0,39	0,03	0,35
15954	0,37	0,17	0,19	2,26
15955	0,38	0,18	0,05	0,57
15956	0,30	0,14	0,01	0,14
15957	0,18	0,08	0,01	0,12
15958	1,59	0,74	0,10	1,15
15959	0,22	0,10	0,02	0,19
15960	0,04	0,02	0,04	0,42
15961	0,34	0,16	0,04	0,49
15962	0,14	0,06	0,01	0,09
15963	0,10	0,05	0,02	0,21
15964	0,11	0,05	0,02	0,19
15965	0,20	0,09	0,01	0,16
15966	0,28	0,13	0,02	0,21
15967	0,44	0,20	0,01	0,12
15968	0,66	0,31	0,05	0,64
15969	0,48	0,23	0,02	0,26
15970	1,19	0,55	0,03	0,35
15971	0,48	0,23	0,01	0,16
15972	2,73	1,27	0,08	0,92
15973	1,21	0,56	0,01	0,16
15974	1,10	0,51	0,03	0,31

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15975	0,38	0,18	0,01	0,16
15976	0,48	0,23	0,01	0,14
15977	1,54	0,72	0,04	0,52
15978	0,70	0,33	0,03	0,33
15979	0,70	0,33	0,01	0,16
15980	0,62	0,29	0,04	0,49
15981	2,20	1,02	0,04	0,45
15982	1,23	0,57	0,08	0,97
15983	0,70	0,33	0,01	0,14
15984	1,45	0,68	0,06	0,73
15985	1,10	0,51	0,03	0,40
15986	2,11	0,98	0,04	0,42
15987	1,72	0,80	0,04	0,42
15988	0,84	0,39	0,02	0,24
15989	0,37	0,17	0,01	0,14
15990	0,75	0,35	0,04	0,49
15991	0,70	0,33	0,03	0,35
15992	0,26	0,12	0,01	0,14
15993	0,33	0,16	0,01	0,09
15994	0,25	0,11	0,01	0,12
15995	0,23	0,11	0,01	0,16
15996	0,42	0,20	0,03	0,33
15997	0,53	0,25	0,01	0,12
15998	0,32	0,15	0,02	0,19
15999	0,33	0,15	0,02	0,24
16000	0,13	0,06	0,01	0,14
16001	0,48	0,23	0,01	0,14
16002	0,32	0,15	0,02	0,24
16003	0,43	0,20	0,00	0,05
16004	0,31	0,15	0,01	0,16
16005	0,26	0,12	0,01	0,12
16006	0,44	0,20	0,01	0,14
16007	0,48	0,23	0,01	0,14
16008	0,57	0,27	0,04	0,45
16009	0,19	0,09	0,01	0,16
16010	0,48	0,23	0,01	0,07
16011	0,62	0,29	0,03	0,33
16012	0,37	0,17	0,03	0,31
16013	0,34	0,16	0,01	0,09
16014	0,53	0,25	0,07	0,87
16015	0,62	0,29	0,06	0,68
16016	0,33	0,15	0,01	0,12
16017	0,44	0,20	0,00	0,02
16018	0,26	0,12	0,01	0,16
16019	0,34	0,16	0,01	0,12
16020	1,01	0,47	0,04	0,52
16021	0,53	0,25	0,05	0,57
16022	0,57	0,27	0,02	0,19

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16023	0,97	0,45	0,02	0,21
16024	1,14	0,53	0,09	1,06
16025	0,66	0,31	0,02	0,21
16026	0,79	0,37	0,03	0,33
16027	0,92	0,43	0,01	0,14
16028	0,53	0,25	0,01	0,09
16029	0,62	0,29	0,01	0,14
16030	0,18	0,09	0,01	0,12
16031	1,01	0,47	0,03	0,31
16032	0,57	0,27	0,03	0,33
16033	0,37	0,17	0,01	0,16
16034	1,06	0,49	0,05	0,54
16035	0,25	0,12	0,01	0,16
16036	0,57	0,27	0,04	0,45
16037	0,30	0,14	0,01	0,14
16038	0,28	0,13	0,01	0,16
16039	0,20	0,09	0,03	0,33
16040	0,26	0,12	0,01	0,09
16041	0,28	0,13	0,01	0,09
16042	0,39	0,18	0,01	0,14
16043	0,25	0,11	0,01	0,07
16044	0,30	0,14	0,09	1,01
16045	0,25	0,11	0,04	0,49
16046	1,10	0,51	0,04	0,42
16047	0,57	0,27	0,05	0,54
16048	0,19	0,09	0,01	0,16
16049	0,32	0,15	0,01	0,09
16050	0,62	0,29	0,06	0,75
16051	0,42	0,19	0,19	2,21
16052	0,32	0,15	0,10	1,20
16053	0,57	0,27	0,08	0,97
16054	0,26	0,12	0,01	0,14
16055	0,40	0,18	0,03	0,31
16056	0,22	0,10	0,01	0,16
16057	1,37	0,63	0,08	0,92
16058	0,97	0,45	0,04	0,49
16059	0,24	0,11	0,00	0,05
16060	1,37	0,63	0,12	1,46
16061	1,10	0,51	0,03	0,35
16062	0,97	0,45	0,03	0,35
16063	0,24	0,11	0,01	0,16
16064	1,23	0,57	0,07	0,85
16065	0,39	0,18	0,02	0,26
16066	0,66	0,31	0,26	3,06
16067	0,48	0,23	0,15	1,77
16068	0,37	0,17	0,17	1,93
16069	0,48	0,23	0,10	1,22
16070	0,41	0,19	0,24	2,83

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16071	0,32	0,15	0,12	1,37
16072	1,89	0,88	1,52	20,39
16073	0,73	0,34	0,36	4,24
16074	0,41	0,19	0,20	2,36
16075	0,62	0,29	0,22	2,59
16076	0,31	0,15	0,04	0,52
16077	0,29	0,14	0,19	2,24
16078	0,48	0,23	0,02	0,26
16079	0,33	0,15	0,14	1,67
16080	0,48	0,23	0,22	2,59
16081	0,57	0,27	0,14	1,70
16082	0,75	0,35	0,19	2,19
16083	0,20	0,09	0,19	2,24
16084	0,48	0,23	0,07	0,82
16085	0,44	0,20	0,06	0,68
16086	0,53	0,25	0,20	2,28
16087	0,48	0,23	0,03	0,35
16088	0,66	0,31	0,04	0,42
16089	0,37	0,17	0,03	0,40
16090	0,33	0,15	0,02	0,26
16091	0,11	0,05	0,01	0,12
16092	0,22	0,10	0,01	0,09
16093	0,38	0,18	0,04	0,45
16094	0,24	0,11	0,01	0,14
16095	0,16	0,08	0,03	0,31
16096	0,33	0,15	0,07	0,82
16097	0,75	0,35	0,06	0,66
16098	0,53	0,25	0,05	0,54
16099	0,57	0,27	0,11	1,32
16100	0,33	0,15	0,03	0,40
16101	0,79	0,37	0,06	0,73
16102	0,33	0,15	0,04	0,42
16103	0,43	0,20	0,14	1,63
16104	0,41	0,19	0,44	5,18
16105	0,53	0,25	0,28	3,30
16106	0,48	0,23	0,24	2,83
16107	0,62	0,29	0,26	3,06
16108	0,86	0,40	0,44	5,18
16109	0,48	0,23	0,24	2,83
16110	0,62	0,29	0,32	3,77
16111	1,06	0,49	0,36	4,24
16112	0,62	0,29	0,14	1,63
16113	0,84	0,39	0,38	4,48
16114	0,66	0,31	0,11	1,30
16115	0,32	0,15	0,06	0,68
16116	1,76	0,82	0,22	2,59
16117	0,37	0,17	0,02	0,26
16118	0,97	0,45	0,09	1,08

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16119	0,29	0,14	0,07	0,80
16120	0,37	0,17	0,07	0,85
16121	0,35	0,16	0,09	1,06
16122	0,88	0,41	0,07	0,82
16123	0,62	0,29	0,10	1,13
16124	0,37	0,17	0,03	0,38
16125	0,79	0,37	0,06	0,73
16126	0,43	0,20	0,06	0,73
16127	0,29	0,14	0,03	0,33
16128	0,53	0,25	0,02	0,24
16129	0,75	0,35	0,02	0,21
16130	0,38	0,18	0,01	0,12
16131	0,39	0,18	0,04	0,45
16132	0,97	0,45	0,16	1,84
16133	0,53	0,25	0,02	0,21
16134	0,53	0,25	0,02	0,19
16135	0,75	0,35	0,04	0,45
16136	0,66	0,31	0,07	0,78
16137	0,37	0,17	0,03	0,31
16138	0,84	0,39	0,19	2,26
16139	0,75	0,35	0,30	3,53
16140	0,57	0,27	0,26	3,06
16141	0,64	0,30	0,17	2,03
16142	0,70	0,33	0,32	3,77
16143	0,42	0,19	0,11	1,27
16144	0,21	0,10	0,08	0,97
16145	0,66	0,31	0,32	3,77
16146	0,70	0,33	0,42	4,95
16147	0,88	0,41	0,46	5,42
16148	0,70	0,33	0,04	0,49
16149	0,57	0,27	0,36	4,24
16150	1,28	0,59	0,34	4,00
16151	0,66	0,31	0,16	1,91
16152	0,62	0,29	0,07	0,80
16153	0,53	0,25	0,07	0,82
16154	0,11	0,05	0,01	0,12
16155	0,66	0,31	0,04	0,52
16156	0,43	0,20	0,04	0,49
16157	0,19	0,09	0,01	0,14
16158	0,42	0,20	0,07	0,87
16159	0,23	0,11	0,06	0,75
16160	0,97	0,45	0,20	2,31
16161	0,41	0,19	0,08	0,97
16162	0,48	0,23	0,04	0,42
16163	1,06	0,49	0,17	2,03
16164	0,57	0,27	0,09	1,06
16165	1,32	0,61	0,20	2,36
16166	1,54	0,72	1,22	16,31

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16167	0,57	0,27	0,07	0,87
16168	0,44	0,20	0,02	0,26
16169	0,62	0,29	0,08	0,97
16170	0,62	0,29	0,05	0,54
16171	1,41	0,66	0,13	1,53
16172	0,06	0,03	0,01	0,12
16173	0,44	0,20	0,07	0,87
16174	0,08	0,04	0,06	0,75
16175	0,18	0,09	0,03	0,38
16176	0,10	0,05	0,02	0,21
16177	0,27	0,12	0,03	0,31
16178	0,23	0,11	0,03	0,40
16179	0,44	0,20	0,03	0,33
16180	0,48	0,23	0,14	1,63
16181	0,28	0,13	0,08	0,99
16182	1,28	0,59	0,07	0,78
16183	0,53	0,25	0,12	1,39
16184	1,06	0,49	0,12	1,46
16185	0,70	0,33	0,22	2,59
16186	1,19	0,55	1,29	17,33
16187	2,73	1,27	0,52	6,12
16188	1,06	0,49	0,06	0,68
16189	1,06	0,49	0,14	1,63
16190	1,50	0,70	1,71	22,94
16191	0,59	0,28	0,15	1,79
16192	0,44	0,20	0,15	1,72
16193	1,67	0,78	1,37	18,35
16194	0,44	0,20	0,12	1,39
16195	0,27	0,12	0,04	0,42
16196	0,57	0,27	0,09	1,04
16197	1,19	0,55	0,12	1,39
16198	1,06	0,49	0,19	2,24
16199	0,57	0,27	0,07	0,82
16200	1,32	0,61	1,29	17,33
16201	0,48	0,23	0,08	0,92
16202	0,79	0,37	0,10	1,20
16203	0,48	0,23	0,05	0,61
16204	0,48	0,23	0,06	0,75
16205	0,53	0,25	0,15	1,72
16206	0,30	0,14	0,10	1,20
16207	0,43	0,20	0,12	1,46
16208	1,06	0,49	0,44	5,18
16209	0,38	0,18	0,07	0,78
16210	0,66	0,31	0,07	0,85
16211	0,62	0,29	0,36	4,24
16212	0,57	0,27	0,09	1,04
16213	0,57	0,27	0,03	0,35
16214	0,30	0,14	0,03	0,31

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16215	0,24	0,11	0,01	0,14
16216	0,36	0,17	0,02	0,26
16217	0,37	0,17	0,04	0,49
16218	0,17	0,08	0,01	0,09
16219	0,66	0,31	0,38	4,48
16220	0,93	0,43	0,07	0,78
16221	0,84	0,39	0,44	5,18
16222	1,06	0,49	0,17	2,00
16223	0,53	0,25	0,03	0,31
16224	0,93	0,43	0,12	1,39
16225	0,93	0,43	0,09	1,08
16226	0,97	0,45	0,04	0,49
16227	0,44	0,20	0,50	5,89
16228	0,53	0,25	0,06	0,75
16229	0,79	0,37	0,16	1,81
16230	0,59	0,28	0,12	1,39
16231	0,29	0,14	0,54	6,36
16232	1,10	0,51	0,20	2,36
16233	0,75	0,35	0,06	0,75
16234	0,57	0,27	0,16	1,86
16235	0,32	0,15	0,03	0,31
16236	0,42	0,19	0,07	0,82
16237	0,44	0,20	0,04	0,49
16238	0,93	0,43	0,22	2,59
16239	0,37	0,17	0,04	0,49
16240	0,18	0,08	0,03	0,33
16241	0,39	0,18	0,05	0,57
16242	0,07	0,03	0,03	0,40
16243	0,44	0,20	0,09	1,04
16244	0,57	0,27	0,03	0,33
16245	0,53	0,25	0,10	1,13
16246	0,70	0,33	0,05	0,54
16247	0,44	0,20	0,01	0,14
16248	0,62	0,29	0,05	0,61
16249	0,44	0,20	0,01	0,14
16250	0,24	0,11	0,02	0,21
16251	0,18	0,08	0,01	0,14
16252	0,40	0,19	0,04	0,42
16253	1,23	0,57	0,30	3,53
16254	1,15	0,53	0,15	1,79
16255	1,06	0,49	0,09	1,11
16256	0,88	0,41	0,04	0,49
16257	0,57	0,27	0,05	0,59
16258	1,98	0,92	0,14	1,67
16259	1,01	0,47	0,13	1,48
16260	0,97	0,45	0,09	1,08
16261	0,77	0,36	0,01	0,07
16262	1,28	0,59	0,03	0,31

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16263	1,01	0,47	0,01	0,14
16264	0,36	0,17	0,01	0,12
16265	0,84	0,39	0,01	0,12
16266	1,28	0,59	0,40	4,71
16267	1,06	0,49	0,04	0,49
16268	1,10	0,51	0,14	1,63
16269	2,18	1,01	0,12	1,46
16270	1,32	0,61	0,12	1,44
16271	0,79	0,37	0,05	0,54
16272	1,63	0,76	0,14	1,70
16273	0,84	0,39	0,26	3,06
16274	1,15	0,53	0,13	1,48
16275	1,45	0,68	0,16	1,91
16276	1,01	0,47	0,06	0,66
16277	2,42	1,13	0,22	2,59
16278	0,62	0,29	0,04	0,49
16279	0,29	0,14	0,03	0,35
16280	0,88	0,41	0,03	0,33
16281	0,97	0,45	0,18	2,10
16282	0,44	0,20	0,02	0,24
16283	0,66	0,31	0,04	0,42
16284	0,84	0,39	0,07	0,80
16285	0,40	0,19	0,10	1,13
16286	0,40	0,18	0,04	0,49
16287	0,17	0,08	0,01	0,12
16288	0,53	0,25	0,02	0,19
16289	1,21	0,56	0,06	0,66
16290	0,84	0,39	0,20	2,36
16291	2,11	0,98	0,26	3,06
16292	0,57	0,27	0,01	0,14
16293	0,36	0,17	0,01	0,14
16294	1,01	0,47	0,06	0,73
16295	0,88	0,41	0,06	0,75
16296	0,57	0,27	0,05	0,57
16297	0,57	0,27	0,03	0,40
16298	0,66	0,31	0,01	0,14
16299	0,97	0,45	0,08	0,90
16300	0,53	0,25	0,01	0,16
16301	0,33	0,15	0,01	0,14
16302	0,79	0,37	0,02	0,21
16303	1,59	0,74	0,07	0,80
16304	0,93	0,43	0,01	0,12
16305	0,62	0,29	0,01	0,09
16306	1,06	0,49	0,01	0,14
16307	0,84	0,39	0,01	0,14
16308	1,32	0,61	0,30	3,53
16309	0,86	0,40	0,05	0,54
16310	0,88	0,41	0,05	0,57

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16311	1,41	0,66	0,13	1,53
16312	1,23	0,57	0,04	0,45
16313	0,66	0,31	0,06	0,68
16314	0,88	0,41	0,09	1,04
16315	0,93	0,43	0,11	1,25
16316	1,23	0,57	0,06	0,68
16317	0,84	0,39	0,16	1,81
16318	0,62	0,29	0,04	0,42
16319	0,64	0,30	0,08	0,90
16320	1,10	0,51	0,07	0,85
16321	0,37	0,17	0,05	0,57
16322	0,97	0,45	0,14	1,67
16323	1,28	0,59	0,12	1,44
16324	0,53	0,25	0,04	0,45
16325	0,43	0,20	0,01	0,14
16326	1,19	0,55	0,07	0,87
16327	0,26	0,12	0,00	0,02
16328	0,70	0,33	0,06	0,73
16329	0,62	0,29	0,04	0,49
16330	0,84	0,39	0,04	0,52
16331	0,66	0,31	0,11	1,32
16332	0,71	0,33	0,06	0,73
16333	1,15	0,53	0,06	0,73
16334	0,75	0,35	0,08	0,92
16335	0,26	0,12	0,02	0,28
16336	0,30	0,14	0,04	0,45
16337	0,62	0,29	0,07	0,82
16338	0,57	0,27	0,02	0,24
16339	1,15	0,53	0,04	0,42
16340	0,44	0,21	0,01	0,14
16341	0,88	0,41	0,05	0,54
16342	0,53	0,25	0,01	0,14
16343	0,77	0,36	0,01	0,16
16344	0,37	0,17	0,01	0,09
16345	0,29	0,14	0,01	0,12
16346	1,24	0,57	0,01	0,14
16347	0,19	0,09	0,01	0,12
16348	0,53	0,25	0,01	0,14
16349	0,24	0,11	0,01	0,12
16350	0,42	0,19	0,07	0,87
16351	0,44	0,21	0,02	0,26
16352	1,06	0,49	0,05	0,54
16353	0,53	0,25	0,02	0,28
16354	0,53	0,25	0,04	0,47
16355	0,43	0,20	0,05	0,61
16356	1,28	0,59	0,13	1,48
16357	0,66	0,31	0,05	0,61
16358	0,66	0,31	0,04	0,47

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16359	0,71	0,33	0,05	0,61
16360	1,54	0,72	0,15	1,72
16361	0,66	0,31	0,07	0,82
16362	0,71	0,33	0,02	0,21
16363	0,90	0,42	0,10	1,22
16364	0,71	0,33	0,16	1,91
16365	0,42	0,20	0,01	0,14
16366	0,53	0,25	0,04	0,49
16367	1,41	0,66	0,09	1,01
16368	0,49	0,23	0,01	0,16
16369	1,15	0,53	0,14	1,70
16370	0,75	0,35	0,04	0,42
16371	0,49	0,23	0,02	0,26
16372	0,21	0,10	0,00	0,02
16373	0,84	0,39	0,10	1,18
16374	1,01	0,47	0,05	0,59
16375	1,06	0,49	0,11	1,27
16376	0,88	0,41	0,11	1,34
16377	0,40	0,18	0,01	0,14
16378	0,53	0,25	0,01	0,14
16379	1,32	0,62	0,09	1,06
16380	0,66	0,31	0,01	0,14
16381	0,13	0,06	0,01	0,12
16382	0,66	0,31	0,02	0,26
16383	0,37	0,17	0,01	0,14
16384	0,62	0,29	0,01	0,16
16385	0,66	0,31	0,02	0,19
16386	0,34	0,16	0,01	0,12
16387	1,10	0,51	0,04	0,45
16388	0,21	0,10	0,01	0,12
16389	0,53	0,25	0,00	0,05
16390	0,06	0,03	0,01	0,14
16391	0,38	0,18	0,01	0,14
16392	1,37	0,64	0,02	0,26
16393	0,21	0,10	0,02	0,21
16394	1,32	0,62	0,02	0,21
16395	0,07	0,03	0,01	0,14
16396	0,33	0,15	0,01	0,14
16397	0,97	0,45	0,04	0,45
16398	1,28	0,59	0,06	0,75
16399	1,41	0,66	0,07	0,87
16400	0,88	0,41	0,04	0,42
16401	1,10	0,51	0,07	0,80
16402	1,10	0,51	0,04	0,42
16403	0,88	0,41	0,05	0,61
16404	0,88	0,41	0,01	0,16
16405	0,60	0,28	0,03	0,35
16406	0,71	0,33	0,12	1,39

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16407	1,72	0,80	0,17	1,95
16408	0,93	0,43	0,05	0,61
16409	0,93	0,43	0,08	0,99
16410	0,84	0,39	0,03	0,31
16411	0,62	0,29	0,01	0,14
16412	0,88	0,41	0,02	0,26
16413	0,10	0,05	0,02	0,26
16414	0,31	0,15	0,02	0,24
16415	0,44	0,20	0,02	0,26
16416	0,40	0,19	0,04	0,52
16417	0,75	0,35	0,06	0,68
16418	0,93	0,43	0,10	1,13
16419	0,93	0,43	0,03	0,40
16420	0,16	0,07	0,02	0,26
16421	0,62	0,29	0,03	0,31
16422	0,57	0,27	0,01	0,07
16423	1,02	0,47	0,06	0,66
16424	0,66	0,31	0,05	0,59
16425	0,41	0,19	0,01	0,14
16426	1,37	0,64	0,06	0,75
16427	0,71	0,33	0,01	0,12
16428	0,18	0,08	0,02	0,21
16429	0,28	0,13	0,01	0,14
16430	0,25	0,12	0,01	0,14
16431	2,12	0,99	0,14	1,67
16432	0,21	0,10	0,02	0,24
16433	0,44	0,21	0,02	0,24
16434	1,99	0,92	0,24	2,83
16435	0,88	0,41	0,02	0,26
16436	0,57	0,27	0,06	0,68
16437	0,32	0,15	0,01	0,16
16438	0,40	0,19	0,01	0,16
16439	1,06	0,49	0,04	0,49
16440	0,95	0,44	0,05	0,57
16441	0,88	0,41	0,11	1,27
16442	1,24	0,58	0,16	1,91
16443	0,80	0,37	0,04	0,47
16444	0,62	0,29	0,06	0,66
16445	0,84	0,39	0,05	0,59
16446	0,62	0,29	0,02	0,24
16447	0,88	0,41	0,07	0,78
16448	0,84	0,39	0,01	0,16
16449	1,19	0,55	0,07	0,80
16450	1,35	0,63	0,02	0,28
16451	0,42	0,20	0,04	0,49
16452	0,80	0,37	0,02	0,19
16453	1,77	0,82	0,04	0,52
16454	0,97	0,45	0,05	0,64

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16455	0,49	0,23	0,01	0,14
16456	0,79	0,37	0,11	1,34
16457	0,53	0,25	0,03	0,38
16458	1,10	0,51	1,25	16,82
16459	0,64	0,30	0,12	1,44
16460	1,67	0,78	0,09	1,11
16461	1,45	0,68	0,22	2,59
16462	1,59	0,74	0,17	2,00
16463	0,88	0,41	0,05	0,61
16464	1,98	0,92	0,26	3,06
16465	0,62	0,29	0,06	0,73
16466	0,75	0,35	0,22	2,59
16467	1,81	0,84	0,19	2,26
16468	0,43	0,20	0,12	1,37
16469	1,45	0,68	0,18	2,07
16470	0,46	0,22	0,06	0,68
16471	0,42	0,19	0,11	1,25
16472	0,57	0,27	0,04	0,45
16473	0,71	0,33	0,04	0,42
16474	0,39	0,18	0,02	0,26
16475	1,01	0,47	0,14	1,67
16476	0,39	0,18	0,07	0,87
16477	0,57	0,27	0,05	0,54
16478	0,53	0,25	0,08	0,97
16479	0,41	0,19	0,15	1,72
16480	0,36	0,17	0,09	1,08
16481	0,57	0,27	0,12	1,44
16482	0,71	0,33	0,05	0,59
16483	0,57	0,27	0,40	4,71
16484	0,37	0,17	0,07	0,85
16485	0,57	0,27	0,22	2,59
16486	1,41	0,66	0,22	2,59
16487	1,32	0,61	0,07	0,85
16488	0,62	0,29	0,16	1,86
16489	0,66	0,31	0,09	1,11
16490	0,57	0,27	0,09	1,06
16491	0,88	0,41	0,28	3,30
16492	0,75	0,35	0,34	4,00
16493	0,28	0,13	0,04	0,45
16494	0,37	0,17	0,28	3,30
16495	0,71	0,33	0,10	1,15
16496	1,06	0,49	0,08	0,99
16497	0,43	0,20	0,01	0,14
16498	0,71	0,33	0,13	1,58
16499	0,62	0,29	0,08	0,97
16500	0,39	0,18	0,02	0,28
16501	0,62	0,29	0,11	1,25
16502	0,84	0,39	0,11	1,34

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16503	1,32	0,61	0,13	1,51
16504	0,75	0,35	0,06	0,75
16505	1,23	0,57	0,16	1,81
16506	0,75	0,35	0,10	1,13
16507	0,71	0,33	0,11	1,30
16508	1,28	0,59	0,18	2,14
16509	0,93	0,43	0,08	0,90
16510	1,01	0,47	0,13	1,55
16511	0,48	0,23	0,05	0,54
16512	0,36	0,17	0,02	0,21
16513	1,17	0,54	0,20	2,36
16514	0,51	0,24	0,11	1,30
16515	1,28	0,59	0,07	0,87
16516	0,79	0,37	0,03	0,38
16517	0,57	0,27	0,07	0,82
16518	0,57	0,27	0,05	0,54
16519	0,48	0,23	0,07	0,85
16520	0,89	0,41	0,08	0,97
16521	0,04	0,02	0,02	0,24
16522	1,33	0,62	0,12	1,44
16523	1,37	0,64	0,08	0,90
16524	0,75	0,35	0,02	0,21
16525	0,75	0,35	0,01	0,16
16526	1,02	0,47	0,04	0,49
16527	0,71	0,33	0,02	0,26
16528	0,21	0,10	0,02	0,24
16529	0,18	0,08	0,02	0,19
16530	0,23	0,11	0,01	0,14
16531	0,37	0,17	0,01	0,16
16532	1,24	0,58	0,03	0,35
16533	0,98	0,45	0,01	0,14
16534	0,24	0,11	0,01	0,14
16535	0,84	0,39	0,01	0,16
16536	0,66	0,31	0,02	0,24
16537	0,44	0,21	0,01	0,14
16538	0,38	0,18	0,01	0,05
16539	1,05	304	0,14	5,15
16540	0,49	134	-	-
16541	0,53	120	-	-
16542	0,69	162	-	-
16543	0,66	185	0,31	11,78
16544	1,08	275	-	-
16545	0,20	200	-	-
16546	1,15	151	-	-
16547	8,93	4119	10,83	404,81
16548	0,69	412	0,30	11,04
16549	49,47	76052	84,05	2655,34
16550	3,15	30104	4,13	154,56

№ точки отбора пробы	Площадная активность, кБк/кв.м			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16551	6,02	10140	7,48	279,69
16552	9,51	11408	12,40	463,69
16553	3,94	5070	3,46	129,54
16554	1,80	2377	1,04	39,01
16555	1,66	1062	0,61	22,82
16556	1,59	618	0,91	33,86
16557	0,93	697	0,43	16,19
16558	0,38	317	0,022	0,81
16559	1,45	349	0,20	7,36
16560	0,55	618	0,33	12,51
16561	1,25	222	0,20	7,36
16562	0,90	190	0,18	6,62
16563	0,86	174	0,026	0,96
16564	0,76	467	0,08	3,02
16565	1,01	642	0,06	2,13
16566	0,76	525	0,07	2,50
16567	0,27	603	0,023	0,85
16568	0,59	447	0,032	1,18
16569	0,52	262	0,036	1,32
16570	53,0	63058	12,41	246
16571	24,7	27820	0,50	99
16572	5,3	22256	0,11	21
16573	28,3	102005	4,81	951
16574	61,9	63058	1,22	242