Согласовано

Ниректор ТОО "Айтжан и ТТ"
Агабаев К.М.
2025 г.

Программа

производственного экологического контроля

для «Карьера суглинков и кирпичного завода ТОО "Айтжан и ТТ" в Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, 001 квартал, уч. 2043, 2044».

Исполнитель:

ГЛ МООС РК № 01464Р от 08.10.07 г.

Шымкент 2025 г.

Список исполнителей

Индивидуальный предприниматель Е. Мурзина

Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 01464 P от 08.10.07 г.

Адрес: г. Шымкент, ул. Калдаякова д.13, кв.1

Контактный телефон: 87017267056

Согласно п. 1 ст. 182 Экологического кодекса РК Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.

Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

Целями производственного экологического контроля являются:

- 1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- 2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- 3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
- 4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
 - 5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- 6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
 - 7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
 - 8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Программа производственного экологического контроля должна содержать следующую информацию:

- 1) обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;
- 2) периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;
- 3) сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;
- 4) необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам: атмосферный воздух, воды, почвы), и указание мест проведения измерений;
 - 5) методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;
- 6) план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;
 - 7) механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
 - 8) протокол действий в нештатных ситуациях;
- 9) организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;
- 10) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Программа производственного экологического контроля объектов I и II категорий должна также соответствовать экологическим условиям, содержащимся в экологическом разрешении.

Разработка программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным

органом в области охраны окружающей среды.

Согласно п. 2 ст. 184 Экологического кодекса РК при проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан:

- 1) соблюдать программу производственного экологического контроля;
- 2) реализовывать условия программы производственного экологического контроля и представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- 3) в отношении объектов I категории установить автоматизированную систему мониторинга эмиссий в окружающую среду на основных стационарных источниках эмиссий в соответствии с утвержденным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды порядком ведения автоматизированного мониторинга эмиссий в окружающую среду и требованиями пункта 4 статьи 186 настоящего Кодекса;
- 4) создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля;
- 5) следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;
- 6) систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;
- 7) представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
- 8) в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;
- 9) обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому контролю;
- 10) по требованию государственных экологических инспекторов представлять документацию, результаты анализов, исходные и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административнотерриториальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентифи- кационный номер (далее - БИН)		Краткая характеристика производственного процесса		Категория и проектная мощность предприятия
Карьер суглинков и кирпичный завод ТОО «Айтжан и ТТ» в Туркестанская об-		42.57680019262599, 69.2590568805169 42.57655132938177, 69.26055355304284 42.57487641441176,			Добыча суглинка и производство кир-	ТОО «Айтжан и ТТ» РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, улица	
ласть, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, 001 квартал, уч. 2043, 2044	614630100	69.25983472107698 42.575595369272634, 69.25884766822833 42.57627086326545, 69.2587403798752	030740000901	23320	пича в количестве 29,6 тыс. шт/сут, 74 тонн/сут.	Ж.Жабаев, дом 24/1, почтовый индекс 160600 БИН 030740000901 aitzhan_tt@mail.ru к.т. +7 707 620 09 29	II категория

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Смешанные коммунальные отходы	20 03 01	Вывозится по договору со специализированной организацией
Отходы уборки улиц	20 03 03	Вывозится по договору со специализированной организацией
Остатки смеси, не прошедшей термическую обработку (Брак кирпича сырца)	10 12 01	Свозится в карьер, просушивается и возвращается в производственную цепочку.
Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (исключая зольную пыль в 10 01 04)	10 01 01	Образующаяся зольная пыль по мере образования извлекается и подается в технологическую линия в качестве добавки при изготовлении кирпича.
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами. (Ветошь промасленная), 15 02 02*	15 02 02*	Вывозится по договору со специализированной организацией

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

N₂	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	12
2	Организованных, из них:	2
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	1
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	1
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	1
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	1
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	10

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструмен-

тальными измерениями

Наименование	Проектная мощ-	Источник	и выброса	— местоположение (геогра-	Наименование загрязняющих	Периодичность ин-
площадки	ность производ- ства	наименование	номер	фические координаты)	веществ согласно проекту	струментальных за- меров
1	2	3	4	5	6	7
Кирпичный завод 2 линия	производство кирпича в количе- стве 29,6 тыс. шт/сут, 74 тонн/сут.	Печь обжига	0001	42.26230422493854, 69.68543648006846	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт
Кирпичный завод 2 линия	-	Аварийная ДЭС	0002	42.26208984107861, 69.68623041392942	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование	Источник выброса		Местоположение (географиче-		Вид потребляемого
площадки	наименование	номер	ские координаты)	Наименование загрязняющих веществ	сырья/ материала (название)
1	2	3	4	5	6
Карьер суглинков	Карьер суглинков Планировочные работы бульдозером Добычные работы экскаватором Автотранспортные работы	6001	42.26174047322649, 69.68729256868933	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) Керосин (654*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ДТ
Кирпичный завод 2 линия	Погрузчик фрон- тальный	6002	42.262470967436734, 69.68549012424826	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) Керосин (654*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ДТ
Кирпичный завод 2 линия	Засыпка глины в приемный бункер	6003	42.26190565473637, 69.68676192811768	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Глина

Кирпичный завод 2 линия	Пересыпка с пита- теля на вальцы	6004	42.261927490226604, 69.68670023731092	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Глина
Кирпичный завод 2 линия	Пересыпка с транспортера в глиносмеситель	6005	42.26194337057843, 69.6866251354592	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Глина
Кирпичный завод 2 линия	Склад глины	6006	42.262066443169324, 69.68675924590869	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Глина
Кирпичный завод 2 линия	Открытый склад глины (битый сы- рец)	6007	42.262237156365465, 69.68681557229748	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Глина
Кирпичный завод 2 линия	Склад угля	6008	42.26246146486235, 69.68498898797549	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Уголь
Кирпичный завод 2 линия	Участок засыпки угля в печь	6009	42.26239992898243, 69.68525184445649	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Уголь
Кирпичный завод 2 линия	Склад золы	6010	42.26217562026665, 69.68588484577805	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Зола

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты по- лигона	Номера кон- трольных точек	Место размещения точек (географиче- ские координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые па- раметры
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Газовый мониторинг не предусмотрен, ввиду отсутствия у предприятия полигона твердых бытовых отходов.

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование за- грязняющих ве- ществ	Периодичность за- меров	Методика выпол- нения измерения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Сброс сточных вод на рельеф местности не предусмотрен.

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

ЭРА v2.5 ИП Мурзина Е.И. Таблица 3.10

План - график

контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на существующее положение

И исто		у кириманым завод ин орашов		Периодич	Норм	атив		
чника,	Производство,	Контролируемое	Периоди	ность	выброс	ов НДВ	Кем	Методика
И конт	цех, участок.	вещество	чность	контроля			осуществляет	проведения
роль-	/Координаты		контро-	в перио-			ся контроль	контроля
ной	контрольной		ля	ды НМУ	r/c	мг/м3		
точки	точки			раз/сутк				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0001	Печь обжига	Азота (IV) диоксид (Азота	1 pas/		0.1568	17.2149098	Аккредитован	0004
		диоксид) (4)	кварт				ная	
							лаборатория	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0.0255	2.79961862		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,			0.4625	50.7773966		
		Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0.542	59.5056193		
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль			0.1537	16.874564		
		цементного производства - глина, глинистый сланец,						
		доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,						
		зола углей казахстанских месторождений) (494)						
0002	Аварийная ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		0.3175	10818.7793	Аккредитован ная лаборатория	0004
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0.41275	14064.4131		
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0.0529	1802.56197		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,			0.1058	3605.12393		

контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на существующее положение

И исто		This is a second of the second		Периодич	Норм			
чника,	Производство,	Контролируемое	Периоди	HOCTЬ	выброс	ов НДВ	Кем	Методика
И конт	цех, участок.	вещество	чность	контроля			осуществляет	проведения
роль-	/Координаты		контро-	в перио-			ся контроль	контроля
ной	контрольной		ля	ды НМУ	r/c	мг/м3		
точки	точки			раз/сутк				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,				9015.53582		
		Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на			0.0127	432.751171 4327.51171		
		C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)						
6001	Карьер суглинков Планировочные работы	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз/ кварт		0.1397		Силами предприятия	0003
	бульдозером Добычные работы экскаватором	(6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			0.01693			
	Автотранспортны е работы	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0.01768			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			0.1778			
		Керосин (654*)			0.0378			
		Пыль неорганическая,			0.252548			
		содержащая двуокись кремния в						
		%: 70-20 (шамот, цемент, пыль						
		цементного производства -						
		глина, глинистый сланец,						
		доменный шлак, песок,						

контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на существующее положение

И исто		Volume Translation	Портко пт	Периодич	Норма выбросс		Кем	Методика
чника, N конт	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периоди чность	контроля	выоросс	в пдь	осуществляет	
роль-	/Координаты	Бещеетьо	контро-	в перио-			ся контроль	_
ной	контрольной		ля	ды НМУ	r/c	мг/м3	CA ROTTPOSTS	ROIIIPOJIA
точки	точки		0171	раз/сутк	1,0	222 / 220		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		клинкер, зола, кремнезем,						
		зола углей казахстанских						
		месторождений) (494)						
6002	Погрузчик	Азота (IV) диоксид (Азота	1 раз/		0.0533		Силами	0003
	фронтальный	диоксид) (4)	кварт				предприятия	
		Азот (II) оксид (Азота оксид)			0.00866			
		(6)						
		Углерод (Сажа, Углерод			0.0075			
		черный) (583)						
		Сера диоксид (Ангидрид			0.00542			
		сернистый, Сернистый газ,						
		Сера (IV) оксид) (516)						
		Углерод оксид (Окись			0.0444			
		углерода, Угарный газ) (584)						
		Керосин (654*)			0.01276			
		Пыль неорганическая,			0.001925			
		содержащая двуокись кремния в						
		%: 70-20 (шамот, цемент, пыль						
		цементного производства -						
		глина, глинистый сланец,						
		доменный шлак, песок,						
		клинкер, зола, кремнезем,						
		зола углей казахстанских						
		месторождений) (494)						
6003	Засыпка глины в	Пыль неорганическая,	1 pas/		0.0051		Силами	0003
	приемный бункер	содержащая двуокись кремния в	кварт				предприятия	
		%: 70-20 (шамот, цемент, пыль						
		цементного производства -						

контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на существующее положение

И исто				Периодич	Норма			
чника,	Производство,	Контролируемое	Периоди		выбросс	ов НДВ	Кем	Методика
И конт	цех, участок.	вещество	чность	контроля			осуществляет	· =
роль-	/Координаты		контро-	в перио-	,	, -	ся контроль	контроля
ной	контрольной		ля	ды НМУ	r/c	мг/м3		
точки	точки			раз/сутк				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		глина, глинистый сланец,						
		доменный шлак, песок,						
		клинкер, зола, кремнезем,						
		зола углей казахстанских						
		месторождений) (494)						
6004	Пересыпка с	Пыль неорганическая,	1 pas/		0.0051		Силами	0003
	питателя на	содержащая двуокись кремния в	кварт				предприятия	
	вальцы	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль						
		цементного производства -						
		глина, глинистый сланец,						
		доменный шлак, песок,						
		клинкер, зола, кремнезем,						
		зола углей казахстанских						
		месторождений) (494)						
6005	Пересыпка с	Пыль неорганическая,	1 pas/		0.0017		Силами	0003
	транспортера в	содержащая двуокись кремния в	кварт				предприятия	
	глиносмеситель	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль						
		цементного производства -						
		глина, глинистый сланец,						
		доменный шлак, песок,						
		клинкер, зола, кремнезем,						
		зола углей казахстанских						
		месторождений) (494)						
6006	Склад глины	Пыль неорганическая,	1 pas/		0.03944		Силами	0003
		содержащая двуокись кремния в	кварт				предприятия	
		%: 70-20 (шамот, цемент, пыль						
		цементного производства -						
		глина, глинистый сланец,						

контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на существующее положение

И исто		in openion states and states are states and states are states and states are states are states and states are		Периодич	Норма	ТИВ		
чника,	Производство,	Контролируемое	Периоди	ность	выбросо	в НДВ	Кем	Методика
И конт	цех, участок.	вещество	чность	контроля			осуществляет	проведения
роль-	/Координаты		контро-	в перио-			ся контроль	контроля
ной	контрольной		ля	ды НМУ	r/c	мг/м3		
точки	точки			раз/сутк				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		доменный шлак, песок,						
		клинкер, зола, кремнезем,						
		зола углей казахстанских						
		месторождений) (494)						
6007	Открытый склад	Пыль неорганическая,	1 pas/		0.0296		Силами	0003
	глины (битый	содержащая двуокись кремния в	кварт				предприятия	
	сырец)	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль						
		цементного производства -						
		глина, глинистый сланец,						
		доменный шлак, песок,						
		клинкер, зола, кремнезем,						
		зола углей казахстанских						
		месторождений) (494)						
6008	Склад угля	Пыль неорганическая,	1 pas/		0.0255		Силами	0003
		содержащая двуокись кремния в	кварт				предприятия	
		%: менее 20 (доломит, пыль						
		цементного производства -						
		известняк, мел, огарки,						
		сырьевая смесь, пыль						
		вращающихся печей, боксит) (
		495*)						
6009	Участок засыпки	Пыль неорганическая,	1 pas/		0.000567		Силами	0003
	угля в печь	содержащая двуокись кремния в	кварт				предприятия	
		%: менее 20 (доломит, пыль						
		цементного производства -						
		известняк, мел, огарки,						
		сырьевая смесь, пыль						
		вращающихся печей, боксит) (1

контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на существующее положение

И исто				Периодич	Норма			
чника,	Производство,	Контролируемое	Периоди		выбросс	ов НДВ	Кем	Методика
И конт	' ' '	вещество	чность	контроля			осуществляет	
роль-	/Координаты		контро-	в перио-			ся контроль	контроля
ной	контрольной		ля	ды НМУ	r/c	мг/м3		
точки	точки			раз/сутк				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		495*)						
6010	Склад золы	Пыль неорганическая,	1 pas/		0.001464		Силами	0003
		содержащая двуокись кремния в	кварт				предприятия	
		%: 70-20 (шамот, цемент, пыль						
		цементного производства -						
		глина, глинистый сланец,						
		доменный шлак, песок,						
		клинкер, зола, кремнезем,						
		зола углей казахстанских						
		месторождений) (494)						
1	КТ-1 Север	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 pas/			0.02279	Аккредитован	0004
		(6)	кварт				ная	
							лаборатория	
		Углерод (Сажа, Углерод				0.03383		
		черный) (583)						
		Сера диоксид (Ангидрид				0.06241		
		сернистый, Сернистый газ,						
		Сера (IV) оксид) (516)						
		Углерод оксид (Окись				4.69441		
		углерода, Угарный газ) (584)						
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,				0.00647		
		Акрилальдегид) (474)						
		Формальдегид (Метаналь) (609)				0.00647		
		Керосин (654*)				0.03681		
		Алканы С12-19 /в пересчете на				0.06473		
		С/ (Углеводороды предельные						
		С12-С19 (в пересчете на С);						
		Растворитель РПК-265П) (10)						
		Пыль неорганическая,				0.14991		
		содержащая двуокись кремния в						

контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на существующее положение

_								
И исто				Периодич		атив		
чника,	Производство,	Контролируемое	Периоди	ность	выброс	ов НДВ	Кем	Методика
И конт	цех, участок.	вещество	чность	контроля			осуществляет	проведения
роль-	/Координаты		контро-	в перио-			ся контроль	контроля
ной	контрольной		ля	ды НМУ	r/c	мг/м3	_	_
точки	точки			раз/сутк				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)				0.01716		
2	КТ-2 Северо-запад	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Керосин (654*)	1 раз/ кварт			0.02147 0.02971 0.06383 4.68926 0.00575 0.00575 0.03651	Аккредитован ная лаборатория	0004

ЭРА v2.5 ИП Мурзина Е.И. Таблица 3.10

План - график

контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на существующее положение

г. Шымкент, Карьер суглинков и кирпичный завод ИП Орашов

	ент, карьер сутлинков	в и кирпичный завод ип Орашов					_	
И исто				Периодич	Норм	иатив		
чника,	Производство,	Контролируемое	Периоди	ность	выбросов НДВ		Кем	Методика
И конт	цех, участок.	вещество	чность	контроля			осуществляет	проведения
роль-	/Координаты		контро-	в перио-			ся контроль	контроля
ной	контрольной		ля	ды НМУ	r/c	мг/м3		
точки	точки			раз/сутк				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Алканы С12-19 /в пересчете на				0.05748		
		С/ (Углеводороды предельные						
		С12-С19 (в пересчете на С);						
		Растворитель РПК-265П) (10)						
		Пыль неорганическая,				0.1103		
		содержащая двуокись кремния в						
		%: 70-20 (шамот, цемент, пыль						
		цементного производства -						
		глина, глинистый сланец,						
		доменный шлак, песок,						
		клинкер, зола, кремнезем,						
		зола углей казахстанских						
		месторождений) (494)						
		Пыль неорганическая,				0.00973		
		содержащая двуокись кремния в						
		%: менее 20 (доломит, пыль						
		цементного производства -						
		известняк, мел, огарки,						
		сырьевая смесь, пыль						
		вращающихся печей, боксит) (
		495*)						
		ПРИ	МЕЧАНИЕ:					

0003 -Расчетным методом. 0004 - Инструментальным методом.

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

N₂	Контроль- ный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-лопустимая концентрация	Периодич- ность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Мониторинг воды природной (подземной) не предусмотрен.

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

	Наименова- ние контро- лируемого ве- щества	Предельно-допустимая концентрация, мил- лиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодич- ность	Метод ана- лиза
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Мониторинг почвенного покрова не предусмотрен.

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

Nº	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
-	-	-