

ПРОГРАММА

производственного экологического контроля

TOO «MasterCopy»

(Алматинская область, Илийский район, с. Отеген-Батыр, ул. Жеруйык, 2) на 2026-2035 гг.

ВВЕДЕНИЕ

В ходе своей деятельности каждое предприятие оказывает влияние на состояние окружающей среды. Поэтому каждый руководитель должен обеспечить выполнение производственного экологического контроля на своем предприятии и на прилегающей к нему территории. Порядок проведения производственного экологического контроля (ПЭК), права и обязанности оператора объекта при проведении производственного экологического контроля регулируются статьями 183 – 186 Экологического кодекса Республики Казахстан. Структура Программы производственного экологического контроля (ПЭК) регламентируется ст. 185 Экологического кодекса Республики Казахстан.

1) Производственный экологический контроль (ПЭК) — это руководящий документ для проведения производственного экологического контроля и производственного мониторинга окружающей среды, который представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по определению фактического состояния окружающей среды в результате деятельности предприятия.

Производственный экологический контроль проводится операторами объектов на своих объектах для обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности требований природоохранного законодательства и соблюдения установленных нормативов в области охраны ОС, а также самопроверки рациональности природопользования на своих объектах и выполнения планов мероприятий по ограничению и уменьшению воздействия на ОС.

Согласно ст.184 Экологического кодекса Республики Казахстан, при проведении производственного экологического контроля операторы объектов I и II категорий имеют право самостоятельно определять организационную структуру службы производственного экологического контроля и ответственность персонала за его проведение.

При проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан:

- 1) соблюдать программу производственного экологического контроля;
- 2) реализовывать условия программы производственного экологического контроля и представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- 3) в отношении объектов I категории установить автоматизированную систему мониторинга эмиссий в окружающую среду на основных стационарных источниках эмиссий в соответствии с утвержденным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды порядком ведения автоматизированного мониторинга эмиссий в окружающую среду и требованиями пункта 4 статьи 186 настоящего Кодекса;
- 4) создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля;
 - 5) следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;

- 6) систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;
- 7) представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
- 8) в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;
- 9) обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому контролю;
- 10) по требованию государственных экологических инспекторов представлять документацию, результаты анализов, исходные и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

Для того, чтобы все условия и технология проведения производственного экологического контроля отвечали установленным требованиям, предварительно разрабатывается Программа производственного экологического контроля.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположен ие по коду КАТО (Классификатор административнотерриториальных объектов)	Месторасположение , координаты	Бизнес идентификацион ный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Производствен ная база ТОО «MasterCopy»	196830100	Алматинская область, Илийский район, с.Отеген-Батыр, ул. Жеруйык, 2 43.425415; 77.014116	101040005013	38220	Утилизация медицинских, пластиковых, деревянных и металлических отходов	Юр. адрес: Алматинская область, Илийский район, с.о. Отеген-Батыр, с. Отеген-Батыр, ул. Заманбек Батталханов, 7 Электронная почта: infoecoprom@mail.ru Тел.: 8-777-547-47-17	2 категория Проектная мощность по обезврежива нию медицинских отходов — 439,2 т/год.

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с	Лимит накопления отходов, тонн	Вид операции, которому подвергается
	классификатором отходов		отход
1	2	3	4
ТБО и смет с территории	20 03 01	2,225	захоронение
Зола инсинераторной установки	10 01 15	16,5	захоронение
Шлам скруббера	10 01 19	5,9	захоронение
Отходы пластика	20 01 39	1,22	переработка
Отходы изделий из дерева	20 01 38	3,0	утилизация
Металлоотходы	20 01 40	1,0	переработка
Люминесцентные лампы	20 01 21*	0,00023	утилизация

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего			
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.	1			
	из них:	7			
2	Организованных, из них:	2			
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	1			
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга				
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами				
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	1			
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	1			
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0			
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0			
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом				
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	2			

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется

инструментальными измерениями

		Источники выброса		Местоположение	Наименование	Периодичность
Наименование площадки	Проектная мощность	Наимонования	Цомор	(географические	загрязняющих веществ	инструментальных
	производства	Наименование	Номер	координаты)	согласно проекта	замеров
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование	Источник выброса		Местоположение	Наименование	Вид потребляемого
площадки	Наименование	Номер	(географические координаты)	загрязняющих веществ	сырья/ материала (название)
1	2	3	4	5	6
Производственная база	Инсинераторные установки	0001	43.425415;	Азота диоксид	Медицинские отходы,
TOO «MasterCopy»			77.014116	Азота оксид	дизтопливо
				Хлористый водород	
				Серы диоксид	
				Углерода оксид	
				Фтористый водород	
				Бензапирен	

			Взвешенные вещества Диоксины	
Емкость для дизтоплива	0002	43.425415; 77.014116	Углеводороды пред.С12- С19 Сероводород	Дизтопливо
Участок резки отходов	6003	43.425415; 77.014116	Взвешенные вещества Пыль ПВХ Пыль абразивная Пыль древесная	Металлические, древесные и пластиковые отходы
Дробильная установка	6004	43.425415; 77.014116	Пыль ПВХ	Пластиковые отходы

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения		
1	2	3	4	5		
Сброса сточных вод не	-	-	=	-		
осуществляется						

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

	фик наолюдении за сос				1
№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	-	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Точка №1 - северная сторона СЗЗ	Азота диоксид	1 раз/год	1	Аккредитованная	CT PK 2036-2010
	Углерода оксид	1 раз/год	1	лаборатория	Охрана природы. Выбросы.
	Серы диоксид	1 раз/год	1		Руководство по контролю
	Пыль	1 раз/год	1		загрязнения атмосферы;
Точка №2 - восточная сторона	Азота диоксид	1 раз/год	1	Аккредитованная	
C33	Углерода оксид	1 раз/год	1	лаборатория	МВИ-4215-002-56591409-
	Серы диоксид	1 раз/год	1		2009
	Пыль	1 раз/год	1		Методика выполнения
Точка №3 – южная сторона СЗЗ	Азота диоксид	1 раз/год	1	Аккредитованная	измерений массовой
	Углерода оксид	1 раз/год	1	лаборатория	концентрации вредных
	Серы диоксид	1 раз/год	1		веществ в атмосферном
	Пыль	1 раз/год	1		воздухе газоанализатором ГАНК-4;
Точка №4 – западная сторона СЗЗ	Азота диоксид	1 раз/год	1	Аккредитованная	1 Aπκ-4;
	Углерода оксид	1 раз/год	1	лаборатория МВИ 4215	МВИ-4215-006-56591409-
	Серы диоксид	1 раз/год	1		2009
	Пыль	1 раз/год	1		Методика выполнения
					измерений массовых
					концентраций пыли в
					атмосферном воздухе
					газоанализатором ГАНК-4.

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

No	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
-	-	-		-	-

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
_*	-	-	-	-

^{*-} мониторинг загрязнения почвы не предусмотрен

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Инсинераторные установки	1 раз в квартал
2	Территория предприятия, места сбора и временного хранения отходов	1 раз в квартал