ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «НУР-ЭКОПРОЕКТ»



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «НУР-ЭКОПРОЕКТ»

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

для TOO «AS-income»
Промлощадка «ДСК» и промлощадка «Общежитие» на 2026-2035 гг.



3.А.Есенкулова

Директор ТОО «Нур-ЭкоПроект»

Разработчик



Тлеубаева М.

г. Семей, 2025 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Тлеубаев А.Д. – руководитель проекта

Ответственныке исполнители:

Тлеубаев Д.Д. - главный специалист Оспанов А.Ж. - ведущий специалист

СОДЕРЖАНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ						
1.							
2.	ОБЯЗ	АТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ В	11				
	ПРОЦ	ЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА	11				
		Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий					
	2.1	загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и	11				
		потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга					
2.2 Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, часто		13					
	осуществления измерений						
	Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведен						
	2.3 производственного мониторинга						
	2.4	Точки отбора проб и места проведения измерений	18				
	2.5	Методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных	18				
		План-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений					
	2.6	экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние	19				
		инструменты реагирования на их несоблюдение					
	2.7	Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений	20				
	2.8	Протокол действий в нештатных ситуациях	20				
	2.9	Организационная и функциональная структура внутренней ответственности	22				
	2.9	работников за проведение производственного экологического контроля	22				
		Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения					
	2.9.1	производственного экологического контроля (информация о планах	23				
	2.9.1	природоохранных мероприятий и/или программе повышения экологической	23				
		эффективности).					
4.	ПРОГ	РАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ	24				
	на период 2026-2035 года						
	4.1	Необходимые ресурсы и источники их финансирования	24				
	4.1	Срок действия Программы производственного экологического контроля	24				
	4.3	Отчетность о выполнении Программы производственного экологического	24				
		контроля					
5.		ЮЧЕНИЕ	34				
	СПИС	СОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ					

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа производственного экологического контроля разработана для ТОО «AS-income» Промлощадка «ДСК» и промлощадка «Общежитие» на 2026-2035 гг., в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК.

Производственный экологический контроль (ПЭК) — система мер, осуществляемых природопользователем для наблюдения за состоянием окружающей среды и ее изменениями под влиянием хозяйственной и иной деятельности, проверку выполнения планов и мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды, воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов, соблюдение законодательства об охране окружающей среды, нормативов ее качества и экологических требований, включая производственный мониторинг, учет, отчетность, документирование результатов, а также меры по устранению выявленных несоответствий в области охраны окружающей среды.

Целями производственного экологического контроля являются:

- 1) получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- 2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- 3) сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;
 - 4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
 - 5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- 6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;
- 7) информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;
 - 8) повышение уровня соответствия экологическим требованиям;
- 9) повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;
 - 10) учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.

Производственный мониторинг (ПМ) является элементом производственного экологического контроля, являющая информационной системой наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов.

Производственный мониторинг – оценка параметров производственного процесса, физических и химических факторов (эмиссий) и воздействие на окружающую среду хозяйственной деятельности.

Производственный мониторинг включает в себя следующие составные части:

операционный мониторинг - наблюдение за параметрами технологического процесса добычи углеводородного сырья, подготовки и передачи нефти и газа, как показателя целесообразности выбранного диапазона и условий технического регламента.

мониторинг эмиссий - наблюдение за количеством и качеством выделений (выбросов и сбросов) от организованных и неорганизованных источников загрязнения (объектов добычи нефти и газа, комплексной подготовки и передачи продукции, вспомогательных производств).

мониторинг воздействия - наблюдение и оценка в динамике состояния объектов окружающей среды на границе СЗЗ (загрязнение вредными веществами атмосферного

воздуха) и негативного воздействия нефтепромыслов на водную среду, почвенный и растительный покров, обитающих животных.

ПМ проводится природопользователями независимо от формы собственности при осуществлении экологически опасных видов хозяйственной деятельности на основе им же разработанной программы, согласованной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. В программе ПМ устанавливается обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе проведения ПМ, критерии определения его периодичности, продолжительность и частота измерений, используемые инструментальные или расчетные методы.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Основной деятельностью ТОО «AS-income» является разработка Сары — Биикского месторождения порфиритов в Жарминском районе для получения высококачественного щебня для строительных работ, балластного слоя железнодорожных путей, дорожного строительства и других целей, код: 08121 Разработка гравийных и песчаных карьеров

Директор: Есенкулова Зулфия Абдрахмановна

БИН – 051140001598 Тел/факс: 87019353150 E-mail: natashaspl@mail.ru

В соответствии с Решением по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от «29» сентября 2021 г. для ТОО «AS-income» определена II категория объекта.

Предприятие TOO «AS-income» включает в себя две промплощадки:

- **Промлощадка** «ДСК» располагается в Жарминском районе, в 2 км к западу от пос. Суыкбулак и железнодорожной станции Суык-Булак. Ближайшая жилая зона (пос. Суыкбулак) находится в 2000 м в юго-западном направлении от территории промплощадки. С северной стороны находится территория карьера ТОО «AS-INCOVE» (на расстоянии 7,5 км от поселка Суыкбулак).
- **Промлощадка** «**Общежитие**» располагается в Жарминском районе, в юго-восточной части от села Суыкбулак. Со всех сторон промплощадку окружает степь. Ближайшая жилая застройка находится в юго-восточном направлении (поселок Суыкбулак) на расстоянии 2000 метров от промплощадки.

В зоне влияния источников выбросов предприятия нет сельскохозяйственных угодий, транспортных магистралей, зон отдыха, территорий заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, домов отдыха и других объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха.

Краткая характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

ПРОМПЛОЩАДКА «ДСК»

<u>Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК) производительностью 100-400 т/час</u> предназначен для производства щебня фракцией от 100 мм до 0 мм. Получение щебня осуществляется дроблением природного камня (порфирит) фракцией до 580 мм.

Количество поступающего на ДСК камня составляет – 560000 т/год. Время работы ДСК – 1400 ч/год.

В процессе работы дробильно-сортировочного комплекса в атмосферу выделяется пыль неорганическая 70-20% SiO_2 .

Привозимый природный камень (порфирит) для дробления высыпается из автосамосвала на открытый *склад сырья* площадью – 819 м² (ист.6001). В процессе формирования и хранения природного камня (порфирит) происходит выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 .

Со склада сырья природный камень (порфирит) фракцией до 580 мм погрузчиком подвозится и подается в *вибрационный питатель ZSW490x110* (ист.6002), выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 происходит неорганизованно.

С вибрационного питателя ZSW490x110 камень поступает в *щековую дробилку PE-900x1200*.

ТОО «Нур-ЭкоПроект»

С щековой дробилки PE-900x1200 камень фракцией не более 350 мм поступает на *ленточный транспортер № 1* (ист.6003), длиной 22 м, шириной 1,0 м, производительностью 190 т/час, выброс пыли неорганической 70-20 % SiO₂ происходит неорганизованно.

С ленточного транспортера №1 камень фракцией не более 350 мм поступает в *грохот* **3YK-2160**, где происходит просев и разделение готового продукта на фракции: 0-20 мм, 20-70 мм, 70-100 мм.

Конечный продукт фракции 0-20 мм с грохота подается на *ленточный конвейер №*2, длиной 15 м, шириной 0,5 м, производительностью 190 т/час (ист.6004), выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 происходит неорганизованно.

С ленточного конвейера №2 продукт фракции 0-20 мм подается на открытый *склад временного хранения песка* (ист.6007), площадью -192 м^2 , количество поступающего песка на склад -235200 т/год. В процессе формирования и хранения песка происходит выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 .

Конечный продукт фракции 20-70 мм с грохота подается на *ленточный конвейер №3*, длиной 15 м, шириной 0,5 м, производительностью 190 т/час (ист.6005), выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 происходит неорганизованно.

С конвейера продукт фракции 20-70 мм подается на открытый *склад временного хранения щебня* (ист.6008), площадью - 192 м 2 , количество поступающего щебня на склад - 196000 т/год. В процессе формирования и хранения щебня происходит выброс пыли неорганической 70-20 % SiO $_2$.

Конечный продукт фракции 70-100 мм с грохота подается на *ленточный конвейер №*4, длиной 15 м, шириной 0,5 м, производительностью 190 т/час (ист.6006), выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 происходит неорганизованно.

С конвейера продукт фракции 70-100 мм подается на открытый *склад временного хранения щебня* (ист.6009), площадью - 192 м 2 , количество поступающего щебня на склад - 128800 т/год. В процессе формирования и хранения щебня происходит выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 .

Далее готовая продукция со складов временного хранения при помощи погрузчика складируется на *складе готовой продукции*, площадью - 2559,5 м 2 (ист.6010). Количество песка (0-20 мм), поступающего на склад — 235200 т/год, щебня (20-70 мм) — 196000 т/год, щебня (70-100 мм) — 128800 т/год. В процессе формирования, хранения песка и щебня происходит выброс пыли неорганической 70-20 % SiO₂.

Узлы пересыпки ДСК, щековая дробилка PE-900x1200, грохот 3YK-2160 оснащены вытяжными зонтами. Выброс осуществляется организовано через трубу диаметром $0,71\,$ м, на высоте $12\,$ м, после предварительной очистки в циклоне ЦН15-700х4УП, с КПД очистки $80,0\,$ % (ист.0001).

<u>Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК) производительностью 150 м³/час</u> предназначен для производства щебня фракцией от 60 мм до 0 мм. Получение щебня осуществляется дроблением природного камня (порфирит) фракцией до 580 мм. На момент проведения инвентаризации ДСК производительностью 150 м³/час не работал и в ближайшие десять лет его работа не планируется. Источники (ист.0002 – узлы пересыпки ДСК, щековая дробилка PE-750x1060, молотковая дробилка PF-1214, вибросито 4YK-1854; ист.6011 – питатель ZSW490x110; ист.6012 – ленточные транспортеры) – законсервированы.

<u>Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК) производительностью 180 т/час</u> предназначен для производства щебня фракцией от 70 мм до 0 мм. Получение щебня осуществляется дроблением природного камня (порфирит) фракцией до 580 мм.

Количество поступающего на ДСК камня составляет – 216000 т/год. Время работы ДСК – 1200 ч/год.

В процессе работы дробильно-сортировочного комплекса в атмосферу выделяется пыль неорганическая 70-20% SiO_2 .

Привозимый природный камень (порфирит) для дробления высыпается из автосамосвала на открытый *склад сырья* площадью – 624 м^2 (ист. 6028). В процессе формирования и хранения природного камня (порфирит) происходит выброс пыли неорганической $70-20 \text{ % SiO}_2$.

Со склада сырья природный камень (порфирит) фракцией до 580 мм погрузчиком подвозится и подается в *вибрационный питатель* (ист.6013), выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 происходит неорганизованно.

С вибрационного питателя камень поступает на первый этап дробления в *щековую дробилку PE-750х1060*.

С щековой дробилки PE-750x1060 камень фракцией не более 350 мм поступает на *ленточный транспортер № 1* (ист.6014), длиной 22 м, шириной 1,0 м, выброс пыли неорганической 70-20 % SiO₂ происходит неорганизованно.

С ленточного транспортера №1 камень поступает на второй этап дробления в **четыре щековые дробилки PE-250x1200**.

С четырех щековых дробилок PE-250x1200 камень фракцией не более 210 мм поступает на *ленточный транспортер № 2* (ист.6015), длиной 22 м, шириной 1,0 м, выброс пыли неорганической 70-20 % SiO₂ происходит неорганизованно.

С ленточного транспортера №2 камень поступает на третий этап дробления в *две молотковые дробилки PF-1214*.

С двух молотковых дробилок PF-1214 готовый продукт поступает на *ленточный транспортер №3* (ист.6016), длиной 9 м, шириной 1,0 м, выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 происходит неорганизованно.

С ленточного транспортера №3 готовый продукт пересыпается на *ленточный транспортер №4* (ист.6017), длиной 22 м, шириной 1,0 м, выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 происходит неорганизованно.

С ленточного транспортера №4 готовый продукт доставляется на *грохом 4ҮК-1854*, где происходит просев и разделение готового продукта на фракции 0-5 мм, 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм.

Конечный продукт фракции 0-5 мм с грохота подается на *ленточный конвейер №5*, длиной 15 м, шириной 0,5 м (ист.6018), выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 происходит неорганизованно.

С конвейера продукт фракции 0-5 мм подается на открытый *склад временного хранения* **песка (ист.6022)**, площадью -120 м^2 , количество поступающего песка на склад -15120 т/год. B процессе формирования и хранения песка происходит выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 .

Конечный продукт фракции 5-20 мм с грохота подается на *ленточный конвейер №*6, длиной 15 м, шириной 0,5 м (ист.6019), выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 происходит неорганизованно.

С конвейера продукт фракции 5-20 мм подается на открытый *склад временного хранения щебня* (ист.6023), площадью -119 м^2 , количество поступающего щебня на склад -75600 т/год. В процессе формирования и хранения щебня происходит выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 .

Конечный продукт фракции 20-40 мм с грохота подается на *ленточный конвейер №*7, длиной 15 м, шириной 0,5 м (ист.6020), выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 происходит неорганизованно.

С конвейера продукт фракции 20-40 мм подается на открытый *склад временного хранения щебня* (ист.6024), площадью $-136~{\rm M}^2$, количество поступающего щебня на склад $-75600~{\rm T/год.}$ В процессе формирования и хранения щебня происходит выброс пыли неорганической 70-20 % ${\rm SiO}_2$.

Конечный продукт фракции 40-70 мм с грохота подается на *ленточный конвейер №8*, длиной 15 м, шириной 0,5 м (ист.6021), выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 происходит неорганизованно.

С конвейера продукт фракции 40-70 мм подается на открытый *склад временного хранения щебня* (ист.6025), площадью - 171 м 2 , количество поступающего щебня на склад - 49680 т/год. В процессе формирования и хранения щебня происходит выброс пыли неорганической 70-20 % SiO_2 .

Далее готовая продукция со складов временного хранения при помощи погрузчика складируется на *складе песка и щебня* (ист.6026), *складе щебня* (ист.6027).

На *складе песка и щебня* осуществляется хранение готового продукта фракциями — (0-5 мм), (40-70 мм). Площадь склада песка фракцией (0-5 мм) — 227 м^2 , количество складируемого песка — 15120 т/год. Площадь склада щебня фракцией (40-70 мм) — $901,5 \text{ м}^2$, количество складируемого щебня — 49680 т/год. В процессе формирования, хранения песка и щебня происходит выброс пыли неорганической $70-20 \text{ % SiO}_2$.

На *складе щебня* осуществляется хранение готового продукта фракциями – (5-20 мм), (20-40 мм). Площадь склада щебня фракцией $(5-20 \text{ мм}) - 1355 \text{ м}^2$, количество складируемого щебня – 75600 т/год. Площадь склада щебня фракцией $(20-40 \text{ мм}) - 1355 \text{ м}^2$, количество складируемого щебня – 75600 т/год. В процессе формирования и хранения щебня происходит выброс пыли неорганической $70-20 \text{ % SiO}_2$.

Узлы пересыпки ДСК, щековая дробилка PE-750x1060, четыре щековые дробилки PE-250x1200, две молотковые дробилки PF-1214, грохот 3YK-1854 оснащены вытяжными зонтами. Выброс осуществляется организовано через трубу диаметром 0.5x0.45 м, на высоте 12 м, после предварительной очистки в циклоне ЦН15-500x4УП, с КПД очистки 80.0 % (ист.0003).

Камень подвозят грузовым автотранспортом (КАМАЗ – 6 ед., д/т). В процессе въезда-выезда автотранспорта в атмосферу выделяются: керосин, азота оксид, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы и углерод (сажа) (ист.6029).

Формирование склада, загрузка камня на вибрационный питатель осуществляется с помощью погрузчика (2 ед., д/т). В процессе *работы автотракторной техники* в атмосферу выделяются: керосин, азота оксид, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы и углерод (сажа) (ист.6030).

Отвалы Π С Π и Π Π С (ист.6031, ист.6032) — не эксплуатируются (заросли травой, пыление не происходит).

ПРОМПЛОЩАДКА «ОБЩЕЖИТИЕ»

Для отопления общежития и гаража на промплощадке имеется *топочная*. В топочной установлен один водогрейный котел марки «КЧМ-2», работающий на каменном угле месторождения «Каражыра». Ручной заброс топлива. Номинальная тепловая мощность составляет – 52 кВт. Годовой расход угля составляет 30 т/год. Время работы 4872 ч/год. Отопительный период составляет – 203 сут/год. В процессе сжигания топлива в атмосферу выделяются пыль неорганическая 70-20% SiO₂, оксиды углерода и азота, диоксиды серы и азота. Выброс загрязняющих веществ, производится без очистки через трубу диаметром 0,2 м на высоте 9 м (ист.0004).

Уголь храниться на бетонированной площадке, закрытой с двух сторон, площадью -197,4 м². Время хранения -4872 ч/год. В процессе формирования штабеля и хранения угля в атмосферу выделяется пыль неорганическая ниже $20\%~{\rm SiO_2}$. Источник выброса неорганизованный (ист.6033).

Золошлаковые отможы складируются в двух металлических контейнерах для временного хранения, и по мере накопления вывозится на полигон отходов. В процессе пересыпки золошлаковых отходов в атмосферу выделяется пыль неорганическая 70-20% SiO₂. Источник выброса неорганизованный (ист.6034).

Программа производственного экологического контроля на 2026-2035 гг. для ТОО «AS-income»

Гараж на пять постов грузового автотранспорта. В гараже осуществляют стоянку 5 единиц грузового автотранспорта (бензин, грузоподъемность свыше 8 т до 16 т). Выброс загрязняющих веществ от автотранспорта происходит при въезде-выезде из гаража. При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля происходит выброс в атмосферу: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, бензин, углерода оксид (ист. 6035).

2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА

2.1 Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга

Производственный мониторинг включает в себя организацию наблюдения, обзор данных и проведение анализа для последующей оценки воздействия предприятия на состояние окружающей среды.

Мониторинг проводится с целью принятия мер по предотвращению неблагоприятного воздействия предприятия на природу. План действий производственного экологического контроля включает в себя операционный мониторинг, мониторинг эмиссий и мониторинг воздействия.

1.1 Операционный мониторинг

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта.

1.2 Мониторинг эмиссий

Мониторинг эмиссий в окружающую среду включает в себя наблюдение за эмиссиями у источника, для слежения за производственными потерями, количеством и качеством эмиссий, и их изменением.

Мониторинг расчётным методом на источниках выбросов загрязняющих веществ осуществляется согласно существующих методик при составлении статистической отчётности 2ТП-воздух и при осуществлении квартальных платежей за загрязнение окружающей среды самим предприятием.

1.2.1 Атмосферный воздух

Суммарные выбросы загрязняющих веществ, подлежащие нормированию, составят: на 2026-2035 гг. - 33,234607 т/год.

Контроль расчётным методом проводится на всех источниках выбросов загрязняющих веществ согласно существующих методик при составлении статистической отчётности 2ТП-воздух и при осуществлении квартальных платежей за загрязнение окружающей среды самим предприятием.

Ответственность за проведение контроля лежит на предприятии. Выбросы не должны превышать установленного значения НДВ (разрешенного лимита).

1.2.2 Водные ресурсы

Сброс загрязняющих веществ со сточными водами на рельеф местности или в водные объекты предприятием не осуществляется. Мониторинг эмиссий водных ресурсов не предусматривается.

1.2.3 Отходы производства и потребления

Контроль образования и движения отходов (твердые бытовые отходы (ТБО), промасленная ветошь, отработанный сорбционный фильтр, изношенная спецодежда) осуществляется проведением ежегодной инвентаризации отходов производства и потребления и составлением ведомственной отчетности по опасным отходам согласно ст. 347 Экологического кодекса РК, а также постоянно расчетным методом при составлении пояснительной записки к квартальным отчетам по программе ПЭК. Мониторинг проводится силами предприятия. Ответственность за проведение контроля лежит на предприятии.

1.2.4 Мониторинг уровня загрязнения земель

Мониторинг уровня загрязнения земель представлен проведением мониторинга воздействия на почвы на границе C33.

1.2.5 Радиационный мониторинг

С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации проектных решений источники радиационного воздействия отсутствуют. Радиационный фон, присутствующий на рассматриваемой территории, является естественным, сложившимся для данного района местности.

Нормирование допустимого радиационного воздействия и эмиссий радиоактивных веществ не выполняется ввиду отсутствия источников радиационного воздействия.

1.3 Мониторинг воздействия

Проведение мониторинга воздействия включается в программу производственного экологического контроля в тех случаях, когда это необходимо для отслеживания соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды. Мониторинг воздействия является обязательным в случаях:

- 1) когда деятельность оператора объекта затрагивает чувствительные экосистемы и состояние здоровья населения;
 - 2) на этапе введения в эксплуатацию технологических объектов;
 - 3) после аварийных эмиссий в окружающую среду.

1.3.1 Атмосферный воздух

Мониторинг воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ проводится ежеквартально (в период работы предприятия) в 4-х точках (Север, Восток, Юг, Запад) по компонентам: азота диоксид, углерода оксид, сера диоксид, взвешенные частицы пыли.

1.3.2 Водные ресурсы

Мониторинг воздействия на водные ресурсы не проводится ввиду отсутствия их загрязнения со стороны предприятия.

1.3.3 Почвенный покров

Мониторинг воздействия на почвенный покров на границе СЗЗ проводится один раз в год в 4-х точках (Север, Восток, Юг, Запад) по компонентам: свинец, мышьяк, фтор, хром, цинк, никель, медь, сульфаты, хлориды.

Мониторинг за состоянием водных объектов

Рассматриваемый район принадлежит бассейну р.Шар. Река Шар имеет протяженность 260 км и вблизи г.Семей впадает в реку Иртыш. Ширина русла реки колеблется в пределах 15-60 м, глубина-0,2 до 1,5 м. Река бывает полноводной весной, а летом расход воды очень небольшой и поэтому в широкой долине образуются многочисленные старицы.

Постоянный водоток в реке наблюдается лишь в верховьях, на протяжении 2 км, далее р. Шар теряется в собственных аллювиальных отложениях.

Для р.Шар характерен исключительно неравномерный расход воды в течение года. Максимум расхода приходится на апрель-июнь месяцы, с июля по сентябрь водосток практически полностью прекращается. Речки в это время или полностью пересыхают или распадаются на цепочки замкнутых плесов. В осеннее время часть речек снова оживает, к концу октября они замерзают и зимой зачастую промерзают до дна.

Вода в реке Шар имеет минерализацию 0,5-0,6 г/л, общую и карбонатную жесткость 5,2-5,7 мг-экв/л. Запах практичски отсутствует, мутность в межень не превышает 8 г/м3.

Высота стояния грунтовых вод более 4-х м.

В рассматриваемом районе отсутствуют водозаборы. Воздействие на водные ресурсы при реализации проектных решений оценивается как допустимое.

Мониторинг обращения с отходами

На предприятии ведется регулярный учет видов, количество и происхождения образовавшихся, собранных, перевезенных, утилизированных или размещенных отходов, образовавшихся в процессе его деятельности. Документация по учету отходов должна храниться в течение пяти лет.

2.2 Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений

Период, продолжительность и частота осуществления наблюдений и измерений определены на основании имеющихся нормативных природоохранных документов предприятия и выводов.

Периодичность определения количества выброса для каждого источника загрязнения атмосферы устанавливают на основе изучения характеристики выброса для этого источника. При этом необходимо учитывать удельный вклад каждого источника загрязнения атмосферы в валовый выброс предприятия и относительную опасность выбрасываемого в атмосферу загрязняющего вещества.

Производственный экологический контроль осуществляет отдел охраны окружающей среды TOO «AS-income» и аккредитованные лаборатории на основании договора.

Производственный контроль на объектах осуществляется в виде проверок комиссии в составе начальника отдела охраны окружающей среды, инженера-эколога и представителя проверяемого подразделения.

Производственный контроль может быть плановым и внеплановым.

Плановый производственный контроль осуществляется согласно плану проверок, разработанному отделом охраны окружающей среды ТОО «AS-income» и утвержденному руководством предприятия.

Внеплановый производственный контроль осуществляется с целью выявления службой охраны окружающей среды соблюдения установленных нормативов качества окружающей среды и экологических требований природоохранного законодательства, а также внутренних природоохранных инструкций, мероприятий, приказов и распоряжений по оздоровлению природной среды.

<u>Разработчик</u>

Перед началом обследования предприятия ответственное за проведение производственного контроля должностное лицо обязано ознакомиться с общими и специальными правилами и инструкциями по технике безопасности и производственной санитарии.

В рамках осуществления производственного экологического контроля выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Операционный мониторинг

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства.

Контролируемые параметры и периодичность контроля устанавливается соответствующей инструкцией, составленный на основе отраслевых нормативных документов, утверждаемой руководителем предприятия.

Мониторинг эмиссий

Мониторинг эмиссий в окружающую среду включает в себя наблюдение за эмиссиями у источника для слежения за производственными потерями, количеством и качеством эмиссий, и их изменением.

Мониторинг эмиссии включает в себя следующее:

- мониторинг производственных выбросов;
- мониторинг атмосферного воздуха;
- отходы производства и потребления.

Мониторинг воздействия

Мониторинг воздействия осуществляется в случаях, когда это необходимо для отслеживания соблюдения требований экологического законодательства и нормативов качества окружающей среды. Мониторинг воздействия осуществляется путем опробования составляющих окружающей среды (воздух, почва, растительность, подземные и поверхностные воды).

Контроль за выбросами вредных веществ на площадках ТОО «AS-income» проводится расчетным методом 1 раз в квартал и инструментальным методом на границе C33 1 раз в квартал.

Мониторинг выполняется аккредитованными лабораториями путем прямых замеров концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с помощью автоматических газоанализаторов, либо отбором проб с последующим проведением химических анализов в стационарной лаборатории.

Период, продолжительность и частота осуществления наблюдений и измерений ТОО «AS-income» приведена в таблице 2.1.

Период, продолжительность и частота осуществления наблюдений и измерений

Таблица 2.1

Вид мониторинга	Метод проведения	Период наблюдения	Частота замеров				
1	2	3	4				
	Операционн	ый мониторинг					
		иятии осуществляется со	гласно технологической				
инструкции (регламента) производственного процесса.							
Мониторинг эмиссий							
	инструментальный	В течение года	1 раз в квартал/в пери- од работы источников				
Мониторинг выбросов	Расчетный	В течение года	1 раз в квартал				
загрязняющих веществ	Контроль на	источниках выбросов	загрязняющих веществ				
в атмосферный воздух		іасно существующих ме					
в атмосферный воздух		тчётности 2ТП-воздух					
	ществлении <i>квартальных платежей</i> за загрязнение окружающей						
	среды.						
	расчетный	В течение года	постоянно				
	Контроль образования отходов осуществляется проведением						
Мониторинг отходов	ежегодной инвентаризации отходов производства и потребления и						
производства и потреб-	составлением ведомственной отчетности по опасным отходам со-						
ления	гласно п.3 ст. 347 Экологического кодекса РК. Контроль образования						
JICHIM	и движения отходов так же будет осуществляется постоянно расчет-						
	ным методом при составлении пояснительной записки к квартальным						
	отчетам по программе ПЭК.						
	Мониторин	ıг воздействия					
Мониторинг							
воздействия на	инструментальный	В течение года	1 раз в квартал				
атмосферный			в период работы				
воздух на границе СЗЗ							
Мониторинг воздействия							
на почвенный	инструментальный	В течение года	1 раз в год				
покров							

2.3 Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга

Материально-техническая база предприятия должна обеспечивать ведение производственного контроля за источниками загрязнения и состоянием окружающей среды с использованием утвержденных в установленном законодательством порядке методик, приборов и средств, обеспечивающих единство измерений. Необходимо определить должностных лиц, ответственных за проведение мониторинга, обеспечить их профессиональную подготовку в соответствии с установленными квалификационными требованиями.

Технические средства, применяемые, для решения задач производственного мониторинга, должны быть представлены приборами измерений, аккредитованными органами Госстандарта.

Схема размещения пунктов наблюдений должна обеспечивать получение данных на организованных и неорганизованных источниках загрязнения окружающей среды путем Разработник ТОО «Нур-ЭкоПроект» Программа производственного экологического контроля на 2026-2035 гг. для ТОО «AS-income»

непосредственных измерений (контактивными методами) характеристик выбросов и сбросов, размещения отходов, измерения косвенных характеристик с последующим расчетом параметров загрязнения окружающей среды.

При использовании экспресс методов, а так же лабораторно-аналитической базы, необходимо обеспечение требуемой точности измерений по всему спектру ингредиентов загрязнения окружающей среды.

Места отбора проб и измерений должны быть обозначены на местности и на схеме, согласованной с территориальным управлением OOC.

Отбор проб и измерений параметров загрязнения окружающей среды на границе СЗЗ объектов предприятия. При этом должны быть соблюдены требования Закона РК «О единстве измерений», а также нормативные документы РГП «Казгидромет» и республиканской СЭС.

В программе производственного экологического контроля используются инструментальные и расчетные методы.

Производственный мониторинг окружающей среды осуществляется силами аккредитованной лаборатории с привлечением на договорной основе услуг.

На площадке TOO «AS-income» контроль за выбросами вредных веществ проводится расчетным методом и инструментальным методом.

Расчетный метод основан на определении объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ по фактическому расходу материалов (исходного сырья и топлива) и времени работы технологического оборудования. Метод применяют при невозможности или экономической нецелесообразности прямых измерений. Расчеты эмиссий в атмосферный воздух осуществляются в соответствии с утвержденными в Республике Казахстан методическими рекомендациями для каждого из источников выбросов по каждому из выбрасываемых загрязняющих веществ, аналогично использованным в проекте нормативов эмиссий.

Замеры производственных выбросов от организованных источников промплощадки выполняются в соответствии с ГОСТ 172.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».

В соответствии с ГОСТ 172.3.02-78 на предприятии должен осуществляться контроль за соблюдением нормативов НДВ (ВСВ).

При контроле за соблюдением НДВ (BCB) основными должны быть прямые методы, использующие измерения концентрации вредных веществ и объемов газовоздушной смеси после газоочистных установок или в местах непосредственного выделения веществ в атмосферу.

Для повышения достоверности контроля, а также при невозможности применения прямых методов используют балансовые, технологические и др. методы.

Выбросы не должны превышать установленного для источника контрольного значения НДВ (BCB) в Γ /с.

Контроль за соблюдением нормативов НДВ на предприятии не проводится на источниках в связи с незначительными выбросами.

Замеры атмосферного воздуха на границе СЗЗ промплощадки выполняются в соответствии с ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ».

Замеры на определение концентрации химических соединений, таких как окислы азота и углерода проводят с помощью газоанализаторов в автоматическом режиме, либо с помощью поглотительных склянок с последующей фотоколориметрией/хроматографией, либо с помощью индикаторных трубок, согласно утвержденным в РК методикам.

Одновременно с проведением отбора проб определяются метеорологические характеристики атмосферы. Скорость и направление ветра определяются на высоте 2 м с помощью ручного анемометра и вымпела с компасом вначале, середине и конце процедуры

<u>Разработчик ТОО «Нур-ЭкоПроект»</u>

измерений. Температуру измеряют с помощью термометра. Атмосферное давление устанавливают посредством показаний барометра-анероида.

В рамках выполненных работ по контролю, согласно методическим рекомендациям, контрольные замеры необходимо проводить в один день, в период максимальных выбросов.

Мониторинг воздействия осуществляется в 4 точках на границе области воздействия предприятия. Критерием достаточности области воздействия объекта является соблюдаются установленных экологических нормативов качества и/или целевых показателей качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сіпр/Сізв≤1).

Места отбора проб определяются на границе области воздействия в одной точке с наветренной стороны от источников выбросов загрязняющих веществ, в трех точках с подветренной стороны. Результаты замеров, проведенных в точке с наветренной стороны, где исключается влияние источников загрязнения, принимаются за фоновые концентрации.

Операционный мониторинг (мониторинг соблюдения производственного процесса).

Операционный мониторинг обеспечивает контроль за соблюдением параметров производственного процесса в целях исключения сбоев технологических режимов, предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения качества производимой продукции.

Основной целью данной работы является снижение уровня негативного воздействия деятельности предприятия на окружающую среду.

Операционный контроль на предприятии состоит из нескольких этапов:

- визуальный осмотр и определение технического состояния производственных объектов (оборудования, помещений, подразделений);
- определение степени износа оборудования, либо несоответствия условий эксплуатации нормативным или экологическим требованиям;
- разработка плана мероприятий, на основе полученных данных и решение вопросов финансирования для осуществления разработанного плана;

- утверждение плана руководством и контроль его осуществления. Содержание операционного мониторинга представлено в таблице.

No		Периодичность	
п/п	Технологический процесс	контроля	Ответственный
1	2	3	4
1	Общее руководство	постоянно	Директор
2	Контроль за соблюдением требований в области охраны ОС, оформление экологической отчетности	постоянно	Инженер ООС
3	Контроль за соблюдением на предприятии технологических показателей, связанных с эксплуатацией оборудования	постоянно	Начальник участка
4	Соблюдение утвержденного технического режима по контролю производства, технического состояния эксплуатационного оборудования. Соблюдение правил ТБ и ПБ на предприятии.	постоянно	Начальник участка
5	Контроль за соблюдением режима работы операторов технологических установок	постоянно	Начальник участка

2.4 Точки отбора проб и места проведения измерений

Предприятие включает в себя оборудование мест определения аэродинамических параметров газовых потоков отходящих от ИЗА и оборудование мест отбора проб газовоздушной смеси для проведения инструментальных замеров концентрации ЗВ в промышленных выбросах. Для обеспечения достоверности определения параметров выбросов, безопасности и удобства работающих лиц, точки отбора проб оборудованы соответствии с требованиями методических указаний по оборудованию мест отбора проб при экоаналитическом контроле промышленных выбросов в атмосферу.

Выбранные места отбора проб обеспечивают проведение работ по:

- определению объема выбросов (м3/с), скорости потока (м/с), температуры (°C) и влажности ГВС (%);
- измерению концентрации (мг/м3) загрязняющих веществ;
- определению степени улавливания загрязняющих веществ в газоочистных и пылеулавливающих установках.

Доступ к месту отбора проб свободный, не загроможденный.

Место отбора находится на прямом участке газохода, на достаточном расстоянии от мест, где изменяется направление потока газовоздушной смеси (колена, отводы и т.д.) или площадь поперечного сечения газохода (задвижки, дросселирующие устройства и т.д.)

Расположение мест отбора проб обеспечивает безопасную работу персонала в количестве не менее двух человек.

В воздуховоде имеется отверстие с заглушкой диаметром не меньше, чем диаметр наконечника пылезаборной трубки (патрона внутренней фильтрации) и позволяющее вводить в воздуховод изогнутые пробоотборные трубки и трубки Пито;

Места отбора проб освещено и обеспечены электрической розеткой (напряжение - 220В);

Ответственность за правильную организацию мест отбора проб для экоаналитического контроля промышленных выбросов в атмосферу возлагается на руководство предприятия.

2.5 Методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных

По результатам производственного экологического контроля на объектах Компании предусматривается организация отчетности с целью выявления соответствий или несоответствий деятельности предприятия требованиям природоохранного законодательства Республики Казахстан и исполнению программы производственного экологического контроля.

Структура и периодичность отчета проводится в соответствии с Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 года № 250.

Все данные по загрязняющим веществам, образовавшимся в процессе производства, сводятся в отчеты и направляются в контролирующие органы согласно установленным формам отчетности:

Специалисты отдела охраны окружающей среды:

 ведут ежедневный внутренний учет, формируют и представляют отчеты по результатам мониторинга в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в электронной форме в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. К отчету производственного экологического контроля предусматривается пояснительная записка о выполнении работ, Программа производственного экологического контроля на 2026-2035 гг. для TOO «AS-income»

составляемая экологом в произвольной форме. Отчеты предоставляются ежеквартально до 1 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом;

- оперативно сообщают в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах несоблюдения экологических нормативов;
- представляют необходимую информацию по мониторингу по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;
- систематически оценивает результаты мониторинга и принимает необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
- проводят расчеты платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение с предоставлением отчетов по формам 871.00-1 раз в квартал до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
- предоставляют ежегодно статистическую отчетность (2-ТП воздух), (3-ТО отходы), (4-ОС).

Предполагаемая программа производственного экологического контроля состояния компонентов окружающей среды в зоне влияния деятельности позволит целенаправленно получать, накапливать и анализировать базу данных о состоянии компонентов природной среды. Она обеспечит полноту и объективность оценки воздействия предприятия на экосферу и, как следствие, повысит социальную и экономическую эффективность принятия решений по минимизации отрицательных воздействий для природы и населения.

В нормативно-законодательном плане реализация программы упорядочит отчетность, повысит обоснованность проекта ОВОС, НДВ.

2.6 План-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение

Предприятие принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения экологического законодательства РК и сопоставлению результатов производственного мониторинга с условиями экологического и иных разрешений.

План-график внутренних проверок включает контроль за регламентом эксплуатации технологического оборудования и выполнением мероприятий, предусмотренных проектной документацией, а также выполнение функций, предусмотренных внутренней ответственностью работников.

Внутренние проверки будут проводиться не реже одного раза в квартал работником (работниками), в трудовые обязанности которого входят функции по вопросам охраны окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля. мониторинга.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- 1. Выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля и планом мероприятий по охране окружающей среды;
- 2. Следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- 3. Выполнение условий экологических и иных разрешений;
- 4. Правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- 5. Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля;
- 6. Выполнение предписаний об устранении нарушений в области охраны окружающей среды.

<u>Разработчик</u>

Работник (работники), осуществляющий внутреннею проверку, обязан:

- 1. Рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- 2. Обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- 3. Составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

План – график проведения внутренних проверок

№ п/п	Наименование мероприятия	Периодичность исполнения	Ответственный исполнитель
1	Содержание рабочих мест, территории предприятия в соответствии с требованиями экологического законодательства РК	постоянно	Ответственный за ООС
2	Составление расчета платежей за загрязнение окружающей среды	ежеквартально	Ответственный за ООС
3	Ведение учета образования, сбора и хранения отходов	постоянно	Ответственный за ООС
4	Проверка соблюдения противопожарной безопасности	постоянно	Ответственный за ТБ
5	Составление отчета по программе ПЭК и предоставление его в уполномоченный орган	ежеквартально	Ответственный за ООС
6	Осуществлять строгий контроль за соблюдением природоохранных мероприятий	постоянно	Ответственный за ООС

2.7 Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений

Производственный экологический контроль природопользователем выполняется самостоятельно или на договорной основе с аккредитованными лабораториями.

Все средства измерения, применяемые при производстве работ, распределяются на две группы:

- 1) Технологические средства измерения, непосредственно влияющие на достоверность и качество выполняемых работ.
- 2) Химико-аналитическая аппаратура. Этот вид средств определяет качественные и количественные характеристики 3В в компонентах окружающей среды.

Аккредитованная лаборатория должна быть оснащена необходимыми средствами измерений, испытательным оборудованием, стандартными образцами, расходными материалами в соответствии с нормативными документами на применяемые методы испытаний согласно заявленной области деятельности. Порядок и условия содержания средств измерения и испытательного оборудования соответствуют требованиям документации на них, требованиям нормативных документов Государственной системы обеспечения единства средств измерений Республики Казахстан.

Обеспечение требуемой точности измерений будет достигаться системой гос. поверок и ведомственных поверок по графику, организацией эксплуатации и ремонта мерительных средств и проведением повторных замеров в соответствии с инструкциями по видам работ.

2.8 Протокол действий в нештатных ситуациях

Выполнение контроля в штатной и нештатной ситуации отличается частотой измерений. Контролируемые параметры остаются неизменными.

Контроль в штатном режиме проводится на постоянных пунктах наблюдения, размещенных с учетом расположения участков работ. Отбор проб и исследование установленных Программой параметров наблюдаемых компонентов окружающей среды проводятся специализированной организацией, имеющей аккредитованную лабораторию, по утвержденным в РК методикам. Частота наблюдений за каждым компонентом природной среды зависит от особенности природных условий и режима работы объекта и определяется настоящей программой.

Контроль в период возникновения нештатной (аварийной) ситуации отличается от аналогичных работ в период штатных ситуаций частотой наблюдений, зависящей от объема и способов ведения аварийно- восстановительных работ. Цель контрольных наблюдений – определить последствия влияния данной аварии на окружающую среду.

Обеспечение основной деятельности предприятия предусматривает мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций.

Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность возникновения неконтролируемой ситуации, при наступлении которой предприятием будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

При обнаружении сверхнормативных выбросов, сбросов и несанкционированных отходов производства, загрязняющих окружающую среду, а также при угрозе возникновения сверхнормативных эмиссий персонал предприятия и сторонних организаций обязаны немедленно информировать руководство, для принятия мер по нормализации обстановки.

В процессе ликвидации аварии контрольные наблюдения должны проводиться с момента начала аварии, и продолжаться до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов.

Продолжительность и место проведения контрольных исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.

После устранения нештатных ситуаций необходимо определить оказанное влияния на все компоненты окружающей природной среды. Все возможные мероприятия ликвидации аварии проводятся в соответствии с планами ликвидации аварии.

Перечень действий и мероприятий по предупреждению и уменьшению последствий нештатных ситуаций:

- соблюдение технологического режима работы установок и оборудования предприятия;
- осуществление технического надзора и контроля за состоянием технологического оборудования в ходе его строительства и эксплуатации;
- своевременное качественное проведение технического обслуживания и ремонта оборудования;
- соблюдение правил техники безопасности и производственных инструкций;
- контроль наличия на площадке первичных средств пожаротушения;
- планирование и проведение мероприятий по подготовке персонала для ликвидации угрозы и последствий возможных аварий.

Основные действия в период нештатных ситуаций.

- должностные лица, участвующие в спасении людей и ликвидации аварий, после оповещения об аварии или реальной угрозе ее, немедленно приступают к исполнению своих обязанностей и ставят в известность об этом ответственного руководителя работ по ликвидации аварий или другое должностное лицо, его заменившее.
- вмешиваться в действия руководителя работ по ликвидации аварии КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
- при неправильном действии руководителя работ по ликвидации аварии отстранить его от работ имеет право только заместитель директора предприятия, который берет на себя руководство по спасению людей и ликвидации аварии.
- все должностные лица несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных планом ликвидации аварий.
- ответственный руководитель работ по ликвидации аварии немедленно сообщает о случившейся аварии вышестоящему руководителю, который в свою очередь передает сообщение контролирующим органам.

В целях предотвращения аварийных ситуаций и возможного негативного влияния на компоненты окружающей среды необходимо:

- допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, имеющих соответствующее специальное образование, прошедших обязательную проверку знаний безопасности в установленном порядке;
- применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям безопасности и санитарным нормам;
- своевременное пополнение технической документацией и планов ликвидации аварий данными, уточняющими границы зон безопасного ведения работ;
- соблюдение действующего санитарного законодательства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов;
- организация лабораторно-инструментального контроля за состоянием производственных факторов на рабочих местах;
- обеспечение создания системы управления безопасностью труда посредством проведения систематического производственного контроля за состоянием ТБ на объектах работ руководителями и специалистами предприятия;
- лекции и доклады по охране труда, противопожарной безопасности, промсанитарии.

В случае нештатной ситуации:

- при нарушении технологического режима прекращение деятельности до момента устранения неисправности;
- в случае возникновения пожара до приезда пожарных машин планируется осуществить тушение первичными средствами пожаротушения – пенными и порошковыми огнетушителями ОП-1 и ОП-35, песком, кошмой, лопатами;
- оперативно сообщить в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды об аварийной ситуации.

2.9 Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности разработана для выполнения следующих задач и целей:

- 1. Минимизировать негативное влияние производства на окружающую среду;
- 2. Обеспечить работу производства в соответствии с технологическими параметрами и в режимах, обеспечивающих функционирование оборудования с минимальными объемами эмиссий в окружающую среду;
- 3. Обеспечение выполнения требований природоохранного законодательства;
- 4. Своевременное устранение нарушений и выполнение плана природоохранных мероприятий.

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности за состоянием окружающей среды и выполнение программы производственного экологического контроля строится и функционирует в соответствии со структурой предприятия.

Согласно данному документу, расписана и действует внутренняя ответственность руководителя каждого структурного подразделения за состоянием окружающей среды, выполнением требований природоохранного законодательства, выполнением плана мероприятий по охране окружающей среды, своевременным устранением, выявленных в ходе внутренних проверок, нарушений норм, правил и требований по охране окружающей среды.

При проведении производственного экологического контроля предприятие следует процедурным требованиям и обеспечивает достоверность получаемых данных:

- 1. систематически оценивает результаты ПМ и принимает необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
- 2. оперативно сообщает в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах несоблюдения экологических нормативов;
- 3. предоставляет необходимую информацию по мониторингу по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;
- 4. соблюдает технику безопасности;
- 5. обеспечивает доступ государственных инспекторов по охране окружающей среды к исходным данным для подтверждения достоверности осуществляемого мониторинга;
- 6. обеспечивает доступ общественности к программе и отчетным данным по мониторингу.

2.9.1. Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля

План природоохранных мероприятий разрабатывается в рамках получения экологического разрешения и согласовывается уполномоченным органом в области ООС.

В процессе реализации производственного экологического контроля предприятие не реже одного раза в год проводит ее анализ и вносит коррективы при:

- изменениях в производственных технологических процессах;
- недостаточности инструментальных технических средств контроля или точности получения результатов мониторинговых наблюдений;
- реконструкции предприятия и модернизации оборудования.
- изменения в программе согласовывают с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

4. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Согласно Приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14 июля 2021 года № 250. «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ для ТОО «AS-income» Промлощадка «ДСК» и промлощадка «Общежитие» на 2026-2035 гг. предоставляется ниже в табличной форме.

4.1 Необходимые ресурсы и источники их финансирования

Согласно правил разработки Программа производственного экологического контроля, утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14 июля 2021 года № 250, источниками финансирования программы являются собственные средства организаций, прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных финансовых экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, и другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники.

Источником финансирования мероприятий для реализации Программы производственного экологического контроля являются собственные средства предприятия.

4.2 Срок действия Программы производственного экологического контроля

Программа производственного экологического контроля для **TOO** «**AS-income**» **Промлощадка** «**ДСК**» **и промлощадка** «**Общежитие**» **на 2026-2035 гг.**, согласно Приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14 июля 2021 года № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».

4.3 Отчетность о выполнении Программы производственного экологического контроля

Отчет о выполнении Программы производственного экологического контроля представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в соответствии со сроками устанавливаемых в экологическом разрешении согласно Приложению 2 к Правилам разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля

УТВЕРЖДАЮ:

Директор TOO «AS-income»

> Есенкулова 3.А. 2025 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТОО «AS-income» Промлощадка «ДСК» и промлощадка «Общежитие» на 2026-2035 гг.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасполо жение по коду КАТО (Классификато р административ но-территориальн ых объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификацион ный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее-ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
TOO «AS-income»	104283100	Промлощадка «ДСК» располагается в Жарминском районе, в 2 км к западу от пос. Суыкбулак и железнодорожной	051140001598	08121 Разработка гравийных и песчаных карьеров.	разработка Сары – Биикского месторождения порфиритов в Жарминском районе для получения	051140001598	2 категория

 $\underline{\textit{Разработчик}}$

станции Суык-Булак 49.4728 80.5322 Промлощадка «Общежитие» располагается в Жарминском районе, в	высококачественного щебня для строительных работ, балластного слоя железнодорожных путей, дорожного строительства и	
жарминском районе, в юго-восточной части от села Суыкбулак. 49.3565 78.4648	строительства и других целей	

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Запанинакари ю отхали	10 01 01	Временное хранение не более 6 месяцев на отведенной площадке с дальнейшей
Золошлаковые отходы	не опасные	передачей спец. предприятиям для переработки или утилизации
Твердые бытовые отходы	20 03 01	Временное хранение не более 1 месяца в металлическом контейнере с
твердые оытовые отходы	не опасные	дальнейшей передачей на полигон ТБО для захоронения
Пом нерин у метаннор	16 01 17	Временное хранение не более 6 месяцев на отведенной площадке с дальнейшей
Лом черных металлов	не опасные	передачей спец. предприятиям для переработки или утилизации
Огарки сварочных электродов	12 01 13	Временное хранение не более 6 месяцев в металлическом контейнере с
от арки сварочных электродов	не опасные	дальнейшей передачей спец. предприятиям для переработки или утилизации
Промасления ветони	15 02 02*	Временное хранение не более 6 месяцев в металлическом контейнере с
Промасленная ветошь	опасные	дальнейшей передачей спец. предприятиям для переработки или утилизации
Отработанные промаслянные	16 01 07*	Временное хранение не более 6 месяцев в металлическом контейнере с
фильтры	опасные	дальнейшей передачей спец. предприятиям для переработки или утилизации
Отработанные масла	13 02 08*	Временное хранение не более 6 месяцев в металлическом бочках с дальнейшей
Отраоотанные масла	опасные	передачей спец. предприятиям для переработки или утилизации

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	34
2	Организованных, из них:	3
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	2
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	1
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	31

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование	Проектная	Источники выброса		местоположение	Наименование	Периодичность	
площадки	мощность производства	наименование	номер	(географические координаты)	загрязняющих веществ, согласно проекта	инструментальных замеров	
1	2	3	4	5	6	7	
	Дробильно- сортировочный комплекс (ДСК) производительностью 100-400 т/час	Узлы пересыпки ДСК, щековая дробилка РЕ- 900х1200, грохот 3YK-2160	0001	49.4728 80.5322	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	1 раз в год	
TOO «AS-income»	Дробильно- сортировочный комплекс (ДСК) производительностью 180 т/час	Узлы пересыпки ДСК, щековая дробилка РЕ-750х1060, четыре щековые дробилки РЕ-250х1200, две молотковые дробилки РF-1214, грохот ЗҮК-1854	0003	49.3565 78.4648	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	1 раз в год	

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование	Источник выброса		Местоположение	Наименование	Вид потребляемого	
площадки	наименование	номер	(географические координаты)	загрязняющих веществ	сырья/ материала (название)	
1	2	3	4	5	6	
TOO «AS-income»	Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК) производительностью 100-400 т/час Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК) производительностью 150 м3/час Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК) производительностью 180 т/час Топочная, склад угля, склад шлака	0001-0003 6001-6031	49.4728 80.5322 49.3565 78.4648	Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20% Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Сера диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния ниже -20%	Песок, щебень, природный камень, уголь	

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование	Координаты	Номера контрольных	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность	Наблюдаемые
полигона	полигона	точек		наблюдений	параметры
1	2	3	4	5	6

Газовый мониторинг не требуется, так как на предприятии отсутствуют накопители (полигоны) отходов.

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Граница СЗЗ промлощадки Точка №1 (север) Точка №2 (восток) Точка №3 (юг) Точка №4 (запад)	Пыль Углерод оксид Сера диоксид Азот оксид	1 раз в квартал в период работы	-	Аккредитованная лаборатория	Инструментальный метод

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

No	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6

Мониторинг воздействия на водном объекте не требуется.

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
	Свинец	32		инструментальный
Граница СЗЗ промлощадки	Мышьяк	2		
	Фтор	2,8		
	Хром	-		
Точка №1 (север) Точка №2 (восток)	Цинк	23	1 раз в год	
Точка №2 (восток) Точка №3 (юг) Точка №4 (запад)	Никель	35		
	Медь	3		
	Сульфаты	-		
	Хлориды	-		

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения		
1	2	3		
	Инженер по технике безопасности и ООС еженедельно	1 раз в год		

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная Программа производственного экологического контроля наиболее действенно с позиции эколого — экономических показателей, принимая во внимание требования природоохранного законодательства, позволит осуществлять контроль эмиссий в окружающую среду.

Программа содержит обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессы осуществления производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности и частоту измерений, используемые инструментальные или расчетные методы.

В ходе проведения производственного мониторинга, в рамках производственного экологического контроля, будут получены объективные данные, позволяющие либо потвердеть, либо опровергнуть, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его дальнейшего функционирования.

Проведение производственного экологического контроля будет способствовать:

- формированию более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;
- повышению производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;
- повышению эффективности использования природных и энергетических ресурсов.

Следует отметить, что предложенный в данной Программа производственного экологического контроля режим наблюдения и наблюдаемые показатели могут быть откорректированы в дальнейшем, в зависимости от полученных результатов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Экологический Кодекс Республики Казахстан, от 2 января 2021 года № 400-VI.
- 2. Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14 июля 2021 года № 250.
- 3. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2.
- 4. Проект НДВ.