

Программа производственного экологического контроля на 2025-2034 гг.

для дробильно-сортировочной установки ТОО "Коктал Групп" расположенного в Туркестанской области, Сайрамский район, Карамуртский с/о, кв. 171

г.Шымкент-2025 г.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименов	Месторасполож	Месторасположение,	Бизнес	Вид	Краткая	Реквизиты	Категория и
ание	ение по коду	координаты	идентификаци	деятельности	характеристи		проектная
производс	КАТО		онный номер	по общему	ка		мощность
твенного	(Классификатор		(далее - БИН)	классификато	производствен		предприятия
объекта	административ			р у видов	ного процесса		
	но			экономической			
	территориальн			деятельности			
	ых объектов)			(далее - ОКЭД)			
1	2	3	4		6	7	8
Дробильн	611600000	Дробильно-сортировочной	131040018536	08121	Переработка	ТОО "Коктал	2 категория,
0-		установка		Переработка	песчано-	Групп",	годовая
сортиров		ТОО "Коктал Групп"		песчано-	гравийной	адрес:	производите
очной		расположенного в		гравийной	смеси, с целью	Сайрамский	льность
установка		Туркестанской области,		смеси, с	получения	район,	ДСУ по
		Сайрамский район,		целью	высококачеств	с.Карамурт,	переработке
		Карамуртский с/о, кв. 171		получения	енного щебня,	кв.171, зд.№	ПГС в
		Географические координаты:		высококачест	клинца и	83, конт.тел.:	количестве
		42° 19' 50.49" 70° 0' 25.23"		венного	строительного	8 7252 52-14-	94,4 т/час,
				щебня,	песка.	61,	408 тыс.
				клинца и		koktal.group	т/год (204
				строительног		@mail.ru	тыс.м ³).
				о песка.			

2. Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга.

Производственный мониторинг включает проведение операционного мониторинга, мониторинга эмиссий в окружающую среду и мониторинга воздействия. Программой экологического контроля предприятие охватывает следующие группы параметров:

- качество производимого сырья;
- условия эксплуатации оборудования;
- использование сырья и энергоресурсов;
- использование водных ресурсов на производственные и хозяйственно-бытовые нужды;
- использование земельных ресурсов для размещения объектов предприятия;
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- образование и размещение отходов производства и потребления;
- шум, вибрация;
- эксплуатация и техническое обслуживание оборудования;
- качество принимающих компонентов окружающей среды атмосферный воздух;
- другие параметры в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Казахстана.

2.1. Операционный мониторинг (контроль технологического процесса).

Основными производственными процессами при производственной деятельности предприятия являются: пыление при статическом хранении инертных материалов; пыление при загрузке исходного материала в приемный бункер; пыление при дроблении строительного камня и других строительных нерудных материалов; выбросы токсичных веществ при работе горнотранспортного оборудования.

Операционный мониторинг обеспечивает контроль за соблюдением параметров производственного процесса в целях исключения сбоев технологических режимов, предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения качества производимой продукции. Работы по операционному мониторингу выполняются силами аккредитованной лаборатории компании. Для контроля за содержанием

радионуклидов и радиационной безопасности привлекается аккредитованная подрядная лаборатория.

2.2. Мониторинг эмиссий в окружающую среду.

2.2.1. Мониторинг отходов производства и потребления.

Производственный мониторинг размещения отходов складывается из операционного мониторинга — наблюдений за технологией размещения отходов производства и потребления, мониторинга эмиссий - наблюдений за соответствием размещения фактического объема отходов и установленных лимитов и мониторинга воздействия объектов размещения отходов на состояние компонентов природной среды.

Проведение запланированных работ будут сопровождаться образованием различных отходов производства и потребления, виды которых зависят от типа и специфики эксплуатируемых объектов, производственных работ и операций.

Основными источниками образования отходов, являются производственные и технологические процессы, осуществляемые на предприятии. Все виды отходов, образующиеся при проведении запланированных работ, своевременно будут вывозиться на места размещения или на переработку специализированным предприятиям.

При мониторинге эмиссий проводятся наблюдения за объёмом размещаемых отходов, которые имеют утверждённые лимиты. Критерием наблюдения являются утверждённые лимиты размещения отходов (по каждому виду) в соответствии с Разрешением на эмиссии, выданным уполномоченным органом на соответствующий период.

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Лимит накопления отходов, тонн	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3	4
Смешанные коммунальные отходы	200301 (неопасный)	2,25	передается сторонним организациям
Отработанные шины	16 01 03 (неопасный)	3,403	передается сторонним организациям
Шламы от обработки сточных вод (осадок от мойки песка)	060503 (неопасный)	16320	Применяется при рекультивации выработанных земель карьера либо в строительстве
Донные шламы	05 01 03* (опасный)	0,000202	передается сторонним организациям
Батареи и аккумуляторы	20 01 33*(опасный)	0,015	передается сторонним организациям
Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами	150202* (опасный)	0,06	передается сторонним организациям

3. Мониторинг атмосферного воздуха.

Проектом нормативов допустимых выбросов определены выбросы в атмосферу от 41 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них, которые 4 организованные и 37 неорганизованные источники (1 ненормируемый).

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

$\mathcal{N}\!$	Наименование показателей	Всего
1	2	3
1	Количество стационарных источников выбросов, всего	40
	ед. из них:	
2	Организованных, из них:	4
	Организованных, оборудованных очистными	0
	сооружениями, из них:	
1)	Количество источников с автоматизированной	0
	системой мониторинга	
2)	Количество источников, на которых мониторинг	0
	осуществляется инструментальными замерами	
3)	Количество источников, на которых мониторинг	4
	осуществляется расчетным методом	
	Организованных, не оборудованных очистными	4
	сооружениями, из них:	
4)	Количество источников с автоматизированной	0
	системой мониторинга	
5)	Количество источников, на которых мониторинг	0
	осуществляется инструментальными замерами	
6)	Количество источников, на которых мониторинг	4
	осуществляется расчетным методом	
3	Количество неорганизованных источников, на которых	36
	мониторинг осуществляется расчетным методом	

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется расчетным методом.

Периодичность и значения контролируемых параметров представлены в таблице 3.10.

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование	Проектная	Источники в	ыброса	местоположени	Наименование	Периодичность
площадки	мощность			e	загрязняющих веществ	инструментал
	производства	наименование	номер	(географические координаты)	согласно проекту	ьных замеров
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	_	-	-	-

ЭРА v3.0 ИП Сыдыкова H.A. План - график

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение

N источ- ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив до выбро	•	Кем осуществляет	Методика проведе- ния
				г/с	мг/м3	ся контроль	контроля
1	2	3	5	6	7	8	9
0001	Административное здание	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0019312 0.00031382 0.0087216		Сторонняя организация на договорной	0003
0002	Административное здание	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0002312 0.00003757 0.00131772	12.5688304 2.04243495 71.6358099	основе	
0003	Административное здание	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)		0.000005852 0.002084148			
0004	Административное здание	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)		0.000005852 0.002084148			
6000	дсу	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства	1 раз/ кварт	0.2203			

План — график

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение

1	2	3	5	6	7	8	9
5001 д	СУ	Пыль неорганическая, содержащая	1 раз/ кварт	0.00588		Сторонняя	0003
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,				организация	
		цемент, пыль цементного производства				на	
		- глина, глинистый сланец, доменный				договорной	
		шлак, песок, клинкер, зола,				основе	
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
002 д	СУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.02134			
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,						
	цемент, пыль цементного производства						
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
003 до	СУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.02134			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
004 до	СУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.0012675			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
005 до	СУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.00034125			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					

План - график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение

1	2	3	5	6	7	8	9
5006 J	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая	1 раз/ кварт	0.004095		Сторонняя	0003
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,				организация	
		цемент, пыль цементного производства				на	
		- глина, глинистый сланец, доменный				договорной	
		шлак, песок, клинкер, зола,				основе	
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
007	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.18			
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,						
	цемент, пыль цементного производства						
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
008	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.00312			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
009	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.02134			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
010	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.00312			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					

П л а н - г р а ф и к контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение

1	2	3	5	6	7	8	9
6011	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.032		Сторонняя	0003
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,				организация	
		цемент, пыль цементного производства				на	
		- глина, глинистый сланец, доменный				договорной	
		шлак, песок, клинкер, зола,				основе	
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
6012	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.032			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
5013	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.00156			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
	-	месторождений) (494)					
5014	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.00156			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)		0 110			
5015	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.118			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					

План - график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение

1	2	3	5	6	7	8	9
6016 до	СУ	Пыль неорганическая, содержащая	1 раз/ кварт	0.118		Сторонняя	0003
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,				организация	
		цемент, пыль цементного производства				на	
		- глина, глинистый сланец, доменный				договорной	
		шлак, песок, клинкер, зола,				основе	
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
5017 до	СУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.118			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
018 до	СУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.18			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
019 до	СУ	Пыль неорганическая, содержащая	1 раз/ кварт	0.0012675		Сторонняя	0003
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,				организация	
		цемент, пыль цементного производства				на	
		- глина, глинистый сланец, доменный				договорной	
		шлак, песок, клинкер, зола,				основе	
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
020 до	СУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.0012675			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					

План - график

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение

1	2	3	5	6	7	8	9
5021 ДСУ		Пыль неорганическая, содержащая	1 раз/ кварт	0.0012675		Сторонняя	0003
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,				организация	
		цемент, пыль цементного производства				на	
		- глина, глинистый сланец, доменный				договорной	
		шлак, песок, клинкер, зола,				основе	
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
022 ДСУ		Пыль неорганическая, содержащая		0.18			
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,						
	цемент, пыль цементного производства						
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
)23 ДСУ		Пыль неорганическая, содержащая		0.002925			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
024 ДСУ		Пыль неорганическая, содержащая		0.02134			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
025 ДСУ		Пыль неорганическая, содержащая		0.002925			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					

План - график

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение

1	2	3	5	6	7	8	9
6026	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая	1 раз/ кварт	0.0034125		Сторонняя	0003
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,				организация	
		цемент, пыль цементного производства				на	
		- глина, глинистый сланец, доменный				договорной	
		шлак, песок, клинкер, зола,				основе	
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
6027	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.02134			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
6028	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.002925			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)		0 00104			
5029	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.02134			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
5030	ПСУ	месторождений) (494)		0.0034125			
5030	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.0034125			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства	1				

План - график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение

1	2	3	5	6	7	8	9
6031	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая	1 раз/ кварт	0.02134		Сторонняя	0003
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,				организация	
		цемент, пыль цементного производства				на	
		- глина, глинистый сланец, доменный				договорной	
		шлак, песок, клинкер, зола,				основе	
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
5032	ДСУ	Пыль неорганическая, содержащая		0.0034125			
		двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
5033	Склады инертных	Пыль неорганическая, содержащая		0.00507			
	материалов	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
5034	Склады инертных	Пыль неорганическая, содержащая		0.00507			
	материалов	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
5035	Склады инертных	Пыль неорганическая, содержащая		0.00507			
	материалов	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					

План - график

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение

Туркестанская область, ДСУ Коктал Групп

1	2	3	5	6	7	8	9
6036	Склады инертных	Пыль неорганическая, содержащая	1 раз/ кварт	0.00507		Сторонняя	0003
	материалов	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,				организация	
		цемент, пыль цементного производства				на	
		- глина, глинистый сланец, доменный				договорной	
		шлак, песок, клинкер, зола,				основе	
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
6037	Склады инертных	Пыль неорганическая, содержащая		0.00507			
	материалов	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
6038	Склады инертных	Пыль неорганическая, содержащая		0.0487			
	материалов	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
6039	Склады инертных	Пыль неорганическая, содержащая		0.0551			
	материалов	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,					
6041	Административное	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00000121968			
	здание						
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (0.00043438032			
		Углеводороды предельные C12-C19 (в					
		пересчете на С); Растворитель РПК-					
		265Π) (10)					

ПРИМЕЧАНИЕ:

Методики проведения контроля:

0003 - Расчетным методом.

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется

расчетным методом

Наименов ание площадки	Источники выброса	pul	Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Вид потребляемог о сырья/ наименование номер материала (название)
	наименование	номер			(nussantie)
1	2	3	4	5	6
ДСУ №001	Загрузка ПГС в приемный бункер погрузчиком	6000	Сайрамский район, с.Карамурт, кв.171, зд.№	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
	Транспортер-пересыпка ПГС на грохот №1 и №2 Грохот №1	6001	83, 42° 19' 50.49",	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
		6002	70° 0' 25.23"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
		6003		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
	Транспортер-пересыпка с грохота №1 и 2 в пескомойку	6004		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
	Транспортер-пересыпка с пескомойки на склад песка	6005		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
	Транспортер-пересыпка с грохота №1 и 2 в центр.дробилку	6006		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
	Центробежная дробилка №1	6007		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
	Транспортер-пересыпка с цетрабежной дробилки на грохот №3	6008		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
	Грохот №3	6009		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
	Транспортер-пересыпка с грохота №3 на склад клинца	6010		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
	Щековая дробилка №1	6011		-//-	ПГС
	Щековая дробилка №2	6012		-//-	ПГС
	Транспортер-пересыпка с щековой дробилки №1 в бункер конусной дробилки	6013		-//-	ПГС

ДСУ №001	Транспортер-пересыпка с щековой дробилки №2 в	6014	Сайрамский район, с.Карамурт, кв.171, зд.№	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
	бункер конусной дробилки		83,		
	Конусная дробилка №1	6015	42° 19' 50.49", 70° 0' 25.23"	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
	Конусная дробилка №2	6016		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
	Конусная дробилка №3	6017		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
	Конусная дробилка №4	6018		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ПГС
	Транспортер-пересыпка с конусной дробилки в вертик.транспортер	6019		-//-	
	Транспортер-пересыпка с конусной дробилки в вертик.транспортер	6020		-//-	
	Транспортер-пересыпка с ертик.транспортера в центр.дробилку	6021		-//-	
	Центробежная дробилка №2	6022		-//-	
	Транспортер-пересыпка с центр.дробилки на грохот №4	6023		-//-	
	Грохот №4	6024	7	-//-	
	Транспортер-пересыпка с грохота №4 на склад щебня	6025		-//-	
	Транспортер-пересыпка на грохота №5	6026		-//-	
	Грохот №5	6027	7	-//-	
	Транспортер-пересыпка с грохота №5 на склад щебня ф10-20	6028		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Щебень
	Грохот №6	6029		-//-	Клинец
	Транспортер-пересыпка с грохота №6 на склад клинца	6030		-//-	Клинец
	Грохот №7	6031	7	-//-	Клинец
	Транспортер-пересыпка с грохота №7 на склад клинца	6032		-//-	Клинец
	Склад щебня №1	6033	1	-//-	Щебень
	Склад щебня №2	6034	1	-//-	Щебень
	Склад клинца №1	6035		-//-	Клинец
	Склад клинца №2	6036	1	-//-	Клинец
	Склад клинца №3	6037	1	-//-	Клинец
	Склад песка	6038	1		Песок
	Отгрузка готовых продуктов погрузчиком	6039	1		Щебень, песок
	Работа спец.техники	6040	7		Дизтопливо

	Отопительный котел марки DAEWOO DGB	0001	Сайрамский район,	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид,	Сжиженный
Админист			с.Карамурт, кв.171, зд.№	Углерод оксид	газ
ративное	Газовая плита	0002	83,	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид,	Сжиженный
здание			42° 19' 50.49",	Углерод оксид,	газ
№002	Резервуары для дизтоплива емкостью 60 м3	0003	70° 0' 25.23"	Сероводород, Алканы С12-19 /в	Дизтопливо
				пересчете на С/	
	Резервуары для дизтоплива емкостью 60 м3	0004		Сероводород, Алканы С12-19 /в	Дизтопливо
				пересчете на С/	
	ТРК для заправки техники	6041		Сероводород, Алканы С12-19 /в	Дизтопливо
	-			пересчете на С/	
				_	

4. Сведения об используемых расчетных методах проведения производственного мониторинга.

Расчетный метод основан на определении объемов выбросов загрязняющих веществ по фактическому расходу материалов (исходного сырья и топлива) и времени работы технологического оборудования. Метод применяют при невозможности или экономической нецелесообразности прямых измерений.

Расчет производится по действующим в РК методикам расчета выбросов, аналогично использованным в проекте нормативов эмиссий.

Точки отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга и места проведения измерений.

Для проведения замеров, организованные источники загрязнения должны быть оборудованы пробоотборниками.

Продолжительность отбора пробы воздуха для определения разовых концентраций загрязняющих веществ составит 20 минут.

Отбор проб при определении приземной концентрации примеси в атмосфере будет проводиться на высоте 1,5-2,0 м от поверхности земли.

Для повышения репрезентативности результатов в случае неустойчивости направления и скорости ветра пробы будут отбираться веером с расстоянием между ними 10,0 м.

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-		

Предприятие не имеет в частной собственности или ином законном пользовании полигонов, в связи с чем проведение мониторинга не требуется

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения		
1	2	3	4	5		
-	-	-				
Сброса сточных вод в водные объекты, в недра и на рельеф местности не предполагаются. Мониторинг сточных вод не проводится						

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
№1 Север, ДСУ, граница СЗЗ (100 м)	Пыль неорганическая, содержащая	1 раз/квартал	-	Аккредитованная лаборатория	Инструментальным методом
№2 Юг, ДСУ, граница СЗЗ (100 м)	двуокись кремния в %: 70-20, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид	1 раз/квартал	-	Аккредитованная лаборатория	Инструментальным методом
№3 Восток, ДСУ, граница СЗЗ (100 м)	-	1 раз/квартал	-	Аккредитованная лаборатория	Инструментальным методом
№4 Запад, ДСУ, граница СЗЗ (100 м)		1 раз/квартал	-	Аккредитованная лаборатория	Инструментальным методом

5. Мониторинг поверхностных и подземных вод.

Мониторинг поверхностных и подземных вод является мониторингом воздействия и включает наблюдения за уровневым режимом и качеством поверхностных и подземных вод на участках расположения объектов предприятия.

Мониторинг должен включать краткую оценку состояния территории в районе расположения скважин, которая необходима для своевременного выявления участков загрязнения, являющихся источниками воздействия на грунтовые воды, измерение уровня залегания подземных вод и температуры, прокачку скважин, отбор проб и лабораторные исследования.

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

<i>№</i>	Контрольный створ	Наименование контролируем ых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр	Периодичность	Метод анализа
			(мг/дм3)		
1	2	3	4	5	6
1	Скважина №1	БПКполное	-	1 раз в год	Метод анализа
		взвешенные	-	2 квартала	выбирается согласно
		вещества	-		области аккредитации
		азот	-		лаборатории, которая будет
		аммонийный	-		анализировать отобранную
		нитраты	-		пробу
		нитриты	-		
		нефтепродукты	-		

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование	Предельно-допустимая	Периодичность	Метод анализа		
	контролируемого вещества	концентрация, миллиграмм				
		на килограмм (мг/кг)				
1	2	3	4	5		
-	-	-	-	-		
Мониторинг почвы не проводится						

6. Организация внутренних проверок.

В целях соблюдения соответствия деятельности предприятия природоохранному законодательству Республики Казахстан, а также соблюдения условий разрешения на эмиссии в окружающую среду на предприятии имеется инженер охраны окружающей среды (эколог).

В целях осуществления производственного контроля в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды проводятся внутренние проверки в соответствии с приказом №211 от 25.03.2016г. «О создании комиссии и организации производственного контроля», в котором определены ответственные лица, осуществляющие внутренние проверки. Инженер охраны окружающей среды (эколог) при выявлении нарушений технологии и нарушении требований природоохранного законодательства выдает предписание по устранению нарушений в письменном виде путем записи в журналы трехступенчатого контроля. После устранения нарушений руководитель объекта в этом журнале делает запись об устранении нарушений.

Постоянно проверяется фактическое исполнение выданных предписаний и представляют отчет в отдел ОТ и ОС.

В ходе внутренних проверок контролируются:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- выполнение условий экологического и иных разрешений;
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Специалист, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- составить письменный отчет руководителю, включающий, требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки, сроки и порядок их устранения

27

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

$\mathcal{N}\!$	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1. Комплексная проверка общего состояния объектовпредприятия	ответственный за охрану окружающей среды	ежемесячно
2. Ревизия по исправности технологическогооборудования	ответственный за охрану окружающей среды	ежемесячно
3. Проведение контроля за своевременным вывозомотходов	ответственный за охрану окружающей среды	ежемесячно
4. Контроль ведения документации по охране окружающей среды	ответственный за охрану окружающей среды	постоянно
5. Контроль за соответствием количества эмиссий в окружающую среду разрешенным нормативамэмиссий	ответственный за охрану окружающей среды	по мере необходимости
6. Проверка санитарного и экологического состояния территории с записью в журнале результатов, санация почв в случае пролива нефтепродуктов	ответственный за охрану окружающей среды	ежемесячно
7. Содержание зоны воздействия в надлежащем состоянии	ответственный за охрану	

7. Действия в нештатных ситуациях.

Оператор имеет перечень мероприятий технологического и организационно—технического характера, обеспечивающего исключение нештатных ситуаций. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на предприятии предпринимаются все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

К данным ситуациям при производственной деятельности предприятия можно отнести ситуации, влекущие за собой аварийные эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду, например, в случае пожара на объектах промплощадки.

В этом случае на предприятии предусмотрен план ликвидации возможных аварийных ситуаций, в котором определены организация и производство аварийновосстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах Департамент экологии по Туркестанской области, принять меры по ликвидации последствий аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды (атмосферному воздуху, почвам, подземным и поверхностным водам). После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

План детализации должен быть разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования.

Обобщение материалов в случае возникновения аварийной ситуации производится по тем же формам отчетности, которые используются при нормальной производственной деятельности предприятия.

8. Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных.

По результатам производственного экологического контроля на предприятии предусматривается организация отчетности с целью выявления соответствий или несоответствий деятельности предприятия требованиям природоохранного законодательства Республики Казахстан и исполнению программы производственного экологического контроля. Структура и периодичность отчета проводится в соответствии

- с Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250:
 - Ведется внутренний учет, формируются и представляются отчеты порезультатам мониторинга в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
 - оперативно сообщают в уполномоченный орган в области охраны-окружающей среды о фактах несоблюдения экологических нормативов; представляют необходимую информацию по мониторингу по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;
 - систематически оцениваются результаты мониторинга и принимаются необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
 - проводятся расчеты платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение с предоставлением отчетов по формам 871.00 1 раз в квартал до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
 - предоставляется ежегодно статистическая отчетность

9. Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;

Производственный мониторинг окружающей среды будет проводиться аккредитованной лабораторией.

Определение концентраций загрязняющих веществ будет осуществляться по утвержденным методикам на оборудовании, внесенном в Госреестр РК.

Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений будут достигаться следующим образом:

- Методики выполнения измерений будут аттестованы
- Средства измерений будут иметь сертификаты, свидетельствующие о внесении их в реестр РК;
- Оборудование будет иметь свидетельство о поверке;
- Персонал лаборатории будет иметь соответствующие квалификации;
- В лаборатории будет проводиться внутренний контроль точности измерений.