Утверждаю

Руководитель компании
ТОО «EURASIA ALUMIN»

Сяо Е.

Коматоя 2025 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

для «Переоборудование котельной под цех по переработке алюминиевых отходов, строительство цеха по переработке и плавки меди и строительство склада по адресу г. Талдыкорган, ул. Абылай Хана, ст-е №357/3» TOO «EURASIA ALUMIN»

Алматы 2025



ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа производственного экологического контроля (далее ПЭК) для ТОО «EURASIA ALUMIN» расположенного по адресу: г. Талдыкорган, ул. Абылай Хана, стр-е №357/3, разработана в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан №400-VI ЗРК от 02.01.2021 г.

Производственный экологический контроль (ПЭК) — это непосредственная деятельность предприятий, организаций, учреждений по управлению воздействием на окружающую среду на основе описания, наблюдения, проведения инструментальных замеров уровня воздействия предприятия на окружающую среду, оценки состояния окружающей среды.

Производственный экологический контроль проводится самим предприятием — природопользователем на своих объектах для обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности требований природоохранного законодательства и соблюдения установленных нормативов в области охраны ОС, а также самопроверки рациональности природопользования на своих объектах и выполнения планов мероприятий по ограничению и уменьшению воздействия на ОС.

Согласно ст.182 Экологического кодекса Республики Казахстан, при проведении производственного экологического контроля природопользователь имеет право:

- 1) осуществлять производственный экологический контроль в объеме, минимально необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства РК;
- 2) разрабатывать программу производственного экологического контроля в соответствии с принятыми требованиями с учетом своих технических и финансовых возможностей;
- 3) самостоятельно определять организационную структуру службы производственного экологического контроля и ответственность персонала за его проведение;
- 4) на добровольной основе проводить расширенный производственный экологический контроль.

При проведении производственного экологического контроля природопользователь обязан:

- 1) реализовывать условия программы производственного экологического контроля и документировать результаты;
- 2) следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;
- 3) систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;
- 4) представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
- 5) безотлагательно сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, установленных в процессе производственного экологического контроля;
 - 6) соблюдать технику безопасности;
- 7) обеспечивать доступ государственных экологических инспекторов к исходной информации для подтверждения качества и объективности осуществляемого производственного экологического контроля;
- 8) обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому контролю;

9) по требованию государственных экологических инспекторов представить документацию, результаты анализов и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

Для того, чтобы все условия и технология проведения производственного экологического контроля отвечали установленным требованиям, предварительно разрабатывается Программа производственного экологического контроля.

Цели и задачи Программы производственного экологического контроля

Главной целью производственного экологического контроля является обеспечение достоверной информации о воздействии предприятия на окружающую среду и принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации его загрязняющего воздействия.

В Программе ПЭК приводятся методы сбора и анализа измерительных данных о состоянии окружающей среды, перечень исследуемых объектов, контролируемых параметров и критериев качества состояния окружающей среды, схемы расположения производственных объектов с указанием мест отбора проб и проведения инструментальных замеров.

Программа производственного экологического контроля для TOO «EURASIA ALUMIN» расположенного по адресу: г. Талдыкорган, ул. Абылай Хана, стр-е №357/3, разработана на основе законодательной и нормативной базы в области охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Полный перечень законодательных и нормативных документов, применяемых при разработке и проведении производственного экологического контроля, действующих на территории Республики Казахстан, приведен в приложении 2 данной Программы.

Основание для разработки Программы производственного экологического контроля

Согласно Приложению 2 Раздела 2 Экологического кодекса РК намечаемая деятельность относится ко **II категории опасности** (п. 2, пп. 2.1.5. - для плавки, включая легирование, рафинирование и разливку цветных металлов (с проектной производительностью плавки менее 4 тонн в сутки для свинца и кадмия или менее 20 тонн в сутки для других металлов)).

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан за № КР ДСМ-2 от 11 января 2022 года, Приложение-1, раздел-2, пункт-8, подпункты-2 и 19 (производство цветных металлов в количестве от 100 до 2000 тонн в год) и (производство по вторичной переработке алюминия до 30000 тонн в год с использованием барабанных печей для плавки алюминия и роторных печей для плавки алюминиевой стружки и алюминиевых шлаков) СЗЗ для рассматриваемого объекта составляет 300м. Класс санитарной опасности объекта – III.

Разработка Программы производственного экологического контроля осуществляется согласно Приказу МЭГиПР РК от 14 июля 2021 года №250, в соответствии с пунктом 3 ст. 185 ЭК РК, а также подпунктом 2) пункта 3 ст.16 закона РК «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреного учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».

Таблица 1 – Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположен ие по коду КАТО (Классификатор административнотерриториальных объектов)	Месторасположение, координаты 3	Бизнес идентификационн ый номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственног о процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия 8
TOO «EURASIA ALUMIN»	331010000	Республика Казахстан, Область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Абылай Хана, ст-е №357/3» широта – 44°58'18.36"С, долгота – 78°24'41.58"В.	240640030329	24420, 24430	Сбор и переплавка вторичных цветных металлов	Товарищество с ограниченной ответственност ью «EURASIA ALUMIN» Адрес: РК, область Жетісу, город Талдыкорған, улица Абылайхана, дом № 372	Согласно Приложению 2 Раздела 2 Экологического кодекса РК намечаемая деятельность относится ко II категории опасности (п. 2, пп. 2.1.5 для плавки, включая легирование, рафинирование и разливку цветных металлов (с проектной производительностью плавки менее 4 тонн в сутки для свинца и кадмия или менее 20 тонн в сутки для других металлов)). Производственная мощность производственной базы составляет: алюминий — 14 тонн/сутки, 4200 тонн/год, медь — 3 тонны/сутки, 600 тонн/год.

1. Общие сведения по отходам производства и потребления

В соответствии со ст. 338 Экологического Кодекса РК и Классификатором отходов, утвержденного приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 для отходов производства и потребления установлено три класса:

- опасные;
- неопасные;
- зеркальные (отдельные виды отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду).

Период строительства

На этапе строительства цеха и склада предполагается образование следующих видов твердо-бытовых и производственных отходов:

- 1) Строительные отходы остатки строительных материалов, обломки кирпича, бетона, гипсокартона и пр. Строительные отходы образуются после строительных работ. В состав отхода могут входить, например, остатки цемента, песок, бой керамической плитки, смесь отходов бетона, битого кирпича, штукатурка, кровельный материал, древесины. Размещается в отдельном контейнере и по мере накопления вывозится на основе договора.
- 2) Отходы пластмассы обрезки и остатки полимерных труб, линолеума, пенопласта и других пластиковых материалов. Размещается в отдельном контейнере и по мере накопления вывозится на основе договора.
- 3) Огарки электродов остатки сварочных электродов после проведения монтажных и сварочных работ. Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Сварочные электроды собираются в металлические контейнера и по мере их накопления передаются в специализированные предприятия, которые занимаются их утилизацией
- 4) Тара из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ) металлические и пластиковые емкости, загрязнённые остатками краски, грунтовки и т.д. Образуются при выполнени малярных работ. Отходы от красок и лаков, содержат органические растворители или другие опасные вещества. Для временного складирования отходов, сроком не более 6 месяцев, на месте образования отходов предусматривается размещение контейнеров. Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.
- 5) Твердые бытовые отходы (ТБО) коммунальные отходы, образующийся в результате жизнедеятельности рабочих (бумага, упаковка и др.). ТБО образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала. Отход относится к группе 20 Классификатор отхода «Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции», подгруппе 03 «другие коммунальные отходы» смешанные коммунальные отходы. Отходы накапливаются в контенерах с твердым покрытием, по мере накопления вывозятся с территории.
- 6) Смет с территории пыль, грязь, мелкий мусор, подметенный с площадки строительства. Образуются в результате уборки территорий. Отход относится к группе 20 Классификатор отхода «Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции», подгруппе 03 «другие коммунальные отходы» отходы уборки улиц.

Таблица 2 – Информация по отходам производства и потребления

на период строительства

		на период строител		
No	Вид отхода	Код отхода в	Лимит	Вид операции,
Π/Π		соответствии с	накопления	которому подвергается
		классификатором	отходов,	отход
		отходов	тонн	
1	Строительные отходы	17 01 07	500,0	Передача сторонним
				организациям по
				договору
2	Отходы пластмассы	07 02 13	5,0	Передача сторонним
				организациям по
				договору
3	Огарки электродов	12 01 13	0,00075	Передача сторонним
				организациям по
				договору
4	Тара из-под	08 01 11*	0,0414	Передача сторонним
	лакокрасочных			организациям по
	материалов (ЛКМ)			договору
5	ТБО	20 03 01	1,125	Передача сторонним
				организациям по
				договору
6	Смет с территории	20 03 03	27,724	Передача сторонним
	_			организациям по
				договору

Период эксплуатации

В процессе эксплуатации предприятия предполагается образование следующих видов производственных и бытовых отходов:

- 1) Шлак от плавки алюминия шлаки, которые образуются в результате алюминиевого расплава при высокой температуре, шлак собирается на поверхности, который отделяется от металла. Размещается в отдельном контейнере и по мере накопления вывозится на основе договора.
- 2) Медный шлак образуется при плавке меди, который формируется на поверхности расплава. Размещается в отдельном контейнере и по мере накопления вывозится на основе договора.
- 3) Лом черных металлов металлические отходы, пригодные для дальнейшей переработки. Образуется при инструментальной обработке металлов, ремонте приборов, при резке, монтаже и демонтаже конструкций. Сбор отходов металлолома в цехах производится в контейнеры, для крупногабаритных отходов металлолома в цехах оборудованы площадки с твердым покрытием. С площадок временного хранения металлолом вывозится автотранспортом на специализированные предприятия.
- 4) Твердые отходы от газоочистки пыль и шлам, образующиеся при работе газоочистных установок. В процессе очистки газов во время плавки нержавеющей стали образуются взвешенные частицы (оксиды металлов, шлак, пыль), которые собираются в бункер под пылеулавливающим оборудованием. Для временного складирования отходов, сроком не более 6 месяцев, на месте образования отходов предусматривается размещение контейнеров. Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.
- 5) Шлам от газоочистки влажные и полутвердые отходы, образующиеся в системах очистки дымовых газов. Данные отходы влажные и полутвердые остатки, получаемые в процессе промывки и очистки дымовых газов от загрязнений. Для

временного складирования отходов, сроком не более 6 месяцев, на месте образования отходов предусматривается размещение контейнеров. Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.

- 6) Отработанные футеровочные материалы от газовой отражательной печи огнеупорные отходы, содержащие остатки металла и шлака. Они используются для защиты печи от высоких температур, изнашиваются и заменяются, образуя отходы с остатками металла и шлака. Для временного складирования отходов, сроком не более 6 месяцев, на месте образования отходов предусматривается размещение контейнеров. Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.
- 7) Отработанные футеровочные материалы от индукционной печи огнеупорные отходы, содержащие остатки металла и шлака. Они используются для защиты печи от высоких температур, изнашиваются и заменяются, образуя отходы с остатками металла и шлака. Для временного складирования отходов, сроком не более 6 месяцев, на месте образования отходов предусматривается размещение контейнеров. Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.

Изоляционные отмоды — остатки пластика, ПВХ или резины от тепло- и звукоизоляционных материалов, которые образуются после монтажа или ремонта систем тепло-, электро- и звукоизоляции. Размещается в отдельном контейнере и по мере накопления вывозится на основе договора.

Огарки электродов — остатки сварочных электродов, содержащие металлические включения. Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Сварочные электроды собираются в металлические контейнера и по мере их накопления передаются в специализированные предприятия, которые занимаются их утилизацией. Классификатор отхода 12 «отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс», подгруппе 01 «отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс». Размещается в отдельном контейнере и по мере накопления вывозится с ломом черного металла на основе договора.

- 8) Твердые бытовые отходы (ТБО) коммунальные отходы от жизнедеятельности персонала (бумага, упаковка и др.). Твердые бытовые отходы (ТБО) коммунальные отходы, образующийся в результате жизнедеятельности рабочих (бумага, упаковка и др.). ТБО образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала. Отход относится к группе 20 Классификатор отхода «Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции», подгруппе 03 «другие коммунальные отходы» смешанные коммунальные отходы. Отходы накапливаются в контенерах с твердым покрытием, по мере накопления вывозятся с территории.
- 9) Смет с территории пыль, грязь, мелкий мусор с производственных и складских площадок. Смет с территории пыль, грязь, мелкий мусор, подметенный с площадки строительства. Образуются в результате уборки территорий. Отход относится к группе 20 Классификатор отхода «Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции», подгруппе 03 «другие коммунальные отходы» отходы уборки улиц. Отходы накапливаются в контенерах с твердым покрытием, по мере накопления вывозятся с территории.
- 10) Пищевые от остатки пищи, образующиеся в бытовых помещениях. В процессе проведения работ столовой будут образовываться пищевые отходы, которые обладают твердыми не токсичными свойствами и не растворимы в воде. В целях обеспечения санитарного уровня проектом предусмотрены организационные мероприятия

по сбору и вывозу отходов. Отходы с территории ежедневно вывозятся сотрудниками компании для корма животных.

- 11) Промасленная ветошь загрязненные маслом и текстильные материалы, используемые при обслуживании оборудования. При работе машин и техники будут образовываться обтирочная промасленная ветошь. Отходы промасленной ветоши собираются в металлические контейнера отдельно, и по мере накопления передаются сторонним организациям для дальнейшей их утилизации и обезвреживания.
- 12) Отработанные масла и масляные фильтры отходы, образующиеся при техническом обслуживании оборудования и техники. Отходы, образующиеся при замене масел и фильтров в технике и оборудовании. Отходы собираются в металлические контейнера отдельно, и по мере накопления передаются сторонним организациям для дальнейшей их утилизации и обезвреживания.

Таблица 3 – Информация по отходам производства и потребления

на период эксплуатации

п/п соответствии с классификатором отходов, тоян подвергается отход тоян 1 Шлак от плавки алюминия 10 03 16 420,0 Передача сторонним организациям по договору 2 Медный шлак 10 06 01 90,0 Передача сторонним организациям по договору 3 Лом черного металла 12 01 01 0,22 Передача сторонним организациям по договору 4 Твердые отходы от газоочистки (пыль и шлам от газоочистки) 10 03 24 1,8 организациям по договору 5 Отработанные футеровочные материалы от илдукционной печи 16 11 06 2,68 передача сторонним организациям по договору 6 Отработанные футеровочные материалы от газоочистки 16 11 06 10,77 передача сторонним организациям по договору 7 Шлам и осадки от газовой отражательной печи 10 03 26 15,9 Передача сторонним организациям по договору 8 Изоляционные отходы (остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 передача сторонним организациям по договору 10 Отарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 Смет с территории 20 03 01	No	Вид отхода	Код отхода в	Лимит	Вид операции, которому
Передача сторонним организациям по договору	Π/Π		соответствии с	накопления	подвергается отход
1 Шлак от плавки алюминия 10 03 16 420,0 Передача сторонним организациям по договору 2 Медный шлак 10 06 01 90,0 Передача сторонним организациям по договору 3 Лом черного металла 12 01 01 0,22 Передача сторонним организациям по договору 4 Твердые отходы от газоочистки (пыль и шлам от газоочистки (пыль и шлам от газоочистки (пыль и шлам от индукционной печи 10 03 24 1,8 передача сторонним организациям по договору 5 Отработанные футеровочные материалы от индукционной печи 16 11 06 2,68 передача сторонним организациям по договору 6 Отработанные футеровочные материалы от газовой отражательной печи 16 11 06 10,77 Передача сторонним организациям по договору 7 Шлам и осадки от газоочистки 10 03 26 15,9 Передача сторонним организациям по договору 8 Изоляционные отходы (остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 Передача сторонним организациям по договору 9 Отарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору			классификатором	отходов,	_
10 03 16 420,0 организациям по договору			отходов	тонн	
10 03 16 420,0 организациям по договору	1	Шлак от плавки алюминия			Передача сторонним
2 Медный шлак 10 06 01 90,0 Передача сторонним организациям по договору 3 Лом черного металла 12 01 01 0,22 Передача сторонним организациям по договору 4 Твердые отходы от газоочистки (пыль и шлам от газоочистки (пыль и шлам от газоочистки) 10 03 24 1,8 Передача сторонним организациям по договору 5 Отработанные футеровочные материалы от газовой отражательной печи 16 11 06 2,68 Передача сторонним организациям по договору 7 Шлам и осадки от газовой отражательной печи 10 03 26 15,9 Передача сторонним организациям по договору 8 Изолящонные отходы (остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 Передача сторонним организациям по договору 9 Отарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним организациям по договору			10 03 16	420,0	организациям по
10 06 01 90,0 организациям по договору					договору
3	2	Медный шлак			Передача сторонним
3			10 06 01	90,0	организациям по
4 Твердые отходы от газоочистки (пыль и шлам от газоочистки) 10 03 24 1,8 Передача сторонним организациям по договору 5 Отработанные футеровочные материалы от индукционной печи 16 11 06 2,68 Передача сторонним организациям по договору 6 Отработанные футеровочные материалы от газовой отражательной печи 16 11 06 10,77 передача сторонним организациям по договору 7 Шлам и осадки от газоочистки 10 03 26 15,9 Передача сторонним организациям по договору 8 Изоляционные отходы (остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 Передача сторонним организациям по договору 9 Огарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним организациям по договору					договору
4 Твердые отходы от газоочистки (пыль и шлам от газоочистки) 10 03 24 1,8 Передача сторонним организациям по договору 5 Отработанные футеровочные материалы от индукционной печи 16 11 06 2,68 Передача сторонним организациям по договору 6 Отработанные футеровочные материалы от газовой отражательной печи 16 11 06 10,77 передача сторонним организациям по договору 7 Шлам и осадки от газоочистки 10 03 26 15,9 Передача сторонним организациям по договору 8 Изоляционные отходы (остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 Передача сторонним организациям по договору 9 Огарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним организациям по договору	3	Лом черного металла			Передача сторонним
4 Твердые отходы от газоочистки (пыль и шлам от газоочистки (пыль и шлам от газоочистки) 10 03 24 1,8 Передача сторонним организациям по договору 5 Отработанные футеровочные материалы от индукционной печи 16 11 06 2,68 Передача сторонним организациям по договору 6 Отработанные футеровочные материалы от газовой отражательной печи 16 11 06 10,77 Передача сторонним организациям по договору 7 Шлам и осадки от газоочистки 10 03 26 15,9 Передача сторонним организациям по договору 8 Изоляционные отходы (остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 Передача сторонним организациям по договору 9 Огарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним организациям по договору		-	12 01 01	0,22	организациям по
газоочистки (пыль и шлам от газоочистки) 10 03 24 1,8 организациям по договору 5 Отработанные футеровочные материалы от индукционной печи 16 11 06 2,68 Передача сторонним организациям по договору 6 Отработанные футеровочные материалы от газовой отражательной печи 16 11 06 10,77 Передача сторонним организациям по договору 7 Шлам и осадки от газоочистки 10 03 26 15,9 Передача сторонним организациям по договору 8 Изоляционные отходы (остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 Передача сторонним организациям по договору 9 Отарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним					договору
Тазоочистки Договору Передача сторонним организациям по договору	4	Твердые отходы от			Передача сторонним
5 Отработанные футеровочные материалы от индукционной печи 16 11 06 2,68 Передача сторонним организациям по договору 6 Отработанные футеровочные материалы от газовой отражательной печи 16 11 06 10,77 Передача сторонним организациям по договору 7 Шлам и осадки от газоочистки 10 03 26 15,9 Передача сторонним организациям по договору 8 Изоляционные отходы (остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 Передача сторонним организациям по договору 9 Огарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним организациям по договору		газоочистки (пыль и шлам от	10 03 24	1,8	организациям по
футеровочные материалы от индукционной печи 16 11 06 2,68 организациям по договору 6 Отработанные футеровочные материалы от газовой отражательной печи 16 11 06 10,77 Передача сторонним организациям по договору 7 Шлам и осадки от газоочистки 10 03 26 15,9 Передача сторонним организациям по договору 8 Изоляционные отходы (остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 Передача сторонним организациям по договору 9 Огарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним		газоочистки)			договору
индукционной печи договору 6 Отработанные футеровочные материалы от газовой отражательной печи 16 11 06 10,77 Передача сторонним организациям по договору 7 Шлам и осадки от газоочистки 10 03 26 15,9 Передача сторонним организациям по договору 8 Изоляционные отходы (остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 Передача сторонним организациям по договору 9 Огарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним	5	Отработанные			Передача сторонним
6 Отработанные футеровочные материалы от газовой отражательной печи 16 11 06 10,77 Передача сторонним организациям по договору 7 Шлам и осадки от газоочистки 10 03 26 15,9 Передача сторонним организациям по договору 8 Изоляционные отходы (остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 Передача сторонним организациям по договору 9 Огарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним		футеровочные материалы от	16 11 06	2,68	организациям по
футеровочные материалы от газовой отражательной печи 16 11 06 10,77 организациям по договору 7 Шлам и осадки от газоочистки 10 03 26 15,9 Передача сторонним организациям по договору 8 Изоляционные отходы (остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 Передача сторонним организациям по договору 9 Огарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним					договору
Тазовой отражательной печи Договору	6	Отработанные			Передача сторонним
7 Шлам и осадки от газоочистки 10 03 26 15,9 Передача сторонним организациям по договору 8 Изоляционные отходы (остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 Передача сторонним организациям по договору 9 Огарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним		футеровочные материалы от	16 11 06	10,77	организациям по
Тазоочистки		газовой отражательной печи			договору
8 Изоляционные отходы (остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 Передача сторонним организациям по договору 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Организациям по договору Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним 12 01 13 14 0,000 15 0,000 16 0,000	7	Шлам и осадки от			Передача сторонним
8 Изоляционные отходы (остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 Передача сторонним организациям по договору 9 Огарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним		газоочистки	10 03 26	15,9	организациям по
(остатки пластики, ПВХ или резины) 19 12 04 0,05 организациям по договору 9 Огарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним					договору
резины) 9 Огарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору Передача сторонним организациям по договору Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору Передача сторонним организациям по договору Передача сторонним организациям по договору Передача сторонним	8	Изоляционные отходы			Передача сторонним
9 Огарки электродов 12 01 13 0,000075 Передача сторонним организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним		(остатки пластики, ПВХ или	19 12 04	0,05	организациям по
12 01 13 0,000075 организациям по договору 10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним		резины)			договору
Договору Передача сторонним организациям по договору организациям по	9	Огарки электродов			Передача сторонним
10 ТБО 20 03 01 2,25 Передача сторонним организациям по договору 11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним 12 Передача сторонним			12 01 13	0,000075	организациям по
20 03 01 2,25 организациям по договору					договору
Договору Передача сторонним 20 03 03 27,37 Организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним 20 03 01 12 Пищевые отходы 20 03 01 20 03 01 3 01	10	ТБО			Передача сторонним
11 Смет с территории 20 03 03 27,37 Передача сторонним организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним			20 03 01	2,25	организациям по
20 03 03 27,37 организациям по договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним					договору
договору 12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним	11	Смет с территории			Передача сторонним
12 Пищевые отходы 20 03 01 6 075 Передача сторонним			20 03 03	27,37	организациям по
$\frac{1}{1}$					договору
организациям по	12	Пищевые отходы	20.03.01	6.075	Передача сторонним
			20 03 01	0,073	

				договору
13	Ветошь промасленная			Передача сторонним
		15 02 02*	0,01905	организациям по
				договору
14	Отработанные масла,			Передача сторонним
	фильтры	16 01 07*	0,2	организациям по
				договору

2 Общие сведения об источниках выбросов

Источниками выбросов на предприятии являются:

На период строительства

Организованный источник 0001 – Котлы битумные передвижные

Время работы 100 час/пер.стр. Для разогрева битума используют битумный котел. Параметры источника выброса: дымовая труба, высота -0.5 м, диаметр -0.3 м. При сжигании топлива в атмосферный воздух выделяются: диоксид азота, оксид азота, углерод, сера диоксид, углерод оксид.

Организованный источник 0002 – Работа компрессора

При строительно-монтажных работах используются компрессор ЗИФ-55 с

двигателем внутреннего сгорания производительностью $5,0\,\mathrm{m}^3/\mathrm{muh}$. В качестве топлива для работы компрессора используется дизельное топливо.

Расход топлива составляет -5,18 кг/час; 5,879 т/период.

Время работы компрессора – 1135 час/период.

Выброс загрязняющих веществ осуществляется через трубу высотой $2,0\,$ м, диаметром $0,1\,$ м.

При сжигании дизельного топлива в атмосферный воздух выделяются: оксид углерода (0337), углерод черный (сажа) (0328), алканы C12-C19 (2754), диоксид азота (0301), оксид азота (0304), формальдегид (1325), диоксид серы (0330), бенз(а)пирен (0703).

Организованный источник 0003 – Бак компрессора

Заполнение баков производится со скоростью 120 л/мин $(7,2 \text{ м}^3/\text{ч})$. Максимальный расход дизельного топлива составит – 11,76 т/период.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через дыхательный клапан высотой 2,0 м, диаметром 0,05 м.

Основным загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу, являются: алканы $C_{12}-C_{19}$ (2754), сероводород (0333).

Неорганизованный источник 6001 – Земляные работы

На данном этапе предусмотрены работы по расчистке территории, выемке, обратной засыпке и вывоз вынутого грунта за пределы строительной площадки. При работе в атмосферный воздух выделяются: пыль неорганическая SiO₂ 70-20%.

Неорганизованный источник 6002 — Спецтехника (передвижные источники) (источник выделения пыль и газ)

На территории объекта в период строительства будет задействована специализированная техника (экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы и др.), используемая для проведения земляных, погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. При работе в атмосферный воздух выделяются: азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), азот (II) оксид, сера диоксид, углерод оксид, керосин, формальдегид, акролеин.

Неорганизованный источник 6003 – Сварочные работы

При сварке металлических стыков на территории проектируемого объекта производят сварку электродами марки MP-3 – 50,0 кг. Вредные вещества, выделяемые в

атмосферный воздух при сварочных работах: оксид железа, марганец и его соединения в пересчете на марганца (IV) оксид, фтористые газообразные соединения.

Неорганизованный источник 6004 – Покрасочные работы

В период проведения строительных работ предусмотрены лакокрасочные работы, связанные с нанесением защитно-декоративных покрытий на металлические и строительные конструкции. Для окраски применяются эмаль $\Pi\Phi$ -115, грунтовка и растворитель (уайт-спирит).

В процессе работ происходит испарение органических растворителей и выделение в атмосферный воздух загрязняющих веществ, основными из которых являются:

Неорганизованный источник 6005 – Сварка пластиковых труб

Аппарат для пайки. При прокладке полиэтиленовых труб в работе находиться не более одного аппарата. При работе в атмосферный воздух выделяются: углерод оксид, винил хлористый.

Неорганизованный источник 6006 – Битумные работы

В период строительства предусматриваются битумные работы, сопровождающиеся выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух

При работе в атмосферный воздух выделяются: углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592).

На период эксплуатации

Организованный источник 0001 – Дымовая труба 1. Котел отопительный. Сбоку здания цеха по выплавке алюминия предусмотрена топка, в котором будет установлен отопительный котёл марки «STARK», модель L1PB-18 М, работающий на природном газе. Котёл используется для отопления бытового помещения и общежития. Номинальная тепловая мощность оборудования составляет 18 кВт. Для котла предусмотрен отдельный вход, обеспечивающий автономность его эксплуатации.

 Π араметры источника выброса: дымовая труба, высота — 3,0 м, диаметр — 0,3 м.

Загрязняющие вещества: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод оксид, бензапирен

Неорганизованный источник 6001- Металлический пресс 1 (Metal Baler)

На данном участке под навесом имеется металлический пресс 1 (Metal Baler), предназначенный для подготовки лома цветных металлов к плавке. Поступающее сырьё предварительно сортируется и подвергается механическому прессованию с использованием металлического пресса-пакетировщика марки ТҮРЕ-125. Цель процесса — уменьшение объёма материала, удаление избыточной влаги и формирование плотной массы. В результате прессования формируются четырёхгранные заготовки весом около 18 кг, что обеспечивает повышение эффективности последующей термической обработки.

Параметры источника выброса: Открытая площадка, высота — 0,5 м. Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, железо (II, III) оксиды.

Организованный источник 0002 – Дымовая труба 2

На данном источнике имеются источники выделения:

001 - Газовая отражательная печь №1 для плавки алюминиевого лома.

Газовая отражательная печь для плавки алюминиевого лома. Длительность одной плавки 10 часов. Производительность печи -1.5 т/час, емкость печи по жидкому расплаву алюминия -14 т/сутки. Время работы печи 10 ч/сут, 3000 ч/год.

- 002 Газовая горелка плавильной печи. Отражательная печь мощностью 3000 кВт оснащена газовой горелкой. Максимальный расход природного газа составляет 325,76 м 3 /ч.
- 003 Выгрузка и загрузка шлака. Источник неорганизованных выбросов, связанных с проведением технологических операций выгрузки и загрузки шлака.

Первичный Шлак из печей удаляются через окна специальными инструментами, изготовленными из стали. Шлак помещается в специальные короба и сразу же подается в роторную печь, где происходить плавка первичного шлака, готовый продукт отливается в форму чушек. Вторичный шлак в соотношении 5 процентов от всего производства в качестве шлаковой пыли утилизируется специализированными организациями в строительном производстве.

Источник выделения 004 - Машина для отделения алюминиевого шлака. Оборудование работает в среднем 3–4 ч/сут, или 1095 ч/год, и формирует выбросы загрязняющих веществ при механической обработке алюминиевого шлака.

Параметры источника выброса: дымовая труба, высота -10.0 м, диаметр -1.2 м.

Загрязняющие вещества: алюминий оксид, азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, гидрохлорид, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, пыль неорганическая.

Неорганизованный источник 6002 — Разливка сплава алюминия на литейном конвейере в изложницы

Разливка металла осуществляется через лоток, проходящий через металлоконструкцию устройства. Жидкий металл подается в разливочное колесо и далее равномерно распределяется по изложницам конвейера.

Основные технические данные разливочного устройства: производительность 3-4 т/час; привод устройства — от изложниц конвейера; шаг цепи конвейера — 250 мм. Цех по выплавке Алюминия будет работать 300 дней в году

Параметры источника выброса: открытая площадка.

Загрязняющие вещества: гидрохлорид, фтористые газообразные соединения, взвешенные частицы.

Неорганизованный источник 6003 – Участок складирования шлака - прием, хранение

На данном участке производится прием и хранение шлака, образующийся при плавке алюминия. Шлак хранится на открытой площадке и в больших количествах на территории не накапливаются, передаются столронним организациям. Пыление происходит при хранении и от сдувания с поверхности.

Параметры источника выброса: Открытая площадка.

Загрязняющие вещества: пыль твердые частицы золы (пыль неорганическая SiO_2 20-70%).

Цех 2 по выплавке Меди

Неорганизованный источник 6004 – Сверлильный станок

На участке по мере необходимости проводится механическая обработка металла на вертикально-сверлильном станке.

Выброс загрязняющих веществ происходит через дефлектор (окно). Местных отсосов и газоочистного оборудования не предусмотрено.

Загрязняющие вещества: взвешенные частицы.

Неорганизованный источник 6005 – Металлический пресс 2 (Metal Baler)

На данном участке под навесом имеется металлический пресс 2 (Metal Baler), предназначенный для подготовки лома цветных металлов к плавке. В процессе работы пресса происходит механическое уплотнение лома, сопровождающиеся выделением пыли металлов и мелких фракций загрязняющих веществ в атмосферу. Выбросы носят неорганизованный характер

Параметры источника выброса: Открытая площадка, высота – 1,0 м.

Загрязняющие вещества: железо (II, III) оксиды, пыль неорганическая.

Организованный источник 0003 - Дымовая труба 3

На данном источнике осуществляется процесс плавки меди в индукционной печи. В качестве сырья используется медный лом в объёме 3,0 т/сутки при 200 рабочих днях в

году. Для отделения шлака применяется машина Dross Separator. Время работы индукционной печи составляет в среднем 2 ч/сутки, или около 400 ч/год

Параметры источника выброса: дымовая труба, высота -10.0 м, диаметр -1.5 м.

Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод, медь (II) оксид, углерод оксид, сера диоксид, взвешенные частицы.

Неорганизованный источник 6006— Разливка сплава цветных металлов на литейном конвейере в изложницы

Разливка металла осуществляется через лоток, проходящий через металлоконструкцию устройства. Жидкий металл подается в разливочное колесо и далее равномерно распределяется по изложницам конвейера.

Основные технические данные разливочного устройства: производительность 1 т/час; привод устройства — от изложниц конвейера; шаг цепи конвейера — 250 мм. Цех по выплавке меди будет работать 200 дней в году

Загрязняющие вещества: фтористые газообразные соединения, взвешенные частицы.

Организованный источник 0004 – Кухня 1

На первом этаже общежития расположена кухня со столовой для рабочих, оборудованная четырёхконфорочной плитой, работающей на сжиженном газе. В процессе эксплуатации плиты, а также при термической обработке пищевого сырья (варка, обжаривание и другие кулинарные процессы) образуются выбросы загрязняющих веществ. Эксплуатация плиты осуществляется на постоянной основе

 Π араметры источника выброса: вытяжка, высота -2.4 м, диаметр -0.15 м.

Загрязняющие вещества: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод оксид, пропаналь, гексановая кислота.

Организованный источник 0005 - Кухня 2

На втором этаже общежития расположена кухня со столовой для гостей, оборудованная двухконфорочной плитой, работающей на природном газе. Выбросы вредных веществ формируются в процессе работы плиты и при термической обработке пищевого сырья (варка, обжаривание и другие кулинарные процессы). Эксплуатация плиты носит периодический (непостоянный) характер.

Параметры источника выброса: вытяжка, высота -6.0 м, диаметр -0.8 м.

Загрязняющие вещества: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, пропаналь, гексановая кислота.

Неорганизованный источник 6007 – Автопогрузчики (кары)

На территории объекта эксплуатируются автопогрузчики (кары) в количестве 5 единиц, используемые для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Продолжительность работы техники составляет 4 часа в сутки, что в годовом выражении составляет 1200 часов.

Параметры источника выброса: выхлопная труба, высота -1,0 м, диаметр -0,05 м. Загрязняющие вещества: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин, формальдегид, акролеин.

Неорганизованный ненормируемый источник 6008 - Заезд-выезд автотранспорта

По территории предприятия осуществляется движение грузового автотранспорта, перевозящего сырье и готовую продукцию. Автотехника работает на дизельном топливе. Расчёты производятся для оценки влияния передвижных источников на окружающую среду. Величины выбросов от передвижного автотранспорта не нормируются.

Параметры источника выброса: выхлопная труба, высота -1,0 м, диаметр -0,05 м.

Загрязняющие вещества: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин, формальдегид, акролеин.

Неорганизованный ненормируемый источник 6009 - Парковочная площадка

Для парковки автотранспорта сотрудников и посетителей на территории организована открытая парковочная площадка на 16 автомашин.

 Π араметры источника выброса: выхлопная труба, высота -0.3 м, диаметр -0.05 м.

Загрязняющие вещества: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, формальдегид, акролеин.

Неорганизованный источник 6010 – Ремонтный участок

На данном участке под навесом осуществляется ремонт оборудования и техники с применением резки и электросварки. Резка металлоконструкций выполняется отрезным станком (болгаркой), работающим на электричестве. Электросварочные работы выполняются, с использованием сварочных ручных аппаратов и электродов типа МР. Расход сварочных материалов - 5 кг/год. При необходимости сварочные и резочные работы могут проводиться с использованием переносных аппаратов на любом участке предприятия.

Загрязняющие вещества: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, взвешенные частицы, пыль абразивная.

Неорганизованный ненормируемый источник 6011 – Заезд-выезд тепловоза

На территории объекта функционирует железнодорожный путь, используемый для подвоза и вывоза сырья и материалов. Заезд на объект осуществляет один тепловоз с периодичностью один раз в месяц, выбросы загрязняющих веществ происходят через его выхлопную систему. К основным загрязняющим веществам относятся диоксид азота, сажа, диоксид серы и оксид углерода. Согласно действующим нормативам, валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не подлежат нормированию и не включаются в общий объем выбросов вредных веществ предприятия.

Загрязняющие вещества: углерод оксид, азота (IV) диоксид, углерод, сера диоксид.

Таблица 4 – Общие сведения об источниках выбросов

No	Наименование показателей	Всего на период
		эксплуатации
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.	9
	из них:	
2	Организованных, из них:	5
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	2
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
	(при наличии)	
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется	2
	инструментальными замерами	
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется	2
	расчетным методом	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	3
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
	(при наличии)	
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется	1
	инструментальными замерами	
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется	3
	расчетным методом	
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг	8
	осуществляется расчетным методом	

Инструментальный контроль на организованных источниках ТОО «EURASIA ALUMIN» предусмотрен на 3 организованных источниках (ист № 0001, 0002, 0003).

Остальные организованные источники в связи с незначительностью выброса и периодичностью работы подлежат балансовому контролю по расходу сырья и времени работы оборудования. Балансовый контроль осуществляется по количеству сжигаемого топлива.

Балансовый контроль за выбросами загрязняющих веществ должен осуществляться лицом, ответственным за охрану окружающей среды на предприятии, по расходу сырья, объему производимой продукции при составлении статистической отчетности 2ТП-воздух.

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный от неорганизованных источников в воздух осуществляется расчетным методом.

Периодичность и значения контролируемых параметров представлены в таблице 5.

ЭРА v2.5 План - график

План - график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на 2026 год

Талдыкорган, Цех по плавке алюминия на период эксплуатации план графика

тан, цех по плавке алюмин	ия на период эксплуатации план графика		1			1	
			Периодич				
Производство,	Контролируемое	Периоди	ность	выбросо	в ПДВ	Кем	Методика
цех, участок.	вещество	чность	контроля			осуществляет	проведения
/Координаты		контро-	в перио-			ся контроль	контроля
контрольной		ЛЯ	ды НМУ	г/с	мг/м3	_	
точки			раз/сутк				
2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Ha	источниках вы	броса.	1			•
Котельная	Азота (IV) диоксид (Азота	1 pa ₃ /		0.00154	4.35729847	Аккредитован	0004
		-					
	D						
	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 pa3/		0.00025	0.70735365		0004
		-					
	Углерод оксид (Окись	1 pa3/		0.0000495	0.14005602		0004
		•				ная	
	J					лаборатория	
	Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен)	1 pa3/		0.0000002	0.00055994	Аккредитован	0004
		-				_	
						лаборатория	
Пех № 1 Выплавка	Алюминий оксил (лиАлюминий	1 pa3/		0.018	50.9294627		0004
'		-					
		1 pa3/		0.3402	962,566845		0004
		-			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_	
		1.00					
	Азот (II) оксил (Азота оксил)	1 pa3/		0.05526	156.35345		0004
		-		0.02220	100.000.0	_	
		104					
	Гилрохлорил (Соляная кислота.	1 pa3/		0.006	16.9764876		0004
	1	-		0.000	10.5 / 0 . 0 / 0		
	Bodopod Miopiid) (103)	104					
	Сера лиоксил (Ангилрил	1 pa3/		0.056	158 447217		0004
		-		0.050	150.11/21/		
		104					
	Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки	цех, участок. /Координаты контрольной точки 2	Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки 2 3 1. На источниках вы Периоди чность контрольной точки 2 3 1. На источниках вы Пераз/ год Азота (IV) диоксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Цех № 1 Выплавка алюминия Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) / В пересчете на алюминий триоксид) / В пересчете на год алюминий/ (20) Азота (IV) диоксид (Азота оксид) Азота (IV) диоксид (Азота оксид) Периоди чность контроля 1 раз/ год Год Аломиний оксид (ДиАлюминий газ) (584) Год Азота (IV) диоксид (ДиАлюминий год Дех № 1 Выплавка алюминий (20) Азота (IV) диоксид (Азота праз/ год Азота (IV) диоксид (Азота оксид) Азота (IV) диоксид (Азота оксид) Гидрохлорид (Соляная кислота, праз/ год Сера диоксид (Ангидрид год Сера диоксид (Ангидрид год Сера диоксид (Ангидрид год	Производство, пех, участок. //Координаты контрольной точки 2 3 4 5 Котельная Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (6) Углерод оксид (Окись утлерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1 раз/ год Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1 раз/ год Цех № 1 Выплавка алюминий оксид (ДиАлюминий 1 раз/ диоксид) /в пересчете на алюминий (20) Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз/ год Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1 раз/ год Даломиний оксид (ДиАлюминий 1 раз/ год Дех № 1 Выплавка алюминий оксид (ДиАлюминий 1 раз/ год Дех № 1 Выплавка алюминий оксид (ДиАлюминий 1 раз/ год Дех № 1 Выплавка алюминий оксид (ДиАлюминий 1 раз/ год Дех № 1 Выплавка алюминий оксид (ДиАлюминий 1 раз/ год Дех № 1 Выплавка алюминий (20) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 1 раз/ год Сер диоксид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Сера диоксид (Ангидрид 1 раз/ год Сера диоксид (Ангидрид 1 раз/ год	Производство, цех, участок. //Координаты контрольной точки 2 3 4 5 6 Котельная Азота (IV) дноксид (Азота оксид) (б) Углерод оксид (Окись утарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Цех № 1 Выплавка алюминий триоксид (Дзота дноминий далюминий дложний (Дзота оксид) дложний	Производство, пех, участок. Контролируемое вещество Периоди чность контроля контроля контроля контроля контрольной точки З 4 5 6 7	Перизводство, пех, участок. Контролируемое вещество Периоди ность контроль Выбросов ПДВ Кем осуществляет Контроль Выбросов ПДВ Кем осуществляет Ся контроль Ся конт

ЭРА v2.5 Таблица 3.10

План - график

контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на 2026 год Талдыкорган, Цех по плавке алюминия на период эксплуатации план графика

1	2	иния на период эксплуатации план графика 3	4	5	6	7	8	9	9
		Углерод оксид (Окись	1 раз/		0.9263	2620.88674	Аккредитован	0004	
		углерода, Угарный газ) (584)	год				ная		
							лаборатория		
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 pa3/		0.00000005	0.00014147	Аккредитован	0004	
		(54)	год				ная		
							лаборатория		
		Взвешенные частицы (116)	1 pa3/		0.00234	6.62083015	Аккредитован	0004	
			год				ная		
							лаборатория		
		Пыль неорганическая,	1 pa3/		0.00028	0.79223609	Аккредитован	0004	
		содержащая двуокись кремния в	год				ная		
		%: более 70 (Динас) (493)					лаборатория		
		Пыль неорганическая,	1 pa3/		0.00000556	0.01573155	Аккредитован	0004	
		содержащая двуокись кремния в	год				ная		
		%: 70-20 (шамот, цемент, пыль					лаборатория		
		цементного производства -							
		глина, глинистый сланец,							
		доменный шлак, песок,							
		клинкер, зола, кремнезем,							
		зола углей казахстанских							
0003	Цех № 2 Выплавка	месторождений) (494)	1 /		0.0316	00 4005012	A	0004	
0003	'	Медь (II) оксид (Медь оксид,	1 pa3/		0.0316	89.4093012	Аккредитован	0004	
	меди	Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)	год				ная лаборатория		
		медь/ (329) Азота (IV) диоксид (Азота	1 pa3/		0.1136	221 /21/09	Аккредитован	0004	
		диоксид) (4)	год		0.1130	321.421490	ная	0004	
		диоксид) (4)	ТОД				ная лаборатория		
		Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 pa3/		0.01846	52 2300034	Аккредитован	0004	
		(6)	год		0.01040	32.2309934	ная	0004	
		(0)	ТОД				лаборатория		
		Сера диоксид (Ангидрид	1 pa3/		0.028	79 2236086	Аккредитован	0004	
		сери диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	год		0.020	, 7.2230000	ная	000-	
		Сера (IV) оксид) (516)	104				лаборатория		
		Углерод оксид (Окись	1 pa3/		0.6197	1753.38822	Аккредитован	0004	
		углерода, Угарный газ) (584)	год		0.0177	1755.56022	ная		

ЭРА v2.5 Таблица 5

П л а н - г р а ф и к контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на 2026 год

Талдыкорган, Цех по плавке алюминия на период эксплуатации план графика

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Взвешенные частицы (116)	1 pa3/		0.00117		лаборатория Аккредитован	0004
			год		0.00117		ная	0004
		Пыль неорганическая,	1 pa3/		0.0014		лаборатория Аккредитован	0004
		содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	год				ная лаборатория	
		Пыль неорганическая,	1 pa ₃ /		0.21000556		Аккредитован	0004
		содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	год				ная лаборатория	
		цементного производства -						
		глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,						
		клинкер, зола, кремнезем,						
		зола углей казахстанских месторождений) (494)						

ПРИМЕЧАНИЕ:

Методики проведения контроля: 0004 - Инструментальным методом.

Таблица 6 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование	Проектная	Источники выбр	oca	Местоположение	Наименование загрязняющих	Периодичность
площадки	мощность	наименование	номер	(географические	веществ согласно проекту	инструментальных
	производства			координаты)		замеров
TOO «EURASIA ALUMIN»	Производственная мощность производственной базы составляет: алюминий – 14 тонн/сутки, 4200 тонн/год, медь – 3 тонны/сутки, 600 тонн/год.	Котел отопительный	0001	широта — 44°58'18.36"С, долгота — 78°24'41.58"В.	азота (IV) диоксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод оксид (окись углерода, угарный газ), бенз/а/пирен (3,4-бензпирен)	1 раз/год
TOO «EURASIA ALUMIN»	Производственная мощность производственной базы составляет: алюминий – 14 тонн/сутки, 4200 тонн/год, медь – 3 тонны/сутки, 600 тонн/год.	Газовая отражательная печь №1	0002	широта — 44°58'18.36"С, долгота — 78°24'41.58"В.	алюминий оксид, азота (IV) диоксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), гидрохлорид (соляная кислота, водород хлорид), сера диоксид (ангидрид сернистый, сернистый газ, сера (IV) оксид), углерод оксид (окись углерода, угарный газ), бенз/а/пирен (3,4-бензпирен), взвешенные частицы, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1 раз/год

TOO «EURASIA ALUMIN»	Производственная мощность производственной базы составляет: алюминий – 14 тонн/сутки, 4200 тонн/год, медь – 3 тонны/сутки, 600 тонн/год.	Плавка меди. Индукционная печь	0003	широта — 44°58'18.36"С, долгота — 78°24'41.58"В.	медь (II) оксид (медь оксид, меди оксид) /в пересчете на медь/, азота (IV) диоксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), сера диоксид (ангидрид сернистый, сернистый газ, сера (IV) оксид), углерод оксид (окись углерода, угарный газ), взвешенные частицы, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений))	1 раз/год
-------------------------	--	-----------------------------------	------	---	---	-----------

Таблица 7 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование	Источник выбр	1	Место размещения точек		Вид потребляемого
площадки	наименование	номер	(географические координаты	Наименование загрязняющих веществ	сырья/ материала (название
1	2	3	4	5	6
	Дымовая труба	0001	44°58'18.36"C, 78°24'41.58"B.	азота (IV) диоксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод оксид (окись углерода, угарный газ), бензапирен	-
	Дымовая труба	0002	44°58'18.36"C, 78°24'41.58"B.	алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/, азота (IV) диоксид (Азота диоксид), азот (II) оксид (Азота оксид), гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид), сера диоксид (Ангидрид сернистый, сернистый газ, Сера (IV) оксид), углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ), взвешенные частицы, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас)	-
TOO «EURASIA ALUMIN»	Дымовая труба	0003	44°58'18.36"C, 78°24'41.58"B.	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ), Взвешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений), Медь (II) оксид	-
	Газовая плита	0004	44°58'18.36"C, 78°24'41.58"B.	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ), Пропаналь, Гексановая кислота (кислота капроновая)	-
	Кухня 2	0005	44°58'18.36"C, 78°24'41.58"B.	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ), Пропаналь, Гексановая кислота (кислота капроновая)	-
	Металлический пресс	6001	44°58'18.36"C, 78°24'41.58"B.	железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, железа оксид) /в пересчете на железо/, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	-

			цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	
Литейный конвейер	6002	44°58'18.36"C, 78°24'41.58"B.	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид), Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/, Взвешенные частицы	-
Прием и хранение	6003	44°58'18.36"C, 78°24'41.58"B.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	-
Сверлильный станок	6004	44°58'18.36"C, 78°24'41.58"B.	Взвешенные частицы	-
Металлический пресс	6005	44°58'18.36"C, 78°24'41.58"B.	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	-
Литейный конвейер	6006	44°58'18.36"C, 78°24'41.58"B.	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/, Взвешенные частицы	-
Кары	6007	44°58'18.36"C, 78°24'41.58"B.	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Углерод (Сажа, Углерод черный), Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ), Керосин, Формальдегид, Акролейн	-
Электросварка	6010	44°58'18.36"C, 78°24'41.58"B.	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	-

Таблица 8 – Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Газовый мониторинг не предусмотрен в виду отсутствия на предприятии собственного полигона ТБО					

Таблица 9 – Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников	Координаты места сброса	Наименование	Периодичность замеров	Методика выполнения	
воздействия (контрольные	сточных вод	загрязняющих веществ		измерения	
точки)					
1	2	3	4	5	
Сбросы отсутствуют					

Таблица 10 – План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки	Контролируемое	Периодичность	Периодичность	Кем осуществляется	Методика	
(поста)	вещество	контроля	контроля в периоды	контроль	проведения	
			неблагоприятных		контроля	
			метеорологических			
			условий (НМУ), раз в			
			сутки			
1	2	3	4	5	6	
	Не предусмотрен					

Таблица 11 – График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование	Допустимая	Периодичность	Метод анализа
		контролируемых	концентрация,		
		показателей	миллиграмм на		
			кубический дециметр		
			(мг/дм3)		
1	2	3	4	5	6
Мониторинг воздействия на водном объекте не производится					

Таблица 12 – Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа	
1	2	3	4	5	
Мониторинг уровня загрязнения почвы не производится					

Таблица 13— План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Руководитель предприятия. Утверждает план-график и ресурсы для его выполнения. Отвечает за стратегическое управление экологической политикой предприятия.	1 раз в год
2	Эколог. Организация и проведение проверок. Подготовка отчетности о выполнении программы производственного экологического контроля и ведение документации. Выявление нарушений и контроль их устранения.	ежеквартально
3	Эколог. Проверка регулярности отбора проб воздуха, контроль мест отбора проб	не реже 1 раза в год
4	Инженер по охране окружающей среды. Проверка соблюдения персоналом правил обращения с отходами, недопущение распространения отходов по территории предприятия. Следит за выполнением стандартов экологической безопасности.	ежеквартально
5	Руководитель предприятия. Комплексная проверка общего состояния объектов предприятия	1 раз в год
6	Оператор. Ревизия по исправности технологического оборудования	ежемесячно
7	Руководители подразделений. Проведение контроля за своевременным вывозом отходов	ежемесячно
8	Эколог. Контроль за соответствием количества эмиссий в окружающую среду разрешенным нормативам эмиссий	ежемесячно
9	Инженер по охране окружающей среды. Проверка санитарного и экологического состояния территории с записью в журнале результатов, санация почв в случае пролива нефтепродуктов	ежемесячно
11	Технический персонал. Содержание зоны воздействия в надлежащем санитарном состоянии	ежемесячно

Список использованной литературы.

- 1. Экологический Кодекс Республики Казахстан, от 2 января 2021 г.;
- 2. «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики.