

ПРОГРАММА

производственного экологического контроля (ПЭК) для Предприятие ТОО «Hairuna Metal Products» в Алматинская область, Талгарский район, Панфиловский сельский округ, село Панфилов, улица Жамбула, здание №125 на 2025-2034г.г.

Оглавление

Введение
1. Общие сведения о предприятии
Таблица 1. Общие сведения о предприятии
Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления1
Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов
Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинго осуществляется инструментальными измерениями
Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинго осуществляется расчетным методом
Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге
Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод
Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха1
Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте1
Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы1
Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
ПЛАН – ГРАФИК Контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов ЗВ1

Введение

Настоящая программа производственного экологического контроля разработана для объекта: Предприятие ТОО «Hairuna Metal Products» в соответствии с главой 13 статьи 182 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК и иных природоохранных нормативных актов РК.

Осуществление производственного экологического контроля (далее ПЭК) является обязательным условием природопользования.

Программа ПЭК определяет порядок организации, ведения производственного контроля и ориентирована на проведение оценки воздействия на окружающую среду с целью принятия своевременных мер по сведению к минимуму воздействия производственных процессов предприятия на окружающую среду.

ПЭК выполнена согласно приложение 1 к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

К основным объектам производственного экологического контроля на предприятии относятся:

- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- источники образования отходов производства; объекты размещения отходов;
 - природные ресурсы.

1. Общие сведения о предприятии

Рассматриваемый объект расположен на территории и в арендуемых помещениях ИП «БАК ДАУЛЕТ» по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Панфиловский сельский округ, село Панфилов, улица Жамбула, здание №125, кадастровый номер земельного участка № 03051-200-092 (договор аренды нежилого помещения №Б01/1/2024 от 01.09.2024г., см. приложение), и состоит согласно договора аренды из: - Литер А — производственный цех,

общей площадью 614,8 м2, - Литер Б — склад- общей площадью 378,4 м2, - Литер В- производственный цех, общей площадью 1063,5 м2.

Целевое назначение земельного участка – размещение производственной базы и строительство производственных помещений.

Годовая производственная программа плавки алюминия составляет — 950 тонн.

Годовая производственная программа плавки свинца составляет – 1000 тонн.

Режим работы – 365 дней в году по 8 часов.

Численность работающих – 20 человек.

Состав объекта

- •Производственный цех
- -Участок сортировки лома алюминия и свинца;
- -Участок приема б/у аккумуляторов автомашин для временного хранения;
- -Участок переплавки алюминия и свинца под навесом (1 печь для плавки);
- Блок системных осадительных камер, с циклоном и рукавным фильтром;
 - •Склад под навесом для хранения угольного кокса в биг-бэгах;
 - Офис:
 - •Бытовые помещения

Категория объекта

- Класс и категория опасности
- Согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК объект относится ко II категории. Металлургическое производство с использованием оборудования: для плавки, включая легирование, рафинирование и разливку цветных металлов (с проектной производительностью плавки менее 4 тонн в сутки для свинца и кадмия или менее 20 тонн в сутки для других металлов) по приложению 2 раздел 2, пункт 2.1, подпункт 2.1.5 Экологического кодекса РК.

- Согласно санитарным правилам, утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 №18 от 04.05.2025г. объект относится:
- к III классу опасности с размером СЗЗ 300м (раздел 2, пункт 8, подпункт
 2) производство цветных металлов в количестве от 100 до 2000 тонн в год;
- к IV классу опасности с размером СЗЗ 100 м (раздел 2, пункт 9, подпункт 4) (производства по вторичной переработке цветных металлов (в том числе меди, свинца, цинка) в количестве до 1000 тонн в год))

Секундное количество выбрасываемых вредных веществ – 4.75278817 г/сек.

Валовое количество выбрасываемых вредных веществ – 46.165926 т/год.

Источники загрязнения атмосферы

Источниками загрязнения атмосферы являются 4 источника выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе 2-организованных, 1-неорганизованных, 1-неоризованных, 1-неоризованных

ист. 0001 – Производственный цех. Печь для плавки алюминия и свинца, труба дымовая;

•ист. 6002 – Производственный цех. Розлив алюминия, навес;

•ист. 0003 – Производственный цех. Бытовое помещение. Дымовая труба печи на угле;

•ист. 6004 – Передвижной автотранспорт (ненормируемый источник).

Всего на предприятии выявлено 4 источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе:

Примечание:

1 – неорганизованный (ист. 6002);

- 2 организованных (ист.0001,0003);
- 1 передвижной транспорт (ист. 6004).

Все твердые вещества рассчитаны, как сумма пыли, приведенная к ПДК – 0,5 мг/м³.

Фоновые загрязнения

Согласно справке о фоновых концентрациях от 31.08.2025г., информация по фоновому загрязнению атмосферного воздуха отсутствует, значение фоновой концентрации принимается согласно таблице 9,15 РД 52,04,189-89 для городов с разной численностью населения.

Численность населения, тыс, жителей	Пыль	Диоксид серы	Диоксид азота	Оксид углерода
250-125	0,4	0,05	0,03	1,5
125-50	0,3	0,05	0,015	0,8
50-10	0,2	0,02	0,008	0,4
Менее 10	0	0	0	0

Рассматриваемый объект расположен в п. Панфилово, численность населения которого составляет 13500 человек. (принимаем фоновые концентрации при численности жителей от 10 тыс. до 50тыс. человек).

Согласно расчетам, рассеивания приземные <u>концентрации</u> вредных веществ, создаваемые выбросами объекта, на <u>существующее положение на</u> <u>границе СЗЗ, в селитебной зоне и на фиксированных точках</u>, не превышают допустимые значения (<1ПДК) по всем веществам.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Местораспо ложение по коду КАТО (Классифика -тор административно-территориал ь-ных объектов)	Место расположе ние, координат ы	Бизнес идентификац ионный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификат ору видов экономическ ой деятельности (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизит ы	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Предприятие TOO «Hairuna Metal Products»	196253100,	Алматинск ая область, Талгарски й район, Панфилов ский сельский округ, с.Панфило в, ул.Жамбы л, здание 125. 43.406395, 77.115484	241240007719	38322	Назначение рассматриваемого объекта — для сбора и переплавки (вторичная переработка) цветных металлов (алюминий, свинец).	г Алматинс кая область, Талгарски й район, Панфилов ский сельский округ, с.Панфил ов, ул.Жамбы л, здание 125. 8 777 252 33 22	Согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК объект относится ко II категории. Металлургическое производство с использованием оборудования: для плавки, включая легирование, рафинирование и разливку цветных металлов (с проектной производительностью плавки менее 4 тонн в сутки для свинца и кадмия или менее 20 тонн в сутки для других металлов) по приложению 2 раздел 2, пункт 2.1, подпункт 2.1.5 Экологического кодекса РК.)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

ЭРА v2.5 ТОО фирма "Пориком"

Таблица 3.1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

Talli-ap	ский район, предприятие 100 патгипа	netai iio	aucts						
Код	Наименование	ПДК	ПДК	ОБУВ	Класс	Выброс	Выброс	Значение	Выброс
загр.	вещества	максим.	средне-	ориентир.	опас-	вещества	вещества,	KOB	вещества,
веще-		разовая,	суточная,	безопасн.	ности	r/c	т/год	(М/ПДК) **а	усл.т/год
ства		мг/м3	мг/м3	УВ , мг/м3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/		0.01		2	0.04218	0.06783	12.0462	6.783
	(20)								
0119	Диэтилртуть /в пересчете на ртуть/ (268)		0.0003		1	0.00000908	0.0021	27.3317	7
0124	Кадмий динитрат /в пересчете на кадмий/ (294)		0.0003		1	0.00000908	0.0021	27.3317	7
0184	Свинец и его неорганические	0.001	0.0003		1	0.000227	0.0385	3838.6375	128.333333
	соединения /в пересчете на свинец/ (513)								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		2	0.08726	0.995764	65.3018	24.8941
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		3	0.0132285	0.130976	2.1829	2.18293333
0316	Соляная кислота (163)	0.2	0.1		2	0.004	0.133	1.4488	1.33
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		3	0.70945	6.8116	136.232	136.232
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	3.86809	37.67581	9.751	12.5586033
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.000001		1	0.0000001	4.E-11	0	0.00004
2902	Взвешенные частицы (116)	0.5	0.15		3	0.00234	0.01577	0	0.10513333
2907	Пыль неорганическая, содержащая	0.15	0.05		3	0.00028	0.0019	0	0.038
	двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)								
2908	Пыль неорганическая, содержащая	0.3	0.1		3	0.0257145	0.290576	2.9058	2.90576
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,								
	цемент, пыль цементного								
	производства - глина, глинистый								
	сланец, доменный шлак, песок,								
	клинкер, зола, кремнезем, зола								
	углей казахстанских месторождений)								

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

Талгарский район, Предприятие ТОО "Hairuna Metal Products"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(494)								
	всего:					4.75278817	46.165926	4123.2	329.362903

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход	
1	2	3	
Твердые бытовые отходы	20 03 01	Складирование в контейнер и вывоз на полигон ТБО	
Смет	20 03 03	Складирование в контейнер и вывоз на полигон ТБО	
Шлам, образующийся при плавке алюминия и свинца	10 03 09	На полигон ТБО в качестве уплотняющего слоя	
С в и н ц о в ы е Аккумуляторы	16 06 01*	На утилизацию в спец- организацию	

Нормативы размещения отходов производства и потребления

Наименование отхода	Количество образования, т/год	Количество накопления, т/год
Твердые бытовые отходы	7,75	7,75
Смет	0,75	0,75
Шлам, образующийся при плавке алюминия и свинца	97,5	97,5
Свинцовые Аккумуляторы	20.3	20.3
Итого:	106	106

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

No	Наименование показателей		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.	Всего	3
	из них:		
2	Организованных, из них:		2
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:		1
1)	Количество источников с автоматизированной		0

	системой мониторинга	
2)	Количество источников, на которых мониторинг	0
2)	осуществляется инструментальными замерами	
3)	Количество источников, на которых мониторинг	1
3)	осуществляется расчетным методом	1
	Организованных, не оборудованных очистными	0
	сооружениями, из них:	U
4)	Количество источников с автоматизированной	0
7)	системой мониторинга	U
5)	Количество источников, на которых мониторинг	1
5)	осуществляется инструментальными замерами	1
6)	Количество источников, на которых мониторинг	2
6)	осуществляется расчетным методом	4
3	Количество неорганизованных источников, на которых	2
3	мониторинг осуществляется расчетным методом	3

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса наименование	номер	местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
1	2	3	4	5	6	7
Производственный цех. Печь для плавки алюминия и свинца	Годовая производственная программа плавки алюминия составляет — 950 тонн. Годовая производственная программа плавки свинца составляет — 1000 тонн.	Печь плавки	0001	43.406395, 77.115484	Алюминий оксид, диэтилртуть, кадмий динитрат, свинец и его неорганические соединения, углерода оксид, серы диоксид, азота диоксид, азота оксид, соляная кислота, взвешенные вещества, пыль неорганическая SiO2 более 70%, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/год
Производственный цех. Бытовое помещение. Печь	Годовой расход топлива составляет: 5	Печь на угле	0003	43.406395, 77.115484	Азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод	1 раз/год

на угле;	т/год	оксид, бенз/а/пирен,	
		ПЫЛЬ	
		неорганическая,	
		содержащая	
		двуокись	
		кремния в %: 70-	
		20	

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

	Источник выбр	oca	Местоположение	Наименование	
Наименование			(географические	загрязняющих	Вид потребляемого сырья/
площадки	наименование	номер	координаты)	веществ	материала (название)
1	2	3	4	5	6
				Алюминий оксид,	
				диэтилртуть, кадмий	
				динитрат, свинец и	
				его неорганические	
				соединения,	
				углерода оксид,	
				серы диоксид, азота	
				диоксид,азота оксид,	
				соляная кислота,	
				взвешенные	
				вещества, пыль	
				неорганическая SiO2	
Производственный				более 70%, пыль	
цех. Печь для				неорганическая,	
плавки алюминия			43.406395,	содержащая	
и свинца	Печь плавки	0001	77.115484	двуокись кремния в	Коксовый уголь

				%: 70-20	
				Алюминий оксид,	
				диэтилртуть, кадмий	
Производственный				динитрат, свинец и	
цех. Печь для				его неорганические	
плавки алюминия	Розлив алюминия		43.406395,	соединения, углерод	
и свинца	и свинца	6002	77.115484	оксид,	алюминий и свинец
				Азота диоксид, азота	
				оксид, сера диоксид,	
				углерод оксид,	
				бенз/а/пирен, пыль	
Производственный				неорганическая,	
цех. Бытовое				содержащая	
помещение. Печь			43.406395,	двуокись кремния в	
на угле;	Печь на угле	0003	77.115484	%: 70-20	Уголь

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

		Номера	Место размещения		
	Координаты	контрольных	точек (географические	Периодичность	Наблюдаемые
Наименование полигона	полигона	точек	координаты)	наблюдений	параметры
1	2	3	4	5	6
Газовых выделений нет					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Сбросы сточных вод не				
предусмотрены				

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля в Пери периоды неблагоприятны ность х контр метеорологическ оля их условий (НМУ), раз в		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
			сутки		
1	2	3	4	5	6
0001	Алюминий оксид, диэтилртуть, кадмий динитрат, свинец и его неорганические соединения, углерода оксид, серы диоксид, азота диоксид,азота оксид, соляная кислота, взвешенные вещества, пыль неорганическая SiO2 более 70%, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/ год	-	Сторонняя организация на договорной основе	0002
0003	Азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/ год	-	Сторонняя организация на договорной основе	0002

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

No	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа		
1	2	3	4	5	6		
	Не предусмотрено, т.к. сброс стоков в водный объект не осуществляется						

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
		Не предусмотрен		

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
	Контроль за охраной воздушного бассейна	
1	Контроль за проведением полива дорог в теплое время года	Ежедневно
	Контроль за охраной и рациональным использованием водных ресурсов	3
1	Водных ресурсов нет	
	Контроль за охраной земельных ресурсов	
1	Контроль за осуществлением ремонта и восстановления твердых покрытий (дорог) в случае их разрушения	Во время проведения работ
2	Контроль за складированием твердых бытовых отходов в контейнеры и вывозом на полигон ТБО	Еженедельно
3	Проверка санитарного состояния: - территория предприятия, - прилегающей к территории предприятия. Соблюдение природоохранных и санитарных норм.	Ежеквартально
	Охрана флоры и фауны	
1	Проведение мероприятий по сохранению естественных условий среды обитания, не допускать негативных последствий на условия жизни и функционирование растений и животных в результате хозяйственной деятельности	В течение всего года
2	Посадка зеленых насаждений, согласно Письмо из акимата Панфиловского сельского округа Талгарского района Алматинской области №65-27-23/353-11 от 22.09.2025г, по адресу: — в парке села Панфилова по улице Томаровского. — 10 шт.,	Апрель 2026 год
	Контроль за соблюдением требований технологического регламента	
1	Контроль за соблюдением технологического регламента работы оборудования	Ежеквартально
2	Производственный экологический мониторинг: Операционный мониторинг, Мониторинг эмиссий в окружающую среду, Мониторинг состояния.	Ежеквартально согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Р К от 14 июля 2021 года № 250
3	Контроль за наличием на предприятии действующих проектов с заключениями: ОВОС	Ежеквартально
4	Контроль за выполнением природоохранных мероприятий	Ежеквартально
	Контроль по предотвращению аварийных ситуаций	

1	Контроль по соблюдению правил пожарной безопасности и правил техники безопасности	Ежедневно
2	Контроль за обеспечением беспрепятственного проезда	
2	аварийных служб к любой точке территории предприятия	Ежедневно

ПЛАН – ГРАФИК

Контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов ЗВ

ЭРА v2.5 ТОО фирма "Пориком" 3.10

Таблица

N исто				Периодич	Норм	атив		
чника,	Производство,	Контролируемое	Периоди	ность	выброс	ов ПДВ	Кем	Методика
И конт	цех, участок.	вещество	чность	контроля			осуществляет	проведения
роль-	/Координаты		контро-	в перио-			ся контроль	контроля
ной	контрольной		ля	ды НМУ	r/c	мг/м3		
точки	точки			раз/сутк				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0001	Цез переплавки	Алюминий оксид (диАлюминий	1 pas/		0.00018	0.18334607	Сторонняя	0002
	алюминия	триоксид) /в пересчете на	год				организация	
		алюминий/ (20)					на	
							договорной	
							основе	
		Диэтилртуть /в пересчете на	1 pas/		0.00000018	0.00018335	Сторонняя	0002
		ртуть/ (268)	год				организация	
							на	
							договорной	
							основе	
		Кадмий динитрат /в пересчете	1 pas/		0.00000018	0.00018335	Сторонняя	0002
		на кадмий/ (294)	год				организация	
							на	
							договорной	
							основе	
		Свинец и его неорганические	1 pas/		0.0000045	0.00458365	Сторонняя	0002
		соединения /в пересчете на	год				организация	
		свинец/ (513)					на	
							договорной	
							основе	
		Азота (IV) диоксид (Азота	1 pas/		0.08698	88.5968933	Сторонняя	0002
		диоксид) (4)	год				организация	
							на	
							договорной	
							основе	
			1 pas/		0.013183	13.4280621	Сторонняя	0002
		(6)	год				организация	

План - график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на существующее положение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Соляная кислота (163)	1 pas/		0.004		на договорной основе Сторонняя	0002
			год				организация на договорной основе	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ год				организация на договорной основе	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ год		3.7942		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ год				организация на договорной основе	0002
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз/ год				организация на договорной основе	0002
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,	1 раз/ год		0.0182345		Сторонняя организация на договорной основе	0002

План - график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на существующее положение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)						
03	Цез переплавки алюминия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ год		0.00028		Сторонняя организация на договорной	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ год		0.0000455	0.12873836	организация	0002
		Сера диоксид (Ангидрид	1 pas/		0.047	132.982486	на договорной основе Сторонняя	0002
		сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	год				организация на договорной основе	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ год		0.013			0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ год		0.00000001	0.00002829		0002
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства -	1 раз/ год		0.00748	21.1640212	Сторонняя организация на договорной	0002
		глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,					основе	

ЭРА v2.5 ТОО фирма "Пориком" Таблица 3.10

План - график

контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на существующее положение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	-					
0002 -	Инструментальным метс	ПРИ дом,согласно Перечню методик,	МЕЧАНИЕ: действук		иомент прове	дения мерог	триятий по кон	тролю.

План-график контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ

№ контрольной точки (поста)	Контролируем ое вещество	Норма- тив выбро- сов	Перио дич- ность контро ля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологически х условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляетс я контроль	Методика проведен ия контроля
1	2	3	4	5	6	7
Граница С33. Контроль ная точка №1 (С), Контроль ная точка №2 (В), Контроль ная точка №3 (Ю), Контроль ная точка №4 (3), Контроль ная точка №5 на границе жилой зоны	Пыль неорганическа я	0.585 мг/м3	1 раз в год	-	Сторонняя аккредитованн ая лаборатория	Весовой