

**КАРТЫ РАССЕЙВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ. ЖАНАТАС.
ЗАВОД МИНИРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ**

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас. Эксплуатация Завод EX+CAP+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 3148 (Кальций фосфат двузамещенный двуводный)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.Завод ЕХ+САР+ПФМ+фон.Лето [28.07.2026 08:35 - 28.07.2026 08:38] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0126 (Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:49000 (в 1 см 490м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатаас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0128 (Кальций оксид (Кальций окись))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:49000 (в 1 см 490м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод EX+CAP+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0184 (Свинец и его соединения)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:40000 (1 см 400м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.Завод ЕХ+САР+ПФМ+фон.Лето [28.07.2026 08:35 - 28.07.2026 08:38] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатаас.Завод ЕХ+САР+ПФМ+фон.Лего [28.07.2026 08:35 - 28.07.2026 08:38] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас. Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0316 (Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас. Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0322 (Серная кислота (по молекуле H_2SO_4))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:40000 (р 1 см 400м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатаас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:40000 (1 см 400м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатаас.Завод ЕХ+САР+ПФМ+фон.Лето [28.07.2026 08:35 - 28.07.2026 08:38] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:40000 (1 см 400м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0331 (Сера элементарная)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас. Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод EX+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.Завод ЕХ+САР+ПФМ+фон.Лето [28.07.2026 08:35 - 28.07.2026 08:38] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:40000 (р 1 см 400м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод EX+CAP+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0621 (Метилбензол (Фенилметан))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1210 (Бутиладетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод EX+CAP+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.Завод EX+САР+ПФМ+фон.Лето [28.07.2026 08:35 - 28.07.2026 08:38] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2914 (Пыль гипсового вяжущего)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатаас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 3119 (Кальция карбонат (кальций углекислый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 3122 (Кальций фосфат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 3174 (диКалий сульфат (Калий сернокислый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:40000 (р 1 см 400м, ед измерения: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 3194 (Магния гидроксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:40000 (в 1 см 400м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания

Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод EX+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 3123 (Кальций хлорид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:40000 (р 1 см 400м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6034 (Свинец оксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:40000 (р 1 см 400м, ед измерения: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6041 (Серы диоксид и кислота серная)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Масштаб 1:40000 (р 1 см 400м, ед. изм.: км)

Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:40000 (в 1 см 400 м, ед изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6045 (Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод EX+CAP+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод EX+CAP+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6053 (Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:40000 (р 1 см 400м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас. Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:40000 (р 1 см 400м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод EX+CAP+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6205 (Серый диоксид и фтористый водород)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (210) - Жанатас.Завод ЕХ+САР+ПФМ+фон.Лето [28.07.2026 08:35 - 28.07.2026 08:38] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:40000 (в 1 см 400м, ед. изм.: км)

Карта рассеивания


Вариант расчета: Завод минеральных удобрений (16) - Жанатас.Эксплуатация Завод ЕХ+САР+ПФМ [27.07.2026 15:02 - 27.07.2026 15:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0150 (Натрий гидроксид (Натр едкий))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Масштаб 1:40000 (1 см 400м, ед. изм.: км)