

Товарищество с ограниченной ответственностью «ALTRA TYRES»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ТОО «ALTRA TYRES»

Голоухов В.В.

2026 г.



**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ТОО «ALTRA TYRES»
НА 2026-2035 ГОДЫ**

Директор ТОО «Техбұлақ»



Уразбаева М.С.

г. Уральск
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	4
2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	5
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСАХ	6
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ.....	7
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ.....	8
6. СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ МОНИТОРИНГЕ	9
7. СВЕДЕНИЯ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД	9
8. МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ	10
9. ГРАФИК МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ	11
10. МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ	12
11. ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	13
12. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ.....	14
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ	14
ПРИЛОЖЕНИЯ	15
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТВЕТ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕРОВ.....</i>	<i>16</i>

ВВЕДЕНИЕ

Операторы объектов I и II категорий осуществляют производственный экологический контроль в соответствии со статьей 182 Экологического Кодекса.

Целями производственного экологического контроля являются:

- 1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- 2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- 3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
- 4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- 5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- 6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
- 7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
- 8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Основными нормативными документами по разработке Проекта программы производственного экологического контроля для ТОО «ALTRA TYRES» на 2026-2035 годы являются:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 г.;
- Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

Разработчик (исполнитель) проекта	ТОО «Техбұлақ»
Государственная лицензия	№01925Р от 12.05.2017 г. (первичная регистрация 01447Р № 0043060 от 24.01.2012 г.)
Адрес исполнителя	г. Уральск, ул. Сарайшык 44/3. тел. 8(7112) 50-30-46, сот 8-777-580-26-06 e-mail: tekbulak@mail.ru

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
ТОО «ALTRA TYRES»	271010000	Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Куныскерей, ст-е 286/2 (51°14'48.3"N 51°27'23.0"E) Кадастровый номер 08-130-032-800	061240001986	Общая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКЭД 45310)	ТОО «ALTRA TYRES» имеет свою производственную базу, расположенную в г. Уральск, ул. Куныскерей, ст-е 286/2. Одним из видов деятельности предприятия является переработка отработанных автомобильных шин в резиновую крошку и производство резинотехнических изделий (плиток). В рамках увеличения производственной мощности объекта по переработке шин с 700 кг/ч до 1 400 кг/ч предусматривается установка Линии переработки шин «ECOGOLD-1400». Линия переработки шин «ECOGOLD-1400» является профессиональным оборудованием для переработки отработанных автомобильных шин в резиновую крошку. Процесс переработки шин в резиновую крошку условно делится на два этапа: <u>1 этап:</u> подготовка шин к дроблению; <u>2 этап:</u> дробление до конечных фракций и удаление посторонних примесей.	090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Куныскерей, ст-е 286/2	<u>II категория</u> • Производительность установки по исходному сырью (изношенным автомобильным шинам) – 1400 кг/час (10 780 тонн/год)

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Для всех видов отходов производства и потребления, образующихся на момент разработки документации, в процессе осуществления производственной деятельности ТОО «ALTRA TYRES», предусмотрены оборудованные площадки, склад, помещения для их временного хранения в соответствующих контейнерах, исключающих их воздействие на окружающую среду с обеспечением передачи специализированным организациям для дальнейшего размещения и / или переработки.

Таблица 2 – Информация по отходам производства и потребления

Наименование отходов	Классификационный код	Вид операции, которому подвергается отход
Отработанные шины	16 01 03	Перерабатывается в ТОО «ALTRA TYRES»
Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла	13 02 08*	Передача специализированным организациям
Промасленная ветошь	15 02 02*	
Масляные фильтры	16 01 07*	
Отработанные аккумуляторы	16 06 01*	
Люминесцентные лампы и др. ртутьсодержащие отходы	20 01 21*	
Отходы электрического и электронного оборудования	16 02 16	
Кордовая проволока и бортовое кольцо	19 12 02	
Текстильный корд	19 12 08	
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)	20 03 01	

Примечание: код отходов, обозначенный знаком () классифицируются, как опасные отходы, все остальные необозначенные знаком (*) являются неопасными отходами.*

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСАХ

На территории производственного объекта ТОО «ALTRA TYRES» установлены следующие источники выбросов: линия переработки шин ECOGOLD 1400, станок гидравлический KB-700, станок гидравлический Г-1000, пылевой циклон, вибросита, резиносмесители, литьевой процесс, борторезный станок, углошлифовальная машина, сварочный аппарат.

Таблица 3 – Общие сведения об источниках выбросов при эксплуатации объекта

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	12
2	Организованных, из них:	2
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	2
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	2
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	10

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ

Согласно Проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду для ТОО «ALTRA TYRES» на 2026-2035 годы основной объем в выбросах при работе основного технологического оборудования составляют Пыль хлопковая (Пыль льняная) (76,46 % от общего объема выбросов) и Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (22,28 % от общего объема выбросов), на которые на территории Западно-Казахстанской области отсутствуют аккредитованные лаборатории осуществляющие замеры (см. Приложение 1). По другим загрязняющим веществам проведение замеров не целесообразно, в связи с тем, что выбросы осуществляются от вспомогательного оборудования и являются незначительными.

Таким образом, в связи с отсутствием возможности проведения замеров на источниках выбросов загрязняющих веществ, мониторинг инструментальными измерениями не предусматривается.

Таблица 4 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
Ввиду отсутствия на территории Западно-Казахстанской области аккредитованных лабораторий, имеющих возможность проведения инструментальных замеров по основным загрязняющим веществам, образующимся при деятельности ТОО «ALTRA TYRES», мониторинг инструментальными замерами не предусматривается.						

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

Таблица 5 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	Наименование	Номер		
1	2	3	4	5
Производственный объект ТОО «ALTRA TYRES»	Пылевой циклон	0003	Пыль хлопковая (Пыль льняная)	Отработанные автомобильные шины
	Пылевой циклон	0004	Пыль хлопковая (Пыль льняная)	Отработанные автомобильные шины
	Вибросита	6002	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	Отработанные автомобильные шины
	Резиносмесители	6003	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	Резиновая крошка, полиуретановый клей
	Литьевой процесс	6004	Сера диоксид	Резиновая крошка, полиуретановый клей
			Углерод оксид	
			Изопрен	
			Алканы C12-19	
	Линия переработки шин ECOGOLD 1400	6005	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	Отработанные автомобильные шины
	Станок Гидравлический KB-700	6006	Взвешенные частицы	Отработанные автомобильные шины
			Пыль абразивная	
	Станок Гидравлический Г-1000	6007	Взвешенные частицы	Отработанные автомобильные шины
			Пыль абразивная	
	Бортрезный станок	6008	Взвешенные частицы	Отработанные автомобильные шины
			Пыль абразивная	
	Резиносмесители	6009	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	Резиновая крошка, полиуретановый клей
	Углошлифовальная машина	6010	Взвешенные частицы	Отработанные автомобильные шины
	Сварочный аппарат	6011	Железа оксид	УОНИ-13/55, МР-3
			Марганец и его соединения	
			Азота диоксид	
			Углерод оксид	
			Фтористые газообразные соединения	
			Фториды	
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

6. СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ МОНИТОРИНГЕ

Таблица 6 – Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Ввиду отсутствия полигонов ТБО, газовый мониторинг не предусматривается.					

7. СВЕДЕНИЯ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД

В рамках реализации намечаемой деятельности сбросы сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предусматриваются.

Водоснабжение ТОО «ALTRA TYRES» осуществляется из городской системы водоснабжения. Сброс образуемых стоков осуществляется в городскую канализацию г. Уральск.

Таблица 7 – Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Ввиду отсутствия сбросов сточных вод в водные объекты, мониторинг сточных вод не предусматривается.				

8. МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Основными загрязняющими веществами, формирующими объем выбросов при работе основного технологического оборудования TOO «ALTRA TYRES», являются Пыль хлопковая (Пыль льняная) – 76,46 % и Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин – 22,28 % от общего объема выбросов. Проведение прямых инструментальных измерений указанных загрязняющих веществ на границе СЗЗ не представляется возможным вследствие отсутствия на территории Западно-Казахстанской области аккредитованных лабораторий, осуществляющие замеры. По другим загрязняющим веществам проведение замеров не целесообразно в связи с тем, что выбросы осуществляются от вспомогательного оборудования и являются незначительными. Учитывая вышеизложенное, в рамках Проекта программы производственного экологического контроля TOO «ALTRA TYRES» мониторинг воздействия на специально выбранных контрольных точках на границе СЗЗ производственного объекта (зоны воздействия) не предусматривается.

Таблица 8 – План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Ввиду отсутствия на территории Западно-Казахстанской области аккредитованных лабораторий, имеющих возможность проведения инструментальных замеров по основным загрязняющим веществам, образующимся при деятельности TOO «ALTRA TYRES», мониторинг воздействия не предусматривается.					

9. ГРАФИК МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Близрасположенными к производственному объекту водными объектами являются:

- Желаевский карьер – не менее 1,0 км;
- река Жайык (Урал) – не менее 2,43 км.

Согласно Постановлению Акимата Западно-Казахстанской области «Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования Западно-Казахстанской области» от 24.02.2017 г. ширина водоохранных зон и полос указанных водных объектов составляет:

- Желаевский карьер: водоохранная зона – 300 метров, водоохранная полоса – 35 метров;
- р. Жайык (Урал): водоохранная зона – 500-2000 метров, водоохранная полоса – 35-55 метров.

Эксплуатационная деятельность предприятия не предусматривает использование данных близрасположенных водных объектов, так как находится за пределами их водоохранных зон и полос.

Таблица 9 – График мониторинга воздействия на водные объекты

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Ввиду отсутствия воздействия на водные объекты, мониторинг не предусматривается.					

10. МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ

Мониторинг уровня загрязнения почв не предусмотрен в связи с отсутствием значимого воздействия производственной деятельности объекта на почвы.

На предприятии отсутствуют источники, непосредственно оказывающие воздействие на земельные ресурсы и способные привести к загрязнению почвенного покрова. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются незначительными и осуществляются в пределах нормативов, установленных Проектом нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду для ТОО «ALTRA TYRES» на 2026-2035 годы.

В составе выбросов загрязняющих веществ отсутствуют тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества, способные длительно сохраняться и накапливаться в почве.

Таблица 10 – Мониторинг уровня загрязнения почв

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Ввиду отсутствия воздействия на почвенный покров, мониторинг воздействия не предусмотрен.				

11. ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Природопользователь принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения экологического законодательства РК и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся работниками, в трудовые обязанности которого входят функции по вопросам охраны окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- выполнение условий экологического и иных разрешений;
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- рассматривать отчет о предыдущей внутренней проверке;
- обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду.

По итогам проведенной проверки составлять письменный отчет, при необходимости, включающий предписание ответственному лицу, допустившему нарушение, о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

План-график внутренних проверок представлен в таблице 11.

Таблица 11 – План - график внутренних проверок

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	TOO «ALTRA TYRES»	Ежеквартально

12. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

При возникновении нештатной ситуации должна быть соблюдена процедура действий:

- при обнаружении фактов нанесения ущерба окружающей среде или предпосылок к ним, признаков возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной экологической ситуации любой служащий ТОО «ALTRA TYRES» обязан незамедлительно оповестить руководство предприятия;
- при угрозе возникновения чрезвычайной экологической ситуации техногенного характера начальник, отвечающий за эксплуатацию объекта, обязан незамедлительно проинформировать об этом руководство для принятия мер по нормализации обстановки, а оно, в свою очередь, должно уведомить государственные органы в установленном порядке;
- при обнаружении нарушений экологического законодательства необходимо провести оперативное выявление причин и условий нарушения норм и требований экологического законодательства РК, разработать план по устранению нарушений, проконтролировать его выполнение, провести мероприятия по недопущению повторения нарушений;
- при необходимости, установленным порядком приостановить эксплуатацию объектов и всякой иной деятельности, выполняемой в нарушениях экологического законодательства РК или положений и принципов предприятия.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Ответственность за организацию производственного экологического контроля, своевременную подготовку и сдачу отчетности по результатам возлагается на инженера по ООС.

Работникам предприятия, которым выдаются предписания о выявленных в результате проведения производственного контроля нарушениях, несут ответственность за их устранение в установленные сроки.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТВЕТ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕРОВ

«ENBEK GROUP KAZAKHSTAN» LLP
090000, The Republic of Kazakhstan,
Uralsk, Кеменгер 1
Phone: 8 (7112) 54-97-57
E-mail: info@enbek.com.kz
www.enbek.com.kz



TOO «ENBEK GROUP KAZAKHSTAN»
090000, Республика Казахстан,
г. Уральск, ул. Кеменгер 1
Телефон: 8 (7112) 54-97-57
E-mail: info@enbek.com.kz
www.enbek.com.kz

Исх №209 от «24» августа 2026г.

Директору
TOO «ALTRA TYRES»
Голоухову В.В.

TOO «ENBEK GROUP KAZAKHSTAN» в ответ на ваше письмо №383 от 24.08.2026г. сообщает, что замеры по текстильной пыли (код 2917) и резиновой пыли (код 2978), в том числе для определения эффективности очистки циклона и замеров на границе СЗЗ не проводит.

С уважением, директор

TOO «ENBEK GROUP KAZAKHSTAN»



М. Сатыбалдиев

Западно-Казахстанская область

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

“ОРАЛ - ЖЕР”

СЕРІКТЕСТІГІ

г. Уральск, п. Деркул,
ул. Степная, 10
тел/факс (7112) 21-74-71, 21-73-21

No

Директору
ТОО «ALTRA TYRES»
Голоухову.В.В.

На Ваш исх: № 381 от 24.08.2026 года ТОО «Орал-Жер» сообщает Вам, что наш испытательный центр не может провести замеры концентрации загрязненных веществ, так как нет области аккредитации.

Начальник ИЦ ТОО «Орал-Жер»



Изтелеуова К.З.

*Товарищество с ограниченной ответственностью
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі*



БИООРТА

Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Соколиная көшесі, 37.
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Соколиная, 37.
р/с KZ22856000006949453 БИК КСЖВКЗ КА в АО «БанкЦентрКредит» Филиал в г. Уральск
РНН 270100231342 БИН 060340005844 тел/факс: 8 (7112) 241922 E-mail: bioorta_com@mail.ru

№42

31.08.2026 г

Директору
TOO «ALTRA TYRES»
Голоухову В.В.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Биоорта» согласно на Ваше письмо №382 от 24.08.2026 г., информирует, что в области аккредитации испытательной лаборатории не включены текстильной и резиновой пыли. Связи с этим не имеем возможности провести инструментальные замеры по этим показателям.

Директор



Камал И.Р.