

АКТ
обследования нарушенных земель,
подлежащих рекультивации

От " ____ " _____ года

Представитель ТОО "Корпорация Казахмыс":

(Фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель ТОО НИЦ "Биосфера Казахстан":

Представитель уполномоченного органа по земельным отношениям:

провели обследование земельного участка, нарушенного или подлежащего нарушению

(наименование организации, разрабатывающая месторождения,

проводящая строительные работы)

В результате обследования установлено:

1. Участок нарушенных земель площадью **315,1060** расположен
на землях Каркаралинского района Карагандинской области на участке с кадастровым
номером 09-133-025-855 площадью 381,0000 га

(указывается расположение участка, устанавливается соответствие фактического пользования землеотводным документам)

2. Земли, примыкающие к участку нарушенных земель, используются
являются землями промышленности используются для эксплуатации объекта

(указывается фактическое использование, а также возможное

(промплощадки Карагайлинской обогатительной фабрики)

перспективное использование земель согласно схемам, проектам и другим материалам)

3. Описание нарушенных земель

Нарушенные земли представлены платообразным отвалом (хвостохранилищем).

Площадные характеристики: отложения хвостов 243,6262 га, наносы хвостов на прилега-
ющую территорию - 44,5697 га, участки самозарастания - 22,4131 га, техногенные грунты
- 4,4970 га

(вид нарушений, площадные характеристики)

4. Рекомендации землепользователя или землевладельца

предусмотреть этапы проведения работ по рекультивации с использованием местных
источников грунта

(указываются рекомендации землепользователя или землевладельца - с

изложением обоснований и причин)

В результате обследования земельных участков рекомендовано рассмотреть в проекте:

1. Направления рекультивации: санитарно-гигиеническое

(вид угодий или иного направления хозяйственного использования земель)

2. Виды работ технического этапа рекультивации: планировочные работы, нанесение рекультивационного слоя, организация проезда к кладбищу

3. Использовать для рекультивации потенциально-плодородные породы и плодородный слой почвы с участков: скальную породу с отвала "Северный",
грунты с пруда-испарителя

4. Необходимость проведения биологического этапа рекультивации определить проектом

Использовать имеющиеся топографические планы нарушенных земель в масштабе 1:2000,

а также имеющиеся материалы почвенного обследования масштаба не требуется

Имеющиеся материалы дополнить материалами топографических изысканий в масштабе 1:2000,

почвенно-мелиоративными изысканиями в масштабе не требуется

другими изысканиями инженерно-геологическими и анализами грунтов: атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой, водная вытяжка проб грунтов, гумус

Приложения:

1. Характеристика нарушенных земель (поконтурная ведомость);
2. Выкопировка из плана землепользования.
3. Схема нарушенных земель.

Представитель
ТОО "Корпорация Казахмыс"

(ФИО)

(подпись)

Представитель
ТОО НИЦ "Биосфера Казахстан"

(ФИО)

(подпись)

Представитель уполномоченного
органа по земельным отношениям

(ФИО)

(подпись)

Приложение 1 Поконтурная ведомость

Характеристика нарушенных земель (поконтурная ведомость)								
Целевое назначение земельного участка	Участок I: 09-133-025-855 площадью 381,0000 га на землях Карагандинской области, Каркаралинского района, целевое назначение: для рекультивации земель							
Вид объекта	платообразный отвал (хранилище баритовых хвостов)							
Подвиды	Номер участка	Номер контура	Площадь контура	Из них:				
				пляж (хвосты)	самозарастание	наносы хвостов	ненарушенная	техногенный грунт
Размерность			га	га	га	га	га	га
Наименование контура	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего нарушенных земель, га.			315,1060	243,6262	22,4131	44,5697	0	4,4970
Отложения хвостов	I	1	244,6526	243,6262	1,0264	0	0	
Прилегающая территория	I	2	131,8504	0	21,3867	44,5697	65,894	0
Промплощадка	I	3	4,4970	0	0	0	0	4,4970
Сумма площадей контуров			381,0000	243,6262	22,4131	44,5697	65,8940	4,4970

Приложение 2 Выкопировка из плана землепользования









Схема нарушенных земель



Характеристика нарушенных земель (поконтурная ведомость)								
Целевое назначение земельного участка	Участок I: 09-133-025-855 площадью 381,0000 га на землях Карагандинской области, Каркаралинского района, целевое назначение: для рекультивации земель							
Вид объекта	платообразный отвал (хранилище баритовых хвостов)							
Подвиды	Номер зем. участка	Номер контура	Площадь контура	Из них:				
				пляж (хвосты)	самозарастание	наносы хвостов	ненарушенная	техногенный грунт
Размерность			га	га	га	га	га	га
Наименование контура	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего нарушенных земель			315,1060	243,6262	22,4131	44,5697	0	4,4970
Отложения хвостов	I	1	244,6526	243,6262	1,0264	0	0	
Прилегающая территория	I	2	131,8504	0	21,3867	44,5697	65,894	0
Промплощадка	I	3	4,4970	0	0	0	0	4,4970
Сумма площадей контуров			381,0000	243,6262	22,4131	44,5697	65,8940	4,4970

Условные обозначения:

-  - Граница земельного участка
-  - Наносы из хвостов
-  - Пляж
-  - Самозарастание
-  - Прилегающая территория
-  - Техногенный грунт

						299201-РЗ			
						Проект "Рекультивация участка нарушенных земель Баритового хвостохранилища в Каркаралинском районе"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Участок нарушенных земель Баритового хвостохранилища в Каркаралинском районе	Стадия	Лист	Листов
Выполнил		Споденейко			11.24		П	2	12
Проверил		Логин			11.24				
Н.конт.		Боткина			11.24	Схема нарушенных земель 2024 год. М 1:10000			
ГИП		Боткина			11.24				